

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1060,Komunikat-MWIOS-z-3-kwietnia-2015-r-w-sprawie-zanieczyszczenia-wod-Potoku-Sluzew.html>
08.05.2024, 20:24

Strona znajduje się w archiwum.

03.04.2015

Komunikat MWIOŚ z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zanieczyszczenia wód Potoku Służewieckiego

Po przeprowadzonych analizach laboratoryjnych wód Potoku Służewieckiego oraz Jeziora Wilanowskiego i Stawu Południowego znajdujących się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, badane wskaźniki porównano z wartościami granicznymi dla wód powierzchniowych. Wyniki wskazują, że jakość wody w Potoku Służewieckim na wysokości Muzeum i w jeziorze Wilanowskim kwalifikują się poniżej stanu dobrego.

Najniższą zawartość tlenu rozpuszczonego stwierdzono w wodzie Stawu Południowego, który sąsiaduje z częścią parkową Muzeum. Wyczuwalny okresowo na terenie Muzeum zapach gnilny, może wskazywać na rozkład nagromadzonych w zbiornikach osadów dennych (naniesionych Potokiem Służewieckim).

W celu uzupełnienia badań fizykochemicznych pobranych próbek wody, do badań toksykologicznych przekazano także śnięte ryby ze stawu znajdującego się na terenie Muzeum.

Potok Służewiecki, uchodzący do Jeziora Wilanowskiego, prowadzi (w większości) nieoczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu dzielnic: Włochy, Ursynów, Mokotów i Wilanów. Na pogarszanie się jakości wód potoku wpływają takie czynniki jak: urbanizacja terenów, która zmniejsza retencję zlewni z jednoczesnym zwiększeniem zanieczyszczeń z jej obszaru, czy rozbudowa infrastruktury drogowej, która zwiększa powstawanie zanieczyszczeń substancjami używanymi przy zimowym utrzymaniu dróg i substancjami ropopochodnymi.

Zdaniem WIOŚ w Warszawie zły stan jakości wód powierzchniowych w zlewni Jeziora Wilanowskiego jest czynnikiem wymagającym podjęcia kompleksowych działań, zarówno architektoniczno - melioracyjnych, jak również ukierunkowanych na uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w zlewni Potoku Służewieckiego.

Brak uregulowanych spraw w zakresie własności i eksploatacji kolektorów z ujściem do Potoku Służewieckiego utrudnia ustalenie potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia i podjęcie wobec niego działań kontrolnych. Zaznaczyć należy, że to właściciel wylotu jest zawsze odpowiedzialny za to co wprowadza do wód lub do ziemi.

Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, a kto tej ochrony nie zapewnia i wręcz dopuszcza się działań powodujących zanieczyszczenie, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tysięcy zł. Natomiast zanieczyszczenie wody mogące spowodować istotne obniżenie jej jakości lub mogące zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka jest przestępstwem.

[Następny Strona](#)