

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.1/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

Oznaczenia:

A - lądowanie

D - start

Pora dnia

Data	samolot	operacja	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2007-10-05	AT72	D	79,00	83,10	89,00
2007-10-06	B752	A	86,50	91,90	98,00
2007-10-06	B735	A	83,60	90,00	94,40
2007-10-06	B735	A	84,50	90,80	95,30
2007-10-06	B752	A	86,10	92,60	98,40
2007-10-06	E170	A	82,00	87,70	92,40
2007-10-06	E170	D	77,40	81,40	91,60
2007-10-06	AT72	A	75,80	78,90	86,60
2007-10-06	B735	D	77,40	82,40	90,50
2007-10-06	A320	D	79,60	83,30	93,20
2007-10-06	B733	D	80,10	84,60	93,10
2007-10-06	AT72	A	83,40	90,80	97,20
2007-10-06	B734	A	86,90	93,40	98,00
2007-10-06	MD83	A	85,70	92,00	96,90
2007-10-06	AT72	A	83,70	90,70	96,70
2007-10-06	AT45	A	84,00	89,40	95,40
2007-10-06	B752	A	86,90	93,30	99,20
2007-10-06	B734	D	80,10	85,60	93,70
2007-10-06	RJ1H	A	82,80	88,30	93,20
2007-10-06	B733	A	88,00	94,80	99,20
2007-10-06	MD87	A	83,40	89,40	93,80
2007-10-06	B734	D	84,30	89,50	97,30
2007-10-06	B763	D	83,30	88,50	96,50
2007-10-06	F70	D	78,00	81,50	89,70
2007-10-06	MD83	D	92,30	98,70	105,50
2007-10-06	RJ1H	D	78,00	82,90	90,60
2007-10-06	B733	D	79,10	83,80	92,70
2007-10-06	B734	D	79,80	84,90	93,00
2007-10-06	B733	D	82,70	88,50	95,70
2007-10-06	MD87	D	82,90	89,90	99,00
2007-10-06	AT72	D	76,10	78,70	86,10
2007-10-06	A319	D	78,10	82,80	92,10
2007-10-06	B735	D	79,50	84,80	93,30
2007-10-06	E170	D	76,80	82,70	92,50
2007-10-06	E170	D	76,60	81,00	91,20
2007-10-06	CRJ2	D	73,10	75,90	83,90
2007-10-06	E170	D	78,60	83,60	92,70
2007-10-06	E145	D	75,20	77,90	85,60
2007-10-06	B734	D	80,30	87,30	95,30
2007-10-06	T154	D	86,00	92,50	100,80

2007-10-06	E170	D	79,30	84,20	92,90
2007-10-06	E145	D	75,60	78,90	86,00
2007-10-06	B735	D	78,20	83,60	92,50
2007-10-06	E145	D	75,20	77,90	85,90
2007-10-06	B737	D	78,80	82,60	92,00
2007-10-06	E170	D	78,20	83,70	92,30
2007-10-06	B733	D	77,30	82,10	90,50
2007-10-06	AT72	D	71,50	74,30	82,60
2007-10-06	AT72	D	74,60	76,90	85,10
2007-10-06	A320	D	79,20	83,00	92,80
2007-10-06	B734	D	80,60	86,30	94,00
2007-10-06	B734	D	78,80	84,70	92,60
2007-10-06	B735	D	78,60	83,30	91,80
2007-10-06	C25A	D	74,80	77,40	87,40
2007-10-06	A319	D	77,50	80,80	91,00
2007-10-06	E170	D	78,70	83,20	92,50
2007-10-06	B763	D	87,30	93,90	100,90
2007-10-06	A320	D	78,30	82,10	92,10
2007-10-06	A320	D	77,40	81,90	91,60
2007-10-06	A320	D	78,20	81,80	92,30
2007-10-06	B733	D	81,30	86,70	94,90
2007-10-06	B762	D	87,80	93,60	99,90
2007-10-06	E170	D	77,30	82,00	92,10
2007-10-06	RJ85	D	76,90	81,10	89,70
2007-10-06	B735	D	76,90	82,70	91,30
2007-10-06	AT72	D	74,70	77,90	85,80
2007-10-06	E170	D	76,70	81,70	92,20
2007-10-06	CRJ1	D	71,80	74,60	82,20
2007-10-06	E170	D	77,20	82,30	91,90
2007-10-06	E170	D	78,20	82,50	92,00
2007-10-06	B734	D	77,30	81,90	91,00
2007-10-06	B752	D	74,30	76,80	87,50
2007-10-06	MD83	D	82,80	88,90	98,60
2007-10-06	B733	D	79,20	84,70	93,50
2007-10-06	B733	D	78,60	83,70	91,80
2007-10-06	RJ85	D	79,10	83,10	91,20
2007-10-06	A320	D	77,60	81,70	91,80
2007-10-06	RJ1H	D	76,80	80,10	90,10
2007-10-06	B734	D	80,90	86,60	94,50
2007-10-06	B752	D	73,90	76,70	86,60
2007-10-06	CRJ2	D	72,40	74,80	83,20
2007-10-06	E170	D	77,00	82,00	91,30
2007-10-06	E145	D	74,00	76,60	84,80
2007-10-06	A318	D	75,40	77,90	88,60
2007-10-06	E170	D	76,50	81,00	91,70
2007-10-06	B734	D	81,80	87,80	95,30
2007-10-06	E145	D	73,40	75,20	84,80
2007-10-06	E145	D	75,10	78,00	85,10
2007-10-06	MD82	D	81,30	88,50	98,00
2007-10-06	E170	D	77,50	82,70	91,50
2007-10-06	E145	D	74,00	77,00	86,00
2007-10-06	A319	D	73,50	78,50	86,70
2007-10-06	B733	D	79,90	84,80	93,70
2007-10-06	E170	D	75,70	79,10	90,00
2007-10-06	CRJ9	D	78,00	81,30	90,30
2007-10-06	B763	D	87,10	92,90	100,10

2007-10-06	E145	D	72,40	74,40	82,40
2007-10-06	B762	D	81,20	83,90	94,20
2007-10-06	E170	D	76,70	79,80	90,70
2007-10-06	E170	D	78,10	82,50	92,90
2007-10-06	AT72	D	74,00	76,30	84,40
2007-10-06	A320	D	78,70	82,20	92,70
2007-10-06	B734	D	81,30	86,50	94,50
2007-10-06	E170	D	78,50	82,50	92,20
2007-10-06	A319	D	77,70	80,10	91,10
2007-10-06	A320	D	79,20	83,10	93,20
2007-10-06	RJ1H	D	76,70	80,50	90,50
2007-10-06	E170	D	75,90	80,00	91,10
2007-10-06	A318	D	73,50	76,90	87,80
2007-10-06	T154	D	87,80	94,20	100,60
2007-10-06	A319	D	77,50	80,70	91,30
2007-10-06	B733	D	77,90	81,40	91,50
2007-10-06	CRJ2	D	71,10	72,10	81,50
2007-10-06	B734	D	78,20	82,80	91,60
2007-10-06	AT45	D	71,60	73,50	82,70
2007-10-06	E170	D	77,90	82,90	91,70
2007-10-06	B735	D	77,90	82,40	90,70
2007-10-06	RJ1H	D	74,90	78,50	88,10
2007-10-06	E145	D	73,50	76,30	83,90
2007-10-06	AT72	D	73,30	75,60	84,10
2007-10-06	B752	D	80,10	84,30	92,70
2007-10-06	B738	D	80,00	85,00	93,80
2007-10-06	MD83	D	90,70	98,10	105,00
2007-10-06	B752	D	73,50	75,50	86,00
2007-10-07	A320	D	78,70	82,60	92,80
2007-10-07	A320	D	78,50	81,60	91,70
2007-10-07	A320	D	78,40	82,40	92,20
2007-10-07	B733	D	79,80	85,60	93,30
2007-10-07	E170	D	78,00	82,50	92,30
2007-10-07	E145	D	73,80	75,70	83,80
2007-10-07	B733	D	81,20	86,70	95,30
2007-10-07	A319	D	77,00	80,80	90,40
2007-10-07	B734	D	83,20	88,90	96,20
2007-10-07	B734	D	80,30	85,40	93,70
2007-10-07	B735	D	78,30	83,20	91,30
2007-10-07	E170	D	77,70	82,00	92,00
2007-10-07	E145	D	73,40	75,50	83,80
2007-10-07	E145	D	74,20	76,30	84,60
2007-10-07	B734	D	81,90	87,30	94,60
2007-10-07	E145	D	74,30	76,50	84,30
2007-10-07	E170	D	76,50	81,50	91,30
2007-10-07	B735	D	79,00	84,80	93,10
2007-10-07	B734	D	82,00	88,20	95,40
2007-10-07	AT72	D	71,20	72,30	81,20
2007-10-07	B733	D	80,60	85,90	94,40
2007-10-07	B736	D	74,20	77,00	87,40
2007-10-07	B734	D	81,60	87,50	95,00
2007-10-07	E170	D	77,80	82,10	92,00
2007-10-07	A320	D	80,40	85,40	94,40
2007-10-07	RJ1H	D	77,20	81,10	89,50
2007-10-07	A319	D	78,20	82,70	92,20
2007-10-07	B738	D	82,50	87,90	96,10

2007-10-07	B752	D	81,70	85,80	94,50
2007-10-07	E145	D	74,90	77,70	84,90
2007-10-07	E170	D	75,70	80,60	90,20
2007-10-07	E170	D	79,90	84,20	93,20
2007-10-07	E170	D	74,90	79,90	88,90
2007-10-07	E170	D	79,00	83,20	92,60
2007-10-07	A319	D	76,90	79,60	90,80
2007-10-07	E170	D	79,10	83,70	92,70
2007-10-07	B735	D	77,00	81,70	90,00
2007-10-07	H25B	D	75,20	79,50	87,00
2007-10-07	T154	D	84,50	90,70	99,40
2007-10-07	E145	D	73,90	76,50	83,90
2007-10-07	B734	D	79,60	85,40	93,10
2007-10-07	E170	D	78,90	83,30	92,70
2007-10-07	E170	D	80,60	86,00	94,20
2007-10-07	AT72	D	75,00	77,70	85,00
2007-10-07	A320	D	77,50	81,40	91,70
2007-10-07	AT72	D	75,20	79,10	86,00
2007-10-07	E170	D	78,30	82,60	92,40
2007-10-07	E170	D	78,20	83,20	92,30
2007-10-07	B734	D	81,20	87,00	94,60
2007-10-07	E145	D	75,10	79,40	86,60
2007-10-07	A320	D	77,80	81,60	91,60
2007-10-07	A320	D	79,20	82,80	92,40
2007-10-07	B763	D	86,30	91,20	98,90
2007-10-07	A319	D	78,30	81,30	91,50
2007-10-07	A320	D	77,50	83,30	91,80
2007-10-07	RJ85	D	77,30	81,60	89,80
2007-10-07	A319	D	77,60	81,50	91,40
2007-10-07	E170	D	78,40	82,10	91,80
2007-10-07	B735	D	78,00	81,60	90,30
2007-10-07	B762	D	86,00	91,60	98,60
2007-10-07	E145	D	73,50	76,60	84,00
2007-10-07	BE40	D	76,40	80,40	91,50
2007-10-07	AT72	D	74,50	78,20	85,30
2007-10-07	A320	D	78,10	82,00	91,70
2007-10-07	B738	D	81,90	86,00	94,70
2007-10-07	B735	D	79,50	84,50	92,90
2007-10-07	B733	D	78,50	83,50	92,10
2007-10-07	B733	D	79,40	86,00	93,40
2007-10-07	E170	D	74,20	77,60	89,10
2007-10-07	C56X	D	73,80	76,30	84,60
2007-10-07	E145	D	75,30	79,50	87,30
2007-10-07	B752	D	76,50	79,30	88,50
2007-10-07	B733	D	79,30	85,30	93,30
2007-10-07	AT72	D	75,60	78,20	86,40
2007-10-07	B734	D	81,30	86,10	94,30
2007-10-07	B734	D	82,40	88,20	95,60
2007-10-07	A140	D	79,20	84,10	90,00
2007-10-07	A318	D	75,20	78,80	89,80
2007-10-07	B734	D	79,70	85,00	93,30
2007-10-07	AT72	D	73,60	76,00	84,00
2007-10-07	E170	D	76,70	81,80	91,30
2007-10-07	E145	D	76,10	78,90	86,50
2007-10-07	B734	D	82,10	87,90	95,50
2007-10-07	E170	D	75,70	79,50	90,50

2007-10-07	B735	D	77,70	82,80	91,60
2007-10-07	B738	D	80,70	85,20	93,90
2007-10-07	E145	D	76,10	79,40	86,60
2007-10-07	E170	D	76,60	81,20	90,20
2007-10-07	E170	D	78,60	82,50	91,80
2007-10-07	CL30	D	75,30	79,30	88,30
2007-10-07	E170	D	79,10	83,60	92,90
2007-10-07	MD87	D	83,00	88,30	97,90
2007-10-07	RJ85	D	78,80	84,00	91,50
2007-10-07	A320	D	77,90	82,10	91,70
2007-10-07	E170	D	77,20	81,60	91,40
2007-10-07	E170	D	78,70	82,90	92,30
2007-10-07	E170	D	77,00	80,60	91,80
2007-10-07	B762	D	84,50	89,60	97,30
2007-10-07	AT72	D	73,80	76,00	85,00
2007-10-07	E145	D	75,00	77,50	85,00
2007-10-07	E145	D	73,90	76,50	85,10
2007-10-07	T154	D	87,60	93,10	101,00
2007-10-07	E170	D	77,60	82,10	91,80
2007-10-07	AT72	D	73,00	75,80	85,10
2007-10-07	A320	D	78,10	81,80	91,70
2007-10-07	B733	D	79,30	84,10	92,50
2007-10-07	B733	D	79,30	83,80	92,70
2007-10-07	A319	D	79,50	84,30	92,90
2007-10-07	B735	D	77,20	82,30	91,30
2007-10-07	E170	D	80,40	85,10	93,40
2007-10-07	E170	D	78,30	82,80	92,30
2007-10-07	E145	D	77,10	81,00	87,90
2007-10-07	A320	D	78,30	81,20	92,10
2007-10-07	B462	D	75,40	79,50	88,90
2007-10-07	AT72	D	72,00	74,80	82,80
2007-10-07	A318	D	74,70	78,50	89,00
2007-10-07	B735	D	75,60	78,60	88,80
2007-10-07	C560	D	73,30	75,60	85,40
2007-10-07	AT72	D	72,90	74,60	82,90
2007-10-07	B737	D	77,40	81,40	91,00
2007-10-07	B733	D	77,40	82,30	91,20
2007-10-07	F70	D	74,60	77,50	87,20
2007-10-07	E145	D	75,60	78,20	85,60
2007-10-07	AT45	D	73,40	74,80	83,40
2007-10-07	B735	D	78,30	83,60	92,30
2007-10-07	RJ1H	D	77,90	82,00	91,70
2007-10-07	E145	D	75,20	77,20	85,20
2007-10-07	E170	D	76,70	80,20	90,80
2007-10-07	CRJ2	D	71,90	73,60	81,90
2007-10-07	E170	D	78,20	82,90	92,80
2007-10-07	E170	D	78,80	82,60	92,10
2007-10-07	A320	D	79,80	83,70	93,20
2007-10-07	E170	D	78,10	82,20	92,10
2007-10-07	MD87	D	81,00	87,00	97,90
2007-10-07	E145	D	73,30	75,50	84,10
2007-10-07	A320	D	78,70	81,90	93,00
2007-10-07	T154	D	85,50	93,20	100,90
2007-10-07	B738	D	80,40	84,50	94,20
2007-10-08	A320	D	78,50	82,30	92,50
2007-10-08	B734	D	78,70	84,70	92,70

2007-10-08	L410	D	75,20	78,30	87,00
2007-10-08	A320	D	78,70	81,20	91,50
2007-10-08	B734	D	81,40	87,90	95,20
2007-10-08	B733	D	78,60	83,50	92,40
2007-10-08	E145	D	72,80	75,10	82,80
2007-10-08	E170	D	78,00	82,70	92,60
2007-10-08	SF34	D	76,70	79,80	86,70
2007-10-08	AT72	D	73,20	77,30	86,00
2007-10-08	F2TH	D	77,90	81,70	90,20
2007-10-08	B734	D	79,80	85,60	94,40
2007-10-08	SF34	D	74,60	76,40	85,00
2007-10-08	E170	D	76,70	81,00	91,40
2007-10-08	JS32	D	71,50	75,60	81,50
2007-10-08	JS32	D	72,40	74,90	82,80
2007-10-08	AT72	D	74,30	79,10	86,30
2007-10-08	A319	D	79,20	82,80	92,60
2007-10-08	B733	D	78,00	82,70	92,50
2007-10-08	E145	D	76,60	79,80	87,00
2007-10-08	AT72	D	75,10	76,90	85,50
2007-10-08	B734	D	80,60	86,70	94,70
2007-10-08	E170	D	77,40	82,20	92,50
2007-10-08	B752	D	78,60	83,80	93,90
2007-10-08	AT45	D	72,50	74,60	84,30
2007-10-08	E170	D	76,80	82,00	92,10
2007-10-08	A320	D	75,80	81,30	93,30
2007-10-08	E170	D	77,80	82,60	92,30
2007-10-08	E145	D	76,20	79,30	86,20
2007-10-08	A320	D	78,10	82,70	92,60
2007-10-08	E170	D	79,50	85,00	93,70
2007-10-08	B735	D	78,60	83,70	92,50
2007-10-08	B734	D	80,20	87,50	95,40
2007-10-08	B734	D	78,90	85,40	94,10
2007-10-08	E170	D	75,80	80,60	91,00
2007-10-08	B733	D	80,00	85,90	94,50
2007-10-08	AT72	D	72,00	75,40	85,80
2007-10-08	B735	D	78,30	84,90	93,70
2007-10-08	B734	D	76,50	82,30	91,60
2007-10-08	AT72	D	72,10	73,90	83,80
2007-10-08	A320	D	79,20	83,70	93,90
2007-10-08	B735	D	77,40	83,30	92,90
2007-10-08	CRJ7	D	75,60	81,00	89,20
2007-10-08	E170	D	79,90	84,70	93,70
2007-10-08	B736	D	72,80	75,10	86,40
2007-10-08	B735	D	77,10	82,10	91,00
2007-10-08	AT72	D	72,20	75,60	84,80
2007-10-08	B738	D	79,40	84,60	93,00
2007-10-08	A320	D	75,40	78,30	89,20
2007-10-08	B737	D	77,10	81,10	90,80
2007-10-08	A319	D	76,50	80,00	90,80
2007-10-08	DH8D	D	72,50	74,80	84,00
2007-10-08	B733	D	78,50	86,30	94,00
2007-10-08	L410	D	74,80	77,40	87,30
2007-10-08	A319	D	78,00	82,60	92,20
2007-10-08	RJ1H	D	82,10	87,40	93,90
2007-10-08	E170	D	76,90	81,30	91,20
2007-10-08	E170	D	79,00	83,30	93,20

2007-10-08	AT45	D	74,10	76,50	84,10
2007-10-08	E170	D	78,60	82,60	92,20
2007-10-08	E170	D	76,30	80,80	90,90
2007-10-08	E145	D	73,70	77,70	86,70
2007-10-08	B462	D	77,00	82,20	90,90
2007-10-08	RJ85	D	77,80	82,50	91,00
2007-10-08	A320	D	78,10	83,00	92,20
2007-10-08	E170	D	79,40	83,50	93,20
2007-10-08	B735	D	78,50	83,60	92,90
2007-10-08	E170	D	79,30	85,40	94,20
2007-10-08	B734	D	81,60	87,90	95,00
2007-10-08	B735	D	79,60	85,10	93,20
2007-10-08	E145	D	75,20	79,40	87,80
2007-10-08	E145	D	74,30	78,80	86,40
2007-10-08	JS32	D	75,30	79,10	85,30
2007-10-08	AT72	D	74,30	78,50	87,50
2007-10-08	A320	D	77,30	80,90	90,90
2007-10-08	A320	D	77,10	80,60	91,10
2007-10-08	B734	D	81,50	87,20	94,90
2007-10-08	E170	D	77,00	82,40	92,40
2007-10-08	B763	D	87,00	93,20	100,00
2007-10-08	A320	D	77,00	81,90	91,50
2007-10-08	B733	D	78,60	84,30	92,90
2007-10-08	AT45	D	74,20	77,30	85,40
2007-10-08	B763	D	85,00	90,70	98,20
2007-10-08	A320	D	77,20	83,00	93,60
2007-10-08	A320	D	82,50	88,40	96,30
2007-10-08	A319	D	76,10	81,10	91,30
2007-10-08	H25B	D	77,00	81,50	90,40
2007-10-08	B735	D	76,90	82,00	90,20
2007-10-08	B733	D	78,00	83,20	92,20
2007-10-08	AT72	D	73,60	75,50	84,40
2007-10-08	E170	D	77,70	83,50	92,50
2007-10-08	B733	D	78,40	83,50	92,40
2007-10-08	E170	D	78,80	82,20	92,50
2007-10-08	E170	D	75,40	80,60	90,70
2007-10-08	E145	D	73,10	76,10	85,10
2007-10-08	AT45	D	74,60	76,00	84,60
2007-10-08	B738	D	80,70	85,10	93,70
2007-10-08	P180	D	77,00	82,20	91,30
2007-10-08	AT72	D	73,70	76,40	84,90
2007-10-08	B752	D	73,10	75,70	86,80
2007-10-08	E170	D	76,70	82,70	91,90
2007-10-08	A320	D	77,80	82,20	92,10
2007-10-08	E170	D	74,60	78,80	90,50
2007-10-08	B733	D	77,70	85,60	93,60
2007-10-08	AT45	D	73,80	77,10	85,50
2007-10-08	RJ85	D	76,80	80,70	89,80
2007-10-08	A320	D	77,10	81,00	91,30
2007-10-08	B752	D	77,70	83,10	91,90
2007-10-08	A319	D	76,60	80,70	90,30
2007-10-08	B734	D	82,80	88,70	96,20
2007-10-08	F70	D	77,60	81,80	91,40
2007-10-08	B735	D	78,40	82,80	91,70
2007-10-08	E145	D	76,00	80,90	87,20
2007-10-08	A319	D	76,50	80,00	92,50

2007-10-08	E170	D	75,60	79,90	90,20
2007-10-08	DH8D	D	71,50	73,80	82,30
2007-10-08	B735	D	77,00	82,40	92,50
2007-10-08	B734	D	80,10	85,90	94,60
2007-10-08	E145	D	75,00	77,30	85,40
2007-10-08	E145	D	76,00	78,30	86,00
2007-10-08	B734	D	81,10	86,70	94,10
2007-10-08	E170	D	76,20	79,90	90,40
2007-10-08	AT72	D	70,90	71,60	80,90
2007-10-08	E170	D	75,20	80,30	91,10
2007-10-08	A319	D	76,20	79,70	90,20
2007-10-08	AT72	D	73,50	76,70	84,90
2007-10-08	E170	D	75,50	81,00	91,50
2007-10-08	E170	D	75,60	80,10	92,30
2007-10-08	E170	D	78,40	81,70	91,60
2007-10-08	E170	D	75,90	80,30	91,00
2007-10-08	E145	D	75,40	77,90	86,90
2007-10-08	AT72	D	75,20	78,10	86,70
2007-10-08	B762	D	84,10	89,90	97,30
2007-10-08	B733	D	79,60	85,30	93,90
2007-10-08	E170	D	76,90	80,80	90,70
2007-10-08	E170	D	77,00	80,30	91,10
2007-10-08	A320	D	77,50	81,90	92,50
2007-10-08	AT45	D	75,00	78,50	86,20
2007-10-08	A320	D	74,20	78,50	89,80
2007-10-08	AT45	D	72,90	74,20	83,30
2007-10-08	E170	D	77,40	81,60	91,50
2007-10-08	A319	D	78,40	81,60	92,00
2007-10-08	AT72	D	72,30	74,70	83,40
2007-10-08	B733	D	78,40	83,60	91,80
2007-10-08	B737	D	75,20	78,70	89,00
2007-10-08	E170	D	75,90	80,10	90,30
2007-10-08	B733	D	77,50	82,20	91,80
2007-10-08	E170	D	74,50	77,90	89,40
2007-10-08	E170	D	75,80	79,40	90,10
2007-10-08	B733	D	79,40	84,20	92,60
2007-10-08	RJ85	D	76,20	80,90	90,50
2007-10-08	F70	D	76,70	79,80	89,50
2007-10-08	B735	D	77,00	82,00	90,80
2007-10-08	CRJ2	D	70,40	71,10	81,90
2007-10-08	RJ1H	D	77,10	81,50	90,10
2007-10-08	B735	D	76,90	81,50	91,50
2007-10-08	E170	D	75,50	78,90	90,10
2007-10-08	B752	D	74,40	78,10	89,60
2007-10-08	E170	D	76,80	81,10	91,70
2007-10-08	B735	D	76,80	82,30	91,60
2007-10-08	AT72	D	73,30	75,20	84,40
2007-10-08	AT72	D	73,90	76,20	84,30
2007-10-08	T154	D	84,30	90,10	99,30
2007-10-08	B738	D	80,70	86,00	94,30
2007-10-08	AT72	D	74,50	76,50	85,60
2007-10-08	E170	D	76,20	79,00	90,20
2007-10-08	B735	D	78,40	83,10	91,20
2007-10-08	A320	D	79,30	82,20	92,90
2007-10-08	E145	D	75,30	77,50	85,30
2007-10-08	B737	D	77,50	82,20	91,50

2007-10-08	B462	D	74,80	77,30	87,80
2007-10-08	B752	D	71,30	73,10	84,70
2007-10-08	E145	D	73,30	75,60	83,30
2007-10-08	B462	D	76,20	80,50	88,80
2007-10-09	A320	D	78,10	82,70	92,20
2007-10-09	A320	D	78,50	81,70	92,30
2007-10-09	B734	D	75,10	78,90	88,50
2007-10-09	A320	D	78,80	81,90	92,20
2007-10-09	C550	D	73,60	76,20	84,10
2007-10-09	B734	D	81,50	87,10	94,90
2007-10-09	B733	D	78,60	83,60	92,40
2007-10-09	E170	D	74,90	78,90	90,30
2007-10-09	E170	D	77,60	81,70	92,00
2007-10-09	AT72	D	73,50	76,90	86,50
2007-10-09	B752	D	74,30	76,60	86,60
2007-10-09	E145	D	73,60	76,50	84,00
2007-10-09	B735	D	78,70	84,30	92,30
2007-10-09	SF34	D	76,10	79,70	86,90
2007-10-09	JS32	D	70,90	73,60	82,00
2007-10-09	SF34	D	72,90	75,10	83,30
2007-10-09	A320	D	77,70	82,60	93,30
2007-10-09	L410	D	77,30	80,10	89,30
2007-10-09	AT72	D	74,20	76,80	86,00
2007-10-09	T154	D	87,10	95,20	101,60
2007-10-09	E145	D	75,30	78,70	85,80
2007-10-09	A320	D	76,30	82,10	92,20
2007-10-09	C25A	D	74,40	77,00	87,70
2007-10-09	E170	D	77,40	81,30	91,60
2007-10-09	E145	D	72,50	75,20	84,80
2007-10-09	E170	D	76,70	81,10	91,40
2007-10-09	E170	D	75,20	79,80	90,70
2007-10-09	B735	D	78,50	84,10	93,10
2007-10-09	E145	D	74,00	76,50	84,40
2007-10-09	E170	D	75,00	80,70	91,80
2007-10-09	E170	D	78,40	84,30	93,40
2007-10-09	E170	D	78,40	83,80	94,10
2007-10-09	B734	D	79,30	86,40	94,80
2007-10-09	E170	D	76,40	82,10	92,90
2007-10-09	E145	D	74,60	78,40	86,70
2007-10-09	AT72	D	72,40	75,00	85,20
2007-10-09	AT72	D	73,30	75,10	84,40
2007-10-09	B733	D	81,00	87,10	95,20
2007-10-09	E170	D	78,70	83,70	93,00
2007-10-09	A320	D	81,10	86,90	96,20
2007-10-09	B733	D	80,60	85,70	94,30
2007-10-09	F70	D	76,10	79,80	90,10
2007-10-09	MD11	D	87,60	95,30	102,50
2007-10-09	RJ85	D	77,00	81,30	90,20
2007-10-09	CRJ9	D	77,50	81,60	90,30
2007-10-09	CRJ2	D	70,80	72,20	84,20
2007-10-09	BE20	D	72,70	74,50	83,50
2007-10-09	B734	D	76,80	81,80	90,90
2007-10-09	AN28	D	70,80	73,00	84,20
2007-10-09	RJ1H	D	77,30	83,60	93,30
2007-10-09	B733	D	79,70	87,10	95,40
2007-10-09	C680	D	74,70	80,00	88,40

2007-10-09	DH8D	D	71,70	74,90	86,70
2007-10-09	CRJ2	D	71,70	73,70	84,50
2007-10-09	B738	D	81,10	86,60	94,70
2007-10-09	E190	D	75,90	80,80	90,20
2007-10-09	B735	D	79,80	87,10	94,50
2007-10-09	E145	D	74,90	77,40	84,90
2007-10-09	E170	D	77,80	82,20	91,40
2007-10-09	E170	D	76,30	80,70	91,10
2007-10-09	F70	D	78,30	83,40	91,50
2007-10-09	A320	D	75,30	79,60	89,80
2007-10-09	E145	D	74,40	77,20	85,90
2007-10-09	B737	D	78,30	82,90	92,20
2007-10-09	B738	D	83,30	88,40	96,30
2007-10-09	AT72	D	75,60	78,10	86,40
2007-10-09	RJ85	D	74,20	77,40	87,40
2007-10-09	B752	D	79,80	85,30	93,30
2007-10-09	B735	D	78,00	84,40	92,80
2007-10-09	E170	D	78,00	82,30	92,00
2007-10-09	B734	D	81,50	86,70	95,10
2007-10-09	B735	D	76,80	81,70	90,80
2007-10-09	E145	D	73,70	76,80	85,20
2007-10-09	E170	D	79,30	84,40	93,30
2007-10-09	B735	D	77,30	83,20	91,90
2007-10-09	AT72	D	74,20	77,20	85,60
2007-10-09	AT45	D	74,30	76,70	85,40
2007-10-09	AT45	D	72,50	74,30	82,90
2007-10-09	E170	D	77,50	82,40	91,90
2007-10-09	A320	D	77,20	80,80	91,40
2007-10-09	E170	D	77,00	83,00	93,20
2007-10-09	A320	D	74,50	78,50	89,40
2007-10-09	A320	D	78,50	82,30	92,10
2007-10-09	A320	D	76,50	79,50	91,10
2007-10-09	RJ1H	D	80,20	85,00	92,70
2007-10-09	A320	D	79,10	84,10	93,00
2007-10-09	B763	D	86,50	92,80	100,60
2007-10-09	B734	D	79,30	84,60	92,50
2007-10-09	A319	D	76,10	80,50	90,20
2007-10-09	E170	D	76,20	81,30	91,50
2007-10-09	AT72	D	73,00	75,60	86,40
2007-10-09	RJ85	D	76,70	81,00	89,70
2007-10-09	A319	D	76,80	80,00	90,60
2007-10-09	E170	D	77,00	81,60	91,20
2007-10-09	AT45	D	74,30	77,20	85,80
2007-10-09	E170	D	76,50	81,50	91,30
2007-10-09	B752	D	72,60	74,80	84,90
2007-10-09	B733	D	78,40	82,60	92,50
2007-10-09	B733	D	78,60	83,60	92,30
2007-10-09	AT45	D	74,50	76,00	84,50
2007-10-09	E145	D	74,70	79,20	87,00
2007-10-09	E170	D	73,70	76,30	88,20
2007-10-09	AT72	D	73,70	77,00	84,80
2007-10-09	B733	D	76,20	81,00	89,80
2007-10-09	RJ1H	D	79,70	84,60	92,30
2007-10-09	B735	D	79,50	84,50	92,30
2007-10-09	E170	D	77,40	81,80	91,30
2007-10-09	AT72	D	76,10	80,50	87,60

2007-10-09	B733	D	76,60	80,80	90,00
2007-10-09	F70	D	75,90	81,30	90,20
2007-10-09	A319	D	76,60	79,80	89,60
2007-10-09	T154	D	83,50	90,50	97,40
2007-10-09	E170	D	75,50	79,80	90,30
2007-10-09	F2TH	D	78,10	82,00	89,30
2007-10-09	JS32	D	71,70	73,60	82,10
2007-10-09	C56X	D	75,00	77,80	85,00
2007-10-09	AN28	D	71,00	74,10	87,20
2007-10-09	AT72	D	73,40	76,10	85,10
2007-10-09	GLF4	D	72,50	75,10	84,00
2007-10-09	B734	D	81,70	87,70	94,90
2007-10-09	A319	D	77,20	80,90	91,70
2007-10-09	JS32	D	72,10	74,90	83,60
2007-10-09	C680	D	74,20	76,70	85,30
2007-10-09	DH8D	D	72,80	74,20	83,20
2007-10-09	E145	D	75,00	77,50	85,40
2007-10-09	B734	D	79,60	85,20	93,00
2007-10-09	AT72	D	71,60	73,20	81,60
2007-10-09	B735	D	78,30	84,00	92,90
2007-10-09	E170	D	73,40	77,80	89,40
2007-10-09	AT45	D	73,00	74,30	83,00
2007-10-09	E145	D	73,70	76,20	84,50
2007-10-09	A320	D	77,90	82,20	92,20
2007-10-09	E145	D	74,60	77,70	86,40
2007-10-09	B763	D	87,40	92,90	100,20
2007-10-09	E170	D	76,50	80,80	91,50
2007-10-09	C650	D	81,60	88,20	94,80
2007-10-09	AT45	D	74,40	75,80	84,40
2007-10-09	E170	D	75,70	79,10	90,80
2007-10-09	E170	D	76,80	80,90	91,10
2007-10-09	A319	D	75,80	80,60	90,50
2007-10-09	E170	D	76,00	79,80	90,10
2007-10-09	E170	D	77,30	81,70	92,10
2007-10-09	RJ85	D	75,80	79,70	89,60
2007-10-09	E170	D	77,60	81,90	91,70
2007-10-09	B763	D	85,30	92,20	100,20
2007-10-09	A319	D	77,30	80,20	90,90
2007-10-09	E145	D	73,00	76,20	85,80
2007-10-09	A320	D	78,30	81,60	92,30
2007-10-09	B735	D	77,50	82,40	91,50
2007-10-09	AT72	D	75,60	81,30	88,80
2007-10-09	B733	D	79,90	85,20	92,90
2007-10-09	AT45	D	72,90	74,10	82,90
2007-10-09	B733	D	77,20	82,20	90,80
2007-10-09	B733	D	77,90	83,20	92,20
2007-10-09	E170	D	74,20	77,20	89,20
2007-10-09	A320	D	78,00	81,30	91,40
2007-10-09	E170	D	75,90	79,90	90,20
2007-10-09	E145	D	76,50	80,90	88,80
2007-10-09	RJ85	D	75,00	79,80	89,30
2007-10-09	A318	D	74,20	76,90	87,90
2007-10-09	AT72	D	74,30	78,00	84,70
2007-10-09	B735	D	77,60	82,30	90,40
2007-10-09	DH8D	D	70,40	71,50	80,80
2007-10-09	A320	D	78,40	81,90	91,40

2007-10-09	B736	D	75,70	78,50	88,30
2007-10-09	E170	D	77,20	81,40	91,20
2007-10-09	RJ1H	D	76,80	80,70	89,10
2007-10-09	E145	D	74,30	78,60	86,10
2007-10-09	B734	D	78,80	83,70	91,80
2007-10-09	E170	D	78,80	83,20	92,60
2007-10-09	E145	D	74,70	77,00	85,10
2007-10-09	B462	D	73,00	76,20	86,30
2007-10-09	MD82	D	83,10	89,10	98,50
2007-10-09	B733	D	76,70	80,60	89,30
2007-10-09	B738	D	81,40	86,40	94,50
2007-10-09	E170	D	79,40	83,70	92,80
2007-10-09	B735	D	77,90	82,60	90,20
2007-10-09	A320	D	79,80	84,40	92,60
2007-10-09	AT72	D	75,90	78,80	85,90
2007-10-09	MD11	D	84,80	91,00	99,10
2007-10-09	B737	D	78,40	83,10	92,00
2007-10-09	E170	D	78,80	83,90	92,90
2007-10-09	E170	D	77,00	80,40	90,60
2007-10-09	E170	D	79,00	83,90	92,80
2007-10-09	A320	D	83,30	88,30	95,80
2007-10-10	SF34	A	85,10	91,30	96,30
2007-10-10	B752	A	86,40	94,50	100,20
2007-10-10	A320	A	85,80	92,60	97,50
2007-10-10	E170	A	83,70	88,70	94,10
2007-10-10	B735	A	85,60	92,20	97,10
2007-10-10	B735	A	85,70	92,40	96,50
2007-10-10	E170	A	84,00	89,50	94,80
2007-10-10	E170	A	80,70	88,20	93,80
2007-10-10	B733	A	82,70	91,80	97,20
2007-10-10	E145	A	78,70	83,30	90,40
2007-10-10	AT43	A	82,10	88,60	94,70
2007-10-10	B752	A	86,80	93,90	99,40
2007-10-10	A320	A	81,60	89,30	95,00
2007-10-10	E145	D	73,70	76,20	86,00
2007-10-10	B734	A	84,70	91,60	96,50
2007-10-10	B737	A	79,80	87,70	93,60
2007-10-10	JS32	A	83,20	91,90	97,80
2007-10-10	B733	A	84,10	92,30	97,10
2007-10-10	B734	A	81,30	93,10	98,10
2007-10-10	E170	D	79,60	86,80	94,30
2007-10-10	CRJ2	A	80,70	85,30	91,80
2007-10-10	B738	A	83,90	92,40	97,70
2007-10-10	B762	A	85,00	91,10	97,80
2007-10-10	B733	A	83,10	91,50	96,70
2007-10-10	MD87	A	82,00	89,50	94,60
2007-10-10	DH8D	A	78,10	85,00	90,70
2007-10-10	B737	A	81,70	89,80	95,10
2007-10-10	B752	A	85,50	92,80	98,90
2007-10-10	E145	A	76,00	80,40	89,30
2007-10-10	B735	A	83,90	90,00	94,70
2007-10-10	A320	A	82,90	89,70	95,20
2007-10-10	B735	A	84,50	90,60	94,90
2007-10-10	E145	A	78,30	83,90	90,00
2007-10-10	A320	A	83,80	91,00	95,90
2007-10-10	B763	A	87,20	93,00	99,00

2007-10-10	RJ85	A	81,90	87,00	91,90
2007-10-10	E170	A	83,20	89,90	94,60
2007-10-10	E170	A	80,40	87,30	92,50
2007-10-10	B733	A	83,70	91,60	96,20
2007-10-10	C56X	A	80,20	88,30	92,70
2007-10-10	E145	D	76,20	79,50	86,20
2007-10-10	B734	A	86,90	93,90	98,70
2007-10-10	E170	A	81,10	87,70	93,40
2007-10-10	L410	A	80,10	84,50	90,10
2007-10-10	B735	A	84,60	91,30	95,80
2007-10-10	A320	A	82,00	88,90	94,60
2007-10-10	E170	A	82,20	87,60	93,00
2007-10-10	A320	A	83,60	89,90	95,40
2007-10-10	A320	A	82,70	89,10	94,70
2007-10-10	A320	A	82,20	88,10	93,90
2007-10-10	E170	A	82,70	88,30	93,10
2007-10-10	A319	A	83,30	90,00	95,10
2007-10-10	E145	D	74,50	80,00	86,60
2007-10-10	B733	A	85,30	92,90	97,90
2007-10-10	E145	D	76,60	82,00	88,40
2007-10-10	E190	D	78,10	83,60	91,90
2007-10-10	B735	D	78,70	85,10	92,70
2007-10-10	A320	D	82,00	87,30	95,40
2007-10-10	B733	D	81,10	85,30	93,60
2007-10-10	B734	D	82,90	89,90	96,70
2007-10-10	B734	D	81,90	88,40	95,20
2007-10-10	A320	D	79,50	84,80	93,50
2007-10-10	A320	D	79,30	83,60	92,70
2007-10-10	A320	D	80,40	85,20	93,40
2007-10-10	A320	D	77,90	82,40	92,70
2007-10-10	B763	D	87,90	94,00	101,10
2007-10-10	E170	D	77,20	80,80	90,80
2007-10-10	A319	D	77,80	81,10	90,60
2007-10-10	B733	D	77,50	82,10	91,10
2007-10-10	B762	D	85,50	93,50	100,20
2007-10-10	B733	D	80,20	85,80	93,20
2007-10-10	E170	D	77,40	80,80	90,80
2007-10-10	E170	D	77,80	83,20	92,40
2007-10-10	E145	D	74,10	76,90	84,50
2007-10-10	T154	D	88,20	95,30	102,00
2007-10-10	B738	D	80,70	85,90	93,70
2007-10-10	AT72	D	75,80	79,00	85,80
2007-10-10	B733	D	77,50	81,30	90,30
2007-10-10	RJ85	D	76,10	80,40	88,20
2007-10-10	B735	D	79,00	84,80	92,80
2007-10-10	E170	D	77,30	80,90	90,00
2007-10-10	B734	D	77,60	82,30	90,80
2007-10-10	E170	D	78,40	83,10	92,00
2007-10-10	AT45	D	74,30	77,60	85,40
2007-10-10	LJ60	D	74,60	77,90	85,40
2007-10-10	A320	D	84,00	90,20	97,40
2007-10-10	JS32	D	71,40	72,40	81,40
2007-10-10	E170	D	77,80	81,80	91,00
2007-10-10	B734	D	81,30	88,50	95,30
2007-10-10	E145	D	77,10	80,50	87,10
2007-10-10	B735	D	80,60	85,30	92,90

2007-10-10	E145	D	75,30	80,10	87,90
2007-10-10	B738	D	81,60	87,50	94,80
2007-10-10	E170	D	78,50	82,60	91,00
2007-10-10	AT72	D	75,10	77,00	85,50
2007-10-10	E170	D	77,30	81,70	91,30
2007-10-10	AT45	D	72,40	75,10	84,20
2007-10-10	E170	D	77,50	82,30	91,80
2007-10-10	A319	D	77,50	81,60	90,90
2007-10-10	E170	D	78,40	83,20	91,80
2007-10-10	B762	D	84,90	91,90	98,50
2007-10-10	B738	D	79,70	84,70	92,90
2007-10-10	E170	D	79,40	86,30	93,40
2007-10-10	E170	D	78,70	82,80	91,50
2007-10-10	B734	D	80,80	87,40	94,20
2007-10-10	B738	D	76,50	80,20	89,30
2007-10-10	B734	D	82,30	88,90	95,30
2007-10-10	E145	D	75,00	77,60	85,00
2007-10-10	A320	D	78,40	83,00	92,20
2007-10-10	E145	D	74,80	79,70	87,10
2007-10-10	AT72	D	73,60	80,40	88,90
2007-10-10	A319	D	77,20	81,50	91,20
2007-10-10	B735	D	80,90	86,40	93,20
2007-10-10	E170	D	80,30	84,80	92,80
2007-10-10	A319	D	79,30	83,20	92,30
2007-10-10	B735	D	80,70	85,70	92,70
2007-10-10	E170	D	81,70	86,70	94,00
2007-10-10	B735	D	81,20	86,40	93,50
2007-10-10	E170	D	76,80	80,70	90,40
2007-10-10	H25B	D	76,60	79,60	87,70
2007-10-10	B733	D	79,90	86,10	93,50
2007-10-10	B462	D	77,20	80,60	89,30
2007-10-10	A318	D	77,30	80,60	89,40
2007-10-10	A320	D	79,10	87,20	95,80
2007-10-10	LJ35	D	77,10	82,30	90,10
2007-10-10	B735	D	82,50	87,80	93,90
2007-10-10	B734	D	83,40	90,70	96,80
2007-10-10	F100	D	80,60	84,60	93,40
2007-10-10	B735	D	80,00	85,30	92,00
2007-10-10	B738	D	79,30	83,40	91,60
2007-10-10	B736	D	76,40	81,00	90,90
2007-10-10	A319	D	79,90	83,60	92,20
2007-10-10	E170	D	79,50	83,50	92,30
2007-10-10	C56X	D	74,80	77,80	85,50
2007-10-10	B735	D	81,40	86,60	93,40
2007-10-10	E170	D	80,80	85,20	92,80
2007-10-10	E170	D	79,50	84,00	92,30
2007-10-10	E170	D	79,10	84,10	92,60
2007-10-10	A320	D	78,50	84,30	93,20
2007-10-10	B733	D	77,50	82,30	90,10
2007-10-10	E170	D	79,50	83,60	92,10
2007-10-10	B462	D	74,90	76,90	87,20
2007-10-10	B738	D	82,70	87,60	94,80
2007-10-10	MD11	D	85,80	93,50	100,30
2007-10-10	E145	D	77,20	81,00	87,20
2007-10-10	RJ85	D	73,90	76,60	86,50
2007-10-10	A320	D	80,10	84,00	92,40

2007-10-10	B738	D	84,00	90,10	96,50
2007-10-11	A320	D	77,30	81,80	92,10
2007-10-11	A320	D	78,50	82,40	92,10
2007-10-11	B734	D	80,50	86,10	94,00
2007-10-11	A320	D	78,10	82,00	91,90
2007-10-11	B733	D	78,70	83,80	92,10
2007-10-11	E145	D	71,90	74,50	83,70
2007-10-11	E170	D	78,20	82,40	92,00
2007-10-11	B734	D	79,30	85,60	93,30
2007-10-11	B733	D	80,50	86,40	93,80
2007-10-11	E170	D	75,90	78,70	89,30
2007-10-11	B734	D	80,20	86,70	94,50
2007-10-11	C25A	D	72,70	74,50	83,50
2007-10-11	SF34	D	73,90	77,00	84,70
2007-10-11	L410	D	75,90	78,40	87,40
2007-10-11	AT72	D	73,70	76,10	84,50
2007-10-11	E145	D	74,50	77,00	85,30
2007-10-11	E170	D	76,30	80,10	90,30
2007-10-11	E145	D	73,40	78,10	87,40
2007-10-11	AT45	D	74,10	75,90	84,10
2007-10-11	B733	D	78,90	84,00	93,00
2007-10-11	B735	D	78,10	84,50	92,70
2007-10-11	E170	D	79,00	83,20	92,20
2007-10-11	AT45	D	71,10	73,10	82,90
2007-10-11	AT45	D	76,20	79,90	86,20
2007-10-11	E170	D	77,60	82,80	91,80
2007-10-11	E170	D	75,60	79,10	89,90
2007-10-11	A320	D	80,50	84,70	94,30
2007-10-11	B733	D	79,40	85,60	94,20
2007-10-11	B735	D	77,70	82,60	91,50
2007-10-11	F2TH	D	75,00	79,30	90,20
2007-10-11	B733	D	80,30	86,00	93,90
2007-10-11	E170	D	75,30	79,10	90,80
2007-10-11	B734	D	82,20	88,00	95,70
2007-10-11	B736	D	76,90	81,00	90,80
2007-10-11	B733	D	78,50	84,00	92,70
2007-10-11	B734	D	78,90	84,20	92,10
2007-10-11	F70	D	75,10	79,20	89,40
2007-10-11	E170	D	80,10	84,60	93,10
2007-10-11	SR22	D	75,50	78,40	87,60
2007-10-11	CRJ2	D	72,60	74,90	83,10
2007-10-11	A320	D	79,20	84,10	93,10
2007-10-11	RJ1H	D	80,40	84,60	92,50
2007-10-11	A321	D	79,10	84,90	94,00
2007-10-11	B735	D	79,50	85,10	92,50
2007-10-11	B733	D	79,00	84,90	93,40
2007-10-11	MD82	D	83,60	90,10	99,40
2007-10-11	B737	D	77,10	81,30	90,70
2007-10-11	CRJ7	D	73,30	77,10	87,20
2007-10-11	B462	D	74,80	77,70	87,60
2007-10-11	JS32	D	72,30	74,70	82,30
2007-10-11	E170	D	78,80	83,70	93,50
2007-10-11	B735	D	78,20	84,60	92,60
2007-10-11	E170	D	77,80	82,10	92,20
2007-10-11	E145	D	72,70	75,70	85,20
2007-10-11	DH8D	D	72,20	74,80	86,20

2007-10-11	A320	D	77,90	81,40	91,70
2007-10-11	RJ85	D	75,00	79,50	89,50
2007-10-11	E170	D	78,70	83,30	92,30
2007-10-11	A319	D	76,20	80,30	89,70
2007-10-11	E170	D	79,40	85,00	93,40
2007-10-11	E170	D	77,00	83,10	92,40
2007-10-11	B734	D	81,70	87,50	94,90
2007-10-11	E145	D	74,00	75,70	84,00
2007-10-11	B735	D	78,10	83,50	91,50
2007-10-11	E170	D	77,00	81,40	92,20
2007-10-11	E170	D	77,80	81,80	92,30
2007-10-11	E170	D	79,30	84,30	92,90
2007-10-11	AT72	D	74,90	79,30	86,70
2007-10-11	AT45	D	72,50	77,00	86,10
2007-10-11	E170	D	77,00	81,30	90,80
2007-10-11	B763	D	78,00	80,70	90,80
2007-10-11	A320	D	76,20	79,40	89,70
2007-10-11	A320	D	78,00	81,40	91,20
2007-10-11	E170	D	77,20	81,40	91,10
2007-10-11	AT72	D	75,00	77,30	85,00
2007-10-11	B734	D	81,30	87,30	94,70
2007-10-11	E145	D	73,90	76,20	83,90
2007-10-11	C525	D	76,40	79,20	87,50
2007-10-11	AT72	D	76,00	79,20	86,00
2007-10-11	B763	D	89,20	96,70	102,20
2007-10-11	RJ1H	D	78,20	83,20	90,70
2007-10-11	C56X	D	75,60	78,70	86,40
2007-10-11	A319	D	76,80	80,60	89,80
2007-10-11	B738	D	84,10	89,20	96,20
2007-10-11	A320	D	77,90	80,80	90,90
2007-10-11	E145	D	73,60	76,50	84,70
2007-10-11	B762	D	82,40	86,70	95,60
2007-10-11	RJ85	D	77,50	81,50	90,00
2007-10-11	B735	D	78,10	83,70	91,90
2007-10-11	E145	D	75,40	80,10	86,90
2007-10-11	E145	D	75,30	77,80	85,30
2007-10-11	A320	D	82,20	87,10	95,40
2007-10-11	T154	D	88,00	95,50	101,40
2007-10-11	E170	D	77,60	82,50	92,50
2007-10-11	B733	D	74,90	78,30	87,20
2007-10-11	B733	D	77,90	81,80	90,40
2007-10-11	AT45	D	72,60	75,70	84,10
2007-10-11	AN28	D	72,40	74,70	83,20
2007-10-11	AT72	D	75,00	78,00	85,40
2007-10-11	E170	D	76,40	79,60	89,90
2007-10-11	A320	D	75,70	79,40	89,60
2007-10-11	H25B	D	75,10	78,60	88,20
2007-10-11	B733	D	77,90	83,60	92,20
2007-10-11	A320	D	78,20	81,80	91,20
2007-10-11	C25A	D	74,00	77,10	87,60
2007-10-11	B734	D	77,30	81,10	90,30
2007-10-11	RJ1H	D	79,10	83,30	90,50
2007-10-11	F100	D	80,10	84,60	93,90
2007-10-11	BE9L	D	75,70	82,00	86,90
2007-10-11	B734	D	77,90	82,70	90,50
2007-10-11	B733	D	77,60	83,30	91,60

2007-10-11	B735	D	78,20	84,70	92,60
2007-10-11	E170	D	76,30	81,20	91,10
2007-10-11	AT72	D	75,40	78,00	86,20
2007-10-11	A320	D	79,30	84,00	92,90
2007-10-11	E170	D	77,10	82,50	92,00
2007-10-11	B734	D	80,10	86,00	93,50
2007-10-11	E170	D	77,10	81,60	91,40
2007-10-11	JS32	D	72,30	74,20	82,70
2007-10-11	E170	D	76,30	80,90	90,90
2007-10-11	E170	D	78,20	82,80	92,20
2007-10-11	A320	D	75,90	81,30	92,30
2007-10-11	B734	D	77,40	82,30	91,00
2007-10-11	A319	D	76,10	80,60	91,50
2007-10-11	E145	D	74,00	75,90	84,00
2007-10-11	B734	D	78,50	85,70	93,60
2007-10-11	AT72	D	75,30	79,30	85,70
2007-10-11	B736	D	77,60	82,70	91,80
2007-10-11	AT45	D	73,50	76,30	84,60
2007-10-11	B733	D	78,80	84,20	91,60
2007-10-11	F100	D	76,90	80,00	91,50
2007-10-11	A319	D	78,90	82,40	92,50
2007-10-11	A319	D	75,60	80,50	90,50
2007-10-11	E145	D	75,00	77,50	85,00
2007-10-11	E170	D	76,00	79,20	89,60
2007-10-11	E170	D	78,90	83,90	92,70
2007-10-11	E170	D	78,20	82,40	92,00
2007-10-11	FA50	D	82,50	88,20	97,40
2007-10-11	E170	D	79,30	85,20	93,50
2007-10-11	E170	D	79,00	83,70	92,40
2007-10-11	A320	D	77,70	81,80	91,30
2007-10-11	E170	D	77,50	83,70	92,10
2007-10-11	B733	D	78,30	83,30	92,10
2007-10-11	B734	D	80,60	86,30	94,20
2007-10-11	B735	D	78,10	84,20	92,60
2007-10-11	E170	D	77,00	83,20	92,90
2007-10-11	B733	D	77,30	81,70	89,90
2007-10-11	RJ85	D	75,50	78,40	87,80
2007-10-11	B737	D	75,80	78,40	87,60
2007-10-11	B735	D	79,40	84,70	92,80
2007-10-11	A320	D	80,70	85,50	94,00
2007-10-11	E170	D	75,80	79,20	90,00
2007-10-11	A320	D	77,80	80,70	90,80
2007-10-11	A320	D	77,60	81,00	91,00
2007-10-11	E145	D	76,40	79,40	86,40
2007-10-11	A318	D	76,70	80,20	89,50
2007-10-11	RJ1H	D	78,10	81,40	91,10
2007-10-11	AT72	D	72,30	74,90	84,60
2007-10-11	A319	D	78,50	82,80	91,80
2007-10-11	B735	D	77,00	81,50	89,60
2007-10-11	B736	D	74,20	78,20	88,00
2007-10-11	T154	D	83,30	88,90	98,50
2007-10-11	AT72	D	77,30	81,20	89,40
2007-10-11	RJ1H	D	77,80	81,20	90,10
2007-10-11	B735	D	78,50	84,00	92,30
2007-10-11	E170	D	78,60	82,50	92,20
2007-10-11	E170	D	76,80	80,60	90,60

2007-10-11	CRJ2	D	73,00	74,20	83,00
2007-10-11	E170	D	76,60	80,40	90,90
2007-10-11	B735	D	77,20	81,60	90,40
2007-10-11	E170	D	77,40	83,00	92,10
2007-10-11	E145	D	74,50	76,90	84,50
2007-10-11	B733	D	75,40	79,20	88,40
2007-10-11	AT45	D	71,90	72,80	83,60
2007-10-11	B738	D	80,20	84,00	93,40
2007-10-11	MD82	D	82,30	89,30	99,30
2007-10-11	B462	D	72,40	75,00	85,60
2007-10-11	AT72	D	74,00	76,60	84,00
2007-10-11	E170	D	74,70	78,70	89,60
2007-10-11	MD11	D	83,40	88,70	97,30
2007-10-11	B737	D	76,70	80,30	90,50
2007-10-12	A320	D	78,10	81,80	92,50
2007-10-12	A320	D	77,30	80,60	91,30
2007-10-12	A320	D	74,50	77,00	87,80
2007-10-12	B734	D	80,30	86,70	94,70
2007-10-12	B733	D	77,60	82,30	91,60
2007-10-12	E170	D	75,30	79,20	90,10
2007-10-12	E145	D	73,10	76,40	85,70
2007-10-12	AT72	D	73,30	74,80	83,30
2007-10-12	B735	D	75,10	79,40	90,30
2007-10-12	B734	D	81,40	87,00	94,00
2007-10-12	B733	D	77,60	83,50	92,80
2007-10-12	E145	D	73,50	75,40	84,30
2007-10-12	B734	D	78,20	82,40	91,20
2007-10-12	SF34	D	77,20	82,20	88,60
2007-10-12	E170	D	79,30	84,70	93,50
2007-10-12	SF34	D	76,20	80,10	88,50
2007-10-12	L410	D	71,50	73,40	83,30
2007-10-12	L410	D	75,60	78,70	87,90
2007-10-12	AT45	D	71,20	73,50	86,40
2007-10-12	AT72	D	72,10	74,50	88,10
2007-10-12	B734	D	77,40	83,40	92,20
2007-10-12	B733	D	78,40	82,00	92,00
2007-10-12	E145	D	76,50	80,70	88,30
2007-10-12	E170	D	75,30	79,60	90,40
2007-10-12	A320	D	75,90	79,90	91,20
2007-10-12	E170	D	76,20	81,00	91,40
2007-10-12	E170	D	75,80	80,50	90,30
2007-10-12	B752	D	73,30	77,50	87,10
2007-10-12	E145	D	76,10	79,90	86,90
2007-10-12	E170	D	74,40	77,80	88,70
2007-10-12	AN28	D	70,70	74,20	80,70
2007-10-12	E170	D	77,30	82,40	91,70
2007-10-12	E145	D	72,80	74,90	85,10
2007-10-12	E170	D	71,20	73,00	81,60
2007-10-12	E170	D	75,10	78,10	89,20
2007-10-12	B734	D	80,60	86,30	94,40
2007-10-12	B733	D	80,00	86,80	94,80
2007-10-12	A320	D	77,30	82,20	92,50
2007-10-12	B738	D	81,70	86,60	94,70
2007-10-12	AT45	D	72,60	74,70	83,00
2007-10-12	AT72	D	73,80	76,60	84,90
2007-10-12	B734	D	81,30	87,20	95,30

2007-10-12	B734	D	77,70	83,50	91,60
2007-10-12	MD11	D	85,10	91,90	100,50
2007-10-12	B737	D	74,60	79,20	90,40
2007-10-12	B735	D	75,60	79,20	89,00
2007-10-12	B736	D	76,40	81,10	91,90
2007-10-12	CRJ2	D	73,00	74,10	83,40
2007-10-12	AT72	D	72,00	74,30	83,20
2007-10-12	E170	D	79,40	84,40	94,10
2007-10-12	RJ1H	D	78,20	84,40	92,20
2007-10-12	B737	D	78,50	82,10	91,50
2007-10-12	A319	D	78,00	81,20	91,80
2007-10-12	C550	D	72,40	76,20	86,20
2007-10-12	T154	D	84,70	90,20	99,20
2007-10-12	C525	D	74,60	78,30	86,70
2007-10-12	B735	D	77,30	80,70	90,50
2007-10-12	E145	D	75,20	78,40	87,00
2007-10-12	E145	D	73,50	77,40	88,40
2007-10-12	DH8D	D	70,10	71,90	82,20
2007-10-12	C560	D	76,20	81,90	92,10
2007-10-12	E145	D	73,60	75,40	84,40
2007-10-12	B735	D	75,90	80,20	88,40
2007-10-12	A320	D	74,50	76,80	88,10
2007-10-12	E170	D	72,70	76,90	87,20
2007-10-12	E170	D	76,10	81,00	89,50
2007-10-12	E170	D	77,40	82,00	91,20
2007-10-12	AT45	D	70,90	72,20	80,90
2007-10-12	B735	D	76,30	82,30	90,60
2007-10-12	C550	D	74,20	77,10	86,30
2007-10-12	E170	D	77,90	81,70	91,60
2007-10-12	E170	D	74,00	76,20	86,50
2007-10-12	BE40	D	70,90	73,10	83,20
2007-10-12	B738	D	78,70	83,20	92,50
2007-10-12	E170	D	73,30	76,90	88,10
2007-10-12	E170	D	75,80	79,70	88,80
2007-10-12	RJ85	D	71,80	75,30	85,20
2007-10-12	AT45	D	71,70	73,50	82,10
2007-10-12	A320	D	75,00	77,90	88,40
2007-10-12	B733	D	75,70	80,00	90,30
2007-10-12	AT72	D	72,80	74,10	83,60
2007-10-12	E170	D	73,40	75,90	86,40
2007-10-12	B733	D	76,60	81,90	90,80
2007-10-12	B735	D	79,50	86,50	93,30
2007-10-12	C560	D	74,00	77,20	85,50
2007-10-12	A320	D	76,30	79,20	89,90
2007-10-12	A320	D	78,20	81,30	91,60
2007-10-12	AT72	D	72,30	75,40	85,10
2007-10-12	A320	D	77,20	81,80	92,30
2007-10-12	A320	D	74,00	76,70	87,40
2007-10-12	A319	D	76,20	79,20	88,80
2007-10-12	B733	D	75,00	78,50	87,80
2007-10-12	B733	D	78,00	82,90	91,40
2007-10-12	A319	D	74,80	77,80	89,80
2007-10-12	CRJ7	D	78,20	81,50	90,50
2007-10-12	E170	D	76,40	80,80	89,80
2007-10-12	AT72	D	74,00	76,20	84,70
2007-10-12	A320	D	75,80	78,70	89,10

2007-10-12	E170	D	75,80	79,40	90,00
2007-10-12	F2TH	D	75,40	77,30	85,80
2007-10-12	E170	D	75,90	79,80	90,70
2007-10-12	AT72	D	71,70	72,90	82,90
2007-10-12	E145	D	73,50	75,60	84,30
2007-10-12	B733	D	76,90	83,20	92,00
2007-10-12	E170	D	75,90	80,60	90,70
2007-10-12	E170	D	77,10	81,60	91,10
2007-10-12	RJ1H	D	79,50	83,80	91,50
2007-10-12	B734	D	80,40	86,20	94,30
2007-10-12	A320	D	76,40	79,90	90,70
2007-10-12	AN26	D	88,40	95,00	101,20
2007-10-12	B735	D	76,20	80,30	89,80
2007-10-12	B733	D	79,30	83,70	92,10
2007-10-12	C525	D	71,30	74,30	81,30
2007-10-12	A321	D	79,90	84,10	93,70
2007-10-12	DH8D	D	70,90	73,60	80,90
2007-10-12	E170	D	72,80	75,90	88,00
2007-10-12	AT45	D	72,10	73,60	82,10
2007-10-12	AT72	D	73,80	77,20	84,60
2007-10-12	E170	D	76,00	79,50	90,90
2007-10-12	JS32	D	70,30	71,70	80,80
2007-10-12	AT72	D	73,20	75,00	83,60
2007-10-12	E170	D	75,80	79,40	90,10
2007-10-12	A320	D	76,20	79,80	90,90
2007-10-12	E145	D	70,60	72,40	81,00
2007-10-12	A319	D	77,10	81,90	92,20
2007-10-12	E145	D	74,30	76,50	85,80
2007-10-12	E145	D	74,10	76,10	84,90
2007-10-12	B734	D	78,10	84,40	92,50
2007-10-12	B734	D	80,80	85,70	94,20
2007-10-12	E170	D	75,10	79,80	90,50
2007-10-12	A319	D	75,10	78,70	90,50
2007-10-12	B735	D	76,20	80,60	90,30
2007-10-12	E170	D	76,70	80,80	91,30
2007-10-12	RJ85	D	74,90	79,70	89,70
2007-10-12	E170	D	73,90	78,00	88,50
2007-10-12	E145	D	74,60	78,00	84,60
2007-10-12	E170	D	75,50	79,70	90,70
2007-10-12	E170	D	76,70	81,50	91,90
2007-10-12	AT72	D	72,20	73,90	82,20
2007-10-12	E145	D	73,40	76,10	84,20
2007-10-12	B735	D	76,10	81,40	91,10
2007-10-12	AT45	D	71,00	72,70	83,00
2007-10-12	E170	D	76,10	79,70	90,90
2007-10-12	B733	D	77,70	83,00	92,50
2007-10-12	AT72	D	70,70	72,10	81,90
2007-10-12	A319	D	76,00	79,80	90,20
2007-10-12	AT45	D	72,90	74,60	84,00
2007-10-12	A320	D	77,00	79,80	91,70
2007-10-12	B733	D	77,20	81,70	91,20
2007-10-12	E170	D	75,00	78,70	90,60
2007-10-12	B737	D	73,90	77,40	87,40
2007-10-12	B735	D	75,30	79,50	89,50
2007-10-12	E145	D	73,80	75,90	84,20
2007-10-12	E170	D	73,60	76,80	88,80

2007-10-12	AT72	D	72,70	76,00	85,50
2007-10-12	B735	D	78,30	82,80	91,10
2007-10-12	MD83	D	82,00	89,60	97,90
2007-10-12	A318	D	74,90	78,10	88,70
2007-10-12	E145	D	73,10	75,80	83,50
2007-10-12	B736	D	72,10	75,00	84,90
2007-10-12	CRJ2	D	73,60	75,80	84,40
2007-10-12	E170	D	74,30	78,00	88,80
2007-10-12	E170	D	72,90	78,00	88,70
2007-10-12	E170	D	79,00	84,10	92,80
2007-10-12	RJ1H	D	74,40	78,10	88,00
2007-10-12	E170	D	76,90	80,70	90,50
2007-10-12	AT72	D	73,80	77,30	84,90
2007-10-12	E170	D	75,50	79,80	90,10
2007-10-12	B735	D	75,80	80,70	90,30
2007-10-12	B733	D	73,80	77,90	88,30
2007-10-12	B462	D	72,90	76,80	86,70
2007-10-12	B738	D	80,20	84,00	93,50
2007-10-12	AT45	D	70,80	72,50	82,60
2007-10-12	B752	D	77,30	81,90	91,40
2007-10-12	MD87	D	80,70	87,00	97,50
2007-10-12	A320	D	77,20	80,10	90,60
2007-10-12	A320	D	79,40	83,70	93,70
2007-10-12	AT72	D	72,70	75,10	84,50
2007-10-12	MD11	D	80,00	83,60	95,40
2007-10-12	A320	D	76,80	81,30	90,60
2007-10-13	A320	D	77,20	80,20	90,80
2007-10-13	A320	D	76,60	80,80	90,60
2007-10-13	A320	D	76,00	79,50	90,30
2007-10-13	E170	D	74,40	78,30	88,50
2007-10-13	E145	D	74,20	77,10	85,00
2007-10-13	B734	D	77,20	82,90	91,50
2007-10-13	B733	D	79,50	84,00	92,70
2007-10-13	E170	D	74,60	78,40	89,10
2007-10-13	B734	D	78,70	84,50	93,20
2007-10-13	B733	D	77,00	81,70	91,60
2007-10-13	A320	D	79,20	82,80	92,80
2007-10-13	AT72	D	71,50	73,10	81,50
2007-10-13	A319	D	75,30	78,60	88,80
2007-10-13	B733	D	75,40	80,30	89,60
2007-10-13	AT72	D	71,80	74,10	82,60
2007-10-13	AT45	D	73,70	76,20	85,20
2007-10-13	A320	D	77,40	81,30	91,70
2007-10-13	E170	D	76,00	80,20	90,10
2007-10-13	AT72	D	70,40	72,40	80,40
2007-10-13	E170	D	75,70	81,00	90,60
2007-10-13	E145	D	73,70	76,70	84,10
2007-10-13	E145	D	74,10	76,80	84,10
2007-10-13	B735	D	77,60	81,70	90,40
2007-10-13	B735	D	77,50	82,90	91,20
2007-10-13	E145	D	71,10	73,20	81,10
2007-10-13	B733	D	78,00	84,80	92,30
2007-10-13	E170	D	75,40	79,00	89,50
2007-10-13	B734	D	80,50	85,60	94,00
2007-10-13	B752	D	78,70	84,20	92,60
2007-10-13	AT72	D	73,00	76,00	83,40

2007-10-13	B735	D	76,70	82,30	90,70
2007-10-13	RJ1H	D	76,20	79,60	88,80
2007-10-13	B735	D	76,60	83,50	92,10
2007-10-13	B734	D	79,50	85,40	92,90
2007-10-13	E170	D	77,20	80,90	91,00
2007-10-13	E190	D	75,80	81,40	90,10
2007-10-13	T154	D	82,70	89,00	98,60
2007-10-13	E170	D	79,20	84,10	92,50
2007-10-13	E170	D	78,40	83,20	92,30
2007-10-13	E170	D	77,50	81,20	91,10
2007-10-13	E170	D	77,10	82,70	92,50
2007-10-13	E170	D	77,60	82,60	91,80
2007-10-13	E170	D	75,60	78,20	90,10
2007-10-13	E145	D	72,20	74,70	82,60
2007-10-13	E145	D	72,40	75,20	82,80
2007-10-13	AT72	D	73,80	76,80	84,60
2007-10-13	B734	D	80,50	87,10	95,10
2007-10-13	B733	D	76,10	81,20	90,10
2007-10-13	C56X	D	72,00	74,20	82,40
2007-10-13	B735	D	79,60	84,30	92,80
2007-10-13	A320	D	76,30	80,30	90,90
2007-10-13	B734	D	79,80	85,10	93,40
2007-10-13	A319	D	77,00	80,80	90,40
2007-10-13	AT72	D	72,90	75,20	82,90
2007-10-13	E170	D	76,40	80,30	90,80
2007-10-13	A320	D	77,90	81,60	91,60
2007-10-13	B735	D	76,30	81,40	90,60
2007-10-13	A320	D	77,40	81,40	91,30
2007-10-13	B734	D	79,60	83,70	92,60
2007-10-13	A320	D	78,60	82,50	92,60
2007-10-13	RJ85	D	72,80	77,00	87,50
2007-10-13	B733	D	77,00	81,20	90,40
2007-10-13	E170	D	79,10	83,60	93,30
2007-10-13	C550	D	70,50	73,80	81,70
2007-10-13	AT72	D	73,60	76,60	84,00
2007-10-13	E170	D	76,70	81,00	90,80
2007-10-13	E145	D	73,30	76,40	84,10
2007-10-13	E170	D	75,40	80,00	90,60
2007-10-13	B737	D	77,40	81,70	91,00
2007-10-13	B733	D	80,10	84,80	93,80
2007-10-13	B733	D	77,70	83,00	91,10
2007-10-13	E170	D	75,20	78,90	89,70
2007-10-13	B462	D	74,90	78,20	88,60
2007-10-13	B733	D	79,30	84,90	93,40
2007-10-13	A320	D	76,70	80,00	90,30
2007-10-13	RJ1H	D	74,70	80,80	90,00
2007-10-13	B733	D	73,50	76,90	87,10
2007-10-13	B734	D	75,80	80,90	89,40
2007-10-13	E170	D	77,00	80,70	91,00
2007-10-13	B735	D	75,90	82,10	90,50
2007-10-13	AT45	D	70,80	73,20	81,50
2007-10-13	A318	D	73,70	78,10	87,50
2007-10-13	AT72	D	71,50	72,60	81,90
2007-10-13	E145	D	73,10	75,20	83,50
2007-10-13	B735	D	75,60	80,20	89,20
2007-10-13	B733	D	77,10	82,40	90,70

2007-10-13	E170	D	77,30	81,50	91,10
2007-10-13	E145	D	72,90	76,80	84,40
2007-10-13	AT45	D	71,10	73,00	81,10
2007-10-13	B735	D	79,30	84,50	93,40
2007-10-13	AN26	D	83,90	89,80	97,50
2007-10-13	RJ85	D	73,80	77,00	85,80
2007-10-13	B734	D	76,00	81,30	89,80
2007-10-13	E145	D	73,40	76,60	83,40
2007-10-13	E170	D	75,80	79,60	90,30
2007-10-13	E170	D	75,00	79,70	90,30
2007-10-13	E145	D	74,40	77,10	85,20
2007-10-13	E170	D	74,40	78,30	88,30
2007-10-13	P180	D	78,30	82,30	91,50
2007-10-13	H25B	D	76,50	81,00	89,50
2007-10-13	A320	D	78,30	81,20	91,50
2007-10-13	A319	D	76,00	78,90	89,40
2007-10-13	E170	D	74,30	77,10	88,60
2007-10-13	E170	D	76,40	81,60	90,80
2007-10-13	RJ1H	D	76,10	79,00	88,10
2007-10-13	A320	D	77,80	81,30	91,00
2007-10-13	A320	D	77,20	80,20	91,20
2007-10-13	AT72	D	72,60	74,10	83,40
2007-10-13	B733	D	77,20	82,60	91,50
2007-10-13	A319	D	75,80	79,20	89,40
2007-10-13	F100	D	74,50	78,40	89,60
2007-10-13	AT72	D	73,60	76,90	85,60
2007-10-13	E170	D	76,50	80,60	91,40
2007-10-13	E170	D	75,10	79,30	90,10
2007-10-13	RJ1H	D	74,60	78,30	88,60
2007-10-13	C550	D	73,00	75,40	83,80
2007-10-13	B752	D	77,40	81,70	90,70
2007-10-13	B738	D	80,10	84,60	93,80
2007-10-14	A320	D	78,10	81,10	91,30
2007-10-14	A320	D	79,70	83,40	92,70
2007-10-14	E170	D	78,30	82,70	92,30
2007-10-14	A320	D	78,20	82,30	91,90
2007-10-14	B733	D	79,30	84,60	92,90
2007-10-14	B734	D	80,60	85,90	94,00
2007-10-14	A319	D	77,70	82,00	91,10
2007-10-14	B734	D	81,10	87,10	94,70
2007-10-14	B735	D	78,40	84,00	91,60
2007-10-14	E170	D	76,30	80,30	89,70
2007-10-14	E145	D	73,60	75,70	83,60
2007-10-14	E170	D	74,80	77,70	88,20
2007-10-14	E145	D	75,10	77,20	85,10
2007-10-14	E170	D	76,30	80,30	90,80
2007-10-14	E170	D	80,20	84,80	93,20
2007-10-14	E170	D	79,30	84,10	92,90
2007-10-14	B733	D	80,80	85,80	93,60
2007-10-14	B736	D	75,20	78,10	87,00
2007-10-14	B763	A	88,20	94,00	99,30
2007-10-14	A320	D	80,50	84,40	93,90
2007-10-14	B735	D	78,50	84,80	92,10
2007-10-14	RJ1H	D	81,50	85,90	92,30
2007-10-14	B738	D	80,40	85,40	93,20
2007-10-14	B735	D	78,80	84,70	92,00

2007-10-14	A319	D	76,60	80,20	90,00
2007-10-14	E170	D	78,80	82,60	92,00
2007-10-14	B735	D	78,30	82,90	91,00
2007-10-14	B703	D	86,30	93,80	103,50
2007-10-14	E170	D	79,70	83,50	92,70
2007-10-14	E170	D	78,80	83,60	92,70
2007-10-14	B735	D	79,00	84,70	92,20
2007-10-14	E170	D	76,20	81,20	90,70
2007-10-14	E170	D	77,90	82,50	91,70
2007-10-14	A320	D	77,90	81,80	91,10
2007-10-14	B734	D	81,70	87,20	94,50
2007-10-14	A320	D	78,70	82,80	91,70
2007-10-14	B734	D	82,20	88,10	95,00
2007-10-14	T154	D	85,70	92,40	100,50
2007-10-14	A320	D	78,20	81,90	91,00
2007-10-14	A320	D	77,70	82,20	91,20
2007-10-14	A319	D	76,20	80,40	90,00
2007-10-14	A319	D	76,20	79,50	89,00
2007-10-14	RJ85	D	77,10	81,20	89,20
2007-10-14	E170	D	77,30	82,00	91,10
2007-10-14	B735	D	77,20	81,50	90,20
2007-10-14	E145	D	75,20	78,60	85,60
2007-10-14	E170	D	77,30	81,20	91,10
2007-10-14	A320	D	77,90	82,00	90,70
2007-10-14	A320	D	78,30	82,30	91,30
2007-10-14	B733	D	78,70	83,20	91,20
2007-10-14	B733	D	77,90	82,60	91,30
2007-10-14	F100	D	78,40	81,80	91,80
2007-10-14	E170	D	74,00	77,40	87,50
2007-10-14	AT45	D	73,50	74,90	83,50
2007-10-14	B733	D	80,10	85,40	93,10
2007-10-14	RJ1H	D	77,60	82,60	90,70
2007-10-14	B733	D	80,30	86,10	93,80
2007-10-14	E170	D	79,60	84,00	93,00
2007-10-14	CRJ2	D	73,30	75,50	83,70
2007-10-14	B733	D	80,10	85,80	93,60
2007-10-14	B734	D	76,80	82,30	90,20
2007-10-14	C25A	D	74,00	76,80	86,60
2007-10-14	E170	D	75,20	78,40	88,70
2007-10-14	AT72	D	73,50	77,60	85,00
2007-10-14	E170	D	76,00	79,70	89,70
2007-10-14	E145	D	76,10	79,10	86,10
2007-10-14	A318	D	75,70	78,10	87,70
2007-10-14	E170	D	75,90	80,60	90,60
2007-10-14	B735	D	78,40	83,20	91,40
2007-10-14	B738	D	80,70	85,40	93,70
2007-10-14	E170	D	79,40	84,00	92,60
2007-10-14	AT45	D	72,30	73,80	82,30
2007-10-14	CL30	D	73,20	75,40	84,30
2007-10-14	MD87	D	84,60	91,50	100,20
2007-10-14	E145	D	76,20	79,80	86,20
2007-10-14	A320	D	79,40	83,30	92,40
2007-10-14	E170	D	78,00	81,80	91,20
2007-10-14	B734	D	83,50	89,70	96,50
2007-10-14	E170	D	77,70	81,80	91,10
2007-10-14	RJ85	D	76,40	79,90	89,20

2007-10-14	AT72	D	74,20	79,20	87,80
2007-10-14	E145	D	75,50	78,50	85,50
2007-10-14	E170	D	77,80	82,10	91,20
2007-10-14	E170	D	79,10	83,40	92,50
2007-10-14	B752	D	83,40	88,80	95,10
2007-10-14	A319	D	78,20	82,30	91,20
2007-10-14	A320	D	77,90	81,40	91,10
2007-10-14	B462	D	77,80	81,70	89,80
2007-10-14	B733	D	80,60	86,10	93,80
2007-10-14	E170	D	76,80	80,90	90,30
2007-10-14	E170	D	78,70	83,20	91,70
2007-10-14	B734	D	78,70	83,90	91,70
2007-10-14	B737	D	77,50	81,10	90,00
2007-10-14	A320	D	77,60	80,90	90,60
2007-10-14	B462	D	75,60	79,10	88,20
2007-10-14	P180	D	79,50	84,40	92,30
2007-10-14	A318	D	75,70	78,80	88,30
2007-10-14	B735	D	76,70	81,20	88,80
2007-10-14	B733	D	79,90	85,10	92,70
2007-10-14	B737	D	75,50	81,80	91,90
2007-10-14	E145	D	74,50	77,40	84,90
2007-10-14	C525	D	72,60	74,00	83,40
2007-10-14	RJ1H	D	79,90	84,50	91,30
2007-10-14	CRJ2	D	74,30	75,70	84,30
2007-10-14	E170	D	77,20	80,80	90,70
2007-10-14	B735	D	78,60	83,80	91,60
2007-10-14	F70	D	77,20	81,10	89,80
2007-10-14	A319	D	78,00	81,80	91,30
2007-10-14	B735	D	79,20	84,50	92,00
2007-10-14	E170	D	77,10	81,20	90,50
2007-10-14	AT45	D	75,00	77,30	85,00
2007-10-14	B735	D	80,30	86,00	93,10
2007-10-14	A320	D	79,60	84,30	92,80
2007-10-14	B738	D	80,50	85,70	94,00
2007-10-14	A320	D	77,80	82,50	91,80
2007-10-14	E170	D	78,80	83,20	92,20
2007-10-14	E170	D	75,90	79,80	89,90
2007-10-14	B733	D	81,60	87,20	95,10
2007-10-15	B734	D	81,10	87,10	94,10
2007-10-15	A320	D	78,00	81,50	91,80
2007-10-15	A320	D	77,20	80,50	91,50
2007-10-15	A320	D	77,00	80,50	90,60
2007-10-15	B734	D	76,50	80,30	89,30
2007-10-15	E170	D	77,30	81,40	91,40
2007-10-15	B733	D	78,20	83,40	92,00
2007-10-15	L410	D	75,10	77,40	87,40
2007-10-15	B752	D	75,60	78,40	87,60
2007-10-15	E170	D	76,60	80,90	90,70
2007-10-15	B735	D	78,40	83,10	92,00
2007-10-15	B734	D	79,70	86,60	94,00
2007-10-15	SF34	D	72,50	74,90	82,50
2007-10-15	A320	D	77,50	82,20	92,30
2007-10-15	E170	D	79,50	83,30	91,80
2007-10-15	B752	D	78,10	82,40	91,90
2007-10-15	B733	D	76,80	81,90	91,20
2007-10-15	AT72	D	72,20	74,30	83,90

2007-10-15	E145	D	74,40	77,40	85,80
2007-10-15	A319	D	77,60	80,30	90,10
2007-10-15	E145	D	76,30	79,20	87,10
2007-10-15	A320	D	75,30	79,40	90,90
2007-10-15	AT72	D	74,60	77,40	85,10
2007-10-15	E170	D	77,80	81,70	91,80
2007-10-15	E170	D	76,60	80,10	90,60
2007-10-15	E170	D	76,70	81,30	90,90
2007-10-15	E145	D	73,10	75,50	85,20
2007-10-15	AT72	D	74,50	77,20	84,90
2007-10-15	E170	D	79,20	82,30	92,80
2007-10-15	B734	D	77,70	83,70	91,70
2007-10-15	AT45	D	70,50	73,00	85,30
2007-10-15	B734	D	79,90	84,90	93,10
2007-10-15	B733	D	78,60	84,70	93,40
2007-10-15	B735	D	77,60	82,40	91,60
2007-10-15	B734	D	80,40	86,60	94,60
2007-10-15	E170	D	77,10	81,20	91,40
2007-10-15	E170	D	77,60	82,60	92,30
2007-10-15	AT45	D	70,60	71,80	81,70
2007-10-15	CRJ7	D	74,50	78,10	89,10
2007-10-15	C402	D	73,10	78,00	83,90
2007-10-15	C402	D	73,90	76,50	85,10
2007-10-15	B734	D	74,70	80,50	90,80
2007-10-15	B735	D	76,10	79,50	89,10
2007-10-15	B737	D	74,80	77,20	87,80
2007-10-15	CRJ2	D	71,40	73,30	83,80
2007-10-15	B462	D	75,10	78,60	88,30
2007-10-15	GLEX	D	75,60	77,90	87,90
2007-10-15	B735	D	78,50	82,90	91,60
2007-10-15	RJ1H	D	80,00	86,60	93,40
2007-10-15	L410	D	73,80	76,90	85,90
2007-10-15	B733	D	78,50	84,60	92,70
2007-10-15	B738	D	75,40	78,70	88,20
2007-10-15	B737	D	76,90	80,80	90,70
2007-10-15	DH8D	D	72,40	73,90	83,50
2007-10-15	A319	D	78,10	82,20	90,60
2007-10-15	B735	D	79,60	84,20	92,60
2007-10-15	E145	D	74,20	77,60	85,60
2007-10-15	E170	D	77,60	83,70	91,90
2007-10-15	E170	D	79,80	84,50	93,00
2007-10-15	RJ85	D	77,10	81,30	89,90
2007-10-15	E170	D	78,40	84,30	93,10
2007-10-15	E145	D	72,90	74,90	83,70
2007-10-15	E170	D	80,30	85,80	93,90
2007-10-15	A321	D	80,80	86,60	94,40
2007-10-15	B735	D	78,50	83,90	91,50
2007-10-15	E145	D	76,00	78,90	86,00
2007-10-15	AT72	D	76,30	81,60	88,10
2007-10-15	B734	D	79,80	85,80	94,10
2007-10-15	E145	D	76,40	80,00	86,80
2007-10-15	B733	D	77,40	82,00	90,80
2007-10-15	A320	D	77,10	80,10	90,20
2007-10-15	E170	D	76,50	79,60	89,70
2007-10-15	JS32	D	71,40	74,20	82,50
2007-10-15	AN26	D	87,10	93,50	99,60

2007-10-15	A320	D	77,30	80,30	89,80
2007-10-15	A320	D	78,30	81,80	91,10
2007-10-15	E170	D	77,10	81,40	91,30
2007-10-15	H25B	D	77,40	82,60	89,70
2007-10-15	A320	D	77,50	82,80	91,70
2007-10-15	A319	D	76,70	81,40	89,90
2007-10-15	A320	D	77,70	82,10	90,90
2007-10-15	E170	D	77,10	81,20	90,90
2007-10-15	RJ85	D	77,40	81,60	88,90
2007-10-15	B752	D	73,20	75,30	84,00
2007-10-15	AT72	D	73,70	76,00	83,70
2007-10-15	B733	D	78,40	83,30	91,70
2007-10-15	E170	D	75,90	78,80	88,50
2007-10-15	E170	D	77,00	81,40	90,50
2007-10-15	B734	D	79,50	85,40	92,70
2007-10-15	E170	D	76,00	79,40	88,80
2007-10-15	B733	D	80,00	85,90	92,80
2007-10-15	E170	D	76,20	79,40	90,40
2007-10-15	A319	D	77,50	81,70	90,20
2007-10-15	B734	D	82,90	88,10	95,20
2007-10-15	A320	D	77,30	81,30	89,90
2007-10-15	C525	D	76,20	79,30	86,20
2007-10-15	B735	D	78,40	83,80	91,70
2007-10-15	B734	D	78,90	83,80	90,60
2007-10-15	F70	D	75,40	80,30	89,80
2007-10-15	A319	D	76,90	80,20	89,50
2007-10-15	E145	D	73,70	76,70	84,80
2007-10-15	E170	D	76,70	81,20	90,50
2007-10-15	E170	D	74,80	78,30	89,10
2007-10-15	B735	D	77,40	82,80	90,80
2007-10-15	B735	D	76,40	79,40	88,70
2007-10-15	E170	D	75,90	78,50	88,70
2007-10-15	RJ85	D	76,10	80,90	89,40
2007-10-15	E145	D	74,40	76,70	84,80
2007-10-15	E170	D	76,60	79,60	89,60
2007-10-15	B734	D	82,00	88,10	95,40
2007-10-15	E170	D	76,60	80,50	90,00
2007-10-15	E145	D	75,90	78,80	86,30
2007-10-15	C560	D	74,50	76,20	84,50
2007-10-15	B735	D	78,50	83,40	90,90
2007-10-15	B733	D	79,60	84,70	93,00
2007-10-15	B734	D	79,40	85,50	93,40
2007-10-15	E170	D	77,80	81,60	91,00
2007-10-15	E170	D	78,50	82,80	91,50
2007-10-15	E170	D	73,80	77,00	87,90
2007-10-15	A320	D	76,70	81,00	90,50
2007-10-15	B733	D	79,20	84,60	92,40
2007-10-15	E145	D	71,70	74,50	84,10
2007-10-15	B737	D	76,40	80,10	89,20
2007-10-15	A320	D	74,60	76,40	87,10
2007-10-15	AT72	D	72,70	74,60	83,50
2007-10-15	E170	D	76,30	80,20	90,90
2007-10-15	E170	D	76,80	80,30	90,20
2007-10-15	A319	D	78,30	83,50	92,30
2007-10-15	B733	D	79,70	85,10	92,70
2007-10-15	E170	D	77,20	81,00	90,80

2007-10-15	E145	D	73,10	76,00	84,30
2007-10-15	A318	D	74,70	77,50	86,80
2007-10-15	B462	D	73,80	77,10	86,60
2007-10-15	B735	D	76,70	80,70	89,00
2007-10-15	AT72	D	74,20	76,40	84,20
2007-10-15	F70	D	76,80	80,00	89,30
2007-10-15	B735	D	77,90	82,20	91,00
2007-10-15	RJ1H	D	76,50	80,00	88,20
2007-10-15	E170	D	76,60	80,20	90,50
2007-10-15	E170	D	76,00	79,10	90,00
2007-10-15	B735	D	76,90	81,00	89,90
2007-10-15	B462	D	73,90	76,30	86,20
2007-10-15	B735	D	74,80	78,10	88,20
2007-10-15	B735	D	78,10	83,00	90,60
2007-10-15	C525	D	72,90	74,00	83,30
2007-10-15	B752	D	74,50	77,20	88,70
2007-10-15	A320	D	77,70	80,20	90,70
2007-10-15	B738	D	80,60	85,00	93,80
2007-10-15	B752	D	72,80	74,50	85,40
2007-10-15	E145	D	75,20	78,00	85,20
2007-10-15	B737	D	76,70	80,40	89,70
2007-10-16	A320	D	77,00	80,20	90,20
2007-10-16	A320	D	77,90	81,40	91,20
2007-10-16	B733	D	78,40	82,60	92,00
2007-10-16	B733	D	75,70	80,50	89,80
2007-10-16	E170	D	75,60	78,20	89,50
2007-10-16	E170	D	74,90	78,00	89,00
2007-10-16	E170	D	75,30	78,30	88,90
2007-10-16	E145	D	71,10	73,40	82,60
2007-10-16	B734	D	79,70	84,20	93,60
2007-10-16	B733	D	76,50	81,20	89,90
2007-10-16	B733	D	78,50	83,70	92,30
2007-10-16	B735	D	76,20	81,30	91,80
2007-10-16	L410	D	73,10	75,80	86,70
2007-10-16	A320	D	76,20	81,10	92,50
2007-10-16	SF34	D	74,50	80,00	87,30
2007-10-16	B734	D	79,70	85,50	93,80
2007-10-16	SF34	D	73,70	76,30	84,10
2007-10-16	AT72	D	74,60	78,80	85,40
2007-10-16	E145	D	72,60	74,30	84,10
2007-10-16	A319	D	75,50	78,40	89,60
2007-10-16	E145	D	73,40	75,40	83,40
2007-10-16	E170	D	76,00	80,60	90,60
2007-10-16	AT45	D	74,80	77,80	86,60
2007-10-16	E145	D	73,90	77,20	85,60
2007-10-16	E170	D	74,80	80,40	91,00
2007-10-16	B734	D	81,30	87,50	95,30
2007-10-16	E170	D	75,20	79,40	90,60
2007-10-16	E170	D	76,30	79,90	90,30
2007-10-16	A320	D	75,50	78,50	89,80
2007-10-16	E170	D	76,90	80,60	91,10
2007-10-16	B734	D	81,80	87,10	94,60
2007-10-16	AT45	D	71,10	73,00	82,80
2007-10-16	E170	D	77,30	81,50	91,30
2007-10-16	AT72	D	74,00	76,80	84,00
2007-10-16	AT72	D	75,60	81,30	89,20

2007-10-16	E170	D	75,70	79,50	90,70
2007-10-16	B734	D	76,60	81,50	90,40
2007-10-16	F70	D	75,10	78,70	88,10
2007-10-16	A320	D	82,40	86,50	94,70
2007-10-16	MD11	D	84,30	90,60	99,20
2007-10-16	AT72	D	73,80	75,80	84,50
2007-10-16	RJ1H	D	77,30	81,30	89,60
2007-10-16	DH8D	D	72,40	75,50	84,10
2007-10-16	RJ1H	D	81,80	86,50	92,90
2007-10-16	B737	D	77,40	82,00	91,20
2007-10-16	C295	D	79,30	84,00	90,10
2007-10-16	B735	D	78,80	83,60	92,10
2007-10-16	B738	D	81,10	85,70	94,60
2007-10-16	A319	D	76,20	79,60	90,20
2007-10-16	RJ85	D	73,20	75,80	86,20
2007-10-16	E170	D	79,40	83,60	92,60
2007-10-16	F2TH	D	76,00	80,60	89,40
2007-10-16	E170	D	78,60	83,50	92,70
2007-10-16	B733	D	78,50	83,00	91,00
2007-10-16	E145	D	73,70	75,70	83,70
2007-10-16	B734	D	81,40	86,70	94,40
2007-10-16	B752	D	81,60	86,40	93,90
2007-10-16	E170	D	78,90	83,80	92,50
2007-10-16	E170	D	77,70	83,70	92,50
2007-10-16	B735	D	80,10	86,20	93,30
2007-10-16	E145	D	73,20	75,00	83,90
2007-10-16	B735	D	78,90	83,40	91,40
2007-10-16	E170	D	77,70	81,30	90,90
2007-10-16	AT72	D	73,10	74,80	83,50
2007-10-16	AT72	D	73,60	75,90	84,00
2007-10-16	A320	D	77,90	81,00	91,30
2007-10-16	E170	D	77,90	83,00	90,90
2007-10-16	E170	D	76,70	82,10	90,70
2007-10-16	B735	D	77,00	80,60	89,00
2007-10-16	JS32	D	73,80	77,70	86,30
2007-10-16	B738	D	78,90	83,70	92,30
2007-10-16	A320	D	77,30	80,10	90,70
2007-10-16	A320	D	78,80	82,20	91,90
2007-10-16	RJ1H	D	80,90	85,70	92,40
2007-10-16	B738	D	83,20	88,20	95,50
2007-10-16	A319	D	74,20	78,80	89,70
2007-10-16	RJ85	D	76,10	80,10	88,90
2007-10-16	H25B	D	76,40	79,10	87,80
2007-10-16	A319	D	77,90	81,60	90,70
2007-10-16	C550	D	72,10	75,10	83,80
2007-10-16	AT72	D	73,80	77,40	86,40
2007-10-16	E170	D	75,10	81,40	90,20
2007-10-16	E170	D	78,20	83,00	92,00
2007-10-16	IL96	D	85,80	92,70	100,90
2007-10-16	AT45	D	73,00	74,70	83,00
2007-10-16	B734	D	73,90	77,90	88,00
2007-10-16	E170	D	75,10	78,10	88,90
2007-10-16	AT72	D	73,90	77,50	85,10
2007-10-16	C295	D	74,00	75,70	84,00
2007-10-16	E170	D	73,80	79,20	91,40
2007-10-16	B733	D	77,10	80,90	89,70

2007-10-16	E145	D	74,50	77,50	85,60
2007-10-16	RJ1H	D	79,20	83,00	90,90
2007-10-16	B733	D	78,20	81,50	90,20
2007-10-16	B733	D	76,50	81,00	89,90
2007-10-16	B733	D	80,00	84,80	92,80
2007-10-16	E170	D	74,20	77,00	88,50
2007-10-16	B735	D	79,80	84,70	92,60
2007-10-16	AT72	D	75,20	78,70	85,20
2007-10-16	F70	D	77,70	81,70	90,70
2007-10-16	E145	D	73,70	75,80	83,70
2007-10-16	AT72	D	74,00	75,40	84,40
2007-10-16	E145	D	74,70	78,10	85,80
2007-10-16	A319	D	77,10	80,30	90,70
2007-10-16	B734	D	83,60	89,30	96,10
2007-10-16	E170	D	77,40	81,20	91,40
2007-10-16	E170	D	74,40	78,00	89,00
2007-10-16	B735	D	78,50	83,70	92,10
2007-10-16	E170	D	77,80	82,30	91,80
2007-10-16	B734	D	81,00	86,30	94,20
2007-10-16	AT45	D	73,50	77,40	85,30
2007-10-16	A319	D	77,10	80,50	90,90
2007-10-16	T154	D	86,40	92,60	99,60
2007-10-16	A320	D	77,60	82,30	93,30
2007-10-16	E170	D	78,60	84,20	93,00
2007-10-16	E170	D	75,90	78,80	89,20
2007-10-16	C25A	D	73,80	75,30	84,60
2007-10-16	E170	D	77,20	81,80	91,00
2007-10-16	E170	D	75,60	79,60	90,70
2007-10-16	E170	D	76,20	81,20	90,80
2007-10-16	E170	D	79,20	84,40	92,80
2007-10-16	RJ85	D	76,40	79,70	89,60
2007-10-16	E170	D	78,40	82,10	91,20
2007-10-16	E145	D	73,10	75,20	83,10
2007-10-16	A319	D	78,50	83,40	92,40
2007-10-16	B739	D	78,40	83,30	92,20
2007-10-16	AT72	D	74,60	78,10	86,00
2007-10-16	A320	D	79,50	83,90	92,70
2007-10-16	B733	D	77,10	81,70	91,50
2007-10-16	E170	D	77,10	80,50	90,70
2007-10-16	B733	D	78,70	83,80	92,70
2007-10-16	P180	D	76,30	80,60	88,80
2007-10-16	B735	D	79,30	84,60	92,50
2007-10-16	A320	D	77,50	80,80	91,10
2007-10-16	E145	D	73,00	76,60	85,30
2007-10-16	E190	D	75,20	78,10	88,20
2007-10-16	RJ85	D	77,90	81,80	90,20
2007-10-16	F900	D	74,80	77,90	86,80
2007-10-16	B733	D	77,70	82,10	90,90
2007-10-16	A319	D	76,50	79,30	89,60
2007-10-16	B735	D	77,90	82,30	90,70
2007-10-16	DH8D	D	71,70	73,50	81,70
2007-10-16	B738	D	77,10	80,90	90,80
2007-10-16	AT72	D	74,40	77,00	85,20
2007-10-16	CRJ2	D	72,40	73,70	84,40
2007-10-16	E170	D	77,00	80,40	90,20
2007-10-16	E145	D	73,90	76,80	84,70

2007-10-16	E170	D	77,50	81,50	90,90
2007-10-16	B735	D	79,30	84,30	92,30
2007-10-16	E170	D	77,30	80,80	90,70
2007-10-16	B738	D	80,20	84,50	93,70
2007-10-16	A320	D	80,10	85,20	93,80
2007-10-16	MD11	D	85,00	91,00	99,50
2007-10-16	B733	D	76,20	79,90	89,40
2007-10-16	E170	D	76,00	78,80	89,00
2007-10-16	A320	D	83,30	89,60	96,70
2007-10-16	A320	D	75,40	78,00	88,80
2007-10-16	B737	D	77,30	80,90	90,70
2007-10-16	B462	D	72,30	73,60	84,10
2007-10-17	F2TH	D	74,10	75,70	84,50
2007-10-17	A320	D	78,20	81,70	91,60
2007-10-17	A320	D	77,60	80,90	91,40
2007-10-17	B735	D	79,00	84,50	92,60
2007-10-17	E170	D	78,00	82,10	91,70
2007-10-17	B738	D	77,80	81,70	91,20
2007-10-17	E145	D	73,70	76,40	85,20
2007-10-17	B735	D	79,50	84,30	92,50
2007-10-17	GLF4	D	76,80	80,60	87,60
2007-10-17	A320	D	77,80	84,30	93,80
2007-10-17	SF34	D	73,80	76,40	85,00
2007-10-17	B733	D	78,70	84,40	93,40
2007-10-17	JS32	D	72,30	75,40	84,00
2007-10-17	B734	D	76,40	84,40	93,30
2007-10-17	B734	D	76,10	81,50	90,20
2007-10-17	B733	D	76,90	81,00	90,10
2007-10-17	A319	D	78,20	82,10	91,70
2007-10-17	AT45	D	72,70	75,30	84,20
2007-10-17	SF34	D	76,10	80,10	86,10
2007-10-17	A320	D	76,60	79,20	90,50
2007-10-17	E170	D	76,00	79,10	89,20
2007-10-17	A320	D	74,40	77,00	88,60
2007-10-17	E170	D	76,60	81,20	91,90
2007-10-17	L410	D	75,30	78,60	88,10
2007-10-17	AT45	D	71,90	73,40	82,30
2007-10-17	E145	D	72,50	75,60	85,70
2007-10-17	E170	D	75,10	78,30	89,50
2007-10-17	AT72	D	74,40	77,30	84,40
2007-10-17	E170	D	74,60	78,80	89,70
2007-10-17	E170	D	76,30	81,20	92,10
2007-10-17	E170	D	77,20	81,80	91,40
2007-10-17	AN26	D	84,30	91,00	98,30
2007-10-17	B734	D	79,70	85,10	93,70
2007-10-17	E170	D	78,70	83,10	92,30
2007-10-17	AT45	D	74,40	77,20	86,40
2007-10-17	B734	D	75,50	78,50	90,10
2007-10-17	B734	D	80,30	86,60	94,70
2007-10-17	B733	D	80,20	85,10	93,40
2007-10-17	E170	D	76,20	79,50	90,00
2007-10-17	AT72	D	71,80	73,70	83,30
2007-10-17	E170	D	79,50	84,20	92,80
2007-10-17	B734	D	81,30	88,00	95,70
2007-10-17	CL60	D	71,30	72,90	81,30
2007-10-17	CRJ7	D	75,00	78,90	88,50

2007-10-17	B734	D	77,90	82,70	91,10
2007-10-17	CRJ2	D	71,20	71,90	82,00
2007-10-17	B736	D	75,80	79,50	89,80
2007-10-17	MD11	D	86,40	93,20	100,50
2007-10-17	RJ85	D	76,30	81,00	91,10
2007-10-17	A320	D	78,10	82,90	92,50
2007-10-17	CRJ2	D	74,40	76,60	85,10
2007-10-17	B735	D	77,30	81,90	90,90
2007-10-17	AT72	D	74,10	77,50	85,20
2007-10-17	AN30	D	82,00	88,80	95,60
2007-10-17	RJ1H	D	78,70	83,50	91,20
2007-10-17	DH8D	D	71,40	73,90	83,40
2007-10-17	B737	D	77,10	81,80	91,40
2007-10-17	B752	D	83,30	88,00	95,80
2007-10-17	E145	D	74,40	76,80	84,40
2007-10-17	RJ85	D	75,80	78,40	93,60
2007-10-17	E190	D	74,50	78,60	88,70
2007-10-17	B735	D	79,00	83,80	92,20
2007-10-17	E145	D	74,60	77,30	85,10
2007-10-17	A320	D	77,60	82,60	91,60
2007-10-17	E170	D	80,60	84,50	93,80
2007-10-17	E170	D	79,20	83,80	92,50
2007-10-17	B735	D	78,60	84,00	92,60
2007-10-17	E170	D	76,70	80,10	90,30
2007-10-17	E170	D	78,60	82,80	91,90
2007-10-17	E170	D	77,00	82,40	91,20
2007-10-17	AT72	D	74,00	76,90	84,80
2007-10-17	B733	D	80,00	84,70	92,70
2007-10-17	AT72	D	73,20	75,70	83,60
2007-10-17	A320	D	77,40	81,10	90,40
2007-10-17	A320	D	74,70	79,70	89,90
2007-10-17	E145	D	76,20	80,30	87,30
2007-10-17	AT72	D	75,00	77,60	85,40
2007-10-17	H25B	D	78,10	83,10	90,60
2007-10-17	E170	D	77,10	81,30	90,70
2007-10-17	AT45	D	71,30	73,40	83,70
2007-10-17	B734	D	80,70	87,00	94,30
2007-10-17	B735	D	78,00	83,90	91,50
2007-10-17	A320	D	78,80	83,00	92,60
2007-10-17	A320	D	79,90	84,00	92,60
2007-10-17	P180	D	78,40	82,80	91,00
2007-10-17	RJ85	D	77,80	82,10	89,80
2007-10-17	E170	D	79,40	84,30	92,80
2007-10-17	B733	D	80,50	85,50	92,80
2007-10-17	B733	D	76,40	81,50	90,30
2007-10-17	A319	D	76,50	80,30	89,70
2007-10-17	E170	D	76,50	81,60	90,90
2007-10-17	B735	D	78,80	84,00	91,60
2007-10-17	E145	D	74,80	78,80	86,50
2007-10-17	E170	D	76,40	80,00	89,60
2007-10-17	A320	D	81,90	86,70	95,30
2007-10-17	E170	D	78,30	84,40	92,70
2007-10-17	B738	D	79,90	86,10	94,00
2007-10-17	E170	D	74,10	76,80	87,90
2007-10-17	A319	D	77,60	81,90	90,80
2007-10-17	AT72	D	75,70	79,60	86,20

2007-10-17	B733	D	80,70	85,60	93,20
2007-10-17	A320	D	77,90	81,90	91,70
2007-10-17	B752	D	73,10	77,20	87,90
2007-10-17	B733	D	77,50	83,40	91,10
2007-10-17	E170	D	78,90	83,40	92,10
2007-10-17	B734	D	75,60	81,70	90,20
2007-10-17	B733	D	80,50	86,90	93,90
2007-10-17	B734	D	82,60	88,60	95,80
2007-10-17	CL60	D	71,30	73,70	83,00
2007-10-17	F70	D	78,80	83,30	91,50
2007-10-17	C680	D	75,10	77,40	85,10
2007-10-17	AT72	D	72,10	75,60	83,90
2007-10-17	A320	D	78,80	82,70	91,50
2007-10-17	AT72	D	73,20	76,30	85,50
2007-10-17	B734	D	80,50	86,80	93,80
2007-10-17	C295	D	71,70	73,90	81,70
2007-10-17	E170	D	76,70	81,00	90,70
2007-10-17	E145	D	75,40	78,40	85,40
2007-10-17	E170	D	78,20	82,70	91,60
2007-10-17	A319	D	79,60	83,20	92,60
2007-10-17	E145	D	76,80	80,20	87,30
2007-10-17	B735	D	79,70	84,20	92,30
2007-10-17	E170	D	78,10	82,70	91,60
2007-10-17	T154	D	87,70	94,10	100,20
2007-10-17	E170	D	81,20	87,00	94,00
2007-10-17	E145	D	77,30	81,40	87,70
2007-10-17	MD87	D	84,10	92,20	100,30
2007-10-17	AT45	D	72,30	74,00	83,10
2007-10-17	B738	D	80,90	87,40	95,00
2007-10-17	E145	D	75,80	79,70	87,00
2007-10-17	RJ85	D	79,40	83,50	91,50
2007-10-17	E170	D	78,60	82,20	91,40
2007-10-17	B734	D	82,20	88,00	94,90
2007-10-17	B738	D	76,60	80,80	90,40
2007-10-17	E170	D	78,70	83,50	91,90
2007-10-17	CL30	D	74,40	76,90	85,50
2007-10-17	E170	D	77,70	81,70	90,50
2007-10-17	E170	D	79,50	84,10	92,30
2007-10-17	E145	D	77,20	80,80	87,60
2007-10-17	B733	D	80,50	85,60	93,50
2007-10-17	B735	D	80,00	86,50	93,40
2007-10-17	E170	D	80,30	85,50	93,10
2007-10-17	P180	D	76,90	84,00	91,20
2007-10-17	B735	D	80,60	86,20	93,20
2007-10-17	E170	D	80,80	85,00	93,10
2007-10-17	E170	D	78,60	82,70	91,60
2007-10-17	B738	A	83,40	89,40	94,50
2007-10-17	E190	A	83,40	88,80	93,40
2007-10-17	B733	A	84,20	90,50	95,30
2007-10-17	E170	A	82,80	88,40	93,60
2007-10-17	B734	A	84,60	90,90	95,70
2007-10-17	B737	A	82,70	88,60	93,50
2007-10-17	B735	A	84,50	91,30	96,00
2007-10-17	B734	A	83,40	90,20	95,70
2007-10-17	E170	A	83,10	88,10	93,10
2007-10-17	E170	A	81,50	86,30	91,50

2007-10-17	B733	A	85,00	91,60	96,20
2007-10-17	E170	A	80,50	85,80	91,30
2007-10-17	B734	A	86,20	93,30	98,20
2007-10-17	E145	A	79,40	84,10	89,40
2007-10-17	A320	A	82,40	87,40	92,80
2007-10-17	A320	A	83,80	89,40	94,60
2007-10-17	E170	A	82,50	87,60	92,90
2007-10-17	E170	A	82,00	86,80	92,00
2007-10-17	B734	A	83,50	90,70	94,90
2007-10-17	E170	A	80,30	87,20	92,30
2007-10-17	B733	A	85,20	92,20	95,90
2007-10-17	E170	A	81,00	87,10	92,20
2007-10-17	DH8D	A	82,10	86,50	92,10
2007-10-17	B735	A	84,70	91,30	95,50
2007-10-18	F2TH	D	75,30	80,10	88,90
2007-10-18	B734	D	76,00	81,80	89,80
2007-10-18	B736	D	73,00	76,00	86,60
2007-10-18	B462	D	76,40	81,30	89,90
2007-10-18	MD11	D	84,80	91,70	100,20
2007-10-18	CRJ2	D	70,60	71,90	83,10
2007-10-18	A321	D	79,00	82,60	92,20
2007-10-18	RJ1H	D	81,10	85,90	93,10
2007-10-18	B733	D	77,90	82,10	92,40
2007-10-18	A320	D	79,20	82,40	92,60
2007-10-18	B738	D	80,10	84,90	93,30
2007-10-18	MD82	D	79,30	85,10	95,70
2007-10-18	T154	D	89,30	95,60	102,30
2007-10-18	B737	D	78,00	82,50	91,60
2007-10-18	B733	D	79,60	85,10	92,60
2007-10-18	E145	D	72,50	75,60	83,70
2007-10-18	E190	D	74,50	78,00	89,40
2007-10-18	RJ85	D	70,30	71,90	84,10
2007-10-18	B735	D	75,70	81,10	90,60
2007-10-18	A320	D	77,60	81,00	91,40
2007-10-18	E170	D	77,80	82,30	91,50
2007-10-18	A320	D	79,30	81,90	92,30
2007-10-18	E170	D	78,50	83,20	92,10
2007-10-18	E170	D	74,50	78,00	91,10
2007-10-18	B735	D	76,10	79,90	89,70
2007-10-18	B734	D	79,40	84,30	93,20
2007-10-18	E145	D	74,90	79,20	86,00
2007-10-18	E170	D	78,10	82,40	92,80
2007-10-18	E170	D	76,20	80,90	90,30
2007-10-18	E145	D	71,60	73,60	83,10
2007-10-18	AT72	D	72,90	75,80	85,70
2007-10-18	E170	D	76,60	80,00	89,40
2007-10-18	A319	D	76,00	78,60	89,80
2007-10-18	AT72	D	72,90	76,20	85,20
2007-10-18	E145	D	72,80	74,50	83,60
2007-10-18	B734	D	79,80	84,50	92,60
2007-10-18	E170	D	76,60	80,20	91,20
2007-10-18	A320	D	75,30	77,60	88,50
2007-10-18	A320	D	76,20	80,20	91,70
2007-10-18	B735	D	77,80	83,50	92,30
2007-10-18	A320	D	76,80	79,10	90,30
2007-10-18	AT72	D	73,30	76,50	85,30

2007-10-18	A320	D	76,90	80,50	90,90
2007-10-18	RJ1H	D	76,90	80,00	88,90
2007-10-18	A319	D	77,50	81,80	91,30
2007-10-18	E170	D	75,30	80,10	90,80
2007-10-18	E170	D	78,40	82,40	92,40
2007-10-18	E145	D	73,70	75,20	83,70
2007-10-18	E170	D	73,70	76,90	88,10
2007-10-18	RJ85	D	77,20	81,00	90,80
2007-10-18	JS32	D	73,20	76,60	83,20
2007-10-18	AT45	D	71,40	72,20	81,80
2007-10-18	B738	D	81,40	86,90	94,80
2007-10-18	E145	D	73,00	76,30	85,30
2007-10-18	A320	D	82,10	87,10	95,70
2007-10-18	E170	D	75,50	79,90	90,00
2007-10-18	B733	D	76,80	81,70	92,00
2007-10-18	E170	D	76,20	80,40	91,90
2007-10-18	AT45	D	71,80	73,50	82,60
2007-10-18	B733	D	77,60	83,20	91,20
2007-10-18	RJ1H	D	74,70	79,00	89,50
2007-10-18	B733	D	75,60	79,50	89,80
2007-10-18	AT72	D	73,90	76,90	84,70
2007-10-18	B733	D	76,80	80,50	90,80
2007-10-18	B735	D	77,50	82,90	92,00
2007-10-18	F70	D	77,60	82,40	90,80
2007-10-18	H25B	D	76,50	80,20	88,80
2007-10-18	A319	D	76,90	80,90	91,50
2007-10-18	E170	D	76,30	81,10	90,90
2007-10-18	A320	D	79,90	83,60	94,30
2007-10-18	AT72	D	73,50	75,90	83,90
2007-10-18	E170	D	76,30	80,80	90,80
2007-10-18	E170	D	76,60	81,30	90,60
2007-10-18	A320	D	78,20	83,20	93,10
2007-10-18	JS32	D	72,20	75,90	84,20
2007-10-18	AT72	D	73,20	74,40	83,20
2007-10-18	E145	D	73,10	75,80	84,80
2007-10-18	B735	D	78,80	83,90	92,40
2007-10-18	E170	D	75,20	79,40	91,20
2007-10-18	E170	D	79,00	83,40	92,60
2007-10-18	A319	D	74,90	79,00	90,10
2007-10-18	B734	D	78,70	84,50	93,20
2007-10-18	B735	D	78,30	83,20	91,80
2007-10-18	E170	D	74,90	78,70	90,20
2007-10-18	RJ85	D	76,30	80,50	89,70
2007-10-18	AT72	D	73,30	74,70	83,30
2007-10-18	E170	D	75,20	80,00	90,20
2007-10-18	E170	D	77,40	83,40	92,20
2007-10-18	A319	D	77,40	80,90	89,10
2007-10-18	E145	D	75,30	77,50	85,80
2007-10-18	E170	D	76,70	80,80	91,80
2007-10-18	AT72	D	74,10	77,10	84,50
2007-10-18	B735	D	77,50	82,60	91,80
2007-10-18	A320	D	78,00	81,50	92,20
2007-10-18	E145	D	74,30	77,50	84,70
2007-10-18	E170	D	76,20	80,00	90,90
2007-10-18	AT45	D	70,60	71,90	80,60
2007-10-18	A319	D	77,80	81,00	90,60

2007-10-18	C295	D	72,00	73,20	82,00
2007-10-18	E170	D	74,90	78,80	88,90
2007-10-18	B733	D	75,60	80,00	89,00
2007-10-18	B734	D	78,50	83,40	92,30
2007-10-18	B735	D	78,90	83,70	92,10
2007-10-18	B733	D	77,50	82,40	91,30
2007-10-18	A320	D	76,30	81,20	91,60
2007-10-18	E170	D	74,80	78,30	88,80
2007-10-18	E145	D	74,10	76,10	85,30
2007-10-18	B737	D	77,50	80,50	89,80
2007-10-18	C551	D	73,70	75,60	86,20
2007-10-18	A319	D	75,90	78,20	90,20
2007-10-18	GLEX	D	74,70	77,10	86,40
2007-10-18	B462	D	74,80	78,30	87,80
2007-10-18	A320	D	77,60	81,10	91,20
2007-10-18	B735	D	77,90	83,10	91,00
2007-10-18	E170	D	75,10	79,00	89,10
2007-10-18	B735	D	77,90	81,90	90,70
2007-10-18	A320	D	76,80	80,30	90,80
2007-10-18	AT72	D	74,80	76,80	84,80
2007-10-18	B736	D	73,40	77,40	87,40
2007-10-18	RJ1H	D	77,90	81,60	90,40
2007-10-18	CRJ2	D	72,70	75,50	84,20
2007-10-18	E145	D	73,00	75,90	84,80
2007-10-18	E145	D	74,10	76,30	84,10
2007-10-18	E170	D	76,00	79,60	89,30
2007-10-18	B735	D	76,70	82,00	90,70
2007-10-18	E170	D	77,30	81,50	91,70
2007-10-18	B462	D	71,30	72,30	83,00
2007-10-18	AT72	D	74,30	77,30	84,70
2007-10-18	T154	D	80,50	85,90	96,00
2007-10-18	B733	D	75,50	79,60	89,10
2007-10-18	E170	D	75,70	80,30	90,20
2007-10-18	B738	D	80,80	84,60	93,80
2007-10-18	E170	D	74,00	76,60	88,00
2007-10-18	B737	D	76,40	80,40	90,30
2007-10-18	MD11	D	83,50	89,50	98,90
2007-10-18	B738	D	79,40	84,00	92,70
2007-10-18	E145	D	73,00	74,80	83,00
2007-10-18	B738	D	81,90	86,30	95,20
2007-10-19	A320	D	80,40	83,90	93,60
2007-10-19	A320	D	80,10	84,30	93,70
2007-10-19	A320	D	77,90	82,00	91,30
2007-10-19	B733	D	78,20	82,90	91,60
2007-10-19	E145	D	73,30	75,10	83,30
2007-10-19	B735	D	78,00	83,30	91,80
2007-10-19	E170	D	78,50	83,50	92,80
2007-10-19	E170	D	76,60	81,30	91,40
2007-10-19	B734	D	80,00	85,50	94,30
2007-10-19	B733	D	80,90	86,80	94,70
2007-10-19	E170	D	75,50	79,80	89,80
2007-10-19	B735	D	75,90	82,70	92,20
2007-10-19	SF34	D	75,00	79,10	88,60
2007-10-19	SF34	D	73,10	75,20	83,90
2007-10-19	B734	D	81,00	87,30	95,00
2007-10-19	A320	D	78,30	84,20	94,70

2007-10-19	B733	D	76,80	82,20	91,90
2007-10-19	A319	D	76,10	84,70	92,80
2007-10-19	E170	D	74,20	78,40	88,50
2007-10-19	AT72	D	75,00	79,00	87,60
2007-10-19	E170	D	76,70	80,50	91,60
2007-10-19	B733	D	77,80	83,40	91,90
2007-10-19	JS32	D	72,90	75,50	86,40
2007-10-19	L410	D	73,60	77,20	88,10
2007-10-19	E170	D	76,20	81,30	92,40
2007-10-19	E170	D	75,80	79,30	90,50
2007-10-19	AT72	D	75,70	78,80	86,10
2007-10-19	E145	D	75,50	79,20	86,70
2007-10-19	AT72	D	70,90	74,00	81,30
2007-10-19	AT72	D	71,70	74,70	81,70
2007-10-19	B734	D	80,40	86,20	95,00
2007-10-19	E170	D	74,90	78,80	89,70
2007-10-19	E170	D	77,80	82,50	92,00
2007-10-19	AT72	D	73,60	77,40	88,60
2007-10-19	E145	D	74,40	76,80	84,40
2007-10-19	C56X	D	72,50	74,10	83,60
2007-10-19	B733	D	80,20	86,50	94,00
2007-10-19	TBM7	D	74,50	77,80	87,30
2007-10-19	AT45	D	73,20	75,20	83,60
2007-10-19	AT72	D	75,10	78,80	87,60
2007-10-19	E170	D	78,50	84,00	93,50
2007-10-19	CRJ7	D	74,60	78,60	89,80
2007-10-19	AT45	D	71,30	73,10	82,10
2007-10-19	AT45	D	71,90	73,70	84,70
2007-10-19	JS32	D	73,90	76,20	84,30
2007-10-19	B737	D	74,80	78,30	89,30
2007-10-19	CRJ2	D	72,30	75,50	85,40
2007-10-19	B733	D	76,60	81,90	91,10
2007-10-19	B736	D	77,60	82,10	91,00
2007-10-19	B752	D	81,50	86,70	95,60
2007-10-19	RJ1H	D	78,60	83,20	92,10
2007-10-19	AT72	D	72,00	75,10	82,80
2007-10-19	A319	D	77,90	81,40	91,30
2007-10-19	DH8D	D	72,40	75,00	83,50
2007-10-19	B737	D	76,00	80,40	91,20
2007-10-19	C550	D	74,50	77,80	86,30
2007-10-19	AN30	D	78,80	84,70	93,80
2007-10-19	C56X	D	71,10	73,50	83,40
2007-10-19	JS32	D	72,20	74,80	86,00
2007-10-19	E170	D	74,60	79,50	90,40
2007-10-19	E145	D	74,20	76,60	84,20
2007-10-19	E145	D	75,10	78,50	88,10
2007-10-19	AN26	D	83,50	89,10	96,90
2007-10-19	A319	D	75,80	78,90	90,10
2007-10-19	E170	D	75,80	80,40	90,80
2007-10-19	A320	D	75,60	80,70	92,30
2007-10-19	E145	D	72,90	75,50	86,80
2007-10-19	B735	D	79,80	85,50	93,20
2007-10-19	E170	D	79,00	84,30	94,10
2007-10-19	RJ85	D	74,60	78,10	88,20
2007-10-19	E145	D	75,00	78,50	86,70
2007-10-19	AT72	D	73,90	76,40	85,30

2007-10-19	B734	D	77,80	84,80	93,60
2007-10-19	E170	D	77,30	81,40	91,90
2007-10-19	E170	D	78,10	83,30	93,40
2007-10-19	E170	D	77,10	81,00	91,30
2007-10-19	E170	D	77,70	81,40	90,90
2007-10-19	C560	D	75,80	79,20	87,00
2007-10-19	B733	D	76,50	82,70	91,70
2007-10-19	AT72	D	74,90	79,00	85,30
2007-10-19	A319	D	74,80	79,10	91,20
2007-10-19	E170	D	76,30	80,80	92,30
2007-10-19	E170	D	76,10	81,90	92,00
2007-10-19	A320	D	75,40	80,00	91,00
2007-10-19	AT72	D	72,30	74,40	84,10
2007-10-19	A320	D	76,30	81,50	93,30
2007-10-19	A320	D	78,30	82,50	92,30
2007-10-19	AT72	D	74,60	80,40	88,90
2007-10-19	A320	D	76,30	81,50	92,20
2007-10-19	B734	D	78,30	85,20	93,60
2007-10-19	A320	D	77,60	80,30	90,80
2007-10-19	B738	D	80,40	85,70	95,10
2007-10-19	E170	D	75,80	79,70	90,10
2007-10-19	RJ85	D	77,00	82,10	91,00
2007-10-19	F50	D	72,10	74,90	84,70
2007-10-19	B733	D	79,00	85,00	93,10
2007-10-19	C27J	D	73,20	77,30	85,20
2007-10-19	C56X	D	73,50	76,00	83,90
2007-10-19	B733	D	75,40	80,60	90,90
2007-10-19	E170	D	74,50	79,50	92,10
2007-10-19	E145	D	75,30	79,00	87,60
2007-10-19	E170	D	75,20	80,70	91,10
2007-10-19	C550	D	74,20	77,10	85,60
2007-10-19	B738	D	77,70	83,60	94,10
2007-10-19	LJ35	D	75,10	79,10	89,60
2007-10-19	C525	D	73,60	75,70	84,40
2007-10-19	C56X	D	72,90	74,60	84,40
2007-10-19	AT72	D	73,70	76,80	85,10
2007-10-19	FA20	D	73,90	78,20	88,40
2007-10-19	L410	D	74,80	78,20	88,40
2007-10-19	AT45	D	71,50	72,80	81,50
2007-10-19	E170	D	76,60	83,50	93,10
2007-10-19	B733	D	77,90	84,10	92,70
2007-10-19	E170	D	78,20	83,60	93,10
2007-10-19	A320	D	78,20	81,70	92,20
2007-10-19	B733	D	79,90	86,10	94,50
2007-10-19	AT72	D	74,60	77,80	88,70
2007-10-19	B734	D	82,10	87,70	94,90
2007-10-19	RJ1H	D	77,20	83,40	92,50
2007-10-19	B734	D	80,10	85,40	93,90
2007-10-19	A321	D	80,30	84,30	94,60
2007-10-19	AT45	D	71,70	74,10	83,80
2007-10-19	F70	D	75,10	79,70	89,30
2007-10-19	AT72	D	74,70	77,20	85,10
2007-10-19	A319	D	76,80	81,30	90,60
2007-10-19	E170	D	77,30	83,40	92,50
2007-10-19	AT72	D	73,60	76,50	85,00
2007-10-19	E145	D	74,50	79,40	87,50

2007-10-19	B734	D	80,70	85,60	93,30
2007-10-19	B735	D	76,60	84,60	92,90
2007-10-19	DH8D	D	73,40	77,60	87,00
2007-10-19	B733	D	75,30	80,80	90,00
2007-10-19	A320	D	79,50	83,50	94,20
2007-10-19	E145	D	75,10	79,30	86,50
2007-10-19	E170	D	77,60	81,90	91,00
2007-10-19	E145	D	76,40	81,20	87,20
2007-10-19	AT72	D	71,30	74,10	84,30
2007-10-19	B735	D	77,40	83,60	92,90
2007-10-19	E170	D	76,40	79,00	90,20
2007-10-19	AT45	D	75,50	78,40	86,30
2007-10-19	E170	D	78,30	83,10	91,70
2007-10-19	E170	D	77,10	82,80	92,70
2007-10-19	E170	D	77,20	82,40	92,20
2007-10-19	E170	D	78,50	83,80	92,60
2007-10-19	RJ85	D	77,70	82,70	90,50
2007-10-19	B735	D	77,90	85,20	93,80
2007-10-19	E145	D	75,70	79,50	86,90
2007-10-19	A319	D	78,90	82,00	91,90
2007-10-19	E170	D	77,60	81,70	91,80
2007-10-19	AT72	D	73,60	75,00	83,60
2007-10-19	A320	D	78,00	82,00	91,60
2007-10-19	B737	D	77,70	82,80	91,70
2007-10-19	B733	D	79,70	84,90	93,00
2007-10-19	M28	D	71,70	73,20	83,20
2007-10-19	E170	D	78,80	83,30	93,10
2007-10-19	E170	D	77,90	84,80	93,70
2007-10-19	B735	D	78,60	85,80	93,40
2007-10-19	B733	D	76,80	83,20	92,40
2007-10-19	E170	D	76,30	80,70	91,70
2007-10-19	E170	D	77,40	81,70	91,00
2007-10-19	B462	D	77,80	81,20	90,10
2007-10-19	AT72	D	77,20	82,40	88,00
2007-10-19	A320	D	77,60	81,80	92,80
2007-10-19	B735	D	78,50	83,00	91,50
2007-10-19	B735	D	78,00	83,40	91,80
2007-10-19	AT72	D	75,30	78,40	86,40
2007-10-19	B736	D	77,40	81,70	90,80
2007-10-19	E145	D	75,00	77,70	85,40
2007-10-19	E145	D	74,60	80,00	88,40
2007-10-19	E145	D	74,70	77,10	85,10
2007-10-19	E170	D	78,90	84,10	92,90
2007-10-19	E170	D	79,80	84,10	92,80
2007-10-19	RJ1H	D	79,80	84,70	92,10
2007-10-19	B462	D	73,10	75,80	86,60
2007-10-19	E170	D	81,10	85,80	93,70
2007-10-19	B752	D	77,70	80,60	91,00
2007-10-19	AT45	D	72,70	76,20	83,50
2007-10-19	B738	D	81,70	86,70	94,70
2007-10-19	DH8D	D	71,70	74,00	82,50
2007-10-19	A320	D	78,70	83,60	92,90
2007-10-19	B735	D	79,80	85,00	93,20
2007-10-19	B733	D	78,00	82,70	91,20
2007-10-19	CRJ2	D	73,40	75,00	83,40
2007-10-19	A320	D	80,90	84,80	94,10

2007-10-19	E170	D	78,80	82,90	91,40
2007-10-19	MD11	D	88,40	94,90	103,00
2007-10-19	A320	D	81,90	87,50	95,50
2007-10-19	C550	D	75,20	78,80	86,00
2007-10-19	B734	D	77,80	83,10	90,80
2007-10-19	B737	D	79,20	82,90	91,80
2007-10-20	A320	D	78,80	82,70	92,40
2007-10-20	A320	D	78,30	82,30	92,30
2007-10-20	A320	D	79,10	82,50	92,50
2007-10-20	E170	D	77,90	82,10	92,10
2007-10-20	B735	D	78,80	83,10	91,40
2007-10-20	E170	D	76,10	78,80	89,90
2007-10-20	B763	D	80,70	85,40	95,20
2007-10-20	B734	D	79,60	85,10	93,10
2007-10-20	E170	D	74,50	77,90	88,60
2007-10-20	B733	D	78,80	85,10	93,30
2007-10-20	B733	D	80,10	86,40	94,10
2007-10-20	E170	D	77,20	80,90	90,40
2007-10-20	A320	D	81,30	85,60	95,10
2007-10-20	A320	D	78,50	82,40	92,50
2007-10-20	E145	D	75,40	78,20	85,40
2007-10-20	B733	D	78,80	84,00	93,10
2007-10-20	A319	D	74,80	76,90	87,30
2007-10-20	E170	D	76,30	81,20	90,90
2007-10-20	E145	D	72,80	74,70	83,20
2007-10-20	AT45	D	69,90	74,60	80,30
2007-10-20	AT45	D	72,40	74,00	83,80
2007-10-20	E145	D	73,30	75,40	83,70
2007-10-20	B735	D	78,00	84,00	91,20
2007-10-20	B735	D	78,90	83,90	91,50
2007-10-20	E170	D	77,50	81,20	90,70
2007-10-20	B734	D	78,70	83,40	91,00
2007-10-20	E170	D	75,40	79,50	90,30
2007-10-20	B752	D	82,40	86,60	94,50
2007-10-20	B734	D	82,00	87,60	95,30
2007-10-20	B735	D	78,60	83,00	91,10
2007-10-20	B733	D	80,60	85,70	93,40
2007-10-20	E170	D	79,10	83,80	92,80
2007-10-20	CRJ7	D	76,50	79,10	87,90
2007-10-20	F70	D	75,50	80,80	89,70
2007-10-20	DH8D	D	72,00	74,10	82,40
2007-10-20	B733	D	78,80	84,20	92,90
2007-10-20	E190	D	77,40	81,40	90,60
2007-10-20	B734	D	82,30	87,80	95,70
2007-10-20	E170	D	78,40	82,10	91,60
2007-10-20	E170	D	79,80	84,30	92,80
2007-10-20	E170	D	80,60	85,80	94,40
2007-10-20	E170	D	78,50	83,30	92,40
2007-10-20	E145	D	75,50	79,00	85,90
2007-10-20	E145	D	74,10	77,60	84,90
2007-10-20	T154	D	85,50	92,10	100,10
2007-10-20	B734	D	80,40	86,10	93,40
2007-10-20	E170	D	79,80	84,90	93,60
2007-10-20	AT72	D	73,60	77,10	85,30
2007-10-20	AT72	D	74,70	77,50	85,10
2007-10-20	E170	D	78,40	83,60	92,80

2007-10-20	F2TH	D	76,80	80,60	90,00
2007-10-20	B733	D	77,80	83,40	91,00
2007-10-20	AT72	D	73,90	76,10	84,30
2007-10-20	B737	D	78,00	82,10	91,20
2007-10-20	P180	D	77,90	82,90	91,30
2007-10-20	A320	D	77,40	81,20	91,20
2007-10-20	E170	D	77,60	82,80	92,10
2007-10-20	A320	D	79,30	83,00	92,50
2007-10-20	B733	D	79,10	84,90	92,90
2007-10-20	B735	D	79,20	84,90	92,70
2007-10-20	A319	D	76,80	81,00	89,80
2007-10-20	B734	D	82,60	90,10	96,60
2007-10-20	A320	D	77,40	82,10	91,40
2007-10-20	B733	D	81,70	86,50	94,70
2007-10-20	RJ85	D	74,30	77,80	87,30
2007-10-20	C650	D	82,60	88,10	95,60
2007-10-20	E170	D	77,70	81,80	91,90
2007-10-20	E145	D	73,50	76,20	83,50
2007-10-20	B735	D	79,90	85,40	92,70
2007-10-20	AT72	D	75,60	78,50	85,60
2007-10-20	E145	D	76,90	80,20	86,90
2007-10-20	A320	D	78,30	82,60	92,10
2007-10-20	E170	D	77,70	82,10	91,40
2007-10-20	E170	D	76,00	80,50	90,50
2007-10-20	B733	D	78,40	83,30	91,60
2007-10-20	B733	D	76,00	79,80	88,80
2007-10-20	A320	D	77,40	80,50	90,40
2007-10-20	RJ85	D	77,70	81,50	89,70
2007-10-20	RJ1H	D	75,60	80,00	89,20
2007-10-20	B735	D	77,60	83,40	91,10
2007-10-20	E170	D	75,80	79,00	89,90
2007-10-20	B733	D	79,70	84,90	93,30
2007-10-20	E145	D	75,50	78,40	85,90
2007-10-20	A318	D	73,10	74,70	86,20
2007-10-20	E145	D	73,40	76,40	84,20
2007-10-20	B734	D	81,50	87,00	94,30
2007-10-20	E145	D	74,60	78,70	86,70
2007-10-20	E170	D	77,60	82,10	91,70
2007-10-20	E170	D	76,80	80,80	91,00
2007-10-20	E145	D	73,80	76,70	84,90
2007-10-20	B733	D	78,90	83,70	92,60
2007-10-20	E170	D	77,50	82,20	91,10
2007-10-20	E170	D	77,00	80,90	91,10
2007-10-20	AT72	D	74,90	78,40	84,90
2007-10-20	A319	D	76,30	80,50	90,10
2007-10-20	E170	D	78,00	81,10	92,00
2007-10-20	E145	D	73,20	75,50	83,20
2007-10-20	E145	D	72,60	74,50	82,60
2007-10-20	RJ85	D	76,50	79,90	89,90
2007-10-20	E170	D	76,40	79,90	90,10
2007-10-20	AT45	D	70,80	72,40	81,90
2007-10-20	A320	D	78,30	82,40	91,90
2007-10-20	A320	D	79,00	83,00	92,40
2007-10-20	E170	D	74,80	77,90	88,40
2007-10-20	E170	D	79,20	83,10	92,40
2007-10-20	A320	D	77,00	79,90	90,70

2007-10-20	A320	D	77,80	81,20	91,20
2007-10-20	AT72	D	72,90	74,90	83,30
2007-10-20	A318	D	75,20	77,30	87,70
2007-10-20	RJ1H	D	77,00	80,50	89,50
2007-10-20	B735	D	76,50	81,80	90,80
2007-10-20	F70	D	72,60	75,70	86,20
2007-10-20	A319	D	76,70	80,30	90,10
2007-10-20	E170	D	77,20	81,50	91,50
2007-10-20	RJ1H	D	75,10	79,20	89,10
2007-10-20	P180	D	78,80	83,80	92,40
2007-10-20	E170	D	78,40	83,20	92,50
2007-10-20	E145	D	78,10	82,10	88,10
2007-10-20	B752	D	80,30	84,70	93,10
2007-10-20	B738	D	82,00	87,70	95,20
2007-10-20	A320	D	81,40	85,60	94,40
2007-10-21	A320	D	78,50	83,20	92,60
2007-10-21	A320	D	78,80	84,50	93,00
2007-10-21	A320	D	79,40	84,50	92,60
2007-10-21	B733	D	80,80	87,30	94,10
2007-10-21	E170	D	80,40	85,60	93,10
2007-10-21	B734	D	83,50	89,70	95,80
2007-10-21	B734	D	84,30	90,80	96,40
2007-10-21	B734	D	83,00	92,00	97,90
2007-10-21	A319	D	76,70	79,70	89,30
2007-10-21	B735	D	80,70	86,30	92,70
2007-10-21	E170	D	77,90	81,30	90,50
2007-10-21	E145	D	74,70	77,60	84,70
2007-10-21	E170	D	78,10	82,70	91,50
2007-10-21	E170	D	78,00	83,00	91,00
2007-10-21	B762	A	85,20	91,80	97,70
2007-10-21	B733	D	83,00	89,20	95,60
2007-10-21	B738	A	85,70	93,40	98,40
2007-10-21	B733	A	85,00	92,10	96,80
2007-10-21	B763	A	88,20	94,00	100,00
2007-10-21	A319	A	82,30	90,30	94,90
2007-10-21	A320	A	83,00	89,40	94,40
2007-10-21	B734	A	84,50	90,60	94,90
2007-10-21	E170	A	82,20	88,50	93,40
2007-10-21	E170	A	80,30	85,30	90,70
2007-10-21	A320	A	82,00	87,20	93,10
2007-10-21	E170	A	81,30	86,00	91,30
2007-10-21	A320	A	83,40	88,80	94,20
2007-10-21	A320	A	81,30	87,00	92,50
2007-10-21	A320	A	80,50	87,50	93,30
2007-10-21	A319	A	82,20	87,70	93,00
2007-10-21	A320	A	81,30	86,60	92,10
2007-10-21	B735	A	83,30	89,00	93,30
2007-10-21	RJ85	A	80,60	86,10	91,00
2007-10-21	E170	A	82,10	87,20	92,10
2007-10-21	A319	A	82,70	88,90	93,80
2007-10-21	B762	A	85,80	92,20	97,80
2007-10-21	B752	A	84,20	89,20	95,60
2007-10-21	B734	A	86,80	93,20	97,60
2007-10-21	B733	D	79,50	85,30	92,90
2007-10-21	B735	D	79,50	85,90	92,30
2007-10-21	AT72	D	75,10	78,10	85,10

2007-10-21	E170	D	79,20	83,60	92,20
2007-10-21	B734	D	82,90	90,30	96,50
2007-10-21	B733	D	80,30	85,00	92,10
2007-10-21	B733	D	80,00	85,60	92,60
2007-10-21	B734	D	83,00	89,40	95,50
2007-10-21	RJ1H	D	79,90	84,20	91,70
2007-10-21	AT72	D	75,10	78,40	85,60
2007-10-21	B734	D	80,20	85,10	92,50
2007-10-21	B734	D	81,10	87,20	93,90
2007-10-21	A318	D	75,60	79,60	88,10
2007-10-21	AT72	D	73,30	76,30	84,50
2007-10-21	E170	D	78,30	82,10	91,10
2007-10-21	B734	D	82,50	88,30	94,80
2007-10-21	E145	D	75,60	78,80	86,70
2007-10-21	AT72	D	73,80	76,60	84,60
2007-10-21	E170	D	76,30	81,10	90,40
2007-10-21	F2TH	D	75,20	79,20	87,80
2007-10-21	B735	D	79,90	85,20	92,90
2007-10-21	E170	D	78,70	82,90	91,80
2007-10-21	E170	D	81,90	86,70	93,90
2007-10-21	A320	D	78,40	82,30	91,80
2007-10-21	E170	D	79,30	84,30	92,70
2007-10-21	MD87	D	83,60	90,40	99,00
2007-10-21	B738	D	83,00	88,00	95,00
2007-10-21	E170	D	79,00	83,80	92,40
2007-10-21	E170	D	79,20	83,80	92,20
2007-10-21	E170	D	77,40	80,80	89,70
2007-10-21	RJ85	D	78,20	82,50	89,70
2007-10-21	E170	D	79,90	85,10	92,70
2007-10-21	B752	D	81,90	86,40	93,60
2007-10-21	E145	D	74,90	78,20	85,70
2007-10-21	A320	D	79,20	83,50	91,80
2007-10-21	E170	D	78,80	83,50	92,00
2007-10-21	B737	D	76,60	82,20	90,40
2007-10-21	A319	D	78,00	81,30	90,30
2007-10-21	B735	D	80,20	85,00	92,50
2007-10-21	A320	D	77,80	81,30	90,40
2007-10-21	E145	D	75,30	78,90	85,30
2007-10-21	E170	D	78,90	82,30	91,70
2007-10-21	A318	D	74,70	78,10	87,90
2007-10-21	B462	D	76,20	79,70	88,20
2007-10-21	A319	D	77,90	82,00	90,50
2007-10-21	B735	D	77,80	82,70	90,90
2007-10-21	B737	D	79,00	83,90	91,80
2007-10-21	F70	D	76,70	80,00	88,70
2007-10-21	B735	D	79,90	85,50	92,00
2007-10-21	E170	D	78,60	83,10	91,60
2007-10-21	CRJ2	D	72,90	74,70	83,70
2007-10-21	RJ1H	D	81,10	85,90	91,90
2007-10-21	B735	D	80,80	86,10	92,60
2007-10-21	E145	D	74,70	78,70	85,50
2007-10-21	A319	D	76,90	81,60	90,50
2007-10-21	A320	D	79,10	83,70	92,30
2007-10-21	AT72	D	75,10	77,90	85,10
2007-10-21	E170	D	78,90	83,90	92,20
2007-10-21	B738	D	82,20	87,30	94,50

2007-10-21	A320	D	79,50	83,60	92,00
2007-10-21	E145	D	75,00	77,80	85,00
2007-10-21	E170	D	79,20	83,10	92,00
2007-10-21	B734	D	82,30	89,20	95,90
2007-10-21	E170	D	80,30	85,80	93,60
2007-10-22	A320	D	78,40	85,60	94,30
2007-10-22	B752	D	77,60	81,40	90,60
2007-10-22	A320	D	79,90	84,90	93,60
2007-10-22	A320	D	78,80	82,70	92,00
2007-10-22	B734	D	82,50	91,10	97,00
2007-10-22	E145	D	76,10	79,60	86,50
2007-10-22	L410	D	77,20	81,30	89,00
2007-10-22	B733	D	80,10	88,00	94,80
2007-10-22	E170	D	79,40	84,10	92,90
2007-10-22	E170	D	81,80	87,90	95,00
2007-10-22	B735	D	81,10	86,90	94,10
2007-10-22	E170	D	79,30	85,50	93,10
2007-10-22	B734	D	83,50	90,10	95,80
2007-10-22	B752	D	79,60	85,30	93,30
2007-10-22	E145	D	76,40	80,10	86,80
2007-10-22	E170	D	79,60	85,30	93,40
2007-10-22	A320	D	78,50	82,50	91,50
2007-10-22	E145	D	77,00	81,00	87,40
2007-10-22	A320	D	77,80	81,80	91,20
2007-10-22	B733	D	82,00	87,70	95,10
2007-10-22	AT72	D	73,80	78,80	86,80
2007-10-22	A319	D	80,80	86,00	93,40
2007-10-22	E145	D	72,80	79,20	87,70
2007-10-22	E170	D	78,80	82,70	92,00
2007-10-22	F2TH	D	77,60	82,20	90,60
2007-10-22	E170	D	79,10	84,70	92,90
2007-10-22	E170	D	79,90	84,80	93,30
2007-10-22	C25A	D	78,00	82,00	90,30
2007-10-22	E170	D	79,60	86,80	94,60
2007-10-22	B734	D	79,40	87,30	94,30
2007-10-22	B733	D	82,90	89,50	95,50
2007-10-22	B734	D	84,40	90,50	96,40
2007-10-22	H25B	D	77,60	82,00	90,20
2007-10-22	AT72	D	72,90	74,80	82,90
2007-10-22	B735	D	80,30	86,80	94,10
2007-10-22	B733	D	81,00	85,90	93,10
2007-10-22	CRJ7	D	77,90	81,90	89,90
2007-10-22	E170	D	78,20	83,70	92,50
2007-10-22	B734	D	80,60	87,20	92,60
2007-10-22	B736	D	76,50	81,40	89,80
2007-10-22	CRJ2	D	75,00	78,10	86,20
2007-10-22	CRJ2	D	73,80	76,10	83,80
2007-10-22	B733	D	81,30	87,70	94,50
2007-10-22	P180	D	77,90	83,30	91,40
2007-10-22	AT45	D	72,00	74,70	85,40
2007-10-22	B733	D	79,80	85,40	93,20
2007-10-22	B737	D	79,80	84,30	92,60
2007-10-22	B735	D	80,40	86,20	93,20
2007-10-22	DH8D	D	74,20	77,30	84,20
2007-10-22	A319	D	78,30	82,00	91,60
2007-10-22	E170	D	79,70	84,90	93,30

2007-10-22	AT45	D	73,10	75,90	84,80
2007-10-22	E170	D	82,50	88,40	95,50
2007-10-22	E170	D	80,90	86,80	94,30
2007-10-22	RJ85	D	79,50	82,80	91,00
2007-10-22	E170	D	82,20	87,40	94,50
2007-10-22	E170	D	81,70	86,10	94,20
2007-10-22	E145	D	75,90	81,10	87,40
2007-10-22	B735	D	77,30	84,00	91,30
2007-10-22	E145	D	73,30	78,90	86,10
2007-10-22	B734	D	81,00	87,90	95,60
2007-10-22	AT72	D	74,50	77,00	84,50
2007-10-22	E145	D	76,20	80,60	87,40
2007-10-22	C25A	D	76,40	79,90	90,80
2007-10-22	A320	D	78,50	82,80	91,90
2007-10-22	A319	D	77,50	80,70	91,00
2007-10-22	A320	D	78,40	84,00	93,10
2007-10-22	B734	D	81,80	87,70	94,80
2007-10-22	E170	D	79,90	84,90	93,10
2007-10-22	C650	D	85,10	90,40	95,90
2007-10-22	E170	D	78,70	83,30	91,90
2007-10-22	A320	D	79,50	84,60	92,70
2007-10-22	RJ85	D	78,10	82,30	90,70
2007-10-22	A320	D	77,70	83,30	93,30
2007-10-22	B733	D	80,40	86,00	94,00
2007-10-22	E145	D	76,20	80,40	86,60
2007-10-22	E170	D	78,90	83,90	92,40
2007-10-22	F900	D	79,60	85,30	94,10
2007-10-22	E145	D	73,70	76,80	84,80
2007-10-22	B738	D	81,90	87,90	95,10
2007-10-22	AT72	D	73,30	76,00	84,10
2007-10-22	A319	D	77,80	80,90	89,80
2007-10-22	B735	D	78,10	84,60	92,40
2007-10-22	A319	D	78,10	82,20	91,90
2007-10-22	B733	D	79,40	86,80	94,50
2007-10-22	C295	D	76,20	80,20	87,00
2007-10-22	E170	D	76,70	82,50	91,80
2007-10-22	B733	D	79,40	85,60	94,00
2007-10-22	A320	D	77,60	82,70	92,30
2007-10-22	RJ1H	D	78,80	83,10	91,10
2007-10-22	E170	D	81,50	87,20	94,50
2007-10-22	B735	A	82,80	91,90	96,40
2007-10-22	E170	A	80,60	87,10	93,60
2007-10-22	E145	A	80,10	85,50	90,50
2007-10-22	AT45	A	85,40	91,00	96,50
2007-10-22	C295	A	80,20	86,10	91,60
2007-10-22	A319	A	79,10	86,20	91,90
2007-10-22	B737	A	83,80	89,30	94,60
2007-10-22	E170	A	82,00	87,70	92,80
2007-10-22	A320	A	82,20	88,10	94,00
2007-10-22	T154	A	87,70	96,90	101,30
2007-10-22	BE40	A	80,30	85,80	90,30
2007-10-22	AT72	A	85,50	91,30	97,20
2007-10-22	JS32	A	78,10	82,50	88,50
2007-10-22	B735	A	82,80	91,40	95,80
2007-10-22	B735	A	84,20	91,40	95,70
2007-10-22	B735	A	86,10	91,60	96,90

2007-10-22	A318	A	83,70	90,10	95,40
2007-10-22	B735	A	85,10	91,60	96,20
2007-10-22	C25A	A	78,20	84,50	92,20
2007-10-22	A320	A	83,30	89,00	96,10
2007-10-22	E170	A	85,10	91,20	96,30
2007-10-22	B736	A	85,20	91,30	97,30
2007-10-22	DH8D	A	78,40	84,10	89,80
2007-10-22	RJ1H	A	83,20	89,00	94,00
2007-10-22	T154	A	86,90	94,20	99,20
2007-10-22	E190	A	80,70	86,40	91,90
2007-10-22	A320	A	84,00	89,00	94,40
2007-10-22	B738	A	84,00	89,80	94,80
2007-10-22	B735	A	84,00	89,30	94,70
2007-10-22	E145	A	78,50	82,00	88,50
2007-10-22	B734	A	85,00	91,80	95,80
2007-10-22	B735	A	82,80	91,60	97,30
2007-10-22	A320	A	82,00	90,50	95,70
2007-10-22	B737	A	83,00	89,40	94,80
2007-10-22	B733	A	85,40	91,50	96,50
2007-10-22	B734	A	85,00	91,90	97,00
2007-10-22	E170	A	80,10	86,10	91,60
2007-10-22	MD82	A	85,60	90,70	95,60
2007-10-22	B735	A	83,70	90,10	94,50
2007-10-22	E170	A	85,20	90,40	96,30
2007-10-22	E170	A	83,00	88,60	93,50
2007-10-22	SF34	A	81,00	86,80	91,00
2007-10-22	AT72	A	84,50	89,80	96,30
2007-10-22	E145	A	79,80	84,40	90,30
2007-10-22	E170	A	81,80	87,70	93,20
2007-10-23	E170	A	82,50	89,40	94,00
2007-10-23	E170	A	81,50	86,80	92,70
2007-10-23	E170	A	81,00	85,30	91,80
2007-10-23	B733	A	84,90	92,60	97,50
2007-10-23	AT45	A	81,80	87,90	94,30
2007-10-23	A320	A	81,70	89,80	95,50
2007-10-23	E170	A	82,20	90,10	95,40
2007-10-23	CRJ7	A	80,60	86,40	92,00
2007-10-23	B735	A	82,90	91,10	95,90
2007-10-23	F70	A	79,00	85,90	91,80
2007-10-23	AT72	A	80,70	88,20	94,90
2007-10-23	B738	A	83,60	90,60	96,00
2007-10-23	CRJ2	A	79,10	85,10	91,60
2007-10-23	B763	A	87,40	94,40	100,40
2007-10-23	B733	A	81,10	91,20	96,60
2007-10-23	B350	A	77,90	85,40	91,90
2007-10-23	B738	A	83,80	93,70	99,00
2007-10-23	RJ1H	A	78,20	87,70	93,80
2007-10-23	B737	A	82,70	89,00	94,70
2007-10-23	B735	A	83,90	90,60	95,30
2007-10-23	DH8D	A	79,50	84,40	90,60
2007-10-23	E170	A	81,30	87,40	92,70
2007-10-23	DH8D	A	79,90	84,80	90,70
2007-10-23	E145	A	78,40	83,20	89,20
2007-10-23	E170	A	83,00	88,10	93,40
2007-10-23	B734	A	87,70	94,90	100,00
2007-10-23	E170	A	80,10	85,30	91,60

2007-10-23	E170	A	82,20	87,00	92,60
2007-10-23	A320	A	84,30	90,10	95,70
2007-10-23	A319	A	86,20	93,70	98,20
2007-10-23	B735	A	85,30	91,60	96,40
2007-10-23	E170	A	82,00	87,70	93,20
2007-10-23	RJ85	A	82,70	87,40	92,70
2007-10-23	B735	A	85,70	92,50	97,10
2007-10-23	E170	A	83,50	89,70	95,00
2007-10-23	A320	A	83,60	88,70	94,00
2007-10-23	AT45	A	83,10	87,20	93,10
2007-10-23	A320	A	79,90	86,70	92,70
2007-10-23	E170	A	82,60	87,80	93,10
2007-10-23	A320	A	81,90	88,40	93,90
2007-10-23	E170	A	80,70	87,10	93,00
2007-10-23	E145	A	78,20	85,60	91,50
2007-10-23	E170	A	81,10	86,70	91,90
2007-10-23	A319	A	83,30	89,40	94,70
2007-10-23	AT72	A	83,00	89,50	95,80
2007-10-23	A319	A	81,90	89,60	95,10
2007-10-23	RJ85	A	80,30	87,00	92,60
2007-10-23	E170	A	80,20	86,20	91,70
2007-10-23	B734	A	87,40	94,00	99,20
2007-10-23	B762	A	83,60	90,20	96,40
2007-10-23	BE20	A	76,90	80,70	86,90
2007-10-23	E145	A	77,60	82,60	88,80
2007-10-23	A320	A	82,80	87,80	93,60
2007-10-23	B735	A	87,90	95,30	99,90
2007-10-23	B734	A	84,70	91,30	95,80
2007-10-23	B733	A	85,30	91,40	95,70
2007-10-23	C25A	A	79,60	84,00	90,00
2007-10-23	E170	A	82,70	89,20	94,10
2007-10-23	RJ1H	A	81,90	87,20	92,30
2007-10-23	E170	A	80,00	88,60	93,70
2007-10-23	B735	A	84,40	91,20	96,10
2007-10-23	E170	A	82,10	88,60	93,80
2007-10-23	F100	A	80,40	85,90	91,10
2007-10-23	JS32	A	77,80	82,10	87,80
2007-10-23	B733	D	80,10	86,00	94,10
2007-10-23	BE40	D	77,70	82,10	91,50
2007-10-23	C550	D	76,40	79,50	86,40
2007-10-23	F70	D	81,00	85,90	94,00
2007-10-23	B735	D	80,90	86,20	93,90
2007-10-23	C25B	D	76,40	80,20	89,00
2007-10-23	C56X	D	72,00	74,80	84,00
2007-10-23	E145	D	76,40	80,40	87,20
2007-10-23	A319	D	78,70	82,40	91,50
2007-10-23	AT72	D	76,30	80,10	86,70
2007-10-23	JS32	D	72,70	75,50	84,80
2007-10-23	AT72	D	73,00	76,60	84,50
2007-10-23	E170	D	77,10	82,10	90,70
2007-10-23	E145	D	75,10	78,90	87,90
2007-10-23	E170	D	78,60	83,50	92,00
2007-10-23	B734	D	83,40	89,20	96,40
2007-10-23	E170	D	79,00	82,80	92,40
2007-10-23	B735	D	80,20	85,20	93,40
2007-10-23	B735	D	80,90	87,00	94,20

2007-10-23	E170	D	78,80	83,90	92,00
2007-10-23	A320	D	79,40	83,30	92,40
2007-10-23	AT72	D	75,40	79,60	89,10
2007-10-23	DH8D	D	72,60	76,20	84,30
2007-10-23	E170	D	79,10	83,20	91,90
2007-10-23	A319	D	79,00	82,50	91,30
2007-10-23	B733	D	80,40	86,80	93,80
2007-10-23	AT72	D	74,80	78,30	86,30
2007-10-23	E170	D	80,10	84,50	93,40
2007-10-23	RJ85	D	79,70	84,60	92,00
2007-10-23	E170	D	80,40	86,20	94,00
2007-10-23	E170	D	81,80	86,90	95,00
2007-10-23	E170	D	78,00	83,90	93,10
2007-10-23	F2TH	D	79,20	83,10	91,30
2007-10-23	B734	D	80,50	87,10	94,30
2007-10-23	A320	D	78,70	84,30	93,60
2007-10-23	B733	D	79,40	86,20	93,60
2007-10-23	B733	D	81,60	87,80	95,00
2007-10-23	E145	D	75,40	79,00	85,40
2007-10-23	B734	D	83,20	89,70	96,00
2007-10-23	A319	D	79,40	84,20	93,00
2007-10-23	E170	D	80,20	85,90	93,30
2007-10-23	B737	D	77,50	81,50	88,90
2007-10-23	A320	D	81,00	86,10	94,40
2007-10-23	B735	D	81,50	87,10	93,60
2007-10-23	E190	D	77,70	82,90	91,50
2007-10-23	E145	D	77,70	81,50	87,70
2007-10-23	B735	D	80,90	86,40	92,70
2007-10-23	B737	D	79,80	83,60	91,80
2007-10-23	RJ1H	D	80,30	85,80	92,80
2007-10-23	B735	D	81,80	86,80	93,80
2007-10-23	DH8D	D	73,00	76,40	83,80
2007-10-23	E170	D	81,30	87,50	94,30
2007-10-23	RJ1H	D	81,20	86,10	92,70
2007-10-23	CRJ2	D	74,60	77,50	84,60
2007-10-23	E170	D	76,60	80,30	89,60
2007-10-23	E145	D	78,20	82,00	88,60
2007-10-23	A318	D	77,60	82,10	90,30
2007-10-23	B735	D	81,30	86,40	93,60
2007-10-23	E170	D	80,40	84,80	92,90
2007-10-23	E170	D	78,70	84,40	92,60
2007-10-23	B462	D	75,90	80,80	88,90
2007-10-23	AT72	D	75,20	77,80	85,20
2007-10-23	A320	D	81,80	87,80	95,10
2007-10-23	B738	D	82,00	87,20	95,00
2007-10-23	E145	D	75,90	79,90	86,70
2007-10-23	E170	D	77,90	82,70	91,70
2007-10-23	MD11	D	81,70	87,00	97,30
2007-10-24	A320	D	79,60	84,90	93,20
2007-10-24	A320	D	81,30	86,00	94,10
2007-10-24	A320	D	79,50	83,20	92,00
2007-10-24	E145	A	80,90	86,30	92,00
2007-10-24	E170	A	82,90	89,60	95,20
2007-10-24	B734	A	85,90	93,20	97,40
2007-10-24	B752	A	87,90	95,70	101,10
2007-10-24	B733	A	85,50	91,00	97,00

2007-10-24	A320	A	82,80	88,30	94,30
2007-10-24	AT43	A	80,80	87,40	93,40
2007-10-24	B733	A	85,10	91,40	96,80
2007-10-24	B734	A	84,60	92,00	96,40
2007-10-24	B762	A	88,80	93,90	100,20
2007-10-24	B763	A	86,50	93,60	99,30
2007-10-24	B736	A	84,00	89,90	95,50
2007-10-24	B763	A	83,90	90,40	97,50
2007-10-24	B738	A	84,50	93,40	98,80
2007-10-24	CRJ2	A	79,70	85,60	92,00
2007-10-24	C550	A	77,20	85,50	90,40
2007-10-24	B733	A	84,00	93,80	99,00
2007-10-24	DH8D	A	83,90	90,10	95,30
2007-10-24	E170	A	82,40	89,80	94,70
2007-10-24	JS32	A	77,40	83,60	90,00
2007-10-24	A320	A	82,70	89,00	94,80
2007-10-24	B737	A	82,50	88,80	94,30
2007-10-24	A320	A	83,90	90,30	95,30
2007-10-24	E190	A	82,80	87,70	93,20
2007-10-24	RJ85	A	79,00	86,30	92,20
2007-10-24	E170	A	82,10	87,10	92,50
2007-10-24	AT45	A	82,80	88,10	94,30
2007-10-24	E170	A	81,40	88,00	93,40
2007-10-24	E145	A	79,20	83,90	90,00
2007-10-24	E170	A	81,00	87,50	93,00
2007-10-24	B735	A	84,30	91,90	95,80
2007-10-24	E170	A	82,70	87,90	92,70
2007-10-24	E170	A	82,60	88,80	93,80
2007-10-24	PA46	A	76,70	83,90	87,80
2007-10-24	B735	A	85,50	92,30	96,60
2007-10-24	E170	A	81,20	86,90	92,70
2007-10-24	E170	A	83,30	87,60	93,30
2007-10-24	A320	A	81,60	88,30	93,90
2007-10-24	A320	A	81,00	87,50	93,50
2007-10-24	B735	A	83,70	90,20	94,50
2007-10-24	A320	A	81,40	88,50	94,00
2007-10-24	DH8D	A	79,50	84,90	90,60
2007-10-24	E170	A	82,00	86,90	92,00
2007-10-24	E170	A	81,70	85,50	92,20
2007-10-24	A319	A	82,50	89,30	94,60
2007-10-24	A320	A	82,90	90,20	95,70
2007-10-24	A320	A	80,40	88,00	93,80
2007-10-24	B733	A	84,40	91,40	95,90
2007-10-24	B735	A	85,90	92,50	97,00
2007-10-24	RJ85	A	80,50	87,20	92,50
2007-10-24	AT45	A	83,00	89,30	95,30
2007-10-24	B763	A	85,40	92,30	98,10
2007-10-24	A320	A	82,00	89,70	95,10
2007-10-24	E170	A	81,60	86,40	91,60
2007-10-24	AT45	A	81,10	88,20	94,70
2007-10-24	A320	A	82,70	88,30	93,90
2007-10-24	AT45	A	85,80	90,20	96,20
2007-10-24	AT45	A	81,00	88,20	94,50
2007-10-24	B733	A	84,70	90,10	95,50
2007-10-24	T154	A	87,70	94,70	99,10
2007-10-24	B734	A	86,60	93,60	98,30

2007-10-24	E170	D	76,50	80,50	90,70
2007-10-24	B733	D	80,20	84,80	92,50
2007-10-24	B733	D	77,40	82,50	90,40
2007-10-24	A320	D	83,10	88,70	96,50
2007-10-24	C551	D	77,90	81,40	88,40
2007-10-24	A320	D	76,90	81,60	91,60
2007-10-24	P180	D	79,50	86,20	93,30
2007-10-24	AT72	D	75,10	78,60	85,50
2007-10-24	A319	D	78,10	81,30	90,40
2007-10-24	B734	D	82,40	87,70	94,70
2007-10-24	RJ1H	D	80,30	85,00	93,30
2007-10-24	B735	D	80,30	86,40	93,90
2007-10-24	AT45	D	73,70	76,10	84,10
2007-10-24	A319	D	77,20	82,50	92,40
2007-10-24	LJ55	D	79,30	85,50	92,30
2007-10-24	E170	D	79,70	84,70	92,90
2007-10-24	E170	D	77,60	82,50	91,40
2007-10-24	AT72	D	75,90	79,40	85,90
2007-10-24	E145	D	76,60	80,20	87,40
2007-10-24	B734	D	78,90	83,40	92,10
2007-10-24	B734	D	82,90	88,60	95,20
2007-10-24	F100	D	81,80	87,10	95,40
2007-10-24	E170	D	78,80	84,10	92,40
2007-10-24	B734	D	82,30	87,70	94,30
2007-10-24	DH8D	D	73,90	76,80	85,10
2007-10-24	E145	D	74,50	79,20	86,80
2007-10-24	E170	D	80,20	85,00	92,70
2007-10-24	B735	D	81,20	87,00	93,70
2007-10-24	AT72	D	73,40	77,80	86,20
2007-10-24	MD87	D	85,70	91,60	100,00
2007-10-24	E145	D	76,20	79,60	86,60
2007-10-24	B738	D	83,60	89,80	96,40
2007-10-24	E170	D	78,10	82,50	91,90
2007-10-24	E170	D	80,50	85,20	93,00
2007-10-24	E145	D	77,60	81,30	87,60
2007-10-24	RJ85	D	76,40	81,40	89,90
2007-10-24	E170	D	79,00	85,00	93,30
2007-10-24	C25A	D	75,90	79,80	89,10
2007-10-24	E170	D	77,60	82,40	91,20
2007-10-24	AT72	D	75,90	80,20	86,70
2007-10-24	B735	D	80,50	86,60	93,70
2007-10-24	AT45	D	73,50	75,80	83,90
2007-10-24	E145	D	74,40	77,60	85,20
2007-10-24	AN28	D	72,30	74,10	82,30
2007-10-24	B733	D	80,20	85,90	93,40
2007-10-24	E170	D	81,70	87,10	94,50
2007-10-24	A320	D	79,00	84,70	92,80
2007-10-24	CL30	D	76,00	79,20	87,50
2007-10-24	PA46	D	76,10	80,10	86,10
2007-10-24	E170	D	80,50	85,70	93,50
2007-10-24	C550	D	74,30	78,00	86,60
2007-10-24	E170	D	80,10	83,90	92,90
2007-10-24	A319	D	78,50	82,00	91,30
2007-10-24	E190	D	77,90	82,00	90,50
2007-10-24	E170	D	78,80	83,20	92,00
2007-10-24	B734	D	78,60	85,20	92,50

2007-10-24	B733	D	82,60	88,30	95,20
2007-10-24	A321	D	81,10	86,20	95,00
2007-10-24	B462	D	81,10	85,30	92,30
2007-10-24	A318	D	77,80	81,70	90,30
2007-10-24	B735	D	81,60	87,30	93,60
2007-10-24	B733	D	81,00	86,80	93,80
2007-10-24	B736	D	78,00	82,00	90,30
2007-10-24	DH8D	D	73,50	75,50	83,90
2007-10-24	E145	D	75,80	79,30	85,80
2007-10-24	E170	D	79,00	84,90	93,60
2007-10-24	E145	D	76,30	79,80	86,30
2007-10-24	AT72	D	76,20	79,80	86,20
2007-10-24	E170	D	81,40	86,90	94,10
2007-10-24	B735	D	80,50	85,00	92,50
2007-10-24	E170	D	77,30	82,90	90,70
2007-10-24	CRJ2	D	76,20	78,50	86,60
2007-10-24	A320	D	80,50	85,60	93,30
2007-10-24	AT72	D	74,20	76,80	84,60
2007-10-24	E170	D	81,80	86,50	94,10
2007-10-24	B735	D	81,10	86,50	93,60
2007-10-24	B733	D	79,00	83,40	91,30
2007-10-24	B462	D	77,10	80,40	89,40
2007-10-24	A320	D	84,20	92,30	97,80
2007-10-24	A320	D	81,00	85,80	94,30
2007-10-24	B738	D	79,60	83,50	92,10
2007-10-24	B738	D	81,60	86,20	94,40
2007-10-24	MD11	D	86,60	93,50	100,80
2007-10-25	A320	D	80,30	84,70	92,60
2007-10-25	A320	D	80,00	84,00	92,70
2007-10-25	A320	D	80,50	85,30	93,50
2007-10-25	B733	D	79,10	86,70	93,60
2007-10-25	AT72	D	75,20	77,60	85,20
2007-10-25	E170	D	80,30	86,00	93,70
2007-10-25	E170	D	77,80	85,00	93,30
2007-10-25	A319	D	77,90	83,90	92,60
2007-10-25	E170	D	77,30	83,00	90,90
2007-10-25	B734	D	83,30	89,50	95,40
2007-10-25	B734	D	81,50	88,10	94,90
2007-10-25	C550	D	74,20	78,60	87,20
2007-10-25	B733	D	82,50	88,50	94,50
2007-10-25	JS32	D	74,60	78,50	85,10
2007-10-25	A320	D	82,40	86,60	94,70
2007-10-25	E170	D	81,10	86,60	94,10
2007-10-25	SF34	D	73,10	76,90	84,60
2007-10-25	A319	D	76,60	82,10	92,00
2007-10-25	E145	D	76,00	79,70	86,80
2007-10-25	AT72	D	75,40	78,50	86,50
2007-10-25	L410	D	77,10	80,80	88,80
2007-10-25	E145	D	77,90	81,00	87,90
2007-10-25	E170	D	77,80	83,80	91,60
2007-10-25	E170	D	78,60	86,00	94,10
2007-10-25	E145	D	74,80	77,00	85,60
2007-10-25	B733	D	82,20	87,90	95,00
2007-10-25	E170	D	79,80	84,60	92,60
2007-10-25	E145	D	77,10	80,20	87,10
2007-10-25	E170	D	78,90	83,70	91,70

2007-10-25	B735	D	81,00	85,80	92,80
2007-10-25	B735	D	80,50	86,90	93,70
2007-10-25	B734	D	82,60	90,60	96,40
2007-10-25	B734	D	81,80	88,80	95,40
2007-10-25	B733	D	82,40	89,20	94,90
2007-10-25	AT72	A	81,20	89,30	95,90
2007-10-25	B738	A	86,80	94,00	99,10
2007-10-25	B738	A	84,20	90,50	95,70
2007-10-25	B763	A	86,10	93,80	99,70
2007-10-25	B735	A	84,40	90,60	95,90
2007-10-25	B762	A	86,40	92,20	98,40
2007-10-25	DH8D	A	83,10	88,70	94,50
2007-10-25	DH8D	A	78,80	85,00	90,80
2007-10-25	A320	A	83,30	90,40	95,60
2007-10-25	B737	A	81,50	88,20	94,30
2007-10-25	B735	A	84,00	90,10	94,80
2007-10-25	E170	A	81,80	87,20	93,00
2007-10-25	E170	A	81,30	87,40	92,80
2007-10-25	E170	A	82,00	87,00	92,80
2007-10-25	E145	A	78,70	84,50	89,90
2007-10-25	B733	A	84,10	91,90	97,10
2007-10-25	AT72	A	82,20	90,00	96,30
2007-10-25	RJ85	A	81,10	86,40	91,50
2007-10-25	E170	A	79,70	87,30	92,70
2007-10-25	B735	A	84,30	91,40	95,40
2007-10-25	E170	A	81,20	86,30	91,60
2007-10-25	A319	A	80,70	88,00	94,00
2007-10-25	B734	A	86,20	93,10	98,20
2007-10-25	E170	A	78,40	86,30	92,00
2007-10-25	A320	A	84,30	90,00	95,10
2007-10-25	A320	A	79,20	87,50	93,80
2007-10-25	B735	A	83,80	90,70	94,90
2007-10-25	E170	A	81,30	88,70	93,90
2007-10-25	E170	A	81,60	86,60	92,00
2007-10-25	E145	A	77,20	81,70	88,00
2007-10-25	AT72	A	82,50	89,50	95,90
2007-10-25	RJ85	A	82,70	88,90	93,50
2007-10-25	AT72	A	85,10	91,20	97,20
2007-10-25	AT45	A	82,00	87,60	93,80
2007-10-25	E145	A	77,40	82,30	88,20
2007-10-25	C525	A	78,00	83,60	88,80
2007-10-25	A320	A	83,80	89,50	94,90
2007-10-25	B733	A	83,40	90,70	95,90
2007-10-25	B733	A	85,20	91,80	97,30
2007-10-25	B733	A	86,10	92,60	97,50
2007-10-25	C25A	A	80,80	84,70	90,80
2007-10-25	B734	A	84,80	91,50	96,30
2007-10-25	B735	A	82,30	90,30	95,00
2007-10-25	B763	A	86,30	92,80	98,40
2007-10-25	B734	A	84,50	92,10	97,30
2007-10-25	B735	A	84,10	90,60	95,30
2007-10-25	E170	A	80,10	86,80	92,40
2007-10-25	E170	A	81,60	87,70	92,80
2007-10-25	F100	A	80,90	86,30	91,60
2007-10-25	E170	A	81,60	86,30	91,60
2007-10-25	B734	A	86,20	92,30	97,40

2007-10-25	E170	A	79,10	87,00	92,70
2007-10-25	E170	A	81,90	86,30	91,90
2007-10-25	AT72	A	81,20	87,60	94,00
2007-10-25	A318	A	82,60	88,50	93,80
2007-10-25	E170	A	80,90	86,80	92,10
2007-10-25	A320	A	83,60	90,20	95,60
2007-10-25	A319	A	81,20	88,90	94,70
2007-10-25	DH8D	A	80,50	85,00	90,50
2007-10-25	E170	A	83,20	88,90	94,30
2007-10-25	T154	A	87,50	97,20	101,10
2007-10-25	RJ85	A	80,80	88,50	93,60
2007-10-25	A320	A	83,30	89,20	94,70
2007-10-25	AT45	A	77,90	89,40	95,50
2007-10-25	A319	A	80,20	87,70	93,80
2007-10-25	SF34	A	82,90	90,90	96,10
2007-10-25	B737	A	81,90	87,80	93,00
2007-10-25	B733	A	84,70	91,20	95,40
2007-10-25	B735	A	84,60	92,90	97,40
2007-10-25	GLF5	A	76,10	81,70	87,80
2007-10-25	A320	A	82,80	90,10	95,90
2007-10-25	E170	A	82,80	88,20	94,60
2007-10-25	JS32	A	71,90	75,30	83,40
2007-10-25	B735	A	83,10	89,60	94,20
2007-10-25	B735	A	85,40	91,70	96,50
2007-10-25	JS32	A	77,00	81,80	87,80
2007-10-25	E145	A	78,60	85,10	90,90
2007-10-25	E170	A	81,20	88,60	93,70
2007-10-25	E170	A	82,30	87,70	93,10
2007-10-25	E145	A	79,30	85,20	90,70
2007-10-25	B735	A	84,60	91,70	96,10
2007-10-25	B736	A	82,00	88,70	94,30
2007-10-25	T154	A	88,50	96,70	101,10
2007-10-25	E170	A	83,60	89,40	94,40
2007-10-25	DH8D	A	80,10	84,70	90,10
2007-10-25	SF34	A	83,80	89,10	93,80
2007-10-25	B738	A	84,00	90,60	96,00
2007-10-25	E170	A	83,00	87,70	93,40
2007-10-25	B738	A	84,50	91,00	96,30
2007-10-25	C295	A	80,60	86,20	91,70
2007-10-25	E170	A	82,10	87,20	92,90
2007-10-25	B738	A	84,00	91,40	96,30
2007-10-25	B738	A	83,30	91,50	96,70
2007-10-25	B737	A	82,10	89,40	94,90
2007-10-25	A320	A	83,50	90,20	95,80
2007-10-25	B734	A	87,50	94,60	99,80
2007-10-25	E170	A	82,40	87,30	92,80
2007-10-25	E170	A	82,30	87,20	92,30
2007-10-25	E170	A	82,40	88,90	94,10
2007-10-25	E170	A	81,60	86,30	92,10
2007-10-25	B735	A	83,90	90,90	95,40
2007-10-25	B734	A	87,60	95,40	99,90
2007-10-25	E170	A	82,60	88,60	93,70
2007-10-25	E170	A	83,50	88,30	93,50
2007-10-25	SF34	A	80,90	87,00	91,70
2007-10-26	A320	D	77,90	81,50	89,90
2007-10-26	A320	D	78,70	82,10	90,70

2007-10-26	A320	D	78,30	80,90	89,80
2007-10-26	B733	D	80,20	85,40	92,70
2007-10-26	B733	D	80,70	86,20	93,00
2007-10-26	C560	D	75,80	78,70	86,60
2007-10-26	E170	D	76,10	80,40	89,70
2007-10-26	B735	D	79,20	83,90	91,20
2007-10-26	E170	D	76,40	80,20	89,20
2007-10-26	E170	D	74,10	76,00	86,20
2007-10-26	H25B	D	76,70	82,70	90,00
2007-10-26	B733	D	80,90	85,60	92,60
2007-10-26	B733	D	76,70	81,00	88,80
2007-10-26	E170	D	79,90	84,10	91,60
2007-10-26	B734	D	79,60	87,00	93,90
2007-10-26	A319	D	78,80	81,00	89,60
2007-10-26	A320	D	79,20	82,90	91,30
2007-10-26	MD83	D	83,10	90,90	98,50
2007-10-26	L410	D	76,50	79,70	87,60
2007-10-26	E170	D	78,50	82,00	90,50
2007-10-26	E145	D	74,00	76,80	84,40
2007-10-26	A320	D	78,70	82,00	90,70
2007-10-26	B734	D	83,90	89,20	95,60
2007-10-26	E170	D	75,40	79,90	88,60
2007-10-26	E170	D	77,50	82,70	90,90
2007-10-26	E170	D	75,50	79,70	89,10
2007-10-26	B735	D	80,40	85,20	91,90
2007-10-26	B733	D	82,60	87,80	94,10
2007-10-26	B735	D	77,70	83,60	91,80
2007-10-26	CRJ7	D	76,00	79,90	88,00
2007-10-26	B736	D	73,20	77,80	89,20
2007-10-26	L410	D	79,30	83,20	90,10
2007-10-26	B734	D	80,10	85,80	92,90
2007-10-26	B736	D	76,20	79,70	88,80
2007-10-26	E170	D	77,40	81,10	91,30
2007-10-26	B733	D	76,40	81,70	89,80
2007-10-26	B752	D	82,40	87,00	94,20
2007-10-26	RJ1H	D	81,80	87,00	93,30
2007-10-26	E170	D	79,80	83,80	92,30
2007-10-26	A319	D	82,20	87,50	95,00
2007-10-26	E145	D	75,80	80,20	87,60
2007-10-26	B737	D	78,40	84,00	92,80
2007-10-26	E170	A	80,30	86,20	91,50
2007-10-26	B733	A	86,10	92,70	97,30
2007-10-26	B735	A	85,50	91,90	96,20
2007-10-26	B735	A	80,90	89,90	94,90
2007-10-26	B738	A	84,30	91,50	96,60
2007-10-26	E170	A	78,00	85,50	92,20
2007-10-26	A319	A	82,90	89,80	95,70
2007-10-26	E170	A	80,50	86,70	92,00
2007-10-26	A320	A	82,60	89,60	95,10
2007-10-26	E170	A	81,30	88,10	93,10
2007-10-26	A320	A	83,10	88,50	94,20
2007-10-26	A320	A	82,10	88,30	94,20
2007-10-26	A320	A	84,30	90,30	95,70
2007-10-26	A320	A	81,00	87,50	94,20
2007-10-26	E170	A	79,60	88,00	93,70
2007-10-26	AT72	A	81,60	89,10	95,80

2007-10-26	E170	A	82,90	88,20	93,30
2007-10-26	B733	A	84,30	90,90	95,80
2007-10-26	RJ85	A	80,70	87,90	93,30
2007-10-26	B733	A	83,60	91,30	95,90
2007-10-26	T154	A	88,10	97,70	101,90
2007-10-26	AT72	A	82,10	87,40	94,10
2007-10-26	B762	A	85,10	91,40	97,40
2007-10-26	P180	A	87,50	95,60	101,50
2007-10-26	A320	A	82,70	88,40	94,50
2007-10-26	E170	A	80,80	87,40	92,80
2007-10-26	B733	A	84,30	93,30	98,90
2007-10-26	B733	A	85,80	92,80	98,10
2007-10-26	A321	A	83,10	89,50	95,10
2007-10-26	B734	A	87,00	93,90	98,70
2007-10-26	E170	A	82,10	87,50	92,90
2007-10-26	B735	A	84,00	91,30	95,80
2007-10-26	B735	A	86,20	93,50	98,30
2007-10-26	CRJ2	A	79,80	85,50	92,10
2007-10-26	E170	A	80,60	86,10	91,40
2007-10-26	CL60	A	79,30	83,90	89,70
2007-10-26	E170	A	83,30	90,30	95,10
2007-10-26	E170	A	81,30	88,40	93,60
2007-10-26	C550	A	76,10	82,00	87,90
2007-10-26	E145	A	78,40	83,40	89,50
2007-10-26	B734	A	87,20	94,50	99,20
2007-10-26	JS32	A	77,20	82,20	88,00
2007-10-26	A320	A	81,70	87,90	93,70
2007-10-26	DH8D	A	79,40	85,30	91,20
2007-10-26	E170	A	82,60	87,90	92,60
2007-10-26	P180	A	87,60	95,80	101,40
2007-10-26	A319	A	82,60	89,70	94,90
2007-10-26	RJ85	A	82,40	87,80	92,80
2007-10-26	A319	A	81,30	88,80	94,10
2007-10-26	A320	A	82,00	88,30	94,30
2007-10-26	C525	A	80,20	84,90	90,20
2007-10-26	B737	A	83,10	89,40	94,60
2007-10-26	E170	A	82,90	88,80	94,00
2007-10-26	E170	A	82,00	88,20	94,00
2007-10-26	B735	A	84,70	91,50	96,40
2007-10-26	E170	A	82,30	87,70	92,70
2007-10-26	A320	A	84,30	90,50	96,10
2007-10-26	E170	A	83,90	90,80	95,90
2007-10-26	E170	A	82,40	87,90	93,50
2007-10-26	A320	A	82,20	90,40	95,80
2007-10-26	CRJ2	A	80,10	85,00	91,60
2007-10-26	B735	A	84,40	91,20	95,90
2007-10-26	A320	A	82,40	88,30	93,90
2007-10-26	A320	A	83,10	89,20	94,80
2007-10-26	A320	A	84,00	90,00	95,50
2007-10-26	B738	A	83,70	90,20	95,50
2007-10-26	SF34	A	81,20	87,20	92,30
2007-10-26	DH8D	A	79,10	84,40	90,20
2007-10-26	C56X	A	80,60	87,20	91,40
2007-10-26	B733	A	85,90	92,10	97,30
2007-10-26	DH8D	A	80,20	84,90	90,60
2007-10-26	E145	A	80,70	86,40	91,10

2007-10-26	B735	A	84,80	91,20	96,00
2007-10-26	B737	A	83,40	89,40	94,80
2007-10-26	B734	A	89,20	95,80	101,00
2007-10-26	B734	A	84,80	92,00	96,90
2007-10-26	B734	A	87,70	95,10	100,00
2007-10-26	SF34	A	78,50	84,30	89,90
2007-10-26	B735	A	86,00	92,50	97,50
2007-10-26	E170	A	83,90	89,50	95,00
2007-10-27	E170	A	78,80	85,90	92,00
2007-10-27	A320	A	86,00	91,60	97,40
2007-10-27	B752	A	87,50	94,10	100,20
2007-10-27	B735	A	85,30	92,80	97,60
2007-10-27	B752	A	88,70	94,80	100,80
2007-10-27	JS32	A	76,20	81,80	87,70
2007-10-27	JS32	A	76,60	81,60	87,40
2007-10-27	E170	A	84,30	90,80	95,70
2007-10-27	E145	A	80,30	85,40	90,80
2007-10-27	B733	A	87,10	95,10	100,60
2007-10-27	E170	A	81,60	87,30	93,40
2007-10-27	CRJ2	A	82,30	86,70	92,80
2007-10-27	B763	A	86,40	91,80	98,50
2007-10-27	B735	A	86,90	93,60	99,30
2007-10-27	B763	A	88,60	95,10	101,10
2007-10-27	E170	A	83,00	88,50	94,20
2007-10-27	B762	A	86,60	92,80	99,20
2007-10-27	DH8D	A	83,70	89,40	94,80
2007-10-27	B735	A	82,10	90,80	95,50
2007-10-27	T154	A	90,00	99,00	102,80
2007-10-27	E145	A	81,10	87,40	92,30
2007-10-27	B738	A	83,50	89,10	94,70
2007-10-27	B735	A	83,70	90,70	95,10
2007-10-27	E190	A	81,60	88,40	93,70
2007-10-27	B734	A	87,40	94,70	99,70
2007-10-27	E170	A	80,60	86,90	92,40
2007-10-27	B737	A	82,50	88,30	94,00
2007-10-27	B733	A	88,00	94,50	100,00
2007-10-27	A320	A	83,70	89,60	95,70
2007-10-27	A320	A	82,40	88,60	94,40
2007-10-27	A319	A	82,10	87,80	93,90
2007-10-27	B735	A	83,00	90,80	96,50
2007-10-27	A319	A	80,50	87,20	92,80
2007-10-27	E170	A	81,50	87,20	92,30
2007-10-27	B733	A	83,50	91,40	95,90
2007-10-27	E170	A	81,80	87,60	92,90
2007-10-27	RJ85	A	80,90	86,20	92,10
2007-10-27	E170	A	83,50	89,00	93,90
2007-10-27	B762	A	85,00	90,80	97,30
2007-10-27	A320	A	84,50	90,50	96,00
2007-10-27	AT45	A	80,30	86,60	92,80
2007-10-27	B733	A	86,50	93,00	97,60
2007-10-27	A320	A	83,40	88,60	94,60
2007-10-27	B733	A	85,50	92,00	97,00
2007-10-27	B733	A	83,60	89,40	94,40
2007-10-27	B734	A	87,70	94,50	99,10
2007-10-27	B735	A	84,10	90,50	94,90
2007-10-27	B734	A	85,60	92,40	97,10

2007-10-27	B735	A	83,00	90,50	95,30
2007-10-27	B735	A	85,10	92,30	97,20
2007-10-27	E170	A	82,10	88,10	93,60
2007-10-27	B734	A	84,10	91,90	96,90
2007-10-27	AT72	A	83,30	89,50	96,10
2007-10-27	E145	A	78,40	84,70	90,10
2007-10-27	B733	A	86,00	92,00	97,10
2007-10-27	E170	A	81,50	88,20	93,20
2007-10-27	E170	A	81,90	87,30	92,30
2007-10-27	A319	A	83,10	89,30	94,50
2007-10-27	AT72	A	83,00	88,80	95,70
2007-10-27	RJ85	A	82,90	88,20	93,30
2007-10-27	A320	A	80,40	87,40	93,10
2007-10-27	E170	A	82,40	87,30	92,80
2007-10-27	A320	A	82,30	87,80	93,40
2007-10-27	RJ1H	A	83,50	88,70	93,50
2007-10-27	A320	A	82,60	88,50	94,10
2007-10-27	A319	A	81,90	88,00	93,10
2007-10-27	B735	A	85,40	91,70	96,80
2007-10-27	E170	D	78,80	83,00	91,80
2007-10-27	RJ1H	D	80,40	85,10	91,60
2007-10-27	A320	D	80,70	84,50	93,30
2007-10-27	E145	D	74,80	77,60	84,80
2007-10-27	JS32	D	70,80	72,50	80,80
2007-10-27	C560	D	81,60	85,70	92,00
2007-10-27	AT72	A	83,00	88,90	95,80
2007-10-27	RJ1H	D	82,70	87,50	93,50
2007-10-27	E170	D	80,00	84,30	91,70
2007-10-27	E170	D	81,50	87,90	94,90
2007-10-27	B738	A	84,20	90,30	95,60
2007-10-27	E170	A	82,70	88,50	93,50
2007-10-27	E170	A	84,60	91,10	96,00
2007-10-27	B735	A	84,80	91,90	96,20
2007-10-27	B734	A	88,70	94,90	99,90
2007-10-27	E170	A	84,10	91,40	96,40
2007-10-27	E170	A	83,50	89,00	93,90
2007-10-27	B733	A	84,50	91,70	96,50
2007-10-28	B733	D	81,70	87,50	94,30
2007-10-28	A320	D	77,00	80,40	90,00
2007-10-28	A320	D	79,80	83,30	92,80
2007-10-28	E170	D	79,40	83,50	92,40
2007-10-28	B738	D	81,70	86,60	94,20
2007-10-28	GLEX	D	73,80	74,80	84,60
2007-10-28	B762	A	85,50	92,00	97,50
2007-10-28	B733	D	82,80	88,10	94,60
2007-10-28	B735	D	81,00	86,40	93,00
2007-10-28	A319	D	79,10	82,60	91,40
2007-10-28	E170	D	80,80	86,80	94,40
2007-10-28	E145	D	75,00	78,10	85,00
2007-10-28	E170	D	79,20	84,20	92,40
2007-10-28	B763	A	86,60	93,60	99,40
2007-10-28	B735	D	81,90	87,40	93,90
2007-10-28	B735	D	81,30	87,00	93,60
2007-10-28	CRJ2	D	73,70	75,60	84,10
2007-10-28	B752	D	83,30	88,10	95,10
2007-10-28	B733	D	80,90	86,20	93,50

2007-10-28	RJ1H	D	81,30	86,00	92,80
2007-10-28	A320	A	83,70	90,70	96,00
2007-10-28	B733	A	85,70	92,90	97,50
2007-10-28	E170	A	83,40	88,80	93,80
2007-10-28	E170	A	81,80	86,10	91,80
2007-10-28	MD82	A	84,20	90,70	95,70
2007-10-28	E170	A	81,70	86,30	92,50
2007-10-28	B733	A	86,30	93,00	98,80
2007-10-28	A320	A	81,80	88,20	93,80
2007-10-28	C25A	A	80,90	84,20	91,70
2007-10-28	A320	A	82,30	87,90	93,80
2007-10-28	A319	A	80,90	87,70	94,10
2007-10-28	B734	A	86,20	93,20	98,50
2007-10-28	A319	A	82,30	89,40	95,30
2007-10-28	E145	A	79,70	84,70	89,70
2007-10-28	B735	A	84,60	91,30	95,70
2007-10-28	B763	A	87,00	93,90	99,80
2007-10-28	B733	A	85,90	92,00	97,70
2007-10-28	A320	A	84,30	90,30	95,50
2007-10-28	A320	A	84,10	90,20	95,50
2007-10-28	B734	A	87,80	94,90	99,80
2007-10-28	AT45	A	85,60	90,40	96,30
2007-10-28	B735	A	86,10	92,40	96,90
2007-10-28	E170	A	82,70	87,90	93,10
2007-10-28	B735	A	85,10	91,20	95,50
2007-10-28	AT72	A	80,40	87,30	93,60
2007-10-28	AT72	A	82,00	88,10	94,00
2007-10-28	DH8D	A	80,20	84,80	90,60
2007-10-28	E145	A	79,80	84,10	89,80
2007-10-28	AT72	A	81,90	88,10	94,20
2007-10-28	A320	A	84,40	90,40	95,80
2007-10-28	E170	A	81,80	86,60	91,80
2007-10-28	E170	A	83,10	88,50	93,50
2007-10-28	E170	A	80,80	86,50	91,90
2007-10-28	A320	A	83,50	88,90	94,30
2007-10-28	B737	A	82,00	89,60	94,80
2007-10-28	B734	A	86,30	93,50	98,00
2007-10-28	MD87	A	83,10	89,00	93,50
2007-10-28	A320	A	83,50	89,00	94,60
2007-10-28	B738	A	84,30	90,50	95,70
2007-10-28	RJ85	A	83,50	89,60	94,30
2007-10-28	E170	A	82,70	87,90	93,10
2007-10-28	A319	A	81,20	86,60	92,60
2007-10-28	A320	A	82,00	87,60	93,20
2007-10-28	B735	A	83,90	90,10	94,40
2007-10-28	B733	A	85,20	91,60	96,30
2007-10-28	E145	A	79,50	83,90	89,50
2007-10-28	E170	A	82,50	87,40	92,50
2007-10-28	E170	A	81,40	88,40	93,40
2007-10-28	B733	A	83,90	90,20	94,70
2007-10-28	B735	A	84,50	90,70	94,90
2007-10-28	B735	A	85,50	91,80	96,60
2007-10-28	B738	A	85,20	91,70	96,70
2007-10-28	MD87	A	83,50	89,10	93,50
2007-10-28	A320	A	84,00	90,10	95,20
2007-10-28	A320	A	82,80	88,40	93,90

2007-10-28	B733	A	85,20	91,90	96,60
2007-10-28	B737	A	83,60	89,20	94,40
2007-10-28	E170	A	81,40	85,90	91,40
2007-10-28	B752	A	85,60	91,60	97,70
2007-10-28	B733	A	86,40	92,40	97,60
2007-10-28	E170	A	81,50	86,60	91,90
2007-10-28	E170	A	82,30	87,10	92,30
2007-10-28	A319	A	81,60	87,50	93,30
2007-10-28	B734	A	87,00	93,90	98,50
2007-10-29	A320	D	76,90	80,20	88,90
2007-10-29	A320	D	77,90	82,40	90,90
2007-10-29	A320	D	78,80	83,20	91,40
2007-10-29	B733	D	81,00	85,70	92,40
2007-10-29	B752	D	73,50	77,20	86,50
2007-10-29	E170	D	75,50	78,90	88,10
2007-10-29	E170	D	77,40	80,50	89,70
2007-10-29	SF34	D	75,60	79,90	86,40
2007-10-29	E170	D	77,10	80,30	88,90
2007-10-29	L410	D	77,50	81,50	88,60
2007-10-29	B734	D	83,30	89,20	95,30
2007-10-29	B735	D	78,80	84,40	91,40
2007-10-29	B733	D	80,80	86,60	93,30
2007-10-29	A320	D	77,30	80,40	90,50
2007-10-29	E170	D	76,40	79,40	87,90
2007-10-29	B733	D	81,50	88,00	95,10
2007-10-29	B734	D	83,60	91,70	97,20
2007-10-29	A319	D	76,50	79,90	89,60
2007-10-29	E170	D	77,00	82,50	91,50
2007-10-29	E170	D	79,90	85,20	92,20
2007-10-29	E170	D	81,50	86,60	93,50
2007-10-29	E170	D	79,20	84,70	92,60
2007-10-29	E145	D	74,50	80,80	87,90
2007-10-29	A320	D	76,40	80,90	90,40
2007-10-29	B735	D	80,40	86,30	93,40
2007-10-29	E170	D	78,50	84,90	93,00
2007-10-29	B734	D	81,80	90,40	96,40
2007-10-29	B733	D	82,00	86,50	93,40
2007-10-29	AT45	D	73,00	75,10	83,40
2007-10-29	E170	D	82,90	88,50	95,20
2007-10-29	E170	A	82,70	88,10	93,10
2007-10-29	E145	A	78,00	82,80	88,70
2007-10-29	B735	A	82,90	92,60	97,20
2007-10-29	B735	A	86,30	93,20	98,60
2007-10-29	B738	A	85,70	91,30	96,10
2007-10-29	E170	A	82,20	87,80	93,00
2007-10-29	MD82	A	81,90	88,30	93,70
2007-10-29	B763	A	87,10	93,00	98,80
2007-10-29	CRJ2	A	80,20	85,10	91,30
2007-10-29	E170	A	82,40	87,50	92,80
2007-10-29	DH8D	A	78,90	84,20	90,00
2007-10-29	C525	A	81,10	85,50	91,50
2007-10-29	E145	A	78,10	83,30	89,20
2007-10-29	B735	A	82,70	89,90	95,30
2007-10-29	B735	A	83,80	91,30	95,20
2007-10-29	E170	A	81,90	87,60	92,70
2007-10-29	E145	A	79,30	84,10	89,30

2007-10-29	E190	A	82,30	88,90	93,80
2007-10-29	T154	A	89,40	97,60	101,90
2007-10-29	E170	A	81,40	86,70	91,80
2007-10-29	RJ85	A	81,70	86,30	91,70
2007-10-29	E170	A	80,70	86,30	91,50
2007-10-29	AT72	A	80,40	86,50	93,60
2007-10-29	A320	A	82,70	89,50	95,00
2007-10-29	AT45	A	82,70	88,20	94,70
2007-10-29	AT72	A	82,90	88,50	94,40
2007-10-29	B735	A	82,60	91,60	96,20
2007-10-29	E170	A	81,90	87,50	92,70
2007-10-29	A319	A	81,30	87,20	93,30
2007-10-29	A320	A	83,10	89,00	94,80
2007-10-29	A320	A	83,40	89,60	94,90
2007-10-29	E170	A	81,00	87,20	93,10
2007-10-29	E170	A	81,40	86,30	91,80
2007-10-29	A319	A	83,40	90,00	95,20
2007-10-29	E145	A	77,40	81,70	87,80
2007-10-29	RJ85	A	82,20	87,80	93,00
2007-10-29	B733	A	85,90	91,90	97,00
2007-10-29	E170	A	82,70	88,50	93,50
2007-10-29	A320	A	81,40	87,90	93,70
2007-10-29	A320	A	81,40	89,50	95,00
2007-10-29	AT45	A	82,70	88,20	94,80
2007-10-29	AN26	A	84,10	90,60	94,90
2007-10-29	B762	A	85,60	92,30	98,20
2007-10-29	A320	A	82,10	88,10	93,90
2007-10-29	B763	A	87,30	92,80	98,70
2007-10-29	A319	A	83,40	89,40	94,60
2007-10-29	A319	A	82,20	88,50	94,20
2007-10-29	B735	A	82,30	89,60	94,60
2007-10-29	E170	A	84,10	89,80	95,20
2007-10-29	C25A	A	80,30	85,90	92,30
2007-10-29	B733	A	85,60	92,90	97,60
2007-10-29	E170	A	82,60	88,60	93,40
2007-10-29	E145	A	79,60	84,10	89,60
2007-10-29	A320	A	80,90	90,00	95,70
2007-10-29	DH8D	A	79,00	83,70	89,40
2007-10-29	E145	A	80,20	84,80	90,20
2007-10-29	B735	A	82,70	91,40	95,80
2007-10-29	A320	A	82,60	88,50	94,40
2007-10-29	E170	A	82,00	86,90	92,40
2007-10-29	E170	A	81,40	86,70	92,20
2007-10-29	E170	A	81,20	87,10	92,30
2007-10-29	E170	A	83,30	89,00	94,40
2007-10-29	A319	A	81,30	86,00	92,00
2007-10-29	AT45	A	83,10	88,20	94,50
2007-10-29	B737	A	82,20	88,90	94,30
2007-10-29	E170	A	81,30	86,80	92,40
2007-10-29	CRJ1	A	79,50	85,00	91,00
2007-10-29	RJ85	A	81,80	87,70	93,30
2007-10-29	A320	A	80,30	87,90	93,90
2007-10-29	RJ85	A	80,80	87,50	93,10
2007-10-29	E170	A	82,40	88,20	93,20
2007-10-29	AT72	A	82,50	88,90	95,30
2007-10-29	A320	A	81,50	88,00	94,00

2007-10-29	E170	A	83,30	88,90	94,00
2007-10-29	E145	A	77,50	83,90	90,30
2007-10-29	A319	A	84,80	92,50	97,10
2007-10-29	JS32	A	77,70	83,20	88,80
2007-10-29	B733	A	85,50	91,70	96,30
2007-10-29	C25A	A	79,60	85,30	92,40
2007-10-29	B733	A	87,10	93,00	98,20
2007-10-29	B735	A	84,70	91,40	95,80
2007-10-29	B735	A	84,30	91,60	96,10
2007-10-29	B735	A	84,50	91,30	96,30
2007-10-29	SF34	A	78,60	85,30	90,40
2007-10-29	B735	A	84,10	92,00	97,10
2007-10-29	T154	A	88,00	95,70	100,30
2007-10-29	DH8D	A	79,00	83,90	89,80
2007-10-29	B733	A	86,70	93,60	98,40
2007-10-29	B736	A	80,60	89,30	95,30
2007-10-29	B752	A	88,00	95,20	100,30
2007-10-29	B738	A	84,50	92,00	96,80
2007-10-29	CRJ2	A	80,40	86,10	92,40
2007-10-29	AT45	A	83,60	88,50	94,80
2007-10-29	A320	A	85,40	91,50	96,80
2007-10-29	E170	A	82,50	88,50	94,00
2007-10-29	B737	A	83,70	90,40	95,20
2007-10-29	E170	A	80,50	88,20	93,30
2007-10-29	B734	A	82,50	91,30	96,30
2007-10-29	E170	A	84,40	90,50	95,20
2007-10-29	E170	A	82,50	88,20	93,70
2007-10-29	B735	A	85,20	91,40	95,60
2007-10-29	E170	A	82,80	88,80	93,60
2007-10-29	E170	A	81,60	88,40	93,40
2007-10-29	A319	A	82,30	88,30	94,00
2007-10-29	E170	A	82,40	88,70	94,20
2007-10-29	E170	A	83,70	89,90	94,80
2007-10-29	E170	A	82,60	88,50	93,70
2007-10-29	A320	A	82,40	88,40	94,40
2007-10-29	AT72	A	80,90	87,50	94,60
2007-10-29	SF34	A	80,90	86,10	90,90
2007-10-30	A320	D	78,90	82,20	91,50
2007-10-30	B733	D	78,60	82,80	90,90
2007-10-30	B733	D	82,10	87,60	94,60
2007-10-30	B734	D	84,30	90,10	96,60
2007-10-30	A320	D	78,80	82,10	90,80
2007-10-30	C25A	D	77,20	79,90	88,70
2007-10-30	E170	D	74,30	76,90	87,50
2007-10-30	E170	D	74,80	79,80	89,70
2007-10-30	A320	D	79,10	83,70	92,50
2007-10-30	B734	D	82,80	88,30	94,90
2007-10-30	B735	D	80,90	85,80	92,90
2007-10-30	E170	D	77,40	81,70	91,00
2007-10-30	E145	D	75,20	78,30	86,30
2007-10-30	E170	D	77,90	83,10	91,30
2007-10-30	A320	D	78,20	83,30	92,20
2007-10-30	A319	D	75,90	80,40	90,20
2007-10-30	B733	D	79,60	87,00	93,90
2007-10-30	L410	D	75,70	79,30	86,90
2007-10-30	E145	D	75,50	78,50	85,50

2007-10-30	A320	D	79,80	83,60	91,90
2007-10-30	AT72	D	74,80	77,50	84,80
2007-10-30	AT45	D	71,30	72,80	81,30
2007-10-30	E170	D	78,90	83,80	92,50
2007-10-30	E170	D	77,00	81,60	91,00
2007-10-30	E145	D	72,90	76,00	86,50
2007-10-30	E170	D	78,90	83,60	92,30
2007-10-30	E170	D	79,20	83,40	92,40
2007-10-30	B735	D	81,60	87,20	93,90
2007-10-30	B733	D	82,20	91,40	97,10
2007-10-30	C560	D	75,00	78,60	86,70
2007-10-30	AT45	D	72,70	75,00	83,50
2007-10-30	B734	D	79,90	85,80	93,10
2007-10-30	E170	D	75,40	81,30	90,50
2007-10-30	AT72	A	81,20	88,40	94,70
2007-10-30	B735	A	86,60	93,50	99,70
2007-10-30	E170	A	81,50	87,20	92,60
2007-10-30	B734	A	87,00	92,90	98,10
2007-10-30	B735	A	84,40	91,80	96,90
2007-10-30	B735	A	78,80	90,80	96,10
2007-10-30	DH8D	A	76,80	84,10	90,90
2007-10-30	E170	A	83,10	88,80	94,20
2007-10-30	E170	A	81,70	87,00	92,50
2007-10-30	C25A	A	79,80	83,50	91,00
2007-10-30	B738	A	84,90	92,30	97,60
2007-10-30	A319	A	84,10	90,70	96,20
2007-10-30	B737	A	82,20	88,00	93,30
2007-10-30	B735	A	82,70	88,60	93,50
2007-10-30	RJ85	A	81,80	86,90	91,80
2007-10-30	T154	A	83,80	97,00	101,00
2007-10-30	P180	A	87,80	94,50	100,30
2007-10-30	B735	A	83,70	90,00	95,40
2007-10-30	E170	A	81,30	86,70	92,50
2007-10-30	E170	A	80,50	87,90	93,70
2007-10-30	A320	A	82,50	88,00	94,00
2007-10-30	A319	A	81,30	87,90	93,80
2007-10-30	E170	A	82,80	88,90	94,20
2007-10-30	RJ1H	A	82,30	88,10	93,10
2007-10-30	A319	A	82,60	89,00	94,70
2007-10-30	E170	A	80,70	86,20	92,20
2007-10-30	E170	A	83,10	89,20	94,30
2007-10-30	E170	A	80,80	86,70	92,30
2007-10-30	RJ85	A	81,30	87,30	92,70
2007-10-30	B762	A	85,20	91,40	97,80
2007-10-30	E145	A	78,10	86,20	91,30
2007-10-30	E145	A	79,20	84,00	90,00
2007-10-30	AT45	A	82,80	88,40	94,80
2007-10-30	E170	A	83,90	89,90	95,10
2007-10-30	A319	A	82,90	89,60	94,60
2007-10-30	B734	A	85,00	91,50	96,20
2007-10-30	B733	A	84,70	93,00	97,70
2007-10-30	B735	A	84,30	90,70	95,00
2007-10-30	B734	A	84,30	91,50	96,30
2007-10-30	E170	A	81,40	88,30	93,70
2007-10-30	E170	A	83,00	88,40	93,00
2007-10-30	DH8D	A	78,70	85,20	91,20

2007-10-30	E170	A	81,80	87,20	92,60
2007-10-30	B735	A	84,00	91,20	96,30
2007-10-30	B735	A	83,30	90,90	95,60
2007-10-30	E145	A	80,00	84,20	90,00
2007-10-30	E170	A	81,20	86,70	92,30
2007-10-30	E170	A	81,70	86,50	92,10
2007-10-30	E170	A	82,70	87,70	93,10
2007-10-30	A320	A	82,30	88,50	94,30
2007-10-30	A320	A	83,50	89,60	94,90
2007-10-30	B737	A	83,30	89,40	94,50
2007-10-30	RJ85	A	82,90	87,80	92,90
2007-10-30	B462	A	80,70	87,70	93,00
2007-10-30	T154	A	88,40	96,60	100,90
2007-10-30	A320	A	81,70	87,00	92,50
2007-10-30	A320	A	82,70	88,00	93,50
2007-10-30	B733	A	84,30	91,80	96,10
2007-10-30	A320	A	81,00	87,30	93,30
2007-10-30	MD11	A	91,40	100,30	105,20
2007-10-30	A318	A	82,70	89,30	94,50
2007-10-30	A319	A	82,70	91,60	96,50
2007-10-30	JS32	A	77,60	83,50	89,10
2007-10-30	JS32	A	76,00	80,80	87,80
2007-10-30	AT72	A	81,90	88,60	94,40
2007-10-30	B733	A	84,60	91,20	96,00
2007-10-30	B735	A	83,30	89,50	94,10
2007-10-30	E170	A	82,20	87,40	92,20
2007-10-30	B735	A	83,80	90,20	94,60
2007-10-30	DH8D	A	79,10	84,30	90,30
2007-10-30	A320	A	83,00	89,20	94,50
2007-10-30	B735	A	82,30	88,30	93,10
2007-10-30	B738	A	83,20	90,00	94,60
2007-10-30	B737	A	81,60	88,80	94,10
2007-10-30	B733	A	86,00	92,70	97,50
2007-10-30	B733	A	84,70	90,90	95,80
2007-10-30	AT72	A	83,30	89,60	96,30
2007-10-30	B738	A	83,20	89,20	94,40
2007-10-30	B752	A	84,20	89,50	96,20
2007-10-30	A319	A	80,00	87,00	92,80
2007-10-30	C25A	A	79,60	83,90	91,10
2007-10-30	B738	A	84,00	90,00	94,80
2007-10-30	B737	A	82,60	87,80	93,10
2007-10-30	SF34	A	76,90	86,30	92,10
2007-10-30	B733	A	85,30	91,90	96,10
2007-10-30	E170	A	81,40	86,80	91,40
2007-10-30	B734	A	86,10	92,00	97,20
2007-10-30	B735	A	85,80	91,70	96,60
2007-10-30	A320	A	82,50	89,40	94,80
2007-10-30	B735	A	85,10	91,90	96,30
2007-10-30	E170	A	81,60	86,60	91,60
2007-10-30	A320	A	84,00	90,20	95,20
2007-10-30	B735	A	84,20	91,80	96,50
2007-10-30	A319	A	81,70	87,50	93,20
2007-10-30	E170	A	83,00	89,40	94,10
2007-10-30	B752	A	85,10	90,70	96,90
2007-10-31	A320	D	76,70	80,20	90,00
2007-10-31	B733	D	79,20	83,90	91,80

2007-10-31	E170	D	71,80	73,80	83,80
2007-10-31	E170	D	75,50	78,90	89,50
2007-10-31	B735	D	77,00	81,70	89,80
2007-10-31	E170	D	73,20	75,70	85,80
2007-10-31	B733	D	79,60	85,10	93,40
2007-10-31	E145	D	74,40	78,90	86,10
2007-10-31	B733	D	78,40	83,50	92,70
2007-10-31	B734	D	81,80	87,30	95,30
2007-10-31	E170	D	74,70	77,80	89,70
2007-10-31	A320	D	77,30	81,80	92,20
2007-10-31	B734	D	75,80	79,10	90,20
2007-10-31	AT72	D	71,60	73,90	83,10
2007-10-31	B733	D	78,20	83,10	91,80
2007-10-31	E145	D	72,60	74,50	82,60
2007-10-31	C295	D	75,20	79,20	87,70
2007-10-31	A319	D	77,00	81,00	91,30
2007-10-31	L410	D	72,60	76,00	87,50
2007-10-31	B735	D	80,40	86,00	93,20
2007-10-31	E170	D	74,70	77,70	88,70
2007-10-31	E170	D	75,00	80,10	90,70
2007-10-31	E170	D	79,00	83,30	92,20
2007-10-31	E145	D	74,30	77,00	84,70
2007-10-31	E170	D	75,50	79,50	90,00
2007-10-31	E145	D	71,90	73,40	82,30
2007-10-31	E170	D	75,10	78,70	89,30
2007-10-31	A320	D	76,30	80,50	91,40
2007-10-31	MD11	D	87,30	94,50	102,60
2007-10-31	B735	D	77,90	82,70	90,60
2007-10-31	AT72	D	74,50	76,50	84,90
2007-10-31	B734	D	76,10	81,20	90,60
2007-10-31	CRJ7	D	75,00	76,90	87,00
2007-10-31	B734	D	80,00	85,10	93,20
2007-10-31	H25B	D	83,90	90,00	95,00
2007-10-31	B736	D	71,80	75,80	85,40
2007-10-31	CRJ2	D	70,40	72,60	82,20
2007-10-31	B462	D	72,60	76,10	86,40
2007-10-31	B734	D	77,60	82,40	91,20
2007-10-31	A320	D	79,70	83,80	94,10
2007-10-31	B735	D	77,00	80,30	90,20
2007-10-31	RJ1H	D	79,00	83,90	91,60
2007-10-31	B737	D	78,20	81,60	91,90
2007-10-31	B735	D	77,10	83,70	91,90
2007-10-31	E190	D	75,20	79,80	89,20
2007-10-31	B735	D	75,70	80,30	89,50
2007-10-31	RJ85	D	74,80	77,40	87,80
2007-10-31	E145	D	72,40	75,90	85,20
2007-10-31	C25A	D	75,10	79,70	89,60
2007-10-31	E170	D	77,20	81,80	91,20
2007-10-31	E170	D	77,90	82,60	92,10
2007-10-31	E170	D	78,40	83,30	92,00
2007-10-31	B738	D	80,50	85,40	93,90
2007-10-31	B735	D	77,60	81,70	91,20
2007-10-31	E145	D	73,90	76,10	84,30
2007-10-31	A320	D	75,60	80,00	89,60
2007-10-31	E170	D	78,20	83,50	92,20
2007-10-31	E170	D	75,80	79,40	90,10

2007-10-31	B735	D	77,60	82,80	91,00
2007-10-31	A320	D	75,30	80,70	90,70
2007-10-31	E170	D	78,20	81,80	92,10
2007-10-31	AT72	D	74,20	75,80	85,30
2007-10-31	A320	D	78,20	82,30	90,90
2007-10-31	B733	D	78,40	82,90	91,60
2007-10-31	B733	D	77,80	83,20	91,50
2007-10-31	E170	D	76,90	80,50	91,00
2007-10-31	T154	A	87,30	95,50	101,40
2007-10-31	CL30	D	72,00	74,10	84,10
2007-10-31	AT72	D	73,60	76,90	86,40
2007-10-31	A319	D	76,20	79,70	90,20
2007-10-31	E170	D	76,40	80,80	91,90
2007-10-31	A320	D	77,10	80,90	92,00
2007-10-31	A320	D	80,40	85,00	94,20
2007-10-31	A319	D	76,90	80,00	90,90
2007-10-31	B733	D	82,00	87,30	94,80
2007-10-31	E170	D	77,10	82,30	92,30
2007-10-31	RJ85	D	75,70	79,30	88,50
2007-10-31	E145	D	74,90	78,60	84,90
2007-10-31	E170	D	77,60	82,10	92,00
2007-10-31	GLEX	D	79,00	83,90	92,00
2007-10-31	B733	D	77,70	82,80	92,00
2007-10-31	B738	D	79,60	84,60	93,60
2007-10-31	A319	D	77,40	81,50	91,80
2007-10-31	E170	D	77,40	82,30	92,30
2007-10-31	E170	D	74,60	78,40	90,40
2007-10-31	A320	D	77,40	80,80	91,00
2007-10-31	A320	D	77,70	79,70	90,00
2007-10-31	A319	D	76,90	80,30	91,30
2007-10-31	RJ1H	D	75,70	80,40	88,70
2007-10-31	A320	D	77,20	81,30	91,80
2007-10-31	AT72	D	73,10	75,60	85,10
2007-10-31	B734	D	80,70	86,00	94,50
2007-10-31	B734	D	79,70	87,20	94,90
2007-10-31	B733	D	76,00	81,60	91,50
2007-10-31	DH8D	D	70,90	71,90	80,90
2007-10-31	A320	D	76,90	79,90	91,20
2007-10-31	AT72	D	75,10	77,70	86,20
2007-10-31	E145	D	73,20	76,70	86,60
2007-10-31	AT45	D	73,60	75,90	84,10
2007-10-31	B737	D	75,70	79,10	88,70
2007-10-31	E145	D	74,00	77,00	85,50
2007-10-31	B735	D	77,90	82,40	91,50
2007-10-31	B735	D	76,30	80,50	89,30
2007-10-31	B735	D	77,80	83,80	92,70
2007-10-31	E145	D	76,80	79,90	86,80
2007-10-31	E170	D	74,90	79,50	91,30
2007-10-31	E170	D	76,70	80,50	90,70
2007-10-31	B752	D	71,80	73,80	85,60
2007-10-31	AT45	D	73,10	74,60	83,10
2007-10-31	AT45	D	72,70	74,10	83,10
2007-10-31	E170	D	77,80	81,90	91,40
2007-10-31	E145	D	74,80	77,90	85,60
2007-10-31	A320	D	76,50	80,90	90,90
2007-10-31	E170	D	77,50	80,90	91,80

2007-10-31	E170	D	78,20	82,40	92,20
2007-10-31	RJ85	D	76,10	80,60	89,50
2007-10-31	RJ85	D	75,80	80,70	89,40
2007-10-31	E170	D	77,10	81,30	91,60
2007-10-31	C560	D	77,90	81,50	90,90
2007-10-31	AT72	D	73,30	74,90	83,30
2007-10-31	A320	D	77,40	80,90	91,60
2007-10-31	E145	D	72,70	77,10	86,70
2007-10-31	B735	D	79,70	84,80	93,20
2007-10-31	E170	D	75,80	80,20	91,10
2007-10-31	F100	D	79,50	85,00	93,70
2007-10-31	A320	D	78,40	83,90	93,50
2007-10-31	E170	D	78,10	82,10	91,90
2007-10-31	A320	D	77,20	81,00	91,40
2007-10-31	B735	D	77,30	82,30	91,50
2007-10-31	E190	D	74,30	78,30	88,70
2007-10-31	E170	D	75,60	78,90	90,10
2007-10-31	JS32	D	72,50	76,00	84,80
2007-10-31	JS32	D	73,40	76,20	84,90
2007-10-31	B733	D	79,70	84,60	93,10
2007-10-31	A318	D	73,40	76,90	87,60
2007-10-31	AT45	D	73,70	75,50	84,10
2007-10-31	B734	D	79,40	84,40	92,50
2007-10-31	B733	D	76,20	81,30	90,40
2007-10-31	B735	D	77,30	82,10	90,70
2007-10-31	B736	D	75,30	77,20	86,50
2007-10-31	CRJ2	D	71,00	71,80	81,40
2007-10-31	E170	D	76,50	80,30	90,70
2007-10-31	B738	D	79,80	84,40	93,20
2007-10-31	AT72	D	74,20	75,80	84,60
2007-10-31	AT72	D	73,30	76,40	85,10
2007-10-31	E170	D	76,80	80,20	90,60
2007-10-31	B733	D	75,50	79,90	90,60
2007-10-31	E170	D	77,80	81,50	91,60
2007-10-31	B752	D	75,50	78,60	89,60
2007-10-31	A320	D	75,40	78,30	89,40
2007-10-31	B735	D	76,90	82,10	92,80
2007-10-31	RJ1H	D	77,80	82,30	90,60
2007-10-31	MD87	D	81,90	88,20	98,20
2007-10-31	E145	D	73,10	75,00	83,10
2007-10-31	E170	D	75,80	78,90	90,70
2007-10-31	A320	D	77,50	80,30	90,50
2007-10-31	B737	D	76,90	80,50	90,30
2007-10-31	B462	D	73,90	77,00	87,30
2007-10-31	MD11	D	84,10	89,30	98,40
				Średnia	
				L_{AE}	92,97
				Odchylenie stand. σ	4,39
				Przedział ufności Δ	0,14

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 67,25$ dB

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 66,50$ dB

Pora nocy

Data	samolot	operacja	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{AE}
2007-10-05	L410	A	72,50	73,70	81,6
2007-10-05	L410	A	74,40	76,00	84,4
2007-10-06	E145	D	73,20	74,90	83,2
2007-10-06	AT72	D	73,90	75,80	84,3
2007-10-06	B734	D	78,20	83,20	91,5
2007-10-06	B733	D	79,10	83,30	92,3
2007-10-06	B735	D	78,00	82,20	90,7
2007-10-06	E170	D	76,20	80,60	89,8
2007-10-06	E170	D	77,10	81,70	90,9
2007-10-06	AT72	D	72,80	74,40	82,8
2007-10-07	B734	D	83,90	89,70	97,1
2007-10-07	B734	D	82,60	88,20	95,4
2007-10-07	B735	A	84,80	90,70	95,2
2007-10-07	E120	A	81,50	85,50	91,1
2007-10-07	E170	D	77,80	82,00	91,4
2007-10-07	B734	D	83,40	89,20	96,6
2007-10-07	B735	D	77,00	82,10	90,6
2007-10-07	E145	D	75,20	77,70	85,2
2007-10-07	E170	D	76,40	79,90	91,2
2007-10-07	B734	D	80,20	85,20	93,9
2007-10-07	AT72	D	74,70	77,50	84,7
2007-10-07	B763	D	80,20	85,40	94,5
2007-10-07	E170	D	78,40	82,70	92
2007-10-07	B735	D	77,10	81,00	89,9
2007-10-07	AT72	D	75,10	78,00	85,9
2007-10-08	B734	D	83,40	88,80	96,4
2007-10-08	E170	D	78,30	82,30	92,4
2007-10-08	AT72	D	71,90	73,20	82,4
2007-10-08	E145	D	75,80	80,20	87,6
2007-10-08	E170	D	77,70	82,00	92,4
2007-10-08	E145	D	72,20	74,60	84
2007-10-08	E170	D	76,80	80,50	90,9
2007-10-08	E170	D	76,80	80,80	91,5
2007-10-08	E170	D	76,00	78,60	88,8
2007-10-08	B763	D	79,10	83,00	92,7
2007-10-08	AT72	D	74,60	77,00	84,6
2007-10-08	AN26	D	80,90	87,40	93
2007-10-08	SF34	D	73,40	75,40	82,4
2007-10-08	SF34	D	74,20	77,80	85,6
2007-10-08	SF34	D	74,80	77,10	83,8
2007-10-08	B734	D	81,30	86,80	94,1
2007-10-09	SF34	D	75,00	77,10	84
2007-10-09	B752	D	78,90	83,30	91,9

2007-10-09	A320	D	78,30	82,50	92,4
2007-10-09	B738	D	87,50	93,10	98,6
2007-10-09	B735	D	79,00	85,00	92,4
2007-10-09	E170	D	76,50	81,20	90,6
2007-10-09	B762	D	82,70	86,70	95
2007-10-09	B735	D	78,00	83,70	91,8
2007-10-09	SF34	D	74,40	75,90	83,5
2007-10-09	AT72	D	74,20	79,10	88,3
2007-10-09	SF34	D	73,70	76,50	82,8
2007-10-09	E145	D	75,30	78,10	85,3
2007-10-09	E170	D	77,00	80,70	90
2007-10-09	SF34	D	76,20	79,10	85,3
2007-10-09	A320	D	82,80	88,30	96,4
2007-10-09	A321	D	83,20	89,30	97,4
2007-10-09	AN26	D	83,60	90,20	94,8
2007-10-09	JS32	D	72,80	75,40	80,6
2007-10-09	AT72	D	74,20	76,50	84,2
2007-10-09	SF34	D	75,00	78,20	84,6
2007-10-10	B733	D	79,20	84,40	92,4
2007-10-10	B737	D	78,40	83,70	91,8
2007-10-10	B734	D	79,10	83,80	91,2
2007-10-10	E145	D	71,50	74,20	83,6
2007-10-10	E170	D	79,80	84,10	92,6
2007-10-10	E145	D	77,40	80,90	87,4
2007-10-10	SR22	D	76,60	79,80	87,4
2007-10-10	B735	D	80,40	86,00	92,7
2007-10-10	E170	D	77,90	81,70	90,7
2007-10-10	E145	D	77,50	80,80	87,1
2007-10-10	E170	D	76,70	80,10	89,9
2007-10-10	E170	D	79,70	83,90	92,2
2007-10-10	SF34	D	73,60	76,40	84
2007-10-10	SF34	D	76,20	78,40	83,9
2007-10-10	SF34	D	77,70	81,10	87,2
2007-10-10	AN26	D	89,00	95,60	101
2007-10-11	B738	D	82,40	87,40	95,2
2007-10-11	B738	D	79,20	83,90	93,7
2007-10-11	E145	D	73,00	75,00	83
2007-10-11	E170	D	75,80	78,70	89,2
2007-10-11	SF34	D	75,20	78,20	84,8
2007-10-11	E170	D	76,60	81,20	90
2007-10-12	B734	A	86,40	92,60	97,2
2007-10-12	E145	D	72,20	75,60	84,7
2007-10-12	B733	D	80,40	85,10	94,2
2007-10-12	E145	D	72,90	75,00	82,9
2007-10-12	E145	D	74,10	77,00	84,1
2007-10-12	B737	D	75,60	79,30	90,5
2007-10-12	E170	D	74,80	78,40	89,4
2007-10-12	AT72	D	72,80	74,90	82,3
2007-10-12	B735	D	77,50	81,80	90,9
2007-10-12	E170	D	76,20	81,00	90,6
2007-10-12	AT72	D	74,70	77,00	84,3
2007-10-12	E170	D	74,90	78,00	88,9
2007-10-12	SF34	D	73,10	75,20	82,1
2007-10-12	E170	D	74,80	79,90	90,6
2007-10-12	AN26	D	87,10	93,10	100,2
2007-10-12	AN26	D	82,20	88,30	93,6

2007-10-12	B735	D	76,70	82,50	91,4
2007-10-13	B734	D	81,30	87,60	95,7
2007-10-13	B752	D	75,40	80,80	89
2007-10-13	B752	D	80,40	84,60	94,2
2007-10-13	A320	D	81,30	84,90	93,9
2007-10-13	AT72	D	73,10	75,10	83,5
2007-10-13	E170	D	76,50	80,30	90,1
2007-10-13	B733	D	78,20	83,30	91,9
2007-10-14	B734	D	82,00	88,00	95,4
2007-10-14	B734	D	77,60	82,20	90,2
2007-10-14	E170	D	76,80	80,40	89,9
2007-10-14	E170	D	76,70	80,90	90,7
2007-10-14	E145	D	75,20	77,90	85,2
2007-10-14	E170	D	76,70	80,30	89,5
2007-10-14	AT72	D	76,70	80,20	86,3
2007-10-14	AT72	D	73,60	76,80	85,6
2007-10-15	E170	D	77,30	80,30	89,9
2007-10-15	E170	D	75,30	78,80	89,5
2007-10-15	E170	D	74,30	76,60	87,6
2007-10-15	E145	D	73,00	74,90	82,5
2007-10-15	E170	D	75,20	78,00	88,5
2007-10-16	A320	A	79,60	84,30	90,4
2007-10-16	A320	D	82,00	86,90	95,5
2007-10-16	B752	D	77,80	81,20	90,1
2007-10-16	B735	D	77,40	81,80	90,2
2007-10-16	AT72	D	73,90	75,90	83,9
2007-10-16	AT45	D	72,80	74,40	83,2
2007-10-16	E170	D	75,20	78,80	86
2007-10-16	B734	D	78,00	82,60	90,8
2007-10-16	E145	D	72,10	73,60	81,2
2007-10-16	AT72	D	74,60	76,60	83
2007-10-16	A320	D	70,80	71,60	82,8
2007-10-16	B738	D	82,50	87,60	95
2007-10-16	AN26	D	82,70	88,60	93,1
2007-10-16	E170	D	77,80	81,20	90,6
2007-10-17	B738	A	84,10	89,70	94,6
2007-10-17	C295	A	84,90	90,50	95,7
2007-10-17	AN26	A	84,70	90,90	94,7
2007-10-17	B735	A	84,20	90,00	94,2
2007-10-17	A320	A	80,00	87,40	93,2
2007-10-17	A319	A	82,00	86,90	92,8
2007-10-17	E170	A	81,10	85,70	91,1
2007-10-18	B733	D	79,20	84,70	93,3
2007-10-18	B738	D	79,60	83,70	93,4
2007-10-18	E170	D	74,20	76,90	87,8
2007-10-18	B735	D	75,10	79,50	88,4
2007-10-18	AT72	D	73,50	76,40	83,9
2007-10-18	E170	D	73,40	76,00	86,2
2007-10-18	B734	D	82,50	87,70	95,7
2007-10-18	SF34	D	71,80	73,30	80,8
2007-10-18	AN26	D	77,70	82,90	91,3
2007-10-18	SF34	D	74,60	76,50	83,6
2007-10-18	E170	D	75,90	80,80	90,4
2007-10-18	AT72	D	73,20	76,60	83,6
2007-10-18	SF34	D	73,40	75,90	82,9
2007-10-18	AN26	D	85,20	90,20	98,4

2007-10-18	JS32	D	73,40	75,40	81,8
2007-10-19	A319	D	77,50	80,70	90,7
2007-10-19	E170	D	79,00	83,90	92,4
2007-10-19	E145	D	75,00	78,70	85
2007-10-19	B735	D	78,80	84,30	92,5
2007-10-19	E145	D	76,50	80,20	87,3
2007-10-19	AT72	D	73,10	75,40	83,5
2007-10-19	B735	D	79,60	84,30	91,4
2007-10-19	E170	D	80,10	85,70	93,9
2007-10-19	B734	D	79,80	85,40	93,2
2007-10-19	AT72	D	75,90	78,90	85,9
2007-10-20	E170	D	76,90	80,70	90,3
2007-10-20	E170	D	77,00	81,30	90,4
2007-10-20	AT45	D	73,80	75,60	83,3
2007-10-20	B733	D	79,50	84,70	92,8
2007-10-20	E170	D	77,70	82,10	90,9
2007-10-21	E145	D	74,40	76,90	84,9
2007-10-21	AT45	D	72,40	73,90	81,5
2007-10-21	E170	D	80,20	85,00	93,2
2007-10-21	E145	D	77,40	81,80	87,8
2007-10-21	E170	D	81,00	86,20	94
2007-10-21	E170	D	80,80	86,10	93,8
2007-10-21	AT72	D	75,10	78,00	84,1
2007-10-22	E170	A	83,30	88,40	93,3
2007-10-22	AN26	A	83,20	90,60	94,6
2007-10-22	E170	A	84,30	89,70	94,3
2007-10-22	AT45	A	83,50	87,60	93,5
2007-10-22	B733	A	83,70	90,60	95,5
2007-10-22	A319	A	81,30	87,10	93,1
2007-10-22	A320	A	81,70	88,20	94
2007-10-22	A320	A	82,20	87,70	93,7
2007-10-22	E170	A	82,10	87,50	92,9
2007-10-22	B734	A	86,70	93,70	98,2
2007-10-22	B734	A	87,80	94,10	99,2
2007-10-23	B734	A	86,90	94,30	99
2007-10-23	B752	A	87,00	93,70	99,8
2007-10-23	B752	D	79,90	85,10	93,1
2007-10-23	B737	D	80,00	85,60	93,2
2007-10-23	A320	D	84,50	90,90	97,5
2007-10-23	A320	D	85,20	90,60	97,3
2007-10-23	E145	D	74,40	77,00	85,1
2007-10-23	B734	D	83,80	90,10	96,1
2007-10-23	E170	D	79,80	84,60	92,6
2007-10-23	AT72	D	74,80	78,30	85,2
2007-10-23	B735	D	80,90	86,20	93,7
2007-10-23	E170	D	77,60	82,50	91,6
2007-10-23	AN26	D	83,80	90,30	96,1
2007-10-23	SF34	D	75,30	79,00	85,7
2007-10-23	AT72	D	72,60	73,60	82,2
2007-10-24	C550	D	76,60	80,30	86,6
2007-10-24	E145	D	75,70	80,50	91,3
2007-10-24	E170	D	79,70	85,70	93,5
2007-10-24	E170	D	80,60	85,80	93,8
2007-10-24	B735	D	81,30	86,50	93,9
2007-10-24	E170	D	79,50	84,60	93,3
2007-10-24	AT45	D	74,10	76,30	83,2

2007-10-24	B737	D	80,30	84,60	92,6
2007-10-24	E170	D	80,80	85,90	94,2
2007-10-24	SF34	D	76,40	79,90	84,9
2007-10-24	SF34	D	75,00	77,50	84
2007-10-24	SF34	D	77,90	81,30	86,9
2007-10-24	E170	D	80,70	85,80	93,7
2007-10-24	AN26	D	83,40	88,90	95,7
2007-10-25	B735	A	83,50	90,60	95,6
2007-10-25	SF34	A	80,00	86,10	90,8
2007-10-25	AN26	A	82,60	90,40	94,6
2007-10-25	B733	A	85,00	91,90	96,5
2007-10-25	B734	A	87,60	94,90	99,6
2007-10-25	A320	A	81,90	88,20	93,7
2007-10-25	B735	A	84,30	90,30	95,4
2007-10-25	A320	A	83,20	89,10	94,6
2007-10-25	E170	A	82,80	87,90	93,2
2007-10-25	A319	A	82,20	87,50	93,4
2007-10-26	E170	A	84,70	90,70	95,5
2007-10-26	SF34	A	79,50	84,80	89,9
2007-10-26	B733	A	85,50	91,90	97
2007-10-26	AN26	A	83,30	90,80	95,1
2007-10-26	E170	A	82,60	88,90	94,1
2007-10-26	A319	A	82,70	88,10	94,1
2007-10-26	A320	A	81,10	88,90	95,2
2007-10-26	A320	A	83,30	88,60	94,4
2007-10-26	E170	A	83,20	89,00	95
2007-10-26	B735	A	85,80	93,10	97,9
2007-10-26	T154	A	88,50	96,30	101
2007-10-26	A320	A	83,40	89,40	95,2
2007-10-27	A320	A	82,20	88,60	94,3
2007-10-27	A320	A	83,40	89,60	95,2
2007-10-27	B733	A	87,60	94,10	99,6
2007-10-28	AT43	A	82,30	89,60	95,3
2007-10-28	AT72	A	82,00	88,20	94,6
2007-10-28	A320	A	82,10	87,50	93,2
2007-10-28	B734	A	87,70	94,20	99,2
2007-10-28	A320	A	82,50	88,10	93,6
2007-10-28	E145	D	77,80	81,20	87,3
2007-10-28	AT45	D	72,50	73,30	81
2007-10-28	E145	D	75,40	77,90	84,9
2007-10-28	AT45	D	72,90	74,50	81,9
2007-10-28	E170	D	82,20	87,40	94,5
2007-10-28	E170	D	77,90	82,30	90,9
2007-10-28	E170	D	80,20	84,80	93
2007-10-28	AT72	D	73,70	74,90	82,2
2007-10-28	B734	D	81,90	88,30	95,7
2007-10-29	GLEX	A	78,60	82,50	87,7
2007-10-29	B735	A	85,00	91,80	96,5
2007-10-29	AN26	A	85,00	91,30	95,4
2007-10-29	A320	A	81,80	87,80	93,6
2007-10-29	A320	A	81,30	87,70	93,8
2007-10-29	E170	A	83,10	88,90	93,9
2007-10-30	A320	A	83,10	88,50	93,9
2007-10-30	AN26	A	84,80	90,80	94,8
2007-10-30	E170	A	81,50	86,30	91,9
2007-10-30	SF34	A	85,50	91,90	96,3

2007-10-30	B735	A	84,30	90,20	94,7
2007-10-30	AN26	A	83,60	89,60	93,6
2007-10-30	A320	A	82,20	87,00	92,7
2007-10-30	E170	A	82,60	86,90	91,7
2007-10-30	A320	A	81,50	87,00	92,7
2007-10-30	B733	A	83,60	89,30	94,1
2007-10-30	A320	A	80,90	87,10	92,9
2007-10-31	AT72	D	72,60	74,00	82,6
2007-10-31	E145	D	73,10	75,80	83,1
2007-10-31	B735	D	75,70	80,10	88,9
2007-10-31	A320	D	77,40	80,30	91,2
2007-10-31	E170	D	78,30	82,40	91,9
2007-10-31	B735	D	78,10	81,90	90,4
2007-10-31	E170	D	76,40	80,00	90,7
2007-10-31	E170	D	76,70	80,40	90,7
2007-10-31	B350	D	76,00	78,70	83,8
2007-10-31	B734	A	83,40	88,50	93,4
				Średnia L_{AE}	92,87
				Odchylenie stand. σ	5,30
				Przedział ufności Δ	0,62

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 58,27$ dB

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 58,51$ dB