

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 1 „Zaluski”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-05-2008

koniec: 31-05-2008

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Szyszkowa

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 10' 31,7”

Długość geograficzna: E 20° 55' 57,2”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 5

Szkie sytuacyjny:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.1/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

Oznaczenia:

A - lądowanie

D - start

Pora dnia

Data	samolot	operacja	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{AE}
01-05-2008	MD11	D	77,00	82,70	93,20
01-05-2008	E170	D	69,30	71,30	80,10
01-05-2008	A320	D	69,70	72,10	82,70
01-05-2008	T154	D	74,80	80,30	90,10
01-05-2008	E170	D	68,90	71,10	80,40
01-05-2008	A320	D	69,50	72,50	81,80
01-05-2008	B734	D	71,90	75,80	85,50
01-05-2008	B735	D	69,90	72,60	81,30
01-05-2008	B738	D	70,70	74,90	83,70
01-05-2008	B762	D	72,80	77,60	86,20
01-05-2008	B738	D	72,70	74,80	83,80
01-05-2008	E170	D	71,40	75,30	83,70
01-05-2008	E170	D	68,30	69,80	79,10
01-05-2008	B734	D	71,70	74,70	84,90
01-05-2008	T154	D	73,10	77,00	86,30
01-05-2008	B735	D	70,10	71,90	81,60
01-05-2008	B733	A	72,30	76,80	90,00
01-05-2008	B763	D	71,70	75,00	85,50
01-05-2008	E170	A	74,00	77,00	91,80
01-05-2008	B735	A	73,10	75,20	84,80
01-05-2008	P180	A	74,70	79,40	90,00
01-05-2008	A319	A	75,10	79,30	88,10
01-05-2008	B733	A	74,00	77,20	86,30
01-05-2008	B733	A	71,90	74,40	84,20
01-05-2008	A318	A	71,10	73,40	82,90
01-05-2008	B735	A	74,00	78,90	85,50
01-05-2008	AT72	A	71,70	73,80	85,00
01-05-2008	A320	A	73,00	75,20	84,20
01-05-2008	AT43	A	71,10	72,30	82,60
01-05-2008	B735	A	73,00	75,60	84,10
01-05-2008	E170	A	70,30	72,10	81,40
01-05-2008	DH8D	A	70,60	72,80	81,80
01-05-2008	E170	A	70,40	73,20	82,70
01-05-2008	AT45	A	71,60	73,30	82,40
01-05-2008	A319	A	72,80	76,50	84,30
01-05-2008	B733	A	74,60	78,10	87,40
01-05-2008	E170	A	71,60	73,80	82,80
01-05-2008	F70	A	69,50	71,10	81,00
01-05-2008	F100	A	69,40	71,10	80,90
01-05-2008	B733	A	72,70	74,80	83,80
01-05-2008	AT72	A	74,30	76,70	86,30
01-05-2008	E170	A	74,70	77,50	86,40
01-05-2008	E170	A	70,90	73,40	82,00
01-05-2008	B738	A	74,80	77,60	86,50
01-05-2008	AT72	A	72,60	74,80	84,40
01-05-2008	A320	A	72,10	75,30	84,70

01-05-2008	C295	A	72,50	74,90	83,70
01-05-2008	B737	A	72,20	74,50	83,70
01-05-2008	B735	A	73,70	77,50	85,40
01-05-2008	AT45	A	71,80	74,30	83,90
01-05-2008	E170	A	71,10	73,20	82,60
01-05-2008	E145	A	69,90	72,60	81,40
01-05-2008	E170	A	70,30	72,40	82,30
01-05-2008	E145	A	68,80	70,80	80,20
01-05-2008	E170	A	73,10	75,60	85,10
01-05-2008	E170	A	71,60	73,60	83,00
01-05-2008	E170	A	71,20	73,50	82,70
01-05-2008	E170	A	70,30	72,20	80,70
01-05-2008	B752	A	72,30	74,40	84,80
01-05-2008	E170	A	71,70	73,40	83,20
01-05-2008	B734	A	73,30	76,20	85,00
01-05-2008	B733	A	72,20	73,80	83,30
01-05-2008	B734	A	73,10	77,00	85,90
02-05-2008	B733	A	73,90	77,30	85,70
02-05-2008	B735	A	73,20	76,70	85,30
02-05-2008	E170	A	70,80	72,30	81,60
02-05-2008	E170	A	70,70	72,50	82,20
02-05-2008	E170	A	70,70	73,80	83,50
02-05-2008	E170	A	69,90	72,20	81,10
02-05-2008	AT72	A	71,80	74,10	85,40
02-05-2008	B752	A	74,60	78,50	87,60
02-05-2008	AT72	A	72,60	75,00	84,70
02-05-2008	AT45	A	72,60	74,50	84,90
02-05-2008	AT45	A	72,40	75,40	85,20
02-05-2008	A320	A	74,10	76,70	86,20
02-05-2008	RJ85	A	70,40	72,40	81,20
02-05-2008	B735	A	75,00	79,20	87,10
02-05-2008	B734	A	71,50	73,90	84,30
02-05-2008	B462	A	71,80	74,40	83,80
02-05-2008	A320	A	75,60	80,50	89,40
02-05-2008	E170	A	72,10	74,20	83,80
02-05-2008	B736	A	72,30	76,10	84,60
02-05-2008	B763	A	74,20	76,80	87,20
02-05-2008	E170	A	71,40	74,40	83,70
02-05-2008	A320	A	72,60	75,90	85,60
02-05-2008	B737	A	72,20	74,20	83,90
02-05-2008	F100	A	69,80	71,30	80,20
02-05-2008	E170	A	70,10	72,40	82,20
02-05-2008	DH8D	A	67,30	68,40	79,10
02-05-2008	CRJ2	A	68,40	70,90	79,50
02-05-2008	B737	A	72,00	74,80	84,30
02-05-2008	E170	A	71,40	73,30	82,60
02-05-2008	B733	A	73,90	77,50	85,70
02-05-2008	B735	A	72,60	77,90	85,20
02-05-2008	E170	A	70,70	73,00	81,90
02-05-2008	A320	A	72,90	75,50	84,70
02-05-2008	T154	A	76,60	81,80	90,40
02-05-2008	AT45	A	72,60	74,80	84,00
02-05-2008	E145	A	68,10	69,60	79,90
02-05-2008	RJ85	A	71,20	73,40	83,00
02-05-2008	B735	A	71,70	75,00	84,70
02-05-2008	E170	A	70,50	73,70	82,50

02-05-2008	B762	A	74,30	77,30	87,60
02-05-2008	B733	A	73,10	76,60	85,40
02-05-2008	E145	A	67,70	68,70	78,20
02-05-2008	B734	A	72,90	78,40	86,40
02-05-2008	B733	A	74,40	78,40	86,10
02-05-2008	AT45	A	72,30	74,30	84,30
02-05-2008	F2TH	A	71,50	72,90	82,00
02-05-2008	AT72	A	71,40	73,40	84,60
02-05-2008	E145	A	68,20	70,10	79,40
02-05-2008	B735	A	74,00	79,20	87,00
02-05-2008	A321	A	74,60	78,50	88,00
02-05-2008	A320	A	72,10	74,80	84,40
02-05-2008	A319	A	73,20	75,90	85,50
02-05-2008	E170	A	71,50	73,70	83,50
02-05-2008	A320	A	72,30	75,30	86,10
02-05-2008	SF34	A	68,80	71,30	78,80
02-05-2008	B733	A	73,80	77,30	85,80
02-05-2008	E170	A	70,30	73,30	83,50
02-05-2008	E170	A	71,80	74,10	83,60
02-05-2008	B733	A	73,40	77,80	86,10
02-05-2008	B734	A	74,40	78,60	86,70
02-05-2008	AT72	A	74,40	76,20	86,50
02-05-2008	MD82	A	73,90	78,20	86,90
02-05-2008	YK40	A	72,40	75,80	83,90
02-05-2008	B735	A	72,70	77,30	86,60
02-05-2008	E170	A	70,50	73,30	83,10
02-05-2008	A320	A	73,90	78,00	87,70
02-05-2008	A320	A	72,70	76,10	86,10
02-05-2008	AT72	A	72,80	75,90	85,30
02-05-2008	E170	A	71,60	73,50	84,60
02-05-2008	BE20	A	70,20	73,40	80,90
02-05-2008	AT45	A	71,40	73,70	84,80
02-05-2008	B733	A	72,30	75,20	85,50
02-05-2008	A320	A	73,90	77,00	87,10
02-05-2008	B733	A	72,60	76,00	85,80
02-05-2008	B763	A	76,30	80,80	90,70
02-05-2008	F100	A	69,90	72,80	82,20
02-05-2008	A320	A	72,00	76,60	85,60
02-05-2008	A319	A	72,50	75,60	86,20
02-05-2008	E170	A	70,10	73,40	82,70
02-05-2008	B735	A	73,90	78,90	86,00
02-05-2008	E170	A	70,60	73,20	82,90
02-05-2008	AT45	A	70,20	72,90	81,70
02-05-2008	AT72	A	71,20	74,00	83,70
02-05-2008	AT45	A	71,50	74,80	84,50
02-05-2008	DH8D	A	72,20	74,50	84,50
02-05-2008	B735	A	73,70	78,10	86,70
02-05-2008	B735	A	74,20	80,40	87,20
02-05-2008	AT45	A	72,00	75,00	84,70
02-05-2008	E145	A	69,20	71,20	80,00
02-05-2008	E170	A	70,80	74,00	82,20
02-05-2008	E170	A	71,60	74,60	84,60
02-05-2008	AT72	A	74,50	78,40	87,50
02-05-2008	E170	A	72,30	75,30	85,90
02-05-2008	A320	A	73,00	76,80	86,40
02-05-2008	E170	A	71,20	74,20	84,50

02-05-2008	E145	A	68,10	69,20	79,30
02-05-2008	AT72	A	73,40	77,00	86,80
02-05-2008	A320	A	74,30	78,00	87,70
02-05-2008	E170	A	72,60	76,00	85,40
02-05-2008	E170	A	70,90	73,40	82,90
02-05-2008	A320	A	73,40	76,60	85,90
02-05-2008	B734	A	73,00	76,50	85,80
02-05-2008	AT72	A	73,00	75,50	86,00
02-05-2008	B733	A	72,60	78,80	86,30
02-05-2008	E145	A	69,30	70,80	79,80
02-05-2008	B734	A	72,20	76,60	85,40
02-05-2008	AT45	A	70,50	73,50	82,50
02-05-2008	A319	A	73,60	76,90	86,20
02-05-2008	T154	A	76,90	82,30	90,70
02-05-2008	RJ85	A	70,60	73,30	82,90
02-05-2008	A320	A	72,40	74,20	84,40
02-05-2008	B734	A	75,40	78,90	86,90
02-05-2008	E170	A	70,20	72,80	83,00
02-05-2008	B733	A	73,40	77,60	86,40
02-05-2008	AT72	A	71,90	74,60	84,70
02-05-2008	A320	A	72,40	75,90	85,00
02-05-2008	A320	A	72,30	75,00	85,10
02-05-2008	E170	A	71,00	73,90	83,30
02-05-2008	B733	A	73,70	76,60	85,20
02-05-2008	E170	A	72,90	76,50	85,00
02-05-2008	E170	A	71,50	73,90	83,80
02-05-2008	B733	A	75,40	81,20	88,00
02-05-2008	E170	A	72,90	75,90	85,90
02-05-2008	B752	A	75,70	79,90	89,70
02-05-2008	B736	A	71,40	74,30	83,90
02-05-2008	E170	A	71,30	73,20	83,40
02-05-2008	AT72	A	74,80	77,40	86,80
02-05-2008	AT45	A	71,30	72,80	83,30
02-05-2008	B735	A	74,80	78,50	87,10
02-05-2008	DH8D	A	69,70	72,50	82,30
02-05-2008	B733	A	73,00	77,80	86,40
02-05-2008	MD11	A	78,90	84,90	94,40
02-05-2008	E170	A	71,40	74,80	83,50
02-05-2008	F100	A	72,50	75,60	84,30
02-05-2008	E145	A	68,00	68,70	78,00
02-05-2008	CRJ2	A	69,50	71,80	81,80
02-05-2008	B462	A	70,80	73,30	82,30
02-05-2008	B733	A	73,50	78,00	86,80
02-05-2008	B738	A	74,20	77,10	86,30
02-05-2008	B738	A	73,80	78,10	87,00
02-05-2008	E170	A	72,00	73,70	83,40
02-05-2008	A320	A	73,90	78,40	87,50
02-05-2008	E170	A	71,50	74,10	83,50
02-05-2008	B735	A	73,50	76,70	85,50
02-05-2008	AT72	A	69,60	71,90	82,20
02-05-2008	AT72	A	72,60	75,20	85,80
02-05-2008	E170	A	71,00	73,70	82,50
02-05-2008	AT45	A	69,50	72,80	82,10
02-05-2008	E145	A	67,50	69,30	77,90
02-05-2008	B737	A	72,80	76,00	85,50
02-05-2008	E170	A	71,30	73,80	82,40

02-05-2008	AT72	A	72,20	74,00	85,60
02-05-2008	BE20	A	71,60	75,20	82,00
02-05-2008	E170	A	71,80	74,40	84,60
02-05-2008	E170	A	71,10	73,20	82,30
02-05-2008	B735	A	74,40	79,70	87,00
02-05-2008	E170	A	70,90	74,10	84,70
02-05-2008	E145	A	68,10	69,00	78,10
02-05-2008	E170	A	70,70	72,70	82,20
03-05-2008	B735	A	73,50	77,00	85,80
03-05-2008	B752	A	73,20	75,40	86,60
03-05-2008	E170	A	69,90	71,80	82,00
03-05-2008	E170	A	71,20	73,50	83,50
03-05-2008	AT72	A	70,60	74,60	84,90
03-05-2008	E170	A	72,10	76,00	85,10
03-05-2008	E170	A	71,50	73,50	83,60
03-05-2008	A320	A	70,50	72,30	81,30
03-05-2008	C56X	A	68,70	70,60	79,90
03-05-2008	AT72	A	72,60	76,60	86,60
03-05-2008	A319	A	71,50	75,60	85,60
03-05-2008	B735	A	74,00	78,00	86,50
03-05-2008	RJ85	A	70,60	73,40	82,70
03-05-2008	B733	A	73,70	76,40	86,70
03-05-2008	AT72	A	71,10	73,90	82,90
03-05-2008	F70	A	68,10	68,90	78,10
03-05-2008	B734	A	76,80	81,20	90,60
03-05-2008	B733	A	74,40	78,50	86,90
03-05-2008	AT45	A	72,90	74,80	84,70
03-05-2008	E190	A	72,80	76,70	85,10
03-05-2008	CRJ2	A	70,00	71,50	81,10
03-05-2008	F100	A	70,40	73,00	82,20
03-05-2008	CRJ2	A	69,70	72,50	80,90
03-05-2008	B733	A	74,10	78,20	87,10
03-05-2008	B763	A	75,60	79,60	90,30
03-05-2008	E170	A	70,90	73,60	83,00
03-05-2008	E145	A	68,10	69,70	79,90
03-05-2008	E170	A	69,90	73,30	82,90
03-05-2008	E170	A	70,80	73,50	82,00
03-05-2008	B735	A	72,20	74,80	84,80
03-05-2008	B735	A	72,70	77,00	85,00
03-05-2008	E170	A	71,70	73,50	83,40
03-05-2008	E145	A	69,50	71,40	79,90
03-05-2008	T154	A	76,40	81,10	90,00
03-05-2008	B762	A	73,80	77,70	87,80
03-05-2008	B735	A	74,30	78,30	86,30
03-05-2008	E145	A	67,60	70,10	79,10
03-05-2008	AT45	A	70,50	73,70	83,10
03-05-2008	AT72	A	73,50	76,50	85,50
03-05-2008	E170	A	71,20	73,50	82,60
03-05-2008	AT72	A	71,10	74,30	83,90
03-05-2008	B733	A	73,30	77,40	85,80
03-05-2008	E145	A	69,20	71,40	80,90
03-05-2008	AT72	A	72,70	75,60	83,50
03-05-2008	A320	A	71,70	74,20	84,00
03-05-2008	B763	A	76,70	80,70	90,80
03-05-2008	A320	A	71,00	73,10	83,10
03-05-2008	B733	A	73,70	77,40	86,00

03-05-2008	A319	A	72,00	74,70	84,00
03-05-2008	B733	A	73,00	77,40	86,00
03-05-2008	A320	A	70,60	74,50	84,80
03-05-2008	B734	A	74,80	79,90	87,10
03-05-2008	E170	A	70,70	74,00	83,00
03-05-2008	E170	A	70,70	72,30	81,90
03-05-2008	P180	A	76,20	81,00	90,20
03-05-2008	E170	A	70,30	72,40	82,60
03-05-2008	MD82	A	73,60	76,50	85,90
03-05-2008	B735	A	75,40	78,20	86,90
03-05-2008	E170	A	70,00	73,20	82,30
03-05-2008	B738	A	72,30	75,80	85,30
03-05-2008	E170	A	71,40	74,00	83,70
03-05-2008	RJ1H	A	71,90	74,90	84,20
03-05-2008	E170	A	71,20	73,30	82,60
03-05-2008	B763	A	74,40	78,40	88,40
03-05-2008	B734	A	74,00	77,60	86,30
03-05-2008	A319	A	72,30	75,00	85,70
03-05-2008	B752	A	74,80	77,80	87,80
03-05-2008	F100	A	69,40	70,70	80,50
03-05-2008	E170	A	69,30	71,50	81,30
03-05-2008	B735	A	72,20	75,40	85,00
03-05-2008	AT45	A	71,00	73,90	83,00
03-05-2008	B735	A	73,00	78,20	85,60
03-05-2008	B763	A	75,10	79,30	89,10
03-05-2008	AT45	A	71,90	75,70	84,50
03-05-2008	B735	A	73,80	77,90	86,10
03-05-2008	CRJ1	A	72,80	75,30	85,10
03-05-2008	DH8D	A	68,90	72,00	80,60
03-05-2008	B733	A	71,80	76,50	85,40
03-05-2008	AT72	A	70,70	74,90	84,50
03-05-2008	E170	A	70,60	72,80	81,70
03-05-2008	E170	A	71,10	72,90	83,40
03-05-2008	AT45	A	71,00	73,50	83,80
03-05-2008	A319	A	71,50	75,70	84,90
03-05-2008	E170	A	71,10	74,10	82,60
03-05-2008	AT72	A	73,10	76,90	86,30
03-05-2008	E170	A	69,90	71,90	81,70
03-05-2008	E170	A	72,30	74,90	84,30
03-05-2008	E145	A	68,90	71,20	79,70
03-05-2008	E170	A	70,50	73,00	82,90
03-05-2008	B734	A	73,40	77,10	85,70
03-05-2008	A320	A	72,20	75,10	84,20
03-05-2008	E170	A	71,70	73,60	82,90
03-05-2008	AT72	A	73,20	76,30	86,20
03-05-2008	B737	A	71,80	74,40	84,10
03-05-2008	F2TH	A	70,60	72,70	81,00
03-05-2008	E145	A	69,20	70,20	79,20
03-05-2008	AT45	A	70,70	73,30	82,20
03-05-2008	A319	A	69,80	70,70	80,90
03-05-2008	A320	A	72,10	75,40	86,10
03-05-2008	B734	A	72,10	75,90	84,70
03-05-2008	RJ85	A	69,20	71,20	81,20
03-05-2008	E170	A	72,30	76,30	85,90
03-05-2008	E170	A	72,60	74,40	84,30
03-05-2008	PC12	A	71,80	74,50	82,60

03-05-2008	B733	A	73,30	77,70	85,80
03-05-2008	A320	A	72,20	74,10	83,40
03-05-2008	B461	A	71,80	73,80	82,90
03-05-2008	AT72	A	71,70	74,00	85,10
03-05-2008	A319	A	72,30	74,90	84,60
03-05-2008	B735	A	70,00	74,80	84,40
03-05-2008	B735	A	71,30	77,40	86,30
03-05-2008	A319	A	71,90	75,20	84,70
03-05-2008	E170	A	72,60	75,20	84,40
03-05-2008	B734	A	76,10	80,60	89,80
03-05-2008	B735	A	73,80	79,20	86,80
03-05-2008	B734	A	74,80	81,00	87,80
03-05-2008	B733	A	73,60	77,70	86,10
03-05-2008	E170	A	70,70	73,60	83,30
03-05-2008	AT72	A	73,50	76,90	86,50
03-05-2008	F100	A	71,40	74,00	82,50
03-05-2008	A320	A	72,50	75,50	85,30
03-05-2008	AT72	A	71,70	73,70	82,80
03-05-2008	E170	A	71,10	73,30	82,80
03-05-2008	B738	A	73,30	76,80	86,50
03-05-2008	E170	A	71,30	73,90	83,60
03-05-2008	E145	A	68,50	69,20	78,50
03-05-2008	E170	A	71,30	74,50	83,90
03-05-2008	E170	A	71,30	73,90	83,40
03-05-2008	B735	A	73,70	76,60	85,50
03-05-2008	T154	A	75,70	81,40	89,20
03-05-2008	E170	A	70,90	73,50	82,90
03-05-2008	E170	A	73,20	75,60	85,30
03-05-2008	B733	A	74,70	78,40	86,70
03-05-2008	B744	A	78,80	83,80	94,00
03-05-2008	E145	A	69,30	74,00	85,20
03-05-2008	E170	A	71,40	75,10	84,60
03-05-2008	B735	A	74,30	80,00	86,40
03-05-2008	E170	A	72,10	75,30	84,70
03-05-2008	AT45	A	69,40	72,20	85,10
03-05-2008	AT72	A	72,80	77,00	86,90
03-05-2008	B734	A	74,30	77,80	86,00
03-05-2008	B734	A	74,40	78,90	86,40
03-05-2008	E170	A	71,90	75,20	84,50
03-05-2008	B733	A	74,50	78,40	86,50
03-05-2008	AT72	A	72,30	75,00	85,10
04-05-2008	B734	A	74,20	77,30	85,00
04-05-2008	B733	A	73,20	76,10	84,40
04-05-2008	E170	A	70,50	72,40	81,90
04-05-2008	AT72	A	71,90	74,00	84,00
04-05-2008	E170	A	71,00	73,00	81,40
04-05-2008	AT45	A	71,10	73,50	82,80
04-05-2008	RJ85	A	70,00	71,60	81,20
04-05-2008	F70	A	72,00	73,80	82,40
04-05-2008	AT72	A	69,90	71,40	81,10
04-05-2008	B734	A	74,30	77,40	85,40
04-05-2008	B738	A	74,60	78,40	86,70
04-05-2008	A319	A	72,20	74,30	84,00
04-05-2008	F100	A	71,60	73,90	82,70
04-05-2008	E170	A	70,80	72,70	82,80
04-05-2008	E145	A	68,80	70,40	78,80

04-05-2008	T154	A	75,80	81,00	89,40
04-05-2008	A319	A	74,10	76,60	86,20
04-05-2008	B733	A	70,70	73,10	82,10
04-05-2008	AT72	A	74,70	78,40	86,50
04-05-2008	AT45	A	72,30	74,10	83,10
04-05-2008	B763	A	75,20	78,10	88,40
04-05-2008	B733	A	74,20	78,20	87,00
04-05-2008	GLF5	A	73,90	80,10	87,70
04-05-2008	E145	A	68,40	70,40	78,40
04-05-2008	B735	A	71,60	74,00	84,60
04-05-2008	AT72	A	72,10	75,40	83,80
04-05-2008	B763	A	75,80	80,20	89,20
04-05-2008	B733	A	73,50	75,90	85,30
04-05-2008	B733	A	73,00	76,20	85,30
04-05-2008	E170	A	71,20	72,50	82,30
04-05-2008	B752	A	72,40	76,10	85,40
04-05-2008	A320	A	73,00	74,90	84,40
04-05-2008	E170	A	72,30	76,50	85,10
04-05-2008	A320	A	72,90	75,00	84,30
04-05-2008	B733	A	73,20	75,80	85,20
04-05-2008	A320	A	72,40	75,20	84,70
04-05-2008	A319	A	71,30	75,00	84,10
04-05-2008	AT45	A	71,30	73,10	82,80
04-05-2008	A319	A	73,50	76,70	85,50
04-05-2008	B735	A	75,60	79,20	88,10
04-05-2008	B734	A	75,10	79,40	86,60
04-05-2008	E145	A	69,90	71,60	79,90
04-05-2008	B733	A	74,10	77,40	86,40
04-05-2008	RJ85	A	68,80	71,20	81,50
04-05-2008	A321	A	72,00	74,90	84,30
04-05-2008	E170	A	70,90	72,70	81,70
04-05-2008	AT72	A	72,80	74,70	84,50
04-05-2008	P180	A	76,40	80,70	91,30
04-05-2008	E170	A	72,40	74,80	84,70
04-05-2008	E190	A	71,10	73,80	83,80
04-05-2008	AT72	A	73,50	77,50	86,50
04-05-2008	P46T	A	70,40	72,60	80,80
04-05-2008	PC12	A	72,80	75,30	83,20
04-05-2008	A320	A	73,60	76,70	86,10
04-05-2008	A320	A	75,50	78,60	87,30
04-05-2008	B734	A	74,20	78,80	86,20
04-05-2008	AT72	A	71,40	74,10	83,50
04-05-2008	B735	A	72,20	73,80	83,00
04-05-2008	A319	A	72,30	76,00	85,30
04-05-2008	B763	A	74,30	79,40	88,50
04-05-2008	B734	A	74,40	79,70	87,60
04-05-2008	B763	A	74,60	78,10	87,80
04-05-2008	AT45	A	72,60	75,00	83,40
04-05-2008	E170	A	70,20	72,80	82,30
04-05-2008	E170	A	71,50	75,00	83,80
04-05-2008	AT45	A	71,50	73,50	82,90
04-05-2008	B734	A	73,30	75,40	84,80
04-05-2008	E170	A	71,30	73,50	82,40
04-05-2008	E170	A	69,30	71,90	81,60
04-05-2008	A319	A	71,50	74,60	83,80
04-05-2008	AT45	A	69,60	71,90	81,30

04-05-2008	E170	A	71,40	73,10	82,50
04-05-2008	AT72	A	74,50	77,20	86,50
04-05-2008	E170	A	72,00	74,40	83,40
04-05-2008	E145	A	69,00	70,60	79,50
04-05-2008	E145	A	67,90	69,00	78,30
04-05-2008	B734	A	72,60	75,10	84,60
04-05-2008	B734	A	74,80	78,70	87,60
04-05-2008	E170	A	71,50	74,40	83,00
04-05-2008	E170	A	71,40	73,50	83,40
04-05-2008	E170	A	71,30	73,00	82,10
04-05-2008	AT45	A	71,50	73,20	83,30
04-05-2008	B763	A	73,20	76,40	86,00
04-05-2008	B735	A	71,20	74,10	84,00
04-05-2008	E170	A	72,30	74,30	84,10
04-05-2008	MD90	A	72,10	74,60	83,60
04-05-2008	A320	A	71,90	75,40	84,50
04-05-2008	A319	A	71,10	73,50	82,90
04-05-2008	AT72	A	73,50	76,70	86,60
04-05-2008	B734	A	74,40	77,50	86,20
04-05-2008	A320	A	71,00	73,60	82,10
04-05-2008	AT72	A	71,90	76,10	83,70
04-05-2008	B733	A	74,30	77,20	85,80
04-05-2008	RJ1H	A	71,10	74,80	84,70
04-05-2008	MD82	A	73,10	77,10	86,10
04-05-2008	B733	A	75,10	79,40	86,60
04-05-2008	B752	A	73,60	76,50	86,40
04-05-2008	F100	A	71,50	73,60	82,30
04-05-2008	E170	A	72,60	75,20	84,60
04-05-2008	E170	D	73,40	76,80	85,20
04-05-2008	B733	D	71,70	75,00	84,50
04-05-2008	E145	A	68,70	70,00	78,70
04-05-2008	F2TH	A	70,90	72,00	81,30
04-05-2008	B736	A	72,50	74,90	84,50
04-05-2008	B733	A	71,90	73,70	83,10
04-05-2008	DH8D	A	69,70	70,90	80,10
04-05-2008	E190	A	73,90	76,70	85,00
04-05-2008	CRJ2	A	70,50	72,00	81,30
04-05-2008	AT72	A	72,00	73,80	85,00
04-05-2008	B735	A	75,30	77,90	86,80
04-05-2008	E170	A	70,10	72,30	82,70
04-05-2008	C25A	A	70,30	72,10	80,70
04-05-2008	B737	A	73,00	75,60	84,40
04-05-2008	E170	A	71,10	73,00	81,90
04-05-2008	B738	A	73,80	77,10	86,10
04-05-2008	E170	A	71,70	74,00	82,50
04-05-2008	AT72	A	73,60	76,70	85,40
04-05-2008	E170	A	72,00	74,50	83,10
04-05-2008	B735	A	72,50	74,20	83,60
04-05-2008	A320	A	72,30	74,70	84,10
04-05-2008	E170	A	70,70	73,20	81,90
04-05-2008	RJ1H	A	69,70	71,10	80,90
04-05-2008	E170	A	72,60	75,10	84,10
04-05-2008	AT72	A	75,60	77,90	87,60
04-05-2008	AT45	A	72,10	74,20	84,10
04-05-2008	E170	A	71,30	73,30	82,50
04-05-2008	E170	A	70,70	73,00	81,50

04-05-2008	B734	A	73,20	76,30	85,30
04-05-2008	B734	A	75,10	79,60	87,70
04-05-2008	AT72	A	75,50	78,10	88,00
05-05-2008	AN26	A	74,30	77,50	85,00
05-05-2008	E170	A	72,20	74,50	83,30
05-05-2008	E170	A	70,90	73,30	82,00
05-05-2008	AT72	A	72,20	74,20	84,50
05-05-2008	AT72	A	72,60	75,30	85,80
05-05-2008	E170	A	72,20	74,70	83,70
05-05-2008	AT72	A	74,10	77,60	86,70
05-05-2008	E170	A	71,00	73,00	81,80
05-05-2008	AT72	A	74,40	76,50	86,10
05-05-2008	B733	A	73,20	75,20	84,40
05-05-2008	B733	A	72,00	73,90	83,50
05-05-2008	RJ85	A	71,40	73,50	83,70
05-05-2008	B734	A	72,00	74,30	83,80
05-05-2008	B738	A	73,20	76,10	85,00
05-05-2008	B738	A	74,00	76,70	86,30
05-05-2008	B462	A	69,60	71,10	80,00
05-05-2008	B735	A	72,40	74,50	83,20
05-05-2008	E190	A	71,80	74,20	83,20
05-05-2008	B738	A	72,90	75,20	84,40
05-05-2008	B763	A	74,40	77,90	88,40
05-05-2008	AT72	A	73,00	75,10	85,10
05-05-2008	B753	A	73,90	76,10	85,90
05-05-2008	B763	A	72,60	77,40	86,20
05-05-2008	CRJ2	A	69,70	72,20	81,20
05-05-2008	RJ1H	A	71,30	73,50	82,10
05-05-2008	B735	A	72,20	75,20	84,20
05-05-2008	E145	A	69,20	70,80	79,20
05-05-2008	B735	A	72,50	78,10	85,10
05-05-2008	B737	A	72,00	75,00	83,10
05-05-2008	A320	A	71,00	72,80	82,20
05-05-2008	DH8D	A	72,90	76,60	85,20
05-05-2008	E170	A	70,40	74,50	84,70
05-05-2008	B735	A	73,50	75,80	85,00
05-05-2008	E145	A	69,40	70,80	79,90
05-05-2008	E170	A	71,20	73,00	82,70
05-05-2008	AT45	A	71,30	73,80	82,70
05-05-2008	B735	A	73,20	76,90	84,70
05-05-2008	T154	A	73,40	77,50	86,20
05-05-2008	AT72	A	70,90	72,80	83,20
05-05-2008	E170	A	70,80	73,00	81,90
05-05-2008	B762	A	75,70	80,70	88,30
05-05-2008	B735	A	72,50	74,50	84,00
05-05-2008	B734	A	73,30	76,20	85,00
05-05-2008	E170	A	71,20	73,10	81,60
05-05-2008	B733	A	73,00	76,50	84,70
05-05-2008	E170	A	70,10	72,30	81,50
05-05-2008	AT72	A	73,00	75,20	84,10
05-05-2008	B733	A	71,80	75,10	84,40
05-05-2008	E170	A	69,80	72,00	80,90
05-05-2008	A320	A	72,90	75,40	84,40
05-05-2008	B734	A	74,30	77,40	86,00
05-05-2008	B733	A	72,40	75,20	84,40
05-05-2008	E170	A	71,90	74,40	83,40

05-05-2008	AT72	A	71,80	74,80	83,80
05-05-2008	A320	A	71,00	72,80	82,50
05-05-2008	A320	A	72,90	75,30	84,90
05-05-2008	A319	A	71,60	74,00	83,60
05-05-2008	E170	A	72,60	74,70	83,80
05-05-2008	E170	A	71,30	73,40	82,70
05-05-2008	A321	A	73,80	76,40	85,60
05-05-2008	AT72	A	69,30	71,20	81,40
05-05-2008	B734	A	73,30	77,20	85,90
05-05-2008	E170	A	71,90	73,80	83,40
05-05-2008	AT45	A	72,20	75,30	83,60
05-05-2008	B738	A	73,70	76,90	86,00
05-05-2008	RJ85	A	70,40	71,10	80,80
05-05-2008	E170	A	72,20	74,70	83,60
05-05-2008	E170	A	70,90	74,30	83,20
05-05-2008	B763	A	74,50	77,70	87,70
05-05-2008	E170	A	71,40	77,00	86,70
05-05-2008	AT43	A	72,00	75,90	84,80
05-05-2008	AT45	A	71,70	73,30	83,70
05-05-2008	A320	A	71,00	72,50	81,80
05-05-2008	A320	A	74,30	78,60	87,10
05-05-2008	B733	A	71,50	75,10	84,70
05-05-2008	B763	A	74,60	78,40	86,90
05-05-2008	B763	A	73,20	76,70	86,80
05-05-2008	B733	A	74,30	77,20	85,40
05-05-2008	F100	A	68,90	69,50	79,30
05-05-2008	A319	A	72,90	74,60	84,30
05-05-2008	AT72	A	71,90	74,10	83,40
05-05-2008	B735	A	73,50	76,30	84,70
05-05-2008	E170	A	71,00	72,50	82,40
05-05-2008	B762	A	75,40	78,70	88,40
05-05-2008	T154	A	73,70	76,50	86,50
05-05-2008	CRJ2	A	70,40	72,80	82,10
05-05-2008	AT45	A	71,00	72,20	81,80
05-05-2008	B735	A	72,50	74,90	84,50
05-05-2008	B735	A	71,00	73,10	83,10
05-05-2008	E170	A	72,00	74,20	83,50
05-05-2008	AT45	A	69,30	70,90	80,10
05-05-2008	E170	A	70,80	73,70	82,00
05-05-2008	B734	A	72,40	76,30	84,10
05-05-2008	AT72	A	74,70	78,30	87,90
05-05-2008	DH8D	A	69,50	70,60	79,90
05-05-2008	E170	A	71,60	74,10	82,70
05-05-2008	E170	A	70,70	72,90	81,80
05-05-2008	L410	A	66,60	68,00	76,60
05-05-2008	A320	A	73,70	76,10	85,20
05-05-2008	E170	A	69,90	72,20	82,30
05-05-2008	GLF4	A	70,10	71,90	80,50
05-05-2008	E145	A	70,60	72,20	80,60
05-05-2008	E170	A	69,80	72,00	80,60
05-05-2008	B735	A	73,40	77,40	85,10
05-05-2008	B733	A	74,50	78,10	85,60
05-05-2008	A320	A	73,90	76,60	85,40
05-05-2008	E170	A	69,30	71,40	79,70
05-05-2008	A320	A	71,60	74,30	84,10
05-05-2008	A319	A	71,60	73,60	83,10

05-05-2008	AT45	A	71,80	73,60	83,00
05-05-2008	A320	A	70,70	73,30	82,80
05-05-2008	RJ85	A	70,60	73,00	82,10
05-05-2008	PC12	A	71,80	75,60	83,80
05-05-2008	A319	A	72,70	76,20	85,30
05-05-2008	AT72	A	68,20	70,50	80,50
05-05-2008	B734	A	73,40	76,80	84,50
05-05-2008	B733	A	71,40	73,70	83,10
05-05-2008	E170	A	71,60	73,60	83,60
05-05-2008	A320	A	71,70	74,20	83,80
05-05-2008	T154	A	75,00	78,50	88,20
05-05-2008	RJ1H	A	70,70	71,70	81,80
05-05-2008	E190	A	71,50	74,60	83,50
05-05-2008	A318	A	76,30	84,10	91,30
05-05-2008	A319	A	73,70	76,10	86,30
05-05-2008	B734	A	73,20	75,20	84,70
05-05-2008	AT72	A	70,60	72,60	82,10
05-05-2008	B735	A	73,30	77,10	84,80
05-05-2008	B735	A	75,30	80,20	86,50
05-05-2008	AT72	A	71,20	73,00	82,00
05-05-2008	A321	A	72,60	74,70	84,60
05-05-2008	B735	A	73,30	77,20	84,70
05-05-2008	AT45	A	71,40	73,20	82,80
05-05-2008	E170	A	71,70	73,10	82,80
05-05-2008	E145	A	69,90	71,60	79,90
05-05-2008	E170	A	70,60	72,00	81,80
05-05-2008	B736	A	73,10	75,20	84,90
05-05-2008	AT72	A	71,30	72,90	82,40
05-05-2008	B733	A	74,70	80,60	86,40
05-05-2008	DH8D	A	73,60	76,70	87,10
05-05-2008	A320	A	72,60	75,20	84,90
05-05-2008	B752	A	74,00	76,40	86,80
05-05-2008	F100	A	69,90	71,30	80,70
05-05-2008	B733	A	73,20	76,50	84,70
05-05-2008	B738	A	73,00	76,10	85,50
05-05-2008	B738	A	72,80	76,30	84,50
05-05-2008	E170	A	70,30	72,10	81,50
05-05-2008	B753	A	72,80	75,40	85,10
05-05-2008	E170	A	71,20	73,80	82,40
05-05-2008	B738	A	71,70	74,00	83,80
05-05-2008	AT45	A	70,00	71,20	82,00
05-05-2008	B752	A	72,60	75,00	85,10
05-05-2008	E170	A	70,90	73,60	82,40
05-05-2008	C560	A	69,10	72,10	79,90
05-05-2008	E170	A	70,90	72,80	82,40
05-05-2008	B734	A	72,70	76,60	85,30
05-05-2008	B737	A	72,20	75,30	84,00
05-05-2008	A320	A	72,00	75,10	84,60
05-05-2008	B734	A	71,90	78,60	87,60
05-05-2008	T154	A	75,70	79,30	88,40
05-05-2008	E170	A	70,00	72,00	81,10
05-05-2008	B735	A	74,10	78,40	86,50
05-05-2008	B734	A	75,90	81,10	87,70
05-05-2008	E170	A	70,00	71,60	81,40
05-05-2008	B752	A	71,90	74,80	85,50
05-05-2008	B462	A	72,20	74,30	83,70

05-05-2008	E170	A	71,50	73,90	83,00
05-05-2008	C525	A	68,70	71,80	80,20
05-05-2008	AT45	A	69,60	71,90	81,60
05-05-2008	AT72	A	72,20	74,50	84,80
05-05-2008	B752	A	73,20	76,90	87,70
05-05-2008	E170	A	71,40	72,70	82,20
05-05-2008	B735	A	73,50	76,40	85,80
05-05-2008	E170	A	70,60	72,90	82,10
06-05-2008	E145	A	67,10	68,80	77,60
06-05-2008	B734	A	74,10	79,50	86,70
06-05-2008	E170	A	71,90	73,30	83,90
06-05-2008	E170	A	71,30	73,80	83,30
06-05-2008	B752	A	73,50	76,80	87,50
06-05-2008	E170	A	71,80	74,30	84,10
06-05-2008	AT72	A	72,30	75,20	85,10
06-05-2008	B734	A	71,10	73,60	84,10
06-05-2008	E170	A	73,00	76,30	84,80
06-05-2008	AT45	A	72,70	76,20	86,30
06-05-2008	C295	A	73,60	76,30	85,40
06-05-2008	A320	A	72,30	74,90	84,90
06-05-2008	B762	A	72,80	75,40	85,80
06-05-2008	AT43	A	72,30	75,60	84,90
06-05-2008	E170	A	69,80	71,60	82,10
06-05-2008	B462	A	72,70	74,90	84,20
06-05-2008	AT72	A	69,70	72,60	82,00
06-05-2008	P180	A	75,80	81,30	91,30
06-05-2008	B734	A	75,10	79,00	87,90
06-05-2008	RJ85	A	71,70	73,20	83,20
06-05-2008	CRJ2	A	68,40	70,60	78,40
06-05-2008	B735	A	72,00	74,40	84,10
06-05-2008	PC12	A	68,60	70,60	79,40
06-05-2008	B462	A	69,50	71,50	81,80
06-05-2008	B763	A	73,80	76,50	87,90
06-05-2008	AT72	A	71,60	73,90	83,40
06-05-2008	E190	A	72,50	74,60	84,60
06-05-2008	B738	A	72,70	76,70	86,00
06-05-2008	B738	A	72,10	75,60	85,40
06-05-2008	RJ85	A	71,10	74,70	81,90
06-05-2008	A320	A	72,30	75,00	84,00
06-05-2008	CRJ2	A	70,20	71,70	80,90
06-05-2008	CRJ2	A	67,80	70,70	78,90
06-05-2008	F100	A	69,40	71,40	80,20
06-05-2008	E170	A	70,60	72,30	81,70
06-05-2008	B738	A	74,90	78,60	87,90
06-05-2008	B735	A	73,50	76,90	86,10
06-05-2008	B733	A	72,50	76,10	83,90
06-05-2008	B738	A	73,40	76,90	86,60
06-05-2008	DH8D	A	69,90	71,40	80,70
06-05-2008	B735	A	73,80	79,10	86,30
06-05-2008	B762	A	76,50	80,00	90,10
06-05-2008	B737	A	70,40	73,60	84,20
06-05-2008	T154	A	77,00	82,20	90,20
06-05-2008	E170	A	68,40	70,60	80,70
06-05-2008	A319	A	74,00	77,10	86,00
06-05-2008	AT72	A	74,20	77,30	86,30
06-05-2008	E170	A	68,40	71,30	79,90

06-05-2008	AT72	A	74,30	78,30	86,60
06-05-2008	E170	A	69,20	71,70	80,00
06-05-2008	B735	A	71,00	74,10	83,30
06-05-2008	B738	A	72,20	75,80	84,70
06-05-2008	C25A	A	69,80	72,60	80,20
06-05-2008	AT72	A	69,00	70,60	79,80
06-05-2008	B190	A	70,30	73,00	80,70
06-05-2008	E170	A	68,60	70,40	79,00
06-05-2008	E170	A	68,40	70,90	80,20
06-05-2008	B738	A	73,20	77,40	87,00
06-05-2008	A320	A	71,60	73,50	82,80
06-05-2008	B733	A	71,50	76,50	83,30
06-05-2008	AT45	A	67,90	70,20	79,60
06-05-2008	A319	A	72,50	74,90	84,50
06-05-2008	RJ1H	A	70,00	71,60	81,20
06-05-2008	E170	A	70,00	72,80	81,80
06-05-2008	B752	A	73,10	76,50	85,60
06-05-2008	A320	A	69,60	70,60	80,70
06-05-2008	B735	A	73,30	75,90	84,10
06-05-2008	E170	A	68,70	71,30	81,70
06-05-2008	E190	A	72,60	75,10	84,10
06-05-2008	E170	A	71,00	73,00	81,80
06-05-2008	E170	A	70,00	71,70	81,50
06-05-2008	AT72	A	71,40	74,10	83,50
06-05-2008	E170	A	70,20	73,50	81,90
06-05-2008	MD82	A	73,10	76,30	84,90
06-05-2008	AT45	A	69,40	71,00	80,60
06-05-2008	A320	A	72,70	76,10	85,00
06-05-2008	A310	A	75,60	79,50	89,20
06-05-2008	B733	A	72,60	76,70	85,60
06-05-2008	B763	A	74,50	79,80	88,80
06-05-2008	A320	A	72,80	76,20	84,60
06-05-2008	E170	A	71,20	72,80	82,00
06-05-2008	E170	A	71,10	73,50	82,30
06-05-2008	AT72	A	71,40	73,80	82,50
06-05-2008	B734	A	74,00	77,40	85,40
06-05-2008	F100	A	70,40	72,70	82,90
06-05-2008	B734	A	72,50	75,50	83,90
06-05-2008	AT45	A	71,50	73,30	82,90
06-05-2008	B735	A	73,80	77,60	85,50
06-05-2008	B735	A	73,20	76,50	84,30
06-05-2008	AT45	A	71,50	73,70	82,70
06-05-2008	B735	A	74,30	76,30	85,10
06-05-2008	B735	A	73,40	76,60	84,90
06-05-2008	E170	A	70,10	72,10	81,30
06-05-2008	E170	A	71,50	73,20	83,30
06-05-2008	AT72	A	73,20	76,90	85,80
06-05-2008	E170	A	71,80	74,20	82,90
06-05-2008	AT72	A	70,40	72,20	80,40
06-05-2008	A320	A	73,00	75,30	84,40
06-05-2008	B734	A	71,40	73,90	83,50
06-05-2008	E145	A	70,50	73,90	81,30
06-05-2008	E170	A	70,20	73,00	81,70
06-05-2008	B734	A	74,00	78,70	86,00
06-05-2008	E170	A	70,10	72,00	81,20
06-05-2008	E170	A	70,10	73,00	81,60

06-05-2008	C25B	A	71,10	74,00	81,80
06-05-2008	B752	A	71,60	73,90	84,20
06-05-2008	AT72	A	70,40	72,30	82,20
06-05-2008	A320	A	72,10	75,30	83,90
06-05-2008	F2TH	A	68,30	69,30	78,30
06-05-2008	B733	A	72,70	76,60	85,50
06-05-2008	E170	A	70,10	72,20	81,20
06-05-2008	AT45	A	68,20	69,80	78,60
06-05-2008	C295	A	71,40	73,60	82,20
06-05-2008	AT45	A	71,70	73,10	82,50
06-05-2008	A320	A	71,60	74,20	83,10
06-05-2008	A320	A	70,70	72,60	82,20
06-05-2008	RJ85	A	70,50	73,30	81,90
06-05-2008	B738	A	73,40	77,40	85,70
06-05-2008	C295	A	70,80	72,90	82,00
06-05-2008	E170	A	70,80	72,90	82,80
06-05-2008	RJ1H	A	68,70	70,70	80,50
06-05-2008	AT72	A	68,90	70,40	80,00
06-05-2008	C295	A	70,80	73,10	81,30
06-05-2008	B734	A	72,50	75,90	84,50
06-05-2008	A319	A	72,40	74,70	83,90
06-05-2008	B735	A	73,50	77,90	86,10
06-05-2008	RJ85	A	70,70	72,50	81,50
06-05-2008	B733	A	70,70	72,80	81,80
06-05-2008	B733	A	72,80	76,70	85,10
06-05-2008	E170	A	71,50	73,40	82,30
06-05-2008	E170	A	71,40	73,80	83,50
06-05-2008	B735	A	71,70	73,40	83,20
06-05-2008	A320	A	71,50	73,00	82,30
06-05-2008	AT72	A	74,00	76,80	86,60
06-05-2008	B734	A	72,00	75,90	84,80
06-05-2008	A318	A	71,90	74,10	83,40
06-05-2008	B734	A	72,20	76,30	86,10
06-05-2008	B733	A	73,90	77,50	86,20
06-05-2008	E170	A	71,50	73,80	82,90
06-05-2008	B733	A	72,50	76,60	85,10
06-05-2008	B735	A	70,50	73,60	83,50
06-05-2008	AT72	A	71,80	75,60	84,80
06-05-2008	B738	A	72,30	75,20	84,30
06-05-2008	DH8D	A	70,10	71,70	80,10
06-05-2008	E170	A	71,70	74,50	83,10
06-05-2008	E170	A	69,40	71,10	81,20
06-05-2008	AT72	A	71,30	74,40	83,30
06-05-2008	MD11	A	77,20	82,90	92,00
06-05-2008	C56X	A	69,50	70,80	79,50
06-05-2008	AT72	A	70,90	72,80	82,00
06-05-2008	YK40	A	72,60	76,20	83,80
06-05-2008	F100	A	69,90	72,20	81,00
06-05-2008	AN26	A	72,40	77,10	85,70
06-05-2008	B462	A	69,10	70,40	79,10
06-05-2008	SF34	A	68,30	71,60	80,10
06-05-2008	B738	A	72,80	75,70	85,10
06-05-2008	E170	A	71,60	74,40	83,90
06-05-2008	E170	A	70,80	72,50	82,80
06-05-2008	CL60	A	68,90	70,60	78,90
06-05-2008	B752	A	72,80	76,40	86,40

06-05-2008	B735	A	72,20	75,30	83,60
06-05-2008	B737	A	72,10	74,70	84,10
06-05-2008	A320	A	72,60	75,30	84,60
06-05-2008	B738	A	72,80	75,60	85,10
06-05-2008	B738	A	72,60	76,20	85,80
06-05-2008	E170	A	70,20	73,30	82,20
06-05-2008	B734	A	74,60	78,80	86,70
06-05-2008	E170	A	70,70	73,20	82,50
06-05-2008	B735	A	73,40	77,20	84,90
06-05-2008	E170	A	71,00	73,50	82,50
06-05-2008	E170	A	70,50	72,70	81,60
06-05-2008	AT45	A	70,00	72,00	81,40
06-05-2008	E145	A	69,30	70,40	79,30
06-05-2008	AT72	A	71,10	72,90	82,50
06-05-2008	B735	A	73,20	76,20	85,00
06-05-2008	AT72	A	69,10	70,80	80,20
06-05-2008	T154	A	76,40	80,70	89,40
06-05-2008	E170	A	71,10	73,70	82,60
06-05-2008	SF34	A	69,30	71,50	79,30
06-05-2008	E170	A	70,40	72,60	81,80
06-05-2008	A321	A	73,20	75,80	85,00
06-05-2008	T154	A	74,70	78,60	87,90
12-05-2008	E170	A	71,60	74,10	82,80
12-05-2008	YK40	A	71,60	75,30	82,70
12-05-2008	E170	A	71,30	73,80	81,80
12-05-2008	MD82	A	72,10	74,10	83,30
12-05-2008	AT72	A	71,40	72,50	81,80
12-05-2008	A320	A	68,90	71,10	79,70
12-05-2008	A319	A	71,30	73,30	83,10
12-05-2008	A320	A	73,00	76,00	85,50
12-05-2008	B762	A	75,10	78,60	87,10
12-05-2008	AT72	A	70,90	74,20	82,40
12-05-2008	B733	A	72,20	74,10	83,30
12-05-2008	P180	A	74,30	79,40	88,50
12-05-2008	F100	A	69,80	71,20	80,50
12-05-2008	E170	A	71,00	74,40	83,00
12-05-2008	B733	A	71,70	74,10	83,20
12-05-2008	B735	A	73,30	75,70	84,10
12-05-2008	B763	A	74,50	78,30	87,50
12-05-2008	AT45	A	69,70	71,00	81,10
12-05-2008	B735	A	71,20	73,10	81,60
12-05-2008	E170	A	71,20	74,20	83,30
12-05-2008	F70	A	67,30	68,70	77,70
12-05-2008	AT45	A	71,40	73,80	82,20
12-05-2008	B735	A	71,80	75,30	83,60
12-05-2008	E170	A	71,70	73,60	81,70
12-05-2008	E145	A	68,80	70,40	78,80
12-05-2008	T154	A	74,70	79,60	87,20
12-05-2008	E170	A	70,50	72,50	81,90
12-05-2008	AT72	A	70,20	71,90	80,60
12-05-2008	A320	A	72,90	75,50	84,40
12-05-2008	B734	A	74,40	78,30	85,90
12-05-2008	E170	A	70,70	72,40	82,20
12-05-2008	AT72	A	71,30	73,80	83,30
12-05-2008	E170	A	70,20	72,00	80,20
12-05-2008	E170	A	70,40	73,30	82,10

12-05-2008	E145	A	70,50	72,50	80,50
12-05-2008	AT72	A	73,90	77,30	84,70
12-05-2008	A320	A	72,50	75,10	84,20
12-05-2008	E170	A	69,90	72,30	79,90
12-05-2008	B735	A	73,80	77,30	85,20
12-05-2008	B733	A	71,20	73,10	82,00
12-05-2008	E170	A	69,80	71,90	80,90
12-05-2008	A320	A	73,40	76,50	85,20
12-05-2008	AT45	A	70,20	71,80	80,60
12-05-2008	RJ85	A	70,30	72,20	82,30
12-05-2008	A320	A	71,30	73,00	82,70
12-05-2008	T154	A	74,70	77,60	86,80
12-05-2008	AT72	A	73,30	75,60	85,00
12-05-2008	A319	A	71,60	74,40	83,10
12-05-2008	B734	A	70,50	72,80	82,30
12-05-2008	B734	A	73,10	76,00	84,60
12-05-2008	A319	A	72,30	74,90	83,80
12-05-2008	E170	A	70,60	72,60	82,30
12-05-2008	A320	A	71,20	73,30	83,00
12-05-2008	RJ85	A	70,30	72,60	81,10
12-05-2008	C295	A	71,10	73,10	81,50
12-05-2008	E170	A	72,00	74,50	83,40
12-05-2008	A318	A	72,00	74,20	83,40
12-05-2008	B734	A	72,50	74,80	83,60
12-05-2008	B733	A	73,10	77,10	84,90
12-05-2008	B735	A	72,30	74,30	83,40
12-05-2008	B733	A	72,20	74,60	83,30
12-05-2008	AT72	A	70,80	71,80	81,20
12-05-2008	B735	A	72,30	75,00	84,40
12-05-2008	E170	A	72,30	74,50	83,10
12-05-2008	F70	A	69,30	70,50	79,70
12-05-2008	B733	A	74,50	78,30	85,60
12-05-2008	E170	A	70,90	73,10	82,70
12-05-2008	A319	A	70,90	73,50	83,70
12-05-2008	AT72	A	71,50	73,60	82,60
12-05-2008	B735	A	71,60	73,00	82,70
12-05-2008	E145	A	68,80	69,90	78,80
12-05-2008	F100	A	70,50	71,70	80,90
12-05-2008	AT72	A	69,50	71,70	82,30
12-05-2008	C25A	A	71,60	73,70	82,40
12-05-2008	B752	A	72,30	75,60	85,90
12-05-2008	CRJ2	A	69,20	71,50	80,40
12-05-2008	AT72	A	72,40	74,80	84,20
12-05-2008	E170	A	71,30	73,10	82,70
12-05-2008	B738	A	71,70	73,80	83,10
12-05-2008	B738	A	73,10	75,50	84,30
12-05-2008	E170	A	70,70	72,60	81,80
12-05-2008	E170	A	70,50	72,10	81,60
12-05-2008	E170	A	70,30	72,10	81,10
12-05-2008	B462	A	68,90	70,40	79,70
12-05-2008	A320	A	73,10	75,40	84,20
12-05-2008	B737	A	71,70	73,70	83,70
12-05-2008	B735	A	71,40	73,90	82,90
12-05-2008	B734	A	74,80	78,80	87,60
12-05-2008	B733	A	73,40	78,20	87,00
12-05-2008	E170	A	70,70	72,70	82,20

12-05-2008	E170	A	70,00	71,80	81,50
12-05-2008	B734	A	75,20	79,60	88,20
12-05-2008	E170	A	70,50	73,10	82,30
12-05-2008	AT72	A	71,60	74,30	83,10
12-05-2008	AT72	A	73,00	75,70	85,00
12-05-2008	E170	A	70,40	72,80	82,50
12-05-2008	E170	A	70,50	73,10	82,00
12-05-2008	AT45	A	69,00	71,30	80,20
12-05-2008	B735	A	73,60	77,30	85,30
12-05-2008	E170	A	71,10	73,00	82,30
12-05-2008	B734	A	72,50	75,20	84,80
12-05-2008	AN26	A	73,10	76,40	84,30
12-05-2008	B734	A	74,10	77,70	85,60
13-05-2008	AT72	A	72,10	74,40	83,60
13-05-2008	E170	A	70,50	72,70	82,50
13-05-2008	E170	A	70,70	72,60	82,20
13-05-2008	E145	A	68,20	69,10	78,60
13-05-2008	AT72	A	73,90	76,60	86,40
13-05-2008	E170	A	70,70	72,20	81,50
13-05-2008	B752	A	72,80	74,70	85,40
13-05-2008	E170	A	71,60	73,80	83,90
13-05-2008	E170	A	72,20	74,20	82,60
13-05-2008	B733	A	73,60	78,20	85,60
13-05-2008	AT43	A	73,10	75,70	85,40
13-05-2008	AT45	A	72,40	73,90	83,90
13-05-2008	A320	A	72,30	74,80	84,30
13-05-2008	AT72	A	72,30	75,90	85,00
13-05-2008	B463	A	72,30	74,80	84,00
13-05-2008	B735	A	73,30	77,20	85,30
13-05-2008	F70	A	69,60	71,40	80,40
13-05-2008	RJ85	A	73,00	76,40	84,50
13-05-2008	B462	A	73,90	77,00	85,40
13-05-2008	E190	A	73,20	75,90	85,00
13-05-2008	B734	A	74,80	78,50	86,90
13-05-2008	CRJ2	A	69,90	72,40	81,00
13-05-2008	A320	A	72,20	74,70	84,00
13-05-2008	AT72	A	74,30	77,90	86,60
13-05-2008	RJ85	A	72,90	76,50	85,40
13-05-2008	C560	A	70,20	71,80	80,60
13-05-2008	B738	A	73,40	76,30	86,10
13-05-2008	F100	A	71,30	73,50	82,50
13-05-2008	B738	A	72,90	76,30	85,70
13-05-2008	E145	A	69,90	71,40	79,90
13-05-2008	B733	A	72,90	76,00	84,70
13-05-2008	B738	A	73,50	75,90	85,00
13-05-2008	DH8D	A	70,10	71,50	80,50
13-05-2008	B735	A	72,40	74,80	84,40
13-05-2008	E170	A	71,00	72,90	81,50
13-05-2008	B735	A	73,30	77,10	85,40
13-05-2008	B735	A	65,40	68,30	75,80
13-05-2008	E170	A	70,80	72,60	81,60
13-05-2008	B735	A	73,70	78,30	86,70
13-05-2008	B737	A	73,30	76,60	86,10
13-05-2008	E170	A	71,40	73,20	82,50
13-05-2008	B738	A	73,10	75,70	85,20
13-05-2008	AT72	A	74,50	76,30	86,50

13-05-2008	E170	A	70,00	72,40	82,80
13-05-2008	B735	A	73,20	75,40	84,00
13-05-2008	B763	A	75,50	80,00	89,10
13-05-2008	AT45	A	71,80	73,80	83,60
13-05-2008	T154	A	76,60	82,40	90,00
13-05-2008	B735	A	73,70	78,20	85,70
13-05-2008	A319	A	71,30	74,00	83,80
13-05-2008	E170	A	72,10	75,00	84,10
13-05-2008	E170	A	71,00	73,20	82,40
13-05-2008	AT72	A	72,40	77,00	85,40
13-05-2008	B738	A	73,40	75,90	85,40
13-05-2008	AT72	A	73,50	76,50	86,00
13-05-2008	AT72	A	74,40	77,60	86,50
13-05-2008	B733	A	74,40	77,90	85,50
13-05-2008	E170	A	71,00	73,60	83,30
13-05-2008	AT72	A	71,60	75,60	84,60
13-05-2008	E170	A	71,20	73,20	83,00
13-05-2008	B733	A	72,40	74,30	83,60
13-05-2008	A320	A	71,30	74,50	84,10
13-05-2008	RJ1H	A	70,90	73,30	82,40
13-05-2008	A319	A	72,90	76,00	85,40
13-05-2008	AT72	A	70,40	73,40	81,80
13-05-2008	MD82	A	71,40	74,20	83,90
13-05-2008	B734	A	73,60	77,50	85,40
13-05-2008	A320	A	70,90	73,60	83,20
13-05-2008	E170	A	69,90	71,80	81,70
13-05-2008	AN26	A	74,20	77,80	85,70
13-05-2008	AT45	A	70,70	73,30	82,80
13-05-2008	B752	A	75,70	80,30	88,70
13-05-2008	RJ85	A	69,50	70,90	80,70
13-05-2008	E190	A	73,60	76,60	84,80
13-05-2008	E170	A	70,40	72,30	81,20
13-05-2008	AT72	A	70,80	72,60	82,60
13-05-2008	E170	A	70,70	72,80	82,50
13-05-2008	A320	A	72,70	74,40	84,20
13-05-2008	B762	A	73,40	76,40	87,10
13-05-2008	A320	A	71,70	75,30	84,50
13-05-2008	B735	A	73,60	78,90	86,10
13-05-2008	B733	A	74,00	78,90	86,50
13-05-2008	AT72	A	75,20	77,50	87,50
13-05-2008	B735	A	73,80	77,90	85,80
13-05-2008	YK40	A	72,60	76,00	84,70
13-05-2008	B735	A	73,30	76,60	85,40
13-05-2008	E170	A	71,00	74,50	82,70
13-05-2008	AT45	A	71,20	73,00	82,40
13-05-2008	AT45	A	72,10	74,50	83,50
13-05-2008	E145	A	69,50	71,40	80,30
13-05-2008	E170	A	71,60	74,40	83,10
13-05-2008	CRJ2	A	69,00	70,40	79,80
13-05-2008	F100	A	70,20	71,70	81,30
13-05-2008	AT45	A	72,20	74,10	82,60
13-05-2008	C56X	A	69,20	70,90	80,00
13-05-2008	B735	A	72,10	74,60	83,50
13-05-2008	B735	A	73,70	76,90	84,90
13-05-2008	B735	A	73,10	75,60	84,30
13-05-2008	E170	A	71,80	74,00	83,30

13-05-2008	DH8D	A	68,60	71,40	80,90
13-05-2008	B734	A	74,00	77,60	86,10
13-05-2008	AT72	A	72,30	75,40	85,10
13-05-2008	B734	A	71,70	73,80	83,80
13-05-2008	E170	A	71,00	73,20	82,50
13-05-2008	A320	A	72,70	76,40	85,20
13-05-2008	AT72	A	70,90	72,80	82,60
13-05-2008	E170	A	71,10	74,90	82,30
13-05-2008	RJ1H	A	69,90	72,80	79,90
13-05-2008	E170	A	70,60	73,40	82,10
13-05-2008	B734	A	74,20	78,20	85,70
13-05-2008	E170	A	71,60	73,40	83,10
13-05-2008	E170	A	70,00	72,30	81,50
13-05-2008	E170	A	69,70	71,50	81,20
13-05-2008	B738	A	74,20	77,20	86,30
13-05-2008	E145	A	68,90	70,90	78,90
13-05-2008	AT72	A	70,30	72,30	81,00
13-05-2008	A320	A	71,70	74,40	83,70
13-05-2008	B733	A	73,20	76,50	84,90
13-05-2008	A319	A	73,90	77,10	86,70
13-05-2008	AT45	A	70,00	72,00	81,50
13-05-2008	A319	A	71,40	73,20	82,90
13-05-2008	MD87	A	71,30	75,10	84,30
13-05-2008	RJ85	A	70,40	72,40	82,20
13-05-2008	A320	A	71,30	73,90	83,60
13-05-2008	AT45	A	69,70	71,90	80,80
13-05-2008	E170	A	71,80	74,10	83,30
13-05-2008	B735	A	71,90	72,90	82,70
13-05-2008	B734	A	72,70	74,80	83,50
13-05-2008	B733	A	72,90	75,80	83,70
13-05-2008	A320	A	70,70	71,90	81,40
13-05-2008	A318	A	72,60	75,30	83,70
13-05-2008	E170	A	72,40	74,70	83,60
13-05-2008	B735	A	72,20	75,10	83,70
13-05-2008	AT72	A	69,40	70,90	79,40
13-05-2008	E170	A	70,90	72,60	82,00
13-05-2008	MD11	A	77,20	81,70	91,50
13-05-2008	B733	A	72,10	74,90	83,80
13-05-2008	E145	A	68,90	70,50	79,30
13-05-2008	B733	A	74,70	78,60	86,20
13-05-2008	E170	A	70,10	72,60	81,80
13-05-2008	E170	A	72,70	77,50	84,10
13-05-2008	E170	A	71,20	77,80	87,20
13-05-2008	DH8D	A	72,70	74,60	83,80
13-05-2008	F70	A	69,00	70,60	79,80
13-05-2008	B735	A	74,00	78,40	84,80
13-05-2008	AT72	A	72,90	74,90	83,70
13-05-2008	AT45	A	71,20	73,10	81,60
13-05-2008	F100	A	70,80	72,60	81,90
13-05-2008	B734	A	73,70	77,20	85,70
13-05-2008	SF34	A	68,00	71,20	80,50
13-05-2008	AT72	A	71,60	73,90	83,40
13-05-2008	E145	A	69,30	71,00	80,50
13-05-2008	RJ85	A	69,40	70,50	80,20
13-05-2008	E170	A	72,20	78,00	88,20
13-05-2008	B738	A	73,20	76,00	85,30

13-05-2008	GLF4	A	69,70	71,60	80,80
13-05-2008	B737	A	72,50	75,00	84,30
13-05-2008	B738	A	72,50	74,90	83,90
13-05-2008	A320	A	72,30	76,60	84,90
13-05-2008	B734	A	75,80	80,00	87,80
13-05-2008	E170	A	71,10	72,90	82,60
13-05-2008	B752	A	74,00	77,60	87,00
13-05-2008	B738	A	72,30	75,00	84,90
13-05-2008	E170	A	70,00	71,50	80,40
13-05-2008	E170	A	70,60	72,60	81,80
13-05-2008	E170	A	70,20	76,50	86,00
13-05-2008	B735	A	73,50	77,20	84,90
13-05-2008	B735	A	71,20	73,20	83,00
13-05-2008	E170	A	70,30	72,60	81,40
13-05-2008	E170	A	70,50	72,60	81,90
13-05-2008	AT72	A	69,00	70,50	80,10
13-05-2008	E170	A	70,20	72,10	81,30
13-05-2008	AT72	A	70,80	72,10	82,30
13-05-2008	E170	A	70,60	72,60	81,80
13-05-2008	E170	A	70,20	72,50	81,70
13-05-2008	AT72	A	71,80	73,80	83,00
13-05-2008	A321	A	72,50	75,00	84,30
13-05-2008	B738	A	73,20	75,90	85,20
13-05-2008	E170	A	70,20	72,30	81,70
13-05-2008	B734	A	73,80	78,90	87,40
13-05-2008	B733	A	71,90	74,20	83,10
14-05-2008	E170	A	69,30	70,60	79,30
14-05-2008	B735	A	71,50	74,90	84,30
14-05-2008	B734	A	73,90	76,80	85,00
14-05-2008	AT72	A	72,30	74,70	83,40
14-05-2008	E170	A	70,80	72,40	81,60
14-05-2008	E170	A	71,20	73,40	82,70
14-05-2008	E170	A	70,00	71,70	80,80
14-05-2008	B752	A	72,80	75,70	84,90
14-05-2008	AT72	A	71,40	73,00	82,20
14-05-2008	AT72	A	71,60	75,00	83,60
14-05-2008	A320	A	72,00	74,30	83,20
14-05-2008	B462	A	71,70	73,50	82,80
14-05-2008	AT45	A	70,70	72,60	81,50
14-05-2008	AT43	A	69,30	70,40	79,80
14-05-2008	B734	A	73,80	76,80	84,90
14-05-2008	AT72	A	72,70	75,00	83,50
14-05-2008	B737	A	71,40	74,50	83,50
14-05-2008	B733	A	74,40	79,90	85,80
14-05-2008	B734	A	72,90	76,50	84,00
14-05-2008	B735	A	72,90	75,10	84,00
14-05-2008	RJ85	A	70,00	72,50	80,70
14-05-2008	B763	A	73,40	77,70	86,80
14-05-2008	CRJ7	A	70,10	71,80	80,10
14-05-2008	B735	A	71,70	73,30	82,50
14-05-2008	B738	A	71,50	75,70	84,90
14-05-2008	AT72	A	73,60	76,20	85,10
14-05-2008	A319	A	73,50	77,00	85,50
14-05-2008	B763	A	73,70	76,80	86,90
14-05-2008	A320	A	71,10	72,90	82,20
14-05-2008	RJ85	A	70,80	72,40	80,80

14-05-2008	A320	A	72,20	74,20	83,30
14-05-2008	E170	A	70,80	74,00	82,80
14-05-2008	B752	A	72,10	74,90	84,10
14-05-2008	DH8D	A	71,00	73,00	81,40
14-05-2008	E170	A	69,40	71,80	80,80
14-05-2008	B735	A	72,30	75,00	83,50
14-05-2008	B735	A	74,10	76,70	84,50
14-05-2008	A320	A	73,00	77,30	84,80
14-05-2008	E170	A	71,40	74,10	82,80
14-05-2008	B737	A	72,30	75,10	84,40
14-05-2008	AT45	A	70,50	72,00	80,90
14-05-2008	E170	A	70,50	74,00	82,30
14-05-2008	B736	A	73,00	75,90	85,10
14-05-2008	B735	A	71,70	73,80	83,10
14-05-2008	AT72	A	71,70	73,90	82,80
14-05-2008	T154	A	76,60	80,70	89,40
14-05-2008	E170	A	70,90	73,00	81,70
14-05-2008	E170	A	71,00	73,90	82,20
14-05-2008	AT72	A	72,20	73,80	82,60
14-05-2008	AT72	A	73,00	74,50	83,40
14-05-2008	B734	A	74,30	78,10	87,10
14-05-2008	AT72	A	70,80	72,90	81,20
14-05-2008	B733	A	72,30	74,00	83,40
14-05-2008	E170	A	71,80	74,10	82,90
14-05-2008	B735	A	71,30	73,70	82,50
14-05-2008	AT72	A	72,50	75,50	84,30
14-05-2008	B738	A	74,60	78,20	86,70
14-05-2008	B733	A	72,00	74,50	82,80
14-05-2008	B734	A	73,20	77,90	85,50
14-05-2008	A320	A	70,60	72,10	81,40
14-05-2008	A320	A	70,70	73,10	81,80
14-05-2008	A320	A	72,50	75,20	83,60
14-05-2008	E170	A	70,20	73,10	81,30
14-05-2008	AT72	A	71,80	73,30	81,80
14-05-2008	MD82	A	71,60	74,40	83,10
14-05-2008	AT45	A	70,20	72,60	81,00
14-05-2008	A320	A	71,20	73,70	82,70
14-05-2008	E170	A	71,10	73,00	81,90
14-05-2008	B738	A	73,50	76,60	84,90
14-05-2008	A319	A	72,20	74,50	83,30
14-05-2008	E170	A	71,00	73,40	82,10
14-05-2008	B735	A	74,10	79,70	85,50
14-05-2008	C25B	A	71,80	74,60	82,90
14-05-2008	E170	A	71,50	73,80	81,50
14-05-2008	B733	A	71,80	74,00	82,60
14-05-2008	E190	A	72,00	75,00	83,80
14-05-2008	AT72	A	71,20	73,20	82,00
14-05-2008	B733	A	72,70	75,10	83,50
14-05-2008	B752	A	72,90	74,50	85,00
14-05-2008	AT45	A	69,90	71,50	79,90
14-05-2008	E170	A	71,40	73,40	81,80
14-05-2008	B738	A	71,80	74,50	83,30
14-05-2008	A320	A	73,30	76,60	85,00
14-05-2008	A319	A	72,00	76,30	83,80
14-05-2008	A319	A	72,30	76,20	83,10
14-05-2008	B762	A	76,00	80,10	87,80

14-05-2008	B752	A	71,80	73,80	83,30
14-05-2008	A320	A	71,00	72,80	81,80
14-05-2008	AT72	A	70,10	72,50	80,50
14-05-2008	B752	A	72,40	75,50	84,10
14-05-2008	B733	A	73,30	76,30	83,70
14-05-2008	B735	A	73,90	77,70	84,70
14-05-2008	CRJ2	A	70,50	73,00	81,00
14-05-2008	AT45	A	69,80	71,10	80,50
14-05-2008	B735	A	72,30	74,80	83,10
14-05-2008	A320	A	69,50	71,20	80,30
14-05-2008	B734	A	72,90	76,70	83,30
14-05-2008	E170	A	70,10	71,70	80,90
14-05-2008	B752	A	73,80	76,90	86,40
14-05-2008	B735	A	73,00	76,80	84,20
14-05-2008	AT72	A	72,20	76,00	85,60
14-05-2008	B735	A	72,90	75,90	84,00
14-05-2008	A320	A	71,50	74,10	83,60
14-05-2008	E170	A	72,20	74,60	83,30
14-05-2008	E170	A	72,00	75,00	82,80
14-05-2008	AT72	A	69,60	71,60	81,00
14-05-2008	B734	A	74,00	77,80	84,80
14-05-2008	B734	A	71,60	73,40	82,40
14-05-2008	E170	A	72,10	73,40	82,90
14-05-2008	E170	A	69,90	71,10	79,90
14-05-2008	E170	A	70,30	72,40	80,80
14-05-2008	E170	A	69,80	71,90	81,00
14-05-2008	E170	A	70,20	72,20	81,00
14-05-2008	B738	A	73,80	76,10	84,90
14-05-2008	A320	A	72,10	74,50	83,50
14-05-2008	B734	A	71,40	74,10	82,50
14-05-2008	AT72	A	73,40	76,40	84,90
14-05-2008	B734	A	74,40	77,40	84,80
14-05-2008	A319	A	72,10	74,80	84,70
14-05-2008	BE40	A	66,60	68,50	77,40
14-05-2008	A319	A	70,00	72,20	81,10
14-05-2008	A320	A	69,70	71,30	79,70
14-05-2008	E170	A	70,20	71,90	81,00
14-05-2008	RJ85	A	69,90	72,00	79,90
14-05-2008	B734	A	73,40	76,50	84,80
14-05-2008	MD82	A	74,10	78,30	86,70
14-05-2008	RJ85	A	70,40	71,70	80,40
14-05-2008	A320	A	70,90	72,00	80,90
14-05-2008	B735	A	71,50	73,20	82,30
14-05-2008	B733	A	72,00	74,00	82,80
14-05-2008	A318	A	70,80	72,40	81,90
14-05-2008	E170	A	71,00	73,30	81,80
14-05-2008	B735	A	71,40	73,30	81,80
14-05-2008	B733	A	73,40	75,30	83,80
14-05-2008	E170	A	69,40	71,00	79,80
14-05-2008	AT72	A	72,10	73,70	82,10
14-05-2008	B735	A	73,20	76,00	84,30
14-05-2008	MD11	A	78,50	83,40	91,90
14-05-2008	DH8D	A	69,80	71,10	79,80
14-05-2008	B733	A	75,30	79,00	87,80
14-05-2008	AT72	A	72,50	74,70	83,60
14-05-2008	F100	A	69,70	71,30	79,70

14-05-2008	AT45	A	70,40	72,40	80,80
14-05-2008	AT72	A	70,50	71,90	80,90
14-05-2008	B736	A	72,40	74,70	83,60
14-05-2008	E170	A	69,90	72,40	81,10
14-05-2008	B738	A	72,40	74,40	83,50
14-05-2008	AT72	A	73,70	75,80	84,80
14-05-2008	B738	A	74,00	77,20	85,20
14-05-2008	AT45	A	69,90	70,90	79,90
14-05-2008	E170	A	70,70	72,30	81,50
14-05-2008	B735	A	73,60	76,00	84,80
14-05-2008	A320	A	72,90	77,00	84,10
14-05-2008	E170	A	70,20	71,90	80,20
14-05-2008	B737	A	72,70	74,60	83,50
14-05-2008	E170	A	71,90	74,30	83,00
14-05-2008	E170	A	70,60	72,60	81,00
14-05-2008	B734	A	74,10	77,60	85,20
14-05-2008	B735	A	73,90	76,50	85,00
14-05-2008	E170	A	71,80	73,50	82,20
14-05-2008	YK40	A	71,40	74,10	81,80
14-05-2008	E170	A	71,50	73,30	82,30
14-05-2008	B734	A	73,00	75,30	83,70
14-05-2008	E170	A	70,60	72,10	81,10
14-05-2008	E170	A	70,40	72,10	80,40
14-05-2008	AT72	A	69,40	70,70	79,80
14-05-2008	AT72	A	73,30	75,70	84,50
14-05-2008	AT72	A	73,70	76,10	85,40
14-05-2008	B735	A	71,10	72,90	81,90
14-05-2008	B734	A	72,90	74,80	83,30
14-05-2008	B733	A	72,70	75,20	83,90
14-05-2008	B733	A	72,60	74,80	83,40
14-05-2008	B738	A	73,00	75,20	84,20
15-05-2008	AT72	A	71,70	74,80	83,70
15-05-2008	B752	A	72,50	74,70	83,60
15-05-2008	B763	A	73,00	77,60	86,80
15-05-2008	AT72	A	71,10	74,50	82,50
15-05-2008	E170	A	70,90	72,40	81,30
15-05-2008	B738	A	73,50	76,60	85,00
15-05-2008	B735	A	73,10	76,30	83,90
15-05-2008	A321	A	72,10	75,90	84,70
15-05-2008	B733	A	71,90	74,10	82,60
15-05-2008	A320	A	71,70	74,50	82,10
15-05-2008	A320	A	71,70	73,70	82,50
15-05-2008	B738	A	72,70	74,80	83,90
15-05-2008	RJ1H	A	69,80	71,90	79,80
15-05-2008	A319	A	73,40	76,20	85,10
15-05-2008	AT72	A	72,40	74,50	83,60
15-05-2008	E170	A	71,40	73,60	82,90
15-05-2008	H25B	A	70,90	73,60	82,10
15-05-2008	MD82	A	73,50	77,80	85,50
15-05-2008	AT45	A	70,60	73,10	81,40
15-05-2008	B734	A	74,00	79,50	85,10
15-05-2008	RJ85	A	69,30	71,20	81,10
15-05-2008	P180	A	74,90	80,40	89,80
15-05-2008	AT72	A	68,60	72,20	79,30
15-05-2008	AT45	A	70,30	73,00	82,60
15-05-2008	E170	A	71,80	74,30	83,00

15-05-2008	E190	A	72,20	75,00	84,00
15-05-2008	E170	A	71,70	74,20	82,80
15-05-2008	B752	A	73,50	76,30	85,30
15-05-2008	B733	A	72,20	73,90	83,00
15-05-2008	A319	A	71,00	72,80	81,80
15-05-2008	B762	A	74,30	77,70	86,30
15-05-2008	F100	A	69,20	70,60	79,20
15-05-2008	A320	A	71,60	74,80	84,40
15-05-2008	CRJ2	A	69,80	71,90	79,80
15-05-2008	E170	A	71,10	73,90	82,30
15-05-2008	E170	A	71,60	74,10	82,40
15-05-2008	B735	A	72,10	74,70	83,50
15-05-2008	AT72	A	73,30	76,30	84,80
15-05-2008	E170	A	70,40	71,90	81,50
15-05-2008	B735	A	73,60	76,20	85,00
15-05-2008	E170	A	70,90	73,00	82,10
15-05-2008	B735	A	73,40	76,70	84,60
15-05-2008	E170	A	70,20	72,30	80,60
15-05-2008	A320	A	72,90	75,30	84,40
15-05-2008	B734	A	72,80	74,60	83,50
15-05-2008	E170	A	70,20	72,00	80,60
15-05-2008	RJ1H	A	68,50	69,90	79,60
15-05-2008	B763	A	73,60	77,10	86,60
15-05-2008	B736	A	70,90	74,20	83,00
15-05-2008	AT72	A	73,20	75,60	83,60
15-05-2008	A320	A	73,40	76,40	85,20
15-05-2008	E170	A	70,30	72,40	80,70
15-05-2008	A320	A	74,70	78,50	86,80
15-05-2008	E170	A	73,30	76,00	84,10
15-05-2008	AT72	A	73,10	76,00	84,20
15-05-2008	B734	A	72,20	76,20	84,00
15-05-2008	E170	A	69,30	70,80	79,30
15-05-2008	B733	A	71,40	73,20	82,60
15-05-2008	E170	A	70,20	72,90	81,70
15-05-2008	B734	A	73,60	78,40	84,70
15-05-2008	AT72	A	71,80	73,50	83,20
15-05-2008	B752	A	71,70	73,80	84,30
15-05-2008	A319	A	71,00	73,70	82,80
15-05-2008	AT72	A	72,80	75,20	84,20
15-05-2008	RJ85	A	73,80	76,60	84,20
15-05-2008	AT45	A	68,50	69,90	79,30
15-05-2008	A319	A	72,40	75,30	83,90
15-05-2008	A320	A	70,90	72,90	81,70
15-05-2008	B733	A	70,00	71,90	82,00
15-05-2008	E170	A	72,50	74,50	83,60
15-05-2008	A320	A	71,60	75,00	84,20
15-05-2008	E170	A	72,00	73,80	83,10
15-05-2008	B735	A	71,60	73,80	83,10
15-05-2008	A320	A	71,40	73,10	82,10
15-05-2008	A320	A	70,60	72,40	81,80
15-05-2008	A319	A	72,00	74,30	84,10
15-05-2008	B735	A	71,20	73,20	82,70
15-05-2008	B735	A	71,80	73,50	82,60
15-05-2008	B733	A	72,30	74,30	83,10
15-05-2008	B735	A	71,80	73,90	83,20
15-05-2008	E170	A	71,10	73,30	82,30

15-05-2008	E170	A	69,70	71,50	80,80
15-05-2008	F70	A	69,00	70,20	79,00
15-05-2008	E170	A	69,70	71,90	80,90
15-05-2008	B733	A	74,80	78,30	87,10
15-05-2008	MD11	A	76,90	81,30	91,40
15-05-2008	A319	A	71,30	73,50	82,80
15-05-2008	AT72	A	70,90	72,20	82,00
15-05-2008	B736	A	72,20	75,40	83,90
15-05-2008	AT45	A	74,00	76,50	85,80
15-05-2008	C56X	A	68,80	70,40	79,20
15-05-2008	B733	A	74,10	77,80	85,80
15-05-2008	B462	A	71,00	72,80	82,10
15-05-2008	F100	A	71,60	73,80	82,80
15-05-2008	B738	A	74,00	77,10	86,30
15-05-2008	AT72	A	74,00	76,20	85,40
15-05-2008	AT72	A	72,70	75,40	84,40
15-05-2008	E170	A	70,00	72,00	81,20
15-05-2008	B737	A	71,70	73,80	83,20
15-05-2008	E170	A	70,30	72,30	81,40
15-05-2008	E170	A	70,90	73,20	82,00
15-05-2008	E170	A	70,70	72,60	82,10
15-05-2008	AT72	A	73,40	75,90	85,90
15-05-2008	CRJ2	A	69,80	70,90	80,20
15-05-2008	E170	A	70,30	72,00	81,10
15-05-2008	C25A	A	68,80	70,30	79,30
15-05-2008	A320	A	73,30	76,60	85,10
15-05-2008	B738	A	72,80	74,90	84,60
15-05-2008	AT45	A	69,60	70,90	80,00
15-05-2008	E170	A	69,20	71,90	82,70
15-05-2008	E170	A	70,50	72,40	80,90
15-05-2008	B733	A	73,20	76,20	84,70
15-05-2008	AN26	A	71,80	74,80	82,20
15-05-2008	E170	A	70,70	73,00	81,80
15-05-2008	B463	A	68,60	70,20	78,60
16-05-2008	JS32	A	71,40	74,10	82,60
16-05-2008	A320	A	73,10	76,10	86,10
16-05-2008	RJ85	A	73,10	76,20	84,60
16-05-2008	BE40	A	72,00	73,70	82,80
16-05-2008	E145	A	71,30	73,10	82,50
16-05-2008	B733	A	71,70	74,10	83,50
16-05-2008	JS32	A	69,80	72,10	79,80
16-05-2008	A320	A	74,40	78,20	85,50
16-05-2008	B763	A	72,90	77,50	84,90
16-05-2008	B735	A	73,30	75,50	84,10
16-05-2008	P180	A	71,30	73,60	82,70
16-05-2008	E170	A	73,60	75,30	85,00
16-05-2008	B733	A	72,80	75,80	84,30
16-05-2008	E170	A	70,00	71,80	80,40
16-05-2008	AT45	A	70,30	73,10	82,60
16-05-2008	B735	A	70,10	72,00	80,50
16-05-2008	CRJ2	A	72,80	76,40	84,50
16-05-2008	E170	A	70,60	72,70	81,00
16-05-2008	E170	A	71,00	73,60	83,00
16-05-2008	E145	A	70,30	73,00	82,60
16-05-2008	B735	A	75,50	78,60	87,00
16-05-2008	AT72	A	72,90	74,70	84,30

16-05-2008	B733	A	72,30	74,30	83,40
16-05-2008	YK40	A	70,90	73,50	82,00
16-05-2008	E170	A	70,30	72,00	80,70
16-05-2008	B735	A	70,00	71,50	80,00
16-05-2008	B733	A	72,90	74,70	84,10
16-05-2008	B462	A	71,80	74,00	82,90
16-05-2008	JS32	A	70,70	73,00	81,10
16-05-2008	C525	A	70,70	72,40	81,50
16-05-2008	AN26	A	71,60	73,60	83,10
17-05-2008	E170	A	71,20	73,60	82,90
17-05-2008	B752	A	71,80	74,80	83,80
17-05-2008	AT72	A	73,70	76,40	85,50
17-05-2008	E170	A	71,30	73,70	82,80
17-05-2008	E170	A	69,60	72,40	81,00
17-05-2008	E170	A	72,20	74,20	83,90
17-05-2008	AT45	A	70,90	72,00	83,20
17-05-2008	A320	A	74,10	77,10	86,70
17-05-2008	AT45	A	70,10	72,00	80,90
17-05-2008	A319	A	71,90	74,10	83,40
17-05-2008	F70	A	70,70	72,40	81,10
17-05-2008	B734	A	72,40	74,90	83,80
17-05-2008	B735	A	73,50	76,30	85,00
17-05-2008	RJ85	A	72,10	74,00	82,50
17-05-2008	AT45	A	71,70	74,80	83,80
17-05-2008	AT72	A	73,20	76,60	86,20
17-05-2008	B733	A	75,10	78,60	87,10
17-05-2008	E190	A	73,40	76,10	84,90
17-05-2008	B734	A	74,60	78,10	87,20
17-05-2008	F2TH	A	71,20	73,00	82,40
17-05-2008	F100	A	71,20	73,40	82,00
17-05-2008	B462	A	71,70	73,90	83,20
17-05-2008	E170	A	71,40	73,50	82,50
17-05-2008	B735	A	72,60	76,00	84,00
17-05-2008	B735	A	72,00	74,10	82,80
17-05-2008	E170	A	71,80	74,40	84,10
17-05-2008	E170	A	71,00	72,10	81,80
17-05-2008	E145	A	67,60	68,70	77,60
17-05-2008	E170	A	71,40	73,40	82,90
17-05-2008	AT72	A	69,00	71,10	80,80
17-05-2008	B733	A	73,10	78,40	85,70
17-05-2008	AT72	A	68,50	69,40	78,50
17-05-2008	T154	A	75,50	80,30	89,10
17-05-2008	B763	A	72,90	76,90	86,60
17-05-2008	B763	A	75,20	78,00	88,20
17-05-2008	B735	A	73,40	76,20	84,90
17-05-2008	E145	A	69,90	71,20	79,90
17-05-2008	AT72	A	70,30	73,70	84,50
17-05-2008	B734	A	74,10	77,10	85,60
17-05-2008	AT72	A	74,30	77,50	86,30
17-05-2008	B733	A	73,20	76,00	84,30
17-05-2008	E170	A	72,60	75,60	84,40
17-05-2008	AT45	A	71,40	73,70	82,20
17-05-2008	B735	A	70,50	75,90	87,30
17-05-2008	A320	A	72,50	75,40	85,10
17-05-2008	B733	A	73,40	78,00	85,10
17-05-2008	A319	A	71,10	73,70	83,90

17-05-2008	A320	A	72,30	75,40	84,10
17-05-2008	B762	A	74,50	77,80	87,10
17-05-2008	E145	A	69,40	71,00	79,40
17-05-2008	E170	A	71,70	74,30	83,50
17-05-2008	MD82	A	73,60	75,90	84,70
17-05-2008	B763	A	73,70	78,80	87,50
17-05-2008	A320	A	70,70	73,40	82,50
17-05-2008	B733	A	73,10	74,40	83,50
17-05-2008	B734	A	74,40	78,20	85,50
17-05-2008	E170	A	70,40	72,00	80,80
17-05-2008	RJ85	A	69,90	72,60	81,70
17-05-2008	E170	A	72,10	74,70	83,20
17-05-2008	E170	A	70,90	72,60	81,60
17-05-2008	B762	A	74,40	79,10	87,00
17-05-2008	RJ85	A	72,60	75,50	83,70
17-05-2008	E170	A	70,90	73,00	82,00
17-05-2008	PC12	A	72,10	75,00	82,80
17-05-2008	B735	A	73,20	76,00	84,30
17-05-2008	B752	A	72,30	74,10	83,10
17-05-2008	A319	A	71,90	73,50	82,60
17-05-2008	AT72	A	71,80	74,30	83,80
17-05-2008	B735	A	72,20	75,60	83,60
17-05-2008	B763	A	75,40	78,30	87,40
17-05-2008	AT45	A	71,50	72,60	81,90
17-05-2008	B733	A	72,40	75,70	83,20
17-05-2008	E170	A	70,70	72,50	80,70
17-05-2008	E170	A	70,60	72,40	80,60
17-05-2008	AT45	A	71,10	73,20	82,30
17-05-2008	F70	A	69,50	71,10	79,50
17-05-2008	AT72	A	71,50	73,60	82,90
17-05-2008	E170	A	71,50	74,60	83,00
17-05-2008	E170	A	71,00	72,90	82,10
17-05-2008	B735	A	72,60	75,80	83,70
17-05-2008	B735	A	73,40	76,40	84,60
17-05-2008	AT72	A	72,50	74,50	83,70
17-05-2008	A320	A	72,30	74,30	83,70
17-05-2008	E170	A	70,60	72,30	81,00
17-05-2008	B734	A	71,60	75,30	83,60
17-05-2008	A320	A	72,30	74,40	83,70
17-05-2008	B734	A	74,60	77,80	85,70
17-05-2008	E170	A	71,30	73,10	82,40
17-05-2008	E170	A	71,70	74,50	83,70
17-05-2008	AT72	A	73,90	76,90	85,60
17-05-2008	AT45	A	67,70	69,40	78,50
17-05-2008	RJ85	A	71,10	72,80	81,10
17-05-2008	A320	A	71,10	73,10	81,90
17-05-2008	A319	A	75,00	78,70	87,50
17-05-2008	B738	A	74,40	77,90	85,90
17-05-2008	A319	A	71,60	74,20	82,40
17-05-2008	E170	A	71,20	73,80	83,30
17-05-2008	E170	A	71,40	73,30	81,80
17-05-2008	A320	A	72,50	76,00	85,50
17-05-2008	A319	A	71,80	75,00	83,90
17-05-2008	B734	A	72,10	75,00	83,60
17-05-2008	A319	A	72,00	74,00	82,80
17-05-2008	AT72	A	73,60	76,20	85,10

17-05-2008	B735	A	72,90	75,10	84,40
17-05-2008	E170	A	71,70	73,50	82,80
17-05-2008	B734	A	73,30	76,50	85,10
17-05-2008	E170	A	71,00	73,10	82,20
17-05-2008	B733	A	72,00	74,20	83,40
17-05-2008	AT45	A	70,80	72,30	80,80
17-05-2008	B735	A	71,40	73,30	82,50
17-05-2008	F100	A	72,00	74,30	82,40
17-05-2008	A319	A	71,90	74,20	82,70
17-05-2008	AT45	A	71,20	73,00	82,60
17-05-2008	A320	A	76,30	79,70	87,80
17-05-2008	B734	A	74,30	77,40	84,80
17-05-2008	E170	A	70,40	72,20	80,80
17-05-2008	E170	A	69,30	70,70	80,40
17-05-2008	B735	A	71,60	73,40	82,70
17-05-2008	B733	A	73,40	75,50	84,10
17-05-2008	E170	A	70,10	72,20	80,50
17-05-2008	A320	D	70,90	73,20	83,50
18-05-2008	AT72	A	74,00	76,40	86,30
18-05-2008	E170	A	72,00	74,10	83,20
18-05-2008	AT45	A	72,10	73,10	82,50
18-05-2008	B752	A	71,00	73,80	84,80
18-05-2008	E170	A	71,10	73,70	81,90
18-05-2008	H25B	A	71,00	73,50	82,10
18-05-2008	RJ85	A	70,60	72,10	80,60
18-05-2008	B738	A	72,30	75,00	85,30
18-05-2008	B738	A	72,80	76,70	86,40
18-05-2008	AT72	A	71,30	72,90	82,40
18-05-2008	B462	A	70,10	71,40	81,20
18-05-2008	B734	A	76,60	81,20	89,40
18-05-2008	B763	A	75,20	78,70	88,50
18-05-2008	A319	A	72,90	76,30	84,70
18-05-2008	F100	A	70,80	72,10	80,80
18-05-2008	B762	A	73,90	76,90	86,70
18-05-2008	DH8D	A	71,40	73,20	81,80
18-05-2008	B733	A	73,60	76,30	84,70
18-05-2008	B735	A	72,90	76,30	84,00
18-05-2008	A320	A	72,00	74,40	83,80
18-05-2008	E145	A	69,20	70,50	79,20
18-05-2008	E170	A	72,40	74,90	84,20
18-05-2008	A319	A	71,60	74,30	83,40
18-05-2008	T154	A	77,40	82,10	89,70
18-05-2008	AT72	A	74,00	76,30	86,00
18-05-2008	B736	A	76,00	79,90	89,30
18-05-2008	B735	A	71,60	73,80	83,10
18-05-2008	B733	A	72,50	75,10	83,60
18-05-2008	AT72	A	72,60	75,30	84,60
18-05-2008	E170	A	70,00	72,30	81,40
18-05-2008	B733	A	73,10	74,80	84,20
18-05-2008	E170	A	70,90	73,30	81,70
18-05-2008	A321	A	73,80	76,90	85,50
18-05-2008	A320	A	72,30	74,30	84,10
18-05-2008	A320	A	71,60	73,20	82,40
18-05-2008	A319	A	71,90	73,50	82,40
18-05-2008	B733	A	72,90	75,30	84,00
18-05-2008	B734	A	81,40	83,00	99,20

18-05-2008	B734	A	80,90	83,20	98,70
18-05-2008	MD82	A	80,70	83,30	98,50
18-05-2008	B752	A	74,90	78,50	92,70
18-05-2008	AT45	A	78,10	82,50	95,80
18-05-2008	AT45	A	72,60	77,60	90,40
18-05-2008	B735	A	70,80	75,20	88,60
18-05-2008	A319	A	71,10	74,90	88,90
18-05-2008	RJ85	A	71,10	74,30	87,50
18-05-2008	E145	A	69,60	72,00	87,40
18-05-2008	E145	A	68,80	71,20	75,80
18-05-2008	B738	A	72,10	77,50	89,90
18-05-2008	B738	A	71,00	73,90	79,40
18-05-2008	E170	A	69,70	71,60	80,50
18-05-2008	E170	A	72,90	75,60	84,00
18-05-2008	AT72	A	73,10	76,90	84,50
18-05-2008	B733	A	73,30	75,30	83,70
18-05-2008	E170	A	70,80	72,70	81,20
18-05-2008	A320	A	72,40	74,60	83,60
18-05-2008	A319	A	72,30	74,50	84,10
18-05-2008	A320	A	73,80	77,00	86,10
18-05-2008	AT72	A	73,10	75,30	85,40
18-05-2008	E170	A	70,90	73,00	82,30
18-05-2008	B763	A	75,20	78,80	88,60
18-05-2008	B735	A	72,90	75,50	84,60
18-05-2008	AT72	A	72,00	75,30	85,00
18-05-2008	AT45	A	72,50	75,10	83,90
18-05-2008	B734	A	72,60	75,90	84,30
18-05-2008	E170	A	71,10	73,00	82,90
18-05-2008	F100	A	70,70	72,70	82,20
18-05-2008	AT72	A	71,20	72,90	81,20
18-05-2008	E170	A	70,40	72,60	82,50
18-05-2008	E170	A	71,70	74,20	83,10
18-05-2008	AT72	A	73,30	76,20	84,80
18-05-2008	E145	A	70,00	72,20	80,80
18-05-2008	E170	A	70,20	72,70	82,70
18-05-2008	B734	A	74,30	77,80	86,30
18-05-2008	A318	A	74,50	76,90	86,20
18-05-2008	E170	A	71,60	73,60	82,40
18-05-2008	AT45	A	71,60	73,90	82,80
18-05-2008	A320	A	71,50	73,90	83,30
18-05-2008	B734	A	74,00	77,90	85,50
18-05-2008	E170	A	70,50	72,10	81,60
18-05-2008	B734	A	71,80	75,00	83,60
18-05-2008	E170	A	71,10	73,10	82,50
18-05-2008	B735	A	72,90	75,50	84,40
18-05-2008	A319	A	71,20	73,60	83,00
18-05-2008	AT72	A	73,50	75,80	86,10
18-05-2008	AT45	A	71,80	73,60	83,20
18-05-2008	RJ85	A	70,30	72,20	81,70
18-05-2008	RJ1H	A	69,90	71,50	81,00
18-05-2008	F2TH	A	70,40	72,40	80,80
18-05-2008	A320	A	71,40	73,00	82,90
18-05-2008	B733	A	73,80	77,40	85,90
18-05-2008	AT72	A	72,00	75,70	85,00
18-05-2008	B735	A	73,40	77,20	85,40
18-05-2008	A320	A	71,80	74,50	84,20

18-05-2008	RJ1H	A	72,40	75,90	84,20
18-05-2008	B734	A	74,00	78,50	87,60
18-05-2008	A320	A	72,90	74,90	85,20
18-05-2008	B733	A	74,30	79,50	86,70
18-05-2008	B733	A	70,20	73,50	82,50
18-05-2008	B735	A	73,50	76,50	86,50
18-05-2008	AT72	A	72,20	76,00	83,60
18-05-2008	B735	A	71,60	74,00	83,90
18-05-2008	AT72	A	73,90	76,80	86,30
18-05-2008	B735	A	72,80	76,80	85,10
18-05-2008	E170	A	72,10	75,90	84,70
18-05-2008	B735	A	74,30	78,10	86,30
18-05-2008	A319	A	72,90	76,10	85,70
18-05-2008	B736	A	74,40	77,30	87,00
18-05-2008	E170	A	73,00	76,10	85,10
18-05-2008	AT45	A	72,00	74,40	84,10
18-05-2008	B733	A	74,30	78,80	87,30
18-05-2008	E145	A	67,60	68,60	77,60
18-05-2008	B733	A	73,60	77,20	86,10
18-05-2008	F100	A	69,90	71,40	80,70
18-05-2008	DH8D	A	76,80	81,00	90,00
18-05-2008	AT72	A	73,40	77,10	86,40
18-05-2008	E170	A	72,70	74,60	84,40
18-05-2008	CRJ2	A	71,70	73,70	83,50
18-05-2008	B735	A	71,80	74,20	84,60
18-05-2008	E145	A	71,70	75,30	83,80
18-05-2008	E170	A	70,30	73,90	82,30
18-05-2008	AT45	A	72,00	73,40	84,00
18-05-2008	B738	A	70,80	72,90	82,60
18-05-2008	B737	A	71,60	74,90	84,80
18-05-2008	E145	A	69,70	71,50	80,10
18-05-2008	E170	A	70,90	73,80	82,70
18-05-2008	A320	A	74,70	78,20	87,40
18-05-2008	E170	A	71,40	74,40	84,20
18-05-2008	C56X	A	70,60	73,10	81,10
18-05-2008	E170	A	70,90	73,50	82,70
18-05-2008	E170	A	71,20	74,10	83,70
18-05-2008	E170	A	71,90	76,10	83,90
18-05-2008	E170	A	71,60	74,90	83,90
18-05-2008	AT72	A	73,30	76,50	85,30
18-05-2008	E170	A	70,50	73,00	82,50
18-05-2008	E170	A	71,40	73,10	82,50
18-05-2008	AT72	A	74,20	76,60	86,50
18-05-2008	B735	A	73,60	77,90	86,20
18-05-2008	B734	A	75,70	80,70	89,50
18-05-2008	B734	A	72,80	74,90	83,90
18-05-2008	AT45	A	71,80	73,40	82,60
19-05-2008	B462	A	72,80	75,40	83,90
19-05-2008	E170	A	70,90	73,30	82,40
19-05-2008	B463	A	70,20	72,50	81,40
19-05-2008	AT72	A	74,30	76,70	86,30
19-05-2008	E170	A	70,20	72,70	82,20
19-05-2008	E170	A	71,50	73,40	82,90
19-05-2008	AT72	A	73,80	76,40	85,90
19-05-2008	E170	A	71,20	73,10	83,00
19-05-2008	AT45	A	70,10	72,20	81,30

19-05-2008	B733	A	71,60	73,50	83,60
19-05-2008	B752	A	73,10	75,40	85,70
19-05-2008	B734	A	72,40	74,70	84,70
19-05-2008	B733	A	74,80	78,10	86,80
19-05-2008	B734	A	73,60	76,90	85,30
19-05-2008	RJ85	A	71,10	74,10	81,90
19-05-2008	B733	A	73,50	78,50	86,00
19-05-2008	B735	A	72,50	74,80	84,00
19-05-2008	F70	A	71,10	73,20	82,20
19-05-2008	B738	A	72,70	75,40	85,20
19-05-2008	AN26	A	73,70	77,70	85,40
19-05-2008	CRJ2	A	70,70	73,60	81,90
19-05-2008	B734	A	74,60	78,60	87,10
19-05-2008	B763	A	76,70	81,70	91,00
19-05-2008	E190	A	71,70	74,20	84,00
19-05-2008	F100	A	70,80	72,40	81,60
19-05-2008	FA50	A	70,80	73,70	82,20
19-05-2008	B735	A	73,10	77,30	85,20
19-05-2008	RJ85	A	71,70	73,30	81,70
19-05-2008	B737	A	71,60	74,00	83,90
19-05-2008	B735	A	72,60	74,70	84,30
19-05-2008	E170	A	70,60	72,60	81,80
19-05-2008	E170	A	70,50	73,10	81,60
19-05-2008	BE20	A	69,30	70,80	79,30
19-05-2008	DH8C	A	70,30	72,30	81,10
19-05-2008	B735	A	75,20	80,00	86,40
19-05-2008	E170	A	71,20	73,90	82,60
19-05-2008	E145	A	68,20	69,60	78,60
19-05-2008	AT72	A	75,60	77,80	86,70
19-05-2008	B737	A	76,60	79,50	89,40
19-05-2008	T154	A	75,80	80,30	89,40
19-05-2008	B763	A	74,30	77,10	87,70
19-05-2008	B735	A	72,70	76,50	84,80
19-05-2008	B763	A	72,30	76,80	88,60
19-05-2008	CRJ7	A	71,90	74,00	82,70
19-05-2008	E170	A	70,70	73,40	82,10
19-05-2008	E170	A	70,00	72,10	82,60
19-05-2008	B733	A	71,10	72,90	83,10
19-05-2008	B763	A	74,10	77,40	87,70
19-05-2008	AT72	A	74,20	77,40	87,00
19-05-2008	B734	A	74,40	79,30	86,70
19-05-2008	AT45	A	70,90	73,80	83,20
19-05-2008	B738	A	75,00	79,80	88,20
19-05-2008	BE20	A	69,00	70,70	79,00
19-05-2008	E170	A	69,60	71,80	80,80
19-05-2008	A320	A	72,20	75,80	84,70
19-05-2008	B735	A	73,40	76,30	84,90
19-05-2008	E170	A	71,60	73,90	83,30
19-05-2008	B733	A	74,30	79,70	85,80
19-05-2008	A320	A	70,80	72,60	83,10
19-05-2008	A319	A	72,10	75,20	85,10
19-05-2008	A320	A	71,50	73,60	83,60
19-05-2008	AT72	A	72,20	76,10	85,40
19-05-2008	E170	A	70,60	72,50	82,40
19-05-2008	E170	A	72,50	75,20	84,30
19-05-2008	E170	A	71,00	72,70	82,50

19-05-2008	AT45	A	70,80	73,00	81,90
19-05-2008	B734	A	73,50	77,20	85,30
19-05-2008	E170	A	71,70	74,00	83,20
19-05-2008	B738	A	74,30	78,10	87,10
19-05-2008	C56X	A	69,80	71,90	81,00
19-05-2008	E190	A	72,40	75,00	84,10
19-05-2008	AT72	A	72,70	75,20	85,70
19-05-2008	RJ85	A	71,40	73,00	82,20
19-05-2008	B762	A	74,40	77,50	86,90
19-05-2008	E170	A	70,90	73,50	82,90
19-05-2008	AT72	A	73,10	75,20	85,60
19-05-2008	B762	A	73,80	79,00	88,30
19-05-2008	A319	A	71,00	74,20	83,60
19-05-2008	A320	A	72,30	74,80	84,90
19-05-2008	B733	A	74,20	78,40	86,00
19-05-2008	A320	A	70,90	73,10	83,00
19-05-2008	F100	A	73,20	76,10	85,00
19-05-2008	B735	A	73,10	78,50	85,20
19-05-2008	E170	A	71,60	74,60	83,70
19-05-2008	B763	A	74,40	77,60	87,80
19-05-2008	AT45	A	71,90	74,30	83,30
19-05-2008	B733	A	73,20	75,40	84,70
19-05-2008	B735	A	71,80	74,40	84,10
19-05-2008	AT45	A	72,10	74,10	83,20
19-05-2008	CRJ2	A	69,40	71,00	79,80
19-05-2008	DH8D	A	72,70	75,70	84,50
19-05-2008	YK40	A	72,70	75,80	84,10
19-05-2008	B735	A	73,30	77,20	85,80
19-05-2008	E170	A	71,30	73,50	83,10
19-05-2008	E170	A	70,10	72,40	82,40
19-05-2008	B734	A	74,30	78,40	86,30
19-05-2008	E145	A	69,60	71,30	79,60
19-05-2008	A320	A	72,70	75,30	85,50
19-05-2008	AT45	A	71,90	73,20	83,10
19-05-2008	E170	A	71,20	73,60	83,00
19-05-2008	E170	A	71,40	73,60	82,50
19-05-2008	B734	A	72,80	75,70	84,60
19-05-2008	A320	A	72,40	75,00	84,20
19-05-2008	E170	A	71,80	73,70	83,50
19-05-2008	B733	A	73,20	78,30	85,50
19-05-2008	E170	A	72,00	75,10	83,50
19-05-2008	RJ1H	A	69,70	72,10	81,40
19-05-2008	A320	A	72,70	75,50	84,80
19-05-2008	AT72	A	75,00	78,30	87,10
19-05-2008	E170	A	69,70	71,90	81,70
19-05-2008	B735	A	73,00	75,80	84,70
19-05-2008	A319	A	70,50	72,50	81,70
19-05-2008	AT45	A	71,10	73,70	83,90
19-05-2008	E145	A	69,00	70,60	79,80
19-05-2008	RJ85	A	70,60	72,70	82,60
19-05-2008	A320	A	72,40	75,60	85,20
19-05-2008	E170	A	72,60	75,40	84,30
19-05-2008	AT45	A	72,10	73,50	82,90
19-05-2008	B734	A	75,80	80,40	89,00
19-05-2008	B734	A	73,60	78,20	85,70
19-05-2008	AT72	A	70,50	72,60	82,50

19-05-2008	AT72	A	74,80	78,10	87,60
19-05-2008	E170	A	71,30	74,30	83,40
19-05-2008	A320	A	71,40	74,30	84,00
19-05-2008	CL60	A	68,80	70,60	79,60
19-05-2008	A319	A	72,70	74,80	84,50
19-05-2008	AT72	A	70,80	73,90	83,10
19-05-2008	A320	A	71,90	74,60	84,20
19-05-2008	B735	A	72,80	75,50	85,10
19-05-2008	E170	A	71,40	73,90	83,20
19-05-2008	B735	A	72,40	74,60	84,90
19-05-2008	B735	A	74,70	79,90	86,80
19-05-2008	B733	A	73,60	77,00	85,10
19-05-2008	B735	A	73,60	77,60	85,60
19-05-2008	A319	A	71,60	74,60	84,40
19-05-2008	F70	A	69,10	70,60	79,90
19-05-2008	B733	A	73,80	77,90	85,90
19-05-2008	E170	A	70,50	72,60	81,70
19-05-2008	E170	A	70,90	73,10	82,30
19-05-2008	A319	A	71,30	73,30	83,30
19-05-2008	AT45	A	69,60	72,20	80,30
19-05-2008	AT72	A	71,20	73,00	82,70
19-05-2008	E170	A	70,50	72,10	81,60
19-05-2008	F100	A	70,80	72,90	83,10
19-05-2008	CRJ2	A	69,80	72,00	81,60
19-05-2008	SF34	A	69,80	72,40	79,80
19-05-2008	F2TH	A	70,10	73,30	81,90
19-05-2008	E170	A	72,10	74,60	84,10
19-05-2008	B738	A	74,00	76,60	86,60
19-05-2008	B752	A	70,40	72,80	81,90
19-05-2008	B738	A	72,10	75,80	84,10
19-05-2008	E170	A	71,10	72,90	82,20
19-05-2008	YK40	A	73,70	77,30	85,50
19-05-2008	B462	A	69,60	71,00	80,10
19-05-2008	AT72	A	73,00	75,40	85,50
19-05-2008	E170	A	70,70	72,90	82,50
19-05-2008	A320	A	72,70	75,50	86,00
19-05-2008	AT72	A	71,40	73,10	83,40
19-05-2008	B737	A	72,00	74,90	84,00
19-05-2008	B735	A	74,00	78,30	86,10
19-05-2008	E170	A	71,20	73,50	82,70
19-05-2008	B734	A	73,80	77,00	85,80
19-05-2008	E170	A	72,20	74,40	83,70
19-05-2008	B734	A	74,30	78,40	86,10
19-05-2008	B734	A	75,20	79,80	87,80
19-05-2008	E170	A	72,20	74,70	83,70
19-05-2008	E145	A	68,40	69,40	78,40
19-05-2008	E170	A	73,50	76,10	85,30
19-05-2008	B734	A	73,30	78,30	85,60
19-05-2008	AT45	A	70,50	72,70	82,00
19-05-2008	E170	A	70,70	72,50	81,50
19-05-2008	B733	A	72,80	77,10	84,90
19-05-2008	B735	A	73,80	78,00	85,80
19-05-2008	AN26	A	73,70	77,20	84,50
19-05-2008	SF34	A	70,10	72,50	82,10
19-05-2008	B734	A	74,60	78,70	87,10
20-05-2008	B734	A	73,60	76,10	85,70

20-05-2008	E170	A	70,50	72,20	82,00
20-05-2008	AT72	A	71,00	73,30	83,00
20-05-2008	E145	A	69,00	70,10	79,00
20-05-2008	E170	A	70,50	72,50	81,60
20-05-2008	E170	A	72,00	74,70	84,30
20-05-2008	E170	A	71,00	73,10	82,50
20-05-2008	AT72	A	73,20	76,50	84,90
20-05-2008	E170	A	71,30	75,70	82,40
20-05-2008	A320	A	72,00	75,00	84,40
20-05-2008	AT45	A	71,80	74,40	82,90
20-05-2008	AT43	A	71,80	74,90	84,10
20-05-2008	AN26	A	73,50	76,80	85,30
20-05-2008	AT72	A	72,10	75,10	84,40
20-05-2008	RJ85	A	70,40	72,80	81,50
20-05-2008	B736	A	69,60	71,70	81,10
20-05-2008	B734	A	73,30	76,40	85,10
20-05-2008	B734	A	73,80	78,00	86,40
20-05-2008	B462	A	68,20	69,60	79,00
20-05-2008	B738	A	73,40	76,00	86,00
20-05-2008	AT72	A	72,20	76,60	87,00
20-05-2008	B463	A	69,30	70,20	79,80
20-05-2008	E190	A	73,30	76,20	84,80
20-05-2008	F100	A	68,90	71,00	80,90
20-05-2008	B738	A	73,70	77,70	86,70
20-05-2008	E170	A	71,50	73,10	82,30
20-05-2008	B738	A	72,60	75,60	84,70
20-05-2008	B735	A	73,20	76,80	85,20
20-05-2008	A320	A	71,80	75,10	83,90
20-05-2008	RJ85	A	69,10	70,80	79,50
20-05-2008	B735	A	72,90	76,10	84,40
20-05-2008	B737	A	71,40	75,00	84,50
20-05-2008	E170	A	71,00	72,60	82,80
20-05-2008	E170	A	70,40	72,20	81,90
20-05-2008	DH8D	A	72,00	74,40	83,50
20-05-2008	E170	A	70,70	71,40	81,50
20-05-2008	B735	A	72,70	75,00	84,80
20-05-2008	A319	A	70,90	74,70	84,20
20-05-2008	B735	A	74,90	78,90	86,30
20-05-2008	L410	A	69,30	71,80	79,80
20-05-2008	T154	A	76,00	80,80	89,00
20-05-2008	B737	A	71,80	74,80	84,60
20-05-2008	B763	A	77,80	83,40	91,00
20-05-2008	AT72	A	71,20	73,80	83,20
20-05-2008	E170	A	69,80	71,50	81,30
20-05-2008	B735	A	72,50	73,90	83,30
20-05-2008	E170	A	70,20	72,50	81,70
20-05-2008	AT72	A	71,80	76,00	85,40
20-05-2008	C501	A	71,10	77,20	81,10
20-05-2008	B735	A	73,20	76,10	84,90
20-05-2008	B738	A	73,50	77,40	86,10
20-05-2008	B738	A	73,00	75,80	84,80
20-05-2008	AT72	A	72,30	75,50	83,40
20-05-2008	B738	A	73,40	76,30	85,20
20-05-2008	E145	A	70,70	72,60	81,50
20-05-2008	AT45	A	71,40	73,80	82,90
20-05-2008	E170	A	70,70	73,30	82,50

20-05-2008	A320	A	69,20	71,50	80,00
20-05-2008	A319	A	71,90	74,30	83,10
20-05-2008	RJ1H	A	70,70	72,60	81,10
20-05-2008	E170	A	70,40	73,60	82,70
20-05-2008	B733	A	74,20	79,30	85,70
20-05-2008	B734	A	75,00	80,40	86,10
20-05-2008	AT45	A	70,90	73,50	82,70
20-05-2008	B734	A	74,00	77,80	85,40
20-05-2008	E170	A	70,70	72,10	81,50
20-05-2008	E170	A	70,60	73,70	82,60
20-05-2008	A320	A	72,90	74,80	84,40
20-05-2008	E170	A	70,40	73,50	82,40
20-05-2008	MD82	A	74,60	78,00	86,30
20-05-2008	AT72	A	73,30	75,40	85,10
20-05-2008	B752	A	73,80	76,80	86,10
20-05-2008	PC12	A	71,30	74,50	83,90
20-05-2008	E170	A	70,10	71,60	81,20
20-05-2008	E170	A	71,40	74,50	83,40
20-05-2008	B762	A	72,80	76,00	86,00
20-05-2008	AT72	A	73,80	75,90	85,80
20-05-2008	A320	A	72,80	75,40	83,90
20-05-2008	A319	A	72,50	75,10	84,30
20-05-2008	PAY3	A	71,00	74,00	81,40
20-05-2008	B733	A	72,40	75,90	84,20
20-05-2008	AT72	A	72,60	75,80	84,00
20-05-2008	T154	A	74,80	79,10	87,50
20-05-2008	F100	A	70,80	73,40	81,60
20-05-2008	E170	A	71,50	73,50	81,90
20-05-2008	B735	A	71,40	72,80	82,90
20-05-2008	AT45	A	70,10	72,20	80,90
20-05-2008	E170	A	70,60	72,70	81,80
20-05-2008	B763	A	74,80	78,20	88,00
20-05-2008	E145	A	68,40	70,50	79,90
20-05-2008	DH8D	A	69,10	71,30	79,90
20-05-2008	B735	A	71,20	73,30	82,90
20-05-2008	B735	A	73,90	77,20	85,90
20-05-2008	B734	A	74,80	78,00	85,90
20-05-2008	B734	D	72,10	74,60	84,90
20-05-2008	B734	D	71,80	75,10	85,60
20-05-2008	E170	D	67,80	70,20	80,10
20-05-2008	B734	D	70,00	71,70	83,00
20-05-2008	B738	D	72,30	74,40	85,10
21-05-2008	B735	A	73,60	77,50	85,40
21-05-2008	E170	A	70,40	72,40	81,60
21-05-2008	B734	A	76,40	80,60	88,70
21-05-2008	B752	A	73,30	76,40	86,80
21-05-2008	B734	A	73,30	77,80	85,90
21-05-2008	AT45	A	71,80	73,80	83,60
21-05-2008	E170	A	70,60	72,40	82,00
21-05-2008	E170	A	72,20	74,90	83,60
21-05-2008	AT72	A	74,20	78,00	87,20
21-05-2008	B733	A	73,90	77,60	86,00
21-05-2008	E170	A	70,70	73,10	81,90
21-05-2008	A320	A	73,30	76,40	85,90
21-05-2008	AT72	A	73,50	76,50	85,80
21-05-2008	AT43	A	74,40	78,10	87,40

21-05-2008	PRM1	A	70,70	73,30	81,50
21-05-2008	AT72	A	73,50	77,20	87,10
21-05-2008	B462	A	72,20	75,30	84,30
21-05-2008	B734	A	74,20	76,80	86,00
21-05-2008	B735	A	74,90	77,20	86,90
21-05-2008	F70	A	70,90	72,50	82,40
21-05-2008	B462	A	71,40	73,50	82,20
21-05-2008	B738	A	73,40	75,70	85,10
21-05-2008	A320	A	71,60	73,70	83,70
21-05-2008	B735	A	72,00	74,80	83,80
21-05-2008	B752	A	73,40	76,40	86,80
21-05-2008	F100	A	71,20	73,80	82,60
21-05-2008	AT45	A	70,40	73,20	82,90
21-05-2008	CRJ2	A	70,80	72,90	82,20
21-05-2008	B763	A	74,60	80,00	89,70
21-05-2008	PC12	A	71,40	74,00	81,80
21-05-2008	E190	A	72,20	74,30	84,20
21-05-2008	A320	A	72,80	75,40	85,80
21-05-2008	E170	A	70,40	72,40	81,50
21-05-2008	RJ85	A	69,00	70,20	79,80
21-05-2008	B735	A	73,00	75,40	84,70
21-05-2008	DH8D	A	72,90	76,20	84,30
21-05-2008	E170	A	71,20	73,50	82,70
21-05-2008	B735	A	73,10	76,40	85,10
21-05-2008	B733	A	71,70	74,10	84,00
21-05-2008	E145	A	68,60	70,70	79,00
21-05-2008	B737	A	72,70	76,60	85,90
21-05-2008	A320	A	73,50	76,90	86,70
21-05-2008	B735	A	73,80	76,80	85,60
21-05-2008	E170	A	72,50	75,00	84,50
21-05-2008	E170	A	70,80	73,60	83,30
21-05-2008	B735	A	73,30	75,60	85,60
21-05-2008	E170	A	69,90	72,20	81,60
21-05-2008	B735	A	73,30	75,50	85,00
21-05-2008	E170	A	72,30	74,50	84,10
21-05-2008	T154	A	75,40	80,20	89,50
21-05-2008	B763	A	74,00	78,70	88,20
21-05-2008	E170	A	71,00	73,20	81,80
21-05-2008	C295	A	72,10	75,30	83,50
21-05-2008	CRJ2	A	69,50	71,20	79,90
21-05-2008	RJ85	A	73,10	76,00	84,60
21-05-2008	B735	A	73,40	76,20	85,20
21-05-2008	B738	A	73,10	77,00	86,20
21-05-2008	E170	A	71,10	74,10	82,30
21-05-2008	B752	A	72,30	74,80	84,80
21-05-2008	B735	A	71,80	75,10	84,80
21-05-2008	AT72	A	74,10	77,20	86,90
21-05-2008	B733	A	72,60	76,40	84,90
21-05-2008	B733	A	72,50	76,00	84,30
21-05-2008	B190	A	69,50	72,60	81,00
21-05-2008	A320	A	72,20	74,60	85,00
21-05-2008	B738	A	74,00	76,60	86,60
21-05-2008	A320	A	73,90	78,10	87,50
21-05-2008	A319	A	72,60	76,20	85,40
21-05-2008	A320	A	70,90	73,30	83,50
21-05-2008	E170	A	71,20	74,50	83,70

21-05-2008	E170	A	72,40	74,80	84,50
21-05-2008	B734	A	74,30	78,10	85,70
21-05-2008	E170	A	70,40	73,40	82,50
21-05-2008	B738	A	74,30	78,20	87,50
21-05-2008	A320	A	72,30	75,60	84,90
21-05-2008	B734	A	74,10	78,70	86,40
21-05-2008	AT72	A	75,40	78,10	86,90
21-05-2008	AT45	A	70,00	72,10	80,80
21-05-2008	MD82	A	74,40	77,40	87,40
21-05-2008	AT72	A	72,60	75,40	84,70
21-05-2008	YK40	A	69,50	72,60	80,30
21-05-2008	E170	A	72,30	75,20	83,80
21-05-2008	E170	A	72,20	75,10	84,00
21-05-2008	AT72	A	74,30	77,60	86,40
21-05-2008	E190	A	70,70	74,30	83,00
21-05-2008	B738	A	74,20	78,00	87,00
21-05-2008	B734	A	73,50	76,90	85,50
21-05-2008	B762	A	71,90	79,40	89,60
21-05-2008	T154	A	73,60	77,60	87,00
21-05-2008	A320	A	73,20	77,00	86,00
21-05-2008	B733	A	73,90	77,00	85,40
21-05-2008	A320	A	73,20	75,50	85,50
21-05-2008	AT45	A	70,50	72,20	82,00
21-05-2008	A319	A	72,50	75,40	84,50
21-05-2008	AN26	A	73,10	77,40	85,20
21-05-2008	B752	A	73,70	76,80	86,70
21-05-2008	B733	A	73,90	78,20	85,70
21-05-2008	E170	A	71,30	74,20	82,80
21-05-2008	F100	A	71,40	74,30	83,40
21-05-2008	T154	A	75,40	79,70	89,00
21-05-2008	B752	A	72,50	77,00	88,10
21-05-2008	B735	A	72,80	76,70	85,40
21-05-2008	CRJ2	A	69,80	71,60	80,60
21-05-2008	AT45	A	71,60	73,20	82,80
21-05-2008	A320	A	73,50	76,80	85,60
21-05-2008	E170	A	70,70	71,90	81,50
21-05-2008	AT45	A	71,20	73,40	83,00
21-05-2008	DH8D	A	71,90	74,40	83,40
21-05-2008	B734	A	73,90	77,70	85,90
21-05-2008	B735	A	74,70	77,10	85,90
21-05-2008	B735	A	74,50	77,00	86,60
21-05-2008	E145	A	69,10	70,90	79,90
21-05-2008	B734	A	74,10	77,00	86,10
21-05-2008	E170	A	70,90	73,00	82,30
21-05-2008	E170	A	69,90	72,00	82,20
21-05-2008	E170	A	71,50	74,10	83,30
21-05-2008	B734	A	72,80	76,50	85,40
21-05-2008	RJ85	A	71,40	74,00	83,70
21-05-2008	B734	A	75,00	78,90	87,30
21-05-2008	A320	A	71,20	73,90	84,00
21-05-2008	AT72	A	71,80	74,00	83,60
21-05-2008	A320	A	72,30	75,00	84,80
21-05-2008	E170	A	70,30	72,50	82,10
21-05-2008	B738	A	73,10	75,70	85,40
21-05-2008	AT72	A	75,20	78,20	88,20
21-05-2008	RJ1H	A	70,60	72,10	81,00

21-05-2008	E170	A	70,60	72,40	82,40
21-05-2008	E170	A	71,10	73,40	82,60
21-05-2008	YK40	A	73,20	75,90	84,30
21-05-2008	A320	A	73,60	76,70	85,60
21-05-2008	AT45	A	72,30	74,10	84,30
21-05-2008	B734	A	73,20	75,60	84,70
21-05-2008	B734	A	74,50	79,10	87,10
21-05-2008	C560	A	69,60	71,40	80,00
21-05-2008	B752	A	73,60	76,70	87,10
21-05-2008	AT45	A	71,60	74,10	83,70
21-05-2008	AT72	A	73,50	76,60	85,80
21-05-2008	A319	A	72,20	74,60	84,00
21-05-2008	B735	A	74,70	79,40	85,90
21-05-2008	RJ85	A	75,10	78,40	86,20
21-05-2008	A320	A	70,30	72,50	82,90
21-05-2008	E170	A	71,30	73,90	83,30
21-05-2008	B738	A	74,40	77,60	87,00
21-05-2008	AT72	A	74,50	78,50	87,30
21-05-2008	E170	A	71,20	73,30	82,60
21-05-2008	A320	A	72,20	73,90	83,70
21-05-2008	FA50	A	70,10	72,00	81,20
21-05-2008	B733	A	74,20	77,20	86,20
21-05-2008	A320	A	72,20	75,20	84,30
21-05-2008	E170	A	72,90	75,10	84,00
21-05-2008	B735	A	72,80	76,10	84,30
21-05-2008	B733	A	73,80	76,40	85,20
21-05-2008	AT72	A	71,40	74,70	85,20
21-05-2008	E170	A	70,90	73,20	82,00
21-05-2008	MD11	A	77,70	82,90	92,00
21-05-2008	E170	A	71,00	72,90	81,80
21-05-2008	B735	A	73,00	74,80	84,70
21-05-2008	A319	A	73,40	76,10	86,20
21-05-2008	B735	A	73,40	77,80	85,70
21-05-2008	E170	A	71,00	72,90	82,50
21-05-2008	DH8D	A	70,80	73,00	82,20
21-05-2008	E170	A	70,60	72,60	81,70
21-05-2008	AT72	A	71,70	76,20	85,30
21-05-2008	B735	A	73,50	78,00	86,50
21-05-2008	F70	A	69,90	71,40	80,30
21-05-2008	A319	A	71,80	73,70	83,60
21-05-2008	SF34	A	69,60	71,30	80,00
21-05-2008	F100	A	71,90	74,10	83,10
21-05-2008	AT72	A	69,10	71,00	80,60
21-05-2008	AT72	A	72,30	75,10	84,90
21-05-2008	AT45	A	71,00	74,00	83,10
21-05-2008	CRJ2	A	69,70	71,40	79,70
21-05-2008	E145	A	69,80	71,70	79,80
21-05-2008	B462	A	71,90	74,00	83,60
21-05-2008	SF34	A	70,90	72,60	81,30
21-05-2008	B738	A	75,60	79,90	88,60
21-05-2008	B738	A	73,10	76,40	85,40
21-05-2008	B738	A	74,40	77,10	86,90
21-05-2008	E170	A	72,00	74,10	83,50
21-05-2008	A320	A	73,60	76,50	86,10
21-05-2008	B737	A	72,30	75,80	85,10
21-05-2008	B734	A	74,30	78,50	86,40

21-05-2008	E170	A	70,80	72,80	81,60
21-05-2008	E170	A	70,20	72,80	82,50
21-05-2008	E170	A	71,80	73,40	82,60
21-05-2008	E170	A	70,70	73,00	82,20
21-05-2008	E170	A	71,40	72,60	82,20
21-05-2008	B752	A	74,40	76,80	86,20
21-05-2008	E170	A	71,80	73,70	83,00
21-05-2008	B735	A	73,20	77,20	85,50
21-05-2008	AT72	A	74,60	77,00	86,70
21-05-2008	E170	A	71,00	72,70	82,10
21-05-2008	B734	A	74,20	78,00	85,30
21-05-2008	E170	A	71,00	72,50	82,10
21-05-2008	AT45	A	70,20	71,20	80,60
21-05-2008	B739	A	71,60	74,10	83,30
21-05-2008	B734	A	71,60	74,40	83,40
21-05-2008	AT72	A	75,20	78,60	87,30
22-05-2008	AT72	A	70,90	72,60	82,00
22-05-2008	E170	A	69,80	71,40	80,20
22-05-2008	E170	A	70,10	72,60	81,20
22-05-2008	E170	A	69,30	70,80	79,70
22-05-2008	AT72	A	71,00	72,70	82,40
22-05-2008	AT72	A	71,20	72,00	81,90
22-05-2008	AT45	A	71,00	72,00	81,00
22-05-2008	B738	A	72,40	74,60	83,20
22-05-2008	A320	A	71,30	73,10	82,40
22-05-2008	A320	A	71,20	73,70	83,30
22-05-2008	AT72	A	73,70	75,40	84,80
22-05-2008	A320	A	70,70	72,80	81,50
22-05-2008	B734	A	72,60	75,40	83,80
22-05-2008	B738	A	71,50	74,00	82,30
22-05-2008	A321	A	73,70	76,50	84,50
22-05-2008	A320	A	73,90	76,40	84,70
22-05-2008	AT72	A	73,30	75,50	84,40
22-05-2008	E190	A	71,60	73,90	82,40
22-05-2008	B733	A	72,10	75,00	82,10
22-05-2008	B733	A	73,90	77,90	86,20
22-05-2008	B763	A	73,70	76,00	85,50
22-05-2008	DH8D	A	70,00	71,90	80,40
22-05-2008	B735	A	70,80	72,00	81,20
22-05-2008	B752	A	71,10	72,60	82,20
22-05-2008	B735	A	70,20	72,30	81,00
22-05-2008	A320	A	71,70	74,40	83,40
22-05-2008	A319	A	70,60	72,10	80,60
22-05-2008	AT72	A	70,70	72,30	81,80
22-05-2008	B736	A	74,60	79,40	85,40
22-05-2008	E170	A	69,80	71,10	79,80
22-05-2008	B735	A	73,50	76,30	83,50
22-05-2008	E170	A	69,30	71,30	79,70
22-05-2008	B763	A	73,80	76,10	85,60
22-05-2008	E170	A	70,90	72,40	80,90
22-05-2008	B734	A	72,00	73,50	82,40
22-05-2008	T154	A	74,50	77,80	86,00
22-05-2008	AT72	A	72,10	74,30	83,30
22-05-2008	B735	A	71,10	72,80	81,80
22-05-2008	B738	A	71,80	73,70	82,20
22-05-2008	B752	A	72,30	74,30	83,10

22-05-2008	B763	A	75,20	78,30	87,50
22-05-2008	B738	A	72,70	74,90	84,20
22-05-2008	E170	A	69,10	71,00	79,80
22-05-2008	AT72	A	68,60	69,80	79,10
22-05-2008	A320	A	73,00	76,30	84,80
22-05-2008	B735	A	71,80	73,70	82,30
22-05-2008	B733	A	73,00	75,70	83,80
22-05-2008	A321	A	73,20	75,70	84,30
22-05-2008	B461	A	69,10	70,30	80,20
22-05-2008	E170	A	70,10	72,00	80,90
22-05-2008	AT72	A	74,30	76,60	85,40
22-05-2008	A320	A	70,30	72,30	82,60
22-05-2008	MD82	A	71,90	74,40	84,20
22-05-2008	E170	A	69,60	71,20	80,70
22-05-2008	AT45	A	71,10	73,20	82,50
22-05-2008	B735	A	73,50	76,90	85,00
22-05-2008	AT72	A	67,90	71,30	80,90
22-05-2008	AT72	A	72,80	77,90	87,10
22-05-2008	B752	A	73,20	75,10	84,90
22-05-2008	AT72	A	73,90	76,70	86,20
22-05-2008	E170	A	70,70	73,10	81,80
22-05-2008	E190	A	72,50	74,60	83,30
22-05-2008	E170	A	70,60	73,20	81,40
22-05-2008	B752	A	73,90	75,80	86,00
22-05-2008	A319	A	71,10	73,70	82,90
22-05-2008	B734	A	74,30	78,40	85,80
22-05-2008	A319	A	71,90	73,60	83,40
22-05-2008	B733	A	72,80	75,10	84,90
22-05-2008	F100	A	71,50	73,60	82,70
22-05-2008	AT72	A	72,60	75,10	85,00
22-05-2008	E170	A	70,50	72,80	82,50
22-05-2008	B763	A	75,30	78,10	88,50
22-05-2008	E170	A	70,00	72,60	81,40
22-05-2008	B735	A	73,80	77,30	85,50
22-05-2008	AT45	A	72,20	74,30	84,60
22-05-2008	AT45	A	71,60	73,80	83,70
22-05-2008	B762	A	75,00	79,30	88,00
22-05-2008	E170	A	72,90	74,80	84,60
22-05-2008	B735	A	72,80	74,90	84,30
22-05-2008	B735	A	71,80	73,50	83,90
22-05-2008	B734	A	73,60	77,00	85,30
22-05-2008	DH8D	A	71,30	73,60	82,50
22-05-2008	E170	A	69,90	71,40	81,00
22-05-2008	E170	A	71,90	74,10	82,60
22-05-2008	A320	A	72,20	75,50	85,00
22-05-2008	E170	A	71,60	74,10	83,40
22-05-2008	AT72	A	73,20	75,40	85,50
22-05-2008	B736	A	71,90	74,30	83,00
22-05-2008	B733	A	73,80	76,90	85,80
22-05-2008	B734	A	71,00	74,60	84,00
22-05-2008	E170	A	71,20	73,60	82,60
22-05-2008	E170	A	70,70	72,40	81,50
22-05-2008	A320	A	72,40	76,00	85,70
22-05-2008	RJ1H	A	69,80	72,10	82,10
22-05-2008	B734	A	73,20	78,90	86,20
22-05-2008	AT45	A	71,50	73,70	83,60

22-05-2008	A320	A	71,50	73,60	83,00
22-05-2008	E170	A	71,10	73,30	82,80
22-05-2008	AT72	A	72,50	75,00	84,80
22-05-2008	E170	A	71,20	73,80	82,30
22-05-2008	E170	A	70,10	72,20	81,80
22-05-2008	A319	A	71,60	74,40	83,40
22-05-2008	AT72	A	72,50	75,30	85,50
22-05-2008	AT72	A	73,80	76,00	85,30
22-05-2008	A319	A	71,00	73,40	82,80
22-05-2008	AT45	A	71,00	72,90	83,00
22-05-2008	CRJ7	A	70,30	71,50	81,10
22-05-2008	A320	A	71,40	73,80	83,40
22-05-2008	B734	A	73,30	75,90	85,10
22-05-2008	B733	A	73,30	76,00	84,80
22-05-2008	E170	A	72,00	75,40	84,80
22-05-2008	B735	A	71,70	73,70	83,20
22-05-2008	GLF5	A	70,70	71,90	81,10
22-05-2008	RJ85	A	73,60	76,20	84,00
22-05-2008	B762	A	73,70	76,70	87,10
22-05-2008	A320	A	71,20	73,60	83,50
22-05-2008	A320	A	73,30	75,50	84,70
22-05-2008	B735	A	72,60	74,90	84,70
22-05-2008	MD11	A	79,40	84,50	93,60
22-05-2008	AT72	A	70,70	72,70	82,70
22-05-2008	B733	A	72,60	77,10	85,60
22-05-2008	AT72	A	71,20	72,70	83,80
22-05-2008	A318	A	70,30	72,20	82,10
22-05-2008	C560	A	69,60	71,40	79,60
22-05-2008	E170	A	70,10	72,00	81,60
22-05-2008	E190	A	71,70	74,50	84,00
22-05-2008	B735	A	72,00	73,70	84,10
22-05-2008	E170	A	71,50	73,10	82,60
22-05-2008	DH8D	A	73,20	75,30	85,20
22-05-2008	B735	A	73,30	76,60	85,10
22-05-2008	B736	A	72,20	74,90	84,80
22-05-2008	E170	A	71,30	73,60	82,70
22-05-2008	AT45	A	70,80	72,20	82,00
22-05-2008	SF34	A	69,60	71,40	79,60
22-05-2008	E170	A	71,40	73,70	82,80
22-05-2008	B735	A	72,80	76,40	84,60
22-05-2008	A319	A	72,00	74,60	84,30
22-05-2008	F100	A	69,90	70,80	81,00
22-05-2008	GLEX	A	69,90	71,80	79,90
22-05-2008	B462	A	71,70	73,90	82,80
22-05-2008	E170	A	71,80	73,90	83,60
22-05-2008	B734	A	74,10	78,30	86,90
22-05-2008	E170	A	70,10	72,20	81,50
22-05-2008	AT45	A	71,50	73,70	83,00
22-05-2008	B738	A	73,60	76,70	86,20
22-05-2008	A320	A	72,40	75,50	83,90
22-05-2008	E170	A	70,90	72,50	82,00
22-05-2008	E170	A	72,40	74,70	83,90
22-05-2008	E170	A	70,50	72,80	82,00
22-05-2008	AT72	A	73,90	76,70	86,20
22-05-2008	B735	A	73,50	78,40	84,90
22-05-2008	B738	A	73,00	76,50	85,30

22-05-2008	E145	A	69,70	71,00	80,50
22-05-2008	E170	A	70,20	72,50	81,70
22-05-2008	E170	A	70,20	72,40	82,00
22-05-2008	AT72	A	74,20	77,50	86,50
22-05-2008	B734	A	74,00	78,00	86,10
22-05-2008	AT72	A	73,10	75,60	86,30
22-05-2008	E170	A	71,20	74,10	82,70
22-05-2008	B734	A	75,60	80,60	89,20
22-05-2008	B734	A	73,40	77,80	85,90
22-05-2008	E170	A	70,00	71,30	80,40
22-05-2008	AT72	A	73,60	76,00	86,20
22-05-2008	E170	A	70,60	72,30	81,40
22-05-2008	B733	A	73,80	76,70	85,20
22-05-2008	B735	A	72,70	74,60	83,80
26-05-2008	T154	D	75,80	80,70	89,80
26-05-2008	E170	D	69,50	72,30	81,50
26-05-2008	E170	D	68,80	72,50	82,80
26-05-2008	B763	D	73,30	76,00	86,10
26-05-2008	B763	D	72,30	76,30	88,10
26-05-2008	A320	D	68,60	70,30	78,60
26-05-2008	B733	D	72,80	78,10	85,10
26-05-2008	B735	D	68,40	70,60	79,20
26-05-2008	B737	D	67,70	68,70	79,10
26-05-2008	B734	D	71,10	74,70	84,30
26-05-2008	E170	D	69,00	71,90	80,80
26-05-2008	B762	D	71,90	74,60	83,90
26-05-2008	B763	D	73,60	76,90	87,20
26-05-2008	B733	D	70,10	73,10	82,20
26-05-2008	B763	D	70,30	73,60	83,50
26-05-2008	E170	D	67,20	67,70	77,20
26-05-2008	B738	D	69,40	71,90	83,20
27-05-2008	B733	D	71,50	73,90	83,60
27-05-2008	MD11	D	73,20	77,40	88,30
27-05-2008	B738	D	67,50	68,80	78,30
27-05-2008	B737	D	68,30	70,60	79,10
27-05-2008	A320	D	68,60	72,40	81,10
27-05-2008	B738	D	70,90	74,30	84,70
27-05-2008	B738	D	69,80	72,20	80,60
27-05-2008	E170	D	68,20	69,70	79,00
27-05-2008	E170	A	72,50	74,90	84,20
27-05-2008	AT45	A	71,70	72,90	82,50
27-05-2008	B734	A	72,60	75,40	84,40
27-05-2008	SF34	A	68,90	70,90	79,70
27-05-2008	E145	A	73,50	76,60	84,90
27-05-2008	CRJ7	A	71,20	73,40	82,90
27-05-2008	AT72	A	73,50	76,30	86,00
27-05-2008	RJ85	A	70,80	72,40	81,20
27-05-2008	B703	A	86,20	95,90	101,90
27-05-2008	B738	A	73,10	76,50	86,70
27-05-2008	E170	A	71,50	73,30	82,60
27-05-2008	E170	A	70,60	72,90	82,30
27-05-2008	B738	A	73,60	76,00	85,10
27-05-2008	B735	A	73,40	77,80	85,40
27-05-2008	A320	A	72,30	76,00	85,70
27-05-2008	B739	A	72,70	75,70	85,30
27-05-2008	B752	A	72,50	76,00	84,80

27-05-2008	E170	A	72,60	75,00	84,70
27-05-2008	B738	A	75,30	79,50	87,60
27-05-2008	B734	A	74,50	78,10	86,20
27-05-2008	E170	A	70,00	72,60	81,80
27-05-2008	E170	A	72,30	74,40	84,00
27-05-2008	B735	A	72,90	76,90	85,50
27-05-2008	E170	A	70,40	72,30	82,10
27-05-2008	E170	A	71,10	73,70	82,80
27-05-2008	AT45	A	71,70	73,90	82,80
27-05-2008	E170	A	71,50	73,80	83,20
27-05-2008	AT72	A	70,40	72,00	81,50
27-05-2008	E170	A	70,90	73,60	82,90
27-05-2008	AT72	A	74,60	76,30	86,10
27-05-2008	SF34	A	72,80	75,30	83,20
27-05-2008	E170	A	71,10	72,90	82,90
27-05-2008	YK40	A	72,80	75,90	84,30
27-05-2008	SF34	A	71,50	73,50	82,90
27-05-2008	A321	A	72,50	75,30	85,30
27-05-2008	E170	A	76,50	79,90	88,30
28-05-2008	B734	A	73,90	77,00	85,40
28-05-2008	B735	A	72,00	74,20	83,80
28-05-2008	B735	A	73,70	78,00	85,50
28-05-2008	E170	A	71,70	75,20	84,30
28-05-2008	B734	A	75,10	79,50	87,40
28-05-2008	E170	A	71,10	74,30	83,20
28-05-2008	B752	A	74,60	78,60	87,40
28-05-2008	AT72	A	74,80	77,10	87,40
28-05-2008	E170	A	71,30	73,40	82,80
28-05-2008	AT72	A	73,40	75,50	84,50
28-05-2008	E170	A	70,20	72,80	81,00
28-05-2008	E145	A	67,60	68,90	77,60
28-05-2008	AT72	A	72,60	75,00	84,40
28-05-2008	A320	A	72,90	75,80	85,20
28-05-2008	AT45	A	70,70	72,70	82,70
28-05-2008	B734	A	74,00	77,90	86,10
28-05-2008	AT72	A	73,40	76,40	85,70
28-05-2008	AT43	A	72,70	75,50	84,20
28-05-2008	B462	A	70,20	72,30	81,40
28-05-2008	B734	A	72,50	74,30	83,30
28-05-2008	RJ85	A	72,20	74,90	84,00
28-05-2008	B733	A	73,10	75,30	83,90
28-05-2008	F70	A	69,30	71,20	80,10
28-05-2008	E170	A	72,00	73,80	83,50
28-05-2008	T154	A	74,50	78,70	87,10
28-05-2008	RJ85	A	68,10	69,20	78,10
28-05-2008	B738	A	71,90	74,70	84,00
28-05-2008	AT72	A	70,10	72,00	80,90
28-05-2008	B763	A	73,50	76,40	86,70
28-05-2008	F100	A	71,70	74,30	82,80
28-05-2008	B735	A	73,70	76,80	84,80
28-05-2008	A320	A	72,80	75,70	85,10
28-05-2008	B752	A	72,00	74,70	85,00
28-05-2008	B735	A	72,70	74,70	84,10
28-05-2008	E170	A	69,70	71,60	80,80
28-05-2008	E170	A	70,60	73,00	81,10
28-05-2008	DH8D	A	69,40	71,40	80,50

28-05-2008	B737	A	71,10	74,00	83,10
28-05-2008	A310	A	76,00	80,90	89,40
28-05-2008	A320	A	70,00	71,80	81,80
28-05-2008	A320	A	72,00	75,60	84,30
28-05-2008	E170	A	70,10	72,00	80,50
28-05-2008	E170	A	70,30	72,00	80,70
28-05-2008	T154	A	75,00	78,30	87,10
28-05-2008	AT72	A	73,40	76,20	85,20
28-05-2008	E170	A	69,40	71,60	80,20
28-05-2008	B734	A	73,50	77,10	84,70
28-05-2008	B735	A	71,30	73,60	82,70
28-05-2008	E170	A	71,50	75,10	82,60
28-05-2008	B733	A	73,00	76,10	85,10
28-05-2008	B735	A	75,20	79,80	88,00
28-05-2008	B738	A	74,40	78,20	86,40
28-05-2008	AT72	A	69,70	73,00	82,30
28-05-2008	E170	A	70,90	72,60	81,70
28-05-2008	AT72	A	69,00	71,10	80,10
28-05-2008	B752	A	76,20	80,40	88,50
28-05-2008	F900	A	69,30	71,90	80,10
28-05-2008	B733	A	73,60	77,00	84,70
28-05-2008	A319	A	71,80	74,30	83,60
28-05-2008	B733	A	72,40	74,80	83,50
28-05-2008	B735	A	72,60	74,60	83,80
28-05-2008	B738	A	69,40	71,90	80,80
28-05-2008	A321	A	73,10	77,60	85,70
28-05-2008	A320	A	71,20	72,30	81,90
28-05-2008	P180	A	73,00	76,90	86,80
28-05-2008	E170	A	69,70	70,80	81,50
28-05-2008	A319	A	71,60	73,50	83,40
28-05-2008	AT72	A	69,40	71,90	79,80
28-05-2008	AT45	A	69,80	72,30	80,20
28-05-2008	A320	A	72,70	75,60	84,70
28-05-2008	B734	A	72,70	75,60	83,90
28-05-2008	RJ85	A	70,40	72,00	80,80
28-05-2008	A320	A	71,00	74,20	83,00
28-05-2008	E170	A	71,30	73,80	82,10
28-05-2008	MD82	A	72,30	75,20	83,80
28-05-2008	AT72	A	71,60	74,00	82,40
28-05-2008	E190	A	72,20	75,50	83,70
28-05-2008	E170	A	70,00	72,20	81,50
28-05-2008	B738	A	72,20	76,00	84,50
28-05-2008	E170	A	69,90	72,70	81,30
28-05-2008	B735	A	74,00	78,70	85,10
28-05-2008	AT45	A	69,80	71,10	79,80
28-05-2008	B738	A	73,90	77,80	85,70
28-05-2008	A320	A	74,00	77,50	85,80
28-05-2008	A319	A	71,10	73,50	83,20
28-05-2008	B733	A	75,00	78,60	86,40
28-05-2008	F100	A	69,70	71,90	81,40
28-05-2008	B752	A	69,80	71,80	81,90
28-05-2008	B762	A	74,30	79,70	87,30
28-05-2008	B734	A	71,20	74,40	83,50
28-05-2008	YK40	A	69,70	71,80	81,20
28-05-2008	P180	A	74,00	80,10	87,80
28-05-2008	A320	A	72,20	74,80	83,30

28-05-2008	E170	A	71,30	74,00	82,40
28-05-2008	E170	A	69,30	71,50	79,70
28-05-2008	A319	A	71,40	73,70	83,40
28-05-2008	B735	A	72,50	77,70	85,50
28-05-2008	B752	A	72,10	74,60	83,90
28-05-2008	F70	A	70,60	72,20	81,00
28-05-2008	B735	A	70,90	72,50	81,70
28-05-2008	B734	A	73,90	77,30	84,70
28-05-2008	B735	A	71,30	75,60	82,10
28-05-2008	E170	A	69,30	70,90	79,30
28-05-2008	AT72	A	68,40	70,10	79,90
28-05-2008	A320	A	72,10	74,90	83,90
28-05-2008	B734	A	75,10	79,40	86,90
28-05-2008	AT72	A	69,90	71,80	80,30
28-05-2008	B735	D	69,10	72,50	80,90
28-05-2008	T154	D	70,50	74,30	81,00
28-05-2008	B752	D	67,40	68,40	77,40
28-05-2008	E170	D	66,20	68,20	77,40
28-05-2008	B734	D	71,00	73,50	83,80
28-05-2008	B763	D	74,00	77,80	87,20
28-05-2008	E170	D	66,60	69,10	79,40
28-05-2008	C650	D	68,50	70,90	81,50
28-05-2008	B762	D	72,80	75,50	85,10
28-05-2008	E170	D	66,30	69,30	80,10
28-05-2008	B733	D	69,30	72,30	83,50
28-05-2008	B738	D	69,40	70,90	80,60
29-05-2008	E170	D	68,20	69,60	78,20
29-05-2008	MD11	D	76,00	82,30	92,30
29-05-2008	A320	D	70,00	72,50	82,10
29-05-2008	B735	D	69,80	73,40	79,80
29-05-2008	E170	D	67,50	69,30	79,80
29-05-2008	E170	D	68,90	71,80	81,20
29-05-2008	E170	D	67,60	69,10	80,20
29-05-2008	A320	D	68,00	69,90	81,40
29-05-2008	B734	D	71,10	75,70	85,30
29-05-2008	B734	D	70,70	73,70	83,50
29-05-2008	T154	D	71,80	77,40	88,10
29-05-2008	B735	D	69,10	71,60	80,20
29-05-2008	B738	D	69,90	72,80	82,20
29-05-2008	B762	D	72,20	77,10	86,40
29-05-2008	B738	D	71,30	76,10	84,70
29-05-2008	E170	D	69,10	72,00	81,60
29-05-2008	E170	D	68,90	72,20	78,90
29-05-2008	B734	D	70,90	74,60	83,90
29-05-2008	B734	D	70,00	72,60	81,70
29-05-2008	B733	D	69,30	71,60	79,30
29-05-2008	E170	D	70,60	74,90	82,60
29-05-2008	E170	D	68,00	69,90	78,80
29-05-2008	B734	D	71,30	75,20	84,50
30-05-2008	B733	D	69,80	71,70	81,00
30-05-2008	YK40	A	69,20	71,00	79,60
30-05-2008	MD11	D	76,10	79,90	91,60
30-05-2008	B735	D	69,80	71,30	80,30
30-05-2008	AN26	D	74,50	80,80	88,90
30-05-2008	A319	D	69,90	72,20	82,70
30-05-2008	B735	D	69,20	72,00	81,50

30-05-2008	A320	D	71,40	74,60	85,20
30-05-2008	B738	D	70,30	74,60	82,60
30-05-2008	A320	D	69,50	70,80	80,20
30-05-2008	E170	D	67,90	71,00	80,70
30-05-2008	T154	D	71,30	76,60	86,70
30-05-2008	B734	D	69,40	72,20	82,80
30-05-2008	B735	D	69,50	72,20	82,00
30-05-2008	E170	D	67,90	69,50	80,40
30-05-2008	B735	D	68,80	70,60	80,90
30-05-2008	B763	D	69,30	71,90	83,80
30-05-2008	B763	D	72,20	75,70	85,20
30-05-2008	E170	D	67,20	69,30	80,00
30-05-2008	B763	D	74,00	77,10	87,40
30-05-2008	A321	D	69,40	71,70	82,40
30-05-2008	B735	D	68,90	71,70	78,90
30-05-2008	E170	D	68,00	69,30	78,00
30-05-2008	B762	D	71,80	75,20	85,40
30-05-2008	T154	D	73,20	75,90	85,20
31-05-2008	B735	A	71,50	72,90	82,30
31-05-2008	B733	D	70,40	71,70	81,20
31-05-2008	A320	D	69,90	74,70	82,20
31-05-2008	E170	D	66,50	68,60	76,90
31-05-2008	E170	D	68,00	70,50	80,00
31-05-2008	B735	D	69,10	72,00	82,50
31-05-2008	E170	D	68,70	70,00	81,30
31-05-2008	T154	D	74,50	78,30	89,50
31-05-2008	E170	D	69,10	72,30	82,30
31-05-2008	B734	D	70,10	73,80	82,10
31-05-2008	B762	D	72,50	77,10	85,80
31-05-2008	B763	D	75,70	80,60	87,70
31-05-2008	B735	D	70,30	72,30	82,60
31-05-2008	B763	D	73,80	77,20	86,50
31-05-2008	E170	D	67,70	69,90	78,80
31-05-2008	E170	D	67,80	69,50	78,20
31-05-2008	B735	D	67,00	69,20	79,50
31-05-2008	B734	D	70,50	73,50	83,00
31-05-2008	E170	D	67,60	69,20	79,30
31-05-2008	B735	D	70,00	72,60	80,00
31-05-2008	A319	D	69,30	70,10	79,80
31-05-2008	A320	D	67,40	69,50	81,20
				Średnia LAE	84,69
				Odchylenie stand. σ	2,71
				Przedział ufności Δ	0,10

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

L_{Aeq} , LT = 66,70 dB

Pora nocy

Data	samolot	operacja	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{AE}
01-05-2008	B735	A	83,70	91,60	96,20
01-05-2008	B734	D	82,50	88,60	95,30
01-05-2008	B735	D	79,90	85,50	93,40

01-05-2008	E170	D	77,40	82,40	91,70
01-05-2008	CRJ2	D	73,30	74,70	83,30
01-05-2008	E170	D	78,80	83,20	92,00
01-05-2008	E170	D	76,50	80,70	89,70
01-05-2008	B733	D	80,50	85,90	93,90
02-05-2008	B737	D	77,70	81,60	90,00
02-05-2008	B735	D	78,50	84,10	92,30
02-05-2008	E170	D	73,90	77,30	87,80
02-05-2008	E170	D	75,50	79,80	90,00
02-05-2008	E170	D	77,00	81,80	91,30
02-05-2008	E170	D	74,30	77,50	88,10
02-05-2008	B735	D	78,30	83,60	91,90
02-05-2008	B733	D	82,50	87,60	95,30
02-05-2008	B733	D	83,50	88,70	96,20
02-05-2008	B734	D	83,30	88,70	96,10
03-05-2008	GLF5	D	77,20	80,30	87,90
03-05-2008	E145	D	73,90	76,10	83,90
03-05-2008	E170	D	75,40	79,20	89,90
03-05-2008	B735	D	79,40	84,50	92,40
03-05-2008	B734	D	84,20	90,30	96,70
03-05-2008	E170	D	77,00	81,20	90,80
03-05-2008	B734	D	83,70	89,80	96,70
04-05-2008	RJ1H	D	79,80	84,60	91,20
04-05-2008	B733	D	79,70	85,00	92,50
04-05-2008	AT72	D	74,90	77,80	84,90
04-05-2008	E170	D	79,80	84,80	93,00
04-05-2008	E170	D	80,20	84,80	93,20
04-05-2008	E170	D	78,40	82,90	91,60
04-05-2008	E170	D	78,30	82,60	91,50
04-05-2008	AT72	D	73,50	75,80	83,50
04-05-2008	B752	D	82,70	87,20	95,80
05-05-2008	B734	D	83,00	91,00	96,80
05-05-2008	B753	D	83,60	88,50	97,10
05-05-2008	B734	D	83,00	89,50	96,20
05-05-2008	B462	D	74,50	77,00	87,00
05-05-2008	E170	D	75,00	77,90	88,60
05-05-2008	E170	D	78,70	82,30	91,90
05-05-2008	E170	D	77,60	81,60	91,00
05-05-2008	B752	D	79,30	83,20	92,50
05-05-2008	E170	A	80,90	87,20	92,40
05-05-2008	B752	D	84,10	89,60	96,90
06-05-2008	B738	D	81,60	87,40	94,20
06-05-2008	B738	D	83,20	88,80	95,50
06-05-2008	E170	D	75,50	78,80	88,90
06-05-2008	E170	D	76,10	80,20	90,30
06-05-2008	AT72	D	74,20	78,30	87,00
06-05-2008	B735	D	78,80	84,50	92,00
06-05-2008	B735	D	78,20	82,50	90,20
06-05-2008	B733	D	81,00	86,90	94,00
06-05-2008	E145	D	72,00	73,70	81,00
06-05-2008	E170	D	75,90	79,40	89,50
06-05-2008	A321	D	83,70	90,00	97,50
06-05-2008	B738	D	83,20	88,50	96,60
12-05-2008	B733	D	82,30	87,90	94,90
12-05-2008	E170	D	76,20	80,00	89,80
12-05-2008	E170	D	76,40	81,10	90,40

12-05-2008	B734	D	77,80	82,80	91,40
12-05-2008	AT72	D	74,40	77,10	84,90
12-05-2008	E170	D	78,60	82,50	91,60
12-05-2008	AT45	D	70,60	71,30	79,00
12-05-2008	AN26	D	88,90	94,50	100,00
12-05-2008	C27J	D	74,10	76,90	83,70
13-05-2008	B738	D	84,10	89,00	95,20
13-05-2008	E170	D	77,60	81,90	90,40
13-05-2008	B735	D	79,60	85,10	92,20
13-05-2008	B735	D	80,20	85,50	92,20
13-05-2008	E170	D	79,30	83,20	92,30
13-05-2008	AT72	D	75,60	79,40	86,00
13-05-2008	B733	D	81,70	87,40	94,30
13-05-2008	SF34	D	78,40	82,00	86,80
13-05-2008	A321	D	84,70	91,30	98,10
13-05-2008	E170	D	79,20	83,30	91,80
13-05-2008	SF34	D	76,80	81,00	86,30
13-05-2008	SF34	D	76,50	82,50	88,20
14-05-2008	E170	D	77,60	84,50	92,80
14-05-2008	E170	D	79,60	85,00	92,10
14-05-2008	A320	A	81,70	87,40	93,20
15-05-2008	B463	D	76,60	79,80	88,40
15-05-2008	AT72	D	73,40	74,90	84,20
15-05-2008	CRJ2	D	73,80	75,90	84,60
15-05-2008	MD11	D	83,60	91,50	99,40
15-05-2008	SF34	D	76,30	79,90	89,60
15-05-2008	B733	D	82,70	88,90	95,50
15-05-2008	E170	D	76,50	80,80	89,30
15-05-2008	B735	D	80,10	85,40	92,70
15-05-2008	E170	D	78,50	82,70	91,50
15-05-2008	B737	D	79,10	83,60	91,40
15-05-2008	AT72	D	74,80	77,20	84,30
15-05-2008	AT72	D	75,80	78,70	85,40
21-05-2008	C295	A	83,70	88,30	93,20
21-05-2008	E145	D	75,30	78,30	85,80
21-05-2008	E170	D	79,70	84,90	93,40
21-05-2008	B734	D	82,10	88,20	94,70
21-05-2008	B752	D	82,90	87,80	96,10
21-05-2008	E170	D	78,10	82,70	91,70
21-05-2008	E170	D	82,80	88,80	95,60
21-05-2008	E170	D	77,80	83,10	91,20
21-05-2008	B739	D	83,90	89,40	97,10
21-05-2008	E170	D	79,80	84,70	92,50
22-05-2008	YK40	D	88,40	93,80	99,90
22-05-2008	B738	D	81,90	86,80	94,50
22-05-2008	B735	D	78,80	83,80	91,80
22-05-2008	E170	D	78,10	82,00	91,10
22-05-2008	B737	D	78,40	82,70	91,00
22-05-2008	E170	D	77,50	81,50	91,50
22-05-2008	E170	D	76,40	79,90	90,00
22-05-2008	B733	D	82,20	87,90	95,20
22-05-2008	B734	D	83,90	89,80	96,90
26-05-2008	AN26	A	82,70	87,90	92,70
26-05-2008	AN26	A	82,20	88,20	93,00
26-05-2008	B734	A	87,70	94,50	99,20
26-05-2008	E170	A	81,50	86,30	91,90

26-05-2008	E170	A	83,80	89,40	93,80
26-05-2008	A320	A	82,60	87,70	93,40
26-05-2008	A320	A	82,30	87,40	93,10
26-05-2008	A320	A	82,60	88,20	93,70
26-05-2008	B733	A	85,20	91,70	96,60
26-05-2008	B734	A	85,10	92,00	96,50
27-05-2008	YK40	A	85,90	93,70	98,20
27-05-2008	SF34	A	80,10	86,80	91,60
27-05-2008	B738	D	82,50	87,30	94,80
27-05-2008	E170	D	75,70	80,10	90,30
27-05-2008	E170	D	76,40	80,80	90,60
27-05-2008	E145	D	74,60	77,40	84,60
27-05-2008	B735	D	79,50	83,90	92,00
27-05-2008	AT72	D	75,20	78,10	85,60
27-05-2008	E170	D	78,60	83,20	92,00
27-05-2008	B733	D	81,60	87,60	94,40
27-05-2008	B734	D	83,30	89,40	96,10
27-05-2008	A321	D	84,30	91,10	98,30
27-05-2008	B738	D	85,30	91,20	98,10
27-05-2008	B737	D	78,80	83,30	91,80
28-05-2008	B733	A	85,90	92,20	97,10
28-05-2008	B734	A	86,20	92,90	97,60
28-05-2008	A320	A	83,00	87,80	93,40
28-05-2008	B735	A	83,20	89,80	94,00
28-05-2008	B735	A	82,00	89,10	93,80
28-05-2008	A320	A	81,60	87,30	93,10
28-05-2008	A320	A	81,40	87,40	93,20
28-05-2008	E170	A	82,80	87,30	92,80
28-05-2008	B733	A	85,00	91,00	96,10
29-05-2008	AT72	A	82,40	87,30	93,50
29-05-2008	B733	A	84,50	91,10	96,30
29-05-2008	E170	A	82,10	87,70	93,20
29-05-2008	AN26	A	81,70	87,20	92,10
29-05-2008	B735	A	84,10	91,40	96,20
29-05-2008	CRJ2	A	80,00	85,40	91,80
29-05-2008	B752	A	87,30	94,20	99,60
29-05-2008	A320	A	81,90	87,70	93,40
29-05-2008	SF34	A	80,00	85,80	91,20
29-05-2008	A320	A	81,30	88,00	93,60
29-05-2008	B734	A	84,80	91,50	96,50
29-05-2008	B735	A	85,30	91,80	96,50
29-05-2008	A320	A	82,00	87,30	93,10
29-05-2008	E145	A	78,10	81,50	87,20
30-05-2008	B733	A	85,00	90,40	95,80
30-05-2008	SF34	A	80,00	85,80	90,80
30-05-2008	E170	A	81,90	87,30	92,70
30-05-2008	E145	A	80,10	84,60	90,10
30-05-2008	YK40	A	84,80	91,10	95,60
30-05-2008	AN26	A	80,60	85,50	90,60
30-05-2008	B738	A	84,70	90,40	95,50
30-05-2008	AN26	A	81,20	86,00	91,20
30-05-2008	B733	A	85,60	92,00	96,70
30-05-2008	B734	A	85,40	91,60	96,60
30-05-2008	B734	A	83,40	89,50	94,20
30-05-2008	B733	A	85,90	92,10	97,40
30-05-2008	A320	A	82,30	88,10	93,70

30-05-2008	B735	A	85,10	92,50	96,80
30-05-2008	T154	A	88,30	95,70	100,10
30-05-2008	A320	A	81,90	88,00	93,70
30-05-2008	E145	A	78,10	82,90	88,50
31-05-2008	B735	A	83,30	91,40	96,40
31-05-2008	B752	A	87,70	94,20	99,80
31-05-2008	SF34	A	79,20	82,70	87,60
31-05-2008	SF34	A	79,20	82,70	87,60
31-05-2008	B733	A	84,50	90,50	94,90
31-05-2008	B733	A	85,30	91,20	96,10
31-05-2008	A320	A	82,30	87,80	93,10
31-05-2008	B734	A	85,50	92,10	96,60
31-05-2008	B735	A	85,00	91,50	95,80
31-05-2008	E170	A	82,80	87,80	92,80
31-05-2008	B733	A	86,10	91,90	96,50
				Średnia L_{AE}	94,03
				Odchylenie stand. σ	4,23
				Przedział ufności Δ	0,61

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 59,67$ dB