

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-09-2008

koniec: 30-09-2008

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16


Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 11' 27,9”

Długość geograficzna: E 20° 53' 19,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 20

Szkic sytuacyjny:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.8/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu) Brüel & Kjær; 4228.

Oznaczenia:

A – lądowanie

D – start

Pora dnia

Data	samolot	operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2008-09-01	B735	A	71,6	74,9	83,0
2008-09-01	AT45	A	68,2	69,5	78,6
2008-09-01	AT45	A	74,3	79,7	86,3
2008-09-01	B734	A	74,7	78,3	87,0
2008-09-01	B733	A	73,7	78,8	86,0
2008-09-01	DH8D	A	69,0	71,7	79,4
2008-09-01	MD83	A	70,5	72,3	82,2
2008-09-01	E170	A	71,2	74,2	82,3
2008-09-01	AT72	A	70,4	73,1	81,2
2008-09-01	E170	A	70,4	73,2	80,8
2008-09-01	E170	A	70,6	74,2	82,3
2008-09-01	A320	A	72,1	76,0	83,3
2008-09-01	B734	A	74,1	78,2	86,4
2008-09-01	E170	A	71,3	74,5	82,1
2008-09-01	B733	A	73,9	77,3	85,3
2008-09-01	AT45	A	68,6	71,4	79,4
2008-09-01	E170	A	70,3	72,8	80,7
2008-09-01	E170	A	71,3	73,9	81,7
2008-09-01	A320	A	70,8	74,7	82,9
2008-09-01	E170	A	70,5	72,6	80,5
2008-09-01	A319	A	70,7	74,2	82,2
2008-09-01	B735	A	74,1	77,9	86,2
2008-09-01	PC12	A	70,7	74,1	82,2
2008-09-01	A320	A	70,0	72,7	80,8
2008-09-01	B734	A	73,3	77,9	86,1
2008-09-01	B734	A	73,5	78,2	86,1
2008-09-01	AT45	A	69,1	71,3	79,1
2008-09-01	A332	A	71,6	74,8	83,9
2008-09-01	RJ85	A	69,4	71,3	79,8
2008-09-01	AT72	A	71,3	74,4	83,1
2008-09-01	A320	A	70,9	73,2	81,3
2008-09-01	B735	A	73,7	77,5	85,1
2008-09-01	A319	A	70,4	73,6	82,2
2008-09-01	RJ85	A	69,9	71,9	80,3
2008-09-01	A320	A	70,7	72,9	81,8
2008-09-01	C525	A	68,1	70,1	79,2
2008-09-01	A318	A	71,0	73,3	82,1
2008-09-01	AT72	A	69,7	71,4	79,7
2008-09-01	B735	A	72,0	75,3	84,1
2008-09-01	B735	A	72,4	75,4	84,1
2008-09-01	E170	A	69,4	71,0	79,4
2008-09-01	A319	A	71,1	74,1	83,2
2008-09-01	E170	A	71,3	74,0	82,4
2008-09-01	P180	A	75,1	79,8	90,4
2008-09-01	E190	A	70,1	72,7	80,6
2008-09-01	E170	A	69,8	71,7	79,8
2008-09-01	B735	A	72,1	75,5	84,1
2008-09-01	B736	A	70,7	73,7	82,5
2008-09-01	CRJ2	A	69,0	71,1	79,4
2008-09-01	F100	A	69,7	71,9	80,8

2008-09-01	A321	A	70,6	73,9	82,6
2008-09-01	B738	A	71,8	75,5	83,5
2008-09-01	E170	A	68,8	70,8	79,6
2008-09-01	E170	A	69,8	72,4	81,0
2008-09-01	B752	A	71,2	74,3	84,0
2008-09-01	B735	A	72,4	76,1	84,7
2008-09-01	A320	A	71,8	75,2	83,5
2008-09-01	B462	A	68,7	70,4	78,7
2008-09-01	B733	A	73,2	77,5	86,4
2008-09-01	E170	A	69,4	71,6	79,9
2008-09-01	B734	A	74,0	78,6	87,5
2008-09-01	B737	A	71,1	73,5	82,3
2008-09-01	B734	A	72,9	77,2	85,7
2008-09-01	B733	A	72,9	76,3	84,6
2008-09-01	AT72	A	68,0	70,2	79,4
2008-09-01	E170	A	70,7	73,8	81,5
2008-09-01	E170	A	69,9	72,2	79,9
2008-09-01	B733	A	72,7	76,0	84,2
2008-09-01	E170	A	70,2	73,0	80,2
2008-09-01	AT72	A	69,0	72,3	80,5
2008-09-01	B734	A	73,9	77,0	85,0
2008-09-01	E170	A	70,3	72,6	81,1
2008-09-01	B734	A	74,3	78,5	85,8
2008-09-01	B735	A	74,5	77,7	86,3
2008-09-01	B734	A	74,4	77,6	85,5
2008-09-01	B733	A	73,3	76,6	84,7
2008-09-02	B752	A	72,2	75,7	85,2
2008-09-02	AT72	A	71,2	74,6	83,0
2008-09-02	B735	D	67,7	70,4	81,1
2008-09-02	B752	D	67,7	72,0	81,5
2008-09-02	B734	D	66,8	69,4	79,8
2008-09-02	B734	D	69,2	71,5	83,0
2008-09-02	B733	D	72,3	76,3	85,5
2008-09-02	B733	D	65,8	67,1	76,3
2008-09-02	E170	D	66,7	69,1	80,7
2008-09-02	B735	D	67,2	69,5	81,3
2008-09-02	E170	D	68,7	71,4	83,0
2008-09-02	E170	D	66,9	68,6	76,9
2008-09-02	B734	D	69,4	72,3	83,5
2008-09-02	MD11	D	74,5	78,9	90,1
2008-09-02	A321	D	70,2	74,7	85,5
2008-09-02	MD82	D	73,0	78,0	88,0
2008-09-02	B738	D	66,7	68,6	78,7
2008-09-02	T154	D	75,7	81,1	91,6
2008-09-02	RJ70	D	66,7	67,6	76,7
2008-09-02	E170	D	68,4	71,2	83,1
2008-09-02	E170	D	66,1	68,4	81,0
2008-09-02	B735	D	70,5	74,7	84,7
2008-09-02	E170	D	70,1	72,6	85,3
2008-09-02	B735	D	70,1	73,0	84,3
2008-09-02	A320	D	69,3	71,8	83,9
2008-09-02	B734	D	68,9	71,1	80,0
2008-09-02	E170	D	70,8	74,2	83,6
2008-09-02	AT72	D	68,4	69,8	80,1
2008-09-02	A320	D	70,3	72,6	84,3
2008-09-02	E170	D	68,0	71,5	82,7
2008-09-02	B734	D	71,2	74,4	85,5
2008-09-02	A320	D	71,0	73,6	84,6
2008-09-02	B738	D	67,9	71,4	83,2

2008-09-02	RJ1H	D	72,7	76,2	86,5
2008-09-02	AT72	D	68,9	70,6	79,3
2008-09-02	A320	D	67,9	70,4	80,0
2008-09-02	A320	D	71,4	74,3	85,2
2008-09-02	B738	D	72,6	76,0	87,5
2008-09-02	RJ85	D	67,9	70,2	79,0
2008-09-02	B738	D	68,1	70,3	81,5
2008-09-02	AT72	D	67,9	69,1	77,9
2008-09-02	E190	D	69,1	70,8	83,1
2008-09-02	B738	D	74,8	77,5	87,4
2008-09-02	E145	D	67,1	69,4	77,9
2008-09-02	B735	D	69,5	71,5	82,5
2008-09-02	B734	D	73,2	77,1	86,8
2008-09-02	MD82	D	75,7	81,2	92,3
2008-09-02	B734	D	67,4	70,0	79,9
2008-09-02	E170	D	66,7	69,2	81,9
2008-09-02	B733	D	74,3	79,0	88,1
2008-09-02	E170	D	66,9	69,6	77,3
2008-09-02	B734	D	68,4	71,9	80,9
2008-09-02	B733	D	72,8	76,1	85,6
2008-09-02	B733	D	68,9	75,2	83,8
2008-09-02	B734	D	68,8	73,1	82,6
2008-09-02	GLF4	D	66,9	68,5	77,7
2008-09-02	P180	D	70,2	75,0	84,7
2008-09-02	B734	D	73,0	77,5	87,1
2008-09-02	B735	D	66,6	68,7	80,4
2008-09-02	E170	D	66,3	68,2	76,7
2008-09-02	E170	D	68,8	71,4	84,3
2008-09-02	A320	D	71,4	73,6	84,6
2008-09-02	E170	D	67,7	70,7	81,6
2008-09-02	MD82	D	76,7	81,7	92,0
2008-09-02	B734	D	67,7	69,2	77,7
2008-09-02	PRM1	D	68,1	69,6	78,9
2008-09-02	B735	D	69,8	71,9	83,2
2008-09-02	B735	D	67,4	68,5	77,8
2008-09-02	E170	D	68,0	69,5	82,2
2008-09-02	MD83	D	71,7	76,1	87,2
2008-09-02	T154	D	75,9	79,4	88,5
2008-09-02	B734	D	69,6	71,8	83,4
2008-09-02	B733	D	67,3	68,2	77,3
2008-09-02	E170	D	66,2	68,4	77,4
2008-09-02	E170	D	66,6	68,4	77,4
2008-09-02	E170	D	68,5	70,7	81,5
2008-09-02	B734	D	69,8	71,6	82,6
2008-09-02	B735	D	69,7	72,4	84,4
2008-09-02	B738	D	69,4	70,8	83,0
2008-09-02	A320	D	67,6	68,9	81,0
2008-09-02	MD11	D	72,3	74,5	87,3
2008-09-02	E170	D	71,5	73,7	85,7
2008-09-02	MD83	D	73,9	78,0	90,1
2008-09-03	B734	A	73,0	75,9	83,8
2008-09-03	E170	A	69,6	71,8	79,6
2008-09-03	B752	A	74,1	77,1	86,6
2008-09-03	AT72	A	73,4	76,7	85,4
2008-09-03	B733	A	74,2	77,7	85,7
2008-09-03	E170	A	70,9	73,4	81,7
2008-09-03	E170	A	70,6	73,0	80,6
2008-09-03	AT72	A	71,7	75,3	83,7
2008-09-03	A320	A	71,7	74,2	82,5

2008-09-03	A320	A	71,5	74,7	82,6
2008-09-03	B734	A	73,6	76,7	84,7
2008-09-03	AT43	A	71,8	76,8	85,4
2008-09-03	A320	A	70,5	74,0	81,3
2008-09-03	AN28	A	69,6	71,6	79,6
2008-09-03	AT72	A	71,4	75,1	83,9
2008-09-03	MD88	A	73,5	77,0	85,5
2008-09-03	B734	A	73,6	77,1	84,4
2008-09-03	A320	A	70,8	73,8	82,3
2008-09-03	B735	A	71,9	74,3	82,3
2008-09-03	B763	A	73,1	76,6	85,4
2008-09-03	B736	A	69,9	73,4	81,6
2008-09-03	B462	A	72,5	75,2	82,9
2008-09-03	B763	A	72,4	76,3	85,2
2008-09-03	B462	A	69,8	72,5	79,8
2008-09-03	B752	A	70,6	74,1	82,4
2008-09-03	AT72	A	70,4	73,0	80,4
2008-09-03	F100	A	71,2	73,0	81,6
2008-09-03	B735	A	73,1	76,7	83,9
2008-09-03	RJ85	A	71,2	74,3	82,0
2008-09-03	B733	A	72,5	75,9	84,3
2008-09-03	E170	A	69,8	72,1	79,8
2008-09-03	E170	A	68,7	71,0	79,5
2008-09-03	B737	A	71,2	73,6	81,2
2008-09-03	E170	A	68,7	71,6	79,8
2008-09-03	A320	A	69,8	72,8	81,0
2008-09-03	B735	A	73,7	76,8	84,8
2008-09-03	B733	A	72,6	77,4	85,1
2008-09-03	AT72	A	71,6	75,1	84,4
2008-09-03	AT45	A	67,4	69,1	78,2
2008-09-03	E170	A	68,8	72,3	80,5
2008-09-03	B762	A	71,6	75,2	84,2
2008-09-03	B763	A	73,0	77,9	86,0
2008-09-03	T154	A	73,7	78,1	87,6
2008-09-03	B735	A	72,0	77,1	84,6
2008-09-03	E170	A	69,3	72,0	80,1
2008-09-03	RJ70	A	69,0	71,4	79,4
2008-09-03	AT72	A	67,4	69,7	80,2
2008-09-03	B735	A	73,0	76,3	83,4
2008-09-03	YK40	A	71,2	76,2	83,2
2008-09-03	B738	A	71,3	75,4	83,3
2008-09-03	A320	A	70,5	73,5	81,3
2008-09-03	B734	A	73,0	76,3	83,8
2008-09-03	C25B	A	69,9	74,2	81,6
2008-09-03	E170	A	69,5	71,5	80,3
2008-09-03	A321	A	72,0	75,5	83,4
2008-09-03	B735	A	73,8	77,8	84,6
2008-09-03	B738	A	72,0	74,3	82,8
2008-09-03	A320	A	70,2	72,8	80,7
2008-09-03	A319	A	71,7	75,2	82,5
2008-09-03	E170	A	70,2	73,5	81,4
2008-09-03	A320	A	69,9	71,6	80,3
2008-09-03	E170	A	70,0	72,1	80,0
2008-09-03	B734	A	73,6	76,5	84,0
2008-09-03	B733	A	73,2	76,7	83,6
2008-09-03	E170	A	71,8	74,2	81,8
2008-09-03	CRJ2	A	68,7	70,5	79,1
2008-09-03	E170	A	71,8	74,6	81,8
2008-09-03	AT45	A	70,5	73,0	80,9

2008-09-03	AT72	A	68,5	70,9	78,5
2008-09-03	B738	A	72,5	77,1	85,3
2008-09-03	YK40	A	72,5	75,6	83,6
2008-09-03	B763	A	73,7	76,5	86,2
2008-09-03	MD82	A	70,6	72,8	82,4
2008-09-03	E190	A	68,8	70,8	79,2
2008-09-03	B733	A	71,6	74,3	82,8
2008-09-03	B738	A	71,5	74,6	83,0
2008-09-03	B733	A	72,5	75,9	84,0
2008-09-03	B733	A	74,4	78,0	85,8
2008-09-03	A320	A	72,2	76,0	84,3
2008-09-03	B762	A	72,5	76,2	84,8
2008-09-03	A319	A	71,5	74,8	83,0
2008-09-03	AT72	A	68,3	71,2	80,9
2008-09-03	A320	A	70,8	73,9	81,6
2008-09-03	E170	A	69,6	71,7	79,6
2008-09-03	A320	A	70,6	73,8	80,6
2008-09-03	P180	A	73,5	78,5	88,8
2008-09-03	AT72	A	70,7	74,9	82,5
2008-09-03	B763	A	71,8	75,3	84,6
2008-09-03	B752	A	71,8	75,2	83,6
2008-09-03	B752	A	71,9	75,3	84,4
2008-09-03	A319	A	71,5	75,0	82,6
2008-09-03	YK40	A	71,0	73,8	82,5
2008-09-03	B734	A	73,8	78,0	85,0
2008-09-03	B735	A	73,3	77,4	84,1
2008-09-03	B733	A	74,1	78,4	85,8
2008-09-03	AT43	A	67,5	69,1	77,5
2008-09-03	B735	A	72,0	75,7	83,4
2008-09-03	B734	A	71,3	74,9	82,1
2008-09-03	A320	A	70,1	74,3	82,6
2008-09-03	B733	A	72,2	74,7	83,0
2008-09-03	AT72	A	70,2	74,0	81,4
2008-09-03	B735	A	74,2	78,5	86,2
2008-09-03	B733	A	75,8	80,6	86,6
2008-09-03	B738	A	72,3	75,1	83,1
2008-09-03	B734	A	71,3	74,2	83,0
2008-09-03	B735	A	73,6	77,2	84,7
2008-09-03	E170	A	70,0	71,9	80,0
2008-09-03	A320	A	69,6	73,3	81,9
2008-09-03	A320	A	70,8	73,0	81,6
2008-09-03	A320	A	69,4	72,6	80,9
2008-09-03	E170	A	69,9	73,1	81,4
2008-09-03	E170	A	69,3	72,4	80,1
2008-09-03	A320	A	71,6	76,6	83,1
2008-09-03	AT72	A	69,0	71,3	80,5
2008-09-03	E170	A	69,2	71,3	79,2
2008-09-03	B752	A	69,8	73,3	82,1
2008-09-03	A320	A	68,5	70,2	78,5
2008-09-03	RJ85	A	70,6	72,9	80,6
2008-09-03	B734	A	73,3	76,6	84,7
2008-09-03	MD81	A	70,7	74,5	84,0
2008-09-03	B734	A	74,0	77,6	84,8
2008-09-03	A319	A	71,1	74,4	81,9
2008-09-03	E170	A	78,8	85,4	94,6
2008-09-03	A320	A	70,5	73,5	81,3
2008-09-03	B735	A	72,8	76,3	84,3
2008-09-03	A320	A	68,7	70,8	79,1
2008-09-03	AT72	A	70,2	72,5	80,6

2008-09-03	A318	A	72,1	76,2	82,5
2008-09-03	AT72	A	70,0	71,9	80,4
2008-09-03	B735	A	72,8	75,5	83,6
2008-09-03	B734	A	73,1	76,6	84,5
2008-09-03	A320	A	71,4	73,7	81,8
2008-09-03	DH8D	A	70,3	73,1	81,4
2008-09-03	B735	A	73,8	77,3	85,5
2008-09-03	E170	D	66,8	67,6	78,8
2008-09-03	T154	D	78,8	84,1	91,9
2008-09-03	B734	D	68,7	70,1	81,7
2008-09-03	B738	D	67,9	69,6	81,3
2008-09-03	MD11	D	69,4	71,0	83,9
2008-09-03	B738	D	69,7	72,0	83,9
2008-09-04	B735	D	67,1	67,8	77,1
2008-09-04	B734	D	68,8	70,5	82,2
2008-09-04	B733	D	72,3	75,6	85,9
2008-09-04	B733	D	69,6	74,3	83,5
2008-09-04	E170	D	67,3	68,6	78,8
2008-09-04	AT72	D	67,3	69,1	78,5
2008-09-04	E170	D	68,7	71,8	83,0
2008-09-04	E170	D	68,1	70,4	79,3
2008-09-04	A332	D	66,4	68,7	77,9
2008-09-04	B734	D	69,4	71,2	82,6
2008-09-04	E170	D	66,2	68,3	77,3
2008-09-04	B738	D	69,7	72,9	84,5
2008-09-04	YK40	D	65,3	66,7	76,1
2008-09-04	MD88	D	71,2	77,0	87,4
2008-09-04	MD11	D	69,4	71,2	84,6
2008-09-04	E170	D	70,7	74,8	86,5
2008-09-04	AT72	D	67,2	68,3	79,8
2008-09-04	A320	D	69,1	73,9	86,9
2008-09-04	B752	D	66,2	68,1	76,2
2008-09-04	RJ85	D	68,1	70,2	82,1
2008-09-04	MD82	D	68,9	72,5	84,9
2008-09-04	A319	D	67,0	70,0	79,5
2008-09-04	A320	D	66,9	70,0	80,8
2008-09-04	B735	D	67,3	70,2	79,0
2008-09-04	E170	D	68,3	70,3	79,4
2008-09-04	T154	D	74,2	80,1	90,0
2008-09-04	B735	D	71,6	73,9	84,6
2008-09-04	B735	D	69,5	72,5	83,4
2008-09-04	RJ70	D	66,8	68,5	79,3
2008-09-04	B734	D	73,4	77,1	86,8
2008-09-04	E170	D	68,3	71,2	81,3
2008-09-04	B738	D	66,6	68,9	77,0
2008-09-04	A321	D	65,6	66,9	76,0
2008-09-04	B735	D	66,4	69,7	78,7
2008-09-04	E170	D	68,4	74,3	79,6
2008-09-04	E170	D	70,8	75,6	86,2
2008-09-04	MD83	D	70,3	77,7	86,3
2008-09-04	B734	D	73,7	77,9	88,5
2008-09-04	B762	D	75,6	78,6	88,8
2008-09-04	E170	D	67,5	69,9	79,0
2008-09-04	B738	D	69,0	72,2	83,3
2008-09-04	MD82	D	72,1	78,1	88,4
2008-09-04	E190	D	68,1	70,2	79,5
2008-09-04	B738	D	70,2	74,0	84,4
2008-09-04	B733	D	69,4	72,9	83,4
2008-09-04	B733	D	72,3	76,9	86,7

2008-09-04	E170	D	68,9	73,5	84,1
2008-09-04	AT45	D	65,5	66,2	75,9
2008-09-04	B733	D	72,7	78,7	87,9
2008-09-04	P180	D	66,6	68,6	77,4
2008-09-04	B752	D	67,0	69,3	80,6
2008-09-04	F100	D	70,3	73,8	84,1
2008-09-04	B735	D	66,9	70,2	77,7
2008-09-04	B733	D	68,5	71,5	79,3
2008-09-04	B734	D	68,6	71,9	81,8
2008-09-04	B734	D	71,5	74,5	85,8
2008-09-04	B734	D	67,3	69,9	78,0
2008-09-04	E170	D	67,8	70,4	81,9
2008-09-04	E170	D	65,4	66,9	76,9
2008-09-04	B734	D	72,2	75,8	87,0
2008-09-04	E170	D	66,6	69,3	80,7
2008-09-04	E145	D	66,4	67,3	76,4
2008-09-04	B735	D	67,0	68,3	80,4
2008-09-04	A320	D	71,5	73,8	85,3
2008-09-04	A320	D	66,8	67,9	77,2
2008-09-04	MD82	D	76,0	81,1	91,7
2008-09-04	B733	D	71,7	75,3	86,3
2008-09-04	E170	D	68,3	70,0	82,3
2008-09-04	E170	D	69,5	72,0	84,7
2008-09-04	B735	D	68,5	70,1	82,5
2008-09-04	E170	D	67,2	68,9	80,2
2008-09-04	P180	D	70,3	73,5	83,9
2008-09-04	T154	A	72,3	74,8	84,4
2008-09-04	A319	D	70,0	72,1	83,0
2008-09-04	B735	D	67,9	70,9	81,3
2008-09-04	B733	D	69,0	71,0	82,2
2008-09-04	E170	D	70,4	73,2	84,5
2008-09-04	AT72	D	67,6	68,6	77,6
2008-09-04	E170	D	67,2	69,1	80,8
2008-09-04	B735	D	68,8	70,8	82,0
2008-09-04	B738	D	68,4	70,7	82,2
2008-09-04	B734	D	72,7	76,2	87,9
2008-09-04	B462	D	68,7	70,3	81,7
2008-09-04	MD11	D	70,3	72,8	85,7
2008-09-04	B734	D	69,1	71,2	81,7
2008-09-04	E170	D	70,0	72,3	84,3
2008-09-05	A320	D	70,8	73,5	84,4
2008-09-05	B734	D	68,2	69,7	80,5
2008-09-05	B752	D	67,7	69,7	78,5
2008-09-05	B734	D	70,0	72,1	84,0
2008-09-05	E170	D	67,2	67,8	78,3
2008-09-05	B734	D	67,3	68,9	79,6
2008-09-05	B733	D	73,4	76,0	85,9
2008-09-05	B735	D	67,0	68,4	79,8
2008-09-05	E170	D	68,1	70,1	82,1
2008-09-05	B733	D	73,7	77,7	87,5
2008-09-05	B733	D	70,1	73,3	83,5
2008-09-05	B735	D	67,2	68,8	80,2
2008-09-05	B734	D	69,4	73,1	82,4
2008-09-05	E170	D	70,2	72,9	84,2
2008-09-05	MD83	D	72,0	77,2	87,0
2008-09-05	MD11	D	70,5	72,9	85,4
2008-09-05	A320	D	66,0	67,2	77,2
2008-09-05	A320	D	67,8	69,4	81,6
2008-09-05	E190	D	68,4	70,3	82,6

2008-09-05	PA34	D	68,0	69,8	79,7
2008-09-05	AT72	D	66,7	68,9	77,8
2008-09-05	B737	D	68,7	70,9	81,7
2008-09-05	B733	D	71,7	75,2	85,7
2008-09-05	RJ85	D	68,5	69,5	79,3
2008-09-05	E170	D	68,2	69,9	80,8
2008-09-05	B734	D	74,9	78,0	88,7
2008-09-05	MD82	D	73,7	79,2	89,2
2008-09-05	A320	D	71,3	73,4	85,0
2008-09-05	YK40	D	68,9	71,1	78,9
2008-09-05	B735	D	71,6	73,8	85,0
2008-09-05	E170	D	68,9	71,9	78,9
2008-09-05	T154	D	76,1	80,8	91,5
2008-09-05	B733	D	73,8	78,0	86,6
2008-09-05	B735	D	70,9	74,7	84,3
2008-09-05	RJ70	D	67,6	68,9	80,6
2008-09-05	B734	D	72,6	76,4	86,7
2008-09-05	E170	D	73,2	76,8	86,7
2008-09-05	B734	D	74,7	78,1	88,8
2008-09-05	B735	D	71,4	74,2	84,5
2008-09-05	B734	D	71,2	73,7	84,7
2008-09-05	AT72	D	66,7	67,7	77,5
2008-09-05	CRJ2	D	67,4	69,0	78,6
2008-09-05	B734	D	72,3	75,7	85,9
2008-09-05	AT72	D	67,6	70,1	79,4
2008-09-05	A320	D	70,3	72,6	83,9
2008-09-05	B738	D	71,8	74,5	85,1
2008-09-05	AT72	D	67,8	68,9	78,6
2008-09-05	E170	D	72,5	75,1	86,4
2008-09-05	A320	D	70,2	71,7	83,4
2008-09-05	A320	D	72,0	74,8	86,0
2008-09-05	E170	D	73,2	76,3	87,6
2008-09-05	A321	D	71,9	74,0	85,3
2008-09-05	RJ85	D	70,2	72,5	84,2
2008-09-05	E145	D	67,9	69,7	78,3
2008-09-05	B734	D	66,1	67,8	77,6
2008-09-05	E190	D	70,8	73,3	84,8
2008-09-05	MD82	D	73,8	79,0	89,0
2008-09-05	E170	A	69,7	73,5	81,8
2008-09-05	B734	A	73,7	77,4	85,2
2008-09-05	P180	A	73,8	78,7	89,4
2008-09-05	B733	D	74,2	78,3	87,2
2008-09-05	B738	D	67,8	70,9	82,4
2008-09-05	A320	D	71,2	74,8	84,4
2008-09-05	B733	D	71,8	75,5	89,6
2008-09-05	CRJ2	D	72,9	76,0	89,5
2008-09-05	F100	D	73,7	75,9	86,9
2008-09-05	AT72	D	74,7	78,7	89,0
2008-09-05	B734	D	69,8	71,8	82,4
2008-09-05	E170	D	69,9	74,0	84,6
2008-09-05	B735	D	65,9	68,0	75,9
2008-09-05	B735	D	67,3	69,6	81,3
2008-09-05	E170	D	70,8	74,4	85,3
2008-09-05	E170	D	66,1	68,1	78,5
2008-09-05	B734	D	73,2	76,2	87,0
2008-09-05	A319	D	70,2	73,0	83,0
2008-09-05	B735	D	67,9	70,9	80,9
2008-09-05	E170	D	70,3	74,1	85,2
2008-09-05	MD83	D	77,6	82,5	93,2

2008-09-05	B734	D	69,8	72,6	82,6
2008-09-05	B734	D	67,0	68,5	77,0
2008-09-05	E170	D	70,9	74,0	85,4
2008-09-05	E170	D	68,6	70,4	82,6
2008-09-05	E170	D	67,1	68,3	80,4
2008-09-05	B735	D	68,4	70,7	81,0
2008-09-05	E170	D	67,2	68,1	79,5
2008-09-05	E170	D	70,7	73,0	84,1
2008-09-05	B733	D	67,9	69,4	78,3
2008-09-05	AT72	D	67,6	69,5	78,0
2008-09-05	B734	D	68,9	70,7	80,7
2008-09-05	B735	D	68,8	70,9	81,6
2008-09-05	MD11	D	73,3	76,9	87,6
2008-09-05	B738	D	68,4	70,3	80,9
2008-09-06	B734	D	68,4	70,0	81,4
2008-09-06	B733	D	69,2	72,3	81,5
2008-09-06	MD83	D	72,5	76,0	88,1
2008-09-06	B752	D	67,3	68,7	81,2
2008-09-06	B735	D	69,4	71,4	83,7
2008-09-06	B734	D	67,7	69,6	80,7
2008-09-06	B733	D	69,1	70,9	80,2
2008-09-06	B735	D	68,1	70,2	80,9
2008-09-06	A320	D	68,3	69,3	78,7
2008-09-06	E170	D	69,2	70,8	83,2
2008-09-06	E170	D	65,9	67,3	78,7
2008-09-06	B734	D	70,3	73,9	82,8
2008-09-06	E170	D	71,0	74,7	84,5
2008-09-06	B752	D	69,7	71,9	82,3
2008-09-06	E170	D	66,8	68,1	77,9
2008-09-06	B735	D	67,6	69,4	79,1
2008-09-06	A320	D	70,8	73,3	83,8
2008-09-06	E170	D	71,5	74,1	85,3
2008-09-06	E190	D	71,1	73,9	84,7
2008-09-06	B733	D	69,0	71,6	80,4
2008-09-06	A319	D	68,6	70,5	80,6
2008-09-06	A320	D	67,2	68,6	78,6
2008-09-06	B734	D	70,9	72,7	83,5
2008-09-06	E170	D	66,9	67,9	77,7
2008-09-06	E170	D	66,4	69,1	76,4
2008-09-06	B735	D	69,1	72,1	82,3
2008-09-06	B734	D	68,7	70,5	80,7
2008-09-06	E170	D	71,8	74,1	85,8
2008-09-06	B735	D	70,4	72,3	83,8
2008-09-06	T154	D	78,6	84,2	91,8
2008-09-06	AT72	D	67,1	68,9	77,9
2008-09-06	A319	A	71,2	73,8	82,0
2008-09-06	E170	A	70,3	72,7	81,1
2008-09-06	B733	A	72,6	75,0	83,4
2008-09-06	B763	A	74,9	79,4	88,2
2008-09-06	A320	A	71,3	73,7	81,3
2008-09-06	B733	A	73,7	77,8	84,5
2008-09-06	E170	A	70,1	72,3	80,5
2008-09-06	B763	A	72,9	76,6	86,3
2008-09-06	MD82	A	73,4	79,1	86,8
2008-09-06	B762	A	72,8	75,5	84,5
2008-09-06	A320	A	71,3	74,7	82,0
2008-09-06	B735	A	73,0	76,5	84,1
2008-09-06	F100	A	67,7	70,0	79,7
2008-09-06	E170	A	69,1	71,4	80,3

2008-09-06	B763	A	74,1	77,4	86,9
2008-09-06	B734	A	72,3	76,1	84,1
2008-09-06	B733	A	72,0	75,4	83,1
2008-09-06	B735	A	72,8	75,8	83,6
2008-09-06	AT72	A	68,4	72,5	81,4
2008-09-06	A318	A	69,5	73,0	81,0
2008-09-06	YK40	A	69,7	71,7	80,5
2008-09-06	B734	A	73,8	77,8	85,8
2008-09-06	AT72	A	69,8	72,4	79,8
2008-09-06	B735	A	74,5	77,5	85,6
2008-09-06	E170	A	71,0	74,3	81,8
2008-09-06	E170	A	70,6	72,8	81,0
2008-09-06	B735	A	72,5	76,0	84,0
2008-09-06	AT72	A	70,2	73,0	80,2
2008-09-06	E145	A	67,0	69,0	77,0
2008-09-06	E170	A	70,0	72,2	80,8
2008-09-06	A319	A	69,5	72,1	81,3
2008-09-06	B737	A	71,7	74,1	82,2
2008-09-06	RJ85	A	69,3	70,8	79,3
2008-09-06	A320	A	71,3	73,5	81,7
2008-09-06	B733	A	73,3	77,0	85,0
2008-09-06	B734	A	71,9	74,8	83,0
2008-09-06	E170	A	70,5	72,2	80,5
2008-09-06	A320	A	69,9	71,9	79,9
2008-09-06	B735	A	72,6	75,6	84,1
2008-09-06	AT72	A	70,2	72,4	81,3
2008-09-06	B734	A	72,8	76,8	85,1
2008-09-06	E170	A	69,7	71,8	79,7
2008-09-06	A320	A	69,3	72,2	80,1
2008-09-06	E170	A	69,4	72,1	80,2
2008-09-06	A319	A	71,2	73,3	81,2
2008-09-06	B734	A	74,0	78,1	87,0
2008-09-06	B733	A	71,8	75,8	84,4
2008-09-06	B735	A	73,7	76,8	84,9
2008-09-06	A319	A	72,6	76,6	84,6
2008-09-06	B733	A	73,0	76,0	84,5
2008-09-06	B734	A	73,9	77,4	85,3
2008-09-06	B752	A	70,4	74,0	82,4
2008-09-06	B738	A	71,1	74,3	82,6
2008-09-06	MD83	A	70,8	73,5	82,0
2008-09-06	B752	A	71,8	74,8	84,6
2008-09-06	E170	A	70,4	71,8	80,4
2008-09-06	B735	A	73,1	76,2	84,3
2008-09-06	B735	A	73,5	76,5	84,6
2008-09-06	E170	A	69,7	71,6	80,1
2008-09-06	E170	A	69,5	71,5	79,5
2008-09-06	E170	A	69,3	71,5	79,7
2008-09-06	B733	A	73,1	76,2	84,3
2008-09-06	B734	A	72,6	75,2	83,4
2008-09-06	E170	A	72,0	74,3	82,0
2008-09-06	B734	A	74,1	78,0	86,4
2008-09-06	B734	A	73,2	76,5	85,0
2008-09-06	AT72	A	70,7	73,4	81,8
2008-09-06	AT72	A	69,9	72,7	81,3
2008-09-06	B752	A	71,9	74,5	84,4
2008-09-06	B733	A	70,8	73,4	82,2
2008-09-06	B735	A	72,5	75,3	83,7
2008-09-07	B734	A	73,0	75,5	84,1
2008-09-07	E170	A	69,2	71,4	79,6

2008-09-07	AT72	A	69,8	71,7	80,3
2008-09-07	AT45	A	68,2	70,3	78,6
2008-09-07	A320	A	70,9	74,2	82,0
2008-09-07	B736	A	69,2	71,3	79,6
2008-09-07	RJ85	A	69,2	70,8	79,2
2008-09-07	B763	A	72,9	77,0	86,3
2008-09-07	A319	A	72,9	75,4	83,7
2008-09-07	AT72	A	68,6	70,3	78,6
2008-09-07	F100	A	69,1	70,7	79,1
2008-09-07	B734	A	74,7	78,7	87,0
2008-09-07	B733	A	73,2	77,2	85,0
2008-09-07	E170	A	71,1	74,2	81,5
2008-09-07	AT72	A	76,6	80,3	88,6
2008-09-07	AT72	A	70,6	74,1	81,1
2008-09-07	B734	A	72,4	76,0	83,2
2008-09-07	B735	A	72,8	75,7	83,3
2008-09-07	B762	A	71,9	75,2	84,9
2008-09-07	T154	A	75,2	79,6	88,3
2008-09-07	B763	A	73,4	76,5	86,4
2008-09-07	A319	A	71,0	73,5	81,8
2008-09-07	B733	A	72,4	75,8	83,2
2008-09-07	AT72	A	66,9	69,6	78,3
2008-09-07	B738	A	75,2	79,6	87,5
2008-09-07	B738	A	74,0	77,6	85,4
2008-09-07	B735	A	73,7	76,2	83,7
2008-09-07	A321	A	71,4	74,2	81,8
2008-09-07	A319	A	70,2	72,4	80,6
2008-09-07	B734	A	73,7	77,5	84,8
2008-09-07	AT72	A	69,1	71,4	80,3
2008-09-07	B733	A	72,6	76,1	84,1
2008-09-07	A319	A	70,5	73,4	80,9
2008-09-07	E170	A	69,9	72,8	79,9
2008-09-07	MD82	A	75,3	78,4	86,7
2008-09-07	A310	A	74,3	78,3	86,3
2008-09-07	E170	A	69,2	71,6	79,6
2008-09-07	A320	A	69,5	71,8	79,5
2008-09-07	MD82	A	70,9	74,9	82,4
2008-09-07	B735	D	66,2	68,3	78,5
2008-09-07	E170	D	70,3	73,5	85,2
2008-09-07	E170	D	69,4	71,4	83,5
2008-09-07	MD82	D	69,9	76,4	84,7
2008-09-07	B733	D	74,6	78,0	87,4
2008-09-07	A320	D	69,9	72,1	83,2
2008-09-07	MD82	D	73,7	78,9	89,2
2008-09-07	A310	D	66,9	68,7	76,9
2008-09-07	B734	D	71,5	74,7	83,8
2008-09-07	B734	D	69,2	73,2	83,8
2008-09-07	B733	D	71,7	73,6	85,3
2008-09-07	B735	D	68,2	70,8	81,4
2008-09-07	E170	D	70,1	73,8	84,9
2008-09-07	E170	D	66,8	68,4	77,2
2008-09-07	B735	D	66,9	70,6	79,2
2008-09-07	B734	D	68,1	70,5	80,4
2008-09-07	B734	D	69,0	71,4	81,3
2008-09-07	E170	D	69,3	72,7	85,1
2008-09-07	MD87	D	75,8	83,2	90,6
2008-09-07	RJ1H	D	67,4	69,1	79,5
2008-09-07	B733	D	69,7	72,8	81,2
2008-09-07	E170	D	66,4	68,6	77,2

2008-09-07	B734	D	68,9	71,6	81,5
2008-09-07	B735	D	67,6	70,1	80,3
2008-09-07	MD83	D	76,5	82,2	93,2
2008-09-07	B735	D	66,7	69,3	79,5
2008-09-07	E170	D	66,5	68,1	79,8
2008-09-07	E170	D	69,2	71,2	83,1
2008-09-07	E170	D	70,1	73,1	84,5
2008-09-07	B738	D	68,0	71,0	81,0
2008-09-07	E170	D	68,9	71,1	83,0
2008-09-08	A320	D	69,1	72,0	81,7
2008-09-08	B734	D	69,7	73,5	82,9
2008-09-08	B752	D	66,5	67,3	76,5
2008-09-08	A320	D	71,7	74,7	85,3
2008-09-08	E170	D	66,8	68,5	80,2
2008-09-08	E170	D	67,3	68,7	79,8
2008-09-08	B734	D	67,4	70,6	80,0
2008-09-08	B735	D	67,4	69,4	79,4
2008-09-08	B733	D	75,1	80,7	88,7
2008-09-08	E170	D	70,0	72,7	84,8
2008-09-08	MD83	D	69,7	74,5	84,6
2008-09-08	E170	D	66,9	68,6	78,4
2008-09-08	E170	D	69,2	71,3	84,4
2008-09-08	E170	D	67,0	70,0	80,5
2008-09-08	E170	D	68,1	70,0	80,4
2008-09-08	B735	D	67,6	70,7	79,4
2008-09-08	B734	D	69,5	72,3	82,3
2008-09-08	B733	D	68,1	70,0	78,1
2008-09-08	B734	D	68,6	72,0	80,9
2008-09-08	B733	D	71,2	73,5	85,8
2008-09-08	B733	D	67,1	70,0	80,9
2008-09-08	B733	D	66,3	69,2	78,0
2008-09-08	B734	D	70,8	76,1	84,4
2008-09-08	AT45	D	68,0	69,0	78,8
2008-09-08	E190	D	69,5	73,5	84,4
2008-09-08	F70	D	67,3	69,6	81,3
2008-09-08	B738	D	71,2	74,5	85,2
2008-09-08	B737	D	66,4	67,7	76,4
2008-09-08	MD87	D	77,2	82,4	91,7
2008-09-08	A320	D	73,5	77,7	86,7
2008-09-08	B734	D	69,3	72,0	81,0
2008-09-08	E170	D	66,9	68,4	79,6
2008-09-08	E170	D	66,0	67,4	78,8
2008-09-08	RJ70	D	69,1	73,8	82,5
2008-09-08	RJ85	D	68,4	70,2	81,6
2008-09-08	B735	D	68,6	71,1	80,9
2008-09-08	B733	D	67,2	68,7	78,6
2008-09-08	E170	D	68,1	69,8	81,6
2008-09-08	B734	D	68,1	71,1	80,6
2008-09-08	T154	D	75,1	80,1	90,4
2008-09-08	E145	D	67,1	68,6	77,5
2008-09-08	T154	D	70,6	77,3	88,3
2008-09-08	T154	D	81,0	85,9	92,8
2008-09-08	L410	A	69,4	73,2	84,7
2008-09-08	AT72	D	75,7	85,9	89,9
2008-09-08	B734	D	75,1	83,2	88,3
2008-09-08	B735	D	66,7	68,2	78,8
2008-09-08	B738	D	67,3	68,6	79,4
2008-09-08	A320	D	71,8	74,8	85,0
2008-09-08	E170	D	67,0	68,9	80,0

2008-09-08	A321	D	67,2	69,9	80,2
2008-09-08	B738	D	67,4	70,1	81,4
2008-09-08	B735	D	67,3	69,5	80,3
2008-09-08	E170	D	66,5	68,8	78,6
2008-09-08	E170	D	72,7	77,6	85,9
2008-09-08	E170	D	72,7	77,6	86,1
2008-09-08	E170	D	67,6	71,3	81,9
2008-09-08	A320	D	69,6	72,4	83,6
2008-09-08	MD82	D	71,4	77,1	87,7
2008-09-08	B733	D	73,6	77,1	86,2
2008-09-08	MD83	D	74,3	79,8	90,5
2008-09-08	B734	D	72,8	76,7	87,3
2008-09-08	B734	D	73,3	78,2	88,7
2008-09-08	E170	D	65,9	67,8	76,7
2008-09-08	B735	D	70,0	73,5	85,1
2008-09-08	B735	D	67,8	71,8	81,9
2008-09-08	B733	D	71,3	75,0	86,8
2008-09-08	E170	D	70,8	74,0	85,4
2008-09-08	A319	D	65,6	66,8	75,6
2008-09-08	C560	D	67,0	67,8	77,0
2008-09-08	A320	D	67,0	69,2	82,0
2008-09-08	MD81	D	77,8	82,6	93,6
2008-09-08	B734	D	67,9	70,7	80,4
2008-09-08	B734	D	66,5	67,6	77,3
2008-09-08	B734	D	67,1	70,0	80,9
2008-09-08	E170	D	69,3	72,7	85,6
2008-09-08	B735	D	68,6	71,1	83,0
2008-09-08	E170	D	68,5	71,0	83,9
2008-09-08	B735	D	68,9	71,2	82,8
2008-09-08	A319	D	68,1	69,4	83,1
2008-09-08	B735	D	67,7	69,7	81,1
2008-09-08	B738	D	68,8	70,5	81,8
2008-09-08	B752	D	67,3	68,4	79,6
2008-09-08	B752	D	71,5	75,4	85,2
2008-09-08	B733	D	72,2	76,5	87,6
2008-09-08	E170	D	68,7	70,5	82,5
2008-09-09	MD83	D	70,1	73,3	86,5
2008-09-09	B735	D	68,8	71,3	83,7
2008-09-09	E170	D	67,1	69,1	79,9
2008-09-09	B734	D	67,0	69,3	78,8
2008-09-09	B733	D	68,3	70,9	81,1
2008-09-09	B734	D	71,8	76,0	85,0
2008-09-09	B733	D	74,2	78,4	87,9
2008-09-09	B735	D	69,2	71,7	83,7
2008-09-09	CL30	D	66,8	68,3	79,6
2008-09-09	E170	D	68,0	69,6	83,0
2008-09-09	E170	D	69,5	72,1	85,2
2008-09-09	E170	D	68,0	70,0	81,8
2008-09-09	B734	D	69,0	73,3	84,2
2008-09-09	AN26	D	72,4	76,1	86,8
2008-09-09	MD11	D	72,0	74,8	87,0
2008-09-09	AT72	D	69,4	77,0	80,5
2008-09-09	B738	D	68,4	72,1	81,4
2008-09-09	E190	D	68,4	70,5	81,4
2008-09-09	B735	A	66,5	69,0	81,4
2008-09-09	RJ85	D	66,6	69,3	81,2
2008-09-09	MD87	D	74,1	79,8	91,9
2008-09-09	B733	D	66,9	69,7	77,7
2008-09-09	B737	D	67,1	68,7	77,1

2008-09-09	B738	D	69,3	72,8	86,6
2008-09-09	E170	D	67,6	69,1	80,8
2008-09-09	A319	D	66,7	68,5	78,1
2008-09-09	AT72	D	69,3	71,9	80,7
2008-09-09	AT72	D	64,3	67,1	77,3
2008-09-09	E170	D	70,4	74,0	85,7
2008-09-09	E170	D	65,7	67,5	75,7
2008-09-09	B734	D	72,7	77,8	89,0
2008-09-09	T154	D	76,9	82,2	93,2
2008-09-09	B733	D	71,9	76,3	86,9
2008-09-09	RJ70	D	70,0	72,5	82,3
2008-09-09	B735	D	72,0	76,7	85,4
2008-09-09	B734	D	71,3	74,9	84,7
2008-09-09	A320	D	69,3	71,4	83,1
2008-09-09	A320	D	68,7	71,5	83,0
2008-09-09	E170	D	66,0	70,1	80,0
2008-09-09	MD83	D	77,8	83,4	94,9
2008-09-09	AT72	D	68,6	70,1	79,7
2008-09-09	E170	D	71,0	75,9	86,0
2008-09-09	CRJ2	D	66,0	68,1	77,4
2008-09-09	B738	D	71,8	74,1	85,9
2008-09-09	B734	D	71,7	76,2	87,0
2008-09-09	A320	D	66,4	69,2	79,0
2008-09-09	RJ1H	D	70,7	74,1	84,8
2008-09-09	A320	D	69,8	73,7	84,1
2008-09-09	AT72	D	67,4	68,8	78,5
2008-09-09	B734	D	73,3	76,7	86,3
2008-09-09	B738	D	74,9	80,1	89,5
2008-09-09	B735	D	69,9	73,8	83,9
2008-09-09	A320	D	68,3	71,9	81,5
2008-09-09	E170	D	65,6	67,4	78,0
2008-09-09	E170	D	68,4	72,9	84,5
2008-09-09	B738	D	67,8	70,7	80,8
2008-09-09	E170	D	68,5	70,9	83,6
2008-09-09	MD82	D	74,2	79,0	90,0
2008-09-09	B733	D	71,5	75,1	84,9
2008-09-09	E170	D	69,5	72,8	83,5
2008-09-09	A319	D	66,6	68,4	78,0
2008-09-09	B733	D	68,4	71,3	82,2
2008-09-09	B735	D	69,8	71,5	80,6
2008-09-09	B734	D	68,0	71,2	81,4
2008-09-09	B734	D	70,2	73,2	84,0
2008-09-09	B734	D	67,3	70,3	80,3
2008-09-09	GLEX	D	71,4	73,7	82,5
2008-09-09	E170	D	67,0	68,8	77,5
2008-09-09	E170	D	67,1	70,3	77,9
2008-09-09	E170	D	67,9	71,1	84,1
2008-09-09	B734	D	72,2	76,5	88,4
2008-09-09	E170	D	66,8	69,4	80,2
2008-09-09	B735	D	66,5	67,5	77,3
2008-09-09	E170	D	68,8	70,6	83,3
2008-09-09	E170	D	66,5	68,2	77,9
2008-09-09	A320	D	72,1	75,3	85,3
2008-09-09	MD82	D	75,2	81,9	93,0
2008-09-09	AT72	D	69,6	71,6	86,6
2008-09-09	B735	D	69,2	72,0	86,7
2008-09-09	B734	D	66,8	68,3	79,3
2008-09-09	E170	D	67,4	68,7	78,2
2008-09-09	E170	D	70,8	73,1	84,3

2008-09-09	RJ1H	D	68,1	69,8	81,6
2008-09-09	B735	D	67,2	68,5	80,2
2008-09-09	E190	D	67,6	68,5	82,5
2008-09-09	B735	D	67,5	68,5	81,4
2008-09-09	B734	D	68,3	69,6	81,3
2008-09-09	E170	D	66,0	66,4	78,0
2008-09-09	B735	D	66,4	66,9	76,4
2008-09-09	B734	D	68,8	70,7	80,8
2008-09-09	B738	D	67,9	70,2	81,3
2008-09-09	B752	D	66,9	67,7	77,7
2008-09-09	B738	D	67,7	69,2	80,4
2008-09-09	MD11	D	71,3	74,5	86,9
2008-09-09	E170	D	70,1	72,3	85,4
2008-09-10	A320	D	71,2	73,7	84,6
2008-09-10	E170	D	66,9	67,5	78,9
2008-09-10	B735	D	68,5	69,7	80,5
2008-09-10	B733	D	74,1	78,0	87,4
2008-09-10	C17	D	78,9	83,5	94,9
2008-09-10	B734	D	68,4	70,0	80,4
2008-09-10	E170	D	66,0	66,4	76,8
2008-09-10	E170	D	71,1	72,9	83,9
2008-09-10	B734	D	68,0	69,1	80,8
2008-09-10	B734	D	71,0	74,2	85,6
2008-09-10	B733	D	68,0	69,4	79,1
2008-09-10	E170	D	69,8	71,9	83,8
2008-09-10	B734	D	71,2	74,1	86,0
2008-09-10	B733	D	69,0	71,3	81,8
2008-09-10	B735	D	68,0	70,0	81,6
2008-09-10	E170	D	67,0	69,1	83,1
2008-09-10	B734	D	70,7	73,5	85,4
2008-09-10	MD88	D	72,5	76,9	87,7
2008-09-10	A320	D	67,1	68,3	78,6
2008-09-10	B734	D	67,1	69,5	79,2
2008-09-10	B735	D	68,6	70,7	81,6
2008-09-10	MD11	D	78,0	83,7	94,3
2008-09-10	A321	D	68,2	71,7	86,0
2008-09-10	B752	D	68,6	70,5	83,3
2008-09-10	F100	D	70,4	74,0	85,6
2008-09-10	A319	D	69,4	72,7	82,6
2008-09-10	B737	D	70,7	73,6	83,0
2008-09-10	AN26	D	74,4	78,8	88,4
2008-09-10	B738	D	65,5	67,3	77,5
2008-09-10	B734	D	68,0	69,6	85,6
2008-09-10	B733	D	70,8	74,9	84,2
2008-09-10	E170	D	69,1	71,0	82,5
2008-09-10	E170	D	71,3	74,3	84,4
2008-09-10	E170	D	66,3	68,8	77,5
2008-09-10	BE40	D	68,5	70,5	80,0
2008-09-10	A320	D	68,9	73,0	86,7
2008-09-10	B752	D	66,7	68,0	77,4
2008-09-10	A320	D	68,2	74,0	83,4
2008-09-10	A320	D	70,4	74,0	84,2
2008-09-10	AT72	D	67,7	70,6	83,6
2008-09-10	B738	D	70,3	72,1	83,9
2008-09-10	H25B	D	69,6	72,9	83,0
2008-09-10	B734	D	66,9	68,6	80,4
2008-09-10	CRJ7	D	66,8	69,7	79,1
2008-09-10	E170	D	67,0	68,2	78,8
2008-09-10	B735	D	70,4	76,7	85,3

2008-09-10	B752	D	70,9	72,5	82,9
2008-09-10	B733	D	73,3	77,2	85,6
2008-09-10	E170	D	68,1	71,3	82,3
2008-09-10	E170	D	74,2	83,8	89,2
2008-09-10	E170	D	68,4	72,4	78,4
2008-09-10	A320	D	69,5	76,2	83,3
2008-09-10	A321	D	66,4	69,4	78,5
2008-09-10	MD82	D	73,2	78,6	88,1
2008-09-10	E170	D	69,9	73,1	83,1
2008-09-10	E170	D	70,4	73,2	81,5
2008-09-10	E170	D	69,9	72,6	87,7
2008-09-10	AT72	D	71,2	73,7	88,9
2008-09-10	A320	D	71,3	74,2	87,7
2008-09-10	A320	D	71,1	74,0	84,6
2008-09-10	A319	D	72,6	75,6	86,0
2008-09-10	B733	D	69,8	73,8	87,0
2008-09-10	F2TH	D	69,4	72,0	87,2
2008-09-10	AT72	D	69,8	71,6	83,3
2008-09-10	YK40	D	69,8	72,3	81,5
2008-09-10	YK40	A	73,2	77,8	85,2
2008-09-10	A320	D	72,7	80,4	86,5
2008-09-10	B733	D	72,1	75,4	85,7
2008-09-10	B734	D	74,3	77,4	87,1
2008-09-10	LJ35	D	68,3	71,0	80,3
2008-09-10	A320	D	72,2	76,2	86,5
2008-09-10	E170	D	66,7	70,3	79,8
2008-09-10	B733	D	68,6	70,5	80,1
2008-09-10	B752	D	66,0	67,5	76,0
2008-09-10	B734	D	70,1	75,1	87,9
2008-09-10	E170	D	69,4	72,2	85,1
2008-09-10	AT72	D	66,8	68,2	77,9
2008-09-10	A320	D	66,3	68,5	80,4
2008-09-10	E170	D	71,8	74,8	84,9
2008-09-10	B735	D	70,3	72,9	83,3
2008-09-10	B735	D	70,1	73,6	83,4
2008-09-10	A320	D	67,3	69,5	81,5
2008-09-10	E170	D	68,2	70,4	82,8
2008-09-10	E170	D	69,9	74,9	87,7
2008-09-10	B734	D	66,2	68,3	78,5
2008-09-10	AT72	D	68,2	71,4	82,8
2008-09-10	E170	D	65,8	66,8	76,6
2008-09-10	B763	D	73,6	76,9	87,4
2008-09-10	MD82	D	75,2	82,4	93,0
2008-09-10	B735	D	66,4	68,2	76,4
2008-09-10	B734	D	66,3	68,0	76,7
2008-09-10	E170	D	66,6	67,7	78,9
2008-09-10	RJ85	D	70,8	73,6	84,0
2008-09-10	P180	D	71,3	74,5	84,5
2008-09-10	E170	D	70,7	73,1	85,1
2008-09-10	B734	A	73,0	76,4	84,8
2008-09-10	AT72	A	69,9	72,0	81,0
2008-09-10	B733	A	71,8	75,9	84,9
2008-09-10	F100	A	69,1	71,7	80,2
2008-09-10	AT72	A	70,7	72,5	81,1
2008-09-10	B738	A	72,0	75,0	84,0
2008-09-10	B734	A	73,1	76,0	84,5
2008-09-10	CRJ2	A	69,3	71,1	79,3
2008-09-10	AT72	A	71,3	74,1	83,0
2008-09-10	PC12	A	67,7	69,2	77,7

2008-09-10	E170	A	70,4	73,1	81,5
2008-09-10	B738	A	71,7	74,9	83,2
2008-09-10	T154	A	73,4	78,2	87,2
2008-09-10	E170	D	67,0	68,6	81,0
2008-09-10	B734	D	68,5	70,3	81,7
2008-09-10	B735	D	66,6	67,5	78,9
2008-09-10	B462	D	67,8	68,6	81,0
2008-09-10	B738	D	69,8	72,9	83,6
2008-09-10	MD11	D	72,5	75,0	87,6
2008-09-11	B733	D	65,8	66,5	76,2
2008-09-11	AT72	D	67,0	67,8	77,0
2008-09-11	E170	D	67,4	68,3	79,4
2008-09-11	E170	D	66,3	66,8	76,7
2008-09-11	B733	D	73,6	77,5	87,0
2008-09-11	E170	D	71,2	74,3	85,2
2008-09-11	E170	D	70,9	73,7	85,2
2008-09-11	E170	D	66,6	67,6	78,9
2008-09-11	B734	D	69,2	71,6	82,4
2008-09-11	B735	D	68,6	70,8	82,3
2008-09-11	E170	D	70,4	73,0	84,4
2008-09-11	JS32	D	69,8	72,3	86,5
2008-09-11	E170	D	67,2	68,6	80,5
2008-09-11	MD88	D	77,2	81,9	92,9
2008-09-11	CRJ9	D	65,7	67,8	79,1
2008-09-11	T154	D	72,4	80,6	89,8
2008-09-11	T154	D	71,8	75,5	85,4
2008-09-11	A320	D	67,9	70,2	84,1
2008-09-11	B462	D	66,5	68,4	82,1
2008-09-11	B462	D	68,1	69,9	79,8
2008-09-11	MD11	D	78,8	83,9	93,7
2008-09-11	E190	D	70,3	72,3	84,1
2008-09-11	E170	D	69,2	71,0	82,5
2008-09-11	B763	D	70,0	71,8	82,3
2008-09-11	B752	D	66,6	67,8	80,4
2008-09-11	MD82	D	78,4	84,2	93,2
2008-09-11	A320	D	67,8	69,9	81,2
2008-09-11	RJ85	D	68,8	70,7	82,0
2008-09-11	B734	D	68,4	72,7	86,2
2008-09-11	YK40	D	71,2	74,6	82,7
2008-09-11	B735	D	74,1	78,1	87,9
2008-09-11	E170	D	67,0	69,5	80,4
2008-09-11	B735	D	66,9	68,1	79,4
2008-09-11	E170	D	66,8	68,1	79,1
2008-09-11	B735	D	70,6	73,5	84,9
2008-09-11	E170	D	69,1	71,2	83,1
2008-09-11	B734	D	67,1	68,7	78,6
2008-09-11	E145	D	68,2	69,8	79,0
2008-09-11	RJ70	D	68,6	71,1	81,4
2008-09-11	E170	D	66,4	68,6	79,2
2008-09-11	B733	D	67,0	68,5	78,4
2008-09-11	AT72	D	68,6	69,9	80,0
2008-09-11	CRJ2	D	66,4	67,4	80,7
2008-09-11	B738	D	66,7	69,0	84,5
2008-09-11	GLF5	D	68,5	70,6	81,5
2008-09-11	B733	D	69,0	70,4	81,6
2008-09-11	A321	D	68,2	70,5	83,2
2008-09-11	B738	D	70,3	73,1	83,9
2008-09-11	B735	D	68,8	70,2	81,8
2008-09-11	E170	D	68,7	70,6	82,3

2008-09-11	B738	D	68,5	70,2	81,5
2008-09-11	E190	D	70,7	73,9	85,2
2008-09-11	E170	D	67,8	70,2	81,5
2008-09-11	E170	D	71,5	74,8	86,8
2008-09-11	B733	D	74,9	79,0	87,7
2008-09-11	A319	D	66,6	69,4	78,4
2008-09-11	E170	D	67,3	68,5	81,3
2008-09-11	MD82	D	73,7	79,3	89,7
2008-09-11	B752	D	66,1	67,4	80,1
2008-09-11	H25B	D	69,4	72,0	81,7
2008-09-11	T154	D	71,2	74,7	85,8
2008-09-11	B733	D	73,9	77,6	87,4
2008-09-11	B735	D	67,1	67,9	77,9
2008-09-11	B734	D	70,0	72,6	84,3
2008-09-11	B752	D	66,7	67,7	79,0
2008-09-11	AT72	D	66,7	67,8	77,1
2008-09-11	A320	D	67,0	68,7	81,2
2008-09-11	B736	D	72,2	77,0	86,6
2008-09-11	AT72	D	67,7	69,4	77,7
2008-09-11	E170	D	66,1	67,0	77,3
2008-09-11	IL62	D	79,3	84,3	93,3
2008-09-11	B735	D	69,6	71,7	82,8
2008-09-11	B735	D	66,6	68,5	79,8
2008-09-11	B734	D	68,3	70,7	81,8
2008-09-11	E170	D	66,8	68,7	78,5
2008-09-11	B735	D	70,1	72,6	83,9
2008-09-11	B763	D	66,3	68,0	77,7
2008-09-11	B734	D	69,1	70,4	82,1
2008-09-11	B733	D	68,1	69,0	78,1
2008-09-11	E170	D	69,6	72,3	84,7
2008-09-11	E170	D	67,4	68,5	80,9
2008-09-11	E170	D	68,3	69,3	81,3
2008-09-11	E170	D	68,1	69,2	82,6
2008-09-11	A320	D	72,6	76,3	86,4
2008-09-11	E170	D	67,9	69,6	79,9
2008-09-11	E170	D	66,3	66,8	77,4
2008-09-11	MD82	D	79,6	85,2	94,9
2008-09-11	B752	D	66,7	68,4	79,7
2008-09-11	E170	D	71,7	74,7	86,9
2008-09-11	B735	D	68,8	70,2	81,5
2008-09-11	E170	D	71,2	73,2	86,6
2008-09-11	GLF4	D	70,6	73,1	82,1
2008-09-11	B734	D	72,7	75,8	87,2
2008-09-11	E170	D	67,4	68,8	79,5
2008-09-11	A319	D	69,7	71,7	83,5
2008-09-11	AT72	D	69,4	70,8	80,5
2008-09-11	B733	D	67,6	69,7	80,4
2008-09-11	B735	D	67,8	69,8	80,8
2008-09-11	MD83	D	75,7	80,9	93,4
2008-09-11	E170	D	68,7	70,6	82,5
2008-09-11	T154	D	78,7	83,8	91,5
2008-09-11	AT72	D	67,8	69,0	78,6
2008-09-11	B735	D	68,6	71,0	80,9
2008-09-11	B738	D	67,5	69,3	80,3
2008-09-11	A321	D	68,2	69,5	82,0
2008-09-11	E170	D	72,4	75,9	86,7
2008-09-11	B734	D	69,0	70,1	81,0
2008-09-11	B762	D	66,0	66,3	77,7
2008-09-11	E145	D	67,1	68,5	77,1

2008-09-12	A320	D	71,6	75,7	85,4
2008-09-12	B733	D	73,3	77,2	84,5
2008-09-12	E170	D	69,0	70,8	82,1
2008-09-12	E170	D	66,0	68,4	78,5
2008-09-12	B735	D	66,6	69,0	79,1
2008-09-12	E170	D	70,7	72,6	84,7
2008-09-12	B734	D	69,7	72,7	83,5
2008-09-12	B752	D	67,5	68,9	78,6
2008-09-12	E170	D	67,0	70,0	81,3
2008-09-12	YK40	D	78,7	83,1	91,0
2008-09-12	B734	D	69,6	75,6	83,9
2008-09-12	MD11	D	71,1	75,7	84,3
2008-09-12	A320	D	67,2	69,5	79,0
2008-09-12	B733	D	68,1	70,0	78,5
2008-09-12	E190	D	71,3	75,9	86,8
2008-09-12	F100	D	68,1	71,2	80,4
2008-09-12	B738	D	72,4	76,5	87,0
2008-09-12	B737	D	66,9	70,3	79,2
2008-09-12	MD87	D	78,9	84,3	94,6
2008-09-12	A320	D	72,2	75,5	86,0
2008-09-12	B733	D	69,7	73,6	82,3
2008-09-12	E170	D	70,1	72,4	82,1
2008-09-12	B734	D	72,1	75,7	86,1
2008-09-12	T154	D	76,9	83,6	94,1
2008-09-12	E170	D	72,9	76,0	88,2
2008-09-12	B735	D	72,0	76,4	86,6
2008-09-12	B734	D	74,4	78,4	89,7
2008-09-12	E170	D	70,2	73,6	83,4
2008-09-12	E170	D	68,3	70,8	81,0
2008-09-12	B733	D	69,7	74,1	81,7
2008-09-12	E170	D	70,7	75,3	84,9
2008-09-12	E170	D	71,4	75,2	87,2
2008-09-12	E145	D	68,0	71,6	78,0
2008-09-12	E170	D	69,1	73,4	84,0
2008-09-12	B735	D	67,9	70,0	80,2
2008-09-12	B738	D	70,5	73,9	85,2
2008-09-12	A321	D	68,7	74,0	82,3
2008-09-12	F900	D	69,5	72,5	82,7
2008-09-12	B734	D	70,5	73,8	83,8
2008-09-12	AT72	A	70,7	73,2	83,2
2008-09-12	B738	A	72,4	76,2	84,7
2008-09-12	E170	A	69,4	72,3	81,1
2008-09-12	E170	A	68,7	71,3	79,8
2008-09-12	E190	A	70,8	73,7	82,9
2008-09-12	B733	A	66,4	67,2	76,4
2008-09-12	B733	A	73,6	77,7	86,1
2008-09-12	B762	A	72,2	76,1	85,9
2008-09-12	MD82	A	73,4	77,7	86,2
2008-09-12	A320	A	70,5	75,4	84,1
2008-09-12	B735	A	72,8	76,7	84,9
2008-09-12	A320	A	69,9	71,7	80,7
2008-09-12	B763	A	72,8	76,7	87,0
2008-09-12	A319	A	70,2	73,8	83,0
2008-09-12	AT72	A	68,1	71,4	79,9
2008-09-12	E170	A	70,0	72,9	81,5
2008-09-12	P180	A	73,9	78,5	91,7
2008-09-12	P180	A	68,7	73,2	86,3
2008-09-12	AT72	A	67,8	70,5	85,0
2008-09-12	B733	A	69,9	76,2	87,7

2008-09-12	B735	A	70,7	76,5	88,5
2008-09-12	B735	A	67,7	67,4	67,7
2008-09-12	AT45	A	67,7	70,0	83,6
2008-09-12	E170	A	69,3	71,9	80,4
2008-09-12	CRJ7	A	69,5	71,4	79,5
2008-09-12	DH8D	A	69,9	73,1	81,9
2008-09-12	B735	A	71,9	75,2	84,2
2008-09-12	B734	A	74,2	78,0	86,5
2008-09-12	E145	A	68,6	71,9	83,2
2008-09-12	E170	A	69,8	72,8	81,0
2008-09-12	A320	A	70,7	73,4	82,4
2008-09-12	B734	A	74,5	78,8	87,9
2008-09-12	E170	A	68,9	72,5	81,3
2008-09-12	B735	A	69,8	73,0	82,6
2008-09-12	B735	A	67,9	70,5	78,3
2008-09-12	A319	D	70,9	73,6	86,0
2008-09-12	B734	D	70,5	75,2	84,3
2008-09-12	B733	D	68,1	70,0	80,7
2008-09-12	B734	D	74,5	78,0	89,7
2008-09-12	E170	D	68,1	72,3	81,6
2008-09-12	E170	D	67,1	71,7	81,4
2008-09-12	B735	D	68,3	69,6	79,1
2008-09-12	AT72	D	67,3	68,2	78,4
2008-09-12	A319	D	67,8	69,9	78,2
2008-09-12	B735	D	69,4	71,7	80,5
2008-09-12	B763	D	68,3	71,5	80,3
2008-09-12	E170	D	66,8	68,8	79,1
2008-09-12	E170	D	69,9	73,7	84,8
2008-09-12	E170	D	75,3	77,0	93,1
2008-09-12	E170	D	75,2	77,3	92,9
2008-09-12	E170	D	67,2	68,8	79,7
2008-09-12	MD82	D	77,7	82,8	92,7
2008-09-12	B734	D	67,5	71,7	82,1
2008-09-12	E170	D	67,0	70,0	80,4
2008-09-12	A320	D	65,9	67,5	75,9
2008-09-12	AT72	D	67,9	69,9	78,3
2008-09-12	E170	D	69,5	74,6	84,3
2008-09-12	B735	D	69,0	72,1	80,8
2008-09-12	B737	D	66,1	67,7	78,4
2008-09-12	E170	D	67,8	71,8	82,5
2008-09-12	AT72	D	67,1	68,3	77,1
2008-09-12	MD83	D	76,2	81,0	93,2
2008-09-12	E170	D	67,8	70,3	82,3
2008-09-12	B733	D	69,7	73,0	83,1
2008-09-12	E170	D	68,9	70,3	83,3
2008-09-12	B738	D	68,0	69,7	81,1
2008-09-12	B735	D	69,3	72,3	82,6
2008-09-12	B733	D	65,6	66,5	75,6
2008-09-12	B734	D	69,1	70,9	81,4
2008-09-12	MD11	D	72,2	76,1	87,0
2008-09-12	B734	D	72,7	77,6	87,9
2008-09-13	A320	D	66,6	68,3	79,9
2008-09-13	B734	D	69,3	72,0	83,3
2008-09-13	E170	D	66,4	68,5	79,6
2008-09-13	B734	D	69,0	72,6	81,8
2008-09-13	B734	D	67,6	72,3	82,7
2008-09-13	A320	D	69,2	73,4	82,8
2008-09-13	B735	D	68,3	71,1	82,3
2008-09-13	B733	D	67,7	72,2	80,8

2008-09-13	AT72	D	80,2	85,9	94,4
2008-09-13	B752	D	66,4	68,5	76,4
2008-09-13	E170	D	70,7	73,1	84,5
2008-09-13	E170	D	68,1	70,2	81,9
2008-09-13	B735	D	69,5	72,3	79,5
2008-09-13	E170	D	68,4	71,0	81,2
2008-09-13	B735	D	70,3	74,2	84,6
2008-09-13	B752	D	66,2	67,3	77,0
2008-09-13	A320	D	70,1	73,2	83,3
2008-09-13	B734	D	67,4	69,7	77,8
2008-09-13	MD82	D	79,0	86,1	94,5
2008-09-13	B733	D	67,3	70,9	79,8
2008-09-13	E190	D	69,2	73,0	84,8
2008-09-13	B734	D	71,3	74,9	83,6
2008-09-13	E170	D	69,5	72,4	85,1
2008-09-13	E170	D	67,2	70,6	81,8
2008-09-13	E170	D	67,4	69,4	81,7
2008-09-13	E145	D	67,1	68,9	77,1
2008-09-13	E170	D	67,5	71,1	80,5
2008-09-13	B735	D	68,0	70,8	81,0
2008-09-13	B734	D	69,7	73,0	82,3
2008-09-13	B734	D	68,4	71,6	81,2
2008-09-13	T154	D	74,5	82,4	91,1
2008-09-13	E170	D	72,4	76,5	86,6
2008-09-13	B734	D	74,5	79,0	89,6
2008-09-13	T154	D	77,1	82,1	90,3
2008-09-13	B735	D	67,2	69,5	80,0
2008-09-13	E170	D	68,6	71,2	80,3
2008-09-13	RJ85	D	68,1	70,3	79,8
2008-09-13	E170	D	66,8	70,2	79,8
2008-09-13	B733	D	70,4	75,1	84,2
2008-09-13	E170	D	69,3	71,7	84,2
2008-09-13	E170	D	67,1	70,4	80,1
2008-09-13	B734	D	68,7	72,1	82,5
2008-09-13	B735	D	70,2	74,7	86,3
2008-09-13	B735	D	69,0	71,5	82,0
2008-09-13	E170	D	67,8	71,3	81,0
2008-09-13	B734	D	70,5	73,7	82,5
2008-09-13	A319	D	69,6	73,0	84,7
2008-09-13	E170	D	69,2	73,5	84,5
2008-09-13	B734	D	72,9	76,9	88,5
2008-09-13	E170	D	68,5	71,4	81,9
2008-09-13	B737	D	66,8	68,9	78,3
2008-09-13	A320	D	72,6	76,5	86,4
2008-09-13	T154	D	79,3	84,5	92,5
2008-09-13	B734	D	68,0	70,1	78,0
2008-09-13	E170	D	67,1	70,7	81,2
2008-09-13	E170	D	70,1	74,6	85,3
2008-09-13	B735	D	70,3	74,2	83,3
2008-09-13	E170	D	66,3	69,6	76,3
2008-09-13	B733	D	74,3	78,3	88,0
2008-09-13	B733	D	68,3	70,2	79,1
2008-09-13	A319	D	69,8	72,6	84,7
2008-09-13	E170	D	66,7	68,6	79,5
2008-09-13	B735	D	69,0	72,1	82,2
2008-09-13	A320	D	66,5	68,7	79,1
2008-09-13	B733	D	73,0	76,9	87,0
2008-09-13	B738	D	67,5	69,2	80,8
2008-09-14	B734	D	70,0	73,2	83,0

2008-09-14	B752	D	67,5	70,0	80,1
2008-09-14	B734	D	67,6	69,3	79,1
2008-09-14	B734	D	71,0	73,4	83,3
2008-09-14	B733	D	76,5	81,2	89,1
2008-09-14	B733	D	66,2	67,4	78,2
2008-09-14	B735	D	71,7	76,6	85,9
2008-09-14	E170	D	66,7	68,9	80,1
2008-09-14	E170	D	67,4	69,9	79,7
2008-09-14	E170	D	71,5	74,3	85,3
2008-09-14	B734	D	70,8	73,0	83,6
2008-09-14	B735	D	66,8	68,9	76,8
2008-09-14	AT45	D	67,8	69,1	77,8
2008-09-14	B752	D	66,3	67,0	76,3
2008-09-14	B735	D	70,0	73,3	83,7
2008-09-14	E170	D	67,2	68,6	79,7
2008-09-14	E170	D	68,7	72,2	81,9
2008-09-14	B734	D	71,2	76,7	85,7
2008-09-14	A320	D	70,7	74,8	84,8
2008-09-14	A320	D	67,0	69,1	78,1
2008-09-14	B734	D	70,1	72,9	82,9
2008-09-14	E170	D	66,4	69,3	79,6
2008-09-14	E170	D	68,9	71,7	82,9
2008-09-14	B735	D	68,0	70,6	80,3
2008-09-14	A319	D	71,1	74,6	83,6
2008-09-14	E170	D	68,7	73,1	81,5
2008-09-14	E170	D	67,7	71,1	79,2
2008-09-14	B738	D	68,2	70,7	81,4
2008-09-14	E170	D	69,2	72,0	81,2
2008-09-14	A321	D	68,0	71,5	80,6
2008-09-14	A320	D	66,6	68,6	79,4
2008-09-14	A320	D	72,5	75,7	85,5
2008-09-14	E170	D	74,8	78,8	88,1
2008-09-14	E190	D	70,3	72,2	83,0
2008-09-14	A321	D	66,8	69,1	78,9
2008-09-14	E170	D	68,2	70,0	80,0
2008-09-14	MD82	D	74,5	82,2	90,3
2008-09-14	A320	D	72,4	75,5	85,6
2008-09-14	B733	D	75,3	79,1	88,3
2008-09-14	B733	D	70,1	72,1	80,5
2008-09-14	B734	D	72,7	77,3	87,5
2008-09-14	YK40	D	71,7	76,1	83,1
2008-09-14	E170	D	68,7	70,9	82,6
2008-09-14	B735	D	67,8	70,1	78,2
2008-09-14	B735	D	68,6	71,5	82,0
2008-09-14	E170	D	70,7	75,5	86,0
2008-09-14	B734	D	74,9	79,5	89,6
2008-09-14	B734	D	70,2	72,3	83,2
2008-09-14	E170	D	72,5	75,6	87,1
2008-09-14	E170	D	67,8	70,5	81,0
2008-09-14	B733	D	69,1	70,8	79,1
2008-09-14	A320	A	69,3	72,2	81,1
2008-09-14	E170	D	66,1	67,5	77,9
2008-09-14	E170	D	67,7	69,7	79,8
2008-09-14	E170	D	66,3	67,9	78,4
2008-09-14	B734	D	67,3	69,6	79,9
2008-09-14	A319	D	70,9	75,3	84,1
2008-09-14	E170	D	67,6	69,0	79,9
2008-09-14	E170	D	72,4	75,3	87,3
2008-09-14	B735	D	66,8	68,9	78,8

2008-09-14	B733	D	67,5	69,3	77,9
2008-09-14	B735	D	69,0	70,6	81,8
2008-09-14	E170	D	66,7	67,9	78,5
2008-09-14	E170	D	70,9	73,3	84,4
2008-09-14	MD82	D	79,1	84,2	94,9
2008-09-14	B734	D	70,7	72,6	82,2
2008-09-14	AT72	D	69,9	72,3	80,7
2008-09-14	E170	D	71,0	73,7	85,9
2008-09-14	B735	D	67,4	69,3	80,2
2008-09-14	E170	D	66,1	67,0	78,4
2008-09-14	B737	D	66,6	67,9	78,4
2008-09-14	B738	D	69,6	71,7	84,1
2008-09-14	E170	D	72,1	74,7	85,7
2008-09-15	A320	D	67,0	68,8	79,1
2008-09-15	B752	D	68,8	70,0	80,5
2008-09-15	A320	D	72,6	75,9	85,7
2008-09-15	B734	D	72,0	75,3	85,8
2008-09-15	E170	D	66,4	68,4	79,0
2008-09-15	B735	D	68,9	71,5	80,9
2008-09-15	E170	D	68,8	71,1	82,6
2008-09-15	B734	D	68,0	69,9	79,8
2008-09-15	B733	D	76,7	81,5	89,7
2008-09-15	B752	D	69,0	71,5	81,0
2008-09-15	E170	D	71,2	73,9	85,2
2008-09-15	B734	D	72,1	74,6	85,1
2008-09-15	E170	D	69,6	71,8	84,8
2008-09-15	B733	D	68,9	71,8	80,7
2008-09-15	E170	D	66,6	68,3	78,3
2008-09-15	E170	D	74,3	77,5	87,3
2008-09-15	B734	D	69,1	72,8	81,6
2008-09-15	B734	D	70,2	74,1	84,8
2008-09-15	B735	D	68,2	70,1	80,8
2008-09-15	E170	D	68,1	70,3	81,9
2008-09-15	B733	D	67,4	70,4	78,6
2008-09-15	E170	D	69,7	73,3	82,2
2008-09-15	B735	D	71,4	74,6	85,6
2008-09-15	B733	D	71,1	74,1	85,0
2008-09-15	B752	D	68,5	71,4	84,1
2008-09-15	B462	D	69,2	73,2	83,4
2008-09-15	CRJ2	D	71,8	74,4	83,0
2008-09-15	B763	A	66,4	67,4	76,8
2008-09-15	F100	D	73,4	75,5	83,8
2008-09-15	F100	D	67,4	70,3	79,7
2008-09-15	B737	D	69,0	73,0	81,3
2008-09-15	B735	D	69,9	73,2	84,3
2008-09-15	B734	D	68,7	72,3	82,3
2008-09-15	E170	D	67,9	69,5	80,0
2008-09-15	E170	D	72,3	76,9	87,0
2008-09-15	E145	D	66,8	68,7	76,8
2008-09-15	E170	D	67,7	70,6	81,1
2008-09-15	E170	D	68,3	73,2	81,7
2008-09-15	FA50	D	76,5	83,1	90,3
2008-09-15	B733	D	67,1	69,0	78,9
2008-09-15	T154	D	78,5	84,7	95,3
2008-09-15	RJ70	D	71,8	74,6	84,8
2008-09-15	B734	D	72,8	77,1	87,1
2008-09-15	E170	D	68,2	70,6	81,0
2008-09-15	B734	D	68,9	70,9	81,5
2008-09-15	B735	D	68,8	72,7	79,6

2008-09-15	E145	D	68,3	71,3	80,3
2008-09-15	AN30	D	76,9	82,0	92,7
2008-09-15	AT45	D	66,7	68,4	77,1
2008-09-15	B735	D	67,7	70,5	80,7
2008-09-15	E170	D	72,0	76,3	85,4
2008-09-15	B738	D	66,9	71,0	80,3
2008-09-15	B735	D	66,8	69,9	79,1
2008-09-15	A321	D	69,3	72,8	83,1
2008-09-15	A320	D	72,8	76,4	86,4
2008-09-15	B738	D	70,8	74,4	85,2
2008-09-15	B735	D	69,3	72,9	83,0
2008-09-15	AT72	D	66,4	67,6	77,2
2008-09-15	E170	D	70,3	73,3	84,9
2008-09-15	E170	D	71,4	76,9	88,4
2008-09-15	E170	D	71,4	74,7	86,5
2008-09-15	B733	D	77,2	81,9	90,2
2008-09-15	B733	D	67,5	70,1	85,3
2008-09-15	B733	D	69,7	74,0	86,3
2008-09-15	A320	D	70,6	72,5	88,4
2008-09-15	MD82	D	68,1	75,9	85,9
2008-09-15	MD82	D	75,1	79,3	90,0
2008-09-15	A320	D	68,9	71,1	82,1
2008-09-15	E170	D	66,8	69,7	77,6
2008-09-15	B752	D	69,4	73,1	87,2
2008-09-15	B752	D	66,0	68,2	79,5
2008-09-15	B733	D	75,1	79,9	89,6
2008-09-15	A320	D	67,5	68,7	78,6
2008-09-15	B734	D	70,7	73,7	83,3
2008-09-15	B734	D	71,9	75,5	84,7
2008-09-15	AT45	D	70,9	74,7	83,9
2008-09-15	A320	D	71,0	74,4	86,7
2008-09-15	JS32	D	68,0	71,0	85,7
2008-09-15	E170	D	70,2	81,9	85,7
2008-09-15	B734	D	75,1	81,0	92,9
2008-09-15	E170	D	74,3	77,9	91,7
2008-09-15	E170	D	67,2	72,8	83,7
2008-09-15	AT72	D	69,3	72,1	82,5
2008-09-15	B735	D	70,5	74,7	88,3
2008-09-15	E170	D	67,0	69,6	84,0
2008-09-15	AT45	D	68,1	70,6	85,9
2008-09-15	E170	D	68,2	72,4	85,5
2008-09-15	P180	D	71,0	76,6	87,8
2008-09-15	PRM1	D	68,6	71,2	86,4
2008-09-15	C525	D	67,7	69,5	85,5
2008-09-15	C525	D	67,0	69,4	83,9
2008-09-15	E145	D	67,6	71,2	85,4
2008-09-15	E170	D	68,3	72,3	82,8
2008-09-15	B735	D	72,6	78,6	87,7
2008-09-15	E170	D	68,6	72,9	83,6
2008-09-15	AT72	D	66,3	67,7	79,9
2008-09-15	RJ1H	D	66,0	67,4	77,8
2008-09-15	B735	D	67,5	70,0	80,6
2008-09-15	B734	D	67,0	69,7	80,0
2008-09-15	B734	D	70,9	74,6	85,4
2008-09-15	MD82	D	79,2	86,1	95,3
2008-09-15	B752	D	67,0	68,7	79,0
2008-09-15	B735	D	68,3	71,6	82,3
2008-09-15	E170	D	69,9	76,6	85,2
2008-09-15	E170	D	74,8	79,6	88,1

2008-09-15	E170	D	68,4	72,4	81,2
2008-09-15	B734	D	69,1	72,9	79,9
2008-09-15	P180	D	69,9	72,6	83,3
2008-09-15	A321	D	66,9	70,0	78,7
2008-09-15	A319	D	73,0	77,4	87,3
2008-09-15	E170	D	67,1	72,0	81,1
2008-09-15	E170	D	69,2	72,1	82,2
2008-09-15	B752	A	71,3	75,8	85,8
2008-09-15	A320	A	70,0	75,1	84,0
2008-09-15	E170	A	70,5	73,2	81,3
2008-09-15	CL60	A	68,2	70,6	78,2
2008-09-15	YK40	A	71,1	74,6	83,2
2008-09-15	B735	A	74,2	77,5	86,3
2008-09-15	B737	A	71,7	75,3	83,5
2008-09-15	B734	A	72,5	76,6	85,8
2008-09-15	A320	A	70,4	74,6	83,2
2008-09-15	E170	A	70,8	73,4	82,3
2008-09-15	B735	A	73,1	78,2	85,9
2008-09-15	E145	A	66,7	68,3	77,5
2008-09-15	B734	A	72,8	77,0	86,1
2008-09-15	E170	A	70,2	72,7	80,6
2008-09-15	B733	A	73,7	78,0	86,5
2008-09-15	AT72	A	70,7	75,4	84,4
2008-09-15	E170	A	71,2	74,3	81,7
2008-09-15	AT72	A	68,2	70,3	78,6
2008-09-15	E170	A	69,1	70,8	79,9
2008-09-15	E170	A	70,6	73,9	82,3
2008-09-15	B734	A	75,2	80,1	88,6
2008-09-15	E170	A	70,0	72,1	81,8
2008-09-15	SF34	A	68,7	71,8	79,5
2008-09-16	B752	A	72,4	77,0	86,9
2008-09-16	A320	D	71,2	74,7	84,0
2008-09-16	E170	D	67,6	70,7	82,0
2008-09-16	E170	D	66,5	68,6	77,9
2008-09-16	B733	D	67,9	71,1	80,9
2008-09-16	B735	D	70,3	74,2	83,1
2008-09-16	B733	D	70,4	75,4	84,0
2008-09-16	B734	D	67,9	69,9	81,3
2008-09-16	SF34	D	68,5	71,6	79,6
2008-09-16	B735	D	70,0	73,2	82,5
2008-09-16	B733	D	76,1	81,3	89,3
2008-09-16	E170	D	71,8	76,4	86,7
2008-09-16	B734	D	71,2	74,5	84,6
2008-09-16	E170	D	67,8	69,5	78,6
2008-09-16	E170	D	69,7	73,7	83,5
2008-09-16	E170	D	70,5	74,1	85,3
2008-09-16	E170	D	71,5	74,8	84,9
2008-09-16	E170	D	67,4	70,0	80,0
2008-09-16	B734	D	70,3	74,8	84,1
2008-09-16	E145	D	69,1	71,9	80,3
2008-09-16	AN28	D	66,2	67,7	77,6
2008-09-16	FA50	D	75,5	80,3	88,8
2008-09-16	B738	D	75,7	79,5	93,2
2008-09-16	MD11	D	71,6	75,9	85,9
2008-09-16	E190	D	71,0	76,7	85,6
2008-09-16	F70	D	67,4	68,4	77,8
2008-09-16	A320	D	66,7	68,2	79,2
2008-09-16	LJ40	D	67,0	68,2	77,0
2008-09-16	B738	D	68,8	73,5	81,6

2008-09-16	MD87	D	79,0	86,2	94,5
2008-09-16	B735	D	70,4	74,6	83,4
2008-09-16	RJ85	D	68,9	72,7	83,3
2008-09-16	A319	D	68,7	71,2	82,5
2008-09-16	B737	D	66,1	69,5	80,1
2008-09-16	A320	D	69,5	72,8	81,8
2008-09-16	B738	D	70,3	73,0	81,5
2008-09-16	B735	D	68,9	72,2	81,7
2008-09-16	E170	D	72,0	76,8	86,6
2008-09-16	E170	D	71,6	75,1	86,1
2008-09-16	T154	D	76,8	85,3	93,6
2008-09-16	B735	D	68,7	70,9	80,1
2008-09-16	E170	D	73,2	77,1	90,9
2008-09-16	B752	D	74,0	76,5	91,8
2008-09-16	B735	D	71,5	73,9	89,3
2008-09-16	B734	D	72,9	75,7	86,9
2008-09-16	E145	D	68,1	72,1	85,7
2008-09-16	B734	D	69,3	74,1	84,7
2008-09-16	E170	D	69,7	76,3	87,4
2008-09-16	E170	D	67,9	72,5	82,9
2008-09-16	E170	D	66,8	68,9	84,6
2008-09-16	E170	D	70,9	75,2	85,5
2008-09-16	AT45	D	65,6	67,4	77,4
2008-09-16	AT45	D	66,9	69,2	80,5
2008-09-16	RJ70	D	70,8	74,3	83,8
2008-09-16	E170	D	68,3	74,0	86,0
2008-09-16	A320	D	70,0	71,9	87,7
2008-09-16	MD83	D	73,2	79,3	91,0
2008-09-16	GLF3	D	73,2	80,6	90,9
2008-09-16	GLF3	D	72,6	78,2	85,6
2008-09-16	B734	D	69,1	73,2	82,3
2008-09-16	B752	D	68,3	72,3	81,9
2008-09-16	B738	D	68,2	71,9	81,4
2008-09-16	A320	D	67,2	68,3	77,7
2008-09-16	B738	D	72,1	80,1	89,9
2008-09-16	A320	D	65,9	67,2	77,0
2008-09-16	B738	D	72,2	78,0	84,9
2008-09-16	B735	D	68,5	71,4	80,6
2008-09-16	B762	D	67,9	70,6	79,1
2008-09-16	E170	D	68,9	72,8	80,9
2008-09-16	E170	D	69,7	74,1	84,9
2008-09-16	B734	D	66,6	68,4	81,0
2008-09-16	E170	D	70,8	73,8	85,5
2008-09-16	MD82	D	75,7	82,4	91,9
2008-09-16	B733	D	76,3	81,4	89,6
2008-09-16	E170	D	66,7	69,1	80,3
2008-09-16	B735	D	70,1	73,8	82,7
2008-09-16	B763	D	69,9	72,3	83,9
2008-09-16	B734	D	69,0	72,7	82,8
2008-09-16	E170	D	67,5	69,7	77,9
2008-09-16	B733	D	68,1	72,0	82,1
2008-09-16	B733	D	68,7	74,2	82,0
2008-09-16	E170	D	67,3	70,7	82,4
2008-09-16	JS32	D	66,8	68,7	78,9
2008-09-16	E170	D	67,8	70,8	81,4
2008-09-16	B734	D	74,1	80,4	89,0
2008-09-16	B734	D	73,0	78,7	87,2
2008-09-16	E170	D	67,8	70,2	79,8
2008-09-16	E170	D	70,4	74,3	85,2

2008-09-16	E170	D	67,7	72,1	81,1
2008-09-16	B733	D	71,4	74,6	83,5
2008-09-16	E170	D	67,7	71,1	79,7
2008-09-16	E170	D	66,7	68,8	78,2
2008-09-16	A319	D	71,2	74,4	85,4
2008-09-16	A320	D	66,0	67,4	78,1
2008-09-16	A320	D	71,5	74,4	85,5
2008-09-16	MD82	D	76,3	82,1	92,7
2008-09-16	E170	D	66,6	70,1	78,3
2008-09-16	E170	D	70,0	74,4	83,4
2008-09-16	B735	D	67,8	70,3	79,3
2008-09-16	B734	D	67,8	71,8	80,6
2008-09-16	B734	D	68,7	71,6	80,4
2008-09-16	E170	D	72,3	76,5	85,7
2008-09-16	B735	D	69,2	73,9	82,8
2008-09-16	B763	D	64,5	67,1	74,9
2008-09-16	RJ1H	D	66,5	68,0	77,7
2008-09-16	E170	D	68,3	71,5	83,7
2008-09-16	B734	D	69,7	73,4	83,3
2008-09-16	MD83	D	77,8	84,9	94,0
2008-09-16	A319	D	65,5	66,8	75,5
2008-09-16	B735	D	69,4	72,1	82,2
2008-09-16	E170	D	69,9	73,1	84,8
2008-09-16	AT72	D	69,4	71,2	80,5
2008-09-16	A319	D	66,1	68,2	77,3
2008-09-16	B734	D	72,1	75,8	84,9
2008-09-16	E170	D	67,7	70,7	81,0
2008-09-16	B735	D	69,6	71,8	81,9
2008-09-16	B738	D	70,0	72,7	82,5
2008-09-16	E170	D	67,3	69,3	80,3
2008-09-16	B734	D	71,1	74,7	84,1
2008-09-16	B738	D	68,8	71,4	82,8
2008-09-16	B752	D	67,5	70,1	80,9
2008-09-16	MD11	D	73,4	77,8	90,3
2008-09-16	B462	D	69,2	72,2	82,9
2008-09-16	E170	D	71,6	74,5	84,8
2008-09-17	B734	D	66,6	68,6	78,1
2008-09-17	A320	D	71,3	75,2	85,3
2008-09-17	E170	D	65,9	67,7	76,3
2008-09-17	B734	D	68,9	72,3	82,5
2008-09-17	B734	D	66,1	67,9	79,1
2008-09-17	B733	D	73,6	77,2	86,8
2008-09-17	B735	D	68,0	70,2	81,4
2008-09-17	E145	D	68,6	70,9	79,7
2008-09-17	B733	D	70,1	73,2	81,3
2008-09-17	B734	D	70,2	74,3	83,0
2008-09-17	E170	D	67,3	69,1	81,3
2008-09-17	E170	D	68,5	71,6	82,5
2008-09-17	E170	D	71,2	73,6	85,1
2008-09-17	E170	D	68,7	70,2	79,8
2008-09-17	E170	D	70,5	72,9	84,5
2008-09-17	B734	D	71,0	74,0	84,3
2008-09-17	B735	D	66,8	69,0	77,9
2008-09-17	B734	D	68,3	71,0	81,1
2008-09-17	B752	D	67,0	68,3	79,0
2008-09-17	B735	D	67,3	69,1	77,3
2008-09-17	B734	D	71,2	74,7	84,0
2008-09-17	B734	D	67,5	70,5	77,9
2008-09-17	B734	D	69,8	73,6	82,6

2008-09-17	B734	D	69,1	73,4	83,2
2008-09-17	A321	D	69,2	72,9	83,7
2008-09-17	B738	D	69,1	71,7	81,9
2008-09-17	A320	D	70,8	73,7	83,8
2008-09-17	MD83	D	77,4	81,6	92,1
2008-09-17	MD11	D	72,1	75,5	86,0
2008-09-17	B735	D	68,1	70,1	78,9
2008-09-17	E190	D	66,4	68,1	78,9
2008-09-17	B733	D	67,7	70,4	79,1
2008-09-17	MD87	D	78,3	83,6	94,1
2008-09-17	RJ85	D	68,7	70,8	81,5
2008-09-17	A320	D	72,8	77,2	86,6
2008-09-17	B737	D	66,8	68,8	79,4
2008-09-17	B738	D	67,6	69,7	79,9
2008-09-17	B752	D	66,9	68,3	77,4
2008-09-17	B734	D	70,7	73,6	84,3
2008-09-17	B735	D	70,2	73,3	83,2
2008-09-17	B733	D	68,6	73,3	82,4
2008-09-17	YK40	D	66,8	68,2	76,8
2008-09-17	E170	D	68,2	71,0	80,3
2008-09-17	E170	D	67,9	70,2	80,5
2008-09-17	E145	D	68,0	69,9	80,1
2008-09-17	B735	D	68,8	71,4	81,6
2008-09-17	T154	D	75,2	80,9	91,1
2008-09-17	RJ70	D	67,8	70,8	78,6
2008-09-17	E170	D	72,6	76,7	86,9
2008-09-17	E170	D	68,2	71,7	79,3
2008-09-17	B735	D	67,2	70,1	79,7
2008-09-17	E170	D	66,4	67,8	78,4
2008-09-17	E170	D	70,9	73,3	85,7
2008-09-17	A321	D	67,8	70,8	80,8
2008-09-17	A320	D	72,2	75,0	86,0
2008-09-17	C560	D	70,1	73,3	82,2
2008-09-17	B734	D	68,1	71,8	81,5
2008-09-17	B752	D	67,3	69,7	81,5
2008-09-17	B738	D	69,4	72,7	83,1
2008-09-17	B735	D	72,5	76,7	86,7
2008-09-17	A320	D	67,5	70,9	82,4
2008-09-17	E170	D	67,4	70,3	79,4
2008-09-17	T154	D	79,8	85,9	95,1
2008-09-17	E190	D	70,1	74,3	82,4
2008-09-17	E170	D	67,8	69,9	83,3
2008-09-17	B733	D	75,0	79,0	88,0
2008-09-17	B738	D	68,3	70,8	82,8
2008-09-17	E170	D	73,3	77,3	86,9
2008-09-17	AT45	D	68,1	69,8	78,9
2008-09-17	MD82	D	74,5	80,1	90,7
2008-09-17	E170	D	67,2	69,0	80,6
2008-09-17	B733	D	68,8	72,8	81,1
2008-09-17	A320	D	71,8	75,3	85,9
2008-09-17	B733	D	70,9	73,6	84,2
2008-09-17	F100	D	70,7	74,9	86,5
2008-09-17	A320	D	67,0	68,3	79,1
2008-09-17	B734	D	68,8	71,7	82,2
2008-09-17	A320	D	67,3	70,6	81,3
2008-09-17	A321	D	65,3	67,1	77,6
2008-09-17	B733	D	67,0	69,6	77,0
2008-09-17	AT72	D	67,4	69,0	78,2
2008-09-17	B734	D	74,9	79,8	89,2

2008-09-17	A320	D	68,8	71,3	81,4
2008-09-17	E170	D	67,8	70,4	82,3
2008-09-17	A320	D	67,9	70,9	79,9
2008-09-17	E170	D	68,2	72,0	79,0
2008-09-17	B735	D	68,5	72,2	82,6
2008-09-17	E170	D	70,2	72,1	83,8
2008-09-17	P180	D	71,4	75,0	85,4
2008-09-17	BE20	D	67,6	70,1	78,0
2008-09-17	E170	D	67,6	69,6	80,8
2008-09-17	B734	D	68,2	70,4	81,0
2008-09-17	E170	D	66,5	69,3	79,7
2008-09-17	B734	D	69,2	72,3	82,6
2008-09-17	MD82	D	78,8	84,3	93,7
2008-09-17	B752	D	70,7	73,4	85,0
2008-09-17	B735	D	68,4	70,3	82,2
2008-09-17	E170	D	68,1	69,3	78,9
2008-09-17	A320	D	67,4	70,0	80,4
2008-09-17	B734	D	68,4	70,0	80,2
2008-09-17	E170	D	70,9	73,7	86,2
2008-09-17	E170	D	69,3	71,3	82,3
2008-09-17	A320	D	68,9	71,3	81,7
2008-09-17	B735	D	69,6	72,1	83,6
2008-09-17	E170	D	69,9	73,1	84,8
2008-09-17	A319	D	67,0	68,1	80,2
2008-09-17	A321	D	67,2	69,3	81,2
2008-09-17	E145	D	67,4	69,3	78,8
2008-09-17	E170	D	68,2	70,6	82,0
2008-09-17	E170	D	69,0	71,6	82,6
2008-09-17	B735	D	68,0	70,9	79,1
2008-09-17	B734	D	70,5	74,9	84,7
2008-09-17	B738	D	68,4	71,3	81,4
2008-09-17	B462	D	68,6	70,4	82,2
2008-09-18	B734	D	67,1	68,3	79,2
2008-09-18	E145	D	66,1	67,6	78,7
2008-09-18	B734	D	68,7	70,7	80,4
2008-09-18	B733	D	74,5	79,8	88,1
2008-09-18	B734	D	66,9	68,6	78,3
2008-09-18	AT72	D	79,6	87,6	96,3
2008-09-18	E170	D	71,7	74,3	84,9
2008-09-18	E170	D	70,7	74,9	84,7
2008-09-18	B735	D	66,8	69,3	78,9
2008-09-18	E170	D	71,6	73,6	83,9
2008-09-18	E170	D	67,9	70,5	80,7
2008-09-18	B735	D	67,9	70,2	81,3
2008-09-18	A320	D	66,9	68,3	77,3
2008-09-18	A321	D	68,2	69,7	81,8
2008-09-18	A320	D	66,9	68,5	78,4
2008-09-18	A320	D	68,3	72,6	82,3
2008-09-18	T154	D	77,1	83,6	90,9
2008-09-18	MD11	D	72,3	76,2	86,6
2008-09-18	A321	D	68,3	75,1	82,9
2008-09-18	B733	D	67,2	70,1	77,6
2008-09-18	MD82	D	75,3	80,3	90,8
2008-09-18	B737	D	65,8	67,4	77,6
2008-09-18	PRM1	D	68,4	71,2	80,2
2008-09-18	A320	D	68,0	70,3	81,2
2008-09-18	B734	D	70,6	74,7	84,6
2008-09-18	B735	D	70,6	73,2	84,0
2008-09-18	E170	D	66,1	67,3	77,6

2008-09-18	B733	D	72,9	76,8	86,1
2008-09-18	E170	D	68,7	72,4	81,5
2008-09-18	A320	D	70,7	73,1	84,3
2008-09-18	B734	D	73,1	77,3	88,0
2008-09-18	E170	D	73,1	76,1	85,6
2008-09-18	RJ70	D	68,9	71,8	81,7
2008-09-18	C25B	D	66,6	68,6	77,7
2008-09-18	B734	D	68,6	70,9	80,7
2008-09-18	YK40	D	75,0	79,5	88,2
2008-09-18	E170	D	67,2	70,5	80,0
2008-09-18	A321	D	66,5	68,4	80,1
2008-09-18	B734	D	69,8	71,5	82,1
2008-09-18	AT72	D	67,9	69,7	78,4
2008-09-18	B738	D	70,7	73,6	83,2
2008-09-18	B738	D	68,9	72,5	81,2
2008-09-18	E170	D	67,4	69,1	80,6
2008-09-18	B734	D	73,9	77,9	87,5
2008-09-18	E190	D	69,3	71,7	83,3
2008-09-18	E170	D	67,4	71,9	81,9
2008-09-18	B735	D	67,6	70,7	80,8
2008-09-18	E170	D	70,8	73,7	83,8
2008-09-18	B733	D	73,4	78,1	86,4
2008-09-18	A321	D	67,8	70,8	80,3
2008-09-18	B752	D	67,5	70,7	79,8
2008-09-18	B735	D	66,9	69,4	80,2
2008-09-18	B734	D	69,4	72,2	84,0
2008-09-18	B734	D	68,4	71,0	81,9
2008-09-18	E170	D	67,4	70,8	81,5
2008-09-18	B734	D	74,3	78,9	89,1
2008-09-18	A320	D	66,4	68,7	79,4
2008-09-18	E170	D	68,1	71,0	83,4
2008-09-18	B735	D	69,7	72,2	82,9
2008-09-18	B733	D	70,0	73,3	82,8
2008-09-18	E170	D	68,0	71,4	82,1
2008-09-18	E170	D	66,3	68,2	79,1
2008-09-18	E170	D	66,7	70,3	79,0
2008-09-18	A320	D	72,6	76,5	86,9
2008-09-18	A320	D	72,8	76,4	86,8
2008-09-18	E170	D	67,6	70,3	80,4
2008-09-18	E170	D	68,7	70,9	82,5
2008-09-18	MD82	D	77,4	82,2	93,6
2008-09-18	B735	D	67,6	70,7	79,3
2008-09-18	E170	D	67,0	68,5	78,5
2008-09-18	E170	D	67,3	69,5	81,9
2008-09-18	B734	D	67,0	68,0	77,0
2008-09-18	AT45	D	68,2	70,1	79,0
2008-09-18	B735	D	68,3	70,5	81,9
2008-09-18	E190	D	68,5	70,1	82,8
2008-09-18	E170	D	71,5	74,0	84,8
2008-09-18	A319	D	71,0	73,2	84,2
2008-09-18	E170	D	69,1	71,1	83,2
2008-09-18	MD82	D	76,1	80,5	93,9
2008-09-18	B735	D	68,5	71,7	82,3
2008-09-18	A321	D	68,4	70,6	82,7
2008-09-18	B734	D	69,0	71,8	83,5
2008-09-18	B738	D	66,7	68,8	77,8
2008-09-18	B752	D	66,4	67,8	78,7
2008-09-18	B738	D	68,6	70,6	81,8
2008-09-18	MD11	D	71,1	73,2	85,9

2008-09-18	E145	D	69,0	70,9	79,8
2008-09-18	B737	D	66,2	68,8	76,6
2008-09-19	E170	D	68,4	71,5	82,9
2008-09-19	T154	D	72,8	77,8	86,6
2008-09-19	E170	D	69,3	72,9	82,5
2008-09-19	B735	D	68,1	71,3	82,6
2008-09-19	E170	D	69,2	72,3	84,3
2008-09-19	AT72	D	67,6	70,4	79,6
2008-09-19	B733	D	67,1	69,3	81,5
2008-09-19	YK40	D	75,9	79,6	88,9
2008-09-19	B734	D	67,5	69,4	79,0
2008-09-19	A320	D	66,7	70,0	81,4
2008-09-19	MD11	D	70,9	72,7	83,5
2008-09-19	E170	D	67,8	70,7	81,3
2008-09-19	CL30	D	66,0	68,4	76,4
2008-09-19	MD82	D	74,6	80,6	89,3
2008-09-19	A320	D	70,3	72,5	82,9
2008-09-19	E170	D	69,8	72,9	85,1
2008-09-19	GLF4	D	69,9	73,2	82,4
2008-09-19	E170	D	66,8	70,5	79,1
2008-09-19	B734	D	67,0	67,9	77,8
2008-09-19	E170	D	66,3	68,5	77,4
2008-09-19	T154	D	75,5	81,6	89,8
2008-09-19	B733	D	68,1	69,9	78,1
2008-09-19	RJ70	D	69,3	73,6	82,7
2008-09-19	B735	D	67,2	70,0	79,7
2008-09-19	B735	D	69,8	74,5	85,1
2008-09-19	B738	D	67,7	70,8	81,1
2008-09-19	A320	D	71,5	76,2	86,0
2008-09-19	B763	D	69,8	73,5	82,6
2008-09-19	A321	D	67,6	69,7	80,6
2008-09-19	C650	D	67,2	70,1	77,6
2008-09-19	B735	D	72,5	76,9	87,7
2008-09-19	E170	D	67,1	69,7	79,7
2008-09-19	E190	D	70,3	73,7	84,6
2008-09-19	E170	D	66,6	70,5	79,8
2008-09-19	MD82	D	71,3	75,5	85,2
2008-09-19	E170	D	73,3	77,9	87,3
2008-09-19	B733	D	74,2	78,7	87,9
2008-09-19	T154	D	75,2	79,4	88,0
2008-09-19	C25A	D	66,5	69,3	79,3
2008-09-19	A320	D	70,8	74,7	84,6
2008-09-19	A320	D	66,4	68,4	79,8
2008-09-19	A319	D	68,1	71,6	81,9
2008-09-19	B733	D	69,3	72,5	80,7
2008-09-19	B735	D	69,2	72,6	82,9
2008-09-19	B735	D	72,6	76,0	88,1
2008-09-19	B734	D	70,8	75,1	84,9
2008-09-19	GLEX	D	67,6	69,5	80,2
2008-09-19	E170	D	68,9	72,2	84,8
2008-09-19	E170	D	67,8	70,1	82,8
2008-09-19	B735	D	67,8	70,4	81,0
2008-09-19	E170	D	66,1	67,4	76,5
2008-09-19	B733	D	68,4	70,8	78,8
2008-09-19	E145	D	66,7	68,6	77,9
2008-09-19	E170	D	70,2	73,6	85,2
2008-09-19	E170	D	67,9	70,5	80,4
2008-09-19	E170	D	68,8	71,5	83,6
2008-09-19	A320	D	65,9	68,3	77,6

2008-09-19	E170	D	67,4	70,4	79,2
2008-09-19	B734	D	67,5	70,5	77,9
2008-09-19	MD82	D	76,2	83,6	92,3
2008-09-19	A319	D	66,5	68,3	78,2
2008-09-19	C525	D	67,7	69,0	77,7
2008-09-19	AT72	D	67,7	69,3	79,2
2008-09-19	A320	D	67,8	71,5	80,5
2008-09-19	E170	D	67,9	70,3	83,5
2008-09-19	B735	D	70,9	74,1	84,5
2008-09-19	RJ85	D	69,1	73,1	83,6
2008-09-19	E190	D	68,4	70,7	83,1
2008-09-19	AT72	D	67,2	68,6	77,6
2008-09-19	E170	D	67,1	69,5	78,8
2008-09-19	B735	D	67,8	70,4	81,3
2008-09-19	P180	D	71,4	75,5	86,3
2008-09-19	MD83	D	75,2	80,8	92,8
2008-09-19	E170	D	65,8	67,0	76,5
2008-09-19	B735	D	70,5	74,1	84,1
2008-09-19	B734	D	67,8	71,3	81,6
2008-09-19	B738	D	67,1	69,4	82,0
2008-09-19	E170	D	69,3	73,0	84,2
2008-09-20	B733	D	69,3	73,1	79,7
2008-09-20	B734	D	68,1	70,2	81,8
2008-09-20	E170	D	70,2	73,9	84,5
2008-09-20	E170	D	68,1	70,7	78,9
2008-09-20	E170	D	68,3	70,2	81,5
2008-09-20	E170	D	67,5	69,5	79,5
2008-09-20	E145	D	66,4	68,0	76,8
2008-09-20	B734	D	70,1	73,9	84,1
2008-09-20	E170	D	66,3	69,1	78,9
2008-09-20	E145	D	67,6	69,5	78,0
2008-09-20	B736	D	69,2	72,7	83,4
2008-09-20	B734	D	69,7	72,0	81,2
2008-09-20	E190	D	70,0	73,7	85,3
2008-09-20	B733	D	68,3	70,5	79,7
2008-09-20	B734	D	70,8	74,1	81,2
2008-09-20	MD87	D	76,9	84,2	93,7
2008-09-20	B735	D	69,7	73,4	84,6
2008-09-20	E170	D	69,3	72,4	84,7
2008-09-20	B734	D	69,0	71,9	81,0
2008-09-20	E170	D	71,4	76,0	87,3
2008-09-20	B735	D	71,4	77,0	86,3
2008-09-20	AT45	D	66,6	67,9	77,7
2008-09-20	AN30	D	71,4	74,5	83,5
2008-09-20	T154	D	75,3	82,4	93,0
2008-09-20	B735	D	69,2	71,7	79,2
2008-09-20	E170	D	66,8	70,0	81,4
2008-09-20	B738	D	66,0	69,3	79,1
2008-09-20	E170	D	69,6	72,8	82,6
2008-09-20	E170	D	68,2	71,1	80,5
2008-09-20	B734	D	68,2	71,9	79,0
2008-09-20	B735	D	68,4	72,7	81,8
2008-09-20	E170	D	70,2	73,2	85,0
2008-09-20	E170	D	68,3	70,9	82,8
2008-09-20	A320	D	66,8	69,7	79,1
2008-09-20	B763	D	71,1	74,2	83,4
2008-09-20	E170	D	71,9	75,2	87,7
2008-09-20	E170	D	68,8	71,6	81,3
2008-09-20	B733	D	66,1	70,6	78,2

2008-09-20	B733	D	71,8	74,9	84,1
2008-09-20	B734	D	72,4	77,1	87,7
2008-09-20	P180	D	72,9	79,5	89,3
2008-09-20	B734	D	72,8	78,1	88,4
2008-09-20	E145	D	67,0	68,3	77,0
2008-09-20	E145	D	66,3	68,0	77,1
2008-09-20	E170	D	66,2	69,0	80,0
2008-09-20	E170	D	66,2	68,6	80,8
2008-09-20	E170	D	71,7	74,4	85,5
2008-09-20	E170	D	67,3	70,7	79,3
2008-09-20	A320	D	70,3	73,1	84,8
2008-09-20	E170	D	68,4	69,8	79,2
2008-09-20	A320	A	70,4	73,7	84,9
2008-09-20	B763	D	68,3	69,9	78,3
2008-09-20	B763	D	68,0	71,7	79,8
2008-09-20	E170	D	70,1	74,8	86,2
2008-09-20	B735	D	67,7	70,7	80,9
2008-09-20	MD82	D	71,3	74,7	86,2
2008-09-20	B733	D	73,1	76,6	87,1
2008-09-20	AT72	D	68,0	69,0	78,8
2008-09-20	A319	D	71,3	75,2	85,6
2008-09-20	A319	D	67,1	70,6	81,3
2008-09-20	B734	D	71,1	75,6	85,2
2008-09-20	B735	D	67,7	71,1	81,1
2008-09-20	A320	D	67,4	69,9	77,8
2008-09-20	B733	D	73,1	76,8	87,4
2008-09-20	B738	D	66,9	71,0	82,4
2008-09-21	B734	D	68,3	69,8	79,1
2008-09-21	B734	D	69,4	71,5	80,9
2008-09-21	B733	D	75,8	80,5	88,8
2008-09-21	B734	D	65,8	67,5	76,9
2008-09-21	E170	D	67,1	69,9	80,3
2008-09-21	E170	D	70,5	74,0	82,3
2008-09-21	E170	D	69,3	71,9	83,3
2008-09-21	B734	D	67,5	71,8	79,3
2008-09-21	E190	D	71,0	74,1	83,8
2008-09-21	B703	D	75,2	79,9	89,9
2008-09-21	E170	D	71,4	75,6	85,9
2008-09-21	E170	D	68,1	70,4	79,6
2008-09-21	B737	D	74,2	77,7	86,8
2008-09-21	B735	D	67,1	69,8	79,1
2008-09-21	T154	D	76,7	83,3	93,2
2008-09-21	E170	D	66,4	69,6	78,5
2008-09-21	E170	D	71,2	76,0	84,7
2008-09-21	B734	D	68,4	70,0	80,7
2008-09-21	B735	D	71,8	75,4	85,2
2008-09-21	B733	D	67,2	69,8	79,8
2008-09-21	B738	D	67,7	69,1	80,5
2008-09-21	A321	D	66,8	69,1	80,6
2008-09-21	B763	D	66,4	67,9	76,4
2008-09-21	E170	D	75,9	79,7	89,2
2008-09-21	E170	D	69,2	71,4	81,5
2008-09-21	B735	D	69,8	73,8	83,7
2008-09-21	B734	D	67,4	69,6	79,4
2008-09-21	E170	D	68,6	73,8	82,3
2008-09-21	A319	D	72,8	77,8	86,6
2008-09-21	E170	D	67,6	70,2	80,6
2008-09-21	B738	D	72,0	74,7	85,0
2008-09-21	B733	D	69,5	74,2	82,5

2008-09-21	A320	D	69,0	71,1	82,6
2008-09-21	E170	D	67,3	69,3	78,7
2008-09-21	A321	D	67,7	72,2	81,1
2008-09-21	F2TH	D	68,0	69,9	78,4
2008-09-21	A319	D	67,9	71,3	80,9
2008-09-21	A320	D	66,0	68,0	77,2
2008-09-21	B734	D	70,2	73,6	83,3
2008-09-21	B735	D	73,0	76,7	85,8
2008-09-21	E170	D	67,1	69,6	79,4
2008-09-21	B734	D	74,7	81,5	89,9
2008-09-21	B733	D	69,9	74,2	81,6
2008-09-21	E170	D	72,3	75,7	87,1
2008-09-21	B734	D	68,3	70,0	79,8
2008-09-21	E170	D	68,1	70,2	79,3
2008-09-21	MD83	D	76,9	82,9	93,4
2008-09-21	B735	D	68,8	71,6	82,1
2008-09-21	B733	D	67,0	69,8	80,4
2008-09-21	E170	D	73,6	78,1	88,2
2008-09-21	A319	D	65,3	66,6	76,4
2008-09-21	GL5T	D	67,6	70,5	79,0
2008-09-21	B735	D	75,0	79,5	87,8
2008-09-21	MD87	D	75,5	81,3	90,1
2008-09-21	B734	D	69,1	72,6	81,6
2008-09-21	E170	D	69,4	71,4	82,2
2008-09-21	E170	D	72,6	77,4	86,7
2008-09-21	B735	D	68,4	71,8	81,1
2008-09-21	E170	D	74,6	78,4	87,0
2008-09-21	B735	D	68,9	72,0	81,9
2008-09-21	AT72	D	67,6	69,7	78,0
2008-09-21	MD83	D	78,4	85,2	94,2
2008-09-21	B735	D	70,5	73,8	83,1
2008-09-21	E190	D	73,1	76,8	86,9
2008-09-21	E170	D	71,0	75,1	84,2
2008-09-21	E170	D	69,1	72,0	79,5
2008-09-21	B733	D	67,1	69,3	78,9
2008-09-21	AT72	D	72,4	75,9	83,2
2008-09-21	B737	D	67,7	69,8	79,7
2008-09-21	B738	D	70,4	73,1	83,8
2008-09-21	E170	D	72,2	76,4	86,8
2008-09-22	A320	D	72,4	75,1	85,6
2008-09-22	B734	D	68,2	70,8	81,6
2008-09-22	E170	D	67,3	68,8	81,6
2008-09-22	SF34	D	68,9	71,1	79,3
2008-09-22	B734	D	68,2	69,9	80,7
2008-09-22	B734	D	67,4	69,5	80,6
2008-09-22	B733	D	74,6	78,2	88,0
2008-09-22	B734	D	69,4	71,7	82,2
2008-09-22	E170	D	69,1	70,9	83,9
2008-09-22	GALX	D	69,3	70,8	79,7
2008-09-22	E170	D	69,3	70,7	83,3
2008-09-22	B733	D	68,5	70,1	81,0
2008-09-22	B734	D	67,2	68,4	79,3
2008-09-22	B733	D	66,1	67,6	77,3
2008-09-22	B734	D	67,5	69,3	79,3
2008-09-22	E190	D	70,6	73,7	85,8
2008-09-22	B734	D	70,6	72,3	82,0
2008-09-22	B738	D	65,8	67,3	75,8
2008-09-22	MD87	D	76,4	81,2	91,7
2008-09-22	RJ85	D	68,7	71,4	81,8

2008-09-22	A320	D	71,9	74,8	85,3
2008-09-22	B735	D	71,6	75,3	85,4
2008-09-22	T154	A	73,2	76,9	84,3
2008-09-22	A319	D	73,4	76,8	86,0
2008-09-22	B734	D	67,9	71,2	80,5
2008-09-22	RJ70	D	68,7	72,1	81,9
2008-09-22	B735	D	67,4	69,1	77,4
2008-09-22	B734	D	65,8	67,0	76,3
2008-09-22	B733	D	67,6	69,2	78,0
2008-09-22	A320	D	71,2	75,2	85,0
2008-09-22	B735	D	71,2	74,4	85,0
2008-09-22	T154	D	75,0	79,5	88,5
2008-09-22	B738	D	69,5	71,8	81,5
2008-09-22	B735	D	66,1	67,6	79,4
2008-09-22	E190	D	71,0	74,4	86,0
2008-09-22	B733	D	75,5	80,2	88,6
2008-09-22	E170	D	68,2	70,4	82,2
2008-09-22	A321	D	66,5	68,6	77,2
2008-09-22	A320	D	72,1	75,8	85,5
2008-09-22	A319	D	69,3	71,1	82,8
2008-09-22	B733	D	72,9	75,6	85,9
2008-09-22	B734	D	71,6	74,4	85,5
2008-09-22	A320	D	71,3	74,5	85,8
2008-09-22	B733	D	71,3	74,2	85,2
2008-09-22	E170	D	66,3	68,2	77,5
2008-09-22	B734	D	72,4	75,7	86,7
2008-09-22	B735	D	71,7	75,9	84,9
2008-09-22	E170	D	70,9	74,3	86,0
2008-09-22	B734	D	69,2	72,3	83,3
2008-09-22	E170	D	69,5	73,0	85,2
2008-09-22	E170	D	66,2	66,9	78,3
2008-09-22	E170	D	72,8	76,5	88,0
2008-09-22	MD82	D	78,8	84,6	94,8
2008-09-22	B734	D	67,7	69,8	79,2
2008-09-22	B734	D	69,6	72,2	82,1
2008-09-22	E170	D	71,1	74,6	86,1
2008-09-22	B735	D	68,5	69,9	80,0
2008-09-22	E170	D	70,6	73,9	84,9
2008-09-22	E170	D	66,9	68,9	79,5
2008-09-22	A319	D	69,7	72,3	84,6
2008-09-22	B735	D	69,3	72,1	81,6
2008-09-22	B735	D	68,0	71,2	80,0
2008-09-22	AT72	D	67,7	69,6	78,5
2008-09-22	B738	D	68,9	70,4	80,7
2008-09-22	E170	D	69,8	73,4	83,4
2008-09-23	B734	D	68,8	70,5	81,3
2008-09-23	A320	D	66,1	67,7	77,5
2008-09-23	B738	D	68,6	70,7	80,1
2008-09-23	B735	D	69,7	72,0	82,0
2008-09-23	B733	D	69,2	71,0	80,3
2008-09-23	B733	D	67,5	70,3	78,2
2008-09-23	E170	D	69,3	72,6	83,6
2008-09-23	B734	D	71,5	74,8	85,1
2008-09-23	B733	D	74,7	77,9	87,0
2008-09-23	E170	D	71,1	74,6	86,1
2008-09-23	E170	D	68,2	69,8	81,0
2008-09-23	E170	D	66,2	67,5	80,2
2008-09-23	E170	D	67,1	69,4	80,9
2008-09-23	E170	D	69,3	71,0	81,0

2008-09-23	B734	D	70,6	74,0	83,8
2008-09-23	E170	D	70,9	73,8	85,6
2008-09-23	E170	D	67,7	70,1	80,7
2008-09-23	T154	D	72,0	75,5	85,9
2008-09-23	E170	D	70,2	73,0	83,4
2008-09-23	B738	D	69,9	71,3	80,7
2008-09-23	MD11	D	69,5	72,4	84,0
2008-09-23	T154	D	80,4	87,2	94,5
2008-09-23	A319	D	66,5	68,0	78,8
2008-09-23	RJ85	D	69,1	71,0	79,5
2008-09-23	MD87	D	77,0	81,4	92,0
2008-09-23	B737	D	66,8	68,3	77,6
2008-09-23	B734	D	67,6	69,9	80,8
2008-09-23	B738	D	65,7	66,9	76,1
2008-09-23	E170	D	66,8	69,5	78,8
2008-09-23	B738	D	71,1	73,4	84,6
2008-09-23	B738	D	69,1	71,2	82,3
2008-09-23	B735	D	68,5	70,4	80,0
2008-09-23	B734	D	70,7	74,0	85,5
2008-09-23	E170	D	67,1	68,8	80,5
2008-09-23	E170	D	71,5	73,4	83,8
2008-09-23	B734	D	74,2	79,5	89,2
2008-09-23	E170	D	71,0	73,4	86,1
2008-09-23	B735	D	68,1	73,5	82,9
2008-09-23	E170	D	66,2	69,2	80,5
2008-09-23	E170	D	69,5	73,5	84,3
2008-09-23	RJ85	D	68,6	72,0	78,6
2008-09-23	E170	D	67,3	69,5	77,7
2008-09-23	E170	D	70,8	73,8	84,6
2008-09-23	B734	D	72,5	75,5	86,1
2008-09-23	A320	D	73,4	78,3	87,4
2008-09-23	MD87	D	77,5	83,5	93,7
2008-09-23	E170	D	66,4	68,8	78,5
2008-09-23	B734	D	66,6	69,9	76,6
2008-09-23	B733	D	69,1	71,8	80,9
2008-09-23	E190	D	68,1	71,2	82,3
2008-09-23	E170	D	72,2	76,3	87,4
2008-09-23	B738	D	73,9	77,3	87,1
2008-09-23	A320	D	65,6	67,1	76,0
2008-09-23	B734	D	72,2	76,1	86,2
2008-09-23	B735	D	68,2	70,4	81,4
2008-09-23	B734	D	70,1	72,6	80,1
2008-09-23	E170	D	70,1	73,1	82,1
2008-09-23	E170	D	70,8	74,5	85,1
2008-09-23	MD82	D	76,8	82,6	93,0
2008-09-23	B735	D	66,3	70,1	77,1
2008-09-23	YK40	A	72,8	77,6	84,5
2008-09-23	B738	D	68,3	70,8	80,0
2008-09-23	B734	D	67,0	68,9	77,7
2008-09-23	B738	D	67,7	69,2	79,4
2008-09-23	B762	D	67,1	69,5	79,1
2008-09-23	A320	D	67,0	69,5	77,8
2008-09-23	A320	D	70,4	75,5	83,4
2008-09-23	E170	D	69,3	71,8	81,3
2008-09-23	B462	D	67,5	71,1	80,7
2008-09-23	B738	D	69,7	71,9	82,5
2008-09-23	B737	D	66,8	70,1	80,1
2008-09-23	B737	D	73,9	77,9	87,6
2008-09-24	A320	D	71,5	76,3	86,1

2008-09-24	B733	D	73,4	77,5	86,2
2008-09-24	E145	D	67,1	68,6	78,2
2008-09-24	B734	D	69,1	71,4	82,3
2008-09-24	B733	D	68,7	72,3	79,5
2008-09-24	E170	D	68,5	70,2	78,5
2008-09-24	E170	D	71,3	76,6	85,6
2008-09-24	B734	D	71,5	75,4	83,8
2008-09-24	E170	D	68,8	72,5	81,8
2008-09-24	B735	D	67,3	69,3	78,4
2008-09-24	E170	D	73,3	76,1	87,5
2008-09-24	B735	D	68,0	71,0	80,3
2008-09-24	B734	D	68,4	72,1	80,7
2008-09-24	B733	D	70,1	73,2	81,9
2008-09-24	B734	D	70,6	75,7	83,8
2008-09-24	B738	D	66,6	68,1	78,4
2008-09-24	A320	D	66,7	69,7	80,2
2008-09-24	B734	D	67,1	69,2	78,3
2008-09-24	MD88	D	74,3	80,0	90,1
2008-09-24	F70	D	66,1	67,8	76,5
2008-09-24	B734	D	68,0	70,5	79,8
2008-09-24	B412	D	67,8	71,6	82,3
2008-09-24	A321	D	66,5	70,1	81,0
2008-09-24	MD11	D	73,6	79,4	87,9
2008-09-24	E190	D	70,2	72,8	84,0
2008-09-24	RJ85	D	68,0	70,5	80,1
2008-09-24	MD87	D	77,9	83,0	92,1
2008-09-24	E170	D	70,7	73,1	83,0
2008-09-24	B734	D	67,8	70,0	77,8
2008-09-24	B733	D	70,3	73,8	82,9
2008-09-24	B735	D	69,3	72,2	81,3
2008-09-24	A320	D	69,5	71,7	81,2
2008-09-24	E170	D	70,8	74,3	84,3
2008-09-24	B733	D	75,3	79,8	87,9
2008-09-24	E170	D	67,8	71,0	77,8
2008-09-24	B734	D	71,2	73,8	83,9
2008-09-24	L410	D	69,9	71,9	82,2
2008-09-24	E170	D	69,3	72,6	81,3
2008-09-24	B733	D	69,2	72,6	81,0
2008-09-24	B733	D	70,3	74,1	83,1
2008-09-24	B734	D	73,3	77,6	86,7
2008-09-24	E170	D	70,8	75,0	85,5
2008-09-24	B734	D	71,2	75,6	83,7
2008-09-24	E170	D	69,9	73,7	84,1
2008-09-24	E170	D	69,2	74,2	82,7
2008-09-24	H25B	D	72,3	76,2	84,9
2008-09-24	B735	D	67,0	69,7	77,5
2008-09-24	B734	D	67,9	70,6	78,7
2008-09-24	E170	D	69,9	72,8	84,1
2008-09-24	MD82	D	78,6	84,3	94,3
2008-09-24	E170	D	73,0	78,4	86,2
2008-09-24	RJ85	D	67,7	70,7	79,8
2008-09-24	YK40	D	76,7	82,1	90,5
2008-09-24	A320	D	71,7	75,1	84,5
2008-09-24	B735	D	69,6	73,2	84,0
2008-09-24	E170	D	68,4	72,0	83,1
2008-09-24	AT72	D	66,4	69,6	76,8
2008-09-24	YK40	D	76,4	81,9	89,4
2008-09-24	B735	D	67,9	71,4	78,3
2008-09-24	E170	D	67,3	68,9	79,3

2008-09-24	B733	D	69,8	74,1	82,9
2008-09-24	B735	D	69,8	74,6	83,6
2008-09-24	B734	D	69,9	74,0	82,7
2008-09-24	B738	D	70,0	73,3	83,0
2008-09-24	B463	D	69,1	71,4	82,4
2008-09-24	MD11	D	73,1	77,4	87,8
2008-09-25	B733	D	68,0	70,9	79,5
2008-09-25	B734	D	67,9	70,0	80,0
2008-09-25	E170	D	67,5	69,7	81,3
2008-09-25	B734	D	70,0	73,3	82,8
2008-09-25	YK40	D	77,3	82,5	89,3
2008-09-25	B733	D	75,5	79,2	88,1
2008-09-25	A320	D	66,1	67,7	78,1
2008-09-25	B735	D	71,3	75,5	83,9
2008-09-25	B734	D	68,1	69,7	79,2
2008-09-25	E170	D	71,9	75,4	86,0
2008-09-25	E170	D	71,0	73,7	85,6
2008-09-25	E170	D	68,5	70,8	81,3
2008-09-25	E170	D	75,0	78,1	87,3
2008-09-25	B735	D	68,7	71,0	80,7
2008-09-25	E170	D	67,7	69,6	78,9
2008-09-25	B734	D	67,8	69,8	78,6
2008-09-25	AT45	D	67,0	68,5	77,4
2008-09-25	A320	D	67,6	70,4	78,8
2008-09-25	E170	D	66,8	68,5	78,2
2008-09-25	MD88	D	75,2	82,5	91,0
2008-09-25	A320	D	68,6	70,7	82,0
2008-09-25	B736	D	67,5	70,8	80,9
2008-09-25	A320	D	70,5	74,6	85,4
2008-09-25	MD11	D	72,0	76,8	87,1
2008-09-25	A319	D	71,8	75,3	85,4
2008-09-25	A320	D	73,2	76,5	86,6
2008-09-25	RJ85	D	67,1	70,3	79,4
2008-09-25	A320	D	67,7	69,4	78,5
2008-09-25	MD82	D	76,9	81,9	93,0
2008-09-25	A321	D	69,4	72,9	83,2
2008-09-25	B737	D	67,2	69,2	78,7
2008-09-25	E170	D	68,7	72,5	81,7
2008-09-25	A320	D	72,6	76,2	86,4
2008-09-25	E145	D	67,0	70,0	77,0
2008-09-25	B735	D	68,5	70,3	80,5
2008-09-25	B734	D	69,7	73,8	82,5
2008-09-25	E170	D	66,0	68,8	79,0
2008-09-25	RJ70	D	68,7	70,9	81,7
2008-09-25	E145	D	66,7	68,5	78,1
2008-09-25	B735	D	67,2	69,0	78,9
2008-09-25	B735	D	68,3	70,8	80,1
2008-09-25	E170	D	71,2	75,0	86,1
2008-09-25	E170	D	68,6	71,2	79,8
2008-09-25	E170	D	68,8	72,8	83,3
2008-09-25	B734	D	67,9	71,7	81,1
2008-09-25	B738	D	67,0	67,9	77,0
2008-09-25	B734	D	74,4	78,8	87,8
2008-09-25	B752	D	67,3	69,4	80,7
2008-09-25	B734	D	71,5	74,8	83,5
2008-09-25	A321	D	67,8	71,4	80,6
2008-09-25	B738	D	70,4	75,4	84,9
2008-09-25	B738	D	68,6	70,1	81,2
2008-09-25	E190	D	70,6	75,3	85,6

2008-09-25	E170	D	68,6	70,6	80,9
2008-09-25	E170	D	74,9	78,6	87,7
2008-09-25	B733	D	74,6	78,8	87,8
2008-09-25	E170	D	67,4	70,6	80,6
2008-09-25	B752	D	66,7	69,0	77,1
2008-09-25	B735	D	69,1	71,6	81,1
2008-09-25	A319	D	70,8	75,4	84,3
2008-09-25	A321	D	67,5	69,1	77,5
2008-09-25	B752	D	66,9	68,6	79,2
2008-09-25	E170	D	66,9	69,4	82,2
2008-09-25	B736	D	66,4	68,2	78,2
2008-09-25	B735	D	66,7	69,1	81,3
2008-09-25	E170	D	69,2	71,8	84,2
2008-09-25	E170	D	67,6	71,2	81,9
2008-09-25	E170	D	66,5	69,0	80,9
2008-09-25	E170	D	67,7	69,9	82,3
2008-09-25	E170	D	69,5	72,3	85,2
2008-09-25	YK40	D	71,6	76,5	83,9
2008-09-25	E170	D	68,5	71,6	82,3
2008-09-25	B733	D	68,8	71,1	81,3
2008-09-25	E170	D	68,1	71,2	81,3
2008-09-25	A320	D	71,6	74,1	85,2
2008-09-25	MD82	D	76,9	83,1	92,6
2008-09-25	MD82	D	71,5	77,1	86,8
2008-09-25	B738	D	67,2	69,3	80,2
2008-09-25	E170	D	70,2	73,1	85,5
2008-09-25	B752	D	70,0	72,2	84,1
2008-09-25	B735	D	68,8	72,4	82,5
2008-09-25	AN26	D	72,1	75,6	86,0
2008-09-25	E170	D	68,6	69,8	82,9
2008-09-25	B735	D	67,9	69,4	78,3
2008-09-25	AT72	D	67,2	67,8	78,0
2008-09-25	A319	D	72,0	75,7	85,5
2008-09-25	B734	D	69,5	71,4	82,7
2008-09-25	B733	D	67,7	70,5	79,5
2008-09-25	AT72	D	67,3	68,8	78,4
2008-09-25	E170	D	66,4	68,1	78,4
2008-09-25	E170	D	71,0	73,9	85,5
2008-09-25	MD83	D	77,7	83,5	94,4
2008-09-25	B735	D	69,5	73,3	82,7
2008-09-25	B735	D	70,9	73,9	83,7
2008-09-25	B734	D	66,7	69,5	77,9
2008-09-25	E145	D	67,6	69,3	78,0
2008-09-25	MD11	D	75,4	79,0	90,1
2008-09-26	A320	D	69,9	71,8	82,9
2008-09-26	B734	D	68,5	69,7	80,5
2008-09-26	E170	D	67,7	69,4	80,7
2008-09-26	B734	D	69,7	72,0	83,1
2008-09-26	B734	D	68,7	70,3	80,5
2008-09-26	B733	D	73,2	77,1	87,0
2008-09-26	B734	D	68,0	69,9	80,8
2008-09-26	B733	D	68,4	70,0	80,9
2008-09-26	E145	D	66,7	67,2	76,7
2008-09-26	E170	D	69,5	71,7	84,7
2008-09-26	E170	D	68,3	69,9	82,1
2008-09-26	E170	D	66,2	67,1	78,9
2008-09-26	E170	D	72,0	75,2	85,0
2008-09-26	B735	D	69,6	72,5	83,0
2008-09-26	B735	D	66,4	67,2	76,8

2008-09-26	A320	D	66,5	67,9	76,5
2008-09-26	B733	D	68,3	70,5	78,3
2008-09-26	E190	D	70,1	72,9	85,0
2008-09-26	MD11	D	71,1	73,8	86,4
2008-09-26	A320	D	68,5	74,6	82,7
2008-09-26	YK40	D	70,3	73,2	83,1
2008-09-26	RJ85	D	67,9	71,3	82,0
2008-09-26	MD82	D	77,9	84,1	94,1
2008-09-26	B733	D	66,3	68,4	78,1
2008-09-26	A320	D	71,6	75,6	85,3
2008-09-26	B737	D	66,4	68,9	79,0
2008-09-26	B735	D	70,8	74,5	85,5
2008-09-26	E170	D	69,4	72,7	85,4
2008-09-26	E170	D	68,0	71,3	82,6
2008-09-26	E170	D	68,3	70,8	79,5
2008-09-26	RJ70	D	69,5	72,7	82,5
2008-09-26	B734	D	70,8	73,9	85,6
2008-09-26	T154	D	77,4	83,3	93,5
2008-09-26	E170	D	68,3	70,0	81,5
2008-09-26	AN26	D	73,9	79,0	88,0
2008-09-26	B738	D	72,2	75,4	85,7
2008-09-26	AT72	D	67,4	69,4	77,8
2008-09-26	E170	D	71,7	75,3	86,7
2008-09-26	AT72	D	67,0	68,5	77,0
2008-09-26	B735	D	67,1	70,3	80,4
2008-09-26	B733	D	68,1	72,9	80,1
2008-09-26	B735	D	67,9	71,9	80,5
2008-09-26	B738	D	66,1	68,3	78,6
2008-09-26	A320	D	69,1	70,9	81,4
2008-09-26	B735	D	71,5	75,6	85,8
2008-09-26	A320	D	68,4	71,0	79,1
2008-09-26	E170	D	67,8	70,8	80,6
2008-09-26	E170	D	67,4	69,8	80,2
2008-09-26	E170	D	68,0	70,8	81,8
2008-09-26	B733	D	72,8	76,4	85,8
2008-09-26	E170	D	71,2	75,5	85,9
2008-09-26	B738	D	66,3	70,4	78,3
2008-09-26	B734	D	68,8	73,5	82,8
2008-09-26	E170	D	66,8	69,9	80,4
2008-09-26	A320	D	70,4	72,9	84,0
2008-09-26	A320	D	67,2	69,5	79,7
2008-09-26	B734	D	69,6	72,1	82,4
2008-09-26	B734	D	75,1	79,9	89,4
2008-09-26	E170	D	67,6	70,1	77,6
2008-09-26	B735	D	69,1	72,2	82,9
2008-09-26	GLF5	D	70,8	72,8	83,1
2008-09-26	E170	D	70,2	72,5	84,2
2008-09-26	E170	D	68,3	71,4	82,9
2008-09-26	B733	D	68,0	70,4	78,8
2008-09-26	E170	D	69,8	71,8	84,8
2008-09-26	RJ1H	D	70,6	72,7	83,1
2008-09-26	E170	D	65,9	68,8	80,2
2008-09-26	A320	D	68,5	70,3	81,1
2008-09-26	E170	D	67,9	69,1	77,9
2008-09-26	E170	D	66,9	68,8	79,4
2008-09-26	MD82	D	76,6	82,9	93,1
2008-09-26	E170	D	68,9	70,3	82,1
2008-09-26	B735	D	68,0	70,2	81,0
2008-09-26	E170	D	69,8	71,6	84,4

2008-09-26	E170	D	67,2	68,4	80,4
2008-09-26	B735	D	68,9	71,1	82,1
2008-09-26	RJ85	D	67,3	69,1	78,4
2008-09-26	B734	D	66,6	68,0	79,4
2008-09-26	E190	D	69,8	71,9	84,7
2008-09-26	AT72	D	69,8	72,3	81,6
2008-09-26	GLEX	D	66,5	67,5	77,6
2008-09-26	B735	D	68,4	70,4	81,6
2008-09-26	MD83	D	75,8	80,2	92,3
2008-09-26	E170	D	67,9	69,2	81,5
2008-09-26	E170	D	70,7	72,8	85,1
2008-09-26	B734	D	70,8	73,3	83,6
2008-09-26	B735	D	68,8	71,8	83,3
2008-09-26	B734	D	70,1	72,2	83,1
2008-09-26	E170	D	66,2	66,8	76,6
2008-09-26	B738	D	68,4	70,5	81,4
2008-09-27	B752	A	71,1	73,9	84,3
2008-09-27	B733	D	69,5	71,8	82,5
2008-09-27	CL30	D	67,7	69,4	80,1
2008-09-27	B733	D	69,1	70,3	82,1
2008-09-27	B735	D	68,5	69,5	80,3
2008-09-27	B735	D	68,9	71,2	82,9
2008-09-27	E170	D	69,6	71,3	83,9
2008-09-27	E170	A	66,4	67,0	77,2
2008-09-27	E170	D	70,9	74,0	84,5
2008-09-27	B735	D	68,4	69,8	80,2
2008-09-27	B733	D	71,3	75,1	86,4
2008-09-27	B734	D	69,5	72,6	84,4
2008-09-27	E170	D	68,8	71,3	83,4
2008-09-27	MD87	D	76,3	81,3	92,2
2008-09-27	E170	D	67,1	68,7	78,2
2008-09-27	A320	D	68,9	71,1	83,1
2008-09-27	B735	D	67,0	69,0	79,5
2008-09-27	E170	D	66,8	68,5	76,8
2008-09-27	B734	D	66,9	68,9	79,5
2008-09-27	E170	D	72,3	75,4	85,1
2008-09-27	A320	D	65,8	67,1	76,2
2008-09-27	B735	D	66,5	68,4	78,5
2008-09-27	E170	D	67,4	69,3	81,4
2008-09-27	AT72	D	67,8	70,0	78,2
2008-09-27	B734	D	68,9	71,6	81,5
2008-09-27	E170	D	69,6	73,0	85,0
2008-09-27	E170	D	67,4	68,9	77,8
2008-09-27	B734	D	69,9	73,0	81,3
2008-09-27	E170	D	71,7	74,7	84,9
2008-09-27	B735	D	67,4	71,0	79,7
2008-09-27	B735	D	68,8	73,1	82,0
2008-09-27	B735	D	71,3	75,0	86,3
2008-09-27	E170	D	66,6	68,0	76,6
2008-09-27	E145	D	66,4	67,7	77,9
2008-09-27	B763	D	68,6	70,3	79,0
2008-09-27	A320	D	68,8	70,8	82,6
2008-09-27	E170	D	70,4	73,3	85,6
2008-09-27	B735	D	66,7	68,3	78,5
2008-09-27	A319	D	68,2	69,3	80,7
2008-09-27	B735	D	66,9	67,9	78,1
2008-09-27	B733	D	72,0	75,3	85,6
2008-09-27	E145	D	68,2	69,5	80,0
2008-09-27	B738	D	67,5	69,6	81,5

2008-09-28	A320	D	66,1	67,6	79,1
2008-09-28	B734	D	70,5	72,1	83,0
2008-09-28	B734	D	68,4	71,0	83,0
2008-09-28	B733	D	72,3	75,4	86,2
2008-09-28	B734	D	66,6	68,3	77,4
2008-09-28	B733	D	66,9	67,8	77,6
2008-09-28	E170	D	68,4	69,7	79,9
2008-09-28	E170	D	67,1	68,3	82,2
2008-09-28	B734	D	70,9	73,7	85,6
2008-09-28	A319	D	71,9	76,0	85,5
2008-09-28	B734	D	67,8	70,5	81,9
2008-09-28	B735	D	72,4	77,4	86,9
2008-09-28	E170	D	67,1	69,3	79,7
2008-09-28	E170	D	68,8	72,8	83,4
2008-09-28	B735	D	67,1	69,5	81,4
2008-09-28	B735	D	68,2	72,1	80,5
2008-09-28	B734	D	73,1	77,9	88,7
2008-09-28	T154	D	73,6	79,8	90,0
2008-09-28	E170	D	69,8	73,4	85,0
2008-09-28	B735	D	67,0	68,8	77,0
2008-09-28	AT72	D	68,6	70,6	78,6
2008-09-28	A321	D	67,1	71,1	81,4
2008-09-28	A320	D	70,9	74,1	85,2
2008-09-28	B738	D	71,2	74,7	86,2
2008-09-28	B763	D	71,0	74,9	85,8
2008-09-28	E170	D	70,5	74,2	86,5
2008-09-28	E170	D	66,4	70,1	79,6
2008-09-28	B735	D	66,1	68,0	79,6
2008-09-28	AT45	D	67,6	70,4	78,0
2008-09-28	E190	D	70,6	75,7	86,0
2008-09-28	B738	D	66,9	70,8	79,5
2008-09-28	A320	D	71,2	74,8	86,1
2008-09-28	B733	D	73,0	79,1	87,8
2008-09-28	A321	D	66,6	69,4	76,6
2008-09-28	E170	D	75,6	79,1	88,2
2008-09-28	B734	D	68,9	73,7	82,9
2008-09-28	B733	D	68,7	71,3	79,5
2008-09-28	B734	D	72,3	76,4	88,2
2008-09-28	E170	D	67,0	68,8	78,7
2008-09-28	E145	D	79,2	84,4	93,5
2008-09-28	E170	D	66,1	68,1	76,5
2008-09-28	B734	D	67,3	69,9	79,9
2008-09-28	B735	D	67,6	70,3	82,8
2008-09-28	B734	D	69,9	73,4	84,3
2008-09-28	E170	D	66,2	68,1	76,2
2008-09-28	E170	D	69,0	73,5	84,2
2008-09-28	E170	D	65,7	68,5	77,7
2008-09-28	B735	D	68,0	70,6	82,0
2008-09-28	AT72	D	67,9	69,2	77,9
2008-09-28	B735	D	71,9	75,1	85,1
2008-09-28	B734	D	66,4	68,4	80,0
2008-09-28	MD82	D	78,2	83,8	94,0
2008-09-28	B735	D	67,1	68,2	80,3
2008-09-28	E170	D	67,2	68,3	82,5
2008-09-28	AT72	D	67,4	68,1	77,4
2008-09-28	MD83	D	72,2	77,2	89,3
2008-09-28	E170	D	69,2	71,3	82,0
2008-09-28	A321	D	66,7	68,1	80,5
2008-09-28	B735	D	68,5	71,2	81,5

2008-09-28	E170	D	66,5	67,8	81,1
2008-09-28	A320	D	70,9	73,1	84,9
2008-09-28	B735	D	69,5	71,4	83,1
2008-09-28	E170	D	70,7	72,6	83,7
2008-09-29	A320	D	66,8	67,5	77,2
2008-09-29	A320	D	70,3	72,2	84,1
2008-09-29	B734	D	69,0	70,5	82,4
2008-09-29	B734	D	69,2	71,8	83,5
2008-09-29	E170	D	67,8	69,4	80,1
2008-09-29	CL30	D	69,3	72,7	83,5
2008-09-29	B733	D	74,4	77,8	87,2
2008-09-29	E170	D	68,2	70,7	83,2
2008-09-29	B734	D	68,0	69,8	80,6
2008-09-29	E170	D	69,7	73,0	84,4
2008-09-29	B734	D	66,5	68,0	78,2
2008-09-29	B734	D	69,1	71,6	84,4
2008-09-29	AN26	D	67,5	70,8	79,8
2008-09-29	E170	D	67,1	68,1	78,2
2008-09-29	B735	D	68,9	70,7	83,3
2008-09-29	B733	D	68,2	71,4	81,6
2008-09-29	YK40	D	70,6	73,9	83,1
2008-09-29	B735	D	68,4	70,6	80,2
2008-09-29	B734	D	66,9	68,5	81,1
2008-09-29	B733	D	68,0	71,8	82,9
2008-09-29	B735	D	68,3	70,2	81,1
2008-09-29	E190	D	69,1	72,2	84,0
2008-09-29	B737	D	68,2	71,1	81,4
2008-09-29	B738	D	68,1	69,9	78,5
2008-09-29	B735	D	68,6	72,3	81,2
2008-09-29	MD82	D	71,9	78,5	89,1
2008-09-29	A320	D	66,4	68,2	76,4
2008-09-29	B735	D	71,8	78,1	86,1
2008-09-29	RJ85	D	66,0	67,4	78,8
2008-09-29	B735	D	68,3	71,6	79,5
2008-09-29	B735	D	68,4	71,3	81,2
2008-09-29	E170	D	71,0	74,6	85,7
2008-09-29	E170	D	67,0	69,1	79,0
2008-09-29	RJ70	D	69,5	72,7	82,7
2008-09-29	B734	D	71,6	76,0	85,0
2008-09-29	E170	D	65,9	69,0	78,0
2008-09-29	E170	D	67,6	70,0	83,0
2008-09-29	AT72	D	74,7	80,1	88,5
2008-09-29	A321	D	66,1	70,0	80,1
2008-09-29	A320	D	73,3	76,7	86,9
2008-09-29	B735	D	67,3	69,7	80,1
2008-09-29	P180	D	70,5	74,8	86,0
2008-09-29	E170	D	66,7	69,8	78,4
2008-09-29	B735	D	68,5	71,3	83,1
2008-09-29	E190	D	67,6	70,9	83,1
2008-09-29	E170	D	69,2	72,3	83,4
2008-09-29	B733	D	74,5	78,6	89,3
2008-09-29	A321	D	66,7	69,2	82,8
2008-09-29	B733	D	67,4	70,7	79,7
2008-09-29	E170	D	65,6	67,6	77,4
2008-09-29	A320	D	71,6	74,2	85,6
2008-09-29	A321	D	67,4	71,4	84,3
2008-09-29	B733	D	71,7	74,9	85,1
2008-09-29	B734	D	68,4	71,8	82,6
2008-09-29	B734	D	69,3	75,1	85,3

2008-09-29	AT72	D	66,9	67,9	76,9
2008-09-29	E170	D	65,6	69,3	78,1
2008-09-29	E170	D	66,3	68,1	80,0
2008-09-29	E170	D	65,8	68,8	81,1
2008-09-29	B734	D	75,6	81,9	90,3
2008-09-29	E170	D	67,2	68,4	77,6
2008-09-29	E170	D	69,7	73,7	84,2
2008-09-29	B735	D	66,2	67,5	76,2
2008-09-29	B734	D	68,6	73,0	83,7
2008-09-29	YK40	D	72,6	76,9	86,2
2008-09-29	A320	D	69,2	73,1	84,0
2008-09-29	E170	D	66,7	68,7	82,4
2008-09-29	A319	D	70,1	72,4	83,9
2008-09-29	B734	D	68,3	71,8	81,5
2008-09-29	B734	D	67,0	68,8	77,4
2008-09-29	B735	D	68,0	70,3	82,3
2008-09-29	YK40	D	70,6	74,3	83,3
2008-09-29	E170	D	66,1	67,1	78,9
2008-09-29	B734	D	66,7	68,1	79,0
2008-09-29	A321	D	69,7	71,9	84,4
2008-09-29	E170	D	69,1	70,8	84,8
2008-09-29	A319	D	69,6	71,8	83,4
2008-09-29	A321	D	69,6	71,4	84,0
2008-09-29	AT72	D	67,9	70,1	79,4
2008-09-29	B735	D	69,7	73,6	83,3
2008-09-29	B735	D	68,8	70,4	83,5
2008-09-29	B734	D	68,3	69,7	81,3
2008-09-29	B462	D	67,2	68,1	80,6
2008-09-29	E170	D	67,4	68,7	82,2
2008-09-29	B738	D	67,5	70,0	81,6
2008-09-29	B737	D	67,5	68,7	77,9
2008-09-29	E170	D	69,6	72,4	84,1
2008-09-29	B752	D	66,5	67,4	77,6
2008-09-30	B734	D	73,5	77,2	87,3
2008-09-30	E145	D	68,3	70,0	81,3
2008-09-30	AT72	D	67,0	68,5	80,0
2008-09-30	JS32	D	69,6	72,4	84,3
2008-09-30	B738	D	67,0	69,1	77,4
2008-09-30	A320	D	65,9	68,0	77,6
2008-09-30	B738	D	67,5	69,5	79,2
2008-09-30	AT72	D	67,5	70,0	82,0
2008-09-30	AT72	D	73,2	78,1	87,2
2008-09-30	B734	D	68,6	71,6	83,1
2008-09-30	B735	D	67,8	71,3	83,0
2008-09-30	AT72	D	67,9	69,9	81,9
2008-09-30	B735	D	66,4	69,7	79,4
2008-09-30	SR22	A	71,8	74,5	83,0
2008-09-30	B738	A	72,2	76,7	84,5
2008-09-30	B733	A	72,2	75,4	83,4
2008-09-30	C560	A	70,8	73,7	81,9
2008-09-30	B735	A	74,1	77,9	85,2
2008-09-30	MD83	A	68,6	71,1	79,7
2008-09-30	B735	A	70,0	72,0	80,0
2008-09-30	E170	A	70,1	72,5	80,5
2008-09-30	YK40	A	72,8	76,9	85,1
2008-09-30	E170	A	69,7	72,9	80,5
2008-09-30	AT72	A	70,0	71,4	81,5
2008-09-30	B733	A	73,5	77,6	85,3
2008-09-30	B734	A	73,1	76,3	84,3

2008-09-30	B738	A	70,7	72,9	81,8
2008-09-30	AT72	A	72,0	75,7	83,4
2008-09-30	B735	A	72,6	75,8	84,1
2008-09-30	SF34	A	70,9	73,4	80,9
2008-09-30	SF34	A	73,8	78,0	84,9
2008-09-30	SF34	A	71,7	73,6	82,1
2008-09-30	B733	A	72,6	76,4	84,3
				Średnia L _{AE}	84,66
				Odchylenie stand. σ	4,18
				Przedział ufności Δ	0,16

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj – październik):

L_{Aeq}, LT = 57,14 dB.

Pora nocna

Data	samolot	operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2008-09-01	E170	A	69,3	71,7	79,7
2008-09-01	MD83	A	72,7	76,5	84,8
2008-09-01	AT72	A	71,0	74,3	82,7
2008-09-01	B734	A	73,4	76,9	85,1
2008-09-01	AN26	A	72,4	76,5	84,2
2008-09-01	B735	A	73,2	76,3	84,7
2008-09-01	B733	A	70,5	73,8	82,6
2008-09-01	A320	A	70,2	71,9	80,2
2008-09-01	A320	A	70,1	72,8	80,8
2008-09-01	A320	A	70,0	72,6	80,5
2008-09-01	E170	A	70,1	71,7	80,1
2008-09-01	H25B	A	69,7	70,8	78,7
2008-09-01	T154	A	75,0	80,4	88,8
2008-09-02	B752	A	71,9	75,0	83,6
2008-09-02	MD11	A	76,6	81,8	91,1
2008-09-02	B734	A	73,2	75,8	84,0
2008-09-02	B737	D	66,3	67,2	78,6
2008-09-02	B738	D	70,0	71,9	84,1
2008-09-02	B733	D	67,4	68,2	78,2
2008-09-02	B735	D	67,5	68,8	80,3
2008-09-02	E170	D	66,9	68,0	81,1
2008-09-02	AT72	D	67,1	68,0	78,2
2008-09-02	B752	D	67,2	68,3	78,0
2008-09-02	B738	D	67,5	69,3	80,3
2008-09-02	B738	D	69,6	71,2	82,2
2008-09-02	B733	D	66,3	67,3	78,9
2008-09-02	MD83	D	70,9	73,2	86,6
2008-09-03	AN26	D	77,4	82,5	88,8
2008-09-03	B734	A	73,5	77,9	85,2
2008-09-03	B734	A	71,1	74,1	82,5
2008-09-03	B733	A	71,3	74,0	82,4
2008-09-03	B752	A	71,7	74,2	82,9
2008-09-03	MD11	A	75,5	80,9	89,4
2008-09-03	B752	A	71,7	74,7	84,3
2008-09-03	B735	A	74,6	78,6	86,4
2008-09-03	B738	D	73,3	80,9	87,5
2008-09-03	E170	D	66,7	68,1	79,5

2008-09-03	MD90	D	73,1	75,8	86,7
2008-09-03	E170	D	70,1	72,8	84,4
2008-09-04	MD11	A	75,3	80,1	88,5
2008-09-04	B734	A	75,2	79,3	85,6
2008-09-04	E170	A	70,0	71,9	79,1
2008-09-04	B752	A	72,7	76,0	85,3
2008-09-04	B738	D	68,4	69,6	80,7
2008-09-04	B735	D	68,6	70,6	81,4
2008-09-04	E170	D	67,3	68,4	79,6
2008-09-04	B734	D	68,7	69,8	81,2
2008-09-04	E170	D	70,3	72,0	84,2
2008-09-04	B733	D	70,0	73,0	82,6
2008-09-04	B734	D	68,9	71,1	82,1
2008-09-04	T154	D	77,7	82,5	91,2
2008-09-04	B734	D	72,7	75,3	86,3
2008-09-05	T154	A	74,7	79,8	89,0
2008-09-05	B734	A	72,8	75,7	84,0
2008-09-05	AN28	A	69,1	70,4	77,6
2008-09-05	MD11	A	79,5	83,9	93,8
2008-09-05	B734	D	69,0	71,2	81,6
2008-09-05	B735	D	66,8	67,7	77,6
2008-09-05	E170	D	66,6	67,3	74,4
2008-09-05	E170	D	70,5	72,0	84,7
2008-09-05	SF34	D	66,7	67,4	75,7
2008-09-05	E170	D	66,3	67,6	74,7
2008-09-05	B734	D	69,1	71,3	81,1
2008-09-05	B733	D	70,2	72,4	83,2
2008-09-05	MD82	D	76,8	81,5	92,2
2008-09-06	A320	A	69,4	71,8	79,8
2008-09-06	B734	A	73,5	76,7	84,6
2008-09-06	E170	A	70,6	72,6	81,0
2008-09-06	A320	A	70,7	73,5	81,1
2008-09-07	B734	A	74,5	79,3	87,7
2008-09-07	AT43	A	71,2	74,1	83,5
2008-09-07	B735	A	73,4	76,3	84,5
2008-09-07	B733	A	73,5	75,8	83,9
2008-09-07	B734	D	73,1	77,1	87,1
2008-09-07	E170	D	69,9	72,5	84,8
2008-09-07	B734	D	66,9	68,3	78,9
2008-09-08	B734	D	68,0	69,2	80,0
2008-09-08	B735	A	72,6	75,5	83,7
2008-09-08	F100	A	70,1	72,6	80,5
2008-09-08	AT72	A	70,4	72,8	81,5
2008-09-08	B733	A	72,1	76,0	84,4
2008-09-08	AN26	A	73,2	76,7	84,0
2008-09-08	B735	A	73,0	76,0	84,4
2008-09-08	B733	A	73,8	77,8	84,9
2008-09-08	B734	A	73,8	77,9	85,9
2008-09-08	E170	D	68,0	69,9	83,1
2008-09-08	E170	D	67,6	69,2	79,4
2008-09-08	B733	D	68,3	70,1	81,5
2008-09-08	B734	D	66,2	67,0	75,2
2008-09-08	AN26	D	74,6	78,1	88,2
2008-09-09	B734	D	68,0	68,9	77,0
2008-09-09	MD83	D	75,8	81,2	92,4
2008-09-09	E170	D	70,5	72,8	85,8
2008-09-09	B733	D	70,4	72,8	84,0
2008-09-09	B734	D	66,9	68,6	79,0
2008-09-09	B735	D	68,6	69,7	80,1

2008-09-09	E170	D	67,7	69,2	79,2
2008-09-09	B734	D	68,6	70,0	81,3
2008-09-09	B733	D	68,2	69,5	79,7
2008-09-10	B734	D	71,5	74,2	85,8
2008-09-10	B734	D	69,9	72,7	83,6
2008-09-10	B734	D	68,5	71,4	82,3
2008-09-10	B734	A	72,5	76,7	85,9
2008-09-10	AT72	A	70,1	72,6	80,5
2008-09-10	A320	A	70,4	73,5	81,5
2008-09-10	E170	A	70,9	73,7	82,4
2008-09-10	E170	A	70,3	72,2	80,3
2008-09-10	B734	A	72,6	75,8	84,6
2008-09-10	A320	A	69,4	72,0	79,8
2008-09-10	A320	A	69,7	71,8	80,1
2008-09-10	B733	A	71,4	73,6	82,6
2008-09-11	B734	A	72,0	74,7	83,7
2008-09-11	B733	D	66,6	68,6	78,0
2008-09-11	B738	D	67,7	68,4	78,9
2008-09-11	B735	D	68,1	69,4	80,4
2008-09-11	E170	D	71,6	75,2	86,4
2008-09-11	E170	D	68,2	69,8	81,6
2008-09-11	B733	D	68,9	71,0	80,7
2008-09-12	B735	D	67,2	69,7	79,5
2008-09-12	E170	D	70,5	72,9	85,5
2008-09-12	B733	D	70,0	72,9	82,3
2008-09-12	SF34	D	66,8	67,9	76,8
2008-09-12	B734	D	72,7	76,3	87,4
2008-09-13	B733	D	67,4	69,8	81,0
2008-09-13	E170	D	67,7	69,5	80,0
2008-09-13	E170	D	70,7	73,9	83,2
2008-09-13	B734	D	66,3	68,1	76,7
2008-09-14	B752	D	66,4	67,0	76,8
2008-09-14	B734	D	76,0	81,0	90,0
2008-09-14	E170	D	70,3	72,2	82,6
2008-09-14	B733	D	70,4	73,7	83,7
2008-09-14	B735	D	66,6	67,2	75,7
2008-09-14	B734	D	71,4	74,2	84,2
2008-09-14	E170	D	73,0	76,5	87,0
2008-09-15	T154	D	78,1	84,3	91,5
2008-09-15	B733	D	68,6	71,0	79,4
2008-09-15	T154	D	81,6	87,1	93,9
2008-09-15	B734	A	72,3	77,9	86,3
2008-09-15	E170	A	71,1	74,2	83,1
2008-09-15	E170	A	69,6	72,7	81,1
2008-09-15	B734	A	74,3	79,8	88,1
2008-09-15	AN26	A	72,3	77,4	84,8
2008-09-15	A320	A	69,7	73,0	81,4
2008-09-15	B733	A	72,0	74,8	83,8
2008-09-15	AN26	A	73,5	78,3	85,2
2008-09-15	B734	A	74,4	77,8	86,9
2008-09-15	B734	A	72,4	77,0	86,4
2008-09-15	B735	A	72,1	77,2	85,9
2008-09-15	A320	A	70,7	73,2	81,5
2008-09-15	A320	A	70,3	73,5	81,7
2008-09-15	E170	A	70,3	73,1	81,7
2008-09-15	AT72	A	68,7	70,3	79,1
2008-09-16	B733	A	74,9	78,8	86,6
2008-09-16	B734	A	74,2	78,4	87,0
2008-09-16	MD11	A	79,1	85,1	94,3

2008-09-16	MD83	D	76,0	82,7	93,1
2008-09-16	A320	D	66,6	70,1	78,1
2008-09-16	A320	D	73,4	76,8	87,4
2008-09-16	B737	D	74,2	78,1	87,6
2008-09-16	B735	D	68,8	70,3	80,6
2008-09-16	B738	D	69,4	72,3	83,2
2008-09-16	B733	D	69,1	70,3	80,3
2008-09-16	B735	D	67,8	72,0	79,9
2008-09-16	B738	D	70,0	74,2	83,0
2008-09-16	B734	D	68,4	71,6	80,1
2008-09-16	B733	D	68,8	72,2	80,6
2008-09-17	T154	A	74,1	77,3	87,1
2008-09-17	B735	D	68,5	71,6	80,8
2008-09-17	E170	D	66,7	68,6	78,4
2008-09-17	E170	D	68,2	70,8	82,2
2008-09-17	E170	D	71,1	73,8	85,7
2008-09-17	B738	D	68,1	70,1	81,4
2008-09-17	E170	D	68,1	70,5	80,9
2008-09-17	AN26	D	67,4	68,9	75,9
2008-09-18	A319	D	66,3	67,5	75,4
2008-09-18	B735	D	70,8	73,7	83,6
2008-09-18	B734	D	67,8	70,3	80,1
2008-09-18	B738	D	69,0	73,0	85,7
2008-09-18	E170	D	66,5	67,5	77,3
2008-09-18	B734	D	68,3	70,9	80,6
2008-09-18	E170	D	66,1	67,4	77,9
2008-09-18	E170	D	69,5	72,3	83,8
2008-09-18	E170	D	66,2	67,3	76,6
2008-09-19	MD11	D	70,9	75,9	85,1
2008-09-19	AN26	D	71,7	75,4	82,5
2008-09-19	E170	D	68,5	71,8	83,4
2008-09-19	SF34	D	70,0	71,4	77,8
2008-09-20	B734	D	66,9	68,0	76,0
2008-09-20	B733	D	68,9	72,3	81,9
2008-09-20	B734	D	69,1	71,4	81,1
2008-09-20	E170	D	70,7	74,6	85,6
2008-09-20	B735	D	67,0	68,6	77,8
2008-09-20	B763	D	70,8	73,2	83,1
2008-09-21	B734	D	69,7	72,6	82,0
2008-09-21	B735	D	67,3	69,2	79,1
2008-09-21	E170	D	68,7	71,1	82,3
2008-09-21	B763	D	69,1	71,0	82,1
2008-09-22	B733	D	67,1	69,1	77,9
2008-09-22	B734	D	65,9	67,1	77,9
2008-09-22	B737	D	74,0	77,3	85,8
2008-09-22	B735	D	66,4	67,5	75,4
2008-09-23	B733	D	67,2	70,3	80,8
2008-09-23	B734	D	67,8	71,4	80,1
2008-09-23	B738	D	69,4	71,7	83,2
2008-09-23	B733	D	67,4	70,4	79,7
2008-09-23	AT72	D	67,8	69,5	77,8
2008-09-23	B734	D	66,2	67,8	75,2
2008-09-23	B762	D	71,8	74,8	85,2
2008-09-23	B734	D	68,5	70,9	80,2
2008-09-23	AN26	D	69,5	72,4	82,0
2008-09-24	B734	D	70,9	75,8	83,9
2008-09-24	B752	D	70,0	74,2	84,5
2008-09-24	GL5T	D	68,9	72,3	80,3
2008-09-24	E170	D	67,7	70,0	79,8

2008-09-24	B738	D	72,9	77,9	85,9
2008-09-24	B735	D	67,9	70,4	79,9
2008-09-24	E170	D	70,6	73,5	83,4
2008-09-24	SF34	D	71,8	77,2	86,7
2008-09-24	E170	D	65,5	67,4	75,5
2008-09-24	SF34	D	66,3	67,3	75,4
2008-09-25	A320	D	67,1	67,8	74,9
2008-09-25	B734	D	68,6	70,8	80,6
2008-09-25	B735	D	68,4	69,6	79,5
2008-09-25	B738	D	70,3	73,6	84,3
2008-09-25	E170	D	68,9	72,9	81,9
2008-09-25	E170	D	68,4	70,3	81,2
2008-09-25	E170	D	72,7	75,6	87,0
2008-09-25	B734	D	69,3	70,8	81,4
2008-09-25	B733	D	69,8	72,3	81,9
2008-09-25	B735	D	68,0	70,6	79,7
2008-09-26	B738	D	69,8	72,6	83,6
2008-09-26	B734	A	75,1	79,3	88,7
2008-09-26	MD11	D	72,8	77,4	87,6
2008-09-26	E145	D	67,7	69,6	78,9
2008-09-26	B735	D	68,3	70,0	80,1
2008-09-26	B735	D	67,4	68,2	79,2
2008-09-26	BE40	D	67,6	68,6	77,2
2008-09-26	E170	D	67,1	67,8	76,6
2008-09-26	E170	D	69,9	72,2	83,3
2008-09-26	B733	D	67,9	68,8	79,6
2008-09-26	B734	D	70,2	71,6	82,5
2008-09-26	AN26	D	70,3	73,1	82,3
2008-09-27	B733	A	74,2	78,4	87,2
2008-09-27	B763	A	73,3	77,0	87,0
2008-09-27	B734	A	73,8	77,4	85,9
2008-09-27	B735	A	73,7	76,9	85,1
2008-09-27	SF34	A	69,0	70,4	76,8
2008-09-27	B735	D	67,2	68,5	80,0
2008-09-27	B734	D	69,9	71,5	82,5
2008-09-27	E170	D	69,6	71,4	83,4
2008-09-28	B734	D	70,8	72,9	84,2
2008-09-28	B738	D	67,7	68,7	79,8
2008-09-28	B734	D	68,0	69,6	83,3
2008-09-28	B735	D	66,8	68,2	80,4
2008-09-28	E170	D	68,5	70,5	83,8
2008-09-29	B734	D	68,3	69,5	80,6
2008-09-29	B734	D	65,8	66,5	77,6
2008-09-29	E170	D	68,5	70,3	81,7
2008-09-29	E170	D	67,7	69,0	80,9
2008-09-30	B734	A	70,1	72,4	80,5
				Średnia L _{AE}	84,34
				Odchylenie stand. σ	4,30
				Przedział ufności Δ	0,52

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesiący w roku 2007 (maj – październik):

L_{Aeq}, LT = 49,23 dB.