

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU  
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

**Nazwa obiektu:** Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-05-2009

koniec: 31-05-2009

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 11' 27,9”

Długość geograficzna: E 20° 53' 19,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 20

**Szkic sytuacyjny:**



**Metoda badań:**

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

**Aparatura pomiarowa:**

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia: decyzja nr ZT 96/2006 zatwierdzająca typ mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym EMU2, produkowanych przez Lochard Ltd., wydana dnia 13.04.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

**Oznaczenia:**

A – lądowanie

D – start

### Pora dnia

Data	samolot	operacja*	LAeq	LAmx	LAE
2009-05-01	A320	D	71,20	74,70	83,70
2009-05-01	A320	D	65,30	67,20	77,00
2009-05-01	B734	D	67,60	70,30	77,60
2009-05-01	B735	D	69,90	74,80	83,10
2009-05-01	B733	D	75,20	79,90	88,20
2009-05-01	DC87	D	68,10	70,60	81,10
2009-05-01	B735	D	67,10	69,20	78,30
2009-05-01	E170	D	69,40	73,40	83,00
2009-05-01	B733	D	68,60	72,60	80,90
2009-05-01	E170	D	68,10	73,00	81,10
2009-05-01	E170	D	70,80	72,60	83,10
2009-05-01	E170	D	66,70	70,00	78,50
2009-05-01	B735	D	69,90	74,20	82,70
2009-05-01	E170	D	66,50	69,70	77,30
2009-05-01	H25B	D	70,00	73,00	80,80
2009-05-01	E145	D	65,70	67,70	75,70
2009-05-01	T154	A	71,20	73,20	83,30
2009-05-01	T154	A	70,70	73,40	82,40
2009-05-01	A320	D	68,60	72,00	82,40
2009-05-01	A320	D	70,70	73,90	84,20
2009-05-01	B735	D	69,70	73,50	80,10
2009-05-01	E145	D	66,60	68,10	77,00
2009-05-01	E170	D	69,30	74,50	85,10
2009-05-01	E170	D	64,80	66,40	75,30
2009-05-01	A320	D	69,70	74,30	83,20
2009-05-01	B734	D	69,10	73,10	84,30
2009-05-01	B734	D	72,90	77,10	86,50
2009-05-01	E170	D	71,50	74,60	84,50
2009-05-01	B734	D	74,30	79,40	88,70
2009-05-01	B734	D	67,10	70,10	78,60
2009-05-01	B738	D	70,70	74,10	84,20
2009-05-01	A320	D	69,60	72,20	81,60
2009-05-01	E170	D	70,60	73,70	84,20
2009-05-01	E190	D	69,30	73,00	82,30
2009-05-01	A321	D	67,30	69,40	79,80
2009-05-01	E170	D	68,90	72,80	80,70
2009-05-01	E170	D	69,70	72,90	84,00
2009-05-01	A320	D	69,40	71,70	81,40
2009-05-01	E170	D	68,50	71,80	80,00
2009-05-01	B733	D	73,60	77,10	86,20
2009-05-01	A319	D	70,50	74,20	81,70
2009-05-01	B733	D	73,30	76,70	86,30
2009-05-01	B735	D	68,20	70,00	78,60
2009-05-01	E170	D	68,70	72,10	81,20
2009-05-01	E170	D	68,10	71,70	81,30
2009-05-01	CRJ9	D	68,70	70,80	80,70
2009-05-01	E170	D	66,10	68,00	78,90
2009-05-01	E170	D	69,40	71,50	80,50
2009-05-01	E170	D	69,00	71,00	80,80

2009-05-01	E170	D	67,90	70,00	80,70
2009-05-01	AT72	D	65,50	68,20	75,90
2009-05-01	B733	D	66,90	70,80	79,20
2009-05-02	B752	D	67,30	69,80	79,10
2009-05-02	E170	D	67,20	68,90	78,30
2009-05-02	B733	D	76,80	81,40	89,10
2009-05-02	B733	D	67,70	70,10	78,80
2009-05-02	B738	D	68,70	71,10	81,00
2009-05-02	E170	D	70,00	72,10	82,60
2009-05-02	B735	D	68,40	70,20	80,70
2009-05-02	B734	D	69,20	72,80	82,20
2009-05-02	B733	D	74,20	78,30	86,50
2009-05-02	A320	D	68,30	72,10	82,80
2009-05-02	B733	D	66,70	68,80	79,00
2009-05-02	E170	D	67,80	71,70	82,70
2009-05-02	A320	D	68,00	71,30	82,20
2009-05-02	B734	D	68,20	71,00	80,30
2009-05-02	A320	D	70,20	73,40	82,80
2009-05-02	E170	D	66,80	68,50	77,50
2009-05-02	AT72	D	66,40	68,80	76,40
2009-05-02	B734	D	65,10	67,60	75,10
2009-05-02	B763	A	70,50	76,00	84,50
2009-05-02	A320	A	70,80	73,30	80,80
2009-05-02	B735	A	71,90	76,50	83,70
2009-05-02	AT72	A	67,90	71,10	79,60
2009-05-02	E170	A	69,80	72,40	79,80
2009-05-02	A319	A	70,00	72,60	80,00
2009-05-02	A320	A	71,20	76,30	82,70
2009-05-02	E170	A	70,70	74,10	81,80
2009-05-02	B734	D	68,50	71,60	80,30
2009-05-02	E170	D	71,30	75,20	84,90
2009-05-02	E170	D	67,90	70,20	80,20
2009-05-02	E170	D	67,20	71,20	80,20
2009-05-02	B735	A	70,50	73,40	82,60
2009-05-02	B733	A	73,10	76,50	84,90
2009-05-02	B735	A	72,10	74,60	83,20
2009-05-02	B735	A	71,70	73,80	82,90
2009-05-02	E170	A	67,90	69,60	77,90
2009-05-02	E170	A	69,20	71,20	79,20
2009-05-02	B734	A	72,60	76,10	85,00
2009-05-02	B735	A	72,10	74,90	82,90
2009-05-02	B734	A	72,30	74,70	83,10
2009-05-02	B733	A	71,90	74,10	83,00
2009-05-03	YK40	D	72,70	76,60	85,90
2009-05-03	B733	D	68,90	71,20	80,30
2009-05-03	B735	D	67,50	68,80	79,00
2009-05-03	E170	D	68,00	69,80	79,50
2009-05-03	E170	D	69,80	71,80	81,50
2009-05-03	B735	D	67,80	68,50	78,60
2009-05-03	B734	D	68,00	70,70	80,60
2009-05-03	B734	D	67,70	70,10	80,50
2009-05-03	A320	D	70,50	72,80	83,50
2009-05-03	B734	D	68,50	71,00	81,10
2009-05-03	E170	D	71,70	73,90	84,00
2009-05-03	A320	D	69,90	71,00	80,70
2009-05-03	E170	D	66,20	68,40	78,50

2009-05-03	B735	D	70,80	75,10	84,60
2009-05-03	A320	D	70,50	73,20	83,50
2009-05-03	E170	D	67,10	70,10	79,40
2009-05-03	B734	D	69,40	73,30	82,80
2009-05-03	A320	D	70,10	71,80	82,90
2009-05-03	B733	D	75,50	79,50	88,50
2009-05-03	B734	D	70,00	73,60	81,50
2009-05-03	B733	D	69,20	72,00	82,00
2009-05-03	B733	D	74,80	79,00	88,10
2009-05-03	B734	D	69,70	73,90	83,30
2009-05-03	E170	D	70,40	73,70	83,40
2009-05-03	E170	D	71,90	74,10	83,70
2009-05-03	B735	D	68,20	69,80	78,60
2009-05-03	E170	D	69,40	72,10	83,20
2009-05-03	B738	D	66,20	69,20	77,60
2009-05-03	E170	D	67,20	71,90	81,70
2009-05-03	MD87	D	75,80	80,60	90,70
2009-05-03	E170	D	70,40	72,70	81,90
2009-05-03	B733	D	69,90	71,90	82,20
2009-05-03	E170	D	71,50	73,60	85,30
2009-05-03	E170	D	66,20	67,00	77,30
2009-05-03	B735	D	67,70	69,40	80,50
2009-05-03	E170	D	68,10	69,30	79,20
2009-05-04	A320	D	70,70	73,30	83,70
2009-05-04	B735	A	73,30	75,80	83,70
2009-05-04	AT45	A	69,20	70,80	79,20
2009-05-04	B738	A	70,90	74,40	82,70
2009-05-04	AT72	A	69,90	71,90	80,30
2009-05-04	A319	A	71,00	73,00	81,00
2009-05-04	RJ85	A	69,80	71,60	79,80
2009-05-04	P180	A	75,30	79,60	89,90
2009-05-04	B763	A	73,00	77,20	86,40
2009-05-04	CRJ2	A	68,50	71,50	79,60
2009-05-04	B738	A	72,10	76,90	85,30
2009-05-04	B734	A	74,40	78,20	87,00
2009-05-04	PC12	A	71,30	74,60	82,10
2009-05-04	B738	A	70,30	72,50	81,00
2009-05-04	B734	A	74,20	78,70	86,50
2009-05-04	B735	A	70,70	73,50	81,80
2009-05-04	CRJ2	A	68,20	70,30	78,20
2009-05-04	E190	A	68,90	70,90	79,30
2009-05-04	CRJ9	A	69,20	71,40	79,20
2009-05-04	A321	A	70,10	72,60	80,60
2009-05-04	A319	A	75,30	79,30	85,70
2009-05-04	A320	A	71,00	73,60	81,70
2009-05-04	A319	A	70,70	72,60	81,50
2009-05-04	B735	A	72,30	76,10	83,80
2009-05-04	E170	A	69,50	72,20	79,90
2009-05-04	A320	A	70,50	73,00	81,30
2009-05-04	AT72	A	72,90	75,10	83,70
2009-05-04	A320	A	70,80	73,70	81,90
2009-05-04	AT72	A	68,90	73,00	83,10
2009-05-04	E170	A	70,00	71,60	80,00
2009-05-04	AT72	A	72,10	76,20	83,90
2009-05-04	YK40	A	71,10	73,30	82,20
2009-05-04	A320	D	70,90	73,10	84,30

2009-05-04	B734	D	68,00	71,60	79,40
2009-05-04	CRJ9	D	66,50	67,90	78,50
2009-05-04	B735	D	68,20	69,70	78,20
2009-05-04	E170	D	69,90	72,70	83,90
2009-05-04	B734	D	69,80	73,70	84,90
2009-05-04	A320	D	69,80	72,70	83,90
2009-05-04	E170	D	67,00	69,10	78,40
2009-05-04	B734	D	68,00	71,30	81,40
2009-05-04	AT45	D	66,70	68,00	76,70
2009-05-04	E170	D	68,50	70,60	80,50
2009-05-04	B735	D	67,10	69,50	78,60
2009-05-04	AT72	D	66,80	67,80	76,80
2009-05-04	B763	D	74,00	77,20	88,00
2009-05-04	E170	D	66,90	69,00	77,70
2009-05-04	B763	D	72,30	76,70	87,40
2009-05-04	E170	D	66,90	69,50	78,40
2009-05-04	E170	D	71,20	73,60	84,00
2009-05-04	A320	D	70,90	73,30	83,90
2009-05-04	B733	D	74,80	78,80	88,20
2009-05-04	B733	D	71,70	75,90	85,40
2009-05-04	B734	D	68,30	73,50	83,90
2009-05-04	AT72	D	66,70	67,90	77,10
2009-05-04	B734	D	72,90	78,60	88,80
2009-05-04	E170	D	66,00	68,50	76,00
2009-05-04	E170	D	70,60	73,60	83,40
2009-05-04	B735	D	68,30	71,90	82,80
2009-05-04	CRJ9	D	68,60	70,70	80,40
2009-05-04	E170	D	66,90	69,40	80,90
2009-05-04	DA42	D	67,60	69,60	81,30
2009-05-04	E170	D	69,00	72,00	83,20
2009-05-04	B735	D	66,70	68,90	78,80
2009-05-04	E170	D	69,20	71,50	82,20
2009-05-04	A319	D	71,30	74,20	84,60
2009-05-04	E170	D	69,10	71,00	82,30
2009-05-04	B734	D	68,80	72,50	82,60
2009-05-04	B735	D	67,70	70,10	80,50
2009-05-04	E170	D	66,40	67,80	76,80
2009-05-04	B737	D	66,70	68,50	77,50
2009-05-04	B752	D	66,40	67,80	78,70
2009-05-05	AN12	D	70,40	72,70	82,70
2009-05-05	E170	D	66,80	67,80	79,60
2009-05-05	B735	D	67,50	69,40	80,50
2009-05-05	B738	D	67,80	69,60	78,60
2009-05-05	E170	D	67,20	68,70	79,80
2009-05-05	B733	D	75,70	80,80	89,30
2009-05-05	E170	D	68,90	72,10	82,10
2009-05-05	E170	D	71,80	75,30	85,40
2009-05-05	B738	D	69,20	72,70	83,80
2009-05-05	B735	D	69,20	72,70	82,80
2009-05-05	E170	D	66,20	68,10	78,70
2009-05-05	E170	D	67,10	68,90	80,30
2009-05-05	B752	D	65,40	66,70	75,40
2009-05-05	YK40	D	73,90	77,70	88,20
2009-05-05	MD11	D	70,90	76,10	86,30
2009-05-05	E190	D	71,40	74,00	85,40
2009-05-05	B733	D	68,60	72,50	80,00

2009-05-05	MD87	D	74,00	79,70	91,80
2009-05-05	A319	D	66,70	70,70	79,50
2009-05-05	B738	D	74,30	78,70	88,40
2009-05-05	E170	D	67,10	69,60	80,50
2009-05-05	E170	D	68,40	71,40	82,90
2009-05-05	E170	D	67,00	69,60	80,60
2009-05-05	E170	D	67,30	70,30	80,70
2009-05-05	A321	D	71,50	74,50	85,80
2009-05-05	A320	D	71,20	73,40	85,00
2009-05-05	B735	D	67,10	69,10	77,50
2009-05-05	B735	D	68,40	71,00	81,10
2009-05-05	E170	D	66,50	69,70	79,70
2009-05-05	E170	D	67,00	69,30	79,80
2009-05-05	A320	D	65,90	67,90	78,20
2009-05-05	C130	D	68,30	70,50	79,10
2009-05-05	C25A	D	66,60	70,20	79,60
2009-05-05	E170	D	67,40	70,50	78,60
2009-05-05	B735	D	70,30	74,20	82,70
2009-05-05	E170	D	66,00	68,60	78,30
2009-05-05	E170	D	71,30	74,40	82,70
2009-05-05	E170	D	66,30	68,00	78,30
2009-05-05	T154	D	74,20	79,60	86,80
2009-05-05	B733	D	74,40	79,40	88,90
2009-05-05	LJ35	D	68,10	70,20	79,80
2009-05-05	B734	D	67,80	71,60	82,10
2009-05-05	B738	D	66,90	69,80	80,70
2009-05-05	A320	D	67,00	68,60	77,80
2009-05-05	E170	D	67,00	69,30	78,70
2009-05-05	E170	D	66,90	68,90	77,30
2009-05-05	E170	D	70,10	73,60	84,30
2009-05-05	B735	D	66,50	69,40	78,20
2009-05-05	B734	D	67,30	69,00	78,70
2009-05-05	B735	D	68,30	71,70	81,50
2009-05-05	E170	D	71,40	74,00	84,60
2009-05-05	B763	D	77,00	83,10	91,00
2009-05-05	E170	D	67,90	70,70	79,90
2009-05-05	E170	D	65,90	68,80	77,40
2009-05-05	E170	D	66,00	68,30	78,50
2009-05-05	B734	D	69,70	72,90	83,10
2009-05-05	B737	D	67,20	69,80	79,50
2009-05-05	B763	D	74,30	79,50	89,30
2009-05-05	E170	D	70,90	73,50	84,20
2009-05-05	A321	D	65,90	68,20	79,00
2009-05-05	B738	D	67,10	70,50	80,50
2009-05-05	B735	D	67,00	69,50	80,80
2009-05-05	CRJ9	D	67,90	70,60	80,90
2009-05-05	E170	D	69,30	73,00	83,60
2009-05-05	B738	D	66,50	68,80	76,90
2009-05-05	YK40	D	74,50	79,00	87,70
2009-05-05	B735	D	69,50	73,20	83,80
2009-05-05	B734	D	67,00	69,30	78,40
2009-05-05	E170	D	67,40	68,90	78,50
2009-05-05	MD11	D	75,30	79,00	92,00
2009-05-06	A320	D	71,30	73,70	83,40
2009-05-06	B738	D	66,20	67,20	77,00
2009-05-06	F2TH	D	66,70	68,20	79,50

2009-05-06	B734	D	70,20	72,60	83,80
2009-05-06	B733	D	68,90	72,70	81,90
2009-05-06	E170	D	66,50	69,30	79,30
2009-05-06	B735	D	71,80	75,20	85,20
2009-05-06	E170	D	67,10	69,50	77,90
2009-05-06	E170	D	72,20	76,10	85,00
2009-05-06	A319	A	69,80	73,90	82,20
2009-05-06	PC12	A	71,30	74,50	82,10
2009-05-06	B738	A	71,70	75,20	83,50
2009-05-06	CRJ2	A	69,40	71,80	80,90
2009-05-06	B738	A	73,10	76,70	85,90
2009-05-06	B738	A	73,30	77,30	85,90
2009-05-06	RJ1H	A	68,70	71,40	80,70
2009-05-06	B763	A	72,30	76,20	85,70
2009-05-06	A320	A	70,80	73,70	81,60
2009-05-06	CRJ2	A	69,00	71,10	79,00
2009-05-06	A320	A	69,60	72,40	81,10
2009-05-06	A320	A	71,50	74,40	82,30
2009-05-06	B763	A	74,60	78,80	88,60
2009-05-06	E170	A	69,70	72,50	80,90
2009-05-06	B734	D	71,60	76,00	85,00
2009-05-06	CRJ9	A	69,00	72,10	80,20
2009-05-06	E170	A	70,30	73,50	83,40
2009-05-06	A319	A	71,50	75,90	84,00
2009-05-06	MD11	D	75,80	79,90	91,90
2009-05-06	E170	A	70,60	72,80	81,00
2009-05-06	B738	D	67,00	70,20	78,80
2009-05-06	B738	D	66,00	68,50	76,70
2009-05-06	CRJ9	D	69,90	73,30	84,40
2009-05-06	YK40	D	69,40	73,00	81,90
2009-05-06	H25B	D	68,70	74,00	81,70
2009-05-06	A319	D	68,30	73,50	80,30
2009-05-06	A320	D	67,10	69,50	82,10
2009-05-06	B734	D	69,40	72,70	82,20
2009-05-06	E170	D	68,20	70,70	80,80
2009-05-06	A321	D	69,90	73,40	83,70
2009-05-06	E170	D	67,10	69,80	80,50
2009-05-06	B735	D	67,30	70,20	81,90
2009-05-06	AT45	D	68,80	69,80	78,80
2009-05-06	A320	D	72,30	76,20	86,50
2009-05-06	E170	D	68,70	73,30	82,00
2009-05-06	AT72	D	67,60	70,20	79,70
2009-05-06	C525	D	67,70	69,70	77,70
2009-05-06	A321	D	66,60	69,20	78,10
2009-05-06	A320	D	65,90	67,90	79,90
2009-05-06	B752	D	65,80	68,60	78,80
2009-05-06	A320	D	72,20	75,70	86,30
2009-05-06	E170	D	72,10	75,90	86,10
2009-05-06	E190	D	70,70	74,10	84,50
2009-05-06	B763	D	76,50	81,40	91,20
2009-05-06	E170	D	67,50	69,20	77,90
2009-05-06	B763	D	75,20	81,00	89,50
2009-05-06	E170	D	68,00	70,80	80,80
2009-05-06	AT45	D	67,10	69,10	77,10
2009-05-06	B733	D	71,10	75,70	83,90
2009-05-06	A320	D	66,10	68,60	76,60

2009-05-06	E170	D	71,70	75,30	85,20
2009-05-06	E170	D	66,70	70,30	78,80
2009-05-06	B738	D	69,10	72,70	84,10
2009-05-06	B738	D	67,00	70,20	82,00
2009-05-06	AT72	D	68,40	70,50	79,60
2009-05-06	B733	D	72,30	76,10	86,90
2009-05-06	A320	D	65,20	66,50	75,20
2009-05-06	B734	D	69,70	72,60	83,70
2009-05-06	B735	D	66,90	70,00	80,70
2009-05-06	A320	D	70,30	75,50	85,10
2009-05-06	AN28	D	67,40	69,40	78,50
2009-05-06	B734	D	70,50	74,10	84,70
2009-05-06	B735	D	69,80	71,90	83,20
2009-05-06	E170	D	69,10	71,70	82,70
2009-05-06	E170	D	68,20	71,00	81,20
2009-05-06	B735	D	67,50	70,20	80,70
2009-05-06	B763	D	76,00	80,50	90,30
2009-05-06	CRJ9	D	68,10	70,70	82,10
2009-05-06	B734	D	67,10	69,80	82,40
2009-05-06	E170	D	65,30	68,70	75,30
2009-05-06	E170	D	66,30	69,40	78,30
2009-05-06	F900	D	66,70	68,70	77,90
2009-05-06	E170	D	70,00	74,10	84,00
2009-05-06	B734	D	67,70	71,00	81,50
2009-05-06	E170	D	68,00	70,20	81,90
2009-05-06	AT72	D	67,40	69,00	78,90
2009-05-06	B734	D	68,80	71,80	83,00
2009-05-06	MD11	D	75,00	79,60	90,70
2009-05-06	B737	D	66,50	68,50	77,90
2009-05-07	A320	D	65,20	66,90	76,30
2009-05-07	E170	D	65,40	67,70	77,20
2009-05-07	B735	D	67,60	70,70	81,40
2009-05-07	B735	D	67,40	70,80	80,60
2009-05-07	E170	D	70,40	73,80	84,40
2009-05-07	E170	D	66,60	69,90	79,60
2009-05-07	E170	D	69,30	72,20	83,90
2009-05-07	B735	D	68,50	72,50	79,60
2009-05-07	YK40	D	65,60	67,40	76,10
2009-05-07	JS32	D	67,70	69,40	77,70
2009-05-07	YK40	A	71,90	76,90	88,10
2009-05-07	RJ85	D	66,30	69,20	80,40
2009-05-07	A320	D	69,60	72,80	84,10
2009-05-07	B738	D	66,30	68,40	80,50
2009-05-07	CRJ9	D	70,30	72,50	83,70
2009-05-07	A319	D	67,60	71,30	81,20
2009-05-07	AN26	D	72,00	75,60	84,10
2009-05-07	B735	D	67,80	72,00	80,30
2009-05-07	E170	D	66,90	70,00	79,70
2009-05-07	E170	D	68,10	70,10	81,80
2009-05-07	E170	D	66,30	67,70	77,80
2009-05-07	A321	D	67,20	70,90	78,60
2009-05-07	T154	D	73,60	79,00	88,20
2009-05-07	E170	D	67,20	69,50	79,50
2009-05-07	B734	D	68,40	73,40	82,40
2009-05-07	YK40	D	68,30	70,50	78,30
2009-05-07	A320	D	70,40	73,20	85,00



2009-05-07	E170	D	66,70	68,60	79,90
2009-05-07	GLF5	D	66,10	67,00	76,50
2009-05-07	B734	D	67,80	71,70	83,10
2009-05-07	E170	D	70,20	76,80	85,10
2009-05-07	B738	D	67,10	70,50	80,80
2009-05-07	B763	D	74,40	79,30	89,10
2009-05-07	E190	D	67,80	69,90	81,10
2009-05-07	E170	D	67,60	70,60	80,20
2009-05-07	E170	D	67,60	70,70	78,40
2009-05-07	B735	D	67,20	71,50	80,00
2009-05-07	E170	D	70,90	73,80	84,10
2009-05-07	B733	D	72,40	76,60	85,80
2009-05-07	T154	D	69,80	72,30	80,50
2009-05-07	B733	D	72,40	76,40	85,40
2009-05-07	B734	D	68,40	70,80	81,40
2009-05-07	C560	D	66,70	69,00	76,70
2009-05-07	AT72	D	66,70	67,60	77,80
2009-05-07	B735	D	71,10	74,30	85,60
2009-05-07	E170	D	69,10	72,70	84,30
2009-05-07	B734	D	68,10	72,20	83,00
2009-05-07	E170	D	69,70	73,70	81,80
2009-05-07	B735	D	67,80	69,90	78,30
2009-05-07	A320	D	68,00	71,20	81,20
2009-05-07	B763	D	75,30	78,90	89,20
2009-05-07	CRJ9	D	69,10	72,50	82,10
2009-05-07	B734	D	68,90	72,60	81,90
2009-05-07	B737	D	68,00	70,40	81,00
2009-05-07	B738	D	70,50	75,50	85,40
2009-05-07	E170	D	71,50	74,40	84,20
2009-05-07	B735	D	67,00	69,70	81,30
2009-05-07	E170	D	68,70	70,80	82,80
2009-05-07	A319	D	67,50	68,80	80,50
2009-05-07	E170	D	67,00	68,70	80,00
2009-05-07	B735	D	68,80	70,80	81,30
2009-05-07	B735	D	67,60	69,30	80,10
2009-05-07	P180	D	71,50	75,00	86,00
2009-05-07	GLF5	D	67,30	68,70	77,70
2009-05-07	MD11	D	71,20	74,90	87,20
2009-05-07	E170	D	70,60	73,20	82,90
2009-05-07	E170	D	71,10	73,50	82,80
2009-05-08	B752	A	74,30	77,30	87,90
2009-05-08	AT72	A	71,20	74,00	83,50
2009-05-08	E170	A	70,50	72,40	80,90
2009-05-08	E170	A	69,70	71,70	80,10
2009-05-08	AT72	A	69,70	71,20	80,10
2009-05-08	E170	A	69,40	71,10	79,80
2009-05-08	AT72	A	70,10	72,50	80,50
2009-05-08	AT43	A	70,50	73,10	82,00
2009-05-08	B462	A	69,10	71,20	79,90
2009-05-08	AT72	A	71,00	73,60	81,50
2009-05-08	AT72	A	69,10	70,90	79,10
2009-05-08	RJ85	A	68,80	70,90	79,90
2009-05-08	A319	A	70,80	73,20	82,50
2009-05-08	PC12	A	69,50	72,70	81,80
2009-05-08	A320	A	71,40	75,20	83,70
2009-05-08	B733	A	74,00	77,80	86,30

2009-05-08	B737	A	71,40	75,10	83,40
2009-05-08	CRJ2	A	69,00	71,80	80,70
2009-05-08	B738	A	72,60	76,40	84,90
2009-05-08	B738	A	73,00	77,10	85,60
2009-05-08	RJ85	A	69,80	71,30	79,80
2009-05-08	B738	A	71,30	73,90	82,40
2009-05-08	F100	A	69,70	71,70	80,50
2009-05-08	B735	A	71,70	75,20	83,50
2009-05-08	A320	A	71,40	74,20	82,60
2009-05-08	A320	A	70,20	71,90	80,20
2009-05-08	CRJ9	A	70,20	73,20	81,30
2009-05-08	A319	A	71,70	75,00	83,20
2009-05-08	E170	A	69,80	72,60	80,60
2009-05-08	B763	A	73,00	77,20	86,60
2009-05-08	E170	A	70,10	73,40	81,30
2009-05-08	E170	A	70,30	72,30	80,70
2009-05-08	B735	A	73,50	76,80	85,80
2009-05-08	E170	A	71,00	74,90	82,80
2009-05-08	A321	A	71,00	74,00	82,40
2009-05-08	AT45	A	70,50	73,30	81,70
2009-05-08	AT72	A	70,00	71,70	80,40
2009-05-08	AT72	A	69,30	72,30	80,80
2009-05-08	AT72	A	69,20	71,90	80,30
2009-05-08	E170	A	72,00	75,60	83,50
2009-05-08	AT72	A	69,60	71,90	80,40
2009-05-08	B735	A	72,90	78,20	86,90
2009-05-08	B734	A	72,30	77,10	85,50
2009-05-08	E170	A	69,60	71,90	80,40
2009-05-08	AT72	A	72,70	75,10	85,70
2009-05-08	B738	A	71,80	74,90	83,80
2009-05-08	E170	A	69,20	70,70	79,60
2009-05-08	AT72	A	70,10	72,90	81,80
2009-05-08	B734	A	74,20	77,20	85,70
2009-05-08	A321	A	70,00	73,60	81,40
2009-05-08	B734	A	72,70	76,80	84,70
2009-05-08	E170	A	71,60	74,20	83,30
2009-05-08	A320	A	70,00	73,10	81,50
2009-05-08	A320	A	69,60	72,80	81,00
2009-05-08	E170	A	70,40	72,10	80,80
2009-05-08	A321	A	72,30	77,00	84,80
2009-05-08	B735	A	74,20	77,20	85,30
2009-05-08	A319	A	71,50	74,40	83,50
2009-05-08	YK40	A	72,90	76,80	85,00
2009-05-08	CRJ2	A	67,80	71,00	78,60
2009-05-08	B733	A	73,00	76,90	84,40
2009-05-08	YK40	A	72,30	75,50	83,50
2009-05-08	E170	A	69,20	70,50	79,20
2009-05-08	A320	A	70,30	73,80	82,80
2009-05-08	E190	A	72,50	75,40	83,30
2009-05-08	RJ85	A	71,00	72,90	81,00
2009-05-08	E170	A	70,40	72,60	81,20
2009-05-08	B738	A	72,20	76,50	85,00
2009-05-08	B763	A	71,40	75,10	84,50
2009-05-08	E170	A	68,60	70,80	79,00
2009-05-08	A320	A	70,30	73,00	80,70
2009-05-08	AT72	A	68,60	71,70	79,40

2009-05-08	B733	A	74,10	77,70	85,20
2009-05-08	A320	A	70,00	74,00	81,70
2009-05-08	B763	A	73,00	76,70	86,40
2009-05-08	A319	A	71,80	76,60	82,90
2009-05-08	CRJ2	A	67,10	69,70	77,60
2009-05-08	F100	A	68,70	70,90	80,20
2009-05-08	E170	A	71,80	75,60	81,80
2009-05-08	B735	A	73,30	77,00	85,10
2009-05-08	E170	A	71,70	74,20	82,50
2009-05-08	A319	A	71,60	73,70	82,00
2009-05-08	A320	D	70,30	73,90	83,50
2009-05-08	B733	D	74,50	78,90	87,00
2009-05-08	B733	D	73,00	77,10	85,80
2009-05-08	A320	D	66,00	67,90	78,00
2009-05-08	A320	A	68,30	70,80	80,90
2009-05-08	AT72	D	67,80	69,60	77,80
2009-05-08	E170	A	70,30	73,40	81,10
2009-05-08	RJ85	A	69,00	71,60	80,20
2009-05-08	CRJ9	A	68,80	70,70	78,80
2009-05-08	B738	A	71,80	74,50	82,90
2009-05-08	A320	A	69,90	72,50	80,70
2009-05-08	B737	A	69,60	73,20	81,90
2009-05-08	A320	A	69,90	72,50	80,70
2009-05-08	AT72	A	69,70	71,90	80,20
2009-05-08	RJ1H	A	69,30	70,90	79,30
2009-05-08	B735	A	72,60	76,70	84,40
2009-05-08	A319	A	69,70	72,60	80,50
2009-05-08	B763	D	74,90	79,50	88,60
2009-05-08	A321	A	71,50	74,80	82,70
2009-05-08	E170	A	70,90	73,20	81,70
2009-05-08	A318	A	70,40	72,00	80,40
2009-05-08	B735	A	72,50	75,90	83,90
2009-05-08	B734	A	73,20	76,80	84,30
2009-05-08	E170	A	69,30	70,80	79,30
2009-05-08	AT72	A	68,90	70,10	80,10
2009-05-08	E170	A	70,10	72,60	81,20
2009-05-08	B735	A	73,30	76,60	84,40
2009-05-08	YK40	A	70,50	73,60	81,30
2009-05-08	AT72	A	68,90	72,00	80,00
2009-05-08	AT72	A	70,50	73,00	80,50
2009-05-08	B733	A	75,20	80,10	87,50
2009-05-08	B736	A	70,20	72,80	81,40
2009-05-08	F100	A	69,50	71,10	80,60
2009-05-08	E170	A	70,00	72,40	81,40
2009-05-08	T154	A	72,70	77,50	86,70
2009-05-08	B737	A	72,00	73,80	82,00
2009-05-08	E170	A	70,00	72,80	80,70
2009-05-08	CRJ2	A	68,40	70,20	78,40
2009-05-08	A320	A	71,40	74,20	83,10
2009-05-08	E170	A	70,10	73,10	80,90
2009-05-08	B752	A	71,90	75,50	85,00
2009-05-08	E170	A	69,90	72,00	80,30
2009-05-08	B734	A	73,90	78,60	87,20
2009-05-08	B735	A	73,60	76,50	84,70
2009-05-08	T154	A	74,80	79,70	88,90
2009-05-08	E170	A	70,00	73,20	81,10

2009-05-08	B735	A	72,60	76,40	84,70
2009-05-08	B735	A	72,60	77,00	85,10
2009-05-08	AT72	A	70,50	72,40	83,00
2009-05-08	E170	A	69,60	72,10	79,60
2009-05-08	E170	A	69,70	71,90	80,10
2009-05-08	E170	A	69,90	71,50	79,90
2009-05-08	B733	A	73,70	78,40	86,70
2009-05-08	B734	A	74,20	79,00	87,20
2009-05-08	E170	A	70,90	73,90	81,70
2009-05-08	AT72	A	69,40	72,00	80,60
2009-05-08	B733	A	73,40	77,70	84,60
2009-05-09	A320	D	66,60	68,70	79,60
2009-05-09	A320	D	66,60	68,80	81,40
2009-05-09	B734	D	67,60	71,60	80,90
2009-05-09	E170	D	65,40	67,00	75,80
2009-05-09	E170	D	66,80	68,50	80,20
2009-05-09	B733	D	73,40	79,20	87,50
2009-05-09	B738	D	67,00	70,20	79,50
2009-05-09	E170	D	70,00	72,70	83,50
2009-05-09	E170	D	65,60	68,00	78,40
2009-05-09	AT45	D	67,40	69,60	79,50
2009-05-09	B735	D	68,50	72,10	82,70
2009-05-09	B733	D	71,80	76,30	85,20
2009-05-09	B734	D	68,20	71,10	81,20
2009-05-09	B735	D	67,80	71,60	80,10
2009-05-09	A320	D	68,20	70,70	81,80
2009-05-09	E170	D	65,30	67,40	77,40
2009-05-09	E170	D	68,00	71,30	81,00
2009-05-09	E170	D	66,30	69,30	77,80
2009-05-09	B734	D	66,90	71,20	78,70
2009-05-09	A320	D	70,80	73,60	84,20
2009-05-09	B734	D	69,40	72,20	82,80
2009-05-09	B734	D	68,00	70,20	80,50
2009-05-09	AT72	D	67,60	69,00	77,60
2009-05-09	B734	D	68,50	73,40	80,60
2009-05-09	E190	D	70,70	73,30	83,50
2009-05-09	B733	D	70,90	75,70	84,50
2009-05-09	A320	D	66,00	68,30	77,10
2009-05-09	E170	D	70,40	73,80	84,20
2009-05-09	E170	D	66,10	69,30	77,60
2009-05-09	B735	D	69,00	74,00	82,50
2009-05-09	B734	D	66,80	68,90	80,30
2009-05-09	B735	D	70,70	75,70	85,00
2009-05-09	E170	D	68,20	71,30	81,80
2009-05-09	E170	D	67,20	69,30	79,20
2009-05-09	E170	D	67,70	70,50	81,50
2009-05-09	E170	D	69,80	73,00	83,00
2009-05-09	A319	D	69,30	71,30	81,80
2009-05-09	B734	D	67,00	69,10	79,80
2009-05-10	AT72	A	67,20	69,70	78,30
2009-05-10	B734	A	73,50	77,50	85,80
2009-05-10	E170	A	70,40	72,90	81,20
2009-05-10	AT72	D	67,00	67,80	77,00
2009-05-10	E170	D	68,10	70,60	80,10
2009-05-10	F100	A	68,40	70,90	80,10
2009-05-10	F100	A	69,00	71,10	79,80

2009-05-10	B733	A	72,80	77,30	85,80
2009-05-10	E170	A	69,40	75,00	81,20
2009-05-10	AT45	A	69,40	71,90	80,20
2009-05-10	B763	A	73,00	76,90	87,00
2009-05-10	A320	A	70,70	74,70	83,30
2009-05-10	RJ85	A	70,20	73,10	81,30
2009-05-10	A321	A	71,20	73,80	82,70
2009-05-10	A321	A	72,60	75,60	84,60
2009-05-10	E170	A	70,70	73,70	82,20
2009-05-10	A320	A	69,50	73,20	81,60
2009-05-10	E170	A	70,40	72,30	81,50
2009-05-10	A320	A	69,40	72,80	81,70
2009-05-10	B734	A	73,50	78,00	85,80
2009-05-10	A319	A	71,80	75,10	84,10
2009-05-10	E170	A	69,50	72,00	80,90
2009-05-10	P180	A	72,90	77,40	88,10
2009-05-10	T154	A	75,50	80,20	89,30
2009-05-10	B735	A	73,40	79,40	85,40
2009-05-10	AT45	A	70,00	72,90	80,40
2009-05-10	E190	A	71,50	74,40	83,00
2009-05-10	B733	A	73,70	78,10	86,00
2009-05-10	A320	A	70,20	73,10	82,20
2009-05-10	RJ85	A	70,40	72,60	80,80
2009-05-10	E170	A	70,50	73,80	81,70
2009-05-10	B752	A	71,70	76,30	85,60
2009-05-10	B738	A	73,10	77,60	85,90
2009-05-10	E170	A	70,80	73,00	81,20
2009-05-10	AT72	A	69,00	71,60	81,10
2009-05-10	AT45	A	69,60	72,90	80,70
2009-05-10	A319	A	73,30	75,50	83,70
2009-05-10	A320	A	71,20	74,30	82,90
2009-05-10	A320	A	70,60	73,10	81,70
2009-05-10	B733	A	73,30	78,80	85,40
2009-05-10	A320	A	71,80	75,90	84,10
2009-05-10	F100	A	75,50	77,80	87,30
2009-05-10	B735	A	75,50	79,50	86,60
2009-05-10	B733	A	71,90	74,90	84,00
2009-05-10	E170	A	70,90	73,50	81,70
2009-05-10	AT72	A	68,80	71,70	78,80
2009-05-10	A319	A	70,80	74,20	82,00
2009-05-10	B734	A	72,50	76,20	84,80
2009-05-10	E170	A	72,90	77,10	83,30
2009-05-10	A319	A	71,10	73,50	82,20
2009-05-10	AT72	A	69,00	71,20	79,80
2009-05-10	B735	A	72,20	75,20	84,20
2009-05-10	B734	A	73,30	76,70	85,40
2009-05-10	CRJ2	A	68,80	71,40	78,80
2009-05-10	E170	A	71,90	74,40	81,90
2009-05-10	B735	A	72,40	76,10	84,70
2009-05-10	E170	A	69,90	71,80	80,70
2009-05-10	A319	A	69,90	72,50	80,30
2009-05-10	E170	A	69,60	72,20	81,40
2009-05-10	RJ85	A	70,30	72,40	81,40
2009-05-10	E170	A	69,50	71,60	80,60
2009-05-10	AT45	A	69,40	72,10	80,80
2009-05-10	B737	A	71,70	75,50	83,40

2009-05-10	MD87	A	70,60	73,40	82,60
2009-05-10	A320	A	69,90	72,70	80,70
2009-05-10	A320	A	70,00	72,80	80,40
2009-05-10	E170	A	69,70	72,40	79,70
2009-05-10	A320	A	70,30	73,30	81,70
2009-05-10	A320	A	70,10	72,90	80,10
2009-05-10	A319	A	69,90	72,80	80,70
2009-05-10	B735	A	73,00	77,00	83,80
2009-05-10	E170	A	68,10	71,20	79,20
2009-05-10	AT72	A	73,40	77,40	85,50
2009-05-10	B735	A	73,90	76,80	84,70
2009-05-10	AT72	A	70,90	73,30	80,90
2009-05-10	DH8D	A	70,20	73,50	80,20
2009-05-10	B734	A	74,00	78,30	86,10
2009-05-10	B733	A	72,20	75,10	83,70
2009-05-10	E170	D	65,30	67,80	78,10
2009-05-10	E145	D	67,20	69,30	77,20
2009-05-10	E170	D	66,00	68,80	76,00
2009-05-10	E190	D	68,10	71,20	80,20
2009-05-10	B735	D	66,90	69,20	81,60
2009-05-10	B737	D	69,10	71,00	82,10
2009-05-11	AT72	A	71,70	74,00	83,50
2009-05-11	E170	D	66,40	67,60	76,40
2009-05-11	B734	D	68,20	71,20	81,90
2009-05-11	B733	D	67,30	70,40	79,60
2009-05-11	E170	D	66,30	67,20	77,10
2009-05-11	B733	D	76,60	80,80	90,00
2009-05-11	E170	D	66,50	68,40	80,30
2009-05-11	E170	D	71,60	73,90	84,70
2009-05-11	E170	D	66,60	68,40	76,60
2009-05-11	B735	D	68,40	72,00	82,60
2009-05-11	B738	D	68,30	69,50	81,10
2009-05-11	E190	D	70,20	72,40	82,50
2009-05-11	F2TH	D	67,30	69,70	77,30
2009-05-11	CRJ9	D	67,60	69,80	80,60
2009-05-11	A320	D	69,50	72,00	83,90
2009-05-11	A319	D	66,70	69,10	78,70
2009-05-11	E170	D	69,90	73,20	84,10
2009-05-11	A320	D	71,90	76,50	85,80
2009-05-11	A320	A	68,80	70,30	79,20
2009-05-11	B735	D	67,40	70,30	80,20
2009-05-11	B733	D	70,30	73,90	85,50
2009-05-11	E170	D	68,10	70,70	80,90
2009-05-11	B734	D	70,70	73,10	83,20
2009-05-11	E170	D	65,80	69,70	78,10
2009-05-11	AT72	D	67,30	69,40	79,60
2009-05-11	B734	D	68,10	71,70	81,90
2009-05-11	B734	D	68,00	71,70	81,80
2009-05-11	B735	D	68,30	71,00	79,00
2009-05-11	A321	D	66,70	69,90	79,50
2009-05-11	B763	D	75,70	79,70	90,20
2009-05-11	E170	D	68,60	71,40	81,70
2009-05-11	E170	D	68,10	71,70	82,10
2009-05-11	E170	D	67,90	70,30	80,40
2009-05-11	A320	D	68,90	71,20	81,40
2009-05-11	E170	D	66,80	70,80	81,30

2009-05-11	B733	D	74,90	80,00	89,40
2009-05-11	A320	D	70,80	73,90	83,10
2009-05-11	B733	D	74,10	78,80	87,50
2009-05-11	B763	D	74,00	77,90	88,30
2009-05-11	A319	D	66,00	68,10	78,30
2009-05-11	B735	D	69,80	73,50	82,10
2009-05-11	B734	D	73,80	77,80	89,20
2009-05-11	E170	D	67,20	68,80	78,30
2009-05-11	E170	D	66,40	68,10	77,90
2009-05-11	E170	D	71,80	75,40	84,30
2009-05-11	B735	D	68,10	71,90	81,70
2009-05-11	E170	D	67,90	69,90	79,40
2009-05-11	AT72	D	66,70	67,30	77,80
2009-05-11	E170	D	69,50	71,70	83,80
2009-05-11	CRJ9	D	70,80	72,80	83,90
2009-05-11	E170	D	70,10	72,30	82,40
2009-05-11	E170	D	66,10	67,60	76,60
2009-05-11	B734	D	67,80	69,80	78,30
2009-05-11	E170	D	74,80	80,20	87,60
2009-05-11	A320	D	66,10	69,30	79,90
2009-05-11	B735	D	68,40	71,80	81,40
2009-05-11	E190	D	70,80	74,70	85,30
2009-05-11	A319	D	72,00	74,70	85,40
2009-05-11	B735	D	67,10	68,50	77,10
2009-05-11	E170	D	67,40	68,80	78,80
2009-05-11	E170	D	71,20	74,90	85,60
2009-05-11	E170	D	68,60	70,30	80,30
2009-05-11	B734	D	69,50	73,80	83,50
2009-05-11	B737	D	66,30	68,00	77,70
2009-05-11	B752	D	67,50	68,90	80,30
2009-05-12	E170	D	67,50	69,60	79,80
2009-05-12	B735	D	69,10	72,90	82,80
2009-05-12	E170	D	68,40	70,40	80,70
2009-05-12	B738	D	70,20	72,40	83,20
2009-05-12	B733	D	77,00	82,00	90,20
2009-05-12	B735	D	67,90	70,20	81,50
2009-05-12	E170	D	66,30	67,90	77,10
2009-05-12	E170	D	68,20	70,40	79,30
2009-05-12	B738	D	68,90	72,10	84,10
2009-05-12	E170	D	67,20	69,30	80,80
2009-05-12	E170	D	66,20	67,70	78,00
2009-05-12	E170	D	66,20	69,80	78,80
2009-05-12	B738	D	70,00	73,60	84,10
2009-05-12	E170	D	69,60	72,90	84,20
2009-05-12	B752	D	66,50	68,30	79,30
2009-05-12	MD11	D	69,70	74,10	86,30
2009-05-12	E190	D	70,20	73,20	84,40
2009-05-12	B738	D	67,30	70,10	79,10
2009-05-12	MD82	D	75,10	80,70	91,20
2009-05-12	A319	D	67,50	70,90	81,00
2009-05-12	B738	D	72,80	76,80	88,10
2009-05-12	YK40	A	72,20	76,90	85,00
2009-05-12	B733	D	67,90	71,30	80,60
2009-05-12	E170	D	67,10	68,60	77,90
2009-05-12	A320	D	70,90	73,90	85,10
2009-05-12	E170	D	70,20	72,30	83,50

2009-05-12	E170	D	72,20	73,90	84,20
2009-05-12	B735	D	66,00	67,60	76,00
2009-05-12	A320	D	68,50	71,70	83,10
2009-05-12	A320	D	70,30	73,60	86,10
2009-05-12	E170	D	67,70	69,30	78,50
2009-05-12	E170	D	71,60	75,10	85,00
2009-05-12	B735	D	69,80	72,60	80,20
2009-05-12	E170	D	66,10	68,00	77,60
2009-05-12	B734	D	67,10	69,50	78,20
2009-05-12	T154	D	71,20	73,90	83,20
2009-05-12	E170	D	69,30	72,10	84,60
2009-05-12	B763	D	73,70	78,30	88,00
2009-05-12	E170	D	65,90	68,50	79,10
2009-05-12	B735	D	67,00	69,60	79,50
2009-05-12	E170	D	70,80	73,80	83,80
2009-05-12	E170	D	66,10	69,60	77,90
2009-05-12	B733	D	73,10	77,20	86,80
2009-05-12	B735	D	67,50	70,30	83,70
2009-05-12	B734	D	69,80	73,90	83,20
2009-05-12	E170	D	73,00	76,20	85,30
2009-05-12	B735	D	67,40	71,50	81,20
2009-05-12	B735	D	68,90	74,90	86,10
2009-05-12	B763	D	75,30	79,70	90,10
2009-05-12	B738	D	69,60	72,70	81,00
2009-05-12	CRJ9	D	67,90	70,70	82,00
2009-05-12	E145	D	67,30	68,80	77,30
2009-05-12	E170	D	66,60	69,90	79,20
2009-05-12	B734	D	67,50	70,80	80,90
2009-05-12	B763	D	74,70	78,30	89,30
2009-05-12	A320	A	68,60	72,90	83,20
2009-05-12	P180	D	72,00	76,80	86,70
2009-05-12	E170	D	70,30	73,00	83,90
2009-05-12	B735	D	67,40	71,10	82,40
2009-05-12	AT72	D	66,40	68,30	76,80
2009-05-12	A320	D	66,80	69,50	78,60
2009-05-12	E170	D	67,00	68,60	77,00
2009-05-12	E170	D	66,50	68,80	76,90
2009-05-12	B735	D	67,30	69,90	81,90
2009-05-12	P180	D	69,60	73,10	83,30
2009-05-12	B737	D	67,70	69,90	80,70
2009-05-12	MD11	D	72,50	76,80	88,00
2009-05-13	A320	D	72,90	75,90	86,50
2009-05-13	B734	D	67,60	68,80	79,00
2009-05-13	E170	D	66,60	67,90	77,70
2009-05-13	B735	D	67,10	70,60	80,90
2009-05-13	B734	D	67,70	70,70	82,00
2009-05-13	B738	D	68,60	71,90	82,40
2009-05-13	B734	D	69,10	71,50	82,30
2009-05-13	B735	D	68,70	72,30	82,30
2009-05-13	E170	D	65,50	67,20	75,90
2009-05-13	B733	D	68,50	71,30	79,70
2009-05-13	E170	D	72,20	75,90	86,00
2009-05-13	B735	D	68,20	72,10	82,60
2009-05-13	E170	D	67,30	69,20	77,30
2009-05-13	B734	D	68,00	71,30	82,50
2009-05-13	B735	D	66,70	70,20	78,70



2009-05-13	E170	D	69,00	71,90	83,10
2009-05-13	B734	D	69,90	73,00	81,60
2009-05-13	E170	D	67,30	69,00	81,10
2009-05-13	B734	D	69,80	74,30	87,60
2009-05-13	RJ85	D	68,50	71,30	85,20
2009-05-13	B734	D	70,80	75,50	85,80
2009-05-13	MD11	D	69,70	73,70	84,00
2009-05-13	E170	D	68,80	72,10	83,40
2009-05-13	MD87	D	74,40	83,10	92,10
2009-05-13	B738	D	70,10	74,10	85,30
2009-05-13	B734	D	71,00	75,20	85,00
2009-05-13	A320	D	71,90	76,00	85,50
2009-05-13	B733	D	67,20	68,70	77,20
2009-05-13	B734	D	68,10	72,10	81,70
2009-05-13	E170	D	66,30	69,50	80,60
2009-05-13	A321	D	71,60	75,80	85,80
2009-05-13	B734	D	67,70	70,50	82,10
2009-05-13	E170	D	67,10	69,30	78,50
2009-05-13	AT72	D	67,40	68,70	78,90
2009-05-13	A320	D	71,00	72,90	84,60
2009-05-13	E170	D	69,50	72,40	85,20
2009-05-13	E170	D	68,10	71,20	80,90
2009-05-13	B763	D	73,60	78,10	88,20
2009-05-13	E170	D	66,80	68,80	78,90
2009-05-13	A320	D	68,20	70,90	82,40
2009-05-13	B733	D	72,20	75,00	84,80
2009-05-13	B734	D	65,70	68,80	76,10
2009-05-13	T154	D	75,00	80,40	88,60
2009-05-13	B735	D	67,90	70,30	79,70
2009-05-13	B734	D	68,50	71,20	82,30
2009-05-13	P180	D	68,90	73,60	83,40
2009-05-13	B734	D	69,10	72,50	82,90
2009-05-13	B763	D	73,90	78,40	88,90
2009-05-13	E170	D	67,20	68,80	79,00
2009-05-13	E170	D	70,60	73,00	83,40
2009-05-13	E170	D	66,30	68,50	78,30
2009-05-13	B735	D	66,70	69,50	79,00
2009-05-13	B763	D	74,30	78,90	88,60
2009-05-13	B734	D	69,80	74,80	83,20
2009-05-13	C650	D	67,60	70,80	80,20
2009-05-13	E170	D	66,40	68,30	77,50
2009-05-13	CRJ9	D	67,90	69,90	81,30
2009-05-13	B735	D	67,70	71,60	80,30
2009-05-13	E170	D	65,90	66,90	77,40
2009-05-13	E170	D	68,10	70,30	82,70
2009-05-13	B734	D	66,60	69,10	80,60
2009-05-13	E170	D	68,00	69,70	82,00
2009-05-13	B735	D	67,40	69,40	78,50
2009-05-13	B735	D	68,70	71,90	83,30
2009-05-13	B734	D	69,40	72,70	82,20
2009-05-13	MD11	D	69,80	73,40	84,60
2009-05-13	E170	D	68,50	70,80	81,50
2009-05-13	B738	D	65,70	68,60	76,50
2009-05-14	A320	D	66,40	68,90	78,70
2009-05-14	E170	D	67,20	68,80	80,20
2009-05-14	B735	D	68,90	71,20	82,50

2009-05-14	B735	D	67,30	69,30	80,80
2009-05-14	E170	D	66,90	69,10	80,70
2009-05-14	E170	D	69,40	72,10	84,00
2009-05-14	E170	D	70,40	73,30	84,20
2009-05-14	B734	D	70,00	75,20	85,40
2009-05-14	B735	D	66,60	69,40	80,80
2009-05-14	E170	D	65,70	68,60	79,90
2009-05-14	MD11	D	73,40	78,60	90,20
2009-05-14	E190	D	67,70	69,90	80,00
2009-05-14	MD87	D	74,90	78,10	90,40
2009-05-14	B738	D	66,50	69,00	78,50
2009-05-14	A321	D	66,80	70,00	78,60
2009-05-14	T154	D	74,30	78,50	87,30
2009-05-14	B734	D	68,20	72,30	81,80
2009-05-14	E170	D	67,50	70,00	77,90
2009-05-14	E170	D	66,30	67,70	77,10
2009-05-14	A321	D	70,50	73,70	84,30
2009-05-14	A320	D	70,60	74,00	84,40
2009-05-14	B734	D	69,00	72,00	82,40
2009-05-14	B734	D	67,70	69,60	82,30
2009-05-14	E170	D	68,10	71,50	83,10
2009-05-14	B734	D	68,60	72,00	81,10
2009-05-14	E170	D	69,70	73,70	84,60
2009-05-14	B735	D	66,20	69,10	78,00
2009-05-14	E170	D	67,30	70,20	78,80
2009-05-14	GLF5	D	66,40	70,50	79,00
2009-05-14	A321	D	71,20	74,10	83,70
2009-05-14	A320	D	70,80	74,50	84,10
2009-05-14	A320	D	67,30	71,10	80,90
2009-05-14	RJ85	D	64,30	66,30	76,10
2009-05-14	E170	D	67,40	69,30	79,90
2009-05-14	B735	D	66,20	68,20	76,60
2009-05-14	E170	D	66,80	69,10	81,40
2009-05-14	CRJ7	D	66,30	69,30	79,10
2009-05-14	A320	D	68,50	71,90	82,30
2009-05-14	F100	D	67,50	70,70	81,90
2009-05-14	B735	D	69,60	74,00	83,20
2009-05-14	A320	D	68,60	70,70	81,60
2009-05-14	E170	D	67,90	70,40	81,10
2009-05-14	A320	D	67,20	70,20	80,20
2009-05-14	E170	D	66,40	69,00	77,90
2009-05-14	E170	D	70,10	73,30	82,20
2009-05-14	A320	D	70,90	73,70	83,40
2009-05-14	E170	D	69,00	71,50	81,60
2009-05-14	RJ85	D	69,40	72,20	81,70
2009-05-14	E170	D	68,80	71,30	81,60
2009-05-14	AT45	D	66,50	68,20	76,50
2009-05-14	B733	D	66,20	69,00	78,70
2009-05-14	B738	D	69,50	72,70	83,90
2009-05-14	E170	D	70,10	73,20	80,90
2009-05-14	A320	D	72,70	76,10	85,30
2009-05-14	AN12	D	76,50	81,60	89,70
2009-05-14	B735	D	68,90	70,20	79,70
2009-05-14	A320	D	71,30	74,60	83,60
2009-05-14	A318	D	66,80	68,90	77,90
2009-05-14	E170	D	66,80	68,50	78,50

2009-05-14	B733	D	70,90	74,20	84,00
2009-05-14	A319	D	69,70	71,40	81,20
2009-05-14	E170	D	68,50	70,00	78,90
2009-05-14	B734	D	68,60	70,30	80,90
2009-05-14	E170	D	68,00	69,30	81,20
2009-05-14	B737	D	67,50	70,20	79,80
2009-05-15	A320	D	71,40	74,40	83,90
2009-05-15	A320	D	66,90	68,00	78,60
2009-05-15	B734	D	70,20	73,10	84,00
2009-05-15	A320	D	68,60	71,30	81,10
2009-05-15	B733	D	69,50	71,70	81,00
2009-05-15	B735	D	70,20	73,70	82,20
2009-05-15	B734	D	67,10	69,00	77,50
2009-05-15	RJ85	D	68,60	71,80	81,40
2009-05-15	E170	D	69,50	71,70	81,30
2009-05-15	MD11	D	74,90	80,90	90,40
2009-05-15	A320	D	68,80	72,80	82,40
2009-05-15	A321	A	67,50	70,10	79,80
2009-05-15	B734	D	70,70	74,50	83,90
2009-05-15	A321	D	69,10	72,90	81,10
2009-05-15	A319	D	67,60	70,10	79,70
2009-05-15	A320	D	70,10	74,10	82,40
2009-05-15	A320	D	68,20	69,70	79,00
2009-05-15	P180	D	69,30	75,70	82,70
2009-05-15	E170	D	68,80	71,90	81,40
2009-05-15	RJ85	D	66,80	68,50	76,80
2009-05-15	E145	D	67,10	69,10	77,10
2009-05-15	A321	D	68,20	70,60	82,50
2009-05-15	E170	D	68,00	70,90	81,00
2009-05-15	A320	D	69,60	72,50	82,40
2009-05-15	A319	D	68,50	70,20	80,30
2009-05-15	F100	D	69,40	73,30	80,90
2009-05-15	A320	D	68,60	72,00	81,60
2009-05-15	A319	D	68,70	70,90	79,80
2009-05-15	E170	D	69,30	72,00	81,80
2009-05-15	A320	D	68,00	71,30	82,00
2009-05-15	E170	D	68,70	72,20	82,30
2009-05-15	E170	D	69,10	71,60	82,50
2009-05-15	E170	D	69,30	72,20	81,30
2009-05-15	B735	D	69,60	74,10	82,80
2009-05-15	A319	D	67,10	69,20	77,10
2009-05-15	RJ85	D	66,00	67,70	76,80
2009-05-15	B735	D	70,20	74,50	83,00
2009-05-15	E170	D	68,40	72,00	80,90
2009-05-15	B737	D	67,80	69,80	78,90
2009-05-15	B738	D	71,30	75,50	85,80
2009-05-15	A320	D	70,30	73,00	82,60
2009-05-15	A320	D	71,70	74,80	84,00
2009-05-15	RJ85	D	66,80	69,10	79,30
2009-05-15	A320	D	70,50	73,40	82,50
2009-05-15	B735	D	70,90	73,50	82,00
2009-05-15	A321	D	71,50	76,80	84,90
2009-05-15	A318	D	66,80	68,70	77,20
2009-05-15	E170	D	66,40	67,80	79,20
2009-05-15	YK40	D	67,10	69,50	78,60
2009-05-15	F100	D	70,00	71,70	82,30

2009-05-15	E170	D	68,50	71,70	81,80
2009-05-15	B733	D	71,20	73,40	83,90
2009-05-15	B737	D	69,60	72,10	81,90
2009-05-15	B462	D	67,50	68,20	78,70
2009-05-16	A320	D	68,50	71,10	80,00
2009-05-16	B734	D	72,00	75,20	86,50
2009-05-16	E170	D	70,70	73,50	83,50
2009-05-16	A320	D	70,60	73,40	83,60
2009-05-16	B738	D	66,30	67,40	77,10
2009-05-16	E170	D	71,10	73,00	84,40
2009-05-16	B735	D	70,50	73,80	85,30
2009-05-16	E170	D	66,90	68,50	79,40
2009-05-16	E170	D	68,50	71,20	81,30
2009-05-16	A319	D	68,30	70,80	81,50
2009-05-16	B737	D	68,10	70,60	82,30
2009-05-16	A320	D	71,10	75,10	85,80
2009-05-16	A320	D	69,30	71,60	83,10
2009-05-16	E170	D	69,40	72,40	84,30
2009-05-16	B733	D	68,40	70,90	81,00
2009-05-16	B735	D	70,00	72,90	83,30
2009-05-17	A320	D	72,20	75,60	84,20
2009-05-17	B734	D	68,80	72,50	81,60
2009-05-17	A320	D	71,50	74,40	83,60
2009-05-17	B733	D	68,30	69,90	79,10
2009-05-17	B735	D	66,60	68,80	78,40
2009-05-17	B733	D	68,20	70,10	79,00
2009-05-17	B734	D	72,00	75,50	85,00
2009-05-17	E170	D	67,10	69,60	79,40
2009-05-17	B733	D	69,20	70,90	80,30
2009-05-17	B734	D	71,20	74,40	84,60
2009-05-17	E170	D	69,50	71,10	81,20
2009-05-17	B734	D	69,70	73,30	84,20
2009-05-17	A320	D	71,90	76,00	85,50
2009-05-17	A321	D	71,30	76,50	86,60
2009-05-17	A319	D	70,10	73,50	84,30
2009-05-17	RJ85	D	66,70	68,80	76,70
2009-05-17	E170	D	71,00	74,20	84,10
2009-05-17	A320	D	68,90	70,70	82,50
2009-05-17	E170	D	67,60	70,40	79,90
2009-05-17	A319	D	70,10	72,80	83,60
2009-05-17	A310	D	70,80	73,90	85,20
2009-05-17	A320	D	71,40	74,10	84,80
2009-05-17	A319	D	67,50	69,40	79,80
2009-05-17	A319	D	68,00	70,50	81,60
2009-05-17	E170	D	67,30	70,80	81,60
2009-05-17	A320	D	69,40	72,10	82,50
2009-05-17	E170	D	69,40	71,90	83,00
2009-05-17	E170	D	71,70	74,80	84,70
2009-05-17	E170	D	70,60	72,50	83,20
2009-05-17	B735	D	70,70	74,30	83,70
2009-05-17	E170	D	71,20	75,00	83,70
2009-05-17	E170	D	68,90	71,70	83,10
2009-05-17	A320	D	71,60	75,20	84,70
2009-05-17	RJ1H	D	70,90	73,70	84,20
2009-05-17	A320	D	73,40	77,70	86,20
2009-05-17	A320	D	71,70	73,50	83,70

2009-05-17	B735	D	66,30	67,90	77,40
2009-05-17	A319	D	68,30	70,00	82,10
2009-05-17	B772	D	67,40	69,60	78,50
2009-05-17	B733	D	69,30	72,60	82,30
2009-05-17	E170	D	69,50	72,20	82,30
2009-05-17	F100	D	69,30	71,30	83,30
2009-05-17	E170	D	67,90	70,00	82,00
2009-05-17	B735	D	68,80	71,30	80,90
2009-05-17	E170	D	67,30	69,00	80,70
2009-05-17	CRJ7	D	67,80	69,10	79,50
2009-05-19	A320	D	71,50	74,10	84,50
2009-05-19	B733	D	68,00	69,00	79,50
2009-05-19	A320	D	67,30	68,90	77,30
2009-05-19	E170	D	69,10	71,50	82,10
2009-05-19	E170	D	67,20	68,30	78,70
2009-05-19	B738	D	72,40	76,00	86,90
2009-05-19	E170	D	66,90	67,90	76,90
2009-05-19	E170	D	65,90	67,60	75,90
2009-05-19	B738	D	70,80	73,80	85,10
2009-05-19	E170	D	66,80	69,00	77,60
2009-05-19	B752	D	66,80	68,50	80,20
2009-05-19	MD11	D	73,70	77,00	88,90
2009-05-19	B735	D	67,60	68,60	77,60
2009-05-19	A319	D	69,80	72,30	83,10
2009-05-19	MD87	D	72,20	76,80	86,90
2009-05-19	A319	D	71,40	73,70	83,90
2009-05-19	B733	D	69,30	73,00	82,10
2009-05-19	B738	D	69,20	71,60	82,00
2009-05-19	A320	D	71,50	74,80	84,70
2009-05-19	E170	D	66,70	69,80	81,70
2009-05-19	B735	D	71,20	74,40	84,20
2009-05-19	E170	D	68,20	71,00	81,70
2009-05-19	E170	D	68,60	71,80	82,80
2009-05-19	E170	D	68,10	69,80	82,10
2009-05-19	FA50	D	70,40	73,60	84,00
2009-05-19	A321	D	70,80	74,40	84,30
2009-05-19	A320	D	70,90	74,10	83,70
2009-05-19	A321	D	71,50	74,60	85,40
2009-05-19	A319	D	66,30	68,00	76,30
2009-05-19	A320	D	69,00	71,60	82,10
2009-05-19	B733	D	73,60	76,60	85,70
2009-05-19	E170	D	69,00	71,90	81,70
2009-05-19	A320	D	68,70	71,50	81,40
2009-05-19	F100	D	66,50	69,00	80,20
2009-05-19	A320	D	69,30	71,60	81,90
2009-05-19	B738	D	70,70	73,20	84,70
2009-05-19	A319	D	68,80	70,70	81,60
2009-05-19	A320	D	67,30	68,90	78,10
2009-05-19	AT72	D	79,20	85,40	95,10
2009-05-19	E170	D	68,20	70,20	81,30
2009-05-19	E170	D	68,30	70,70	80,40
2009-05-19	E170	D	70,00	72,60	82,60
2009-05-19	B738	D	67,60	71,30	80,90
2009-05-19	RJ85	D	70,40	72,80	83,40
2009-05-19	A320	D	71,60	75,70	85,20
2009-05-19	E145	D	66,70	67,90	77,50

2009-05-19	E170	D	67,30	70,00	81,90
2009-05-19	A320	D	68,50	71,70	81,30
2009-05-19	B737	D	67,70	70,90	81,50
2009-05-19	P180	D	66,60	68,40	77,00
2009-05-19	RJ85	D	67,80	69,90	80,30
2009-05-19	A321	D	72,40	76,10	85,40
2009-05-19	B735	D	68,60	70,40	80,40
2009-05-19	A320	D	71,90	74,50	84,20
2009-05-19	A318	D	66,50	67,90	78,60
2009-05-19	E170	D	66,80	68,60	79,80
2009-05-19	F100	D	67,60	69,80	80,80
2009-05-19	B733	D	69,80	71,50	82,80
2009-05-19	E170	D	68,00	69,80	78,00
2009-05-19	B738	D	68,30	70,60	81,40
2009-05-19	E170	D	69,30	72,00	81,30
2009-05-20	B738	D	70,20	71,50	82,30
2009-05-20	A320	D	68,30	71,60	80,30
2009-05-20	B738	D	69,40	71,90	83,70
2009-05-20	B734	D	68,60	70,60	81,10
2009-05-20	B738	D	72,10	74,50	84,90
2009-05-20	B735	D	68,00	69,60	79,10
2009-05-20	B733	D	68,60	70,80	80,70
2009-05-20	A320	D	67,90	70,40	82,30
2009-05-20	E170	D	66,50	67,50	78,80
2009-05-20	B733	D	68,40	70,80	81,60
2009-05-20	E170	D	68,50	70,70	80,50
2009-05-20	E170	D	67,80	68,70	79,80
2009-05-20	E170	D	67,20	69,20	79,70
2009-05-20	B735	D	69,40	71,90	82,60
2009-05-20	B734	D	67,20	68,90	79,50
2009-05-20	A320	D	69,00	71,80	81,30
2009-05-20	RJ85	D	70,30	72,90	82,90
2009-05-20	E170	D	68,50	70,70	81,10
2009-05-20	B735	D	70,70	73,20	83,00
2009-05-20	B734	D	66,70	69,10	79,50
2009-05-20	L410	A	67,10	68,40	78,50
2009-05-20	MD11	D	75,30	81,10	90,80
2009-05-20	RJ85	D	68,00	71,00	81,40
2009-05-20	F100	D	69,90	72,30	84,10
2009-05-20	B738	D	69,80	74,40	83,40
2009-05-20	A319	D	71,80	75,70	84,80
2009-05-20	A320	D	67,60	69,70	79,60
2009-05-20	E170	D	67,20	69,20	78,30
2009-05-20	E170	D	68,40	71,20	82,50
2009-05-20	A320	D	71,30	75,20	84,80
2009-05-20	B734	D	70,00	72,20	82,80
2009-05-20	A319	D	71,10	74,10	84,50
2009-05-20	A321	D	70,10	74,10	84,50
2009-05-20	A320	D	70,70	75,00	84,10
2009-05-20	B738	D	69,60	73,70	83,00
2009-05-20	B738	D	66,70	69,20	79,50
2009-05-20	E170	D	66,80	69,00	80,60
2009-05-20	A319	D	68,70	70,80	82,10
2009-05-20	B738	D	67,40	69,40	78,50
2009-05-20	A320	D	69,40	72,90	82,60
2009-05-20	B733	D	66,40	68,50	76,40

2009-05-20	A321	D	73,10	76,80	85,20
2009-05-20	E170	D	67,70	71,30	81,30
2009-05-20	A319	D	69,80	73,40	83,30
2009-05-20	F100	D	68,30	71,70	82,40
2009-05-20	A320	D	71,80	75,40	83,80
2009-05-20	A320	D	69,50	73,00	81,90
2009-05-20	RJ85	D	66,40	68,50	78,10
2009-05-20	A319	D	66,00	69,10	76,80
2009-05-20	B734	D	71,30	74,90	84,90
2009-05-20	B735	D	68,30	72,50	81,10
2009-05-20	A319	D	69,60	72,00	83,00
2009-05-20	E145	D	66,40	68,70	76,80
2009-05-20	B738	D	69,40	73,60	82,60
2009-05-20	E170	D	69,30	71,40	81,10
2009-05-20	A320	D	68,20	70,60	82,30
2009-05-20	B735	D	69,30	71,70	81,10
2009-05-20	B735	D	69,20	72,10	81,50
2009-05-20	CRJ9	D	65,70	67,60	77,10
2009-05-20	B733	D	70,10	72,80	82,20
2009-05-20	A320	D	68,90	72,00	81,90
2009-05-20	RJ85	D	67,80	69,30	80,60
2009-05-20	A321	D	72,60	75,90	85,60
2009-05-20	B734	D	67,00	69,20	77,40
2009-05-20	A320	D	70,30	73,40	83,30
2009-05-20	B735	D	68,50	70,80	80,80
2009-05-20	A318	D	66,70	67,60	78,70
2009-05-20	F100	D	68,20	69,90	82,20
2009-05-20	E170	D	69,70	71,70	82,20
2009-05-20	B733	D	69,60	72,40	82,80
2009-05-20	B735	D	69,40	70,30	79,80
2009-05-20	E170	D	68,30	69,50	80,30
2009-05-20	B734	D	69,60	72,00	83,00
2009-05-20	B737	D	69,10	70,50	80,80
2009-05-20	MD11	D	76,10	81,30	92,40
2009-05-21	A320	D	70,70	74,20	84,20
2009-05-21	A320	D	69,30	71,60	81,60
2009-05-21	B737	D	67,70	70,90	82,50
2009-05-21	B734	D	72,00	75,10	85,80
2009-05-21	AT72	D	67,10	68,00	77,10
2009-05-21	A320	D	69,70	72,00	83,80
2009-05-21	B733	D	69,70	72,20	83,20
2009-05-21	B733	D	71,60	75,70	85,90
2009-05-21	AT72	D	67,40	70,10	85,20
2009-05-21	AT72	D	68,00	69,60	77,50
2009-05-21	AT72	D	66,20	66,70	77,30
2009-05-21	AT45	D	67,20	68,60	85,00
2009-05-21	E170	D	67,10	68,70	80,90
2009-05-21	B735	D	67,40	68,40	79,90
2009-05-21	E170	D	67,40	68,80	80,80
2009-05-21	A320	D	69,00	70,40	83,00
2009-05-21	B735	D	69,30	71,00	82,70
2009-05-21	B735	D	69,00	71,20	81,80
2009-05-21	RJ85	D	67,30	69,10	80,50
2009-05-21	B735	D	68,80	71,30	80,60
2009-05-21	MD11	D	76,00	81,40	92,00
2009-05-21	RJ85	D	68,40	72,70	82,20

2009-05-21	A321	D	70,90	73,50	86,00
2009-05-21	A320	D	67,30	69,80	80,90
2009-05-21	F100	D	66,10	67,70	79,90
2009-05-21	A319	D	69,20	71,90	81,70
2009-05-21	B738	D	66,70	69,20	81,80
2009-05-21	A319	D	70,60	74,00	83,60
2009-05-21	A320	D	72,80	76,90	86,60
2009-05-21	A320	D	66,50	67,50	77,60
2009-05-21	B734	D	71,90	76,00	85,70
2009-05-21	E170	D	70,80	73,70	84,60
2009-05-21	A320	D	71,00	74,20	84,30
2009-05-21	B733	D	66,80	68,20	77,90
2009-05-21	RJ1H	D	67,60	70,00	80,40
2009-05-21	B738	D	67,50	68,70	78,60
2009-05-21	A320	D	71,50	73,70	84,50
2009-05-21	A321	D	70,60	73,30	84,60
2009-05-21	A319	D	67,20	69,10	79,80
2009-05-21	A320	D	68,30	72,00	80,60
2009-05-21	C650	D	66,90	68,10	77,30
2009-05-21	E170	D	65,60	67,20	76,10
2009-05-21	E170	D	69,00	71,60	83,00
2009-05-21	RJ85	D	67,60	70,00	81,00
2009-05-21	E170	D	67,40	69,50	80,90
2009-05-21	YK40	D	72,40	76,90	85,40
2009-05-21	A320	D	72,00	75,00	85,00
2009-05-21	A319	D	68,30	70,80	81,60
2009-05-21	F100	D	68,40	71,80	82,20
2009-05-21	B734	D	71,30	74,50	84,70
2009-05-22	A320	D	68,60	71,60	81,60
2009-05-22	A320	D	70,10	74,20	84,10
2009-05-22	B734	D	69,80	72,50	83,80
2009-05-22	B752	D	67,00	68,70	79,00
2009-05-22	E170	D	67,80	70,50	80,60
2009-05-22	E170	D	66,70	67,90	77,50
2009-05-22	B735	D	69,30	70,90	81,10
2009-05-22	A320	D	67,90	69,90	81,70
2009-05-22	B735	D	69,10	70,50	81,40
2009-05-22	B735	D	69,70	71,70	82,70
2009-05-22	E170	D	68,80	72,70	83,70
2009-05-22	E170	D	68,10	69,40	81,30
2009-05-22	RJ85	D	67,10	68,70	81,10
2009-05-22	B734	D	68,90	70,90	82,50
2009-05-22	MD11	D	73,60	78,20	90,30
2009-05-22	B733	D	71,90	74,30	86,10
2009-05-22	F70	D	68,00	72,20	80,30
2009-05-22	B738	D	67,40	68,90	79,20
2009-05-22	A320	D	69,50	72,30	83,80
2009-05-22	RJ85	D	68,30	71,90	83,20
2009-05-22	B735	D	69,90	73,90	83,60
2009-05-22	E170	D	71,10	75,10	84,50
2009-05-22	E170	D	70,10	75,80	84,80
2009-05-22	E145	D	69,50	74,50	81,30
2009-05-22	B734	D	68,20	72,20	79,70
2009-05-22	B738	D	70,70	74,40	84,10
2009-05-22	B738	D	68,10	70,70	81,30
2009-05-22	A320	D	67,60	69,50	79,90



2009-05-22	A319	D	68,30	71,00	82,10
2009-05-22	RJ85	D	67,70	69,50	80,70
2009-05-22	E170	D	66,20	70,00	78,50
2009-05-22	A320	D	67,40	70,20	80,20
2009-05-22	E170	D	71,80	74,70	84,40
2009-05-22	E170	D	68,70	70,90	82,10
2009-05-22	A320	D	70,40	74,00	84,90
2009-05-22	F100	D	66,60	68,40	80,00
2009-05-22	A319	D	68,00	69,60	80,30
2009-05-22	A320	D	70,00	72,30	83,90
2009-05-22	B735	D	69,50	72,20	82,00
2009-05-22	A320	D	66,40	68,70	76,80
2009-05-22	E170	D	68,00	70,90	81,80
2009-05-22	E170	D	69,70	72,00	80,90
2009-05-22	B734	D	68,60	70,50	80,00
2009-05-22	E170	D	67,60	71,00	79,40
2009-05-22	E170	D	68,50	72,80	80,80
2009-05-22	E170	D	68,90	71,80	82,10
2009-05-22	A320	D	70,30	73,30	83,10
2009-05-22	P180	D	67,90	71,20	79,00
2009-05-22	B734	D	66,30	67,40	78,60
2009-05-22	RJ85	D	68,00	70,30	83,40
2009-05-22	A320	D	71,70	74,70	85,00
2009-05-22	E170	D	67,20	69,70	81,40
2009-05-22	A320	D	72,40	75,60	85,60
2009-05-22	A321	D	73,30	77,10	86,90
2009-05-22	B735	D	70,80	72,90	84,00
2009-05-22	A318	D	66,00	67,20	77,10
2009-05-22	A319	D	69,80	72,20	82,30
2009-05-22	E170	D	67,20	68,40	82,00
2009-05-22	B736	D	67,40	68,50	78,90
2009-05-22	F100	D	68,70	71,50	83,00
2009-05-22	B737	D	68,30	69,60	79,80
2009-05-22	B733	D	69,80	71,90	82,10
2009-05-22	MD11	D	74,50	79,30	90,50
2009-05-23	A320	D	70,50	73,70	84,10
2009-05-23	A320	D	67,10	69,80	80,90
2009-05-23	B752	D	66,40	69,60	77,60
2009-05-23	B734	D	69,60	73,00	84,90
2009-05-23	B735	D	66,10	68,70	78,10
2009-05-23	B733	D	70,10	72,80	82,40
2009-05-23	A320	D	68,50	71,10	81,30
2009-05-23	B734	D	68,80	71,80	83,30
2009-05-23	E170	D	67,50	69,30	79,80
2009-05-23	E170	D	66,00	68,10	79,20
2009-05-23	E170	D	69,30	72,10	84,80
2009-05-23	F100	D	70,10	73,90	83,70
2009-05-23	B735	D	69,40	73,10	82,20
2009-05-23	A320	D	70,10	73,10	84,10
2009-05-23	E170	D	69,70	73,30	81,50
2009-05-23	E170	D	70,60	74,50	84,40
2009-05-23	E170	D	68,90	73,80	82,70
2009-05-23	E170	D	72,00	75,00	85,20
2009-05-23	E170	D	68,00	71,10	84,10
2009-05-23	A320	D	69,20	72,20	81,50
2009-05-23	B734	D	70,70	74,10	84,10

2009-05-23	A320	D	71,30	76,70	85,10
2009-05-23	A320	D	68,40	70,90	81,20
2009-05-23	A320	D	67,20	70,40	80,60
2009-05-23	E170	D	69,60	73,10	83,60
2009-05-23	MD83	D	76,30	85,00	93,90
2009-05-23	E170	D	68,10	71,20	81,20
2009-05-23	A320	D	71,10	74,70	84,70
2009-05-23	A320	D	69,10	73,00	83,70
2009-05-23	B735	D	66,40	67,90	76,40
2009-05-23	A319	D	67,80	71,00	82,60
2009-05-23	E170	D	67,80	72,20	83,80
2009-05-23	B737	D	67,70	70,40	81,40
2009-05-23	E170	D	68,10	71,10	82,80
2009-05-23	A320	D	69,70	73,50	82,90
2009-05-23	A319	D	67,70	71,00	83,00
2009-05-23	E170	D	68,70	72,50	82,30
2009-05-23	B738	D	67,00	69,40	79,00
2009-05-23	A320	A	66,90	68,90	77,30
2009-05-23	E170	D	66,60	69,00	78,90
2009-05-23	A320	D	68,10	72,00	82,10
2009-05-23	B737	D	67,60	70,60	82,40
2009-05-23	A320	D	69,50	74,90	83,60
2009-05-23	E170	D	68,50	71,70	82,80
2009-05-23	A320	D	70,70	74,20	84,00
2009-05-23	B734	D	70,80	76,90	85,70
2009-05-23	B735	D	69,00	71,90	82,40
2009-05-23	E170	D	65,80	67,50	76,60
2009-05-24	A320	D	71,20	75,00	85,30
2009-05-24	A320	D	71,40	74,30	84,40
2009-05-24	B752	D	67,40	68,70	78,80
2009-05-24	B734	D	70,30	72,40	83,70
2009-05-24	B733	D	72,90	77,00	86,70
2009-05-24	B733	D	72,60	76,70	86,40
2009-05-24	B735	D	70,00	73,00	82,60
2009-05-24	E170	D	70,50	73,50	83,50
2009-05-24	B735	D	67,00	69,30	78,80
2009-05-24	E170	D	68,30	70,40	82,30
2009-05-24	E170	D	69,20	71,30	82,20
2009-05-24	B735	D	66,60	69,60	79,40
2009-05-24	F70	D	67,00	69,80	79,10
2009-05-24	A320	D	65,80	67,10	77,80
2009-05-24	B733	D	71,30	74,60	84,70
2009-05-24	A321	D	69,00	71,50	83,00
2009-05-24	E170	D	70,80	73,10	82,30
2009-05-24	E170	D	68,20	71,80	82,20
2009-05-24	E170	D	72,90	75,90	85,70
2009-05-24	A321	D	71,20	75,00	85,40
2009-05-24	B737	D	69,30	71,50	82,70
2009-05-24	A321	D	70,60	74,60	85,60
2009-05-24	A320	D	71,90	76,20	85,60
2009-05-24	A319	D	69,40	71,70	82,60
2009-05-24	A320	D	68,80	70,30	80,20
2009-05-24	CRJ7	D	66,20	69,00	78,50
2009-05-24	E170	D	68,30	71,10	82,10
2009-05-24	E170	D	68,00	70,50	80,60
2009-05-24	E170	D	66,50	68,50	76,90

2009-05-24	A320	D	71,80	74,90	85,20
2009-05-24	A319	D	70,20	73,00	83,60
2009-05-24	F100	D	68,80	71,10	82,40
2009-05-24	AT72	D	68,00	69,90	79,20
2009-05-24	A319	D	66,90	69,80	80,50
2009-05-24	A320	D	69,20	71,90	82,20
2009-05-24	C130	D	68,40	72,00	80,50
2009-05-24	A319	D	67,50	70,80	80,50
2009-05-24	E170	D	70,30	74,20	83,90
2009-05-24	B734	D	67,70	71,90	80,30
2009-05-24	E170	D	69,90	73,80	82,90
2009-05-24	B735	D	70,30	72,70	83,30
2009-05-24	RJ85	D	71,30	75,20	84,30
2009-05-24	E170	D	68,00	71,20	82,30
2009-05-24	E170	D	71,70	74,00	84,50
2009-05-24	A320	D	72,00	74,90	85,00
2009-05-24	B735	D	68,60	71,30	81,20
2009-05-24	A320	D	70,70	74,70	83,90
2009-05-24	B734	D	71,20	74,90	86,50
2009-05-24	RJ85	D	65,60	67,40	75,60
2009-05-24	E170	D	70,30	73,50	83,50
2009-05-24	A320	D	70,40	75,90	83,80
2009-05-24	A320	D	70,90	74,50	83,90
2009-05-24	B735	D	67,00	68,50	79,80
2009-05-24	A319	D	66,20	68,40	77,00
2009-05-24	B733	D	69,80	72,10	83,20
2009-05-24	F100	D	69,70	71,50	84,10
2009-05-24	E170	D	69,40	70,90	82,20
2009-05-24	E170	D	68,40	70,20	83,00
2009-05-24	B737	D	69,30	71,70	81,80
2009-05-25	B734	D	71,60	74,60	85,00
2009-05-25	A320	D	67,70	70,00	79,50
2009-05-25	B734	D	69,80	71,70	83,40
2009-05-25	E170	D	70,50	72,00	82,80
2009-05-25	E170	D	67,40	68,00	77,80
2009-05-25	B733	D	70,00	71,80	83,60
2009-05-25	E170	D	69,90	72,60	82,70
2009-05-25	E170	D	70,60	72,80	83,40
2009-05-25	B735	D	69,20	71,30	81,80
2009-05-25	A320	D	71,20	74,80	84,80
2009-05-25	B735	D	69,00	71,90	81,10
2009-05-25	B734	D	67,60	68,90	78,70
2009-05-25	E170	D	69,70	72,50	82,70
2009-05-25	RJ85	D	69,20	71,80	81,30
2009-05-25	YK40	D	71,70	73,90	85,60
2009-05-25	A319	D	67,10	70,60	81,60
2009-05-25	F100	D	64,80	67,60	76,20
2009-05-25	B735	D	68,30	70,60	80,40
2009-05-25	B738	D	69,00	71,80	82,20
2009-05-25	B735	D	69,70	73,20	82,70
2009-05-25	A319	D	71,10	74,70	84,60
2009-05-25	FA50	D	70,70	75,00	85,00
2009-05-25	B735	D	69,70	71,90	81,10
2009-05-25	E170	D	67,60	69,80	80,20
2009-05-25	E170	D	72,40	75,90	85,70
2009-05-25	A320	D	66,20	68,60	79,80

2009-05-25	E170	D	68,20	72,20	80,70
2009-05-25	B734	D	67,40	69,20	79,70
2009-05-25	B734	D	66,00	68,00	78,10
2009-05-25	A320	D	70,40	72,80	84,40
2009-05-25	E170	D	72,00	75,70	86,20
2009-05-25	YK40	A	73,10	76,60	86,10
2009-05-25	A320	D	67,70	69,60	80,70
2009-05-25	E170	D	66,80	70,30	80,20
2009-05-25	E170	D	70,40	74,90	83,90
2009-05-25	B733	D	74,00	77,60	86,80
2009-05-25	A320	D	71,30	74,70	85,20
2009-05-25	B733	D	72,50	76,30	86,40
2009-05-25	A320	D	66,50	67,40	76,90
2009-05-25	B738	D	73,00	76,60	87,00
2009-05-25	B734	D	69,10	72,30	84,50
2009-05-25	E170	D	66,60	69,80	78,10
2009-05-25	B734	D	73,60	78,30	87,90
2009-05-25	L410	A	67,90	71,30	81,50
2009-05-25	B735	D	67,20	69,30	77,20
2009-05-25	E170	D	67,90	70,50	80,70
2009-05-25	E170	D	66,30	68,30	77,50
2009-05-25	B735	D	69,20	74,20	82,80
2009-05-25	E170	D	66,10	68,30	76,90
2009-05-25	B733	D	67,10	68,30	77,10
2009-05-25	CRJ9	D	69,60	71,50	82,20
2009-05-25	A320	D	67,10	69,60	80,40
2009-05-25	B734	D	67,10	68,70	79,40
2009-05-25	B735	D	65,90	68,20	77,60
2009-05-25	E170	D	74,00	77,20	86,50
2009-05-25	B735	D	66,40	68,20	80,20
2009-05-25	E170	D	71,60	74,50	85,80
2009-05-25	A319	D	71,00	73,20	84,30
2009-05-25	B735	D	67,30	69,20	79,00
2009-05-25	E170	D	67,60	69,60	77,60
2009-05-25	B735	D	67,10	68,20	80,10
2009-05-25	E170	D	72,00	74,30	85,60
2009-05-25	B733	D	67,70	70,80	79,50
2009-05-26	A320	D	66,80	68,30	79,10
2009-05-26	YK40	A	72,90	76,40	84,90
2009-05-26	E170	D	68,70	70,30	81,00
2009-05-26	A320	D	71,30	74,10	84,90
2009-05-26	AT72	D	67,20	67,80	77,20
2009-05-26	E170	D	67,40	68,10	78,20
2009-05-26	B738	D	70,20	72,30	82,80
2009-05-26	B733	D	75,80	80,20	88,80
2009-05-26	E170	D	67,50	69,80	79,60
2009-05-26	E170	D	65,90	67,10	78,60
2009-05-26	B738	D	70,90	73,90	85,40
2009-05-26	B735	D	67,20	68,20	78,40
2009-05-26	E170	D	66,60	67,80	77,40
2009-05-26	B735	D	72,10	75,10	85,70
2009-05-26	B735	D	68,00	69,20	81,10
2009-05-26	E170	D	66,60	69,00	79,20
2009-05-26	B738	D	67,30	70,00	80,10
2009-05-26	B733	D	67,70	70,50	79,10
2009-05-26	B735	D	69,70	73,10	83,10

2009-05-26	MD82	A	74,60	78,20	85,70
2009-05-26	F100	A	69,80	72,70	80,90
2009-05-26	B733	A	73,00	77,40	85,60
2009-05-26	E170	A	69,90	72,10	80,30
2009-05-26	DH8D	A	68,00	70,20	78,50
2009-05-26	B763	A	72,70	76,20	85,90
2009-05-26	A319	A	71,20	73,40	81,60
2009-05-26	AT72	A	70,00	72,20	80,40
2009-05-26	A320	A	71,50	75,90	83,80
2009-05-26	AT72	A	68,90	71,30	79,70
2009-05-26	E170	A	69,30	71,10	79,70
2009-05-26	B738	A	70,80	75,50	83,60
2009-05-26	E170	A	69,60	71,40	80,40
2009-05-26	A320	A	69,10	72,10	79,90
2009-05-26	E170	A	70,70	74,60	82,20
2009-05-26	RJ1H	A	68,80	71,60	80,00
2009-05-26	B735	A	73,90	78,20	85,30
2009-05-26	E170	A	67,40	68,90	77,80
2009-05-26	AT72	A	71,10	74,00	81,90
2009-05-26	A320	A	69,80	72,00	80,50
2009-05-26	P180	A	74,60	79,90	90,10
2009-05-26	AT72	A	70,00	72,90	82,50
2009-05-26	L410	A	69,60	71,80	80,10
2009-05-26	A321	A	70,00	72,90	81,10
2009-05-26	B735	A	72,80	77,10	84,20
2009-05-26	E170	A	69,80	72,00	80,60
2009-05-26	L410	A	69,70	71,30	79,70
2009-05-26	E170	A	71,40	74,10	82,60
2009-05-26	B734	A	72,70	76,20	84,50
2009-05-26	L410	A	69,30	71,30	79,30
2009-05-26	B733	A	71,10	74,90	81,50
2009-05-26	E170	A	69,50	72,10	80,70
2009-05-26	CRJ2	A	69,30	71,60	80,40
2009-05-26	E170	A	70,00	72,00	80,40
2009-05-26	RJ85	A	67,50	69,40	78,00
2009-05-26	B735	A	68,40	70,00	79,20
2009-05-26	B735	A	68,90	73,20	80,70
2009-05-26	A319	A	70,30	71,90	80,70
2009-05-26	B733	A	68,30	70,60	78,30
2009-05-26	A319	A	70,40	73,10	81,80
2009-05-26	B763	A	72,90	78,20	86,10
2009-05-26	B738	A	68,00	69,80	78,00
2009-05-26	F100	A	68,30	71,30	80,00
2009-05-26	A320	A	69,20	71,10	79,60
2009-05-26	AT45	A	68,70	71,60	81,00
2009-05-26	E170	A	70,40	73,00	81,80
2009-05-26	B735	A	68,30	70,50	78,30
2009-05-26	B733	A	73,70	76,90	84,80
2009-05-26	A320	A	71,20	74,60	83,30
2009-05-26	B733	A	73,70	77,10	85,20
2009-05-26	E170	A	69,00	70,70	79,00
2009-05-26	A319	A	71,20	74,20	82,70
2009-05-26	AN28	A	67,50	69,20	77,50
2009-05-26	B738	A	72,50	76,70	84,60
2009-05-26	L101	A	75,00	79,30	88,90
2009-05-26	B738	A	66,90	70,50	79,00

2009-05-26	P180	A	69,50	73,80	85,20
2009-05-26	B763	A	72,60	76,10	86,00
2009-05-26	A320	A	68,80	71,20	79,20
2009-05-26	B752	A	71,90	75,10	84,50
2009-05-26	B735	A	71,10	75,40	83,60
2009-05-26	MD11	A	76,70	82,70	92,20
2009-05-26	E170	A	69,80	72,10	79,80
2009-05-26	AT72	A	69,60	71,70	79,60
2009-05-26	E170	A	70,40	72,90	80,80
2009-05-26	B734	A	73,00	76,20	85,30
2009-05-26	B738	A	73,00	77,10	85,60
2009-05-26	B734	A	73,30	76,40	84,70
2009-05-26	CRJ2	A	68,00	69,80	78,40
2009-05-26	E170	A	69,70	72,10	80,10
2009-05-26	AT72	A	73,40	80,20	89,50
2009-05-26	E170	A	69,60	71,70	80,00
2009-05-26	B735	A	72,60	75,20	83,40
2009-05-26	F100	A	69,80	71,60	80,20
2009-05-26	B736	A	70,30	72,30	81,10
2009-05-26	B735	A	72,70	75,40	83,80
2009-05-26	B737	A	71,80	73,90	82,60
2009-05-26	E170	A	69,70	71,90	80,50
2009-05-26	BE20	A	66,80	67,70	77,90
2009-05-26	A320	A	71,10	74,20	82,80
2009-05-26	B735	A	72,60	76,00	84,90
2009-05-26	H25B	A	68,70	70,10	79,10
2009-05-26	B735	A	74,00	77,10	86,30
2009-05-26	E170	A	68,90	70,90	79,70
2009-05-26	B734	A	71,80	76,30	85,60
2009-05-26	B734	A	73,40	76,80	85,20
2009-05-26	E170	A	70,30	72,90	81,10
2009-05-26	B737	A	71,50	74,00	82,60
2009-05-26	E170	A	69,40	71,70	80,60
2009-05-26	B738	A	72,20	74,90	83,30
2009-05-26	B739	A	72,20	75,20	83,90
2009-05-26	AT45	A	69,70	73,40	81,20
2009-05-26	B734	A	73,30	76,60	85,00
2009-05-26	E170	A	70,60	72,30	80,60
2009-05-26	B735	A	74,00	76,90	84,80
2009-05-26	AT72	A	70,40	72,30	80,80
2009-05-26	E170	A	70,70	73,00	81,10
2009-05-26	B733	A	73,40	76,40	84,80
2009-05-26	E170	A	69,70	72,20	80,10
2009-05-26	AT72	A	71,40	74,50	82,90
2009-05-27	MD11	A	75,60	80,90	89,50
2009-05-27	B733	A	72,70	76,40	84,20
2009-05-27	AT72	A	71,10	74,60	84,50
2009-05-27	E170	A	68,30	71,20	80,10
2009-05-27	E170	A	69,50	71,80	79,90
2009-05-27	B733	A	71,60	73,80	82,10
2009-05-27	AT43	A	74,40	78,60	86,40
2009-05-27	AT72	A	69,50	72,70	81,60
2009-05-27	B734	A	72,00	74,50	82,80
2009-05-27	RJ85	A	70,10	72,60	81,30
2009-05-27	B763	A	73,40	77,70	87,40
2009-05-27	CRJ2	A	69,40	72,90	81,40

2009-05-27	B738	A	70,30	73,60	82,60
2009-05-27	B738	A	72,20	74,70	83,30
2009-05-27	B738	A	72,30	76,60	84,60
2009-05-27	A320	A	69,80	72,50	80,60
2009-05-27	F100	A	69,00	71,80	80,40
2009-05-27	CRJ2	A	68,70	70,80	79,10
2009-05-27	E190	A	71,10	75,50	83,40
2009-05-27	A321	A	70,70	73,40	81,50
2009-05-27	CRJ9	A	69,80	71,20	79,80
2009-05-27	E170	A	69,50	71,40	79,90
2009-05-27	A319	A	71,20	73,80	81,60
2009-05-27	B763	A	72,10	76,90	85,30
2009-05-27	DH8D	A	71,00	73,70	81,80
2009-05-27	YK40	D	76,60	82,90	90,10
2009-05-27	E190	D	69,00	71,10	82,40
2009-05-27	B738	D	66,50	68,20	78,30
2009-05-27	L101	D	69,80	73,40	85,20
2009-05-27	E170	D	68,30	71,90	84,10
2009-05-27	B734	D	69,90	74,50	83,30
2009-05-27	A320	D	68,80	73,60	82,40
2009-05-27	A320	D	69,40	72,00	82,70
2009-05-27	E170	D	67,30	73,00	82,30
2009-05-27	E170	D	67,50	71,40	81,80
2009-05-27	E170	D	66,80	69,10	77,60
2009-05-27	B734	D	67,60	69,90	78,00
2009-05-27	A320	D	68,20	69,80	80,70
2009-05-27	E190	D	68,70	71,60	82,10
2009-05-27	B733	D	67,00	68,30	77,00
2009-05-27	E170	D	67,60	71,30	81,90
2009-05-27	B733	D	72,60	76,30	86,40
2009-05-27	A320	D	68,60	71,50	82,70
2009-05-27	B735	D	67,80	69,70	81,00
2009-05-27	B734	D	66,90	68,60	79,50
2009-05-27	E170	D	66,70	68,50	78,70
2009-05-27	A319	D	66,20	67,40	76,60
2009-05-27	B735	D	71,60	75,20	86,90
2009-05-27	B735	D	67,20	71,50	80,80
2009-05-27	B735	D	68,40	72,80	82,20
2009-05-27	E170	D	71,00	74,90	85,10
2009-05-27	B734	D	67,20	70,70	80,80
2009-05-27	B734	D	68,10	72,40	81,20
2009-05-27	E170	D	68,10	70,30	78,90
2009-05-27	CRJ2	D	67,30	68,70	78,40
2009-05-27	E170	D	67,70	68,70	78,40
2009-05-27	CRJ9	D	69,40	71,30	81,70
2009-05-27	E170	D	67,50	71,00	79,50
2009-05-27	FA50	D	69,80	73,90	84,10
2009-05-27	B734	D	68,70	72,80	83,80
2009-05-27	E170	D	70,60	74,70	86,00
2009-05-27	B734	D	69,50	73,20	84,70
2009-05-27	B733	D	66,50	67,60	77,30
2009-05-27	B735	D	67,10	69,60	80,50
2009-05-27	AT72	D	68,40	69,20	78,40
2009-05-27	YK40	D	71,80	75,80	85,40
2009-05-27	E170	D	68,30	69,90	82,40
2009-05-27	E170	D	67,30	69,60	78,50

2009-05-27	B734	D	69,50	72,50	84,40
2009-05-27	B737	D	66,80	67,90	77,60
2009-05-27	MD11	D	71,60	74,70	88,30
2009-05-27	E170	D	68,20	70,00	82,10
2009-05-27	E170	D	69,40	71,50	84,40
2009-05-28	B734	D	71,00	73,10	84,30
2009-05-28	B734	D	68,20	70,20	79,70
2009-05-28	E170	D	67,20	68,50	79,20
2009-05-28	B735	D	67,60	69,40	78,70
2009-05-28	E170	D	66,30	68,20	78,10
2009-05-28	E170	D	70,80	73,90	88,50
2009-05-28	B734	D	69,40	70,80	82,90
2009-05-28	B733	D	69,70	73,20	80,50
2009-05-28	E170	D	65,80	68,30	79,30
2009-05-28	E170	D	71,40	74,00	84,80
2009-05-28	B735	D	67,00	68,70	77,80
2009-05-28	B735	D	68,80	71,00	82,20
2009-05-28	E170	D	71,40	74,50	84,40
2009-05-28	CRJ7	D	69,00	72,60	82,00
2009-05-28	MD11	D	67,40	70,20	82,20
2009-05-28	E190	D	70,90	74,20	84,70
2009-05-28	C25B	D	67,60	69,50	79,10
2009-05-28	AT72	D	68,80	71,90	79,90
2009-05-28	RJ1H	D	68,50	71,90	82,30
2009-05-28	F100	D	71,00	77,00	86,40
2009-05-28	A321	D	71,90	75,40	86,80
2009-05-28	A319	D	71,10	75,60	85,30
2009-05-28	B735	D	70,30	73,30	83,70
2009-05-28	A320	D	71,20	74,00	84,60
2009-05-28	B735	D	72,60	78,30	86,70
2009-05-28	E170	D	69,70	73,10	82,90
2009-05-28	A320	D	71,30	74,60	84,30
2009-05-28	B735	D	70,50	74,40	84,30
2009-05-28	E170	D	72,40	76,80	86,50
2009-05-28	E145	D	66,80	68,80	78,80
2009-05-28	B735	D	69,20	73,50	83,80
2009-05-28	A320	D	69,40	73,50	83,40
2009-05-28	B734	D	73,00	77,70	87,60
2009-05-28	B734	D	69,70	72,20	80,50
2009-05-28	A320	D	72,00	74,90	85,00
2009-05-28	P180	D	70,10	74,90	85,30
2009-05-28	B738	D	70,40	73,20	84,00
2009-05-28	E170	D	71,10	74,20	84,30
2009-05-28	AT72	D	68,00	71,90	79,20
2009-05-28	AT72	D	67,00	70,80	81,50
2009-05-28	B734	D	68,70	73,30	81,70
2009-05-28	A321	D	66,70	69,40	77,80
2009-05-28	E190	D	68,20	70,30	81,40
2009-05-28	E170	D	67,00	69,30	80,60
2009-05-28	B735	D	70,90	75,80	84,70
2009-05-28	E170	D	69,00	70,60	80,50
2009-05-28	E170	D	66,40	68,50	77,20
2009-05-28	B733	D	75,10	79,30	87,60
2009-05-28	B734	D	72,30	75,90	85,70
2009-05-28	B733	D	74,20	77,30	86,80
2009-05-28	B735	D	70,10	75,10	84,70



2009-05-28	A320	D	67,30	69,30	78,00
2009-05-28	AN26	D	69,40	73,80	84,90
2009-05-28	E170	D	66,30	69,10	76,30
2009-05-28	B735	D	71,90	75,30	86,00
2009-05-28	E170	D	70,80	73,50	85,70
2009-05-28	E170	D	65,60	67,80	78,10
2009-05-28	B735	D	68,40	70,80	79,80
2009-05-28	E170	D	70,60	73,60	84,20
2009-05-28	E170	D	67,10	69,40	81,00
2009-05-28	B734	D	68,80	70,80	79,90
2009-05-28	B738	D	71,60	75,40	87,50
2009-05-28	B733	D	69,90	73,10	84,90
2009-05-28	E170	D	71,50	74,00	84,70
2009-05-28	B735	D	68,00	70,40	82,60
2009-05-28	E170	D	68,80	71,90	83,00
2009-05-28	B733	D	67,40	71,10	78,50
2009-05-28	A319	D	71,00	74,50	84,70
2009-05-28	E170	D	67,60	70,10	80,10
2009-05-28	E170	D	67,60	69,50	80,10
2009-05-28	E170	D	66,90	68,60	78,30
2009-05-28	AT72	D	68,90	70,70	80,40
2009-05-28	B735	D	70,30	74,20	85,20
2009-05-28	B735	D	66,10	68,20	78,20
2009-05-28	B737	D	67,10	68,80	79,10
2009-05-28	E170	D	69,50	72,90	81,50
2009-05-29	B752	D	67,10	68,40	78,90
2009-05-29	B733	D	75,30	80,40	88,90
2009-05-29	YK40	D	68,40	69,70	78,40
2009-05-29	E170	D	65,60	66,90	77,10
2009-05-29	E170	D	66,70	67,40	76,70
2009-05-29	B733	D	67,40	70,50	79,90
2009-05-29	E170	D	67,20	68,30	79,50
2009-05-29	E170	D	66,30	67,60	76,30
2009-05-29	E170	D	72,30	77,60	86,40
2009-05-29	AT72	D	67,90	69,20	78,30
2009-05-29	E170	D	68,60	72,10	84,40
2009-05-29	B734	D	69,30	71,90	83,30
2009-05-29	YK40	A	68,30	71,90	80,60
2009-05-29	B735	D	68,80	73,50	81,80
2009-05-29	B738	D	66,90	68,90	78,60
2009-05-29	B734	D	68,50	71,70	83,70
2009-05-29	A320	D	69,70	73,60	84,90
2009-05-29	T154	A	72,20	77,50	85,40
2009-05-29	MD11	D	75,90	81,10	91,80
2009-05-29	A320	D	70,60	73,30	85,20
2009-05-29	A320	D	71,10	74,20	85,00
2009-05-29	B735	D	66,70	68,00	76,70
2009-05-29	CRJ9	D	67,50	68,80	79,50
2009-05-29	B738	D	68,60	72,90	80,90
2009-05-29	B738	D	67,10	69,50	80,40
2009-05-29	B733	D	69,90	73,20	83,70
2009-05-29	E170	D	68,80	70,80	80,50
2009-05-29	A319	D	67,50	68,30	78,70
2009-05-29	E170	D	66,40	67,60	76,40
2009-05-29	B734	D	70,30	72,50	82,90
2009-05-29	B738	D	68,90	71,10	80,70

2009-05-29	A320	D	66,70	68,50	76,70
2009-05-29	E170	D	69,00	71,20	80,10
2009-05-29	E170	D	72,30	75,60	86,90
2009-05-29	E170	D	67,10	70,90	79,60
2009-05-29	E170	D	66,40	67,70	76,40
2009-05-29	E190	D	71,20	73,80	84,80
2009-05-29	E170	D	73,00	76,00	86,20
2009-05-29	A320	D	71,90	76,30	86,00
2009-05-29	B733	D	77,40	82,50	90,20
2009-05-29	A320	D	67,30	70,50	79,90
2009-05-29	B733	D	74,80	79,20	88,20
2009-05-29	B735	D	68,00	71,50	82,00
2009-05-29	GLF5	D	66,60	67,20	77,00
2009-05-29	YK40	A	75,70	79,70	88,70
2009-05-29	B735	D	71,60	75,80	86,60
2009-05-29	E170	D	69,60	72,80	81,60
2009-05-29	E170	D	69,80	72,00	82,30
2009-05-29	E170	D	73,00	76,60	86,90
2009-05-29	E170	D	71,70	75,10	85,20
2009-05-29	B734	D	69,80	72,80	82,40
2009-05-29	E170	D	69,30	73,20	85,40
2009-05-29	E145	D	67,10	69,40	78,90
2009-05-29	E145	D	66,70	68,00	77,50
2009-05-29	E170	D	66,40	67,90	78,70
2009-05-29	YK40	D	72,20	75,50	85,40
2009-05-29	B734	D	68,30	69,70	80,60
2009-05-29	CRJ9	D	70,40	73,00	83,40
2009-05-29	B738	D	68,60	70,30	80,10
2009-05-29	E170	D	73,30	76,70	87,10
2009-05-29	B735	D	67,50	70,70	80,80
2009-05-29	E170	D	72,90	75,70	86,60
2009-05-29	E170	D	70,00	73,20	81,40
2009-05-29	H25B	D	66,90	69,00	78,00
2009-05-29	B735	D	69,00	72,80	82,20
2009-05-29	B734	D	69,30	71,60	81,90
2009-05-29	MD11	D	73,40	77,20	88,30
2009-05-29	B733	D	67,90	70,90	80,50
2009-05-29	E170	D	71,50	75,00	85,40
2009-05-30	B752	D	66,80	69,60	79,10
2009-05-30	E170	D	68,10	71,00	81,10
2009-05-30	B735	D	70,30	74,30	84,10
2009-05-30	B733	D	77,60	82,30	89,90
2009-05-30	B738	D	70,80	73,50	83,80
2009-05-30	E170	D	70,90	75,60	85,80
2009-05-30	B734	D	71,70	75,30	83,10
2009-05-30	B735	A	72,90	76,00	84,70
2009-05-30	B735	A	72,40	76,50	85,90
2009-05-30	B736	A	69,80	74,00	83,00
2009-05-30	E170	A	70,50	73,80	81,30
2009-05-30	A320	A	70,50	73,70	82,20
2009-05-30	B763	A	73,70	78,10	88,00
2009-05-30	B738	A	71,40	75,10	84,50
2009-05-30	CRJ2	A	70,00	73,10	81,70
2009-05-30	E170	A	69,40	72,10	80,80
2009-05-30	AT72	A	70,30	73,60	83,50
2009-05-30	DH8D	A	69,00	71,40	79,80

2009-05-30	E170	A	70,00	73,70	82,60
2009-05-30	AT72	A	69,10	71,20	79,50
2009-05-30	E170	A	70,40	73,00	80,80
2009-05-30	B735	A	72,80	76,50	84,90
2009-05-30	F100	A	69,40	71,70	80,60
2009-05-30	B733	A	75,30	80,30	90,00
2009-05-30	B763	A	73,90	76,50	88,00
2009-05-30	A319	A	70,80	74,30	84,40
2009-05-30	A320	A	69,20	72,70	82,00
2009-05-30	A320	A	69,90	73,10	81,90
2009-05-30	B735	A	73,40	76,80	86,00
2009-05-30	AT45	A	70,00	72,40	81,10
2009-05-30	A320	A	70,10	72,50	80,50
2009-05-30	B738	A	73,60	78,00	86,20
2009-05-30	E170	A	70,70	72,80	81,50
2009-05-30	B733	A	71,70	77,30	85,50
2009-05-30	AT72	A	71,10	73,80	83,10
2009-05-30	AT45	A	69,20	72,40	81,90
2009-05-30	A320	A	70,40	73,10	81,80
2009-05-30	A320	A	71,90	75,00	84,40
2009-05-30	B735	A	73,00	76,30	86,50
2009-05-30	E170	A	70,30	73,00	81,70
2009-05-30	B733	A	72,80	76,80	85,60
2009-05-30	A320	A	70,20	74,90	84,00
2009-05-30	A320	A	71,40	75,80	84,00
2009-05-30	AT72	A	71,10	74,40	83,40
2009-05-30	E190	A	72,20	76,30	84,50
2009-05-30	E170	A	69,60	72,20	81,10
2009-05-30	H25B	A	68,40	70,80	78,40
2009-05-30	E170	A	71,40	75,10	83,80
2009-05-30	RJ85	A	70,80	73,80	82,90
2009-05-30	B733	A	72,40	76,20	85,20
2009-05-30	B752	A	73,90	77,80	86,90
2009-05-30	E170	A	72,00	74,50	82,00
2009-05-30	B763	A	73,60	80,80	91,40
2009-05-30	A320	A	71,90	77,50	86,30
2009-05-30	AT45	A	70,10	74,60	82,70
2009-05-30	B763	A	73,70	78,00	88,40
2009-05-30	F100	A	70,20	73,60	84,70
2009-05-30	A319	A	71,40	74,90	84,20
2009-05-30	E170	A	71,30	74,30	83,60
2009-05-30	B735	A	73,10	77,10	86,50
2009-05-30	A320	A	72,10	75,10	84,60
2009-05-30	B735	A	72,80	77,10	86,00
2009-05-30	E170	A	69,50	73,20	82,30
2009-05-30	E170	A	70,70	73,40	81,90
2009-05-30	B735	A	72,50	76,60	85,30
2009-05-30	E170	A	71,10	75,30	83,90
2009-05-30	E170	A	70,60	73,40	82,30
2009-05-30	E170	A	70,20	73,30	81,70
2009-05-30	AT72	A	69,20	71,00	79,20
2009-05-30	B737	A	71,50	74,60	83,00
2009-05-30	B734	A	73,30	76,90	85,60
2009-05-30	AT45	A	69,50	72,20	79,90
2009-05-30	AT72	A	70,90	74,10	82,90
2009-05-30	E170	A	69,40	72,10	81,10

2009-05-30	A319	A	70,90	73,60	83,00
2009-05-30	A320	A	69,10	73,20	82,50
2009-05-30	B734	A	73,60	77,30	85,90
2009-05-30	A320	A	69,30	72,40	81,40
2009-05-30	B737	A	69,70	72,50	82,00
2009-05-30	A320	A	70,70	73,40	81,90
2009-05-30	E170	A	70,10	73,80	82,40
2009-05-30	RJ85	A	69,70	71,90	81,20
2009-05-30	B738	A	72,00	76,40	84,70
2009-05-30	AT45	A	67,90	70,60	78,60
2009-05-30	B734	A	72,40	75,20	84,40
2009-05-30	A320	A	71,00	74,50	83,60
2009-05-30	A318	A	70,30	73,20	82,90
2009-05-30	AT72	A	70,70	73,10	82,20
2009-05-30	B735	A	72,70	76,20	84,70
2009-05-30	RJ1H	A	70,40	72,70	81,60
2009-05-30	B738	A	71,90	75,10	84,20
2009-05-30	A319	A	70,80	74,20	83,60
2009-05-30	B735	A	71,10	74,70	84,30
2009-05-30	B733	A	73,00	77,60	86,80
2009-05-30	B735	A	73,90	77,70	87,30
2009-05-30	B733	A	73,10	78,10	87,40
2009-05-30	E170	A	70,50	73,20	81,30
2009-05-30	E170	A	70,00	72,20	81,10
2009-05-30	F100	A	69,30	71,50	80,70
2009-05-30	B734	A	73,80	77,20	86,10
2009-05-30	E170	A	69,90	71,70	80,70
2009-05-30	E170	A	69,60	72,50	80,80
2009-05-30	E170	A	70,10	73,10	81,90
2009-05-30	E170	A	70,10	72,20	81,60
2009-05-30	AT72	A	69,70	71,90	80,10
2009-05-30	E170	A	69,80	72,50	81,20
2009-05-30	E170	A	70,40	73,10	82,20
2009-05-30	E170	A	69,50	71,60	80,60
2009-05-30	B733	A	73,50	76,90	85,50
2009-05-30	B733	A	73,10	76,50	85,60
2009-05-30	E170	A	70,60	73,50	81,80
2009-05-30	B735	A	72,40	75,60	85,00
2009-05-30	E170	A	71,10	73,80	83,20
2009-05-30	AT72	A	70,60	73,10	82,90
2009-05-30	B734	A	73,20	76,20	85,50
2009-05-30	B734	A	73,60	77,80	86,40
2009-05-31	B735	A	71,90	75,40	84,90
2009-05-31	AT72	A	68,50	70,30	78,50
2009-05-31	AT45	A	68,60	70,30	79,00
2009-05-31	E170	A	69,70	72,40	81,40
2009-05-31	RJ85	A	69,90	72,20	81,60
2009-05-31	B703	A	85,50	93,60	101,70
2009-05-31	B735	A	71,40	74,20	84,00
2009-05-31	CRJ2	A	68,60	71,00	79,70
2009-05-31	B763	A	75,70	81,00	88,70
2009-05-31	F100	A	69,40	72,60	80,50
2009-05-31	B733	A	72,10	75,80	84,90
2009-05-31	B763	A	75,80	80,30	88,80
2009-05-31	E170	A	72,30	77,30	84,10
2009-05-31	AT72	A	69,30	70,80	79,30

2009-05-31	A319	A	71,10	74,00	82,90
2009-05-31	AT72	A	69,20	71,80	81,80
2009-05-31	AT45	A	68,90	71,90	81,20
2009-05-31	A321	A	71,00	75,30	83,00
2009-05-31	B734	A	72,40	76,80	85,60
2009-05-31	E170	A	68,90	71,50	80,40
2009-05-31	A321	A	71,50	75,70	83,80
2009-05-31	A320	A	70,10	72,80	80,50
2009-05-31	A320	A	70,30	74,00	82,40
2009-05-31	A319	A	70,70	75,00	83,70
2009-05-31	A320	A	72,10	74,70	83,20
2009-05-31	B735	A	71,10	75,40	84,60
2009-05-31	E170	A	68,70	72,40	80,70
2009-05-31	E170	A	67,30	71,80	77,30
2009-05-31	E170	A	70,20	72,40	80,60
2009-05-31	E170	A	71,40	75,80	85,50
2009-05-31	B738	A	73,60	79,10	87,40
2009-05-31	AT45	A	67,90	71,10	79,40
2009-05-31	B734	A	75,40	80,00	89,20
2009-05-31	B733	A	73,30	77,40	86,60
2009-05-31	B763	A	73,20	77,90	88,00
2009-05-31	A320	A	72,50	75,90	84,50
2009-05-31	AT72	A	68,10	71,10	79,80
2009-05-31	B734	A	73,60	78,40	86,40
2009-05-31	A320	A	71,30	74,60	83,10
2009-05-31	A319	A	70,80	74,50	83,10
2009-05-31	A320	A	72,30	76,10	85,10
2009-05-31	A319	A	71,30	74,20	83,10
2009-05-31	B733	A	72,60	77,70	86,20
2009-05-31	B735	A	73,40	79,20	86,90
2009-05-31	F100	A	69,50	72,00	82,00
2009-05-31	E170	A	72,90	77,20	85,70
2009-05-31	E170	A	71,90	74,90	83,30
2009-05-31	B734	A	73,50	77,50	86,10
2009-05-31	B735	A	70,80	75,30	85,00
2009-05-31	A320	A	70,60	75,00	83,40
2009-05-31	E170	A	70,30	73,20	82,40
2009-05-31	AT72	A	70,60	74,10	82,90
2009-05-31	AT72	A	70,90	73,70	81,70
2009-05-31	E170	A	70,30	73,40	81,40
2009-05-31	E170	A	68,90	70,60	79,70
2009-05-31	E170	A	70,30	73,00	81,70
2009-05-31	B735	A	72,40	77,20	86,00
2009-05-31	A319	A	70,00	73,50	81,50
2009-05-31	RJ85	A	68,70	71,60	81,00
2009-05-31	MD87	A	72,20	76,30	84,70
2009-05-31	A320	A	70,90	74,30	82,70
2009-05-31	B734	A	73,00	77,60	86,20
2009-05-31	B733	A	72,90	77,00	86,30
2009-05-31	E170	A	70,10	72,90	81,90
2009-05-31	A320	A	69,10	72,00	80,60
2009-05-31	RJ85	A	70,80	74,00	82,80
2009-05-31	A320	A	70,70	73,60	81,50
2009-05-31	E170	A	70,80	72,90	81,60
2009-05-31	A320	A	70,30	73,50	82,10
2009-05-31	A319	A	71,50	74,90	83,30

2009-05-31	B735	A	71,80	76,70	85,40
2009-05-31	AT72	A	69,60	71,80	79,60
2009-05-31	B735	A	72,20	77,20	85,80
2009-05-31	B735	A	72,50	76,80	85,70
2009-05-31	DH8D	A	67,80	71,50	79,80
2009-05-31	B733	A	76,30	81,60	89,70
2009-05-31	E170	A	70,00	72,30	80,80
2009-05-31	B734	A	73,30	77,10	86,50
2009-05-31	F100	A	70,60	73,40	82,60
2009-05-31	P180	A	74,90	80,50	90,80
2009-05-31	B737	A	70,50	72,90	82,80
2009-05-31	B735	A	71,80	75,80	84,60
2009-05-31	E190	A	71,60	74,50	84,10
2009-05-31	A319	A	69,90	73,80	84,10
2009-05-31	E170	A	70,50	73,50	83,00
2009-05-31	E170	A	70,10	74,60	82,10
2009-05-31	B738	A	70,70	74,80	83,70
2009-05-31	B752	A	74,30	78,90	88,10
2009-05-31	AT72	A	69,80	72,20	81,20
2009-05-31	C525	A	66,20	68,10	77,40
2009-05-31	E170	A	69,90	73,10	81,90
2009-05-31	B737	A	71,80	76,00	85,00
2009-05-31	E170	A	71,70	75,40	84,70
2009-05-31	A320	A	70,90	74,30	83,70
2009-05-31	B763	A	71,50	75,50	86,30
2009-05-31	AT72	A	69,70	71,90	80,50
2009-05-31	B735	A	70,80	75,40	85,30
2009-05-31	B734	A	73,80	77,80	87,20
2009-05-31	E170	A	70,10	73,40	82,70
2009-05-31	E170	A	70,80	73,20	82,30
2009-05-31	E170	A	71,00	74,10	82,80
2009-05-31	B735	A	73,00	78,00	86,80
2009-05-31	B734	A	75,70	80,70	89,60
2009-05-31	E145	A	68,00	70,30	78,70
2009-05-31	E170	A	70,10	73,30	82,40
2009-05-31	E170	A	69,50	73,40	82,30
2009-05-31	B733	A	74,60	78,70	86,90
2009-05-31	AT45	A	69,40	71,70	80,90
2009-05-31	B739	A	74,00	78,90	87,50
2009-05-31	B733	A	74,10	78,30	86,60
2009-05-31	B735	A	72,50	75,90	85,30
				Srednia L <sub>AE</sub>	83,51
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,36
				Przedział ufności $\Delta$	0,15

Poziom równowazny dla pory dnia:  $L_{Aeq}$ ,  $LT = 55,60$  dB.

#### Pora nocna

Data	samolot	operacja*	LAeq	LAmaz	LAE
2009-05-01	AT72	D	67,60	69,60	79,40

2009-05-02	B733	A	72,50	75,10	83,60
2009-05-03	B735	D	68,00	71,00	80,50
2009-05-03	E170	D	66,30	67,60	77,10
2009-05-04	B733	D	67,60	70,40	81,60
2009-05-04	L410	D	68,70	70,90	82,30
2009-05-04	AN26	D	76,40	81,60	89,20
2009-05-04	AN26	D	67,30	72,20	78,80
2009-05-05	MD11	A	76,90	81,20	90,70
2009-05-05	B734	D	69,90	72,30	83,30
2009-05-05	B737	D	72,10	74,80	85,90
2009-05-05	B735	D	68,00	70,60	82,50
2009-05-05	E170	D	69,00	71,70	82,60
2009-05-05	B733	D	69,60	72,20	81,90
2009-05-05	L410	D	66,40	68,30	75,50
2009-05-05	SF34	D	69,60	71,00	77,40
2009-05-05	AN26	D	80,50	86,40	92,80
2009-05-06	AN26	D	75,50	80,90	89,80
2009-05-06	B734	D	67,00	69,10	79,60
2009-05-06	E170	D	65,10	67,00	72,80
2009-05-06	B734	D	66,20	67,30	74,00
2009-05-07	E170	D	66,80	68,00	78,60
2009-05-07	B734	D	70,30	73,90	82,90
2009-05-07	AN26	D	71,80	75,40	86,10
2009-05-08	B762	A	71,40	75,70	86,30
2009-05-08	E170	A	70,70	73,00	81,50
2009-05-08	A320	A	70,30	72,80	81,10
2009-05-08	A320	A	71,60	73,70	82,80
2009-05-08	A320	A	69,80	72,20	80,60
2009-05-08	B735	A	72,30	74,90	83,80
2009-05-08	F2TH	A	66,60	67,30	74,30
2009-05-08	E145	A	69,60	71,10	78,70
2009-05-10	B735	D	66,80	68,30	78,30
2009-05-10	E170	D	67,70	70,80	78,90
2009-05-10	B735	D	65,40	66,70	73,20
2009-05-11	A320	D	71,20	73,60	84,80
2009-05-11	B462	D	70,80	73,40	85,10
2009-05-11	B733	D	68,30	70,40	82,30
2009-05-11	E170	D	69,00	71,50	82,70
2009-05-11	AN26	D	72,80	77,40	86,20
2009-05-12	B734	D	70,00	72,90	84,00
2009-05-12	B737	D	71,60	73,10	83,60
2009-05-12	B735	D	66,30	68,00	79,30
2009-05-12	E170	D	68,20	70,30	80,80
2009-05-12	AN26	D	73,50	79,10	88,30
2009-05-13	B734	D	68,50	70,10	83,50
2009-05-13	AN26	D	69,70	73,10	83,50
2009-05-14	MD11	A	78,60	84,10	93,50
2009-05-15	E170	D	68,70	71,10	82,50
2009-05-16	E170	D	66,90	69,00	77,70
2009-05-17	E170	D	67,90	70,80	79,10
2009-05-17	E170	D	67,70	69,20	81,40
2009-05-18	B738	D	72,30	75,00	85,90
2009-05-19	B734	D	67,40	69,20	80,20
2009-05-19	MD11	D	76,70	80,70	92,30
2009-05-19	B462	D	66,60	67,70	78,90
2009-05-19	E170	D	69,90	71,30	81,40

2009-05-19	B733	D	66,40	67,20	74,90
2009-05-19	E170	D	67,20	68,00	77,20
2009-05-19	L410	D	68,20	70,00	80,20
2009-05-19	B738	D	70,90	73,00	85,00
2009-05-19	AN26	D	73,20	77,50	85,30
2009-05-19	AN26	D	77,30	83,10	90,30
2009-05-20	B733	D	67,80	69,40	79,60
2009-05-20	B462	D	68,30	69,60	80,00
2009-05-20	A321	D	71,50	73,70	84,50
2009-05-20	E170	D	67,30	69,00	81,50
2009-05-20	E170	D	67,20	68,40	80,50
2009-05-20	E170	D	69,50	71,80	82,50
2009-05-20	AT72	D	67,60	69,00	76,60
2009-05-21	B734	D	71,90	74,90	86,20
2009-05-22	B734	D	71,10	75,10	86,20
2009-05-22	B462	D	66,20	68,20	78,30
2009-05-22	E170	D	68,10	71,50	81,70
2009-05-22	E170	D	68,10	70,10	79,90
2009-05-22	B734	D	73,20	76,60	87,30
2009-05-22	E170	D	68,80	71,10	83,30
2009-05-23	B735	D	68,70	70,70	80,40
2009-05-24	E170	D	68,70	71,10	81,30
2009-05-25	B737	D	67,40	68,70	77,80
2009-05-25	B733	D	67,90	69,30	79,30
2009-05-25	E170	D	68,60	70,30	81,40
2009-05-25	B734	D	67,30	68,10	78,40
2009-05-26	MD11	A	74,70	79,10	88,80
2009-05-26	AN26	A	72,50	76,20	84,30
2009-05-26	E170	A	69,30	71,10	79,70
2009-05-26	AN26	A	72,50	76,20	84,50
2009-05-26	B733	A	73,40	76,90	85,20
2009-05-26	AT72	A	70,00	71,80	80,70
2009-05-26	A320	A	70,40	73,00	81,60
2009-05-26	A320	A	70,30	72,80	81,10
2009-05-26	B735	A	73,90	77,40	85,40
2009-05-26	A320	A	70,50	72,70	81,30
2009-05-27	E170	A	69,60	71,40	79,10
2009-05-27	B733	A	73,00	76,40	84,40
2009-05-27	B738	A	72,40	77,10	83,90
2009-05-27	E170	A	68,80	71,40	80,20
2009-05-27	B734	D	69,30	71,40	82,70
2009-05-27	B735	D	67,30	68,90	78,10
2009-05-28	MD11	D	73,70	77,70	87,80
2009-05-28	E170	D	67,80	70,80	81,40
2009-05-28	E170	D	67,50	70,00	78,60
2009-05-28	E170	D	66,10	67,00	75,10
2009-05-28	E170	D	66,50	68,30	78,30
2009-05-28	C525	D	66,70	68,60	74,50
2009-05-28	L410	D	68,40	70,20	81,90
2009-05-28	AN26	D	71,70	75,50	84,30
2009-05-29	A320	D	67,60	69,00	79,60
2009-05-29	B734	D	70,70	73,00	83,30
2009-05-29	AT72	D	68,40	69,40	80,20
2009-05-29	B735	D	69,40	71,30	80,60
2009-05-29	E170	D	68,90	71,50	82,10
2009-05-29	E170	D	70,40	72,60	83,40



2009-05-30	B738	D	66,40	68,60	78,40
2009-05-30	YK40	A	73,00	75,20	85,50
2009-05-30	AT72	A	71,10	73,00	81,90
2009-05-30	A320	A	69,90	72,60	81,10
2009-05-30	E170	A	71,40	73,70	82,50
2009-05-30	A320	A	69,60	73,00	81,90
2009-05-30	E170	A	69,70	71,90	80,50
2009-05-30	A320	A	70,10	73,60	82,20
2009-05-30	GLEX	A	70,20	73,10	80,20
2009-05-31	B734	A	73,40	78,10	86,50
2009-05-31	B738	A	73,60	77,90	86,80
2009-05-31	B733	A	72,20	76,90	85,80
2009-05-31	AT72	A	70,60	74,10	83,70
2009-05-31	B734	A	73,10	77,50	86,80
2009-05-31	AT72	A	68,70	71,20	79,50
2009-05-31	B734	A	75,10	79,40	88,80
2009-05-31	E170	A	71,20	73,30	82,00
2009-05-31	A320	A	70,90	73,70	81,70
2009-05-31	A320	A	70,60	73,90	82,40
2009-05-31	B738	A	73,30	77,20	86,10
2009-05-31	A320	A	70,10	72,80	82,20
				Srednia L <sub>AE</sub>	83,77
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,51
				Przedział ufności $\Delta$	0,52

Poziom równoważny dla pory nocy:  $L_{Aeq}$ ,  $LT = 48,30$  dB.