

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU  
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

**Nazwa obiektu:** Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-05-2008

koniec: 31-05-2008

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 11' 27,9”

Długość geograficzna: E 20° 53' 19,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 20

**Szkic sytuacyjny:**



**Metoda badań:**

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomych w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

**Aparatura pomiarowa:**

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.8/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r.  
przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu) Brüel & Kjær; 4228.

**Oznaczenia:**

A - lądowanie

D - start

**Pora dnia**

Data	samolot	operacja	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
01-05-2008	B752	A	70,20	73,40	84,80
01-05-2008	B735	A	71,50	75,80	84,70
01-05-2008	AT72	A	69,70	71,90	80,10
01-05-2008	E170	A	70,80	74,00	81,90
01-05-2008	AT72	A	70,10	73,50	82,20
01-05-2008	AT72	A	70,00	72,20	81,10
01-05-2008	E170	A	70,40	73,20	82,20
01-05-2008	A320	A	71,60	74,20	83,00
01-05-2008	E170	A	69,90	73,00	81,60
01-05-2008	AT43	A	70,90	74,00	84,80
01-05-2008	B738	A	73,60	78,20	87,10
01-05-2008	A320	A	69,20	73,30	82,90
01-05-2008	A319	A	70,40	73,20	82,70
01-05-2008	F70	A	68,30	69,70	79,50
01-05-2008	RJ85	A	70,70	72,40	81,50
01-05-2008	B462	A	68,70	70,70	79,10
01-05-2008	B738	A	73,60	77,40	86,40
01-05-2008	A320	A	71,20	74,60	83,20
01-05-2008	F100	A	68,50	71,70	79,90
01-05-2008	E170	A	68,90	70,60	79,70
01-05-2008	E170	A	70,50	72,90	81,70
01-05-2008	A320	A	69,80	73,30	81,60
01-05-2008	B733	A	73,50	77,40	85,50
01-05-2008	B735	A	73,40	78,00	85,70
01-05-2008	E170	A	70,20	73,10	80,60
01-05-2008	B737	A	71,80	74,50	83,20
01-05-2008	B735	A	74,00	78,10	86,80
01-05-2008	E170	A	71,50	73,20	81,50
01-05-2008	A320	A	69,80	73,30	83,30
01-05-2008	T154	A	74,90	79,50	89,00
01-05-2008	A320	A	71,30	74,00	82,80
01-05-2008	A319	A	71,50	74,90	83,20
01-05-2008	B763	A	74,10	77,10	87,70
01-05-2008	E170	A	69,90	71,80	80,30
01-05-2008	B752	A	72,30	77,10	86,20
01-05-2008	B734	A	74,50	79,30	88,70
01-05-2008	AT72	A	70,10	72,60	80,90
01-05-2008	B735	A	71,80	76,00	84,60

01-05-2008	B735	A	72,80	76,10	84,30
01-05-2008	B738	A	71,00	75,30	84,00
01-05-2008	AT72	A	70,40	73,50	81,20
01-05-2008	B733	A	74,10	78,30	86,70
01-05-2008	A320	A	71,60	75,90	84,60
01-05-2008	E170	A	70,60	73,10	82,10
01-05-2008	B733	A	72,60	76,70	85,10
01-05-2008	E170	A	70,20	73,20	81,60
01-05-2008	A320	A	70,60	73,60	82,40
01-05-2008	RJ1H	A	70,90	73,60	82,00
01-05-2008	B738	A	71,60	74,70	83,40
01-05-2008	A319	A	70,70	74,10	83,20
01-05-2008	E170	A	70,00	74,10	81,80
01-05-2008	A320	A	70,80	73,90	82,00
01-05-2008	MD82	A	75,20	80,30	87,00
01-05-2008	B734	A	73,10	77,00	85,40
01-05-2008	AT72	A	69,70	72,70	81,20
01-05-2008	E170	A	71,60	74,50	82,70
01-05-2008	A320	A	70,70	73,70	81,50
01-05-2008	AT45	A	69,40	72,70	80,90
01-05-2008	RJ85	A	70,10	72,80	81,80
01-05-2008	E170	A	68,60	71,00	79,40
01-05-2008	E190	A	69,20	72,10	81,30
01-05-2008	B752	A	70,60	73,40	83,20
01-05-2008	A319	A	70,80	73,40	82,30
01-05-2008	F100	A	67,90	70,70	79,30
01-05-2008	E170	A	70,10	72,00	80,50
01-05-2008	B735	A	73,90	78,10	86,50
01-05-2008	B735	A	73,70	77,70	85,50
01-05-2008	E170	A	70,30	73,00	81,10
01-05-2008	B763	A	75,40	80,20	89,40
01-05-2008	E170	A	71,90	75,30	83,00
01-05-2008	B735	A	73,10	76,80	84,90
01-05-2008	B735	A	73,20	76,70	84,90
01-05-2008	B733	A	74,00	77,70	85,80
01-05-2008	E170	A	70,20	73,50	81,30
01-05-2008	AT72	A	71,20	73,70	81,90
01-05-2008	A320	A	71,50	74,00	81,90
01-05-2008	A320	A	71,30	74,00	81,30
01-05-2008	E170	A	69,80	71,70	80,60
01-05-2008	B734	A	72,80	75,90	84,80
01-05-2008	E170	A	69,90	71,60	79,90
01-05-2008	AT72	A	68,70	69,90	78,70
01-05-2008	B763	A	72,30	74,70	85,70
01-05-2008	B733	A	73,10	76,10	84,90
01-05-2008	E170	A	69,10	71,10	79,50
01-05-2008	E170	A	70,80	73,50	81,30
01-05-2008	B752	A	69,80	72,00	81,80
01-05-2008	A319	A	70,10	72,30	81,30
01-05-2008	AT72	A	67,90	69,80	78,70
01-05-2008	B734	A	74,50	79,50	86,20
01-05-2008	B733	A	73,60	77,30	85,90
01-05-2008	AT45	A	69,60	73,20	81,40
01-05-2008	A320	A	70,30	73,30	82,00
01-05-2008	RJ85	A	70,90	74,10	80,90
01-05-2008	AT72	A	70,00	73,20	81,10

01-05-2008	A320	A	69,60	72,60	81,00
01-05-2008	A320	D	71,80	75,30	85,50
01-05-2008	B733	D	66,70	68,00	76,70
01-05-2008	B733	D	68,60	71,60	82,10
01-05-2008	E170	D	66,30	68,00	78,10
01-05-2008	B733	D	73,90	78,00	87,70
01-05-2008	P180	D	72,00	75,70	85,40
01-05-2008	B735	D	68,90	71,60	81,20
01-05-2008	B733	D	74,40	78,80	87,60
01-05-2008	B733	D	69,30	72,10	84,00
01-05-2008	A319	D	69,50	70,80	82,90
01-05-2008	F70	D	69,90	73,30	84,20
01-05-2008	F100	D	69,00	71,80	83,80
01-05-2008	E170	D	69,70	72,30	84,00
01-05-2008	E170	D	69,10	71,80	84,70
01-05-2008	E170	D	70,00	72,40	85,10
01-05-2008	B735	D	70,50	72,90	83,90
01-05-2008	B752	D	70,90	73,80	84,50
01-05-2008	P180	A	74,20	79,40	90,40
01-05-2008	B733	D	68,20	69,40	79,90
01-05-2008	E170	D	69,90	72,30	83,70
01-05-2008	P180	D	71,40	75,10	85,00
02-05-2008	A320	D	70,40	72,60	84,00
02-05-2008	A320	D	66,50	69,90	80,30
02-05-2008	B735	D	67,10	69,00	78,60
02-05-2008	B733	D	71,60	76,10	86,30
02-05-2008	B735	D	67,40	69,50	79,70
02-05-2008	B735	D	67,80	69,60	77,80
02-05-2008	B752	D	68,70	70,30	79,50
02-05-2008	RJ85	D	65,60	67,30	75,60
02-05-2008	E170	D	69,80	73,30	82,60
02-05-2008	AT72	D	67,60	69,10	77,60
02-05-2008	A320	D	70,00	72,80	83,20
02-05-2008	E170	D	67,00	68,60	80,40
02-05-2008	B733	D	73,20	77,90	87,40
02-05-2008	A320	D	70,80	74,80	83,60
02-05-2008	B735	D	69,30	72,40	82,90
02-05-2008	B735	D	68,80	71,60	82,50
02-05-2008	E170	D	65,30	66,90	76,80
02-05-2008	E170	D	69,40	72,40	83,20
02-05-2008	E170	D	66,00	67,10	77,10
02-05-2008	B733	D	70,80	74,80	86,60
02-05-2008	B734	D	69,20	73,50	84,50
02-05-2008	E170	D	66,30	69,10	77,70
02-05-2008	B735	D	69,30	72,90	84,00
02-05-2008	A320	D	66,40	67,20	77,90
02-05-2008	B733	D	66,20	70,90	79,20
02-05-2008	B734	D	66,10	69,50	78,70
02-05-2008	E170	D	67,50	70,80	82,50
02-05-2008	A320	D	66,40	67,80	76,40
02-05-2008	B735	D	67,80	70,50	78,90
02-05-2008	B733	D	71,60	75,80	86,40
02-05-2008	B733	D	73,50	77,00	86,70
02-05-2008	E170	D	66,50	69,40	80,80
02-05-2008	E170	D	66,80	68,40	80,80
02-05-2008	B735	D	67,40	70,30	81,00

02-05-2008	MD11	D	71,80	76,40	87,60
02-05-2008	B738	D	68,10	71,70	81,50
02-05-2008	B738	D	70,60	73,10	83,60
03-05-2008	A320	D	66,90	68,90	79,90
03-05-2008	A320	D	67,50	70,20	81,30
03-05-2008	B734	D	67,80	70,40	80,30
03-05-2008	E170	D	67,20	68,60	81,30
03-05-2008	B733	D	72,00	75,60	86,10
03-05-2008	B735	D	67,10	68,70	77,50
03-05-2008	B733	D	72,40	77,20	87,00
03-05-2008	E170	D	66,00	67,90	76,00
03-05-2008	B735	D	67,50	69,00	78,30
03-05-2008	E170	D	70,30	74,00	85,00
03-05-2008	B733	D	66,20	68,70	78,20
03-05-2008	E190	D	68,10	73,20	82,40
03-05-2008	B733	D	69,90	74,00	85,40
03-05-2008	B735	D	71,70	75,20	84,90
03-05-2008	B734	D	66,80	68,80	77,20
03-05-2008	E170	D	69,50	73,50	83,80
03-05-2008	T154	D	74,80	80,70	91,70
03-05-2008	E170	D	66,40	68,10	76,80
03-05-2008	E170	D	68,00	69,70	79,70
03-05-2008	E170	D	66,60	70,30	77,80
03-05-2008	B735	D	67,40	69,90	80,00
03-05-2008	E170	D	68,60	71,20	82,50
03-05-2008	B733	D	65,70	68,60	79,50
03-05-2008	B733	D	67,30	69,90	79,10
03-05-2008	B733	D	68,30	72,20	81,00
03-05-2008	B735	D	65,20	67,20	77,70
03-05-2008	B733	D	65,90	67,70	77,70
03-05-2008	E170	D	70,80	73,10	84,00
03-05-2008	B738	D	66,70	69,20	78,20
03-05-2008	B734	D	68,20	71,50	81,80
03-05-2008	E170	D	66,50	69,10	78,00
03-05-2008	B735	D	66,80	69,20	79,40
03-05-2008	B735	D	69,50	71,50	83,80
03-05-2008	B737	D	65,80	68,80	77,30
03-05-2008	E170	D	66,90	71,90	80,00
03-05-2008	B735	D	68,10	72,60	80,60
03-05-2008	E170	D	69,60	73,00	84,20
03-05-2008	A320	D	69,20	71,60	83,20
03-05-2008	E170	D	69,00	72,80	84,80
03-05-2008	E170	D	67,10	70,30	77,10
03-05-2008	E170	D	67,20	69,50	81,00
03-05-2008	B734	D	67,20	69,70	78,70
03-05-2008	P180	D	68,80	71,70	83,70
03-05-2008	T154	D	77,30	81,30	90,50
03-05-2008	A319	D	70,00	72,10	83,20
03-05-2008	B733	D	69,20	73,30	82,90
03-05-2008	B735	D	68,20	72,00	81,60
03-05-2008	B738	D	68,10	72,10	81,40
03-05-2008	A320	D	69,60	72,60	81,90
04-05-2008	A320	D	70,00	72,90	82,80
04-05-2008	E170	D	67,10	68,40	79,70
04-05-2008	CL30	D	67,20	68,90	77,60
04-05-2008	E170	D	68,30	70,80	81,80

04-05-2008	B733	D	75,20	79,70	88,40
04-05-2008	B734	D	68,90	72,00	80,90
04-05-2008	A320	A	70,40	72,70	80,80
04-05-2008	B738	D	68,30	70,10	81,10
04-05-2008	A320	D	71,00	73,90	84,80
04-05-2008	A319	D	72,60	75,50	86,20
04-05-2008	B733	D	67,60	69,30	78,80
04-05-2008	B735	D	70,60	74,40	81,80
04-05-2008	E170	D	67,40	69,60	81,20
04-05-2008	T154	D	75,10	82,00	91,20
04-05-2008	B734	D	69,30	71,70	82,30
04-05-2008	B733	D	67,40	69,40	78,60
04-05-2008	B735	D	67,90	69,90	80,00
04-05-2008	E170	D	67,50	70,60	78,30
04-05-2008	E170	D	67,90	70,40	79,60
04-05-2008	E170	D	68,50	70,10	80,30
04-05-2008	E170	D	68,30	70,50	82,80
04-05-2008	E145	D	65,70	66,70	76,10
04-05-2008	B733	D	68,00	70,70	80,30
04-05-2008	E170	D	67,60	70,10	81,00
04-05-2008	A320	D	66,30	69,20	78,90
04-05-2008	A320	D	70,60	73,80	84,50
04-05-2008	B763	D	66,10	68,90	77,30
04-05-2008	E170	D	70,10	72,80	84,60
04-05-2008	B763	D	68,70	72,70	84,70
04-05-2008	MD82	D	75,10	81,80	90,30
04-05-2008	B733	D	67,50	70,40	78,30
04-05-2008	E190	D	67,90	69,50	77,90
04-05-2008	B733	D	75,80	81,30	89,40
04-05-2008	E170	D	67,60	69,80	79,30
04-05-2008	A320	D	72,40	76,40	85,90
04-05-2008	A320	D	68,30	71,00	80,00
04-05-2008	B734	D	67,70	69,50	79,40
04-05-2008	B734	D	70,00	73,90	83,20
04-05-2008	E170	D	66,50	70,00	80,50
04-05-2008	B735	D	72,50	76,50	86,10
04-05-2008	B734	D	67,40	69,80	80,60
04-05-2008	E170	D	71,40	75,20	86,20
04-05-2008	B735	D	70,20	75,30	85,30
04-05-2008	E170	D	68,30	70,60	80,90
04-05-2008	A320	D	66,70	68,20	79,30
04-05-2008	A320	A	70,40	72,90	80,80
04-05-2008	B735	A	73,80	76,50	84,60
04-05-2008	E170	D	67,60	69,70	80,40
04-05-2008	B763	D	69,60	73,50	84,70
04-05-2008	A320	D	67,80	69,10	80,30
04-05-2008	E170	D	68,70	71,70	81,90
04-05-2008	B734	D	73,60	78,00	86,80
04-05-2008	B763	D	74,60	80,00	89,10
04-05-2008	B734	D	68,70	72,40	81,70
04-05-2008	A319	A	70,10	74,10	82,40
04-05-2008	B735	A	74,20	80,10	86,50
04-05-2008	C56X	A	79,20	91,00	97,00
04-05-2008	C56X	A	73,60	83,30	89,70
04-05-2008	E145	A	70,40	79,80	88,00
04-05-2008	AT72	A	69,60	72,90	83,00

04-05-2008	B733	A	73,10	77,00	85,60
04-05-2008	E170	A	69,40	72,80	82,20
04-05-2008	B735	A	73,40	77,80	86,40
04-05-2008	AT45	A	68,60	70,40	78,60
04-05-2008	B735	A	73,10	77,80	86,30
04-05-2008	B735	A	74,00	77,00	85,50
04-05-2008	A320	A	71,80	74,90	83,80
04-05-2008	B752	D	67,60	70,80	80,20
04-05-2008	B733	D	76,20	80,10	88,70
04-05-2008	AT72	D	67,70	68,90	77,70
04-05-2008	A320	D	66,70	68,30	79,50
04-05-2008	B735	D	74,90	79,40	88,30
04-05-2008	B735	D	69,40	72,90	82,40
04-05-2008	E190	D	72,00	75,80	84,60
04-05-2008	B735	D	69,40	71,90	80,80
04-05-2008	B735	D	73,30	78,40	88,10
04-05-2008	B737	D	67,50	69,60	79,80
04-05-2008	B738	D	69,30	72,20	81,80
04-05-2008	AT72	D	66,90	68,00	76,90
04-05-2008	E170	D	71,10	73,60	84,30
05-05-2008	A320	D	72,10	74,90	85,70
05-05-2008	B734	D	71,00	73,30	84,30
05-05-2008	E170	D	68,90	71,30	80,70
05-05-2008	L410	D	68,50	70,50	81,50
05-05-2008	E170	D	69,10	70,60	82,90
05-05-2008	B733	D	75,60	79,70	88,60
05-05-2008	B734	D	70,00	72,60	83,20
05-05-2008	AN26	D	78,30	82,40	92,50
05-05-2008	E145	D	68,70	70,30	79,10
05-05-2008	E170	D	67,70	69,20	81,10
05-05-2008	E170	D	68,10	69,20	80,20
05-05-2008	E170	D	68,60	71,90	80,60
05-05-2008	E170	D	75,10	77,70	87,70
05-05-2008	E170	D	67,00	69,50	79,80
05-05-2008	E170	D	68,90	70,90	81,50
05-05-2008	E145	D	67,80	69,50	78,60
05-05-2008	B735	D	68,10	69,90	80,70
05-05-2008	B733	D	69,60	71,90	82,20
05-05-2008	B735	D	68,00	69,90	78,80
05-05-2008	B733	D	67,80	70,30	80,40
05-05-2008	B733	D	72,80	76,50	86,70
05-05-2008	B738	D	65,70	67,80	75,70
05-05-2008	E190	D	70,70	75,70	85,60
05-05-2008	B738	D	69,90	73,10	84,80
05-05-2008	B738	D	68,80	71,40	80,80
05-05-2008	B737	D	67,00	69,50	79,00
05-05-2008	A320	D	70,70	74,40	85,10
05-05-2008	B735	D	66,60	68,50	77,40
05-05-2008	RJ85	D	69,00	71,10	82,20
05-05-2008	B763	D	70,00	72,60	83,00
05-05-2008	B735	D	71,90	75,00	85,90
05-05-2008	B735	D	69,10	71,30	81,70
05-05-2008	E170	D	68,80	72,20	81,10
05-05-2008	E170	D	67,90	72,10	79,00
05-05-2008	E170	D	67,10	70,40	81,40
05-05-2008	T154	D	78,50	84,60	93,60

05-05-2008	E170	D	66,40	68,90	79,70
05-05-2008	B734	D	69,20	72,10	82,60
05-05-2008	B733	D	68,20	70,50	79,70
05-05-2008	B735	D	66,60	69,50	77,00
05-05-2008	E145	D	69,30	75,20	81,60
05-05-2008	AT72	D	68,60	70,60	79,40
05-05-2008	E170	D	66,70	70,00	80,80
05-05-2008	B733	D	68,70	72,90	81,50
05-05-2008	E170	D	67,20	70,80	81,00
05-05-2008	A320	D	70,70	72,60	83,70
05-05-2008	E170	D	66,70	68,70	77,90
05-05-2008	B735	D	67,20	70,30	81,70
05-05-2008	A321	D	66,90	69,00	79,40
05-05-2008	E170	D	70,50	74,20	85,20
05-05-2008	E170	D	66,50	67,80	78,50
05-05-2008	E170	D	68,70	72,40	83,90
05-05-2008	E170	D	71,40	80,10	85,60
05-05-2008	B738	D	67,90	71,80	83,60
05-05-2008	T154	A	74,00	78,80	87,00
05-05-2008	B733	D	66,80	69,80	80,10
05-05-2008	A320	D	71,70	73,60	84,90
05-05-2008	A320	D	70,30	73,60	84,30
05-05-2008	T154	D	77,50	83,60	91,10
05-05-2008	E170	D	67,30	70,50	80,70
05-05-2008	B734	D	71,70	75,10	86,30
05-05-2008	AT72	D	79,80	84,60	94,30
05-05-2008	B735	D	71,90	75,50	85,30
05-05-2008	B734	D	68,10	70,20	80,90
05-05-2008	B733	D	73,90	78,70	88,10
05-05-2008	E170	D	68,90	71,60	83,80
05-05-2008	B734	D	74,70	84,00	90,90
05-05-2008	GLF5	D	68,60	71,10	80,40
05-05-2008	B735	D	65,80	67,90	78,10
05-05-2008	B735	D	70,90	74,40	84,70
05-05-2008	E170	D	67,20	70,00	81,00
05-05-2008	A320	D	68,10	70,70	81,70
05-05-2008	E170	D	69,80	73,00	85,90
05-05-2008	B735	D	69,40	72,50	85,10
05-05-2008	E170	D	67,80	71,30	80,30
05-05-2008	E170	D	69,00	71,20	83,70
05-05-2008	E170	D	71,10	75,10	86,60
05-05-2008	E170	D	69,70	72,00	85,00
05-05-2008	T154	A	64,40	67,10	75,90
05-05-2008	E170	D	68,50	72,90	85,10
05-05-2008	B763	D	76,50	87,80	91,00
05-05-2008	B733	D	71,80	76,00	86,70
05-05-2008	E170	D	69,00	71,30	83,00
05-05-2008	A320	D	68,10	72,50	81,30
05-05-2008	E190	D	69,30	72,30	83,70
05-05-2008	YK40	D	72,10	75,40	83,90
05-05-2008	T154	D	72,50	76,60	84,60
05-05-2008	AT72	D	68,80	70,30	78,80
05-05-2008	A319	D	68,20	70,30	82,40
05-05-2008	B735	D	67,50	69,40	80,00
05-05-2008	E170	D	70,90	74,00	85,20
05-05-2008	B733	D	74,70	78,70	87,50



05-05-2008	B735	D	67,80	70,10	80,90
05-05-2008	E170	D	71,00	73,80	86,10
05-05-2008	B462	D	67,70	68,70	82,00
05-05-2008	B735	D	67,20	69,50	79,30
05-05-2008	B733	D	74,70	78,50	88,20
05-05-2008	B738	D	68,20	71,60	81,80
05-05-2008	B752	D	67,00	69,60	80,30
05-05-2008	B738	D	73,10	76,20	86,30
05-05-2008	B738	D	72,40	75,10	87,40
05-05-2008	E170	D	70,60	73,70	86,60
05-05-2008	B737	D	67,30	68,50	77,30
05-05-2008	B752	D	69,80	72,40	82,80
06-05-2008	B752	D	65,90	67,40	78,70
06-05-2008	B733	D	69,50	71,60	80,70
06-05-2008	B735	D	67,80	70,50	80,30
06-05-2008	B733	D	69,00	71,50	79,00
06-05-2008	B734	D	66,60	69,70	78,10
06-05-2008	A320	D	65,90	67,80	77,40
06-05-2008	E170	D	69,00	72,80	83,10
06-05-2008	E170	D	69,10	71,10	82,10
06-05-2008	E170	D	66,10	69,60	80,60
06-05-2008	E170	D	67,80	69,60	81,60
06-05-2008	E170	D	65,70	68,70	79,10
06-05-2008	B734	D	79,10	84,60	95,10
06-05-2008	B735	D	70,10	74,70	83,30
06-05-2008	E170	D	70,50	74,00	84,50
06-05-2008	C295	D	68,80	71,30	80,00
06-05-2008	MD11	D	77,60	84,30	93,00
06-05-2008	E190	D	68,40	71,90	83,90
06-05-2008	B733	D	67,20	70,30	80,80
06-05-2008	B735	D	73,20	77,50	86,50
06-05-2008	RJ85	D	67,90	70,80	82,00
06-05-2008	B737	D	67,00	69,50	79,80
06-05-2008	A319	D	66,90	69,70	77,30
06-05-2008	B738	D	70,60	73,60	84,60
06-05-2008	B738	D	69,50	72,40	83,50
06-05-2008	E170	D	69,70	73,90	85,80
06-05-2008	B733	D	67,00	69,50	78,20
06-05-2008	E170	D	68,90	74,50	81,40
06-05-2008	T154	D	75,50	81,50	93,00
06-05-2008	T154	D	67,10	67,70	70,10
06-05-2008	A320	D	68,50	74,50	82,10
06-05-2008	B734	D	68,00	71,80	79,70
06-05-2008	B734	D	70,80	73,20	81,60
06-05-2008	B734	D	70,40	74,80	83,40
06-05-2008	B735	D	70,80	75,00	85,50
06-05-2008	B738	D	69,30	71,40	82,30
06-05-2008	B738	D	66,40	68,60	80,40
06-05-2008	B735	D	70,60	73,90	86,30
06-05-2008	B733	D	73,80	77,10	86,60
06-05-2008	E170	D	66,00	68,40	78,80
06-05-2008	E170	D	67,00	69,60	78,70
06-05-2008	E170	D	70,30	73,40	82,90
06-05-2008	E190	D	68,00	70,50	81,80
06-05-2008	E170	D	68,20	71,00	80,00
06-05-2008	MD82	D	70,50	76,70	87,00

06-05-2008	B733	D	71,30	76,80	86,60
06-05-2008	C25A	D	66,50	69,20	76,90
06-05-2008	B735	D	71,70	78,50	87,60
06-05-2008	B735	D	70,30	78,60	84,70
06-05-2008	E170	D	65,30	67,80	76,40
06-05-2008	E170	D	72,50	76,70	87,70
06-05-2008	E170	D	67,20	68,50	78,00
06-05-2008	B734	D	68,50	70,80	78,90
06-05-2008	B734	D	72,60	77,70	86,00
06-05-2008	E170	D	70,80	74,70	86,20
06-05-2008	B735	D	67,70	69,90	80,50
06-05-2008	E170	D	70,50	74,60	85,20
06-05-2008	A320	D	70,50	73,80	85,20
06-05-2008	AT45	D	77,50	83,80	93,00
06-05-2008	E170	D	66,70	69,40	78,40
06-05-2008	B738	D	69,50	72,60	82,70
06-05-2008	B733	D	73,50	77,90	87,30
06-05-2008	B733	D	73,00	76,40	86,80
06-05-2008	B735	D	67,10	69,70	79,40
06-05-2008	E170	D	72,30	76,40	85,10
06-05-2008	E170	D	67,70	70,70	80,90
06-05-2008	B734	D	69,60	72,90	82,60
06-05-2008	B734	D	67,50	69,90	79,00
06-05-2008	T154	D	73,40	77,00	88,00
06-05-2008	B733	D	67,10	69,00	79,60
06-05-2008	YK40	D	73,70	77,50	86,00
06-05-2008	E170	D	67,80	70,90	77,80
06-05-2008	B735	D	68,00	69,90	78,50
06-05-2008	B462	D	67,10	67,70	77,90
06-05-2008	T154	D	76,00	80,00	89,20
06-05-2008	B738	D	67,70	70,50	81,00
06-05-2008	MD11	D	71,70	75,70	87,90
06-05-2008	B737	D	65,70	67,80	75,70
06-05-2008	E170	D	67,70	70,00	82,90
07-05-2008	A320	D	71,30	74,30	84,70
07-05-2008	B735	D	68,10	70,30	78,90
07-05-2008	B733	D	73,70	77,20	87,30
07-05-2008	E170	D	66,60	68,10	79,10
07-05-2008	B734	D	67,40	69,20	79,40
07-05-2008	L410	D	68,50	70,60	81,50
07-05-2008	C650	D	69,10	71,10	81,10
07-05-2008	B735	D	68,20	70,10	80,00
07-05-2008	B733	D	69,60	71,00	80,00
07-05-2008	E170	D	70,10	73,50	85,50
07-05-2008	E170	D	66,30	67,80	77,70
07-05-2008	E170	D	71,30	74,10	85,50
07-05-2008	E145	D	66,50	70,50	76,90
07-05-2008	AN26	D	72,90	76,50	87,00
07-05-2008	B734	D	67,60	69,70	79,60
07-05-2008	B735	D	69,20	72,50	83,50
07-05-2008	E170	D	67,00	69,30	81,20
07-05-2008	B734	D	70,40	73,50	84,80
07-05-2008	B733	D	68,60	71,50	80,00
07-05-2008	B734	D	68,80	70,30	80,30
07-05-2008	BE40	D	71,30	74,30	84,50
07-05-2008	B734	D	67,50	70,00	79,20

07-05-2008	MD11	D	71,20	81,30	87,20
07-05-2008	B733	D	70,20	78,90	86,40
07-05-2008	E190	D	69,80	72,50	84,60
07-05-2008	B738	D	67,80	70,80	80,60
07-05-2008	RJ85	D	67,30	69,80	79,10
07-05-2008	B737	D	72,10	83,90	87,80
07-05-2008	B735	D	75,20	85,40	89,50
07-05-2008	B735	D	70,70	74,00	84,70
07-05-2008	AT72	D	67,20	69,40	77,70
07-05-2008	B752	D	65,30	66,60	76,00
07-05-2008	A320	D	67,70	69,80	79,10
07-05-2008	E170	D	67,40	70,40	83,00
07-05-2008	E170	D	68,30	71,80	80,60
07-05-2008	E170	D	66,70	70,30	77,80
07-05-2008	T154	D	76,90	84,90	93,20
07-05-2008	E170	D	67,60	72,70	81,40
07-05-2008	E170	D	73,30	77,50	86,70
07-05-2008	B735	D	69,30	73,00	83,10
12-05-2008	E170	D	67,10	68,90	79,70
12-05-2008	E145	D	67,00	70,70	77,40
12-05-2008	E170	D	68,80	72,00	82,20
12-05-2008	MD82	D	73,60	78,70	88,90
12-05-2008	E170	D	68,00	72,00	82,00
12-05-2008	B733	D	69,80	76,00	85,00
12-05-2008	A320	D	70,40	73,30	84,00
12-05-2008	B733	D	73,20	77,30	86,70
12-05-2008	B733	D	68,60	71,00	79,40
12-05-2008	B734	D	68,70	72,80	82,90
12-05-2008	B735	D	70,10	73,10	83,70
12-05-2008	AT45	D	70,00	76,40	82,50
12-05-2008	E170	D	66,80	70,90	81,80
12-05-2008	T154	A	75,50	79,20	87,30
12-05-2008	B734	D	72,70	82,00	88,20
12-05-2008	B735	D	67,10	69,20	77,90
12-05-2008	A320	D	68,40	75,20	82,60
12-05-2008	E170	D	68,40	74,90	84,10
12-05-2008	E170	D	70,60	73,90	84,80
12-05-2008	A320	D	65,30	67,50	77,00
12-05-2008	B735	D	69,80	76,10	85,10
12-05-2008	E170	D	66,50	68,50	76,90
12-05-2008	B735	D	69,60	72,10	83,40
12-05-2008	E170	D	68,40	71,60	83,20
12-05-2008	E170	D	71,30	74,60	84,30
12-05-2008	AT72	D	78,20	86,50	94,90
12-05-2008	T154	D	69,20	71,40	80,30
12-05-2008	B762	D	66,80	68,70	79,20
12-05-2008	E170	D	70,90	74,70	85,20
12-05-2008	RJ85	D	66,40	68,20	76,40
12-05-2008	JS32	D	65,00	69,40	75,80
12-05-2008	E170	D	71,40	80,30	82,80
12-05-2008	B733	D	73,40	76,70	86,60
12-05-2008	B733	D	75,30	79,60	88,50
12-05-2008	B733	D	65,90	67,40	76,60
12-05-2008	AT72	D	68,40	70,50	79,20
12-05-2008	B735	D	68,40	72,50	82,00
12-05-2008	A319	D	70,40	74,30	84,40

12-05-2008	E170	D	68,80	70,70	84,20
12-05-2008	E170	D	68,40	70,60	80,10
12-05-2008	B735	D	67,60	71,10	81,00
12-05-2008	B738	D	69,40	71,20	82,20
12-05-2008	B738	D	71,10	74,10	86,40
12-05-2008	B752	D	66,60	67,60	77,00
12-05-2008	E170	D	69,20	71,10	83,80
13-05-2008	B752	D	66,00	67,90	78,50
13-05-2008	B733	D	69,50	73,10	80,30
13-05-2008	B734	D	68,70	71,80	80,20
13-05-2008	L410	D	68,80	70,80	82,00
13-05-2008	B734	D	67,00	67,90	77,00
13-05-2008	E170	D	69,20	73,70	84,50
13-05-2008	E170	D	66,10	67,60	78,40
13-05-2008	E170	D	69,90	72,40	85,50
13-05-2008	E170	D	67,80	69,10	78,90
13-05-2008	E170	D	66,70	69,70	79,30
13-05-2008	E170	D	66,20	69,20	79,20
13-05-2008	B734	D	70,60	73,90	84,70
13-05-2008	B735	D	70,90	73,60	83,70
13-05-2008	AT45	D	68,50	69,50	78,50
13-05-2008	AT72	D	67,10	68,50	77,10
13-05-2008	MD11	D	74,80	80,40	91,90
13-05-2008	E190	D	68,60	71,10	83,90
13-05-2008	RJ85	D	70,60	74,20	84,40
13-05-2008	B733	D	66,00	69,00	78,50
13-05-2008	B737	D	66,60	69,00	78,60
13-05-2008	B735	D	71,70	76,10	86,80
13-05-2008	B738	D	68,30	72,50	82,10
13-05-2008	AT45	D	67,50	68,70	81,50
13-05-2008	E170	D	71,10	75,00	86,80
13-05-2008	B735	D	74,00	77,70	86,60
13-05-2008	B735	D	66,60	70,10	78,90
13-05-2008	T154	D	76,10	83,10	92,80
13-05-2008	B734	D	69,00	72,40	83,90
13-05-2008	B738	D	69,60	72,50	83,60
13-05-2008	B735	D	70,70	74,30	85,10
13-05-2008	E170	D	67,40	70,30	82,00
13-05-2008	AT72	D	78,30	87,60	92,10
13-05-2008	AT72	D	68,60	70,80	80,00
13-05-2008	B735	D	70,00	72,60	83,80
13-05-2008	E170	D	66,60	68,70	78,60
13-05-2008	B733	D	74,90	79,00	88,50
13-05-2008	B733	D	66,40	68,40	80,00
13-05-2008	MD82	D	72,60	78,70	88,80
13-05-2008	E170	D	68,30	72,00	81,50
13-05-2008	E170	D	70,70	75,40	85,00
13-05-2008	E190	D	68,50	71,60	83,10
13-05-2008	B734	D	68,50	72,30	81,70
13-05-2008	E170	D	69,20	72,80	84,20
13-05-2008	AN28	D	66,80	67,70	77,30
13-05-2008	B735	D	68,90	72,40	83,40
13-05-2008	B735	D	67,50	70,90	79,50
13-05-2008	B735	D	67,80	71,80	81,60
13-05-2008	E170	D	65,60	68,40	75,60
13-05-2008	E170	D	67,30	70,20	79,90

13-05-2008	C560	D	68,10	71,10	80,60
13-05-2008	B734	D	71,80	76,00	86,00
13-05-2008	B734	D	71,40	77,90	85,50
13-05-2008	E170	D	66,90	69,30	76,90
13-05-2008	B738	D	68,90	72,20	81,90
13-05-2008	B735	D	68,40	71,40	81,40
13-05-2008	MD87	D	74,00	81,80	90,80
13-05-2008	E170	D	67,40	70,10	80,80
13-05-2008	E170	D	65,90	67,70	76,30
13-05-2008	E145	D	70,50	73,80	88,30
13-05-2008	RJ1H	D	69,40	71,40	82,40
13-05-2008	B734	D	68,30	72,30	84,40
13-05-2008	E170	D	66,50	70,50	79,30
13-05-2008	E170	D	68,70	73,00	83,00
13-05-2008	B762	D	71,60	75,50	85,40
13-05-2008	YK40	D	72,70	76,80	85,30
13-05-2008	B733	D	74,50	79,20	87,90
13-05-2008	B735	D	67,10	70,10	79,90
13-05-2008	E170	D	67,90	70,30	80,70
13-05-2008	B733	D	66,70	69,40	78,80
13-05-2008	E170	D	67,80	69,20	80,40
13-05-2008	E170	D	70,10	73,20	86,00
13-05-2008	AT72	D	66,10	67,80	76,90
13-05-2008	B735	D	68,70	72,10	82,30
13-05-2008	B734	D	68,20	70,00	80,30
13-05-2008	B752	D	66,20	67,40	79,60
13-05-2008	B462	D	67,60	69,50	79,10
13-05-2008	B738	D	67,70	69,70	80,50
13-05-2008	MD11	D	73,60	77,40	87,40
13-05-2008	E170	D	68,50	70,50	83,10
14-05-2008	B734	D	70,00	72,80	84,60
14-05-2008	B735	D	67,80	69,70	79,80
14-05-2008	B733	D	74,00	78,10	87,30
14-05-2008	L410	D	67,00	69,80	80,80
14-05-2008	B752	D	66,60	68,60	78,30
14-05-2008	E170	D	68,00	70,50	81,80
14-05-2008	AT72	D	66,70	68,10	76,70
14-05-2008	E170	D	69,00	71,60	83,60
14-05-2008	E170	D	67,20	70,10	80,00
14-05-2008	E170	D	67,00	69,20	79,80
14-05-2008	B735	D	68,90	71,60	79,70
14-05-2008	B733	D	68,70	71,70	81,90
14-05-2008	YK40	D	75,40	80,00	88,40
14-05-2008	B735	D	69,00	73,10	81,80
14-05-2008	A319	D	70,40	74,40	84,20
14-05-2008	F100	D	66,60	69,00	78,10
14-05-2008	B735	D	67,10	70,20	79,90
14-05-2008	B735	D	71,90	76,60	85,70
14-05-2008	B737	D	67,10	70,00	79,80
14-05-2008	B752	D	66,50	69,80	78,60
14-05-2008	A320	D	71,10	73,00	82,90
14-05-2008	A320	D	66,20	67,90	76,60
14-05-2008	B735	D	69,80	72,70	81,80
14-05-2008	E170	D	69,50	73,90	84,80
14-05-2008	B736	D	79,30	82,70	97,10
14-05-2008	T154	D	75,30	76,70	85,70

14-05-2008	B735	D	69,00	75,40	83,20
14-05-2008	B735	D	68,00	70,70	81,40
14-05-2008	E170	D	67,70	69,70	82,00
14-05-2008	AT72	D	68,20	69,70	78,20
14-05-2008	AT72	D	69,90	73,10	84,20
14-05-2008	B733	D	67,70	70,50	78,50
14-05-2008	B735	D	68,30	72,70	82,00
14-05-2008	E170	D	69,40	73,30	85,20
14-05-2008	MD82	D	72,80	79,60	89,30
14-05-2008	B738	D	70,40	75,40	84,90
14-05-2008	E190	D	68,50	70,70	81,10
14-05-2008	E170	D	68,30	71,00	82,90
14-05-2008	E170	D	66,70	70,40	78,80
14-05-2008	B733	D	72,70	77,20	86,10
14-05-2008	B738	D	67,70	71,80	81,70
14-05-2008	B752	D	72,10	74,50	83,90
14-05-2008	E170	D	69,10	73,50	84,30
14-05-2008	B735	D	70,70	74,40	84,70
14-05-2008	B734	D	69,00	71,60	81,60
14-05-2008	B752	D	66,60	69,50	79,60
14-05-2008	E170	D	66,70	69,60	81,70
14-05-2008	B734	D	73,50	77,40	87,30
14-05-2008	B735	D	68,80	73,30	82,30
14-05-2008	E170	D	70,40	74,00	84,70
14-05-2008	AT72	D	67,00	70,10	81,90
14-05-2008	E170	D	67,50	71,30	82,80
14-05-2008	B734	D	68,30	70,20	80,00
14-05-2008	E170	D	71,30	73,30	88,80
14-05-2008	E170	D	67,80	70,50	82,00
14-05-2008	E170	D	68,80	70,80	84,40
14-05-2008	E170	D	68,40	73,80	84,10
14-05-2008	E170	D	67,00	68,20	79,10
14-05-2008	AT72	D	70,20	72,80	80,70
14-05-2008	B735	D	67,10	70,00	81,10
14-05-2008	B462	D	68,60	71,10	81,00
14-05-2008	AT72	D	69,50	71,40	80,20
14-05-2008	B737	D	67,10	70,50	79,50
15-05-2008	A320	D	66,80	68,50	76,80
15-05-2008	T154	D	75,80	81,30	92,30
15-05-2008	B734	D	68,40	70,00	79,80
15-05-2008	E145	D	66,30	68,20	76,70
15-05-2008	B734	D	69,70	73,10	83,80
15-05-2008	E170	D	71,30	75,50	86,60
15-05-2008	A319	A	67,80	69,80	80,40
15-05-2008	AT72	D	68,30	72,30	79,70
15-05-2008	E170	D	69,80	73,70	84,40
15-05-2008	B735	D	68,00	71,10	81,00
15-05-2008	B738	D	66,90	68,70	79,20
15-05-2008	B752	D	66,90	69,80	79,70
15-05-2008	H25B	D	67,80	72,70	81,90
15-05-2008	AT72	D	67,70	69,10	82,50
15-05-2008	MD82	D	73,30	79,90	89,90
15-05-2008	E170	D	68,50	71,40	82,10
15-05-2008	B738	D	70,10	73,50	85,20
15-05-2008	E190	D	66,90	69,60	78,00
15-05-2008	YK40	D	74,50	81,90	92,10

15-05-2008	B735	D	70,70	74,70	83,70
15-05-2008	A320	D	70,60	74,70	84,70
15-05-2008	E145	D	66,70	70,00	78,10
15-05-2008	JS32	D	68,70	74,10	82,60
15-05-2008	E170	D	66,40	68,60	80,40
15-05-2008	B734	D	71,80	75,70	86,30
15-05-2008	E170	D	68,10	70,20	79,60
15-05-2008	B735	D	68,00	71,60	81,80
15-05-2008	E170	D	67,10	69,10	80,80
15-05-2008	E170	D	66,20	68,40	80,70
15-05-2008	A320	D	69,40	72,20	84,30
15-05-2008	E170	D	71,00	73,80	86,10
15-05-2008	B733	D	66,40	68,80	79,20
15-05-2008	AT72	D	68,60	70,00	79,80
15-05-2008	A319	D	69,00	70,80	83,30
15-05-2008	B462	D	68,30	70,50	80,10
15-05-2008	B752	D	67,10	68,00	79,90
15-05-2008	AT72	D	67,70	68,40	78,20
15-05-2008	E170	D	69,30	72,00	84,60
16-05-2008	E170	D	66,40	67,30	76,40
16-05-2008	SF34	D	80,00	84,80	94,80
16-05-2008	E170	D	67,40	68,40	80,60
16-05-2008	E170	D	69,10	71,20	82,90
16-05-2008	E170	D	68,80	71,60	83,80
16-05-2008	E170	D	66,40	67,60	77,50
16-05-2008	B734	D	70,30	73,90	85,50
16-05-2008	C25A	D	67,20	69,00	80,60
16-05-2008	L410	D	70,00	72,30	81,80
16-05-2008	RJ85	D	70,90	73,80	84,50
16-05-2008	B703	D	82,50	87,80	100,30
16-05-2008	B703	D	68,40	73,20	80,90
16-05-2008	B462	D	68,70	70,60	80,40
16-05-2008	BE40	D	71,80	75,40	86,30
16-05-2008	B462	D	69,30	72,20	82,10
16-05-2008	B733	D	71,90	75,80	85,50
16-05-2008	RJ85	D	67,30	70,60	81,30
16-05-2008	F100	D	73,10	77,40	88,00
16-05-2008	B737	D	69,00	71,40	82,40
16-05-2008	B735	D	72,00	75,60	85,10
16-05-2008	A320	D	70,80	73,30	83,60
16-05-2008	E170	D	69,90	72,90	82,40
16-05-2008	YK40	D	69,70	72,60	79,70
16-05-2008	E170	D	69,30	73,30	84,50
16-05-2008	B735	D	68,40	70,40	80,70
16-05-2008	B733	D	72,20	76,20	85,00
16-05-2008	T154	D	77,10	81,00	93,30
16-05-2008	B734	D	72,30	76,50	86,90
16-05-2008	E170	D	68,80	73,00	84,40
16-05-2008	E170	D	68,30	71,00	80,60
16-05-2008	B735	D	71,30	76,40	84,90
16-05-2008	B738	D	71,90	75,50	87,10
16-05-2008	E170	D	71,30	74,80	86,30
16-05-2008	A320	D	69,80	71,70	83,00
16-05-2008	A320	D	71,20	75,40	84,60
16-05-2008	B735	D	69,80	73,00	83,80
16-05-2008	E170	D	69,90	72,20	84,50

16-05-2008	A320	D	67,70	69,10	80,70
16-05-2008	B733	D	73,80	77,70	86,60
16-05-2008	RJ85	D	70,30	72,70	84,20
16-05-2008	B734	D	70,50	75,50	84,30
16-05-2008	E170	D	69,30	74,80	84,80
16-05-2008	MD82	D	71,80	76,60	87,00
16-05-2008	E190	D	69,70	73,20	85,20
16-05-2008	E170	D	67,30	68,60	78,70
16-05-2008	E170	D	66,10	67,60	76,10
16-05-2008	B738	D	72,00	76,20	87,60
16-05-2008	B733	D	73,00	76,50	86,40
16-05-2008	B733	D	68,00	70,50	80,10
16-05-2008	A320	D	69,80	72,10	83,80
16-05-2008	E170	D	70,40	74,80	85,90
16-05-2008	A319	D	71,80	74,80	84,80
16-05-2008	B735	D	71,60	76,10	85,20
16-05-2008	AT72	D	66,30	67,40	77,10
16-05-2008	P180	D	71,00	74,30	84,90
16-05-2008	B734	D	68,10	72,00	81,50
16-05-2008	AN26	D	74,30	78,50	88,40
16-05-2008	E170	D	69,80	72,70	83,20
16-05-2008	B734	D	74,50	85,10	89,40
16-05-2008	B735	D	67,50	69,80	79,20
16-05-2008	AT72	D	68,20	70,50	79,90
16-05-2008	E170	D	67,10	70,20	80,10
16-05-2008	E170	D	66,20	67,70	79,00
16-05-2008	B734	D	69,00	71,80	83,00
16-05-2008	B735	D	66,00	69,60	78,80
16-05-2008	E145	D	68,50	69,50	78,50
16-05-2008	E170	D	67,90	69,30	81,90
16-05-2008	A320	D	69,40	72,10	83,20
16-05-2008	B735	D	68,80	72,20	79,90
16-05-2008	E170	D	69,10	72,70	84,70
16-05-2008	B733	D	75,40	79,70	89,00
16-05-2008	E170	D	68,50	71,40	82,80
16-05-2008	B733	D	74,30	77,60	86,80
16-05-2008	E170	D	69,50	72,50	84,20
16-05-2008	E170	D	68,50	70,90	82,90
16-05-2008	E170	D	67,20	68,60	78,70
16-05-2008	B462	D	71,40	74,10	83,20
16-05-2008	B738	D	68,20	70,50	81,00
16-05-2008	B738	D	71,30	73,70	85,10
16-05-2008	B735	D	72,20	75,20	86,20
16-05-2008	MD11	D	75,30	80,40	91,70
16-05-2008	YK40	D	77,30	81,60	89,10
17-05-2008	A320	D	66,40	67,60	78,40
17-05-2008	B734	D	69,50	71,50	83,10
17-05-2008	B733	D	75,30	79,40	87,80
17-05-2008	B734	D	70,80	73,30	83,80
17-05-2008	E170	D	67,00	68,20	79,00
17-05-2008	AT72	A	71,00	74,50	81,40
17-05-2008	E170	D	69,90	72,70	83,10
17-05-2008	B733	D	76,20	80,90	89,80
17-05-2008	E170	D	71,00	73,00	84,00
17-05-2008	E170	D	66,30	68,20	79,30
17-05-2008	B735	D	67,10	69,10	80,30



17-05-2008	B735	D	67,10	69,70	81,10
17-05-2008	E170	D	66,70	70,30	80,80
17-05-2008	B735	D	69,40	71,90	82,40
17-05-2008	E190	D	71,20	74,80	85,30
17-05-2008	B735	D	73,20	76,90	85,80
17-05-2008	B735	D	66,50	70,50	80,50
17-05-2008	B734	D	69,90	73,10	83,10
17-05-2008	B734	D	70,10	74,10	83,50
17-05-2008	E170	D	67,40	69,90	82,20
17-05-2008	E170	D	66,30	68,10	78,60
17-05-2008	E170	D	70,50	74,30	85,10
17-05-2008	E170	D	67,00	69,70	80,80
17-05-2008	B735	D	67,80	71,00	82,40
17-05-2008	T154	D	77,90	83,30	94,00
17-05-2008	B735	D	69,60	72,80	83,50
17-05-2008	B734	D	69,90	73,30	84,10
17-05-2008	E170	D	66,40	69,30	78,70
17-05-2008	AT72	D	68,10	69,20	78,50
17-05-2008	B733	D	72,00	76,60	87,20
17-05-2008	A320	D	67,20	69,10	80,40
17-05-2008	B735	D	67,80	71,00	82,20
17-05-2008	MD82	D	73,80	81,20	90,20
17-05-2008	B734	D	69,50	72,00	82,50
17-05-2008	B763	D	75,50	80,20	89,80
17-05-2008	E170	D	66,30	68,50	77,10
17-05-2008	B735	D	68,50	70,90	81,00
17-05-2008	E170	D	67,10	69,50	80,70
17-05-2008	B733	D	69,40	72,00	82,40
17-05-2008	E170	D	70,40	73,10	84,40
17-05-2008	E170	D	67,10	69,40	79,10
17-05-2008	A319	D	66,00	68,20	77,20
17-05-2008	E170	D	70,10	74,70	85,40
17-05-2008	B735	D	70,50	74,90	84,80
17-05-2008	B735	D	68,10	73,10	82,20
17-05-2008	E170	D	66,80	70,10	81,30
17-05-2008	E145	D	65,50	66,70	76,70
17-05-2008	A319	A	69,90	72,40	80,30
17-05-2008	E170	D	69,80	73,70	84,60
17-05-2008	E170	D	71,50	78,10	85,10
17-05-2008	E170	D	70,50	74,70	84,10
17-05-2008	A320	D	66,40	68,50	80,00
17-05-2008	A319	D	69,40	72,40	83,70
17-05-2008	E170	D	65,90	67,50	79,70
17-05-2008	E170	D	67,80	69,90	81,70
17-05-2008	B734	D	69,00	70,60	81,50
17-05-2008	E170	D	70,10	73,70	84,20
17-05-2008	B735	D	68,30	70,50	80,80
17-05-2008	P180	D	72,90	76,50	85,90
17-05-2008	AT72	D	68,00	68,90	78,00
17-05-2008	E170	D	69,00	72,00	82,80
17-05-2008	A319	D	69,40	71,90	83,00
17-05-2008	B738	A	71,60	74,80	82,80
17-05-2008	B733	A	74,40	78,00	87,00
17-05-2008	B735	A	74,70	78,40	86,20
17-05-2008	E170	A	69,60	71,70	80,00
17-05-2008	AT72	A	68,30	69,80	78,70

17-05-2008	E170	A	70,40	72,90	81,20
17-05-2008	E170	A	69,50	71,30	79,50
17-05-2008	B734	A	73,80	76,90	85,00
17-05-2008	AT72	A	69,80	72,00	81,50
17-05-2008	E170	A	69,40	71,50	79,80
17-05-2008	B733	A	74,30	77,80	86,80
18-05-2008	A320	D	71,20	75,00	84,60
18-05-2008	B733	D	67,40	69,90	77,80
18-05-2008	E170	D	67,10	69,50	80,60
18-05-2008	B735	D	67,10	69,10	80,60
18-05-2008	E170	D	68,80	71,80	82,40
18-05-2008	E170	D	66,00	67,40	76,40
18-05-2008	B734	D	66,70	68,60	79,00
18-05-2008	B734	D	69,40	72,20	83,00
18-05-2008	A319	D	70,70	73,00	84,10
18-05-2008	F100	D	70,20	73,30	85,00
18-05-2008	B738	D	66,90	69,10	78,90
18-05-2008	B733	D	72,00	75,00	85,20
18-05-2008	A320	D	71,30	74,90	84,50
18-05-2008	B735	D	67,50	70,30	80,10
18-05-2008	E170	D	67,40	70,60	81,40
18-05-2008	E170	D	71,10	74,50	86,40
18-05-2008	E170	D	67,50	69,40	80,30
18-05-2008	B736	D	71,40	75,10	84,40
18-05-2008	T154	D	76,20	82,30	92,10
18-05-2008	B734	D	71,70	76,00	86,60
18-05-2008	B733	D	67,50	69,60	81,10
18-05-2008	E170	D	70,80	74,50	84,90
18-05-2008	B735	D	68,10	71,30	81,90
18-05-2008	E170	D	66,90	68,50	77,30
18-05-2008	E170	D	66,60	68,90	79,80
18-05-2008	B733	D	68,90	72,80	80,10
18-05-2008	A320	D	72,90	76,80	86,70
18-05-2008	A321	D	66,70	69,70	79,70
18-05-2008	E170	D	70,40	74,20	85,80
18-05-2008	MD82	D	74,20	80,40	90,30
18-05-2008	B735	D	66,10	67,10	76,60
18-05-2008	E170	D	71,80	75,90	86,60
18-05-2008	A320	D	71,80	74,90	85,00
18-05-2008	B735	D	70,00	74,50	83,80
18-05-2008	B734	D	69,40	73,00	83,20
18-05-2008	E170	D	67,30	70,40	81,20
18-05-2008	B734	D	74,40	78,70	88,60
18-05-2008	E170	D	66,80	68,30	80,00
18-05-2008	B752	D	66,20	67,90	77,70
18-05-2008	E170	D	66,10	67,50	78,10
18-05-2008	B752	D	68,00	70,50	81,40
18-05-2008	E170	D	70,50	73,50	85,10
18-05-2008	B735	D	71,90	74,60	85,50
18-05-2008	E170	D	67,70	69,50	81,90
18-05-2008	E170	D	65,90	67,70	77,10
18-05-2008	E170	D	70,80	74,40	86,90
18-05-2008	A320	D	70,10	72,90	83,10
18-05-2008	B762	D	71,90	76,10	85,10
18-05-2008	B735	D	67,60	71,20	80,90
18-05-2008	E170	D	65,50	68,20	78,90

18-05-2008	E170	D	68,40	70,30	83,10
18-05-2008	B733	D	73,00	77,80	86,30
18-05-2008	B733	D	72,10	76,40	87,90
18-05-2008	AT45	D	66,90	68,30	76,90
18-05-2008	B735	D	71,60	75,20	85,90
18-05-2008	B733	D	73,00	78,80	86,40
18-05-2008	B733	D	73,30	78,00	87,10
18-05-2008	YK40	D	73,80	78,30	86,40
18-05-2008	E170	D	67,60	69,90	80,90
18-05-2008	B735	D	68,30	71,00	82,60
18-05-2008	E170	D	70,80	75,20	86,80
18-05-2008	B735	D	72,50	75,70	85,50
18-05-2008	B734	D	69,10	73,20	79,10
18-05-2008	B738	D	68,00	70,60	81,00
19-05-2008	B734	D	69,00	72,60	82,70
19-05-2008	E170	D	66,30	68,30	77,80
19-05-2008	L410	D	68,80	71,70	83,30
19-05-2008	B734	D	69,50	72,70	83,30
19-05-2008	B734	D	67,70	71,30	81,50
19-05-2008	B733	D	69,40	72,40	84,60
19-05-2008	E170	D	68,40	72,20	83,30
19-05-2008	B463	D	66,00	66,90	76,00
19-05-2008	E170	D	67,50	70,50	80,50
19-05-2008	E170	D	66,80	68,60	77,20
19-05-2008	E170	D	65,90	67,00	75,90
19-05-2008	E170	D	66,30	67,40	77,80
19-05-2008	E170	D	66,30	68,10	78,90
19-05-2008	C550	D	67,70	69,60	78,10
19-05-2008	B735	D	69,10	72,50	83,30
19-05-2008	E170	D	69,10	72,00	84,10
19-05-2008	B734	D	66,80	70,40	77,60
19-05-2008	AT45	D	67,30	69,00	78,50
19-05-2008	YK40	D	73,70	78,80	86,30
19-05-2008	B733	D	72,40	76,80	87,50
19-05-2008	B733	D	67,80	70,50	80,60
19-05-2008	B735	D	68,40	71,60	81,80
19-05-2008	B763	D	68,60	71,70	82,40
19-05-2008	B734	D	69,40	74,10	82,20
19-05-2008	B734	D	69,00	72,80	83,00
19-05-2008	AN26	D	67,60	70,00	80,80
19-05-2008	B733	D	71,00	75,70	86,80
19-05-2008	E190	D	71,20	74,50	85,70
19-05-2008	B738	D	68,60	71,70	81,20
19-05-2008	RJ85	D	68,20	70,50	81,40
19-05-2008	B737	D	66,40	68,80	79,20
19-05-2008	B735	D	71,00	74,60	84,20
19-05-2008	A320	D	70,80	73,30	84,80
19-05-2008	B735	D	68,20	70,00	79,70
19-05-2008	B737	D	71,70	75,80	84,70
19-05-2008	E170	D	70,10	74,60	85,20
19-05-2008	B733	D	67,60	70,40	81,60
19-05-2008	E170	D	67,10	71,20	80,50
19-05-2008	E170	D	66,90	69,50	80,90
19-05-2008	T154	D	75,50	81,70	92,30
19-05-2008	B734	D	70,40	74,70	85,10
19-05-2008	B735	D	68,20	71,10	79,70

19-05-2008	E170	D	70,50	73,70	85,40
19-05-2008	B738	D	71,80	77,60	81,80
19-05-2008	E170	D	67,00	70,20	82,30
19-05-2008	A320	D	71,10	74,00	86,00
19-05-2008	E170	D	67,80	70,00	80,10
19-05-2008	B733	D	69,30	73,90	84,70
19-05-2008	E170	D	68,40	72,40	82,90
19-05-2008	A320	D	67,30	73,60	82,70
19-05-2008	B735	D	67,60	71,40	81,40
19-05-2008	MD82	D	73,40	79,00	89,50
19-05-2008	E190	D	69,60	71,80	84,40
19-05-2008	E170	D	72,20	76,90	86,00
19-05-2008	AT72	D	69,50	74,80	82,90
19-05-2008	B733	D	68,10	71,20	79,80
19-05-2008	E170	D	68,10	73,20	81,30
19-05-2008	A320	D	71,90	75,60	85,90
19-05-2008	A319	D	66,10	66,90	76,50
19-05-2008	E170	D	69,90	72,60	85,10
19-05-2008	B733	D	74,30	79,90	88,20
19-05-2008	B735	D	70,20	75,40	85,80
19-05-2008	B734	D	68,80	71,90	82,90
19-05-2008	E170	D	68,80	71,80	81,80
19-05-2008	C56X	D	66,60	69,50	77,70
19-05-2008	B734	D	70,10	73,20	84,40
19-05-2008	E170	D	66,80	69,50	81,00
19-05-2008	A320	D	65,50	66,90	77,30
19-05-2008	E170	D	66,10	67,90	78,90
19-05-2008	E170	D	71,70	76,00	86,50
19-05-2008	E170	D	66,60	69,00	78,00
19-05-2008	B735	D	71,60	76,50	85,90
19-05-2008	B735	D	68,30	72,40	82,30
19-05-2008	A319	D	66,70	75,10	77,50
19-05-2008	B734	D	68,80	71,70	82,40
19-05-2008	E170	D	68,30	71,70	83,00
19-05-2008	E145	D	66,40	68,70	79,80
19-05-2008	A320	D	66,80	68,50	76,80
19-05-2008	E170	D	66,30	68,20	79,70
19-05-2008	E170	D	71,30	75,70	86,20
19-05-2008	B735	D	66,50	67,90	77,60
19-05-2008	B734	D	68,70	71,30	80,70
19-05-2008	B734	D	66,50	68,80	79,50
19-05-2008	LJ35	D	68,40	72,20	81,00
19-05-2008	A320	D	67,50	70,50	79,60
19-05-2008	E170	D	67,20	69,00	80,20
19-05-2008	E170	D	70,10	74,60	85,40
19-05-2008	B735	D	67,10	69,20	77,10
19-05-2008	B733	D	75,20	80,00	89,40
19-05-2008	E170	D	70,00	73,50	85,60
19-05-2008	A319	D	66,00	68,40	79,60
19-05-2008	B735	D	68,60	71,90	81,70
19-05-2008	B733	D	72,80	77,00	87,80
19-05-2008	A319	D	71,30	74,80	84,30
19-05-2008	E170	D	70,60	74,80	85,80
19-05-2008	E170	D	67,70	69,70	77,70
19-05-2008	E170	D	66,00	68,50	76,80
19-05-2008	B735	D	69,90	73,50	83,90

19-05-2008	E170	D	68,50	72,30	80,20
19-05-2008	B738	D	67,50	69,60	80,00
19-05-2008	B462	D	67,50	69,50	80,70
19-05-2008	B738	D	71,60	74,50	85,90
19-05-2008	E170	D	68,30	71,30	84,00
20-05-2008	B733	D	72,10	74,60	86,60
20-05-2008	B752	D	66,60	67,50	78,40
20-05-2008	B733	D	69,80	71,60	80,60
20-05-2008	B735	D	68,60	70,50	81,60
20-05-2008	B735	D	68,30	69,40	79,50
20-05-2008	B734	D	67,20	68,70	77,20
20-05-2008	L410	D	68,40	71,00	82,10
20-05-2008	E170	D	67,30	70,20	79,90
20-05-2008	E170	D	68,90	71,10	81,40
20-05-2008	E170	D	67,70	69,80	80,00
20-05-2008	E170	D	71,60	75,40	85,20
20-05-2008	E170	D	66,60	69,30	79,60
20-05-2008	B734	D	72,70	76,20	86,30
20-05-2008	E170	D	66,80	68,60	78,80
20-05-2008	E145	D	65,60	66,70	75,60
20-05-2008	E170	D	66,90	69,10	79,50
20-05-2008	B735	D	68,30	71,30	81,90
20-05-2008	AN26	D	76,80	82,10	91,30
20-05-2008	E170	D	71,10	74,90	85,10
20-05-2008	L410	A	69,90	72,40	81,30
20-05-2008	B734	D	69,90	74,10	84,50
20-05-2008	E190	D	68,70	71,00	83,50
20-05-2008	GLEX	D	67,70	72,00	81,50
20-05-2008	B462	D	66,80	69,70	78,80
20-05-2008	RJ85	D	68,80	71,50	82,60
20-05-2008	B737	D	67,00	71,20	79,10
20-05-2008	B738	D	68,20	72,00	81,80
20-05-2008	B735	D	67,80	70,70	79,00
20-05-2008	A320	D	67,40	70,10	81,60
20-05-2008	A319	D	68,60	76,90	84,40
20-05-2008	B738	D	72,30	75,80	86,10
20-05-2008	B735	D	67,60	70,80	81,10
20-05-2008	B738	D	68,50	72,60	83,10
20-05-2008	B737	D	70,10	73,30	83,90
20-05-2008	E170	D	72,10	76,30	87,70
20-05-2008	T154	D	74,90	80,40	90,60
20-05-2008	E170	D	68,40	70,90	79,50
20-05-2008	E170	D	71,10	75,70	85,30
20-05-2008	E170	D	67,80	71,90	83,50
20-05-2008	B735	D	70,60	73,70	84,40
20-05-2008	B733	D	69,10	71,30	82,50
20-05-2008	B734	D	69,40	72,60	82,60
20-05-2008	E170	D	69,00	71,00	80,10
20-05-2008	AT72	D	68,70	70,80	81,00
20-05-2008	B735	D	67,30	69,80	81,70
20-05-2008	B738	D	69,40	72,90	82,50
20-05-2008	B735	D	68,10	73,50	80,60
20-05-2008	B738	D	68,60	72,00	82,20
20-05-2008	B762	A	69,20	73,30	87,00
20-05-2008	B733	D	76,00	82,30	89,70
20-05-2008	E170	D	69,10	73,10	86,90

20-05-2008	E170	D	70,00	74,70	87,40
20-05-2008	AT72	D	68,00	71,90	79,40
20-05-2008	E170	D	70,30	72,90	82,70
20-05-2008	PAY3	A	70,90	77,50	87,80
20-05-2008	B734	D	68,40	72,40	80,70
20-05-2008	MD82	D	74,00	81,10	90,60
20-05-2008	B734	D	67,70	71,30	81,10
20-05-2008	E170	D	70,00	72,40	83,00
20-05-2008	B752	D	67,60	69,40	77,60
20-05-2008	E170	D	70,20	76,10	88,00
20-05-2008	E170	D	69,60	75,50	84,00
20-05-2008	E170	A	71,90	76,50	89,70
20-05-2008	E170	A	73,50	77,90	91,30
20-05-2008	A320	A	69,00	74,50	86,80
20-05-2008	A320	A	69,70	74,20	83,30
20-05-2008	RJ1H	A	72,80	76,00	82,30
20-05-2008	RJ1H	A	68,30	72,00	80,80
20-05-2008	B735	A	72,80	75,80	84,90
20-05-2008	YK40	A	68,30	70,30	79,50
20-05-2008	E170	A	68,60	73,80	83,20
20-05-2008	A320	A	69,80	72,70	81,80
20-05-2008	E170	A	68,70	71,20	79,80
20-05-2008	B734	A	73,20	77,70	86,30
20-05-2008	E145	A	66,10	70,20	78,10
20-05-2008	E170	A	70,50	74,90	85,10
20-05-2008	B734	A	73,40	78,00	86,70
20-05-2008	B734	A	65,50	68,70	75,90
20-05-2008	B734	A	72,60	77,10	85,40
20-05-2008	E170	A	67,60	70,70	78,40
20-05-2008	E170	A	69,30	71,40	80,10
20-05-2008	E170	A	69,90	72,20	81,40
20-05-2008	J328	A	72,90	77,50	90,70
20-05-2008	B733	A	73,00	77,90	85,60
20-05-2008	B738	A	75,40	80,00	91,40
20-05-2008	E145	A	68,60	72,00	79,40
20-05-2008	E145	A	66,40	69,10	79,00
20-05-2008	AT45	A	70,00	71,60	84,90
20-05-2008	RJ85	A	68,00	70,00	79,10
20-05-2008	RJ85	A	69,10	73,10	85,20
20-05-2008	A320	A	69,40	71,70	80,90
20-05-2008	A319	A	69,80	74,40	85,30
20-05-2008	B734	A	71,30	74,60	84,40
20-05-2008	E170	A	69,30	72,20	81,60
20-05-2008	AT45	A	69,50	71,50	79,90
20-05-2008	A320	A	71,70	74,70	89,50
20-05-2008	A320	A	71,20	75,80	88,90
20-05-2008	RJ85	A	67,90	69,10	77,90
20-05-2008	B733	A	70,60	73,00	83,80
20-05-2008	SB20	A	68,50	72,80	79,90
20-05-2008	A318	A	70,70	73,00	82,70
20-05-2008	B735	A	72,90	77,00	86,30
20-05-2008	E170	A	70,30	72,60	81,70
20-05-2008	A320	A	69,00	71,70	80,70
20-05-2008	B735	A	72,20	75,50	85,40
20-05-2008	AT72	A	67,50	68,90	79,30
20-05-2008	AT72	A	72,60	75,30	90,30

20-05-2008	AT72	A	67,60	68,40	77,60
20-05-2008	MD11	A	78,60	84,70	94,40
20-05-2008	E170	A	70,40	75,20	83,20
20-05-2008	B734	A	73,30	76,20	85,00
20-05-2008	E170	A	69,50	74,10	87,20
20-05-2008	B733	A	71,90	77,70	88,70
20-05-2008	AT45	A	70,40	72,90	86,30
20-05-2008	AT45	A	66,80	70,00	76,80
20-05-2008	B734	A	72,30	75,70	85,10
20-05-2008	B735	A	72,30	75,00	84,30
20-05-2008	E170	A	69,20	73,40	85,30
20-05-2008	B733	A	74,40	77,60	87,80
20-05-2008	DH8D	A	68,30	70,70	80,60
20-05-2008	AT45	A	69,50	72,10	81,30
20-05-2008	F100	A	72,10	79,40	84,40
20-05-2008	T154	A	73,70	78,70	88,00
20-05-2008	B738	A	70,80	77,10	87,20
20-05-2008	B462	A	69,10	70,30	79,50
20-05-2008	CRJ2	A	68,20	70,90	79,90
20-05-2008	E170	A	69,20	70,70	79,60
20-05-2008	B738	A	71,30	74,50	83,40
20-05-2008	B738	A	71,60	74,90	83,60
20-05-2008	E170	A	69,80	72,20	81,60
20-05-2008	AT45	A	68,50	70,10	79,30
20-05-2008	B737	A	71,60	74,40	83,60
20-05-2008	A320	A	71,40	74,60	83,70
20-05-2008	B738	A	71,60	74,90	84,40
20-05-2008	E170	A	70,50	73,50	82,60
20-05-2008	B752	A	72,00	74,40	85,60
20-05-2008	B735	A	72,80	76,10	85,40
20-05-2008	E170	A	70,20	72,70	82,00
20-05-2008	E170	A	69,30	71,60	79,30
20-05-2008	E170	A	69,70	72,30	80,90
20-05-2008	E170	A	70,90	74,10	82,60
20-05-2008	E170	A	70,70	73,40	82,20
20-05-2008	B734	A	75,00	79,60	88,80
20-05-2008	B735	A	72,50	76,50	85,70
20-05-2008	E170	A	70,60	73,00	81,70
20-05-2008	E170	A	69,70	72,10	81,40
20-05-2008	E170	A	69,80	72,30	81,60
20-05-2008	B734	A	73,20	76,70	85,50
20-05-2008	B735	A	73,70	77,40	86,70
20-05-2008	A321	A	70,50	74,70	83,20
20-05-2008	A321	A	68,60	70,30	79,70
20-05-2008	B738	A	71,10	74,80	83,90
20-05-2008	B462	A	69,00	71,00	79,80
20-05-2008	SF34	A	69,40	70,80	79,80
20-05-2008	B733	A	72,30	75,50	85,30
21-05-2008	A320	D	71,10	74,00	84,60
21-05-2008	A320	D	66,10	67,00	76,90
21-05-2008	B734	D	69,20	71,50	81,50
21-05-2008	E170	D	69,60	71,50	81,90
21-05-2008	E170	D	68,80	70,10	79,60
21-05-2008	B735	D	68,50	71,70	81,80
21-05-2008	E170	D	67,60	70,00	81,50
21-05-2008	B733	D	73,20	78,60	88,10

21-05-2008	B734	D	68,30	71,50	79,40
21-05-2008	L410	D	68,80	72,10	82,50
21-05-2008	E170	D	66,60	68,60	80,20
21-05-2008	B752	D	68,40	69,90	79,90
21-05-2008	E170	D	67,10	69,00	81,60
21-05-2008	E170	D	68,10	71,00	83,00
21-05-2008	E170	D	68,00	70,90	79,50
21-05-2008	E170	D	69,60	72,70	81,10
21-05-2008	E170	D	70,80	74,30	85,90
21-05-2008	E170	D	66,40	68,60	76,80
21-05-2008	E170	D	66,40	68,80	77,90
21-05-2008	B734	D	71,30	73,90	84,50
21-05-2008	B735	D	69,90	73,90	82,70
21-05-2008	B735	D	67,40	68,90	77,40
21-05-2008	B734	D	71,10	74,60	84,70
21-05-2008	B752	D	69,40	71,80	82,70
21-05-2008	AT45	D	68,20	72,00	78,20
21-05-2008	MD11	D	76,60	82,60	93,20
21-05-2008	B735	D	70,80	74,40	82,80
21-05-2008	CRJ2	D	76,50	78,50	88,80
21-05-2008	E190	D	69,60	72,00	84,20
21-05-2008	YK40	D	76,00	82,60	90,30
21-05-2008	RJ85	D	69,10	72,40	83,50
21-05-2008	B738	D	71,70	78,40	86,30
21-05-2008	B735	D	66,80	68,60	79,40
21-05-2008	B735	D	73,20	78,40	88,10
21-05-2008	B737	D	66,60	68,30	78,30
21-05-2008	A320	D	72,80	75,90	86,60
21-05-2008	A320	D	66,90	69,10	80,60
21-05-2008	B733	D	71,60	75,30	85,50
21-05-2008	B735	D	70,00	75,30	85,30
21-05-2008	B752	D	68,00	72,00	82,20
21-05-2008	A320	D	72,10	78,20	86,70
21-05-2008	B735	D	73,90	78,50	87,30
21-05-2008	T154	D	75,70	83,70	92,80
21-05-2008	E170	D	71,70	74,80	85,70
21-05-2008	E170	D	72,30	78,80	86,20
21-05-2008	E170	D	76,90	88,70	90,30
21-05-2008	E145	D	67,80	70,30	78,90
21-05-2008	B734	D	72,80	79,40	86,00
21-05-2008	B735	D	71,70	75,50	84,70
21-05-2008	E145	D	66,40	67,70	77,10
21-05-2008	E170	D	67,80	71,90	81,00
21-05-2008	B735	D	71,70	77,20	85,90
21-05-2008	E170	D	69,60	72,20	81,70
21-05-2008	A320	D	72,70	76,90	87,10
21-05-2008	B733	D	74,70	79,60	88,90
21-05-2008	B738	D	74,40	78,70	88,70
21-05-2008	A320	D	65,80	69,80	76,20
21-05-2008	A320	D	67,70	70,60	78,90
21-05-2008	B734	D	73,30	78,90	88,90
21-05-2008	T154	A	74,20	77,50	86,50
21-05-2008	B735	D	70,30	75,40	86,70
21-05-2008	E170	D	71,00	76,30	84,80
21-05-2008	B733	D	73,50	79,00	86,50
21-05-2008	B738	D	73,40	78,40	89,50



21-05-2008	E170	D	68,00	70,00	80,30
21-05-2008	AT45	D	67,50	70,10	80,00
21-05-2008	E170	D	68,90	71,40	83,70
21-05-2008	MD82	D	71,80	76,70	87,00
21-05-2008	E170	D	71,30	75,40	84,30
21-05-2008	A320	D	69,00	73,10	82,60
21-05-2008	E190	D	69,40	74,50	84,20
21-05-2008	T154	A	76,60	82,00	89,20
21-05-2008	AT72	D	68,80	70,90	79,60
21-05-2008	E170	D	73,90	78,60	88,10
21-05-2008	B738	D	68,90	71,80	83,50
21-05-2008	B733	D	74,70	78,50	88,40
21-05-2008	A320	D	72,80	75,60	87,50
21-05-2008	AN26	D	70,30	74,90	84,00
21-05-2008	B735	D	72,20	77,60	88,10
21-05-2008	DH8D	D	72,40	74,50	83,50
21-05-2008	B752	D	68,10	69,80	78,90
21-05-2008	A320	D	68,80	71,00	80,90
21-05-2008	B735	D	71,20	75,10	84,70
21-05-2008	AT72	D	68,90	71,20	79,70
21-05-2008	B734	D	69,40	71,90	82,40
21-05-2008	A320	D	68,00	70,30	80,30
21-05-2008	B752	D	68,50	72,10	81,10
21-05-2008	B735	D	67,40	69,80	79,70
21-05-2008	E170	D	68,40	71,10	81,40
21-05-2008	E170	D	71,30	74,50	85,50
21-05-2008	E170	D	71,50	74,40	85,50
21-05-2008	B734	D	73,60	78,40	88,90
21-05-2008	B738	D	71,20	75,30	86,80
21-05-2008	C560	D	67,00	68,70	78,40
21-05-2008	A320	D	68,60	70,90	82,10
21-05-2008	E170	D	66,40	68,40	77,90
21-05-2008	B734	D	69,80	73,50	82,80
21-05-2008	A320	D	66,60	67,90	77,00
21-05-2008	E170	D	70,00	72,80	85,20
21-05-2008	E170	D	70,40	73,00	84,10
21-05-2008	T154	D	77,40	84,10	93,50
21-05-2008	B734	D	70,50	76,20	85,10
21-05-2008	B734	D	68,70	71,70	82,10
21-05-2008	E170	D	67,30	68,60	80,10
21-05-2008	E170	D	67,50	69,70	82,00
21-05-2008	B738	D	67,50	70,30	80,90
21-05-2008	E170	D	71,90	75,60	86,80
21-05-2008	B733	D	76,30	82,10	89,90
21-05-2008	E170	D	71,10	73,90	85,10
21-05-2008	B733	D	73,90	80,50	88,70
21-05-2008	E170	D	69,20	71,50	82,40
21-05-2008	E170	D	72,90	77,10	87,70
21-05-2008	E170	D	69,20	71,00	79,20
21-05-2008	B735	D	68,70	71,50	80,40
21-05-2008	B735	D	67,70	70,60	79,50
21-05-2008	E170	D	67,40	70,60	79,90
21-05-2008	B462	D	69,10	71,70	80,90
21-05-2008	B738	D	74,60	78,80	87,60
21-05-2008	B738	D	68,70	71,70	82,30
21-05-2008	MD11	D	69,60	72,70	84,00

22-05-2008	E170	D	68,80	70,60	82,30
22-05-2008	B733	D	68,60	70,80	81,80
22-05-2008	E170	D	68,00	70,40	82,70
22-05-2008	E170	D	67,80	69,50	81,20
22-05-2008	B735	D	67,70	69,10	79,20
22-05-2008	E170	D	67,80	70,10	81,00
22-05-2008	B734	D	68,20	70,70	78,20
22-05-2008	MD11	D	68,10	70,80	79,80
22-05-2008	E190	D	67,30	69,00	79,90
22-05-2008	A321	D	66,20	67,50	76,60
22-05-2008	B735	D	72,00	75,50	84,10
22-05-2008	RJ85	D	66,10	67,60	77,60
22-05-2008	T154	D	71,10	74,90	82,50
22-05-2008	B736	D	70,30	71,80	81,70
22-05-2008	B752	D	66,40	67,70	77,50
22-05-2008	B734	D	70,00	73,00	82,70
22-05-2008	E170	D	70,70	73,60	84,50
22-05-2008	E170	D	75,60	79,80	87,30
22-05-2008	E170	D	69,10	70,60	82,50
22-05-2008	T154	D	74,50	79,10	88,30
22-05-2008	E170	D	69,90	72,70	84,50
22-05-2008	MD82	D	72,10	77,00	86,70
22-05-2008	E190	D	66,80	68,80	80,20
22-05-2008	B738	D	69,50	72,70	82,00
22-05-2008	A319	D	69,60	71,60	83,00
22-05-2008	B738	D	69,30	71,80	81,60
22-05-2008	B735	D	70,10	73,10	82,70
22-05-2008	B735	D	71,40	74,00	83,50
22-05-2008	B734	D	67,30	70,20	79,10
22-05-2008	B734	D	66,70	67,90	78,20
22-05-2008	B734	D	70,10	73,20	84,40
22-05-2008	C25A	D	66,70	69,20	78,20
22-05-2008	E170	D	66,80	68,20	77,60
22-05-2008	A320	D	70,40	72,50	82,40
22-05-2008	A320	D	67,50	68,60	77,90
22-05-2008	B733	D	74,30	79,60	87,50
22-05-2008	B734	D	71,10	74,50	85,30
22-05-2008	A319	D	68,10	69,90	81,70
22-05-2008	E170	D	66,90	68,90	79,70
22-05-2008	AT72	D	68,10	69,00	78,10
22-05-2008	B462	D	68,40	70,10	79,60
22-05-2008	B735	D	66,70	67,50	80,00
22-05-2008	MD11	D	73,20	76,20	87,50
22-05-2008	B734	D	67,50	69,00	80,50
22-05-2008	E170	D	65,60	67,00	76,40
23-05-2008	A320	D	69,40	71,30	83,20
23-05-2008	B733	D	70,50	74,20	84,10
23-05-2008	YK40	D	71,80	74,90	83,20
23-05-2008	B735	D	66,80	68,90	79,80
23-05-2008	E170	D	66,10	68,20	76,60
27-05-2008	AT72	A	69,80	74,50	84,10
27-05-2008	B752	A	72,80	75,00	85,90
27-05-2008	E170	A	69,00	70,80	79,00
27-05-2008	AT72	A	72,70	76,70	86,10
27-05-2008	E170	A	69,70	71,90	80,50
27-05-2008	E170	A	70,00	72,50	80,00

27-05-2008	E170	A	70,50	72,70	81,30
27-05-2008	B733	A	71,60	74,90	83,10
27-05-2008	E170	A	70,30	73,20	81,10
27-05-2008	B734	A	71,20	74,10	82,60
27-05-2008	AT43	A	72,60	77,80	86,40
27-05-2008	AT45	A	69,20	71,50	79,20
27-05-2008	B462	A	70,80	73,10	81,60
27-05-2008	A320	A	71,60	74,30	82,40
27-05-2008	AT72	A	73,50	77,30	85,80
27-05-2008	AN26	A	72,30	76,30	84,00
27-05-2008	B735	A	70,90	73,50	82,10
27-05-2008	RJ85	A	69,20	71,40	80,00
27-05-2008	CRJ7	A	68,50	70,90	79,30
27-05-2008	E190	A	70,30	73,30	81,10
27-05-2008	A319	A	72,90	77,40	85,70
27-05-2008	B763	A	72,50	76,20	85,30
27-05-2008	B738	A	71,80	75,40	83,60
27-05-2008	B734	A	73,80	77,50	85,00
27-05-2008	B738	A	74,00	78,20	86,30
27-05-2008	CRJ2	A	68,60	70,20	78,60
27-05-2008	B763	A	71,60	75,70	84,40
27-05-2008	A320	A	72,80	76,40	84,80
27-05-2008	B738	A	71,70	75,50	83,70
27-05-2008	B735	A	71,80	74,60	83,50
27-05-2008	RJ1H	A	68,80	71,00	79,60
27-05-2008	B735	A	69,90	73,20	83,30
27-05-2008	E170	A	70,30	72,80	81,10
27-05-2008	B735	A	71,90	77,10	85,80
27-05-2008	E170	A	70,00	72,60	80,80
27-05-2008	B737	A	71,40	74,50	83,20
27-05-2008	DH8D	A	69,10	71,70	80,90
27-05-2008	T154	A	73,00	77,70	87,00
27-05-2008	B736	A	72,60	76,50	84,70
27-05-2008	E170	A	70,20	71,80	80,20
27-05-2008	E170	A	69,50	71,70	80,30
27-05-2008	B738	A	72,20	75,10	83,00
27-05-2008	AT72	A	67,40	68,90	78,90
27-05-2008	B735	A	72,20	75,70	83,00
27-05-2008	E170	A	69,20	72,50	80,70
27-05-2008	E170	A	70,70	74,30	81,80
27-05-2008	AT72	A	70,30	73,00	81,10
27-05-2008	B738	A	70,90	74,60	82,60
27-05-2008	B735	A	72,20	75,40	83,70
27-05-2008	E170	A	70,40	73,00	83,00
27-05-2008	AT72	A	71,90	74,40	83,00
27-05-2008	AT72	A	72,10	75,10	83,90
27-05-2008	AT72	A	67,10	67,60	77,50
27-05-2008	B734	A	73,60	78,30	87,00
27-05-2008	E170	A	70,00	72,40	80,00
27-05-2008	YK40	A	69,60	73,00	82,40
27-05-2008	A319	A	69,70	75,10	84,00
27-05-2008	B735	D	70,50	73,30	84,30
27-05-2008	B734	D	72,20	77,70	86,70
27-05-2008	E145	D	67,00	68,50	77,40
27-05-2008	AT72	D	67,30	68,40	78,10
27-05-2008	B735	D	69,50	73,10	82,70

27-05-2008	B734	D	71,70	75,00	86,60
27-05-2008	B738	D	69,30	72,10	81,90
27-05-2008	B734	D	72,10	76,80	86,70
27-05-2008	B738	D	68,10	71,20	84,20
27-05-2008	RJ1H	D	72,60	79,60	88,70
27-05-2008	E170	D	71,20	76,00	86,00
27-05-2008	A320	D	66,50	69,30	80,90
27-05-2008	A320	D	69,20	72,60	82,00
27-05-2008	A319	D	68,10	71,00	80,70
27-05-2008	E170	D	70,80	73,80	84,80
27-05-2008	MD82	D	71,80	75,60	87,20
27-05-2008	E170	D	66,40	69,90	80,60
27-05-2008	E170	D	68,80	75,20	83,40
27-05-2008	E170	D	68,90	74,00	83,30
27-05-2008	E170	D	67,20	70,80	83,10
27-05-2008	B735	D	66,60	68,70	77,40
27-05-2008	A319	D	66,70	69,80	81,00
27-05-2008	A320	D	69,30	71,10	87,10
27-05-2008	CRJ2	D	66,10	66,90	76,60
27-05-2008	AT72	D	67,80	69,60	85,60
27-05-2008	B735	D	68,50	70,70	84,50
27-05-2008	B733	D	69,80	72,40	87,60
27-05-2008	B735	D	69,50	73,10	87,30
27-05-2008	B735	D	70,20	76,30	88,00
27-05-2008	E170	D	69,50	71,60	86,50
27-05-2008	AT72	D	68,80	70,10	86,60
27-05-2008	A320	D	69,20	71,20	86,90
27-05-2008	YK40	D	69,20	72,70	81,00
27-05-2008	E170	D	68,80	71,80	82,40
27-05-2008	B734	D	72,90	79,20	90,70
27-05-2008	B734	D	70,20	73,70	88,00
27-05-2008	E170	D	70,60	73,70	84,70
27-05-2008	B738	D	68,60	71,10	79,80
27-05-2008	E170	D	66,70	68,90	79,90
27-05-2008	E170	D	67,10	70,00	81,60
27-05-2008	B735	D	67,10	69,30	78,20
27-05-2008	E170	D	66,80	70,50	79,60
27-05-2008	RJ1H	D	69,50	70,40	87,30
27-05-2008	B735	D	70,00	72,90	87,80
27-05-2008	E170	D	69,90	74,00	87,70
27-05-2008	AN26	D	71,80	79,20	89,60
27-05-2008	E170	D	66,70	69,90	81,80
27-05-2008	E170	D	70,70	76,10	88,50
27-05-2008	A319	D	72,10	75,20	88,60
27-05-2008	B733	D	79,30	84,70	97,10
27-05-2008	A320	D	74,10	75,90	91,90
27-05-2008	B735	D	68,20	70,80	82,20
27-05-2008	E170	D	70,30	73,40	83,90
27-05-2008	B733	D	67,70	71,30	80,20
27-05-2008	B735	D	71,20	74,80	84,60
27-05-2008	AT72	D	68,00	70,90	79,10
27-05-2008	E145	D	67,80	69,40	77,80
27-05-2008	E170	D	66,90	68,60	77,30
27-05-2008	E170	D	66,30	68,20	78,60
27-05-2008	B733	D	68,80	70,90	79,60
27-05-2008	B735	D	69,00	72,90	82,00

27-05-2008	E170	D	68,90	73,10	80,90
27-05-2008	RJ85	D	70,50	73,40	82,80
27-05-2008	CRJ7	D	67,70	70,00	81,30
27-05-2008	B703	D	73,30	77,70	88,70
27-05-2008	B738	D	68,10	69,90	80,40
27-05-2008	MD11	D	74,20	78,40	89,10
27-05-2008	B739	D	68,40	71,70	82,20
27-05-2008	E170	D	73,40	77,00	85,90
27-05-2008	B738	D	68,80	72,20	81,60
28-05-2008	F2TH	D	66,40	67,20	76,80
28-05-2008	A320	D	69,90	72,80	82,90
28-05-2008	B735	D	67,70	70,10	81,10
28-05-2008	E170	D	66,00	67,90	77,80
28-05-2008	B733	D	74,30	78,10	87,80
28-05-2008	B763	D	68,80	71,20	81,60
28-05-2008	E170	D	69,80	73,60	85,20
28-05-2008	B734	D	70,80	73,60	80,80
28-05-2008	B735	D	67,50	70,40	81,20
28-05-2008	E170	D	67,10	69,70	81,00
28-05-2008	H25B	D	67,00	68,80	77,40
28-05-2008	E170	D	67,00	68,50	77,80
28-05-2008	E170	D	66,60	70,10	79,40
28-05-2008	E170	D	67,10	68,80	79,40
28-05-2008	B735	D	67,40	70,50	80,80
28-05-2008	B752	D	67,70	70,70	81,80
28-05-2008	MD11	D	72,30	78,00	88,20
28-05-2008	B733	D	70,20	74,70	81,00
28-05-2008	CRJ7	D	69,00	71,20	81,50
28-05-2008	E170	D	69,90	73,30	85,00
28-05-2008	YK40	D	74,20	78,10	86,50
28-05-2008	RJ85	D	67,80	71,20	81,00
28-05-2008	B735	D	70,80	75,20	85,10
28-05-2008	B738	D	66,70	68,60	77,50
28-05-2008	A320	D	66,50	68,60	76,90
28-05-2008	A320	D	71,00	75,70	85,20
28-05-2008	YK40	D	74,20	78,50	92,00
28-05-2008	YK40	D	72,10	73,70	78,20
28-05-2008	B752	D	73,30	76,00	87,50
28-05-2008	B735	D	67,00	69,90	79,10
28-05-2008	B734	D	74,20	75,40	89,60
28-05-2008	B734	D	78,20	81,70	96,00
28-05-2008	T154	D	77,90	83,10	95,60
28-05-2008	E170	D	77,10	79,30	94,90
28-05-2008	T154	D	78,60	83,10	96,30
28-05-2008	T154	D	77,90	80,50	92,30
28-05-2008	E170	D	69,30	72,60	82,80
28-05-2008	E170	D	70,50	73,90	85,50
28-05-2008	E170	D	68,10	70,90	80,70
28-05-2008	B734	D	68,70	72,40	82,70
28-05-2008	B735	D	67,60	69,80	81,30
28-05-2008	E170	D	67,90	71,20	82,20
28-05-2008	A320	D	75,50	80,90	93,20
28-05-2008	A320	D	79,40	81,20	89,40
28-05-2008	B752	D	78,10	79,70	95,90
28-05-2008	B738	D	76,00	77,50	93,70
28-05-2008	B735	D	77,00	78,60	91,20

28-05-2008	PA34	D	73,80	76,30	90,40
28-05-2008	PA34	D	75,40	77,80	93,00
28-05-2008	E145	D	76,90	79,70	94,70
28-05-2008	B738	D	75,80	79,00	93,50
28-05-2008	E170	D	77,20	78,80	95,00
28-05-2008	E170	D	65,30	67,40	77,60
28-05-2008	B762	D	73,50	75,30	91,30
28-05-2008	B734	D	73,20	75,60	91,00
28-05-2008	E170	D	69,50	73,10	82,70
28-05-2008	E170	D	67,70	70,10	84,40
28-05-2008	E190	D	70,70	72,50	88,50
28-05-2008	E190	D	72,50	76,60	90,30
28-05-2008	MD82	D	73,60	78,70	91,30
28-05-2008	AT72	D	71,70	73,80	89,50
28-05-2008	E170	D	67,10	69,50	77,50
28-05-2008	E170	D	69,90	72,60	84,00
28-05-2008	E170	D	65,90	68,80	79,30
28-05-2008	B738	D	70,40	72,60	87,80
28-05-2008	A319	D	70,30	71,70	85,90
28-05-2008	A320	D	70,70	74,20	84,30
28-05-2008	B733	D	70,70	76,30	88,50
28-05-2008	F100	D	68,80	70,60	85,90
28-05-2008	B738	D	67,20	69,20	85,00
28-05-2008	P180	D	67,30	67,70	73,40
28-05-2008	P180	D	71,80	77,90	86,40
28-05-2008	RJ1H	A	69,00	70,30	79,40
28-05-2008	A320	A	69,80	72,70	82,10
28-05-2008	B734	A	71,30	79,60	89,00
28-05-2008	B734	A	66,60	67,00	72,60
28-05-2008	E170	A	70,00	75,00	87,80
28-05-2008	B734	A	67,00	73,10	84,80
28-05-2008	B734	A	73,40	77,50	87,20
28-05-2008	E170	A	68,20	72,70	86,00
28-05-2008	E170	A	67,30	68,50	83,60
28-05-2008	B752	A	69,30	76,10	86,90
28-05-2008	B752	A	65,90	66,40	75,90
28-05-2008	E145	A	66,60	69,20	83,50
28-05-2008	B734	A	73,20	78,70	86,60
28-05-2008	E170	A	72,70	77,90	83,90
28-05-2008	E170	A	69,70	75,30	86,60
28-05-2008	AT72	A	68,00	70,90	83,80
28-05-2008	B734	A	73,10	77,00	85,20
28-05-2008	E170	A	68,20	70,60	78,60
28-05-2008	A319	A	67,80	72,10	83,50
28-05-2008	E170	A	71,20	74,30	82,40
28-05-2008	A320	A	70,00	75,00	82,60
28-05-2008	B733	A	72,40	76,00	84,40
28-05-2008	B734	A	72,60	77,00	85,60
28-05-2008	B738	A	71,50	74,80	83,50
28-05-2008	RJ85	A	70,10	72,30	81,20
28-05-2008	E170	A	69,60	74,10	81,40
28-05-2008	E170	A	69,90	71,60	79,90
28-05-2008	YK40	A	69,60	71,70	80,00
28-05-2008	A318	A	70,10	73,30	82,20
28-05-2008	AT72	A	70,40	73,30	81,20
28-05-2008	A320	A	69,50	72,10	80,30

28-05-2008	A319	A	70,10	72,30	81,50
28-05-2008	E170	A	69,80	72,30	80,60
28-05-2008	B733	A	70,40	73,80	82,20
28-05-2008	B733	A	71,00	73,90	83,30
28-05-2008	B735	A	71,20	75,30	83,80
28-05-2008	B735	A	72,40	76,40	83,90
28-05-2008	E170	A	69,50	71,90	80,90
28-05-2008	T154	A	71,20	75,90	85,00
28-05-2008	AT72	A	68,40	72,60	81,20
28-05-2008	E170	A	68,70	70,80	80,20
28-05-2008	B736	A	70,30	72,80	81,40
28-05-2008	F100	A	73,20	76,60	84,00
28-05-2008	B733	A	72,10	75,70	83,80
28-05-2008	E170	A	69,00	71,40	79,80
28-05-2008	AT72	A	67,00	69,60	79,60
28-05-2008	MD11	A	75,40	81,20	89,90
28-05-2008	AT72	A	67,70	69,30	79,70
28-05-2008	B462	A	69,40	71,40	79,80
28-05-2008	B738	A	70,90	74,90	84,10
28-05-2008	B738	A	72,20	75,60	84,00
28-05-2008	B462	D	67,80	69,30	77,80
28-05-2008	E170	A	68,90	70,70	78,90
28-05-2008	B737	A	70,60	73,20	81,30
28-05-2008	A320	A	70,50	74,40	83,00
28-05-2008	B735	A	72,10	75,40	84,40
28-05-2008	E170	A	69,20	72,50	82,00
28-05-2008	YK40	A	69,80	71,70	81,20
28-05-2008	E170	A	68,70	71,30	81,00
28-05-2008	E170	A	69,60	71,80	80,70
28-05-2008	E170	A	69,90	72,40	81,60
28-05-2008	B734	A	74,30	79,60	86,90
28-05-2008	B734	A	73,30	77,30	85,90
28-05-2008	E170	A	71,00	75,10	82,70
28-05-2008	E170	A	71,50	74,40	83,60
28-05-2008	B752	A	71,30	74,50	84,50
28-05-2008	E170	A	69,10	71,80	80,90
28-05-2008	E170	A	69,30	71,70	80,50
28-05-2008	B735	A	72,60	75,50	84,70
28-05-2008	B739	A	72,30	76,10	84,80
29-05-2008	B734	A	73,40	77,30	85,40
29-05-2008	B752	A	71,40	74,30	84,40
29-05-2008	E170	A	70,20	73,60	82,00
29-05-2008	E170	A	70,00	72,40	81,40
29-05-2008	E170	A	69,90	72,50	81,40
29-05-2008	E170	A	69,30	71,80	80,10
29-05-2008	E145	A	66,70	68,00	76,70
29-05-2008	A320	A	71,60	74,50	83,40
29-05-2008	AN26	A	74,20	77,90	85,70
29-05-2008	AT43	A	70,60	74,80	82,90
29-05-2008	B462	A	70,90	72,50	81,30
29-05-2008	B738	A	72,60	75,80	84,40
29-05-2008	JS32	A	67,40	69,20	78,50
29-05-2008	AT72	A	69,10	70,90	79,50
29-05-2008	A320	A	70,40	74,00	83,20
29-05-2008	A319	A	69,90	73,00	81,60
29-05-2008	RJ85	A	70,00	72,00	81,10

29-05-2008	CRJ2	A	68,90	70,60	81,20
29-05-2008	A320	A	69,30	71,90	81,30
29-05-2008	E190	A	69,90	73,30	81,70
29-05-2008	B762	A	73,10	77,30	86,50
29-05-2008	C525	A	67,70	68,90	79,20
29-05-2008	CRJ2	A	68,10	70,90	79,90
29-05-2008	B462	A	69,80	74,00	81,80
29-05-2008	PC12	A	71,30	75,50	83,00
29-05-2008	A320	A	71,90	75,00	84,20
29-05-2008	RJ85	A	70,30	73,00	81,40
29-05-2008	B738	A	73,30	77,70	86,30
29-05-2008	F100	A	70,60	73,30	83,20
29-05-2008	E170	A	72,10	76,00	84,40
29-05-2008	E145	A	67,20	69,20	77,20
29-05-2008	B735	A	72,10	76,20	84,90
29-05-2008	B733	A	73,60	78,20	86,40
29-05-2008	E170	A	70,30	72,90	81,50
29-05-2008	E170	A	69,70	71,70	80,80
29-05-2008	B737	A	70,30	74,20	82,00
29-05-2008	B735	A	70,40	74,80	83,80
29-05-2008	B763	A	72,80	77,10	87,30
29-05-2008	B735	A	72,40	76,60	85,40
29-05-2008	DH8D	A	67,80	69,90	79,60
29-05-2008	A319	A	70,90	73,90	82,70
29-05-2008	B735	A	73,10	77,60	85,40
29-05-2008	E170	A	71,00	73,90	81,80
29-05-2008	A320	A	70,80	74,20	82,60
29-05-2008	T154	A	74,70	79,80	88,50
29-05-2008	A320	A	70,70	73,80	82,20
29-05-2008	B735	A	73,70	77,70	85,80
29-05-2008	PC12	A	70,70	74,10	82,50
29-05-2008	E170	A	69,40	72,70	82,60
29-05-2008	AT72	A	68,50	69,80	79,90
29-05-2008	B738	A	70,10	74,90	84,10
29-05-2008	E145	A	68,70	70,90	78,70
29-05-2008	B738	A	72,20	76,30	86,10
29-05-2008	B735	A	71,00	74,80	84,00
29-05-2008	C501	A	67,80	70,00	80,10
29-05-2008	E170	A	68,00	71,30	81,80
29-05-2008	H25B	A	69,00	70,30	79,00
29-05-2008	B738	A	70,20	74,70	83,80
29-05-2008	B735	A	71,90	78,00	86,00
29-05-2008	GL5T	A	67,10	70,70	77,90
29-05-2008	B752	A	71,90	74,80	84,90
29-05-2008	A321	A	72,70	75,70	84,70
29-05-2008	A320	A	69,80	73,00	81,50
29-05-2008	B734	A	73,10	78,50	86,60
29-05-2008	AN28	A	79,50	85,60	93,80
29-05-2008	A319	A	70,30	72,80	82,10
29-05-2008	B733	A	71,90	76,10	83,60
29-05-2008	RJ1H	A	68,30	70,50	79,70
29-05-2008	E170	A	72,00	75,60	83,50
29-05-2008	B738	A	72,00	75,60	84,30
29-05-2008	B763	A	73,10	78,20	87,60
29-05-2008	E170	A	69,60	72,70	83,20
29-05-2008	A320	A	70,00	73,10	82,00



29-05-2008	E170	A	70,00	73,60	81,50
29-05-2008	AT72	A	69,10	71,20	80,20
29-05-2008	MD82	A	73,10	76,50	86,10
29-05-2008	P180	A	75,90	81,60	91,50
29-05-2008	E170	A	69,30	72,00	81,60
29-05-2008	E170	A	70,70	74,00	81,10
29-05-2008	E190	A	70,20	73,80	83,00
29-05-2008	B734	A	73,00	76,60	84,80
29-05-2008	E170	A	68,30	70,10	78,30
29-05-2008	RJ85	A	69,50	71,90	80,70
29-05-2008	B733	A	71,90	75,20	83,90
29-05-2008	AT72	A	68,90	71,00	79,30
29-05-2008	A320	A	72,00	75,40	83,10
29-05-2008	B762	A	74,40	79,40	87,40
29-05-2008	YK40	A	70,40	73,30	81,90
29-05-2008	E170	A	70,00	73,90	82,60
29-05-2008	B763	A	72,20	76,30	85,60
29-05-2008	F100	A	71,80	74,40	83,50
29-05-2008	B735	A	72,60	77,90	86,10
29-05-2008	B752	A	70,60	73,00	82,60
29-05-2008	E170	A	68,40	71,50	79,60
29-05-2008	B733	A	73,10	76,60	84,80
29-05-2008	B735	A	71,90	75,30	84,20
29-05-2008	DH8D	A	70,70	73,60	83,00
29-05-2008	B735	A	71,20	75,20	83,30
29-05-2008	E170	A	69,70	73,60	80,80
29-05-2008	B735	A	73,20	76,50	85,70
29-05-2008	E170	A	71,30	74,00	82,80
29-05-2008	E170	A	69,60	71,90	79,60
29-05-2008	E170	A	69,20	71,40	80,00
29-05-2008	B734	A	73,30	77,20	85,10
29-05-2008	F2TH	A	68,00	69,60	78,80
29-05-2008	E170	A	70,00	73,00	80,40
29-05-2008	CRJ2	A	68,30	71,20	79,50
29-05-2008	A320	A	72,10	75,60	83,90
29-05-2008	B734	A	73,80	78,20	86,30
29-05-2008	E170	A	70,50	72,80	81,30
29-05-2008	B736	A	73,40	76,30	84,50
29-05-2008	AN26	A	73,30	77,80	85,10
29-05-2008	E170	A	70,50	73,60	81,60
29-05-2008	A320	A	71,20	74,60	83,50
29-05-2008	AT72	A	68,50	70,00	78,50
29-05-2008	AT72	A	69,30	71,50	80,10
29-05-2008	A319	A	70,50	74,10	82,50
29-05-2008	A319	A	70,10	73,30	81,20
29-05-2008	RJ85	A	69,90	72,00	81,00
29-05-2008	B733	A	73,70	78,50	85,80
29-05-2008	A320	A	69,10	72,90	83,60
29-05-2008	A320	A	65,80	66,40	75,80
29-05-2008	A320	A	70,40	74,30	84,40
29-05-2008	E170	A	69,90	74,40	83,30
29-05-2008	B733	A	72,80	75,80	83,90
29-05-2008	B735	A	72,00	75,60	84,60
29-05-2008	RJ1H	A	70,70	73,10	81,90
29-05-2008	A320	A	71,10	74,30	82,50
29-05-2008	E170	A	69,00	71,40	80,20

29-05-2008	JS32	A	67,50	68,50	77,50
29-05-2008	A320	A	69,50	73,10	81,30
29-05-2008	A318	A	69,40	72,20	81,70
29-05-2008	A319	A	69,70	71,60	80,50
29-05-2008	YK40	A	68,50	70,50	79,60
29-05-2008	B735	A	72,80	76,10	85,40
29-05-2008	B734	A	72,70	78,60	86,30
29-05-2008	E170	A	69,00	71,00	79,80
29-05-2008	B735	A	72,90	76,30	84,90
29-05-2008	A320	A	70,80	73,60	82,30
29-05-2008	B733	A	74,70	79,60	87,90
29-05-2008	A319	A	71,20	74,20	83,00
29-05-2008	CRJ2	A	68,20	71,50	80,30
29-05-2008	E170	A	69,80	71,80	80,20
29-05-2008	E170	A	70,60	74,60	82,90
29-05-2008	MD11	A	77,20	82,50	91,70
29-05-2008	F100	A	69,00	71,10	80,50
29-05-2008	E170	A	69,00	71,60	80,80
29-05-2008	AT72	A	71,10	73,90	82,90
29-05-2008	B733	A	74,50	79,40	87,30
29-05-2008	C25A	A	69,40	72,50	81,20
29-05-2008	E170	A	69,30	72,10	80,40
29-05-2008	B462	A	69,70	72,10	80,10
29-05-2008	B738	A	71,70	74,60	83,20
29-05-2008	E170	A	69,30	71,70	80,80
29-05-2008	A320	A	71,60	74,80	83,90
29-05-2008	E170	A	70,10	72,70	80,90
29-05-2008	CRJ7	A	69,20	70,60	79,20
29-05-2008	B737	A	70,70	74,00	82,70
29-05-2008	E170	A	69,90	72,80	81,00
29-05-2008	B734	A	73,50	77,30	85,60
29-05-2008	B735	A	73,50	76,70	85,20
29-05-2008	E170	A	70,30	72,60	80,30
29-05-2008	B752	A	71,60	75,30	84,80
29-05-2008	B734	A	74,20	78,60	87,60
29-05-2008	E170	A	69,30	71,40	79,70
29-05-2008	E170	A	70,30	72,80	81,50
29-05-2008	E170	A	70,00	72,30	80,80
29-05-2008	B733	A	72,80	76,70	85,40
29-05-2008	B733	A	73,60	77,20	86,60
29-05-2008	B738	A	72,50	77,70	86,30
29-05-2008	B734	A	72,70	77,50	86,10
29-05-2008	E170	A	70,30	72,80	81,10
30-05-2008	E170	A	69,30	71,30	79,70
30-05-2008	B735	A	72,70	76,50	84,80
30-05-2008	E170	A	68,90	71,60	79,30
30-05-2008	E170	A	69,90	72,10	81,30
30-05-2008	B752	A	70,30	73,40	82,60
30-05-2008	B733	A	73,10	75,80	84,80
30-05-2008	E170	A	69,90	71,90	81,00
30-05-2008	B734	A	74,10	77,70	86,40
30-05-2008	B462	A	69,00	70,80	80,10
30-05-2008	A319	A	69,60	72,90	82,60
30-05-2008	RJ85	A	69,80	72,60	81,50
30-05-2008	YK40	A	71,40	75,10	82,50
30-05-2008	A320	A	70,40	74,80	83,20

30-05-2008	B762	A	73,40	78,60	87,80
30-05-2008	CRJ2	A	69,20	71,40	79,60
30-05-2008	B735	A	73,60	77,90	85,70
30-05-2008	A320	A	70,40	72,60	80,80
30-05-2008	B462	A	69,60	71,10	79,60
30-05-2008	AN26	A	71,50	75,50	83,90
30-05-2008	A319	A	74,20	77,60	86,20
30-05-2008	CRJ7	A	68,60	70,80	79,40
30-05-2008	F100	A	71,00	73,20	82,70
30-05-2008	A320	A	71,00	75,40	83,80
30-05-2008	B738	A	72,70	76,50	85,00
30-05-2008	B735	A	73,90	77,50	85,90
30-05-2008	E170	A	70,30	73,20	82,40
30-05-2008	B735	A	72,60	75,20	84,10
30-05-2008	B763	A	74,40	78,50	88,20
30-05-2008	A320	A	70,40	74,40	83,40
30-05-2008	E170	A	72,90	77,60	85,50
30-05-2008	B735	A	72,10	76,70	85,10
30-05-2008	E170	A	70,10	73,60	82,40
30-05-2008	B737	A	71,00	74,00	82,10
30-05-2008	B735	A	73,00	77,20	84,50
30-05-2008	DH8D	A	67,60	69,40	77,60
30-05-2008	B736	A	71,40	75,80	85,40
30-05-2008	AT72	A	68,90	73,90	82,70
30-05-2008	E170	A	70,40	73,90	83,80
30-05-2008	AT45	A	68,20	71,30	82,40
30-05-2008	E170	A	71,20	76,00	83,20
30-05-2008	T154	A	74,00	79,20	88,30
30-05-2008	E170	A	69,60	71,20	79,60
30-05-2008	B734	A	70,70	74,30	82,80
30-05-2008	B733	A	73,70	77,20	85,40
30-05-2008	AT72	A	69,00	71,10	79,80
30-05-2008	B734	A	73,10	78,20	87,60
30-05-2008	B738	A	71,10	74,20	83,40
30-05-2008	E170	A	68,60	70,50	80,00
30-05-2008	A321	A	72,60	75,80	84,90
30-05-2008	B733	A	73,90	78,20	85,70
30-05-2008	A320	A	71,10	74,10	81,50
30-05-2008	A320	A	69,90	72,90	81,70
30-05-2008	A319	A	71,40	74,40	83,70
30-05-2008	PC12	A	67,60	71,00	80,20
30-05-2008	B735	A	70,90	74,90	84,50
30-05-2008	P180	A	74,80	79,30	90,20
30-05-2008	B735	A	72,30	75,60	84,40
30-05-2008	E170	A	69,70	72,30	80,80
30-05-2008	MD82	A	70,80	74,00	82,60
30-05-2008	E170	A	71,10	74,00	82,60
30-05-2008	RJ85	A	71,40	75,50	82,80
30-05-2008	E170	A	70,90	74,20	81,30
30-05-2008	A321	A	70,60	75,10	84,20
30-05-2008	AT72	A	67,10	68,90	79,10
30-05-2008	E190	A	68,70	72,50	80,80
30-05-2008	E170	A	71,20	73,90	82,60
30-05-2008	T154	A	74,10	79,00	87,70
30-05-2008	YK40	A	68,90	72,20	80,10
30-05-2008	AT72	A	68,60	71,90	80,30

30-05-2008	A320	A	72,60	75,80	84,10
30-05-2008	B733	A	71,80	75,80	84,60
30-05-2008	B762	A	72,50	75,70	85,70
30-05-2008	B733	A	73,90	77,90	87,10
30-05-2008	A319	A	71,40	74,10	83,20
30-05-2008	A320	A	69,50	71,90	80,30
30-05-2008	B735	A	73,50	76,80	85,20
30-05-2008	AT72	A	68,20	70,70	78,60
30-05-2008	F100	A	69,00	70,70	79,00
30-05-2008	E170	A	72,00	74,20	82,40
30-05-2008	FA50	A	69,60	72,30	80,40
30-05-2008	B735	A	71,80	75,10	83,60
30-05-2008	E170	A	69,90	73,00	80,70
30-05-2008	E170	A	69,10	72,20	82,30
30-05-2008	B735	A	74,40	78,40	86,40
30-05-2008	B735	A	71,30	74,30	83,30
30-05-2008	E170	A	68,90	70,60	78,90
30-05-2008	AT72	A	69,80	71,90	79,80
30-05-2008	A320	A	71,40	73,10	81,80
30-05-2008	RJ1H	A	70,10	72,50	80,50
30-05-2008	E170	A	68,90	73,00	81,20
30-05-2008	E170	A	67,80	71,40	79,90
30-05-2008	CRJ2	A	68,10	71,20	79,30
30-05-2008	B734	A	74,90	78,90	87,90
30-05-2008	B734	A	74,20	78,00	85,30
30-05-2008	E170	A	70,50	72,70	81,00
30-05-2008	E170	A	69,90	72,00	80,30
30-05-2008	A320	A	71,40	74,90	83,50
30-05-2008	E170	A	70,10	72,10	80,10
30-05-2008	A320	A	70,30	72,90	81,70
30-05-2008	A319	A	71,90	74,70	82,70
30-05-2008	RJ85	A	69,50	71,90	80,70
30-05-2008	P180	A	73,40	79,20	89,40
30-05-2008	A319	A	72,30	76,10	84,60
30-05-2008	A320	A	69,80	72,60	81,20
30-05-2008	A320	A	71,50	74,50	81,90
30-05-2008	E170	A	70,80	73,10	80,80
30-05-2008	B734	A	71,40	75,50	84,40
30-05-2008	A320	A	70,20	73,20	81,30
30-05-2008	B735	A	73,00	79,10	84,50
30-05-2008	E170	A	71,50	73,50	82,30
30-05-2008	A318	A	71,00	74,30	82,70
30-05-2008	B733	A	70,70	74,30	82,50
30-05-2008	E170	A	69,40	71,70	80,20
30-05-2008	E170	A	68,00	69,70	79,10
30-05-2008	B733	A	73,20	78,30	87,30
30-05-2008	AT72	A	70,40	73,60	82,50
30-05-2008	F100	A	70,10	72,60	81,50
30-05-2008	MD11	A	68,50	71,70	74,50
30-05-2008	E170	A	69,70	72,30	79,70
30-05-2008	B733	A	74,40	78,40	87,20
30-05-2008	B735	A	73,30	77,00	84,70
30-05-2008	B736	A	69,70	72,50	80,80
30-05-2008	F100	A	71,00	73,90	82,80
30-05-2008	E170	A	70,10	72,00	80,50
30-05-2008	C56X	A	68,90	71,10	79,60

30-05-2008	B462	A	68,90	71,60	80,40
30-05-2008	B733	A	73,00	76,00	84,40
30-05-2008	B752	A	72,30	75,20	84,80
30-05-2008	CRJ7	A	68,30	69,70	78,70
30-05-2008	B738	A	70,40	73,30	82,20
30-05-2008	E170	A	70,50	73,40	82,00
30-05-2008	CRJ2	A	69,40	71,50	79,40
30-05-2008	B735	A	72,80	75,80	84,50
30-05-2008	E170	A	69,90	72,20	80,70
30-05-2008	B733	A	72,00	75,40	84,10
30-05-2008	E170	A	69,20	71,70	80,70
30-05-2008	E170	A	69,30	71,90	80,10
30-05-2008	B735	A	72,80	76,50	85,10
30-05-2008	B735	A	74,30	77,20	85,40
30-05-2008	B734	A	74,30	79,00	88,10
30-05-2008	E170	A	69,00	71,80	80,10
30-05-2008	E170	A	70,40	73,60	82,50
30-05-2008	A320	A	71,00	74,30	83,80
30-05-2008	B734	A	73,60	78,50	87,20
30-05-2008	B734	A	73,60	77,50	85,90
30-05-2008	B737	A	70,00	72,90	82,00
30-05-2008	E170	A	69,70	72,10	80,80
31-05-2008	E170	A	68,70	71,00	80,20
31-05-2008	A320	A	70,80	73,20	81,60
31-05-2008	AT72	A	68,50	70,50	78,50
31-05-2008	E170	A	69,70	71,60	80,50
31-05-2008	E170	A	69,70	71,60	79,70
31-05-2008	A320	A	70,30	73,10	81,50
31-05-2008	AT72	A	67,70	69,10	77,70
31-05-2008	A319	A	70,80	73,30	81,90
31-05-2008	RJ85	A	69,70	71,60	80,90
31-05-2008	B733	A	73,20	76,40	84,30
31-05-2008	B738	A	70,30	73,50	82,40
31-05-2008	B734	A	74,60	78,80	86,10
31-05-2008	B763	A	73,70	77,10	86,90
31-05-2008	E190	A	71,50	74,00	82,30
31-05-2008	B462	A	70,00	71,50	80,00
31-05-2008	CRJ2	A	68,60	71,50	79,40
31-05-2008	E170	A	70,10	72,00	80,90
31-05-2008	E170	A	70,00	71,90	81,10
31-05-2008	B734	A	72,80	76,90	85,10
31-05-2008	B763	A	72,30	75,90	85,70
31-05-2008	F100	A	69,20	71,50	79,60
31-05-2008	E170	A	70,80	72,80	80,80
31-05-2008	B735	A	73,00	76,30	84,50
31-05-2008	E170	A	69,30	71,90	79,70
31-05-2008	B733	A	73,10	78,10	87,10
31-05-2008	E170	A	71,90	75,80	84,20
31-05-2008	B763	A	73,10	76,00	86,40
31-05-2008	T154	A	73,30	78,10	87,20
31-05-2008	AT43	A	68,10	69,60	78,10
31-05-2008	B735	A	72,50	78,00	85,10
31-05-2008	B734	A	73,90	77,90	86,00
31-05-2008	E170	A	68,70	70,70	79,10
31-05-2008	AT72	A	66,80	69,80	84,50
31-05-2008	B738	A	69,90	76,70	87,70

31-05-2008	B738	A	68,10	71,80	80,50
31-05-2008	B735	A	66,40	68,00	77,60
31-05-2008	B735	A	72,20	76,40	85,70
31-05-2008	A320	A	70,20	83,40	88,00
31-05-2008	A320	A	68,90	73,20	86,70
31-05-2008	B733	A	71,50	73,10	82,30
31-05-2008	B733	A	69,40	73,10	82,80
31-05-2008	A319	A	72,00	78,60	89,30
31-05-2008	E170	A	68,40	71,60	79,80
31-05-2008	E145	A	68,10	68,70	78,10
31-05-2008	B734	A	71,20	75,20	84,40
31-05-2008	E170	A	69,20	71,50	81,00
31-05-2008	E170	A	69,90	73,60	82,90
31-05-2008	B734	A	71,40	76,20	83,80
31-05-2008	MD82	A	72,50	76,40	84,60
31-05-2008	RJ85	A	69,20	71,20	81,20
31-05-2008	E170	A	68,90	70,60	78,90
31-05-2008	RJ85	A	68,30	70,70	79,50
31-05-2008	E170	A	68,80	71,60	79,90
31-05-2008	B762	A	71,60	74,50	83,90
31-05-2008	B735	A	69,90	73,10	82,90
31-05-2008	B752	A	71,20	75,00	85,00
31-05-2008	A320	A	69,60	74,30	84,60
31-05-2008	F100	A	72,40	75,50	83,80
31-05-2008	E170	A	69,40	73,20	81,90
31-05-2008	AT45	A	70,10	71,70	80,10
31-05-2008	B735	A	74,00	78,60	85,50
31-05-2008	AT45	A	67,40	69,40	78,60
31-05-2008	A320	A	71,20	74,80	82,00
31-05-2008	B735	A	73,70	77,00	85,10
31-05-2008	B763	A	72,80	76,50	86,40
31-05-2008	B734	A	70,40	72,60	80,40
31-05-2008	E170	A	68,90	70,80	78,90
31-05-2008	AT45	A	67,40	69,30	77,80
31-05-2008	E170	A	69,60	71,50	81,40
31-05-2008	YK40	A	68,90	70,00	78,90
31-05-2008	B735	A	74,30	79,40	87,10
31-05-2008	E170	A	70,40	74,60	82,90
31-05-2008	E170	A	68,70	71,10	79,90
31-05-2008	A319	A	69,70	71,90	80,10
31-05-2008	E170	A	70,30	72,40	80,70
31-05-2008	B734	A	73,20	76,90	85,00
31-05-2008	B733	A	73,30	76,20	84,80
31-05-2008	B735	A	72,00	76,10	83,20
31-05-2008	B734	A	72,80	75,70	83,90
31-05-2008	RJ85	A	68,80	70,70	79,20
31-05-2008	A319	A	71,00	74,30	82,40
31-05-2008	A320	A	69,60	71,80	79,60
31-05-2008	A320	A	70,30	73,10	81,40
31-05-2008	E170	A	70,20	72,20	82,00
31-05-2008	B737	A	69,80	73,50	81,60
31-05-2008	A320	A	68,50	71,60	79,30
31-05-2008	B733	A	71,90	75,30	84,00
31-05-2008	B734	A	73,20	76,00	84,90
31-05-2008	A320	A	69,50	72,50	80,60
31-05-2008	A319	A	70,40	72,90	81,50

31-05-2008	A319	A	70,00	72,40	80,40
31-05-2008	B735	A	74,10	77,50	85,20
31-05-2008	B735	A	72,40	75,30	83,50
31-05-2008	F100	A	67,60	70,10	79,40
31-05-2008	E170	A	69,00	70,80	80,10
31-05-2008	B733	A	72,00	74,70	83,70
31-05-2008	E170	A	69,90	71,40	80,30
31-05-2008	B733	A	73,60	76,30	84,70
31-05-2008	C130	A	74,40	78,00	86,70
31-05-2008	B733	A	73,90	77,00	85,00
31-05-2008	E170	A	70,20	72,60	81,40
31-05-2008	B738	A	70,50	73,80	82,00
31-05-2008	E170	A	69,50	72,10	80,30
31-05-2008	B734	A	72,30	76,50	85,70
31-05-2008	B738	A	72,40	75,70	84,20
31-05-2008	B735	A	72,00	75,80	84,60
31-05-2008	B733	A	71,60	74,40	83,40
31-05-2008	B752	A	69,30	72,30	81,10
31-05-2008	E170	A	69,90	71,80	79,90
31-05-2008	AT72	A	69,00	71,10	81,00
31-05-2008	E170	A	70,60	72,80	81,30
31-05-2008	B733	A	71,90	75,10	83,90
31-05-2008	E170	A	69,00	71,20	79,80
31-05-2008	AT72	A	67,30	68,60	78,10
Średnia LAE					84,70
Odchylenie stand. $\sigma$					4,04
Przedział ufności $\Delta$					0,17

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq}$ , LT = 57,17 dB

### Pora nocy

Data	samolot	operacja	$L_{Aeq}$	$L_{Amax}$	$L_{AE}$
01-05-2008	MD11	A	76,60	83,30	92,40
01-05-2008	B735	A	73,60	77,60	85,70
01-05-2008	B734	D	69,70	72,80	82,50
01-05-2008	B735	D	68,70	70,20	81,00
01-05-2008	E170	D	66,30	67,70	76,70
01-05-2008	E170	D	69,80	72,80	83,20
01-05-2008	B733	D	69,50	72,10	81,90
02-05-2008	B735	D	69,70	73,20	84,70
02-05-2008	E170	D	67,30	69,20	82,50
02-05-2008	B733	D	68,40	71,20	80,40
02-05-2008	B733	D	66,90	70,60	79,70
02-05-2008	B734	D	69,50	73,40	83,10
03-05-2008	E170	D	71,00	73,50	85,70
03-05-2008	B734	D	70,40	74,10	83,00
03-05-2008	B733	D	67,40	69,80	78,80
03-05-2008	B734	D	70,60	75,10	82,70
04-05-2008	B733	D	71,90	74,40	85,90
04-05-2008	E170	D	68,20	69,40	81,20

04-05-2008	E170	D	67,20	69,10	79,50
04-05-2008	E170	D	68,00	69,30	81,40
04-05-2008	E170	D	71,30	74,10	85,60
04-05-2008	B752	D	67,90	70,50	81,50
05-05-2008	B734	D	70,30	72,30	83,80
05-05-2008	B753	D	66,50	68,00	78,80
05-05-2008	B734	D	68,90	70,90	82,10
05-05-2008	E170	D	67,70	69,30	81,10
05-05-2008	E170	D	71,40	73,50	84,40
05-05-2008	B752	D	68,50	71,90	81,70
05-05-2008	E170	A	68,00	70,10	79,50
05-05-2008	B752	D	74,50	80,00	89,10
05-05-2008	B733	A	73,60	77,60	86,20
05-05-2008	B733	A	74,10	77,90	86,70
06-05-2008	B738	D	67,20	68,70	78,00
06-05-2008	B738	D	67,50	71,00	80,00
12-05-2008	E170	D	68,70	70,80	81,70
12-05-2008	B734	D	66,90	68,80	80,50
12-05-2008	E170	D	69,50	72,70	84,30
13-05-2008	E170	D	70,10	73,60	84,40
13-05-2008	B735	D	68,60	70,70	82,20
13-05-2008	AT72	D	68,70	69,90	78,70
13-05-2008	E170	D	68,60	70,00	78,10
13-05-2008	AN26	D	77,90	81,30	90,20
13-05-2008	SF34	D	71,40	73,30	80,90
14-05-2008	A320	A	70,20	72,70	81,30
14-05-2008	A320	A	70,30	73,00	81,10
14-05-2008	B733	A	73,60	77,00	84,70
15-05-2008	E170	D	68,30	69,70	82,10
16-05-2008	B734	A	72,70	75,60	84,10
16-05-2008	B735	D	67,10	67,90	79,70
16-05-2008	E170	D	66,60	68,20	80,30
16-05-2008	B734	D	69,10	71,10	82,70
16-05-2008	E170	D	69,80	72,50	84,40
16-05-2008	E170	D	70,50	72,60	84,90
16-05-2008	SF34	D	66,50	68,30	75,00
16-05-2008	B733	D	72,20	75,50	87,00
16-05-2008	AT45	D	68,00	68,80	77,60
17-05-2008	A320	A	70,10	72,40	80,50
17-05-2008	B734	A	73,80	76,70	84,90
17-05-2008	A320	A	70,30	72,50	81,10
17-05-2008	B734	A	72,90	76,60	84,90
17-05-2008	B735	A	74,10	77,40	85,30
18-05-2008	B734	A	73,70	76,80	84,80
18-05-2008	AT43	A	74,10	77,70	86,20
18-05-2008	B734	A	73,50	77,40	85,30
18-05-2008	B733	A	72,70	75,60	83,50
18-05-2008	E170	A	69,60	71,20	78,10
18-05-2008	B733	A	72,40	75,50	83,60
18-05-2008	E170	D	70,00	74,00	85,50
18-05-2008	E170	D	68,40	70,50	81,60
19-05-2008	B734	D	69,50	72,30	82,70
19-05-2008	E170	D	68,10	70,30	82,50
19-05-2008	E170	D	69,80	73,00	83,40
19-05-2008	E170	D	69,00	71,50	82,60
19-05-2008	B734	D	70,70	74,00	85,50



19-05-2008	B733	A	71,60	74,80	83,90
19-05-2008	AT72	A	68,40	69,40	77,90
20-05-2008	A320	D	66,50	67,80	76,00
20-05-2008	B734	D	72,70	76,10	87,00
20-05-2008	SF34	A	69,50	72,20	79,50
20-05-2008	AN26	A	72,30	75,20	84,40
20-05-2008	E170	D	68,70	71,40	82,50
20-05-2008	E170	D	69,10	71,50	82,50
20-05-2008	B734	D	69,20	70,60	79,70
20-05-2008	B735	D	69,20	71,20	81,80
20-05-2008	E170	D	68,10	70,10	81,40
20-05-2008	B733	D	74,00	78,00	88,80
20-05-2008	B734	D	67,20	68,70	76,20
20-05-2008	B738	D	70,60	72,60	83,80
20-05-2008	AN26	D	70,70	73,70	81,20
20-05-2008	SF34	D	68,80	70,70	77,20
21-05-2008	E170	D	66,30	68,70	76,70
21-05-2008	B752	D	74,00	77,50	87,00
21-05-2008	E170	D	70,30	73,10	84,10
21-05-2008	E170	D	66,80	69,00	78,00
21-05-2008	B739	D	68,60	71,90	80,70
21-05-2008	E170	D	69,50	71,60	81,30
22-05-2008	YK40	D	74,60	79,30	87,60
22-05-2008	B738	D	67,80	69,20	80,80
22-05-2008	E170	D	66,40	69,90	77,80
22-05-2008	E170	D	66,40	68,40	79,00
22-05-2008	E170	D	67,60	69,00	79,00
22-05-2008	B733	D	70,60	74,00	83,60
22-05-2008	B734	D	71,40	74,70	85,20
27-05-2008	SF34	A	72,40	74,80	82,80
27-05-2008	E170	D	66,50	67,40	78,60
27-05-2008	B735	D	67,00	69,10	79,30
27-05-2008	AT72	D	69,20	70,80	79,60
27-05-2008	B735	D	68,00	70,00	78,00
27-05-2008	E170	D	66,60	68,20	78,00
27-05-2008	B733	D	70,20	74,10	81,70
27-05-2008	B734	D	70,10	74,50	82,90
27-05-2008	A321	D	66,20	67,60	76,60
27-05-2008	B738	D	71,90	76,00	84,90
27-05-2008	B737	D	66,70	68,60	79,90
28-05-2008	AN26	A	72,80	75,70	84,20
28-05-2008	AN26	A	71,50	75,30	83,60
28-05-2008	SF34	A	69,50	72,50	79,50
28-05-2008	B763	A	72,60	76,10	85,80
28-05-2008	B733	A	72,60	77,40	86,40
28-05-2008	B734	A	74,20	78,50	87,40
28-05-2008	A320	A	69,90	72,50	81,00
28-05-2008	B735	A	72,80	77,10	85,30
28-05-2008	B735	A	72,80	75,60	84,80
28-05-2008	A320	A	69,30	73,00	81,60
28-05-2008	A320	A	70,00	73,30	81,70
28-05-2008	E170	A	70,40	72,60	81,60
28-05-2008	B734	A	72,50	76,10	85,30
28-05-2008	B752	A	69,80	73,30	83,60
28-05-2008	B733	A	72,70	76,50	84,10
28-05-2008	B733	A	73,50	77,50	85,80

29-05-2008	AT72	A	66,60	67,30	77,00
29-05-2008	B733	A	72,60	76,20	84,90
29-05-2008	E170	A	69,00	71,30	79,80
29-05-2008	AN26	A	72,10	75,20	83,50
29-05-2008	B735	A	73,10	76,20	85,10
29-05-2008	CRJ2	A	68,70	71,80	80,20
29-05-2008	B752	A	71,30	74,40	84,70
29-05-2008	A320	A	70,30	72,90	81,50
29-05-2008	AN26	A	72,70	76,50	84,50
29-05-2008	A320	A	70,30	73,40	81,70
29-05-2008	B734	A	73,80	77,30	85,90
29-05-2008	B735	A	72,40	75,80	84,40
29-05-2008	A320	A	70,30	73,10	81,40
29-05-2008	E145	A	67,00	67,50	75,40
30-05-2008	MD11	A	74,90	80,10	89,80
30-05-2008	B733	A	72,30	75,90	84,40
30-05-2008	SF34	A	68,80	71,00	78,40
30-05-2008	E170	A	69,50	72,30	80,70
30-05-2008	YK40	A	69,70	72,50	80,50
30-05-2008	AN26	A	72,40	75,70	83,90
30-05-2008	B738	A	72,00	75,70	83,40
30-05-2008	AN26	A	71,90	75,30	83,30
30-05-2008	E170	A	70,00	72,50	81,40
30-05-2008	B733	A	72,50	76,70	85,70
30-05-2008	B733	A	73,50	77,00	85,60
30-05-2008	B734	A	73,50	77,00	86,10
30-05-2008	B734	A	71,40	75,10	83,50
30-05-2008	B733	A	72,50	75,50	84,30
30-05-2008	A320	A	70,50	73,50	81,90
30-05-2008	B735	A	72,80	75,80	84,80
30-05-2008	A320	A	70,10	73,70	82,20
30-05-2008	T154	A	74,00	77,30	86,80
30-05-2008	A320	A	70,90	73,90	82,10
31-05-2008	B735	A	73,30	77,20	84,40
31-05-2008	B752	A	71,00	72,90	82,10
31-05-2008	SF34	A	71,50	73,40	79,90
31-05-2008	B733	A	72,00	74,90	83,70
31-05-2008	B733	A	71,70	74,40	83,40
31-05-2008	A320	A	69,90	72,20	80,30
31-05-2008	B734	A	73,20	76,30	84,60
31-05-2008	B735	A	73,40	75,90	84,50
31-05-2008	B734	A	72,10	74,50	83,60
31-05-2008	E170	A	69,90	72,00	80,30
31-05-2008	B733	A	72,30	75,50	84,30
				Średnia $L_{AE}$	83,59
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,24
				Przedział ufności $\Delta$	0,48

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq}$ ,  $L_T = 48,48$  dB