

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 3 „Mysiadło”
Data wykonania pomiaru:
początek: 01-07-2008
koniec: 31-07-2008

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów


Układ współrzędnych WGS 84

Szerokość geograficzna N 52° 05' 51,6”

Długość geograficzna E 21° 01' 35,7”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 5

Szkic sytuacyjny:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.3/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu) Brüel & Kjær; 4228.

Oznaczenia:

A – lądowanie

D – start

Pora dnia

Data	samolot	operacija*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2008-07-01	B752	A	72,40	75,30	85,80
2008-07-01	E170	A	69,60	72,10	81,90
2008-07-01	AT72	A	73,00	76,00	85,80
2008-07-01	E170	A	71,40	73,20	82,80
2008-07-01	B734	A	73,20	75,50	84,70
2008-07-01	E170	A	70,50	72,30	81,60
2008-07-01	E170	A	70,60	73,20	82,10
2008-07-01	E170	A	70,60	72,40	81,80
2008-07-01	E170	A	71,40	73,80	82,90
2008-07-01	C295	A	72,60	75,50	84,30
2008-07-01	A320	A	72,00	75,00	84,30
2008-07-01	AT45	A	72,10	74,70	84,40
2008-07-01	AT43	A	72,40	75,80	85,80
2008-07-01	B733	A	74,20	77,80	86,70
2008-07-01	B463	A	68,60	70,20	79,70
2008-07-01	B752	A	73,50	77,30	86,90
2008-07-01	AT72	A	73,60	76,10	85,90
2008-07-01	B735	A	72,70	77,60	85,40
2008-07-01	F70	A	68,40	70,00	78,90
2008-07-01	B738	A	72,10	75,50	85,10
2008-07-01	B737	A	72,70	75,70	85,90
2008-07-01	B734	A	73,90	77,70	85,90
2008-07-01	CRJ2	A	70,00	72,40	81,50
2008-07-01	E190	A	73,30	75,90	85,30
2008-07-01	C560	A	68,90	70,60	79,40
2008-07-01	AT72	A	72,60	75,70	86,20
2008-07-01	A320	A	72,10	74,30	83,90
2008-07-01	RJ85	A	71,10	73,40	82,20
2008-07-01	CRJ2	A	68,30	69,70	79,40
2008-07-01	MD87	A	72,80	75,10	84,50
2008-07-01	B738	A	72,70	75,50	84,80
2008-07-01	A320	A	71,90	75,00	84,70
2008-07-01	B738	A	74,90	77,90	86,60
2008-07-01	E170	A	71,70	74,90	84,00
2008-07-01	RJ1H	A	70,10	71,50	81,30
2008-07-01	B738	A	74,60	78,40	87,20
2008-07-01	B735	A	73,20	76,70	85,20
2008-07-01	B735	A	73,00	76,20	85,10
2008-07-01	DH8D	A	72,30	75,10	83,50
2008-07-01	B737	A	72,30	77,60	85,50
2008-07-01	B763	A	75,90	81,60	89,80
2008-07-01	E170	A	71,90	74,90	83,90
2008-07-01	AT45	A	71,20	74,10	84,00
2008-07-01	T154	A	75,80	80,60	89,20
2008-07-01	E170	A	71,60	73,30	83,00
2008-07-01	B735	A	74,00	78,30	87,20
2008-07-01	B736	A	75,20	79,80	87,80
2008-07-01	E170	A	70,90	73,30	82,40
2008-07-01	C130	A	75,60	80,90	88,30
2008-07-01	A319	A	71,00	73,50	83,10
2008-07-01	B735	A	72,00	74,00	83,80
2008-07-01	E170	A	70,80	72,90	81,60
2008-07-01	B738	A	72,50	75,30	84,60

2008-07-01	AT72	A	72,60	76,20	84,70
2008-07-01	A320	A	72,10	75,10	84,40
2008-07-01	MD82	A	73,90	77,60	86,70
2008-07-01	B734	A	73,30	76,30	84,10
2008-07-01	E170	A	70,50	73,20	82,80
2008-07-01	E170	A	70,40	72,60	81,50
2008-07-01	B733	A	74,90	79,40	87,20
2008-07-01	AT72	A	73,00	75,60	85,00
2008-07-01	B734	A	73,00	76,30	85,50
2008-07-01	A320	A	69,40	71,20	81,40
2008-07-01	E170	A	71,60	74,20	83,30
2008-07-01	B733	A	75,10	79,20	87,80
2008-07-01	A320	A	66,50	67,90	78,20
2008-07-01	A319	A	74,10	76,80	86,20
2008-07-01	B734	A	75,80	81,40	89,60
2008-07-01	RJ1H	A	69,60	72,70	81,90
2008-07-01	B734	A	70,80	73,50	82,20
2008-07-01	E170	A	69,20	70,70	80,00
2008-07-01	RJ85	A	69,60	71,80	80,80
2008-07-01	B762	A	72,80	76,60	85,80
2008-07-01	B734	A	73,10	76,80	84,60
2008-07-01	AT45	A	67,10	68,40	77,10
2008-07-01	MD82	A	74,80	79,00	87,60
2008-07-01	A320	A	69,80	71,10	81,00
2008-07-01	E170	A	69,00	70,50	79,40
2008-07-01	B735	A	72,00	76,40	83,80
2008-07-01	E170	A	70,40	73,40	81,90
2008-07-01	A319	A	68,90	73,70	86,20
2008-07-01	B734	A	69,70	73,80	82,50
2008-07-01	B733	A	71,60	76,50	84,40
2008-07-01	C56X	A	70,00	71,70	80,00
2008-07-01	B735	A	70,30	73,10	82,00
2008-07-01	AT72	A	74,10	75,60	84,90
2008-07-01	E170	A	70,90	72,90	81,70
2008-07-01	B735	A	71,20	75,20	83,50
2008-07-01	AT45	A	71,40	74,00	82,80
2008-07-01	AT45	A	71,80	73,50	82,90
2008-07-01	E170	A	71,60	72,90	82,40
2008-07-01	B763	A	74,30	77,90	87,50
2008-07-01	F100	A	70,30	72,70	81,50
2008-07-01	E170	A	71,90	74,90	83,10
2008-07-01	B734	A	75,40	78,60	87,10
2008-07-01	YK40	A	70,00	72,10	80,80
2008-07-01	B734	A	75,10	78,60	86,80
2008-07-01	C56X	A	69,70	70,50	79,70
2008-07-01	E170	A	72,20	75,10	84,00
2008-07-01	E170	A	70,80	73,00	81,60
2008-07-01	AT72	A	71,00	73,60	83,10
2008-07-01	E170	A	72,00	75,10	82,80
2008-07-01	B735	A	73,20	76,40	84,70
2008-07-01	AT72	A	73,20	75,70	85,30
2008-07-01	A320	A	71,90	73,50	83,10
2008-07-01	A320	A	72,70	75,40	84,40
2008-07-01	MD82	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-01	E170	A	70,70	73,30	82,20
2008-07-01	E170	A	72,30	75,30	83,80

2008-07-01	AT72	A	70,80	72,90	81,20
2008-07-01	E170	A	70,70	73,40	82,70
2008-07-01	B733	A	71,00	73,70	83,00
2008-07-01	B733	A	68,90	74,10	81,20
2008-07-01	B738	A	72,00	75,10	84,80
2008-07-01	B734	A	72,60	75,10	84,30
2008-07-01	B735	A	72,90	78,00	84,90
2008-07-01	E170	A	70,60	72,90	81,00
2008-07-01	B735	A	72,10	75,80	83,90
2008-07-01	A319	A	71,10	72,60	82,20
2008-07-01	B752	A	71,10	74,30	84,10
2008-07-01	B762	A	73,40	76,10	85,90
2008-07-01	RJ85	A	69,00	70,70	79,00
2008-07-01	AT45	A	71,60	73,50	82,70
2008-07-01	E170	A	69,90	72,00	80,40
2008-07-01	B734	A	75,90	80,80	86,30
2008-07-01	A320	A	73,10	76,20	85,40
2008-07-01	RJ1H	A	69,80	72,00	80,20
2008-07-01	A320	A	71,00	74,50	83,80
2008-07-01	B734	A	73,50	76,50	84,70
2008-07-01	C295	A	70,70	72,80	81,10
2008-07-01	A319	A	70,90	73,10	82,70
2008-07-01	A320	A	71,70	73,80	82,50
2008-07-01	B735	A	72,40	74,50	83,20
2008-07-01	C550	A	67,30	67,90	77,70
2008-07-01	RJ85	A	71,30	72,80	81,70
2008-07-01	E170	A	72,20	74,50	83,60
2008-07-01	B763	A	74,80	79,20	88,40
2008-07-01	AT72	A	70,50	72,80	82,00
2008-07-01	A320	A	70,60	72,70	82,10
2008-07-01	MD11	A	76,80	82,00	91,00
2008-07-01	B734	A	71,20	73,60	83,50
2008-07-01	A318	A	70,30	74,10	83,70
2008-07-01	B735	A	72,30	74,50	84,00
2008-07-01	B734	A	74,30	78,20	86,30
2008-07-01	AT72	A	70,00	71,50	81,40
2008-07-01	B733	A	72,10	74,60	83,90
2008-07-01	E145	A	69,40	71,30	79,40
2008-07-01	B735	A	70,40	72,50	82,70
2008-07-01	AT72	A	69,10	70,60	80,60
2008-07-01	F100	A	67,90	70,70	81,50
2008-07-01	E170	A	70,70	72,90	82,10
2008-07-01	B735	A	73,40	78,40	84,60
2008-07-01	B733	A	72,10	76,10	84,70
2008-07-01	B736	A	71,30	73,60	82,10
2008-07-01	AT72	A	69,60	71,80	82,40
2008-07-01	P180	A	74,80	79,20	88,90
2008-07-01	AT72	A	71,10	73,30	82,60
2008-07-01	F100	A	70,80	73,10	82,30
2008-07-01	E170	A	70,90	73,30	82,00
2008-07-01	B738	A	73,10	77,10	85,90
2008-07-01	E170	A	69,10	71,80	81,90
2008-07-01	B734	A	73,30	76,90	84,10
2008-07-01	E170	A	70,50	72,60	80,90
2008-07-01	E170	A	70,50	72,70	81,90
2008-07-01	A320	A	71,80	74,30	83,60

2008-07-01	A320	A	70,70	71,70	81,50
2008-07-01	E170	A	69,80	72,20	80,20
2008-07-01	A320	A	72,00	74,00	83,20
2008-07-01	B738	A	73,20	75,70	84,60
2008-07-01	E170	A	70,40	72,30	80,90
2008-07-01	B737	A	71,80	73,60	83,20
2008-07-01	B735	A	71,40	73,40	82,90
2008-07-01	B738	A	74,20	77,00	86,20
2008-07-01	AT45	A	68,60	72,30	84,40
2008-07-01	AT45	A	72,00	76,00	85,80
2008-07-01	E170	A	70,60	73,40	82,00
2008-07-01	B734	A	73,30	78,00	85,10
2008-07-01	E170	A	69,50	71,80	81,60
2008-07-01	B733	A	74,00	77,90	85,80
2008-07-01	E170	A	70,10	71,80	80,90
2008-07-01	AT72	A	72,30	74,00	83,50
2008-07-01	B733	A	72,60	74,40	83,80
2008-07-01	E170	A	70,10	72,20	80,90
2008-07-01	B738	A	73,60	76,20	85,70
2008-07-01	E170	A	71,00	72,80	82,70
2008-07-01	B735	A	72,60	76,90	84,10
2008-07-02	B752	A	73,10	75,40	85,10
2008-07-02	B753	A	72,60	75,50	84,90
2008-07-02	B752	A	72,80	75,80	85,90
2008-07-02	B752	A	73,60	75,90	85,40
2008-07-02	B735	A	73,10	76,30	83,90
2008-07-02	E170	A	72,20	75,20	84,00
2008-07-02	E170	A	71,10	73,10	82,30
2008-07-02	E170	A	70,30	72,40	81,50
2008-07-02	AT72	A	73,10	75,00	83,90
2008-07-02	E170	A	70,40	72,00	80,80
2008-07-02	AT45	A	71,60	73,20	82,70
2008-07-02	B734	A	73,50	77,50	85,30
2008-07-02	B733	A	72,80	75,50	84,20
2008-07-02	AT72	A	74,30	77,10	85,70
2008-07-02	AT72	A	74,20	77,00	85,60
2008-07-02	A320	A	73,30	76,40	85,60
2008-07-02	AT45	A	70,60	72,50	81,80
2008-07-02	AT43	A	73,20	76,40	84,70
2008-07-02	B734	A	72,90	77,80	85,20
2008-07-02	AT72	A	74,50	77,60	85,90
2008-07-02	A320	A	73,60	76,70	86,10
2008-07-02	B462	A	71,00	73,10	81,40
2008-07-02	B735	A	74,30	77,80	85,70
2008-07-02	RJ85	A	70,10	72,30	80,10
2008-07-02	B737	A	72,80	75,30	84,60
2008-07-02	AT72	A	73,70	75,70	84,80
2008-07-02	E170	A	71,70	73,30	82,80
2008-07-02	B735	A	73,30	76,00	84,80
2008-07-02	CRJ2	A	70,60	74,00	81,70
2008-07-02	B738	A	73,40	76,80	84,80
2008-07-02	B735	A	73,10	76,90	84,20
2008-07-02	F100	A	70,10	72,40	81,20
2008-07-02	CRJ2	A	69,80	71,50	80,90
2008-07-02	RJ85	A	70,90	72,60	80,90
2008-07-02	B735	A	74,60	77,30	85,70

2008-07-02	B752	A	73,50	76,20	85,80
2008-07-02	B734	A	74,00	78,70	86,30
2008-07-02	E170	A	71,10	73,20	81,50
2008-07-02	A320	A	70,40	72,80	82,10
2008-07-02	B737	A	72,30	76,70	83,80
2008-07-02	MD87	A	71,80	73,30	82,60
2008-07-02	B763	A	75,10	77,50	87,80
2008-07-02	T154	A	76,20	81,10	89,60
2008-07-02	F100	A	69,20	71,50	80,00
2008-07-02	E170	A	69,40	71,30	79,80
2008-07-02	E170	A	72,10	73,70	82,90
2008-07-02	B735	A	73,10	76,00	85,20
2008-07-02	E170	A	70,00	71,80	81,40
2008-07-02	B737	A	73,10	75,80	84,80
2008-07-02	B735	A	73,30	78,90	85,10
2008-07-02	AT45	A	70,40	73,30	82,40
2008-07-02	E170	A	70,40	72,40	82,20
2008-07-02	E170	A	70,10	72,00	81,20
2008-07-02	B734	A	73,20	76,60	84,70
2008-07-02	B762	A	73,40	76,00	85,70
2008-07-02	A320	A	71,70	73,80	83,50
2008-07-02	AT72	A	72,70	74,70	84,10
2008-07-02	E170	A	70,70	72,30	81,50
2008-07-02	B735	A	73,10	78,00	84,20
2008-07-02	E170	A	70,00	72,70	81,10
2008-07-02	AT72	A	72,70	74,80	84,20
2008-07-02	B738	A	72,40	75,30	84,20
2008-07-02	AT72	A	73,00	76,40	85,10
2008-07-02	A320	A	72,60	75,50	83,70
2008-07-02	A320	A	70,40	73,00	82,50
2008-07-02	A320	A	71,50	74,20	82,60
2008-07-02	B733	A	72,90	76,20	85,00
2008-07-02	B733	A	71,70	73,70	83,10
2008-07-02	A319	A	70,30	72,10	81,50
2008-07-02	B735	A	72,90	76,60	85,00
2008-07-02	CRJ2	A	69,40	72,20	79,80
2008-07-02	AT72	A	73,20	76,30	85,30
2008-07-02	B733	A	71,70	73,70	83,20
2008-07-02	MD82	A	71,60	74,60	83,40
2008-07-02	AT45	A	70,80	72,20	81,30
2008-07-02	H25B	A	69,30	71,50	79,70
2008-07-02	RJ85	A	69,70	71,70	82,00
2008-07-02	E170	A	70,80	72,90	82,00
2008-07-02	AT72	A	71,90	75,10	83,10
2008-07-02	B738	A	72,10	75,70	85,30
2008-07-02	B734	A	72,60	75,60	84,10
2008-07-02	E190	A	71,80	74,60	82,60
2008-07-02	E170	A	69,60	72,80	80,30
2008-07-02	E170	A	69,20	70,70	80,70
2008-07-02	B733	A	72,80	75,70	84,30
2008-07-02	A320	A	75,50	79,40	88,00
2008-07-02	B733	A	73,90	76,10	84,30
2008-07-02	A320	A	71,00	72,70	82,20
2008-07-02	B738	A	72,00	74,50	83,50
2008-07-02	A320	A	72,40	74,40	83,50
2008-07-02	A319	A	72,10	75,00	83,50

2008-07-02	B762	A	73,30	76,60	85,40
2008-07-02	A320	A	71,20	74,00	82,30
2008-07-02	F100	A	70,10	72,50	80,90
2008-07-02	B752	A	72,20	74,60	83,70
2008-07-02	B733	A	73,80	78,10	85,50
2008-07-02	E170	A	71,40	74,30	82,90
2008-07-02	B734	A	72,10	74,50	82,90
2008-07-02	B763	A	75,80	80,90	88,80
2008-07-02	AT45	A	71,50	73,20	81,50
2008-07-02	T154	A	73,20	77,00	86,00
2008-07-02	AT72	A	71,00	73,90	82,10
2008-07-02	B734	A	75,20	78,90	86,40
2008-07-02	B734	A	74,30	77,50	85,80
2008-07-02	B752	A	71,50	74,90	84,30
2008-07-02	B735	A	73,30	78,00	84,80
2008-07-02	B734	A	73,40	77,30	85,20
2008-07-02	B738	A	72,80	76,00	83,90
2008-07-02	AT45	A	70,40	72,00	81,50
2008-07-02	E170	A	71,30	73,20	83,10
2008-07-02	A320	A	70,90	73,40	82,30
2008-07-02	E170	A	71,90	75,00	82,70
2008-07-02	E170	A	70,50	72,30	81,30
2008-07-02	E170	A	69,30	70,70	79,30
2008-07-02	B735	A	70,40	72,10	80,80
2008-07-02	E170	A	69,10	70,90	80,20
2008-07-02	B752	A	72,50	75,60	84,80
2008-07-02	B735	A	73,10	78,50	85,10
2008-07-02	B734	A	72,10	73,40	82,90
2008-07-02	A320	A	71,90	74,40	84,20
2008-07-02	E170	A	70,50	72,50	81,30
2008-07-02	B735	A	68,80	70,50	79,60
2008-07-02	B738	A	71,40	74,60	83,70
2008-07-02	A320	A	73,20	76,80	86,00
2008-07-02	E170	A	70,50	72,80	80,50
2008-07-02	E170	A	70,10	72,20	80,50
2008-07-02	A320	A	72,70	77,00	83,50
2008-07-02	B734	A	72,60	75,70	84,10
2008-07-02	A319	A	72,10	75,10	84,20
2008-07-02	B734	A	73,40	76,90	84,60
2008-07-02	AT72	A	72,10	74,10	83,20
2008-07-02	AT72	A	72,80	75,60	85,10
2008-07-02	P180	A	74,80	79,20	88,90
2008-07-02	A319	A	70,80	72,90	81,90
2008-07-02	AT45	A	68,80	70,50	79,20
2008-07-02	A320	A	72,60	74,90	83,70
2008-07-02	B763	A	73,50	76,60	86,70
2008-07-02	A320	A	72,00	74,10	82,70
2008-07-02	A320	A	71,30	72,80	82,80
2008-07-02	RJ85	A	69,10	72,10	81,10
2008-07-02	RJ1H	A	68,70	70,00	78,70
2008-07-02	AT72	A	70,20	72,10	80,60
2008-07-02	AT72	A	70,00	73,20	83,40
2008-07-02	A319	A	70,00	72,90	80,80
2008-07-02	B734	A	73,70	77,00	85,10
2008-07-02	A320	A	70,60	73,30	81,70
2008-07-02	E170	A	69,90	71,40	80,40

2008-07-02	A320	A	72,30	74,80	83,70
2008-07-02	MD11	A	77,00	81,20	90,60
2008-07-02	A320	A	71,60	74,30	84,40
2008-07-02	B735	A	71,10	72,40	81,90
2008-07-02	B735	A	72,90	78,10	84,70
2008-07-02	B733	A	75,00	79,80	85,80
2008-07-02	E170	A	70,50	72,30	81,00
2008-07-02	E170	A	70,40	72,10	80,90
2008-07-02	E170	A	70,60	72,20	81,40
2008-07-02	B734	A	75,30	79,20	87,30
2008-07-02	AT45	A	70,80	72,20	80,80
2008-07-02	B733	A	72,80	75,50	83,90
2008-07-02	B736	A	71,60	74,30	83,10
2008-07-02	E170	A	69,50	70,90	80,30
2008-07-02	B735	A	73,10	77,20	84,90
2008-07-02	F100	A	69,90	71,60	79,90
2008-07-02	C56X	A	70,50	71,50	80,50
2008-07-02	E170	A	70,10	72,10	80,90
2008-07-02	AT72	A	72,20	74,20	83,00
2008-07-02	B738	A	73,30	76,50	84,80
2008-07-02	E145	A	70,20	71,80	80,20
2008-07-02	B738	A	72,70	75,40	83,50
2008-07-02	C56X	A	67,90	70,10	79,40
2008-07-02	B737	A	72,00	74,10	83,10
2008-07-02	E170	A	69,90	71,50	80,70
2008-07-02	B734	A	74,80	78,20	86,20
2008-07-02	A320	A	72,30	74,60	83,10
2008-07-02	E170	A	69,90	72,20	80,70
2008-07-02	B734	A	73,10	75,50	84,30
2008-07-02	E170	A	71,60	73,60	81,60
2008-07-02	E170	A	70,50	72,30	82,00
2008-07-02	B734	A	74,00	76,40	85,50
2008-07-02	AT72	A	72,20	74,20	83,30
2008-07-02	B734	A	73,20	76,10	84,00
2008-07-02	E170	A	72,40	74,40	83,60
2008-07-02	B752	A	72,70	75,00	84,50
2008-07-02	B735	A	72,90	76,00	83,70
2008-07-02	B735	A	73,20	76,70	84,00
2008-07-02	AT72	A	72,90	75,30	83,60
2008-07-02	E170	A	70,10	71,70	80,10
2008-07-02	B734	A	71,60	73,40	82,40
2008-07-02	B733	A	71,90	73,60	83,10
2008-07-02	B734	A	74,20	77,50	85,70
2008-07-02	B752	A	74,80	77,70	86,80
2008-07-03	B752	A	73,50	75,50	85,00
2008-07-03	B733	D	71,20	73,40	83,20
2008-07-03	T154	D	73,20	76,60	86,60
2008-07-03	MD11	D	73,50	79,10	89,10
2008-07-03	A320	D	66,40	68,70	76,80
2008-07-03	MD87	D	73,50	78,60	88,40
2008-07-03	A320	D	67,50	69,70	79,80
2008-07-03	E170	D	67,90	70,30	77,90
2008-07-03	E170	D	69,30	72,00	81,60
2008-07-03	B734	D	72,50	76,40	86,00
2008-07-03	B735	D	70,60	74,30	81,80
2008-07-03	E170	D	68,60	71,20	81,10

2008-07-03	B735	D	69,70	72,50	82,50
2008-07-03	E170	D	68,90	73,50	82,80
2008-07-03	B738	D	71,20	73,60	82,70
2008-07-03	B762	D	73,40	77,40	86,40
2008-07-03	E170	D	69,40	72,00	83,40
2008-07-03	B738	D	71,20	75,80	83,50
2008-07-03	B763	D	72,00	76,20	85,80
2008-07-03	B733	D	70,40	73,00	82,20
2008-07-03	B734	D	71,20	75,00	83,00
2008-07-03	B735	D	70,30	73,90	83,00
2008-07-03	B763	D	69,90	72,30	81,70
2008-07-03	B752	D	67,70	69,80	78,50
2008-07-03	E170	D	69,00	70,00	79,40
2008-07-03	E170	D	67,40	68,60	78,20
2008-07-03	B733	D	70,50	72,40	80,50
2008-07-03	B734	D	70,30	74,20	84,40
2008-07-04	B735	D	69,00	71,70	80,10
2008-07-04	T154	D	74,50	79,30	90,60
2008-07-04	B734	D	69,80	72,60	81,30
2008-07-04	SW3	D	75,10	79,30	85,10
2008-07-04	B735	D	68,20	71,00	80,50
2008-07-04	A320	D	71,70	73,90	83,50
2008-07-04	B734	D	71,10	74,60	82,60
2008-07-04	B763	D	74,40	78,00	86,40
2008-07-04	E170	D	68,80	71,10	79,20
2008-07-04	T154	A	71,60	74,30	82,40
2008-07-04	B762	D	72,70	76,60	85,20
2008-07-04	E170	D	68,40	72,10	82,00
2008-07-04	E170	D	70,50	72,30	82,30
2008-07-04	B738	D	69,60	71,40	80,70
2008-07-04	B733	D	70,70	74,10	82,20
2008-07-04	A320	D	67,70	69,20	77,70
2008-07-04	B734	D	70,90	73,60	82,70
2008-07-04	MD87	D	73,00	76,90	87,00
2008-07-04	E170	D	69,70	72,20	80,10
2008-07-04	B752	A	73,10	76,60	86,10
2008-07-04	E170	A	71,70	75,00	83,80
2008-07-04	B735	A	67,10	67,90	77,10
2008-07-04	B735	A	74,90	81,30	87,90
2008-07-04	RJ85	A	72,10	74,30	82,90
2008-07-04	AT72	A	72,10	74,00	83,50
2008-07-04	YK40	A	72,70	74,60	82,70
2008-07-04	E170	A	71,70	74,80	82,90
2008-07-04	A320	A	72,30	75,30	84,30
2008-07-04	A318	A	70,70	73,40	82,80
2008-07-04	MD11	A	79,00	84,50	93,60
2008-07-04	B735	A	73,00	78,90	85,60
2008-07-04	E170	A	71,60	74,50	83,90
2008-07-04	B733	A	73,40	75,80	85,10
2008-07-04	A320	A	74,60	78,10	86,90
2008-07-04	AT72	A	73,90	77,40	86,50
2008-07-04	B735	A	72,10	74,50	84,20
2008-07-04	B735	A	74,30	79,10	85,80
2008-07-04	E170	A	72,70	74,40	84,20
2008-07-04	AT72	A	73,40	76,40	85,70
2008-07-04	B735	A	71,60	73,30	82,70

2008-07-04	E170	A	70,90	73,10	82,10
2008-07-04	E170	A	73,30	76,50	85,10
2008-07-04	A319	A	72,00	75,10	84,80
2008-07-04	B734	A	74,30	79,30	85,80
2008-07-04	B736	A	72,40	74,90	83,20
2008-07-04	AT45	A	70,10	72,60	80,90
2008-07-04	YK40	D	68,60	70,40	79,80
2008-07-04	E170	D	69,90	73,20	83,20
2008-07-04	E170	D	69,50	71,90	81,80
2008-07-04	B734	A	75,50	79,50	88,50
2008-07-04	E170	A	72,80	76,20	86,20
2008-07-04	E145	A	70,60	72,90	82,90
2008-07-04	E170	A	71,50	74,50	83,80
2008-07-04	E170	A	72,30	74,40	83,80
2008-07-04	B734	A	73,80	76,70	86,60
2008-07-04	B735	A	74,80	79,00	86,80
2008-07-04	AT45	A	73,30	74,70	84,70
2008-07-04	AT72	A	72,40	74,70	84,40
2008-07-04	E170	A	71,70	73,90	82,90
2008-07-04	E170	A	71,90	75,10	84,50
2008-07-04	E170	A	71,90	74,00	83,00
2008-07-05	SF34	A	70,20	72,00	80,60
2008-07-05	E170	A	70,90	73,30	83,50
2008-07-05	A320	A	73,40	76,80	86,60
2008-07-05	E170	A	69,90	72,30	81,00
2008-07-05	AT72	A	70,60	72,70	82,40
2008-07-05	E170	A	71,30	74,20	83,10
2008-07-05	E170	A	71,10	73,80	82,80
2008-07-05	AT72	A	72,50	75,20	85,30
2008-07-05	AT45	A	68,30	71,10	81,40
2008-07-05	A320	A	72,70	75,30	85,00
2008-07-05	B733	A	74,80	78,50	86,90
2008-07-05	B752	A	72,70	76,50	87,00
2008-07-05	AT72	A	70,20	72,10	82,50
2008-07-05	B735	A	73,00	76,10	84,40
2008-07-05	RJ85	A	69,90	71,70	81,00
2008-07-05	F70	A	69,50	71,00	80,20
2008-07-05	B734	A	73,80	77,40	85,30
2008-07-05	AT72	A	71,20	73,00	83,20
2008-07-05	AT72	A	72,40	75,10	84,90
2008-07-05	AT45	A	72,00	74,80	84,00
2008-07-05	CRJ2	A	69,40	71,70	80,60
2008-07-05	A319	A	74,10	77,40	86,40
2008-07-05	B734	A	73,40	77,10	85,70
2008-07-05	CRJ2	A	68,50	70,00	79,00
2008-07-05	F100	A	71,40	72,50	81,80
2008-07-05	CRJ2	A	69,60	70,60	80,00
2008-07-05	E170	A	71,60	73,60	83,30
2008-07-05	E145	A	69,80	72,20	81,50
2008-07-05	B735	A	72,80	76,50	85,80
2008-07-05	A320	A	71,60	74,40	84,40
2008-07-05	E170	A	71,50	73,30	82,60
2008-07-05	B733	A	72,90	78,40	86,10
2008-07-05	MD87	A	72,60	75,00	84,60
2008-07-05	B763	A	76,70	81,30	91,20
2008-07-05	B735	A	73,50	77,30	85,80

2008-07-05	B752	A	73,40	76,30	86,10
2008-07-05	E170	A	70,90	72,50	82,00
2008-07-05	T154	A	77,30	82,20	90,50
2008-07-05	AT72	A	73,20	76,90	86,20
2008-07-05	B735	A	71,80	74,10	83,60
2008-07-05	AT72	A	74,10	77,20	87,30
2008-07-05	AT72	A	71,80	74,60	85,00
2008-07-05	E170	A	71,80	73,60	82,50
2008-07-05	AT45	A	71,80	74,70	83,60
2008-07-05	AT72	A	72,40	74,20	83,80
2008-07-05	E170	A	71,40	73,90	83,50
2008-07-05	A320	A	71,50	75,00	84,80
2008-07-05	B733	A	68,30	70,60	80,10
2008-07-05	B733	A	73,60	77,50	86,60
2008-07-05	B734	A	71,80	75,10	84,40
2008-07-05	A320	A	70,40	73,70	85,20
2008-07-05	A319	A	72,80	75,50	84,60
2008-07-05	E170	A	71,30	73,40	83,10
2008-07-05	F2TH	A	69,90	72,30	80,70
2008-07-05	E145	A	69,50	70,90	79,90
2008-07-05	P180	A	74,30	78,50	87,10
2008-07-05	B734	A	72,60	76,70	85,40
2008-07-05	A320	A	71,40	73,50	83,10
2008-07-05	RJ85	A	70,30	73,30	82,40
2008-07-05	MD82	A	72,00	76,00	85,20
2008-07-05	B734	A	73,10	75,90	85,10
2008-07-05	B735	A	72,60	74,30	84,00
2008-07-05	B733	A	73,00	76,60	85,30
2008-07-05	B762	A	73,00	76,70	88,10
2008-07-05	E170	A	71,50	75,00	85,10
2008-07-05	E170	A	72,60	78,40	88,50
2008-07-05	RJ85	A	70,50	72,90	82,20
2008-07-05	E170	A	73,60	77,90	86,60
2008-07-05	B763	A	76,40	80,40	90,40
2008-07-05	B735	A	73,80	77,60	86,30
2008-07-05	E170	A	71,30	74,50	83,40
2008-07-05	F100	A	71,50	73,60	83,80
2008-07-05	B763	A	75,80	79,90	90,40
2008-07-05	A321	A	73,70	77,60	87,10
2008-07-05	AT45	A	71,70	74,70	84,50
2008-07-05	AT45	A	72,00	73,40	84,10
2008-07-05	B734	A	73,70	78,80	87,70
2008-07-05	AT45	A	72,70	75,60	85,00
2008-07-05	B735	A	72,90	77,70	86,10
2008-07-05	B735	A	73,40	78,30	86,60
2008-07-05	E170	A	73,20	77,50	85,20
2008-07-05	E170	A	70,50	73,00	82,60
2008-07-05	A319	A	72,50	77,50	86,10
2008-07-05	E145	A	68,70	70,30	79,50
2008-07-05	E170	A	71,20	73,30	83,50
2008-07-05	AT72	A	72,70	76,00	85,00
2008-07-05	AT72	A	73,40	76,60	86,10
2008-07-05	E170	A	69,80	72,30	80,90
2008-07-05	E170	A	70,70	74,30	83,50
2008-07-05	AT72	A	71,40	73,40	82,90
2008-07-05	B737	A	72,40	75,60	84,70

2008-07-05	B733	A	73,70	76,60	85,40
2008-07-05	E170	A	71,40	74,30	83,40
2008-07-05	E170	A	72,20	74,70	84,50
2008-07-05	B734	A	74,10	80,80	87,90
2008-07-05	AT72	A	73,60	78,10	86,40
2008-07-05	A319	A	72,90	75,70	85,20
2008-07-05	AT45	A	70,20	73,90	83,20
2008-07-05	B735	A	73,50	78,00	86,70
2008-07-05	A320	A	72,00	74,60	84,30
2008-07-05	B733	A	72,50	75,50	84,50
2008-07-05	B735	A	73,50	78,00	86,60
2008-07-05	E170	A	70,50	75,50	88,30
2008-07-05	E170	A	73,80	76,00	91,60
2008-07-05	B733	A	73,00	79,10	90,80
2008-07-05	B733	A	73,00	77,80	90,70
2008-07-05	C295	A	71,00	72,80	82,40
2008-07-05	A320	A	72,90	76,10	90,70
2008-07-05	A320	A	72,40	75,50	90,20
2008-07-05	A319	A	72,00	75,20	85,40
2008-07-05	B735	A	72,60	76,80	85,40
2008-07-05	RJ1H	A	70,00	71,40	82,10
2008-07-05	AT72	A	72,40	76,80	85,40
2008-07-05	A320	A	72,40	75,40	86,00
2008-07-05	AT45	A	69,80	71,60	82,80
2008-07-05	B752	A	72,40	75,90	85,80
2008-07-05	CRJ2	A	68,80	70,20	79,30
2008-07-05	A320	A	72,70	76,80	85,90
2008-07-05	B733	A	72,80	76,80	86,00
2008-07-05	F100	A	70,50	72,40	82,50
2008-07-05	B735	A	74,00	77,70	85,80
2008-07-05	E170	A	70,80	73,20	82,60
2008-07-05	A319	A	72,50	76,60	85,30
2008-07-05	B735	A	73,00	76,80	85,80
2008-07-05	E170	A	71,20	74,00	83,00
2008-07-05	A320	A	73,30	76,30	86,60
2008-07-05	AT72	A	72,20	74,40	84,00
2008-07-05	B733	A	73,80	78,00	86,80
2008-07-05	B734	A	73,40	77,70	85,90
2008-07-05	E170	A	70,60	73,20	82,40
2008-07-05	E170	A	71,00	73,90	82,70
2008-07-05	B738	A	73,80	77,60	86,10
2008-07-05	E170	A	70,30	72,70	81,70
2008-07-05	E145	A	69,30	70,40	79,70
2008-07-05	E145	A	68,30	69,40	78,30
2008-07-05	B734	A	73,20	78,60	87,20
2008-07-05	E170	A	70,80	73,10	82,20
2008-07-05	B735	A	72,50	74,30	84,50
2008-07-05	E170	A	70,90	73,10	82,00
2008-07-05	MD90	A	70,90	73,10	82,30
2008-07-05	E170	A	70,80	73,20	82,90
2008-07-05	E170	A	70,90	73,20	83,20
2008-07-05	B735	A	73,50	77,50	85,80
2008-07-05	AT72	A	69,90	71,50	81,40
2008-07-05	E170	A	72,70	76,00	85,30
2008-07-05	B734	A	73,50	77,90	86,00
2008-07-06	B734	A	74,20	78,50	86,20

2008-07-06	E170	A	70,60	72,90	81,70
2008-07-06	AT72	A	69,90	72,50	82,70
2008-07-06	E170	A	72,10	73,60	83,20
2008-07-06	B733	A	71,30	73,40	82,50
2008-07-06	RJ85	A	70,60	72,30	81,70
2008-07-06	A320	A	72,50	75,10	83,60
2008-07-06	CRJ2	A	69,60	71,30	80,00
2008-07-06	B763	A	77,10	81,70	90,50
2008-07-06	AT72	A	70,80	72,20	81,90
2008-07-06	B703	A	86,90	96,00	103,10
2008-07-06	A319	A	73,70	78,00	86,00
2008-07-06	B762	A	74,20	77,90	87,60
2008-07-06	F100	A	69,90	72,00	81,40
2008-07-06	B734	A	73,40	77,50	85,40
2008-07-06	B763	A	75,20	79,90	89,20
2008-07-06	F70	A	68,60	70,10	79,80
2008-07-06	B735	A	73,60	77,80	85,70
2008-07-06	E170	A	71,80	73,80	83,50
2008-07-06	AT72	A	69,90	72,00	81,10
2008-07-06	B735	A	72,40	77,00	84,20
2008-07-06	AT72	A	69,90	71,50	82,00
2008-07-06	FA50	A	70,60	72,30	81,80
2008-07-06	A319	A	71,40	73,20	82,20
2008-07-06	B733	A	70,80	72,40	82,30
2008-07-06	T154	A	77,60	83,00	90,80
2008-07-06	AT72	A	69,90	72,20	81,00
2008-07-06	B733	A	72,00	76,30	85,20
2008-07-06	A321	A	72,80	76,30	85,10
2008-07-06	A320	A	70,30	72,60	82,10
2008-07-06	B736	A	73,20	77,40	86,00
2008-07-06	E170	A	72,60	75,80	84,40
2008-07-06	A319	A	73,00	75,90	84,70
2008-07-06	A320	A	71,70	74,80	83,50
2008-07-06	GLF4	A	69,80	72,80	82,90
2008-07-06	E145	A	68,40	69,20	78,40
2008-07-06	A319	A	72,00	74,10	83,50
2008-07-06	B735	A	71,00	72,90	82,20
2008-07-06	B734	A	72,40	75,20	83,90
2008-07-06	E145	A	69,50	71,20	79,50
2008-07-06	AT45	A	69,80	72,80	80,60
2008-07-06	B733	A	72,20	76,20	83,70
2008-07-06	RJ85	A	71,10	74,00	82,20
2008-07-06	A321	A	72,80	74,70	84,00
2008-07-06	AT43	A	71,20	73,90	82,40
2008-07-06	MD82	A	71,90	74,80	83,30
2008-07-06	E170	A	71,70	74,80	84,20
2008-07-06	AT72	A	72,20	76,50	84,00
2008-07-06	YK40	A	71,90	74,30	82,40
2008-07-06	A320	A	71,10	72,80	82,30
2008-07-06	E170	A	70,80	72,70	81,60
2008-07-06	AT72	A	71,10	73,80	82,20
2008-07-06	B733	A	71,10	73,70	82,20
2008-07-06	AT45	A	70,90	72,30	82,40
2008-07-06	B762	A	73,80	76,50	86,40
2008-07-06	A320	A	73,10	75,40	84,50
2008-07-06	B763	A	72,70	75,60	86,10

2008-07-06	A319	A	72,00	74,60	83,40
2008-07-06	F100	A	69,60	71,50	81,10
2008-07-06	AT72	A	71,50	73,80	84,50
2008-07-06	B733	A	73,40	76,20	84,50
2008-07-06	B734	A	72,00	74,80	83,50
2008-07-06	AT45	A	70,50	71,90	81,60
2008-07-06	DH8D	A	68,60	69,70	78,60
2008-07-06	B735	A	74,90	77,80	86,40
2008-07-06	AT72	A	70,90	72,90	82,30
2008-07-06	B733	A	74,10	77,60	85,20
2008-07-06	E170	A	70,20	72,70	81,40
2008-07-06	E170	A	70,70	73,20	81,90
2008-07-06	AT72	A	72,40	75,30	84,20
2008-07-06	E170	A	70,30	73,30	82,00
2008-07-06	A319	A	71,30	73,40	82,80
2008-07-06	E170	A	71,60	74,50	83,10
2008-07-06	E145	A	68,10	69,90	78,50
2008-07-06	P180	A	75,50	80,20	89,90
2008-07-06	AT72	A	70,30	72,80	80,30
2008-07-06	B733	A	73,40	76,80	84,90
2008-07-06	B734	A	74,20	78,20	85,60
2008-07-06	E170	A	70,30	72,10	80,70
2008-07-06	E170	A	70,10	71,90	80,10
2008-07-06	AT45	A	70,50	72,20	81,30
2008-07-06	B738	A	73,70	77,20	85,20
2008-07-06	MD82	A	72,60	75,40	83,40
2008-07-06	E170	A	74,60	77,50	86,00
2008-07-06	A320	A	71,30	72,80	82,10
2008-07-06	A319	A	72,40	74,50	83,50
2008-07-06	B734	A	73,50	76,40	84,30
2008-07-06	AT45	A	70,60	71,80	81,00
2008-07-06	B733	A	72,90	77,20	84,30
2008-07-06	B734	A	70,60	72,10	81,40
2008-07-06	E170	A	73,30	76,00	84,50
2008-07-06	C56X	A	70,90	72,50	80,90
2008-07-06	PRM1	A	68,80	71,80	79,20
2008-07-06	A320	A	71,60	73,60	82,70
2008-07-06	AT72	A	71,20	72,70	81,90
2008-07-06	RJ85	A	69,90	71,70	80,70
2008-07-06	B735	A	71,80	73,60	83,30
2008-07-06	A320	A	71,50	74,60	84,30
2008-07-06	B735	A	72,90	75,60	84,70
2008-07-06	B735	A	71,80	74,10	83,00
2008-07-06	B734	A	72,40	74,60	83,90
2008-07-06	A319	A	72,20	75,00	83,70
2008-07-06	AT72	A	72,90	76,50	84,70
2008-07-06	A320	A	70,50	72,30	81,60
2008-07-06	B733	A	72,50	75,30	83,30
2008-07-06	DH8D	A	70,30	72,10	80,70
2008-07-06	AT72	A	70,00	72,20	81,80
2008-07-06	B735	A	72,80	76,00	83,20
2008-07-06	AT72	A	71,20	73,80	82,60
2008-07-09	AT72	A	74,40	76,60	86,10
2008-07-09	A319	A	72,50	75,60	84,80
2008-07-09	A320	A	72,20	75,50	85,00
2008-07-09	B734	A	74,10	77,80	86,10

2008-07-09	B762	A	74,10	77,80	87,80
2008-07-09	E170	A	70,60	72,50	81,70
2008-07-09	B738	A	74,90	78,30	87,50
2008-07-09	A320	A	72,60	75,90	85,70
2008-07-09	B733	A	72,80	78,70	85,60
2008-07-09	B752	A	72,70	75,80	86,00
2008-07-09	B735	A	71,80	74,80	85,20
2008-07-09	E170	A	71,50	73,50	82,90
2008-07-09	B734	A	74,40	79,00	87,20
2008-07-09	B733	A	74,00	80,20	87,20
2008-07-09	AT45	A	71,60	74,30	83,10
2008-07-09	A320	A	71,80	73,60	83,60
2008-07-09	B752	A	72,20	75,10	85,40
2008-07-09	AT45	A	71,40	73,40	83,70
2008-07-09	DH8D	A	72,10	74,30	82,90
2008-07-09	A321	A	71,80	74,90	84,60
2008-07-09	B752	A	72,90	76,20	86,30
2008-07-09	E170	A	72,40	76,00	85,40
2008-07-09	B763	A	76,20	80,80	89,90
2008-07-09	AT45	A	72,30	74,50	83,40
2008-07-09	A320	A	72,90	75,80	85,70
2008-07-09	B738	A	74,00	78,10	86,70
2008-07-09	B734	A	74,10	79,30	89,20
2008-07-09	B735	A	71,80	75,00	84,10
2008-07-09	A320	A	72,50	75,60	84,50
2008-07-09	E170	A	70,50	73,10	82,60
2008-07-09	B735	A	73,00	76,60	85,30
2008-07-09	E170	A	70,50	73,00	82,30
2008-07-09	E170	A	71,50	73,50	83,30
2008-07-09	E170	A	70,40	72,60	81,90
2008-07-09	E170	A	71,50	73,20	83,20
2008-07-09	B734	A	74,00	78,50	85,80
2008-07-09	A320	A	72,80	75,00	84,50
2008-07-09	AT45	A	71,80	74,60	83,80
2008-07-09	MD81	A	72,00	74,90	84,10
2008-07-09	E170	A	72,20	74,50	84,30
2008-07-09	AT72	A	70,20	72,50	81,70
2008-07-09	A320	A	73,30	77,40	86,90
2008-07-09	A319	A	71,40	73,60	84,00
2008-07-09	A320	A	73,70	76,20	85,50
2008-07-09	E170	A	73,30	75,30	84,50
2008-07-09	RJ1H	A	70,10	71,90	80,90
2008-07-09	RJ85	A	69,80	72,70	82,80
2008-07-09	A320	A	71,40	73,20	82,80
2008-07-09	FA50	A	69,20	70,70	79,60
2008-07-09	AT43	A	70,70	74,00	82,50
2008-07-09	MD11	A	78,50	84,40	93,20
2008-07-09	B734	A	73,80	78,60	86,60
2008-07-09	E170	A	70,40	75,10	87,50
2008-07-09	AT72	A	71,30	73,90	83,30
2008-07-09	B733	A	72,90	76,50	85,20
2008-07-09	A320	A	72,20	74,90	84,50
2008-07-09	B735	A	72,20	74,20	83,70
2008-07-09	A318	A	71,90	75,10	84,50
2008-07-09	E170	A	71,80	75,00	83,80
2008-07-09	E170	A	71,30	73,80	83,00

2008-07-09	B734	A	73,50	78,10	85,80
2008-07-09	AT72	A	73,90	76,10	86,20
2008-07-09	AT72	A	73,10	75,60	85,10
2008-07-09	B735	A	70,40	72,20	81,50
2008-07-09	DH8D	A	71,40	73,40	83,70
2008-07-09	AT72	A	74,10	77,00	87,30
2008-07-09	E170	A	71,90	74,40	83,70
2008-07-09	E170	A	73,10	75,60	84,60
2008-07-09	B733	A	74,40	77,60	85,80
2008-07-09	B736	A	72,40	75,60	85,20
2008-07-09	SF34	A	70,50	73,30	80,90
2008-07-09	A320	A	72,00	74,80	84,50
2008-07-09	P46T	A	68,50	70,20	79,60
2008-07-09	F100	A	72,60	75,40	84,30
2008-07-09	AT72	A	73,40	76,50	87,40
2008-07-09	CRJ2	A	70,50	72,80	81,30
2008-07-09	B763	A	74,50	77,40	88,00
2008-07-09	B734	A	73,70	77,00	86,00
2008-07-09	GLF4	A	70,20	71,70	81,70
2008-07-09	B763	A	73,30	76,50	86,80
2008-07-09	B734	A	74,20	78,00	86,00
2008-07-09	E170	A	70,70	73,00	81,80
2008-07-09	A320	A	73,50	75,80	85,50
2008-07-09	C525	A	70,70	72,30	80,70
2008-07-09	E170	A	71,00	73,10	82,20
2008-07-09	B733	A	71,50	74,20	84,00
2008-07-09	B735	A	71,20	73,60	83,30
2008-07-09	B734	A	73,10	75,50	84,90
2008-07-09	E170	A	71,20	73,60	83,00
2008-07-09	E170	A	72,70	76,20	85,20
2008-07-09	B734	A	73,50	76,60	85,00
2008-07-09	B752	A	73,20	75,40	85,70
2008-07-09	AT72	A	72,40	74,40	84,70
2008-07-09	E170	A	71,30	72,90	82,80
2008-07-09	AT72	A	71,80	74,30	83,20
2008-07-09	B734	A	73,00	77,00	86,80
2008-07-09	E170	A	71,30	73,40	83,00
2008-07-09	AT72	A	74,20	77,80	86,50
2008-07-09	E170	A	72,10	74,60	83,80
2008-07-09	B735	A	73,10	76,60	85,20
2008-07-09	B734	A	74,90	79,70	87,90
2008-07-09	SF34	A	68,40	69,70	78,40
2008-07-09	B735	A	73,60	76,90	85,60
2008-07-10	B735	A	74,10	77,80	86,40
2008-07-10	B735	A	74,10	78,90	88,40
2008-07-10	E170	A	71,30	73,40	83,30
2008-07-10	E170	A	70,10	72,80	82,40
2008-07-10	E170	A	71,20	73,30	83,20
2008-07-10	E145	A	69,40	70,40	79,40
2008-07-10	AT72	A	73,60	76,20	85,00
2008-07-10	AT72	A	72,00	75,20	85,10
2008-07-10	E170	A	71,20	73,90	83,00
2008-07-10	B752	A	73,00	77,20	86,40
2008-07-10	A320	A	74,30	77,90	86,00
2008-07-10	AT45	A	72,20	75,00	84,80
2008-07-10	AT43	A	71,80	74,10	83,50

2008-07-10	A320	A	73,40	76,60	85,70
2008-07-10	B736	A	72,20	74,60	84,70
2008-07-10	B462	A	72,10	75,50	84,40
2008-07-10	B738	A	73,70	76,50	85,70
2008-07-10	AT72	A	74,50	77,80	87,30
2008-07-10	A319	A	73,00	77,10	86,00
2008-07-10	A320	A	73,20	76,50	86,00
2008-07-10	CRJ9	A	73,20	76,70	85,30
2008-07-10	A320	A	72,70	74,70	84,50
2008-07-10	A319	A	71,90	74,30	83,60
2008-07-10	E190	A	72,90	75,40	84,30
2008-07-10	AT72	A	74,60	78,00	87,20
2008-07-10	F70	A	69,90	72,10	80,70
2008-07-10	B763	A	75,40	78,90	89,10
2008-07-10	F100	A	73,70	75,40	84,10
2008-07-10	E175	A	71,40	74,00	83,40
2008-07-10	A320	A	72,50	75,90	85,50
2008-07-10	B733	A	72,50	74,20	84,50
2008-07-10	E145	A	70,50	71,70	80,90
2008-07-10	B762	A	74,60	78,60	88,00
2008-07-10	E170	A	70,10	72,10	81,20
2008-07-10	B737	A	73,20	77,00	86,20
2008-07-10	CRJ2	A	68,80	69,80	79,20
2008-07-10	A319	A	72,90	76,30	84,90
2008-07-10	E170	A	71,20	74,30	83,30
2008-07-10	B735	A	70,90	73,50	82,90
2008-07-10	E170	A	72,50	74,80	84,60
2008-07-10	B763	A	74,30	80,00	88,40
2008-07-10	AT72	A	74,30	76,30	85,40
2008-07-10	B736	A	73,00	79,30	87,00
2008-07-10	T154	A	74,40	78,50	87,90
2008-07-10	E145	A	70,40	71,60	80,80
2008-07-10	AT72	A	75,50	78,40	87,80
2008-07-10	B735	A	74,00	78,90	86,30
2008-07-10	B738	A	74,10	78,20	87,50
2008-07-10	E170	A	73,10	77,20	86,40
2008-07-10	E170	A	70,60	72,70	81,70
2008-07-10	B735	A	73,70	77,70	85,80
2008-07-10	JS32	A	71,40	76,70	81,80
2008-07-10	JS32	A	71,60	76,50	82,40
2008-07-10	AT72	A	70,80	73,60	81,20
2008-07-10	B734	A	73,10	77,20	85,40
2008-07-10	B734	A	74,80	79,50	86,80
2008-07-10	B733	A	71,90	76,60	85,50
2008-07-10	E170	A	71,40	73,80	82,80
2008-07-10	CRJ2	A	68,80	70,30	79,30
2008-07-10	A321	A	72,50	75,80	85,50
2008-07-10	AT72	A	73,70	77,10	85,80
2008-07-10	B752	A	74,80	79,40	88,20
2008-07-10	B735	A	74,00	80,30	87,20
2008-07-10	B734	A	73,20	78,30	86,00
2008-07-10	A320	A	73,60	75,70	85,40
2008-07-10	E170	A	72,10	74,30	83,50
2008-07-10	RJ1H	A	71,30	74,60	82,80
2008-07-10	B738	A	73,70	76,50	85,80
2008-07-10	BE30	A	69,20	70,60	79,20

2008-07-10	AT72	A	73,50	77,10	87,50
2008-07-10	MD82	A	73,70	77,90	85,70
2008-07-10	A319	A	72,60	75,40	85,60
2008-07-10	E170	A	70,40	72,40	81,50
2008-07-10	A320	A	71,50	74,40	84,20
2008-07-10	A320	A	71,90	74,20	83,70
2008-07-10	B733	A	73,70	76,60	85,40
2008-07-10	AT45	A	71,70	74,00	83,50
2008-07-10	E170	A	71,30	73,60	82,80
2008-07-10	B734	A	74,30	78,30	86,60
2008-07-10	E170	A	71,60	73,70	83,30
2008-07-10	RJ85	A	72,90	75,90	84,00
2008-07-10	AT72	A	70,30	72,50	82,60
2008-07-10	AT72	A	74,00	76,60	85,80
2008-07-10	B752	A	73,30	76,60	86,90
2008-07-10	E145	A	70,10	72,90	81,60
2008-07-10	B733	A	73,70	76,80	86,00
2008-07-10	AT72	A	74,10	77,50	85,50
2008-07-10	E190	A	72,30	75,40	84,60
2008-07-10	B734	A	74,10	77,60	85,80
2008-07-10	A319	A	72,30	75,00	84,60
2008-07-10	F100	A	70,20	72,10	81,90
2008-07-10	B752	A	72,60	76,10	85,80
2008-07-10	B735	A	71,40	73,30	82,90
2008-07-10	E170	A	70,90	74,00	82,40
2008-07-10	B735	A	73,00	78,10	86,00
2008-07-10	AT45	A	71,60	73,80	83,10
2008-07-10	E170	A	71,60	73,70	82,40
2008-07-10	AT72	A	72,80	74,90	84,80
2008-07-10	AT45	A	70,60	73,00	82,70
2008-07-10	CRJ2	A	69,80	71,20	80,20
2008-07-10	B735	A	71,90	74,80	84,50
2008-07-10	B733	A	73,30	76,70	85,00
2008-07-10	B752	A	74,60	79,00	87,80
2008-07-10	E170	A	71,90	74,20	83,70
2008-07-10	E170	A	71,20	74,30	82,30
2008-07-10	E170	A	70,90	72,30	81,60
2008-07-10	A320	A	71,20	73,30	83,50
2008-07-10	B733	A	74,20	78,10	86,20
2008-07-10	E170	A	70,10	73,90	82,40
2008-07-10	AT72	A	74,50	77,10	85,90
2008-07-10	E170	A	70,30	71,20	81,10
2008-07-10	B735	A	73,20	77,10	85,30
2008-07-10	E170	A	69,60	72,00	80,40
2008-07-10	A320	A	73,20	76,60	85,20
2008-07-10	A320	A	71,90	74,50	83,60
2008-07-10	A320	A	73,40	77,20	86,60
2008-07-10	B736	A	70,60	73,50	82,70
2008-07-10	E170	A	69,90	72,60	80,70
2008-07-10	B733	A	73,80	76,90	86,40
2008-07-10	MD87	A	72,50	75,00	83,70
2008-07-10	E170	A	71,80	74,60	82,90
2008-07-10	B735	A	73,90	79,20	85,70
2008-07-10	A319	A	72,60	76,90	84,60
2008-07-10	RJ1H	A	68,40	69,60	79,20
2008-07-10	AT72	A	73,90	76,30	85,90

2008-07-10	A319	A	71,60	73,90	83,10
2008-07-10	AT45	A	72,90	74,60	84,10
2008-07-10	AT72	A	72,40	74,30	83,90
2008-07-10	RJ85	A	70,40	72,20	81,20
2008-07-10	ZZZZ	A	69,80	73,10	80,90
2008-07-10	E170	A	72,50	74,40	84,00
2008-07-10	E170	A	65,40	69,10	75,40
2008-07-10	B734	A	72,30	74,70	84,40
2008-07-10	A320	A	71,30	74,50	84,30
2008-07-10	A320	A	71,90	75,50	83,30
2008-07-10	RJ85	A	69,60	71,30	80,00
2008-07-10	B735	A	72,40	76,80	84,50
2008-07-10	E170	A	71,90	74,70	84,20
2008-07-10	A320	A	74,40	77,60	86,70
2008-07-10	B735	A	73,20	75,20	84,00
2008-07-10	A320	A	71,50	75,00	84,00
2008-07-10	AT72	A	74,40	76,70	85,60
2008-07-10	C56X	A	69,30	71,60	80,10
2008-07-10	A318	A	72,30	74,70	84,60
2008-07-10	A319	A	71,80	74,30	83,60
2008-07-10	B735	A	71,90	74,10	83,60
2008-07-10	B735	A	72,10	74,10	83,80
2008-07-10	B733	A	72,70	74,80	83,50
2008-07-10	AT72	A	71,00	72,50	82,70
2008-07-10	DH8D	A	69,10	70,40	79,50
2008-07-10	AT72	A	71,20	74,50	82,90
2008-07-10	F100	A	71,60	73,50	82,40
2008-07-10	B734	A	73,80	77,90	85,60
2008-07-10	B733	A	72,70	76,80	84,70
2008-07-10	E170	A	70,70	72,80	82,20
2008-07-10	E170	A	72,40	74,80	83,60
2008-07-10	A320	A	71,60	75,60	85,40
2008-07-10	B733	A	71,10	73,80	83,40
2008-07-10	A319	A	71,90	74,40	83,00
2008-07-10	B752	A	73,30	76,40	85,60
2008-07-10	F70	A	69,60	71,70	80,80
2008-07-10	C56X	A	70,20	72,20	80,60
2008-07-10	E170	A	71,10	73,50	82,60
2008-07-10	SF34	A	69,00	71,20	79,80
2008-07-10	CRJ2	A	70,20	72,60	81,00
2008-07-10	SF34	A	69,70	72,30	80,10
2008-07-10	E170	A	71,60	74,00	82,70
2008-07-10	AT45	A	72,50	74,60	83,90
2008-07-10	B735	A	71,40	73,00	82,60
2008-07-10	A320	A	71,80	73,50	83,90
2008-07-10	AT72	A	72,90	75,00	84,40
2008-07-10	E170	A	71,50	73,50	82,30
2008-07-10	B737	A	71,80	73,70	82,90
2008-07-10	E170	A	70,40	72,20	81,50
2008-07-10	B735	A	73,30	76,50	84,10
2008-07-10	B735	A	72,20	74,80	83,60
2008-07-10	MD11	A	77,80	82,40	92,10
2008-07-10	E170	A	71,40	73,20	81,80
2008-07-10	AT72	A	74,10	75,90	85,50
2008-07-10	E170	A	70,70	72,80	81,50
2008-07-10	B738	A	73,00	76,10	85,00

2008-07-10	AT45	A	71,00	73,10	82,10
2008-07-10	E170	A	71,40	73,40	82,50
2008-07-10	B738	A	73,10	76,00	84,80
2008-07-10	E170	A	70,90	72,70	81,70
2008-07-10	AT72	A	72,70	75,20	84,70
2008-07-10	E170	A	72,20	74,90	84,50
2008-07-10	E170	A	70,70	72,70	81,90
2008-07-10	E170	A	71,00	73,10	82,10
2008-07-10	B734	A	73,00	75,70	84,20
2008-07-10	CRJ2	A	69,80	71,60	80,60
2008-07-10	B733	A	73,40	76,30	84,80
2008-07-10	AT72	A	72,20	74,50	83,90
2008-07-10	B752	A	73,30	75,40	85,60
2008-07-10	SF34	A	68,90	70,10	78,90
2008-07-11	B752	A	73,00	74,90	85,30
2008-07-11	B735	A	74,50	79,50	86,00
2008-07-11	B733	A	72,80	74,90	84,60
2008-07-11	E170	A	70,90	72,90	82,00
2008-07-11	E170	A	70,80	72,40	80,80
2008-07-11	AT72	A	72,40	74,20	84,20
2008-07-11	AT72	A	72,90	75,20	85,90
2008-07-11	AT72	A	72,30	74,90	84,10
2008-07-11	E170	A	71,20	73,60	82,70
2008-07-11	E170	A	71,40	74,40	84,20
2008-07-11	B733	A	71,60	74,20	82,80
2008-07-11	B734	A	73,30	76,80	84,70
2008-07-11	AT72	A	74,90	77,60	87,00
2008-07-11	E145	A	72,70	75,60	83,50
2008-07-11	AT45	A	71,10	73,40	82,50
2008-07-11	B462	A	71,50	74,10	83,00
2008-07-11	AT72	A	74,00	76,30	85,10
2008-07-11	RJ85	A	73,10	75,20	83,50
2008-07-11	A320	A	72,30	75,40	84,30
2008-07-11	B734	A	73,00	75,90	83,80
2008-07-11	A320	A	72,80	74,80	84,20
2008-07-11	F70	A	69,60	70,80	79,60
2008-07-11	B733	A	72,60	76,00	84,60
2008-07-11	B462	A	71,40	74,60	82,90
2008-07-11	B763	A	73,90	77,00	86,40
2008-07-11	A320	A	71,50	73,60	82,30
2008-07-11	CRJ2	A	70,10	72,60	80,90
2008-07-11	E170	A	71,00	73,60	81,00
2008-07-11	AT72	A	71,70	73,80	83,80
2008-07-11	B738	A	74,30	77,70	86,10
2008-07-11	B735	A	69,60	71,90	81,00
2008-07-11	H25B	A	68,90	71,10	79,70
2008-07-11	F100	A	71,80	74,30	83,20
2008-07-11	E170	A	72,20	74,90	84,00
2008-07-11	JS32	A	67,40	69,40	80,80
2008-07-11	DH8D	A	69,10	71,30	72,10
2008-07-11	E170	A	71,10	74,30	82,90
2008-07-11	B763	A	75,00	79,80	88,40
2008-07-11	B735	A	72,10	74,40	83,30
2008-07-11	B735	A	73,80	77,10	84,60
2008-07-11	A320	A	70,30	72,80	82,30
2008-07-11	E170	A	70,80	72,40	81,60

2008-07-11	AT45	A	72,10	75,80	84,10
2008-07-11	B734	A	74,30	78,50	86,10
2008-07-11	B736	A	74,10	78,90	86,20
2008-07-11	AT72	A	74,60	78,00	87,40
2008-07-11	B735	A	73,50	77,30	85,30
2008-07-11	T154	A	77,00	81,70	89,50
2008-07-11	E170	A	71,10	73,90	83,40
2008-07-11	B737	A	72,50	75,40	83,60
2008-07-11	B733	A	71,60	77,40	89,40
2008-07-11	E170	A	79,80	84,10	97,50
2008-07-11	AT72	A	82,80	86,00	100,60
2008-07-11	AT72	A	81,70	84,70	99,40
2008-07-11	AT72	A	76,00	80,30	93,80
2008-07-11	AT72	A	74,00	76,80	85,80
2008-07-11	B735	A	72,30	74,20	83,40
2008-07-11	E170	A	72,50	75,40	83,60
2008-07-11	B733	A	72,50	74,40	83,30
2008-07-11	A321	A	72,70	76,40	85,30
2008-07-11	E170	A	71,60	74,80	83,10
2008-07-11	CRJ2	A	69,30	72,50	79,30
2008-07-11	A320	A	72,10	74,20	82,90
2008-07-11	A319	A	72,90	76,00	84,40
2008-07-11	B735	A	72,10	74,90	83,20
2008-07-11	A320	A	71,40	73,30	83,50
2008-07-11	B734	A	74,60	77,80	85,30
2008-07-11	B733	A	73,20	75,90	84,00
2008-07-11	F2TH	A	69,10	70,70	79,10
2008-07-11	AT45	A	71,40	73,30	82,50
2008-07-11	MD82	A	75,70	79,70	88,20
2008-07-11	E170	A	70,90	73,60	81,70
2008-07-11	AT72	A	73,40	76,20	85,20
2008-07-11	RJ85	A	71,80	73,90	82,20
2008-07-11	E170	A	70,70	72,30	81,80
2008-07-11	E170	A	71,60	73,60	82,80
2008-07-11	E190	A	72,60	74,60	83,40
2008-07-11	AT72	A	71,70	74,10	83,20
2008-07-11	B738	A	74,10	78,30	85,50
2008-07-11	AT45	A	71,70	74,40	83,20
2008-07-11	B733	A	71,60	73,70	82,40
2008-07-11	B733	A	83,90	95,90	101,20
2008-07-11	AT72	A	77,70	88,90	95,50
2008-07-11	F100	A	69,60	71,80	80,40
2008-07-11	B763	A	76,00	79,20	88,10
2008-07-11	E170	A	71,50	73,70	82,30
2008-07-11	A320	A	73,10	74,70	84,20
2008-07-11	YK40	A	70,90	74,10	82,40
2008-07-11	E170	A	70,30	72,50	81,10
2008-07-11	T154	A	74,10	78,20	85,80
2008-07-11	B735	A	73,90	78,40	85,00
2008-07-11	B733	D	71,60	74,40	83,30
2008-07-11	P180	D	68,80	73,50	81,10
2008-07-11	B734	D	69,90	71,90	81,90
2008-07-11	A319	D	67,70	69,80	78,50
2008-07-11	E170	D	67,20	69,70	79,60
2008-07-11	E170	D	68,70	70,90	79,50
2008-07-11	B763	D	72,20	75,00	84,60

2008-07-11	B733	D	69,80	72,30	81,60
2008-07-11	B763	D	72,70	75,20	85,70
2008-07-11	A320	A	71,10	73,10	82,90
2008-07-11	RJ85	A	69,90	72,00	79,90
2008-07-11	A320	A	72,60	74,60	84,00
2008-07-11	B735	A	72,80	76,10	83,90
2008-07-11	C56X	A	71,10	73,00	81,10
2008-07-11	JS32	A	68,50	70,20	79,30
2008-07-11	A318	A	72,00	74,70	83,70
2008-07-11	B735	A	73,00	76,30	84,80
2008-07-11	E170	A	71,40	73,40	83,40
2008-07-11	E170	A	71,00	73,50	83,80
2008-07-11	MD11	A	79,40	84,20	93,00
2008-07-11	GLF5	A	71,40	74,40	81,80
2008-07-11	AT72	A	71,50	74,70	83,80
2008-07-11	E170	A	72,50	75,10	83,60
2008-07-11	B733	A	74,00	77,30	84,80
2008-07-11	DH8D	A	73,40	76,40	84,80
2008-07-11	E170	A	73,50	75,60	84,70
2008-07-11	AT72	A	73,30	76,00	85,40
2008-07-11	B734	A	74,90	77,90	86,70
2008-07-11	F70	A	69,50	71,30	80,60
2008-07-11	E170	A	70,50	74,10	81,70
2008-07-11	AT45	A	72,00	73,70	82,40
2008-07-11	YK40	A	72,20	74,90	83,00
2008-07-11	B752	A	74,20	77,30	86,50
2008-07-11	B734	A	73,90	78,40	86,50
2008-07-11	B733	A	75,20	79,70	87,50
2008-07-11	B734	A	72,00	74,30	83,20
2008-07-11	E170	A	70,80	72,90	81,60
2008-07-11	F100	A	70,60	72,40	81,00
2008-07-11	B738	A	73,10	75,80	84,50
2008-07-11	E170	A	70,90	73,00	81,40
2008-07-11	A320	A	72,80	74,60	83,60
2008-07-11	AT72	A	72,80	75,20	85,10
2008-07-11	E170	A	72,00	73,60	82,70
2008-07-11	E170	A	71,00	73,10	81,40
2008-07-11	E145	A	73,00	76,00	84,20
2008-07-11	E170	A	70,70	74,50	83,50
2008-07-11	B735	A	74,60	77,40	86,70
2008-07-11	B733	A	72,80	76,00	84,60
2008-07-11	E170	A	73,20	75,90	85,00
2008-07-11	B737	A	71,40	74,50	84,40
2008-07-11	AT45	A	73,40	76,30	84,20
2008-07-11	B733	A	74,80	79,00	86,90
2008-07-11	B734	A	72,00	73,90	83,20
2008-07-11	SF34	A	68,10	69,60	78,90
2008-07-11	E170	A	72,80	75,30	83,20
2008-07-11	B734	A	74,00	77,50	86,10
2008-07-11	AN26	A	71,70	74,80	82,10
2008-07-12	B735	A	71,30	73,20	83,00
2008-07-12	A320	A	73,90	77,40	85,70
2008-07-12	E170	A	70,70	72,90	81,90
2008-07-12	AT72	A	74,00	75,90	85,50
2008-07-12	E145	A	69,10	70,10	79,10
2008-07-12	AT72	A	73,90	76,60	85,00

2008-07-12	E170	A	72,00	74,40	82,80
2008-07-12	A320	A	72,20	75,40	85,00
2008-07-12	T154	A	77,40	83,40	90,20
2008-07-12	B752	A	71,40	73,30	83,40
2008-07-12	CRJ9	A	70,30	72,10	80,30
2008-07-12	B735	A	73,00	75,20	84,40
2008-07-12	B734	A	71,90	73,80	82,70
2008-07-12	B734	A	73,80	77,40	85,30
2008-07-12	B763	A	74,40	78,20	87,40
2008-07-12	CRJ2	A	70,30	73,60	81,40
2008-07-12	AT72	A	73,90	77,20	85,90
2008-07-12	AT45	A	72,80	75,00	84,00
2008-07-12	B733	A	72,90	76,10	85,20
2008-07-12	E190	A	71,90	73,80	83,00
2008-07-12	E170	A	70,60	72,90	81,40
2008-07-12	B733	A	72,40	75,70	84,70
2008-07-12	E145	A	70,90	73,10	81,30
2008-07-12	A320	A	73,80	76,60	85,50
2008-07-12	E170	A	70,30	72,10	81,50
2008-07-12	E170	A	70,60	72,40	81,00
2008-07-12	E170	A	71,90	73,90	82,70
2008-07-12	E170	A	70,30	72,00	80,70
2008-07-12	B763	A	76,40	78,40	89,00
2008-07-12	B735	A	72,00	74,10	83,50
2008-07-12	T154	A	77,00	81,00	89,00
2008-07-12	B735	A	72,10	74,70	82,90
2008-07-12	B735	A	71,10	74,50	83,70
2008-07-12	AT72	A	72,50	75,00	84,20
2008-07-12	B733	A	72,60	74,70	84,00
2008-07-12	E170	A	70,20	72,30	81,00
2008-07-12	AT45	A	71,00	72,60	81,00
2008-07-12	B735	A	73,10	75,60	84,20
2008-07-12	A320	A	75,80	81,00	88,80
2008-07-12	B733	A	72,00	73,30	82,40
2008-07-12	A319	A	71,60	73,70	83,10
2008-07-12	E170	A	70,90	73,60	81,70
2008-07-12	E170	A	70,40	72,80	81,90
2008-07-12	B733	A	73,10	77,90	84,20
2008-07-12	E145	A	73,90	76,70	83,90
2008-07-12	H25B	A	70,80	72,70	80,80
2008-07-12	B734	A	72,80	76,70	84,50
2008-07-12	RJ85	A	71,10	73,40	82,90
2008-07-12	AT72	A	71,70	73,00	83,70
2008-07-12	E170	A	71,00	73,30	81,80
2008-07-12	B734	A	73,00	76,80	85,30
2008-07-12	A320	A	72,60	75,80	85,20
2008-07-12	B763	A	74,90	79,60	87,90
2008-07-12	E170	A	70,50	73,20	82,30
2008-07-12	YK40	A	72,00	75,20	83,70
2008-07-12	E170	A	70,60	72,40	81,40
2008-07-12	A320	A	71,30	73,60	82,40
2008-07-12	MD82	A	73,40	75,40	84,50
2008-07-12	B735	A	71,40	73,40	82,90
2008-07-12	B762	A	75,90	80,40	88,20
2008-07-12	F100	A	69,50	70,70	79,90
2008-07-12	A319	A	72,60	74,40	84,10

2008-07-12	AT72	A	73,70	77,40	86,00
2008-07-12	B734	A	74,20	77,80	85,30
2008-07-12	B763	A	73,60	76,10	85,90
2008-07-12	E170	A	70,50	72,70	81,60
2008-07-12	B734	A	72,80	75,70	84,30
2008-07-12	CRJ2	A	69,20	70,90	79,20
2008-07-12	E170	A	70,70	72,80	81,10
2008-07-12	B735	A	71,70	73,60	83,20
2008-07-12	P180	A	76,70	81,60	91,50
2008-07-12	E170	A	71,40	73,30	82,20
2008-07-12	AT45	A	69,70	71,40	80,90
2008-07-12	E170	A	70,20	72,10	81,30
2008-07-12	B735	A	72,70	77,30	83,80
2008-07-12	E170	A	70,20	71,70	80,70
2008-07-12	AT45	A	72,00	74,20	83,10
2008-07-12	AT72	A	73,60	76,70	85,60
2008-07-12	E170	A	71,10	72,30	81,10
2008-07-12	A319	A	72,00	73,50	83,20
2008-07-12	E170	A	69,60	71,70	80,10
2008-07-12	B733	A	72,30	75,30	84,10
2008-07-12	B733	A	72,40	74,70	83,50
2008-07-12	B734	A	71,90	74,10	83,00
2008-07-12	B735	A	72,90	76,60	84,40
2008-07-12	E170	A	71,10	73,20	81,90
2008-07-12	E145	A	68,30	70,00	78,30
2008-07-12	A320	A	72,40	75,10	83,90
2008-07-12	AT45	A	70,60	72,70	81,70
2008-07-12	B737	A	71,80	74,40	83,20
2008-07-12	B735	A	72,90	75,70	84,40
2008-07-12	B733	A	72,50	73,90	83,30
2008-07-12	E170	A	70,80	72,80	81,20
2008-07-12	B734	A	72,70	74,50	83,80
2008-07-12	RJ85	A	69,30	70,60	80,10
2008-07-12	A320	A	73,30	75,40	84,40
2008-07-12	A319	A	73,50	76,20	85,00
2008-07-12	AT72	A	73,90	76,70	85,90
2008-07-12	A320	A	71,40	73,20	82,50
2008-07-12	A320	A	71,60	73,80	82,80
2008-07-12	RJ1H	A	70,10	72,00	80,90
2008-07-12	A319	A	71,70	74,30	83,20
2008-07-12	B735	A	72,50	75,50	83,90
2008-07-12	E170	A	70,60	72,30	81,40
2008-07-12	B735	A	72,80	75,20	84,90
2008-07-12	B733	A	73,30	77,30	84,80
2008-07-12	AT45	A	71,00	72,60	81,50
2008-07-12	A319	A	72,10	76,70	83,90
2008-07-12	B734	A	75,60	79,40	88,40
2008-07-12	DH8D	A	72,20	74,20	83,60
2008-07-12	B734	A	73,60	75,60	85,30
2008-07-12	F100	A	70,00	72,20	80,80
2008-07-12	AT72	A	74,10	76,10	84,80
2008-07-12	E170	A	71,30	73,50	82,80
2008-07-12	A320	D	69,40	71,80	81,90
2008-07-12	E170	A	70,20	72,30	80,60
2008-07-12	AT72	A	71,30	72,80	81,70
2008-07-12	E170	A	70,60	73,10	81,40

2008-07-12	B735	A	72,30	74,10	83,10
2008-07-12	B733	A	72,20	75,10	84,00
2008-07-12	E170	A	71,10	73,30	81,50
2008-07-12	E145	A	72,20	74,90	83,30
2008-07-12	AT45	A	71,80	73,80	82,20
2008-07-12	E170	A	70,40	72,50	81,10
2008-07-12	E170	A	70,00	72,20	80,40
2008-07-12	AT72	A	74,60	76,50	86,00
2008-07-12	B735	A	72,90	76,20	83,70
2008-07-12	AT72	A	71,00	73,00	82,50
2008-07-12	E170	A	70,40	72,50	81,20
2008-07-12	B733	A	73,00	75,90	83,80
2008-07-12	E170	A	71,10	73,60	82,60
2008-07-12	B733	A	74,90	79,50	86,10
2008-07-12	B733	A	73,70	75,70	84,50
2008-07-12	B738	A	73,50	77,20	86,00
2008-07-13	B734	A	74,60	79,30	86,40
2008-07-13	E170	A	71,60	73,60	83,10
2008-07-13	AT72	A	72,70	75,40	84,20
2008-07-13	E170	A	70,20	72,00	80,70
2008-07-13	AT45	A	72,40	74,50	83,90
2008-07-13	B734	A	72,40	74,40	83,80
2008-07-13	RJ85	A	70,80	72,90	81,60
2008-07-13	A320	A	72,70	75,70	85,20
2008-07-13	AT72	A	73,80	76,60	86,60
2008-07-13	CRJ2	A	69,50	71,30	79,50
2008-07-13	A319	A	74,30	77,40	86,40
2008-07-13	B763	A	74,80	78,60	88,20
2008-07-13	B763	A	75,60	79,40	89,20
2008-07-13	B734	A	73,60	77,20	85,40
2008-07-13	B703	A	88,20	98,00	102,60
2008-07-13	F100	A	70,20	71,20	81,00
2008-07-13	B735	A	74,90	78,40	86,30
2008-07-13	E170	A	71,00	74,40	82,80
2008-07-13	AT45	A	72,00	73,50	82,80
2008-07-13	AT72	A	72,50	74,30	83,90
2008-07-13	B736	A	76,30	79,60	88,10
2008-07-13	DH8D	A	72,60	75,60	84,10
2008-07-13	B735	A	72,70	74,70	84,50
2008-07-13	A319	A	70,90	73,40	82,40
2008-07-13	T154	A	76,30	81,30	89,80
2008-07-13	B733	A	72,20	74,00	83,40
2008-07-13	AT72	A	73,70	76,00	84,80
2008-07-13	T154	A	75,30	78,80	87,90
2008-07-13	B733	A	75,20	79,70	87,70
2008-07-13	A321	A	73,10	76,00	84,80
2008-07-13	E170	A	70,80	73,10	81,60
2008-07-13	A320	A	72,00	74,30	82,80
2008-07-13	A319	A	71,30	74,00	82,70
2008-07-13	A320	A	71,60	73,60	82,70
2008-07-13	B735	A	70,70	73,10	81,10
2008-07-13	AT45	A	71,80	73,90	82,50
2008-07-13	B734	A	72,90	76,60	85,40
2008-07-13	A319	A	72,40	74,50	83,60
2008-07-13	P180	A	75,20	79,60	89,00
2008-07-13	B733	A	71,90	73,80	82,70

2008-07-13	E170	A	71,90	74,30	83,00
2008-07-13	MD82	A	72,20	74,80	84,00
2008-07-13	RJ85	A	69,90	72,60	81,40
2008-07-13	B738	A	73,60	76,20	85,10
2008-07-13	AT72	A	73,60	76,60	85,40
2008-07-13	AT72	A	73,90	77,30	86,20
2008-07-13	E170	A	72,20	73,70	83,00
2008-07-13	B763	A	73,50	78,20	87,00
2008-07-13	AT45	A	71,70	73,30	82,10
2008-07-13	A320	A	73,60	76,80	85,40
2008-07-13	A320	A	74,90	78,30	86,40
2008-07-13	B733	A	72,10	74,20	82,90
2008-07-13	B763	A	75,00	79,00	88,40
2008-07-13	A319	A	76,50	81,00	89,30
2008-07-13	AT72	A	72,60	76,00	84,90
2008-07-13	B734	A	73,30	75,50	84,10
2008-07-13	B735	A	74,30	77,80	85,10
2008-07-13	AT45	A	71,00	73,40	81,80
2008-07-13	AT43	A	70,30	71,60	80,70
2008-07-13	AT45	A	72,00	73,90	83,10
2008-07-13	F100	A	71,90	74,50	82,70
2008-07-13	E170	A	71,00	72,90	81,00
2008-07-13	B735	A	72,00	74,60	83,40
2008-07-13	AT72	A	71,90	73,20	83,10
2008-07-13	B735	A	72,70	76,30	84,10
2008-07-13	B735	A	72,80	75,50	83,60
2008-07-13	E170	A	73,00	74,80	84,10
2008-07-13	E170	A	71,00	73,00	82,10
2008-07-13	E170	A	72,20	74,10	83,00
2008-07-13	A318	A	70,90	73,50	81,70
2008-07-13	E170	A	71,00	72,00	81,00
2008-07-13	AT72	A	73,20	76,10	85,50
2008-07-13	E170	A	70,40	72,90	81,60
2008-07-13	B733	A	69,20	70,90	81,00
2008-07-13	B733	A	72,50	76,00	83,60
2008-07-13	B734	A	74,50	78,50	86,50
2008-07-13	MD87	A	72,30	74,60	83,40
2008-07-13	B733	A	74,80	79,30	86,20
2008-07-13	AT45	A	71,70	73,90	82,50
2008-07-13	AT72	A	74,10	77,20	85,60
2008-07-13	E170	A	71,50	74,00	82,30
2008-07-13	A320	A	72,00	74,50	82,40
2008-07-13	A319	A	71,00	72,70	81,40
2008-07-13	A320	A	71,80	74,00	82,60
2008-07-13	AT72	A	74,00	77,00	86,00
2008-07-13	RJ85	A	70,60	72,00	81,40
2008-07-13	E170	A	72,50	74,90	83,30
2008-07-13	B733	A	72,90	76,20	84,00
2008-07-13	B734	A	72,20	75,00	83,30
2008-07-13	RJ1H	A	69,90	70,90	79,90
2008-07-13	A320	A	73,00	75,10	84,10
2008-07-13	B735	A	72,60	75,80	84,10
2008-07-13	A320	A	71,10	72,80	82,20
2008-07-13	E145	A	72,40	75,10	83,20
2008-07-13	B735	A	73,30	75,60	84,40
2008-07-13	AT72	A	71,00	74,10	83,10

2008-07-13	A319	A	71,00	73,50	82,70
2008-07-13	B735	A	72,30	74,10	83,00
2008-07-13	AT72	A	71,30	72,80	82,80
2008-07-13	B763	A	75,70	79,30	88,20
2008-07-13	AT72	A	74,40	77,10	85,90
2008-07-13	YK40	A	69,40	71,50	79,80
2008-07-13	E170	A	71,30	72,80	81,30
2008-07-13	AT45	A	71,70	73,00	82,40
2008-07-13	E170	A	71,00	72,70	81,40
2008-07-13	A320	A	71,90	73,80	83,00
2008-07-13	B733	A	73,10	75,20	84,20
2008-07-13	DH8D	A	72,40	75,00	83,60
2008-07-13	F100	A	70,90	72,70	81,30
2008-07-13	B735	A	72,20	75,70	83,00
2008-07-13	B734	A	72,90	76,10	84,00
2008-07-13	AT72	A	71,20	72,70	83,20
2008-07-13	BE9T	A	68,90	72,70	78,90
2008-07-13	AT72	A	73,00	75,40	85,50
2008-07-13	E170	A	72,80	75,10	83,60
2008-07-13	E170	A	69,00	70,60	79,80
2008-07-13	B737	A	72,30	75,00	83,10
2008-07-13	B734	A	72,90	75,50	84,40
2008-07-13	E170	A	71,30	72,90	82,10
2008-07-13	B735	A	73,10	76,00	84,20
2008-07-13	E145	A	70,40	72,10	80,40
2008-07-13	B752	A	72,30	77,20	87,70
2008-07-14	B733	A	72,90	74,70	83,70
2008-07-14	AT72	A	73,80	77,20	85,90
2008-07-14	E170	A	71,30	73,10	81,70
2008-07-14	B735	A	72,60	75,00	83,30
2008-07-14	B734	A	73,30	77,00	84,10
2008-07-14	E170	A	70,00	71,80	80,40
2008-07-14	E170	A	70,30	72,40	81,10
2008-07-14	E170	A	71,30	73,00	82,40
2008-07-14	B734	A	75,10	79,50	87,70
2008-07-14	B734	A	74,70	79,40	88,20
2008-07-14	AT72	A	75,10	78,10	86,80
2008-07-14	AT45	A	71,40	73,40	81,80
2008-07-14	AT72	A	71,90	76,20	84,90
2008-07-14	AT72	A	71,20	73,80	83,30
2008-07-14	B735	A	72,30	75,70	83,80
2008-07-14	B733	A	72,60	75,70	84,10
2008-07-14	B736	A	70,80	74,80	85,10
2008-07-14	RJ85	A	73,50	76,60	85,00
2008-07-14	B752	A	74,50	77,80	86,20
2008-07-14	AT72	A	73,10	75,40	84,30
2008-07-14	AT45	A	71,60	75,10	83,30
2008-07-14	B763	A	76,40	81,00	90,20
2008-07-14	E170	A	72,90	75,00	84,70
2008-07-14	E170	A	68,40	71,30	79,50
2008-07-14	CRJ2	A	69,10	70,60	79,90
2008-07-14	B734	A	72,60	76,20	84,90
2008-07-14	B733	A	73,00	77,10	85,50
2008-07-14	E170	A	71,30	73,10	82,10
2008-07-14	B735	A	73,20	76,50	84,90
2008-07-14	C56X	A	70,60	72,60	81,40

2008-07-14	E170	A	70,10	72,30	80,90
2008-07-14	A320	A	71,20	74,10	83,20
2008-07-14	C25B	A	71,50	73,40	83,20
2008-07-14	B752	A	73,10	75,10	85,10
2008-07-14	F100	A	71,30	73,30	82,70
2008-07-14	B735	A	73,10	76,20	84,60
2008-07-14	YK40	A	72,90	76,70	84,10
2008-07-14	B763	A	77,00	80,30	89,60
2008-07-14	B737	A	71,40	74,90	84,20
2008-07-14	E170	A	70,70	73,00	81,50
2008-07-14	B736	A	76,10	80,00	88,60
2008-07-14	T154	A	77,00	81,60	90,00
2008-07-14	B734	A	74,00	77,70	85,80
2008-07-14	B735	A	73,40	77,80	84,80
2008-07-14	E170	A	70,60	72,60	81,00
2008-07-14	B738	A	73,20	76,30	85,30
2008-07-14	AT72	A	72,10	74,00	83,90
2008-07-14	E170	A	70,30	71,90	80,80
2008-07-14	AT72	A	72,70	76,10	84,50
2008-07-14	B733	A	72,60	75,40	83,80
2008-07-14	B734	A	72,70	75,20	84,20
2008-07-14	B734	A	74,50	78,90	86,60
2008-07-14	B735	A	71,50	74,00	83,20
2008-07-14	B752	A	74,70	78,00	87,70
2008-07-14	B733	A	72,90	76,10	84,00
2008-07-14	AT72	A	73,70	76,30	85,50
2008-07-14	CRJ2	A	69,20	71,20	80,00
2008-07-14	E170	A	70,70	73,20	82,20
2008-07-14	AT45	A	71,60	73,90	82,70
2008-07-14	IL62	A	80,70	87,10	94,40
2008-07-14	DH8D	A	68,00	69,70	79,10
2008-07-14	AT72	A	73,00	76,10	85,30
2008-07-14	E170	A	70,90	73,80	82,10
2008-07-14	A320	A	72,20	75,20	84,70
2008-07-14	A319	A	72,50	75,10	84,30
2008-07-14	AT72	A	73,20	76,80	86,00
2008-07-14	B735	A	74,40	78,90	87,40
2008-07-14	PC12	A	72,00	75,90	83,20
2008-07-14	A320	A	72,00	75,10	84,30
2008-07-14	B763	A	76,60	80,30	90,90
2008-07-14	E170	A	71,30	73,90	83,30
2008-07-14	E170	A	71,60	75,30	83,70
2008-07-14	A321	A	74,20	78,30	86,80
2008-07-14	AT45	A	72,50	75,00	85,30
2008-07-14	E145	A	68,00	68,90	78,00
2008-07-14	E170	A	71,50	75,20	83,30
2008-07-14	AT45	A	70,80	72,20	82,60
2008-07-14	B733	A	73,70	78,00	85,70
2008-07-14	AT72	A	71,40	74,80	83,10
2008-07-14	RJ85	A	71,40	74,80	82,90
2008-07-14	B734	A	72,80	77,40	85,60
2008-07-14	MD82	A	73,10	75,70	85,10
2008-07-14	E170	A	71,10	73,60	83,10
2008-07-14	B735	A	73,40	77,60	85,90
2008-07-14	B738	A	74,80	78,40	88,40
2008-07-14	E170	A	71,30	73,70	83,90

2008-07-14	AT72	A	73,60	77,60	87,90
2008-07-14	E170	A	71,40	74,60	84,20
2008-07-14	B734	A	74,10	79,40	87,30
2008-07-14	B733	A	73,00	77,90	86,00
2008-07-14	B752	A	75,20	80,60	89,80
2008-07-14	A321	A	74,20	76,80	85,90
2008-07-14	B762	A	74,50	77,50	87,90
2008-07-14	B733	A	73,10	76,90	85,90
2008-07-14	AT72	A	75,00	77,80	86,80
2008-07-14	B735	A	73,50	77,20	85,80
2008-07-14	B733	A	73,60	77,60	85,70
2008-07-14	F100	A	71,40	74,20	83,40
2008-07-14	AT72	A	74,50	77,70	87,30
2008-07-14	AT45	A	73,30	75,80	85,00
2008-07-14	B735	A	76,00	80,40	87,80
2008-07-14	B734	A	73,10	78,20	87,10
2008-07-14	B733	A	73,80	77,20	85,60
2008-07-14	AT45	A	72,90	75,50	85,90
2008-07-14	E170	A	71,90	74,50	83,90
2008-07-14	CRJ2	A	70,70	72,60	82,50
2008-07-14	F70	A	70,00	71,00	80,40
2008-07-14	YK40	A	74,00	78,80	86,30
2008-07-14	B735	A	73,40	77,30	86,20
2008-07-14	B735	A	73,90	78,50	86,20
2008-07-14	B733	A	73,30	78,10	86,60
2008-07-14	E170	A	70,30	72,50	82,30
2008-07-14	A320	A	71,50	73,70	83,80
2008-07-14	E170	A	71,50	73,90	83,20
2008-07-14	AT45	A	69,50	71,60	80,30
2008-07-14	E170	A	70,60	72,70	82,90
2008-07-14	E170	A	71,60	75,00	83,40
2008-07-14	E170	A	70,70	73,80	82,70
2008-07-14	AT72	A	72,40	74,90	85,00
2008-07-14	B734	A	73,60	76,90	85,30
2008-07-14	E145	A	69,40	70,90	79,40
2008-07-14	A320	A	73,40	77,00	85,70
2008-07-14	AT72	A	73,70	76,70	86,50
2008-07-14	MD87	A	72,10	75,00	83,90
2008-07-14	E170	A	70,60	72,60	82,10
2008-07-14	B735	A	73,10	76,30	84,90
2008-07-14	A319	A	71,80	75,10	84,80
2008-07-14	E170	A	71,60	73,40	82,40
2008-07-14	AT72	A	74,20	77,00	86,50
2008-07-14	A319	A	72,00	75,50	84,10
2008-07-14	A320	A	72,10	74,60	84,70
2008-07-14	RJ85	A	70,70	73,60	82,50
2008-07-14	B734	A	73,50	78,20	86,60
2008-07-14	T154	A	76,30	80,20	88,80
2008-07-14	B734	A	73,10	76,00	85,10
2008-07-14	A320	A	72,60	75,10	84,30
2008-07-14	A319	A	72,60	75,50	84,90
2008-07-14	AT72	A	72,10	76,20	85,90
2008-07-14	RJ1H	A	69,90	71,60	80,70
2008-07-14	E170	A	72,40	75,10	83,90
2008-07-14	C295	A	70,90	73,00	81,70
2008-07-14	RJ85	A	69,60	71,30	80,00

2008-07-14	B735	A	73,30	75,20	84,80
2008-07-14	E170	A	72,80	75,40	84,60
2008-07-14	B735	A	71,90	74,80	84,20
2008-07-14	A320	A	70,90	73,10	83,20
2008-07-14	A320	A	71,70	73,90	84,20
2008-07-14	B735	A	72,50	74,20	83,70
2008-07-14	AT72	A	71,30	73,40	83,60
2008-07-14	AT72	A	73,00	75,70	85,40
2008-07-14	GL5T	A	71,50	73,40	81,90
2008-07-14	E170	A	70,80	72,70	82,30
2008-07-14	B733	A	73,00	75,00	84,50
2008-07-14	E170	A	70,10	71,90	80,50
2008-07-14	DH8D	A	71,60	73,30	82,40
2008-07-14	B733	A	73,20	76,20	84,90
2008-07-14	A319	A	72,50	75,30	85,00
2008-07-14	B734	A	74,40	77,90	85,50
2008-07-14	AT45	A	70,30	71,80	81,80
2008-07-14	B735	A	73,80	77,20	85,20
2008-07-14	B736	A	71,80	74,30	83,30
2008-07-14	YK40	A	72,30	74,50	83,40
2008-07-14	F100	A	71,10	73,20	82,60
2008-07-14	B752	A	72,00	74,60	84,60
2008-07-14	SF34	A	69,90	71,70	80,30
2008-07-14	AT72	A	74,60	77,60	87,60
2008-07-14	AT72	A	73,20	77,50	87,30
2008-07-14	B738	A	73,90	76,50	85,90
2008-07-14	AT72	A	72,90	75,60	85,70
2008-07-14	E170	A	70,20	72,90	83,00
2008-07-14	E170	A	71,00	73,40	82,10
2008-07-14	E170	A	72,00	74,70	84,10
2008-07-14	A321	A	73,20	76,20	85,20
2008-07-14	B737	A	72,10	74,90	83,80
2008-07-14	B735	A	71,70	73,30	83,20
2008-07-14	E170	A	70,70	73,10	81,80
2008-07-14	B734	A	74,80	79,30	87,80
2008-07-14	E170	A	71,30	74,00	82,80
2008-07-14	E170	A	71,00	73,60	82,40
2008-07-14	B734	A	74,80	78,40	87,40
2008-07-14	B734	A	74,50	78,40	86,80
2008-07-14	AT72	A	74,70	77,30	87,20
2008-07-14	AT45	A	71,50	74,00	82,90
2008-07-14	E170	A	71,00	73,50	82,10
2008-07-14	E170	A	70,50	72,80	81,60
2008-07-14	E170	A	71,90	74,20	83,40
2008-07-14	AT72	A	74,90	77,90	86,90
2008-07-14	E170	A	71,30	73,80	83,00
2008-07-14	B734	A	73,20	76,40	85,20
2008-07-14	SF34	A	70,20	71,40	80,60
2008-07-14	E145	A	69,50	70,80	79,50
2008-07-14	SF34	A	70,10	72,10	80,10
2008-07-14	B733	A	73,90	77,90	85,70
2008-07-14	B735	A	71,90	73,50	83,40
2008-07-15	AT72	A	73,30	75,00	85,80
2008-07-15	E170	A	71,80	73,70	83,60
2008-07-15	E170	A	71,80	74,20	83,80
2008-07-15	B752	A	73,50	77,60	87,70

2008-07-15	E145	A	68,70	70,70	81,00
2008-07-15	E170	A	72,10	74,80	84,10
2008-07-15	E170	A	71,90	74,40	84,00
2008-07-15	AT72	A	72,60	75,40	86,00
2008-07-15	E170	A	71,10	73,20	83,20
2008-07-15	A320	A	74,80	78,40	88,00
2008-07-15	B734	A	75,80	80,40	89,20
2008-07-15	AT45	A	73,00	75,00	85,10
2008-07-15	AT43	A	72,40	76,10	86,70
2008-07-15	B733	A	73,30	78,40	86,50
2008-07-15	B752	A	73,00	76,10	86,60
2008-07-15	RJ85	A	70,90	73,80	83,00
2008-07-15	B735	A	72,10	75,00	84,20
2008-07-15	CRJ2	A	70,80	73,70	81,90
2008-07-15	B738	A	74,70	79,60	87,70
2008-07-15	AT72	A	70,30	71,60	82,10
2008-07-15	B734	A	75,30	79,00	88,50
2008-07-15	E190	A	72,50	75,20	84,50
2008-07-15	CRJ2	A	70,20	72,80	81,90
2008-07-15	F100	A	69,70	71,70	81,70
2008-07-15	CRJ2	A	69,10	71,60	80,20
2008-07-15	B763	A	74,60	79,00	89,40
2008-07-15	B738	A	72,20	76,60	86,40
2008-07-15	A320	A	71,90	75,00	86,60
2008-07-15	B738	A	73,90	77,40	86,20
2008-07-15	B738	A	67,20	70,40	80,80
2008-07-15	B735	A	73,60	77,50	85,90
2008-07-15	A320	A	72,30	75,30	84,40
2008-07-15	B763	A	75,20	78,30	89,00
2008-07-15	E170	A	70,10	73,40	83,50
2008-07-15	E145	A	67,90	69,00	77,90
2008-07-15	T154	A	75,50	80,60	88,70
2008-07-15	DH8D	A	70,80	72,40	82,30
2008-07-15	B763	A	76,50	82,30	91,10
2008-07-15	B735	A	72,60	77,40	86,00
2008-07-15	B752	A	72,70	76,70	86,50
2008-07-15	E170	A	70,50	73,70	82,50
2008-07-15	AT72	A	73,30	76,00	84,80
2008-07-15	B737	A	71,90	74,90	84,90
2008-07-15	B763	A	75,10	79,00	88,70
2008-07-15	E170	A	69,60	71,50	81,40
2008-07-15	B736	A	74,30	77,50	86,80
2008-07-15	B735	A	73,70	77,20	85,50
2008-07-15	E170	A	70,70	74,40	82,50
2008-07-15	AT45	A	71,70	74,00	82,90
2008-07-15	B738	A	73,00	76,30	85,50
2008-07-15	A319	A	71,60	75,10	84,20
2008-07-15	E170	A	72,40	75,10	84,50
2008-07-15	B738	A	73,40	76,20	86,20
2008-07-15	B735	A	74,70	79,10	86,80
2008-07-15	B738	A	73,60	77,20	86,40
2008-07-15	AT72	A	73,90	76,80	86,20
2008-07-15	AT72	A	71,60	73,00	83,40
2008-07-15	B735	A	73,40	76,10	85,20
2008-07-15	B734	A	75,60	79,90	87,60
2008-07-15	MD82	A	73,80	78,10	87,30

2008-07-15	B733	A	73,10	78,10	85,90
2008-07-15	E170	A	71,20	74,00	83,00
2008-07-15	B733	A	72,30	76,20	84,80
2008-07-15	A320	A	71,20	73,70	84,20
2008-07-15	E170	A	73,10	75,60	85,10
2008-07-15	A320	A	70,60	75,90	86,60
2008-07-15	AT72	A	72,50	76,00	84,50
2008-07-15	A319	A	73,20	76,50	86,00
2008-07-15	AT72	A	74,40	76,50	85,80
2008-07-15	AT45	A	71,90	73,80	83,10
2008-07-15	C525	A	67,80	69,00	77,80
2008-07-15	B733	A	74,20	77,30	85,70
2008-07-15	E145	A	69,90	72,70	81,10
2008-07-15	RJ1H	A	72,00	74,60	82,80
2008-07-15	B735	A	73,40	78,30	86,00
2008-07-15	MD82	A	74,00	77,40	86,00
2008-07-15	AT43	A	71,40	73,90	83,70
2008-07-15	A320	A	71,90	74,40	83,60
2008-07-15	B734	A	74,40	79,80	87,20
2008-07-15	AT45	A	71,50	74,30	83,50
2008-07-15	P180	A	77,10	81,70	91,30
2008-07-15	E170	A	72,40	75,30	83,90
2008-07-15	A320	A	71,40	73,80	83,70
2008-07-15	YK40	A	69,40	71,40	80,50
2008-07-15	E170	A	71,00	74,30	82,50
2008-07-15	A320	A	73,00	76,40	85,40
2008-07-15	E170	A	73,10	77,10	85,40
2008-07-15	E170	A	71,10	74,00	82,30
2008-07-15	RJ85	A	72,20	75,10	84,30
2008-07-15	PC12	A	71,00	73,90	83,30
2008-07-15	AT72	A	71,20	73,70	84,00
2008-07-15	B762	A	73,10	77,30	87,20
2008-07-15	B734	A	72,90	74,70	84,30
2008-07-15	AT45	A	70,50	72,60	81,60
2008-07-15	B733	A	73,50	77,50	85,50
2008-07-15	B763	A	76,50	80,90	90,30
2008-07-15	B735	A	74,20	77,70	85,40
2008-07-15	AT72	A	74,70	77,00	86,50
2008-07-15	E170	A	70,60	73,50	82,90
2008-07-15	B734	A	74,10	77,20	85,90
2008-07-15	F100	A	72,30	75,30	84,10
2008-07-15	B735	A	72,50	75,70	84,50
2008-07-15	B733	A	74,00	78,00	86,50
2008-07-15	AT72	A	70,90	73,10	82,70
2008-07-15	AT45	A	71,10	73,30	83,10
2008-07-15	B734	A	75,50	79,50	88,50
2008-07-15	E170	A	72,00	75,30	84,30
2008-07-15	AT45	A	71,50	72,90	83,30
2008-07-15	E170	A	73,70	78,80	86,50
2008-07-15	B735	A	74,20	78,40	86,20
2008-07-15	E170	A	72,20	74,90	84,20
2008-07-15	E170	A	70,20	72,60	81,60
2008-07-15	E170	A	71,70	74,80	83,50
2008-07-15	B734	A	73,20	77,30	85,20
2008-07-15	E170	A	71,70	73,70	82,80
2008-07-15	E145	A	69,60	71,10	79,60

2008-07-15	E145	A	69,30	71,00	80,50
2008-07-15	RJ1H	A	69,80	72,30	81,60
2008-07-15	A319	A	72,40	75,00	84,20
2008-07-15	E170	A	70,10	72,90	82,40
2008-07-15	B735	A	73,10	75,00	84,90
2008-07-15	E170	A	70,10	72,30	81,90
2008-07-15	MD87	A	71,60	74,30	83,70
2008-07-15	B734	A	71,40	74,50	84,60
2008-07-15	E170	A	67,90	68,80	77,90
2008-07-15	A320	A	71,50	74,20	83,80
2008-07-15	B734	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-15	AT72	A	71,80	73,70	84,60
2008-07-15	AT72	A	70,90	74,60	84,10
2008-07-15	B738	A	72,20	75,60	85,00
2008-07-15	AT45	A	71,50	74,00	83,00
2008-07-15	AT72	A	70,50	72,30	82,80
2008-07-15	RJ85	A	70,20	72,90	81,90
2008-07-15	A319	A	72,80	75,70	84,80
2008-07-15	A320	A	70,80	72,40	81,60
2008-07-15	B734	A	73,50	77,10	85,00
2008-07-15	AT72	A	71,50	74,50	85,20
2008-07-15	B733	A	74,00	78,30	86,80
2008-07-15	A320	A	71,50	74,00	84,00
2008-07-15	A320	A	71,10	74,50	84,50
2008-07-15	RJ85	A	69,10	70,90	81,10
2008-07-15	E170	A	70,50	73,30	82,80
2008-07-15	A320	A	72,10	74,20	83,80
2008-07-15	MD11	A	79,40	84,60	93,40
2008-07-15	B752	A	72,40	75,60	85,60
2008-07-15	E170	A	73,30	76,40	85,60
2008-07-15	E145	A	69,60	70,90	81,00
2008-07-15	C56X	A	69,80	72,50	80,30
2008-07-15	B735	A	73,30	80,00	87,50
2008-07-15	B734	A	74,60	78,30	87,40
2008-07-15	B733	A	72,60	75,20	84,60
2008-07-15	B733	A	74,30	78,10	86,90
2008-07-15	B735	A	73,30	77,40	85,00
2008-07-15	E170	A	71,30	74,20	83,30
2008-07-15	DH8D	A	70,70	72,90	81,90
2008-07-15	AT72	A	72,10	74,20	83,80
2008-07-15	B733	A	72,20	74,50	83,40
2008-07-15	F100	A	71,70	73,40	82,80
2008-07-15	E170	A	70,10	72,40	81,50
2008-07-15	B735	A	73,30	77,60	85,80
2008-07-15	B737	A	72,70	75,10	84,50
2008-07-15	B735	A	71,70	73,70	83,40
2008-07-15	AT72	A	72,40	74,90	83,90
2008-07-15	CRJ2	A	70,00	71,60	81,20
2008-07-15	B734	A	74,30	78,40	86,60
2008-07-15	E170	A	70,60	72,60	82,00
2008-07-15	B738	A	73,60	77,20	86,60
2008-07-15	E170	A	70,00	71,80	81,80
2008-07-15	AT72	A	73,20	75,30	85,20
2008-07-15	E170	A	70,70	73,40	82,40
2008-07-15	B738	A	72,60	76,10	85,80
2008-07-15	A320	A	73,20	76,80	85,80

2008-07-15	E170	A	71,50	73,80	83,00
2008-07-15	B735	A	73,30	76,70	85,40
2008-07-15	A320	A	71,30	73,10	82,80
2008-07-15	E170	A	71,40	73,50	82,90
2008-07-15	B738	A	73,30	76,30	85,40
2008-07-15	B737	A	72,40	75,00	84,70
2008-07-15	E170	A	70,10	72,60	81,20
2008-07-15	E170	A	67,50	69,30	78,30
2008-07-15	E170	A	67,20	70,30	80,40
2008-07-15	B734	A	74,30	77,90	86,30
2008-07-15	E170	A	71,20	73,90	83,60
2008-07-15	E170	A	71,80	74,30	82,90
2008-07-15	AT72	A	71,40	74,70	85,20
2008-07-15	AT45	A	71,60	73,60	83,30
2008-07-15	E170	A	70,90	73,80	82,00
2008-07-15	AT72	A	71,50	74,00	84,10
2008-07-15	B735	A	73,30	76,80	85,30
2008-07-15	E170	A	70,50	73,10	82,00
2008-07-15	B734	A	73,80	76,90	85,50
2008-07-15	B738	A	73,90	76,30	85,40
2008-07-15	YK40	A	75,10	79,70	87,60
2008-07-15	A321	A	73,30	75,90	85,10
2008-07-15	B734	A	73,70	76,60	86,30
2008-07-16	A320	A	73,40	75,90	85,40
2008-07-16	SF34	A	70,40	72,50	80,80
2008-07-16	B752	A	72,60	75,50	86,40
2008-07-16	B735	A	73,10	76,40	84,90
2008-07-16	B733	A	74,50	78,00	86,60
2008-07-16	E170	A	70,80	72,80	81,60
2008-07-16	E170	A	71,00	73,10	82,20
2008-07-16	B734	A	76,40	81,10	89,60
2008-07-16	AT72	A	73,30	75,80	86,10
2008-07-16	E170	A	71,50	73,80	82,70
2008-07-16	E170	A	71,60	73,90	83,00
2008-07-16	AT72	A	71,40	73,10	83,40
2008-07-16	AT72	A	73,70	76,20	85,70
2008-07-16	E145	A	68,00	68,90	78,00
2008-07-16	A320	A	73,30	77,00	87,10
2008-07-16	AT43	A	71,40	73,40	82,90
2008-07-16	B734	A	72,90	77,10	85,70
2008-07-16	AT45	A	70,30	72,20	81,50
2008-07-16	B734	A	73,60	76,40	85,10
2008-07-16	B752	A	72,80	75,20	85,30
2008-07-16	AT72	A	72,00	74,40	84,50
2008-07-16	B462	A	72,20	74,60	83,70
2008-07-16	A320	A	71,10	75,40	85,90
2008-07-16	B735	A	71,00	73,00	82,40
2008-07-16	A320	A	73,50	76,90	85,80
2008-07-16	RJ1H	A	70,10	72,10	81,60
2008-07-16	AT45	A	70,80	72,80	81,60
2008-07-16	E170	A	71,40	73,40	82,50
2008-07-16	B734	A	74,70	79,10	86,50
2008-07-16	A320	A	73,20	76,00	84,90
2008-07-16	B735	A	72,30	74,20	83,70
2008-07-16	E170	A	70,70	73,30	81,80
2008-07-16	AT72	A	74,20	76,70	86,20

2008-07-16	A320	A	71,50	74,30	83,30
2008-07-16	B734	A	73,70	77,70	85,70
2008-07-16	PRM1	A	72,40	76,30	82,80
2008-07-16	E170	A	70,80	73,40	81,60
2008-07-16	B738	A	73,60	76,10	85,10
2008-07-16	B734	A	73,40	77,40	85,20
2008-07-16	E170	A	71,00	74,40	82,50
2008-07-16	MD87	A	73,50	76,70	85,50
2008-07-16	B752	A	73,50	76,20	86,10
2008-07-16	E145	A	69,20	71,40	79,60
2008-07-16	AT72	A	72,20	74,30	83,60
2008-07-16	A320	A	73,20	75,60	85,50
2008-07-16	A319	A	70,50	72,80	82,30
2008-07-16	B734	A	73,30	76,80	85,00
2008-07-16	A320	A	72,90	76,00	85,00
2008-07-16	RJ85	A	72,70	75,20	82,70
2008-07-16	A320	A	71,30	74,30	82,80
2008-07-16	B734	A	73,10	76,10	84,80
2008-07-16	AT72	A	74,90	78,40	87,50
2008-07-16	E170	A	71,60	73,50	82,40
2008-07-16	B762	A	72,70	75,20	85,50
2008-07-16	B733	A	74,20	78,40	86,00
2008-07-16	RJ85	A	71,30	72,90	81,70
2008-07-16	A320	A	69,80	71,60	81,00
2008-07-16	E170	A	72,00	74,90	84,30
2008-07-16	A320	A	72,70	74,90	84,10
2008-07-16	B734	A	73,40	76,80	85,20
2008-07-16	AT72	A	73,50	76,10	85,00
2008-07-16	E170	A	72,20	75,20	84,20
2008-07-16	MD11	A	79,50	85,30	93,70
2008-07-16	AT72	A	74,20	77,70	87,20
2008-07-16	E170	A	71,20	73,80	83,20
2008-07-16	B733	A	71,50	74,60	84,10
2008-07-16	B735	A	71,50	73,40	83,00
2008-07-16	B733	A	75,20	78,70	88,00
2008-07-16	E170	A	71,00	73,30	81,80
2008-07-16	B734	A	73,40	78,30	86,60
2008-07-16	AT72	A	73,50	76,70	85,20
2008-07-16	SF34	A	69,00	70,00	79,40
2008-07-16	AT45	A	71,30	74,10	83,10
2008-07-16	E170	A	70,90	73,20	81,70
2008-07-16	F100	A	69,70	71,30	80,10
2008-07-16	DH8D	A	70,20	72,10	80,60
2008-07-16	F70	A	70,60	71,80	81,00
2008-07-16	A320	A	73,60	76,10	85,10
2008-07-16	CRJ2	A	70,10	73,10	81,20
2008-07-16	B735	A	73,60	76,70	84,40
2008-07-16	B738	A	73,10	76,30	85,40
2008-07-16	B734	A	74,30	77,90	86,00
2008-07-16	E170	A	71,60	73,70	83,00
2008-07-16	AT45	A	68,70	70,90	79,50
2008-07-16	E170	A	70,50	72,90	81,30
2008-07-16	B737	A	72,60	74,90	84,30
2008-07-16	A321	A	73,40	75,90	85,10
2008-07-16	B734	A	72,30	74,40	83,70
2008-07-16	B734	A	74,90	78,30	87,20

2008-07-16	E170	A	71,00	73,10	82,10
2008-07-16	B735	A	72,30	74,40	83,70
2008-07-16	AT72	A	72,30	75,30	84,10
2008-07-16	E170	A	71,50	74,00	82,60
2008-07-16	E170	A	73,40	77,10	84,90
2008-07-16	E170	A	70,30	72,50	82,00
2008-07-16	B752	A	73,60	76,80	85,60
2008-07-16	E170	A	70,50	72,10	81,30
2008-07-16	AT72	A	74,80	78,40	86,80
2008-07-16	B734	A	73,20	76,30	85,20
2008-07-16	AT72	A	73,80	76,60	86,10
2008-07-16	B735	A	71,90	76,00	83,30
2008-07-16	E170	A	70,60	72,60	81,80
2008-07-16	B734	A	73,50	76,20	84,60
2008-07-16	E170	A	72,30	74,80	83,40
2008-07-16	B733	A	72,00	73,90	82,80
2008-07-16	B734	A	72,20	75,80	84,20
2008-07-16	B734	A	75,60	79,10	87,40
2008-07-16	AT72	A	70,00	71,90	80,80
2008-07-16	SF34	A	71,80	74,10	81,80
2008-07-16	B752	A	73,80	76,40	86,10
2008-07-17	B752	A	73,10	77,10	87,90
2008-07-17	E170	A	72,90	76,40	85,50
2008-07-17	MD82	A	74,20	77,20	86,70
2008-07-17	E170	A	70,70	73,90	83,70
2008-07-17	B752	A	73,90	77,40	87,50
2008-07-17	AT72	A	75,40	78,00	87,90
2008-07-17	AT72	A	74,00	77,50	87,20
2008-07-17	E145	A	69,50	71,20	80,30
2008-07-17	AT72	A	70,40	74,60	85,40
2008-07-17	E170	A	71,20	74,60	83,80
2008-07-17	E170	A	72,10	74,90	84,40
2008-07-17	A320	A	73,40	76,20	86,20
2008-07-17	A320	A	73,90	77,20	85,90
2008-07-17	AT45	A	72,40	74,70	84,50
2008-07-17	AT43	A	74,50	81,00	89,90
2008-07-17	B738	A	74,00	77,20	86,30
2008-07-17	B734	A	74,60	79,30	86,70
2008-07-17	B462	A	70,50	71,50	80,90
2008-07-17	B752	A	72,60	75,50	86,20
2008-07-17	A320	A	71,80	75,00	84,30
2008-07-17	A319	A	73,50	75,60	85,20
2008-07-17	B736	A	72,10	75,00	83,80
2008-07-17	AT72	A	72,40	75,40	85,20
2008-07-17	RJ85	A	71,50	73,80	82,60
2008-07-17	E170	A	71,00	73,50	82,50
2008-07-17	A319	A	71,80	74,10	83,60
2008-07-17	A320	A	72,40	74,60	84,10
2008-07-17	B763	A	74,50	79,00	89,30
2008-07-17	B752	A	73,40	77,70	87,00
2008-07-17	F70	A	68,70	70,00	79,50
2008-07-17	B763	A	73,30	78,40	88,50
2008-07-17	CRJ2	A	69,20	71,50	80,00
2008-07-17	AT72	A	72,40	74,10	85,40
2008-07-17	E190	A	72,20	74,80	83,70
2008-07-17	A320	A	72,20	74,80	83,70

2008-07-17	B733	A	71,00	73,80	82,50
2008-07-17	F100	A	70,50	72,30	82,30
2008-07-17	E145	A	69,10	70,70	79,10
2008-07-17	DH8D	A	70,40	73,30	82,20
2008-07-17	PA46	A	70,90	73,40	80,90
2008-07-17	E170	A	71,40	73,30	82,90
2008-07-17	E170	A	72,10	74,30	83,80
2008-07-17	B735	A	73,50	76,10	85,30
2008-07-17	E170	A	70,10	73,70	83,90
2008-07-17	B735	A	74,50	78,80	86,00
2008-07-17	E170	A	71,10	73,00	83,40
2008-07-17	A319	A	72,10	75,00	84,10
2008-07-17	B736	A	74,70	78,20	87,40
2008-07-17	E145	A	69,70	71,00	80,10
2008-07-17	B735	A	74,00	77,00	85,20
2008-07-17	AT72	A	73,30	76,60	85,40
2008-07-17	B737	A	71,10	74,10	83,70
2008-07-17	B763	A	75,80	79,20	88,80
2008-07-17	E170	A	70,40	72,50	81,50
2008-07-17	E170	A	69,60	71,80	81,70
2008-07-17	T154	A	77,70	82,60	90,00
2008-07-17	B734	A	74,20	79,10	85,60
2008-07-17	B734	A	72,50	75,70	85,10
2008-07-17	C525	A	69,70	71,30	79,70
2008-07-17	B738	A	72,70	76,10	85,40
2008-07-17	AT72	A	72,70	75,50	85,50
2008-07-17	B733	A	74,50	78,20	85,90
2008-07-17	B733	A	70,90	74,30	83,50
2008-07-17	E170	A	70,10	72,10	81,50
2008-07-17	AT72	A	72,00	76,30	85,70
2008-07-17	A320	A	71,60	73,90	83,00
2008-07-17	B733	A	73,20	77,90	86,00
2008-07-17	AT72	A	75,00	78,20	87,80
2008-07-17	B735	A	73,40	78,60	85,20
2008-07-17	A321	A	73,70	77,20	85,70
2008-07-17	P180	A	75,50	80,40	90,40
2008-07-17	B738	A	73,40	76,40	85,40
2008-07-17	RJ1H	A	69,70	71,70	81,20
2008-07-17	A320	A	71,60	74,30	83,70
2008-07-17	A319	A	71,60	75,30	85,40
2008-07-17	B733	A	72,80	75,20	84,20
2008-07-17	AT45	A	71,00	74,80	83,80
2008-07-17	E170	A	70,80	73,20	82,60
2008-07-17	AT72	A	72,00	73,90	83,70
2008-07-17	AT45	A	70,80	73,70	82,00
2008-07-17	B734	A	74,90	80,70	86,70
2008-07-17	E170	A	70,60	73,30	82,10
2008-07-17	AT45	A	68,80	71,40	80,60
2008-07-17	B733	A	74,70	76,90	86,20
2008-07-17	A320	A	71,50	74,20	83,50
2008-07-17	E170	A	69,90	72,00	81,30
2008-07-17	B752	A	72,10	75,50	84,90
2008-07-17	E170	A	72,00	74,50	83,50
2008-07-17	AT72	A	73,80	76,90	85,80
2008-07-17	E145	A	71,50	73,10	81,90
2008-07-17	E170	A	71,80	75,10	83,80

2008-07-17	RJ85	A	69,50	71,10	80,30
2008-07-17	PC12	A	74,20	76,70	85,40
2008-07-17	B733	A	72,50	75,50	84,00
2008-07-17	B734	A	71,80	74,10	83,80
2008-07-17	AT72	A	74,30	76,40	85,80
2008-07-17	A319	A	72,40	74,60	84,20
2008-07-17	F100	A	71,00	73,30	82,20
2008-07-17	E170	A	70,60	72,50	81,40
2008-07-17	B735	A	73,70	77,50	85,10
2008-07-17	B735	A	72,90	76,10	85,00
2008-07-17	B734	A	74,30	77,80	85,50
2008-07-17	AT45	A	71,70	73,50	83,10
2008-07-17	E170	A	71,90	74,60	83,00
2008-07-17	CRJ2	A	70,30	71,90	80,70
2008-07-17	E170	A	71,50	73,60	83,20
2008-07-17	AT72	A	72,60	74,70	84,10
2008-07-17	A319	A	71,70	74,40	83,50
2008-07-17	E170	A	71,40	74,00	83,20
2008-07-17	E170	A	71,40	74,30	83,10
2008-07-17	B733	A	72,30	75,10	84,00
2008-07-17	MD82	A	72,20	75,50	84,20
2008-07-17	E170	A	71,00	72,80	81,80
2008-07-17	B733	A	73,90	78,30	86,20
2008-07-17	B752	A	72,70	75,30	85,90
2008-07-17	B735	A	73,70	77,10	85,50
2008-07-17	B752	A	73,20	76,30	86,00
2008-07-17	E170	A	70,50	72,90	81,70
2008-07-17	AT72	A	73,60	76,80	85,60
2008-07-17	B734	A	73,10	75,90	84,20
2008-07-17	E170	A	72,40	75,90	83,60
2008-07-17	B735	A	74,80	78,80	87,40
2008-07-17	E170	A	70,80	72,90	82,00
2008-07-17	B736	A	72,00	74,60	84,00
2008-07-17	A320	A	72,00	75,90	84,80
2008-07-17	MD87	A	72,10	74,80	83,60
2008-07-17	AT72	A	73,10	75,60	85,20
2008-07-17	A320	A	73,20	77,30	86,00
2008-07-17	B752	A	73,10	76,20	84,90
2008-07-17	RJ1H	A	68,50	70,30	80,80
2008-07-17	A320	A	72,40	75,50	85,00
2008-07-17	A319	A	71,50	74,30	83,30
2008-07-17	B734	A	74,30	78,50	86,10
2008-07-17	RJ85	A	70,20	71,50	80,60
2008-07-17	A319	A	72,60	75,80	85,60
2008-07-17	AT72	A	72,20	74,20	83,90
2008-07-17	A320	A	71,50	74,90	83,60
2008-07-17	B734	A	74,30	76,80	85,40
2008-07-17	A320	A	72,00	74,40	84,00
2008-07-17	E170	A	72,50	75,20	83,90
2008-07-17	RJ85	A	69,20	70,60	80,00
2008-07-17	P180	A	74,40	79,20	90,30
2008-07-17	A319	A	73,60	75,50	85,00
2008-07-17	A320	A	71,80	75,20	84,30
2008-07-17	B735	A	71,40	74,30	83,90
2008-07-17	B735	A	73,20	75,90	85,00
2008-07-17	A320	A	70,90	73,30	82,40

2008-07-17	E170	A	73,00	75,10	84,10
2008-07-17	AT72	A	73,50	76,40	85,20
2008-07-17	AT72	A	74,80	77,10	86,60
2008-07-17	B735	A	70,90	73,40	82,90
2008-07-17	B733	A	74,40	78,00	85,60
2008-07-17	B735	A	73,60	76,90	84,70
2008-07-17	E170	A	70,30	72,20	80,70
2008-07-17	F70	A	70,40	72,20	80,80
2008-07-17	F100	A	73,50	77,60	84,60
2008-07-17	DH8D	A	69,40	70,60	79,40
2008-07-17	B734	A	73,70	77,10	85,40
2008-07-17	B733	A	73,10	75,40	84,30
2008-07-17	A319	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-17	B733	A	72,50	75,50	84,30
2008-07-17	E170	A	70,50	72,10	81,30
2008-07-17	E170	A	71,40	73,40	82,20
2008-07-17	AT72	A	72,70	75,10	84,50
2008-07-17	A320	A	72,60	75,50	84,40
2008-07-17	AT72	A	68,80	71,00	81,10
2008-07-17	CRJ1	A	71,10	73,50	81,50
2008-07-17	E170	A	71,90	74,60	83,40
2008-07-17	B738	A	73,30	76,30	85,30
2008-07-17	E170	A	70,80	73,50	81,90
2008-07-17	E145	A	69,10	71,40	81,20
2008-07-17	MD11	A	77,30	82,10	91,30
2008-07-17	A321	A	71,80	74,50	83,90
2008-07-17	E170	A	71,10	73,30	82,20
2008-07-17	E170	A	70,90	73,20	81,70
2008-07-17	B735	A	73,30	76,90	84,70
2008-07-17	E170	A	70,90	72,90	82,10
2008-07-17	E170	A	70,40	72,20	81,50
2008-07-17	E170	A	73,70	77,40	86,20
2008-07-17	B734	A	74,30	79,00	86,30
2008-07-17	E170	A	71,10	73,30	81,90
2008-07-17	E170	A	71,10	73,50	82,60
2008-07-17	AT72	A	72,20	74,10	83,60
2008-07-17	AT72	A	74,60	77,30	87,10
2008-07-17	AT45	A	75,10	78,00	87,40
2008-07-17	B734	A	72,50	74,10	83,20
2008-07-17	E170	A	70,60	72,80	81,70
2008-07-17	B735	A	72,80	76,10	84,20
2008-07-17	AT72	A	74,50	77,20	86,80
2008-07-17	B733	A	72,90	75,30	84,30
2008-07-17	B734	A	74,00	78,00	85,10
2008-07-17	E170	A	69,80	72,10	81,30
2008-07-17	B738	A	73,70	76,60	85,70
2008-07-17	YK40	A	72,10	74,70	83,20
2008-07-17	SF34	A	70,90	73,20	81,70
2008-07-18	E170	A	70,40	72,10	81,20
2008-07-18	E170	A	70,50	72,40	80,90
2008-07-18	E170	A	70,60	72,80	81,40
2008-07-18	AT72	A	73,80	76,70	86,10
2008-07-18	AT72	A	74,40	77,20	85,90
2008-07-18	B734	A	75,10	78,80	86,60
2008-07-18	AT72	A	74,60	76,90	86,00
2008-07-18	E170	A	72,10	74,30	83,30

2008-07-18	AT72	A	75,30	77,60	87,60
2008-07-18	E170	A	72,00	74,20	83,20
2008-07-18	B734	A	73,70	76,80	85,70
2008-07-18	AT43	A	71,50	72,90	81,90
2008-07-18	B462	A	70,80	72,30	81,60
2008-07-18	AT72	A	70,60	72,50	82,40
2008-07-18	A320	A	68,10	69,10	78,10
2008-07-18	B736	A	72,90	75,00	84,40
2008-07-18	AT45	A	70,70	74,70	86,40
2008-07-18	A320	A	72,40	74,70	84,70
2008-07-18	A320	A	73,00	75,10	84,80
2008-07-18	B735	A	74,00	76,40	85,10
2008-07-18	RJ85	A	73,00	75,40	84,10
2008-07-18	AT72	A	74,60	77,00	86,90
2008-07-18	AT72	A	69,20	72,50	81,80
2008-07-18	A320	A	73,50	76,00	85,60
2008-07-18	F100	A	69,80	71,40	79,80
2008-07-18	E170	A	70,30	73,20	82,60
2008-07-18	B738	A	73,40	76,40	85,40
2008-07-18	B763	A	74,70	77,90	87,90
2008-07-18	DH8D	A	71,10	73,00	81,80
2008-07-18	B735	A	72,60	75,90	84,10
2008-07-18	B763	A	73,00	77,60	87,50
2008-07-18	A320	A	71,50	72,90	82,30
2008-07-18	E170	A	71,00	72,70	82,40
2008-07-18	E170	A	70,10	71,90	80,90
2008-07-18	B737	A	71,70	75,10	83,50
2008-07-18	B735	A	73,10	76,20	85,20
2008-07-18	E145	A	68,70	69,60	78,70
2008-07-18	AT72	A	72,90	76,20	85,20
2008-07-18	B735	A	73,00	76,80	84,50
2008-07-18	E170	A	71,20	72,70	81,60
2008-07-18	B735	A	73,90	77,70	85,10
2008-07-18	AT72	A	73,70	76,10	85,20
2008-07-18	B736	A	75,10	80,40	87,20
2008-07-18	B763	A	75,60	78,40	88,20
2008-07-18	T154	A	74,80	79,80	88,50
2008-07-18	B735	A	72,40	75,70	83,90
2008-07-18	E145	A	69,90	71,20	80,30
2008-07-18	E170	A	71,60	73,40	82,30
2008-07-18	B734	A	72,10	74,00	83,80
2008-07-18	B733	A	73,70	75,80	84,40
2008-07-18	AT72	A	74,40	77,80	86,70
2008-07-18	AT72	A	74,40	76,80	85,20
2008-07-18	AT45	A	69,40	70,60	79,80
2008-07-18	B733	A	74,60	77,40	86,40
2008-07-18	B734	A	73,60	75,40	84,40
2008-07-18	E170	A	70,00	71,60	80,80
2008-07-18	E170	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-18	A321	A	73,60	76,30	85,00
2008-07-18	A320	A	71,90	73,80	82,70
2008-07-18	A319	A	72,00	74,00	83,10
2008-07-18	A320	A	69,70	71,70	81,10
2008-07-18	E170	A	70,70	72,40	81,50
2008-07-18	AT45	A	71,80	73,70	83,00
2008-07-18	AT72	A	73,30	76,50	85,60

2008-07-18	B733	A	73,90	78,40	84,70
2008-07-18	B734	A	73,10	76,80	84,90
2008-07-18	YK40	A	73,40	77,50	84,80
2008-07-18	AT45	A	72,30	74,30	82,70
2008-07-18	E170	A	69,90	71,60	80,70
2008-07-18	RJ85	A	69,80	71,40	80,20
2008-07-18	MD82	A	73,40	76,60	85,70
2008-07-18	B738	A	72,70	75,40	84,80
2008-07-18	AT72	A	71,50	72,90	82,30
2008-07-18	B737	A	68,00	69,30	78,80
2008-07-18	E170	A	71,40	73,40	82,20
2008-07-18	E170	A	70,50	73,10	80,90
2008-07-18	E190	A	72,60	75,00	84,60
2008-07-18	CRJ2	A	69,50	71,10	80,30
2008-07-18	AT72	A	70,80	72,80	83,30
2008-07-18	B733	A	72,90	75,30	84,40
2008-07-18	A320	A	73,10	75,70	84,30
2008-07-18	A320	A	72,00	74,90	83,50
2008-07-18	B735	A	73,00	74,70	83,50
2008-07-18	AT72	A	73,90	77,00	85,30
2008-07-18	B763	A	74,30	78,00	87,50
2008-07-18	F100	A	70,80	72,40	81,60
2008-07-18	E170	A	70,70	73,40	81,50
2008-07-18	B735	A	73,70	77,20	84,80
2008-07-18	A319	A	72,60	74,30	84,10
2008-07-18	B762	A	74,90	77,80	87,50
2008-07-18	E170	A	70,30	72,10	81,50
2008-07-18	CRJ2	A	70,70	72,80	80,70
2008-07-18	DH8D	A	73,60	77,00	84,40
2008-07-18	B733	A	73,10	74,90	84,30
2008-07-18	AT43	A	69,60	71,10	81,00
2008-07-18	E170	A	69,80	71,90	81,60
2008-07-18	B735	A	73,80	76,90	84,60
2008-07-18	AT45	A	72,10	75,10	82,50
2008-07-18	E170	A	71,50	73,90	81,90
2008-07-18	A319	A	70,30	74,30	83,50
2008-07-18	B734	A	73,60	78,60	84,70
2008-07-18	E170	A	71,60	73,80	82,00
2008-07-18	B735	A	71,30	73,90	83,80
2008-07-18	RJ1H	A	68,90	70,20	79,30
2008-07-18	AT72	A	72,80	76,50	85,30
2008-07-18	B733	A	72,30	74,90	84,10
2008-07-18	E170	A	72,30	74,80	83,80
2008-07-18	B734	A	72,80	75,60	83,90
2008-07-18	E170	A	71,80	73,30	82,90
2008-07-18	B734	A	76,20	80,00	88,20
2008-07-18	AT72	A	72,10	74,50	82,90
2008-07-18	E170	A	71,40	74,40	83,40
2008-07-18	MD87	A	71,00	73,60	82,50
2008-07-18	A320	A	70,60	72,30	81,40
2008-07-18	E170	A	70,30	72,10	81,40
2008-07-18	AT72	A	73,10	76,00	84,90
2008-07-18	A319	A	72,50	74,50	83,70
2008-07-18	B734	D	71,00	73,90	84,30
2008-07-18	MD87	D	73,30	78,50	87,90
2008-07-18	B763	D	74,40	77,90	88,00

2008-07-18	E170	D	68,00	70,20	78,80
2008-07-18	B762	D	74,20	77,70	86,70
2008-07-18	YK40	D	71,30	73,80	83,10
2008-07-18	B763	D	72,40	75,10	84,70
2008-07-18	AT72	A	73,80	76,00	84,20
2008-07-18	F2TH	A	70,20	71,60	80,60
2008-07-18	E170	A	75,00	79,40	86,70
2008-07-18	B735	A	71,80	73,60	82,90
2008-07-18	E170	A	71,00	72,70	81,80
2008-07-18	B733	A	75,30	80,70	86,50
2008-07-18	DH8D	A	72,70	76,50	83,50
2008-07-18	E170	A	71,00	73,00	81,80
2008-07-18	B735	A	72,50	75,00	83,60
2008-07-18	AN26	A	72,40	75,80	83,20
2008-07-18	AT72	A	73,40	75,30	84,80
2008-07-18	AT45	A	75,00	77,20	86,80
2008-07-18	B733	A	73,20	75,90	84,40
2008-07-18	B734	A	73,80	78,00	85,00
2008-07-18	F100	A	71,40	73,70	82,10
2008-07-18	AN26	A	72,40	75,50	83,50
2008-07-18	F70	A	67,60	68,80	77,60
2008-07-18	E170	A	71,30	73,50	82,40
2008-07-18	E170	A	71,60	73,70	82,70
2008-07-18	AT72	A	72,60	74,60	84,90
2008-07-18	MD11	A	77,90	82,80	91,70
2008-07-18	B738	A	74,00	76,70	85,10
2008-07-18	A320	A	73,00	75,30	84,70
2008-07-18	B735	A	73,40	76,20	84,20
2008-07-18	E170	A	70,30	72,10	80,80
2008-07-18	AT72	A	74,20	76,70	85,90
2008-07-18	B737	A	74,70	78,10	87,00
2008-07-18	E170	A	70,50	73,10	82,00
2008-07-18	E170	A	71,10	72,70	81,80
2008-07-18	E170	A	70,40	72,10	80,80
2008-07-18	B735	A	72,40	77,90	86,60
2008-07-18	B734	A	76,30	80,20	88,60
2008-07-18	E170	A	71,70	74,40	83,70
2008-07-18	AT72	A	72,40	74,70	83,90
2008-07-18	B734	A	74,80	78,40	86,30
2008-07-18	B734	A	73,70	77,50	85,40
2008-07-18	E170	A	69,80	72,00	80,20
2008-07-18	E170	A	71,30	73,20	82,10
2008-07-18	E170	A	71,30	72,60	81,70
2008-07-18	E170	A	70,20	72,50	80,20
2008-07-18	B735	A	72,80	74,50	83,90
2008-07-18	AT45	A	72,70	75,30	84,40
2008-07-18	B733	A	72,50	75,40	84,00
2008-07-18	AT72	A	71,80	74,50	84,60
2008-07-18	B733	A	74,80	78,30	86,20
2008-07-18	AN26	A	73,80	77,80	84,20
2008-07-19	E170	A	71,60	73,70	82,40
2008-07-19	E170	A	70,40	72,60	81,20
2008-07-19	AT72	A	73,00	76,00	85,30
2008-07-19	AT72	A	73,60	76,30	85,90
2008-07-19	E170	A	70,60	72,80	81,40
2008-07-19	E170	A	70,30	72,80	81,50

2008-07-19	A320	A	72,20	74,10	83,00
2008-07-19	B752	A	73,70	76,40	86,30
2008-07-19	AT72	A	73,00	76,50	85,60
2008-07-19	B734	A	74,30	77,90	85,40
2008-07-19	B734	A	72,30	74,60	83,40
2008-07-19	B735	A	73,20	75,40	84,30
2008-07-19	AT45	A	71,00	73,60	82,50
2008-07-19	B734	A	75,10	79,00	86,80
2008-07-19	AT72	A	73,00	75,70	84,70
2008-07-19	B733	A	71,80	74,10	83,60
2008-07-19	CRJ2	A	70,30	71,60	80,80
2008-07-19	CRJ2	A	70,60	73,10	80,60
2008-07-19	F100	A	70,70	72,40	81,20
2008-07-19	E170	A	72,10	74,20	82,80
2008-07-19	E170	A	71,30	74,20	83,30
2008-07-19	E170	A	71,90	74,10	83,30
2008-07-19	A320	A	72,40	75,20	84,50
2008-07-19	E170	A	70,70	73,60	81,10
2008-07-19	B735	A	72,70	75,40	84,10
2008-07-19	B734	A	75,00	79,00	86,40
2008-07-19	AT72	A	74,30	76,40	84,70
2008-07-19	B735	A	73,30	75,50	84,00
2008-07-19	B763	A	75,70	79,70	88,70
2008-07-19	T154	A	76,40	81,10	89,40
2008-07-19	E145	A	72,30	75,30	84,10
2008-07-19	AT72	A	74,50	76,90	86,00
2008-07-19	AT72	A	69,90	72,30	82,00
2008-07-19	B733	A	74,20	78,40	92,00
2008-07-19	B734	A	71,30	77,20	86,40
2008-07-19	E170	A	71,20	75,00	89,00
2008-07-19	AT45	A	70,50	73,60	88,30
2008-07-19	A320	A	72,70	76,10	90,50
2008-07-19	B735	A	73,80	77,80	84,90
2008-07-19	B733	A	72,60	76,90	85,60
2008-07-19	A320	A	73,80	76,50	85,00
2008-07-19	B733	A	72,90	74,80	84,00
2008-07-19	A319	A	71,20	73,90	83,60
2008-07-19	B762	A	73,20	75,80	85,70
2008-07-19	E170	A	70,80	73,30	82,00
2008-07-19	E170	A	72,00	73,90	83,50
2008-07-19	AT45	A	70,50	73,30	82,00
2008-07-19	B734	A	74,20	78,60	85,90
2008-07-19	B734	A	73,80	77,90	85,60
2008-07-19	B762	A	73,10	77,00	86,70
2008-07-19	E170	A	71,00	74,00	83,00
2008-07-19	E170	A	70,90	72,80	82,00
2008-07-19	E170	A	71,90	74,40	83,60
2008-07-19	E170	A	71,40	73,20	82,20
2008-07-19	B733	A	73,50	77,10	84,60
2008-07-19	A320	A	72,00	73,70	83,50
2008-07-19	RJ85	A	70,70	73,10	81,80
2008-07-19	MD82	A	71,80	75,00	83,60
2008-07-19	A320	A	71,70	74,60	84,10
2008-07-19	T154	A	75,10	79,20	87,60
2008-07-19	AT72	A	72,80	74,90	84,60
2008-07-19	F100	A	69,60	71,60	80,80

2008-07-19	B763	A	74,30	78,40	87,10
2008-07-19	B735	A	73,10	77,00	83,90
2008-07-19	E170	A	70,40	73,00	82,50
2008-07-19	AT45	A	71,50	74,30	83,30
2008-07-19	AT45	A	69,50	70,80	80,00
2008-07-19	B735	A	74,10	77,10	84,90
2008-07-19	B734	A	73,70	78,20	85,80
2008-07-19	B734	A	71,30	73,20	82,40
2008-07-19	F70	A	70,60	72,90	80,60
2008-07-19	A319	A	73,90	75,70	84,70
2008-07-19	B763	A	76,00	79,40	89,20
2008-07-19	E170	A	71,70	74,30	84,00
2008-07-19	AT72	A	75,20	77,40	86,60
2008-07-19	B735	A	73,30	76,40	84,70
2008-07-19	E170	A	71,30	74,40	82,40
2008-07-19	E170	A	72,00	75,50	84,60
2008-07-19	B737	A	71,90	74,80	84,20
2008-07-19	B733	A	71,20	74,10	83,00
2008-07-19	E170	A	72,90	76,50	83,70
2008-07-19	B734	A	73,40	77,60	84,90
2008-07-19	AT72	A	70,20	72,30	83,20
2008-07-19	A320	A	72,70	75,00	83,80
2008-07-19	A319	A	71,90	74,70	83,70
2008-07-19	A320	A	71,10	73,20	82,30
2008-07-19	RJ85	A	71,10	73,60	82,90
2008-07-19	B733	A	72,60	75,00	84,10
2008-07-19	AT45	A	69,10	70,60	79,50
2008-07-19	B734	A	74,80	78,80	86,50
2008-07-19	E170	A	72,50	74,90	84,00
2008-07-19	B763	D	74,80	79,00	88,60
2008-07-19	A320	A	71,70	73,70	82,80
2008-07-19	B735	A	72,60	76,70	85,10
2008-07-19	A320	A	73,60	76,30	85,90
2008-07-19	B735	A	72,60	74,70	84,00
2008-07-19	AT72	A	72,30	74,50	84,60
2008-07-19	B734	A	75,60	79,30	87,30
2008-07-19	E170	A	71,30	73,80	82,80
2008-07-19	B735	A	73,40	77,40	84,90
2008-07-19	B733	A	74,00	77,30	85,20
2008-07-19	E170	A	71,80	75,30	82,90
2008-07-19	A320	A	72,00	74,40	83,50
2008-07-19	A320	A	72,30	74,30	83,40
2008-07-19	A320	A	72,40	76,00	84,40
2008-07-19	RJ1H	A	71,20	73,20	82,40
2008-07-19	F100	A	72,00	74,50	83,10
2008-07-19	A320	D	69,70	70,90	80,90
2008-07-19	A320	D	69,40	70,70	82,00
2008-07-19	A320	D	71,60	73,40	84,20
2008-07-20	E170	A	70,70	73,10	82,10
2008-07-20	AT72	A	71,10	72,80	83,10
2008-07-20	E170	A	73,50	77,10	86,00
2008-07-20	E170	A	71,40	74,00	82,50
2008-07-20	AT45	A	71,30	74,10	83,60
2008-07-20	B752	A	71,80	75,10	85,20
2008-07-20	RJ85	A	70,90	74,40	82,00
2008-07-20	A320	A	74,30	77,60	85,50

2008-07-20	F70	A	69,10	70,10	79,10
2008-07-20	CRJ2	A	69,40	71,30	79,90
2008-07-20	AT72	A	74,80	78,30	86,50
2008-07-20	A319	A	75,10	79,30	88,10
2008-07-20	B763	A	74,70	79,40	88,90
2008-07-20	B734	A	73,50	77,90	85,20
2008-07-20	B733	A	72,90	78,10	86,00
2008-07-20	E170	A	71,10	74,10	82,50
2008-07-20	B763	A	74,10	78,20	88,30
2008-07-20	AT45	A	71,50	74,10	83,00
2008-07-20	B736	A	75,80	78,80	87,90
2008-07-20	AT72	A	72,20	75,20	84,20
2008-07-20	B735	A	71,60	73,60	82,70
2008-07-20	T154	A	76,60	82,20	90,20
2008-07-20	A319	A	72,30	74,50	82,70
2008-07-20	B733	A	72,00	74,20	83,80
2008-07-20	E145	A	70,70	73,00	81,50
2008-07-20	RJ1H	A	70,90	73,70	82,40
2008-07-20	AT72	A	71,50	73,90	83,50
2008-07-20	B733	A	74,30	77,40	85,40
2008-07-20	E170	A	70,70	73,90	82,80
2008-07-20	A321	A	73,30	77,00	86,50
2008-07-20	E170	A	72,70	74,90	84,20
2008-07-20	A320	A	71,80	73,80	83,00
2008-07-20	B735	A	72,00	75,00	84,80
2008-07-20	E145	A	70,10	72,50	80,90
2008-07-20	AT72	A	74,40	78,40	86,40
2008-07-20	B733	A	74,80	79,10	86,00
2008-07-20	A319	A	72,90	74,40	84,30
2008-07-20	B734	A	75,10	78,20	86,50
2008-07-20	AT45	A	71,20	74,50	82,60
2008-07-20	MD82	A	72,10	74,90	84,60
2008-07-20	A319	A	71,70	75,10	84,30
2008-07-20	RJ85	A	70,30	72,10	80,30
2008-07-20	B762	A	73,50	76,00	86,20
2008-07-20	B738	A	74,20	79,40	87,60
2008-07-20	E170	A	70,50	72,70	82,00
2008-07-20	AT72	A	73,50	77,90	86,80
2008-07-20	E170	A	71,50	74,20	83,00
2008-07-20	AT72	A	73,30	75,80	84,40
2008-07-20	E170	A	71,60	74,80	84,20
2008-07-20	A320	A	71,70	74,40	83,50
2008-07-20	B733	A	72,50	75,70	84,50
2008-07-20	B762	A	74,20	77,60	88,20
2008-07-20	A320	A	73,70	76,90	86,00
2008-07-20	A320	A	72,20	75,90	85,00
2008-07-20	AT72	A	74,90	78,50	87,70
2008-07-20	B763	A	76,60	79,70	90,00
2008-07-20	F100	A	69,70	70,70	79,70
2008-07-20	AT45	A	70,80	73,10	83,60
2008-07-20	CL30	A	67,90	68,60	77,90
2008-07-20	B734	A	73,10	76,40	84,90
2008-07-20	B733	A	73,40	76,10	84,80
2008-07-20	B735	A	72,10	76,50	83,20
2008-07-20	B733	A	73,70	77,60	86,50
2008-07-20	AT45	A	71,00	73,40	82,80

2008-07-20	A320	A	72,40	76,40	85,00
2008-07-20	B735	A	72,90	77,60	84,60
2008-07-20	E170	A	70,40	72,90	82,40
2008-07-20	E170	A	72,20	74,10	83,90
2008-07-20	AT72	A	72,60	75,50	84,90
2008-07-20	P180	A	72,80	77,10	87,40
2008-07-20	B734	A	73,90	78,20	85,60
2008-07-20	E170	A	71,50	73,60	82,90
2008-07-20	B733	A	73,60	78,00	86,10
2008-07-20	E145	A	70,00	71,60	80,00
2008-07-20	E170	A	71,10	73,30	83,40
2008-07-20	E170	A	70,60	74,20	82,90
2008-07-20	B734	A	74,70	80,30	86,50
2008-07-20	E170	A	71,10	73,90	81,90
2008-07-20	AT45	A	71,70	74,20	83,70
2008-07-20	A320	A	71,50	74,40	84,50
2008-07-20	MD87	A	72,10	75,60	84,60
2008-07-20	AT45	A	71,80	74,40	81,80
2008-07-20	B733	A	73,90	78,20	87,10
2008-07-20	E170	A	70,80	73,20	82,30
2008-07-20	RJ1H	A	70,10	71,40	81,20
2008-07-20	A319	A	70,70	74,20	83,20
2008-07-20	B733	A	69,10	72,00	81,90
2008-07-20	AT72	A	72,40	74,70	84,70
2008-07-20	B733	A	72,70	75,40	84,70
2008-07-20	E170	A	71,40	73,90	82,90
2008-07-20	B735	A	71,50	77,40	85,90
2008-07-20	RJ85	A	71,90	74,20	81,90
2008-07-20	T154	A	75,70	80,10	88,50
2008-07-20	C295	A	70,60	72,60	81,00
2008-07-20	A320	A	71,30	73,90	83,10
2008-07-20	A320	A	71,40	74,40	83,70
2008-07-20	B735	A	75,70	79,70	87,20
2008-07-20	E170	A	70,60	72,70	81,40
2008-07-20	AT72	A	72,20	74,90	83,30
2008-07-20	B735	A	73,70	77,40	85,40
2008-07-20	AT72	A	69,30	72,20	81,30
2008-07-20	E170	A	70,80	72,40	81,90
2008-07-20	B735	A	73,90	78,50	85,60
2008-07-20	B733	A	73,80	76,90	85,00
2008-07-20	E170	A	71,30	74,10	82,40
2008-07-20	DH8D	A	68,20	69,60	80,20
2008-07-20	AT45	A	72,90	75,70	85,00
2008-07-20	B733	A	73,00	75,80	84,50
2008-07-20	B734	A	73,10	76,50	84,50
2008-07-20	F100	A	70,10	72,40	81,20
2008-07-20	B736	A	73,20	75,40	84,60
2008-07-20	PC12	A	70,30	72,90	82,10
2008-07-20	E170	A	71,50	74,40	83,60
2008-07-20	AT72	A	74,00	76,90	85,40
2008-07-20	B734	A	73,90	78,30	85,70
2008-07-20	E170	A	70,70	72,90	81,50
2008-07-20	E170	A	70,90	72,90	82,10
2008-07-20	B737	A	71,60	74,00	83,30
2008-07-20	B752	A	73,80	77,30	86,80
2008-07-20	AT45	A	70,10	71,70	80,50

2008-07-20	A320	A	69,30	71,00	79,70
2008-07-20	E170	A	70,40	71,90	80,40
2008-07-20	E170	A	70,90	72,70	81,70
2008-07-20	A321	A	73,30	76,30	85,10
2008-07-20	B735	A	72,80	76,00	83,90
2008-07-20	E170	A	71,40	73,70	82,10
2008-07-20	AT72	A	74,10	76,70	86,40
2008-07-20	AT72	A	73,50	75,80	85,20
2008-07-20	B735	A	73,20	77,10	84,30
2008-07-20	B734	A	73,90	76,70	85,10
2008-07-20	B734	A	73,20	75,60	84,30
2008-07-20	AT72	A	74,20	77,70	87,00
2008-07-20	E170	A	70,20	72,70	81,00
2008-07-20	E170	A	70,50	72,90	81,30
2008-07-20	E170	A	70,00	71,70	80,80
2008-07-20	B733	A	69,80	70,90	80,90
2008-07-20	E170	A	70,40	72,50	81,20
2008-07-20	B734	A	72,60	74,40	83,80
2008-07-20	E170	A	71,00	73,20	81,80
2008-07-20	AT72	A	71,50	72,90	83,20
2008-07-20	B738	A	73,50	76,30	85,20
2008-07-21	A320	D	69,80	71,50	81,80
2008-07-21	B752	A	73,50	76,00	85,60
2008-07-21	AT72	A	74,50	76,70	86,50
2008-07-21	F70	A	70,70	73,00	81,50
2008-07-21	B735	A	72,40	74,60	83,60
2008-07-21	B735	A	72,80	74,90	84,30
2008-07-21	AT72	A	74,30	77,40	87,10
2008-07-21	B734	A	73,30	75,80	85,30
2008-07-21	B738	A	72,90	75,50	85,20
2008-07-21	CRJ2	A	69,30	71,90	80,50
2008-07-21	CRJ2	A	70,10	72,10	81,30
2008-07-21	E190	A	73,20	76,20	85,20
2008-07-21	RJ85	A	70,90	72,50	81,70
2008-07-21	B734	A	75,50	79,90	88,50
2008-07-21	B734	A	73,60	77,00	85,10
2008-07-21	B735	A	74,60	78,40	86,10
2008-07-21	RJ1H	A	71,40	74,10	82,60
2008-07-21	B735	A	73,30	77,20	85,10
2008-07-21	E170	A	70,70	73,40	82,20
2008-07-21	DH8D	A	72,80	75,30	84,20
2008-07-21	B735	A	73,00	75,20	84,40
2008-07-21	B737	A	72,50	75,40	84,30
2008-07-21	E170	A	72,00	74,00	83,50
2008-07-21	A320	A	71,30	73,10	82,80
2008-07-21	E170	A	71,80	74,30	83,30
2008-07-21	B752	A	74,40	77,60	87,40
2008-07-21	B763	A	76,90	80,10	90,10
2008-07-21	AT45	A	72,30	74,30	83,40
2008-07-21	E170	A	71,30	73,80	82,80
2008-07-21	E170	A	71,90	74,10	83,40
2008-07-21	B737	A	71,90	74,60	83,40
2008-07-21	B734	A	73,80	77,90	85,90
2008-07-21	T154	A	77,70	82,20	90,70
2008-07-21	E170	A	71,90	74,00	83,10
2008-07-21	B763	A	75,60	78,60	88,80

2008-07-21	B735	A	74,20	78,80	86,00
2008-07-21	B738	A	75,90	79,50	88,20
2008-07-21	B733	A	75,00	79,90	86,10
2008-07-21	B734	A	74,00	77,70	85,80
2008-07-21	YK40	A	72,80	75,80	84,00
2008-07-21	AT72	A	75,40	78,50	87,80
2008-07-21	B752	A	73,10	74,50	84,90
2008-07-21	AT45	A	72,60	74,10	83,40
2008-07-21	B733	A	74,20	77,70	85,00
2008-07-21	B733	A	73,10	76,90	84,50
2008-07-21	E170	A	71,90	73,20	82,70
2008-07-21	A321	A	74,40	78,00	86,40
2008-07-21	AT72	A	73,70	77,40	85,40
2008-07-21	E170	A	71,00	73,80	82,50
2008-07-21	A319	A	73,30	76,80	85,80
2008-07-21	AT72	A	73,20	75,70	85,00
2008-07-21	B735	A	73,50	76,60	84,90
2008-07-21	A320	A	72,10	74,00	83,20
2008-07-21	E170	A	72,30	74,70	84,40
2008-07-21	MD82	A	75,30	79,40	87,60
2008-07-21	A320	A	71,30	74,50	84,90
2008-07-21	B734	A	73,90	78,60	85,90
2008-07-21	AT72	A	74,30	77,00	86,60
2008-07-21	E170	A	71,40	74,00	82,90
2008-07-21	B763	A	75,70	80,40	88,70
2008-07-21	AT45	A	70,80	72,80	82,30
2008-07-21	A320	A	75,80	79,20	88,10
2008-07-21	B733	A	74,00	77,60	85,50
2008-07-21	E145	A	69,20	70,40	79,20
2008-07-21	RJ85	A	69,10	70,60	79,90
2008-07-21	E170	A	71,40	73,40	82,90
2008-07-21	E145	A	68,60	69,50	78,60
2008-07-21	AT72	A	72,00	73,80	84,00
2008-07-21	C56X	A	70,10	71,80	80,10
2008-07-21	E170	A	72,20	74,20	83,60
2008-07-21	B734	A	73,90	77,30	85,30
2008-07-21	AT45	A	72,90	74,80	84,40
2008-07-21	E170	A	72,30	75,10	83,70
2008-07-21	B733	A	72,40	74,30	83,90
2008-07-21	A320	A	72,40	74,30	82,80
2008-07-21	F100	A	71,60	73,40	81,60
2008-07-21	B733	A	73,80	76,60	85,20
2008-07-21	A320	A	73,00	76,40	84,50
2008-07-21	B733	A	72,90	75,40	84,90
2008-07-21	E170	A	71,20	73,10	83,30
2008-07-21	AT45	A	71,20	73,70	83,00
2008-07-21	B735	A	73,10	76,70	86,30
2008-07-21	AT45	A	71,70	73,80	83,70
2008-07-21	B734	A	75,10	80,00	87,20
2008-07-21	B762	A	74,10	78,10	88,20
2008-07-21	CRJ2	A	70,60	72,90	82,30
2008-07-21	DH8D	A	73,10	76,00	84,90
2008-07-21	AT72	A	71,80	76,50	85,90
2008-07-21	E170	A	71,70	74,70	84,30
2008-07-21	B733	A	73,60	77,20	85,40
2008-07-21	B734	A	73,60	77,80	86,80

2008-07-21	A319	A	73,10	75,80	84,90
2008-07-21	E170	A	70,90	73,20	82,30
2008-07-21	B735	A	72,90	76,20	84,70
2008-07-21	AT45	A	71,90	74,40	83,70
2008-07-21	B734	A	74,30	79,20	87,50
2008-07-21	B752	A	71,90	75,00	85,70
2008-07-21	B734	A	75,10	79,20	86,90
2008-07-21	E170	A	71,50	74,40	84,00
2008-07-21	B763	A	75,30	79,60	89,80
2008-07-21	E170	A	71,60	74,10	83,10
2008-07-21	E170	A	74,20	78,70	87,00
2008-07-21	AT72	A	74,40	76,80	86,40
2008-07-21	B735	A	74,60	79,80	87,10
2008-07-21	AT72	A	73,20	76,50	86,00
2008-07-21	A320	A	72,40	75,90	85,60
2008-07-21	A320	A	71,60	74,40	83,00
2008-07-21	E170	A	70,90	73,00	82,40
2008-07-21	MD87	A	76,30	80,60	88,00
2008-07-21	AT72	A	73,80	77,70	87,00
2008-07-21	E170	A	71,60	74,60	84,20
2008-07-21	B735	A	72,60	77,90	85,80
2008-07-21	A319	A	71,90	75,10	83,90
2008-07-21	RJ85	A	68,30	71,10	82,10
2008-07-21	C525	A	69,30	70,90	79,30
2008-07-21	RJ1H	A	70,70	72,70	80,70
2008-07-21	B734	A	74,50	77,40	86,50
2008-07-21	A320	A	74,70	78,90	87,20
2008-07-21	A319	A	72,40	75,00	83,90
2008-07-21	C56X	A	71,30	74,60	81,70
2008-07-21	AT72	A	69,80	74,30	82,40
2008-07-21	E170	A	71,40	73,80	82,90
2008-07-21	H25B	A	67,50	71,50	80,70
2008-07-21	B734	A	73,90	77,90	86,60
2008-07-21	RJ85	A	72,40	75,40	83,50
2008-07-21	A320	A	69,50	71,60	82,90
2008-07-21	B735	A	73,50	77,70	86,00
2008-07-21	A320	A	72,10	74,90	84,20
2008-07-21	AT72	A	74,50	77,50	87,50
2008-07-21	AT45	A	72,30	74,70	84,90
2008-07-21	E170	A	71,70	74,50	84,20
2008-07-21	B735	A	73,10	78,30	86,80
2008-07-21	B733	A	74,10	77,30	85,90
2008-07-21	E170	A	71,30	73,50	82,70
2008-07-21	E170	A	72,70	75,70	85,50
2008-07-21	A319	A	73,00	76,20	85,30
2008-07-21	B734	A	74,10	78,60	86,60
2008-07-21	B733	A	74,40	78,70	88,20
2008-07-21	B735	A	73,50	77,10	85,80
2008-07-21	P180	A	67,70	69,00	80,00
2008-07-21	B752	A	73,80	77,00	87,80
2008-07-21	DH8D	A	71,20	73,60	82,70
2008-07-21	F100	A	71,20	73,00	82,40
2008-07-21	AT45	A	71,10	73,20	83,60
2008-07-21	B736	A	71,30	74,10	83,40
2008-07-21	AT72	A	72,00	73,80	84,10
2008-07-21	SF34	A	69,20	70,90	79,20

2008-07-21	CRJ2	A	69,10	70,80	79,90
2008-07-21	SF34	A	71,40	73,50	82,20
2008-07-21	AT72	A	72,80	76,10	85,40
2008-07-21	E170	A	71,20	73,20	82,90
2008-07-21	E170	A	70,60	72,10	81,40
2008-07-21	B735	A	73,10	76,80	84,80
2008-07-21	B738	A	72,90	75,80	84,00
2008-07-21	A321	A	74,40	78,90	86,50
2008-07-21	B734	A	74,00	77,60	86,10
2008-07-21	E170	A	70,80	73,00	81,90
2008-07-21	B733	A	74,10	77,70	85,90
2008-07-21	E170	A	71,30	73,50	82,40
2008-07-21	B735	A	73,50	77,20	85,20
2008-07-21	B734	A	73,90	78,70	86,70
2008-07-21	AT45	A	71,70	73,20	83,20
2008-07-21	AT72	A	72,00	74,90	84,80
2008-07-21	E170	A	70,30	72,70	81,80
2008-07-21	AT72	A	74,40	76,70	87,20
2008-07-21	E170	A	71,60	73,90	82,40
2008-07-21	B735	A	74,70	79,10	86,20
2008-07-21	E170	A	71,10	73,60	82,30
2008-07-21	E170	A	70,50	73,30	82,00
2008-07-21	AT72	A	72,70	76,50	85,50
2008-07-21	E170	A	71,20	73,40	82,00
2008-07-21	SF34	A	70,00	72,10	80,00
2008-07-21	B733	A	72,80	74,70	83,60
2008-07-21	B733	A	74,70	78,90	87,00
2008-07-21	AN26	A	74,50	78,10	84,90
2008-07-22	B752	A	74,10	77,10	87,50
2008-07-22	B734	A	71,30	72,80	83,10
2008-07-22	AT72	A	71,30	73,70	82,80
2008-07-22	E170	A	70,10	71,80	81,20
2008-07-22	E170	A	71,50	73,70	82,90
2008-07-22	E170	A	70,70	72,70	81,50
2008-07-22	E170	A	71,40	73,40	82,60
2008-07-22	E170	A	70,50	73,50	82,80
2008-07-22	B733	A	73,00	75,30	84,80
2008-07-22	A320	A	76,10	79,60	88,40
2008-07-22	AT45	A	72,60	75,00	84,40
2008-07-22	B752	A	74,10	76,50	87,20
2008-07-22	AT43	A	71,80	73,90	84,30
2008-07-22	B462	A	73,80	76,80	86,10
2008-07-22	AT72	A	73,40	76,50	86,40
2008-07-22	RJ85	A	70,90	73,00	82,00
2008-07-22	B735	A	73,40	75,40	84,90
2008-07-22	F70	A	69,30	70,80	79,30
2008-07-22	B738	A	70,70	73,10	82,80
2008-07-22	AT72	A	72,60	77,50	86,00
2008-07-22	B738	A	72,70	76,00	85,30
2008-07-22	B763	A	73,80	76,90	87,40
2008-07-22	B734	A	72,40	75,10	84,70
2008-07-22	B738	A	72,90	76,60	85,70
2008-07-22	CRJ2	A	70,20	72,20	81,30
2008-07-22	CRJ2	A	71,20	73,30	81,20
2008-07-22	E190	A	72,60	75,10	85,10
2008-07-22	F100	A	70,50	72,10	81,30

2008-07-22	A320	A	73,90	77,60	87,40
2008-07-22	B738	A	72,80	76,00	84,90
2008-07-22	B738	A	73,10	76,50	85,10
2008-07-22	B735	A	73,30	77,00	85,90
2008-07-22	E170	A	71,70	74,20	82,80
2008-07-22	B763	A	74,60	77,80	88,20
2008-07-22	B738	A	72,90	77,20	86,00
2008-07-22	B737	A	72,60	74,50	84,30
2008-07-22	B735	A	72,80	75,30	84,30
2008-07-22	E170	A	70,70	73,20	82,70
2008-07-22	DH8D	A	71,10	72,90	81,10
2008-07-22	AT72	A	74,20	77,40	85,90
2008-07-22	B735	A	74,70	78,00	86,20
2008-07-22	E170	A	70,80	73,00	82,20
2008-07-22	AT45	A	71,50	74,00	83,00
2008-07-22	E170	A	71,70	73,20	83,40
2008-07-22	B763	A	74,00	77,00	87,60
2008-07-22	B737	A	74,90	78,70	86,60
2008-07-22	A319	A	72,10	77,60	85,20
2008-07-22	T154	A	77,30	82,50	90,90
2008-07-22	B735	A	74,70	78,90	86,20
2008-07-22	E170	A	71,10	73,80	82,30
2008-07-22	A320	A	71,60	73,60	82,40
2008-07-22	B738	A	73,60	77,80	86,60
2008-07-22	MD83	A	72,10	75,20	84,90
2008-07-22	AT72	A	70,20	73,00	83,00
2008-07-22	E170	A	71,50	72,90	83,30
2008-07-22	B735	A	72,40	75,60	84,20
2008-07-22	AT72	A	72,90	76,90	86,10
2008-07-22	E170	A	72,50	75,00	83,70
2008-07-22	B734	A	74,80	79,30	86,80
2008-07-22	E170	A	70,40	72,20	81,50
2008-07-22	AT45	A	72,70	74,30	83,80
2008-07-22	AT72	A	73,90	76,00	85,60
2008-07-22	B733	A	74,20	77,50	85,40
2008-07-22	B733	A	73,80	78,60	87,20
2008-07-22	PRM1	A	72,30	75,50	83,10
2008-07-22	CRJ2	A	70,60	73,00	82,10
2008-07-22	A320	A	71,80	73,60	83,30
2008-07-22	A320	A	71,30	73,30	83,60
2008-07-22	A319	A	75,00	77,90	87,30
2008-07-22	B733	A	73,10	76,10	85,70
2008-07-22	E145	A	71,60	75,00	82,40
2008-07-22	A320	A	71,90	74,20	83,70
2008-07-22	AT45	A	70,70	73,30	82,70
2008-07-22	AT72	A	75,40	77,80	86,20
2008-07-22	RJ1H	A	71,40	74,20	82,50
2008-07-22	B734	A	74,10	78,10	85,80
2008-07-22	B735	A	71,90	74,00	83,10
2008-07-22	E170	A	71,60	74,40	83,30
2008-07-22	RJ85	A	71,10	73,30	81,90
2008-07-22	P180	A	76,50	82,30	92,30
2008-07-22	MD82	A	73,70	77,20	85,40
2008-07-22	AT72	A	70,90	73,00	83,00
2008-07-22	A320	A	72,20	75,20	84,50
2008-07-22	E170	A	70,60	72,30	81,80

2008-07-22	C650	A	68,50	70,90	79,60
2008-07-22	AT72	A	73,50	76,60	85,50
2008-07-22	E170	A	72,70	76,30	85,50
2008-07-22	E170	A	72,60	74,60	84,30
2008-07-22	E170	A	70,20	72,90	81,90
2008-07-22	B733	A	73,60	77,10	85,60
2008-07-22	B734	A	74,80	79,00	86,80
2008-07-22	B762	A	72,00	75,90	86,40
2008-07-22	AT45	A	71,10	73,90	82,50
2008-07-22	B734	A	73,20	76,60	84,40
2008-07-22	B733	A	72,50	75,60	84,30
2008-07-22	B763	A	74,50	77,30	87,70
2008-07-22	B735	A	73,40	77,20	84,90
2008-07-22	F100	A	70,30	72,30	82,10
2008-07-22	B735	A	71,90	75,10	83,30
2008-07-22	AT45	A	71,50	74,50	83,80
2008-07-22	B734	A	73,10	75,10	84,60
2008-07-22	E170	A	71,30	73,50	83,10
2008-07-22	AT45	A	71,00	72,80	81,50
2008-07-22	CRJ2	A	69,90	72,60	81,00
2008-07-22	E170	A	72,10	75,40	84,70
2008-07-22	AT72	A	74,30	77,20	85,40
2008-07-22	B734	A	73,30	76,30	85,00
2008-07-22	AT72	A	71,40	73,40	84,10
2008-07-22	B735	A	73,40	77,40	84,80
2008-07-22	E170	A	71,60	74,20	83,00
2008-07-22	E170	A	71,40	73,20	82,10
2008-07-22	AT72	A	72,80	75,90	85,30
2008-07-22	RJ1H	A	69,50	71,20	79,90
2008-07-22	E170	A	66,30	67,70	77,80
2008-07-22	E170	A	70,00	73,90	84,00
2008-07-22	A320	A	73,20	76,10	85,00
2008-07-22	E170	A	71,10	73,40	82,20
2008-07-22	E170	A	72,20	74,60	83,60
2008-07-22	B734	A	71,90	74,00	83,40
2008-07-22	E170	A	70,40	72,90	81,20
2008-07-22	B738	A	74,80	79,00	87,80
2008-07-22	AT72	A	71,40	76,20	86,70
2008-07-22	MD87	A	71,90	74,80	83,90
2008-07-22	B350	A	69,80	72,70	84,40
2008-07-22	E170	A	71,10	73,20	82,30
2008-07-22	B752	A	71,90	74,10	83,40
2008-07-22	YK40	A	72,80	75,90	83,60
2008-07-22	B733	A	73,60	76,90	84,70
2008-07-22	A319	A	71,00	73,20	82,40
2008-07-22	B734	A	73,10	76,40	84,50
2008-07-22	A320	A	71,00	73,30	82,70
2008-07-22	A320	A	69,90	72,90	83,40
2008-07-22	B733	A	74,20	77,40	85,40
2008-07-22	AT45	A	71,90	73,40	82,70
2008-07-22	E170	A	70,70	72,50	81,20
2008-07-22	RJ85	A	69,90	71,50	80,30
2008-07-22	A320	A	71,10	73,80	82,60
2008-07-22	E170	A	71,50	73,90	83,30
2008-07-22	B733	A	74,90	78,20	86,00
2008-07-22	B735	A	73,80	78,00	85,20

2008-07-22	AT72	A	73,00	76,70	85,30
2008-07-22	E170	A	69,60	71,50	80,40
2008-07-22	B733	A	72,50	77,50	84,50
2008-07-22	B734	A	73,10	76,10	84,90
2008-07-22	MD11	A	78,90	84,00	92,80
2008-07-22	AT72	A	74,90	77,90	86,30
2008-07-22	B735	A	73,20	77,10	84,70
2008-07-22	E170	A	71,00	72,60	81,80
2008-07-22	B733	A	73,60	77,40	84,70
2008-07-22	AT72	A	71,10	74,00	83,90
2008-07-22	F70	A	69,80	71,90	83,60
2008-07-22	AT45	A	72,50	74,80	84,50
2008-07-22	B735	A	72,70	75,90	83,90
2008-07-22	F100	A	71,40	73,20	81,80
2008-07-22	GL5T	A	71,20	73,30	82,00
2008-07-22	B752	A	73,80	76,30	86,10
2008-07-22	AT72	A	71,00	72,60	82,40
2008-07-22	A320	A	74,20	76,90	85,90
2008-07-22	SF34	A	68,80	71,00	78,80
2008-07-22	B734	A	72,50	75,20	84,30
2008-07-22	B738	A	74,30	77,60	86,40
2008-07-22	YK40	A	71,70	73,70	82,80
2008-07-22	B738	A	73,80	76,30	85,30
2008-07-22	E170	A	72,90	76,20	84,40
2008-07-22	E170	A	72,60	75,30	84,40
2008-07-22	E145	A	70,00	71,50	80,00
2008-07-22	A320	A	72,20	75,00	84,20
2008-07-22	MD82	A	74,40	78,10	87,40
2008-07-22	A321	A	73,40	77,30	85,20
2008-07-22	B737	A	71,80	74,10	82,90
2008-07-22	E170	A	70,30	71,80	81,40
2008-07-22	E170	A	70,40	72,30	81,50
2008-07-22	B734	A	73,20	75,20	84,60
2008-07-22	B734	A	73,50	77,30	85,20
2008-07-22	B735	A	73,10	76,60	84,60
2008-07-22	B733	A	73,30	78,10	86,00
2008-07-22	E170	A	70,80	72,70	81,60
2008-07-22	E170	A	70,30	72,10	81,80
2008-07-22	B734	A	74,00	76,90	85,40
2008-07-22	E170	A	71,80	74,20	83,80
2008-07-22	AT72	A	73,40	75,80	85,90
2008-07-22	AT45	A	69,80	70,90	80,20
2008-07-22	AT72	A	71,90	76,10	85,30
2008-07-22	E170	A	70,40	72,50	81,50
2008-07-22	E170	A	67,80	72,00	83,20
2008-07-22	E170	A	70,60	73,30	81,40
2008-07-22	B735	A	73,80	78,10	85,60
2008-07-22	SF34	A	69,90	71,90	79,90
2008-07-22	B734	A	73,30	76,70	84,70
2008-07-22	B733	A	73,10	76,30	84,60
2008-07-23	B752	A	74,10	77,00	86,70
2008-07-23	B734	A	73,40	77,60	85,50
2008-07-23	B734	A	75,30	79,30	86,70
2008-07-23	B735	A	71,30	73,20	82,70
2008-07-23	E170	A	70,90	73,00	82,30
2008-07-23	E170	A	71,50	74,30	83,00

2008-07-23	AT72	A	72,30	74,00	85,10
2008-07-23	B733	A	72,80	76,10	84,30
2008-07-23	E170	A	70,60	72,60	81,70
2008-07-23	AT72	A	74,10	76,60	86,10
2008-07-23	E170	A	70,80	72,60	81,50
2008-07-23	AT72	A	71,20	73,30	83,20
2008-07-23	A320	A	72,60	75,20	84,30
2008-07-23	AT43	A	73,00	75,40	84,70
2008-07-23	B734	A	74,20	78,20	86,00
2008-07-23	AT72	A	71,80	74,50	84,10
2008-07-23	A320	A	72,00	74,80	84,30
2008-07-23	A320	A	67,00	67,70	77,40
2008-07-23	A320	A	72,30	75,50	85,50
2008-07-23	B462	A	73,70	79,30	87,90
2008-07-23	B462	A	69,10	72,20	82,10
2008-07-23	B735	A	71,20	75,10	86,30
2008-07-23	B735	A	73,50	77,20	85,20
2008-07-23	E170	A	72,80	74,80	86,10
2008-07-23	B737	A	72,30	77,40	87,40
2008-07-23	AT72	A	71,30	76,20	87,20
2008-07-23	B735	A	73,50	75,60	85,50
2008-07-23	A320	A	72,60	76,50	85,60
2008-07-23	E170	A	71,20	74,10	82,30
2008-07-23	F100	A	69,20	72,60	82,60
2008-07-23	E170	A	71,40	73,40	83,40
2008-07-23	E145	A	68,30	70,10	79,10
2008-07-23	A320	A	72,70	75,60	84,20
2008-07-23	A320	A	70,80	73,50	83,60
2008-07-23	B735	A	74,20	78,20	86,50
2008-07-23	B737	A	72,70	75,80	85,00
2008-07-23	E170	A	71,80	75,50	82,60
2008-07-23	E170	A	71,20	73,90	83,00
2008-07-23	AT45	A	70,70	72,80	81,80
2008-07-23	B736	A	76,20	79,50	89,00
2008-07-23	AT72	A	74,10	77,40	86,90
2008-07-23	B763	A	76,10	81,60	90,50
2008-07-23	FA20	A	71,30	73,80	82,40
2008-07-23	C525	A	69,20	71,10	79,60
2008-07-23	B735	A	71,80	75,40	84,10
2008-07-23	T154	A	77,30	81,60	89,80
2008-07-23	E170	A	72,20	75,30	83,70
2008-07-23	B752	A	75,20	79,90	88,40
2008-07-23	E145	A	69,30	71,20	79,70
2008-07-23	B733	A	73,20	75,70	84,70
2008-07-23	B734	A	74,50	78,90	86,60
2008-07-23	B733	A	71,40	73,80	88,10
2008-07-23	E170	A	71,50	73,40	85,10
2008-07-23	AT72	A	72,10	76,90	87,80
2008-07-23	B738	A	73,40	76,20	85,70
2008-07-23	B763	A	75,30	79,00	88,50
2008-07-23	C25A	A	70,50	72,90	81,60
2008-07-23	AT72	A	74,00	76,70	86,50
2008-07-23	B735	A	72,20	74,70	84,00
2008-07-23	B762	A	73,10	77,20	86,30
2008-07-23	A320	A	71,30	73,30	83,00
2008-07-23	A320	A	71,10	74,40	85,80

2008-07-23	A319	A	72,00	74,30	84,30
2008-07-23	E170	A	72,00	75,20	83,80
2008-07-23	B735	A	72,60	74,90	84,90
2008-07-23	AT72	A	71,80	74,40	85,10
2008-07-23	B733	A	73,70	76,70	84,80
2008-07-23	MD82	A	72,60	76,30	84,90
2008-07-23	E170	A	71,30	73,70	82,80
2008-07-23	AT45	A	70,60	72,30	81,00
2008-07-23	B738	A	73,00	75,40	84,70
2008-07-23	B734	A	74,50	79,10	86,50
2008-07-23	A321	A	72,50	76,70	85,30
2008-07-23	B733	A	73,60	77,00	85,40
2008-07-23	E170	A	71,60	75,60	87,40
2008-07-23	E170	A	72,40	75,00	83,80
2008-07-23	E170	A	70,70	74,00	83,70
2008-07-23	E170	A	71,40	74,00	83,10
2008-07-23	CL30	A	68,00	70,30	79,50
2008-07-23	AT72	A	72,20	75,10	84,80
2008-07-23	A320	A	72,70	76,20	86,10
2008-07-23	YK40	A	71,60	77,10	87,00
2008-07-23	B733	A	73,60	77,50	85,60
2008-07-23	B733	A	73,80	78,60	85,50
2008-07-23	A320	A	72,50	76,50	85,60
2008-07-23	A320	A	71,30	73,40	83,30
2008-07-23	A319	A	73,10	76,60	84,80
2008-07-23	B763	A	76,20	81,30	89,90
2008-07-23	B733	A	73,90	77,90	85,90
2008-07-23	AT72	A	72,00	74,10	83,50
2008-07-23	A319	A	73,50	75,20	85,50
2008-07-23	B738	A	74,50	77,70	86,80
2008-07-23	B752	A	73,60	77,30	85,30
2008-07-23	A320	A	73,80	77,50	85,80
2008-07-23	E170	A	72,70	76,00	84,10
2008-07-23	B735	A	72,60	75,40	84,60
2008-07-23	AT45	A	70,60	73,30	82,40
2008-07-23	F100	A	71,60	74,90	83,90
2008-07-23	B752	A	74,70	78,50	88,20
2008-07-23	B738	A	73,50	76,40	85,50
2008-07-23	AT45	A	71,50	74,10	83,50
2008-07-23	B734	A	74,40	77,80	86,70
2008-07-23	B734	A	74,60	78,90	87,20
2008-07-23	E145	A	69,00	70,90	80,50
2008-07-23	B752	A	73,10	76,70	86,30
2008-07-23	B734	A	74,10	78,90	86,90
2008-07-23	DH8D	A	70,70	73,40	82,50
2008-07-23	E170	A	72,10	73,60	83,30
2008-07-23	E170	A	71,80	74,10	83,80
2008-07-23	E170	A	71,40	74,00	82,90
2008-07-23	B735	A	73,00	77,70	85,30
2008-07-23	E170	A	71,30	73,60	82,50
2008-07-23	P180	A	76,00	80,90	90,30
2008-07-23	A320	A	73,10	76,20	85,10
2008-07-23	B735	A	71,80	75,50	84,40
2008-07-23	E170	A	70,50	73,20	81,60
2008-07-23	E170	A	70,90	73,00	82,70
2008-07-23	E170	A	70,60	72,90	82,30

2008-07-23	AT45	A	72,00	74,00	84,00
2008-07-23	RJ1H	A	70,20	72,50	81,00
2008-07-23	B763	A	74,10	78,30	87,90
2008-07-23	E170	A	70,40	72,50	81,80
2008-07-23	MD87	A	72,80	76,40	84,80
2008-07-23	B738	A	74,50	78,80	87,70
2008-07-23	AT72	A	73,70	77,00	86,50
2008-07-23	B734	A	75,70	80,00	87,20
2008-07-23	B734	A	75,20	78,80	86,70
2008-07-23	A320	A	72,80	75,40	84,50
2008-07-23	A320	A	72,50	74,90	84,00
2008-07-23	E145	A	69,00	70,40	79,00
2008-07-23	A320	D	70,30	72,30	82,90
2008-07-23	MD87	D	73,00	77,50	87,70
2008-07-23	B763	D	73,60	77,00	86,80
2008-07-23	B763	D	76,90	80,50	89,20
2008-07-23	E170	D	68,40	71,70	81,60
2008-07-23	E170	D	66,10	68,20	76,50
2008-07-23	B733	D	71,20	74,40	81,60
2008-07-23	E170	A	70,60	73,70	82,40
2008-07-23	B734	A	76,20	81,40	87,60
2008-07-23	E170	A	73,40	75,60	84,80
2008-07-23	B734	A	74,10	78,10	85,90
2008-07-23	E170	A	71,50	74,10	84,50
2008-07-23	AT72	A	70,60	73,00	83,10
2008-07-23	B752	A	73,30	76,30	87,30
2008-07-23	E170	A	70,40	72,40	82,70
2008-07-23	B735	A	73,60	76,90	85,60
2008-07-23	B752	A	74,00	77,40	87,60
2008-07-23	B735	A	74,30	80,10	86,60
2008-07-23	B734	A	74,50	78,50	87,50
2008-07-23	E170	A	72,20	75,00	84,50
2008-07-23	A321	A	74,20	78,10	87,20
2008-07-23	B734	A	75,20	79,70	87,30
2008-07-23	E145	A	69,30	71,60	81,40
2008-07-23	E170	A	71,90	74,50	84,00
2008-07-23	AT72	A	73,70	77,50	85,40
2008-07-23	B738	A	73,40	75,40	85,20
2008-07-23	B735	A	73,60	77,60	86,10
2008-07-23	E170	A	71,40	73,60	82,60
2008-07-23	B733	A	72,80	76,00	85,40
2008-07-23	B733	A	74,30	78,70	86,60
2008-07-23	E145	A	68,20	69,80	79,60
2008-07-23	E145	A	67,90	69,30	78,30
2008-07-24	B752	A	74,10	77,00	87,10
2008-07-24	E170	A	70,80	72,40	81,90
2008-07-24	E170	A	70,40	72,50	81,90
2008-07-24	E170	A	71,20	73,80	82,70
2008-07-24	AT72	A	73,40	76,50	86,20
2008-07-24	B752	A	73,10	76,00	85,60
2008-07-24	AT45	A	70,90	73,40	82,30
2008-07-24	AT43	A	73,60	76,40	84,80
2008-07-24	A320	A	74,90	78,50	87,90
2008-07-24	B462	A	72,70	74,80	83,80
2008-07-24	A320	A	73,20	76,10	85,50
2008-07-24	A319	A	74,90	78,90	87,30

2008-07-24	AT72	A	75,00	78,70	86,50
2008-07-24	B752	A	73,90	76,90	86,60
2008-07-24	A320	A	71,30	73,90	84,10
2008-07-24	B738	A	74,80	79,20	87,50
2008-07-24	B736	A	71,30	74,20	84,70
2008-07-24	CRJ9	A	73,70	77,00	86,00
2008-07-24	B736	A	72,40	75,50	85,20
2008-07-24	A319	A	73,20	75,80	85,50
2008-07-24	B462	A	69,80	71,60	81,30
2008-07-24	B734	A	73,60	78,70	86,60
2008-07-24	B734	A	74,80	79,40	86,20
2008-07-24	A320	A	74,30	77,10	86,90
2008-07-24	AT72	A	74,20	77,30	87,60
2008-07-24	CRJ2	A	69,60	71,70	80,00
2008-07-24	A320	A	72,80	74,90	84,50
2008-07-24	E190	A	73,50	76,60	85,60
2008-07-24	F100	A	69,90	71,90	81,00
2008-07-24	E145	A	68,40	70,30	79,90
2008-07-24	B763	A	75,30	80,20	89,70
2008-07-24	E170	A	71,70	74,50	84,20
2008-07-24	E170	A	70,30	72,10	81,10
2008-07-24	A320	A	74,00	76,50	86,10
2008-07-24	DH8D	A	72,40	75,20	84,40
2008-07-24	B737	A	73,40	76,70	85,90
2008-07-24	E170	A	71,20	73,90	83,00
2008-07-24	E170	A	70,70	73,30	83,00
2008-07-24	B762	A	74,60	77,80	87,40
2008-07-24	T154	A	77,50	82,30	90,30
2008-07-24	B735	A	72,90	75,00	84,70
2008-07-24	A319	A	72,40	75,30	84,20
2008-07-24	B736	A	68,80	71,20	81,60
2008-07-24	GLEX	A	70,10	72,30	81,50
2008-07-24	E145	A	70,40	72,30	80,90
2008-07-24	AT72	A	73,80	77,10	85,50
2008-07-24	E170	A	71,20	73,30	83,50
2008-07-24	B738	A	69,80	71,60	80,60
2008-07-24	B738	A	67,30	68,80	78,80
2008-07-24	E170	A	71,50	74,90	84,10
2008-07-24	B734	A	74,50	77,40	86,30
2008-07-24	B735	A	72,20	73,90	84,00
2008-07-24	AT45	A	71,70	74,90	83,50
2008-07-24	AT72	A	72,20	76,00	85,60
2008-07-24	B734	A	74,90	78,20	86,70
2008-07-24	B733	A	74,20	77,60	86,20
2008-07-24	CRJ2	A	71,00	74,00	83,30
2008-07-24	B738	A	73,10	76,40	85,40
2008-07-24	B763	A	75,30	79,80	89,80
2008-07-24	E170	A	70,20	72,60	81,70
2008-07-24	AT72	A	75,50	77,90	87,30
2008-07-24	AT72	A	72,50	75,10	84,60
2008-07-24	B735	A	73,10	75,20	84,50
2008-07-24	A321	A	74,20	77,90	87,00
2008-07-24	A319	A	72,20	75,90	84,70
2008-07-24	A320	A	72,60	75,10	84,00
2008-07-24	A320	A	71,00	74,00	83,00
2008-07-24	RJ1H	A	69,90	70,70	80,40

2008-07-24	A320	A	71,20	73,10	82,30
2008-07-24	E170	A	69,50	72,40	81,00
2008-07-24	B733	A	73,00	77,20	85,50
2008-07-24	B735	A	74,00	77,80	85,80
2008-07-24	E170	A	72,20	74,70	83,00
2008-07-24	B733	A	72,50	74,60	83,30
2008-07-24	B752	A	72,40	74,80	84,40
2008-07-24	B734	A	73,50	76,60	84,60
2008-07-24	E170	A	70,20	72,20	81,60
2008-07-24	MD82	A	73,50	76,10	85,20
2008-07-24	AT45	A	72,20	74,50	84,20
2008-07-24	RJ85	A	70,40	72,10	81,20
2008-07-24	AT72	A	73,30	76,00	84,10
2008-07-24	E170	A	70,80	73,10	82,60
2008-07-24	E170	A	73,40	76,70	85,40
2008-07-24	AT72	A	74,10	77,20	85,90
2008-07-24	AT72	A	72,60	74,40	84,10
2008-07-24	B752	A	71,70	74,30	84,50
2008-07-24	B734	A	73,50	75,50	85,00
2008-07-24	P180	A	74,70	80,00	89,70
2008-07-24	F2TH	A	70,50	72,10	80,90
2008-07-24	B733	A	73,80	77,00	84,90
2008-07-24	A319	A	71,00	72,70	82,50
2008-07-24	AT45	A	72,60	74,70	84,00
2008-07-24	B752	A	73,60	76,40	85,90
2008-07-24	B733	A	73,70	77,30	85,20
2008-07-24	B752	A	72,90	75,50	85,20
2008-07-24	E170	A	70,70	72,80	81,90
2008-07-24	C56X	A	69,70	72,10	80,10
2008-07-24	B734	A	74,40	77,90	86,40
2008-07-24	F100	A	73,30	75,60	84,50
2008-07-24	B735	A	73,10	75,50	84,50
2008-07-24	AT45	A	72,60	74,60	84,10
2008-07-24	B735	A	73,00	76,00	84,50
2008-07-24	E170	A	70,70	71,90	80,70
2008-07-24	B733	A	73,10	75,20	84,20
2008-07-24	AT45	A	72,30	74,00	84,10
2008-07-24	CRJ2	A	68,80	70,20	80,00
2008-07-24	E170	A	70,60	73,30	82,60
2008-07-24	E170	A	71,80	74,40	82,90
2008-07-24	CRJ2	A	70,30	74,20	82,10
2008-07-24	B733	A	71,60	73,30	82,80
2008-07-24	B735	A	72,30	76,90	84,10
2008-07-24	E170	A	71,80	74,90	83,20
2008-07-24	E170	A	71,30	73,20	82,10
2008-07-24	E170	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-24	A319	A	72,00	74,70	84,50
2008-07-24	AT72	A	73,40	76,20	85,50
2008-07-24	E170	A	70,60	73,00	81,70
2008-07-24	RJ1H	A	68,70	70,20	79,50
2008-07-24	B736	A	71,50	74,30	83,60
2008-07-24	AT72	A	75,10	77,90	87,20
2008-07-24	A320	A	73,20	76,70	85,30
2008-07-24	E170	A	72,10	74,90	83,60
2008-07-24	MD87	A	68,90	70,00	80,10
2008-07-24	B734	A	74,40	78,90	86,90

2008-07-24	B734	A	75,20	79,40	86,90
2008-07-24	AT72	A	73,00	76,00	86,20
2008-07-24	PRM1	A	72,80	75,60	82,80
2008-07-24	AT72	A	73,20	75,50	84,90
2008-07-24	A319	A	75,20	78,00	86,70
2008-07-24	B752	A	72,60	75,50	86,00
2008-07-24	RJ85	A	70,20	71,90	81,00
2008-07-24	A320	A	71,10	72,70	82,20
2008-07-24	E170	A	72,00	73,80	83,50
2008-07-24	AT45	A	72,20	74,20	83,30
2008-07-24	A320	A	73,40	75,60	84,80
2008-07-24	A320	A	70,50	72,50	81,70
2008-07-24	B733	A	70,80	76,30	86,10
2008-07-24	RJ85	A	73,70	76,40	84,80
2008-07-24	A319	A	73,50	76,10	85,50
2008-07-24	E170	A	72,40	75,00	83,80
2008-07-24	A320	A	72,10	74,10	83,50
2008-07-24	MD11	A	78,40	82,50	92,00
2008-07-24	B735	A	70,40	71,90	81,60
2008-07-24	AT72	A	73,20	75,70	85,20
2008-07-24	B733	A	74,10	78,20	85,60
2008-07-24	C56X	A	69,90	71,60	80,40
2008-07-24	AT72	A	73,00	75,70	85,30
2008-07-24	B735	A	72,00	76,80	84,50
2008-07-24	E170	A	71,20	74,40	83,50
2008-07-24	E170	A	70,10	72,90	81,20
2008-07-24	A319	A	72,60	75,50	84,30
2008-07-24	B733	A	70,50	72,30	81,30
2008-07-24	B736	A	72,80	76,60	85,80
2008-07-24	B734	A	73,70	76,70	85,70
2008-07-24	E170	A	70,20	73,60	83,40
2008-07-24	F100	A	69,80	71,20	80,20
2008-07-24	AT45	A	73,40	76,70	85,70
2008-07-24	B734	A	75,70	79,00	87,40
2008-07-24	GL5T	A	71,80	75,50	89,50
2008-07-24	AT72	A	72,20	74,20	84,50
2008-07-24	E145	A	71,00	73,20	81,80
2008-07-24	B734	A	74,10	77,60	85,60
2008-07-24	A321	A	73,80	76,40	85,30
2008-07-24	B737	A	73,00	75,60	84,20
2008-07-25	B752	A	74,20	77,50	86,80
2008-07-25	B734	A	72,40	74,90	83,50
2008-07-25	E170	A	70,70	72,80	82,50
2008-07-25	E170	A	70,30	72,50	81,10
2008-07-25	E170	A	72,70	75,40	83,90
2008-07-25	AT72	A	74,80	77,40	85,60
2008-07-25	AT72	A	74,30	77,00	86,60
2008-07-25	E170	A	69,70	71,70	80,10
2008-07-25	AT72	A	71,40	73,50	83,40
2008-07-25	E170	A	70,40	72,80	81,20
2008-07-25	AT72	A	72,90	74,30	84,00
2008-07-25	B733	A	74,90	77,70	86,30
2008-07-25	AT45	A	72,50	74,40	83,60
2008-07-25	AT43	A	74,40	78,10	85,90
2008-07-25	B462	A	72,60	75,40	84,10
2008-07-25	B733	A	71,00	74,10	83,00

2008-07-25	RJ85	A	70,80	73,80	82,60
2008-07-25	A320	A	73,20	75,70	85,30
2008-07-25	B738	A	74,90	77,70	86,30
2008-07-25	AT45	A	71,30	72,70	81,70
2008-07-25	CRJ2	A	69,10	71,40	79,10
2008-07-25	A320	A	73,50	75,20	84,60
2008-07-25	E190	A	72,50	75,10	84,20
2008-07-25	A320	A	72,90	75,20	84,00
2008-07-25	H25B	A	70,90	73,30	81,40
2008-07-25	B762	A	74,80	78,20	87,40
2008-07-25	B735	A	74,00	77,60	85,50
2008-07-25	E170	A	71,20	73,00	82,70
2008-07-25	DH8D	A	71,60	76,00	85,40
2008-07-25	A320	A	72,80	75,00	84,80
2008-07-25	B735	A	71,40	73,10	82,50
2008-07-25	A320	A	71,80	73,90	83,60
2008-07-25	B737	A	73,40	77,20	85,10
2008-07-25	AT45	A	71,70	73,80	82,80
2008-07-25	T154	A	77,10	82,70	89,20
2008-07-25	B734	A	72,90	74,00	83,70
2008-07-25	B763	A	74,30	77,40	87,30
2008-07-25	AT72	A	74,20	77,10	86,50
2008-07-25	AT72	A	67,30	70,30	78,40
2008-07-25	B735	A	73,10	78,00	85,40
2008-07-25	B763	A	75,50	79,00	88,30
2008-07-25	E170	A	70,60	72,60	82,10
2008-07-25	B736	A	75,90	78,90	88,20
2008-07-25	E170	A	71,70	73,60	82,10
2008-07-25	E170	A	69,00	72,30	81,70
2008-07-25	B735	A	73,70	77,50	86,00
2008-07-25	AT72	A	71,90	74,20	83,70
2008-07-25	B733	A	74,00	76,50	85,40
2008-07-25	B733	A	72,50	74,50	83,60
2008-07-25	AT72	A	70,30	73,50	82,10
2008-07-25	B734	A	72,90	75,20	85,20
2008-07-25	B733	A	73,40	77,40	84,60
2008-07-25	CRJ2	A	71,00	72,70	81,00
2008-07-25	E170	A	70,60	72,80	82,40
2008-07-25	YK40	A	75,50	79,40	86,60
2008-07-25	AT72	A	71,40	74,30	83,90
2008-07-25	A321	A	76,50	81,30	90,00
2008-07-25	A320	A	71,30	74,00	83,10
2008-07-25	AT45	A	70,80	72,60	82,00
2008-07-25	B735	A	72,90	75,00	84,40
2008-07-25	AT45	A	72,30	75,30	84,00
2008-07-25	A320	A	71,30	73,80	82,80
2008-07-25	E170	A	70,60	72,30	81,40
2008-07-25	B735	A	72,20	74,70	82,90
2008-07-25	A319	A	71,10	74,00	82,60
2008-07-25	B733	A	72,30	75,30	84,10
2008-07-25	B734	A	73,90	78,20	85,60
2008-07-25	E170	A	72,60	74,80	83,70
2008-07-25	AT45	A	71,80	74,00	83,30
2008-07-25	MD82	A	72,40	74,80	84,50
2008-07-25	RJ85	A	70,00	72,30	82,00
2008-07-25	E170	A	72,60	75,00	84,00

2008-07-25	AT72	A	70,30	72,60	81,80
2008-07-25	B738	A	73,40	77,10	85,70
2008-07-25	E170	A	70,90	73,60	82,90
2008-07-25	E170	A	71,60	74,80	83,40
2008-07-25	B733	A	73,80	76,20	84,60
2008-07-25	A320	A	73,00	74,80	83,80
2008-07-25	B733	A	72,30	74,80	83,80
2008-07-25	A320	A	71,40	74,40	82,80
2008-07-25	AT45	A	72,00	73,50	82,80
2008-07-25	E170	A	71,10	72,80	82,50
2008-07-25	A319	A	70,70	72,90	82,40
2008-07-25	RJ1H	A	71,50	73,10	81,50
2008-07-25	B734	A	73,90	78,10	85,40
2008-07-25	B763	A	77,00	81,70	90,40
2008-07-25	CRJ2	A	69,80	71,40	80,90
2008-07-25	AT45	A	72,70	75,40	83,50
2008-07-25	CRJ2	A	69,40	71,30	80,50
2008-07-25	AT72	A	73,90	76,60	85,90
2008-07-25	AT45	A	74,40	77,50	85,90
2008-07-25	B734	A	73,00	76,70	85,50
2008-07-25	E170	A	72,00	74,30	84,30
2008-07-25	B763	A	76,30	81,60	89,50
2008-07-25	B733	A	73,20	77,90	85,50
2008-07-25	E170	A	70,10	71,50	81,30
2008-07-25	B735	A	72,40	74,10	83,60
2008-07-25	B734	A	73,70	77,50	85,40
2008-07-25	E170	A	72,10	74,90	84,10
2008-07-25	B733	A	73,50	76,70	85,20
2008-07-25	B734	A	73,70	77,40	84,90
2008-07-25	A319	A	70,80	73,10	82,50
2008-07-25	AT72	A	71,20	74,40	83,00
2008-07-25	AT72	A	71,60	73,30	81,60
2008-07-25	E170	A	72,10	75,20	83,50
2008-07-25	A320	A	72,70	75,20	84,20
2008-07-25	RJ85	A	69,20	70,70	79,20
2008-07-25	E170	A	70,10	72,60	80,90
2008-07-25	AT72	A	71,00	73,60	82,80
2008-07-25	E170	A	71,20	73,70	82,00
2008-07-25	E145	A	68,90	70,70	80,10
2008-07-25	A319	A	73,30	76,50	84,80
2008-07-25	AT72	A	72,90	75,00	84,00
2008-07-25	B734	A	73,40	75,90	85,20
2008-07-25	E170	A	71,20	74,00	83,00
2008-07-25	A320	A	72,60	75,40	84,10
2008-07-25	E170	A	70,50	73,40	81,30
2008-07-25	B752	A	74,00	77,30	85,50
2008-07-25	B752	A	74,80	76,70	86,80
2008-07-25	B734	A	70,60	73,10	81,40
2008-07-25	A320	A	73,20	75,40	84,00
2008-07-25	A319	A	72,10	75,20	84,20
2008-07-25	AT45	A	69,70	72,10	80,40
2008-07-25	E170	A	70,70	73,90	82,50
2008-07-25	A320	A	73,20	75,90	84,70
2008-07-25	E170	A	71,70	73,20	82,10
2008-07-25	MD11	A	76,30	80,40	89,80
2008-07-25	B735	A	72,60	75,40	84,00

2008-07-25	B735	A	72,00	73,80	82,80
2008-07-25	AT72	A	69,20	71,30	79,20
2008-07-25	E170	A	71,50	73,90	81,90
2008-07-25	T154	A	76,80	81,40	88,90
2008-07-25	B735	A	72,50	74,20	83,70
2008-07-25	B733	A	75,70	79,20	86,80
2008-07-25	E170	A	72,10	74,60	83,90
2008-07-25	AT72	A	72,30	74,00	84,10
2008-07-25	DH8D	A	72,10	74,00	82,90
2008-07-25	AT72	A	74,00	77,30	85,70
2008-07-25	B733	D	69,00	71,40	80,10
2008-07-25	B734	D	71,80	75,20	86,30
2008-07-25	B735	D	69,10	70,40	80,60
2008-07-25	B752	A	71,60	73,50	82,80
2008-07-25	B738	A	74,20	77,30	85,90
2008-07-25	B737	A	72,60	74,40	84,00
2008-07-25	E170	A	70,40	72,10	80,80
2008-07-25	B734	A	74,30	77,50	85,50
2008-07-25	A321	A	73,40	76,10	84,80
2008-07-25	B735	A	74,50	76,70	85,60
2008-07-25	E170	A	70,40	73,40	81,20
2008-07-25	B733	A	73,20	77,00	84,40
2008-07-25	E170	A	70,70	72,90	81,80
2008-07-25	B734	A	75,20	78,50	86,70
2008-07-25	AT45	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-25	E170	A	72,40	74,50	83,80
2008-07-25	E170	A	70,80	73,00	81,60
2008-07-25	SF34	A	70,00	71,10	80,40
2008-07-25	E170	A	71,80	73,70	82,90
2008-07-25	B735	A	72,50	74,40	83,70
2008-07-25	E170	A	70,30	72,50	81,80
2008-07-26	B752	A	74,70	76,80	87,20
2008-07-26	E170	A	70,90	72,60	81,70
2008-07-26	E170	A	72,20	74,30	83,00
2008-07-26	A320	A	73,90	76,30	85,60
2008-07-26	AT72	A	74,00	78,40	87,00
2008-07-26	AT45	A	71,60	73,30	82,70
2008-07-26	E170	A	70,50	72,60	81,60
2008-07-26	E145	A	68,60	69,90	78,60
2008-07-26	E170	A	71,90	73,50	82,70
2008-07-26	B734	D	69,40	70,90	81,40
2008-07-26	A320	A	76,80	80,60	89,30
2008-07-26	AT45	A	70,70	72,70	81,80
2008-07-26	B734	A	73,20	77,50	85,30
2008-07-26	AT72	A	73,90	76,50	85,40
2008-07-26	B735	A	72,20	74,00	83,70
2008-07-26	RJ85	A	71,00	72,60	81,00
2008-07-26	B734	A	74,60	78,40	86,90
2008-07-26	A320	A	72,00	75,30	83,50
2008-07-26	AT72	A	74,10	76,70	85,50
2008-07-26	AT45	A	71,10	72,90	82,60
2008-07-26	AT72	A	73,60	77,10	85,90
2008-07-26	B733	A	73,80	77,50	85,30
2008-07-26	E190	A	71,70	74,00	83,20
2008-07-26	F100	A	69,80	71,00	80,50
2008-07-26	B737	A	70,80	72,90	82,30

2008-07-26	B735	A	72,30	75,20	84,60
2008-07-26	E170	A	71,20	73,40	82,00
2008-07-26	B763	A	74,50	78,20	88,70
2008-07-26	E170	A	71,00	72,90	82,10
2008-07-26	E145	A	70,00	72,00	81,20
2008-07-26	B734	A	70,90	73,20	82,90
2008-07-26	DH8C	A	71,10	72,80	82,20
2008-07-26	B735	A	73,10	78,50	85,60
2008-07-26	E170	A	70,90	74,00	82,10
2008-07-26	YK40	A	70,30	72,60	82,10
2008-07-26	T154	A	75,80	81,30	89,40
2008-07-26	B763	A	74,50	77,80	87,00
2008-07-26	AT72	A	72,90	76,10	85,20
2008-07-26	B735	A	72,60	76,00	84,10
2008-07-26	AT72	A	72,50	74,80	83,60
2008-07-26	B733	A	73,20	75,10	83,60
2008-07-26	E170	A	70,50	72,50	81,30
2008-07-26	B735	A	71,90	73,90	83,40
2008-07-26	B734	A	74,00	77,30	85,50
2008-07-26	A320	A	71,90	75,00	83,40
2008-07-26	B733	A	74,50	79,80	86,60
2008-07-26	B733	A	72,80	75,30	84,60
2008-07-26	A320	A	72,90	75,80	85,00
2008-07-26	E170	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-26	E145	A	68,40	70,70	78,90
2008-07-26	E170	A	72,30	75,50	84,30
2008-07-26	E170	A	70,60	72,30	81,70
2008-07-26	B733	A	73,20	76,30	84,30
2008-07-26	CL60	A	69,20	70,90	79,20
2008-07-26	GLEX	A	71,00	73,40	81,40
2008-07-26	B735	A	73,70	78,40	84,90
2008-07-26	RJ85	A	69,70	73,30	82,50
2008-07-26	A319	A	71,60	74,70	83,70
2008-07-26	E170	A	72,30	75,40	83,10
2008-07-26	E190	A	72,10	74,70	84,40
2008-07-26	B734	A	72,30	74,60	83,70
2008-07-26	E170	A	72,00	73,60	83,20
2008-07-26	E170	A	70,50	73,60	81,60
2008-07-26	B763	A	73,40	78,20	88,10
2008-07-26	E145	A	72,80	75,30	83,90
2008-07-26	A320	A	71,70	74,00	82,80
2008-07-26	A319	A	70,70	73,70	83,00
2008-07-26	E170	A	71,60	74,40	82,80
2008-07-26	F100	A	70,00	72,00	80,50
2008-07-26	B734	A	72,70	75,00	83,10
2008-07-26	C525	A	69,00	71,50	79,00
2008-07-26	B735	A	72,50	75,00	83,60
2008-07-26	AT45	A	72,90	74,80	82,90
2008-07-26	B734	A	73,30	76,20	85,10
2008-07-26	B762	A	74,80	77,20	87,10
2008-07-26	AT72	A	70,40	72,30	81,20
2008-07-26	E170	A	70,00	72,20	81,50
2008-07-26	AT72	A	73,50	75,70	85,00
2008-07-26	E170	A	72,00	74,40	83,20
2008-07-26	B733	A	74,60	78,40	85,00
2008-07-26	E170	A	70,70	72,70	81,10

2008-07-26	E170	A	71,60	74,30	82,80
2008-07-26	E170	A	71,50	74,80	82,60
2008-07-26	YK40	A	75,00	79,60	86,10
2008-07-26	AT45	A	70,70	73,50	81,80
2008-07-26	B735	A	68,40	70,40	78,40
2008-07-26	E170	A	71,10	73,90	83,60
2008-07-26	E145	A	67,50	68,30	77,50
2008-07-26	A319	A	70,70	73,00	82,50
2008-07-26	B734	A	72,60	75,00	84,00
2008-07-26	AT72	A	71,10	72,90	82,30
2008-07-26	RJ85	A	68,60	70,40	80,10
2008-07-26	AT72	A	71,10	73,50	81,90
2008-07-26	B737	A	70,90	73,10	82,40
2008-07-26	B734	A	68,30	70,20	80,40
2008-07-26	A319	A	70,90	74,10	83,50
2008-07-26	B763	A	75,40	79,10	88,50
2008-07-26	B733	A	71,70	74,90	83,70
2008-07-26	B735	A	73,70	77,90	84,90
2008-07-26	A320	A	71,40	73,80	83,20
2008-07-26	E170	A	70,30	72,60	81,50
2008-07-26	RJ1H	A	69,40	70,70	79,80
2008-07-26	AT72	A	73,50	76,00	84,60
2008-07-26	A319	A	73,20	76,60	86,00
2008-07-26	A320	A	71,90	73,50	83,00
2008-07-26	DH8D	A	70,50	73,20	81,60
2008-07-26	B735	A	72,10	74,70	83,60
2008-07-26	F100	A	69,90	71,90	81,30
2008-07-26	E170	A	70,80	72,60	82,30
2008-07-26	B735	A	73,50	77,60	84,60
2008-07-26	A319	A	71,30	74,00	83,40
2008-07-26	E170	A	70,30	72,80	81,40
2008-07-26	AT43	A	74,40	77,10	86,90
2008-07-26	B733	A	73,50	75,50	84,90
2008-07-26	B735	A	73,20	76,50	84,60
2008-07-26	B738	A	73,20	75,70	84,70
2008-07-26	E170	A	71,40	74,10	82,50
2008-07-26	E170	A	71,00	73,50	82,10
2008-07-26	E145	A	69,20	75,20	85,40
2008-07-26	B752	A	72,50	75,60	84,50
2008-07-26	B752	A	74,20	76,40	85,90
2008-07-26	B733	A	73,80	77,40	85,30
2008-07-26	B734	A	74,50	78,20	86,20
2008-07-26	E170	A	70,60	73,20	81,70
2008-07-26	E170	A	71,00	73,30	82,10
2008-07-26	E170	A	70,50	73,00	81,30
2008-07-26	B733	A	73,00	75,30	84,20
2008-07-27	B734	A	72,70	75,10	84,50
2008-07-27	E170	A	69,80	71,20	80,20
2008-07-27	B735	A	74,20	78,80	85,40
2008-07-27	B733	A	72,90	75,20	84,30
2008-07-27	AT72	A	72,50	75,60	85,10
2008-07-27	E170	A	70,50	72,00	80,90
2008-07-27	E170	A	72,00	74,10	83,10
2008-07-27	A320	A	72,80	75,40	84,60
2008-07-27	CRJ9	A	73,00	75,70	84,10
2008-07-27	B734	A	73,50	77,30	85,30

2008-07-27	B733	A	73,20	76,40	83,90
2008-07-27	B703	A	85,70	93,10	100,30
2008-07-27	AT72	A	72,80	76,50	85,80
2008-07-27	E190	A	72,20	73,80	83,40
2008-07-27	B762	A	76,10	79,80	88,40
2008-07-27	F100	A	70,60	72,50	81,80
2008-07-27	B763	A	75,30	78,70	88,70
2008-07-27	A320	A	71,50	73,20	82,60
2008-07-27	B734	A	73,40	76,60	84,50
2008-07-27	CRJ2	A	71,00	72,70	81,00
2008-07-27	B763	A	74,30	79,70	88,80
2008-07-27	E170	A	70,30	72,00	81,10
2008-07-27	AT45	A	72,00	73,70	83,40
2008-07-27	AT72	A	71,10	72,90	81,10
2008-07-27	B735	A	72,60	76,00	84,70
2008-07-27	T154	A	76,30	80,20	89,30
2008-07-27	A319	A	71,20	74,30	83,20
2008-07-27	B735	A	72,30	74,50	83,40
2008-07-27	E145	A	70,60	73,70	81,40
2008-07-27	B733	A	73,70	78,90	85,10
2008-07-27	AT72	A	69,40	72,80	82,00
2008-07-27	AT72	A	73,90	76,20	84,70
2008-07-27	B733	A	71,60	73,60	83,30
2008-07-27	E170	A	70,50	73,20	82,00
2008-07-27	A321	A	73,70	75,80	84,80
2008-07-27	E170	A	71,90	74,70	83,40
2008-07-27	A320	A	71,40	73,50	82,80
2008-07-27	A319	A	71,40	75,10	83,20
2008-07-27	AT72	A	70,70	73,10	82,10
2008-07-27	A319	A	72,50	74,90	83,70
2008-07-27	B735	A	72,70	75,90	84,50
2008-07-27	B733	A	71,60	74,00	82,80
2008-07-27	AT45	A	70,60	72,70	81,00
2008-07-27	MD82	A	75,30	80,10	88,10
2008-07-27	B734	A	72,50	75,90	84,20
2008-07-27	A319	A	71,80	73,60	82,90
2008-07-27	RJ85	A	69,10	70,50	79,50
2008-07-27	AT45	A	70,90	73,60	81,30
2008-07-27	E170	A	71,60	73,70	82,80
2008-07-27	AT72	A	70,70	72,20	81,50
2008-07-27	E170	A	73,30	75,70	84,40
2008-07-27	AT45	A	70,90	73,60	82,60
2008-07-27	A320	A	69,70	71,70	81,40
2008-07-27	A320	A	73,60	76,70	85,60
2008-07-27	B733	A	74,70	80,30	86,70
2008-07-27	B762	A	73,40	75,70	86,40
2008-07-27	A319	A	71,40	73,80	82,60
2008-07-27	AT72	A	73,00	75,30	84,10
2008-07-27	E170	A	70,60	73,80	82,30
2008-07-27	F100	A	73,30	75,80	84,10
2008-07-27	AT45	A	71,20	73,00	82,00
2008-07-27	B763	A	74,40	77,60	87,20
2008-07-27	B735	A	74,30	77,30	85,40
2008-07-27	B735	A	73,70	77,60	85,70
2008-07-27	B734	A	76,00	79,00	87,80
2008-07-27	B734	A	73,20	75,40	84,00

2008-07-27	B763	A	74,40	78,50	88,00
2008-07-27	A319	A	71,20	73,10	83,00
2008-07-27	E170	A	71,40	74,80	82,60
2008-07-27	E170	A	69,60	72,10	81,10
2008-07-27	E170	A	70,30	71,80	80,70
2008-07-27	AT72	A	73,30	75,00	84,40
2008-07-27	E170	A	71,60	74,00	83,40
2008-07-27	E170	A	70,80	72,60	81,60
2008-07-27	AT72	A	69,40	71,30	79,40
2008-07-27	B733	A	73,00	77,70	85,00
2008-07-27	A320	A	72,40	75,20	83,90
2008-07-27	E170	A	70,60	72,00	81,00
2008-07-27	AT72	A	70,20	72,00	81,70
2008-07-27	MD81	A	72,60	75,90	83,80
2008-07-27	AT45	A	70,80	73,10	81,60
2008-07-27	B734	A	72,60	77,00	85,10
2008-07-27	B735	A	73,70	77,60	84,40
2008-07-27	E170	A	68,10	69,60	78,60
2008-07-27	A319	A	72,00	73,90	83,50
2008-07-27	B734	A	73,20	78,40	85,00
2008-07-27	A320	A	69,90	72,70	82,20
2008-07-27	B733	A	69,20	73,10	72,20
2008-07-27	E170	A	71,00	73,30	82,20
2008-07-27	B733	A	72,00	73,30	83,10
2008-07-27	B733	A	73,30	75,20	84,10
2008-07-27	B735	A	72,70	75,70	83,50
2008-07-27	B763	A	74,60	77,20	87,20
2008-07-27	AT72	A	71,40	73,80	82,20
2008-07-27	AT45	A	71,30	73,40	82,10
2008-07-27	AT45	A	70,40	72,00	80,80
2008-07-27	A320	A	72,00	74,50	83,20
2008-07-27	A320	A	70,70	72,70	81,80
2008-07-27	B735	A	70,90	72,40	81,30
2008-07-27	E170	A	70,30	72,50	80,30
2008-07-27	AT72	A	72,50	75,00	83,70
2008-07-27	B733	A	71,90	73,40	82,40
2008-07-27	B735	A	65,90	68,90	76,70
2008-07-27	B735	A	70,00	72,50	82,80
2008-07-27	B734	A	73,90	76,80	85,00
2008-07-27	DH8D	A	70,00	71,80	80,40
2008-07-27	B735	A	73,00	75,70	83,80
2008-07-27	AT45	A	70,60	72,30	81,00
2008-07-27	B733	A	73,10	76,20	83,80
2008-07-27	E170	A	72,30	75,10	83,70
2008-07-27	B734	A	73,40	76,90	84,80
2008-07-27	AT72	A	73,30	75,30	84,50
2008-07-27	E170	A	72,10	75,30	83,60
2008-07-27	F100	A	69,80	70,90	79,80
2008-07-27	E170	A	69,80	71,70	80,90
2008-07-27	E170	A	69,70	71,50	80,20
2008-07-27	B738	A	73,10	75,50	84,30
2008-07-27	B752	A	73,10	75,20	84,80
2008-07-27	E170	A	70,00	71,80	80,80
2008-07-27	B735	A	73,30	76,80	84,40
2008-07-27	B734	A	73,50	76,30	84,30
2008-07-27	A321	A	73,60	76,60	85,10

2008-07-27	B737	A	71,30	73,60	82,10
2008-07-27	B734	A	74,20	77,90	85,60
2008-07-27	E170	A	69,60	71,20	81,00
2008-07-27	E170	A	70,40	72,30	80,80
2008-07-27	E170	A	69,60	72,00	80,00
2008-07-27	E170	A	71,90	73,90	83,30
2008-07-27	AT72	A	71,50	73,60	82,60
2008-07-27	E170	A	70,50	72,60	81,30
2008-07-27	B733	A	72,80	75,50	83,90
2008-07-27	B734	A	73,70	77,20	85,40
2008-07-27	B734	A	73,40	76,10	84,50
2008-07-27	E170	A	71,60	73,40	83,00
2008-07-27	E170	A	71,60	73,90	82,70
2008-07-27	AT72	A	73,50	76,00	84,90
2008-07-27	B735	A	73,00	77,40	84,20
2008-07-27	E170	A	70,20	72,80	81,30
2008-07-28	MD83	A	72,30	74,40	84,80
2008-07-28	AT72	A	73,60	75,40	85,60
2008-07-28	B734	A	74,60	79,20	86,90
2008-07-28	E170	A	71,20	73,60	82,60
2008-07-28	AT72	A	72,00	74,20	84,30
2008-07-28	E170	A	70,20	71,90	81,40
2008-07-28	AT72	A	72,10	73,90	83,30
2008-07-28	AT45	A	72,20	74,40	83,70
2008-07-28	E170	A	70,80	72,90	82,20
2008-07-28	B733	A	73,50	77,50	84,90
2008-07-28	B733	A	75,20	79,00	87,20
2008-07-28	B752	A	73,50	75,60	85,80
2008-07-28	B752	A	74,00	76,60	87,00
2008-07-28	AT72	A	71,90	74,10	83,00
2008-07-28	B735	A	71,80	73,70	83,20
2008-07-28	PRM1	A	69,50	71,40	79,90
2008-07-28	B735	A	73,10	77,20	85,20
2008-07-28	B734	A	74,20	78,10	86,20
2008-07-28	B734	A	74,40	78,30	85,90
2008-07-28	E190	A	72,10	74,90	84,20
2008-07-28	CRJ2	A	69,50	71,60	80,30
2008-07-28	B738	A	72,60	76,10	85,20
2008-07-28	B762	A	73,60	76,30	86,40
2008-07-28	B736	A	71,60	73,30	82,70
2008-07-28	CRJ2	A	70,00	72,30	81,20
2008-07-28	E170	A	69,80	72,80	80,90
2008-07-28	F100	A	70,10	71,60	80,90
2008-07-28	A320	A	73,30	76,70	85,90
2008-07-28	B734	A	73,40	77,10	85,40
2008-07-28	E170	A	70,00	72,20	81,50
2008-07-28	JS32	A	66,00	68,50	76,80
2008-07-28	JS32	A	68,20	70,00	79,40
2008-07-28	B737	A	72,50	74,90	84,30
2008-07-28	AT72	A	71,50	72,90	83,50
2008-07-28	A320	A	70,70	73,30	82,50
2008-07-28	E170	A	74,00	78,00	86,50
2008-07-28	DH8D	A	69,30	70,80	79,30
2008-07-28	E170	A	72,00	74,50	83,80
2008-07-28	T154	A	76,30	81,70	89,90
2008-07-28	B763	A	75,70	78,60	89,30

2008-07-28	AT45	A	71,10	74,00	84,10
2008-07-28	AT72	A	72,90	76,40	84,60
2008-07-28	B737	A	72,90	76,10	84,90
2008-07-28	B735	A	72,90	75,10	84,00
2008-07-28	B734	A	73,90	78,50	86,00
2008-07-28	B738	A	72,50	76,00	85,00
2008-07-28	B735	A	73,40	78,20	85,50
2008-07-28	B733	A	72,10	74,30	84,20
2008-07-28	B735	A	73,30	78,60	86,10
2008-07-28	B733	A	73,40	76,10	84,90
2008-07-28	E170	A	71,80	75,50	84,10
2008-07-28	AT72	A	73,00	75,50	84,80
2008-07-28	B733	A	73,00	75,70	84,40
2008-07-28	B735	A	73,70	78,00	85,40
2008-07-28	AT72	A	72,00	76,60	86,00
2008-07-28	E170	A	70,40	72,50	81,60
2008-07-28	E170	A	69,60	71,30	80,00
2008-07-28	AT45	A	70,00	72,60	81,40
2008-07-28	A320	A	71,50	73,50	83,00
2008-07-28	AT45	A	71,60	73,50	82,40
2008-07-28	A319	A	72,30	75,50	84,30
2008-07-28	A320	A	72,60	75,30	84,30
2008-07-28	E170	A	70,10	71,60	80,80
2008-07-28	A321	A	74,00	77,60	86,00
2008-07-28	AT43	A	70,10	72,10	81,60
2008-07-28	B752	A	71,80	75,60	85,40
2008-07-28	A321	A	73,30	76,90	86,30
2008-07-28	B735	A	73,00	77,70	85,80
2008-07-28	E170	A	71,90	74,60	83,30
2008-07-28	AT45	A	69,90	71,90	81,00
2008-07-28	B733	A	73,00	77,10	85,00
2008-07-28	B734	A	74,70	79,40	85,80
2008-07-28	B734	A	75,20	80,60	87,20
2008-07-28	AT72	A	70,30	72,60	82,60
2008-07-28	MD82	A	73,60	77,40	86,20
2008-07-28	B738	A	73,30	76,30	84,70
2008-07-28	P180	A	74,50	78,40	87,30
2008-07-28	RJ85	A	70,80	72,60	81,60
2008-07-28	E170	A	70,70	73,80	82,70
2008-07-28	E170	A	70,40	72,00	80,80
2008-07-28	AT72	A	72,30	75,80	84,40
2008-07-28	B762	A	75,70	78,90	88,00
2008-07-28	AT45	A	71,70	73,50	82,90
2008-07-28	E170	A	72,30	74,40	83,50
2008-07-28	A320	A	71,50	73,50	83,30
2008-07-28	B733	A	73,00	75,10	84,80
2008-07-28	B733	A	73,00	77,50	85,10
2008-07-28	AT72	A	71,40	73,20	83,40
2008-07-28	A320	A	73,50	76,80	85,80
2008-07-28	B735	A	73,50	78,80	85,50
2008-07-28	B752	A	71,40	74,00	84,40
2008-07-28	B734	A	73,90	78,30	84,70
2008-07-28	E170	A	70,50	73,50	82,30
2008-07-28	AT45	A	71,20	72,70	82,30
2008-07-28	B763	A	75,20	77,90	88,40
2008-07-28	AT45	A	71,70	73,60	83,10

2008-07-28	B734	A	74,40	78,20	85,80
2008-07-28	B763	A	73,40	77,40	86,90
2008-07-28	DH8D	A	69,70	71,10	79,70
2008-07-28	B735	A	71,50	73,40	83,50
2008-07-28	B733	A	73,90	76,30	85,40
2008-07-28	B733	A	72,30	74,10	83,50
2008-07-28	A319	A	73,10	76,60	84,90
2008-07-28	E170	A	71,70	73,30	82,90
2008-07-28	AT45	A	72,10	73,80	82,50
2008-07-28	E170	A	69,80	71,90	80,60
2008-07-28	AT72	A	69,60	71,20	80,40
2008-07-28	B735	A	72,20	74,80	83,90
2008-07-28	P180	A	73,00	76,40	87,00
2008-07-28	E170	A	70,40	72,00	81,20
2008-07-28	RJ1H	A	69,00	70,30	80,10
2008-07-28	E170	A	70,50	72,20	82,00
2008-07-28	AT72	A	72,80	75,20	84,90
2008-07-28	E170	A	71,70	73,70	82,50
2008-07-28	E170	A	68,60	70,50	78,60
2008-07-28	E170	A	70,60	73,10	81,70
2008-07-28	B734	A	72,40	74,00	83,20
2008-07-28	MD87	A	72,00	74,30	83,20
2008-07-28	AT72	A	70,40	71,90	80,80
2008-07-28	A320	A	73,40	77,30	85,20
2008-07-28	B735	A	74,90	78,90	86,00
2008-07-28	A319	A	70,20	72,40	82,00
2008-07-28	B733	A	73,90	76,60	84,70
2008-07-28	RJ85	A	69,50	71,30	79,50
2008-07-28	A319	A	72,30	75,30	83,50
2008-07-28	B734	A	73,20	77,00	85,30
2008-07-28	AT72	A	69,80	71,60	81,50
2008-07-28	E170	A	71,50	74,30	82,90
2008-07-28	B733	A	73,60	78,90	85,10
2008-07-28	B752	A	70,60	71,90	81,00
2008-07-28	E170	A	71,40	74,10	82,80
2008-07-28	RJ1H	A	70,70	72,30	81,10
2008-07-28	A320	A	72,20	74,90	83,70
2008-07-28	B735	A	73,10	77,90	84,80
2008-07-28	GL5T	A	71,20	73,00	81,60
2008-07-28	AT72	A	72,20	75,10	83,90
2008-07-28	P180	A	69,90	72,60	82,90
2008-07-28	B735	A	73,00	76,70	84,80
2008-07-28	B735	A	72,80	75,30	84,80
2008-07-28	E170	A	71,40	73,80	83,40
2008-07-28	A319	A	72,70	75,10	84,70
2008-07-28	AT72	A	72,00	74,30	83,70
2008-07-28	AN26	A	72,60	75,70	83,40
2008-07-28	DH8D	A	70,80	73,40	81,90
2008-07-28	B736	A	71,70	74,00	83,20
2008-07-28	B734	A	73,20	77,10	85,00
2008-07-28	AT45	A	69,40	70,40	79,80
2008-07-28	E170	A	70,00	71,90	80,40
2008-07-28	B733	A	73,00	76,80	84,80
2008-07-28	B735	A	73,70	76,80	84,80
2008-07-28	F100	A	70,10	71,40	80,80
2008-07-28	A321	A	75,30	78,20	87,40

2008-07-28	AT72	A	73,00	75,70	85,60
2008-07-28	AT72	A	73,10	76,40	85,40
2008-07-28	T154	A	74,70	78,10	87,50
2008-07-28	E170	A	69,80	72,00	80,50
2008-07-28	B738	A	74,70	78,50	87,00
2008-07-28	B735	A	73,50	76,10	85,30
2008-07-28	E170	A	70,10	72,00	80,90
2008-07-28	B738	A	72,90	75,10	84,40
2008-07-28	B737	A	71,90	74,40	83,40
2008-07-28	E170	A	70,40	72,80	82,20
2008-07-28	B734	A	73,20	77,00	85,50
2008-07-28	A321	A	74,10	76,70	85,50
2008-07-28	E170	A	70,30	72,40	82,30
2008-07-28	E170	A	69,80	71,20	80,90
2008-07-28	E170	A	70,30	71,90	81,00
2008-07-28	AT72	A	73,10	75,10	84,30
2008-07-28	B734	A	75,70	79,90	87,10
2008-07-28	AT72	A	73,30	75,10	85,00
2008-07-28	B734	A	73,90	77,30	85,30
2008-07-28	AT45	A	71,40	73,10	82,50
2008-07-28	E170	A	70,70	72,90	81,50
2008-07-28	E170	A	70,90	72,60	81,70
2008-07-28	E170	A	71,60	74,30	83,40
2008-07-28	E170	A	71,30	72,90	82,50
2008-07-28	B735	A	72,50	73,90	83,90
2008-07-28	E170	A	71,00	73,30	81,80
2008-07-28	B733	A	71,80	73,70	83,20
2008-07-29	E170	A	70,50	73,20	81,30
2008-07-29	E145	A	69,20	70,60	79,20
2008-07-29	E170	A	70,50	72,60	81,30
2008-07-29	B738	A	73,50	76,50	85,50
2008-07-29	B752	A	73,90	77,00	86,20
2008-07-29	E170	A	70,30	72,20	81,10
2008-07-29	E170	A	70,40	72,50	80,80
2008-07-29	E170	A	70,30	72,60	81,10
2008-07-29	AT72	A	72,70	74,70	84,70
2008-07-29	A320	A	72,60	74,50	84,30
2008-07-29	AT43	A	70,60	73,20	83,40
2008-07-29	B462	A	72,90	75,70	84,30
2008-07-29	AT72	A	74,20	76,90	85,90
2008-07-29	B734	A	73,40	77,20	84,90
2008-07-29	CRJ9	A	70,60	72,40	81,70
2008-07-29	B734	A	75,10	79,00	87,70
2008-07-29	E190	A	73,30	74,70	84,50
2008-07-29	AT72	A	69,70	71,50	80,10
2008-07-29	A320	A	71,20	73,60	83,30
2008-07-29	B763	A	74,20	77,60	88,00
2008-07-29	CRJ2	A	69,30	73,00	82,40
2008-07-29	B738	A	73,20	76,00	84,90
2008-07-29	B738	A	72,40	75,40	84,20
2008-07-29	F100	A	70,30	72,30	81,10
2008-07-29	A320	A	71,20	73,40	81,90
2008-07-29	T154	A	75,50	78,00	87,80
2008-07-29	A319	A	72,50	74,60	83,70
2008-07-29	A320	A	72,20	74,80	84,30
2008-07-29	E170	A	70,60	72,30	81,00

2008-07-29	B738	A	73,10	76,30	84,90
2008-07-29	T154	A	75,80	80,60	88,40
2008-07-29	B735	A	73,30	76,50	84,40
2008-07-29	DH8D	A	70,60	72,10	81,40
2008-07-29	B762	A	73,70	76,00	86,20
2008-07-29	E170	A	70,00	73,10	82,00
2008-07-29	B737	A	72,30	74,60	83,50
2008-07-29	F900	A	72,20	74,50	83,00
2008-07-29	E170	A	71,20	72,80	82,00
2008-07-29	A319	A	71,40	74,80	83,70
2008-07-29	B735	A	73,10	75,60	83,90
2008-07-29	AT72	A	69,40	71,40	80,60
2008-07-29	B736	A	73,80	77,70	85,60
2008-07-29	B738	A	73,30	75,70	85,00
2008-07-29	E170	A	69,60	72,10	80,80
2008-07-29	B735	A	72,10	74,50	83,60
2008-07-29	B738	A	74,50	77,50	86,50
2008-07-29	E170	A	69,60	71,50	80,80
2008-07-29	AT72	A	72,30	74,50	84,40
2008-07-29	AT45	A	72,40	74,50	84,10
2008-07-29	B735	A	73,50	75,30	84,60
2008-07-29	B733	A	74,20	77,80	85,30
2008-07-29	AT72	A	72,90	75,80	85,20
2008-07-29	E170	A	71,00	72,60	81,80
2008-07-29	MD83	A	75,70	80,60	88,20
2008-07-29	A320	A	72,00	75,60	85,20
2008-07-29	AT72	A	73,60	76,30	85,40
2008-07-29	A319	A	71,30	73,40	82,50
2008-07-29	E170	A	71,00	73,80	82,10
2008-07-29	RJ1H	A	69,50	70,80	79,90
2008-07-29	E170	A	71,40	73,80	81,80
2008-07-29	A320	A	71,10	73,40	82,30
2008-07-29	B733	A	72,90	77,30	84,10
2008-07-29	AT72	A	69,50	71,70	81,30
2008-07-29	MD82	A	72,80	75,40	84,30
2008-07-29	B734	A	72,80	75,10	84,30
2008-07-29	E170	A	71,00	73,10	81,00
2008-07-29	B763	A	74,00	76,30	86,60
2008-07-29	AT45	A	69,20	70,10	80,00
2008-07-29	B734	A	73,40	76,00	84,50
2008-07-29	E170	A	70,40	72,50	82,20
2008-07-29	B733	A	75,00	79,80	87,30
2008-07-29	B734	A	74,20	78,60	85,00
2008-07-29	E170	A	72,70	74,50	83,80
2008-07-29	A320	A	70,90	72,70	82,40
2008-07-29	B733	A	71,90	74,40	83,30
2008-07-29	AT72	A	73,10	76,20	85,60
2008-07-29	E170	A	72,10	73,90	82,90
2008-07-29	B733	A	72,90	75,00	84,40
2008-07-29	AT72	A	72,00	75,90	84,10
2008-07-29	B762	A	76,20	81,10	89,00
2008-07-29	B733	A	74,80	77,50	85,50
2008-07-29	AT45	A	72,30	74,20	83,40
2008-07-29	B734	A	72,90	76,50	84,30
2008-07-29	E170	A	69,90	72,50	81,00
2008-07-29	F100	A	69,70	70,80	80,10

2008-07-29	AT45	A	70,20	72,50	82,20
2008-07-29	CRJ2	A	68,20	69,40	78,20
2008-07-29	E170	A	70,10	72,40	80,90
2008-07-29	CRJ2	A	69,80	71,70	80,60
2008-07-29	B734	A	74,10	78,70	86,40
2008-07-29	B735	A	72,30	77,00	84,80
2008-07-29	E170	A	71,20	74,00	82,70
2008-07-29	B763	A	75,20	78,50	88,00
2008-07-29	E170	A	70,10	72,40	81,90
2008-07-29	A319	A	72,00	75,80	83,80
2008-07-29	B735	A	73,80	77,80	85,80
2008-07-29	E170	A	71,10	73,90	82,30
2008-07-29	B735	A	70,80	73,10	82,60
2008-07-29	RJ1H	A	69,60	71,90	80,00
2008-07-29	E170	A	71,00	73,60	81,40
2008-07-29	E170	A	71,60	74,90	82,40
2008-07-29	AT72	A	71,50	75,10	84,30
2008-07-29	E170	A	69,90	72,70	81,10
2008-07-29	B738	A	73,10	76,40	85,60
2008-07-29	AT72	A	73,70	76,70	85,50
2008-07-29	E170	A	70,80	73,10	82,00
2008-07-29	B734	A	73,40	78,10	85,90
2008-07-29	MD82	A	72,80	75,00	83,60
2008-07-29	E170	A	69,60	71,10	80,00
2008-07-29	B734	A	72,10	76,80	85,10
2008-07-29	B733	A	73,50	76,50	83,90
2008-07-29	AT72	A	71,60	73,10	82,80
2008-07-29	B734	A	70,50	73,60	83,30
2008-07-29	RJ85	A	71,50	73,90	82,90
2008-07-29	A319	A	71,10	73,10	82,90
2008-07-29	B734	A	73,10	76,70	84,90
2008-07-29	B734	A	74,20	76,80	85,30
2008-07-29	A320	A	72,80	75,00	84,90
2008-07-29	AT45	A	69,30	70,80	80,10
2008-07-29	B735	A	73,90	77,10	85,00
2008-07-29	P180	A	75,50	81,00	90,70
2008-07-29	A320	A	71,20	73,30	82,40
2008-07-29	E170	A	71,60	74,40	83,70
2008-07-29	E145	A	69,80	71,40	80,20
2008-07-29	B735	A	72,90	75,90	84,00
2008-07-29	AT72	A	69,80	71,40	81,60
2008-07-29	E170	A	69,90	71,00	80,30
2008-07-29	B733	A	73,20	77,10	84,60
2008-07-29	LJ45	A	68,80	73,00	80,00
2008-07-29	MD11	A	78,20	84,00	92,80
2008-07-29	AT72	A	70,10	72,60	81,90
2008-07-29	E170	A	70,40	73,00	81,50
2008-07-29	LJ45	A	68,30	70,80	79,10
2008-07-29	MD11	A	78,80	84,10	93,10
2008-07-29	DH8D	A	70,70	72,90	81,50
2008-07-29	A320	A	72,70	75,30	84,40
2008-07-29	B735	A	73,70	77,00	85,70
2008-07-29	AT45	A	71,20	72,80	81,60
2008-07-29	F100	A	70,80	73,00	81,60
2008-07-29	B735	A	73,10	75,60	84,60
2008-07-29	B733	A	73,20	77,70	85,50

2008-07-29	E170	A	70,20	72,00	81,30
2008-07-29	F70	A	68,00	69,40	79,50
2008-07-29	B733	A	73,40	76,70	85,20
2008-07-29	A320	A	71,60	73,60	83,40
2008-07-29	E170	A	70,00	72,30	81,50
2008-07-29	AT72	A	72,20	74,40	83,40
2008-07-29	CRJ2	A	70,40	72,40	80,80
2008-07-29	B738	A	73,70	76,30	85,50
2008-07-29	B752	A	72,50	75,50	85,20
2008-07-29	B738	A	72,40	74,80	84,20
2008-07-29	E170	A	70,90	73,00	82,60
2008-07-29	E170	A	69,90	72,00	80,30
2008-07-29	E170	A	71,00	73,00	82,10
2008-07-29	A320	A	72,60	75,20	84,00
2008-07-29	A320	A	71,30	73,00	82,80
2008-07-29	A321	A	73,00	75,60	84,40
2008-07-29	E170	A	70,00	72,70	81,40
2008-07-29	B737	A	71,70	73,90	82,80
2008-07-29	B734	A	73,20	77,20	85,20
2008-07-29	B735	A	73,00	75,50	84,50
2008-07-29	AT72	A	69,60	71,10	80,40
2008-07-29	E170	A	68,60	70,10	79,10
2008-07-29	B733	A	73,80	77,50	85,60
2008-07-29	B734	A	72,20	74,70	84,50
2008-07-29	E170	A	69,90	72,00	81,10
2008-07-29	AT72	A	73,30	75,80	85,30
2008-07-29	E170	A	70,60	72,70	81,70
2008-07-29	E170	A	72,20	74,60	83,30
2008-07-29	AT72	A	71,90	73,40	82,70
2008-07-29	E170	A	70,00	72,30	81,10
2008-07-29	B733	A	73,40	77,10	84,90
2008-07-29	AT45	A	70,60	72,90	81,00
2008-07-29	B734	A	75,20	78,70	87,00
2008-07-29	A321	A	72,70	75,40	84,20
2008-07-29	AT72	A	72,30	74,80	84,60
2008-07-29	E170	A	70,80	72,90	82,00
2008-07-29	B735	A	73,80	77,20	85,20
2008-07-30	B752	A	72,10	73,50	83,80
2008-07-30	AT72	A	71,00	72,80	81,80
2008-07-30	E170	A	70,60	72,60	81,30
2008-07-30	E170	A	70,90	72,70	81,70
2008-07-30	E170	A	70,90	73,40	82,00
2008-07-30	E170	A	70,60	73,40	81,80
2008-07-30	AT45	A	70,70	73,40	82,50
2008-07-30	AT72	A	73,00	74,80	84,70
2008-07-30	B734	A	74,00	78,30	86,60
2008-07-30	B735	A	73,80	78,10	84,90
2008-07-30	A320	A	72,20	75,50	84,70
2008-07-30	AT43	A	67,50	69,00	79,30
2008-07-30	A320	A	71,50	73,60	82,70
2008-07-30	A320	A	73,50	76,60	85,50
2008-07-30	B462	A	73,30	76,30	84,50
2008-07-30	RJ85	A	68,80	71,10	81,10
2008-07-30	AT72	A	73,80	76,00	85,20
2008-07-30	B734	A	72,90	76,40	84,40
2008-07-30	B736	A	72,80	74,70	84,30

2008-07-30	B733	A	74,00	77,80	86,00
2008-07-30	B734	A	75,40	79,90	87,10
2008-07-30	B734	A	73,70	77,30	85,40
2008-07-30	B737	A	72,70	76,30	85,50
2008-07-30	E190	A	72,00	74,70	83,80
2008-07-30	AT72	A	72,10	74,30	84,20
2008-07-30	B763	A	74,10	77,90	87,60
2008-07-30	B735	A	72,20	74,40	83,70
2008-07-30	CRJ2	A	68,60	70,40	79,00
2008-07-30	A320	A	73,40	75,80	85,10
2008-07-30	B735	A	73,30	76,60	84,40
2008-07-30	B738	A	74,40	76,70	86,20
2008-07-30	E170	A	71,10	72,80	81,90
2008-07-30	E170	A	71,50	73,70	82,60
2008-07-30	DH8D	A	72,40	75,10	83,50
2008-07-30	B752	A	73,90	77,10	86,90
2008-07-30	E170	A	69,40	70,70	79,80
2008-07-30	B752	A	73,00	75,70	85,30
2008-07-30	A320	A	71,10	73,50	82,80
2008-07-30	B737	A	72,60	74,80	83,70
2008-07-30	B737	A	72,20	75,20	83,00
2008-07-30	T154	A	76,20	80,40	88,70
2008-07-30	B735	A	70,50	76,00	88,30
2008-07-30	B735	A	70,40	78,60	87,40
2008-07-30	AT45	A	71,60	74,00	82,70
2008-07-30	AT72	A	72,20	74,50	82,60
2008-07-30	E170	A	71,10	73,50	82,20
2008-07-30	B763	A	74,30	76,40	86,60
2008-07-30	E170	A	71,80	74,10	83,00
2008-07-30	SF34	A	69,30	70,40	79,30
2008-07-30	B735	A	73,00	79,40	85,50
2008-07-30	B733	A	73,80	78,60	85,20
2008-07-30	AT72	A	71,90	74,90	83,70
2008-07-30	C525	A	70,50	72,40	81,30
2008-07-30	B734	A	77,00	82,00	88,50
2008-07-30	E170	A	70,00	72,60	81,40
2008-07-30	AT72	A	73,10	75,60	84,30
2008-07-30	E170	A	70,50	72,60	81,60
2008-07-30	B733	A	72,50	75,90	84,60
2008-07-30	B738	A	72,70	75,00	84,50
2008-07-30	AT72	A	72,00	74,60	82,80
2008-07-30	AT45	A	72,10	74,20	83,90
2008-07-30	A320	A	73,00	76,00	85,60
2008-07-30	AT72	A	74,00	76,30	86,00
2008-07-30	A321	A	74,20	77,50	85,40
2008-07-30	B735	A	73,00	76,10	84,50
2008-07-30	A319	A	73,20	75,20	85,00
2008-07-30	E170	A	70,20	73,90	81,70
2008-07-30	B733	A	72,90	75,10	84,00
2008-07-30	MD82	A	72,40	75,60	84,70
2008-07-30	B735	A	74,60	81,30	86,60
2008-07-30	AT72	A	73,40	75,80	84,90
2008-07-30	B734	A	74,70	80,80	86,50
2008-07-30	A320	A	72,90	75,50	84,70
2008-07-30	B763	A	74,80	77,70	87,40
2008-07-30	P180	A	75,50	80,00	90,00

2008-07-30	A320	A	73,70	75,30	84,50
2008-07-30	E170	A	71,40	73,20	82,20
2008-07-30	E190	A	72,60	75,90	83,70
2008-07-30	RJ85	A	72,80	76,00	83,20
2008-07-30	E170	A	71,90	75,70	84,00
2008-07-30	AT45	A	71,10	73,20	82,80
2008-07-30	B733	A	74,70	77,60	85,50
2008-07-30	E170	A	70,20	72,40	81,40
2008-07-30	B738	A	73,40	76,70	85,10
2008-07-30	AT72	A	72,80	75,80	85,10
2008-07-30	B763	A	73,70	76,70	86,50
2008-07-30	B762	A	72,60	75,70	85,20
2008-07-30	A320	A	73,30	76,10	85,30
2008-07-30	B733	A	72,60	76,70	84,40
2008-07-30	AT72	A	72,60	74,80	83,40
2008-07-30	A320	A	73,00	75,70	84,70
2008-07-30	B738	A	71,80	75,40	84,60
2008-07-30	AT45	A	70,20	71,70	81,00
2008-07-30	A320	A	71,90	74,50	84,20
2008-07-30	A319	A	73,00	77,90	84,80
2008-07-30	A319	A	72,80	76,10	84,20
2008-07-30	B733	A	73,60	75,90	84,80
2008-07-30	B733	A	72,00	73,70	82,80
2008-07-30	E170	A	71,20	74,50	83,00
2008-07-30	B735	A	73,60	77,10	84,40
2008-07-30	A320	A	72,00	74,70	82,80
2008-07-30	CRJ2	A	70,10	72,50	81,30
2008-07-30	B752	A	73,40	75,80	86,40
2008-07-30	F100	A	71,50	74,90	82,70
2008-07-30	AT45	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-30	B763	A	75,10	79,20	88,10
2008-07-30	B738	A	73,40	77,10	86,00
2008-07-30	DH8D	A	72,30	74,80	84,10
2008-07-30	E170	A	71,70	74,00	83,10
2008-07-30	AT45	A	71,00	72,40	81,40
2008-07-30	B735	A	73,00	75,20	84,20
2008-07-30	B752	A	72,60	74,70	84,70
2008-07-30	AT45	A	70,80	72,80	82,20
2008-07-30	A320	A	73,00	75,50	84,10
2008-07-30	A319	A	71,60	73,90	83,10
2008-07-30	B735	A	69,80	73,80	80,90
2008-07-30	E170	A	70,60	72,30	81,40
2008-07-30	B734	A	74,00	76,10	85,10
2008-07-30	B738	A	74,10	77,60	86,40
2008-07-30	AT72	A	73,90	76,40	85,60
2008-07-30	E170	A	70,40	72,80	81,60
2008-07-30	B734	A	72,20	76,10	84,20
2008-07-30	E170	A	71,00	73,10	82,10
2008-07-30	E170	A	70,20	72,30	82,00
2008-07-30	A320	A	71,50	75,00	84,30
2008-07-30	E170	A	70,10	72,30	81,20
2008-07-30	E170	A	71,30	73,50	82,70
2008-07-30	A320	A	72,80	75,60	84,60
2008-07-30	E170	A	70,90	72,70	82,00
2008-07-30	A320	A	72,60	75,30	84,70
2008-07-30	B734	A	73,20	77,50	85,20

2008-07-30	AT72	A	71,60	73,60	82,40
2008-07-30	RJ85	A	71,00	73,80	82,10
2008-07-30	RJ1H	A	69,60	70,40	79,60
2008-07-30	A319	A	70,30	72,00	81,10
2008-07-30	MD82	A	70,10	73,00	82,40
2008-07-30	A320	A	70,10	72,50	81,90
2008-07-30	E170	A	72,70	74,30	83,50
2008-07-30	B734	A	72,10	73,90	83,20
2008-07-30	C525	A	68,50	69,90	78,50
2008-07-30	AT72	A	73,30	76,30	85,00
2008-07-30	E170	A	71,70	73,50	82,90
2008-07-30	A320	A	73,50	75,60	85,00
2008-07-30	RJ85	A	69,40	70,60	79,80
2008-07-30	A320	A	70,70	73,10	81,80
2008-07-30	B752	A	73,80	77,40	86,40
2008-07-30	B734	A	74,30	77,20	85,10
2008-07-30	YK40	A	73,80	78,10	85,50
2008-07-30	E170	A	70,70	72,80	81,50
2008-07-30	B735	A	72,80	75,30	83,90
2008-07-30	AT72	A	70,50	71,50	80,50
2008-07-30	AT72	A	70,70	74,20	81,90
2008-07-30	MD11	A	78,70	82,80	91,70
2008-07-30	E170	A	70,90	73,10	82,10
2008-07-30	B735	A	72,40	76,90	83,50
2008-07-30	AT72	A	70,40	73,00	81,80
2008-07-30	B734	A	73,40	77,10	84,90
2008-07-30	DH8D	A	71,70	73,60	82,80
2008-07-30	B733	A	71,70	73,80	82,90
2008-07-30	CL60	A	68,50	71,20	78,50
2008-07-30	CRJ2	A	69,30	72,90	81,60
2008-07-30	E170	A	72,20	75,10	83,70
2008-07-30	B733	A	73,70	76,60	84,80
2008-07-30	E170	A	71,60	73,60	83,00
2008-07-30	AT45	A	71,00	72,80	81,80
2008-07-30	AT72	A	73,60	75,50	84,30
2008-07-30	P180	A	75,90	80,00	90,60
2008-07-30	B734	A	72,40	74,40	83,50
2008-07-30	C295	A	70,60	73,60	83,20
2008-07-30	B734	A	73,60	77,40	85,10
2008-07-30	B735	A	72,20	73,90	83,60
2008-07-30	E170	A	70,30	72,20	80,30
2008-07-30	E170	A	70,70	72,40	81,90
2008-07-30	A321	A	74,30	78,70	85,40
2008-07-30	B737	A	71,60	73,60	83,00
2008-07-30	B735	A	74,60	79,80	86,40
2008-07-30	B734	A	74,70	79,30	85,80
2008-07-30	C525	A	69,50	71,50	79,50
2008-07-30	E170	A	69,80	72,00	80,20
2008-07-30	B734	A	73,90	77,80	85,30
2008-07-30	B752	A	73,30	75,70	85,60
2008-07-30	E170	A	70,90	73,10	82,10
2008-07-30	B752	A	73,60	75,90	85,60
2008-07-30	E170	A	72,80	74,70	84,20
2008-07-30	AT72	A	72,10	74,20	83,90
2008-07-30	B738	A	73,10	75,80	84,50
2008-07-30	E170	A	69,80	71,80	80,60

2008-07-30	E170	A	69,70	74,10	87,30
2008-07-30	E170	A	70,40	72,00	80,80
2008-07-30	SF34	A	69,00	73,20	82,00
2008-07-30	E145	A	70,70	72,40	80,70
2008-07-31	B752	A	72,90	75,70	85,20
2008-07-31	E170	A	70,40	71,90	80,80
2008-07-31	AT72	A	73,60	76,10	85,40
2008-07-31	B752	A	73,50	76,10	85,50
2008-07-31	E170	A	71,40	73,90	82,60
2008-07-31	E170	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-31	AT72	A	73,90	76,50	85,40
2008-07-31	E170	A	70,40	72,20	80,80
2008-07-31	AT45	A	71,90	73,80	83,00
2008-07-31	A320	A	74,10	76,90	85,30
2008-07-31	A320	A	72,90	75,80	84,40
2008-07-31	AT43	A	76,30	80,20	88,60
2008-07-31	B462	A	71,00	72,40	81,40
2008-07-31	B738	A	74,00	76,10	85,50
2008-07-31	A320	A	73,10	75,60	84,90
2008-07-31	AT72	A	73,50	75,60	84,70
2008-07-31	B736	A	72,80	75,40	84,60
2008-07-31	A319	A	72,00	74,00	83,50
2008-07-31	B752	A	71,50	77,00	87,10
2008-07-31	P46T	A	69,30	71,50	79,30
2008-07-31	A319	A	71,50	74,10	82,90
2008-07-31	A320	A	71,10	72,60	82,30
2008-07-31	B738	A	73,50	76,50	85,00
2008-07-31	CRJ2	A	70,30	74,70	82,60
2008-07-31	E190	A	72,50	75,30	84,50
2008-07-31	AT72	A	72,00	73,60	83,80
2008-07-31	B752	A	73,80	76,10	85,50
2008-07-31	B763	A	75,10	78,60	88,30
2008-07-31	A320	A	71,40	73,40	82,20
2008-07-31	F100	A	70,10	72,10	80,50
2008-07-31	E170	A	71,40	73,40	81,80
2008-07-31	B733	A	73,60	78,20	84,00
2008-07-31	E170	A	69,70	71,30	79,70
2008-07-31	CRJ9	A	72,00	75,20	83,50
2008-07-31	E170	A	71,80	74,20	82,90
2008-07-31	E170	A	70,80	72,40	81,60
2008-07-31	DH8D	A	72,10	74,90	83,30
2008-07-31	E170	A	71,00	72,30	81,00
2008-07-31	A319	A	72,10	74,70	83,30
2008-07-31	T154	A	76,80	81,30	89,90
2008-07-31	B735	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-31	AT72	A	71,80	74,00	83,00
2008-07-31	AT45	A	71,40	73,40	81,80
2008-07-31	B736	A	74,70	77,60	86,70
2008-07-31	B735	A	72,80	74,80	84,20
2008-07-31	E170	A	68,00	70,10	78,40
2008-07-31	B763	A	75,30	77,70	87,10
2008-07-31	E170	A	70,30	72,60	81,40
2008-07-31	B738	A	74,60	78,90	86,90
2008-07-31	B735	A	72,30	74,70	83,40
2008-07-31	B734	A	74,30	76,90	84,70
2008-07-31	B733	A	73,50	75,50	84,20

2008-07-31	AT72	A	71,60	73,50	83,10
2008-07-31	E170	A	69,70	71,80	80,80
2008-07-31	B733	A	73,50	76,80	84,60
2008-07-31	CRJ2	A	68,20	69,80	78,20
2008-07-31	A321	A	73,40	75,70	84,50
2008-07-31	B735	A	70,30	72,20	81,80
2008-07-31	RJ1H	A	69,10	70,30	80,20
2008-07-31	A320	A	71,80	74,00	82,90
2008-07-31	B733	A	75,50	80,20	86,90
2008-07-31	AT72	A	72,80	75,30	84,60
2008-07-31	AT45	A	71,10	73,00	82,60
2008-07-31	A319	A	71,40	73,30	82,90
2008-07-31	B752	A	72,60	74,50	83,80
2008-07-31	E170	A	71,00	72,50	81,40
2008-07-31	E170	A	71,40	74,20	82,80
2008-07-31	AT72	A	70,10	71,20	80,50
2008-07-31	AT45	A	69,90	72,20	80,70
2008-07-31	A320	A	72,10	74,80	83,90
2008-07-31	E170	A	69,70	71,10	79,70
2008-07-31	E170	A	75,40	78,60	86,60
2008-07-31	B734	A	73,40	76,50	84,60
2008-07-31	AT72	A	73,30	76,50	86,10
2008-07-31	E170	A	70,10	72,10	80,90
2008-07-31	B733	A	71,30	73,60	82,50
2008-07-31	B737	A	71,30	72,90	82,10
2008-07-31	B733	A	72,60	75,40	83,80
2008-07-31	PRM1	A	73,10	76,50	84,30
2008-07-31	B734	A	72,80	75,20	83,90
2008-07-31	B752	A	73,50	76,90	86,00
2008-07-31	MD82	A	74,30	78,50	87,10
2008-07-31	A320	A	72,50	75,80	85,20
2008-07-31	A319	A	72,80	76,10	85,30
2008-07-31	E170	A	70,90	72,90	81,30
2008-07-31	F100	A	70,20	73,10	82,20
2008-07-31	B733	A	72,50	74,30	83,30
2008-07-31	AT45	A	70,70	72,40	81,40
2008-07-31	CRJ2	A	69,80	73,00	80,60
2008-07-31	B734	A	72,90	75,30	84,00
2008-07-31	E170	A	71,00	72,80	81,70
2008-07-31	B735	A	72,10	74,90	82,90
2008-07-31	B752	A	73,20	76,10	84,60
2008-07-31	B733	A	72,10	73,90	82,90
2008-07-31	B735	A	71,40	73,40	82,80
2008-07-31	AT72	A	72,70	74,90	83,80
2008-07-31	E170	A	71,00	73,20	81,80
2008-07-31	E170	A	69,70	71,40	79,70
2008-07-31	A319	A	72,00	74,10	83,40
2008-07-31	B733	A	71,80	73,60	82,60
2008-07-31	E170	A	70,50	72,60	81,00
2008-07-31	E170	A	70,80	72,60	81,20
2008-07-31	E170	A	70,20	72,00	80,60
2008-07-31	A320	A	72,20	74,90	83,70
2008-07-31	E170	A	70,40	71,40	80,80
2008-07-31	B734	A	73,50	77,10	85,00
2008-07-31	B736	A	70,40	72,90	81,20
2008-07-31	E170	A	71,00	73,90	82,40

2008-07-31	MD87	A	71,80	73,50	82,20
2008-07-31	B752	A	74,90	78,40	86,90
2008-07-31	AT72	A	69,50	71,10	79,50
2008-07-31	A320	A	72,00	74,10	82,70
2008-07-31	B734	A	74,30	78,20	85,10
2008-07-31	B733	A	73,00	76,80	83,80
2008-07-31	E170	A	70,00	73,30	81,20
2008-07-31	A319	A	75,10	78,40	86,50
2008-07-31	A319	A	71,10	73,10	82,20
2008-07-31	AT72	A	73,50	75,80	85,20
2008-07-31	B752	A	73,90	77,60	86,90
2008-07-31	B752	A	73,80	76,20	85,80
2008-07-31	B734	A	69,10	71,30	79,10
2008-07-31	A320	A	71,60	73,20	82,30
2008-07-31	B735	A	72,30	75,60	83,50
2008-07-31	E170	A	71,50	73,60	82,30
2008-07-31	A320	A	72,40	74,50	83,20
2008-07-31	E170	A	71,80	74,30	82,90
2008-07-31	MD11	A	77,70	81,90	91,30
2008-07-31	B735	A	70,70	73,70	81,50
2008-07-31	AT72	A	69,80	71,70	80,20
2008-07-31	A320	A	70,70	72,70	81,50
2008-07-31	A320	A	74,00	76,70	85,50
2008-07-31	B733	A	72,10	74,40	83,50
2008-07-31	A319	A	75,30	79,40	87,40
2008-07-31	B735	A	73,70	77,40	85,10
2008-07-31	AT72	A	72,90	75,40	83,70
2008-07-31	DH8D	A	69,80	71,40	79,80
2008-07-31	B763	A	74,30	77,00	86,90
2008-07-31	B735	A	71,40	73,10	82,50
2008-07-31	SF34	A	71,50	73,80	81,90
2008-07-31	B734	A	70,20	75,90	86,90
2008-07-31	E170	A	70,50	72,60	80,90
2008-07-31	E170	A	71,20	72,90	82,40
2008-07-31	AT45	A	70,60	71,80	80,60
2008-07-31	F100	A	70,80	72,20	81,20
2008-07-31	AT72	A	73,80	75,40	84,60
2008-07-31	E170	A	70,80	72,50	81,20
2008-07-31	A319	A	71,50	73,40	82,60
2008-07-31	B733	A	73,00	76,10	84,10
2008-07-31	B733	A	72,80	76,10	83,90
2008-07-31	E170	A	70,40	72,40	81,20
2008-07-31	B738	A	72,60	74,90	83,70
2008-07-31	AT72	A	71,90	73,80	83,10
2008-07-31	E170	A	70,60	72,50	81,40
2008-07-31	E170	A	70,50	72,40	81,60
2008-07-31	A321	A	72,30	76,00	84,90
2008-07-31	B737	A	72,00	75,60	83,50
2008-07-31	E170	A	70,70	73,00	81,50
2008-07-31	E170	A	73,20	76,50	85,20
2008-07-31	E170	A	72,50	73,80	83,30
2008-07-31	B738	A	73,30	76,20	84,80
2008-07-31	AT72	A	71,60	73,70	83,10
2008-07-31	B734	A	73,10	76,30	83,90
2008-07-31	AT72	A	72,70	75,40	84,50
2008-07-31	E170	A	70,40	71,90	80,80

2008-07-31	E170	A	69,90	71,80	80,30
2008-07-31	B734	A	75,00	79,60	86,10
2008-07-31	B734	A	71,50	77,40	86,10
2008-07-31	AT72	A	73,60	76,00	85,00
2008-07-31	E170	A	70,50	72,20	80,50
2008-07-31	AT72	A	71,20	73,10	82,30
				Średnia L _{AE}	84,98
				Odchylenie stand. σ	2,7
				Przedział ufności Δ	0,09

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj – październik):

L_{Aeq}, LT = 58,04 dB.

Pora nocna

Data	samolot	operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2008-07-01	B734	A	74,50	78,90	87,10
2008-07-01	B752	A	72,90	75,30	85,70
2008-07-01	B752	A	73,00	76,20	86,00
2008-07-01	MD11	A	78,70	84,20	93,50
2008-07-01	B734	A	73,20	77,10	85,20
2008-07-01	AT72	A	69,10	70,40	80,60
2008-07-01	AN26	A	71,80	74,70	82,30
2008-07-01	B733	A	71,90	74,20	83,10
2008-07-01	E170	A	71,40	73,50	82,90
2008-07-01	B733	A	73,10	76,60	84,90
2008-07-01	B733	A	72,70	75,00	84,10
2008-07-01	B734	A	73,50	76,80	84,60
2008-07-01	B735	A	71,60	73,50	83,30
2008-07-01	AN26	A	72,40	75,80	82,80
2008-07-01	A320	A	72,30	74,60	84,30
2008-07-01	A320	A	74,20	76,10	85,70
2008-07-01	E145	A	67,40	67,80	75,20
2008-07-01	A320	A	73,10	75,60	84,90
2008-07-01	A321	A	72,50	74,80	84,00
2008-07-01	B734	A	74,10	77,30	85,50
2008-07-02	B734	D	71,60	74,20	84,40
2008-07-02	B734	A	74,00	77,30	85,50
2008-07-02	B734	A	73,50	76,90	84,60
2008-07-02	B734	A	73,80	77,60	84,90
2008-07-02	B734	A	72,90	74,70	83,70
2008-07-02	B735	A	73,30	75,60	84,40
2008-07-02	MD11	A	78,90	84,10	92,70
2008-07-02	B734	A	73,70	77,40	85,10
2008-07-02	AT72	A	70,70	72,70	82,10
2008-07-02	B733	A	72,20	73,90	83,00
2008-07-02	E170	A	70,60	72,60	81,00
2008-07-02	AT72	A	71,60	73,70	82,30
2008-07-02	B735	A	72,70	74,70	83,90
2008-07-02	B733	A	73,20	76,50	84,00

2008-07-02	AN26	A	72,00	75,20	82,00
2008-07-02	A320	A	70,40	71,80	80,80
2008-07-02	B734	A	72,80	75,80	83,90
2008-07-02	B735	A	71,20	72,80	82,00
2008-07-02	YK40	A	71,40	74,00	82,20
2008-07-02	A320	A	69,80	71,50	79,80
2008-07-02	B733	A	71,50	73,20	82,30
2008-07-02	E170	A	70,80	72,40	80,80
2008-07-02	E145	A	68,30	69,20	76,80
2008-07-02	A320	A	74,60	78,30	86,90
2008-07-02	C295	A	71,80	74,10	82,60
2008-07-03	B737	A	73,70	76,30	85,80
2008-07-03	B735	A	74,80	78,70	86,60
2008-07-03	B734	A	73,10	76,60	84,50
2008-07-03	B735	D	69,20	70,40	79,90
2008-07-03	E170	D	69,20	70,20	79,60
2008-07-03	B734	D	71,60	74,40	85,00
2008-07-03	E170	D	67,70	68,20	76,70
2008-07-04	L410	D	68,40	69,10	76,10
2008-07-04	B733	D	73,10	76,70	86,70
2008-07-04	E170	D	68,80	70,30	80,80
2008-07-04	E170	D	71,30	74,20	84,30
2008-07-04	B734	D	72,10	75,20	85,70
2008-07-04	B734	D	72,90	76,30	86,50
2008-07-05	B734	A	72,60	75,00	84,90
2008-07-05	A320	A	71,70	74,10	83,70
2008-07-05	B735	A	71,50	74,90	84,50
2008-07-05	AT72	A	73,60	76,70	85,90
2008-07-05	AT72	A	69,10	70,80	81,10
2008-07-05	B734	A	73,10	76,30	84,90
2008-07-05	B733	A	73,00	76,50	85,30
2008-07-05	B733	A	71,90	75,30	84,90
2008-07-05	B734	A	69,60	74,50	87,40
2008-07-05	B734	A	68,40	72,80	78,40
2008-07-05	E170	A	71,10	73,20	83,40
2008-07-05	E170	A	65,80	68,20	76,20
2008-07-05	B733	A	72,50	76,80	84,80
2008-07-05	B733	A	72,80	76,00	85,30
2008-07-05	A320	A	72,30	75,10	85,30
2008-07-05	A320	A	72,80	76,60	86,40
2008-07-06	B734	A	74,00	78,30	86,30
2008-07-06	AT43	A	70,30	71,30	81,10
2008-07-06	B752	A	74,60	77,50	87,60
2008-07-06	B752	A	74,70	78,90	88,30
2008-07-06	B734	A	75,10	79,80	87,40
2008-07-06	B734	A	74,10	77,50	85,90
2008-07-06	B735	A	75,00	79,00	88,00
2008-07-09	AN26	A	72,60	76,10	83,70
2008-07-09	E170	A	71,10	73,50	82,20
2008-07-09	AT72	A	73,60	76,60	85,30
2008-07-09	B733	A	71,60	74,20	83,90
2008-07-09	B733	A	74,30	78,90	86,10
2008-07-09	B737	A	71,90	74,20	83,70
2008-07-09	AN26	A	73,00	76,40	83,50
2008-07-09	B733	A	74,30	77,70	85,80
2008-07-09	E170	A	71,10	73,60	82,50

2008-07-09	B734	A	73,30	77,20	85,30
2008-07-09	B735	A	73,00	76,60	84,80
2008-07-09	B734	A	74,50	78,60	86,80
2008-07-09	A320	A	71,00	72,40	82,10
2008-07-09	A320	A	71,60	74,00	83,30
2008-07-09	A320	A	71,50	73,80	83,50
2008-07-09	B752	A	72,80	76,10	86,80
2008-07-10	B733	A	74,10	77,20	85,80
2008-07-10	MD11	A	76,50	80,70	90,50
2008-07-10	B752	A	74,90	78,20	87,90
2008-07-10	SF34	A	68,80	70,70	79,20
2008-07-10	B752	A	74,80	79,00	89,10
2008-07-10	B733	A	72,20	74,20	83,40
2008-07-10	AN26	A	72,40	75,70	83,20
2008-07-10	AN26	A	74,50	78,40	85,60
2008-07-10	B733	A	73,20	75,90	84,30
2008-07-10	B752	A	72,80	75,00	84,80
2008-07-10	B734	A	74,20	79,50	86,20
2008-07-10	B735	A	73,40	77,40	84,50
2008-07-10	B734	A	73,80	77,70	85,90
2008-07-10	A320	A	71,10	72,90	82,20
2008-07-10	B734	A	67,40	69,80	77,80
2008-07-10	B734	A	74,40	77,90	86,70
2008-07-10	AN26	D	73,00	75,00	86,00
2008-07-11	B734	D	72,20	74,70	85,80
2008-07-11	B734	A	73,00	74,70	84,20
2008-07-11	B752	A	74,10	77,20	86,20
2008-07-11	B733	A	72,10	74,00	83,20
2008-07-11	B734	A	73,80	77,60	85,20
2008-07-11	MD11	A	78,60	82,70	92,00
2008-07-11	B735	A	72,30	74,60	83,10
2008-07-11	B733	A	72,20	73,70	83,00
2008-07-11	AN26	A	72,70	75,90	83,10
2008-07-11	AT72	A	72,00	74,80	83,40
2008-07-11	B734	A	73,30	77,10	84,70
2008-07-11	AT45	A	69,90	71,70	79,90
2008-07-11	E170	A	71,10	73,20	81,90
2008-07-11	B733	A	71,90	73,60	82,70
2008-07-11	B733	A	72,00	74,00	83,10
2008-07-11	B735	A	73,60	76,90	84,40
2008-07-11	B734	A	74,40	78,40	85,90
2008-07-11	B733	A	73,10	75,00	83,90
2008-07-11	A320	A	71,00	73,10	82,20
2008-07-11	A320	A	72,90	75,70	84,60
2008-07-11	E170	A	71,70	74,10	82,50
2008-07-12	B734	A	71,00	73,90	83,60
2008-07-12	B734	A	71,90	73,90	82,70
2008-07-12	A320	A	72,80	76,50	84,30
2008-07-12	B752	A	74,10	78,00	86,40
2008-07-12	B735	A	74,70	77,30	85,80
2008-07-12	B734	A	74,10	76,70	84,10
2008-07-12	B733	A	73,90	76,60	84,30
2008-07-12	B752	A	73,80	77,60	85,60
2008-07-12	B733	A	70,10	71,60	80,90
2008-07-12	B733	A	73,50	76,60	85,60
2008-07-12	B752	A	72,90	76,70	86,90

2008-07-12	A320	A	71,70	74,00	83,10
2008-07-12	A320	A	73,20	75,90	86,60
2008-07-13	B734	A	74,30	78,80	86,30
2008-07-13	B734	A	73,90	78,20	87,00
2008-07-13	AT43	A	71,70	74,00	84,00
2008-07-13	YK40	A	73,40	76,10	84,50
2008-07-13	B735	A	72,80	75,20	84,60
2008-07-13	AT72	A	73,20	75,10	85,00
2008-07-13	B738	A	73,10	76,70	85,70
2008-07-13	E170	A	72,50	75,70	83,90
2008-07-13	B733	A	73,50	78,70	85,50
2008-07-13	B735	A	73,00	75,90	85,60
2008-07-13	B734	A	74,40	77,90	86,40
2008-07-13	A320	A	72,10	74,70	83,60
2008-07-13	E145	A	70,70	72,70	81,10
2008-07-13	AT72	A	71,00	72,40	82,80
2008-07-13	E145	A	70,10	71,40	80,10
2008-07-14	B735	D	67,40	68,90	76,90
2008-07-14	B752	A	74,00	77,10	86,30
2008-07-14	AN28	A	68,40	69,30	76,90
2008-07-14	B462	A	70,10	71,50	79,70
2008-07-14	AN26	A	74,00	78,70	85,20
2008-07-14	AT72	A	73,80	76,40	85,90
2008-07-14	B733	A	74,00	77,70	85,80
2008-07-14	B733	A	73,10	76,40	84,90
2008-07-14	SF34	A	70,10	72,10	80,50
2008-07-14	B733	A	74,00	76,70	86,00
2008-07-14	A320	A	70,30	71,70	81,40
2008-07-14	AN26	A	72,30	75,40	83,10
2008-07-14	E170	A	71,50	73,80	82,90
2008-07-14	B735	A	74,70	80,00	86,80
2008-07-14	A320	A	72,80	75,20	84,60
2008-07-14	A320	A	71,60	73,90	83,40
2008-07-14	AN26	D	73,40	76,10	86,20
2008-07-14	B734	A	73,20	75,40	84,70
2008-07-14	YK40	A	73,50	76,90	85,50
2008-07-15	B734	A	74,90	79,00	87,20
2008-07-15	B734	A	73,10	75,90	85,40
2008-07-15	B752	A	73,90	76,90	87,30
2008-07-15	MD11	A	77,20	82,70	92,90
2008-07-15	SF34	A	69,80	72,00	81,00
2008-07-15	E170	A	70,70	72,90	82,10
2008-07-15	AN26	A	73,30	76,70	84,50
2008-07-15	AT72	A	73,10	75,10	84,90
2008-07-15	B733	A	72,00	74,80	84,10
2008-07-15	B734	A	72,30	75,50	84,40
2008-07-15	B734	A	74,40	78,20	86,40
2008-07-15	SF34	A	69,90	71,10	79,90
2008-07-15	SF34	A	69,10	70,70	79,10
2008-07-15	AN26	A	73,40	76,50	84,20
2008-07-15	B733	A	73,80	78,40	86,40
2008-07-15	A320	A	72,10	75,20	84,70
2008-07-15	A320	A	71,90	74,10	83,60
2008-07-15	B733	A	72,40	74,70	84,40
2008-07-15	B752	A	73,10	76,00	86,30
2008-07-15	B734	A	73,80	78,30	86,60

2008-07-15	A320	A	71,90	74,20	83,60
2008-07-16	B734	A	71,50	73,40	83,30
2008-07-16	B734	A	74,60	78,00	86,70
2008-07-16	MD11	A	77,50	82,80	92,70
2008-07-16	B734	A	74,90	79,30	86,60
2008-07-16	B752	A	73,10	75,70	86,10
2008-07-16	B734	A	74,90	78,40	86,70
2008-07-16	AT72	A	73,10	75,50	85,10
2008-07-16	AN26	A	72,10	74,70	82,90
2008-07-16	B733	A	73,90	75,90	85,00
2008-07-16	B734	A	73,90	77,20	85,00
2008-07-16	AN26	A	73,20	76,70	83,70
2008-07-16	B735	A	73,50	77,00	84,60
2008-07-16	B734	A	75,10	79,20	87,70
2008-07-16	A321	A	74,90	78,60	87,20
2008-07-16	B733	A	72,80	76,20	84,30
2008-07-16	B733	A	72,20	74,30	83,30
2008-07-16	A320	A	71,10	73,30	82,20
2008-07-16	E170	A	70,50	72,40	80,50
2008-07-16	A320	A	71,70	74,90	83,10
2008-07-16	A320	A	71,40	73,80	83,10
2008-07-16	B752	D	68,30	71,70	85,10
2008-07-17	GLF4	A	71,60	75,10	84,20
2008-07-17	MD11	A	77,90	83,50	93,10
2008-07-17	B735	A	73,00	78,10	86,70
2008-07-17	SF34	A	70,30	72,10	80,70
2008-07-17	AN26	A	73,20	76,50	83,60
2008-07-17	AN26	A	73,30	76,50	83,30
2008-07-17	B733	A	73,60	77,10	84,80
2008-07-17	B733	A	71,50	73,10	82,60
2008-07-17	C295	A	71,10	73,10	82,50
2008-07-17	B735	A	74,30	79,00	85,70
2008-07-17	A320	A	71,70	73,80	83,20
2008-07-17	B752	A	73,30	76,30	85,60
2008-07-17	A320	A	72,70	75,50	84,70
2008-07-17	B734	A	74,00	77,70	85,80
2008-07-17	B752	A	73,70	76,50	86,00
2008-07-17	A320	A	71,70	73,50	82,80
2008-07-17	B734	D	72,50	75,30	86,30
2008-07-17	B752	A	73,30	75,90	86,60
2008-07-18	MD11	A	78,70	83,20	92,30
2008-07-18	B733	A	73,40	75,80	84,80
2008-07-18	B735	A	73,30	76,50	84,40
2008-07-18	B733	A	72,60	74,60	83,80
2008-07-18	SF34	A	68,60	69,30	77,00
2008-07-18	B752	A	73,00	75,10	85,60
2008-07-18	B733	A	74,10	76,80	84,90
2008-07-18	AN26	A	72,90	76,00	83,30
2008-07-18	B733	A	71,60	73,60	82,80
2008-07-18	B733	A	73,10	76,30	84,50
2008-07-18	B734	A	73,60	77,70	85,30
2008-07-18	A320	A	71,50	74,60	82,30
2008-07-18	B735	A	74,00	77,70	85,10
2008-07-18	SF34	A	69,40	71,20	79,40
2008-07-18	A320	A	72,70	75,00	84,20
2008-07-18	A320	A	71,60	73,40	82,70

2008-07-18	B734	A	73,60	76,80	84,80
2008-07-18	B734	A	73,20	76,20	84,30
2008-07-19	YK40	A	74,00	77,60	85,50
2008-07-19	B734	A	74,00	77,00	85,50
2008-07-19	B752	A	72,60	75,10	84,60
2008-07-19	B735	A	74,50	78,10	86,80
2008-07-19	SF34	A	68,30	68,70	76,70
2008-07-19	B735	A	72,90	76,10	84,40
2008-07-19	A320	A	73,00	75,90	85,00
2008-07-19	A320	A	71,50	73,70	83,00
2008-07-19	B734	A	74,50	78,40	86,00
2008-07-19	B733	A	72,90	76,50	84,90
2008-07-19	B735	A	73,90	78,50	84,70
2008-07-19	E170	D	70,20	72,40	82,70
2008-07-19	B734	D	71,70	74,30	85,50
2008-07-19	A320	A	70,10	71,30	80,50
2008-07-20	B734	A	74,10	77,20	84,50
2008-07-20	B734	A	74,20	77,60	85,30
2008-07-20	B734	A	73,60	77,10	85,30
2008-07-20	AT43	A	71,50	74,60	83,30
2008-07-20	B734	A	75,40	80,70	89,00
2008-07-20	AT43	A	73,00	77,00	86,30
2008-07-20	B733	A	73,20	77,10	85,00
2008-07-20	B735	A	72,90	77,20	85,20
2008-07-20	B733	A	73,50	77,00	85,00
2008-07-20	B735	A	73,50	76,90	84,90
2008-07-20	A320	A	70,10	71,00	80,90
2008-07-20	A320	A	71,60	73,50	82,80
2008-07-20	B734	A	74,30	76,50	85,40
2008-07-20	B734	A	73,30	76,80	84,40
2008-07-20	B734	A	74,40	77,90	85,50
2008-07-20	E145	A	68,80	69,60	78,80
2008-07-20	E145	A	65,70	71,20	78,50
2008-07-21	B752	A	73,90	77,00	85,90
2008-07-21	B733	A	75,30	78,80	86,10
2008-07-21	A320	A	73,30	75,80	83,30
2008-07-21	B734	A	74,00	76,50	84,00
2008-07-21	B752	A	72,40	74,90	84,40
2008-07-21	AN26	A	73,70	77,20	84,10
2008-07-21	A320	A	71,60	73,90	83,90
2008-07-21	AT72	A	71,10	73,50	82,30
2008-07-21	B733	A	73,00	76,20	85,30
2008-07-21	B733	A	73,20	77,10	85,50
2008-07-21	E170	A	70,80	73,90	83,30
2008-07-21	B734	A	73,90	78,50	86,50
2008-07-21	B734	A	75,30	79,60	88,10
2008-07-21	A320	A	73,30	75,50	84,40
2008-07-21	A320	A	72,00	74,40	82,80
2008-07-22	B734	A	73,60	77,60	85,90
2008-07-22	B752	A	74,10	76,80	87,30
2008-07-22	B752	A	73,40	76,10	86,20
2008-07-22	B734	A	73,70	77,60	86,00
2008-07-22	MD11	A	78,40	82,90	92,50
2008-07-22	SF34	A	70,00	72,10	80,00
2008-07-22	AN26	A	71,70	74,80	82,50
2008-07-22	E170	A	71,10	75,10	85,70

2008-07-22	AN26	A	74,80	79,30	85,60
2008-07-22	AT72	A	72,10	74,90	83,90
2008-07-22	B733	A	72,50	74,70	84,30
2008-07-22	B733	A	72,90	74,90	84,10
2008-07-22	B734	A	72,50	74,50	83,70
2008-07-22	A320	A	71,20	73,10	82,70
2008-07-22	A321	A	73,20	75,80	85,00
2008-07-22	B735	A	73,10	76,90	84,90
2008-07-22	A320	A	72,60	75,00	84,60
2008-07-22	A320	A	71,30	73,50	82,70
2008-07-22	B738	A	73,20	75,80	85,20
2008-07-22	B734	A	72,60	74,70	84,10
2008-07-22	AN26	D	73,40	77,50	84,50
2008-07-23	B733	A	73,80	76,80	84,90
2008-07-23	B734	A	73,90	77,30	85,10
2008-07-23	B752	A	73,30	75,60	85,80
2008-07-23	B734	A	75,40	79,10	87,20
2008-07-23	B734	A	75,40	79,30	87,40
2008-07-23	MD11	A	78,30	82,90	91,90
2008-07-23	A320	A	72,80	75,70	84,60
2008-07-23	B752	A	72,90	74,80	85,50
2008-07-23	SF34	A	68,50	69,10	78,10
2008-07-23	SF34	A	69,30	71,40	80,10
2008-07-23	AT72	A	73,50	77,30	85,60
2008-07-23	B733	A	73,20	77,90	86,00
2008-07-23	B737	A	72,10	74,00	83,90
2008-07-23	YK40	A	73,40	78,00	86,20
2008-07-23	SF34	A	69,10	71,70	81,70
2008-07-23	A320	A	73,10	75,80	85,70
2008-07-23	AN26	A	71,50	74,40	83,00
2008-07-23	AT72	A	70,70	74,10	84,00
2008-07-23	SF34	A	70,40	72,60	81,50
2008-07-23	B733	A	72,50	77,20	86,70
2008-07-23	B733	A	72,70	77,20	85,20
2008-07-23	A320	A	70,90	72,70	82,70
2008-07-23	AN26	A	73,00	76,90	84,20
2008-07-23	B735	A	73,70	76,80	85,50
2008-07-23	A320	A	72,20	74,90	84,50
2008-07-23	T154	A	74,80	79,30	88,40
2008-07-23	C295	A	72,70	75,30	84,70
2008-07-23	B734	A	75,30	79,80	87,10
2008-07-23	A320	A	71,60	74,90	84,10
2008-07-23	E170	A	71,70	73,90	82,80
2008-07-23	AN26	D	74,40	79,20	86,70
2008-07-24	B734	A	75,60	80,90	87,90
2008-07-24	B735	A	73,90	77,80	85,40
2008-07-24	MD11	A	77,70	82,90	92,20
2008-07-24	B752	A	75,00	78,80	88,00
2008-07-24	E170	A	69,50	71,50	80,30
2008-07-24	B733	A	73,00	75,50	84,70
2008-07-24	B734	A	73,90	78,50	86,60
2008-07-24	B752	A	73,20	75,70	86,00
2008-07-24	B752	A	74,10	76,70	86,20
2008-07-24	A320	A	72,10	74,80	84,40
2008-07-24	B735	A	74,50	79,60	86,50
2008-07-24	A320	A	73,70	76,10	86,00

2008-07-24	A320	A	71,50	73,50	83,80
2008-07-24	B734	D	72,20	74,80	86,00
2008-07-24	AN26	D	68,80	70,50	76,60
2008-07-24	T154	A	77,70	82,70	90,20
2008-07-25	YK40	A	70,10	72,50	80,50
2008-07-25	B734	A	72,90	74,90	84,00
2008-07-25	MD11	A	75,90	79,30	88,90
2008-07-25	B734	A	73,00	75,20	84,50
2008-07-25	B733	A	73,10	75,70	84,60
2008-07-25	SF34	A	69,40	70,60	78,40
2008-07-25	B733	A	73,20	76,80	84,30
2008-07-25	AN26	A	71,80	74,00	82,20
2008-07-25	AN26	A	73,40	76,90	84,20
2008-07-25	AT72	A	72,00	74,00	84,30
2008-07-25	B733	A	72,90	74,80	84,00
2008-07-25	B734	A	74,10	77,60	86,20
2008-07-25	B733	A	73,70	77,70	85,50
2008-07-25	B735	A	72,10	73,90	83,60
2008-07-25	B734	A	74,30	77,80	86,10
2008-07-25	AT72	A	71,20	73,40	83,50
2008-07-25	A320	A	71,70	73,50	83,10
2008-07-25	E145	A	69,50	70,60	79,50
2008-07-25	B733	A	74,80	76,90	86,20
2008-07-25	B735	A	74,80	79,60	86,20
2008-07-25	A320	A	71,70	74,30	83,50
2008-07-25	A320	A	71,70	73,90	83,40
2008-07-26	B734	A	72,00	74,20	83,70
2008-07-26	B735	A	73,20	76,90	84,70
2008-07-26	B752	A	73,50	77,00	85,30
2008-07-26	B735	A	73,30	76,50	84,80
2008-07-26	B734	A	74,30	78,70	85,70
2008-07-26	SF34	A	69,00	70,60	79,00
2008-07-26	B734	A	72,60	75,60	84,60
2008-07-26	B735	A	72,00	74,60	83,20
2008-07-26	B733	A	73,60	76,10	84,70
2008-07-26	E170	A	70,40	72,50	81,90
2008-07-26	E170	A	72,30	73,70	82,70
2008-07-26	B733	A	73,70	75,70	84,50
2008-07-26	B733	A	72,10	77,40	85,70
2008-07-26	B734	A	73,60	77,10	84,80
2008-07-26	B735	A	72,80	76,00	84,00
2008-07-26	B752	A	73,60	76,00	86,20
2008-07-26	A320	A	70,50	72,60	81,70
2008-07-26	A320	A	73,70	76,70	86,00
2008-07-27	AT43	A	72,10	74,30	84,40
2008-07-27	A320	A	71,80	73,60	82,90
2008-07-27	AT72	A	73,10	76,20	84,90
2008-07-27	AT45	A	71,50	73,30	83,00
2008-07-27	B735	A	73,90	77,70	85,30
2008-07-27	B733	A	74,30	77,50	85,70
2008-07-27	T154	A	75,30	78,70	87,60
2008-07-27	B734	A	73,80	77,70	85,20
2008-07-27	A320	A	70,40	73,20	82,70
2008-07-27	B733	A	73,30	76,70	84,50
2008-07-27	A320	A	72,30	74,40	84,00
2008-07-27	A320	A	71,80	73,10	82,90

2008-07-28	B734	A	75,60	77,70	84,70
2008-07-28	B734	A	74,10	77,70	85,90
2008-07-28	B752	A	72,00	74,30	84,00
2008-07-28	B734	A	73,10	75,30	84,20
2008-07-28	B752	A	74,10	77,30	86,90
2008-07-28	B735	A	73,80	77,60	85,50
2008-07-28	B733	A	71,90	74,30	84,00
2008-07-28	B462	A	68,40	69,10	76,90
2008-07-28	B733	A	72,40	74,30	83,20
2008-07-28	B733	A	73,50	75,60	84,60
2008-07-28	AN26	A	71,30	73,50	81,30
2008-07-28	AN26	A	71,80	74,00	81,80
2008-07-28	B733	A	71,90	74,40	83,70
2008-07-28	A320	A	70,90	73,50	82,40
2008-07-28	E170	A	70,50	73,80	82,00
2008-07-28	B734	A	74,10	78,10	85,60
2008-07-28	A320	A	69,10	70,10	79,50
2008-07-28	B733	A	72,90	77,10	84,40
2008-07-28	B733	A	69,00	71,10	80,50
2008-07-28	GLF5	A	67,80	68,40	76,20
2008-07-29	GLF5	D	68,30	69,20	77,30
2008-07-29	B733	A	73,40	75,80	84,20
2008-07-29	B734	A	74,00	77,60	85,40
2008-07-29	MD11	A	78,10	82,10	91,50
2008-07-29	B752	A	73,30	75,50	84,80
2008-07-29	SF34	A	69,70	71,30	79,20
2008-07-29	B734	A	72,50	76,00	85,10
2008-07-29	B752	A	71,50	77,30	88,50
2008-07-29	B738	A	73,60	76,10	84,70
2008-07-29	B733	A	72,90	76,40	83,70
2008-07-29	T154	A	75,90	79,20	88,50
2008-07-29	B733	A	73,50	76,90	85,00
2008-07-29	AN26	A	72,50	75,20	83,00
2008-07-29	B735	A	72,90	75,30	84,10
2008-07-29	B734	A	69,30	70,40	79,70
2008-07-29	B734	A	73,20	76,90	84,70
2008-07-29	A320	A	72,80	75,20	83,90
2008-07-29	B733	A	73,30	76,70	84,50
2008-07-29	AN26	D	71,30	73,70	80,90
2008-07-29	A320	A	71,70	73,60	82,40
2008-07-29	A320	A	72,40	75,00	84,20
2008-07-29	E145	A	68,20	68,70	75,90
2008-07-30	B733	A	73,70	78,00	86,00
2008-07-30	B752	A	73,20	75,70	85,60
2008-07-30	B734	A	74,40	78,40	86,40
2008-07-30	MD11	A	78,10	82,90	92,20
2008-07-30	SF34	A	70,00	70,80	79,00
2008-07-30	B734	A	73,80	76,80	85,00
2008-07-30	B752	A	74,20	77,50	87,20
2008-07-30	B735	A	73,10	76,90	84,60
2008-07-30	AN26	A	72,40	75,10	82,40
2008-07-30	AT72	A	71,10	72,60	82,30
2008-07-30	B733	A	74,80	79,00	85,90
2008-07-30	B733	A	72,90	75,70	83,70
2008-07-30	MD83	A	72,30	74,30	84,30
2008-07-30	B735	A	72,70	74,90	83,90

2008-07-30	B733	A	74,60	78,00	85,80
2008-07-30	B734	A	73,90	77,60	85,00
2008-07-30	AN26	A	73,00	77,00	83,50
2008-07-30	B733	A	72,80	75,20	83,60
2008-07-30	B735	A	74,40	77,90	86,20
2008-07-30	A320	A	71,10	73,20	82,20
2008-07-30	A320	A	71,50	73,50	82,60
2008-07-30	E170	A	71,10	73,30	81,90
2008-07-30	A320	A	70,90	72,90	82,10
2008-07-30	B734	A	77,20	80,60	89,30
2008-07-30	AT72	A	73,50	75,40	84,90
2008-07-31	B735	A	73,70	77,00	84,90
2008-07-31	MD11	A	78,10	82,90	91,50
2008-07-31	B734	A	75,00	78,70	87,30
2008-07-31	SF34	A	69,00	70,60	78,00
2008-07-31	B733	A	74,10	76,40	84,90
2008-07-31	AN26	A	72,40	75,70	82,40
2008-07-31	A320	A	72,50	75,30	83,90
2008-07-31	B733	A	71,50	73,30	82,30
2008-07-31	B733	A	72,30	74,30	82,70
2008-07-31	B734	A	73,30	76,70	84,40
2008-07-31	B735	A	73,40	76,80	84,20
2008-07-31	A320	A	70,60	72,60	81,10
2008-07-31	SF34	A	71,90	73,70	81,40
2008-07-31	A320	A	70,60	72,30	81,00
2008-07-31	E145	A	68,20	68,60	76,00
2008-07-31	A320	D	68,80	69,60	80,20
2008-07-31	B735	A	73,30	76,00	83,30
				Średnia L _{AE}	85,14
				Odchylenie stand. σ	2,83
				Przedział ufności Δ	0,26

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj – październik):

L_{Aeq}, LT = 52,32 dB.