

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 „Onkologia”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-03-2008

koniec: 31-03-2008

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 08' 47,2”

Długość geograficzna: E 21° 01' 59,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 38

Szkic sytuacyjny:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.4/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu) Brüel & Kjær; 4228.

Oznaczenia:

A - lądowanie

D - start

Pora dnia

Data	samolot	operacja	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2008-03-01	E170	D	66,60	68,30	80,00
2008-03-01	E170	D	69,50	73,40	85,80
2008-03-01	E170	D	69,20	72,70	84,10
2008-03-01	A320	A	72,50	82,50	90,30
2008-03-01	A320	A	76,70	83,50	89,00
2008-03-01	B733	A	65,80	67,40	78,80
2008-03-01	B733	A	78,00	85,60	92,40
2008-03-01	E145	A	69,50	72,60	82,90
2008-03-01	YK40	D	71,60	80,40	88,50
2008-03-01	CRJ2	A	72,80	79,60	90,60
2008-03-01	CRJ2	A	73,10	80,00	90,90
2008-03-01	E170	A	77,60	82,90	95,40
2008-03-01	F100	A	78,10	85,30	95,30
2008-03-01	AT45	A	76,60	84,80	94,40
2008-03-01	AT45	A	72,70	80,20	90,50
2008-03-01	E170	A	74,10	81,30	91,80
2008-03-01	E170	A	71,20	73,00	76,00
2008-03-01	E170	A	75,80	79,80	93,60
2008-03-01	E170	A	76,40	82,40	94,20
2008-03-01	E145	A	72,80	78,30	90,60
2008-03-01	A318	A	74,30	81,10	92,10
2008-03-01	A318	A	73,10	77,90	85,70
2008-03-01	B734	A	80,80	85,70	98,50
2008-03-01	E170	A	74,90	81,10	92,70
2008-03-01	E170	A	78,50	82,80	96,30
2008-03-01	B734	A	77,70	88,40	95,50
2008-03-01	E170	A	74,80	81,20	90,50
2008-03-01	E170	A	75,10	80,50	92,10
2008-03-01	E145	A	66,50	73,80	76,10
2008-03-01	E145	A	80,30	86,30	98,10
2008-03-01	AT45	A	74,70	80,70	92,50
2008-03-01	AT45	A	66,00	70,30	76,00
2008-03-01	A319	A	76,90	85,70	94,70
2008-03-01	B733	A	69,90	73,60	83,30
2008-03-01	E170	A	74,30	80,10	92,10
2008-03-01	C295	A	76,00	82,70	93,70
2008-03-01	B737	A	75,80	84,80	93,60
2008-03-01	A320	A	66,60	69,30	77,30
2008-03-01	A320	A	73,20	79,60	89,60
2008-03-01	E145	A	73,20	79,80	90,90
2008-03-01	E145	A	68,10	74,10	83,10
2008-03-01	E145	A	70,90	77,80	88,70
2008-03-01	JS32	A	74,50	81,10	92,30
2008-03-01	JS32	A	74,00	80,40	91,10

2008-03-01	AT45	A	75,40	82,50	93,20
2008-03-01	B735	A	78,90	84,30	96,60
2008-03-01	AT72	A	75,20	82,30	92,90
2008-03-01	AT72	A	68,50	72,40	79,60
2008-03-01	A319	A	69,60	76,40	81,70
2008-03-01	A319	A	77,20	84,30	94,90
2008-03-01	PC12	A	74,10	77,90	88,20
2008-03-01	PC12	A	76,60	83,10	94,40
2008-03-01	CRJ2	A	77,40	81,50	95,20
2008-03-01	CRJ2	A	78,70	86,50	96,40
2008-03-01	B733	A	75,80	85,40	93,60
2008-03-01	B734	A	79,10	89,60	96,90
2008-03-01	A320	A	75,50	81,20	93,30
2008-03-01	A320	A	81,70	86,80	95,90
2008-03-01	A320	A	72,50	76,80	84,80
2008-03-01	E170	D	73,90	81,20	90,00
2008-03-01	E170	A	76,10	82,10	93,90
2008-03-01	E170	A	77,00	82,50	94,70
2008-03-01	F100	A	80,60	91,40	96,90
2008-03-01	F100	A	67,50	69,10	78,30
2008-03-01	A320	A	73,30	81,20	90,70
2008-03-01	E145	A	70,70	75,40	88,50
2008-03-01	E170	A	74,60	81,10	92,40
2008-03-01	E170	A	68,90	73,20	83,00
2008-03-01	AT72	A	68,60	72,80	80,00
2008-03-01	AT72	A	77,70	82,70	95,50
2008-03-01	AT72	A	66,70	73,80	66,70
2008-03-01	C25B	A	69,70	73,20	81,40
2008-03-01	C25B	A	73,20	79,00	90,90
2008-03-01	B734	A	79,40	87,40	94,60
2008-03-01	E170	A	73,30	81,20	91,10
2008-03-01	B735	A	76,60	84,80	94,40
2008-03-01	E170	A	73,00	78,70	90,80
2008-03-01	E170	A	72,50	75,60	82,90
2008-03-01	B735	A	77,70	82,20	95,40
2008-03-01	B735	A	81,20	88,90	99,00
2008-03-01	E170	A	73,70	80,90	91,50
2008-03-01	E170	A	74,40	78,20	89,50
2008-03-01	E145	A	70,80	77,40	88,40
2008-03-01	GLF4	A	76,00	82,10	93,80
2008-03-01	GLF4	A	69,30	74,40	86,30
2008-03-02	E170	A	74,20	80,70	90,30
2008-03-02	JS32	A	71,80	77,40	89,20
2008-03-02	JS32	A	72,30	75,10	83,50
2008-03-02	E170	A	75,70	80,50	93,30
2008-03-02	AT45	A	80,40	86,40	98,20
2008-03-02	AT45	A	74,10	81,10	82,60
2008-03-02	AT45	A	71,20	78,00	83,30
2008-03-02	B738	A	77,90	85,90	95,60
2008-03-02	B738	A	79,40	83,50	97,20
2008-03-02	B734	A	79,70	88,80	97,50
2008-03-02	B734	A	73,50	88,40	89,70
2008-03-02	E170	D	79,70	84,00	97,50
2008-03-02	B762	A	79,80	86,20	97,60
2008-03-02	A320	A	75,10	82,70	91,10
2008-03-02	B735	A	75,80	83,40	93,60

2008-03-02	B735	A	68,90	72,50	71,90
2008-03-02	F100	A	80,70	91,10	98,50
2008-03-02	E170	A	75,80	81,60	93,60
2008-03-02	E170	A	78,50	83,10	96,30
2008-03-02	A320	A	73,90	81,50	91,70
2008-03-02	A320	A	74,60	81,50	92,40
2008-03-02	E170	A	73,50	82,80	91,30
2008-03-02	E170	A	78,10	83,70	95,80
2008-03-02	B763	A	79,90	91,50	97,50
2008-03-02	B735	A	69,50	72,30	80,70
2008-03-02	B735	A	79,00	87,60	93,90
2008-03-02	B735	A	71,30	74,50	83,90
2008-03-02	YK40	A	75,30	80,70	93,10
2008-03-02	YK40	A	68,90	72,70	78,40
2008-03-02	A320	A	69,60	74,10	80,80
2008-03-02	A320	A	76,70	83,10	92,00
2008-03-02	A319	A	76,20	84,30	93,20
2008-03-02	AT72	A	72,80	79,50	90,60
2008-03-02	MD82	A	79,00	84,80	96,80
2008-03-02	E145	A	75,20	82,00	93,00
2008-03-02	E170	A	71,20	74,60	80,20
2008-03-02	E170	A	77,10	82,30	94,90
2008-03-02	E170	A	77,30	81,10	90,50
2008-03-02	A319	A	76,60	82,10	94,40
2008-03-02	B733	A	69,80	74,20	84,00
2008-03-02	B733	A	76,00	83,50	93,80
2008-03-02	E170	A	76,30	80,10	94,10
2008-03-02	E170	A	70,70	78,00	83,90
2008-03-02	A320	A	76,10	81,80	93,90
2008-03-02	A319	A	75,10	82,40	92,50
2008-03-02	E170	A	77,50	82,60	95,30
2008-03-02	E170	A	70,60	74,00	84,00
2008-03-02	AT72	A	76,30	83,20	94,10
2008-03-02	AT72	A	80,70	88,30	98,50
2008-03-02	E170	A	77,90	81,20	95,70
2008-03-02	B738	A	76,20	83,40	91,60
2008-03-02	CL30	A	76,70	83,00	94,50
2008-03-02	AT72	A	75,00	82,60	92,80
2008-03-02	AT72	A	74,60	81,00	92,40
2008-03-02	E170	D	67,30	74,10	81,80
2008-03-02	B735	D	68,60	71,80	83,90
2008-03-02	A319	A	74,80	83,70	92,30
2008-03-02	B734	A	79,30	88,20	97,10
2008-03-02	E170	A	73,40	78,60	88,40
2008-03-02	B733	A	78,70	86,80	94,20
2008-03-02	A319	A	73,70	81,20	91,50
2008-03-02	AT72	A	74,40	81,60	92,20
2008-03-02	AT72	A	70,20	75,60	85,20
2008-03-02	E145	A	71,10	77,30	86,70
2008-03-02	AT45	A	72,10	80,30	89,90
2008-03-02	A319	A	74,00	79,20	88,70
2008-03-02	DH8D	A	70,90	79,40	88,40
2008-03-02	B735	A	68,30	71,10	86,00
2008-03-02	B735	A	78,90	88,30	94,70
2008-03-02	AT45	A	73,30	79,80	91,10
2008-03-02	AT72	A	73,20	79,10	88,40

2008-03-02	E170	A	73,00	78,60	87,50
2008-03-02	E145	A	69,60	72,90	84,50
2008-03-02	AT45	A	66,90	70,10	77,30
2008-03-02	AT45	A	72,80	77,60	90,60
2008-03-02	B735	A	79,20	86,50	93,00
2008-03-02	E170	A	72,70	79,70	89,10
2008-03-02	A320	A	66,40	67,50	79,20
2008-03-02	RJ85	A	72,50	77,20	85,90
2008-03-02	AT72	A	75,80	81,20	89,60
2008-03-02	E170	A	73,60	78,50	87,70
2008-03-02	B734	A	67,70	71,60	81,10
2008-03-03	B733	D	69,50	76,50	86,40
2008-03-03	E170	A	71,50	76,90	86,40
2008-03-03	E145	A	74,90	82,50	92,70
2008-03-03	A320	A	73,50	82,00	90,50
2008-03-03	AT45	A	72,00	77,70	87,60
2008-03-03	E170	D	65,80	67,60	78,10
2008-03-04	JS32	D	71,90	76,60	88,60
2008-03-04	E145	A	72,20	75,90	84,00
2008-03-04	AT72	A	79,40	85,80	97,20
2008-03-04	E170	A	75,80	82,50	93,60
2008-03-04	B735	A	78,00	85,70	92,90
2008-03-04	AT45	A	78,60	83,80	96,30
2008-03-04	AT45	A	78,20	85,00	96,00
2008-03-04	DH8D	A	78,50	85,20	96,30
2008-03-04	B752	A	79,80	84,60	97,60
2008-03-04	B752	A	73,90	77,30	91,70
2008-03-04	E145	A	70,90	76,60	88,60
2008-03-04	E145	A	77,40	83,80	95,10
2008-03-04	B738	A	70,90	76,60	88,70
2008-03-04	B738	A	70,10	72,30	76,20
2008-03-04	AT72	A	78,20	81,70	95,90
2008-03-04	AT72	A	78,20	81,80	96,00
2008-03-04	AT72	A	72,80	78,70	90,60
2008-03-04	AT72	A	72,70	77,80	90,20
2008-03-04	B734	A	76,70	86,50	94,50
2008-03-04	AT72	A	77,30	82,40	95,00
2008-03-04	B733	A	77,30	87,90	95,10
2008-03-04	A320	A	76,20	83,60	94,00
2008-03-04	A320	A	71,70	74,80	81,70
2008-03-04	E170	A	76,70	82,30	94,50
2008-03-04	E170	A	75,30	80,90	91,20
2008-03-04	E170	A	79,10	85,70	96,80
2008-03-04	AT72	A	77,70	83,60	95,50
2008-03-04	AT72	A	72,10	79,50	89,90
2008-03-04	A320	A	74,30	79,30	92,10
2008-03-04	RJ1H	A	74,00	80,80	91,60
2008-03-04	RJ1H	A	65,80	66,40	71,80
2008-03-04	C525	A	73,40	82,50	90,40
2008-03-04	A319	A	76,60	83,10	94,30
2008-03-04	P180	A	77,50	84,80	95,30
2008-03-04	B733	A	78,50	87,50	96,30
2008-03-04	E145	A	69,90	74,60	85,60
2008-03-04	B735	A	76,80	82,20	94,60
2008-03-04	B735	A	77,20	86,70	95,00
2008-03-04	A319	A	76,80	81,60	94,50

2008-03-04	AT72	A	73,60	82,30	91,40
2008-03-04	E170	A	69,30	71,30	79,70
2008-03-04	E170	A	72,00	79,00	87,70
2008-03-04	E170	A	73,20	77,60	86,40
2008-03-04	E145	A	71,00	75,40	88,70
2008-03-04	E145	A	67,90	73,30	81,80
2008-03-04	AT45	A	73,00	79,70	90,70
2008-03-04	B735	A	75,60	82,90	93,40
2008-03-04	E170	D	68,90	72,60	84,00
2008-03-04	E170	A	72,70	77,60	87,50
2008-03-04	AT72	A	73,60	81,20	91,40
2008-03-04	AT72	A	70,10	73,70	86,30
2008-03-04	E170	A	75,60	82,50	90,40
2008-03-04	AT45	A	72,90	78,20	87,90
2008-03-04	AT45	A	66,80	69,30	83,30
2008-03-04	B763	A	77,60	85,60	95,40
2008-03-04	B738	A	74,80	81,90	90,30
2008-03-04	AT45	A	70,50	78,20	88,30
2008-03-04	AT45	A	65,70	67,60	75,20
2008-03-04	BE58	A	71,30	77,60	87,70
2008-03-04	A320	A	76,80	82,70	90,90
2008-03-04	A320	A	66,60	70,40	77,40
2008-03-04	AT72	A	72,90	78,20	87,60
2008-03-04	RJ1H	A	72,00	80,00	88,10
2008-03-04	RJ1H	A	66,10	68,30	76,50
2008-03-04	B735	A	78,00	85,20	91,70
2008-03-04	E170	A	73,30	77,80	88,00
2008-03-04	CRJ2	A	70,20	76,00	88,00
2008-03-04	CRJ2	A	70,00	76,70	84,20
2008-03-04	AT45	A	74,60	80,00	87,80
2008-03-04	B733	A	79,30	87,30	93,70
2008-03-04	L410	A	68,90	74,60	84,90
2008-03-04	CRJ2	A	73,30	79,40	88,10
2008-03-04	E170	A	70,10	77,60	87,60
2008-03-04	JS32	A	71,80	77,80	85,40
2008-03-04	AT72	A	76,50	81,80	90,10
2008-03-04	E145	A	65,00	67,20	75,40
2008-03-04	E145	A	72,80	76,90	86,10
2008-03-04	E145	A	71,50	75,70	88,30
2008-03-04	LJ40	A	72,70	78,80	87,00
2008-03-04	B733	A	77,70	86,00	93,30
2008-03-04	AT72	A	72,50	79,70	88,90
2008-03-04	AT72	A	67,20	70,00	81,00
2008-03-04	E170	A	73,70	79,00	87,30
2008-03-04	A319	A	75,80	82,40	90,40
2008-03-04	A319	A	64,90	67,10	75,30
2008-03-04	E170	A	72,20	76,40	85,20
2008-03-04	E145	A	69,50	71,40	80,30
2008-03-04	A320	A	66,10	68,20	77,20
2008-03-04	A320	A	72,60	76,90	86,90
2008-03-04	B737	A	64,70	66,60	77,30
2008-03-04	B737	A	76,80	82,90	90,90
2008-03-04	B737	A	65,70	67,80	78,00
2008-03-04	AT72	A	72,40	81,90	89,90
2008-03-04	C525	A	67,10	69,60	84,90
2008-03-04	C525	A	69,80	73,00	82,40

2008-03-04	B735	A	75,00	85,10	92,80
2008-03-04	YK40	A	73,20	82,50	91,00
2008-03-04	E145	A	70,70	76,40	85,80
2008-03-04	AT72	A	72,10	80,30	89,50
2008-03-04	B735	A	75,00	84,80	92,80
2008-03-04	C25A	A	75,80	84,50	90,30
2008-03-04	C25A	A	66,80	70,80	81,50
2008-03-04	E170	A	72,10	78,50	89,60
2008-03-04	A319	A	75,50	80,20	89,10
2008-03-04	A319	A	66,80	70,10	77,20
2008-03-04	AT45	A	75,00	79,70	88,20
2008-03-04	B735	A	75,30	83,00	90,10
2008-03-04	AT72	A	76,00	82,00	90,50
2008-03-04	A320	A	77,10	84,30	91,90
2008-03-04	E170	A	72,20	76,40	85,90
2008-03-06	E170	A	74,40	80,20	88,00
2008-03-06	E170	A	73,30	78,30	91,10
2008-03-06	E170	A	68,30	68,90	73,00
2008-03-06	AT72	A	74,50	79,70	92,30
2008-03-06	B735	A	79,30	84,80	97,10
2008-03-06	E145	A	68,90	73,70	84,30
2008-03-06	E145	A	81,30	85,30	99,10
2008-03-06	E170	A	74,10	78,30	84,50
2008-03-06	E170	A	74,10	79,60	88,50
2008-03-06	E170	A	70,60	75,80	84,40
2008-03-06	YK40	A	73,90	81,20	91,70
2008-03-06	AT72	A	76,50	82,60	94,30
2008-03-06	AT72	A	76,30	83,20	94,10
2008-03-06	AT43	A	72,10	78,00	89,90
2008-03-06	B734	A	69,70	72,00	69,70
2008-03-06	RJ1H	A	68,90	73,10	80,40
2008-03-06	E170	A	72,70	77,20	90,50
2008-03-06	E170	A	71,40	77,10	85,00
2008-03-06	CRJ2	A	78,50	83,50	96,30
2008-03-06	B735	A	75,30	83,10	93,10
2008-03-06	B735	A	76,60	81,60	94,40
2008-03-06	AT45	A	76,60	82,10	94,40
2008-03-06	AT45	A	73,00	80,30	90,80
2008-03-06	B733	A	74,60	84,60	92,30
2008-03-06	B733	A	66,90	74,80	79,50
2008-03-06	E170	A	75,90	80,60	93,70
2008-03-06	B735	A	74,80	83,30	92,60
2008-03-06	B752	A	76,50	82,60	94,30
2008-03-06	DH8D	A	78,30	84,30	96,10
2008-03-06	F2TH	A	77,30	82,90	95,10
2008-03-06	F2TH	A	74,80	81,70	92,60
2008-03-06	JS32	A	78,80	84,10	96,60
2008-03-06	JS32	A	74,20	77,90	89,10
2008-03-06	E170	A	72,00	77,60	86,00
2008-03-06	E170	A	69,10	71,60	79,90
2008-03-06	E145	A	68,10	71,60	81,50
2008-03-06	E145	A	70,20	74,00	81,90
2008-03-06	DH8D	A	75,50	81,50	91,60
2008-03-06	E145	A	71,90	79,90	89,70
2008-03-06	AT72	A	77,10	83,40	94,90
2008-03-06	A320	A	76,00	81,50	93,80

2008-03-06	AT45	A	66,60	71,70	79,70
2008-03-06	AT45	A	70,40	76,60	86,40
2008-03-06	E170	A	73,30	78,40	91,10
2008-03-06	E170	A	67,50	70,00	78,70
2008-03-06	AT72	A	78,40	81,90	96,20
2008-03-06	E170	A	73,00	77,70	90,80
2008-03-06	E170	A	70,70	78,30	88,10
2008-03-06	AT45	A	74,20	79,60	92,00
2008-03-06	AT72	A	72,10	77,60	89,90
2008-03-06	E170	A	73,40	82,60	91,10
2008-03-07	B737	D	64,70	68,30	76,70
2008-03-10	E170	D	68,60	73,60	84,10
2008-03-10	E170	D	72,20	77,20	87,00
2008-03-10	E170	D	67,10	70,60	81,40
2008-03-11	E170	D	66,40	67,70	78,70
2008-03-11	E170	A	74,10	79,10	87,70
2008-03-12	SF34	D	68,20	71,60	83,10
2008-03-12	DH8D	A	70,40	73,40	84,70
2008-03-12	B735	D	68,90	73,60	85,40
2008-03-12	AT45	D	71,30	77,80	89,00
2008-03-12	T154	D	72,60	76,80	90,40
2008-03-12	A320	D	69,10	72,20	82,90
2008-03-13	E170	A	77,20	81,30	95,00
2008-03-13	E170	A	68,10	72,20	83,20
2008-03-13	JS32	A	73,30	82,40	91,00
2008-03-13	JS32	A	81,20	87,80	99,00
2008-03-13	AT72	A	74,70	79,50	88,10
2008-03-13	E170	A	78,70	85,40	96,40
2008-03-13	E170	A	76,30	81,40	94,10
2008-03-13	B735	A	76,80	86,00	94,50
2008-03-13	B735	A	72,20	79,40	87,80
2008-03-13	E145	A	80,30	87,50	98,10
2008-03-13	E145	A	78,90	86,10	96,70
2008-03-13	E145	A	80,00	86,40	97,80
2008-03-13	B752	A	80,40	87,20	98,20
2008-03-13	AT43	A	77,50	83,60	95,20
2008-03-13	AT72	A	80,20	87,10	98,00
2008-03-13	AT72	A	80,50	86,00	98,20
2008-03-13	B462	A	73,30	81,70	91,10
2008-03-13	B734	A	80,80	86,30	98,60
2008-03-13	B734	A	78,80	85,70	96,60
2008-03-13	RJ85	A	74,40	81,90	92,20
2008-03-13	RJ85	A	65,90	69,50	72,90
2008-03-13	RJ85	A	76,50	83,30	94,30
2008-03-13	C25A	A	72,30	78,40	90,10
2008-03-13	C680	A	78,40	84,30	96,10
2008-03-13	C680	A	81,70	86,70	99,50
2008-03-13	B763	A	83,40	89,20	101,20
2008-03-13	B763	A	77,90	89,90	95,60
2008-03-13	C56X	A	79,60	83,20	95,50
2008-03-13	C56X	A	74,50	77,40	86,80
2008-03-13	RJ85	A	74,20	79,20	92,00
2008-03-13	B738	A	78,40	84,70	96,20
2008-03-13	AT72	A	75,30	81,80	93,00
2008-03-13	CRJ2	A	83,00	87,90	100,80
2008-03-13	F100	A	75,90	81,50	93,70

2008-03-13	F100	A	74,60	82,00	90,20
2008-03-13	JS32	A	73,10	78,00	90,80
2008-03-13	JS32	A	68,60	72,70	77,60
2008-03-13	B735	A	77,90	86,00	95,60
2008-03-13	C550	A	80,20	84,50	98,00
2008-03-13	C550	A	75,40	80,60	93,20
2008-03-13	BE20	A	76,60	82,60	94,40
2008-03-13	B763	A	76,20	85,00	94,00
2008-03-13	B763	A	77,80	86,90	92,40
2008-03-13	E145	A	76,20	81,10	93,90
2008-03-13	AT72	A	74,50	81,60	92,30
2008-03-13	AT72	A	73,30	80,30	84,10
2008-03-13	AT72	A	70,10	72,40	80,10
2008-03-13	E170	A	78,50	83,30	96,30
2008-03-13	E145	A	82,50	89,30	100,30
2008-03-13	B733	A	82,00	87,00	99,80
2008-03-13	B733	A	80,80	87,10	98,60
2008-03-13	E170	A	77,40	82,40	95,20
2008-03-13	B735	A	75,20	85,50	92,80
2008-03-13	E145	A	69,30	75,50	87,00
2008-03-13	E170	A	74,90	80,00	88,40
2008-03-13	E170	A	72,50	78,50	89,40
2008-03-13	AT72	A	65,30	67,90	75,70
2008-03-13	AT72	A	68,50	73,80	86,00
2008-03-13	B734	A	79,80	88,70	94,30
2008-03-13	A320	A	74,50	79,00	92,20
2008-03-13	A320	A	68,10	71,60	79,20
2008-03-13	E170	A	75,70	80,20	93,50
2008-03-13	DH8D	A	82,40	88,90	100,10
2008-03-13	B737	A	74,10	80,20	89,90
2008-03-13	AT72	A	71,30	79,20	89,10
2008-03-13	AT72	A	76,50	81,70	94,30
2008-03-13	B735	A	78,00	86,40	95,70
2008-03-13	JS32	A	70,00	75,30	86,40
2008-03-13	E170	A	76,20	81,10	92,50
2008-03-13	E170	A	70,50	74,70	88,30
2008-03-13	AT72	A	71,90	78,00	89,70
2008-03-13	AT72	A	75,90	82,70	93,70
2008-03-13	E170	A	65,80	69,00	78,10
2008-03-13	E170	A	72,20	78,90	90,00
2008-03-13	E170	A	69,40	73,50	82,60
2008-03-13	E170	A	75,50	81,00	93,20
2008-03-13	F100	A	75,60	83,30	93,40
2008-03-13	B734	A	77,90	85,80	93,30
2008-03-13	B734	A	66,70	70,60	76,70
2008-03-13	H25A	A	74,80	79,80	86,90
2008-03-13	RJ85	A	76,20	83,40	91,10
2008-03-13	B462	A	71,80	79,10	89,20
2008-03-13	A320	A	75,60	85,10	93,30
2008-03-13	AT72	A	72,40	75,80	87,10
2008-03-13	B733	A	77,10	86,30	94,70
2008-03-13	C295	A	78,90	85,20	96,60
2008-03-13	B735	A	79,00	89,90	96,80
2008-03-13	B735	A	70,40	73,90	79,90
2008-03-13	A320	A	73,50	82,00	91,30
2008-03-13	A319	A	75,60	84,80	93,30

2008-03-13	A319	A	65,30	66,50	71,40
2008-03-13	AT72	A	72,50	80,80	90,30
2008-03-13	JS32	A	72,20	77,90	85,60
2008-03-13	JS32	A	71,40	77,00	87,20
2008-03-13	E170	A	76,10	82,50	91,20
2008-03-13	AT72	A	74,30	81,20	91,80
2008-03-13	E170	A	74,90	81,10	92,60
2008-03-13	JS32	A	69,40	73,00	84,10
2008-03-13	E170	A	74,20	80,70	90,00
2008-03-13	PC12	A	71,50	73,80	83,60
2008-03-13	PC12	A	72,20	76,70	87,50
2008-03-13	A319	A	75,00	82,60	91,90
2008-03-13	MD11	A	70,80	79,90	88,60
2008-03-13	MD11	A	83,70	90,30	99,30
2008-03-13	B735	A	75,60	84,60	92,50
2008-03-13	B735	A	75,80	85,10	93,60
2008-03-13	E170	A	73,90	80,90	91,70
2008-03-13	E170	A	70,70	74,80	79,20
2008-03-13	E170	A	71,60	75,00	83,10
2008-03-13	E175	A	76,00	85,20	93,70
2008-03-13	E175	A	66,30	67,60	66,30
2008-03-13	B736	A	73,10	81,20	90,90
2008-03-13	B736	A	75,30	85,10	92,40
2008-03-13	F100	A	70,30	75,90	88,10
2008-03-13	F100	A	76,30	82,80	92,30
2008-03-13	F70	A	75,00	84,70	92,80
2008-03-13	F70	A	70,30	74,00	83,90
2008-03-13	SF34	A	73,00	80,90	89,60
2008-03-13	AT72	A	68,40	71,90	82,00
2008-03-13	AT72	A	74,40	81,50	91,80
2008-03-13	DH8D	A	73,50	79,10	91,30
2008-03-13	DH8D	A	71,40	74,40	77,40
2008-03-13	A319	A	78,00	83,80	95,80
2008-03-13	B738	A	75,90	83,90	93,70
2008-03-13	B738	A	73,00	83,50	87,20
2008-03-13	L410	A	70,70	74,30	88,30
2008-03-13	CRJ2	A	69,80	75,40	87,30
2008-03-13	CRJ2	A	73,80	79,00	88,60
2008-03-13	B733	A	71,90	80,50	89,70
2008-03-13	B733	A	77,90	86,40	93,60
2008-03-13	AT72	A	73,70	78,50	91,50
2008-03-13	AT72	A	73,20	79,20	90,80
2008-03-13	SF34	A	74,00	79,40	86,50
2008-03-13	SF34	A	72,70	76,40	90,50
2008-03-13	AT45	A	71,30	78,60	88,80
2008-03-13	B735	A	72,10	81,60	89,90
2008-03-13	B735	A	80,00	88,20	93,60
2008-03-13	C550	A	71,50	74,80	81,90
2008-03-13	C550	A	71,00	77,40	86,30
2008-03-13	AT45	A	69,00	72,90	83,10
2008-03-13	AT45	A	72,70	77,30	90,20
2008-03-13	E145	A	71,80	76,40	89,10
2008-03-13	E170	A	67,20	69,80	77,20
2008-03-13	E170	A	73,40	80,00	91,20
2008-03-13	E170	A	73,80	80,70	91,60
2008-03-13	E170	A	66,40	70,30	80,00

2008-03-13	E170	A	73,70	78,80	91,50
2008-03-13	B752	A	78,00	85,60	95,30
2008-03-13	E170	A	75,50	79,90	93,20
2008-03-13	E170	A	69,20	70,20	72,20
2008-03-13	E170	A	73,40	78,50	91,10
2008-03-13	C25A	A	73,50	83,30	91,30
2008-03-13	C25A	A	72,90	80,30	90,70
2008-03-13	B733	A	78,60	86,80	96,40
2008-03-13	B733	A	75,60	86,90	91,20
2008-03-13	E170	A	75,20	79,70	92,80
2008-03-13	E170	A	74,90	81,00	92,60
2008-03-14	A320	D	68,50	75,20	86,30
2008-03-14	E170	D	72,80	77,70	90,60
2008-03-14	E170	D	65,20	65,80	65,20
2008-03-16	E170	D	68,00	70,80	81,40
2008-03-16	E170	D	65,10	66,30	77,60
2008-03-18	E170	D	70,50	75,00	84,50
2008-03-18	E170	D	68,40	74,10	85,80
2008-03-18	E170	D	74,30	79,70	92,10
2008-03-18	YK40	A	70,30	72,50	80,80
2008-03-18	YK40	A	81,30	90,50	95,90
2008-03-18	AT45	A	75,90	80,90	89,60
2008-03-18	RJ85	A	72,90	81,30	90,50
2008-03-18	B462	A	74,20	80,30	91,90
2008-03-18	A320	A	72,00	79,30	89,70
2008-03-18	AT72	A	76,20	81,50	94,00
2008-03-18	H25B	A	76,00	87,90	93,80
2008-03-18	E170	D	67,10	68,70	78,20
2008-03-18	A320	A	70,70	76,10	88,50
2008-03-18	CL30	A	73,10	82,40	89,30
2008-03-18	B733	A	78,00	87,10	94,00
2008-03-18	E145	A	68,70	71,60	82,10
2008-03-18	F2TH	A	69,60	77,20	86,50
2008-03-18	B737	A	72,60	78,40	88,00
2008-03-18	E145	A	71,90	78,20	86,60
2008-03-18	C25B	A	69,20	74,40	84,00
2008-03-18	E170	A	74,40	80,70	89,50
2008-03-18	E170	A	74,40	80,00	88,40
2008-03-20	AT72	A	72,40	76,80	85,60
2008-03-20	B735	A	77,30	83,30	90,50
2008-03-21	A319	A	75,20	81,10	90,80
2008-03-21	E170	A	66,70	68,90	80,60
2008-03-21	E170	A	67,20	68,90	81,00
2008-03-21	MD82	D	66,10	68,50	79,70
2008-03-21	AT45	D	65,90	67,50	78,20
2008-03-21	P180	D	65,60	68,20	78,10
2008-03-21	E170	D	67,00	72,30	81,10
2008-03-21	E170	D	64,90	66,30	76,00
2008-03-22	E190	D	67,20	70,20	79,50
2008-03-25	E170	D	69,80	76,40	87,60
2008-03-26	AT45	A	65,20	65,90	65,20
2008-03-26	AT45	A	72,90	80,40	89,20
				Średnia L_{AE}	92,32
				Odchylenie stand. σ	7,02
				Przedział	0,59

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

L_{Aeq} , LT = 54,54 dB

Pora nocy

Data	samolot	operacja	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{AE}
2008-03-01	E145	A	75,10	82,00	95,90
2008-03-01	A319	A	74,20	81,20	93,90
2008-03-01	A319	A	64,80	67,40	73,20
2008-03-01	B733	A	78,20	87,50	99,00
2008-03-01	B733	A	77,10	86,30	97,90
2008-03-01	B735	A	75,30	86,10	93,90
2008-03-02	AT43	A	79,00	83,80	94,60
2008-03-02	AT43	A	69,60	74,30	80,40
2008-03-09	E170	D	66,00	66,70	76,70
2008-03-10	AN26	A	63,90	65,20	71,70
2008-03-13	AN26	A	76,00	83,90	96,80
2008-03-13	AT72	A	78,10	84,40	98,90
2008-03-13	AN26	A	73,40	83,70	93,50
2008-03-13	B733	A	77,60	85,00	98,40
2008-03-13	B733	A	65,40	66,20	70,10
2008-03-13	A319	A	75,70	82,70	96,20
2008-03-13	A320	A	76,50	84,60	97,20
2008-03-13	A320	A	75,50	81,80	96,30
2008-03-13	B735	A	74,70	79,20	85,50
2008-03-13	A320	A	78,10	84,70	96,00
2008-03-13	SF34	A	77,00	85,00	97,80
2008-03-13	E170	A	77,30	83,50	98,10
2008-03-13	E170	A	76,50	83,10	97,30
2008-03-13	A320	A	76,50	82,00	97,20
2008-03-13	E145	A	72,60	80,10	91,60
2008-03-14	B733	A	74,00	84,00	93,20
2008-03-19	SF34	D	67,70	68,90	78,10
				Średnia L_{AE}	95,34
				Odchylenie stand. σ	10,28
				Przedział ufności Δ	3,88

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

L_{Aeq} , LT = 50,15 dB