

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/684,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-19-07.html>
05.05.2024, 16:43

Strona znajduje się w archiwum.

19.07.2012

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 19. 07. 2012 r. w sprawie utrzymującego się spadku stężeń tlenu rozpuszczonego w wodach rzeki Beniaminówka

W ubiegłym tygodniu podczas wyjazdów monitoringowych badań wód powierzchniowych stwierdzono niskie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie (poniżej 4 mg O₂/l) w wielu przekrojach pomiarowych na rzekach: Beniaminówka, Wilga, Liwiec, Jagodzianka.

W kolejnych dniach korzystniejsze warunki pogodowe, w szczególności niższe temperatury powietrza, wpłynęły na poprawę natlenienia wód.

W dalszym ciągu niskie stężenie tlenu występuje na rzece Beniaminówka. Badania wykonane w dniach 17 lipca 2012 r. i 19 lipca 2012 r. w przekroju kontrolno - pomiarowym Łąki Radzywińskie, zlokalizowanym poniżej Radzymina, wykazują stężenia tlenu odpowiednio 2,21 mg O₂/l i 1,35 mg O₂/l.

Sytuację dodatkowo utrudniła awaria, zaistniała w dniu 13 lipca 2012 r. na Stacji Paliw w Radzyminie, podczas której do rzeki przedostał się olej napędowy w ilości około 200 litrów. Podjęte przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie działania, w szczególności zapory ustawione na rzece, ograniczyły rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia. Właściciel Stacji Paliw zlecił oczyszczenie rowu i rzeki firmie specjalistycznej, zajmującej się tego typu działalnością.

Rzeka znajduje się pod stałą obserwacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W chwili obecnej nie zaobserwowano obecności substancji ropopochodnych na powierzchni wody poniżej miasta Radzymin. Nie stwierdzono śnięcia ryb, nie wpłynęły także do Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim zgłoszenia w tej sprawie.

[Następny Strona](#)

