

# Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/725,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-13-li.html>  
07.05.2024, 07:54

Strona znajduje się w archiwum.

14.11.2012

## KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zdarzenia na terenie sortowni odpadów komunalnych BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, w dniu 9 listopada 2012 r.

Około godziny 22<sup>00</sup> . w piątek, 9 listopada 2012 r., z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie wpłynęła do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie informacja o uwolnieniu się nieznannej substancji w formie gazowej na terenie Firmy BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz, w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249. Jak ustalili inspektorzy WIOŚ, awaria miała miejsce w godz. 20<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup> na linii sortowania kolorowych opakowań PET. Podczas segregowania tych odpadów jedna z pracownic zgłosiła kierownikowi zmiany, między innymi że wyczuwa nieprzyjemny, nieokreślony zapach.

Na miejsce przybyły JRG-6 PSP, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Siedmiu poszkodowanych pracowników, którzy zgłosili objawy, zostało przewiezionych na Oddziały SOR. Jednostki PSP zabezpieczyły teren zdarzenia i w pierwszych chwilach stwierdziły obecność w powietrzu bliżej nie określonej substancji o właściwościach chemicznych. Następnym wykonany przez JRG-6 pomiar nie wykazał obecności substancji niebezpiecznej w miejscu zdarzenia. W wyniku prowadzonych dalszych działań ratowniczych, partię odpadów (ok. 4 m<sup>3</sup>), z których mogła nastąpić emisja substancji niebezpiecznej, ładownikami wywieziono na zewnątrz sortowni, a następnie zabezpieczono. Ponownie JRG-6 wykonała pomiar stężenia substancji w powietrzu - pomiar nie wykazał obecności w tym miejscu substancji wykrytej w sortowni odpadów. W wywiezionej na zewnątrz partii odpadów po oględzinach nie znaleziono opakowania pozwalającego zidentyfikować rodzaj uwolnionej substancji, która mogła być przyczyną objawów stwierdzonych u poszkodowanych pracowników. Do godzin porannych w dniu 10 listopada 2012 r. wszyscy poszkodowani opuścili Oddziały SOR.

Zaistniałe zdarzenie miało charakter jednorazowej, krótkotrwałej emisji wewnątrz hali sortowni. W związku z tym nie było żadnych zagrożeń dla środowiska. Jednak zaistniała sytuacja kolejny raz

potwierdza, jak ważne jest przestrzeganie przez mieszkańców elementarnych zasad postępowania z odpadami.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina:

- obowiązkiem każdego mieszkańca jest selektywne gromadzenie wytworzonych odpadów komunalnych,
- w strumieniu odpadów komunalnych nie mogą znaleźć się odpady niebezpieczne: chemikalia, resztki farb, lakierów czy rozpuszczalników, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- obowiązkiem gminy jest zapewnienie warunków do selektywnego zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych.

[Następny Strona](#)