

## WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

### DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

**Nazwa obiektu:** Punkt pomiarowy nr 1 „Zaluski”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01.09.2006

koniec: 30.09.2006

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Szyszkowa

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 10' 31,7”

Długość geograficzna: E 20° 55' 57,2”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 5

#### Szkic sytuacyjny:



#### Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe:

#### Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Larson Davis; LD 870

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4184

Obecnie stosowane przyrządy pomiarowe nie posiadają świadectwa legalizacji, do czasu uzyskania wymaganych świadectw, zgodnie z zaleceniami GUM przyrządy są okresowo wzorcowane.

Oznaczenia:

D- oznacza operację startu samolotu

A- oznacza operację lądowania samolotu

### Pora dnia

Data	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
09-01-2006	AT45	D	72.6	75.5	84.0
09-01-2006	AT45	D	70.6	72.4	81.2
09-01-2006	L410	D	77.2	81.2	89.3
09-01-2006	B733	D	77.3	82.9	93.3
09-01-2006	A320	D	77.4	82.0	91.4
09-01-2006	B734	D	77.1	82.5	92.3
09-01-2006	B734	D	76.4	82.6	91.9
09-01-2006	E145	D	70.8	73.0	81.9
09-01-2006	E145	D	73.6	77.5	86.8
09-01-2006	B733	D	78.2	83.3	92.7
09-01-2006	B734	D	77.3	82.9	91.6
09-01-2006	B733	D	77.9	83.2	92.2
09-01-2006	B734	D	78.8	84.0	92.6
09-01-2006	E145	D	72.6	74.8	83.0
09-01-2006	B733	D	78.5	84.1	93.6
09-01-2006	MD82	D	84.1	90.4	99.7
09-01-2006	A320	D	78.9	82.9	93.2
09-01-2006	B735	D	77.0	80.9	90.7
09-01-2006	AT45	D	70.5	71.8	81.1
09-01-2006	AT72	D	72.4	75.7	84.3
09-01-2006	A319	D	75.6	79.1	89.9
09-01-2006	B734	D	80.2	86.3	94.1
09-01-2006	AT72	D	69.7	70.8	82.5
09-01-2006	E145	D	72.1	75.1	83.6
09-01-2006	E145	D	75.2	76.9	85.7
09-01-2006	E145	D	74.4	78.1	86.0
09-01-2006	E170	D	76.4	82.3	92.1
09-01-2006	B735	D	74.7	81.4	91.4
09-01-2006	AT45	D	72.2	76.2	84.7
09-01-2006	E170	D	76.7	82.4	92.0
09-01-2006	B735	D	78.5	84.0	92.2
09-01-2006	A320	D	76.5	81.6	93.1
09-01-2006	A320	D	76.2	79.5	89.8
09-01-2006	AT72	D	72.4	76.3	86.0
09-01-2006	E170	D	76.9	82.7	92.6
09-01-2006	AN28	A	70.1	72.7	80.8
09-01-2006	AN28	A	73.4	76.7	85.7
09-01-2006	RJ85	D	77.0	82.0	89.9
09-01-2006	YK40	D	84.8	92.2	98.4
09-01-2006	AN26	D	85.1	92.8	99.2
09-01-2006	JS32	D	72.7	75.7	83.5
09-01-2006	CRJ2	D	71.1	72.8	82.9
09-01-2006	A320	D	80.5	85.4	94.4
09-01-2006	LJ60	D	73.2	77.7	86.8

09-01-2006	A320	D	78.8	83.2	93.2
09-01-2006	CRJ2	D	72.5	74.5	84.9
09-01-2006	AT72	D	72.4	76.6	85.3
09-01-2006	B733	D	79.4	85.1	93.3
09-01-2006	RJ1H	D	80.7	87.0	92.9
09-01-2006	AN28	D	70.6	72.6	82.2
09-01-2006	A320	D	75.0	78.6	89.3
09-01-2006	DH8D	D	71.2	73.0	84.1
09-01-2006	B737	D	76.4	80.2	90.5
09-01-2006	B735	D	74.6	80.1	89.5
09-01-2006	JS32	D	71.3	73.3	81.9
09-01-2006	E145	D	73.7	78.4	87.2
09-01-2006	E170	D	76.5	81.6	91.3
09-01-2006	B735	D	79.0	84.2	92.9
09-01-2006	C56X	D	71.3	72.6	82.1
09-01-2006	A319	D	76.1	80.7	91.2
09-01-2006	E170	D	76.0	80.3	90.4
09-01-2006	E170	D	75.0	78.8	89.5
09-01-2006	E145	D	74.3	78.9	88.2
09-01-2006	YK40	D	84.3	90.2	97.4
09-01-2006	T154	D	83.4	89.6	98.3
09-01-2006	RJ85	D	73.7	77.7	87.6
09-01-2006	B735	D	77.5	82.8	91.0
09-01-2006	A320	D	76.9	80.0	90.7
09-01-2006	E145	D	71.3	73.5	81.6
09-01-2006	AT72	D	75.3	79.4	86.2
09-01-2006	E145	D	74.0	77.8	86.0
09-01-2006	P180	D	76.9	81.3	90.3
09-01-2006	A320	D	77.8	82.8	91.7
09-01-2006	B734	D	78.3	83.6	92.0
09-01-2006	B735	D	75.2	80.4	88.7
09-01-2006	AT72	D	73.1	77.4	86.5
09-01-2006	A319	D	76.9	80.6	91.5
09-01-2006	AT72	A	74.3	79.9	86.4
09-01-2006	A319	D	76.0	80.0	91.3
09-01-2006	C550	D	71.2	72.9	82.1
09-01-2006	AT72	D	73.6	76.5	84.2
09-01-2006	B734	D	80.8	86.5	94.7
09-01-2006	A320	D	78.4	83.7	92.6
09-01-2006	B752	D	79.0	83.6	92.7
09-01-2006	B735	D	78.3	83.4	91.7
09-01-2006	B734	D	78.2	83.8	92.6
09-01-2006	A320	D	76.0	78.9	89.9
09-01-2006	A320	D	77.2	81.5	92.1
09-01-2006	E170	D	78.6	82.9	92.8
09-01-2006	A319	D	78.7	83.3	92.6
09-01-2006	RJ85	D	76.9	81.5	90.7
09-01-2006	AT72	D	74.2	77.8	85.8
09-01-2006	JS32	D	71.6	74.9	83.0
09-01-2006	AN28	D	70.4	72.8	81.2
09-01-2006	AN28	D	72.3	74.0	83.0
09-01-2006	E170	D	75.6	79.8	91.0

09-01-2006	B735	D	78.3	83.4	92.2
09-01-2006	B735	D	73.6	77.5	84.8
09-01-2006	MD82	D	85.7	93.6	101.5
09-01-2006	BE9L	D	70.9	72.4	81.3
09-01-2006	E170	D	78.1	82.7	92.4
09-01-2006	AT45	D	72.3	76.4	85.8
09-01-2006	B738	D	80.2	86.0	94.1
09-01-2006	A319	D	75.3	79.2	89.4
09-01-2006	E145	D	73.7	77.4	85.4
09-01-2006	E170	D	76.9	82.1	91.3
09-01-2006	A320	D	77.6	80.9	91.6
09-01-2006	FA50	D	77.1	82.5	93.4
09-01-2006	AT45	D	71.4	74.3	82.0
09-01-2006	AT45	D	75.3	78.9	86.3
09-01-2006	B734	D	80.8	86.4	94.8
09-01-2006	AT45	D	74.0	77.5	86.5
09-01-2006	A319	D	77.5	83.8	92.6
09-01-2006	B734	D	80.8	86.6	94.2
09-01-2006	B738	D	79.6	84.4	94.2
09-01-2006	RJ1H	D	79.3	85.3	92.5
09-01-2006	E170	D	75.4	79.0	90.0
09-01-2006	B733	D	77.9	82.8	92.3
09-01-2006	B734	D	79.4	85.6	93.9
09-01-2006	AT72	D	73.4	77.9	85.9
09-01-2006	BE40	D	74.8	77.9	87.5
09-01-2006	B734	D	81.4	87.4	95.8
09-01-2006	E145	D	74.2	77.3	85.3
09-01-2006	AN28	D	70.8	71.8	81.8
09-01-2006	B735	D	79.1	84.3	93.1
09-01-2006	LJ60	D	75.4	79.2	88.0
09-01-2006	E145	D	74.2	78.1	86.7
09-01-2006	E170	D	76.1	80.6	90.8
09-01-2006	CRJ2	D	70.8	72.6	81.7
09-01-2006	B734	D	79.3	84.7	93.4
09-01-2006	DH8D	D	73.2	77.1	85.9
09-01-2006	E145	D	74.4	78.9	86.5
09-01-2006	E170	D	75.5	80.6	90.5
09-01-2006	CRJ7	D	75.9	78.5	90.4
09-01-2006	B735	D	78.3	83.0	91.6
09-01-2006	P180	D	77.1	82.0	91.2
09-01-2006	AT72	D	73.8	76.5	85.1
09-01-2006	A319	D	77.1	81.2	91.0
09-01-2006	E170	D	76.4	81.0	91.1
09-01-2006	E145	D	72.3	74.8	84.0
09-01-2006	E170	D	77.0	82.5	92.1
09-01-2006	JS32	D	71.9	74.6	82.6
09-01-2006	AT72	D	73.5	76.1	84.4
09-01-2006	E170	D	77.4	81.8	91.9
09-01-2006	C295	D	71.7	74.6	84.0
09-01-2006	AN26	D	81.5	87.1	95.4
09-01-2006	GLF4	D	74.8	78.3	86.4
09-01-2006	F50	D	73.7	77.3	84.7

09-01-2006	E170	D	75.6	80.7	90.7
09-01-2006	E170	D	75.6	79.5	90.0
09-01-2006	RJ1H	D	77.1	82.0	90.7
09-01-2006	AT45	D	72.4	74.3	82.9
09-01-2006	AN28	D	73.9	76.7	84.0
09-01-2006	AT45	D	72.5	74.5	82.9
09-01-2006	B738	D	79.9	85.9	94.3
09-01-2006	AT72	D	73.0	75.7	84.3
09-01-2006	AT45	D	74.0	77.3	84.8
09-01-2006	B763	D	72.1	75.9	82.2
09-01-2006	B735	D	75.6	79.8	89.3
09-01-2006	A320	D	79.7	84.5	93.6
09-01-2006	B762	D	71.1	76.5	81.6
09-01-2006	MD82	D	85.2	92.0	100.6
09-01-2006	AT72	D	74.5	77.9	85.4
09-01-2006	A319	D	76.2	80.9	92.0
09-01-2006	C25A	D	77.5	82.2	90.0
09-01-2006	E170	D	76.1	79.8	90.4
09-01-2006	B737	D	77.3	81.4	90.1
09-01-2006	B735	D	76.9	81.9	90.7
09-01-2006	A320	D	78.1	82.6	91.8
09-01-2006	B737	D	77.3	81.2	90.7
09-01-2006	P180	D	75.2	80.3	89.4
09-01-2006	E170	D	75.3	78.8	89.7
09-01-2006	E170	D	74.4	78.0	89.6
09-01-2006	B735	D	77.9	83.0	91.8
09-01-2006	B733	D	80.5	86.2	94.0
09-01-2006	A320	D	77.0	81.9	92.5
09-01-2006	AT72	D	75.0	80.0	88.3
09-01-2006	JS32	D	70.5	72.4	80.7
09-01-2006	F70	D	75.3	80.7	90.5
09-01-2006	CRJ2	D	71.8	73.4	83.9
09-01-2006	RJ1H	D	75.9	80.2	89.5
09-01-2006	E145	D	74.9	78.5	86.3
09-01-2006	B735	D	76.6	81.1	90.3
09-01-2006	E145	D	74.6	78.4	86.9
09-01-2006	B735	D	77.0	83.6	93.0
09-01-2006	AT72	D	71.9	74.4	82.6
09-01-2006	E145	D	72.8	75.5	84.3
09-01-2006	B752	D	74.1	78.3	90.5
09-01-2006	AT72	D	73.5	76.3	85.1
09-01-2006	AT45	D	72.5	75.0	84.7
09-01-2006	E170	D	78.0	82.2	91.9
09-01-2006	LJ60	D	72.2	74.9	83.2
09-01-2006	AT72	D	74.6	77.5	85.3
09-01-2006	DH8D	D	71.2	74.1	81.4
09-01-2006	E170	D	76.6	81.0	91.0
09-01-2006	B737	D	76.4	80.1	90.5
09-01-2006	B752	D	72.7	75.1	86.5
09-01-2006	AT72	D	73.5	76.1	84.5
09-01-2006	B734	D	82.6	88.9	96.1
09-02-2006	A320	D	78.5	82.7	91.9

09-02-2006	B733	D	78.9	84.6	92.8
09-02-2006	E170	D	78.1	83.8	93.0
09-02-2006	B738	D	81.0	86.2	94.7
09-02-2006	A320	D	77.3	81.6	91.9
09-02-2006	E170	D	76.8	83.1	92.7
09-02-2006	E145	D	74.1	77.3	85.3
09-02-2006	B735	D	78.8	84.2	92.6
09-02-2006	B733	D	77.7	82.8	91.9
09-02-2006	MD82	D	84.9	91.4	100.5
09-02-2006	E170	D	76.5	80.4	90.2
09-02-2006	E145	D	73.7	76.6	84.3
09-02-2006	AT72	D	73.2	74.5	83.3
09-02-2006	AT72	D	71.9	75.8	84.9
09-02-2006	A320	D	80.6	85.8	94.5
09-02-2006	A319	D	77.9	82.6	91.7
09-02-2006	E145	D	74.6	78.2	86.3
09-02-2006	AT72	D	72.8	75.3	83.8
09-02-2006	AT72	D	72.7	75.3	83.7
09-02-2006	E145	D	75.0	78.4	85.6
09-02-2006	E170	D	75.3	78.2	89.5
09-02-2006	E170	D	77.8	83.2	92.1
09-02-2006	B734	D	81.5	87.3	94.3
09-02-2006	E145	D	75.8	79.6	86.8
09-02-2006	AT45	D	73.3	76.1	83.7
09-02-2006	B735	D	79.2	85.7	92.7
09-02-2006	E170	D	75.0	78.9	89.7
09-02-2006	AT45	D	72.4	76.0	83.3
09-02-2006	AT72	D	71.9	74.0	82.3
09-02-2006	B734	D	80.6	86.3	93.8
09-02-2006	B752	D	80.9	86.7	93.9
09-02-2006	B733	D	82.6	88.9	95.9
09-02-2006	RJ85	D	78.2	82.9	90.6
09-02-2006	B734	D	83.9	90.4	97.0
09-02-2006	B752	D	81.2	86.6	93.6
09-02-2006	B738	D	78.9	84.1	92.8
09-02-2006	B733	D	78.3	84.6	92.6
09-02-2006	RJ1H	D	80.2	85.7	93.2
09-02-2006	B733	D	79.5	85.9	93.7
09-02-2006	A320	D	76.8	83.2	90.4
09-02-2006	B735	D	77.2	81.3	89.7
09-02-2006	DH8D	D	71.5	73.4	82.0
09-02-2006	B735	D	79.5	85.3	93.2
09-02-2006	E145	D	74.3	77.6	84.9
09-02-2006	E145	D	76.1	79.9	87.1
09-02-2006	AT72	D	72.2	75.1	82.5
09-02-2006	B735	D	77.7	81.8	91.1
09-02-2006	B734	D	83.4	89.7	96.1
09-02-2006	A320	D	76.4	79.9	91.7
09-02-2006	E170	D	76.3	81.3	91.0
09-02-2006	E170	D	78.0	83.1	91.4
09-02-2006	AT72	D	72.5	74.8	82.7
09-02-2006	T154	D	85.0	90.9	99.3

09-02-2006	E170	D	80.6	86.4	94.0
09-02-2006	E145	D	75.8	79.7	86.8
09-02-2006	E145	D	73.9	77.0	85.0
09-02-2006	B734	D	82.5	88.8	96.1
09-02-2006	E170	D	77.3	81.6	90.5
09-02-2006	A319	D	78.1	82.5	92.1
09-02-2006	E170	D	78.3	83.8	92.3
09-02-2006	A320	D	79.5	84.6	92.8
09-02-2006	B738	D	80.6	85.5	93.7
09-02-2006	E170	D	76.7	80.9	90.2
09-02-2006	B733	D	80.6	87.0	94.4
09-02-2006	A320	D	78.1	82.7	91.9
09-02-2006	A319	D	78.7	83.1	93.0
09-02-2006	MD82	D	86.4	93.4	100.9
09-02-2006	B735	D	79.6	85.0	92.5
09-02-2006	B735	D	78.4	83.7	91.6
09-02-2006	AT45	D	73.9	78.4	85.9
09-02-2006	B735	D	78.3	82.6	91.1
09-02-2006	E170	D	77.9	84.2	91.5
09-02-2006	E145	D	75.4	78.9	86.3
09-02-2006	E145	D	74.0	77.2	84.8
09-02-2006	E170	D	77.1	81.1	90.3
09-02-2006	E170	D	77.2	82.8	91.8
09-02-2006	C56X	D	70.8	72.7	81.4
09-02-2006	AT45	D	73.3	76.3	83.7
09-02-2006	B733	D	78.9	84.2	92.2
09-02-2006	RJ1H	D	81.4	86.9	93.1
09-02-2006	B735	D	79.5	85.2	92.4
09-02-2006	B734	D	81.9	87.9	95.3
09-02-2006	B737	D	77.6	82.4	91.1
09-02-2006	B735	D	78.6	84.1	91.9
09-02-2006	E145	D	74.6	77.7	85.1
09-02-2006	JS32	D	71.5	75.3	82.5
09-02-2006	E145	D	74.9	78.2	85.1
09-02-2006	B734	D	80.7	86.9	93.8
09-02-2006	B735	D	79.1	84.4	92.0
09-02-2006	AT72	D	74.7	77.9	85.3
09-02-2006	A320	D	75.7	79.8	89.9
09-02-2006	B752	D	81.4	86.9	93.7
09-02-2006	E170	D	74.9	79.0	88.6
09-02-2006	E145	D	73.3	75.7	83.9
09-02-2006	DH8D	D	72.3	75.0	83.1
09-02-2006	CRJ7	D	76.1	79.7	89.5
09-02-2006	E145	D	73.5	76.6	84.4
09-02-2006	A319	D	77.6	81.4	90.4
09-02-2006	E170	D	75.1	78.8	88.6
09-02-2006	E170	D	77.1	82.0	91.1
09-02-2006	E170	D	73.8	76.9	86.9
09-02-2006	RJ85	D	78.2	82.6	90.1
09-02-2006	E145	D	74.7	78.0	85.3
09-02-2006	E170	D	75.3	79.1	88.6
09-02-2006	MD82	D	85.6	92.4	100.5

09-02-2006	A320	D	77.6	81.5	88.4
09-02-2006	B734	D	82.4	88.5	95.3
09-02-2006	E170	D	76.7	81.0	90.4
09-02-2006	B735	D	80.2	85.8	92.6
09-02-2006	A320	D	78.2	82.8	92.1
09-02-2006	MD83	D	89.0	95.9	102.4
09-02-2006	E145	D	76.1	79.8	86.7
09-02-2006	B735	D	79.3	84.4	92.1
09-02-2006	A320	D	77.9	82.3	91.6
09-02-2006	AT72	D	74.8	77.3	84.9
09-02-2006	RJ1H	D	75.9	79.8	88.3
09-02-2006	CRJ2	D	71.5	72.9	82.3
09-02-2006	B733	D	82.5	89.4	96.1
09-02-2006	E170	D	77.6	81.8	91.0
09-02-2006	A320	D	77.5	80.7	90.8
09-02-2006	AT45	D	73.6	76.7	84.4
09-02-2006	AT72	D	73.0	75.5	83.6
09-02-2006	E170	D	80.5	85.5	93.6
09-02-2006	B734	D	83.5	89.8	96.1
09-02-2006	E145	D	75.9	79.6	86.5
09-02-2006	B742	D	89.2	98.1	104.4
09-02-2006	E170	D	80.5	85.7	93.1
09-02-2006	B772	D	80.3	85.2	94.0
09-03-2006	B733	D	81.3	86.9	94.9
09-03-2006	B735	D	76.9	81.9	89.9
09-03-2006	A320	D	77.2	81.6	90.9
09-03-2006	B734	D	82.2	87.9	95.7
09-03-2006	A320	D	78.0	82.2	92.4
09-03-2006	B734	D	81.4	88.1	94.9
09-03-2006	B733	D	80.8	86.4	94.4
09-03-2006	MD82	D	83.4	89.6	98.7
09-03-2006	E145	D	72.3	74.6	82.7
09-03-2006	T154	A	85.8	95.7	100.1
09-03-2006	FA50	A	81.5	88.4	92.8
09-03-2006	A320	A	82.6	89.4	94.8
09-03-2006	YK40	A	87.0	94.4	99.3
09-03-2006	B736	A	81.6	87.7	93.3
09-03-2006	B734	A	86.3	93.1	98.1
09-03-2006	B734	A	82.1	88.0	94.4
09-03-2006	B733	A	84.7	91.2	96.2
09-03-2006	B763	A	86.4	93.5	99.5
09-03-2006	B733	A	84.3	91.3	96.5
09-03-2006	E170	A	80.8	86.5	91.6
09-03-2006	CRJ2	A	81.0	86.1	91.9
09-03-2006	RJ1H	A	80.7	86.3	91.5
09-03-2006	E170	A	83.7	89.7	94.8
09-03-2006	B763	A	86.3	92.1	98.5
09-03-2006	A319	A	84.5	91.8	96.0
09-03-2006	E145	A	80.5	85.8	90.9
09-03-2006	RJ1H	A	80.2	86.6	91.8
09-03-2006	A320	A	83.3	90.2	94.9
09-03-2006	T154	A	90.0	98.4	102.3



09-03-2006	SB20	D	71.8	73.7	82.1
09-03-2006	E145	D	74.9	77.8	85.0
09-03-2006	E170	D	79.7	85.3	93.4
09-03-2006	RJ1H	D	76.9	81.5	90.2
09-03-2006	E170	D	77.9	83.3	92.0
09-03-2006	A319	D	76.5	80.6	90.5
09-03-2006	E170	D	77.9	82.5	91.6
09-03-2006	RJ1H	D	77.3	81.6	90.8
09-03-2006	LJ55	D	83.0	89.1	94.0
09-03-2006	B735	D	78.3	83.3	91.9
09-03-2006	CRJ2	D	73.6	77.0	85.6
09-03-2006	E170	D	76.3	80.5	90.7
09-03-2006	AT72	D	74.6	78.3	85.6
09-03-2006	AT72	D	75.3	79.2	86.0
09-03-2006	E145	D	73.9	76.9	84.5
09-03-2006	T154	D	84.9	91.3	98.9
09-03-2006	AT72	D	74.7	78.1	85.0
09-03-2006	B735	D	80.2	85.7	93.2
09-03-2006	B735	D	77.3	82.6	90.7
09-03-2006	B734	D	78.5	85.2	93.8
09-03-2006	E170	D	80.8	87.2	94.7
09-03-2006	A319	D	79.4	83.6	92.8
09-03-2006	B734	D	83.9	90.3	96.6
09-03-2006	B734	D	80.8	86.8	93.8
09-03-2006	A320	D	79.8	85.3	93.8
09-03-2006	A320	D	79.6	84.4	93.0
09-03-2006	A320	D	80.9	86.5	94.5
09-03-2006	B752	D	83.0	88.8	95.2
09-03-2006	CRJ7	D	77.1	81.0	90.1
09-03-2006	A319	D	78.6	83.1	92.5
09-03-2006	MD82	D	86.9	94.6	102.2
09-03-2006	A319	D	77.5	81.3	90.8
09-03-2006	E170	D	78.2	83.6	91.4
09-03-2006	E170	D	77.0	81.3	90.5
09-03-2006	A319	D	78.0	82.1	91.1
09-03-2006	E145	D	76.2	79.6	86.6
09-03-2006	E145	D	76.4	80.8	87.3
09-03-2006	E170	D	77.0	81.3	90.2
09-03-2006	B733	D	75.1	79.0	88.6
09-03-2006	B734	D	82.2	87.9	95.0
09-03-2006	LJ60	D	73.6	77.3	85.3
09-03-2006	B734	D	83.2	89.5	96.0
09-03-2006	E170	D	76.7	81.7	90.8
09-03-2006	A320	D	79.1	84.2	93.1
09-03-2006	B738	D	74.1	78.1	87.6
09-03-2006	B737	D	74.6	77.9	87.3
09-03-2006	A320	D	79.7	84.7	92.6
09-03-2006	RJ1H	D	82.5	88.1	94.7
09-03-2006	B735	D	81.2	87.0	94.7
09-03-2006	AT72	D	73.4	75.7	83.6
09-03-2006	CRJ2	D	73.1	75.4	84.6
09-03-2006	B733	D	80.8	86.8	94.1

09-03-2006	B734	D	85.1	92.3	97.9
09-03-2006	B735	D	79.0	84.8	92.6
09-03-2006	B735	D	78.1	83.4	91.3
09-03-2006	E170	D	76.5	82.4	90.7
09-03-2006	B738	D	82.8	88.8	95.4
09-03-2006	P180	D	76.7	81.8	90.0
09-03-2006	E170	D	74.4	78.1	89.2
09-03-2006	E145	D	75.6	78.8	86.3
09-03-2006	E145	D	75.3	79.6	86.9
09-03-2006	B734	D	83.6	90.1	96.5
09-03-2006	E170	D	79.3	84.3	92.3
09-03-2006	AT72	D	73.5	75.5	83.8
09-03-2006	E170	D	77.3	81.6	90.7
09-03-2006	DH8D	D	72.6	75.0	83.7
09-03-2006	A319	D	77.3	82.1	91.0
09-03-2006	B735	D	77.9	83.7	92.3
09-03-2006	E145	D	75.3	78.9	86.1
09-03-2006	AT72	D	75.4	79.1	86.0
09-03-2006	E145	D	75.0	78.8	85.7
09-03-2006	AT45	D	72.3	74.8	82.8
09-03-2006	B752	D	80.3	85.3	93.2
09-03-2006	B735	D	78.9	84.5	92.2
09-03-2006	AT45	D	74.3	77.7	84.8
09-03-2006	E170	D	78.0	83.6	92.0
09-03-2006	RJ85	D	79.2	84.0	91.6
09-03-2006	AT72	D	74.2	78.1	85.1
09-03-2006	E170	D	74.9	79.0	89.4
09-03-2006	RJ85	D	77.6	82.2	89.9
09-03-2006	AT45	D	75.1	78.6	85.4
09-03-2006	B735	D	78.4	82.2	89.9
09-03-2006	B738	D	80.6	85.9	94.3
09-03-2006	BE40	D	73.9	76.0	87.6
09-03-2006	E170	D	78.4	83.6	92.0
09-03-2006	B737	D	76.4	80.4	89.7
09-03-2006	MD82	D	80.9	87.9	97.7
09-03-2006	B734	D	79.0	84.7	92.4
09-03-2006	B737	D	77.2	82.1	90.7
09-03-2006	A319	D	77.9	82.0	91.2
09-03-2006	B735	D	76.4	81.5	90.4
09-03-2006	MD82	D	85.1	92.0	100.3
09-03-2006	E145	D	73.5	76.2	84.5
09-03-2006	AT72	D	73.8	77.2	84.5
09-03-2006	A320	D	77.5	81.7	91.4
09-03-2006	AT72	D	71.1	73.3	82.3
09-03-2006	A319	D	77.8	82.1	91.4
09-03-2006	A320	D	78.7	83.8	93.0
09-03-2006	CRJ2	D	71.5	73.2	83.9
09-03-2006	DH8D	D	70.0	71.6	80.8
09-03-2006	E170	D	75.4	79.4	89.6
09-03-2006	B735	D	77.1	81.4	90.9
09-03-2006	AT72	D	77.1	81.9	88.1
09-03-2006	B738	D	75.7	78.8	89.6

09-03-2006	RJ1H	D	80.8	86.3	92.9
09-03-2006	E170	D	76.7	80.4	90.5
09-03-2006	E145	D	75.3	78.8	86.1
09-03-2006	E145	D	77.6	81.6	88.1
09-03-2006	AT72	D	73.1	77.1	85.1
09-03-2006	E170	D	76.2	80.1	90.2
09-03-2006	E170	D	74.2	77.3	87.7
09-03-2006	E170	D	78.0	82.8	91.6
09-03-2006	B735	D	78.0	84.2	92.5
09-03-2006	AT72	D	72.1	74.7	82.4
09-03-2006	AT45	D	72.0	74.3	83.3
09-03-2006	E170	D	76.9	81.1	91.2
09-03-2006	B737	D	76.3	80.1	90.6
09-03-2006	DH8D	D	72.5	75.1	83.5
09-03-2006	B752	D	80.6	85.8	93.8
09-03-2006	AT45	D	73.1	75.6	84.4
09-03-2006	B738	D	80.5	85.7	93.6
09-03-2006	B734	D	85.0	91.7	97.7
09-04-2006	A320	D	76.2	79.9	90.5
09-04-2006	B733	D	78.1	83.7	92.8
09-04-2006	SF34	D	73.8	78.0	85.4
09-04-2006	SF34	D	72.6	75.5	83.4
09-04-2006	E170	D	73.8	77.7	88.8
09-04-2006	E145	D	73.3	77.2	85.3
09-04-2006	AT72	D	70.7	72.7	82.0
09-04-2006	A320	D	77.3	80.8	91.5
09-04-2006	E170	D	74.8	79.0	90.4
09-04-2006	CL30	D	72.1	74.8	87.4
09-04-2006	E170	D	76.2	80.3	91.5
09-04-2006	E145	D	71.7	74.8	84.0
09-04-2006	B734	D	77.8	84.9	93.7
09-04-2006	B733	D	75.5	80.8	90.9
09-04-2006	MD82	D	81.2	88.4	97.9
09-04-2006	B734	D	76.8	82.4	92.0
09-04-2006	E145	D	71.9	75.9	83.1
09-04-2006	E170	D	74.2	78.7	89.5
09-04-2006	A320	D	78.0	81.4	91.8
09-04-2006	C25A	D	74.1	79.5	90.2
09-04-2006	A319	D	74.9	78.4	89.5
09-04-2006	B734	D	78.7	84.4	92.9
09-04-2006	E170	D	73.9	76.7	89.8
09-04-2006	AT72	D	70.3	72.9	86.1
09-04-2006	E145	D	72.4	76.7	87.2
09-04-2006	AT72	D	72.8	75.4	85.5
09-04-2006	AT72	D	70.3	72.0	84.5
09-04-2006	CL30	D	71.8	74.5	87.0
09-04-2006	M18	D	70.9	73.5	81.9
09-04-2006	M18	D	71.1	74.0	84.7
09-04-2006	B735	D	73.7	80.3	89.9
09-04-2006	E145	D	71.7	74.6	85.1
09-04-2006	B734	D	77.3	82.0	92.2
09-04-2006	B734	D	75.9	81.3	92.2

09-04-2006	AT45	D	72.8	75.6	84.5
09-04-2006	AT45	D	70.5	72.6	82.0
09-04-2006	A320	D	75.2	79.9	90.8
09-04-2006	B735	D	76.9	82.1	92.3
09-04-2006	B735	D	76.0	82.4	91.0
09-04-2006	C56X	D	74.6	78.6	85.9
09-04-2006	B735	D	75.4	81.6	92.7
09-04-2006	MD82	D	83.0	90.1	98.3
09-04-2006	SF34	D	71.3	73.5	82.3
09-04-2006	SF34	D	72.5	75.9	82.9
09-04-2006	CRJ2	D	71.0	73.7	84.2
09-04-2006	CRJ2	D	70.2	71.7	82.5
09-04-2006	F70	D	73.5	77.7	87.3
09-04-2006	F70	D	71.7	73.5	82.5
09-04-2006	B733	D	74.5	78.7	89.5
09-04-2006	B733	D	76.7	81.9	91.8
09-04-2006	B735	A	70.3	71.5	80.8
09-04-2006	MD87	D	79.0	85.2	96.3
09-04-2006	AT72	D	72.7	75.8	84.2
09-04-2006	E145	D	73.8	77.0	86.2
09-04-2006	E170	D	75.3	81.3	91.7
09-04-2006	RJ85	A	69.7	72.3	86.6
09-04-2006	AT72	A	71.7	74.8	82.8
09-04-2006	B735	D	74.9	80.2	89.5
09-04-2006	B735	D	76.6	89.0	94.1
09-04-2006	AT45	A	69.2	70.8	79.4
09-04-2006	A320	A	72.6	76.6	92.0
09-04-2006	AT45	A	71.7	75.3	83.8
09-04-2006	E170	D	73.2	76.0	87.8
09-04-2006	E170	D	72.6	78.1	90.2
09-04-2006	E170	D	71.2	73.4	82.0
09-04-2006	E170	D	75.0	79.2	90.3
09-04-2006	E145	D	72.0	75.1	87.0
09-04-2006	B737	D	73.7	77.3	89.4
09-04-2006	RJ85	D	73.2	77.6	84.5
09-04-2006	RJ85	D	76.8	82.0	91.4
09-04-2006	C421	D	73.1	75.0	83.4
09-04-2006	A319	D	74.5	79.2	89.5
09-04-2006	E145	D	72.5	75.0	84.0
09-04-2006	T154	D	83.8	90.2	99.2
09-04-2006	E170	D	75.5	81.1	91.3
09-04-2006	YK40	D	79.5	87.3	94.3
09-04-2006	A320	D	76.4	80.7	91.7
09-04-2006	E170	D	73.8	79.5	91.1
09-04-2006	AT72	D	72.8	76.0	85.3
09-04-2006	E145	D	71.8	74.7	85.3
09-04-2006	E170	D	72.6	75.6	88.4
09-04-2006	AT72	D	72.3	75.0	85.3
09-04-2006	CL60	D	71.1	72.1	81.9
09-04-2006	A319	D	74.7	77.9	89.2
09-04-2006	RJ1H	D	73.3	77.1	88.5
09-04-2006	A320	D	73.8	77.8	89.0

09-04-2006	A319	D	76.3	80.8	90.3
09-04-2006	B735	D	76.1	80.1	90.7
09-04-2006	A320	D	76.2	79.8	90.9
09-04-2006	B734	D	78.1	84.0	91.9
09-04-2006	E170	D	75.4	78.8	89.8
09-04-2006	MD82	D	81.1	88.6	98.2
09-04-2006	AEST	D	76.1	81.3	88.6
09-04-2006	B734	D	79.6	85.3	93.7
09-04-2006	E170	D	75.1	81.3	90.0
09-04-2006	A319	D	75.2	78.0	89.1
09-04-2006	RJ85	D	74.1	77.9	87.9
09-04-2006	B763	D	82.8	89.5	97.3
09-04-2006	B735	D	77.0	81.4	90.4
09-04-2006	AT72	D	70.8	72.2	81.4
09-04-2006	AT72	D	75.1	78.3	86.7
09-04-2006	AT72	D	75.2	80.5	87.3
09-04-2006	BE40	D	73.6	78.0	87.7
09-04-2006	C550	D	72.7	75.0	84.2
09-04-2006	E170	D	75.0	79.2	89.5
09-04-2006	AT72	D	74.1	77.2	86.8
09-04-2006	AT72	D	73.8	77.7	85.1
09-04-2006	E145	D	74.3	77.9	86.4
09-04-2006	B738	D	77.8	82.6	92.5
09-04-2006	A319	D	72.0	74.9	87.5
09-04-2006	A320	D	78.6	82.2	91.8
09-04-2006	B733	D	72.6	75.1	84.6
09-04-2006	B763	D	86.4	92.7	100.1
09-04-2006	AT45	D	70.9	73.5	81.2
09-04-2006	E145	D	71.9	74.3	86.0
09-04-2006	BE40	D	74.5	79.8	89.4
09-04-2006	FA50	A	71.6	73.8	83.7
09-04-2006	LJ60	D	71.1	73.4	84.3
09-04-2006	B752	D	74.9	78.9	90.0
09-04-2006	B734	D	80.1	84.5	93.9
09-04-2006	E170	A	71.3	74.5	81.7
09-04-2006	B733	D	76.4	81.9	91.3
09-04-2006	E170	D	72.5	76.2	87.0
09-04-2006	RJ1H	D	76.1	80.8	90.3
09-04-2006	B735	D	76.1	80.0	90.4
09-04-2006	AT72	D	71.6	73.1	83.0
09-04-2006	FA50	D	73.8	77.5	88.7
09-04-2006	F70	D	75.2	81.1	90.1
09-04-2006	E170	D	74.0	77.8	89.2
09-04-2006	B735	D	76.4	80.8	90.2
09-04-2006	B733	D	77.2	81.7	91.9
09-04-2006	M18	A	70.5	73.6	80.8
09-04-2006	B734	D	78.0	82.7	92.7
09-04-2006	AT72	D	70.9	73.4	81.0
09-04-2006	E145	D	73.2	75.8	85.1
09-04-2006	T154	D	84.8	90.2	98.6
09-04-2006	AT45	D	71.5	73.9	82.6
09-04-2006	YK40	D	85.4	90.8	97.6

09-04-2006	E145	D	72.3	74.6	82.6
09-04-2006	B735	D	76.2	81.0	89.7
09-04-2006	E145	D	71.7	74.7	82.5
09-04-2006	E170	D	74.2	79.2	89.5
09-04-2006	JS32	D	73.5	76.1	84.1
09-04-2006	JS32	D	71.6	74.2	81.7
09-04-2006	B734	D	79.1	84.7	93.6
09-04-2006	E145	D	70.5	72.2	83.5
09-04-2006	E145	D	71.8	74.8	84.2
09-04-2006	E170	D	75.6	79.8	90.5
09-04-2006	B735	D	75.7	79.3	89.8
09-04-2006	AT45	D	72.9	74.8	84.1
09-04-2006	E145	D	72.2	74.2	82.4
09-04-2006	A319	D	74.9	79.6	89.5
09-04-2006	MD82	D	79.0	84.3	95.4
09-04-2006	B752	D	78.0	83.1	91.8
09-04-2006	E145	D	71.3	74.4	81.9
09-04-2006	E170	D	72.1	75.1	88.3
09-04-2006	PRM1	D	71.1	72.4	82.2
09-04-2006	B734	D	80.0	86.3	93.7
09-04-2006	B735	D	73.4	77.1	87.7
09-04-2006	AT72	D	73.4	75.1	84.8
09-04-2006	B737	D	76.5	80.7	90.3
09-04-2006	F900	D	73.9	78.1	88.3
09-04-2006	MD82	D	81.2	88.0	97.4
09-04-2006	AT72	D	70.5	72.3	83.3
09-04-2006	RJ85	D	71.4	74.9	85.5
09-04-2006	B735	D	73.6	77.4	88.9
09-04-2006	B762	D	80.8	87.7	96.0
09-04-2006	E170	D	73.4	76.7	87.3
09-04-2006	B737	D	74.4	78.2	88.3
09-04-2006	E170	D	73.5	78.2	88.3
09-04-2006	B734	D	79.5	85.2	93.7
09-04-2006	RJ1H	D	74.3	78.9	87.8
09-04-2006	A320	D	75.5	78.3	89.5
09-04-2006	T154	D	80.7	87.6	97.5
09-04-2006	B735	D	76.3	82.2	90.2
09-04-2006	CRJ2	A	70.4	73.5	81.1
09-04-2006	E170	D	74.2	78.8	88.7
09-04-2006	A319	D	72.9	75.6	86.8
09-04-2006	A319	D	75.0	77.9	88.9
09-04-2006	A320	D	76.8	80.1	90.5
09-04-2006	B763	D	86.6	92.7	99.9
09-04-2006	E170	D	75.6	79.7	89.9
09-04-2006	AT72	D	73.3	76.8	84.4
09-04-2006	RJ1H	D	74.0	77.7	88.3
09-04-2006	AT72	D	70.0	71.5	80.1
09-04-2006	B463	D	73.1	77.0	87.4
09-04-2006	AT72	D	71.0	73.1	81.4
09-04-2006	B735	D	76.8	80.7	91.0
09-04-2006	B752	D	73.3	76.4	88.7
09-04-2006	E170	D	73.4	76.9	88.6

09-04-2006	E145	D	72.3	75.5	83.7
09-04-2006	E170	D	73.7	76.9	89.3
09-04-2006	B735	D	75.8	81.2	90.4
09-04-2006	DH8D	D	71.5	73.9	82.6
09-04-2006	AT72	D	73.1	75.0	84.0
09-04-2006	B734	D	80.0	85.6	94.5
09-04-2006	AT72	D	72.0	75.3	85.3
09-04-2006	E170	D	76.1	80.2	90.5
09-05-2006	A320	D	75.8	79.0	90.1
09-05-2006	B733	D	78.0	83.8	93.1
09-05-2006	E170	D	72.4	75.6	87.2
09-05-2006	E145	D	71.6	74.5	82.0
09-05-2006	E170	D	74.1	80.0	90.6
09-05-2006	SF34	D	70.6	73.7	80.7
09-05-2006	SF34	D	74.9	79.8	87.4
09-05-2006	SF34	D	72.2	78.9	85.1
09-05-2006	A320	D	74.0	78.8	91.0
09-05-2006	B734	D	80.7	87.3	94.9
09-05-2006	SF34	D	71.8	76.0	85.7
09-05-2006	MD82	D	79.9	87.7	98.0
09-05-2006	E170	D	73.5	77.0	89.4
09-05-2006	E145	D	72.8	77.2	85.2
09-05-2006	B734	D	79.3	86.3	93.9
09-05-2006	B733	D	75.6	81.2	91.6
09-05-2006	AT72	D	71.9	77.0	90.2
09-05-2006	AT72	D	70.9	73.8	83.6
09-05-2006	E145	D	72.4	75.8	84.0
09-05-2006	AT72	D	71.0	75.7	84.3
09-05-2006	E145	D	71.8	76.2	86.6
09-05-2006	E145	D	72.2	75.3	85.5
09-05-2006	E145	D	73.5	76.7	86.2
09-05-2006	E145	D	73.9	76.9	87.9
09-05-2006	E145	D	70.8	73.1	84.3
09-05-2006	E170	D	75.3	79.9	91.0
09-05-2006	AT72	D	72.9	77.1	89.4
09-05-2006	M18	D	71.5	73.8	83.0
09-05-2006	FA20	A	71.7	74.7	86.0
09-05-2006	RJ1H	D	77.6	83.4	92.2
09-05-2006	AT72	D	71.5	73.5	81.9
09-05-2006	B737	D	74.5	77.8	89.5
09-05-2006	B733	D	76.0	79.5	90.6
09-05-2006	A320	D	73.7	76.5	88.5
09-05-2006	B735	D	75.8	81.2	90.8
09-05-2006	E170	D	72.7	77.2	88.6
09-05-2006	T154	D	83.3	89.4	98.0
09-05-2006	AT45	D	72.8	81.3	87.5
09-05-2006	E145	D	73.5	76.7	84.8
09-05-2006	B734	D	78.6	83.7	91.7
09-05-2006	RJ85	D	71.9	75.0	84.8
09-05-2006	B735	D	74.3	77.9	87.9
09-05-2006	B734	D	81.0	87.0	95.3
09-05-2006	E145	D	72.0	74.1	82.8

09-05-2006	A319	D	75.5	79.3	90.7
09-05-2006	E170	D	76.6	82.3	92.0
09-05-2006	E145	D	72.8	75.2	85.3
09-05-2006	E170	D	74.4	77.8	89.3
09-05-2006	B735	D	76.4	82.8	91.0
09-05-2006	E170	D	77.7	81.1	91.4
09-05-2006	E170	D	75.2	79.8	90.0
09-05-2006	A306	D	77.1	81.9	92.5
09-05-2006	AT72	D	70.9	72.9	84.2
09-05-2006	RJ85	D	73.7	76.4	87.8
09-05-2006	JS32	D	70.6	72.3	81.3
09-05-2006	AN26	D	85.9	92.3	98.6
09-05-2006	AN26	D	72.4	74.1	82.7
09-05-2006	B735	D	75.7	81.0	90.0
09-05-2006	B734	D	76.4	82.1	92.2
09-05-2006	A320	D	74.9	80.3	90.9
09-05-2006	A320	A	74.7	81.3	86.2
09-05-2006	B763	D	81.8	85.9	95.5
09-05-2006	B735	D	76.9	81.1	91.3
09-05-2006	B734	D	76.4	81.7	91.6
09-05-2006	B752	D	76.7	80.8	90.6
09-05-2006	MD82	D	81.4	88.9	99.3
09-05-2006	B734	D	74.8	80.7	89.3
09-05-2006	RJ85	D	72.3	75.3	87.1
09-05-2006	AT72	D	72.3	76.6	86.0
09-05-2006	E170	D	77.1	81.5	91.4
09-05-2006	AT45	D	71.6	74.9	85.6
09-05-2006	B763	D	83.2	90.1	98.8
09-05-2006	E145	D	71.6	74.0	82.7
09-05-2006	A320	D	74.1	77.6	89.3
09-05-2006	A319	D	75.4	78.8	90.1
09-05-2006	A320	D	75.0	80.3	90.3
09-05-2006	B733	A	72.7	75.8	85.1
09-05-2006	A320	D	75.9	79.7	91.4
09-05-2006	E145	D	73.4	75.9	84.5
09-05-2006	A320	D	75.7	78.5	90.1
09-05-2006	E170	D	73.1	77.2	87.6
09-05-2006	E145	D	72.0	75.5	84.5
09-05-2006	B733	D	76.2	80.5	90.4
09-05-2006	E170	D	72.9	77.6	88.7
09-05-2006	AT45	D	72.9	76.6	84.9
09-05-2006	B735	D	76.6	82.2	91.9
09-05-2006	AT72	D	69.9	71.1	80.1
09-05-2006	AT72	D	73.8	78.0	86.6
09-05-2006	B735	D	73.4	78.0	88.0
09-05-2006	E145	D	71.4	74.2	82.2
09-05-2006	B733	D	77.4	81.8	91.6
09-05-2006	LJ60	D	71.6	74.5	82.4
09-05-2006	C525	D	75.3	78.9	87.9
09-05-2006	AN26	D	79.9	87.3	92.4
09-05-2006	F50	D	71.9	74.3	85.5
09-05-2006	E145	D	72.9	75.5	86.9



09-05-2006	B735	D	75.2	78.1	89.3
09-05-2006	AT72	D	72.8	76.2	85.4
09-05-2006	RJ85	A	72.6	75.5	82.7
09-05-2006	E145	D	73.1	77.2	86.7
09-05-2006	E145	D	71.5	73.4	83.2
09-05-2006	A319	D	75.5	78.5	90.0
09-05-2006	E170	D	75.0	79.1	90.0
09-05-2006	AT72	D	71.7	75.2	83.6
09-05-2006	B734	D	79.2	85.1	93.3
09-05-2006	AT72	D	70.8	72.5	84.3
09-05-2006	B733	D	75.0	79.0	90.2
09-05-2006	E170	D	72.0	75.7	87.8
09-05-2006	AT45	D	69.0	70.9	79.5
09-05-2006	AT45	D	71.0	72.7	82.6
09-05-2006	DH8D	D	72.2	74.5	85.5
09-05-2006	JS32	D	71.2	73.0	84.6
09-05-2006	CRJ7	D	72.8	75.3	87.9
09-05-2006	E145	D	72.5	75.1	85.2
09-05-2006	E170	D	73.5	77.3	88.4
09-05-2006	RJ85	D	73.2	76.5	90.0
09-05-2006	A319	A	72.6	77.8	84.1
09-05-2006	C208	D	74.3	78.0	85.2
09-05-2006	E170	D	74.9	78.4	89.5
09-05-2006	B762	D	82.1	87.7	96.4
09-05-2006	A320	D	75.6	78.8	89.7
09-05-2006	E170	D	76.4	82.2	91.2
09-05-2006	AT72	D	71.9	75.1	85.8
09-05-2006	MI8	D	72.3	75.2	84.2
09-05-2006	B738	D	75.3	79.7	90.3
09-05-2006	B763	D	83.6	89.5	98.0
09-05-2006	MD82	D	80.7	88.4	98.2
09-05-2006	BE40	D	76.0	81.3	90.1
09-05-2006	AT45	D	73.7	78.2	87.2
09-05-2006	A319	D	76.8	81.6	90.7
09-05-2006	B735	D	75.5	80.4	89.9
09-05-2006	AN28	D	69.3	70.4	79.6
09-05-2006	E170	D	77.0	81.2	91.6
09-05-2006	A320	D	76.1	80.1	90.5
09-05-2006	E170	D	74.0	78.7	89.4
09-05-2006	B737	D	76.0	78.9	91.2
09-05-2006	E145	D	73.1	76.1	83.9
09-05-2006	A320	D	75.7	78.2	89.3
09-05-2006	AT72	D	73.8	77.1	85.3
09-05-2006	A320	D	76.8	80.2	91.4
09-05-2006	F70	D	75.0	79.7	89.6
09-05-2006	H25A	D	72.2	76.4	84.6
09-05-2006	B734	D	78.6	83.9	92.9
09-05-2006	AT72	D	72.0	74.8	84.1
09-05-2006	RJ1H	D	73.1	76.5	86.7
09-05-2006	B735	D	74.5	78.4	88.4
09-05-2006	CRJ2	D	71.0	73.0	81.7
09-05-2006	E145	D	72.3	75.4	83.8

09-05-2006	AT72	D	72.8	75.4	84.8
09-05-2006	D	71.8	74.9	86.3	
09-05-2006	DH8D	D	72.5	74.8	83.6
09-05-2006	AT72	D	71.6	74.0	83.8
09-05-2006	B735	D	77.8	82.7	91.8
09-05-2006	B735	D	74.3	79.0	88.0
09-05-2006	AT45	D	72.2	74.4	83.7
09-05-2006	B752	D	73.6	76.9	88.9
09-05-2006	E170	D	73.0	75.7	87.5
09-05-2006	E170	D	74.9	78.1	89.0
09-05-2006	C25A	D	74.0	78.1	87.1
09-05-2006	B752	D	70.1	72.9	85.1
09-05-2006	E170	D	76.0	80.3	91.1
09-05-2006	AT45	D	73.0	75.5	84.9
09-06-2006	B733	D	77.6	82.1	92.4
09-06-2006	A320	D	76.0	79.0	90.3
09-06-2006	E145	D	72.1	74.9	84.8
09-06-2006	E170	D	75.3	79.0	90.5
09-06-2006	A320	D	76.6	80.4	90.9
09-06-2006	B734	D	78.8	83.9	93.1
09-06-2006	E145	D	73.0	76.3	83.8
09-06-2006	AT72	D	79.1	86.0	91.6
09-06-2006	E145	D	71.7	74.9	83.9
09-06-2006	MD82	D	81.4	88.8	98.7
09-06-2006	AN28	A	73.0	76.2	83.3
09-06-2006	B735	D	76.9	81.4	90.7
09-06-2006	B733	D	78.3	84.1	92.7
09-06-2006	SF34	D	71.5	74.1	82.1
09-06-2006	E170	D	74.9	79.5	91.1
09-06-2006	B735	D	77.0	82.4	91.9
09-06-2006	C25A	D	72.8	77.2	87.2
09-06-2006	A320	D	78.5	83.2	93.2
09-06-2006	C550	D	71.5	73.6	82.7
09-06-2006	B734	D	79.5	84.3	93.5
09-06-2006	YK40	D	82.8	90.0	97.8
09-06-2006	AN26	A	72.2	74.5	83.8
09-06-2006	C56X	D	71.5	73.5	84.6
09-06-2006	AT45	D	69.5	70.8	81.9
09-06-2006	AT45	D	70.3	71.8	81.3
09-06-2006	AT72	D	72.9	74.6	84.4
09-06-2006	A320	D	76.3	84.1	93.6
09-06-2006	YK40	D	81.1	90.8	96.8
09-06-2006	E170	D	75.9	81.1	91.6
09-06-2006	E145	D	74.4	77.3	85.9
09-06-2006	E145	D	72.5	78.3	89.6
09-06-2006	E145	D	73.6	76.9	84.9
09-06-2006	B427	D	76.3	79.7	89.2
09-06-2006	E170	D	75.7	79.8	90.6
09-06-2006	W3	A	85.3	92.3	99.1
09-06-2006	B735	D	77.1	83.8	91.7
09-06-2006	B733	D	78.4	83.4	92.8
09-06-2006	C525	D	72.3	74.7	85.2

09-06-2006	CRJ2	D	70.8	72.9	82.0
09-06-2006	B734	D	79.0	85.1	93.2
09-06-2006	AT72	D	73.9	76.1	84.8
09-06-2006	B736	D	73.7	76.3	87.5
09-06-2006	SF34	D	72.9	75.8	83.5
09-06-2006	CRJ2	D	74.5	77.7	86.9
09-06-2006	AT72	D	70.7	72.6	81.5
09-06-2006	TBM7	D	72.9	74.8	84.4
09-06-2006	B752	D	80.2	85.3	92.5
09-06-2006	AN30	D	80.3	86.5	92.3
09-06-2006	B733	D	78.1	83.3	92.3
09-06-2006	B738	D	77.4	81.5	91.7
09-06-2006	RJ1H	D	75.4	80.1	88.8
09-06-2006	CL30	D	75.9	81.3	89.3
09-06-2006	DH8D	D	71.4	73.6	82.5
09-06-2006	BE20	D	71.5	75.0	82.7
09-06-2006	B735	D	76.8	82.2	90.3
09-06-2006	B737	D	75.6	79.9	90.4
09-06-2006	B738	D	79.0	83.8	93.0
09-06-2006	B735	D	77.2	82.9	92.1
09-06-2006	E145	D	72.4	76.1	83.7
09-06-2006	T154	D	84.7	91.3	99.6
09-06-2006	E170	D	77.4	81.7	92.0
09-06-2006	RJ85	D	75.3	79.3	88.2
09-06-2006	E145	D	75.0	79.3	86.2
09-06-2006	E170	D	75.2	80.7	90.2
09-06-2006	E145	D	72.3	75.1	82.8
09-06-2006	B734	D	77.9	83.9	92.9
09-06-2006	E170	D	76.3	80.9	90.2
09-06-2006	B735	D	77.6	83.0	91.9
09-06-2006	AT72	D	72.9	77.5	85.5
09-06-2006	E145	D	72.5	75.4	84.5
09-06-2006	A320	D	77.5	82.3	91.4
09-06-2006	B734	D	79.3	84.7	92.9
09-06-2006	B762	D	81.2	86.1	94.7
09-06-2006	RJ85	D	74.8	78.1	88.9
09-06-2006	E145	D	74.2	78.5	86.3
09-06-2006	A320	D	77.9	81.8	92.2
09-06-2006	B734	D	79.2	85.1	93.4
09-06-2006	A320	D	77.4	82.3	92.2
09-06-2006	A319	D	75.4	78.9	89.5
09-06-2006	A320	D	77.5	80.9	92.1
09-06-2006	E170	D	73.4	78.3	87.7
09-06-2006	CRJ7	D	73.0	76.1	86.8
09-06-2006	B763	D	85.8	93.3	100.1
09-06-2006	B762	D	82.3	88.1	96.1
09-06-2006	C56X	D	70.3	71.9	82.2
09-06-2006	MD82	D	82.6	89.0	97.8
09-06-2006	A319	D	75.4	78.5	88.5
09-06-2006	A320	D	75.6	78.5	89.5
09-06-2006	B733	D	77.8	84.0	92.3
09-06-2006	B735	D	75.1	80.4	90.5

09-06-2006	A319	D	77.3	81.6	90.9
09-06-2006	B763	D	87.3	93.5	100.3
09-06-2006	MD90	D	80.2	85.2	93.6
09-06-2006	B737	D	75.9	80.5	90.0
09-06-2006	RJ1H	D	79.5	85.2	91.5
09-06-2006	B733	D	74.1	78.2	88.8
09-06-2006	E145	D	72.6	74.8	83.7
09-06-2006	AT72	D	72.5	76.5	85.1
09-06-2006	E170	D	76.1	80.5	90.5
09-06-2006	E170	D	74.9	78.8	88.8
09-06-2006	F100	D	77.3	82.8	91.4
09-06-2006	B734	D	81.7	87.7	94.9
09-06-2006	B735	D	76.4	80.2	90.7
09-06-2006	A320	D	78.2	83.5	92.9
09-06-2006	AT72	D	73.1	75.9	84.4
09-06-2006	B738	D	79.6	84.5	93.3
09-06-2006	E145	D	72.7	76.5	85.1
09-06-2006	AT72	D	73.6	77.0	84.9
09-06-2006	E170	D	74.0	78.3	88.4
09-06-2006	F50	D	70.3	72.5	81.4
09-06-2006	B735	D	77.7	84.2	92.0
09-06-2006	E145	D	73.3	78.6	87.0
09-06-2006	AT72	D	73.4	76.6	85.4
09-06-2006	B734	D	77.9	83.2	92.5
09-06-2006	E170	D	75.3	79.6	90.1
09-06-2006	AT72	D	73.8	77.1	85.1
09-06-2006	E170	D	73.4	76.8	87.8
09-06-2006	C550	D	75.4	79.0	89.8
09-06-2006	A319	D	74.2	77.6	89.3
09-06-2006	B735	D	76.9	81.8	91.5
09-06-2006	B735	D	75.3	80.5	90.9
09-06-2006	C501	D	74.3	78.4	86.2
09-06-2006	AT72	D	72.8	75.8	84.9
09-06-2006	C56X	D	74.9	79.4	88.3
09-06-2006	E145	D	73.0	76.3	84.3
09-06-2006	E145	D	74.0	77.9	87.5
09-06-2006	B752	D	73.8	76.8	87.4
09-06-2006	AT72	D	74.4	78.6	88.9
09-06-2006	RJ85	D	74.4	77.7	87.8
09-06-2006	DH8D	D	74.4	77.9	86.1
09-06-2006	E170	D	76.3	81.5	91.4
09-06-2006	FA20	D	76.3	81.0	90.6
09-06-2006	AT45	D	74.5	77.7	85.6
09-06-2006	BE20	D	74.7	78.9	85.0
09-06-2006	AT45	D	73.3	75.9	84.1
09-06-2006	B734	D	77.9	84.5	92.4
09-06-2006	A319	D	75.9	79.7	89.8
09-06-2006	RJ1H	D	74.8	78.7	88.6
09-06-2006	MD83	D	90.5	97.9	104.2
09-06-2006	E170	D	74.2	77.9	89.3
09-06-2006	MD82	D	83.1	90.3	99.5
09-06-2006	BE9L	D	71.0	73.7	81.2

09-06-2006	E170	D	75.1	79.0	89.6
09-06-2006	B737	D	75.4	78.7	89.3
09-06-2006	B752	D	76.6	81.1	90.5
09-06-2006	CL60	D	69.8	71.1	80.3
09-06-2006	A320	D	77.4	80.9	91.2
09-06-2006	E145	D	74.8	78.4	85.7
09-06-2006	B762	D	81.2	87.2	95.6
09-06-2006	E170	D	72.9	76.3	87.9
09-06-2006	B763	D	85.6	92.4	99.6
09-06-2006	AT45	D	74.6	79.3	86.0
09-06-2006	AT45	D	72.7	75.2	84.0
09-06-2006	E170	D	73.8	78.4	89.2
09-06-2006	C25A	D	76.6	80.4	90.1
09-06-2006	B735	D	77.6	82.9	91.3
09-06-2006	E170	D	74.1	77.7	89.3
09-06-2006	JS32	D	72.0	75.1	83.8
09-06-2006	B733	D	76.5	81.6	91.5
09-06-2006	B735	D	78.3	84.2	92.2
09-06-2006	B734	D	78.0	84.0	92.8
09-06-2006	CRJ2	A	71.5	73.1	82.0
09-06-2006	B736	D	73.6	77.6	87.3
09-06-2006	AT72	A	71.5	76.7	83.4
09-06-2006	AT72	D	74.0	76.2	85.0
09-06-2006	AT72	D	73.0	75.4	84.0
09-06-2006	A320	D	76.7	79.7	91.1
09-06-2006	B735	D	75.9	81.5	90.2
09-06-2006	B738	D	78.9	82.9	92.6
09-06-2006	AT45	D	71.8	73.7	82.7
09-06-2006	AT72	D	72.7	76.4	85.6
09-06-2006	E170	D	75.9	80.1	89.7
09-06-2006	B752	D	74.1	77.0	90.3
09-06-2006	CRJ2	D	72.3	74.2	83.8
09-06-2006	AT72	D	74.1	77.7	85.5
09-06-2006	B463	D	71.4	73.8	85.8
09-06-2006	E145	D	73.1	76.2	83.9
09-06-2006	B734	D	79.3	84.3	92.8
09-06-2006	E145	D	72.5	74.8	83.2
09-06-2006	SF34	D	77.6	83.4	89.1
09-06-2006	F50	D	73.0	75.4	84.2
09-06-2006	AT72	D	73.0	75.7	84.0
09-06-2006	DH8D	D	72.6	75.5	84.6
09-06-2006	AT72	D	75.4	79.3	86.7
09-06-2006	B735	D	76.3	81.5	90.1
09-06-2006	E170	D	75.1	79.2	90.2
09-06-2006	B738	D	78.9	83.7	92.8
09-06-2006	B737	D	76.0	80.3	90.3
09-06-2006	RJ1H	D	75.5	79.2	89.1
09-06-2006	E170	D	74.8	78.3	88.8
09-06-2006	AT72	D	72.7	75.3	83.3
09-06-2006	B752	D	71.4	73.7	85.9
09-06-2006	B738	D	77.3	81.4	91.1
09-07-2006	A320	D	77.5	82.1	91.8

09-07-2006	B733	D	79.5	84.9	93.8
09-07-2006	A320	D	77.4	81.5	91.7
09-07-2006	E170	D	72.3	76.1	89.2
09-07-2006	E170	D	76.7	80.7	90.5
09-07-2006	AT72	D	71.6	74.6	84.7
09-07-2006	B733	D	79.0	86.1	93.9
09-07-2006	SF34	D	73.8	76.9	84.6
09-07-2006	A320	A	71.7	75.0	82.0
09-07-2006	MD82	D	83.0	89.6	99.5
09-07-2006	SF34	D	75.1	79.3	86.0
09-07-2006	E145	D	73.4	77.3	86.8
09-07-2006	E145	D	72.2	74.9	84.5
09-07-2006	B735	D	77.3	82.7	91.5
09-07-2006	B734	D	81.1	87.2	94.3
09-07-2006	A320	D	78.9	83.7	93.5
09-07-2006	A319	D	75.8	80.7	90.7
09-07-2006	E145	D	71.8	74.9	84.2
09-07-2006	YK40	D	84.9	90.9	98.0
09-07-2006	AT72	D	73.2	76.8	86.0
09-07-2006	E145	D	75.7	79.9	87.1
09-07-2006	JS32	A	70.0	71.5	82.8
09-07-2006	B735	D	77.2	82.3	91.7
09-07-2006	E170	D	75.1	80.8	91.0
09-07-2006	E170	D	73.8	77.9	91.1
09-07-2006	E145	D	73.8	77.8	87.6
09-07-2006	AT45	D	72.0	74.4	83.1
09-07-2006	YK40	D	83.3	88.5	96.9
09-07-2006	E170	D	76.0	80.4	90.7
09-07-2006	B735	D	78.1	83.7	92.6
09-07-2006	F900	D	77.2	82.7	90.7
09-07-2006	A320	D	75.7	79.3	90.6
09-07-2006	M18	D	74.8	82.8	86.3
09-07-2006	M18	D	69.4	71.2	79.6
09-07-2006	B734	D	82.1	88.7	95.9
09-07-2006	B734	D	82.4	89.7	96.7
09-07-2006	B733	D	78.0	83.1	91.8
09-07-2006	AT72	D	73.0	75.7	83.6
09-07-2006	RJ85	D	76.2	80.8	89.6
09-07-2006	E170	D	77.0	82.2	91.6
09-07-2006	TBM7	D	73.8	76.7	85.1
09-07-2006	C56X	D	70.6	72.5	81.4
09-07-2006	B736	D	75.4	79.8	90.6
09-07-2006	A320	D	78.8	83.4	93.3
09-07-2006	CRJ2	D	75.3	78.1	86.5
09-07-2006	SF34	D	74.5	78.6	84.6
09-07-2006	A319	D	78.3	82.8	92.7
09-07-2006	CL30	D	74.5	80.2	88.0
09-07-2006	B752	D	79.6	85.3	92.9
09-07-2006	A320	D	78.8	83.0	92.5
09-07-2006	B733	D	80.9	86.7	94.3
09-07-2006	B735	D	79.0	84.3	92.6
09-07-2006	B736	D	77.2	82.8	91.5

09-07-2006	RJ1H	D	80.9	86.7	93.4
09-07-2006	RJ1H	D	71.5	73.6	81.8
09-07-2006	A320	D	77.9	82.9	91.4
09-07-2006	M18	D	72.7	78.8	83.8
09-07-2006	AT72	D	75.1	78.8	86.6
09-07-2006	A320	D	77.0	80.9	91.0
09-07-2006	B735	D	74.9	78.9	87.4
09-07-2006	JS32	D	73.4	76.8	83.6
09-07-2006	DH8D	D	71.1	74.5	83.7
09-07-2006	DH8D	D	71.0	73.1	81.6
09-07-2006	B735	D	79.4	85.6	93.2
09-07-2006	T154	D	86.9	94.6	101.0
09-07-2006	E170	D	74.6	78.0	89.0
09-07-2006	E170	D	77.5	81.5	90.7
09-07-2006	E170	D	76.7	81.2	90.4
09-07-2006	B737	D	77.0	81.5	91.2
09-07-2006	A320	D	80.9	85.2	94.5
09-07-2006	A319	D	76.6	80.7	90.8
09-07-2006	E145	D	77.1	80.9	87.8
09-07-2006	E145	D	74.2	77.5	85.5
09-07-2006	B735	D	78.3	83.9	92.1
09-07-2006	B733	D	78.5	84.5	92.1
09-07-2006	E145	D	73.7	77.1	85.7
09-07-2006	AT72	D	73.3	76.1	84.4
09-07-2006	C25A	D	76.0	80.2	88.6
09-07-2006	B462	D	76.1	80.2	88.9
09-07-2006	E170	D	79.0	84.9	93.0
09-07-2006	E170	D	78.7	84.1	92.6
09-07-2006	AT72	D	73.1	75.8	83.6
09-07-2006	B733	D	81.4	87.8	95.4
09-07-2006	B734	D	77.8	83.3	91.2
09-07-2006	B763	D	86.9	92.7	99.6
09-07-2006	A320	D	78.4	82.6	92.0
09-07-2006	A320	D	78.7	83.1	92.3
09-07-2006	AT72	D	74.1	78.5	85.7
09-07-2006	YK40	A	74.8	80.8	85.3
09-07-2006	B734	D	81.9	88.0	95.5
09-07-2006	JS32	D	72.4	75.9	83.3
09-07-2006	E170	D	77.7	82.7	92.1
09-07-2006	A320	D	80.0	85.3	93.8
09-07-2006	CRJ7	D	75.1	78.9	88.1
09-07-2006	A319	D	76.2	79.4	89.0
09-07-2006	MD82	D	83.8	90.7	99.3
09-07-2006	AT72	D	74.8	79.7	87.7
09-07-2006	E170	D	76.5	82.0	90.7
09-07-2006	B735	D	77.8	83.0	90.9
09-07-2006	E145	D	75.1	78.4	85.4
09-07-2006	AT72	D	72.2	74.6	83.3
09-07-2006	E170	D	78.0	83.8	92.1
09-07-2006	A320	D	77.9	82.3	91.7
09-07-2006	B735	D	78.9	84.2	92.2
09-07-2006	GLF5	D	73.5	76.9	86.0

09-07-2006	E145	D	74.0	77.9	85.6
09-07-2006	B763	D	87.2	94.4	100.9
09-07-2006	E170	D	77.0	81.2	89.9
09-07-2006	AT45	D	73.6	76.7	84.4
09-07-2006	B733	D	78.7	85.0	93.0
09-07-2006	MD83	D	86.6	94.6	101.8
09-07-2006	B733	D	80.1	88.5	95.4
09-07-2006	RJ1H	D	81.2	86.5	92.6
09-07-2006	B350	D	71.0	72.9	81.7
09-07-2006	B735	D	79.3	84.7	92.9
09-07-2006	F70	D	78.4	83.1	91.5
09-07-2006	AT72	D	75.0	79.3	86.2
09-07-2006	C421	D	75.0	80.2	87.3
09-07-2006	C650	D	78.4	83.1	91.1
09-07-2006	B733	D	78.7	83.8	91.6
09-07-2006	B735	D	79.4	84.9	92.4
09-07-2006	AT72	D	73.6	77.8	86.4
09-07-2006	B733	D	78.8	84.4	92.4
09-07-2006	A320	D	80.8	87.2	95.1
09-07-2006	F50	D	70.8	73.1	81.1
09-07-2006	E170	D	76.8	82.5	90.9
09-07-2006	LJ45	D	73.1	76.0	84.5
09-07-2006	C650	D	78.4	83.6	92.0
09-07-2006	A320	A	71.9	73.4	84.4
09-07-2006	E145	D	77.0	81.3	87.7
09-07-2006	YK40	D	85.0	91.5	98.8
09-07-2006	T154	A	86.9	96.2	100.3
09-07-2006	A320	A	82.5	88.9	94.4
09-07-2006	B735	A	83.6	90.6	94.9
09-07-2006	FA50	A	80.3	87.2	91.6
09-07-2006	A320	A	82.5	90.4	95.5
09-07-2006	A319	D	79.9	84.8	94.0
09-07-2006	B752	D	84.7	91.4	97.4
09-07-2006	B762	D	86.4	93.5	99.5
09-07-2006	AT72	D	73.9	77.0	84.7
09-07-2006	A320	D	75.8	79.9	90.1
09-07-2006	RJ1H	D	80.9	86.1	92.4
09-07-2006	AT72	D	75.0	78.3	85.1
09-07-2006	B763	D	88.7	96.7	102.3
09-07-2006	B733	D	80.6	88.3	95.3
09-07-2006	FA50	D	77.8	82.1	92.6
09-07-2006	B735	D	78.6	84.4	92.0
09-07-2006	B763	D	87.2	94.6	100.8
09-07-2006	AT45	D	72.3	74.9	82.7
09-07-2006	C525	D	71.9	74.5	85.5
09-07-2006	AT45	D	73.5	76.8	83.8
09-07-2006	E170	D	79.3	85.2	92.6
09-07-2006	E170	D	77.9	83.4	91.5
09-07-2006	C525	D	70.8	72.3	82.7
09-07-2006	A320	D	80.8	86.7	94.5
09-07-2006	AT72	D	74.3	77.7	84.8
09-07-2006	A320	D	78.5	83.5	92.8



09-07-2006	B735	D	79.1	85.2	92.6
09-07-2006	E170	D	74.4	77.8	88.1
09-07-2006	A320	D	81.4	86.6	94.9
09-07-2006	B737	D	76.6	80.8	90.2
09-07-2006	T154	D	84.8	90.9	98.7
09-07-2006	A320	D	78.5	83.2	92.5
09-07-2006	MD82	D	82.6	89.8	99.4
09-07-2006	E145	D	78.6	84.3	90.3
09-07-2006	B738	D	79.0	84.3	92.6
09-07-2006	C560	D	75.8	78.5	88.4
09-07-2006	B733	D	79.7	85.2	93.2
09-07-2006	AT72	D	73.2	76.6	84.6
09-07-2006	B734	D	83.3	89.1	95.9
09-07-2006	AT72	D	73.0	75.3	83.7
09-07-2006	E170	D	76.0	80.0	89.5
09-07-2006	C650	D	79.7	85.0	92.8
09-07-2006	DH8D	D	72.1	75.8	83.2
09-07-2006	B735	D	79.1	84.6	92.6
09-07-2006	B735	D	73.2	77.5	84.5
09-07-2006	B735	D	77.8	82.6	91.1
09-07-2006	B752	D	76.2	79.8	90.5
09-07-2006	AT72	D	73.1	76.0	83.7
09-07-2006	CRJ2	D	73.7	76.2	85.6
09-07-2006	B463	D	73.8	76.8	86.6
09-07-2006	B734	D	75.7	79.8	88.9
09-07-2006	E145	D	74.9	78.1	86.1
09-07-2006	AT72	D	75.4	79.7	85.9
09-07-2006	E170	D	77.3	82.7	91.8
09-07-2006	RJ1H	D	82.1	87.8	93.9
09-07-2006	E170	D	71.9	74.6	85.3
09-07-2006	E170	D	75.2	79.8	89.9
09-07-2006	F50	D	71.5	74.4	84.8
09-07-2006	JS32	D	70.4	72.6	80.7
09-07-2006	B735	D	79.5	84.9	92.9
09-07-2006	AT43	D	74.2	77.4	84.5
09-07-2006	DH8D	D	74.5	78.8	85.9
09-07-2006	B752	D	73.1	75.8	87.2
09-07-2006	M18	A	71.4	72.9	85.0
09-07-2006	AT72	D	73.3	76.3	84.0
09-07-2006	B736	D	76.0	79.9	89.5
09-07-2006	E170	D	79.8	84.9	92.6
09-07-2006	AT45	D	72.4	75.0	83.1
09-07-2006	E145	D	75.2	78.9	86.2
09-07-2006	E170	D	80.7	85.8	93.9
09-07-2006	B733	D	79.9	85.9	93.7
09-08-2006	B733	D	75.9	84.5	94.5
09-08-2006	AT45	D	72.5	75.0	84.3
09-08-2006	A320	D	76.4	80.5	91.0
09-08-2006	B734	D	77.8	83.1	91.8
09-08-2006	B734	D	77.4	82.0	91.8
09-08-2006	B733	D	79.0	84.5	93.0
09-08-2006	E145	D	71.1	74.8	85.1

09-08-2006	C295	D	75.4	79.8	87.7
09-08-2006	B734	D	78.7	85.0	93.7
09-08-2006	AT72	D	72.2	74.7	85.7
09-08-2006	SF34	D	73.2	76.6	85.3
09-08-2006	A320	D	76.3	80.4	90.6
09-08-2006	E170	A	70.0	72.1	80.8
09-08-2006	E145	D	73.0	75.0	86.4
09-08-2006	SF34	D	83.1	91.0	96.7
09-08-2006	E170	D	74.6	79.6	89.7
09-08-2006	B733	D	76.5	82.0	91.0
09-08-2006	E145	D	72.0	74.6	84.3
09-08-2006	B733	D	77.6	82.8	92.6
09-08-2006	B734	D	76.4	81.0	91.2
09-08-2006	MD82	D	81.1	87.6	97.8
09-08-2006	B735	D	76.5	82.3	91.1
09-08-2006	B735	D	71.1	75.5	83.1
09-08-2006	E145	D	73.4	76.2	85.1
09-08-2006	A320	D	76.7	81.6	91.3
09-08-2006	AT72	D	71.1	73.9	83.6
09-08-2006	AT72	D	73.0	76.0	85.3
09-08-2006	AT72	D	69.8	71.6	80.0
09-08-2006	AT72	D	73.0	76.8	86.9
09-08-2006	B733	D	78.7	85.4	93.7
09-08-2006	C295	A	74.9	81.9	86.3
09-08-2006	A319	D	75.8	78.9	89.8
09-08-2006	AT72	D	72.6	75.2	82.7
09-08-2006	E145	D	74.8	78.0	85.8
09-08-2006	E170	D	75.2	79.6	89.6
09-08-2006	A320	D	75.7	79.1	89.3
09-08-2006	E170	D	74.4	80.4	92.3
09-08-2006	E170	D	75.5	79.6	90.2
09-08-2006	E145	D	74.1	77.9	85.4
09-08-2006	A320	D	78.5	82.9	93.5
09-08-2006	B735	D	77.4	82.9	92.0
09-08-2006	B734	D	79.8	85.9	93.8
09-08-2006	T154	D	83.3	88.9	97.1
09-08-2006	E170	D	77.0	81.8	91.6
09-08-2006	RJ85	D	73.8	78.3	89.0
09-08-2006	AT72	D	72.0	74.6	83.4
09-08-2006	L410	D	78.1	83.6	90.6
09-08-2006	A320	D	78.6	82.4	92.5
09-08-2006	C295	D	74.6	78.3	86.3
09-08-2006	F70	D	75.2	80.6	91.4
09-08-2006	SF34	D	73.3	75.8	84.0
09-08-2006	CRJ2	D	72.9	75.4	85.9
09-08-2006	C295	D	76.0	80.0	86.7
09-08-2006	AT72	D	73.2	76.0	85.4
09-08-2006	AN30	D	81.8	89.2	93.8
09-08-2006	A320	D	77.7	82.4	93.3
09-08-2006	B733	D	78.3	84.1	93.0
09-08-2006	FA50	D	78.7	84.6	94.3
09-08-2006	GLF4	D	79.4	84.1	92.4

09-08-2006	A320	D	74.7	78.5	90.1
09-08-2006	DH8D	D	73.0	76.4	85.6
09-08-2006	E145	D	73.1	76.3	85.1
09-08-2006	B735	D	77.8	83.4	90.6
09-08-2006	JS32	D	73.0	77.1	84.4
09-08-2006	B735	D	73.8	77.6	88.3
09-08-2006	CL30	D	72.9	76.9	87.2
09-08-2006	AT72	A	71.5	74.6	83.8
09-08-2006	F100	D	75.7	79.1	91.1
09-08-2006	A319	D	77.9	82.0	92.3
09-08-2006	E145	D	73.2	76.4	84.5
09-08-2006	B737	D	75.3	79.0	89.7
09-08-2006	RJ85	D	72.3	77.2	87.2
09-08-2006	E170	D	77.9	82.7	91.8
09-08-2006	T154	D	83.0	89.4	98.1
09-08-2006	A320	D	76.4	80.4	90.2
09-08-2006	E145	D	73.6	76.8	85.0
09-08-2006	E170	D	76.7	81.1	91.2
09-08-2006	AT72	D	70.4	71.6	81.4
09-08-2006	B735	D	75.7	81.7	91.4
09-08-2006	E170	D	75.7	80.3	89.9
09-08-2006	AT72	D	72.7	75.9	85.1
09-08-2006	MD83	D	83.7	91.9	99.9
09-08-2006	FA20	D	72.3	74.6	84.7
09-08-2006	A319	D	75.9	79.7	89.8
09-08-2006	FA10	D	75.5	80.0	85.6
09-08-2006	FA10	D	75.0	80.2	88.0
09-08-2006	B461	D	73.4	77.9	89.2
09-08-2006	E170	D	76.1	80.8	91.0
09-08-2006	A319	D	75.0	79.1	91.2
09-08-2006	A320	D	77.2	80.7	91.2
09-08-2006	RJ85	D	75.9	80.4	89.2
09-08-2006	B735	D	75.3	80.8	90.7
09-08-2006	B763	D	80.7	89.1	97.1
09-08-2006	A320	D	75.4	79.7	89.6
09-08-2006	B763	D	79.5	84.2	93.7
09-08-2006	E170	D	75.3	80.3	89.9
09-08-2006	B734	D	80.3	85.8	94.1
09-08-2006	AT72	D	73.8	77.0	84.8
09-08-2006	A320	D	75.0	79.2	90.2
09-08-2006	A320	D	77.0	80.8	91.4
09-08-2006	A319	D	72.3	76.0	87.9
09-08-2006	E170	D	75.5	79.4	90.0
09-08-2006	AN28	D	70.5	72.2	82.9
09-08-2006	B752	D	78.2	82.8	92.9
09-08-2006	E145	D	72.5	75.2	85.0
09-08-2006	A319	D	73.0	77.0	89.0
09-08-2006	A319	D	75.0	79.0	89.6
09-08-2006	B763	D	78.7	85.3	94.4
09-08-2006	E145	D	72.3	75.3	84.2
09-08-2006	YK40	D	77.6	84.7	92.6
09-08-2006	B735	D	74.8	80.4	90.7

09-08-2006	B734	D	79.7	86.9	94.8
09-08-2006	B734	D	77.0	82.4	91.6
09-08-2006	A319	D	75.2	79.3	90.7
09-08-2006	E145	D	72.7	76.2	84.4
09-08-2006	A320	D	72.2	75.8	82.7
09-08-2006	A320	D	76.2	80.4	91.1
09-08-2006	B733	D	76.4	82.4	91.4
09-08-2006	B733	D	77.1	82.7	94.7
09-08-2006	C295	D	72.3	75.7	86.1
09-08-2006	C295	D	71.7	74.3	82.5
09-08-2006	LJ55	A	70.7	72.3	82.7
09-08-2006	YK40	D	85.5	92.1	99.9
09-08-2006	AT45	D	72.8	78.2	88.9
09-08-2006	B734	D	81.0	87.5	95.2
09-08-2006	DC93	D	85.4	92.6	101.7
09-08-2006	AT72	D	72.5	75.7	83.8
09-08-2006	BE40	D	75.1	81.0	90.3
09-08-2006	E170	D	73.4	76.9	89.7
09-08-2006	C650	D	75.8	80.3	90.7
09-08-2006	AT72	D	73.1	76.4	85.3
09-08-2006	CRJ2	D	73.6	75.7	86.0
09-08-2006	E170	D	75.0	78.7	89.7
09-08-2006	B734	D	78.2	85.9	95.1
09-08-2006	LJ55	D	82.7	89.6	95.0
09-08-2006	E145	D	72.9	75.2	85.1
09-08-2006	B735	D	76.2	81.0	91.0
09-08-2006	AT72	D	74.8	79.1	86.3
09-08-2006	B735	D	76.7	81.1	91.2
09-08-2006	E145	D	72.5	77.2	86.6
09-08-2006	E145	D	73.1	76.4	84.4
09-08-2006	E170	D	73.7	78.1	89.4
09-08-2006	E170	D	75.1	79.7	90.8
09-08-2006	A319	D	75.7	79.3	90.3
09-08-2006	E145	D	73.2	76.1	84.3
09-08-2006	B735	D	75.5	80.9	90.5
09-08-2006	DH8D	D	72.1	74.1	83.3
09-08-2006	E170	D	77.0	80.7	91.6
09-08-2006	C160	D	76.0	81.2	90.1
09-08-2006	AT72	D	73.3	76.1	85.6
09-08-2006	AT72	D	70.2	72.4	80.5
09-08-2006	AT72	D	70.0	71.1	80.0
09-08-2006	AT72	D	72.6	75.5	85.0
09-08-2006	RJ85	D	72.8	76.0	86.7
09-08-2006	RJ85	D	76.5	82.0	90.7
09-08-2006	E170	D	76.6	81.4	91.3
09-08-2006	E170	D	74.7	78.3	89.5
09-08-2006	AT45	D	71.7	74.0	82.8
09-08-2006	JS32	D	75.4	79.7	85.8
09-08-2006	B763	D	81.6	88.1	96.3
09-08-2006	AT72	D	73.5	76.8	86.2
09-08-2006	B762	D	84.1	89.9	97.4
09-08-2006	C550	D	76.7	80.7	89.7

09-08-2006	AT45	D	71.0	72.1	82.1
09-08-2006	E170	D	77.9	81.0	89.8
09-08-2006	E170	D	74.6	79.6	86.7
09-08-2006	RJ1H	D	74.6	79.7	89.7
09-08-2006	B737	D	75.0	78.2	88.6
09-08-2006	MD82	D	83.6	91.2	100.9
09-08-2006	B738	D	78.3	84.0	93.7
09-08-2006	AN28	D	71.8	75.5	84.3
09-08-2006	AN28	D	73.5	79.7	85.3
09-08-2006	B733	A	71.9	74.1	84.8
09-08-2006	E170	D	75.8	79.7	90.3
09-08-2006	B735	D	79.0	84.8	92.8
09-08-2006	B735	D	77.4	82.9	92.2
09-08-2006	A319	D	76.5	80.2	91.5
09-08-2006	B737	D	75.1	78.5	88.5
09-08-2006	E170	D	77.2	82.3	92.3
09-08-2006	B735	D	75.7	80.6	90.0
09-08-2006	A320	D	75.5	81.2	92.5
09-08-2006	B733	D	73.9	77.1	88.7
09-08-2006	A320	D	75.8	80.8	91.5
09-08-2006	AT72	D	75.2	83.9	90.5
09-08-2006	F70	D	77.0	82.2	89.6
09-08-2006	AT72	A	71.4	76.5	86.2
09-08-2006	F100	D	76.6	81.2	93.7
09-08-2006	RJ1H	D	76.7	81.4	90.2
09-08-2006	E170	D	75.5	80.3	90.5
09-08-2006	B752	D	74.9	77.4	88.8
09-08-2006	B463	D	72.8	75.2	86.6
09-08-2006	E145	D	75.0	79.1	86.6
09-08-2006	AT72	D	73.2	75.7	83.8
09-08-2006	E145	D	72.2	73.9	82.4
09-08-2006	SF34	D	75.7	80.1	86.0
09-08-2006	AT45	D	71.9	74.1	82.1
09-08-2006	E145	D	74.9	78.2	85.9
09-08-2006	E170	D	77.3	81.2	91.0
09-08-2006	E170	D	75.7	79.8	90.4
09-08-2006	AT72	D	72.7	74.7	84.9
09-08-2006	AT45	D	71.0	72.9	83.1
09-08-2006	AT45	D	70.4	76.0	81.3
09-08-2006	B735	A	69.7	70.5	79.7
09-08-2006	DH8D	D	71.5	73.5	82.0
09-08-2006	E170	D	76.8	81.8	91.5
09-08-2006	E170	D	74.3	78.8	88.5
09-08-2006	B735	D	77.3	83.8	94.1
09-08-2006	AT72	D	73.3	76.1	84.1
09-08-2006	B752	D	72.5	75.1	86.8
09-08-2006	CRJ2	D	71.9	73.7	82.6
09-08-2006	B733	D	78.9	83.9	92.1
09-08-2006	B734	D	83.1	89.3	96.5
09-08-2006	B735	D	77.3	82.2	91.2
09-09-2006	A320	D	76.4	79.5	90.2
09-09-2006	AT43	D	74.2	77.0	85.4

09-09-2006	B733	D	76.6	81.2	90.7
09-09-2006	A320	D	76.7	79.2	90.5
09-09-2006	E145	D	71.6	73.9	83.2
09-09-2006	B738	D	78.9	83.3	93.2
09-09-2006	B735	D	75.9	80.3	89.8
09-09-2006	E145	D	72.1	74.3	82.2
09-09-2006	MD82	D	82.6	89.2	98.9
09-09-2006	B733	D	76.5	82.2	90.5
09-09-2006	E170	D	75.4	79.2	90.3
09-09-2006	AT72	D	72.8	75.3	83.9
09-09-2006	E145	D	73.5	76.4	85.1
09-09-2006	A320	D	78.6	81.8	92.1
09-09-2006	AT45	D	70.8	73.9	82.7
09-09-2006	AT72	D	71.5	74.1	82.7
09-09-2006	E170	D	75.3	79.0	89.9
09-09-2006	A319	D	75.7	78.9	89.9
09-09-2006	E145	D	71.1	73.0	82.8
09-09-2006	E145	D	71.9	73.9	82.4
09-09-2006	E170	D	74.2	78.5	89.0
09-09-2006	E170	D	76.1	79.6	89.9
09-09-2006	E170	D	75.7	80.8	91.7
09-09-2006	E170	D	74.3	77.7	88.8
09-09-2006	B733	D	79.0	84.5	93.0
09-09-2006	B735	D	78.0	82.1	91.9
09-09-2006	B733	D	79.6	87.0	95.3
09-09-2006	B735	D	76.9	82.4	90.5
09-09-2006	CRJ9	D	76.5	80.3	89.8
09-09-2006	B752	D	78.4	83.6	92.1
09-09-2006	AT72	D	72.8	75.4	84.0
09-09-2006	F70	D	75.7	79.3	89.3
09-09-2006	B734	D	82.3	88.3	95.9
09-09-2006	B733	D	78.1	83.0	92.9
09-09-2006	B733	D	70.6	72.6	81.1
09-09-2006	B752	D	78.9	84.8	92.5
09-09-2006	YK40	D	84.7	90.5	97.9
09-09-2006	B733	D	78.7	85.3	93.6
09-09-2006	RJ1H	D	79.7	85.4	92.1
09-09-2006	B735	D	74.6	78.3	87.9
09-09-2006	C650	D	77.0	80.9	91.9
09-09-2006	B734	D	81.3	86.8	95.0
09-09-2006	E170	D	75.7	80.2	91.2
09-09-2006	B734	D	81.0	86.2	93.7
09-09-2006	E145	D	73.0	75.4	85.0
09-09-2006	B735	D	76.3	82.2	90.9
09-09-2006	A319	D	75.2	78.6	89.8
09-09-2006	E170	D	75.3	79.4	90.0
09-09-2006	T154	D	83.8	92.0	99.6
09-09-2006	E170	D	77.8	83.0	91.8
09-09-2006	B735	D	76.7	82.2	91.2
09-09-2006	AT72	D	72.8	76.0	83.8
09-09-2006	E145	D	72.9	76.3	84.4
09-09-2006	E145	D	72.2	74.3	82.7

09-09-2006	E145	D	72.4	75.9	84.3
09-09-2006	AT72	D	73.5	76.8	85.0
09-09-2006	B735	D	76.9	82.6	91.2
09-09-2006	C680	D	75.9	80.1	87.0
09-09-2006	AT72	D	71.5	74.1	82.6
09-09-2006	B733	D	78.6	82.6	92.3
09-09-2006	A320	D	77.4	81.9	91.5
09-09-2006	AT72	D	73.6	76.8	85.1
09-09-2006	B763	D	83.0	88.3	96.1
09-09-2006	A320	D	76.6	80.7	91.1
09-09-2006	B738	D	77.3	82.7	92.2
09-09-2006	A319	D	76.2	81.3	90.3
09-09-2006	MD82	D	83.4	91.0	99.3
09-09-2006	CRJ7	D	75.6	78.8	88.1
09-09-2006	B737	D	76.7	80.7	90.6
09-09-2006	B763	D	83.8	89.8	97.5
09-09-2006	B763	D	83.8	89.6	97.5
09-09-2006	E170	D	76.6	80.7	90.9
09-09-2006	C295	D	77.9	83.1	89.0
09-09-2006	AT45	D	73.7	77.0	84.5
09-09-2006	E170	D	76.0	79.9	90.3
09-09-2006	E145	D	73.8	77.2	85.0
09-09-2006	E170	D	74.3	77.5	89.0
09-09-2006	A319	D	76.3	80.2	89.9
09-09-2006	A320	D	75.2	79.2	89.1
09-09-2006	E145	D	72.4	75.4	83.3
09-09-2006	E170	D	75.1	79.5	89.7
09-09-2006	B734	D	78.0	83.6	92.5
09-09-2006	E170	D	75.1	79.3	88.8
09-09-2006	AT45	D	74.0	76.9	84.6
09-09-2006	B733	D	76.6	82.0	90.9
09-09-2006	B735	D	76.4	82.9	90.7
09-09-2006	RJ85	D	76.4	80.6	88.9
09-09-2006	CRJ2	D	70.8	72.3	83.0
09-09-2006	F50	D	70.2	71.6	81.1
09-09-2006	AN28	D	72.4	74.5	82.6
09-09-2006	A320	D	75.2	78.2	88.8
09-09-2006	B735	D	76.2	80.2	89.9
09-09-2006	E145	D	76.1	79.7	86.7
09-09-2006	B735	D	78.8	84.3	91.9
09-09-2006	B735	D	77.2	82.2	91.1
09-09-2006	AT72	D	73.5	77.0	84.7
09-09-2006	B738	D	77.0	81.1	91.1
09-09-2006	E170	D	74.2	77.7	89.2
09-09-2006	B734	D	79.1	84.7	93.1
09-09-2006	AT45	D	71.0	73.3	81.1
09-09-2006	E145	D	73.8	77.1	84.4
09-09-2006	A319	D	75.3	79.1	89.3
09-09-2006	E170	D	74.6	79.3	89.1
09-09-2006	CRJ2	D	72.4	74.4	84.6
09-09-2006	AT72	D	74.8	77.3	86.0
09-09-2006	B737	D	76.5	80.8	90.3

09-09-2006	E145	D	71.7	73.8	82.1
09-09-2006	E170	D	74.4	78.5	88.3
09-09-2006	B752	D	79.5	84.0	92.8
09-09-2006	B762	D	80.2	86.2	94.3
09-09-2006	RJ1H	D	77.3	80.9	89.7
09-09-2006	E170	D	74.2	77.7	89.2
09-09-2006	brak danych	D	76.6	82.3	90.9
09-09-2006	B762	D	83.1	88.3	96.0
09-09-2006	MD82	D	85.9	93.7	101.5
09-09-2006	A319	D	76.0	80.0	89.8
09-09-2006	E145	D	74.2	77.6	85.0
09-09-2006	AT45	D	72.3	74.5	85.6
09-09-2006	E170	D	74.5	78.2	88.9
09-09-2006	E145	D	71.7	73.4	83.0
09-09-2006	B734	D	78.2	84.5	93.1
09-09-2006	A320	D	76.0	79.3	90.9
09-09-2006	AT72	D	72.9	75.4	83.7
09-09-2006	T154	D	86.2	92.4	100.7
09-09-2006	B735	D	75.9	80.8	90.1
09-09-2006	A319	D	75.2	78.2	88.8
09-09-2006	AT72	D	72.6	75.4	83.4
09-09-2006	A320	D	75.8	79.1	90.4
09-09-2006	B733	D	80.6	86.0	94.5
09-09-2006	RJ1H	D	76.5	80.4	90.4
09-09-2006	E170	D	74.0	77.9	88.6
09-09-2006	E170	D	75.2	78.4	89.6
09-09-2006	AT45	A	82.5	88.5	94.8
09-09-2006	B734	D	79.1	84.5	93.2
09-09-2006	E145	D	73.5	75.9	84.4
09-09-2006	E170	D	76.0	79.9	90.0
09-09-2006	AT72	D	70.7	72.0	81.5
09-09-2006	B734	D	75.3	79.3	88.8
09-10-2006	C295	D	72.8	75.7	83.2
09-10-2006	B734	D	81.0	86.9	94.6
09-10-2006	A320	D	76.5	79.7	90.5
09-10-2006	B734	D	79.9	85.8	94.2
09-10-2006	E145	D	71.8	74.3	82.6
09-10-2006	B733	D	79.9	86.0	94.2
09-10-2006	B733	D	78.7	84.2	92.7
09-10-2006	MD82	D	84.1	91.5	99.9
09-10-2006	B733	D	78.4	83.6	92.5
09-10-2006	DC95	D	87.5	95.5	104.3
09-10-2006	A320	D	77.2	80.6	90.8
09-10-2006	AT72	D	72.1	74.0	82.3
09-10-2006	B734	D	79.4	84.6	92.9
09-10-2006	CL60	D	71.7	73.5	82.5
09-10-2006	E145	D	72.3	74.2	83.2
09-10-2006	A319	D	76.9	80.7	90.7
09-10-2006	E145	D	72.6	75.5	83.3
09-10-2006	B735	D	75.0	79.9	89.9
09-10-2006	E170	D	74.7	78.6	89.4
09-10-2006	E170	D	75.7	79.9	89.3



09-10-2006	E170	D	77.1	81.7	91.5
09-10-2006	C295	D	77.7	83.0	88.7
09-10-2006	E145	D	74.2	77.7	85.1
09-10-2006	GLF4	D	75.8	80.5	87.8
09-10-2006	B735	D	77.5	83.7	92.0
09-10-2006	AT72	D	72.7	75.7	83.9
09-10-2006	B734	D	78.1	83.6	92.3
09-10-2006	C402	D	75.7	79.5	87.8
09-10-2006	E170	D	77.0	81.3	91.0
09-10-2006	B737	D	74.4	78.1	87.8
09-10-2006	B752	D	79.0	83.9	92.4
09-10-2006	A320	D	80.3	84.8	94.2
09-10-2006	B733	D	79.8	86.3	93.5
09-10-2006	GLF4	D	72.9	75.3	84.8
09-10-2006	B733	D	78.8	83.7	92.7
09-10-2006	FA50	D	80.5	86.1	94.6
09-10-2006	B733	D	77.8	82.9	91.7
09-10-2006	RJ1H	D	79.6	85.1	92.6
09-10-2006	C295	D	77.3	81.9	88.0
09-10-2006	E145	D	73.0	75.4	84.2
09-10-2006	YK40	D	84.3	91.0	98.2
09-10-2006	YK40	D	81.0	86.8	94.2
09-10-2006	E145	D	74.2	77.6	85.0
09-10-2006	E170	D	79.2	83.9	92.7
09-10-2006	YK40	D	83.3	89.7	97.6
09-10-2006	CRJ2	D	72.1	74.2	84.1
09-10-2006	E170	D	75.3	79.6	89.5
09-10-2006	E170	D	76.6	81.4	90.6
09-10-2006	RJ85	D	75.7	80.4	89.7
09-10-2006	B735	D	78.6	83.9	92.2
09-10-2006	E145	D	75.0	78.5	85.7
09-10-2006	A320	D	77.7	81.1	91.5
09-10-2006	B735	D	78.4	83.7	92.3
09-10-2006	L410	D	77.7	81.4	89.7
09-10-2006	E170	D	76.5	81.0	90.7
09-10-2006	B735	D	78.2	83.0	91.6
09-10-2006	B735	D	78.2	84.3	92.6
09-10-2006	E170	D	79.3	84.0	92.6
09-10-2006	B738	D	73.8	76.9	87.7
09-10-2006	AT72	D	73.7	76.6	84.0
09-10-2006	E145	D	75.2	78.8	86.1
09-10-2006	A319	D	77.6	81.3	92.0
09-10-2006	B763	D	85.4	91.5	98.9
09-10-2006	A319	D	75.9	79.9	90.5
09-10-2006	AT72	D	75.7	79.8	86.2
09-10-2006	E170	D	78.5	83.0	92.3
09-10-2006	E145	D	73.3	76.3	84.2
09-10-2006	AT72	D	73.2	75.8	84.3
09-10-2006	A320	D	78.0	82.5	91.8
09-10-2006	B763	D	83.7	89.4	97.0
09-10-2006	A319	D	76.5	80.1	90.6
09-10-2006	E170	D	77.1	82.0	91.5

09-10-2006	A319	D	74.8	79.2	88.9
09-10-2006	A320	D	77.1	81.1	90.9
09-10-2006	AT72	D	72.1	74.6	83.2
09-10-2006	A320	D	78.3	82.4	91.6
09-10-2006	AT45	D	74.0	76.6	84.8
09-10-2006	B737	D	75.2	79.5	89.9
09-10-2006	B735	D	75.3	79.8	88.3
09-10-2006	B734	D	80.6	86.4	94.3
09-10-2006	MD82	D	85.4	92.0	100.7
09-10-2006	B734	D	80.0	85.3	93.4
09-10-2006	B735	D	77.7	82.9	91.1
09-10-2006	E145	D	75.2	79.5	86.2
09-10-2006	B734	D	81.0	86.2	94.8
09-10-2006	RJ85	D	76.0	80.5	89.1
09-10-2006	F100	D	75.8	78.8	89.7
09-10-2006	A320	D	76.9	81.6	91.5
09-10-2006	B752	D	78.0	83.4	91.3
09-10-2006	A319	D	76.4	80.0	90.4
09-10-2006	E145	D	74.2	78.0	85.2
09-10-2006	E170	D	76.9	81.7	90.4
09-10-2006	A320	D	79.6	84.3	93.4
09-10-2006	E170	D	74.2	79.8	89.3
09-10-2006	B734	D	81.4	87.9	95.0
09-10-2006	AT72	D	74.9	78.0	86.0
09-10-2006	RJ1H	D	77.9	82.5	92.0
09-10-2006	J328	D	73.5	77.1	85.6
09-10-2006	AT45	D	73.2	75.8	84.0
09-10-2006	B733	D	79.0	84.2	92.7
09-10-2006	B735	D	78.1	84.0	92.2
09-10-2006	B735	D	77.5	82.6	91.3
09-10-2006	E145	D	73.9	77.6	85.0
09-10-2006	B733	D	77.8	82.7	91.3
09-10-2006	E145	D	73.3	76.4	84.7
09-10-2006	B738	D	79.9	85.2	94.1
09-10-2006	E170	D	77.2	82.0	91.2
09-10-2006	AT72	D	74.4	77.4	85.3
09-10-2006	E170	D	75.9	80.4	90.5
09-10-2006	YK40	D	87.5	93.8	100.7
09-10-2006	AT72	D	74.2	77.3	85.1
09-10-2006	B735	D	77.6	82.7	91.3
09-10-2006	CRJ7	D	75.6	79.3	88.4
09-10-2006	A319	D	77.2	81.4	91.5
09-10-2006	E145	D	76.4	80.9	87.2
09-10-2006	AT72	D	73.6	76.3	84.4
09-10-2006	E170	D	77.7	82.7	91.4
09-10-2006	AT45	D	73.8	76.5	84.3
09-10-2006	B752	D	79.1	83.6	92.4
09-10-2006	AT72	D	71.9	74.3	83.8
09-10-2006	DH8D	D	71.2	73.0	81.6
09-10-2006	B737	D	75.9	79.9	89.1
09-10-2006	B762	D	83.2	88.9	96.3
09-10-2006	B462	D	79.3	83.8	91.1

09-10-2006	C500	D	71.2	72.7	82.8
09-10-2006	E145	D	75.3	79.2	86.8
09-10-2006	A319	D	77.4	81.1	91.4
09-10-2006	B763	D	86.7	92.9	99.4
09-10-2006	B762	D	84.8	90.9	98.0
09-10-2006	B739	D	79.8	84.8	93.6
09-10-2006	E170	D	77.6	82.0	91.0
09-10-2006	B735	D	78.7	84.0	92.5
09-10-2006	E145	D	75.6	79.2	86.9
09-10-2006	AT72	D	73.8	76.8	85.6
09-10-2006	E170	D	77.3	82.2	91.1
09-10-2006	B737	D	76.1	80.3	89.6
09-10-2006	E170	D	77.3	81.9	91.2
09-10-2006	MD82	D	86.4	93.0	101.4
09-10-2006	AT72	D	74.4	77.4	85.1
09-10-2006	B735	D	76.9	82.2	90.7
09-10-2006	A320	D	77.4	81.1	91.2
09-10-2006	E145	D	74.5	77.3	85.4
09-10-2006	AT72	D	74.4	78.0	85.1
09-10-2006	B735	D	78.3	83.4	91.9
09-10-2006	AT45	D	72.1	74.1	82.5
09-10-2006	A320	D	78.0	82.7	92.3
09-10-2006	F70	D	76.3	80.2	89.6
09-10-2006	AT72	D	74.9	78.5	85.7
09-10-2006	A320	D	78.6	83.4	92.2
09-10-2006	GLF4	D	76.0	80.7	88.2
09-10-2006	DH8D	D	70.8	72.1	81.8
09-10-2006	CRJ2	D	74.7	77.1	85.9
09-10-2006	E170	D	76.3	81.0	91.5
09-10-2006	E170	D	74.4	77.7	88.6
09-10-2006	RJ1H	D	78.3	82.7	91.5
09-10-2006	AT72	D	73.4	76.7	84.3
09-10-2006	E170	D	78.0	82.7	91.8
09-10-2006	B734	D	80.9	87.5	94.4
09-10-2006	F50	D	71.9	74.5	84.0
09-10-2006	E145	D	75.8	79.4	86.5
09-10-2006	E170	D	78.9	84.2	92.6
09-10-2006	AT72	D	73.1	75.3	83.7
09-10-2006	B735	D	79.1	84.7	92.6
09-10-2006	E145	D	75.6	78.9	86.0
09-10-2006	E170	D	78.2	83.4	91.6
09-10-2006	B737	D	78.7	83.5	92.2
09-10-2006	B734	D	83.7	90.4	96.9
09-10-2006	E145	D	73.6	76.7	85.1
09-10-2006	AT45	D	73.6	75.8	84.1
09-10-2006	DH8D	D	71.9	73.7	82.1
09-11-2006	B733	D	81.0	87.3	94.9
09-11-2006	B733	D	81.7	87.0	94.5
09-11-2006	A320	D	79.3	83.7	92.6
09-11-2006	B734	D	82.3	88.4	95.4
09-11-2006	E145	D	74.4	77.6	85.5
09-11-2006	E170	D	77.4	82.0	90.8

09-11-2006	AT72	D	74.5	77.5	85.1
09-11-2006	E170	D	75.0	78.8	89.4
09-11-2006	B734	D	78.0	86.4	94.4
09-11-2006	A320	D	78.5	82.9	91.9
09-11-2006	MD82	D	84.1	90.7	99.3
09-11-2006	B734	D	81.6	87.3	94.5
09-11-2006	B734	D	79.7	84.6	92.5
09-11-2006	B734	D	83.0	89.0	95.3
09-11-2006	E145	D	76.4	80.4	86.7
09-11-2006	B733	D	75.5	80.6	89.3
09-11-2006	E170	D	78.1	82.9	91.9
09-11-2006	A320	D	76.9	81.2	91.3
09-11-2006	E170	D	79.4	84.8	93.4
09-11-2006	A319	D	76.9	81.0	91.5
09-11-2006	AT72	D	73.7	77.0	83.9
09-11-2006	AT72	D	72.9	75.8	83.8
09-11-2006	E145	D	74.1	76.9	84.6
09-11-2006	B735	D	79.1	84.6	92.0
09-11-2006	AT45	D	71.4	73.4	82.3
09-11-2006	E145	D	74.7	77.9	86.0
09-11-2006	AT72	D	74.6	78.9	86.6
09-11-2006	B735	D	79.2	85.8	93.3
09-11-2006	E170	D	79.1	83.9	92.6
09-11-2006	AT72	D	73.0	75.5	84.1
09-11-2006	E170	D	76.5	81.8	91.3
09-11-2006	B735	D	79.5	85.1	92.9
09-11-2006	AT45	D	72.2	74.0	85.3
09-11-2006	E145	D	74.2	78.0	86.1
09-11-2006	A320	D	75.9	80.6	91.7
09-11-2006	FA50	D	81.0	85.8	95.3
09-11-2006	AT72	D	74.1	77.3	84.8
09-11-2006	B735	D	77.8	83.8	92.4
09-11-2006	AT72	D	72.6	78.2	88.0
09-11-2006	RJ85	D	76.7	80.5	89.6
09-11-2006	CRJ2	D	74.6	77.7	86.2
09-11-2006	SF34	D	77.2	82.4	87.7
09-11-2006	MD82	D	70.5	72.6	81.6
09-11-2006	MD82	D	86.1	94.2	102.2
09-11-2006	AT72	D	71.3	75.6	87.0
09-11-2006	RJ1H	D	78.7	85.8	94.0
09-11-2006	B734	D	80.6	87.4	94.4
09-11-2006	B733	D	78.9	85.3	92.9
09-11-2006	CRJ2	D	74.1	76.7	85.3
09-11-2006	DH8D	D	72.1	74.4	83.9
09-11-2006	B737	D	78.4	83.1	91.7
09-11-2006	B735	D	75.6	81.6	90.5
09-11-2006	E170	D	80.0	85.5	93.4
09-11-2006	E145	D	77.6	82.2	88.3
09-11-2006	DH8D	D	71.9	74.1	82.5
09-11-2006	T154	D	86.5	92.8	100.5
09-11-2006	A319	D	79.5	83.2	92.6
09-11-2006	E170	D	79.4	85.2	93.2

09-11-2006	E145	D	76.7	80.8	87.5
09-11-2006	E170	D	77.7	82.9	91.8
09-11-2006	A319	D	78.2	83.3	91.8
09-11-2006	E170	D	80.1	85.4	93.7
09-11-2006	E145	D	76.7	81.3	89.2
09-11-2006	AT72	D	73.8	77.6	85.7
09-11-2006	C295	D	73.0	75.8	83.6
09-11-2006	L410	D	72.8	76.4	84.1
09-11-2006	AT72	D	73.5	76.5	84.4
09-11-2006	E170	D	75.9	81.8	92.4
09-11-2006	JS32	D	71.1	73.7	81.6
09-11-2006	RJ85	D	77.5	81.3	89.4
09-11-2006	A320	D	78.2	82.9	91.9
09-11-2006	B734	D	80.1	86.8	94.6
09-11-2006	A320	D	76.0	79.1	90.1
09-11-2006	B734	D	80.3	87.0	93.7
09-11-2006	A319	D	75.7	78.8	88.9
09-11-2006	A320	D	78.0	82.0	91.5
09-11-2006	A320	D	78.4	83.2	92.4
09-11-2006	A319	D	78.5	82.1	92.1
09-11-2006	AT72	D	74.5	77.8	85.1
09-11-2006	MD82	D	84.1	92.4	99.8
09-11-2006	B735	D	77.7	83.7	91.6
09-11-2006	A319	D	74.9	79.0	89.1
09-11-2006	RJ85	D	78.3	83.0	90.7
09-11-2006	C56X	D	75.9	80.0	86.8
09-11-2006	E145	D	73.8	76.6	84.4
09-11-2006	E170	D	78.3	82.8	91.1
09-11-2006	E145	D	71.8	75.2	82.5
09-11-2006	A320	D	80.5	88.1	95.8
09-11-2006	A320	D	81.3	87.2	94.6
09-11-2006	B733	D	77.8	82.4	91.4
09-11-2006	B752	D	78.2	82.4	91.0
09-11-2006	B733	D	77.9	83.7	91.6
09-11-2006	B734	D	80.9	87.3	94.3
09-11-2006	A320	D	77.1	81.3	90.9
09-11-2006	AT45	D	72.8	76.7	83.5
09-11-2006	RJ1H	D	81.7	87.3	93.7
09-11-2006	B733	D	81.7	88.0	94.5
09-11-2006	E170	D	75.5	79.1	89.1
09-11-2006	AT72	D	74.3	77.5	85.4
09-11-2006	F70	D	75.9	80.1	88.9
09-11-2006	A320	D	75.5	79.3	88.8
09-11-2006	B735	D	79.3	84.6	93.0
09-11-2006	B735	D	77.7	83.0	90.5
09-11-2006	E145	D	72.5	75.1	83.9
09-11-2006	E170	D	75.5	79.2	90.2
09-11-2006	E145	D	74.8	78.2	85.5
09-11-2006	E145	D	75.1	78.4	85.8
09-11-2006	B735	D	76.2	81.8	90.2
09-11-2006	B734	D	82.2	88.1	95.0
09-11-2006	AT72	D	73.7	76.4	83.9

09-11-2006	DH8D	D	72.9	75.5	83.1
09-11-2006	AT45	D	74.2	77.4	85.0
09-11-2006	JS32	D	77.5	84.0	90.3
09-11-2006	E145	D	73.7	77.6	86.2
09-11-2006	B735	D	76.0	83.2	92.2
09-11-2006	A319	D	76.4	80.2	90.3
09-11-2006	B734	D	78.5	85.6	93.1
09-11-2006	RJ85	D	74.6	82.3	91.3
09-11-2006	AN28	D	71.4	73.0	82.3
09-11-2006	AN28	D	70.7	72.4	81.3
09-11-2006	AT72	D	73.2	76.7	90.1
09-11-2006	E170	D	75.3	80.1	90.0
09-11-2006	E145	D	75.6	84.0	88.9
09-11-2006	E145	D	73.8	79.3	86.9
09-11-2006	E170	D	77.2	82.1	91.0
09-11-2006	B763	D	81.9	94.2	101.0
09-11-2006	B735	D	77.9	83.1	91.4
09-11-2006	RJ1H	D	77.6	82.4	90.9
09-11-2006	GLF4	D	73.1	75.8	84.5
09-11-2006	B763	D	84.6	92.7	99.2
09-11-2006	B735	D	78.8	83.9	91.6
09-11-2006	AT72	D	73.3	75.9	84.6
09-11-2006	A319	D	78.5	82.6	91.9
09-11-2006	B738	D	79.8	85.5	93.3
09-11-2006	E170	D	77.3	81.9	91.5
09-11-2006	AT72	D	73.9	76.3	84.4
09-11-2006	C56X	D	71.7	75.0	84.8
09-11-2006	MD82	D	84.3	90.4	98.8
09-11-2006	B735	A	82.8	90.4	95.3
09-11-2006	A320	A	82.2	88.5	94.2
09-11-2006	JS32	A	76.2	81.1	87.0
09-11-2006	B737	A	82.4	88.9	94.0
09-11-2006	SF34	A	82.2	89.1	93.8
09-11-2006	B736	A	82.3	89.0	94.3
09-11-2006	B735	A	84.8	91.7	96.7
09-11-2006	E170	A	82.2	88.9	93.7
09-11-2006	E170	A	81.6	87.5	92.7
09-11-2006	AT72	A	84.8	92.9	98.0
09-11-2006	CRJ2	A	79.7	84.8	91.1
09-11-2006	DH8D	A	76.7	83.9	90.3
09-11-2006	E145	A	77.3	81.7	87.9
09-11-2006	A320	D	69.3	71.4	80.0
09-11-2006	AT72	D	72.0	76.7	90.3
09-11-2006	AT72	D	71.3	73.3	86.5
09-11-2006	F50	A	80.8	88.1	94.8
09-11-2006	SF34	A	79.8	85.2	90.1
09-11-2006	SF34	A	79.3	85.3	90.3
09-11-2006	CRJ2	D	72.6	74.4	82.8
09-11-2006	DH8D	A	76.2	84.0	91.3
09-11-2006	E145	A	79.3	84.1	90.2
09-11-2006	YK40	A	87.0	94.9	99.3
09-11-2006	YK40	A	71.4	73.9	84.7

09-11-2006	E145	A	79.4	84.8	90.1
09-11-2006	SF34	D	71.8	73.8	83.1
09-11-2006	E145	A	79.6	85.0	90.2
09-11-2006	B735	A	84.9	91.6	96.5
09-11-2006	B733	A	83.2	90.3	95.3
09-11-2006	B735	A	85.3	93.0	97.4
09-11-2006	B738	A	83.8	91.1	96.0
09-11-2006	E170	A	82.8	88.8	94.2
09-11-2006	A320	A	82.9	90.5	96.1
09-11-2006	B737	A	82.2	89.3	94.5
09-11-2006	B734	A	84.7	91.4	96.6
09-11-2006	B734	A	80.6	82.0	95.2
09-11-2006	E145	A	77.9	85.4	91.5
09-11-2006	E170	A	82.2	88.7	94.2
09-11-2006	B735	A	82.9	91.2	96.0
09-11-2006	B735	A	84.6	91.7	97.0
09-11-2006	E170	A	82.8	89.2	94.5
09-11-2006	E170	A	82.9	89.5	94.5
09-11-2006	E145	A	78.6	83.7	89.4
09-11-2006	B735	A	84.5	91.5	96.1
09-11-2006	LJ60	A	78.2	83.8	88.4
09-11-2006	LJ60	A	71.5	74.2	81.7
09-12-2006	B733	A	84.5	92.2	97.0
09-12-2006	SF34	A	81.1	88.7	93.2
09-12-2006	B734	A	86.7	94.6	99.5
09-12-2006	T154	A	87.3	95.5	100.6
09-12-2006	E145	A	77.3	83.7	89.7
09-12-2006	B735	A	81.2	89.4	94.7
09-12-2006	A	71.3	75.0	82.1	
09-12-2006	E145	A	79.3	84.5	90.4
09-12-2006	B734	D	69.9	71.4	82.0
09-12-2006	A320	D	70.0	71.7	80.3
09-12-2006	B752	A	87.7	96.7	102.1
09-12-2006	SF34	D	71.0	73.4	81.1
09-12-2006	T154	D	87.2	96.3	101.1
09-12-2006	T154	D	75.2	77.5	87.1
09-12-2006	B752	A	84.0	92.9	99.1
09-12-2006	B733	A	81.8	90.9	95.9
09-12-2006	AT43	A	81.4	89.4	95.8
09-12-2006	CRJ7	A	76.6	84.1	91.9
09-12-2006	AT72	D	71.1	73.4	84.7
09-12-2006	YK40	A	70.8	74.8	83.1
09-12-2006	E145	D	77.7	82.0	88.9
09-12-2006	B734	A	83.7	91.7	96.7
09-12-2006	A306	A	86.7	94.6	100.1
09-12-2006	C525	A	78.6	83.9	89.6
09-12-2006	B737	A	71.8	75.1	82.4
09-12-2006	B737	A	81.8	89.4	94.8
09-12-2006	FA50	A	80.0	87.0	92.0
09-12-2006	B763	A	85.7	94.4	100.3
09-12-2006	AN28	A	78.2	82.4	88.9
09-12-2006	B736	A	79.0	89.8	95.7

09-12-2006	AN28	A	75.8	79.3	86.4
09-12-2006	B763	A	88.7	97.0	102.4
09-12-2006	RJ85	A	79.1	88.2	94.0
09-12-2006	B734	A	85.1	93.7	98.7
09-12-2006	B733	A	84.0	91.8	96.8
09-12-2006	F2TH	A	77.1	82.3	88.1
09-12-2006	E170	A	79.7	87.0	93.0
09-12-2006	E145	A	77.7	84.4	90.4
09-12-2006	DH8D	A	77.8	84.3	90.1
09-12-2006	A320	A	83.1	90.8	95.9
09-12-2006	B737	A	82.9	89.8	95.1
09-12-2006	E170	A	79.4	87.1	93.0
09-12-2006	A319	A	85.2	93.3	97.8
09-12-2006	B735	A	83.5	90.6	95.6
09-12-2006	DH8D	A	79.2	84.2	90.0
09-12-2006	E170	A	78.7	86.5	92.7
09-12-2006	A320	A	78.8	87.6	94.6
09-12-2006	E170	A	81.9	87.9	93.1
09-12-2006	RJ85	A	80.2	87.2	92.8
09-12-2006	B735	A	81.5	90.5	95.6
09-12-2006	E170	A	79.2	86.5	91.9
09-12-2006	E170	A	81.1	88.2	93.5
09-12-2006	CL60	A	78.0	83.8	89.9
09-12-2006	E145	A	78.3	83.4	89.6
09-12-2006	B735	A	71.0	73.8	83.5
09-12-2006	B735	A	82.8	90.0	95.3
09-12-2006	RJ85	A	75.3	86.9	94.5
09-12-2006	A320	A	81.2	89.7	95.1
09-12-2006	LJ60	A	77.4	83.6	88.3
09-12-2006	B738	A	80.9	91.8	97.1
09-12-2006	B735	A	83.1	91.4	96.7
09-12-2006	A320	A	79.9	88.4	94.3
09-12-2006	C550	A	79.8	86.3	90.3
09-12-2006	E170	A	82.5	88.4	94.6
09-12-2006	C402	A	75.5	80.4	85.7
09-12-2006	E170	A	80.1	86.1	92.4
09-12-2006	B734	A	81.3	90.7	95.7
09-12-2006	AT45	A	83.2	89.4	95.8
09-12-2006	E170	A	80.8	88.5	94.4
09-12-2006	A319	A	83.5	91.0	95.8
09-12-2006	E145	A	77.5	82.2	88.5
09-12-2006	E145	A	77.3	83.8	89.7
09-12-2006	A320	A	81.7	87.8	93.9
09-12-2006	A320	A	81.5	87.7	93.8
09-12-2006	MD82	A	85.0	92.4	97.1
09-12-2006	B762	A	84.1	90.7	97.4
09-12-2006	B763	A	86.1	93.5	99.6
09-12-2006	E145	A	78.7	85.4	91.0
09-12-2006	B763	D	87.7	96.3	102.2
09-12-2006	A320	A	81.0	87.4	93.1
09-12-2006	AT45	A	79.9	86.2	92.4
09-12-2006	AT45	A	70.8	73.5	81.0



09-12-2006	B734	A	82.7	91.5	96.9
09-12-2006	E170	A	78.9	84.9	90.5
09-12-2006	B733	A	84.1	91.1	96.0
09-12-2006	E170	A	82.8	89.8	94.9
09-12-2006	B733	A	84.7	92.9	97.2
09-12-2006	AT45	A	82.5	87.5	94.1
09-12-2006	B735	A	82.1	89.7	94.7
09-12-2006	T154	A	85.6	96.4	101.0
09-12-2006	JS32	A	75.0	80.7	87.1
09-12-2006	B735	A	81.1	87.2	94.0
09-12-2006	E145	A	70.3	73.2	81.2
09-12-2006	E145	A	78.9	84.9	90.6
09-12-2006	E170	A	82.8	89.9	94.9
09-12-2006	AT72	A	79.4	85.8	92.6
09-12-2006	F50	A	85.0	91.6	98.0
09-12-2006	JS32	A	75.6	79.6	85.9
09-12-2006	B734	A	83.5	90.5	95.4
09-12-2006	B733	A	85.9	91.7	97.4
09-12-2006	B733	A	81.9	90.4	94.9
09-12-2006	E170	A	79.9	85.3	91.2
09-12-2006	AT45	A	82.1	88.9	95.2
09-12-2006	E170	A	69.8	71.7	83.4
09-12-2006	E170	A	79.9	89.2	94.3
09-12-2006	E170	A	69.8	71.5	81.2
09-12-2006	E170	A	70.0	71.5	81.0
09-12-2006	B735	D	70.8	72.4	81.5
09-12-2006	DH8D	A	79.1	87.0	92.7
09-12-2006	E145	A	78.5	83.9	89.9
09-12-2006	E145	A	71.3	73.3	81.9
09-12-2006	A319	A	80.9	89.9	95.4
09-12-2006	DHC6	A	86.0	95.4	98.7
09-12-2006	B733	A	83.1	91.1	96.3
09-12-2006	RJ85	A	79.4	86.9	92.6
09-12-2006	AN28	A	76.0	81.5	88.2
09-12-2006	A320	A	81.5	88.3	94.2
09-12-2006	B737	A	82.1	89.7	94.7
09-12-2006	B733	D	70.4	71.9	81.7
09-12-2006	AT72	A	83.2	90.2	96.9
09-12-2006	B735	A	82.2	90.7	95.8
09-12-2006	E170	A	81.1	87.5	92.6
09-12-2006	MD82	A	82.4	90.4	95.6
09-12-2006	C295	A	78.9	87.9	93.3
09-12-2006	A320	A	81.1	87.7	93.7
09-12-2006	A319	A	81.4	88.7	94.3
09-12-2006	JS32	A	74.7	80.2	86.7
09-12-2006	T154	D	69.9	71.5	81.0
09-12-2006	B735	A	79.2	91.7	96.8
09-12-2006	B735	D	70.5	73.1	80.6
09-12-2006	E170	D	70.1	73.1	83.3
09-12-2006	B734	A	83.5	93.3	98.2
09-12-2006	AN26	A	69.7	71.4	86.4
09-12-2006	B734	A	80.0	91.5	96.5

09-12-2006	B736	A	81.3	88.9	94.2
09-12-2006	E145	A	77.9	84.9	90.7
09-12-2006	JS32	A	76.6	81.5	87.4
09-12-2006	B735	A	81.3	90.9	96.0
09-12-2006	CRJ2	A	79.8	85.0	91.3
09-12-2006	DH8D	A	79.3	84.6	89.8
09-12-2006	E170	A	81.4	87.3	92.7
09-12-2006	AT45	A	83.2	89.1	95.7
09-12-2006	SF34	A	80.5	87.1	91.9
09-12-2006	SF34	A	79.1	85.4	90.6
09-12-2006	E145	A	78.3	83.7	89.2
09-12-2006	A320	A	82.3	88.7	94.5
09-12-2006	B733	A	83.8	91.6	96.0
09-12-2006	F50	A	79.8	87.3	93.5
09-12-2006	MD82	A	83.9	90.8	96.2
09-12-2006	B752	A	86.8	93.3	99.1
09-12-2006	YK40	A	87.0	95.3	99.6
09-12-2006	SF34	A	79.1	85.2	90.3
09-12-2006	E170	A	82.6	89.8	95.6
09-12-2006	E170	A	81.2	87.2	92.5
09-12-2006	E170	A	73.2	78.3	83.6
09-12-2006	B762	A	83.5	92.2	98.8
09-12-2006	DH8D	A	79.2	84.7	90.6
09-12-2006	E170	A	81.8	87.8	93.1
09-12-2006	B734	D	82.1	92.3	98.0
09-12-2006	AT45	D	75.4	78.5	87.6
09-12-2006	C56X	A	81.0	89.3	93.4
09-12-2006	E170	A	80.7	90.6	95.4
09-12-2006	MD83	A	82.1	95.6	100.4
09-12-2006	AT72	D	71.7	73.5	82.7
09-12-2006	AT72	A	82.3	88.0	94.9
09-12-2006	B733	A	84.7	92.7	97.1
09-12-2006	B738	A	84.7	92.9	97.9
09-12-2006	E145	A	80.3	86.6	91.6
09-12-2006	MD83	A	86.4	93.7	98.9
09-12-2006	B737	A	80.7	86.5	94.7
09-12-2006	B733	A	84.7	92.6	96.8
09-12-2006	E170	A	81.5	88.7	94.0
09-12-2006	B737	A	82.9	90.0	95.2
09-12-2006	A320	A	81.1	87.5	93.8
09-12-2006	E170	A	84.2	91.2	96.0
09-12-2006	B735	A	84.9	92.4	97.1
09-12-2006	E145	A	80.1	86.1	91.1
09-12-2006	E170	A	83.7	90.0	95.2
09-12-2006	LJ60	A	75.3	83.0	89.9
09-12-2006	B733	A	86.9	95.3	99.8
09-12-2006	E145	A	80.0	85.9	91.0
09-12-2006	E145	A	79.6	86.0	91.9
09-12-2006	E145	A	80.3	85.9	91.5
09-18-2006	JS32	A	76.3	81.3	87.3
09-18-2006	E170	A	81.6	88.9	94.1
09-18-2006	B734	A	85.9	93.6	98.3

09-18-2006	E170	A	82.6	88.2	93.9
09-18-2006	AT72	A	82.1	89.4	96.3
09-18-2006	E145	A	78.9	84.1	90.3
09-18-2006	E170	A	84.1	91.7	96.7
09-18-2006	B734	A	85.0	92.9	97.3
09-18-2006	B752	A	87.0	94.4	100.5
09-18-2006	AT72	A	83.6	89.7	96.3
09-18-2006	MD82	D	72.5	74.9	84.1
09-18-2006	B733	A	84.7	92.2	97.0
09-18-2006	B735	A	84.8	93.8	98.6
09-18-2006	MD82	A	84.8	93.3	98.6
09-18-2006	AN28	A	77.8	82.5	89.2
09-18-2006	A320	A	81.0	88.5	94.2
09-18-2006	AN28	A	72.2	74.6	83.7
09-18-2006	AT72	A	80.7	88.9	95.8
09-18-2006	AT72	A	70.5	72.3	85.8
09-18-2006	RJ85	A	71.1	73.9	83.0
09-18-2006	RJ85	A	79.6	86.2	91.9
09-18-2006	E145	D	70.6	72.0	81.0
09-18-2006	E145	D	71.5	75.0	82.3
09-18-2006	JS32	A	74.3	79.5	86.5
09-18-2006	B734	D	70.0	72.1	81.0
09-18-2006	E170	D	70.5	72.4	80.9
09-18-2006	AT72	D	72.0	74.4	83.3
09-18-2006	SF34	A	79.2	88.8	94.2
09-18-2006	SF34	A	71.3	74.8	84.0
09-18-2006	F70	A	78.4	87.5	93.7
09-18-2006	CRJ2	A	78.5	85.7	92.1
09-18-2006	C560	A	78.5	86.2	90.5
09-18-2006	E170	A	83.1	89.3	94.4
09-18-2006	SF34	D	78.4	86.2	91.9
09-18-2006	MD82	D	70.1	72.4	82.2
09-18-2006	DH8D	A	79.9	85.7	91.7
09-18-2006	DH8D	A	70.9	72.4	81.9
09-18-2006	E170	A	76.2	87.7	94.0
09-18-2006	E170	A	70.2	71.7	83.7
09-18-2006	E145	A	73.3	83.7	92.2
09-18-2006	C56X	A	81.9	89.8	94.0
09-18-2006	E170	A	78.7	86.9	93.0
09-18-2006	DH8D	A	78.5	83.7	89.9
09-18-2006	B735	A	70.3	72.1	81.6
09-18-2006	B735	A	83.3	90.4	95.2
09-18-2006	E170	A	80.2	87.4	92.9
09-18-2006	E170	A	72.9	75.4	83.4
09-18-2006	E145	A	78.4	83.8	89.5
09-18-2006	AT72	A	81.5	89.7	96.4
09-18-2006	A319	A	82.7	90.7	95.8
09-18-2006	RJ85	A	81.9	88.3	93.4
09-18-2006	E170	A	80.9	88.1	93.3
09-18-2006	A320	A	82.9	89.9	95.3
09-18-2006	B737	A	83.0	89.4	94.5
09-18-2006	B735	A	84.3	92.4	97.4

09-18-2006	E170	A	80.7	86.7	92.3
09-18-2006	B739	A	84.4	92.0	97.2
09-18-2006	A319	A	81.7	87.1	93.0
09-18-2006	M339	A	90.7	98.5	104.0
09-18-2006	A319	A	82.6	89.8	95.4
09-18-2006	GLF4	A	78.9	84.5	90.4
09-18-2006	B735	A	84.7	92.2	96.8
09-18-2006	A320	A	82.0	88.4	94.1
09-18-2006	A320	A	82.5	88.8	94.7
09-18-2006	A319	A	82.3	89.5	95.0
09-18-2006	E170	A	81.8	88.4	93.7
09-18-2006	MD82	A	85.5	92.0	96.9
09-18-2006	B762	A	85.5	93.7	99.2
09-18-2006	JS32	D	77.3	82.2	88.0
09-18-2006	B734	A	86.3	94.0	99.2
09-18-2006	AT45	A	83.1	89.7	96.1
09-18-2006	B752	A	86.1	92.4	98.5
09-18-2006	A319	A	83.0	90.8	95.5
09-18-2006	E145	A	78.1	83.7	89.7
09-18-2006	B734	A	85.3	92.7	97.8
09-18-2006	RJ85	A	80.8	87.5	93.1
09-18-2006	B733	A	83.3	90.2	95.1
09-18-2006	AT72	A	82.1	89.5	96.0
09-18-2006	B763	A	86.1	93.4	99.3
09-18-2006	B763	D	87.3	95.0	101.4
09-18-2006	YK40	A	86.0	93.7	97.9
09-18-2006	A320	A	83.3	90.5	95.9
09-18-2006	B763	D	87.8	97.2	102.6
09-18-2006	B733	A	85.1	92.9	98.6
09-18-2006	B762	A	83.9	91.1	97.5
09-18-2006	E170	A	71.9	75.2	82.2
09-18-2006	E170	A	79.7	87.7	92.8
09-18-2006	B735	A	85.4	92.7	97.1
09-18-2006	B733	A	81.5	89.4	94.3
09-18-2006	B735	A	81.4	88.8	93.7
09-18-2006	B733	A	82.5	89.5	94.4
09-18-2006	B734	D	84.8	91.8	97.2
09-18-2006	AT72	A	83.3	88.8	95.5
09-18-2006	F70	A	80.1	86.4	91.5
09-18-2006	B735	A	82.3	87.4	94.0
09-18-2006	B735	A	82.9	90.2	95.0
09-18-2006	E145	A	79.4	85.3	89.9
09-18-2006	E145	A	79.7	84.9	90.4
09-18-2006	AN28	A	76.2	79.8	86.5
09-18-2006	E170	A	81.7	88.2	92.9
09-18-2006	B734	A	84.5	90.9	95.9
09-18-2006	A319	A	82.2	88.6	93.9
09-18-2006	E145	A	79.0	84.1	89.7
09-18-2006	RJ1H	A	81.9	88.4	93.1
09-18-2006	RJ85	A	81.4	87.6	92.8
09-18-2006	B734	A	83.7	91.3	95.9
09-18-2006	YK40	A	86.0	94.3	98.7

09-18-2006	A319	A	81.3	89.1	94.4
09-18-2006	JS32	D	70.8	72.7	82.1
09-18-2006	T154	A	88.1	96.7	100.6
09-18-2006	AT45	A	70.2	72.2	80.7
09-18-2006	B734	A	83.9	93.7	98.8
09-18-2006	MD82	A	80.2	85.9	91.6
09-18-2006	E170	A	81.2	87.6	92.8
09-18-2006	E170	A	80.6	85.9	91.3
09-18-2006	B734	D	81.7	90.0	96.8
09-18-2006	L410	A	79.9	85.0	90.4
09-18-2006	B762	D	86.0	93.8	100.0
09-18-2006	B734	D	73.7	78.5	85.3
09-18-2006	E170	D	77.3	81.9	91.7
09-18-2006	H25B	A	82.6	88.7	93.1
09-18-2006	A320	A	81.4	88.1	93.8
09-18-2006	MD82	A	84.7	91.1	96.1
09-18-2006	B734	A	87.2	94.8	99.2
09-18-2006	A320	A	82.0	89.0	94.5
09-18-2006	JS32	A	75.0	80.5	86.7
09-18-2006	B735	A	84.7	91.6	96.4
09-18-2006	CRJ2	A	79.7	85.7	92.1
09-18-2006	A320	A	82.4	89.0	94.5
09-18-2006	AT45	A	80.9	86.4	92.5
09-18-2006	YK40	A	87.5	95.5	99.8
09-18-2006	B737	A	81.4	88.4	93.7
09-18-2006	SF34	A	81.8	87.8	92.5
09-18-2006	E145	A	80.2	85.5	90.6
09-18-2006	E170	A	84.3	90.6	96.1
09-18-2006	RJ1H	A	82.5	88.4	93.4
09-18-2006	AT45	A	83.0	88.1	94.7
09-18-2006	AT72	A	83.6	90.7	97.3
09-18-2006	E170	A	78.1	87.7	93.2
09-18-2006	CRJ2	A	80.3	85.4	91.4
09-18-2006	E170	A	80.1	88.4	94.3
09-18-2006	F50	A	83.2	89.5	95.6
09-18-2006	YK40	A	85.9	93.5	98.1
09-18-2006	E170	A	80.4	85.8	91.2
09-18-2006	DH8D	A	78.9	83.6	89.3
09-18-2006	SF34	A	80.0	85.8	90.5
09-18-2006	SF34	A	81.0	87.3	92.4
09-18-2006	E145	A	78.8	86.2	91.8
09-18-2006	B735	A	84.9	90.8	96.6
09-18-2006	DH8D	A	78.8	83.7	89.8
09-18-2006	E145	A	80.7	87.1	92.3
09-18-2006	B733	A	86.1	93.2	98.1
09-18-2006	B737	A	83.5	89.8	94.9
09-18-2006	E170	A	81.7	87.3	92.7
09-18-2006	B738	A	85.4	92.1	97.2
09-18-2006	B735	A	84.0	90.6	95.2
09-18-2006	A320	A	83.3	90.0	95.5
09-18-2006	E145	A	80.9	86.7	91.8
09-18-2006	CL60	A	78.0	82.4	88.7

09-18-2006	E170	A	81.8	88.2	93.2
09-18-2006	E145	A	78.0	82.7	88.2
09-18-2006	E170	A	80.9	86.5	91.7
09-18-2006	E170	A	83.3	89.3	94.9
09-18-2006	B735	A	86.3	94.1	98.7
09-18-2006	B733	A	83.2	90.5	95.3
09-18-2006	B735	A	82.5	91.9	96.9
09-18-2006	E170	A	79.3	89.5	95.3
09-18-2006	AT72	A	83.8	90.8	97.4
09-18-2006	B735	A	84.9	92.2	97.2
09-18-2006	B734	A	85.5	92.8	97.0
09-19-2006	B734	A	85.0	92.1	96.7
09-19-2006	E145	D	70.4	72.2	82.8
09-19-2006	JS32	A	73.1	80.5	88.7
09-19-2006	JS32	A	70.0	71.4	81.3
09-19-2006	B736	A	83.1	89.0	94.4
09-19-2006	C550	A	78.8	85.4	89.4
09-19-2006	B763	A	85.3	93.0	99.2
09-19-2006	SF34	A	80.3	86.1	90.9
09-19-2006	SF34	A	70.1	72.9	82.2
09-19-2006	AN26	A	81.2	89.8	94.5
09-19-2006	A320	D	73.4	76.5	83.8
09-19-2006	B734	A	86.4	94.8	100.3
09-19-2006	B733	A	71.3	74.0	83.1
09-19-2006	B733	A	88.0	95.5	100.8
09-19-2006	CRJ2	A	77.8	84.8	92.2
09-19-2006	E170	A	82.6	87.6	93.8
09-19-2006	E170	A	82.4	88.2	93.5
09-19-2006	C208	A	80.0	85.8	90.4
09-19-2006	A319	A	83.3	90.6	95.6
09-19-2006	E170	A	79.5	86.3	91.7
09-19-2006	RJ85	A	81.6	88.2	93.6
09-19-2006	AT72	A	79.5	87.0	93.6
09-19-2006	B735	A	82.5	90.0	94.7
09-19-2006	E170	A	80.7	87.3	93.1
09-19-2006	B734	A	87.0	94.3	99.6
09-19-2006	B762	A	83.1	90.0	95.4
09-19-2006	B762	A	84.0	91.2	97.6
09-19-2006	BE40	A	81.2	88.2	92.4
09-19-2006	A320	A	83.3	90.5	95.6
09-19-2006	B739	A	84.6	91.3	96.3
09-19-2006	AT72	D	71.6	73.7	82.9
09-19-2006	B752	A	86.2	92.8	99.0
09-19-2006	E145	A	79.5	85.3	90.7
09-19-2006	T154	D	69.1	70.3	79.4
09-19-2006	A320	A	81.2	88.8	94.4
09-19-2006	E170	D	70.1	72.1	80.7
09-19-2006	E170	A	80.3	86.4	91.7
09-19-2006	B735	A	84.0	91.0	95.6
09-19-2006	YK40	A	85.9	93.4	97.9
09-19-2006	B735	A	82.9	90.5	95.2
09-19-2006	A320	A	82.1	88.8	94.5

09-19-2006	B734	A	85.4	93.8	98.5
09-19-2006	YK40	A	87.4	95.0	99.3
09-19-2006	C650	A	79.5	85.7	89.6
09-19-2006	B735	D	70.3	73.5	81.3
09-19-2006	E170	A	80.9	87.2	92.6
09-19-2006	E170	A	71.0	73.7	81.5
09-19-2006	B733	A	85.0	92.1	96.6
09-19-2006	MD82	A	83.6	90.9	96.0
09-19-2006	A319	A	83.7	90.0	95.4
09-19-2006	E145	A	78.9	86.3	91.4
09-19-2006	E145	A	77.9	84.7	90.3
09-19-2006	A320	A	82.7	89.1	94.9
09-19-2006	CRJ7	A	80.5	86.2	91.4
09-19-2006	E145	A	78.6	84.9	90.4
09-19-2006	B733	A	82.9	89.8	94.8
09-19-2006	A320	A	81.1	87.2	92.9
09-19-2006	B762	A	84.9	91.7	97.9
09-19-2006	AT72	A	81.7	88.6	94.8
09-19-2006	B734	A	84.8	92.8	97.4
09-19-2006	E145	A	78.9	85.7	91.1
09-19-2006	E170	A	81.5	87.8	92.8
09-19-2006	B763	D	88.3	95.2	101.3
09-19-2006	AT72	A	80.8	88.3	94.5
09-19-2006	B733	A	83.9	90.8	95.5
09-19-2006	B735	A	84.0	92.2	97.0
09-19-2006	AT45	A	71.3	73.8	81.9
09-19-2006	AT45	A	84.2	90.8	96.5
09-19-2006	B733	A	82.2	90.6	95.7
09-19-2006	E170	A	77.2	89.2	95.3
09-19-2006	E170	A	80.4	87.7	92.7
09-19-2006	AT72	A	82.8	89.9	96.3
09-19-2006	F70	A	78.0	84.5	89.9
09-19-2006	B735	A	84.5	91.7	95.8
09-19-2006	B735	A	84.2	91.3	95.6
09-19-2006	B735	A	84.8	91.5	96.5
09-19-2006	E145	A	80.3	86.2	91.4
09-19-2006	A306	A	86.1	93.7	99.2
09-19-2006	B734	A	84.5	91.1	96.0
09-19-2006	E145	A	77.9	82.3	88.1
09-19-2006	E170	A	80.9	87.1	92.5
09-19-2006	E170	A	82.7	88.6	93.7
09-19-2006	E170	A	82.2	88.4	93.3
09-19-2006	B733	A	85.0	92.8	97.4
09-19-2006	AT72	A	82.0	88.5	94.4
09-19-2006	E145	A	79.3	84.9	90.0
09-19-2006	E170	A	81.5	86.7	91.9
09-19-2006	F50	A	84.3	90.8	96.6
09-19-2006	E170	A	81.8	87.5	92.5
09-19-2006	B733	A	82.9	90.0	94.6
09-19-2006	DH8D	A	77.0	83.5	89.5
09-19-2006	C56X	A	80.2	87.9	92.1
09-19-2006	RJ85	A	75.0	84.3	91.4

09-19-2006	MD82	A	81.7	89.9	94.8
09-19-2006	A319	A	77.2	88.2	94.7
09-19-2006	DH8D	D	70.0	71.7	85.6
09-19-2006	GLF4	A	78.7	84.5	90.0
09-19-2006	C550	A	80.4	87.0	90.5
09-19-2006	A319	A	83.9	89.5	94.6
09-19-2006	LJ35	A	78.4	84.8	89.5
09-19-2006	AT45	A	84.4	90.0	96.2
09-19-2006	B762	D	84.0	90.9	97.9
09-19-2006	B762	D	86.3	93.6	99.9
09-19-2006	B735	A	83.2	90.5	94.8
09-19-2006	A320	A	82.6	88.4	93.9
09-19-2006	A319	D	77.7	81.7	90.9
09-19-2006	B735	D	77.6	82.4	90.6
09-19-2006	E170	D	78.1	83.1	91.4
09-19-2006	B738	D	80.0	85.3	93.4
09-19-2006	MD82	D	85.8	92.8	100.5
09-19-2006	C560	D	73.6	76.4	86.1
09-19-2006	AT72	D	73.6	76.9	83.8
09-19-2006	C560	D	76.1	80.3	90.6
09-19-2006	AT45	D	71.9	73.4	82.4
09-19-2006	C551	D	76.9	80.9	89.6
09-19-2006	A319	D	78.0	81.9	91.9
09-19-2006	LJ60	D	72.5	77.0	87.8
09-19-2006	E170	D	76.3	82.6	92.2
09-19-2006	A320	D	78.4	83.9	93.0
09-19-2006	B735	D	76.7	83.4	91.7
09-19-2006	B737	D	76.2	81.3	90.4
09-19-2006	BE9L	D	74.8	80.9	86.3
09-19-2006	A320	D	77.7	82.6	92.3
09-19-2006	E145	D	75.6	79.1	86.0
09-19-2006	AT72	D	73.7	76.8	83.7
09-19-2006	B735	D	78.5	84.0	92.0
09-19-2006	A320	D	77.9	81.0	91.1
09-19-2006	E170	D	76.0	79.5	89.7
09-19-2006	AT72	D	72.9	75.4	83.9
09-19-2006	B736	D	75.0	79.2	88.7
09-19-2006	AT72	D	73.9	77.0	84.0
09-19-2006	RJ85	D	76.1	80.2	88.6
09-19-2006	B733	D	82.6	88.9	95.9
09-19-2006	DH8D	D	70.3	71.6	80.4
09-19-2006	E145	D	76.0	79.7	88.0
09-19-2006	CRJ2	D	73.0	74.7	84.0
09-19-2006	B752	D	75.8	78.9	89.4
09-19-2006	B735	D	77.9	82.6	91.0
09-19-2006	E145	D	73.7	76.4	84.8
09-19-2006	B463	D	74.3	76.8	86.8
09-19-2006	B735	D	79.8	85.6	92.7
09-19-2006	B733	D	79.3	84.3	92.6
09-19-2006	E170	D	76.4	80.6	90.0
09-19-2006	E170	D	76.5	80.6	90.0
09-19-2006	AT72	D	74.6	78.5	85.4



09-19-2006	E170	D	76.1	80.2	89.9
09-19-2006	AT72	D	72.7	75.7	84.4
09-19-2006	E170	D	77.4	81.3	90.7
09-19-2006	MD82	D	81.7	87.9	97.2
09-19-2006	B752	D	73.1	75.1	86.8
09-19-2006	E145	D	74.1	77.2	84.8
09-19-2006	YK40	D	82.8	89.2	97.3
09-20-2006	B733	D	76.6	81.0	91.5
09-20-2006	B734	D	77.3	82.7	91.4
09-20-2006	A320	D	76.6	80.8	91.4
09-20-2006	B733	D	77.0	81.1	90.4
09-20-2006	E145	D	71.7	74.1	82.7
09-20-2006	B734	D	76.0	81.0	90.3
09-20-2006	B734	D	76.5	82.1	91.6
09-20-2006	A320	D	77.5	81.5	91.5
09-20-2006	E170	D	74.9	78.2	88.7
09-20-2006	SF34	D	73.4	76.4	83.7
09-20-2006	E145	D	73.5	76.1	85.6
09-20-2006	MD82	D	79.4	88.1	97.6
09-20-2006	B733	D	78.7	84.3	92.7
09-20-2006	E145	D	73.6	76.3	83.7
09-20-2006	AT72	D	71.6	74.8	84.3
09-20-2006	A320	D	76.9	81.2	91.7
09-20-2006	A319	D	76.5	79.9	90.4
09-20-2006	AT72	D	72.0	74.4	82.3
09-20-2006	AT72	D	73.4	77.0	84.3
09-20-2006	B734	D	81.7	87.7	95.1
09-20-2006	E170	D	74.8	78.0	88.8
09-20-2006	E170	D	75.7	79.4	89.7
09-20-2006	E145	D	75.5	79.0	85.9
09-20-2006	E170	D	74.9	79.8	89.3
09-20-2006	E145	D	73.8	76.7	84.7
09-20-2006	L410	D	74.3	77.5	85.8
09-20-2006	C650	D	77.7	82.3	90.7
09-20-2006	E145	D	75.6	78.8	86.1
09-20-2006	E170	D	75.4	80.4	90.3
09-20-2006	YK40	D	87.3	92.5	100.0
09-20-2006	E170	D	76.4	80.6	90.8
09-20-2006	B735	D	78.6	83.7	92.8
09-20-2006	E170	D	76.6	81.1	90.7
09-20-2006	B733	D	79.1	85.2	93.0
09-20-2006	AT72	D	73.7	76.8	84.4
09-20-2006	CRJ7	D	75.8	79.7	88.8
09-20-2006	B734	D	82.7	89.1	96.2
09-20-2006	B735	D	77.6	83.4	91.8
09-20-2006	B752	D	81.8	86.9	94.1
09-20-2006	A321	D	78.0	83.7	94.0
09-20-2006	GLF5	A	69.3	71.2	81.3
09-20-2006	B738	D	79.0	84.1	93.2
09-20-2006	CRJ2	D	72.9	76.4	86.9
09-20-2006	FA20	D	71.9	74.9	88.2
09-20-2006	B734	D	77.4	83.3	92.2

09-20-2006	RJ1H	D	77.7	84.5	92.4
09-20-2006	DH8D	A	72.8	75.0	84.1
09-20-2006	A319	D	78.1	83.7	92.0
09-20-2006	AN26	D	86.8	93.5	99.3
09-20-2006	B752	D	77.5	84.0	93.4
09-20-2006	DH8D	D	71.4	75.1	83.8
09-20-2006	RJ85	A	69.9	71.7	80.2
09-20-2006	AT72	D	75.2	79.0	85.9
09-20-2006	B735	D	78.3	84.0	92.3
09-20-2006	B737	D	76.5	81.3	91.5
09-20-2006	E170	D	77.5	82.3	91.6
09-20-2006	DH8D	D	70.8	72.6	82.1
09-20-2006	E145	D	73.9	77.4	85.9
09-20-2006	B735	D	74.2	78.2	88.6
09-20-2006	RJ85	D	72.3	75.0	85.4
09-20-2006	A319	D	77.2	80.5	91.0
09-20-2006	E170	D	77.7	82.8	92.3
09-20-2006	T154	D	85.9	91.8	99.5
09-20-2006	E145	D	73.5	77.2	85.5
09-20-2006	E145	D	74.0	78.8	87.4
09-20-2006	E145	D	72.3	75.2	86.0
09-20-2006	E170	D	77.7	83.0	91.6
09-20-2006	B735	D	77.4	82.9	91.4
09-20-2006	E170	D	77.3	82.0	91.7
09-20-2006	E145	D	75.4	78.9	87.0
09-20-2006	E170	D	77.4	82.4	91.9
09-20-2006	A320	D	78.3	83.4	92.7
09-20-2006	A319	D	77.7	81.5	90.7
09-20-2006	B735	D	77.8	83.1	91.8
09-20-2006	A320	D	77.3	81.8	91.1
09-20-2006	A320	D	78.6	83.0	92.7
09-20-2006	B734	D	80.8	87.2	94.4
09-20-2006	RJ85	D	74.9	78.8	87.9
09-20-2006	AT45	D	73.9	77.6	84.5
09-20-2006	A320	D	78.2	82.1	91.8
09-20-2006	A320	D	77.4	81.3	92.0
09-20-2006	A320	D	78.2	81.9	91.5
09-20-2006	B763	D	88.1	94.3	100.9
09-20-2006	E170	D	76.1	80.5	90.5
09-20-2006	B734	D	78.8	85.2	93.3
09-20-2006	MD82	D	82.8	90.3	98.7
09-20-2006	B752	D	83.1	89.0	96.7
09-20-2006	B763	D	84.4	92.2	99.8
09-20-2006	A319	D	76.9	80.8	91.1
09-20-2006	E170	D	75.1	78.0	89.4
09-20-2006	A319	D	75.2	78.6	88.7
09-20-2006	B733	D	76.0	80.0	90.1
09-20-2006	AT72	D	73.1	74.9	84.3
09-20-2006	CRJ7	D	73.1	77.1	87.4
09-20-2006	B763	D	82.0	91.6	99.6
09-20-2006	B734	D	78.9	89.7	97.0
09-20-2006	E170	D	77.8	84.7	92.0

09-20-2006	YK40	D	85.1	90.9	97.8
09-20-2006	AT45	D	72.0	75.5	84.5
09-20-2006	E145	D	74.0	78.9	86.2
09-20-2006	B733	D	75.3	80.5	91.0
09-20-2006	A321	D	81.1	86.8	96.0
09-20-2006	A319	D	77.6	81.9	91.3
09-20-2006	A320	D	76.9	80.8	90.8
09-20-2006	B734	D	80.1	86.6	94.3
09-20-2006	RJ1H	D	79.5	84.1	91.6
09-20-2006	MD83	D	88.4	95.1	102.8
09-20-2006	B752	D	79.0	83.4	93.3
09-20-2006	E170	D	79.5	84.1	93.0
09-20-2006	AT72	D	74.0	77.2	84.7
09-20-2006	F100	D	82.4	87.3	95.5
09-20-2006	E170	D	76.5	81.1	90.2
09-20-2006	DH8D	D	71.1	72.9	82.1
09-20-2006	E170	D	77.2	81.8	91.0
09-20-2006	YK40	D	83.3	89.0	95.0
09-20-2006	AT72	D	74.0	77.1	85.1
09-20-2006	E145	D	73.0	75.8	84.2
09-20-2006	A320	D	79.0	83.7	93.2
09-20-2006	JS32	D	72.6	78.4	86.1
09-20-2006	B735	D	78.1	82.6	91.3
09-20-2006	E145	D	72.7	74.8	84.0
09-20-2006	E145	D	73.7	77.3	85.5
09-20-2006	B735	D	77.6	83.8	92.1
09-20-2006	B734	D	79.6	85.7	93.5
09-20-2006	E145	D	73.5	76.4	84.5
09-20-2006	AT72	D	71.6	73.8	84.2
09-20-2006	DH8D	D	71.7	74.1	83.6
09-20-2006	B752	D	76.9	82.2	91.4
09-20-2006	E145	D	73.8	77.8	86.7
09-20-2006	B735	D	76.4	82.3	91.3
09-20-2006	E145	D	75.2	86.2	91.4
09-20-2006	B734	D	78.9	85.5	93.8
09-20-2006	AT72	D	73.0	76.3	86.1
09-20-2006	E170	D	75.2	78.7	89.8
09-20-2006	RJ85	D	75.9	78.8	90.0
09-20-2006	RJ85	D	72.5	76.7	84.9
09-20-2006	E145	D	74.9	80.4	88.4
09-20-2006	B733	D	78.0	83.4	92.4
09-20-2006	E170	D	74.9	79.8	90.0
09-20-2006	E145	D	74.1	76.9	86.0
09-20-2006	A319	D	75.1	78.6	90.0
09-20-2006	AT45	D	72.6	74.5	82.8
09-20-2006	AT45	D	75.0	77.1	87.5
09-20-2006	AT45	D	71.4	74.5	82.8
09-20-2006	RJ1H	D	75.3	78.8	89.9
09-20-2006	E170	D	76.0	80.5	91.5
09-20-2006	P180	D	75.1	78.8	88.4
09-20-2006	B735	D	77.8	83.0	91.8
09-20-2006	MD82	D	83.6	91.5	99.7

09-20-2006	B738	D	76.9	81.6	91.5
09-20-2006	C650	D	80.8	86.9	93.6
09-20-2006	A319	D	75.7	80.6	91.1
09-20-2006	AT45	D	72.4	74.9	83.2
09-20-2006	E170	D	76.1	79.7	90.1
09-20-2006	B737	D	75.7	79.7	89.7
09-20-2006	AT72	D	72.1	74.2	82.6
09-20-2006	C650	D	75.8	79.6	88.7
09-20-2006	AT45	D	72.7	74.8	83.2
09-20-2006	B735	D	77.1	82.6	91.6
09-20-2006	A320	D	78.1	82.4	91.8
09-20-2006	E170	D	76.0	80.5	90.6
09-20-2006	GLF4	D	80.5	87.0	93.6
09-20-2006	E170	D	75.3	79.5	90.0
09-20-2006	E170	D	73.2	76.4	87.5
09-20-2006	A320	D	77.5	81.5	91.5
09-20-2006	A319	D	75.8	78.5	88.9
09-20-2006	A320	D	77.6	81.4	91.6
09-20-2006	AT72	D	73.5	76.6	85.1
09-20-2006	B762	D	86.1	92.0	98.9
09-20-2006	A320	D	78.5	82.8	92.7
09-20-2006	B734	D	79.3	85.1	93.5
09-20-2006	B736	D	75.3	79.0	89.7
09-20-2006	RJ1H	D	76.0	80.6	89.5
09-20-2006	E170	D	76.8	81.7	92.3
09-20-2006	B752	D	74.5	77.3	90.2
09-20-2006	CRJ2	D	73.7	75.9	85.4
09-20-2006	LJ60	D	70.6	72.4	80.7
09-20-2006	B463	D	72.9	75.5	85.7
09-20-2006	P180	D	74.0	79.5	87.8
09-20-2006	B735	D	77.9	83.4	92.1
09-20-2006	AT72	D	72.3	74.8	83.2
09-20-2006	E145	D	74.3	77.2	84.9
09-20-2006	E170	D	77.6	82.0	91.5
09-20-2006	E170	D	75.4	78.8	90.0
09-20-2006	AT72	D	73.4	75.9	84.2
09-20-2006	B735	D	76.7	81.5	90.2
09-20-2006	DH8D	D	73.5	77.9	84.6
09-20-2006	B752	D	70.1	72.8	83.4
09-20-2006	E170	D	76.2	80.0	90.2
09-20-2006	E170	D	75.8	79.3	90.1
09-20-2006	B738	D	78.5	82.8	92.3
09-20-2006	AT45	D	73.9	76.2	84.0
09-21-2006	A320	D	78.4	82.3	91.8
09-21-2006	E145	D	71.9	74.3	83.3
09-21-2006	E170	D	75.4	79.4	89.5
09-21-2006	B733	D	80.4	86.2	93.9
09-21-2006	B733	D	79.5	85.2	92.8
09-21-2006	B735	D	77.2	81.5	90.6
09-21-2006	C25A	D	74.3	77.3	88.0
09-21-2006	AT72	D	72.2	73.9	83.1
09-21-2006	MD82	D	83.9	90.0	99.2

09-21-2006	B735	D	78.4	83.7	91.8
09-21-2006	E170	D	75.3	79.8	90.5
09-21-2006	A320	D	77.7	82.1	92.0
09-21-2006	YK40	D	76.9	82.6	92.9
09-21-2006	B733	D	77.5	84.0	92.9
09-21-2006	E170	D	74.7	81.8	92.3
09-21-2006	E145	D	72.5	77.8	87.1
09-21-2006	A320	D	74.7	81.9	94.0
09-21-2006	B734	D	77.4	85.4	93.6
09-21-2006	JS32	D	70.7	72.6	81.1
09-21-2006	AT45	D	70.7	73.7	81.0
09-21-2006	AT45	D	72.4	76.0	84.9
09-21-2006	AT45	D	69.8	71.6	80.4
09-21-2006	A319	D	76.5	80.7	90.9
09-21-2006	E145	D	73.3	77.1	87.5
09-21-2006	AT72	D	74.8	78.7	87.0
09-21-2006	YK40	D	82.4	88.2	94.8
09-21-2006	E145	D	74.3	77.2	84.5
09-21-2006	B735	D	77.7	84.3	93.2
09-21-2006	E170	D	77.6	82.5	91.9
09-21-2006	E145	D	73.5	76.8	86.3
09-21-2006	E170	D	76.9	81.8	91.8
09-21-2006	YK40	D	83.9	90.4	98.4
09-21-2006	A320	D	76.6	80.9	91.0
09-21-2006	B735	D	77.9	84.6	93.1
09-21-2006	AT72	D	72.0	74.0	82.7
09-21-2006	B734	D	83.7	90.1	97.0
09-21-2006	B763	A	71.7	73.5	81.8
09-21-2006	E170	D	77.2	83.4	92.2
09-21-2006	JS32	D	71.7	75.2	85.1
09-21-2006	B736	D	73.8	77.0	86.8
09-21-2006	LJ35	D	75.4	80.9	91.0
09-21-2006	A319	D	79.0	83.6	93.5
09-21-2006	GLF5	D	75.8	79.0	88.2
09-21-2006	A320	D	77.9	82.1	90.9
09-21-2006	B733	D	78.7	85.6	93.4
09-21-2006	B752	D	79.0	85.1	92.7
09-21-2006	AT72	D	74.8	78.9	86.9
09-21-2006	B736	D	77.0	81.2	91.1
09-21-2006	RJ1H	D	79.6	85.3	92.4
09-21-2006	CRJ2	D	72.9	75.0	83.6
09-21-2006	A319	D	78.5	82.8	92.0
09-21-2006	DH8D	D	72.9	75.7	83.8
09-21-2006	CL60	D	71.1	73.1	82.0
09-21-2006	CRJ7	D	70.2	72.7	80.6
09-21-2006	CRJ7	D	75.3	79.0	88.2
09-21-2006	A320	D	77.1	81.6	91.7
09-21-2006	RJ85	D	72.7	76.4	87.5
09-21-2006	E145	D	73.6	76.5	84.7
09-21-2006	DH8D	D	71.7	74.5	84.7
09-21-2006	E170	D	76.9	81.7	91.5
09-21-2006	B735	D	76.7	81.6	89.7

09-21-2006	E145	D	73.6	79.4	87.7
09-21-2006	E170	D	77.0	81.9	91.3
09-21-2006	A319	D	75.4	78.3	89.6
09-21-2006	B735	D	78.3	84.3	92.6
09-21-2006	E170	D	78.0	82.5	91.3
09-21-2006	E170	D	75.5	79.3	89.4
09-21-2006	C525	D	76.0	79.5	87.9
09-21-2006	E145	D	72.6	76.7	85.5
09-21-2006	T154	D	87.3	94.2	100.9
09-21-2006	E170	D	79.4	84.3	92.8
09-21-2006	E170	D	78.5	83.9	92.4
09-21-2006	A320	A	74.8	80.2	86.3
09-21-2006	B733	D	79.7	85.8	93.0
09-21-2006	RJ85	D	76.2	80.2	89.7
09-21-2006	B734	D	78.6	83.9	91.5
09-21-2006	B737	D	77.9	81.7	91.2
09-21-2006	B734	D	78.3	84.9	92.6
09-21-2006	AT72	D	73.7	76.8	85.1
09-21-2006	A320	D	80.8	86.0	94.4
09-21-2006	B735	D	78.7	84.3	92.5
09-21-2006	E145	D	74.6	80.6	87.9
09-21-2006	B735	D	78.0	82.5	91.0
09-21-2006	B763	D	87.8	95.0	101.6
09-21-2006	MD82	D	83.2	90.3	98.9
09-21-2006	A320	D	78.4	82.3	92.3
09-21-2006	A320	D	78.2	83.0	91.9
09-21-2006	A319	D	76.9	81.5	90.7
09-21-2006	A320	D	79.0	83.8	92.6
09-21-2006	AT72	D	74.8	78.4	86.3
09-21-2006	E170	D	76.2	81.1	90.5
09-21-2006	CRJ7	D	75.1	78.8	87.7
09-21-2006	E170	D	76.5	81.3	90.0
09-21-2006	AT45	D	71.9	74.6	81.9
09-21-2006	E145	D	75.3	78.9	85.8
09-21-2006	B735	D	77.5	83.2	90.7
09-21-2006	B735	D	78.4	83.6	91.9
09-21-2006	AT72	D	73.6	77.5	85.8
09-21-2006	E170	D	76.5	80.4	90.5
09-21-2006	A320	D	76.9	80.9	90.5
09-21-2006	P180	D	77.2	81.4	90.0
09-21-2006	RJ1H	D	78.9	84.5	92.0
09-21-2006	E145	A	78.0	82.4	88.6
09-21-2006	AN28	D	70.4	71.2	80.5
09-21-2006	AT72	D	72.3	75.5	83.3
09-21-2006	B733	D	80.3	86.4	94.4
09-21-2006	B733	D	76.2	81.1	90.0
09-21-2006	CRJ2	D	74.5	77.0	86.3
09-21-2006	B735	D	80.2	85.4	92.7
09-21-2006	C56X	D	71.9	73.6	83.0
09-21-2006	A320	D	79.4	84.9	92.9
09-21-2006	B734	D	78.3	83.9	92.1
09-21-2006	B733	D	77.3	82.2	90.9

09-21-2006	B735	D	77.4	83.6	92.3
09-21-2006	E170	D	77.9	83.0	91.9
09-21-2006	C25A	D	77.2	81.2	89.3
09-21-2006	E170	D	74.7	78.2	89.0
09-21-2006	E170	D	70.8	71.9	81.1
09-21-2006	YK40	D	82.3	89.5	97.5
09-21-2006	B734	D	79.3	86.6	94.5
09-21-2006	E145	D	74.0	78.8	87.4
09-21-2006	JS32	D	72.1	74.7	83.7
09-21-2006	YK40	A	81.4	92.0	98.9
09-21-2006	E145	D	73.3	77.8	86.9
09-21-2006	E145	D	70.7	73.1	86.5
09-21-2006	B735	D	77.5	83.8	91.6
09-21-2006	E145	D	76.2	79.4	87.8
09-21-2006	AT72	A	70.4	72.0	81.6
09-21-2006	P180	D	77.8	83.8	91.6
09-21-2006	AT72	D	74.7	77.7	85.4
09-21-2006	AT72	D	74.1	77.3	84.7
09-21-2006	B735	D	78.0	84.9	92.7
09-21-2006	E145	D	73.8	78.0	86.3
09-21-2006	E170	D	77.1	82.1	91.0
09-21-2006	JS32	D	70.7	73.4	81.0
09-21-2006	JS32	D	73.0	76.8	83.7
09-21-2006	GLF4	D	75.7	79.8	87.8
09-21-2006	AT45	D	72.9	74.9	84.0
09-21-2006	CRJ9	D	75.0	78.3	87.6
09-21-2006	E145	D	74.9	78.9	86.6
09-21-2006	E170	D	76.0	80.1	90.7
09-21-2006	E170	D	71.7	73.8	81.9
09-21-2006	E170	D	75.3	79.4	90.1
09-21-2006	B762	D	84.2	90.3	97.9
09-21-2006	B733	D	78.8	84.2	92.2
09-21-2006	RJ1H	D	77.6	82.4	90.7
09-21-2006	B762	D	83.4	89.2	97.0
09-21-2006	E170	D	77.5	81.5	90.9
09-21-2006	AT45	D	73.1	75.7	83.8
09-21-2006	AT45	D	70.5	73.4	81.9
09-21-2006	E170	D	75.5	79.4	89.4
09-21-2006	A319	D	80.0	83.7	93.2
09-21-2006	B763	D	86.9	94.0	100.4
09-21-2006	AT72	D	77.3	86.6	92.0
09-21-2006	B737	D	76.7	81.3	90.5
09-21-2006	AT72	D	73.7	75.9	84.4
09-21-2006	A320	D	78.8	82.8	92.0
09-21-2006	MD82	D	85.7	92.4	100.6
09-21-2006	A319	D	77.5	81.1	91.3
09-21-2006	AT45	D	74.4	77.3	85.1
09-21-2006	B772	D	80.1	85.6	94.1
09-21-2006	E170	D	79.5	84.8	93.1
09-21-2006	A319	D	77.9	81.9	90.9
09-21-2006	B734	D	81.3	88.2	95.1
09-21-2006	E170	D	75.4	78.9	89.8

09-21-2006	E145	D	73.8	79.4	91.4
09-21-2006	T154	D	86.4	93.3	100.1
09-21-2006	B735	D	79.3	84.7	92.1
09-21-2006	B735	D	79.0	84.9	92.7
09-21-2006	B734	D	78.3	84.7	92.0
09-21-2006	A319	D	78.5	84.2	93.4
09-21-2006	AT72	D	76.6	81.5	87.7
09-21-2006	A320	D	77.9	83.1	92.5
09-21-2006	B738	D	80.9	86.9	94.5
09-21-2006	CRJ2	D	73.6	75.8	85.1
09-21-2006	DH8D	D	71.5	73.7	82.3
09-21-2006	E145	D	77.4	81.4	87.4
09-21-2006	B752	D	76.5	79.7	89.8
09-21-2006	B733	D	80.7	86.7	94.3
09-21-2006	E170	D	77.2	81.3	90.5
09-21-2006	B463	D	73.7	76.8	86.3
09-21-2006	RJ1H	D	83.0	88.7	94.4
09-21-2006	E170	D	79.7	84.9	93.0
09-21-2006	E170	D	77.4	81.3	90.5
09-21-2006	F50	D	73.0	75.1	84.8
09-21-2006	B734	A	73.5	76.4	83.6
09-21-2006	B735	D	78.5	85.2	92.6
09-21-2006	AT72	D	75.2	79.5	86.2
09-21-2006	B735	D	80.3	85.7	92.5
09-21-2006	B735	A	85.3	92.4	96.9
09-21-2006	E170	A	82.5	88.8	93.8
09-21-2006	B734	A	85.8	93.2	98.3
09-21-2006	E145	A	77.6	82.4	87.9
09-21-2006	B734	A	87.7	94.4	99.5
09-21-2006	B737	A	82.7	89.0	94.1
09-21-2006	E145	A	79.3	84.2	89.9
09-21-2006	E145	A	79.8	84.9	90.1
09-21-2006	E145	A	79.7	84.8	90.0
09-21-2006	E170	A	82.3	87.9	93.1
09-21-2006	YK40	A	86.8	94.2	98.7
09-21-2006	E170	A	82.4	88.3	93.5
09-22-2006	B735	A	82.1	90.5	95.5
09-22-2006	B733	D	72.2	75.3	89.7
09-22-2006	AT45	A	77.9	89.7	96.7
09-22-2006	E145	A	78.8	85.4	91.3
09-22-2006	AT72	A	83.2	89.6	96.3
09-22-2006	B752	A	84.7	93.4	100.3
09-22-2006	E170	A	82.2	88.0	93.4
09-22-2006	AT72	D	71.3	74.4	87.6
09-22-2006	E145	A	80.5	86.4	91.6
09-22-2006	E170	A	81.5	88.0	93.0
09-22-2006	A320	A	82.5	88.3	94.4
09-22-2006	AT43	A	83.0	89.7	95.3
09-22-2006	A321	A	82.9	92.3	97.0
09-22-2006	AT72	D	70.6	72.9	84.1
09-22-2006	AT72	D	71.7	73.9	83.8
09-22-2006	A320	A	83.6	90.5	95.9



09-22-2006	JS32	A	76.1	80.6	87.4
09-22-2006	E145	D	69.9	70.8	80.0
09-22-2006	RJ85	A	80.3	86.4	92.2
09-22-2006	B463	A	81.6	88.1	93.5
09-22-2006	A320	A	83.8	90.5	95.7
09-22-2006	F70	A	80.0	87.4	92.6
09-22-2006	SF34	A	81.0	87.7	93.6
09-22-2006	CRJ2	A	71.3	73.1	84.6
09-22-2006	CL60	A	78.0	84.7	91.4
09-22-2006	B733	A	84.6	92.4	98.8
09-22-2006	B763	A	81.1	89.9	97.2
09-22-2006	E170	A	79.7	86.9	92.0
09-22-2006	E170	A	80.5	86.1	91.9
09-22-2006	DH8D	A	77.4	81.7	88.1
09-22-2006	B735	A	81.3	90.7	95.2
09-22-2006	A	75.5	80.3	86.7	
09-22-2006	A	70.1	72.2	83.7	
09-22-2006	B735	A	83.4	91.1	96.0
09-22-2006	E170	A	78.5	84.6	90.8
09-22-2006	A320	A	69.7	72.2	81.3
09-22-2006	A320	A	84.3	91.0	96.0
09-22-2006	E145	A	78.5	84.4	90.1
09-22-2006	B763	A	85.5	92.6	98.9
09-22-2006	B737	A	80.3	87.3	93.0
09-22-2006	E170	A	79.2	85.9	91.7
09-22-2006	AT72	A	82.4	88.6	95.5
09-22-2006	DH8D	A	80.9	86.1	91.9
09-22-2006	E145	A	78.5	83.9	89.9
09-22-2006	E170	A	74.4	83.7	90.4
09-22-2006	DH8D	D	71.3	74.0	86.8
09-22-2006	RJ85	A	80.3	86.7	92.2
09-22-2006	E145	A	78.4	83.9	89.7
09-22-2006	B735	A	83.5	90.6	95.3
09-22-2006	C550	A	77.9	84.0	88.3
09-22-2006	E145	A	78.8	85.9	91.2
09-22-2006	MD83	A	83.8	92.3	97.1
09-22-2006	E170	A	83.3	89.7	94.6
09-22-2006	B735	A	83.1	89.8	94.7
09-22-2006	B734	A	81.9	89.1	94.4
09-22-2006	RJ1H	A	79.2	84.8	90.5
09-22-2006	YK40	A	86.6	94.8	99.2
09-22-2006	RJ1H	A	82.9	88.9	93.8
09-22-2006	A319	A	83.8	90.0	95.4
09-22-2006	E170	A	79.5	85.2	90.7
09-22-2006	E170	A	80.9	87.3	92.6
09-22-2006	A319	A	81.5	87.3	93.4
09-22-2006	A320	A	81.5	89.9	95.3
09-22-2006	B734	A	85.2	92.0	97.5
09-22-2006	A319	A	84.1	91.4	96.5
09-22-2006	A320	A	81.2	87.9	93.6
09-22-2006	A	70.5	74.0	80.8	
09-22-2006	A320	A	80.7	87.5	93.6

09-22-2006	B735	A	81.0	88.1	93.4
09-22-2006	MD82	A	82.5	89.3	94.3
09-22-2006	B734	A	85.0	92.7	97.0
09-22-2006	E145	A	75.6	80.6	88.4
09-22-2006	E170	A	82.1	88.7	93.6
09-22-2006	B733	A	84.0	91.5	96.8
09-22-2006	A320	A	84.4	91.2	96.8
09-22-2006	A319	A	80.9	88.6	94.4
09-22-2006	E170	A	82.9	88.5	94.2
09-22-2006	E145	A	78.5	84.6	89.9
09-22-2006	B734	A	85.4	92.5	97.7
09-22-2006	B762	A	86.2	92.3	98.7
09-22-2006	B763	D	87.0	94.1	100.7
09-22-2006	B763	A	88.0	94.9	100.7
09-22-2006	B738	A	81.1	90.1	95.5
09-22-2006	B763	D	86.3	93.6	100.2
09-22-2006	B733	A	84.4	91.3	96.3
09-22-2006	E145	A	77.7	82.0	88.1
09-22-2006	AT43	A	80.6	88.8	94.7
09-22-2006	C56X	A	80.7	89.7	93.7
09-22-2006	B762	A	82.6	88.7	95.8
09-22-2006	E170	A	79.8	87.3	92.7
09-22-2006	AT45	A	81.9	87.5	93.7
09-22-2006	B735	A	82.5	90.4	95.2
09-22-2006	A319	A	81.4	89.4	95.2
09-22-2006	E170	A	80.0	86.6	92.0
09-22-2006	E170	A	70.4	71.5	80.9
09-22-2006	T154	A	78.7	86.6	91.1
09-22-2006	B735	A	82.2	89.5	94.6
09-22-2006	B763	D	85.3	93.3	99.3
09-22-2006	T154	A	87.5	96.0	100.4
09-22-2006	B734	A	82.0	91.3	96.7
09-22-2006	DH8D	A	77.7	83.4	89.4
09-22-2006	B735	A	82.4	90.2	94.9
09-22-2006	E170	A	80.8	89.7	94.5
09-22-2006	F50	A	81.7	89.5	96.8
09-22-2006	E145	A	80.0	86.3	91.4
09-22-2006	CRJ2	A	78.8	84.5	90.4
09-22-2006	A	79.5	85.7	91.0	
09-22-2006	L410	A	77.8	85.0	91.1
09-22-2006	A	75.4	79.5	85.5	
09-22-2006	E145	A	80.0	85.8	90.4
09-22-2006	B735	A	84.4	91.8	97.1
09-22-2006	E170	A	78.8	84.2	90.2
09-22-2006	AT45	A	85.8	93.8	98.1
09-22-2006	E170	A	80.2	85.0	91.2
09-22-2006	JS32	A	76.1	80.8	87.0
09-22-2006	DH8D	A	78.5	83.8	89.3
09-22-2006	E170	A	80.5	86.2	92.2
09-22-2006	CRJ2	D	72.8	76.8	85.1
09-22-2006	AT72	A	82.5	87.4	93.9
09-22-2006	A319	A	81.6	87.9	93.5

09-22-2006	SR20	D	76.9	82.1	87.4
09-22-2006	RJ85	A	80.4	87.2	92.9
09-22-2006	RJ85	A	81.0	87.7	93.0
09-22-2006	AT72	D	71.3	74.1	83.1
09-22-2006	A319	A	83.1	89.2	94.7
09-22-2006	A320	A	83.0	88.7	94.3
09-22-2006	AT45	D	71.0	72.9	82.3
09-22-2006	B738	A	85.1	92.1	97.2
09-22-2006	MD82	A	84.3	90.2	95.5
09-22-2006	E170	A	79.6	86.7	92.6
09-22-2006	B737	A	82.0	89.4	94.2
09-22-2006	FA50	A	80.5	86.6	91.3
09-22-2006	B737	A	82.0	89.2	94.4
09-22-2006	B733	A	85.2	92.9	98.3
09-22-2006	E170	A	81.2	87.8	92.6
09-22-2006	FA50	D	71.2	75.1	81.5
09-22-2006	B735	A	84.2	91.0	96.2
09-22-2006	A319	D	71.4	75.8	82.4
09-22-2006	E170	A	82.6	88.5	94.0
09-22-2006	SF34	A	80.9	87.8	92.4
09-22-2006	A320	A	83.2	89.2	95.1
09-22-2006	E170	A	81.6	87.7	93.1
09-22-2006	B735	A	84.9	92.2	96.5
09-22-2006	F70	A	79.3	85.1	90.3
09-22-2006	E145	A	78.8	83.9	89.5
09-22-2006	AT72	A	80.2	86.2	92.8
09-22-2006	AT72	A	70.4	71.5	81.6
09-22-2006	AT45	A	82.5	87.9	94.2
09-22-2006	F70	A	80.0	87.6	93.0
09-22-2006	B735	A	83.4	91.1	95.9
09-22-2006	F50	A	83.2	89.4	95.9
09-22-2006	SF34	A	81.1	87.3	92.2
09-22-2006	E170	A	81.1	87.5	93.1
09-22-2006	B733	A	85.3	92.4	98.4
09-22-2006	E145	A	77.7	83.8	90.1
09-22-2006	SF34	A	80.6	87.1	92.1
09-22-2006	DH8D	A	80.5	85.2	90.9
09-22-2006	B733	A	85.5	93.2	97.9
09-22-2006	B752	A	87.9	95.0	100.7
09-22-2006	E170	D	79.8	85.0	92.4
09-22-2006	E145	A	80.9	86.6	91.5
09-22-2006	B735	A	86.3	93.8	98.4
09-22-2006	B733	A	84.1	91.4	96.0
09-22-2006	E145	A	79.0	85.6	90.7
09-22-2006	E170	A	84.7	91.2	96.0
09-22-2006	A320	A	82.4	89.4	95.2
09-22-2006	E170	A	81.0	87.6	93.2
09-22-2006	B734	A	85.9	93.4	98.0
09-22-2006	E170	A	83.5	90.1	94.6
09-22-2006	E145	A	79.3	84.4	89.7
09-22-2006	E170	A	81.9	88.0	93.2
09-22-2006	B734	A	84.6	92.2	97.1

09-22-2006	E170	A	83.2	88.9	94.7
09-22-2006	B734	A	85.8	93.7	98.8
09-22-2006	B733	A	85.4	92.2	97.1
09-22-2006	B734	A	87.9	95.9	101.4
09-23-2006	B733	A	87.1	94.2	99.3
09-23-2006	CL60	A	78.6	84.6	91.0
09-23-2006	E170	A	83.4	89.8	94.9
09-23-2006	AT72	A	81.3	87.8	94.4
09-23-2006	AT72	A	73.1	75.9	84.9
09-23-2006	E170	A	82.6	88.4	93.6
09-23-2006	E170	A	83.5	90.0	94.6
09-23-2006	E145	A	79.2	86.1	91.6
09-23-2006	B738	D	80.9	88.4	95.5
09-23-2006	B734	A	82.8	90.3	95.3
09-23-2006	RJ85	A	80.3	87.4	92.9
09-23-2006	B752	A	89.0	97.4	102.6
09-23-2006	YK40	A	89.0	96.4	101.1
09-23-2006	AT45	D	73.2	75.3	86.1
09-23-2006	B752	A	90.8	97.8	103.5
09-23-2006	B735	A	84.1	91.7	96.2
09-23-2006	SF34	A	81.3	87.9	92.9
09-23-2006	B733	A	83.5	91.4	96.7
09-23-2006	B733	A	85.5	93.4	98.3
09-23-2006	B735	A	82.1	90.0	95.0
09-23-2006	B735	A	84.4	91.4	96.1
09-23-2006	E145	A	78.0	82.6	88.3
09-23-2006	E170	A	80.7	86.2	91.9
09-23-2006	E145	A	79.4	86.2	91.5
09-23-2006	E145	A	78.2	83.0	88.7
09-23-2006	DH8D	A	79.3	84.1	90.1
09-23-2006	B763	A	87.2	95.0	100.5
09-23-2006	A319	A	83.1	90.7	96.0
09-23-2006	DH8D	A	81.0	87.1	92.7
09-23-2006	A319	A	82.5	89.7	95.1
09-23-2006	B763	A	87.0	94.7	100.8
09-23-2006	B735	A	69.5	71.4	83.7
09-23-2006	B735	A	83.6	90.3	95.0
09-23-2006	E170	A	82.1	88.9	94.0
09-23-2006	E170	A	81.4	87.2	92.7
09-23-2006	E170	A	80.7	86.4	91.8
09-23-2006	B735	A	83.0	90.6	95.2
09-23-2006	E170	A	83.1	90.0	95.0
09-23-2006	A320	A	83.6	90.7	95.8
09-23-2006	B733	A	84.0	91.9	96.6
09-23-2006	A320	A	81.8	88.9	94.7
09-23-2006	B735	A	83.8	90.3	96.3
09-23-2006	B763	A	86.0	92.7	99.2
09-23-2006	MD82	A	79.7	88.3	94.0
09-23-2006	E170	A	82.6	89.8	94.9
09-23-2006	A319	A	84.5	91.6	96.5
09-23-2006	E145	A	79.2	84.2	89.8
09-23-2006	E170	A	80.9	86.1	92.5

09-23-2006	B733	A	83.7	90.7	95.6
09-23-2006	E145	A	77.3	84.4	90.4
09-23-2006	B762	A	87.0	93.6	100.0
09-23-2006	RJ85	A	81.6	88.4	94.5
09-23-2006	E145	A	78.1	85.6	91.6
09-23-2006	A320	A	81.6	88.0	93.9
09-23-2006	F100	A	71.2	73.8	83.6
09-23-2006	F100	A	78.3	85.6	91.9
09-23-2006	B733	D	74.0	77.4	85.2
09-23-2006	A320	A	81.7	89.1	94.7
09-23-2006	B734	A	81.2	87.7	93.6
09-23-2006	B733	A	85.4	92.4	97.7
09-23-2006	AT45	D	72.6	75.5	83.5
09-23-2006	AN28	A	78.6	85.9	92.2
09-23-2006	E170	A	79.9	86.0	91.5
09-23-2006	B735	A	83.2	90.6	95.0
09-23-2006	RJ85	A	81.4	87.9	93.1
09-23-2006	F70	A	77.3	83.5	89.6
09-23-2006	B735	A	83.5	90.8	96.0
09-23-2006	E145	A	80.0	86.2	91.0
09-23-2006	B735	A	83.3	90.3	95.0
09-23-2006	B737	A	82.4	88.8	94.4
09-23-2006	B735	A	82.7	90.1	95.0
09-23-2006	E145	A	78.2	84.1	90.0
09-23-2006	E145	A	78.8	85.8	91.5
09-23-2006	F50	A	81.7	90.0	97.1
09-23-2006	F50	A	71.0	74.6	81.0
09-23-2006	AT72	A	71.5	74.3	83.0
09-23-2006	AT72	A	79.1	86.8	93.6
09-23-2006	E145	A	78.1	86.2	92.0
09-23-2006	E170	A	81.6	88.0	93.6
09-23-2006	B734	A	83.4	91.2	96.6
09-23-2006	B752	A	85.9	91.9	98.1
09-23-2006	YK40	A	86.4	94.6	99.3
09-23-2006	E145	A	76.8	81.5	88.2
09-23-2006	AT45	A	82.7	87.9	94.1
09-23-2006	DH8D	A	78.3	82.6	88.5
09-23-2006	E170	A	82.9	89.8	95.1
09-23-2006	CRJ7	A	79.5	85.4	91.5
09-23-2006	A319	A	82.8	90.2	95.5
09-23-2006	RJ85	A	80.4	88.4	93.8
09-23-2006	B734	A	88.2	96.5	101.1
09-23-2006	MD82	A	84.1	90.9	95.7
09-23-2006	AT45	D	69.4	71.1	81.0
09-23-2006	C525	A	80.0	84.9	90.2
09-23-2006	A319	A	81.4	87.4	93.0
09-23-2006	B762	D	86.7	93.8	99.9
09-23-2006	B735	A	84.4	92.1	96.5
09-23-2006	B734	A	86.9	94.2	99.0
09-23-2006	B737	A	82.6	89.1	93.8
09-23-2006	B735	A	85.0	92.2	96.4
09-23-2006	B733	A	83.9	91.0	95.5

09-23-2006	A320	A	82.7	88.8	94.4
09-23-2006	E145	A	78.1	84.5	89.7
09-23-2006	A320	A	82.9	89.3	94.8
09-23-2006	E170	A	83.2	88.7	94.2
09-23-2006	B734	A	84.6	92.4	97.5
09-23-2006	AT72	A	82.5	87.7	94.3
09-23-2006	E170	A	84.7	89.9	95.0
09-23-2006	CRJ2	A	80.5	86.3	92.5
09-23-2006	E145	A	80.1	85.8	90.8
09-23-2006	B734	A	87.7	95.6	99.9
09-23-2006	E170	A	81.7	87.9	93.1
09-23-2006	B734	D	70.7	73.5	80.9
09-23-2006	E145	A	79.2	83.7	89.5
09-23-2006	AT45	A	83.6	88.6	95.3
09-23-2006	E170	A	79.8	85.8	91.6
09-23-2006	B735	A	85.3	92.3	97.4
09-23-2006	E145	A	79.3	84.0	89.4
09-23-2006	E170	A	80.8	87.3	92.7
09-23-2006	E170	A	81.2	87.0	92.2
09-23-2006	B735	A	84.0	90.8	96.2
09-23-2006	E145	A	79.9	85.3	90.7
09-23-2006	E145	A	80.2	85.7	90.4
09-23-2006	B733	A	85.2	92.7	97.4
09-23-2006	E170	A	81.1	86.6	92.4
09-23-2006	B735	A	85.1	93.3	97.8
09-23-2006	AT72	A	81.2	87.9	94.6
09-23-2006	E145	A	81.1	86.9	92.0
09-23-2006	B734	A	85.8	93.3	97.8
09-24-2006	B733	A	88.0	95.9	100.4
09-24-2006	B734	A	88.3	96.1	100.9
09-24-2006	AT72	A	71.4	74.0	81.9
09-24-2006	E170	A	81.6	87.6	93.4
09-24-2006	B752	A	86.8	94.4	100.7
09-24-2006	AT72	A	81.9	88.0	95.0
09-24-2006	E170	A	82.1	88.9	94.3
09-24-2006	DC95	A	88.1	96.7	100.8
09-24-2006	DC95	A	80.2	83.3	92.9
09-24-2006	A320	A	83.9	91.1	96.6
09-24-2006	F70	A	81.2	88.3	93.6
09-24-2006	B734	A	86.6	94.0	99.2
09-24-2006	B733	A	84.0	91.6	97.2
09-24-2006	B733	A	86.8	94.4	99.4
09-24-2006	E170	A	81.0	86.8	92.2
09-24-2006	CRJ2	A	80.4	86.1	92.0
09-24-2006	E145	A	80.1	85.2	90.8
09-24-2006	T154	A	88.7	97.5	101.7
09-24-2006	A319	A	83.1	91.3	96.2
09-24-2006	H25B	A	81.3	87.8	92.5
09-24-2006	RJ1H	A	81.2	86.9	92.1
09-24-2006	E170	A	79.8	86.5	92.0
09-24-2006	E170	A	79.4	85.9	91.4
09-24-2006	E145	A	79.7	86.7	92.2

09-24-2006	A320	A	83.4	90.3	95.8
09-24-2006	B763	A	86.2	92.5	98.7
09-24-2006	AT72	A	81.8	88.1	94.6
09-24-2006	A320	A	83.0	90.5	95.6
09-24-2006	E170	A	81.2	87.0	92.4
09-24-2006	A319	A	81.5	88.5	94.2
09-24-2006	B734	A	85.7	93.4	98.2
09-24-2006	MD82	A	83.4	90.0	95.2
09-24-2006	A320	A	82.4	89.3	94.7
09-24-2006	E170	A	81.0	87.3	92.3
09-24-2006	E145	A	78.6	84.9	90.5
09-24-2006	B734	A	86.8	94.3	99.0
09-24-2006	B735	A	83.7	91.2	95.9
09-24-2006	A320	A	82.3	88.9	94.4
09-24-2006	B734	A	86.8	94.4	99.3
09-24-2006	AT72	D	79.9	85.9	91.4
09-24-2006	B738	A	84.1	91.1	96.6
09-24-2006	E145	A	80.6	86.7	91.1
09-24-2006	A319	A	82.5	89.8	95.1
09-24-2006	B733	A	86.3	93.4	98.2
09-24-2006	E145	A	80.0	85.9	91.3
09-24-2006	A319	A	82.2	87.9	93.7
09-24-2006	E170	A	81.2	87.2	92.8
09-24-2006	B734	A	87.6	95.4	99.9
09-24-2006	A320	A	81.6	87.9	93.9
09-24-2006	B763	A	86.0	91.6	97.9
09-24-2006	B733	A	84.8	91.4	96.6
09-24-2006	B734	A	86.3	93.7	98.6
09-24-2006	B763	D	88.3	95.4	101.6
09-24-2006	B762	A	85.2	90.8	97.3
09-24-2006	B762	A	85.5	91.5	97.8
09-24-2006	AT45	A	82.9	88.7	95.0
09-24-2006	RJ1H	A	82.1	88.5	93.7
09-24-2006	MD83	A	82.8	89.2	94.3
09-24-2006	B735	A	84.8	91.5	96.1
09-24-2006	BE40	A	78.7	85.4	89.8
09-24-2006	B738	A	84.6	91.4	97.1
09-24-2006	B735	A	83.3	90.2	95.0
09-24-2006	E170	A	83.4	90.4	95.5
09-24-2006	E145	A	79.2	84.9	90.6
09-24-2006	DH8D	A	78.3	84.0	89.8
09-24-2006	B752	A	84.6	90.7	97.2
09-24-2006	AT72	A	80.2	85.8	92.3
09-24-2006	B735	A	83.9	91.0	96.0
09-24-2006	B735	A	81.9	89.3	95.1
09-24-2006	E145	A	79.9	85.4	90.6
09-24-2006	B735	A	84.2	91.0	95.7
09-24-2006	B733	A	86.8	93.6	99.1
09-24-2006	E145	A	77.8	81.9	87.8
09-24-2006	E145	A	77.4	83.0	88.7
09-24-2006	F50	A	84.0	90.2	96.9
09-24-2006	E170	A	80.8	86.7	92.3

09-24-2006	E170	A	80.8	86.4	91.9
09-24-2006	E170	A	82.2	88.7	93.8
09-24-2006	E145	A	79.7	85.3	91.0
09-24-2006	DH8D	A	79.0	84.2	89.6
09-24-2006	A319	A	83.3	89.8	95.1
09-24-2006	B738	A	83.9	90.5	95.6
09-24-2006	RJ85	A	81.0	88.1	93.5
09-24-2006	RJ85	A	80.6	87.4	92.8
09-24-2006	MD82	A	83.7	89.8	94.6
09-24-2006	A319	A	81.6	87.9	93.7
09-24-2006	B737	A	83.3	89.5	94.4
09-24-2006	B735	A	82.5	89.7	94.4
09-24-2006	E170	A	81.2	87.6	92.5
09-24-2006	A320	A	82.4	89.0	94.7
09-24-2006	B737	A	82.3	88.7	93.9
09-24-2006	A320	A	81.6	88.0	93.7
09-24-2006	A320	A	83.0	90.8	96.1
09-24-2006	E170	A	81.3	88.1	93.3
09-24-2006	B735	A	83.0	90.0	95.3
09-24-2006	B734	A	85.2	92.8	97.5
09-24-2006	E170	A	82.1	88.4	93.5
09-24-2006	AT72	A	81.9	87.6	94.0
09-24-2006	YK12	A	71.7	74.0	83.7
09-24-2006	YK12	A	76.6	80.9	88.1
09-24-2006	E170	A	82.7	88.9	94.0
09-24-2006	F70	A	81.6	87.9	93.0
09-24-2006	E145	A	79.0	83.7	89.3
09-24-2006	DH8D	A	78.0	83.9	89.8
09-24-2006	E145	A	79.5	84.9	90.2
09-24-2006	E170	A	80.9	88.2	93.8
09-24-2006	B734	A	87.9	95.1	100.6
09-24-2006	B752	A	86.6	93.8	99.8
09-24-2006	E170	A	82.8	89.7	94.6
09-24-2006	E170	A	82.5	89.3	94.4
09-24-2006	AT72	D	87.3	94.9	100.5
09-24-2006	F50	A	83.1	88.7	95.6
09-24-2006	E145	A	79.3	85.0	90.5
09-24-2006	B350	A	78.8	83.1	89.2
09-24-2006	B734	A	86.5	94.6	98.8
09-24-2006	DH8D	A	80.2	85.2	90.9
09-24-2006	AT72	A	81.1	87.0	93.5
09-24-2006	B737	A	83.0	89.7	95.0
09-24-2006	E170	A	82.6	89.8	94.9
09-24-2006	B733	A	86.7	94.2	98.5
09-24-2006	B735	A	84.7	92.2	97.1
09-24-2006	B733	A	86.5	93.6	99.1
09-24-2006	A320	A	82.8	89.8	95.4
09-24-2006	B734	A	88.2	95.5	100.8
09-24-2006	B735	A	83.4	90.5	96.0
09-24-2006	E145	A	80.3	86.4	91.8
09-24-2006	B735	A	86.7	93.8	98.8
09-24-2006	E170	A	82.9	89.4	95.1



09-24-2006	E145	A	80.0	85.6	91.1
09-24-2006	B735	A	85.0	92.9	97.7
09-24-2006	E145	A	82.0	87.5	93.0
09-24-2006	E145	A	80.7	86.7	91.8
09-24-2006	E170	A	82.8	89.1	94.6
09-24-2006	AT45	A	81.9	87.7	93.8
09-24-2006	B735	A	85.1	91.7	96.9
09-25-2006	B735	A	84.2	90.6	94.9
09-25-2006	E170	A	82.2	88.2	93.4
09-25-2006	AT45	A	85.9	92.7	98.4
09-25-2006	E170	A	81.7	88.7	93.9
09-25-2006	E145	A	78.5	83.7	89.4
09-25-2006	E145	A	78.7	84.5	90.5
09-25-2006	AT72	D	80.2	88.4	95.2
09-25-2006	B735	A	84.5	91.9	96.9
09-25-2006	B752	A	88.7	96.3	102.0
09-25-2006	AT72	D	71.8	74.4	83.2
09-25-2006	MD82	A	85.0	93.6	98.7
09-25-2006	A320	A	81.9	88.3	94.0
09-25-2006	AT72	D	70.4	73.0	82.8
09-25-2006	JS32	A	76.2	84.5	89.9
09-25-2006	RJ85	A	80.6	89.1	94.4
09-25-2006	B733	D	70.9	73.7	81.6
09-25-2006	B733	A	85.2	92.4	97.7
09-25-2006	SF34	A	81.8	88.3	93.1
09-25-2006	B736	A	79.1	89.3	95.4
09-25-2006	MD82	A	78.8	88.2	93.9
09-25-2006	B737	A	80.5	89.1	94.8
09-25-2006	B737	A	69.8	71.3	84.2
09-25-2006	B763	A	88.8	96.9	102.2
09-25-2006	A320	A	81.9	90.1	95.5
09-25-2006	B735	A	84.5	92.3	96.8
09-25-2006	E145	A	79.2	84.4	90.2
09-25-2006	E170	A	81.2	88.2	93.7
09-25-2006	E170	A	80.3	87.2	92.8
09-25-2006	E170	A	71.5	73.7	82.5
09-25-2006	E170	A	82.4	87.2	92.7
09-25-2006	E145	A	77.6	82.4	88.6
09-25-2006	DH8D	A	78.1	83.7	89.9
09-25-2006	E145	A	79.7	86.8	92.2
09-25-2006	E170	A	80.3	88.2	93.5
09-25-2006	AT72	A	77.9	86.9	93.6
09-25-2006	MD82	D	71.2	73.2	84.3
09-25-2006	B763	A	87.8	96.1	101.8
09-25-2006	A320	A	81.3	90.0	95.5
09-25-2006	A319	A	81.8	88.8	94.0
09-25-2006	E170	A	71.5	75.1	81.9
09-25-2006	B734	A	83.2	89.8	95.0
09-25-2006	RJ85	A	81.2	87.2	92.4
09-25-2006	JS32	A	76.1	80.4	86.1
09-25-2006	A320	A	82.3	88.9	94.9
09-25-2006	E170	A	80.9	88.1	93.4

09-25-2006	PC12	A	78.8	84.1	90.0
09-25-2006	BE40	A	78.4	86.1	91.3
09-25-2006	B735	A	83.0	91.1	95.9
09-25-2006	RJ1H	A	81.6	88.4	93.6
09-25-2006	E170	A	80.3	86.8	92.2
09-25-2006	B734	A	84.0	91.8	96.3
09-25-2006	A319	A	83.0	89.8	95.5
09-25-2006	A319	A	70.6	72.3	81.4
09-25-2006	B735	A	83.1	91.1	95.9
09-25-2006	A320	A	82.9	90.2	95.4
09-25-2006	A320	A	82.0	88.7	94.0
09-25-2006	MD82	A	84.0	90.5	95.4
09-25-2006	E170	A	79.9	86.7	92.3
09-25-2006	A319	A	81.9	89.8	95.5
09-25-2006	E170	A	79.6	85.7	91.5
09-25-2006	B734	A	87.6	94.2	99.5
09-25-2006	E145	A	75.3	84.8	92.2
09-25-2006	RJ1H	D	71.1	74.2	82.3
09-25-2006	RJ1H	D	70.4	72.1	80.8
09-25-2006	B762	A	83.0	91.9	97.7
09-25-2006	B752	A	84.5	90.7	97.6
09-25-2006	B738	A	84.9	93.1	98.2
09-25-2006	B735	A	83.9	90.6	96.1
09-25-2006	E170	A	80.0	85.8	91.5
09-25-2006	B752	A	86.5	94.6	99.9
09-25-2006	B733	A	83.9	92.0	96.6
09-25-2006	A320	A	82.1	89.2	94.9
09-25-2006	A320	A	81.7	88.7	94.3
09-25-2006	E145	A	78.8	84.2	90.4
09-25-2006	E145	A	79.0	84.9	91.0
09-25-2006	A320	A	83.1	89.2	95.2
09-25-2006	B762	A	87.0	94.2	100.9
09-25-2006	B733	A	84.1	91.1	96.0
09-25-2006	AT45	A	82.0	86.9	93.7
09-25-2006	A319	A	82.0	89.9	95.5
09-25-2006	B735	A	84.6	92.3	96.7
09-25-2006	P180	A	85.9	92.7	99.3
09-25-2006	B735	A	83.3	90.2	95.2
09-25-2006	B733	A	84.0	91.1	96.3
09-25-2006	RJ85	A	82.7	89.7	94.8
09-25-2006	CRJ2	A	79.7	85.2	91.5
09-25-2006	JS32	A	76.1	80.4	86.4
09-25-2006	B735	A	82.6	90.3	95.0
09-25-2006	AT72	D	79.3	84.2	89.6
09-25-2006	E170	A	81.5	87.9	93.1
09-25-2006	B735	A	83.2	90.4	94.8
09-25-2006	E145	A	79.0	85.1	91.1
09-25-2006	F50	A	81.1	88.2	95.1
09-25-2006	E145	A	77.9	82.8	89.2
09-25-2006	E170	A	83.4	90.1	94.6
09-25-2006	E170	A	82.7	88.9	94.6
09-25-2006	E145	A	78.6	84.1	90.0

09-25-2006	B734	A	84.9	91.5	96.5
09-25-2006	L410	A	78.3	82.8	88.7
09-25-2006	E170	A	80.9	86.8	92.9
09-25-2006	B735	A	82.6	90.2	94.9
09-25-2006	DH8D	A	78.6	83.7	89.7
09-25-2006	E170	A	82.0	88.1	93.2
09-25-2006	B734	A	84.1	91.3	96.4
09-25-2006	BE20	A	78.2	83.3	89.8
09-25-2006	AT72	A	78.3	85.4	92.2
09-25-2006	RJ85	A	80.9	87.3	92.7
09-25-2006	RJ85	A	72.1	77.1	82.7
09-25-2006	C525	A	78.0	82.9	89.0
09-25-2006	B738	A	83.9	91.2	96.1
09-25-2006	A319	A	83.1	89.2	94.7
09-25-2006	RJ1H	A	82.4	89.0	94.0
09-25-2006	A319	A	81.5	88.2	93.8
09-25-2006	BE40	A	79.6	87.4	92.0
09-25-2006	B734	A	87.0	93.9	99.3
09-25-2006	AT72	D	72.3	77.2	83.6
09-25-2006	T154	A	87.8	96.5	100.9
09-25-2006	B737	A	81.7	88.9	94.0
09-25-2006	MD82	A	84.5	90.6	95.5
09-25-2006	E170	A	80.8	87.3	92.6
09-25-2006	A320	A	80.7	88.0	94.0
09-25-2006	LJ60	A	76.4	82.2	87.4
09-25-2006	MD82	A	84.7	92.6	97.4
09-25-2006	B737	A	82.4	89.5	94.5
09-25-2006	B734	A	85.7	94.2	99.3
09-25-2006	E145	A	79.3	84.8	90.6
09-25-2006	B735	A	83.6	91.0	95.9
09-25-2006	YK40	A	85.3	93.7	98.4
09-25-2006	YK40	A	70.7	73.0	83.0
09-25-2006	JS32	A	75.2	82.3	88.6
09-25-2006	B733	A	85.3	92.2	97.4
09-25-2006	B763	D	87.2	97.2	102.8
09-25-2006	LJ60	D	71.1	77.4	83.5
09-25-2006	AT72	A	77.7	86.6	93.2
09-25-2006	AT45	A	70.9	75.5	86.2
09-25-2006	E145	A	70.4	72.0	82.9
09-25-2006	E145	A	78.6	85.4	91.4
09-25-2006	E145	A	69.4	71.0	80.1
09-25-2006	A320	D	70.1	71.3	81.0
09-25-2006	B735	A	84.4	94.2	99.0
09-25-2006	AT72	A	79.5	86.7	93.3
09-25-2006	B735	A	83.5	90.5	96.1
09-25-2006	AT72	A	81.3	88.5	95.1
09-25-2006	E170	A	83.0	89.4	94.6
09-25-2006	DH8D	A	78.1	84.1	89.9
09-25-2006	E170	A	80.6	87.0	92.8
09-25-2006	E170	A	82.9	89.5	94.8
09-25-2006	F70	A	79.6	87.2	92.3
09-25-2006	JS32	D	73.4	75.7	84.6

09-25-2006	F50	A	82.5	89.4	95.6
09-25-2006	SF34	A	81.2	87.5	92.6
09-25-2006	A320	A	83.5	89.4	95.2
09-25-2006	SF34	A	77.9	83.4	88.8
09-25-2006	E145	A	79.5	84.9	90.5
09-25-2006	AT72	D	70.8	74.7	82.0
09-25-2006	E145	A	77.4	83.2	89.6
09-25-2006	MD82	A	83.8	91.1	96.2
09-25-2006	B733	A	87.3	95.2	100.0
09-25-2006	E145	A	80.8	86.7	91.8
09-25-2006	A320	A	83.2	90.0	95.8
09-25-2006	B737	A	83.4	90.3	95.5
09-25-2006	B735	A	80.8	91.0	96.3
09-25-2006	E145	A	78.2	83.2	88.8
09-25-2006	YK40	A	88.9	97.7	102.0
09-25-2006	YK40	A	70.2	71.4	81.1
09-25-2006	B738	A	85.7	93.4	98.8
09-25-2006	B733	A	85.4	92.6	98.3
09-25-2006	B735	A	86.0	93.6	98.9
09-25-2006	E170	A	82.3	88.8	94.1
09-25-2006	E170	A	82.4	88.3	93.6
09-25-2006	B733	A	85.1	92.8	97.6
09-25-2006	E145	A	79.5	84.5	90.7
09-25-2006	E145	A	80.3	86.7	91.6
09-25-2006	B734	A	86.8	94.2	99.2
09-25-2006	E170	A	83.0	89.1	94.3
09-25-2006	E170	A	83.1	89.0	94.7
09-25-2006	AT72	A	80.4	86.9	93.6
09-25-2006	B735	A	85.7	93.6	98.4
09-26-2006	B733	A	87.0	95.0	99.4
09-26-2006	JS32	A	77.3	81.4	87.3
09-26-2006	E170	A	82.9	90.2	95.2
09-26-2006	E170	A	70.1	72.4	86.9
09-26-2006	E170	A	84.3	90.7	95.8
09-26-2006	B735	A	83.8	92.3	97.4
09-26-2006	E145	A	78.5	85.0	90.4
09-26-2006	B752	A	87.2	95.3	101.4
09-26-2006	E145	A	80.3	87.1	92.3
09-26-2006	B735	D	70.3	73.3	82.7
09-26-2006	B735	D	70.6	71.8	81.3
09-26-2006	B733	D	72.2	76.1	87.0
09-26-2006	E170	D	78.0	84.4	92.5
09-26-2006	B734	D	72.0	76.5	86.3
09-26-2006	B734	A	82.6	91.3	97.0
09-26-2006	A320	D	70.0	71.5	80.7
09-26-2006	AT43	A	80.2	88.1	94.7
09-26-2006	A320	A	69.7	71.1	82.3
09-26-2006	A320	A	80.7	88.8	95.0
09-26-2006	RJ85	A	81.5	88.8	94.3
09-26-2006	E145	D	70.3	72.1	82.7
09-26-2006	B463	A	83.1	89.5	94.6
09-26-2006	JS32	A	75.1	79.7	86.3

09-26-2006	B752	D	70.1	71.7	80.7
09-26-2006	F70	A	78.4	85.4	90.7
09-26-2006	AT45	D	71.4	74.0	83.4
09-26-2006	SF34	A	79.4	85.3	90.7
09-26-2006	A320	D	78.0	86.7	94.3
09-26-2006	E170	D	70.3	71.5	80.4
09-26-2006	B763	A	90.1	99.7	104.6
09-26-2006	CRJ2	A	78.7	86.4	92.9
09-26-2006	A306	A	88.1	96.5	102.3
09-26-2006	SF34	D	70.9	73.8	82.9
09-26-2006	B734	A	70.0	71.8	80.9
09-26-2006	B737	A	71.5	77.7	86.5
09-26-2006	AT72	D	73.0	77.0	83.9
09-26-2006	B734	A	74.5	81.3	86.6
09-26-2006	B735	D	72.5	74.5	82.7
09-26-2006	E170	A	75.7	81.1	89.0
09-26-2006	B735	D	72.9	76.5	83.3
09-26-2006	E170	D	76.5	82.9	88.8
09-26-2006	E170	A	81.3	88.1	93.1
09-26-2006	T154	A	88.8	96.1	100.7
09-26-2006	B735	A	81.8	90.4	95.9
09-26-2006	E170	A	79.7	85.7	92.1
09-26-2006	AT45	A	81.9	87.8	94.5
09-26-2006	B733	A	84.3	91.4	96.0
09-26-2006	DHC6	A	80.1	85.1	91.0
09-26-2006	LJ60	A	77.6	83.1	87.8
09-26-2006	E145	A	78.6	84.9	90.6
09-26-2006	CRJ2	A	79.9	84.8	91.2
09-26-2006	B735	A	82.1	89.8	94.6
09-26-2006	B735	A	82.3	89.6	94.6
09-26-2006	JS32	A	75.9	79.7	85.9
09-26-2006	B735	A	85.1	91.8	96.9
09-26-2006	E170	A	83.4	90.7	94.9
09-26-2006	B733	A	83.2	90.7	95.6
09-26-2006	E170	A	82.0	89.5	94.1
09-26-2006	E145	A	78.5	83.4	89.3
09-26-2006	F50	A	84.8	90.9	97.5
09-26-2006	E170	A	80.9	87.5	93.1
09-26-2006	E145	A	78.9	84.9	90.5
09-26-2006	AN28	A	79.6	85.7	92.3
09-26-2006	B734	A	84.0	91.1	96.2
09-26-2006	E170	A	82.4	88.8	94.0
09-26-2006	E170	A	81.0	87.1	92.3
09-26-2006	C56X	A	80.5	88.0	92.2
09-26-2006	E170	A	73.5	81.0	84.1
09-26-2006	DH8D	A	81.9	88.0	93.4
09-26-2006	A319	A	80.1	90.2	95.9
09-26-2006	CL60	A	77.8	81.9	88.9
09-26-2006	E170	D	70.7	72.4	81.4
09-26-2006	RJ85	A	81.3	88.1	93.6
09-26-2006	B738	A	83.1	90.7	95.8
09-26-2006	YK40	A	87.6	95.9	99.9

09-26-2006	MD82	A	81.3	89.3	94.5
09-26-2006	MD82	A	70.9	72.5	83.2
09-26-2006	RJ85	A	80.7	87.6	93.1
09-26-2006	C56X	A	81.2	89.1	93.3
09-26-2006	B737	A	81.0	88.5	93.9
09-26-2006	YK40	A	87.0	95.1	99.6
09-26-2006	A320	A	78.1	88.6	95.4
09-26-2006	A319	A	80.2	87.7	93.9
09-26-2006	FA50	A	72.8	75.6	85.4
09-26-2006	B735	A	82.5	90.9	96.0
09-26-2006	B734	A	84.9	94.4	99.2
09-26-2006	E145	A	75.8	83.4	90.1
09-26-2006	E145	A	74.8	83.2	90.6
09-26-2006	E170	A	80.3	88.2	94.1
09-26-2006	E170	A	71.7	76.2	86.1
09-26-2006	C525	A	78.0	84.2	90.3
09-26-2006	B734	A	85.8	93.3	98.5
09-26-2006	A320	A	82.1	88.7	94.7
09-26-2006	AT45	D	71.2	75.3	84.4
09-26-2006	JS32	A	75.1	80.9	87.4
09-26-2006	A319	A	81.8	89.7	95.4
09-26-2006	B735	A	82.9	91.0	96.3
09-26-2006	E170	A	82.1	88.6	94.4
09-26-2006	SF34	A	79.8	88.3	93.3
09-26-2006	F70	A	80.3	87.4	92.8
09-26-2006	B735	A	83.2	91.0	95.7
09-26-2006	AT72	A	79.2	87.6	94.4
09-26-2006	JS32	A	76.6	81.6	87.4
09-26-2006	AT72	A	80.4	86.4	92.9
09-26-2006	E170	A	78.8	88.2	93.9
09-26-2006	DH8D	A	77.5	83.9	90.0
09-26-2006	YK40	A	84.3	94.1	98.6
09-26-2006	YK40	A	70.6	72.9	84.1
09-26-2006	AN28	D	71.2	73.9	83.7
09-26-2006	CRJ2	A	78.1	85.9	92.7
09-26-2006	F50	A	80.9	89.2	95.5
09-26-2006	SF34	A	76.3	83.7	89.8
09-26-2006	E170	A	80.7	88.9	94.3
09-26-2006	B734	D	72.4	74.4	83.9
09-26-2006	BE40	A	80.8	88.4	93.3
09-26-2006	B733	A	87.3	95.1	100.7
09-26-2006	AT72	D	70.1	71.6	81.1
09-26-2006	SF34	A	77.5	84.0	89.4
09-26-2006	DH8D	A	79.0	84.5	90.2
09-26-2006	E145	A	81.3	87.4	92.6
09-26-2006	E170	A	80.5	87.6	93.7
09-26-2006	A320	A	83.1	90.1	95.7
09-26-2006	B737	A	71.9	74.7	83.6
09-26-2006	B737	A	82.3	90.5	96.0
09-26-2006	B733	A	85.1	93.6	98.3
09-26-2006	A320	A	82.6	90.3	96.1
09-26-2006	AT72	A	71.6	75.1	82.1

09-26-2006	MD83	A	86.2	93.3	98.5
09-26-2006	B734	A	87.4	96.1	100.6
09-26-2006	E170	A	85.0	92.4	97.0
09-26-2006	B735	A	84.0	91.8	96.9
09-26-2006	C525	A	78.5	84.7	90.6
09-26-2006	E170	A	80.4	87.1	92.6
09-26-2006	B738	A	84.9	92.3	97.2
09-26-2006	E170	A	79.8	89.2	94.9
09-26-2006	E145	A	79.7	85.5	90.9
09-26-2006	E170	A	78.0	89.6	96.3
09-26-2006	E170	A	81.9	89.2	94.4
09-26-2006	B733	A	84.7	92.6	97.4
09-26-2006	B734	A	87.3	95.6	100.2
09-26-2006	PRM1	A	76.9	82.6	89.1
09-26-2006	B734	A	86.4	95.2	100.6
09-26-2006	B735	A	87.0	94.8	100.3
09-27-2006	E170	A	83.9	90.2	95.2
09-27-2006	C295	A	81.2	88.7	94.0
09-27-2006	B752	A	86.7	92.9	99.4
09-27-2006	E145	A	81.0	87.3	91.7
09-27-2006	E145	A	79.7	87.3	92.6
09-27-2006	B734	D	70.3	72.2	80.4
09-27-2006	MD82	D	73.0	78.9	87.2
09-27-2006	B752	A	86.3	95.0	100.6
09-27-2006	B752	A	87.7	96.5	101.6
09-27-2006	C550	A	71.1	73.8	84.2
09-27-2006	C550	A	77.2	83.9	89.2
09-27-2006	C550	A	70.5	75.9	87.7
09-27-2006	CRJ2	A	79.5	85.4	92.0
09-27-2006	AT43	A	82.2	90.1	96.4
09-27-2006	A321	A	82.9	90.0	95.3
09-27-2006	AT45	D	70.9	72.1	82.0
09-27-2006	JS32	A	77.2	82.0	88.0
09-27-2006	B738	A	81.6	87.4	93.8
09-27-2006	AN26	A	83.5	91.0	95.6
09-27-2006	F70	A	79.6	85.7	91.6
09-27-2006	C56X	A	81.9	89.4	93.4
09-27-2006	B463	A	76.6	85.1	91.8
09-27-2006	SF34	A	82.6	90.1	95.1
09-27-2006	E145	A	80.0	85.3	90.6
09-27-2006	RJ1H	A	80.6	86.6	92.1
09-27-2006	B733	A	84.3	91.8	97.0
09-27-2006	CRJ2	A	77.9	84.7	91.4
09-27-2006	C25A	A	77.4	81.8	88.5
09-27-2006	B733	A	83.0	91.1	96.8
09-27-2006	F70	D	70.9	72.2	81.9
09-27-2006	E170	A	81.8	88.1	94.3
09-27-2006	E145	A	77.3	84.7	90.8
09-27-2006	DH8D	A	80.1	88.3	93.6
09-27-2006	E145	A	79.1	85.8	91.6
09-27-2006	B735	A	82.5	90.5	95.9
09-27-2006	B737	A	79.8	87.7	94.1

09-27-2006	B734	D	70.3	71.7	81.3
09-27-2006	B763	A	85.4	93.7	100.0
09-27-2006	H25B	A	77.6	84.7	91.1
09-27-2006	E170	A	80.4	87.9	94.2
09-27-2006	B735	A	82.0	91.5	96.3
09-27-2006	E170	A	78.0	87.2	93.0
09-27-2006	JS32	A	76.2	81.7	88.7
09-27-2006	DH8D	A	80.7	87.2	93.1
09-27-2006	B763	A	80.2	92.2	99.3
09-27-2006	E145	A	80.4	86.6	91.8
09-27-2006	AT45	A	79.8	88.8	95.7
09-27-2006	AT45	A	74.2	78.2	88.2
09-27-2006	T154	A	84.9	94.7	99.6
09-27-2006	DH8D	D	72.9	77.7	86.6
09-27-2006	A319	A	76.5	79.8	87.9
09-27-2006	A319	A	81.0	89.0	94.7
09-27-2006	E170	A	83.3	91.7	96.0
09-27-2006	B735	A	82.4	89.7	94.8
09-27-2006	RJ85	A	79.0	85.8	91.6
09-27-2006	B737	D	70.6	72.4	81.7
09-27-2006	YK40	A	86.4	94.9	99.3
09-27-2006	A320	A	82.8	90.2	95.3
09-27-2006	E145	A	76.1	82.9	89.8
09-27-2006	E170	A	81.0	88.4	93.6
09-27-2006	E170	A	71.8	73.7	83.2
09-27-2006	B734	A	79.9	86.2	92.5
09-27-2006	E170	A	78.9	87.4	93.4
09-27-2006	F900	A	80.4	87.2	91.7
09-27-2006	B350	A	77.6	83.1	88.8
09-27-2006	B734	A	85.1	93.5	98.7
09-27-2006	A320	A	80.4	88.4	94.0
09-27-2006	B734	A	84.6	92.8	97.8
09-27-2006	A320	A	79.8	86.2	92.8
09-27-2006	RJ85	D	69.9	71.4	80.7
09-27-2006	RJ85	D	70.5	71.9	81.8
09-27-2006	E170	A	79.8	86.8	92.7
09-27-2006	B735	A	81.8	89.7	95.3
09-27-2006	C295	A	81.0	89.0	93.4
09-27-2006	MD82	A	81.2	87.6	93.6
09-27-2006	C56X	A	79.3	87.2	91.7
09-27-2006	C295	A	80.9	88.0	93.7
09-27-2006	A319	A	81.5	90.0	95.0
09-27-2006	A319	A	82.0	88.8	94.4
09-27-2006	E170	A	77.5	83.1	90.1
09-27-2006	A320	A	82.1	89.1	94.7
09-27-2006	A320	A	82.7	89.9	95.2
09-27-2006	E170	A	78.0	85.5	91.6
09-27-2006	L410	A	75.0	80.3	88.5
09-27-2006	CRJ7	A	80.8	88.2	93.2
09-27-2006	C295	D	72.2	75.4	82.6
09-27-2006	A319	A	82.1	89.2	94.6
09-27-2006	B734	A	83.3	91.1	96.0



09-27-2006	B734	A	84.6	92.2	97.3
09-27-2006	JS32	D	71.2	75.1	82.3
09-27-2006	YK40	A	83.5	92.2	97.1
09-27-2006	B733	A	81.8	90.5	96.1
09-27-2006	AT72	A	79.1	87.4	93.7
09-27-2006	E145	A	77.6	83.0	88.9
09-27-2006	A320	D	70.8	72.4	81.7
09-27-2006	JS32	A	76.2	81.2	87.1
09-27-2006	E145	A	79.1	85.8	91.4
09-27-2006	A320	A	80.9	88.3	94.4
09-27-2006	BE9L	A	76.9	84.0	88.2
09-27-2006	BE9L	A	71.1	73.7	81.9
09-27-2006	B738	A	83.8	90.5	95.5
09-27-2006	SF34	A	79.3	85.0	90.5
09-27-2006	AT45	A	71.3	74.4	81.7
09-27-2006	E170	A	79.4	85.8	91.8
09-27-2006	B735	A	83.9	91.8	97.6
09-27-2006	B735	A	82.9	89.5	94.4
09-27-2006	B733	A	82.7	89.6	95.3
09-27-2006	A320	A	80.3	87.7	93.7
09-27-2006	B738	A	83.8	91.2	96.1
09-27-2006	RJ1H	A	80.4	87.6	93.0
09-27-2006	F70	A	79.3	87.5	92.9
09-27-2006	E145	A	79.1	84.9	90.5
09-27-2006	A320	A	79.3	86.4	92.8
09-27-2006	E170	A	80.3	87.2	92.6
09-27-2006	YK40	D	71.1	74.2	81.6
09-27-2006	E145	A	77.2	83.7	89.7
09-27-2006	B735	A	83.3	90.3	94.9
09-27-2006	B735	A	81.7	89.3	94.2
09-27-2006	E145	A	79.2	87.2	92.7
09-27-2006	E145	A	78.1	83.9	89.7
09-27-2006	E145	A	76.5	82.8	88.9
09-27-2006	RJ1H	D	70.0	71.7	80.7
09-27-2006	JS32	A	74.9	79.4	86.3
09-27-2006	E170	A	79.0	88.3	94.4
09-27-2006	E170	A	70.7	72.3	84.0
09-27-2006	E170	A	80.3	87.8	93.1
09-27-2006	C550	A	76.2	81.7	88.7
09-27-2006	C550	A	70.9	73.0	82.3
09-27-2006	JS32	A	75.4	81.1	87.8
09-27-2006	B733	A	83.2	92.4	96.7
09-27-2006	E170	A	79.4	86.2	91.9
09-27-2006	E170	A	80.1	87.0	92.7
09-27-2006	DH8D	A	77.1	84.5	90.7
09-27-2006	B734	A	82.9	90.4	95.3
09-27-2006	AN28	A	73.5	76.4	84.8
09-27-2006	B752	A	83.4	90.0	97.0
09-27-2006	RJ85	A	81.4	88.5	93.8
09-27-2006	RJ1H	A	81.0	88.0	93.3
09-27-2006	AT72	D	75.4	80.4	86.9
09-27-2006	A319	A	82.7	90.4	95.4

09-27-2006	MD82	A	83.0	90.7	95.7
09-27-2006	SF34	A	78.8	85.9	91.2
09-27-2006	A319	A	81.2	88.0	93.9
09-27-2006	AT72	A	81.5	89.3	96.0
09-27-2006	LJ31	A	78.7	86.4	91.2
09-27-2006	B737	A	80.9	88.3	93.7
09-27-2006	LJ60	D	71.7	74.2	87.7
09-27-2006	E170	A	79.5	87.0	92.3
09-27-2006	E170	A	72.0	74.1	83.2
09-27-2006	A320	A	80.1	88.4	94.7
09-27-2006	E170	D	71.1	73.8	82.6
09-27-2006	C25A	A	79.4	85.2	93.0
09-27-2006	B734	D	72.6	75.1	83.9
09-27-2006	B738	A	81.3	90.7	96.0
09-27-2006	C56X	D	70.9	72.7	83.3
09-27-2006	A320	A	81.5	88.3	94.2
09-27-2006	C295	A	80.5	88.1	93.1
09-27-2006	E170	A	82.4	89.0	95.0
09-27-2006	B733	A	84.3	91.0	97.1
09-27-2006	B733	A	72.3	76.2	83.6
09-27-2006	JS32	A	76.1	81.3	87.2
09-27-2006	B738	A	71.0	73.7	82.2
09-27-2006	B738	A	84.1	92.5	97.7
09-27-2006	AN28	D	71.7	73.5	84.4
09-27-2006	B734	A	85.0	94.4	99.6
09-27-2006	B735	A	82.8	90.5	95.7
09-27-2006	B735	A	82.8	91.1	95.7
09-27-2006	E170	A	82.3	90.1	94.7
09-27-2006	E170	A	72.7	74.7	83.6
09-27-2006	C25A	A	78.5	81.7	89.9
09-27-2006	JS32	A	75.2	80.7	87.8
09-27-2006	DH8D	A	78.6	85.1	91.1
09-27-2006	E170	D	71.2	74.2	85.9
09-27-2006	AT45	A	70.9	72.8	85.2
09-27-2006	AT45	A	83.8	90.6	96.7
09-27-2006	AT45	A	72.3	75.0	83.7
09-27-2006	C56X	A	78.6	88.5	93.2
09-27-2006	E145	A	78.3	86.1	91.9
09-27-2006	C56X	A	75.4	88.2	94.7
09-27-2006	B735	A	71.4	73.8	84.3
09-27-2006	B735	A	82.1	91.7	96.8
09-27-2006	E145	A	77.7	83.3	89.2
09-27-2006	AT72	A	81.5	88.4	95.4
09-27-2006	T154	A	72.0	74.8	85.8
09-27-2006	T154	A	87.4	96.9	101.2
09-27-2006	T154	A	71.6	74.1	84.1
09-27-2006	B735	D	71.7	73.9	83.2
09-27-2006	F50	A	82.9	89.4	96.7
09-27-2006	SF34	A	78.9	86.7	92.4
09-27-2006	E145	A	78.4	83.9	89.6
09-27-2006	SF34	A	77.5	82.9	88.8
09-27-2006	YK40	A	86.8	96.1	100.5

09-27-2006	YK40	A	71.1	73.5	84.9
09-27-2006	DH8D	A	77.6	84.3	90.2
09-27-2006	F70	A	80.2	87.0	92.8
09-27-2006	B738	A	82.5	90.1	95.0
09-27-2006	CRJ2	A	80.1	85.0	91.5
09-27-2006	B752	A	86.5	94.1	100.1
09-27-2006	M18	A	72.8	76.2	85.5
09-27-2006	E170	A	81.1	88.9	94.7
09-27-2006	B733	A	88.4	95.4	101.3
09-27-2006	B737	A	82.8	90.3	95.7
09-27-2006	YK40	A	89.4	98.6	102.9
09-27-2006	YK40	A	72.7	74.8	87.1
09-27-2006	B735	A	83.8	92.2	97.3
09-27-2006	AT45	A	71.9	74.5	84.4
09-27-2006	E145	A	78.0	84.7	90.4
09-27-2006	A320	A	82.0	90.1	95.7
09-27-2006	CRJ2	D	73.0	76.7	85.3
09-27-2006	B735	A	85.3	93.1	97.9
09-27-2006	E145	A	80.0	85.9	91.4
09-27-2006	E145	A	79.3	84.7	90.8
09-27-2006	E170	A	82.2	91.0	95.8
09-27-2006	E170	A	83.2	89.5	94.7
09-27-2006	B735	A	84.2	93.1	97.7
09-27-2006	JS32	A	75.3	79.7	86.3
09-28-2006	E145	A	78.2	83.6	89.5
09-28-2006	B733	A	84.8	93.8	98.4
09-28-2006	AT45	A	70.8	74.0	85.3
09-28-2006	AT45	A	82.6	89.9	96.2
09-28-2006	E170	A	79.9	86.8	92.7
09-28-2006	E170	A	79.8	86.3	92.1
09-28-2006	E170	A	70.7	72.4	84.4
09-28-2006	B733	D	70.2	71.7	80.8
09-28-2006	SF34	D	71.1	72.7	82.7
09-28-2006	SF34	D	70.8	72.2	81.5
09-28-2006	B734	D	71.4	73.1	82.8
09-28-2006	AT72	A	70.9	72.6	83.5
09-28-2006	T154	D	71.6	74.0	86.1
09-28-2006	T154	D	70.5	72.7	83.0
09-28-2006	T154	D	86.6	96.0	100.4
09-28-2006	E170	D	70.6	72.5	81.8
09-28-2006	C295	A	81.1	88.5	94.4
09-28-2006	C295	A	70.7	72.6	84.4
09-28-2006	JS32	D	71.0	73.1	82.3
09-28-2006	B733	A	80.2	87.0	92.8
09-28-2006	B463	A	71.2	72.9	82.2
09-28-2006	B463	A	77.3	86.1	93.1
09-28-2006	B734	A	79.8	88.1	93.6
09-28-2006	A320	D	74.1	81.2	86.6
09-28-2006	A320	D	70.4	72.3	81.4
09-28-2006	AT43	A	80.2	89.8	95.9
09-28-2006	B463	A	79.6	86.1	92.1
09-28-2006	AT72	A	72.8	77.0	87.4

09-28-2006	AT72	D	71.0	72.9	81.9
09-28-2006	A320	A	79.2	87.0	93.8
09-28-2006	RJ85	A	76.8	87.3	94.0
09-28-2006	E170	D	71.0	74.2	83.4
09-28-2006	E170	D	72.0	76.4	84.2
09-28-2006	B734	A	71.3	74.3	83.2
09-28-2006	B734	A	84.0	92.4	97.7
09-28-2006	PA34	A	73.5	77.0	84.9
09-28-2006	JS32	A	77.8	83.4	88.8
09-28-2006	E145	D	79.5	87.0	93.2
09-28-2006	C295	A	79.8	90.8	97.5
09-28-2006	B737	A	78.1	88.4	94.6
09-28-2006	C56X	D	70.7	72.7	81.8
09-28-2006	C550	A	79.1	86.5	90.4
09-28-2006	B736	A	78.9	86.3	92.4
09-28-2006	A320	D	71.5	73.7	82.7
09-28-2006	B763	A	80.6	91.2	97.9
09-28-2006	C525	A	78.1	83.7	89.5
09-28-2006	E170	A	79.9	85.5	91.3
09-28-2006	E170	A	70.7	73.2	81.7
09-28-2006	B737	A	81.3	88.4	93.8
09-28-2006	E145	A	71.7	74.3	82.3
09-28-2006	E145	A	77.3	83.5	89.6
09-28-2006	J328	A	77.7	83.5	90.0
09-28-2006	DH8D	A	79.6	85.5	91.3
09-28-2006	E170	A	78.8	85.8	91.5
09-28-2006	B735	A	82.5	90.5	94.9
09-28-2006	JS32	A	75.5	80.3	88.5
09-28-2006	T154	A	87.3	96.4	101.0
09-28-2006	B735	A	80.9	89.9	94.7
09-28-2006	B735	A	70.8	74.0	81.4
09-28-2006	E145	A	78.5	84.3	90.0
09-28-2006	DH8D	A	78.9	84.7	90.4
09-28-2006	A320	A	80.0	87.7	93.6
09-28-2006	E170	A	80.5	88.2	93.2
09-28-2006	B763	A	87.3	95.1	101.0
09-28-2006	A319	A	82.3	90.1	94.9
09-28-2006	B763	A	83.7	91.7	98.1
09-28-2006	B735	A	80.7	90.2	95.3
09-28-2006	DH8D	D	70.7	72.8	81.9
09-28-2006	E170	A	77.8	86.9	92.9
09-28-2006	C56X	A	79.1	86.3	91.3
09-28-2006	B733	A	83.5	91.9	97.1
09-28-2006	PRM1	A	79.2	83.9	90.4
09-28-2006	E170	A	78.9	85.9	91.4
09-28-2006	E170	A	80.7	89.1	94.3
09-28-2006	AT72	A	82.7	90.2	96.2
09-28-2006	B739	A	83.9	90.5	95.5
09-28-2006	RJ85	A	79.9	86.7	92.1
09-28-2006	B735	A	85.7	93.3	97.1
09-28-2006	A320	A	80.0	87.7	93.2
09-28-2006	A320	A	82.6	89.9	95.0

09-28-2006	AT72	A	82.3	88.4	94.8
09-28-2006	BE40	A	78.0	85.7	90.0
09-28-2006	B735	A	82.6	90.1	94.8
09-28-2006	T154	D	85.0	91.5	99.8
09-28-2006	B735	D	79.1	84.9	92.9
09-28-2006	E145	D	74.0	78.1	86.0
09-28-2006	E145	D	73.8	77.0	85.0
09-28-2006	E170	D	76.9	81.4	91.4
09-28-2006	E170	D	77.4	83.1	92.3
09-28-2006	E170	D	79.1	84.2	93.0
09-28-2006	B733	D	76.8	81.2	90.9
09-28-2006	B733	D	79.1	85.0	93.4
09-28-2006	E170	D	76.0	79.7	90.0
09-28-2006	E170	D	71.7	75.0	83.1
09-28-2006	RJ85	D	76.9	81.3	91.2
09-28-2006	AT72	D	72.7	76.0	85.1
09-28-2006	AT72	D	73.2	76.5	84.5
09-28-2006	YK40	D	84.3	91.7	99.3
09-28-2006	A320	D	76.9	81.4	91.1
09-28-2006	AT72	D	73.9	78.4	86.7
09-28-2006	A320	D	78.9	83.7	92.8
09-28-2006	MD90	D	73.7	78.0	88.8
09-28-2006	A320	D	78.5	82.9	92.7
09-28-2006	A320	D	77.0	80.9	91.8
09-28-2006	C208	A	69.6	71.2	79.8
09-28-2006	B735	D	75.9	82.1	91.1
09-28-2006	E170	D	75.3	81.0	91.8
09-28-2006	A319	D	75.9	82.9	95.9
09-28-2006	B739	D	80.5	85.9	94.9
09-28-2006	B735	D	75.7	80.2	90.3
09-28-2006	B40	D	76.1	80.7	92.2
09-28-2006	AT72	D	72.6	78.9	89.9
09-28-2006	E170	D	78.0	81.7	92.4
09-28-2006	AT45	D	74.3	77.0	86.5
09-28-2006	B733	D	76.8	81.9	91.6
09-28-2006	CRJ7	D	76.5	79.7	90.0
09-28-2006	E170	D	70.4	72.2	80.8
09-28-2006	E170	D	78.4	83.1	92.2
09-28-2006	E145	D	74.2	77.8	86.2
09-28-2006	YK40	D	88.5	95.3	101.6
09-28-2006	AT72	D	73.0	76.9	85.7
09-28-2006	JS32	D	72.7	76.5	85.7
09-28-2006	B752	D	75.9	80.2	91.1
09-28-2006	E170	D	77.5	82.5	91.7
09-28-2006	C295	D	72.3	74.7	86.3
09-28-2006	AT45	D	73.0	76.6	88.3
09-28-2006	A320	D	76.1	80.4	90.6
09-28-2006	A319	D	76.7	82.0	92.9
09-28-2006	MD82	D	84.7	91.2	100.6
09-28-2006	AT72	D	72.2	75.7	85.5
09-28-2006	RJ1H	D	77.3	82.0	91.0
09-28-2006	B733	D	78.4	84.6	92.7

09-28-2006	YK40	D	82.8	90.5	96.4
09-28-2006	LJ31	D	74.3	78.5	87.6
09-28-2006	PRM1	D	73.6	77.2	86.1
09-28-2006	B733	D	76.6	82.6	91.4
09-28-2006	AT72	D	74.5	79.0	86.7
09-28-2006	PRM1	D	73.7	76.2	85.0
09-28-2006	DH8D	D	71.6	73.7	84.1
09-28-2006	B735	D	77.6	83.8	92.8
09-28-2006	B733	D	76.8	81.7	91.3
09-28-2006	E170	D	76.6	81.2	91.3
09-28-2006	B735	D	78.9	85.2	93.2
09-28-2006	A320	D	80.2	87.2	95.3
09-28-2006	F50	D	71.4	72.8	82.7
09-28-2006	AT43	D	72.3	74.5	83.6
09-28-2006	M18	A	70.6	72.7	83.3
09-28-2006	E145	D	72.5	78.8	90.5
09-28-2006	E145	D	71.2	73.3	82.2
09-28-2006	AT72	D	75.2	78.9	86.6
09-28-2006	B734	D	80.5	87.2	94.2
09-28-2006	E145	D	76.7	81.8	89.0
09-28-2006	E170	D	77.8	83.0	92.3
09-28-2006	E170	D	71.0	72.9	82.1
09-28-2006	A319	D	77.3	81.8	91.7
09-28-2006	A319	D	70.6	73.4	81.4
09-28-2006	E145	D	75.7	80.0	88.1
09-28-2006	PRM1	D	72.8	76.0	87.4
09-28-2006	AN28	D	73.2	76.1	85.7
09-28-2006	AN28	D	71.3	73.6	81.4
09-28-2006	E170	D	77.8	84.7	93.6
09-28-2006	B733	D	78.5	84.0	93.0
09-28-2006	RJ85	D	76.7	82.7	91.9
09-28-2006	E170	D	77.2	81.8	91.8
09-28-2006	E145	D	72.6	75.2	85.3
09-28-2006	E145	D	71.2	76.5	82.2
09-28-2006	AT72	D	72.3	74.7	84.5
09-28-2006	E170	D	79.5	84.7	93.3
09-28-2006	DH8D	D	73.6	78.2	86.2
09-28-2006	AT72	D	74.1	77.6	85.2
09-28-2006	AT45	D	71.6	74.3	85.2
09-28-2006	B735	D	76.6	82.7	91.2
09-28-2006	E170	D	75.4	80.4	91.1
09-28-2006	E145	D	74.6	79.1	88.2
09-28-2006	RJ85	D	75.9	83.0	91.2
09-28-2006	AT45	D	71.7	74.1	83.9
09-28-2006	E170	D	76.8	82.1	91.9
09-28-2006	C525	D	72.9	77.4	89.7
09-28-2006	B733	D	80.7	87.9	95.1
09-28-2006	JS32	D	73.6	77.6	84.5
09-28-2006	C295	A	76.3	85.3	86.9
09-28-2006	A319	D	79.4	83.4	93.8
09-28-2006	E170	D	79.7	86.2	94.4
09-28-2006	MD82	D	84.4	92.7	101.2

09-28-2006	E170	A	70.4	72.5	80.9
09-28-2006	AT72	D	73.0	76.7	86.3
09-28-2006	AT45	D	71.1	72.8	82.3
09-28-2006	C56X	D	75.7	80.8	88.1
09-28-2006	A319	D	78.1	81.6	92.4
09-28-2006	C295	D	71.6	74.4	84.2
09-28-2006	B735	D	78.7	84.7	93.2
09-28-2006	B737	D	76.6	81.9	91.0
09-28-2006	E170	D	79.7	85.7	94.3
09-28-2006	A320	D	77.7	82.7	92.0
09-28-2006	AT43	D	71.3	72.9	83.9
09-28-2006	B738	D	81.8	87.7	95.4
09-28-2006	T154	D	85.2	91.7	99.0
09-28-2006	AT72	D	73.6	76.9	85.7
09-28-2006	E170	D	79.6	84.8	93.3
09-28-2006	E145	D	76.1	80.2	87.5
09-28-2006	A320	D	78.0	82.8	92.4
09-28-2006	JS32	D	72.7	75.9	83.9
09-28-2006	LJ60	D	73.1	76.5	86.0
09-28-2006	AT45	D	72.1	74.2	83.2
09-28-2006	AT72	D	74.3	78.8	86.6
09-28-2006	AT72	D	73.3	76.2	84.5
09-28-2006	MD82	D	86.9	93.7	101.5
09-28-2006	CRJ2	D	72.5	74.7	84.8
09-28-2006	CL30	D	79.3	85.2	91.9
09-28-2006	F50	D	71.4	73.4	83.8
09-28-2006	B738	D	82.2	87.9	95.0
09-28-2006	B735	D	78.5	84.6	93.1
09-28-2006	CRJ2	D	74.1	77.3	87.7
09-28-2006	B734	D	82.1	88.7	95.3
09-28-2006	AT45	D	72.4	74.7	83.8
09-28-2006	AT72	D	72.8	76.2	85.0
09-28-2006	CRJ2	D	74.4	77.2	86.0
09-28-2006	B735	D	77.2	82.8	91.7
09-28-2006	B752	D	73.6	76.1	87.3
09-28-2006	B737	D	76.8	80.7	91.2
09-28-2006	E170	A	72.9	77.5	85.6
09-28-2006	E170	D	76.8	82.0	91.4
09-29-2006	B734	D	78.5	83.0	91.5
09-29-2006	B733	D	77.8	83.1	91.7
09-29-2006	B734	D	80.9	87.3	94.4
09-29-2006	B734	D	81.3	87.0	93.9
09-29-2006	A320	D	78.0	82.4	91.7
09-29-2006	B734	D	79.5	85.0	93.3
09-29-2006	MD82	D	83.1	89.8	99.0
09-29-2006	B733	D	76.6	81.6	90.2
09-29-2006	B734	D	78.8	84.6	92.6
09-29-2006	B733	D	78.6	84.2	92.2
09-29-2006	A320	D	79.8	85.1	94.2
09-29-2006	B734	D	79.3	85.4	92.7
09-29-2006	E145	D	76.0	79.8	86.9
09-29-2006	C25A	D	71.3	73.4	85.6

09-29-2006	B735	D	79.1	84.4	92.3
09-29-2006	E170	D	75.9	80.4	90.7
09-29-2006	E145	D	74.6	78.0	85.6
09-29-2006	E145	D	70.9	74.5	82.2
09-29-2006	AT45	D	72.9	75.5	83.9
09-29-2006	BE40	D	78.8	84.1	94.1
09-29-2006	C56X	D	72.6	74.4	83.9
09-29-2006	E145	D	75.5	79.9	87.8
09-29-2006	AT45	D	74.0	77.9	86.4
09-29-2006	A320	D	77.7	83.0	92.7
09-29-2006	E170	D	78.7	84.1	93.1
09-29-2006	DH8D	D	73.1	76.4	86.6
09-29-2006	DH8D	D	74.1	78.7	85.7
09-29-2006	A320	D	77.5	82.9	91.9
09-29-2006	PRM1	D	71.7	73.6	84.3
09-29-2006	YK40	D	83.3	91.2	98.0
09-29-2006	B350	D	72.1	78.2	86.3
09-29-2006	B733	D	79.9	86.3	94.3
09-29-2006	DH8D	D	71.4	73.7	82.6
09-29-2006	RJ85	D	74.2	78.7	88.8
09-29-2006	E170	D	78.7	83.9	93.1
09-29-2006	E145	D	71.2	77.8	82.2
09-29-2006	E145	D	74.9	78.6	86.2
09-29-2006	E145	D	71.7	74.9	84.6
09-29-2006	SF34	D	73.9	79.8	87.4
09-29-2006	B735	D	75.6	80.1	89.4
09-29-2006	A320	D	75.1	78.4	90.3
09-29-2006	AN28	D	72.0	74.9	84.4
09-29-2006	T154	D	84.5	92.5	101.0
09-29-2006	A319	D	77.0	80.6	90.7
09-29-2006	E145	D	73.9	78.1	86.3
09-29-2006	E170	D	76.2	80.2	90.7
09-29-2006	B737	D	78.0	82.3	91.8
09-29-2006	L410	D	76.0	80.4	88.3
09-29-2006	B735	D	77.0	82.2	91.4
09-29-2006	RJ1H	D	76.6	83.0	91.7
09-29-2006	E170	D	74.3	81.6	92.6
09-29-2006	L410	D	73.0	75.7	85.4
09-29-2006	AT45	A	70.0	72.8	80.5
09-29-2006	MD83	D	83.9	91.9	100.4
09-29-2006	B735	D	78.7	84.4	93.2
09-29-2006	A320	D	78.5	82.8	93.0
09-29-2006	B733	D	81.4	88.3	95.4
09-29-2006	A321	D	79.0	83.8	93.3
09-29-2006	B734	D	80.4	87.2	94.7
09-29-2006	AT72	D	74.5	78.6	86.2
09-29-2006	A319	D	77.4	81.7	91.9
09-29-2006	BE20	D	72.8	76.8	83.5
09-29-2006	E145	D	76.2	81.5	88.8
09-29-2006	A319	D	76.2	80.0	90.6
09-29-2006	A320	D	78.7	83.9	92.9
09-29-2006	A320	D	79.5	84.3	94.0



09-29-2006	MD82	D	84.1	91.3	99.7
09-29-2006	E170	D	75.7	79.9	90.3
09-29-2006	RJ1H	D	80.6	86.4	93.2
09-29-2006	B752	D	84.1	90.1	96.6
09-29-2006	AT72	D	74.8	78.2	86.2
09-29-2006	SF34	D	72.1	75.2	84.4
09-29-2006	C295	D	72.5	75.1	85.0
09-29-2006	E170	D	78.5	83.4	93.0
09-29-2006	A319	D	74.8	80.1	90.4
09-29-2006	B733	D	75.6	80.0	90.0
09-29-2006	YK40	D	83.0	89.7	96.4
09-29-2006	JS32	D	70.9	72.6	82.0
09-29-2006	B734	D	78.9	85.1	93.3
09-29-2006	B734	D	81.3	88.1	95.6
09-29-2006	A320	D	78.1	83.6	93.1
09-29-2006	CRJ7	D	76.4	80.6	89.8
09-29-2006	E170	D	75.7	83.8	93.0
09-29-2006	E170	D	78.9	83.9	93.2
09-29-2006	B763	D	70.3	72.5	84.1
09-29-2006	AT45	D	72.0	76.0	82.6
09-29-2006	AT45	D	72.7	75.8	84.2
09-29-2006	AT45	D	72.0	76.3	82.8
09-29-2006	B735	D	76.7	82.4	91.2
09-29-2006	H25B	D	78.1	84.9	92.6
09-29-2006	A320	D	78.7	83.4	93.7
09-29-2006	B734	D	74.7	80.6	90.5
09-29-2006	B733	D	76.4	81.3	91.0
09-29-2006	E170	D	75.9	80.0	90.9
09-29-2006	AT72	D	73.7	76.8	85.4
09-29-2006	AT72	D	73.6	76.5	86.1
09-29-2006	AT72	D	73.3	78.8	84.4
09-29-2006	AN28	D	71.9	73.7	85.4
09-29-2006	BE40	D	75.8	80.8	91.1
09-29-2006	A320	D	77.2	81.0	91.9
09-29-2006	GLF4	D	74.4	79.2	88.1
09-29-2006	E145	D	75.6	80.9	88.3
09-29-2006	E145	D	72.9	76.7	86.6
09-29-2006	A320	D	78.0	82.3	92.8
09-29-2006	DH8D	D	72.4	74.7	83.6
09-29-2006	E145	D	74.7	79.5	87.0
09-29-2006	E145	D	70.1	71.8	80.9
09-29-2006	AT45	D	72.5	75.9	85.2
09-29-2006	B734	D	83.0	89.3	96.2
09-29-2006	FA10	D	75.4	80.1	91.3
09-29-2006	E170	D	76.3	80.6	90.7
09-29-2006	B734	D	82.5	90.1	97.1
09-29-2006	B735	D	77.7	84.3	93.0
09-29-2006	F50	D	73.0	77.5	85.5
09-29-2006	F50	D	71.3	73.6	82.0
09-29-2006	CRJ2	D	72.1	73.6	84.9
09-29-2006	E170	D	76.1	80.6	91.3
09-29-2006	P28R	D	71.3	74.6	83.6

09-29-2006	P28R	D	73.2	75.0	84.4
09-29-2006	P28R	D	73.1	76.7	83.9
09-29-2006	AT72	D	73.2	75.8	84.4
09-29-2006	PRM1	D	77.6	83.1	90.1
09-29-2006	JS32	D	73.0	77.6	86.5
09-29-2006	JS32	D	71.8	74.2	84.3
09-29-2006	E145	D	74.2	78.4	86.7
09-29-2006	E145	D	70.4	72.1	81.2
09-29-2006	DH8D	D	72.3	75.7	86.8
09-29-2006	AT45	D	72.1	76.3	86.8
09-29-2006	AT45	D	70.5	72.6	85.2
09-29-2006	E170	D	70.3	72.3	81.9
09-29-2006	E170	D	78.6	83.8	93.2
09-29-2006	E170	D	70.4	72.8	81.4
09-29-2006	A319	D	76.3	82.2	91.4
09-29-2006	E170	A	70.7	72.8	82.1
09-29-2006	B735	D	76.8	84.0	93.1
09-29-2006	E145	D	74.5	79.1	87.3
09-29-2006	CRJ7	D	75.6	80.1	89.1
09-29-2006	E145	D	74.3	78.6	88.0
09-29-2006	E145	D	75.5	80.4	87.9
09-29-2006	E145	D	74.1	77.9	86.6
09-29-2006	AT72	D	73.8	79.0	87.5
09-29-2006	E170	D	76.0	80.9	91.2
09-29-2006	AT72	D	74.8	79.3	87.7
09-29-2006	AT72	D	70.8	72.0	81.5
09-29-2006	RJ1H	D	79.3	83.8	92.1
09-29-2006	B738	D	79.8	85.9	94.4
09-29-2006	E170	D	76.1	80.3	90.8
09-29-2006	AT72	D	73.4	76.0	84.7
09-29-2006	AT45	A	71.0	74.1	81.5
09-29-2006	AT45	D	72.6	75.4	84.3
09-29-2006	AT45	D	73.0	76.0	84.3
09-29-2006	A319	D	77.0	81.8	92.2
09-29-2006	B737	D	76.9	82.6	91.3
09-29-2006	E170	D	77.7	83.8	92.4
09-29-2006	B762	D	70.8	73.0	81.6
09-29-2006	A321	D	78.3	84.4	93.5
09-29-2006	A321	D	69.9	71.6	80.8
09-29-2006	E170	D	75.9	80.0	91.7
09-29-2006	PRM1	D	72.5	74.7	87.0
09-29-2006	E170	D	79.4	84.8	93.3
09-29-2006	FA20	D	81.0	87.0	95.6
09-29-2006	AT72	A	71.8	75.1	82.6
09-29-2006	B733	D	70.0	71.6	81.4
09-29-2006	B733	D	78.8	85.6	93.2
09-29-2006	MD82	D	84.0	93.0	100.9
09-29-2006	B734	D	78.3	86.9	95.7
09-29-2006	AT72	D	73.6	77.4	86.3
09-29-2006	E170	D	77.9	82.7	91.6
09-29-2006	B735	D	80.1	86.0	93.6
09-29-2006	AT72	D	73.4	76.6	85.8

09-29-2006	E170	D	75.5	79.5	90.0
09-29-2006	B763	D	78.0	82.4	92.5
09-29-2006	B733	D	79.2	85.1	92.8
09-29-2006	E170	D	76.0	80.2	90.7
09-29-2006	E170	D	72.5	75.5	83.7
09-29-2006	AT45	D	74.1	78.4	86.4
09-29-2006	A320	D	78.5	83.8	92.9
09-29-2006	JS32	D	73.3	77.0	84.5
09-29-2006	JS32	D	71.8	74.3	82.5
09-29-2006	CRJ2	D	75.0	78.2	87.4
09-29-2006	E145	D	74.9	78.8	87.5
09-29-2006	A320	D	77.8	83.0	92.3
09-29-2006	C525	D	73.4	75.8	86.0
09-29-2006	AT72	D	73.7	76.5	84.8
09-29-2006	F100	D	78.8	82.7	93.3
09-29-2006	B735	D	78.8	84.7	92.6
09-29-2006	AN28	D	71.7	74.3	84.0
09-29-2006	B738	D	80.2	85.7	93.9
09-29-2006	F50	D	72.1	75.2	84.5
09-29-2006	DH8D	D	72.9	76.3	85.2
09-29-2006	E170	D	77.8	82.8	91.5
09-29-2006	E145	D	73.2	77.2	85.7
09-29-2006	AT72	D	73.9	78.2	86.1
09-29-2006	B733	D	81.9	89.5	96.3
09-29-2006	AT45	D	73.7	77.2	84.7
09-29-2006	B735	D	79.7	86.0	93.4
09-29-2006	E170	D	79.1	84.3	92.6
09-30-2006	A320	D	76.8	81.4	91.9
09-30-2006	B733	D	77.8	82.5	91.1
09-30-2006	B738	D	80.9	86.2	94.3
09-30-2006	E145	D	72.9	75.7	83.5
09-30-2006	B735	D	77.5	83.4	91.7
09-30-2006	A320	D	77.1	81.6	92.0
09-30-2006	B733	D	76.1	82.0	91.3
09-30-2006	E170	D	77.8	82.2	91.2
09-30-2006	E145	D	75.1	78.5	85.6
09-30-2006	AT72	D	73.1	74.9	83.2
09-30-2006	A320	D	80.8	85.9	94.2
09-30-2006	A319	D	78.4	82.1	91.8
09-30-2006	E145	D	73.6	76.8	85.1
09-30-2006	E170	D	76.4	80.3	90.2
09-30-2006	E145	D	73.7	77.6	87.2
09-30-2006	E170	D	77.5	81.6	90.7
09-30-2006	B734	D	76.9	81.4	89.7
09-30-2006	E170	D	77.4	82.5	91.5
09-30-2006	B733	D	81.3	87.1	94.6
09-30-2006	E170	D	75.8	79.5	89.5
09-30-2006	E170	D	71.5	73.2	82.1
09-30-2006	E170	D	75.1	78.1	89.0
09-30-2006	AT45	D	73.0	75.4	83.7
09-30-2006	E170	D	79.5	84.4	92.6
09-30-2006	B733	D	82.8	89.1	96.4

09-30-2006	AT72	D	72.9	75.5	84.3
09-30-2006	RJ85	D	77.0	83.1	91.1
09-30-2006	B734	D	82.4	88.0	95.0
09-30-2006	AT45	A	71.3	74.2	82.8
09-30-2006	E145	D	71.0	72.8	81.6
09-30-2006	E170	D	79.1	84.3	92.8
09-30-2006	B738	D	81.4	87.7	95.0
09-30-2006	A319	D	77.4	81.3	91.3
09-30-2006	A320	D	78.6	83.6	92.6
09-30-2006	AT72	D	75.5	79.8	86.0
09-30-2006	A320	D	78.5	84.8	93.7
09-30-2006	AT72	D	74.1	79.0	86.3
09-30-2006	B734	D	85.0	91.8	97.7
09-30-2006	A319	D	78.4	82.9	92.2
09-30-2006	CRJ7	D	77.9	82.4	90.1
09-30-2006	B735	D	79.9	85.4	92.9
09-30-2006	E170	D	76.9	81.0	90.6
09-30-2006	MD82	D	88.3	95.6	102.5
09-30-2006	E170	D	77.9	82.6	91.8
09-30-2006	B733	D	76.5	82.6	90.9
09-30-2006	E145	D	75.2	79.9	86.7
09-30-2006	AT45	D	75.2	79.2	85.7
09-30-2006	E170	D	79.0	84.1	92.3
09-30-2006	E145	D	74.0	77.9	85.0
09-30-2006	B733	D	79.3	85.0	92.9
09-30-2006	E170	D	81.0	85.7	94.1
09-30-2006	AT45	D	73.1	76.2	83.6
09-30-2006	RJ85	D	77.2	82.3	92.3
09-30-2006	A320	D	78.8	84.6	93.0
09-30-2006	E170	D	78.0	82.3	91.0
09-30-2006	DH8D	D	71.5	73.4	83.1
09-30-2006	E170	A	71.0	73.7	82.2
09-30-2006	E170	D	80.0	85.6	93.3
09-30-2006	B737	D	78.5	82.8	91.3
09-30-2006	B735	D	79.4	84.7	92.2
09-30-2006	F50	D	73.6	77.0	84.7
09-30-2006	E145	D	76.0	80.4	87.2
09-30-2006	E145	D	75.1	79.9	87.3
09-30-2006	B734	D	82.8	88.9	95.6
09-30-2006	B735	D	78.9	85.3	93.3
09-30-2006	AT72	D	73.3	75.3	86.0
09-30-2006	DH8D	D	72.0	74.9	84.5
09-30-2006	B734	D	78.3	84.9	93.4
09-30-2006	A319	D	78.1	82.6	92.3
09-30-2006	E145	D	73.3	77.4	85.5
09-30-2006	E170	D	76.1	79.7	89.8
09-30-2006	CRJ7	D	75.5	80.2	90.1
09-30-2006	AT45	D	74.7	78.2	85.8
09-30-2006	E145	D	73.9	77.4	86.3
09-30-2006	E170	D	77.9	83.2	91.5
09-30-2006	AT72	D	74.0	77.5	84.9
09-30-2006	E170	D	76.2	80.4	90.0

09-30-2006	RJ85	D	78.2	83.2	90.7
09-30-2006	E145	D	75.0	79.6	87.1
09-30-2006	AT72	D	74.8	79.6	87.1
09-30-2006	MD82	D	85.5	92.8	100.5
09-30-2006	B752	D	78.4	84.0	91.6
09-30-2006	E170	D	77.5	82.8	91.9
09-30-2006	A319	D	78.3	82.7	91.7
09-30-2006	AT45	D	73.1	76.0	85.5
09-30-2006	E170	D	79.9	84.8	92.7
09-30-2006	B734	D	81.0	89.7	96.3
09-30-2006	E145	D	74.5	77.8	85.2
09-30-2006	A320	D	79.1	84.2	92.7
09-30-2006	B735	D	77.9	84.4	92.5
09-30-2006	AT72	D	74.4	79.4	86.8
09-30-2006	A320	D	78.0	82.2	91.6
09-30-2006	CRJ2	D	71.6	73.5	83.6
09-30-2006	A320	D	79.7	84.5	93.2
09-30-2006	B734	D	84.5	92.2	98.0
09-30-2006	AT72	D	75.8	79.2	86.3
09-30-2006	RJ1H	D	78.5	83.5	90.7
09-30-2006	E170	D	79.0	83.7	91.8
09-30-2006	AT45	D	73.6	76.7	84.9
09-30-2006	AT72	D	75.9	80.5	87.2
09-30-2006	E170	D	80.2	86.0	93.5
09-30-2006	T154	D	86.7	94.4	100.8
09-30-2006	CL30	D	79.7	84.7	91.2
09-30-2006	B733	D	82.4	88.7	95.7
09-30-2006	E145	D	75.6	79.8	86.8
09-30-2006	B734	D	83.5	92.2	98.0
09-30-2006	E170	D	81.1	88.2	94.9
09-30-2006	AT72	D	73.3	76.6	84.7
09-30-2006	B733	D	78.9	83.8	92.6
				<b>Średnia</b>	<b>92,09</b>
				<b>L<sub>AE</sub></b>	
				<b>Odchylenie</b>	<b>1,49</b>
				<b>stand. σ</b>	
				<b>Przedział</b>	<b>0,07</b>
				<b>ufności Δ</b>	

Poziom równoważny dla pory dnia: L Aeq, LT=66,29 dB

### Pora nocy

Data	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
09-01-2006	MD83	D	70.3	74.1	81.9
09-01-2006	B733	D	77.4	82.0	91.1
09-01-2006	B752	D	76.5	80.9	90.0
09-02-2006	T154	D	69.3	71.0	80.4
09-02-2006	E145	D	73.0	75.8	83.0
09-02-2006	E170	D	80.6	85.6	93.2
09-02-2006	E170	D	75.1	78.6	88.6
09-02-2006	B734	D	85.7	93.0	98.7
09-03-2006	B733	D	82.0	88.0	95.1
09-03-2006	AT45	D	71.9	74.5	83.2

09-03-2006	E145	D	73.5	76.4	85.2
09-03-2006	B733	D	81.4	87.5	95.3
09-03-2006	B735	D	77.5	83.3	91.9
09-03-2006	AT72	D	70.3	73.0	81.0
09-03-2006	E170	D	77.2	82.0	91.0
09-03-2006	A320	D	77.2	81.2	90.3
09-03-2006	B734	D	82.8	88.8	95.7
09-03-2006	AT72	D	72.9	76.0	84.0
09-03-2006	JS32	D	71.1	74.0	81.4
09-03-2006	B735	D	74.5	79.5	88.9
09-04-2006	B734	D	81.1	86.4	93.8
09-04-2006	B733	D	82.5	88.0	95.7
09-04-2006	B738	D	74.9	79.9	90.3
09-04-2006	B733	D	75.1	79.4	90.0
09-04-2006	AT72	D	70.9	73.2	81.4
09-04-2006	E145	D	74.3	77.2	84.9
09-04-2006	B737	D	74.5	77.7	89.0
09-04-2006	E170	D	74.4	77.6	88.5
09-04-2006	AT72	D	70.8	72.4	81.0
09-04-2006	B733	D	77.6	82.6	91.5
09-04-2006	E170	D	73.2	76.6	88.9
09-04-2006	B734	D	77.1	82.8	90.8
09-04-2006	E170	D	73.7	76.8	87.8
09-05-2006	AT72	D	73.0	76.4	84.4
09-05-2006	B735	D	75.3	80.1	89.6
09-05-2006	L410	D	77.1	80.9	89.4
09-05-2006	AN26	D	80.4	86.5	94.5
09-05-2006	AN26	D	81.7	88.7	93.5
09-05-2006	AN26	D	86.9	92.7	100.2
09-05-2006	B752	D	78.9	84.2	92.9
09-05-2006	B734	D	76.4	84.4	93.0
09-05-2006	B734	D	79.2	83.3	92.5
09-05-2006	YK40	D	84.7	90.9	98.3
09-05-2006	B733	D	79.1	84.4	93.4
09-05-2006	B737	D	73.3	76.8	88.0
09-05-2006	E170	D	74.3	78.2	89.5
09-05-2006	B738	D	78.3	82.8	92.3
09-05-2006	B733	D	76.9	82.4	91.0
09-05-2006	E170	D	76.2	79.9	91.1
09-05-2006	E170	D	72.1	74.8	88.4
09-05-2006	AT72	D	72.3	73.6	82.9
09-05-2006	E145	D	71.1	72.9	81.6
09-05-2006	C421	D	73.6	76.3	85.2
09-05-2006	E170	D	73.4	76.7	87.9
09-05-2006	AT72	D	71.0	73.8	81.6
09-05-2006	A320	D	76.2	79.7	90.1
09-06-2006	B762	D	75.1	76.9	88.3
09-06-2006	A320	D	77.1	81.0	91.3
09-06-2006	L410	D	79.1	83.5	91.2
09-06-2006	L410	D	81.4	88.3	94.1
09-06-2006	AN26	D	84.7	90.7	97.9
09-06-2006	AN26	D	88.7	96.5	102.5

09-06-2006	AN26	D	80.8	87.4	93.0
09-06-2006	YK40	D	82.5	88.4	97.4
09-06-2006	E170	D	77.7	82.4	91.6
09-06-2006	B733	D	77.8	83.4	92.4
09-06-2006	AT45	D	71.7	73.9	82.8
09-06-2006	E145	D	73.2	76.1	84.3
09-06-2006	MD82	D	86.1	93.4	101.5
09-06-2006	E145	D	72.9	75.9	84.5
09-06-2006	E145	D	72.5	74.8	83.8
09-06-2006	AT45	D	72.5	75.6	84.9
09-06-2006	JS32	D	70.3	72.7	80.8
09-06-2006	E170	D	73.9	77.4	89.0
09-06-2006	B735	D	77.2	81.8	91.1
09-06-2006	AT72	D	72.7	74.6	83.2
09-06-2006	B733	D	82.0	88.3	95.5
09-07-2006	E170	D	74.6	77.7	89.1
09-07-2006	AT72	D	72.7	76.3	84.7
09-07-2006	A320	D	79.1	82.8	92.8
09-07-2006	B735	D	76.6	81.8	91.1
09-07-2006	C525	D	74.7	77.7	86.9
09-07-2006	B752	D	74.0	77.2	87.6
09-07-2006	AN26	D	84.3	91.2	96.6
09-07-2006	L410	D	78.7	84.5	91.4
09-07-2006	L410	D	74.2	78.0	85.3
09-07-2006	AN26	D	89.0	95.6	101.9
09-07-2006	B462	D	75.5	79.3	88.3
09-07-2006	AN26	D	81.8	88.8	93.2
09-07-2006	B734	D	80.8	86.8	94.6
09-07-2006	B752	D	80.6	86.0	94.1
09-07-2006	B734	D	79.8	85.2	93.6
09-07-2006	B737	D	77.1	81.0	90.7
09-07-2006	AT72	D	71.0	73.0	83.3
09-07-2006	AT45	D	73.3	76.2	84.0
09-07-2006	A320	D	76.0	81.1	91.2
09-07-2006	E145	D	74.8	78.2	85.7
09-07-2006	B735	D	79.0	84.0	91.9
09-07-2006	E170	D	74.6	78.3	89.2
09-07-2006	E170	D	75.4	79.0	89.7
09-07-2006	AT72	D	74.3	78.1	85.3
09-08-2006	AN26	D	82.5	89.5	95.0
09-08-2006	AN26	D	88.4	95.0	101.3
09-08-2006	B738	D	81.2	87.0	94.8
09-08-2006	B733	D	77.4	82.1	91.5
09-08-2006	B737	D	76.6	80.4	90.6
09-08-2006	B752	D	77.9	82.2	90.9
09-08-2006	E145	D	75.5	78.8	85.9
09-08-2006	B733	D	78.5	83.9	92.6
09-08-2006	AT45	D	72.0	74.7	84.5
09-08-2006	B733	D	77.7	82.6	92.0
09-08-2006	E170	D	77.1	81.7	91.7
09-08-2006	AT72	D	72.9	75.1	83.7
09-08-2006	E170	D	74.9	78.2	89.0

09-08-2006	B734	D	80.4	85.9	93.8
09-08-2006	E170	D	77.2	80.9	91.4
09-08-2006	E170	D	75.5	79.9	90.2
09-09-2006	B734	A	83.0	89.6	93.8
09-09-2006	AN26	D	84.8	92.0	98.8
09-09-2006	L410	D	80.3	85.8	92.9
09-09-2006	L410	D	79.6	83.3	91.2
09-09-2006	AN26	D	89.0	95.7	102.5
09-09-2006	AN26	D	81.7	88.0	94.4
09-09-2006	B735	D	78.0	82.7	91.7
09-09-2006	B734	D	81.0	86.8	94.4
09-09-2006	E145	D	73.2	75.9	83.3
09-09-2006	AT72	D	74.2	77.3	85.2
09-09-2006	E170	D	73.5	76.6	88.9
09-09-2006	K35E	D	97.6	107.7	112.6
09-09-2006	AT72	D	72.0	73.9	82.7
09-09-2006	E170	D	74.3	77.2	88.2
09-09-2006	B733	D	79.8	85.7	93.7
09-09-2006	C295	D	73.7	76.9	84.5
09-10-2006	B735	D	77.9	82.9	91.7
09-10-2006	B734	A	83.3	90.0	94.8
09-10-2006	B733	A	83.1	89.8	94.2
09-10-2006	B734	A	85.2	91.9	97.1
09-10-2006	B734	A	85.2	91.9	96.4
09-10-2006	B738	D	81.9	87.5	95.0
09-10-2006	E170	D	77.0	81.1	90.6
09-10-2006	B734	D	81.2	87.1	94.4
09-10-2006	B752	D	83.7	90.0	96.2
09-10-2006	B735	D	78.9	84.2	92.2
09-10-2006	B733	D	80.9	87.0	94.2
09-10-2006	E170	D	77.2	81.7	90.8
09-10-2006	AT72	D	73.5	76.3	83.9
09-10-2006	AT72	D	75.1	78.4	85.3
09-10-2006	E145	D	73.9	76.9	84.9
09-10-2006	B735	D	78.9	84.4	91.6
09-10-2006	E170	D	77.5	81.8	90.9
09-11-2006	B734	D	83.6	89.9	96.3
09-11-2006	B734	D	82.5	88.5	95.3
09-11-2006	B734	D	83.2	89.2	95.8
09-11-2006	B462	A	81.7	87.6	93.0
09-11-2006	B734	A	85.4	94.6	99.9
09-11-2006	JS32	A	75.7	79.7	86.2
09-11-2006	A320	A	82.2	88.4	94.4
09-11-2006	B734	A	85.1	92.0	96.6
09-11-2006	B350	A	78.5	83.8	88.8
09-11-2006	B734	A	86.6	93.9	99.2
09-11-2006	E170	A	84.3	91.3	97.3
09-11-2006	A320	A	81.7	88.5	94.3
09-11-2006	AN26	A	83.8	90.7	95.5
09-11-2006	AN26	A	82.2	89.2	94.1
09-11-2006	MD82	A	86.3	92.8	98.6
09-11-2006	B733	A	85.2	93.1	97.6



09-11-2006	B733	A	87.1	94.9	100.0
09-11-2006	L410	A	76.5	80.2	86.9
09-11-2006	A319	A	82.8	89.0	95.0
09-11-2006	B733	D	69.9	71.6	81.0
09-11-2006	B734	D	83.0	90.6	96.9
09-12-2006	B734	A	87.3	95.3	100.0
09-12-2006	B752	A	87.6	95.3	101.2
09-12-2006	B752	A	83.9	89.9	97.2
09-12-2006	B735	A	85.0	92.9	97.3
09-12-2006	SF34	A	79.2	86.4	91.3
09-12-2006	E170	A	83.1	89.3	94.3
09-12-2006	AT72	A	81.1	87.0	93.7
09-12-2006	B734	A	87.7	94.4	99.9
09-12-2006	E170	A	83.9	90.8	95.6
09-12-2006	E170	A	82.3	88.5	93.7
09-12-2006	B735	A	83.7	91.2	96.2
09-12-2006	B462	A	80.8	86.0	92.1
09-12-2006	E145	A	81.0	87.1	92.5
09-12-2006	A320	A	82.2	89.6	95.3
09-12-2006	A320	A	83.3	89.9	95.5
09-12-2006	A319	A	82.3	88.7	94.4
09-12-2006	A320	A	81.5	87.8	93.9
09-12-2006	AN26	A	83.1	89.7	94.7
09-12-2006	L410	A	79.7	85.3	90.1
09-12-2006	AN26	A	83.0	90.5	95.2
09-12-2006	MD82	A	85.1	91.5	96.6
09-12-2006	L410	A	77.6	81.7	87.9
09-12-2006	B734	A	87.5	95.1	100.2
09-12-2006	AN26	A	82.8	89.3	94.4
09-18-2006	B463	A	82.5	89.0	94.3
09-18-2006	B735	A	84.2	91.4	96.3
09-18-2006	A320	A	82.0	88.8	94.4
09-18-2006	B734	A	85.7	93.2	98.2
09-18-2006	A319	A	82.0	88.9	94.3
09-18-2006	E170	A	82.3	88.8	93.9
09-18-2006	A320	A	82.5	88.9	94.6
09-18-2006	AN26	A	83.3	90.2	95.2
09-18-2006	AN26	A	70.7	73.8	88.3
09-18-2006	E145	A	79.3	85.1	90.5
09-18-2006	MD82	A	83.6	89.9	94.9
09-18-2006	AN26	A	82.9	89.8	94.4
09-18-2006	AN26	A	69.6	70.5	82.8
09-18-2006	L410	A	78.2	82.5	88.3
09-18-2006	AN26	A	83.3	89.8	94.6
09-18-2006	B734	D	79.4	84.2	91.6
09-19-2006	L410	D	80.1	86.0	91.3
09-19-2006	AN26	D	89.1	95.8	101.6
09-19-2006	B734	A	86.0	93.2	98.5
09-19-2006	B733	A	85.5	92.1	97.1
09-19-2006	B733	A	83.2	90.2	94.5
09-19-2006	B734	A	85.3	92.6	97.4
09-19-2006	B733	D	78.2	83.5	91.7

09-19-2006	B737	D	77.4	81.6	90.9
09-19-2006	B738	D	79.9	85.4	93.8
09-19-2006	MD83	D	90.2	97.0	104.2
09-19-2006	E170	D	78.9	83.9	92.2
09-19-2006	E170	D	74.8	78.3	89.2
09-19-2006	E145	D	74.3	77.0	84.7
09-19-2006	AT72	D	73.0	75.3	83.6
09-19-2006	E170	D	74.4	77.7	87.7
09-19-2006	AN26	A	83.5	89.7	94.2
09-20-2006	A320	D	81.0	85.9	93.9
09-20-2006	B734	A	87.0	94.4	98.7
09-20-2006	AN26	D	81.1	87.4	93.5
09-20-2006	AN26	D	84.4	89.7	98.0
09-20-2006	B734	D	81.1	87.7	95.0
09-20-2006	B733	D	78.8	83.7	92.5
09-20-2006	B734	D	81.3	87.1	95.0
09-20-2006	B733	D	78.8	84.2	92.7
09-20-2006	B733	D	79.2	84.7	92.7
09-20-2006	E145	D	74.1	77.1	84.7
09-20-2006	B737	D	77.5	81.6	91.1
09-20-2006	C551	D	73.3	75.5	85.2
09-20-2006	B733	D	81.4	87.4	95.1
09-20-2006	E145	D	72.6	74.8	82.8
09-20-2006	B735	D	78.9	84.0	92.2
09-20-2006	E145	D	75.0	78.4	85.9
09-20-2006	AT45	D	73.4	79.2	88.4
09-20-2006	B735	D	77.1	83.2	92.2
09-20-2006	A320	D	77.9	81.8	92.0
09-20-2006	YK40	D	84.0	89.1	97.3
09-20-2006	B734	D	79.9	85.8	93.8
09-20-2006	E170	D	75.0	78.3	89.1
09-21-2006	AT72	D	72.9	74.7	83.0
09-21-2006	E170	D	75.5	78.7	89.6
09-21-2006	MD83	D	87.3	93.7	101.8
09-21-2006	B734	D	81.8	87.2	95.2
09-21-2006	AN26	D	84.5	89.6	98.7
09-21-2006	AN26	D	87.2	92.8	100.9
09-21-2006	T154	A	89.1	97.4	101.5
09-21-2006	AN26	D	87.8	94.0	100.7
09-21-2006	B734	D	80.4	86.8	94.1
09-21-2006	B733	D	79.4	85.0	92.5
09-21-2006	B734	D	80.4	88.6	95.6
09-21-2006	B733	A	86.2	94.4	99.1
09-21-2006	B734	A	86.0	93.7	98.4
09-21-2006	A320	A	82.8	88.7	94.5
09-21-2006	A320	A	82.6	88.7	94.3
09-21-2006	B735	A	86.1	92.8	98.4
09-21-2006	AT45	D	74.6	78.1	85.3
09-21-2006	B735	A	84.1	91.2	95.5
09-21-2006	E145	A	79.8	85.3	90.2
09-21-2006	AN26	A	82.5	88.7	93.6
09-21-2006	MD82	A	84.3	90.4	95.3

09-21-2006	L410	A	80.0	85.1	90.2
09-21-2006	B733	A	84.9	92.0	96.3
09-21-2006	L410	A	77.9	81.5	87.9
09-21-2006	AN26	A	83.8	90.0	94.8
09-21-2006	AN26	A	83.0	89.4	94.3
09-21-2006	B738	A	84.0	90.6	95.8
09-21-2006	T154	A	87.1	96.0	100.8
09-22-2006	B734	A	84.5	91.3	96.0
09-22-2006	A319	A	81.6	87.4	93.2
09-22-2006	AN26	D	72.7	74.2	87.0
09-22-2006	B738	D	83.1	90.3	96.6
09-22-2006	B734	A	87.5	94.2	100.2
09-22-2006	B733	A	84.3	91.9	96.6
09-22-2006	B752	A	88.5	95.8	101.3
09-22-2006	B737	A	82.6	88.7	94.1
09-22-2006	E170	A	83.2	89.5	94.9
09-22-2006	AT45	A	81.4	86.7	92.9
09-22-2006	B735	A	84.9	93.0	97.7
09-22-2006	YK40	A	87.7	95.3	100.1
09-22-2006	YK40	A	71.8	75.4	85.3
09-22-2006	B733	A	86.7	94.1	98.9
09-22-2006	B738	A	84.3	91.1	96.4
09-22-2006	B734	A	87.2	94.1	99.6
09-22-2006	A319	A	81.7	87.7	93.8
09-22-2006	A320	A	82.5	89.1	95.1
09-22-2006	AT72	A	81.0	87.0	93.7
09-22-2006	B735	A	83.7	90.5	95.6
09-22-2006	A320	A	82.0	88.4	94.2
09-22-2006	E170	A	82.7	88.9	94.1
09-22-2006	L410	A	78.5	83.3	88.8
09-22-2006	AN26	A	83.4	89.8	94.6
09-22-2006	AN26	A	82.7	89.1	93.9
09-22-2006	MD82	A	85.4	91.4	96.5
09-22-2006	B735	A	79.7	90.6	96.3
09-22-2006	B735	A	73.7	77.3	84.7
09-22-2006	AN26	A	82.6	88.7	93.8
09-23-2006	B735	D	81.0	86.9	93.5
09-23-2006	L410	D	80.2	84.9	91.4
09-23-2006	AN26	D	90.6	98.6	103.2
09-23-2006	L410	D	82.5	88.1	93.0
09-23-2006	AN26	D	87.0	93.6	99.5
09-23-2006	B733	A	86.9	94.4	99.0
09-23-2006	B734	A	86.1	93.2	98.2
09-23-2006	B733	A	83.8	92.0	96.5
09-23-2006	B734	A	83.9	91.9	96.6
09-23-2006	T154	A	87.8	96.9	101.4
09-23-2006	B735	A	83.7	91.7	96.3
09-23-2006	AT72	A	80.3	86.3	92.8
09-23-2006	B734	A	87.4	94.2	99.9
09-23-2006	A320	A	83.4	89.2	95.0
09-23-2006	B735	A	84.0	91.2	96.4
09-23-2006	B734	A	86.5	93.9	99.1

09-24-2006	T154	A	88.9	97.1	101.7
09-24-2006	B733	A	87.2	94.9	99.3
09-24-2006	B733	A	84.7	92.5	96.8
09-24-2006	B733	A	87.0	94.1	99.2
09-24-2006	B735	A	86.8	94.3	99.1
09-24-2006	A319	A	83.0	88.7	94.6
09-24-2006	B734	A	87.9	94.8	100.3
09-24-2006	A320	A	83.0	90.1	95.6
09-24-2006	E145	A	82.0	88.2	92.4
09-24-2006	B752	A	88.5	96.1	102.0
09-24-2006	MD82	A	87.2	94.1	99.8
09-24-2006	A320	A	83.3	89.9	95.5
09-24-2006	B734	A	87.3	94.9	100.0
09-25-2006	B734	A	88.3	95.4	100.5
09-25-2006	B462	A	82.0	88.2	93.7
09-25-2006	B734	A	85.4	93.5	98.3
09-25-2006	B734	A	85.4	93.8	99.0
09-25-2006	B733	A	85.3	92.6	97.3
09-25-2006	B734	A	81.9	93.1	98.5
09-25-2006	B735	A	84.7	92.0	97.1
09-25-2006	A320	A	83.5	90.1	96.0
09-25-2006	C25A	A	81.1	87.1	93.9
09-25-2006	A320	A	82.3	89.1	94.7
09-25-2006	T154	A	88.6	96.6	101.2
09-25-2006	T154	A	75.0	77.0	88.7
09-25-2006	E170	A	85.0	92.0	97.0
09-25-2006	E145	A	78.8	84.5	90.4
09-25-2006	L410	A	79.0	84.5	89.6
09-25-2006	L410	A	79.7	84.3	90.5
09-25-2006	AN26	A	70.4	73.4	84.0
09-25-2006	B733	A	86.1	94.1	98.8
09-25-2006	AN26	A	70.8	72.7	83.5
09-25-2006	AN26	A	82.0	89.9	94.8
09-25-2006	MD82	A	84.5	90.9	96.5
09-25-2006	A319	A	81.5	87.5	93.6
09-26-2006	B734	A	85.5	92.6	97.6
09-26-2006	B752	D	86.4	94.9	99.5
09-26-2006	B752	A	88.9	96.5	102.2
09-26-2006	B733	A	85.5	92.9	97.9
09-26-2006	B734	D	70.4	72.2	81.0
09-26-2006	B733	A	85.7	94.4	99.0
09-26-2006	B734	D	71.5	74.3	82.0
09-26-2006	B752	A	87.9	95.7	101.6
09-26-2006	B734	A	87.4	96.8	100.8
09-26-2006	AT72	A	81.5	87.6	94.0
09-26-2006	A319	A	82.1	88.6	94.4
09-26-2006	E170	A	82.5	89.8	95.3
09-26-2006	B734	A	85.1	92.5	97.5
09-26-2006	MD83	D	73.4	76.9	90.0
09-26-2006	B752	A	85.6	92.1	98.3
09-26-2006	A320	A	83.3	89.9	95.8
09-26-2006	A320	A	82.5	90.3	95.7

09-26-2006	B735	A	86.0	92.8	98.6
09-26-2006	E145	A	78.5	83.5	89.4
09-26-2006	AN26	A	83.3	90.9	95.3
09-26-2006	AN26	A	83.6	90.8	95.3
09-26-2006	MD82	A	84.2	91.2	96.5
09-26-2006	A320	A	82.5	89.0	94.8
09-26-2006	L410	A	80.7	85.7	91.8
09-27-2006	AN26	D	72.7	76.5	84.6
09-27-2006	B734	D	70.0	71.7	81.3
09-27-2006	B734	D	70.1	72.7	80.2
09-27-2006	B752	A	88.2	95.0	101.5
09-27-2006	E170	A	83.1	89.6	94.7
09-27-2006	B733	A	84.9	92.7	97.7
09-27-2006	A320	A	81.2	90.3	95.8
09-27-2006	E170	A	82.5	88.4	93.8
09-27-2006	B734	A	86.1	94.2	98.9
09-27-2006	AT72	A	83.4	90.5	97.0
09-27-2006	A319	A	81.5	88.4	94.2
09-27-2006	B734	A	86.5	94.3	99.3
09-27-2006	E170	A	81.5	88.8	94.1
09-27-2006	B734	A	86.5	93.7	99.2
09-27-2006	B734	A	84.2	92.6	97.8
09-27-2006	E170	A	80.8	88.3	93.2
09-27-2006	CL60	A	78.8	83.4	90.1
09-27-2006	AN26	A	82.5	89.7	94.8
09-27-2006	AN26	A	73.4	76.5	89.7
09-27-2006	L410	A	76.9	81.1	88.0
09-27-2006	AN26	A	83.4	91.1	95.8
09-27-2006	AN26	A	74.3	77.5	87.8
09-27-2006	AN26	A	71.2	73.1	83.8
09-27-2006	MD82	A	81.4	88.5	93.8
09-27-2006	AN26	A	81.2	88.8	93.6
09-27-2006	B733	A	85.1	93.2	98.5
09-27-2006	B733	A	84.7	92.5	97.4
09-28-2006	B734	A	82.6	90.6	95.0
09-28-2006	A320	A	80.4	87.6	93.8
09-28-2006	MD83	A	83.0	89.8	95.6
09-28-2006	B735	A	82.1	89.1	94.5
09-28-2006	B734	A	82.1	89.4	94.5
09-28-2006	A320	A	81.3	89.0	94.7
09-28-2006	E170	D	77.0	81.5	91.6
09-28-2006	E145	D	74.5	78.9	87.0
09-28-2006	E170	D	75.8	79.7	90.2
09-28-2006	brak danych	D	79.4	84.8	93.2
09-28-2006	E145	D	72.9	75.5	85.3
09-28-2006	AT72	D	70.9	72.9	82.0
09-28-2006	B734	D	78.6	84.3	92.3
09-28-2006	JS32	D	71.5	76.0	83.6
09-28-2006	E170	D	77.3	82.2	91.3
09-28-2006	LJ45	D	73.5	76.3	84.9
09-28-2006	L410	D	72.6	75.0	85.0
09-28-2006	F900	D	77.3	82.3	89.8

09-28-2006	LJ31	D	76.5	80.0	89.0
09-29-2006	L410	D	78.0	83.3	88.6
09-29-2006	B733	D	80.2	86.1	93.7
09-29-2006	A320	D	78.8	84.0	93.0
09-29-2006	E170	D	78.6	83.7	92.1
09-29-2006	B735	D	78.8	84.8	92.4
09-29-2006	B733	D	79.0	84.5	92.7
09-29-2006	B752	D	72.8	75.3	87.3
09-29-2006	E170	A	71.3	73.5	82.2
09-29-2006	E145	D	72.8	76.2	85.0
09-29-2006	E145	D	75.6	80.7	88.1
09-29-2006	AT45	D	74.1	77.5	85.2
09-29-2006	B734	D	79.3	85.4	92.9
09-29-2006	E170	D	79.3	84.4	92.9
09-29-2006	B733	D	80.0	85.9	94.4
09-29-2006	B733	D	80.5	86.6	94.4
09-29-2006	B737	D	77.4	81.9	91.1
09-29-2006	AT45	D	72.2	74.1	83.2
09-29-2006	AT72	D	73.6	76.8	84.9
09-29-2006	B735	D	78.5	84.2	92.8
09-30-2006	A320	D	77.0	80.8	90.8
09-30-2006	B734	A	86.3	93.7	98.5
09-30-2006	A320	A	82.7	88.9	94.4
09-30-2006	A320	A	81.3	87.8	93.6
09-30-2006	B734	D	76.8	81.8	91.3
09-30-2006	A320	A	81.0	86.8	93.3
09-30-2006	E145	A	78.4	83.2	89.9
09-30-2006	MD82	A	81.8	87.6	93.3
09-30-2006	B734	A	84.9	92.2	97.6
09-30-2006	A319	A	80.9	87.1	93.3
09-30-2006	A320	A	81.4	87.8	93.8
				<b>Średnia</b>	
				<b>L<sub>AE</sub></b>	<b>92,75</b>
				<b>Odchylenie</b>	
				<b>stand. σ</b>	<b>1,49</b>
				<b>Przedział</b>	
				<b>ufności Δ</b>	<b>0,22</b>

Poziom równoważny dla pory nocy: L Aeq, LT=57,79 dB