

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 1 „Zaluski”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-08-2007

koniec: 31-08-2007

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Szyszkowa

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 10' 31,7”

Długość geograficzna: E 20° 55' 57,2”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 5

Szkie sytuacyjny:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.1/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r.
przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

Oznaczenia:

A - lądowanie

D - start

Pora dnia

Data	samolot	operacja	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
2007-08-01	A320	D	79,4	82,6	92,2
2007-08-01	A320	D	78,7	82,4	92,3
2007-08-01	A320	D	77,1	80,6	91,3
2007-08-01	B733	D	80,8	85,9	94,0
2007-08-01	E170	D	75,9	80,3	91,0
2007-08-01	E170	D	77,6	82,0	91,9
2007-08-01	AT72	D	73,7	75,6	83,7
2007-08-01	B734	D	80,6	85,7	93,8
2007-08-01	AT45	D	71,4	72,8	82,1
2007-08-01	MD83	D	88,9	95,7	102,8
2007-08-01	B733	D	80,3	85,7	93,7
2007-08-01	E145	D	73,9	77,1	87,3
2007-08-01	B752	D	79,1	84,4	92,1
2007-08-01	A319	D	77,8	81,7	91,9
2007-08-01	B734	D	83,0	89,2	95,8
2007-08-01	L410	D	75,6	78,9	87,6
2007-08-01	E170	D	76,1	79,9	90,4
2007-08-01	E145	D	73,8	76,3	84,6
2007-08-01	A319	D	79,4	83,7	92,7
2007-08-01	AT45	D	71,3	72,9	81,7
2007-08-01	B733	D	78,7	83,7	92,5
2007-08-01	B735	D	78,4	83,1	91,2
2007-08-01	B734	D	83,7	89,8	96,5
2007-08-01	E145	D	73,3	77,9	86,6
2007-08-01	E170	D	74,5	80,7	90,9
2007-08-01	E145	D	72,8	75,6	83,6
2007-08-01	CL30	D	74,1	78,1	86,7
2007-08-01	E170	D	77,4	82,9	92,8
2007-08-01	E170	D	77,7	82,2	92,2
2007-08-01	E170	D	76,6	79,7	89,8
2007-08-01	A320	D	78,3	83,1	92,4
2007-08-01	B735	D	79,1	84,8	92,1
2007-08-01	B735	D	79,9	85,4	92,9
2007-08-01	E170	D	75,9	79,3	90,3
2007-08-01	B733	D	80,3	85,7	93,8
2007-08-01	A320	D	78,8	83,3	92,4
2007-08-01	B734	D	83,1	89,3	96,3
2007-08-01	B752	D	78,1	82,0	91,1
2007-08-01	B734	D	84,6	89,9	97,4
2007-08-01	AT72	D	74,9	77,3	84,9
2007-08-01	B734	D	80,0	85,1	92,8
2007-08-01	B734	D	82,9	89,0	95,6
2007-08-01	E170	D	77,2	81,5	91,7

2007-08-01	MD83	D	86,1	94,5	102,7
2007-08-01	B734	D	78,1	82,3	90,9
2007-08-01	L101	D	86,2	92,1	100,3
2007-08-01	B736	D	75,9	78,7	88,5
2007-08-01	CRJ2	D	73,1	74,7	85,4
2007-08-01	B735	D	78,6	82,9	91,4
2007-08-01	B734	D	84,1	90,6	96,9
2007-08-01	MD11	D	83,3	91,5	99,7
2007-08-01	BE9L	D	74,6	79,0	87,1
2007-08-01	RJ1H	D	77,0	83,2	90,8
2007-08-01	B737	D	76,6	81,9	91,4
2007-08-01	B738	D	82,7	87,7	96,1
2007-08-01	A320	D	81,9	86,1	93,9
2007-08-01	E170	D	80,0	85,8	93,2
2007-08-01	F2TH	D	72,4	74,6	85,7
2007-08-01	B735	D	77,6	83,0	91,6
2007-08-01	E170	D	76,9	81,6	90,4
2007-08-01	E145	D	72,4	75,1	83,2
2007-08-01	E170	D	79,7	84,0	92,5
2007-08-01	E170	D	77,1	81,3	90,5
2007-08-01	A320	D	78,3	83,1	92,1
2007-08-01	E145	D	75,4	78,8	86,1
2007-08-01	E170	D	74,4	79,6	90,1
2007-08-01	B735	D	77,8	83,4	91,9
2007-08-01	E145	D	72,7	75,9	84,2
2007-08-01	B733	D	77,2	80,5	90,8
2007-08-01	A320	D	79,7	83,9	92,7
2007-08-01	B735	D	80,0	84,9	92,6
2007-08-01	A320	D	76,7	80,2	90,7
2007-08-01	AT72	D	72,5	74,1	82,5
2007-08-01	B752	D	78,6	82,7	91,1
2007-08-01	E170	D	79,0	84,7	92,2
2007-08-01	B735	D	78,7	83,3	91,5
2007-08-01	B734	D	80,5	86,1	94,6
2007-08-01	E170	D	75,2	79,1	89,5
2007-08-01	A320	D	77,9	81,7	91,7
2007-08-01	B733	D	77,4	82,7	91,3
2007-08-01	A319	D	75,6	79,5	90,1
2007-08-01	B734	D	81,1	86,8	94,3
2007-08-01	E170	D	76,2	80,1	90,1
2007-08-01	A320	D	77,7	81,7	91,3
2007-08-01	E170	D	74,5	78,6	88,7
2007-08-01	RJ85	D	75,3	79,6	88,7
2007-08-01	B733	D	79,4	87,3	95,1
2007-08-01	AT72	D	72,8	75,2	84,2
2007-08-01	E170	D	77,1	80,4	90,5
2007-08-01	AT72	D	74,4	77,7	86,1
2007-08-01	E170	D	74,3	80,7	91,7
2007-08-01	B735	D	79,1	84,2	92,1
2007-08-01	A320	D	76,8	81,3	90,6
2007-08-01	A320	D	81,6	86,4	95,4
2007-08-01	B738	D	80,0	84,9	93,6
2007-08-01	C340	D	73,4	75,5	84,2
2007-08-01	E170	D	75,9	80,4	89,9
2007-08-01	AT72	D	75,7	78,7	85,7
2007-08-01	MD83	D	82,0	89,8	97,9

2007-08-01	A320	D	76,8	80,2	90,8
2007-08-01	B733	D	77,8	83,6	91,6
2007-08-01	A319	D	76,4	79,5	89,4
2007-08-01	A319	D	74,9	79,7	90,5
2007-08-01	E170	D	76,9	81,9	91,0
2007-08-01	B752	D	77,2	82,8	91,0
2007-08-01	AT72	D	73,1	77,5	85,9
2007-08-01	B734	D	79,8	86,2	93,7
2007-08-01	B734	D	79,7	85,5	93,7
2007-08-01	B733	D	79,1	85,3	93,2
2007-08-01	F70	D	77,8	84,4	92,5
2007-08-01	T154	D	86,4	94,7	101,3
2007-08-01	AT72	D	74,8	77,0	84,8
2007-08-01	A319	D	76,5	80,5	89,9
2007-08-01	E145	D	76,3	80,4	87,1
2007-08-01	C56X	D	75,7	78,8	85,7
2007-08-01	JS32	D	71,1	72,5	81,1
2007-08-01	B752	D	79,6	84,0	92,1
2007-08-01	E145	D	74,5	76,6	84,5
2007-08-01	E170	D	76,9	80,5	90,5
2007-08-01	B735	D	77,8	83,4	91,9
2007-08-01	E145	D	75,6	79,1	86,4
2007-08-01	DH8D	D	74,0	75,5	84,0
2007-08-01	B738	D	79,8	86,1	93,9
2007-08-01	E170	D	78,2	83,3	91,8
2007-08-01	B735	D	76,9	83,8	91,8
2007-08-01	AT45	D	73,9	76,5	85,0
2007-08-01	B734	D	80,2	86,2	93,2
2007-08-01	E170	D	75,6	79,9	89,4
2007-08-01	AT72	D	74,7	77,7	84,7
2007-08-01	C550	D	73,8	77,0	85,3
2007-08-01	RJ85	D	75,6	79,4	88,2
2007-08-01	A319	D	78,0	82,8	91,4
2007-08-01	E170	D	78,4	82,1	92,0
2007-08-01	E170	D	77,8	82,7	91,7
2007-08-01	E170	D	76,0	80,8	90,5
2007-08-01	E170	D	76,2	80,1	90,6
2007-08-01	B734	D	82,6	88,6	96,0
2007-08-01	E145	D	73,0	75,7	84,8
2007-08-01	AT72	D	74,2	76,7	84,6
2007-08-01	E170	D	78,5	84,5	92,5
2007-08-01	A320	D	79,4	82,7	91,7
2007-08-01	B735	D	78,6	84,5	92,0
2007-08-01	E170	D	77,2	80,9	90,6
2007-08-01	A320	D	80,9	86,5	93,9
2007-08-01	B738	D	79,5	85,2	93,9
2007-08-01	A320	D	78,2	81,7	91,6
2007-08-01	C525	D	74,7	77,6	85,8
2007-08-01	A319	D	78,4	81,7	91,1
2007-08-01	F100	D	81,3	86,4	94,3
2007-08-01	B738	D	81,0	86,1	94,2
2007-08-01	B737	D	77,1	80,7	89,6
2007-08-01	B733	D	80,2	85,3	93,8
2007-08-01	E170	D	75,9	79,5	89,7
2007-08-01	B735	D	78,0	83,1	91,7
2007-08-01	SF34	D	72,5	75,5	83,6

2007-08-01	E170	D	75,6	78,4	89,3
2007-08-01	AT72	D	75,5	78,7	86,3
2007-08-01	E170	D	74,7	77,7	88,4
2007-08-01	A320	D	79,4	83,6	92,6
2007-08-01	B735	D	78,1	82,7	90,4
2007-08-01	B735	D	77,2	81,3	89,7
2007-08-01	B734	D	83,3	89,2	96,1
2007-08-01	B462	D	74,8	77,8	87,1
2007-08-01	B738	D	77,5	81,7	90,9
2007-08-01	E170	D	74,6	78,2	88,9
2007-08-01	CRJ2	D	72,3	73,2	82,8
2007-08-01	E145	D	76,7	80,1	87,1
2007-08-01	RJ1H	D	79,4	84,0	91,2
2007-08-01	E170	D	76,8	80,3	90,0
2007-08-01	A320	D	80,8	85,2	94,2
2007-08-01	E170	D	78,4	84,2	93,1
2007-08-01	E170	D	77,6	81,6	91,0
2007-08-01	B463	D	74,3	76,8	87,1
2007-08-01	B752	D	77,3	79,7	90,7
2007-08-01	A320	D	78,8	83,7	92,2
2007-08-01	B735	D	80,3	86,0	93,3
2007-08-01	E170	D	77,9	82,0	91,1
2007-08-01	B735	D	79,7	84,3	92,0
2007-08-01	A320	D	80,1	84,3	92,9
2007-08-01	A30B	D	82,4	87,5	96,4
2007-08-01	B737	D	79,2	83,2	91,7
2007-08-01	B734	D	79,6	84,6	91,9
2007-08-02	A320	D	80,3	84,8	93,0
2007-08-02	A320	D	80,6	84,4	93,1
2007-08-02	A320	D	80,4	84,6	92,9
2007-08-02	B752	D	82,4	87,2	93,8
2007-08-02	B733	D	82,2	88,1	94,5
2007-08-02	E170	D	80,4	85,6	93,2
2007-08-02	E170	D	79,1	83,7	91,7
2007-08-02	E170	D	77,2	83,4	92,3
2007-08-02	B734	D	83,7	90,3	96,3
2007-08-02	E145	A	78,8	83,6	89,2
2007-08-02	E170	A	81,9	87,8	93,0
2007-08-02	A321	A	86,0	93,1	97,7
2007-08-02	B734	A	85,0	92,5	96,7
2007-08-02	E170	A	83,0	87,8	93,0
2007-08-02	B463	A	82,6	87,6	93,0
2007-08-02	B735	A	83,5	91,8	96,3
2007-08-02	JS32	A	77,6	82,3	90,4
2007-08-02	B736	A	81,7	89,7	95,5
2007-08-02	F70	A	80,0	87,5	92,6
2007-08-02	A320	A	84,2	90,1	95,7
2007-08-02	A320	A	82,9	90,0	95,4
2007-08-02	RJ1H	A	81,8	87,0	92,2
2007-08-02	B762	A	85,5	91,1	97,5
2007-08-02	B738	A	84,2	92,1	97,2
2007-08-02	B763	A	86,7	93,3	99,2
2007-08-02	B735	A	83,8	90,0	95,2
2007-08-02	B737	A	82,5	89,1	94,6
2007-08-02	B763	A	86,6	92,3	98,6
2007-08-02	DH8D	A	79,8	83,8	89,8

2007-08-02	B735	A	84,3	90,3	96,1
2007-08-02	E170	A	81,6	86,3	91,6
2007-08-02	E170	A	81,9	88,0	93,4
2007-08-02	E145	A	78,1	84,4	90,4
2007-08-02	B735	A	86,1	93,2	97,6
2007-08-02	A320	A	81,7	89,4	94,8
2007-08-02	A320	A	80,7	87,8	94,1
2007-08-02	RJ85	A	81,6	86,6	92,0
2007-08-02	E190	A	81,6	86,9	92,7
2007-08-02	B738	A	83,8	90,1	95,2
2007-08-02	F100	A	78,0	84,3	90,1
2007-08-02	E170	A	78,7	85,0	91,5
2007-08-02	E170	A	75,9	85,3	92,3
2007-08-02	B734	A	82,0	89,9	94,6
2007-08-02	E145	A	79,7	84,3	90,1
2007-08-02	A320	A	82,4	89,0	94,5
2007-08-02	A320	A	82,6	88,5	94,1
2007-08-02	AT72	A	85,3	90,3	96,5
2007-08-02	E170	A	83,1	88,5	93,9
2007-08-02	A320	A	82,9	88,6	94,0
2007-08-02	A320	A	80,7	88,9	94,3
2007-08-02	E170	A	80,6	85,9	91,7
2007-08-02	A319	A	83,9	89,3	94,7
2007-08-02	A320	A	82,6	88,5	94,3
2007-08-02	A320	A	82,4	88,8	94,1
2007-08-02	AT72	A	81,6	88,9	95,2
2007-08-02	RJ85	A	81,5	86,4	91,9
2007-08-02	E170	A	83,3	89,2	94,8
2007-08-02	B733	A	85,1	91,7	95,9
2007-08-02	B752	A	87,0	94,3	99,3
2007-08-02	B733	A	83,5	88,8	94,3
2007-08-02	T154	A	88,2	97,0	101,3
2007-08-02	A320	A	81,9	87,4	93,7
2007-08-02	E170	A	80,6	85,7	91,4
2007-08-02	B735	A	84,3	89,9	94,7
2007-08-02	B735	A	81,5	88,8	93,5
2007-08-02	B734	A	87,1	93,3	97,9
2007-08-02	B763	A	86,5	92,4	98,3
2007-08-02	F70	A	78,9	83,7	90,0
2007-08-02	B752	A	84,6	91,7	98,0
2007-08-02	E170	A	80,6	85,5	91,0
2007-08-02	A319	A	83,8	90,1	95,2
2007-08-02	A320	A	81,6	87,6	93,3
2007-08-02	B734	A	84,9	92,5	97,2
2007-08-02	E170	A	82,1	89,0	93,9
2007-08-02	E145	A	78,8	83,7	89,6
2007-08-02	A320	A	87,1	92,7	97,9
2007-08-02	E170	A	81,5	85,5	91,5
2007-08-02	B736	A	82,0	89,0	94,0
2007-08-02	JS32	A	76,3	81,7	87,4
2007-08-02	B734	A	83,9	90,8	95,7
2007-08-02	B733	A	88,0	94,3	99,4
2007-08-02	E170	A	83,7	89,5	94,2
2007-08-02	E170	A	83,5	90,9	95,5
2007-08-02	E170	A	81,9	87,8	93,1
2007-08-02	DH8D	A	80,8	86,9	92,5

2007-08-02	E170	A	82,7	88,5	93,5
2007-08-02	RJ85	A	81,8	87,4	92,2
2007-08-02	E170	A	82,0	86,3	92,4
2007-08-02	B735	A	84,1	90,0	94,9
2007-08-02	AT45	A	81,8	88,0	94,1
2007-08-02	A319	A	82,3	88,4	94,1
2007-08-02	B737	A	82,8	89,0	94,2
2007-08-02	A320	A	82,9	88,3	94,0
2007-08-02	E170	A	81,5	86,5	91,9
2007-08-02	B735	A	84,7	92,6	97,2
2007-08-02	A320	A	82,1	87,9	93,6
2007-08-02	E170	A	82,8	87,4	92,8
2007-08-02	B735	A	82,6	90,9	95,1
2007-08-02	B735	A	84,4	91,3	95,8
2007-08-02	E170	A	82,4	87,8	92,9
2007-08-02	E170	A	82,0	87,7	93,1
2007-08-02	B735	A	86,2	91,9	97,0
2007-08-02	B733	A	83,8	89,9	94,9
2007-08-02	B735	A	85,8	91,9	96,9
2007-08-02	B735	A	85,9	92,1	97,0
2007-08-02	MD11	A	93,0	100,5	105,5
2007-08-02	B736	A	82,6	88,5	93,7
2007-08-02	T154	A	89,1	96,4	100,6
2007-08-02	B733	A	85,2	91,7	96,6
2007-08-02	DH8D	A	77,6	83,0	88,8
2007-08-02	AT45	A	82,1	86,6	92,5
2007-08-02	RJ1H	A	81,9	87,9	93,1
2007-08-02	B733	A	84,6	92,0	96,0
2007-08-02	E170	A	79,5	86,2	92,0
2007-08-02	T154	A	88,4	96,6	101,2
2007-08-02	B738	A	84,1	90,9	95,8
2007-08-02	MD83	A	84,1	91,2	96,4
2007-08-02	E170	A	82,0	87,2	92,8
2007-08-02	A319	A	84,2	90,4	95,7
2007-08-02	B737	A	83,8	90,3	95,3
2007-08-02	E145	A	79,8	84,7	90,2
2007-08-02	E170	A	82,0	88,1	93,1
2007-08-02	B733	A	86,5	93,3	98,0
2007-08-02	E170	A	82,4	87,9	93,5
2007-08-02	B735	A	85,6	92,5	96,7
2007-08-02	E170	A	83,4	89,7	94,8
2007-08-02	E170	A	83,7	90,1	95,4
2007-08-02	E145	A	80,7	85,7	91,5
2007-08-02	B734	A	86,5	93,6	97,9
2007-08-02	B738	A	86,4	92,0	97,2
2007-08-02	E170	A	82,9	89,0	94,3
2007-08-02	SF34	A	77,9	84,3	89,6
2007-08-02	B738	A	85,6	91,9	97,0
2007-08-02	E170	A	72,3	74,2	82,3
2007-08-02	E170	A	83,6	89,9	94,7
2007-08-03	B735	A	85,2	92,8	97,5
2007-08-03	AT72	A	80,1	87,1	93,6
2007-08-03	E170	A	84,0	89,6	94,4
2007-08-03	B734	A	88,1	94,1	99,2
2007-08-03	AT72	A	83,2	89,8	96,2
2007-08-03	E170	A	83,4	88,9	93,8

2007-08-03	E170	A	79,2	86,2	91,8
2007-08-03	AN28	A	72,4	74,5	83,8
2007-08-03	B735	A	82,6	88,7	93,4
2007-08-03	B734	A	86,6	94,0	97,7
2007-08-03	A320	A	83,8	89,4	94,5
2007-08-03	B735	A	83,2	90,8	95,0
2007-08-03	B738	A	83,4	89,0	94,2
2007-08-03	AT72	D	73,0	75,1	83,7
2007-08-03	AT72	D	74,2	76,1	84,6
2007-08-03	E170	D	76,9	81,4	90,3
2007-08-03	MD11	D	85,0	91,5	99,5
2007-08-03	B734	D	78,6	83,7	91,8
2007-08-03	B738	D	79,5	84,6	93,1
2007-08-03	CRJ2	D	72,0	74,9	83,5
2007-08-03	B736	D	77,2	80,5	90,2
2007-08-03	B735	D	78,1	81,2	90,1
2007-08-03	B734	D	82,4	88,8	96,2
2007-08-03	B752	D	81,8	87,3	95,0
2007-08-03	B733	D	77,5	84,3	92,7
2007-08-03	B737	D	77,3	81,8	90,9
2007-08-03	E145	D	75,7	78,6	85,7
2007-08-03	B735	D	80,4	85,8	93,4
2007-08-03	E170	D	80,0	85,0	93,2
2007-08-03	E170	D	78,0	82,8	92,3
2007-08-03	AT45	D	73,3	75,2	83,3
2007-08-03	E170	D	80,3	84,9	94,1
2007-08-03	E170	D	78,4	84,0	92,4
2007-08-03	E170	D	77,8	80,8	90,6
2007-08-03	AT72	D	72,0	74,8	85,6
2007-08-03	AT72	D	75,5	77,4	85,5
2007-08-03	E170	D	79,3	84,9	92,7
2007-08-03	A320	D	76,8	80,2	90,9
2007-08-03	B735	D	80,3	85,0	93,1
2007-08-03	B738	D	80,0	84,9	93,2
2007-08-03	AT72	D	74,3	77,6	85,4
2007-08-03	E170	D	78,2	82,5	91,8
2007-08-03	B734	D	78,6	82,8	91,6
2007-08-03	A320	D	78,4	82,3	91,8
2007-08-03	AT72	D	73,4	76,5	83,4
2007-08-03	A319	D	77,9	81,4	91,1
2007-08-03	A320	D	77,5	81,5	91,8
2007-08-03	A320	D	79,4	82,9	92,4
2007-08-03	A320	D	77,8	82,6	92,1
2007-08-03	E170	D	77,6	82,3	91,6
2007-08-03	A319	D	78,7	83,0	92,5
2007-08-03	RJ85	D	77,8	83,7	91,2
2007-08-03	A320	D	76,7	80,7	91,6
2007-08-03	E170	D	77,0	82,0	91,2
2007-08-03	E170	D	75,5	79,8	90,8
2007-08-03	B733	D	80,4	85,8	93,6
2007-08-03	E145	D	74,9	77,4	84,9
2007-08-03	B738	D	79,9	85,6	94,0
2007-08-03	E170	D	77,2	81,5	91,3
2007-08-03	B733	D	77,5	83,0	91,7
2007-08-03	E170	D	76,4	82,2	91,4
2007-08-03	AN26	D	82,7	88,3	96,3

2007-08-03	A320	D	78,3	81,3	91,1
2007-08-03	RJ1H	D	79,7	85,0	92,4
2007-08-03	AT72	D	74,6	77,9	86,3
2007-08-03	AT45	D	74,3	76,2	84,3
2007-08-03	E170	D	75,9	80,5	90,3
2007-08-03	A319	D	77,6	80,9	91,6
2007-08-03	AT72	D	74,6	76,6	84,6
2007-08-03	E170	D	76,0	81,9	90,9
2007-08-03	B735	D	78,2	83,4	91,6
2007-08-03	A320	D	76,3	79,3	90,1
2007-08-03	A319	D	75,8	79,3	90,0
2007-08-03	E170	D	75,7	79,1	89,9
2007-08-03	E170	D	75,8	79,7	90,9
2007-08-03	AT72	D	74,1	76,3	84,9
2007-08-03	E170	D	75,2	78,0	89,1
2007-08-03	RJ85	D	75,5	79,2	88,5
2007-08-03	E170	D	75,6	81,1	90,6
2007-08-03	E170	D	75,8	80,0	90,8
2007-08-03	E170	D	76,1	80,5	90,4
2007-08-03	AT45	D	75,4	79,1	86,8
2007-08-03	E170	D	78,2	82,7	92,0
2007-08-03	A320	D	78,8	81,6	91,6
2007-08-03	BE20	D	73,3	76,5	83,7
2007-08-03	E170	D	76,5	80,3	90,3
2007-08-03	E170	D	75,2	79,0	89,3
2007-08-03	A319	D	77,2	81,1	91,3
2007-08-03	SF34	D	70,7	74,0	81,9
2007-08-03	CRJ2	D	72,4	73,2	82,4
2007-08-03	RJ1H	D	76,0	81,4	89,3
2007-08-03	E145	D	74,5	76,6	84,5
2007-08-03	E170	D	74,8	79,0	89,3
2007-08-03	B735	D	79,3	84,2	92,3
2007-08-03	E170	D	78,8	82,7	92,0
2007-08-03	B463	D	74,0	77,2	87,0
2007-08-03	E170	D	77,7	82,1	91,5
2007-08-03	A320	D	77,0	80,7	90,8
2007-08-03	B752	D	75,0	77,4	88,0
2007-08-03	B738	D	81,1	85,7	94,1
2007-08-03	B737	D	76,3	80,0	89,7
2007-08-04	A320	D	77,7	80,6	91,1
2007-08-04	A320	D	77,4	81,0	91,0
2007-08-04	A320	D	76,9	80,5	90,5
2007-08-04	B735	D	78,6	83,2	91,8
2007-08-04	E145	D	74,3	79,2	90,1
2007-08-04	B733	D	79,9	85,7	93,1
2007-08-04	B733	D	78,0	83,9	92,5
2007-08-04	B752	D	80,0	84,4	92,5
2007-08-04	E170	D	76,4	81,1	90,6
2007-08-04	A320	D	79,7	83,4	93,1
2007-08-04	A319	D	79,1	82,8	93,1
2007-08-04	E145	D	73,8	76,6	83,8
2007-08-04	B733	D	79,8	84,9	93,6
2007-08-04	AT72	D	70,7	72,3	80,7
2007-08-04	AT72	D	73,7	76,8	84,2
2007-08-04	E145	D	75,3	78,9	85,7
2007-08-04	E170	D	75,2	79,1	89,6

2007-08-04	B752	D	72,5	75,7	86,0
2007-08-04	E170	D	79,2	83,1	92,4
2007-08-04	A319	D	78,8	84,0	91,6
2007-08-04	E170	D	76,7	81,0	90,7
2007-08-04	E170	D	77,4	82,6	91,5
2007-08-04	B735	D	80,0	84,7	93,4
2007-08-04	B733	D	80,6	85,8	93,8
2007-08-04	B733	D	79,7	84,3	92,7
2007-08-04	B733	D	80,7	87,3	95,0
2007-08-04	AT72	D	73,1	75,8	85,1
2007-08-04	B734	D	79,4	84,4	93,0
2007-08-04	E170	D	79,1	83,6	92,7
2007-08-04	B737	D	76,8	81,1	90,4
2007-08-04	AT72	D	73,9	76,5	84,7
2007-08-04	B734	D	82,6	88,3	95,6
2007-08-04	MD83	D	88,4	96,0	103,4
2007-08-04	MD83	D	88,0	94,1	102,4
2007-08-04	B735	D	78,1	83,4	91,5
2007-08-04	BE40	D	76,6	80,3	89,4
2007-08-04	B734	D	82,4	88,8	95,2
2007-08-04	RJ1H	D	78,9	82,8	91,2
2007-08-04	B734	D	81,5	87,6	94,9
2007-08-04	E170	D	81,4	85,2	93,9
2007-08-04	F70	D	76,0	79,8	89,4
2007-08-04	A320	D	78,0	80,8	90,8
2007-08-04	E170	D	76,2	80,4	90,5
2007-08-04	E170	D	78,8	83,4	92,2
2007-08-04	E170	D	80,0	84,6	93,6
2007-08-04	B735	D	79,8	86,2	93,4
2007-08-04	E170	D	78,5	82,6	91,5
2007-08-04	T154	D	81,9	88,0	98,1
2007-08-04	E170	D	77,2	81,2	91,5
2007-08-04	B735	D	78,3	83,2	91,5
2007-08-04	E145	D	74,5	76,9	84,5
2007-08-04	AT45	D	73,7	76,2	84,5
2007-08-04	E145	D	75,1	78,2	85,5
2007-08-04	AT72	D	73,9	76,6	84,7
2007-08-04	E170	D	75,4	79,1	89,2
2007-08-04	B734	D	82,0	86,7	95,0
2007-08-04	A320	D	79,5	82,5	92,1
2007-08-04	A320	D	77,9	81,1	91,8
2007-08-04	A320	D	77,1	80,4	91,1
2007-08-04	B735	D	78,5	83,2	91,5
2007-08-04	A320	D	79,0	82,9	92,7
2007-08-04	B733	D	80,8	86,6	94,6
2007-08-04	RJ85	D	76,4	80,1	88,7
2007-08-04	B735	D	78,6	84,0	92,0
2007-08-04	AT72	D	75,2	78,6	86,0
2007-08-04	E170	D	77,6	81,0	90,6
2007-08-04	E145	D	72,6	76,8	85,8
2007-08-04	E170	D	78,7	83,4	92,3
2007-08-04	B734	D	80,1	85,9	93,5
2007-08-04	CRJ1	D	70,5	72,9	81,3
2007-08-04	E170	D	76,3	80,7	90,8
2007-08-04	B733	D	79,6	85,5	93,4
2007-08-04	RJ1H	D	79,0	83,3	91,3

2007-08-04	RJ1H	D	77,7	81,9	90,3
2007-08-04	B752	D	81,1	85,6	93,2
2007-08-04	MD83	D	84,1	90,9	99,5
2007-08-04	E170	D	79,6	85,1	93,4
2007-08-04	E170	D	79,1	84,0	92,7
2007-08-04	CRJ2	D	71,5	73,5	81,9
2007-08-04	B733	D	81,9	87,6	94,9
2007-08-04	A320	D	77,8	81,7	91,8
2007-08-04	AT45	D	74,6	77,2	84,6
2007-08-04	A319	D	76,0	79,8	90,0
2007-08-04	E145	D	74,8	78,4	85,2
2007-08-04	B734	D	79,6	85,2	93,1
2007-08-04	E170	D	77,3	82,2	91,3
2007-08-04	B735	D	77,0	82,9	90,8
2007-08-04	E145	D	76,0	79,3	86,0
2007-08-04	B737	D	78,8	83,3	92,3
2007-08-04	DH8D	D	71,1	74,9	83,4
2007-08-04	E145	D	74,7	77,4	85,5
2007-08-04	B733	D	79,6	83,6	92,4
2007-08-04	A319	D	77,2	81,6	90,4
2007-08-04	E170	D	77,0	80,2	89,8
2007-08-04	RJ85	D	76,5	80,4	89,9
2007-08-04	E170	D	76,3	81,1	90,8
2007-08-04	E145	D	75,4	77,8	85,8
2007-08-04	AT45	D	71,7	75,1	83,5
2007-08-04	E170	D	77,7	81,7	91,5
2007-08-04	E170	D	78,6	83,0	92,2
2007-08-04	A319	D	78,8	83,5	92,0
2007-08-04	A320	D	78,8	83,0	92,6
2007-08-04	B733	D	76,9	81,2	89,6
2007-08-04	AT45	D	74,0	76,2	84,0
2007-08-04	E170	D	76,7	81,4	91,4
2007-08-04	E170	D	77,0	82,2	91,5
2007-08-04	B734	D	82,6	88,3	95,2
2007-08-04	RJ1H	D	79,0	83,1	91,3
2007-08-04	B735	D	77,7	82,0	91,0
2007-08-04	AT72	D	75,2	78,2	85,6
2007-08-04	B733	D	82,3	88,1	95,5
2007-08-04	E170	D	78,2	82,7	91,6
2007-08-04	RJ1H	D	77,5	81,5	89,8
2007-08-04	E170	D	77,5	81,9	91,2
2007-08-04	E145	D	72,2	73,9	82,2
2007-08-04	B738	D	81,9	86,5	95,1
2007-08-04	MD83	D	93,7	100,2	106,0
2007-08-04	B734	D	79,2	84,1	91,8
2007-08-05	A320	D	79,1	83,2	92,7
2007-08-05	A320	D	80,2	84,6	93,7
2007-08-05	A320	D	78,5	82,4	92,0
2007-08-05	E170	D	77,2	81,2	91,1
2007-08-05	CL30	D	75,6	78,7	86,3
2007-08-05	B733	D	82,9	88,8	95,4
2007-08-05	B733	D	82,4	88,6	95,7
2007-08-05	B733	D	82,7	88,2	95,0
2007-08-05	B733	D	83,0	88,9	95,8
2007-08-05	A319	D	79,1	82,5	92,5
2007-08-05	E170	D	78,8	83,5	92,4

2007-08-05	B735	D	79,8	85,5	93,2
2007-08-05	E170	D	78,5	82,6	91,8
2007-08-05	E170	D	77,0	81,1	90,5
2007-08-05	E170	D	77,1	81,1	90,8
2007-08-05	B734	D	83,3	89,5	96,1
2007-08-05	E170	D	78,1	82,2	90,9
2007-08-05	MD83	D	90,1	96,2	104,1
2007-08-05	B734	D	83,5	89,2	96,2
2007-08-05	B734	D	84,3	90,0	96,6
2007-08-05	E170	D	80,7	86,0	94,0
2007-08-05	B733	D	81,2	87,1	94,4
2007-08-05	A320	D	81,2	84,9	94,0
2007-08-05	B703	D	92,2	100,5	108,2
2007-08-05	B736	D	76,7	80,3	89,0
2007-08-05	MD83	D	81,9	88,4	97,2
2007-08-05	B733	D	79,8	85,2	92,8
2007-08-05	RJ1H	D	82,0	86,9	93,1
2007-08-05	B733	D	80,4	85,8	93,4
2007-08-05	F2TH	D	77,3	79,7	87,3
2007-08-05	A319	D	80,1	84,5	92,9
2007-08-05	B735	D	78,4	84,5	92,2
2007-08-05	E145	D	75,7	79,3	86,2
2007-08-05	E170	D	75,9	79,8	89,5
2007-08-05	B738	D	83,9	89,6	96,7
2007-08-05	E170	D	82,0	87,1	95,4
2007-08-05	CRJ2	D	72,4	74,1	83,2
2007-08-05	B752	D	80,1	83,7	92,7
2007-08-05	E170	D	77,8	83,3	91,3
2007-08-05	B734	D	80,8	86,3	93,6
2007-08-05	E170	D	77,8	81,8	91,4
2007-08-05	T154	D	87,0	93,4	100,6
2007-08-05	B735	D	77,6	82,7	91,1
2007-08-05	E145	D	74,6	77,7	84,6
2007-08-05	B735	D	78,7	84,3	91,5
2007-08-05	E170	D	78,9	84,3	92,7
2007-08-05	E145	D	74,9	77,6	85,3
2007-08-05	AT72	D	73,6	75,2	83,6
2007-08-05	A320	D	79,9	83,5	92,9
2007-08-05	E170	D	79,0	83,9	92,3
2007-08-05	A320	D	80,6	85,2	93,7
2007-08-05	B734	D	82,1	88,0	95,1
2007-08-05	C25B	D	76,9	80,9	88,4
2007-08-05	A320	D	79,1	82,5	92,3
2007-08-05	LJ60	D	74,0	76,8	84,4
2007-08-05	AN26	D	81,4	87,0	95,0
2007-08-05	A320	D	80,1	84,9	93,9
2007-08-05	B733	D	79,3	85,3	92,8
2007-08-05	A319	D	79,0	82,9	91,6
2007-08-05	A319	D	77,6	82,8	91,8
2007-08-05	E170	D	77,4	82,9	91,4
2007-08-05	RJ85	D	77,8	82,0	90,3
2007-08-05	B735	D	79,5	84,6	91,8
2007-08-05	B735	D	79,0	83,8	91,3
2007-08-05	E170	D	79,2	83,7	92,2
2007-08-05	B734	D	82,9	88,5	95,7
2007-08-05	AT72	D	74,8	77,4	84,8

2007-08-05	B733	D	79,8	84,7	92,8
2007-08-05	E170	D	75,0	80,4	89,3
2007-08-05	B735	D	80,0	85,4	92,6
2007-08-05	A320	D	83,1	88,5	95,2
2007-08-05	RJ1H	D	81,1	85,5	92,3
2007-08-05	CRJ2	D	73,0	74,5	83,0
2007-08-05	B734	D	83,1	89,2	95,9
2007-08-05	AT72	D	75,7	78,3	85,7
2007-08-05	A319	D	79,5	82,5	92,3
2007-08-05	B734	D	83,2	89,2	96,0
2007-08-05	GLF4	D	76,9	80,0	88,1
2007-08-05	E170	D	78,1	82,1	91,3
2007-08-05	B734	D	84,8	90,6	97,1
2007-08-05	B738	D	81,6	86,2	93,9
2007-08-05	E145	D	76,6	79,9	86,6
2007-08-05	E145	D	76,4	80,0	86,8
2007-08-05	E170	D	76,6	80,9	89,6
2007-08-05	AT72	D	75,9	79,8	85,9
2007-08-05	B733	D	82,1	87,7	94,7
2007-08-05	B735	D	77,9	82,7	90,7
2007-08-05	E170	D	77,6	82,4	91,2
2007-08-05	E170	D	77,3	81,2	90,5
2007-08-05	AT72	D	74,5	77,1	84,5
2007-08-05	A319	D	77,5	80,9	90,3
2007-08-05	RJ85	D	76,8	80,8	89,1
2007-08-05	E170	D	76,0	79,4	89,4
2007-08-05	E170	D	78,1	82,5	90,9
2007-08-05	A320	D	78,7	82,3	92,1
2007-08-05	E170	D	78,3	82,9	91,9
2007-08-05	E145	D	75,4	77,9	85,4
2007-08-05	B735	D	79,3	83,9	91,6
2007-08-05	E145	D	74,7	78,0	85,1
2007-08-05	E170	D	79,2	83,7	92,4
2007-08-05	E170	D	80,1	84,2	93,1
2007-08-05	A320	D	79,5	83,6	92,7
2007-08-05	F100	D	82,6	87,5	96,0
2007-08-05	B733	D	82,5	88,3	95,5
2007-08-05	B737	D	78,5	82,0	90,5
2007-08-05	A319	D	79,2	82,2	91,8
2007-08-05	B735	D	78,9	83,9	91,2
2007-08-05	E170	D	79,2	84,5	92,4
2007-08-05	B462	D	77,2	80,7	89,0
2007-08-05	A320	D	78,1	82,0	91,7
2007-08-05	B735	D	79,7	84,7	92,0
2007-08-05	B735	D	76,6	81,2	89,2
2007-08-05	B735	D	80,9	85,7	92,9
2007-08-05	RJ1H	D	79,7	84,4	91,5
2007-08-05	CRJ2	D	77,5	80,0	87,5
2007-08-05	E170	D	79,2	83,5	91,7
2007-08-05	B735	D	78,8	83,7	91,1
2007-08-05	E170	D	77,7	82,0	90,9
2007-08-05	E170	D	79,7	84,2	92,5
2007-08-05	AT72	D	76,4	79,8	86,4
2007-08-05	E170	D	82,5	87,8	94,5
2007-08-05	A320	D	80,6	85,6	93,8
2007-08-05	E170	D	81,4	86,5	94,2

2007-08-05	B752	D	79,7	83,7	91,1
2007-08-05	B738	D	82,6	87,9	95,4
2007-08-05	B737	D	79,9	84,0	92,5
2007-08-05	F70	D	80,2	85,0	92,5
2007-08-05	E170	D	76,9	81,2	90,2
2007-08-05	E145	D	76,6	80,0	86,6
2007-08-06	A320	D	79,4	84,6	93,4
2007-08-06	B733	D	81,5	86,7	93,8
2007-08-06	A320	D	79,5	83,6	92,9
2007-08-06	E170	D	76,6	80,6	90,2
2007-08-06	E145	D	75,2	78,2	85,2
2007-08-06	B735	D	78,8	84,0	91,1
2007-08-06	B733	D	83,0	89,4	96,0
2007-08-06	E170	D	79,5	84,2	92,3
2007-08-06	B734	D	83,4	90,2	96,9
2007-08-06	B735	D	80,1	85,6	92,8
2007-08-06	B733	D	81,3	87,3	93,9
2007-08-06	E170	D	79,0	83,0	91,8
2007-08-06	B733	D	79,3	86,0	93,6
2007-08-06	A319	D	79,6	85,2	92,6
2007-08-06	B733	D	80,6	87,3	94,6
2007-08-06	AT72	D	76,6	79,4	86,6
2007-08-06	B734	D	78,8	85,0	92,7
2007-08-06	A320	D	79,9	83,7	92,7
2007-08-06	E145	D	74,3	78,6	86,3
2007-08-06	E170	D	78,3	82,8	91,3
2007-08-06	E145	D	75,2	78,8	86,4
2007-08-06	E170	D	77,5	83,1	92,0
2007-08-06	E170	D	77,5	82,3	91,3
2007-08-06	B752	D	82,8	88,9	95,6
2007-08-06	E170	D	80,1	86,0	93,6
2007-08-06	E170	D	76,6	80,6	89,8
2007-08-06	B463	D	82,4	87,2	93,2
2007-08-06	MD83	D	85,1	93,2	100,1
2007-08-06	B735	D	82,1	87,2	94,4
2007-08-06	B752	D	79,4	83,6	91,9
2007-08-06	B734	D	83,1	88,9	95,4
2007-08-06	E170	D	80,9	87,0	95,6
2007-08-06	L410	D	74,5	76,6	85,3
2007-08-06	AT72	D	74,5	77,2	85,3
2007-08-06	AT72	D	74,9	77,1	85,7
2007-08-06	B734	D	78,7	83,9	91,2
2007-08-06	B738	D	77,5	81,6	91,1
2007-08-06	B733	D	82,5	87,8	94,8
2007-08-06	B735	D	78,6	83,7	91,6
2007-08-06	B734	D	83,0	88,5	95,3
2007-08-06	CRJ2	D	76,8	78,9	86,8
2007-08-06	CRJ2	D	72,5	75,2	85,1
2007-08-06	B738	D	82,4	88,1	95,7
2007-08-06	RJ85	D	81,8	86,8	93,0
2007-08-06	B735	D	78,0	84,5	92,1
2007-08-06	B737	D	79,2	83,5	91,8
2007-08-06	B735	D	79,6	85,4	93,0
2007-08-06	C550	D	73,8	76,7	85,8
2007-08-06	DH8D	D	70,9	73,3	82,6
2007-08-06	E170	D	82,4	88,4	94,7

2007-08-06	B735	D	81,5	86,9	93,5
2007-08-06	E170	D	80,0	85,5	93,4
2007-08-06	E170	D	79,1	84,1	92,1
2007-08-06	E170	D	79,8	84,5	92,4
2007-08-06	E145	D	76,0	79,4	86,0
2007-08-06	E145	D	75,9	79,0	85,9
2007-08-06	E170	D	79,6	84,8	93,0
2007-08-06	E170	D	82,9	87,6	94,9
2007-08-06	A320	D	78,2	86,4	94,2
2007-08-06	B735	D	78,9	85,9	93,2
2007-08-06	AT72	D	74,5	77,5	85,9
2007-08-06	B733	D	79,4	85,3	93,0
2007-08-06	E145	D	78,3	82,1	88,3
2007-08-06	JS32	D	73,3	76,9	84,4
2007-08-06	E170	D	80,8	84,8	92,8
2007-08-06	A320	D	79,5	83,8	92,3
2007-08-06	A320	D	79,4	82,6	91,9
2007-08-06	A320	D	77,6	80,9	90,4
2007-08-06	B734	D	84,0	90,2	96,1
2007-08-06	B734	D	82,4	89,1	95,4
2007-08-06	E170	D	79,1	83,8	91,9
2007-08-06	B735	D	80,4	86,2	93,1
2007-08-06	B734	D	82,5	89,2	95,9
2007-08-06	A320	D	80,2	85,7	94,0
2007-08-06	A319	D	79,2	82,8	92,2
2007-08-06	RJ85	D	77,4	81,0	89,2
2007-08-06	A320	D	79,5	83,5	92,1
2007-08-06	B735	D	80,1	84,2	91,6
2007-08-06	B733	A	85,4	92,1	97,2
2007-08-06	B752	A	89,8	96,8	101,8
2007-08-06	B762	A	85,4	91,5	97,7
2007-08-06	B734	A	86,0	92,4	97,4
2007-08-06	AT45	A	86,1	91,8	97,3
2007-08-06	E170	A	79,7	88,5	94,0
2007-08-06	B735	A	82,7	89,7	94,4
2007-08-06	A319	A	82,7	89,2	94,5
2007-08-06	JS32	A	77,0	83,1	88,4
2007-08-06	B734	A	83,4	92,6	97,0
2007-08-06	B763	A	87,9	99,0	102,9
2007-08-06	F70	A	78,9	85,3	91,0
2007-08-06	B735	A	84,7	92,3	96,1
2007-08-06	B734	A	85,7	92,6	98,0
2007-08-06	A319	A	83,1	89,0	94,2
2007-08-06	B735	A	83,4	90,3	94,5
2007-08-06	E170	A	82,7	87,8	92,7
2007-08-06	E170	A	83,5	89,9	94,2
2007-08-06	E170	A	82,6	87,5	92,6
2007-08-06	E170	A	82,8	88,8	94,3
2007-08-06	E170	A	79,2	87,2	92,9
2007-08-06	CRJ1	A	80,6	84,9	91,0
2007-08-06	AN26	A	83,6	90,2	94,4
2007-08-06	DH8D	A	79,9	84,9	89,9
2007-08-06	B734	A	86,2	92,5	97,0
2007-08-06	E170	A	81,3	87,5	92,4
2007-08-06	A320	A	81,5	87,5	93,5
2007-08-06	RJ85	A	82,4	88,1	93,2

2007-08-06	E170	A	82,6	87,9	93,0
2007-08-06	H25B	A	80,3	85,5	90,3
2007-08-06	A320	A	81,7	87,8	93,5
2007-08-06	E170	A	81,9	87,4	93,3
2007-08-06	A319	A	82,4	87,8	93,5
2007-08-06	B734	A	87,3	94,0	99,1
2007-08-06	B737	A	83,3	90,3	95,0
2007-08-06	B733	A	84,6	90,7	95,0
2007-08-06	E170	A	82,6	88,2	93,1
2007-08-06	T154	A	87,6	95,9	100,4
2007-08-06	E145	A	79,4	84,2	89,4
2007-08-06	H25B	A	81,0	86,5	91,4
2007-08-06	B733	A	84,8	91,5	95,9
2007-08-06	T154	A	89,1	97,4	101,4
2007-08-06	MD82	A	83,0	89,6	95,0
2007-08-06	RJ1H	A	82,4	87,7	92,4
2007-08-06	AT72	A	83,6	88,4	94,7
2007-08-06	E170	A	82,0	88,5	93,1
2007-08-06	DH8D	A	79,5	84,2	89,9
2007-08-06	B735	A	85,1	91,0	95,9
2007-08-06	B733	A	85,8	92,1	96,6
2007-08-06	B735	A	85,8	91,6	96,2
2007-08-06	CRJ2	A	80,8	85,7	91,6
2007-08-06	AT72	A	81,3	87,5	93,9
2007-08-06	E170	A	81,1	86,7	92,2
2007-08-06	B737	A	83,7	89,2	94,1
2007-08-06	P180	A	86,8	93,8	99,8
2007-08-06	A320	A	84,4	90,4	95,2
2007-08-06	B738	A	85,5	92,2	97,3
2007-08-06	E145	A	79,5	83,9	89,9
2007-08-06	A319	A	83,6	90,2	95,4
2007-08-06	E170	A	82,3	89,4	94,1
2007-08-06	B733	A	86,9	93,2	97,6
2007-08-06	E170	A	84,1	89,1	94,1
2007-08-06	B735	A	84,9	92,0	96,1
2007-08-06	C25A	A	80,6	86,9	92,9
2007-08-06	B737	A	82,6	88,7	93,8
2007-08-06	B734	A	84,4	91,5	96,2
2007-08-06	B737	A	83,1	88,8	94,2
2007-08-06	E170	A	83,6	88,1	93,6
2007-08-06	B734	A	88,4	95,0	100,2
2007-08-06	SF34	A	80,6	85,5	90,6
2007-08-06	E170	A	82,7	87,6	92,7
2007-08-06	E170	A	82,9	89,0	94,4
2007-08-06	E145	A	80,4	85,7	91,2
2007-08-07	B752	A	87,5	94,5	100,5
2007-08-07	MD11	A	91,8	99,1	104,1
2007-08-07	E170	A	81,4	87,0	92,5
2007-08-07	E170	A	83,9	89,6	95,1
2007-08-07	B735	A	85,0	91,1	95,4
2007-08-07	E145	A	82,5	88,1	92,5
2007-08-07	AT45	A	85,4	90,7	96,9
2007-08-07	A320	A	83,8	89,2	94,9
2007-08-07	A30B	A	89,3	96,3	101,6
2007-08-07	B737	A	81,8	87,8	92,9
2007-08-07	B734	A	83,4	90,1	94,9

2007-08-07	F70	A	78,4	84,8	90,4
2007-08-07	E170	A	82,3	87,6	92,7
2007-08-07	CRJ2	A	80,4	85,1	91,2
2007-08-07	B752	A	86,2	92,8	98,8
2007-08-07	B762	A	84,9	91,7	98,1
2007-08-07	B734	A	85,6	92,6	97,3
2007-08-07	B733	A	87,7	93,4	98,9
2007-08-07	RJ1H	A	82,6	88,0	93,0
2007-08-07	E170	A	81,0	86,9	92,2
2007-08-07	DH8D	A	79,6	84,2	89,6
2007-08-07	B737	A	82,8	88,8	93,9
2007-08-07	DH8D	A	82,1	87,9	92,9
2007-08-07	B738	A	82,1	90,3	95,3
2007-08-07	E145	A	78,1	84,0	89,5
2007-08-07	C56X	A	82,1	87,8	92,1
2007-08-07	A320	A	84,1	90,1	95,2
2007-08-07	A320	A	82,6	89,9	95,1
2007-08-07	A320	A	81,1	88,2	93,6
2007-08-07	RJ85	A	80,5	86,5	92,3
2007-08-07	B735	A	84,9	91,0	96,1
2007-08-07	E170	A	80,7	86,6	91,8
2007-08-07	E170	A	81,5	86,9	92,0
2007-08-07	E170	A	80,9	85,0	91,3
2007-08-07	B738	A	83,7	89,8	95,1
2007-08-07	E170	A	83,8	87,2	93,8
2007-08-07	A320	A	81,3	87,6	93,3
2007-08-07	E170	A	71,0	73,2	81,0
2007-08-07	E170	A	82,4	87,6	92,4
2007-08-07	A320	A	83,7	90,8	95,8
2007-08-07	A320	A	83,5	90,4	95,5
2007-08-07	AT72	A	85,0	91,0	96,7
2007-08-07	A320	A	82,1	88,4	93,9
2007-08-07	B733	A	85,5	92,5	97,0
2007-08-07	E190	A	82,5	88,4	93,6
2007-08-07	A319	A	82,7	90,6	95,2
2007-08-07	B735	A	85,0	91,4	95,8
2007-08-07	E145	A	78,3	82,3	88,3
2007-08-07	E170	A	81,4	87,9	92,9
2007-08-07	B733	A	88,5	95,4	100,3
2007-08-07	AT45	A	84,1	89,8	95,6
2007-08-07	RJ85	A	83,1	88,8	93,9
2007-08-07	E170	A	81,9	87,0	92,3
2007-08-07	B734	A	84,5	92,7	97,1
2007-08-07	B762	A	86,6	93,7	99,4
2007-08-07	B734	A	87,0	92,6	97,8
2007-08-07	E170	A	80,9	86,1	91,4
2007-08-07	B734	A	84,6	92,6	96,9
2007-08-07	MD83	A	82,7	87,9	93,8
2007-08-07	B734	A	86,4	93,0	97,5
2007-08-07	B763	A	86,4	92,6	98,4
2007-08-07	BE40	A	79,0	84,4	89,0
2007-08-07	B735	A	84,3	92,1	96,4
2007-08-07	E145	A	78,1	82,2	88,1
2007-08-07	E145	A	78,8	83,1	88,8
2007-08-07	A320	A	81,7	87,3	93,1
2007-08-07	B734	A	85,0	92,5	96,8

2007-08-07	A319	A	83,7	89,4	94,9
2007-08-07	E170	A	81,3	87,8	93,1
2007-08-07	AT72	A	82,0	88,8	95,0
2007-08-07	AT72	A	83,7	87,6	93,7
2007-08-07	E170	A	85,2	89,9	95,2
2007-08-07	E170	A	82,0	87,0	92,4
2007-08-07	E170	A	82,3	88,0	93,1
2007-08-07	B733	A	86,7	93,7	98,1
2007-08-07	E170	A	82,5	87,8	92,9
2007-08-07	DH8D	A	79,5	84,3	89,5
2007-08-07	AN26	A	83,8	89,3	93,8
2007-08-07	A320	A	81,7	88,0	93,5
2007-08-07	B735	A	81,2	89,4	94,4
2007-08-07	RJ85	A	82,9	88,0	92,9
2007-08-07	A319	A	81,6	89,6	95,2
2007-08-07	AT72	A	79,4	86,2	92,2
2007-08-07	A319	A	82,0	87,8	93,7
2007-08-07	CL30	A	74,3	81,0	87,9
2007-08-07	B735	A	82,9	91,2	95,7
2007-08-07	E170	A	82,0	87,2	92,4
2007-08-07	CL60	A	80,2	84,0	90,2
2007-08-07	E170	A	84,0	89,3	94,0
2007-08-07	LJ45	A	79,6	84,9	90,4
2007-08-07	E145	A	78,6	85,0	90,3
2007-08-07	A320	A	82,6	88,5	94,1
2007-08-07	B733	A	87,5	94,0	99,3
2007-08-07	E145	A	77,6	83,1	89,1
2007-08-07	RJ85	A	82,8	87,9	92,8
2007-08-07	E170	A	83,9	88,7	93,9
2007-08-07	B735	A	86,2	92,8	97,3
2007-08-07	E170	A	82,5	87,8	92,9
2007-08-07	A320	A	84,1	90,4	95,6
2007-08-07	E170	A	82,6	89,6	94,0
2007-08-07	B752	A	86,7	92,2	98,5
2007-08-07	F70	A	80,5	85,3	90,9
2007-08-07	CRJ2	A	79,9	85,5	91,4
2007-08-07	RJ1H	A	80,1	85,8	90,9
2007-08-07	E170	A	81,7	86,5	91,7
2007-08-07	AT72	A	83,7	88,2	94,5
2007-08-07	E145	A	78,8	83,3	88,8
2007-08-07	B738	A	83,6	89,1	94,4
2007-08-07	B737	A	83,5	89,2	94,3
2007-08-07	B735	A	84,8	91,5	96,5
2007-08-07	A319	A	83,8	89,7	94,9
2007-08-07	A320	A	82,8	89,9	95,6
2007-08-07	E170	A	82,6	88,1	93,4
2007-08-07	A30B	A	88,9	95,6	101,4
2007-08-07	B734	A	84,7	91,4	96,5
2007-08-07	E170	A	82,2	86,9	92,2
2007-08-07	A320	A	83,8	90,6	95,8
2007-08-07	B734	A	86,0	93,0	98,1
2007-08-07	E170	A	83,6	89,8	94,8
2007-08-07	B734	A	86,9	93,8	98,6
2007-08-07	B733	A	85,3	91,5	97,1
2007-08-07	E170	A	82,4	87,5	93,2
2007-08-07	B738	A	85,8	91,9	96,9

2007-08-07	E170	A	81,6	86,9	92,4
2007-08-07	E170	A	83,3	87,8	93,7
2007-08-08	A320	D	81,5	86,4	94,0
2007-08-08	A320	D	80,2	85,7	93,8
2007-08-08	A320	D	80,6	85,4	94,0
2007-08-08	E170	D	78,5	83,7	92,0
2007-08-08	E170	D	77,1	83,1	92,3
2007-08-08	E170	D	79,4	83,6	91,7
2007-08-08	CL30	D	76,2	82,2	89,9
2007-08-08	B734	D	84,3	90,1	96,1
2007-08-08	B733	D	83,5	89,8	96,0
2007-08-08	B733	D	81,3	89,1	95,2
2007-08-08	MD83	D	89,7	96,5	102,7
2007-08-08	B752	D	80,2	85,8	93,2
2007-08-08	L410	D	73,8	75,5	84,2
2007-08-08	AT43	A	82,3	88,0	94,6
2007-08-08	AT72	A	83,7	89,2	95,5
2007-08-08	A30B	A	88,7	96,4	101,9
2007-08-08	B734	A	84,2	91,2	95,7
2007-08-08	B735	A	85,1	92,8	97,1
2007-08-08	B734	A	84,4	93,3	97,6
2007-08-08	F70	A	79,3	85,0	90,4
2007-08-08	E170	A	82,2	87,1	93,0
2007-08-08	CRJ2	A	79,5	85,0	91,3
2007-08-08	B738	A	85,8	92,4	97,6
2007-08-08	B752	A	85,4	91,4	97,7
2007-08-08	E170	A	82,6	88,0	93,1
2007-08-08	E170	A	82,5	87,7	92,5
2007-08-08	A320	A	84,5	89,8	94,9
2007-08-08	B735	A	82,4	90,3	95,0
2007-08-08	DH8D	A	79,0	84,9	90,5
2007-08-08	E170	A	81,7	86,4	92,8
2007-08-08	B737	A	83,6	89,4	94,4
2007-08-08	A320	A	82,5	89,9	95,1
2007-08-08	B762	A	85,5	91,7	97,8
2007-08-08	E145	A	78,6	85,1	90,6
2007-08-08	E145	A	80,7	87,8	93,0
2007-08-08	B735	A	86,0	92,4	96,8
2007-08-08	E170	A	80,9	86,9	92,3
2007-08-08	E170	A	81,6	86,2	91,6
2007-08-08	B735	A	84,7	90,9	95,2
2007-08-08	B734	A	84,7	91,3	96,2
2007-08-08	B733	A	88,4	94,3	99,2
2007-08-08	AT72	A	84,5	88,9	94,9
2007-08-08	GLEX	A	75,8	81,6	87,5
2007-08-08	A320	A	84,1	90,2	95,5
2007-08-08	A320	A	82,3	87,9	93,8
2007-08-08	E170	A	81,1	86,6	91,5
2007-08-08	B734	A	84,9	91,2	96,0
2007-08-08	A320	A	81,7	88,1	93,7
2007-08-08	A320	A	82,7	89,2	94,5
2007-08-08	A320	A	83,8	89,2	94,6
2007-08-08	B735	A	84,5	91,4	96,0
2007-08-08	E170	A	81,4	86,5	92,2
2007-08-08	A320	A	83,0	89,1	94,5
2007-08-08	E170	A	82,4	88,8	93,8

2007-08-08	B733	A	82,8	92,3	96,8
2007-08-08	RJ85	A	82,4	87,3	92,4
2007-08-08	A319	A	84,3	91,1	96,1
2007-08-08	B733	A	85,8	93,1	97,3
2007-08-08	B763	A	86,7	93,3	99,0
2007-08-08	AT72	A	82,7	89,6	95,9
2007-08-08	B762	A	86,2	93,0	98,5
2007-08-08	AT45	A	80,8	85,5	91,2
2007-08-08	MD83	A	84,0	88,9	94,0
2007-08-08	B735	A	84,2	91,5	97,4
2007-08-08	A320	A	82,0	88,0	93,5
2007-08-08	C160	A	83,8	88,8	93,8
2007-08-08	A319	A	82,6	90,1	95,2
2007-08-08	E170	A	84,8	89,8	95,2
2007-08-08	B733	A	84,8	91,0	96,0
2007-08-08	E170	A	81,8	88,4	93,5
2007-08-08	B735	A	83,4	90,4	94,9
2007-08-08	B763	A	89,5	97,8	102,3
2007-08-08	JS32	A	75,1	80,2	86,9
2007-08-08	B735	A	83,5	90,1	95,0
2007-08-08	B735	A	85,8	90,8	95,8
2007-08-08	B734	A	85,0	91,7	96,2
2007-08-08	E170	A	84,4	90,0	94,9
2007-08-08	E145	A	77,6	85,4	91,4
2007-08-08	E170	A	82,0	87,5	92,4
2007-08-08	E145	A	80,6	85,9	91,4
2007-08-08	B738	A	83,2	91,3	96,2
2007-08-08	B734	A	86,5	93,9	98,3
2007-08-08	DH8D	A	79,4	83,6	89,8
2007-08-08	AT72	A	81,6	86,6	92,7
2007-08-08	B738	A	84,6	90,8	95,7
2007-08-08	MD83	A	84,2	89,2	94,6
2007-08-08	E170	A	81,9	87,1	92,3
2007-08-08	RJ85	A	83,1	88,7	93,5
2007-08-08	B738	A	86,2	93,3	98,2
2007-08-08	A320	A	85,2	90,5	96,3
2007-08-08	AT72	A	83,1	89,0	95,4
2007-08-08	A320	A	83,7	89,5	95,5
2007-08-08	B733	A	87,5	94,8	100,1
2007-08-08	B737	A	83,4	89,4	95,2
2007-08-08	T154	A	88,5	95,7	100,6
2007-08-08	E170	A	82,1	87,9	93,2
2007-08-08	A319	A	83,6	88,6	94,4
2007-08-08	E170	A	83,6	89,5	94,4
2007-08-08	C25A	A	79,0	83,7	91,8
2007-08-08	B734	A	85,4	92,8	97,4
2007-08-08	E170	A	81,7	86,5	92,1
2007-08-08	A319	A	83,4	89,5	95,2
2007-08-08	B735	A	86,4	94,1	98,7
2007-08-08	E170	A	83,3	88,3	93,3
2007-08-08	B735	A	83,2	90,6	95,0
2007-08-08	A320	A	85,1	90,8	96,3
2007-08-08	E170	A	82,5	87,2	93,0
2007-08-08	DH8D	A	80,1	85,0	90,5
2007-08-08	SF34	A	80,7	86,0	90,7
2007-08-08	A320	A	84,5	91,1	96,3

2007-08-08	LJ35	A	82,1	88,2	92,5
2007-08-08	MD11	A	96,0	105,0	109,3
2007-08-08	B734	A	86,6	93,1	98,1
2007-08-08	E170	A	81,5	86,9	92,6
2007-08-08	B736	A	82,4	89,1	94,7
2007-08-08	B738	A	85,6	90,9	96,0
2007-08-08	B738	A	84,5	91,7	96,5
2007-08-08	A320	A	84,0	90,7	95,5
2007-08-08	B733	A	86,0	93,2	97,5
2007-08-08	E170	A	82,9	87,9	92,9
2007-08-08	AT72	A	81,2	87,1	93,2
2007-08-08	B734	A	86,4	92,4	97,2
2007-08-08	B737	A	85,3	91,5	96,1
2007-08-08	B737	A	84,2	89,8	95,0
2007-08-08	A319	A	84,5	90,8	96,0
2007-08-08	E145	A	79,7	85,5	90,9
2007-08-08	E170	A	82,0	87,5	92,8
2007-08-08	E170	A	82,0	87,4	92,8
2007-08-08	B735	A	85,8	91,4	96,6
2007-08-08	B735	A	89,7	96,2	102,0
2007-08-08	B733	A	86,3	92,3	97,1
2007-08-08	B735	A	86,5	92,7	98,0
2007-08-08	B752	A	86,4	93,4	99,6
2007-08-08	B734	A	87,2	94,9	99,8
2007-08-08	E170	A	80,8	89,0	94,0
2007-08-08	T154	A	88,4	96,6	100,7
2007-08-09	E170	A	81,4	87,7	93,2
2007-08-09	SF34	A	83,2	89,8	93,6
2007-08-09	AT72	A	79,9	86,6	93,3
2007-08-09	E170	A	82,7	87,8	92,7
2007-08-09	B752	A	85,3	90,9	97,1
2007-08-09	A320	A	83,8	90,1	95,3
2007-08-09	B734	A	84,6	92,7	96,9
2007-08-09	A30B	A	88,5	96,6	101,7
2007-08-09	E170	A	80,2	86,7	92,2
2007-08-09	B734	A	81,3	90,5	95,6
2007-08-09	F70	A	79,4	84,1	89,4
2007-08-09	CRJ2	A	77,6	83,9	90,4
2007-08-09	C25A	A	82,2	87,3	93,6
2007-08-09	B738	A	84,4	92,5	97,4
2007-08-09	B762	A	86,4	93,3	99,2
2007-08-09	B733	A	84,7	91,6	96,7
2007-08-09	PC12	A	80,0	85,4	91,1
2007-08-09	DH8D	A	79,1	83,6	89,1
2007-08-09	E170	A	82,5	88,5	94,2
2007-08-09	DH8D	A	79,3	84,1	90,1
2007-08-09	B737	A	83,1	90,2	95,1
2007-08-09	B735	A	85,0	91,3	95,4
2007-08-09	E170	A	83,0	88,5	93,4
2007-08-09	E170	A	80,4	85,1	90,8
2007-08-09	E170	A	82,0	87,7	92,8
2007-08-09	A320	A	83,6	90,0	95,1
2007-08-09	B735	A	84,3	90,8	94,7
2007-08-09	B763	A	85,4	92,0	98,2
2007-08-09	A320	A	82,7	88,9	94,1
2007-08-09	RJ85	A	82,1	87,2	92,1

2007-08-09	E190	A	81,1	87,2	91,9
2007-08-09	B735	A	86,1	92,9	97,3
2007-08-09	T154	A	88,7	96,7	101,1
2007-08-09	E170	A	81,6	87,3	92,4
2007-08-09	E170	A	83,1	88,2	93,1
2007-08-09	B738	A	84,8	91,4	96,3
2007-08-09	E170	A	84,9	91,6	96,1
2007-08-09	AT72	A	81,3	87,8	94,1
2007-08-09	AT72	A	81,5	87,5	93,5
2007-08-09	E170	A	80,5	87,3	92,3
2007-08-09	B735	A	84,3	91,2	95,7
2007-08-09	A320	A	84,5	90,5	95,6
2007-08-09	A320	A	81,3	88,3	93,9
2007-08-09	A320	A	82,5	88,9	94,5
2007-08-09	E170	A	81,8	87,1	92,2
2007-08-09	A320	A	81,6	88,6	94,4
2007-08-09	E145	A	80,4	85,3	90,4
2007-08-09	A320	A	83,8	89,9	95,3
2007-08-09	P180	A	86,9	94,0	100,1
2007-08-09	A319	A	84,3	90,7	95,7
2007-08-09	B733	A	86,4	92,6	97,2
2007-08-09	E170	A	80,7	86,1	91,5
2007-08-09	AT45	A	84,8	88,8	95,2
2007-08-09	B752	A	84,9	90,9	97,2
2007-08-09	C208	A	79,2	84,6	89,6
2007-08-09	B733	A	86,6	93,1	98,3
2007-08-09	C25A	A	80,2	84,1	91,4
2007-08-09	B763	A	88,0	93,7	99,5
2007-08-09	B735	A	85,5	92,4	97,3
2007-08-09	E170	A	83,3	88,8	94,5
2007-08-09	B735	A	85,8	92,8	97,9
2007-08-09	B734	A	86,2	94,5	99,5
2007-08-09	CRJ2	A	80,7	85,2	91,1
2007-08-09	C525	A	78,2	83,3	89,7
2007-08-09	B735	A	84,9	92,2	96,6
2007-08-09	B752	A	86,1	94,3	99,7
2007-08-09	E170	A	85,7	92,2	96,5
2007-08-09	E145	A	79,3	83,7	89,3
2007-08-09	E145	A	80,6	85,8	90,6
2007-08-09	A319	A	83,3	90,0	95,0
2007-08-09	B763	A	86,4	93,7	99,6
2007-08-09	A320	A	82,3	89,8	95,1
2007-08-09	E170	A	82,5	88,2	93,3
2007-08-09	JS32	A	76,5	80,9	86,5
2007-08-09	E170	A	83,7	89,0	93,7
2007-08-09	E170	A	82,8	88,2	92,8
2007-08-09	E145	A	79,6	85,5	90,7
2007-08-09	B733	A	86,1	92,0	96,5
2007-08-09	E170	A	83,4	88,8	93,4
2007-08-09	E170	A	83,4	89,9	94,2
2007-08-09	E170	A	81,0	86,6	91,4
2007-08-09	DH8D	A	83,1	88,5	93,9
2007-08-09	B733	D	82,5	88,6	95,5
2007-08-09	B734	D	84,1	90,0	96,4
2007-08-09	A320	D	82,2	86,3	95,2
2007-08-09	A320	D	81,1	85,7	94,5

2007-08-09	E170	D	78,8	82,9	91,8
2007-08-09	B736	D	77,9	82,5	91,4
2007-08-09	B735	D	78,9	84,0	91,9
2007-08-09	E170	D	77,3	82,3	90,5
2007-08-09	JS32	D	73,3	78,3	84,7
2007-08-09	E145	D	77,5	83,8	90,5
2007-08-09	DH8D	D	72,0	73,3	82,0
2007-08-09	E170	D	77,4	82,0	91,0
2007-08-09	B735	D	78,7	84,4	91,5
2007-08-09	E170	D	77,9	83,2	90,9
2007-08-09	A319	D	80,9	84,7	94,1
2007-08-09	BE40	D	78,1	81,6	91,1
2007-08-09	AT72	D	73,3	75,1	84,1
2007-08-09	B735	D	77,9	84,2	92,5
2007-08-09	RJ85	D	77,7	81,9	90,3
2007-08-09	E170	D	78,5	82,4	91,5
2007-08-09	C208	D	72,6	75,9	82,6
2007-08-09	E170	D	78,0	82,6	91,2
2007-08-09	E170	D	77,5	81,6	90,9
2007-08-09	AN28	D	70,7	72,6	81,1
2007-08-09	E170	D	78,1	83,3	91,9
2007-08-09	E170	D	77,8	83,5	92,5
2007-08-09	B733	D	79,3	84,1	92,0
2007-08-09	A319	D	78,4	82,6	91,8
2007-08-09	E170	D	76,0	79,8	89,4
2007-08-09	AT72	D	76,9	80,3	86,9
2007-08-09	E170	D	80,5	85,4	93,3
2007-08-09	B734	D	82,3	89,9	96,5
2007-08-09	AT72	D	74,6	76,8	84,6
2007-08-09	E145	D	75,9	79,5	86,3
2007-08-09	B737	D	79,3	83,2	90,5
2007-08-09	A320	D	78,7	83,9	93,0
2007-08-09	F100	D	81,6	87,7	96,4
2007-08-09	B733	D	82,4	87,1	94,4
2007-08-09	A319	D	79,7	84,4	92,7
2007-08-09	A320	D	78,6	82,6	91,6
2007-08-09	F100	D	77,6	82,0	91,6
2007-08-09	E170	D	81,3	85,9	93,9
2007-08-09	B735	D	80,9	86,2	92,4
2007-08-09	E170	D	79,7	84,3	92,2
2007-08-09	E145	D	76,9	80,4	86,9
2007-08-09	A320	D	78,9	85,3	93,8
2007-08-09	B735	D	81,6	86,7	93,1
2007-08-09	A320	D	82,4	88,8	95,6
2007-08-09	RJ85	D	79,9	84,3	91,4
2007-08-09	B735	D	80,7	85,2	92,5
2007-08-09	SF34	D	75,3	77,9	85,3
2007-08-09	DH8D	D	73,5	76,1	83,9
2007-08-09	E170	A	83,3	87,3	93,7
2007-08-09	B737	A	83,9	90,7	96,0
2007-08-09	A319	A	83,2	89,1	94,4
2007-08-09	E170	A	83,6	88,8	94,0
2007-08-09	B738	A	85,0	90,8	96,1
2007-08-09	B734	A	86,7	92,8	97,9
2007-08-09	E145	A	80,5	85,2	90,5
2007-08-09	E170	A	82,3	88,7	93,8

2007-08-09	E170	A	82,8	89,9	94,6
2007-08-09	B738	A	85,9	92,0	97,0
2007-08-09	B734	A	85,8	92,9	97,8
2007-08-09	B735	A	85,7	92,7	97,7
2007-08-09	E170	A	82,9	87,3	93,3
2007-08-09	E170	A	83,5	89,7	94,6
2007-08-09	SF34	A	80,2	85,4	90,2
2007-08-09	E170	A	85,1	91,6	96,2
2007-08-09	E170	A	84,1	90,8	95,3
2007-08-09	E170	A	83,3	88,3	93,7
2007-08-10	E170	A	82,2	87,9	93,7
2007-08-10	E145	A	80,2	84,6	90,2
2007-08-10	E145	A	82,1	88,7	93,5
2007-08-10	E170	A	83,0	88,5	94,2
2007-08-10	A30B	A	89,0	95,8	101,3
2007-08-10	B463	A	82,6	87,8	93,4
2007-08-10	A320	A	84,6	90,8	96,0
2007-08-10	JS32	A	75,9	82,9	88,7
2007-08-10	B734	A	85,2	93,2	97,3
2007-08-10	B734	A	86,6	95,9	101,4
2007-08-10	F70	A	80,5	85,9	90,9
2007-08-10	B735	A	83,0	90,5	95,8
2007-08-10	E170	A	82,8	89,3	95,1
2007-08-10	A319	A	83,7	90,0	95,1
2007-08-10	B734	A	87,2	93,0	98,0
2007-08-10	T154	D	88,9	97,1	101,7
2007-08-10	B736	A	81,7	88,8	94,5
2007-08-10	B735	A	83,5	90,7	95,6
2007-08-10	DH8D	A	80,6	85,0	91,0
2007-08-10	E170	A	81,9	89,5	95,1
2007-08-10	B763	A	88,4	95,3	100,5
2007-08-10	A320	A	82,2	90,9	96,2
2007-08-10	B735	A	84,5	92,0	96,6
2007-08-10	E170	A	82,2	88,6	93,7
2007-08-10	B737	A	83,5	90,2	95,2
2007-08-10	E170	A	81,9	87,6	92,7
2007-08-10	AT72	A	83,7	89,7	96,2
2007-08-10	B735	A	84,9	91,9	96,1
2007-08-10	B734	A	86,4	93,0	97,5
2007-08-10	E170	A	81,5	87,3	92,3
2007-08-10	B738	A	84,0	91,3	96,3
2007-08-10	AT72	A	82,7	89,3	96,2
2007-08-10	B735	A	84,1	90,5	96,1
2007-08-10	A320	A	84,3	90,7	95,7
2007-08-10	E170	A	82,7	88,1	92,7
2007-08-10	A320	A	83,9	89,8	95,3
2007-08-10	A320	A	82,5	88,5	94,0
2007-08-10	B733	A	87,4	93,9	98,6
2007-08-10	E170	A	85,1	91,5	96,2
2007-08-10	E170	A	81,1	87,5	93,1
2007-08-10	E145	A	82,0	87,9	93,2
2007-08-10	E170	A	81,9	86,7	92,3
2007-08-10	A319	A	82,9	91,1	96,1
2007-08-10	B733	A	85,3	91,8	96,1
2007-08-10	AT45	A	82,9	88,7	95,2
2007-08-10	E170	A	80,2	86,5	91,9

2007-08-10	T154	A	86,4	96,2	100,9
2007-08-10	A320	A	83,0	88,9	94,4
2007-08-10	B733	A	86,8	93,3	97,9
2007-08-10	B735	A	86,4	94,1	98,4
2007-08-10	F70	A	81,9	87,4	92,3
2007-08-10	B735	A	85,0	91,5	96,4
2007-08-10	E170	A	80,7	86,6	92,7
2007-08-10	B735	A	82,0	91,9	96,4
2007-08-10	JS32	A	75,3	81,0	87,6
2007-08-10	E170	A	78,9	89,9	96,7
2007-08-10	RJ85	A	82,6	89,5	94,9
2007-08-10	A320	A	83,4	89,9	95,7
2007-08-10	B752	A	87,7	96,2	101,9
2007-08-10	B737	A	84,4	90,6	95,8
2007-08-10	B733	A	86,5	93,7	98,2
2007-08-10	JS32	A	76,5	83,0	88,8
2007-08-10	B735	A	85,3	92,2	96,7
2007-08-10	B733	A	86,0	92,8	97,4
2007-08-10	E170	A	80,9	89,5	94,7
2007-08-10	A320	A	82,7	88,5	94,4
2007-08-10	E170	A	80,7	89,1	94,5
2007-08-10	F70	A	81,7	87,3	92,1
2007-08-10	AT45	A	85,1	91,1	96,5
2007-08-10	A320	A	84,6	91,1	96,0
2007-08-10	RJ1H	A	72,5	76,2	83,3
2007-08-10	E170	A	83,5	87,9	93,5
2007-08-10	B737	A	83,8	90,2	95,3
2007-08-10	A319	A	84,2	91,0	96,3
2007-08-10	B735	A	85,5	93,0	97,3
2007-08-10	AT72	A	81,1	87,5	94,1
2007-08-10	B734	A	87,0	93,9	99,1
2007-08-10	E170	A	84,0	91,7	96,8
2007-08-11	B735	A	84,9	91,7	96,0
2007-08-11	E170	A	83,9	89,5	94,3
2007-08-11	B735	A	85,0	91,0	95,4
2007-08-11	JS32	A	76,2	80,3	86,6
2007-08-11	AT72	A	82,0	89,7	96,3
2007-08-11	B734	A	87,4	93,9	98,5
2007-08-11	B752	A	87,4	94,0	100,0
2007-08-11	E170	A	83,5	88,5	93,5
2007-08-11	E170	A	81,9	87,1	92,3
2007-08-11	B734	A	86,4	93,6	97,8
2007-08-11	F70	A	80,7	86,7	91,9
2007-08-11	AT72	A	83,4	88,8	95,4
2007-08-11	B734	A	87,3	94,1	98,8
2007-08-11	B735	A	86,5	93,8	98,8
2007-08-11	CRJ2	A	79,2	86,3	92,8
2007-08-11	E170	A	81,4	85,9	91,4
2007-08-11	E170	A	82,7	88,6	94,2
2007-08-11	E145	A	79,4	84,4	89,8
2007-08-11	E170	A	81,9	87,8	92,7
2007-08-11	E170	A	81,1	87,7	92,9
2007-08-11	A320	A	83,3	88,7	94,4
2007-08-11	AT72	A	80,7	88,5	94,9
2007-08-11	A321	A	85,8	91,3	96,2
2007-08-11	E145	A	81,2	85,9	91,2

2007-08-11	AT72	A	83,4	90,2	96,2
2007-08-11	E170	A	81,7	86,5	92,1
2007-08-11	B763	A	85,5	94,1	99,8
2007-08-11	B735	A	84,2	91,3	96,0
2007-08-11	IL96	A	89,2	97,5	102,7
2007-08-11	A320	A	81,6	88,5	94,4
2007-08-11	A320	A	83,8	90,2	95,5
2007-08-11	A320	A	83,5	89,6	95,0
2007-08-11	B735	A	84,6	91,8	96,3
2007-08-11	E170	A	82,7	88,1	92,7
2007-08-11	A320	A	82,5	88,6	94,2
2007-08-11	B733	A	86,3	93,4	98,4
2007-08-11	MD83	A	85,1	90,8	95,9
2007-08-11	A319	A	83,5	89,8	95,0
2007-08-11	E170	A	81,6	88,0	92,7
2007-08-11	RJ85	A	80,4	88,2	93,8
2007-08-11	E170	A	81,2	86,6	92,4
2007-08-11	B762	A	85,7	91,2	97,5
2007-08-11	B752	A	87,8	93,8	99,6
2007-08-11	B733	A	85,2	91,7	96,7
2007-08-11	B733	A	86,2	93,4	97,0
2007-08-11	A320	A	83,3	89,3	94,8
2007-08-11	E170	A	84,7	90,5	94,7
2007-08-11	B734	A	88,8	96,4	100,6
2007-08-11	B735	A	83,5	91,6	96,1
2007-08-11	B733	D	82,1	87,5	94,7
2007-08-11	B733	D	80,3	85,5	93,5
2007-08-11	E170	D	79,3	84,7	92,1
2007-08-11	RJ1H	D	81,3	86,1	92,8
2007-08-11	RJ85	D	78,3	82,2	89,8
2007-08-11	E170	D	80,3	86,7	93,5
2007-08-11	B734	D	83,0	89,1	96,2
2007-08-11	B752	D	82,3	86,9	94,1
2007-08-11	A320	A	82,9	88,4	93,7
2007-08-11	DH8D	A	80,1	84,5	90,1
2007-08-11	E170	A	81,1	86,0	91,6
2007-08-11	B752	A	85,3	90,5	97,0
2007-08-11	A319	A	82,5	88,3	94,0
2007-08-11	A319	A	83,8	89,3	95,0
2007-08-11	B733	A	87,8	94,3	99,0
2007-08-11	E170	A	81,8	87,2	91,8
2007-08-11	B734	A	83,5	90,6	95,2
2007-08-11	E145	A	79,6	84,0	89,6
2007-08-11	B733	A	88,8	94,2	99,6
2007-08-11	B734	A	87,0	94,4	99,0
2007-08-11	F70	A	79,4	86,0	91,5
2007-08-11	E170	A	83,4	88,5	93,4
2007-08-11	E170	A	81,7	86,7	91,7
2007-08-11	RJ1H	D	81,7	86,6	93,2
2007-08-11	F70	D	77,3	80,9	89,0
2007-08-11	B733	D	80,3	85,8	93,3
2007-08-11	B733	D	85,2	91,6	97,5
2007-08-11	E170	D	77,1	82,9	91,7
2007-08-11	RJ1H	D	79,4	83,3	90,9
2007-08-11	B735	D	80,7	86,5	93,3
2007-08-11	AT72	D	73,8	76,3	83,8

2007-08-11	B738	D	83,9	90,0	96,2
2007-08-11	B733	D	80,5	85,2	92,0
2007-08-12	A320	D	80,2	83,9	93,0
2007-08-12	A320	D	80,6	85,1	93,4
2007-08-12	A320	D	79,4	83,0	91,9
2007-08-12	E170	D	79,5	84,3	92,3
2007-08-12	B733	D	83,0	88,7	95,0
2007-08-12	B733	D	82,1	88,6	95,5
2007-08-12	B733	D	82,9	88,9	95,5
2007-08-12	A319	D	79,0	83,1	92,4
2007-08-12	B733	D	82,8	88,3	95,4
2007-08-12	E170	D	80,8	86,2	93,6
2007-08-12	E170	D	77,8	81,4	90,1
2007-08-12	E170	D	78,5	82,4	91,3
2007-08-12	B735	D	81,2	86,4	93,5
2007-08-12	E170	D	77,9	82,9	91,4
2007-08-12	B734	D	83,8	90,1	96,4
2007-08-12	B733	D	83,6	89,6	96,0
2007-08-12	B733	D	81,1	86,5	93,9
2007-08-12	B736	D	75,3	78,1	86,8
2007-08-12	A320	D	82,3	86,7	94,8
2007-08-12	RJ1H	D	82,1	87,3	93,2
2007-08-12	A319	D	81,0	85,0	93,3
2007-08-12	B752	D	84,2	90,1	96,5
2007-08-12	B735	D	80,7	86,8	93,5
2007-08-12	E170	D	82,5	88,0	95,1
2007-08-12	E170	D	80,6	85,8	93,4
2007-08-12	E170	D	80,2	85,0	92,7
2007-08-12	A319	D	80,1	83,5	92,6
2007-08-12	B735	D	80,9	85,7	92,7
2007-08-12	E170	D	80,6	86,2	93,6
2007-08-12	T154	D	90,4	96,5	101,9
2007-08-12	E170	D	80,5	85,6	93,3
2007-08-12	B735	D	82,2	87,8	94,5
2007-08-12	AT72	D	75,4	78,0	85,4
2007-08-12	B735	D	81,9	87,2	94,2
2007-08-12	B734	D	82,4	88,1	94,9
2007-08-12	AT72	D	75,6	79,2	86,0
2007-08-12	A320	D	80,7	85,2	93,5
2007-08-12	B738	D	83,7	88,8	95,5
2007-08-12	E170	D	79,5	83,7	91,8
2007-08-12	E170	D	80,1	84,5	92,6
2007-08-12	B734	D	82,6	88,6	95,2
2007-08-12	A320	D	79,4	82,7	91,9
2007-08-12	E145	D	76,9	80,6	86,9
2007-08-12	A320	D	80,9	85,6	93,9
2007-08-12	B733	D	81,6	86,6	94,4
2007-08-12	RJ85	D	80,3	84,7	91,4
2007-08-12	E170	D	78,5	83,0	91,1
2007-08-12	A319	D	79,7	83,0	91,8
2007-08-12	A319	D	79,0	82,3	91,1
2007-08-12	E145	D	75,6	79,4	85,6
2007-08-12	B735	D	79,3	84,7	91,8
2007-08-12	E170	D	78,8	82,8	91,3
2007-08-12	B734	D	84,7	91,6	97,5
2007-08-12	E170	D	77,3	80,9	89,8

2007-08-12	B733	D	81,2	86,4	93,5
2007-08-12	B733	D	81,0	85,8	93,3
2007-08-12	A320	D	78,4	82,0	91,4
2007-08-12	RJ1H	D	83,3	87,7	93,3
2007-08-12	B735	D	82,4	87,4	94,2
2007-08-12	B734	D	85,0	90,9	97,0
2007-08-12	A319	D	79,2	82,4	91,2
2007-08-12	E170	D	77,2	81,1	89,8
2007-08-12	B733	D	83,6	88,8	95,6
2007-08-12	B738	D	83,7	88,6	95,4
2007-08-12	E170	D	81,4	86,3	93,7
2007-08-12	E170	D	78,1	81,4	90,7
2007-08-12	E170	D	82,1	87,1	94,2
2007-08-12	A320	A	85,8	91,5	96,6
2007-08-12	A320	D	79,4	84,3	94,0
2007-08-12	A320	D	79,9	83,8	93,3
2007-08-12	B734	D	80,9	86,3	93,2
2007-08-12	AT45	D	74,4	76,8	84,4
2007-08-12	AT45	D	72,6	74,4	82,6
2007-08-12	B733	D	82,0	87,5	95,2
2007-08-12	A319	D	81,0	85,2	94,3
2007-08-12	B737	D	77,8	81,1	90,8
2007-08-12	E170	D	76,8	81,4	90,1
2007-08-12	B462	D	77,7	82,0	90,2
2007-08-12	B735	D	76,1	80,3	88,9
2007-08-12	A320	D	77,9	82,1	91,7
2007-08-12	B735	D	77,7	82,5	91,2
2007-08-12	E145	D	75,9	79,2	85,9
2007-08-12	F70	D	79,1	82,9	91,5
2007-08-12	B735	D	80,6	85,6	93,4
2007-08-12	CRJ2	D	73,3	75,3	83,3
2007-08-12	E170	D	77,9	82,1	91,4
2007-08-12	E170	D	78,4	82,5	91,2
2007-08-12	E145	D	76,9	80,1	86,9
2007-08-12	RJ1H	D	81,7	86,6	94,0
2007-08-12	E170	D	78,1	82,8	91,4
2007-08-12	B735	D	81,8	87,3	94,1
2007-08-12	E170	D	76,0	79,6	89,0
2007-08-12	T154	D	87,3	93,6	100,8
2007-08-12	AT72	D	74,0	76,2	84,0
2007-08-12	B735	D	78,9	84,1	91,7
2007-08-12	F100	D	81,4	86,0	94,8
2007-08-12	A320	D	80,6	85,9	94,0
2007-08-12	E170	D	79,6	84,0	92,6
2007-08-12	B737	D	80,9	85,5	93,4
2007-08-12	A320	D	82,9	87,8	95,7
2007-08-12	AT72	D	72,7	74,1	82,7
2007-08-13	A320	D	79,0	82,9	92,8
2007-08-13	A320	D	79,2	83,1	92,4
2007-08-13	B733	D	80,9	86,4	93,9
2007-08-13	A320	D	78,6	81,8	91,4
2007-08-13	B734	D	83,0	88,6	96,0
2007-08-13	E170	D	75,1	78,2	88,3
2007-08-13	E170	D	77,6	81,5	91,6
2007-08-13	B733	D	80,9	86,0	93,9
2007-08-13	E145	D	76,5	79,5	86,5

2007-08-13	E170	D	75,8	79,7	90,6
2007-08-13	B735	D	80,0	85,3	92,7
2007-08-13	B733	D	80,6	85,8	93,6
2007-08-13	B733	D	80,8	86,5	94,0
2007-08-13	E145	D	75,7	78,3	86,1
2007-08-13	JS32	D	71,9	73,6	82,3
2007-08-13	A319	D	79,3	83,5	92,5
2007-08-13	B733	D	80,0	85,6	93,7
2007-08-13	B734	D	79,7	85,4	92,7
2007-08-13	E145	D	75,1	78,1	85,5
2007-08-13	C550	D	72,2	74,0	83,3
2007-08-13	A320	D	77,2	81,3	91,7
2007-08-13	A319	D	78,4	82,4	92,4
2007-08-13	AT72	D	73,7	76,7	85,2
2007-08-13	E170	D	79,2	84,7	92,4
2007-08-13	E170	D	76,2	81,2	91,5
2007-08-13	E145	D	75,3	78,0	85,3
2007-08-13	AT45	D	73,2	74,4	84,6
2007-08-13	E170	D	77,7	82,2	91,7
2007-08-13	E170	D	77,2	80,6	90,8
2007-08-13	B752	D	84,1	90,2	96,6
2007-08-13	B735	D	80,9	86,2	93,9
2007-08-13	AT72	D	75,6	78,5	86,7
2007-08-13	B752	D	79,1	85,1	93,1
2007-08-13	B463	D	80,6	86,8	93,4
2007-08-13	E170	D	78,6	83,7	92,2
2007-08-13	MD83	D	86,3	93,1	100,8
2007-08-13	B733	D	80,3	87,1	95,3
2007-08-13	E170	D	77,1	82,3	91,6
2007-08-13	AT45	D	74,3	76,1	84,3
2007-08-13	E170	D	78,8	84,4	93,1
2007-08-13	CRJ7	D	76,6	80,0	88,9
2007-08-13	AT72	D	73,6	75,8	83,6
2007-08-13	AT72	D	72,9	75,3	83,7
2007-08-13	B734	D	78,3	82,9	90,8
2007-08-13	F70	D	75,8	78,2	87,5
2007-08-13	B734	D	82,6	88,4	95,6
2007-08-13	CRJ2	D	73,0	74,6	83,4
2007-08-13	B734	D	79,3	86,2	93,9
2007-08-13	RJ1H	D	80,5	84,9	91,6
2007-08-13	B733	D	78,8	85,1	92,2
2007-08-13	B733	D	78,8	83,1	91,3
2007-08-13	B737	D	78,4	82,8	91,6
2007-08-13	B735	D	79,0	83,9	92,0
2007-08-13	B734	D	80,7	86,2	93,9
2007-08-13	E170	D	78,2	83,4	92,0
2007-08-13	E170	D	78,2	82,7	91,6
2007-08-13	B738	D	82,1	87,5	95,9
2007-08-13	E170	D	79,6	84,3	93,2
2007-08-13	A320	D	77,7	82,5	91,8
2007-08-13	B735	D	78,1	82,6	91,3
2007-08-13	E145	D	75,2	77,4	85,6
2007-08-13	E170	D	77,5	82,0	91,3
2007-08-13	E170	D	78,0	82,7	91,6
2007-08-13	E170	D	79,9	84,7	93,1
2007-08-13	B733	D	79,6	85,1	93,2

2007-08-13	B734	D	82,0	87,2	95,0
2007-08-13	F100	D	78,0	82,7	92,3
2007-08-13	E170	D	73,6	77,4	88,4
2007-08-13	E170	D	78,5	82,7	91,5
2007-08-13	AT72	D	72,2	74,6	83,7
2007-08-13	A320	D	78,3	82,0	91,7
2007-08-13	A320	D	76,5	79,7	90,8
2007-08-13	B735	D	78,5	84,9	92,5
2007-08-13	A320	D	77,4	82,5	91,9
2007-08-13	E170	D	79,3	83,6	92,5
2007-08-13	E170	D	76,9	81,4	90,6
2007-08-13	A320	D	79,8	85,0	93,6
2007-08-13	AT72	D	75,0	77,7	86,1
2007-08-13	B733	D	79,9	85,2	93,1
2007-08-13	A319	D	78,7	84,1	93,0
2007-08-13	RJ85	D	78,2	82,6	91,0
2007-08-13	A320	D	79,0	82,9	92,2
2007-08-13	B735	D	78,8	84,2	92,0
2007-08-13	AT72	D	75,4	77,9	85,4
2007-08-13	B733	D	80,5	85,9	93,5
2007-08-13	E170	D	76,7	81,0	90,3
2007-08-13	AT72	D	74,8	78,1	85,2
2007-08-13	E170	D	79,1	84,4	92,8
2007-08-13	B734	D	82,8	88,9	96,6
2007-08-13	E145	D	74,4	76,5	85,5
2007-08-13	B734	D	82,0	87,6	95,7
2007-08-13	E170	D	76,1	79,8	90,4
2007-08-13	B733	D	80,1	85,9	93,1
2007-08-13	B735	D	79,1	84,1	92,1
2007-08-13	BE20	D	72,7	75,6	83,8
2007-08-13	E170	D	75,5	79,7	90,1
2007-08-13	B752	D	79,8	84,8	92,8
2007-08-13	F2TH	D	73,0	74,1	83,8
2007-08-13	A320	D	78,5	82,5	91,8
2007-08-13	B752	D	79,3	83,6	92,0
2007-08-13	A319	D	77,4	81,8	91,7
2007-08-13	RJ1H	D	82,5	87,5	93,9
2007-08-13	AT72	D	71,6	72,8	83,3
2007-08-13	C560	D	75,8	79,7	86,6
2007-08-13	B735	D	79,9	85,9	93,4
2007-08-13	F70	D	76,5	79,9	89,3
2007-08-13	B734	D	81,5	86,6	94,2
2007-08-13	AT45	D	73,0	77,3	88,1
2007-08-13	A319	D	79,1	81,9	91,2
2007-08-13	E170	D	76,2	80,8	91,0
2007-08-13	A320	D	85,1	90,1	97,1
2007-08-13	E145	D	74,9	77,2	84,9
2007-08-13	E170	D	75,8	79,1	89,0
2007-08-13	E145	D	72,4	73,9	83,2
2007-08-13	B734	D	82,3	87,8	95,6
2007-08-13	AT72	D	72,8	75,6	84,2
2007-08-13	E145	D	73,5	76,1	84,3
2007-08-13	E145	D	73,2	75,3	84,0
2007-08-13	B734	D	83,4	90,7	97,5
2007-08-13	E170	D	76,4	80,1	89,8
2007-08-13	B735	D	77,4	82,3	90,6

2007-08-13	E170	D	76,7	80,0	90,1
2007-08-13	E170	D	76,7	80,1	90,1
2007-08-13	AT45	D	74,0	76,9	85,2
2007-08-13	E170	D	77,8	82,5	91,2
2007-08-13	CRJ1	D	71,1	72,4	81,5
2007-08-13	A319	D	78,1	81,6	91,1
2007-08-13	E170	D	78,0	82,4	92,0
2007-08-13	E170	D	76,7	80,4	90,2
2007-08-13	E170	D	74,1	78,5	89,7
2007-08-13	E170	D	75,5	79,8	90,3
2007-08-13	E145	D	75,6	78,5	85,6
2007-08-13	A320	D	80,4	84,2	93,4
2007-08-13	DH8D	D	71,9	75,0	84,2
2007-08-13	B735	D	77,6	82,3	90,6
2007-08-13	C56X	D	72,1	73,9	82,9
2007-08-13	C25A	D	73,3	75,5	84,8
2007-08-13	A319	D	78,7	81,2	91,2
2007-08-13	F100	D	80,2	84,9	94,0
2007-08-13	B737	D	78,3	82,7	91,3
2007-08-13	B734	D	81,2	87,0	94,4
2007-08-13	E170	D	77,3	80,7	90,9
2007-08-13	B734	D	77,7	81,9	90,3
2007-08-13	B733	D	80,3	86,0	93,6
2007-08-13	E170	D	75,9	79,6	89,9
2007-08-13	E145	D	76,5	79,4	87,3
2007-08-13	RJ85	D	76,0	79,4	88,3
2007-08-13	B735	D	78,8	83,8	91,8
2007-08-13	CRJ2	D	71,0	72,7	82,1
2007-08-13	T154	D	83,0	88,9	97,8
2007-08-13	E145	D	74,0	75,6	84,0
2007-08-13	RJ1H	D	77,1	81,6	90,7
2007-08-13	B735	D	78,5	84,1	91,7
2007-08-13	E170	D	77,8	81,5	90,6
2007-08-13	E145	D	76,1	79,1	86,5
2007-08-13	B735	D	78,6	83,7	92,4
2007-08-13	E170	D	76,5	80,7	90,3
2007-08-13	CRJ2	D	72,0	73,6	82,0
2007-08-13	E170	D	78,4	83,0	91,2
2007-08-13	B735	D	78,9	83,6	91,2
2007-08-13	B463	D	73,1	75,7	86,5
2007-08-13	A30B	D	79,8	83,6	93,9
2007-08-13	B733	D	82,1	87,5	95,1
2007-08-13	AT72	D	73,6	76,3	84,0
2007-08-13	B738	D	81,9	87,0	94,7
2007-08-13	A320	D	82,7	86,9	95,0
2007-08-13	B752	D	75,6	78,2	88,8
2007-08-14	A320	D	80,0	83,7	93,0
2007-08-14	B733	D	81,9	87,0	94,3
2007-08-14	A320	D	78,6	82,2	91,4
2007-08-14	B733	D	78,1	83,3	91,7
2007-08-14	E170	D	75,5	79,1	90,4
2007-08-14	B734	D	80,0	87,3	94,5
2007-08-14	E170	D	73,2	77,0	87,0
2007-08-14	E170	D	73,7	77,4	86,3
2007-08-14	E170	D	79,4	83,7	91,7
2007-08-14	E145	D	71,6	74,0	82,7

2007-08-14	B733	D	78,7	83,2	90,8
2007-08-14	B734	D	83,1	88,6	95,1
2007-08-14	B733	D	80,2	84,9	92,7
2007-08-14	L410	D	73,0	77,0	85,5
2007-08-14	E170	D	75,1	79,2	88,7
2007-08-14	B752	D	80,6	85,3	92,4
2007-08-14	AT72	D	72,6	74,3	83,0
2007-08-14	E170	D	72,7	76,5	87,1
2007-08-14	A319	D	74,9	78,6	88,9
2007-08-14	A319	D	75,9	80,2	89,1
2007-08-14	E145	D	76,2	78,7	87,7
2007-08-14	E170	D	76,7	81,5	90,3
2007-08-14	B735	D	76,8	81,1	89,8
2007-08-14	AT45	D	72,7	74,6	83,1
2007-08-14	P180	D	79,1	86,1	93,5
2007-08-14	B733	D	79,6	85,3	93,4
2007-08-14	B735	D	79,7	85,8	92,7
2007-08-14	B733	D	77,9	82,5	90,9
2007-08-14	CRJ7	D	76,6	80,0	88,6
2007-08-14	E170	D	74,9	77,9	88,7
2007-08-14	RJ85	D	74,0	77,8	88,6
2007-08-14	B734	D	76,5	82,1	90,8
2007-08-14	H25B	D	78,8	84,6	92,2
2007-08-14	MD11	D	85,5	92,4	100,1
2007-08-14	CRJ2	D	71,1	73,2	83,1
2007-08-14	E170	D	76,5	81,2	91,0
2007-08-14	RJ1H	D	78,9	83,4	92,3
2007-08-14	B735	D	78,9	84,5	92,5
2007-08-14	T154	D	91,5	98,7	104,3
2007-08-14	B737	D	78,0	82,2	91,4
2007-08-14	A320	D	81,4	86,2	94,6
2007-08-14	B738	D	81,7	86,5	94,7
2007-08-14	A320	D	81,2	86,0	94,8
2007-08-14	B735	D	78,6	84,5	92,5
2007-08-14	A320	D	77,7	81,8	91,2
2007-08-14	A320	D	76,6	79,9	89,8
2007-08-14	E190	D	78,2	82,4	91,6
2007-08-14	RJ85	D	78,1	82,0	90,9
2007-08-14	B735	D	78,3	83,1	91,1
2007-08-14	E170	D	79,7	84,2	92,7
2007-08-14	E170	D	77,9	82,7	91,5
2007-08-14	B735	D	80,0	85,2	93,0
2007-08-14	E170	D	79,5	84,1	92,5
2007-08-14	E170	D	79,7	85,2	92,9
2007-08-14	B752	D	80,2	84,2	93,2
2007-08-14	E145	D	78,0	81,2	88,4
2007-08-14	AT72	D	76,0	78,9	86,0
2007-08-14	A320	D	79,7	82,6	92,3
2007-08-14	B735	D	80,1	85,6	93,5
2007-08-14	B735	D	79,0	84,3	92,0
2007-08-14	E170	D	77,4	82,1	91,2
2007-08-14	E170	D	77,4	82,4	92,4
2007-08-14	A320	D	78,0	82,6	92,5
2007-08-14	A320	D	79,9	84,4	93,8
2007-08-14	RJ1H	D	78,6	83,1	92,7
2007-08-14	B734	D	81,8	87,2	95,0

2007-08-14	A320	D	79,1	83,5	93,2
2007-08-14	B733	D	81,5	87,8	94,9
2007-08-14	E145	D	76,2	81,0	87,9
2007-08-14	E170	D	79,0	84,0	92,2
2007-08-14	B738	D	83,0	88,5	96,0
2007-08-14	E170	D	80,5	85,6	93,5
2007-08-14	AT72	D	72,9	75,4	84,7
2007-08-14	RJ85	D	79,0	84,3	92,0
2007-08-14	C550	D	75,4	78,2	86,2
2007-08-14	B752	D	81,2	86,2	94,2
2007-08-14	E145	D	72,6	77,0	86,8
2007-08-14	E170	D	77,5	81,6	91,6
2007-08-14	E145	D	75,2	78,6	86,0
2007-08-14	B735	D	77,9	83,3	91,5
2007-08-14	E170	D	78,1	82,2	91,7
2007-08-14	AT72	D	73,4	75,1	83,4
2007-08-14	E170	D	75,2	80,2	90,0
2007-08-14	B733	D	78,5	83,1	92,3
2007-08-14	E170	D	74,2	77,7	88,4
2007-08-14	E145	D	74,1	76,9	84,5
2007-08-14	B733	D	78,8	83,4	91,8
2007-08-14	RJ1H	D	79,8	85,3	92,6
2007-08-14	B735	D	77,5	82,5	90,5
2007-08-14	B734	D	83,7	89,2	96,0
2007-08-14	B733	D	80,8	85,9	93,8
2007-08-14	CRJ2	D	75,3	78,3	85,8
2007-08-14	B735	D	78,8	82,7	93,2
2007-08-14	AT45	D	72,8	77,1	86,9
2007-08-14	A320	D	77,6	80,8	90,8
2007-08-14	A319	D	78,0	81,7	91,6
2007-08-14	E145	D	72,8	75,7	84,2
2007-08-14	AT72	D	74,8	77,9	85,6
2007-08-14	B734	D	80,9	86,1	93,9
2007-08-14	B734	D	81,8	87,3	94,8
2007-08-14	E145	D	75,2	78,8	86,7
2007-08-14	AT72	D	71,7	74,4	84,2
2007-08-14	DH8D	D	70,6	73,4	81,4
2007-08-14	E170	D	76,3	81,6	91,0
2007-08-14	E170	D	76,5	80,9	90,5
2007-08-14	B735	D	78,7	83,7	91,7
2007-08-14	MD83	D	85,3	92,3	99,9
2007-08-14	E170	D	75,1	79,6	89,0
2007-08-14	E145	D	76,2	79,6	86,2
2007-08-14	E170	D	77,0	81,3	90,9
2007-08-14	E170	D	76,0	81,1	90,0
2007-08-14	E170	D	75,9	80,4	90,1
2007-08-14	A319	D	76,5	79,6	90,0
2007-08-14	E170	D	76,4	81,9	91,1
2007-08-14	RJ85	D	74,5	80,9	91,4
2007-08-14	E170	D	76,3	80,5	90,1
2007-08-14	E170	D	78,6	82,5	91,8
2007-08-14	A319	D	75,7	79,8	90,2
2007-08-14	BE40	D	72,0	73,5	84,1
2007-08-14	C550	D	76,4	79,7	86,8
2007-08-14	B733	D	78,2	82,3	91,0
2007-08-14	AT45	D	72,8	75,0	83,2

2007-08-14	B735	D	79,4	83,9	92,4
2007-08-14	B735	D	75,6	79,4	88,8
2007-08-14	E145	D	73,8	76,9	84,3
2007-08-14	YK40	D	85,7	91,9	99,1
2007-08-14	AT72	D	73,9	77,5	86,0
2007-08-14	B733	D	79,3	85,0	93,1
2007-08-14	L410	D	77,2	80,2	88,0
2007-08-14	A319	D	78,3	81,7	91,5
2007-08-14	E170	D	77,8	82,8	91,9
2007-08-14	A320	D	79,2	83,0	92,2
2007-08-14	E170	D	74,2	78,4	87,2
2007-08-14	RJ1H	D	78,6	83,4	91,0
2007-08-14	A320	D	78,5	81,1	90,8
2007-08-14	E170	D	77,6	83,2	91,6
2007-08-14	B735	D	78,5	82,8	90,6
2007-08-14	B735	D	79,4	84,2	92,0
2007-08-14	DH8D	D	71,5	73,3	82,0
2007-08-14	CRJ2	D	72,9	74,2	83,3
2007-08-14	RJ1H	D	80,0	84,8	91,8
2007-08-14	F70	D	77,1	80,8	90,3
2007-08-14	E145	D	73,9	77,4	85,7
2007-08-14	E170	D	79,3	83,8	92,5
2007-08-14	B735	D	79,8	85,1	92,6
2007-08-14	E170	D	76,8	80,8	90,4
2007-08-14	E170	D	77,9	82,1	91,1
2007-08-14	B738	D	82,3	87,7	95,1
2007-08-14	B735	D	76,9	83,0	93,0
2007-08-14	A30B	D	78,7	82,5	93,6
2007-08-14	B463	D	75,0	77,9	88,0
2007-08-14	B733	D	82,9	88,7	95,9
2007-08-14	A320	D	80,3	84,8	93,5
2007-08-14	E170	D	80,5	85,2	93,3
2007-08-14	MD11	D	86,1	92,3	100,1
2007-08-14	E145	D	75,3	78,8	85,7
2007-08-14	B752	D	82,1	87,4	94,4
2007-08-15	A320	D	79,5	83,6	92,9
2007-08-15	A320	D	79,7	83,5	92,5
2007-08-15	E170	D	76,2	79,5	89,4
2007-08-15	E170	D	79,4	84,0	92,4
2007-08-15	B735	D	75,4	79,0	87,9
2007-08-15	B733	D	81,8	87,8	95,0
2007-08-15	B735	D	80,7	86,1	93,2
2007-08-15	MD83	D	88,6	95,2	102,5
2007-08-15	B733	D	83,2	89,3	95,5
2007-08-15	E170	D	75,9	79,8	88,9
2007-08-15	B734	D	83,4	89,1	95,7
2007-08-15	E170	D	79,9	84,3	92,7
2007-08-15	B752	D	78,6	83,7	92,5
2007-08-15	B733	D	80,2	85,7	93,2
2007-08-15	A319	D	79,1	82,3	91,6
2007-08-15	E170	D	80,4	86,1	93,2
2007-08-15	B735	D	78,7	82,8	91,0
2007-08-15	E170	D	75,6	80,0	89,1
2007-08-15	E170	D	76,4	79,6	89,2
2007-08-15	E170	D	80,1	85,3	93,1
2007-08-15	B734	D	84,1	90,0	96,4

2007-08-15	A320	D	81,3	85,8	94,3
2007-08-15	E170	D	77,1	80,9	90,3
2007-08-15	B733	D	81,7	87,2	94,3
2007-08-15	B734	D	83,1	89,0	95,7
2007-08-15	B735	D	81,7	87,5	94,4
2007-08-15	B752	D	82,2	86,4	95,0
2007-08-15	A320	D	79,1	83,0	92,3
2007-08-15	B738	D	81,5	86,1	94,1
2007-08-15	CRJ7	D	77,6	80,8	90,4
2007-08-15	AT72	D	73,6	76,4	85,1
2007-08-15	B734	D	77,8	82,9	90,6
2007-08-15	B737	D	75,9	79,5	88,2
2007-08-15	CRJ2	D	74,3	76,4	85,1
2007-08-15	B735	D	79,9	85,6	92,7
2007-08-15	B734	D	83,4	90,1	96,4
2007-08-15	A320	D	81,2	85,4	93,8
2007-08-15	B735	D	77,1	81,3	90,1
2007-08-15	B738	D	83,1	88,7	95,9
2007-08-15	B737	D	79,0	83,2	91,3
2007-08-15	A320	D	81,9	86,0	93,7
2007-08-15	E170	D	80,5	85,9	93,9
2007-08-15	E170	D	77,7	82,3	90,9
2007-08-15	B735	D	81,4	86,3	93,4
2007-08-15	E145	D	76,5	79,5	86,5
2007-08-15	B752	D	79,1	83,6	91,7
2007-08-15	E170	D	78,2	82,2	91,5
2007-08-15	A320	D	78,9	83,0	91,7
2007-08-15	E170	D	80,4	86,1	93,2
2007-08-15	E170	D	78,9	83,2	92,0
2007-08-15	E170	D	80,8	85,6	93,4
2007-08-15	E145	D	74,9	77,9	84,9
2007-08-15	E170	D	79,9	84,4	92,7
2007-08-15	B735	D	79,2	85,3	92,8
2007-08-15	E170	A	81,1	85,4	91,1
2007-08-15	B733	D	81,2	86,9	93,8
2007-08-15	E170	D	80,1	84,8	92,9
2007-08-15	B734	D	82,8	88,6	95,4
2007-08-15	E170	D	78,8	83,7	92,0
2007-08-15	A320	D	78,9	83,4	92,1
2007-08-15	A320	D	79,5	85,2	93,5
2007-08-15	B735	D	77,6	81,9	90,6
2007-08-15	B733	D	78,3	83,4	91,6
2007-08-15	A319	D	81,1	85,3	93,8
2007-08-15	E170	D	78,6	84,2	92,2
2007-08-15	RJ85	D	78,2	81,9	90,0
2007-08-15	A320	D	78,5	81,8	91,5
2007-08-15	E170	D	77,0	80,3	89,6
2007-08-15	LJ60	D	74,5	77,4	85,2
2007-08-15	A320	D	78,1	82,1	91,1
2007-08-15	B733	D	81,2	86,3	94,0
2007-08-15	E145	D	75,2	77,9	85,2
2007-08-15	E170	D	78,6	83,7	91,6
2007-08-15	A320	D	77,9	81,2	91,2
2007-08-15	A320	D	82,5	88,2	95,8
2007-08-15	H25B	D	84,6	90,3	96,9
2007-08-15	B738	D	81,1	86,4	94,1

2007-08-15	MD83	D	83,7	90,8	99,0
2007-08-15	B733	D	79,9	84,7	93,1
2007-08-15	E170	D	78,3	81,9	91,1
2007-08-15	A319	D	77,0	80,6	90,3
2007-08-15	E170	D	77,7	80,8	90,0
2007-08-15	B752	D	79,1	83,4	91,7
2007-08-15	A320	D	78,6	82,4	91,8
2007-08-15	RJ1H	D	80,8	85,8	91,6
2007-08-15	B734	D	81,8	87,4	94,4
2007-08-15	B733	D	80,7	85,9	93,3
2007-08-15	F70	D	77,2	80,8	89,2
2007-08-15	B735	D	80,2	84,9	93,0
2007-08-15	A319	D	78,8	82,5	91,6
2007-08-15	YK40	D	87,0	92,6	97,8
2007-08-15	B734	D	80,9	86,3	93,2
2007-08-15	E170	D	78,7	83,0	91,0
2007-08-15	E170	D	79,1	83,7	91,6
2007-08-15	E170	D	75,3	78,8	88,3
2007-08-15	B752	D	81,7	85,7	94,5
2007-08-15	E170	D	78,8	83,2	91,8
2007-08-15	FA50	D	79,9	83,1	93,4
2007-08-15	E170	D	77,7	82,4	90,9
2007-08-15	AN26	D	90,3	96,0	100,8
2007-08-15	GLF3	D	94,1	100,3	107,5
2007-08-15	E145	D	75,7	78,3	85,7
2007-08-15	E170	D	77,7	81,0	90,2
2007-08-15	FA20	D	73,5	77,0	85,2
2007-08-15	AT72	D	74,3	76,9	84,3
2007-08-15	E170	D	77,3	80,8	89,8
2007-08-15	RJ85	D	76,2	80,2	88,3
2007-08-15	E170	D	76,7	81,0	89,7
2007-08-15	E170	D	79,4	84,0	91,7
2007-08-15	A319	D	77,7	80,8	89,7
2007-08-15	E170	D	77,8	81,5	90,3
2007-08-15	B734	D	84,7	90,7	97,2
2007-08-15	E145	D	77,8	82,0	88,2
2007-08-15	B738	D	82,1	87,5	94,9
2007-08-15	F900	D	77,9	82,4	90,0
2007-08-15	A320	D	79,4	83,6	92,2
2007-08-15	A320	D	80,7	84,7	92,7
2007-08-15	B738	D	81,7	86,7	94,5
2007-08-15	F100	D	81,7	86,9	94,3
2007-08-15	A319	D	78,5	81,7	91,2
2007-08-15	B737	D	78,8	82,7	90,8
2007-08-15	B735	D	78,9	83,2	90,9
2007-08-15	E170	D	76,5	81,3	89,3
2007-08-15	AN26	D	83,8	89,0	94,6
2007-08-15	L410	D	78,3	81,5	89,1
2007-08-15	B733	D	81,8	87,4	94,4
2007-08-15	B735	D	80,6	85,6	92,3
2007-08-15	E170	D	78,6	82,8	90,9
2007-08-15	B735	D	79,0	84,4	91,8
2007-08-15	H25B	D	78,3	83,4	91,1
2007-08-15	B734	D	86,2	91,7	98,2
2007-08-15	E170	D	75,9	78,7	88,5
2007-08-15	E170	D	76,1	79,6	89,1

2007-08-15	B733	D	78,5	83,4	91,0
2007-08-15	A320	D	81,4	85,2	94,1
2007-08-15	B735	D	78,3	83,1	90,1
2007-08-15	F70	D	76,5	79,4	88,5
2007-08-15	B734	D	84,9	91,1	97,2
2007-08-15	B735	D	79,6	84,5	92,2
2007-08-15	AT45	D	72,8	74,3	82,8
2007-08-15	E170	D	79,1	83,2	91,7
2007-08-15	RJ1H	D	79,3	83,7	90,4
2007-08-15	B738	D	83,5	89,2	95,8
2007-08-15	E170	D	77,1	80,5	89,1
2007-08-15	A320	D	81,2	86,3	95,0
2007-08-15	E170	D	81,1	85,8	93,1
2007-08-15	A320	D	81,0	86,3	94,0
2007-08-15	B735	D	80,5	85,8	92,8
2007-08-15	E170	D	78,2	82,4	90,5
2007-08-15	C560	A	80,1	86,0	90,1
2007-08-15	B737	A	83,5	89,3	94,3
2007-08-15	B735	A	84,2	90,3	94,6
2007-08-15	E170	A	81,3	86,3	91,7
2007-08-15	B734	A	85,3	91,7	96,1
2007-08-15	B735	A	85,8	92,3	97,0
2007-08-15	B734	A	86,5	92,9	98,0
2007-08-15	E170	A	82,3	87,0	92,3
2007-08-15	E170	A	83,3	88,4	93,3
2007-08-16	A320	D	79,6	83,2	92,2
2007-08-16	A320	D	79,7	83,6	92,7
2007-08-16	A320	D	80,0	84,3	93,0
2007-08-16	BE40	D	75,0	77,9	88,0
2007-08-16	B752	D	82,4	86,7	95,4
2007-08-16	B734	D	80,9	86,2	93,5
2007-08-16	B733	D	80,6	86,4	93,9
2007-08-16	E170	D	77,6	81,6	90,8
2007-08-16	E170	D	76,3	80,2	89,7
2007-08-16	E170	D	75,2	78,2	88,4
2007-08-16	B733	D	81,5	88,0	94,8
2007-08-16	E170	D	78,3	85,4	93,4
2007-08-16	A319	D	79,9	84,1	92,9
2007-08-16	A319	D	78,2	84,1	93,5
2007-08-16	E170	D	76,6	80,2	89,6
2007-08-16	E145	D	75,5	78,6	85,9
2007-08-16	E170	D	78,3	82,5	91,5
2007-08-16	E145	D	78,1	81,9	88,1
2007-08-16	AT72	D	72,9	76,0	86,3
2007-08-16	E170	D	75,9	82,2	92,0
2007-08-16	B734	A	81,6	91,6	96,2
2007-08-16	F70	A	82,5	89,5	94,5
2007-08-16	CRJ2	A	80,6	85,4	91,4
2007-08-16	B762	A	86,6	93,3	98,9
2007-08-16	A320	A	83,3	89,8	94,8
2007-08-16	B735	A	88,5	94,3	99,3
2007-08-16	E170	A	80,2	86,1	91,7
2007-08-16	B737	A	83,6	89,8	94,4
2007-08-16	JS32	A	75,0	81,2	88,0
2007-08-16	DH8D	A	78,0	84,9	90,5
2007-08-16	E170	A	79,1	86,5	92,3

2007-08-16	B735	A	83,8	90,6	94,9
2007-08-16	E170	A	79,7	86,2	91,8
2007-08-16	B763	A	83,4	92,2	98,7
2007-08-16	A320	A	81,7	90,0	96,0
2007-08-16	E170	A	80,1	86,3	91,8
2007-08-16	A320	A	81,1	87,8	93,6
2007-08-16	RJ85	A	82,9	88,4	93,3
2007-08-16	B735	A	84,9	91,7	96,3
2007-08-16	B738	A	83,9	90,6	95,7
2007-08-16	AT72	A	82,6	89,5	95,6
2007-08-16	B734	A	83,6	89,3	94,4
2007-08-16	A320	A	82,9	89,6	94,6
2007-08-16	E170	A	80,9	85,7	91,3
2007-08-16	E170	A	81,1	87,9	92,6
2007-08-16	A320	A	82,1	88,1	93,5
2007-08-16	B734	A	83,1	89,5	94,3
2007-08-16	A320	A	82,6	88,2	94,0
2007-08-16	A320	A	81,9	88,1	93,7
2007-08-16	C160	A	82,6	88,9	93,8
2007-08-16	B733	A	83,7	91,4	96,8
2007-08-16	B763	A	86,3	92,3	98,1
2007-08-16	A320	A	84,8	90,7	95,6
2007-08-16	E170	A	80,5	86,1	92,3
2007-08-16	A319	A	81,6	87,4	92,7
2007-08-16	RJ85	A	81,8	87,1	92,3
2007-08-16	AT45	A	83,3	88,7	94,8
2007-08-16	B752	A	86,1	91,9	97,9
2007-08-16	B733	A	84,8	91,9	95,6
2007-08-16	B763	A	85,9	92,2	98,0
2007-08-16	B733	A	83,5	90,5	95,0
2007-08-16	B734	A	85,0	91,9	96,2
2007-08-16	AT72	A	83,6	89,9	95,6
2007-08-16	RJ1H	A	82,0	88,7	94,0
2007-08-16	E170	A	83,3	88,5	93,3
2007-08-16	A320	A	82,5	88,1	93,3
2007-08-16	B735	A	87,2	93,2	98,0
2007-08-16	B735	A	83,2	90,3	94,6
2007-08-16	B734	A	86,1	94,7	99,1
2007-08-16	CRJ2	A	79,7	83,7	89,7
2007-08-16	B752	A	85,8	92,8	98,3
2007-08-16	A320	A	83,4	89,9	94,8
2007-08-16	E170	A	81,7	87,2	92,1
2007-08-16	A319	A	84,7	90,7	95,5
2007-08-16	E170	A	84,7	90,7	94,7
2007-08-16	E145	A	77,7	84,8	90,7
2007-08-16	E170	A	82,0	86,2	92,0
2007-08-16	AT72	A	81,4	87,0	92,8
2007-08-16	B735	A	86,8	92,1	97,2
2007-08-16	A320	A	85,1	91,3	96,3
2007-08-16	E170	A	84,3	90,2	94,7
2007-08-16	B733	A	86,8	93,0	98,0
2007-08-16	E170	A	82,5	87,8	92,9
2007-08-16	DH8D	A	79,4	84,6	90,2
2007-08-16	E170	A	82,5	87,8	92,5
2007-08-16	RJ85	A	82,0	88,0	92,8
2007-08-16	C525	A	80,7	86,5	91,5

2007-08-16	A319	A	82,2	90,1	95,0
2007-08-16	B733	A	82,8	90,3	94,8
2007-08-16	A319	A	80,3	87,7	93,5
2007-08-16	B737	A	83,1	88,4	93,6
2007-08-16	E170	A	83,3	88,9	93,7
2007-08-16	B733	A	84,9	90,4	94,9
2007-08-16	A320	A	83,1	87,8	93,5
2007-08-16	A320	A	83,6	89,6	94,8
2007-08-16	E145	A	79,6	84,5	89,6
2007-08-16	A320	A	81,6	88,0	93,6
2007-08-16	A319	A	84,3	91,6	96,3
2007-08-16	JS32	A	74,7	79,4	86,2
2007-08-16	B462	A	83,4	88,4	93,4
2007-08-16	B735	A	83,3	89,2	93,7
2007-08-16	B735	A	85,1	91,5	96,2
2007-08-16	E170	A	82,6	88,0	93,0
2007-08-16	MD11	A	92,0	102,0	107,0
2007-08-16	DH8D	A	76,8	83,0	89,6
2007-08-16	F70	A	79,2	83,8	89,2
2007-08-16	MD82	A	86,7	92,4	97,1
2007-08-16	CRJ2	A	76,0	86,1	93,7
2007-08-16	E145	A	79,7	83,9	89,7
2007-08-16	T154	A	89,3	97,0	101,0
2007-08-16	B733	A	86,0	92,3	96,8
2007-08-16	B738	A	84,9	89,9	94,9
2007-08-16	E170	A	82,0	87,3	92,4
2007-08-16	B738	A	85,4	91,2	95,8
2007-08-16	SF34	A	83,0	90,4	94,4
2007-08-16	B735	A	84,1	91,4	96,1
2007-08-16	AT72	A	84,1	88,6	94,9
2007-08-16	E170	A	80,6	85,2	90,6
2007-08-16	MD83	A	86,5	91,5	96,9
2007-08-16	MD83	A	84,1	89,4	94,5
2007-08-16	A319	A	82,4	89,7	95,0
2007-08-16	E170	A	81,3	86,3	91,7
2007-08-16	B737	A	83,9	89,5	94,3
2007-08-16	E145	A	80,6	85,9	91,0
2007-08-16	B735	A	84,9	92,0	96,7
2007-08-16	B734	A	85,9	92,6	97,3
2007-08-16	B738	A	85,6	91,7	96,4
2007-08-16	B734	A	86,0	92,8	97,8
2007-08-16	B734	A	83,2	89,0	94,4
2007-08-16	E170	A	84,1	90,4	94,9
2007-08-16	E170	A	83,9	89,6	94,7
2007-08-16	SF34	A	81,2	86,9	91,6
2007-08-16	B735	A	83,5	88,6	93,5
2007-08-28	A320	D	81,2	84,8	94,8
2007-08-28	E170	D	75,7	82,2	90,6
2007-08-28	E170	D	78,1	84,0	92,3
2007-08-28	E190	D	77,8	81,6	91,3
2007-08-28	E170	D	77,8	82,8	92,1
2007-08-28	A320	D	76,8	80,6	90,6
2007-08-28	RJ85	D	74,5	77,9	88,5
2007-08-28	E170	D	76,2	81,3	91,0
2007-08-28	B735	D	77,3	82,9	91,4
2007-08-28	E145	D	72,5	74,2	82,9

2007-08-28	B735	D	76,0	82,7	91,2
2007-08-28	E170	D	74,9	78,0	88,9
2007-08-28	B752	D	79,6	82,7	93,4
2007-08-28	B734	D	80,2	86,2	94,1
2007-08-28	E170	D	78,9	83,3	92,4
2007-08-28	E145	D	72,9	75,3	85,0
2007-08-28	B752	D	79,1	85,3	94,0
2007-08-28	B735	D	77,1	82,9	90,7
2007-08-28	B738	D	79,8	84,8	93,2
2007-08-28	AT72	D	76,1	78,6	86,1
2007-08-28	JS32	D	71,8	74,2	82,2
2007-08-28	B734	D	80,5	87,0	94,3
2007-08-28	A320	D	77,3	80,6	90,9
2007-08-28	A320	D	77,0	81,5	91,3
2007-08-28	E170	D	76,8	81,7	90,8
2007-08-28	B733	D	79,2	86,3	94,0
2007-08-28	A320	D	76,6	80,6	90,8
2007-08-28	C25A	D	73,3	75,8	85,8
2007-08-28	RJ85	D	76,5	80,6	89,0
2007-08-28	AT72	D	73,2	76,7	86,0
2007-08-28	E170	D	76,8	82,3	90,8
2007-08-28	A320	D	76,6	81,5	90,6
2007-08-28	B734	D	78,2	82,5	91,2
2007-08-28	A319	D	77,5	81,9	91,3
2007-08-28	E170	D	76,4	80,3	90,0
2007-08-28	E170	D	76,1	81,1	90,7
2007-08-28	E145	D	74,3	76,0	84,7
2007-08-28	B733	D	76,2	81,7	90,3
2007-08-28	A320	D	77,1	80,7	90,7
2007-08-28	E145	D	71,2	74,2	84,0
2007-08-28	E170	D	73,7	78,6	90,1
2007-08-28	RJ1H	D	77,8	82,4	90,8
2007-08-28	AT72	D	74,3	75,6	84,3
2007-08-28	C56X	D	73,9	76,4	84,7
2007-08-28	B733	D	79,0	84,0	93,1
2007-08-28	B735	D	75,3	80,5	89,1
2007-08-28	B734	D	80,6	86,6	94,7
2007-08-28	E145	D	72,6	75,8	85,8
2007-08-28	AT72	D	73,0	75,9	85,0
2007-08-28	JS32	D	72,0	76,4	86,4
2007-08-28	A319	D	75,0	79,4	89,8
2007-08-28	B735	D	78,2	84,6	92,7
2007-08-28	E145	D	73,7	79,4	88,5
2007-08-28	E170	D	74,2	78,4	89,3
2007-08-28	B734	D	81,8	88,2	95,4
2007-08-28	DH8D	D	71,1	73,0	82,3
2007-08-28	B734	D	80,3	85,5	94,3
2007-08-28	AT72	D	73,8	76,2	85,0
2007-08-28	E170	D	75,8	80,1	90,6
2007-08-28	B735	D	76,4	80,4	90,0
2007-08-28	B735	D	77,6	82,9	91,4
2007-08-28	E170	D	75,4	81,0	91,2
2007-08-28	MD83	D	83,5	90,3	99,5
2007-08-28	AT72	D	75,2	77,8	85,6
2007-08-28	A319	D	76,7	79,5	89,2
2007-08-28	RJ85	D	76,6	81,1	90,4

2007-08-28	E170	D	76,5	80,8	91,4
2007-08-28	E170	D	76,0	81,1	91,4
2007-08-28	AT45	D	71,2	73,5	83,0
2007-08-28	E170	D	76,4	80,3	90,2
2007-08-28	E170	D	74,9	80,4	89,7
2007-08-28	A319	D	76,7	80,5	90,2
2007-08-28	AN26	D	85,7	91,5	98,7
2007-08-28	B733	D	75,5	82,4	92,0
2007-08-28	E170	D	74,9	79,1	89,1
2007-08-28	E145	D	73,2	75,2	83,2
2007-08-28	E170	D	75,9	81,2	91,3
2007-08-28	AT72	D	75,5	78,9	86,3
2007-08-28	F100	D	80,9	85,6	94,2
2007-08-28	B735	D	78,1	82,8	91,3
2007-08-28	E170	D	74,0	78,1	88,4
2007-08-28	A319	D	77,4	80,7	90,4
2007-08-28	AT45	D	72,4	74,7	82,9
2007-08-28	F70	D	75,0	79,7	88,1
2007-08-28	B733	D	78,8	83,7	92,2
2007-08-28	E170	D	75,9	79,9	89,7
2007-08-28	H25A	D	80,4	85,4	92,1
2007-08-28	B735	D	76,1	81,7	90,4
2007-08-28	A320	D	79,1	82,7	91,9
2007-08-28	E190	D	74,7	77,9	88,4
2007-08-28	E145	D	74,0	76,4	84,0
2007-08-28	RJ85	D	76,6	80,2	90,2
2007-08-28	A320	D	75,9	78,5	89,5
2007-08-28	A318	D	74,9	77,0	87,7
2007-08-28	B735	D	77,0	81,8	90,0
2007-08-28	B735	D	74,6	79,5	89,1
2007-08-28	B736	D	73,6	77,1	88,3
2007-08-28	E170	D	76,4	80,4	90,7
2007-08-28	RJ85	D	77,6	81,3	90,1
2007-08-28	E145	D	71,8	73,8	82,6
2007-08-28	AT72	D	73,9	77,8	85,1
2007-08-28	B735	D	78,5	84,0	92,6
2007-08-28	E170	D	76,8	80,9	91,2
2007-08-28	B463	D	72,7	74,1	84,4
2007-08-28	B738	D	80,0	84,7	93,6
2007-08-28	E145	D	73,5	75,2	83,5
2007-08-28	E170	D	76,5	80,3	89,9
2007-08-28	B733	D	82,3	88,0	95,7
2007-08-28	AT72	D	74,4	77,3	85,2
2007-08-28	A320	D	80,1	84,2	93,1
2007-08-28	MD11	D	83,6	89,2	98,4
2007-08-28	E170	D	74,3	76,7	88,1
2007-08-28	B737	D	77,2	80,8	90,6
2007-08-28	B752	D	82,4	86,9	94,2
2007-08-29	A320	D	78,0	81,3	92,0
2007-08-29	A320	D	76,7	80,1	91,4
2007-08-29	B734	D	83,5	89,5	96,5
2007-08-29	B733	D	79,2	84,8	92,9
2007-08-29	E170	D	76,0	81,3	90,8
2007-08-29	B733	D	80,0	85,3	93,3
2007-08-29	E170	D	77,5	81,4	91,6
2007-08-29	E170	D	75,8	79,9	90,4

2007-08-29	B735	D	78,4	84,0	92,5
2007-08-29	MD83	D	86,2	92,9	101,1
2007-08-29	B733	D	79,0	84,6	92,9
2007-08-29	SF34	D	72,9	75,6	82,9
2007-08-29	SF34	D	73,2	74,4	83,2
2007-08-29	L410	D	76,7	79,9	88,5
2007-08-29	E170	D	78,4	83,5	92,9
2007-08-29	B752	D	79,3	84,1	92,3
2007-08-29	A320	D	80,4	84,5	93,8
2007-08-29	E145	D	74,1	77,3	85,6
2007-08-29	AT72	D	76,6	80,1	88,6
2007-08-29	A319	D	77,6	82,0	92,2
2007-08-29	A320	D	79,1	83,4	92,7
2007-08-29	E170	D	76,4	80,8	90,7
2007-08-29	A320	D	78,2	81,5	91,6
2007-08-29	AT45	D	71,4	73,9	82,5
2007-08-29	AT45	D	73,1	75,6	84,9
2007-08-29	E170	D	79,4	83,9	92,8
2007-08-29	E170	D	77,2	81,1	90,6
2007-08-29	B734	D	81,4	87,8	95,5
2007-08-29	E170	D	76,4	80,7	91,0
2007-08-29	A320	D	79,4	84,0	93,6
2007-08-29	B734	D	79,4	84,7	92,6
2007-08-29	E170	D	76,4	80,0	90,6
2007-08-29	B735	D	76,6	82,5	91,2
2007-08-29	E170	D	75,8	79,9	90,6
2007-08-29	C402	D	75,1	82,7	88,9
2007-08-29	B735	D	79,8	85,7	93,6
2007-08-29	B733	D	79,3	85,3	93,1
2007-08-29	B734	D	83,1	89,4	96,3
2007-08-29	AT72	D	74,5	77,3	85,3
2007-08-29	B735	D	78,5	84,1	92,3
2007-08-29	B733	D	79,7	85,4	93,1
2007-08-29	B752	D	79,4	84,6	92,4
2007-08-29	AT45	D	73,1	75,1	83,1
2007-08-29	B735	D	79,6	86,5	93,4
2007-08-29	B734	D	78,1	83,5	90,9
2007-08-29	BE40	D	77,2	81,0	91,0
2007-08-29	B734	D	83,1	89,6	95,9
2007-08-29	B735	D	83,0	86,4	100,7
2007-08-29	F70	D	83,0	85,4	90,8
2007-08-29	CRJ2	D	79,6	82,8	97,4
2007-08-29	RJ85	D	82,2	84,5	100,0
2007-08-29	RJ85	D	84,2	86,8	102,0
2007-08-29	B733	D	78,9	86,0	96,6
2007-08-29	C17	D	85,8	95,6	103,6
2007-08-29	C17	D	76,9	83,8	94,7
2007-08-29	H25B	D	73,9	79,0	89,8
2007-08-29	DH8D	D	74,2	76,9	84,7
2007-08-29	B737	D	78,9	83,7	91,7
2007-08-29	B738	D	80,7	86,0	94,4
2007-08-29	A320	D	81,7	86,6	95,0
2007-08-29	AT72	D	73,0	74,9	83,0
2007-08-29	E170	D	80,1	84,6	93,2
2007-08-29	E190	D	76,1	80,6	90,7
2007-08-29	RJ85	D	76,2	80,8	89,6

2007-08-29	A320	D	75,9	79,5	89,9
2007-08-29	B752	D	79,6	83,8	91,9
2007-08-29	E170	D	76,3	81,4	90,4
2007-08-29	E170	D	76,6	80,6	90,5
2007-08-29	E145	D	75,2	78,5	86,3
2007-08-29	B735	D	78,5	84,7	92,3
2007-08-29	E170	D	76,5	81,2	91,4
2007-08-29	B735	D	78,0	84,5	92,8
2007-08-29	B735	D	79,0	83,9	92,6
2007-08-29	E145	D	74,8	78,2	87,8
2007-08-29	E170	D	78,2	82,7	92,4
2007-08-29	E170	D	78,3	82,0	91,3
2007-08-29	A320	D	75,7	78,8	89,7
2007-08-29	E170	D	77,9	82,6	91,7
2007-08-29	A320	D	79,1	82,9	92,1
2007-08-29	B734	D	81,6	87,3	95,0
2007-08-29	E145	D	74,0	77,2	85,7
2007-08-29	E170	D	77,0	81,9	91,2
2007-08-29	B734	D	77,0	84,4	94,8
2007-08-29	A320	D	76,6	82,0	93,2
2007-08-29	B733	D	75,9	81,5	90,6
2007-08-29	A319	D	77,7	81,4	91,5
2007-08-29	E170	D	78,1	83,7	93,5
2007-08-29	RJ85	D	77,4	80,8	89,2
2007-08-29	E170	D	77,2	81,1	90,6
2007-08-29	E170	D	77,2	81,4	91,0
2007-08-29	A320	D	75,5	78,0	88,0
2007-08-29	B733	D	77,7	82,4	91,5
2007-08-29	B735	D	76,7	81,4	90,8
2007-08-29	E170	D	76,4	80,2	90,2
2007-08-29	AT72	D	75,1	79,0	87,1
2007-08-29	AT72	D	75,1	78,9	85,5
2007-08-29	A320	D	80,5	85,7	94,8
2007-08-29	B738	D	80,0	84,5	93,6
2007-08-29	T154	D	88,6	95,1	100,9
2007-08-29	A320	D	78,3	80,9	91,1
2007-08-29	MD83	D	80,0	87,7	96,5
2007-08-29	AT45	D	72,7	77,2	88,8
2007-08-29	E170	D	76,3	80,5	90,1
2007-08-29	E170	D	76,0	80,7	90,5
2007-08-29	A319	D	75,3	79,6	89,9
2007-08-29	A320	D	77,0	81,3	91,2
2007-08-29	B734	D	83,0	89,6	96,4
2007-08-29	RJ1H	D	79,8	84,2	91,3
2007-08-29	B734	D	80,1	86,8	94,5
2007-08-29	AT72	D	76,2	79,7	87,0
2007-08-29	C56X	D	75,7	77,8	86,4
2007-08-29	F2TH	D	73,8	77,8	85,5
2007-08-29	C525	D	76,4	81,8	89,4
2007-08-29	B738	D	79,0	85,3	93,1
2007-08-29	B735	D	79,2	84,9	92,2
2007-08-29	C25A	D	76,7	79,2	88,4
2007-08-29	E145	D	74,2	78,1	87,0
2007-08-29	AT72	D	74,6	77,1	85,0
2007-08-29	E170	D	77,9	81,8	90,9
2007-08-29	JS32	D	72,8	78,2	84,0

2007-08-29	B752	D	77,1	82,9	91,0
2007-08-29	A319	D	77,1	82,2	90,7
2007-08-29	E170	D	76,5	81,1	90,3
2007-08-29	E170	D	76,3	80,0	90,5
2007-08-29	DH8D	D	71,4	75,0	85,2
2007-08-29	E170	D	76,6	80,7	90,0
2007-08-29	B735	D	77,8	83,0	91,4
2007-08-29	E145	D	74,1	78,0	86,2
2007-08-29	B734	D	82,3	87,6	94,9
2007-08-29	A320	D	76,1	79,0	89,3
2007-08-29	E145	D	74,6	77,5	85,0
2007-08-29	E170	D	76,1	80,2	89,9
2007-08-29	B752	D	79,3	83,5	91,4
2007-08-29	B738	D	80,2	86,3	94,7
2007-08-29	B735	D	78,3	83,5	91,5
2007-08-29	AT45	D	74,5	77,8	84,9
2007-08-29	AT72	D	72,4	75,6	83,9
2007-08-29	RJ85	D	76,8	80,5	88,9
2007-08-29	E170	D	76,0	79,6	88,8
2007-08-29	AT72	D	73,3	75,1	83,3
2007-08-29	E170	D	77,3	83,3	92,1
2007-08-29	E170	D	76,9	81,3	90,5
2007-08-29	B738	D	80,8	85,9	94,2
2007-08-29	E145	D	74,6	79,6	86,9
2007-08-29	E145	D	72,2	74,7	83,0
2007-08-29	E145	D	75,7	78,2	85,7
2007-08-29	B734	D	80,4	85,8	93,4
2007-08-29	A319	D	77,3	81,3	91,1
2007-08-29	F100	D	81,3	86,5	94,9
2007-08-29	B737	D	78,5	82,7	90,8
2007-08-29	AT72	D	75,0	78,6	85,8
2007-08-29	B733	D	80,1	85,2	93,1
2007-08-29	E170	D	77,2	83,4	92,1
2007-08-29	RJ1H	D	76,4	81,0	91,3
2007-08-29	B738	D	80,6	85,8	93,9
2007-08-29	E170	D	77,9	82,7	91,3
2007-08-29	A320	D	78,4	82,5	91,8
2007-08-29	B735	D	77,5	82,9	91,3
2007-08-29	E170	D	75,8	78,5	89,6
2007-08-29	A320	D	77,6	81,5	91,4
2007-08-29	E170	D	75,8	79,1	89,8
2007-08-29	A318	D	74,8	77,8	88,4
2007-08-29	B734	D	82,3	89,3	96,3
2007-08-29	B734	D	83,0	89,5	96,6
2007-08-29	E170	D	76,7	80,3	89,9
2007-08-29	A320	D	77,8	81,6	91,4
2007-08-29	B736	D	76,4	79,0	88,4
2007-08-29	RJ1H	D	78,1	81,6	90,4
2007-08-29	B733	D	78,0	83,7	92,0
2007-08-29	E170	D	76,8	80,6	90,4
2007-08-29	A320	D	79,3	83,0	92,7
2007-08-29	E170	D	80,2	85,3	93,0
2007-08-29	E145	D	75,4	79,1	86,2
2007-08-29	B752	D	76,1	78,6	89,7
2007-08-29	B735	D	81,3	87,1	94,0
2007-08-29	DH8D	D	72,0	73,2	82,5

2007-08-29	B463	D	74,2	77,5	87,4
2007-08-29	CRJ2	D	72,5	73,3	83,3
2007-08-29	B734	D	78,7	83,7	91,7
2007-08-29	E170	D	76,7	80,4	90,1
2007-08-29	B738	D	80,7	85,4	93,8
2007-08-29	A320	D	78,8	83,4	92,6
2007-08-29	E170	D	77,0	80,7	90,6
2007-08-29	B735	D	78,1	83,2	91,4
2007-08-29	AT72	D	75,3	78,1	85,3
2007-08-29	B738	D	75,9	79,1	88,2
2007-08-29	MD11	D	84,0	89,6	97,9
2007-08-30	A320	D	78,3	82,5	92,6
2007-08-30	B752	D	80,0	85,2	92,8
2007-08-30	A320	D	78,4	82,2	92,0
2007-08-30	T154	A	86,6	92,6	99,4
2007-08-30	A320	D	77,5	80,9	91,3
2007-08-30	E170	D	76,2	80,4	91,1
2007-08-30	B733	D	80,5	86,5	94,2
2007-08-30	B733	D	80,7	86,5	94,3
2007-08-30	E170	D	74,7	78,9	89,7
2007-08-30	B734	D	80,2	85,0	92,7
2007-08-30	E170	D	77,0	81,1	90,7
2007-08-30	B733	D	79,3	85,5	93,8
2007-08-30	C525	D	73,6	75,6	85,1
2007-08-30	L410	D	77,7	81,5	89,1
2007-08-30	E170	D	78,8	83,2	92,6
2007-08-30	C25A	D	74,1	78,1	86,9
2007-08-30	E170	D	78,5	82,5	92,3
2007-08-30	A320	D	78,4	82,2	92,6
2007-08-30	E145	D	74,6	76,6	84,6
2007-08-30	A319	D	77,1	81,6	91,8
2007-08-30	B735	D	78,2	83,9	92,7
2007-08-30	AT72	D	73,1	77,0	86,3
2007-08-30	E170	D	76,0	79,7	91,2
2007-08-30	E170	D	76,6	79,7	90,0
2007-08-30	AT72	D	74,0	75,7	84,4
2007-08-30	E145	D	74,3	79,1	89,6
2007-08-30	E145	D	73,7	76,7	85,7
2007-08-30	E145	D	75,0	77,7	85,0
2007-08-30	B733	D	81,2	86,9	95,0
2007-08-30	A320	D	78,6	83,7	93,8
2007-08-30	B735	D	77,2	81,5	91,9
2007-08-30	B735	D	80,1	85,2	93,1
2007-08-30	AT45	D	74,1	75,3	84,1
2007-08-30	B734	D	81,5	87,5	95,1
2007-08-30	B752	D	77,8	82,7	91,4
2007-08-30	B734	D	79,5	86,4	93,8
2007-08-30	E170	D	76,2	79,3	89,4
2007-08-30	E170	D	77,3	82,3	91,6
2007-08-30	AT72	D	73,6	76,5	86,4
2007-08-30	CRJ7	D	74,1	78,1	88,4
2007-08-30	T154	D	87,0	93,8	100,6
2007-08-30	AT72	D	73,3	75,6	84,4
2007-08-30	B735	D	77,5	82,0	91,7
2007-08-30	B734	D	78,4	84,3	92,2
2007-08-30	A319	D	78,8	82,2	92,2

2007-08-30	B735	D	78,2	85,1	94,0
2007-08-30	F70	D	75,8	80,5	90,6
2007-08-30	CRJ2	D	73,9	79,7	91,6
2007-08-30	T154	D	87,8	94,8	101,1
2007-08-30	B733	D	80,8	85,8	93,1
2007-08-30	B735	D	78,2	83,7	91,8
2007-08-30	A320	D	79,5	86,2	95,3
2007-08-30	B737	D	76,6	82,0	91,3
2007-08-30	A320	D	76,1	78,5	88,9
2007-08-30	B738	D	80,5	86,3	93,9
2007-08-30	B735	D	78,9	85,0	92,7
2007-08-30	E170	D	78,5	83,7	92,6
2007-08-30	E190	D	76,5	80,7	90,9
2007-08-30	E170	D	78,3	82,9	91,7
2007-08-30	E170	D	75,4	80,0	90,1
2007-08-30	RJ85	D	73,3	77,2	88,2
2007-08-30	E170	D	77,8	82,4	92,1
2007-08-30	B735	D	78,2	84,3	92,2
2007-08-30	A320	D	76,3	79,7	89,9
2007-08-30	AT45	D	75,3	79,8	87,9
2007-08-30	E170	D	76,7	80,3	91,0
2007-08-30	B734	D	81,0	86,3	94,2
2007-08-30	E170	D	76,6	81,3	91,2
2007-08-30	B735	D	77,9	83,6	91,7
2007-08-30	E170	D	76,9	81,4	91,0
2007-08-30	E170	D	74,7	77,7	88,5
2007-08-30	AT72	D	74,4	77,7	86,4
2007-08-30	A320	D	77,2	81,2	91,0
2007-08-30	E170	D	78,2	82,7	91,4
2007-08-30	A320	D	76,8	79,7	90,8
2007-08-30	B738	D	82,4	87,1	94,7
2007-08-30	RJ1H	D	78,6	82,9	90,9
2007-08-30	A320	D	78,0	83,2	91,3
2007-08-30	B734	D	81,6	87,5	94,8
2007-08-30	E170	D	76,8	81,3	90,8
2007-08-30	A319	D	77,7	81,8	91,8
2007-08-30	RJ85	D	76,6	80,8	89,2
2007-08-30	A320	D	80,0	83,7	92,8
2007-08-30	E170	D	75,0	80,4	90,5
2007-08-30	AT72	D	72,7	77,7	87,9
2007-08-30	AT45	D	72,9	76,2	85,2
2007-08-30	E145	D	74,5	77,2	84,5
2007-08-30	E145	D	74,3	79,8	87,3
2007-08-30	A320	D	81,7	87,1	95,3
2007-08-30	AT72	D	73,5	76,7	85,8
2007-08-30	B733	D	76,2	81,7	90,6
2007-08-30	E170	D	78,6	83,4	92,4
2007-08-30	A320	D	78,5	82,3	91,8
2007-08-30	C25A	D	73,9	76,0	86,9
2007-08-30	E170	D	77,0	82,5	91,9
2007-08-30	H25B	D	76,0	81,1	88,3
2007-08-30	E170	D	75,6	78,7	89,5
2007-08-30	RJ1H	D	79,3	83,8	91,8
2007-08-30	E145	D	74,3	77,6	85,0
2007-08-30	B734	D	82,2	87,8	95,2
2007-08-30	B733	D	79,0	84,1	92,6

2007-08-30	B735	D	76,7	81,4	90,2
2007-08-30	B752	D	78,6	83,0	90,9
2007-08-30	CRJ2	D	73,1	76,1	84,6
2007-08-30	B734	D	79,8	86,7	94,2
2007-08-30	A320	D	75,5	77,9	88,9
2007-08-30	E170	D	74,5	78,9	89,6
2007-08-30	AT72	D	72,7	76,0	84,2
2007-08-30	A319	D	76,1	79,5	89,9
2007-08-30	A320	D	79,0	83,3	93,0
2007-08-30	C560	D	76,2	80,2	90,5
2007-08-30	FA50	D	79,2	83,2	93,2
2007-08-30	B735	D	76,9	81,2	90,5
2007-08-30	A320	D	79,9	84,0	93,1
2007-08-30	E170	D	77,5	82,3	91,3
2007-08-30	E170	D	76,6	79,0	90,0
2007-08-30	B735	D	77,6	83,7	92,0
2007-08-30	A320	D	76,8	79,3	89,8
2007-08-30	B734	D	80,3	86,6	94,1
2007-08-30	E170	D	75,7	79,9	90,3
2007-08-30	B734	D	81,1	87,3	94,7
2007-08-30	A319	D	77,0	80,9	90,6
2007-08-30	E145	D	75,2	77,6	85,2
2007-08-30	E145	D	74,2	76,2	84,2
2007-08-30	E170	D	77,2	81,7	91,2
2007-08-30	E170	D	76,4	80,0	90,7
2007-08-30	AT72	D	75,3	78,2	85,7
2007-08-30	RJ85	D	77,0	80,9	89,5
2007-08-30	E170	D	76,8	80,2	90,4
2007-08-30	B733	D	79,1	84,4	92,1
2007-08-30	AT72	D	74,5	77,9	87,0
2007-08-30	E170	D	77,8	82,0	91,6
2007-08-30	B735	D	78,6	83,7	92,0
2007-08-30	E170	D	76,0	80,8	91,5
2007-08-30	C525	D	74,1	76,8	84,5
2007-08-30	A320	D	78,0	80,9	91,0
2007-08-30	F100	D	80,5	85,9	95,0
2007-08-30	A319	D	78,6	83,6	92,7
2007-08-30	B737	D	78,0	82,1	90,6
2007-08-30	B733	D	77,5	83,0	91,5
2007-08-30	RJ1H	D	77,7	82,4	91,5
2007-08-30	A320	D	78,0	81,9	91,6
2007-08-30	E170	D	75,9	79,0	90,4
2007-08-30	B735	D	79,3	84,9	92,7
2007-08-30	A319	D	78,0	81,3	91,1
2007-08-30	E170	D	74,4	76,4	88,2
2007-08-30	E145	D	76,0	79,2	86,4
2007-08-30	B733	D	79,7	85,6	94,4
2007-08-30	AT72	D	74,6	77,0	84,6
2007-08-30	T154	D	86,8	95,1	101,4
2007-08-30	B735	D	78,9	84,2	91,7
2007-08-30	A318	D	74,3	77,8	88,7
2007-08-30	B735	D	76,8	81,5	90,4
2007-08-30	RJ1H	D	78,4	82,5	90,2
2007-08-30	F70	D	75,5	78,3	88,6
2007-08-30	CRJ2	D	73,3	74,6	83,3
2007-08-30	E145	D	74,0	75,8	84,4

2007-08-30	B735	D	79,2	83,7	92,2
2007-08-30	B463	D	72,4	75,3	86,0
2007-08-30	E145	D	78,3	81,5	89,1
2007-08-30	E145	D	74,1	76,0	84,1
2007-08-30	T154	D	83,3	88,7	98,5
2007-08-30	E170	D	75,6	78,8	89,6
2007-08-30	E170	D	78,6	83,4	92,0
2007-08-30	E170	D	78,3	82,6	92,0
2007-08-30	B752	D	76,0	79,2	90,8
2007-08-30	A320	D	81,1	85,6	94,4
2007-08-30	B735	D	78,8	84,0	92,4
2007-08-30	B738	D	80,6	85,0	94,0
2007-08-30	E170	D	78,3	83,8	92,6
2007-08-30	C56X	D	75,5	78,4	85,5
2007-08-30	E170	D	73,6	76,7	88,5
2007-08-30	MD11	D	85,1	91,2	99,4
2007-08-30	C560	D	75,8	78,3	86,2
2007-08-30	AT72	D	75,1	78,4	85,1
2007-08-30	B737	D	77,3	81,3	90,9
2007-08-30	MD83	D	88,9	95,4	103,1
2007-08-31	A320	D	79,5	83,1	92,6
2007-08-31	A320	D	76,6	79,9	90,8
2007-08-31	B734	D	81,3	87,0	94,5
2007-08-31	A320	D	76,7	80,0	90,8
2007-08-31	E170	D	76,6	81,5	91,1
2007-08-31	B735	D	81,2	86,8	94,4
2007-08-31	E145	D	74,6	77,9	85,0
2007-08-31	B733	D	81,5	87,0	95,1
2007-08-31	B734	D	79,4	83,5	92,2
2007-08-31	B733	D	78,4	83,5	92,1
2007-08-31	SF34	D	73,6	78,0	86,1
2007-08-31	L410	D	76,7	81,3	89,4
2007-08-31	B733	D	81,3	86,2	95,2
2007-08-31	E170	D	77,2	82,6	92,1
2007-08-31	AT72	D	73,8	75,4	83,8
2007-08-31	B733	D	78,3	83,4	92,3
2007-08-31	A320	D	80,2	85,0	93,5
2007-08-31	A319	D	78,2	81,7	91,8
2007-08-31	E145	D	75,1	78,1	87,9
2007-08-31	E170	D	75,3	79,2	91,5
2007-08-31	E170	D	76,6	82,3	91,9
2007-08-31	AT72	D	74,9	77,7	84,9
2007-08-31	E170	D	76,7	81,7	92,1
2007-08-31	E170	D	74,5	78,2	90,3
2007-08-31	MD83	D	87,6	95,4	103,7
2007-08-31	E145	D	73,9	75,8	84,3
2007-08-31	T154	D	88,5	96,4	102,9
2007-08-31	E170	D	77,1	81,7	91,4
2007-08-31	B735	D	80,4	86,0	94,2
2007-08-31	B733	D	77,6	86,3	95,4
2007-08-31	E145	D	76,5	82,0	88,3
2007-08-31	B734	D	80,0	85,6	94,1
2007-08-31	E170	D	77,9	83,2	92,4
2007-08-31	AT45	D	72,5	75,2	84,3
2007-08-31	B763	D	78,9	84,0	94,2
2007-08-31	AT72	D	75,9	78,5	85,9

2007-08-31	C295	D	76,1	79,5	86,1
2007-08-31	B735	D	78,5	83,7	92,7
2007-08-31	C56X	D	72,3	75,3	84,3
2007-08-31	B734	D	78,0	82,5	91,8
2007-08-31	F70	D	76,6	81,4	90,4
2007-08-31	MD11	D	86,4	94,3	102,5
2007-08-31	A320	D	79,3	84,5	94,5
2007-08-31	B736	D	77,5	81,7	91,4
2007-08-31	B735	D	77,7	81,8	91,8
2007-08-31	AT72	D	72,8	75,6	85,1
2007-08-31	RJ85	D	79,7	85,1	92,5
2007-08-31	B752	D	80,8	87,1	94,1
2007-08-31	C25A	D	77,0	80,5	88,8
2007-08-31	B734	D	84,8	90,7	97,6
2007-08-31	B737	D	77,0	81,5	90,8
2007-08-31	A320	D	78,4	83,2	93,5
2007-08-31	DH8D	D	73,5	75,3	85,8
2007-08-31	H25B	D	75,2	77,8	86,4
2007-08-31	B735	D	78,6	84,0	92,9
2007-08-31	E170	D	77,3	82,0	91,1
2007-08-31	E190	D	77,3	81,8	91,6
2007-08-31	A320	D	76,3	80,1	90,3
2007-08-31	E145	D	75,9	78,8	85,9
2007-08-31	AT45	D	72,7	77,1	86,1
2007-08-31	E145	D	72,2	73,7	83,7
2007-08-31	RJ85	D	75,1	80,0	89,2
2007-08-31	E170	D	77,8	81,5	91,4
2007-08-31	B734	D	77,9	83,6	92,5
2007-08-31	B734	D	77,3	82,0	90,9
2007-08-31	E170	D	79,8	85,6	93,7
2007-08-31	B733	D	78,1	83,2	92,3
2007-08-31	A319	D	77,3	82,0	92,3
2007-08-31	E170	D	77,3	82,2	91,9
2007-08-31	B735	D	78,3	84,2	92,7
2007-08-31	B735	D	78,7	84,5	92,5
2007-08-31	B738	D	81,6	85,9	94,6
2007-08-31	E170	D	78,7	82,5	92,1
2007-08-31	E145	D	73,3	75,1	84,1
2007-08-31	AT72	D	74,0	78,6	86,6
2007-08-31	E170	D	78,7	83,9	93,1
2007-08-31	B734	D	79,9	86,3	94,2
2007-08-31	B734	D	81,4	87,4	94,7
2007-08-31	F15	D	98,3	105,5	114,0
2007-08-31	B735	D	77,0	82,9	91,2
2007-08-31	C56X	D	73,1	75,7	83,5
2007-08-31	A320	D	76,2	82,8	93,7
2007-08-31	GLF5	D	79,6	84,1	91,3
2007-08-31	A321	D	80,7	85,6	94,7
2007-08-31	A320	D	80,3	83,9	93,1
2007-08-31	RJ85	D	77,2	81,7	91,7
2007-08-31	E170	D	77,4	83,5	92,6
2007-08-31	A319	D	78,8	83,4	92,9
2007-08-31	B733	D	79,8	84,1	93,2
2007-08-31	B733	D	75,5	81,4	91,6
2007-08-31	F900	D	81,5	86,7	95,3
2007-08-31	E170	D	78,1	81,9	91,9

2007-08-31	E170	D	77,6	81,8	91,7
2007-08-31	A320	D	77,9	81,5	91,6
2007-08-31	A320	D	76,6	80,0	90,0
2007-08-31	E145	D	75,6	80,1	86,8
2007-08-31	JS32	D	71,3	73,1	81,7
2007-08-31	A310	D	78,3	83,1	93,1
2007-08-31	A320	D	79,5	82,9	93,9
2007-08-31	AT45	D	71,8	72,5	82,2
2007-08-31	F2TH	D	77,0	80,8	89,0
2007-08-31	E170	D	78,0	82,8	92,5
2007-08-31	A320	D	77,4	81,6	92,2
2007-08-31	RJ1H	D	80,1	85,4	92,4
2007-08-31	E170	D	75,7	80,3	91,9
2007-08-31	BE40	D	75,5	79,6	90,8
2007-08-31	B734	D	81,3	86,9	95,1
2007-08-31	B733	D	77,7	83,8	93,7
2007-08-31	AT72	D	75,5	79,1	85,9
2007-08-31	B735	D	77,4	82,1	91,9
2007-08-31	E170	D	74,2	78,0	89,5
2007-08-31	E145	D	75,0	78,1	85,8
2007-08-31	AT72	D	75,5	77,9	85,5
2007-08-31	E145	D	73,2	75,0	84,4
2007-08-31	DH8D	D	71,8	73,2	81,8
2007-08-31	E170	D	75,9	80,2	90,3
2007-08-31	B735	D	78,5	84,0	92,3
2007-08-31	A319	D	77,2	80,5	91,4
2007-08-31	B733	D	79,3	85,6	93,7
2007-08-31	B735	D	77,4	83,2	92,1
2007-08-31	AT72	D	73,5	74,9	83,9
2007-08-31	E170	D	76,4	81,1	92,0
2007-08-31	E170	D	78,6	83,6	93,2
2007-08-31	AT72	D	75,3	77,6	85,3
2007-08-31	RJ85	D	77,3	82,2	90,5
2007-08-31	E170	D	77,2	81,2	91,2
2007-08-31	AT72	D	74,9	79,5	88,6
2007-08-31	MD87	D	86,2	93,3	101,2
2007-08-31	B735	D	77,8	81,9	91,8
2007-08-31	A320	D	78,0	82,9	92,3
2007-08-31	AT45	D	73,6	76,0	84,0
2007-08-31	A320	D	77,8	81,1	91,6
2007-08-31	E170	D	79,0	84,2	93,1
2007-08-31	E170	D	79,0	84,6	92,4
2007-08-31	F100	D	82,7	87,4	95,5
2007-08-31	E170	D	78,0	83,2	92,9
2007-08-31	B737	D	76,6	82,0	91,6
2007-08-31	B733	D	78,7	84,0	92,1
2007-08-31	E170	D	77,4	81,7	91,0
2007-08-31	A320	D	79,2	82,7	92,6
2007-08-31	B735	D	78,4	84,3	92,5
2007-08-31	B734	D	81,3	87,2	95,1
2007-08-31	E145	D	73,4	76,5	86,2
2007-08-31	E145	D	74,4	78,0	87,4
2007-08-31	E190	D	73,0	76,9	89,1
2007-08-31	A318	D	75,8	78,1	89,4
2007-08-31	B735	D	74,8	79,8	89,5
2007-08-31	A319	D	77,0	80,3	90,6

2007-08-31	C56X	D	71,7	73,5	81,7
2007-08-31	AT72	D	74,5	77,3	84,5
2007-08-31	B733	D	77,6	82,0	91,6
2007-08-31	RJ85	D	76,7	80,8	89,7
2007-08-31	B462	D	76,1	79,9	89,7
2007-08-31	E145	D	73,4	76,0	84,2
2007-08-31	E145	D	73,7	76,0	83,7
2007-08-31	E170	D	75,8	80,6	90,3
2007-08-31	E145	D	75,4	79,3	87,4
2007-08-31	CRJ2	D	71,9	74,1	83,6
2007-08-31	B463	D	72,8	76,0	86,7
2007-08-31	F70	D	76,7	80,5	90,3
2007-08-31	A320	D	77,8	80,6	91,8
2007-08-31	E170	D	76,8	81,4	91,6
2007-08-31	E170	D	79,3	83,6	93,2
2007-08-31	AT72	D	75,2	78,1	86,0
2007-08-31	B738	D	79,9	84,0	93,9
2007-08-31	A320	D	79,5	83,7	93,0
2007-08-31	E170	D	77,7	81,2	91,2
2007-08-31	B735	D	79,1	83,8	92,7
2007-08-31	AT72	D	73,8	75,9	83,8
2007-08-31	A320	D	80,3	83,6	93,7
2007-08-31	MD11	D	85,1	91,9	100,3
2007-08-31	E170	D	77,2	81,2	91,2
2007-08-31	MD83	D	84,0	90,4	100,0
2007-08-31	A320	D	81,5	85,5	94,7
2007-08-31	B737	D	76,5	80,5	90,3
2007-08-31	B733	D	78,9	83,8	92,5
				Średnia L_{AE}	94,07
				Odchylenie stand. σ	4,44
				Przedział ufności Δ	0,17

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 68,35$ dB

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (marzec - sierpień):

$L_{Aeq, LT} = 67,44$ dB

Pora nocy

Data	samolot	operacja	L_{Aeq}	L_{Amax}	L_{AE}
2007-08-01	C560	D	78,7	82,2	91,3
2007-08-01	B733	D	83,7	89,9	96,0
2007-08-01	B738	D	84,3	90,0	96,7
2007-08-01	E170	D	82,5	87,6	94,6
2007-08-01	AT45	D	73,2	75,1	83,6
2007-08-01	B735	D	82,4	88,0	94,4
2007-08-01	B735	D	79,6	84,3	91,4
2007-08-01	E170	D	79,8	84,3	92,1
2007-08-01	E170	D	77,3	82,5	91,3
2007-08-01	SF34	D	75,3	77,2	83,7
2007-08-01	AN26	D	82,9	88,8	93,3
2007-08-01	AT72	D	74,9	77,7	85,3

2007-08-02	B733	D	84,1	90,6	96,4
2007-08-02	AN26	A	84,9	90,4	94,9
2007-08-02	A320	A	83,1	88,6	94,6
2007-08-02	B733	A	86,2	93,0	97,4
2007-08-02	A320	A	83,8	88,8	94,6
2007-08-02	A319	A	83,1	88,7	94,6
2007-08-02	E170	A	79,8	88,5	95,4
2007-08-02	A320	A	83,6	89,1	95,0
2007-08-02	B733	A	85,9	93,1	97,6
2007-08-02	B735	A	84,7	91,6	96,2
2007-08-03	A320	A	83,2	88,7	94,3
2007-08-03	B734	A	87,9	94,4	100,0
2007-08-03	B733	A	85,7	93,0	97,5
2007-08-03	B733	A	83,4	90,7	95,5
2007-08-03	AT72	D	74,1	77,0	84,5
2007-08-03	E170	D	77,9	82,0	91,7
2007-08-03	E170	D	74,2	77,7	88,5
2007-08-03	B735	D	78,0	83,7	92,9
2007-08-03	E170	D	76,9	80,9	90,7
2007-08-03	E170	D	75,6	80,3	89,9
2007-08-03	SF34	D	74,5	77,3	83,6
2007-08-03	AN26	D	80,5	86,4	92,0
2007-08-03	SF34	D	73,8	75,4	82,8
2007-08-03	SF34	D	74,1	76,7	83,1
2007-08-03	AT45	D	72,5	73,3	80,9
2007-08-04	B735	D	79,1	83,7	91,4
2007-08-04	E170	D	77,1	81,5	90,7
2007-08-04	E170	D	76,2	79,8	89,8
2007-08-04	A320	D	79,0	83,3	92,4
2007-08-04	B735	D	80,1	84,7	93,3
2007-08-04	AT72	D	73,6	75,4	82,6
2007-08-04	B733	D	81,6	87,2	94,4
2007-08-05	B734	D	84,3	90,4	96,8
2007-08-05	E170	D	79,7	84,1	92,5
2007-08-05	A320	D	78,9	84,4	92,8
2007-08-05	E145	D	76,9	80,0	86,9
2007-08-05	B734	D	83,9	89,9	96,2
2007-08-05	B734	D	81,2	86,9	94,3
2007-08-05	E145	D	76,7	79,3	85,8
2007-08-05	AT72	D	74,9	77,7	84,9
2007-08-05	E170	D	77,6	81,8	90,9
2007-08-05	JS32	D	71,9	73,3	79,7
2007-08-05	B733	D	84,2	90,0	96,5
2007-08-06	AT72	D	75,0	77,3	84,0
2007-08-06	A320	D	79,3	83,7	92,7
2007-08-06	AN26	A	84,2	91,0	95,0
2007-08-06	B733	A	87,8	94,4	99,6
2007-08-06	AT72	A	84,1	88,7	94,9
2007-08-06	C295	A	85,2	90,8	95,6
2007-08-06	AN26	A	86,4	93,1	96,8
2007-08-06	B733	A	85,2	92,4	97,0
2007-08-06	A320	A	82,4	88,4	94,1
2007-08-06	A319	A	80,4	88,6	94,6
2007-08-06	E170	A	82,4	88,6	93,6
2007-08-06	B733	A	85,7	92,7	97,5
2007-08-06	A320	A	81,9	89,1	94,9

2007-08-06	A320	A	83,5	88,9	94,6
2007-08-06	B734	A	85,4	92,2	97,2
2007-08-07	B733	A	86,6	93,4	98,3
2007-08-07	B733	A	87,6	95,0	99,4
2007-08-07	B734	A	87,7	95,4	100,5
2007-08-07	SF34	A	80,0	84,1	89,0
2007-08-07	B734	A	86,4	93,0	98,7
2007-08-07	B752	A	86,6	93,3	99,4
2007-08-07	E170	A	82,5	87,1	92,9
2007-08-07	T154	A	88,4	96,8	101,2
2007-08-07	A320	A	82,1	89,4	94,9
2007-08-07	B735	A	84,1	90,0	94,9
2007-08-07	B733	A	78,9	83,6	91,5
2007-08-07	SF34	A	83,6	89,2	94,7
2007-08-07	A320	A	83,8	90,0	95,5
2007-08-07	A321	A	83,8	89,9	95,0
2007-08-07	B733	A	84,0	91,3	95,8
2007-08-07	SF34	A	81,9	87,0	91,9
2007-08-07	B733	A	85,6	92,1	96,7
2007-08-07	AN26	A	84,3	90,2	94,7
2007-08-07	AN26	A	81,9	90,4	94,9
2007-08-07	A320	A	80,6	88,1	93,9
2007-08-07	A319	A	79,9	87,5	93,9
2007-08-07	B733	A	85,9	92,7	97,7
2007-08-07	B735	A	83,4	91,9	96,2
2007-08-07	E170	A	80,5	89,2	94,5
2007-08-07	A320	A	83,3	89,2	94,8
2007-08-08	AT72	A	83,1	88,9	96,1
2007-08-08	B733	A	82,2	91,5	96,0
2007-08-08	H25B	A	81,0	86,3	91,4
2007-08-08	SF34	A	79,1	84,8	89,5
2007-08-08	B735	A	85,7	92,8	97,8
2007-08-08	E145	A	78,3	86,0	91,9
2007-08-08	AN26	A	83,4	90,2	94,9
2007-08-08	AN26	A	85,5	91,2	95,5
2007-08-08	B734	A	87,0	94,2	98,8
2007-08-08	B733	A	84,6	92,3	96,9
2007-08-08	B735	A	83,9	90,2	94,7
2007-08-08	A319	A	82,0	88,8	94,3
2007-08-08	A320	A	83,1	88,9	94,6
2007-08-08	A320	A	83,1	88,6	94,3
2007-08-08	A320	A	83,5	89,4	95,3
2007-08-08	B733	A	85,3	92,3	96,7
2007-08-08	E170	A	83,4	88,6	93,9
2007-08-09	B733	A	86,1	93,2	97,6
2007-08-09	B735	A	83,6	90,7	95,3
2007-08-09	B734	A	85,0	91,8	96,5
2007-08-09	SF34	A	81,1	87,0	91,5
2007-08-09	AN26	A	83,1	91,0	95,4
2007-08-09	B735	A	86,9	93,6	98,1
2007-08-09	A320	A	83,8	89,3	94,9
2007-08-09	A320	A	82,3	88,0	94,1
2007-08-09	A319	A	81,8	88,2	94,1
2007-08-09	B733	A	84,6	91,9	96,4
2007-08-09	A320	A	83,2	90,1	95,5
2007-08-09	B735	A	86,2	93,8	98,3

2007-08-09	B733	A	83,8	90,7	96,6
2007-08-10	A320	A	82,5	88,9	94,5
2007-08-10	B734	A	86,7	92,8	97,4
2007-08-10	B733	A	86,1	93,4	98,1
2007-08-10	B733	A	88,2	95,4	100,3
2007-08-10	E170	A	82,2	89,6	95,0
2007-08-10	AN26	A	83,9	91,8	95,9
2007-08-10	A319	A	82,2	88,0	93,7
2007-08-11	B733	A	83,8	90,6	95,6
2007-08-11	P180	A	87,6	94,0	100,1
2007-08-11	A320	A	83,5	89,7	95,0
2007-08-11	B734	A	86,6	93,5	98,1
2007-08-11	B752	A	86,8	94,4	99,8
2007-08-11	B735	D	81,4	86,3	93,2
2007-08-11	A320	D	80,4	84,9	93,4
2007-08-11	E170	D	77,9	82,4	91,3
2007-08-11	B733	D	85,0	90,9	97,3
2007-08-11	E170	D	75,7	78,1	87,5
2007-08-12	B734	D	86,0	92,4	98,0
2007-08-12	B738	D	85,1	91,4	97,7
2007-08-12	E145	D	74,3	77,0	84,3
2007-08-12	E145	D	77,7	81,4	87,7
2007-08-12	E170	D	80,5	86,3	93,9
2007-08-12	B734	D	84,6	90,7	96,9
2007-08-12	E170	D	77,9	81,9	91,3
2007-08-12	B734	D	85,1	91,4	97,7
2007-08-12	E170	D	77,4	82,4	90,8
2007-08-13	H25B	D	85,2	90,6	96,3
2007-08-13	B737	D	77,7	81,6	91,1
2007-08-13	B735	D	79,5	84,3	92,5
2007-08-13	T154	D	87,4	93,6	100,4
2007-08-13	AT72	D	73,0	75,1	83,5
2007-08-13	E170	D	79,5	84,0	92,7
2007-08-13	E170	D	76,9	81,1	90,7
2007-08-13	AT72	D	71,9	73,6	83,0
2007-08-13	E170	D	78,4	84,4	92,4
2007-08-13	AT45	D	74,8	76,3	83,2
2007-08-13	B733	D	81,3	86,6	94,6
2007-08-13	SF34	D	73,5	75,2	82,0
2007-08-13	SF34	D	73,2	75,1	82,2
2007-08-13	AN26	D	79,6	83,6	90,7
2007-08-14	A320	D	77,6	82,1	91,4
2007-08-14	A320	D	81,1	86,3	94,7
2007-08-14	B737	D	78,4	82,9	91,7
2007-08-14	A320	D	83,0	88,5	96,4
2007-08-14	E170	D	75,5	79,0	88,9
2007-08-14	A320	D	79,0	84,4	93,7
2007-08-14	B733	D	81,2	86,5	94,0
2007-08-14	B735	D	79,4	84,8	92,4
2007-08-14	AT72	D	74,7	77,1	85,1
2007-08-14	E170	D	76,1	80,7	90,9
2007-08-14	JS32	D	73,8	75,8	81,6
2007-08-14	AT45	D	75,4	77,8	84,9
2007-08-15	A320	D	79,0	83,1	92,6
2007-08-15	B735	A	84,7	91,7	96,4
2007-08-15	B733	A	84,3	90,0	94,7

2007-08-15	E170	A	82,3	87,0	92,3
2007-08-15	B752	A	86,4	92,5	98,7
2007-08-15	E170	A	81,2	86,2	91,7
2007-08-15	A320	A	82,6	88,7	94,4
2007-08-15	A319	A	80,5	86,3	92,2
2007-08-15	A320	A	83,1	88,7	94,2
2007-08-15	A320	A	81,8	87,6	93,3
2007-08-16	B733	A	84,8	91,1	96,0
2007-08-16	MD11	A	88,4	96,9	102,7
2007-08-16	B735	D	76,9	82,0	90,5
2007-08-16	B738	D	80,0	85,0	93,4
2007-08-16	E145	D	73,1	76,6	84,8
2007-08-16	E170	D	78,0	81,2	91,4
2007-08-16	AT72	D	73,2	75,4	83,2
2007-08-16	B733	D	77,8	82,7	92,3
2007-08-16	B734	D	79,2	84,0	93,8
2007-08-16	SF34	D	70,8	72,5	78,6
2007-08-16	SF34	D	73,8	79,1	85,2
2007-08-16	AN26	D	78,4	83,5	90,5
2007-08-16	E170	D	72,1	74,8	86,0
2007-08-16	A320	D	77,8	80,9	91,6
2007-08-28	E170	D	78,3	82,1	91,9
2007-08-28	A320	D	78,9	83,4	93,2
2007-08-28	A320	D	83,1	87,5	96,1
2007-08-28	A320	D	80,7	86,4	94,6
2007-08-28	E170	D	76,4	80,5	91,4
2007-08-28	B735	D	77,6	83,0	91,7
2007-08-28	B733	D	79,6	84,9	93,6
2007-08-28	A320	D	77,4	80,8	91,7
2007-08-28	JS32	D	71,9	74,3	81,5
2007-08-28	B734	D	81,8	87,3	95,0
2007-08-28	E170	D	75,7	78,3	89,6
2007-08-28	AT72	D	73,0	75,2	83,5
2007-08-28	B738	D	80,8	85,5	93,8
2007-08-28	A321	D	82,8	88,1	96,4
2007-08-28	SF34	D	74,0	75,2	81,7
2007-08-28	AT72	D	75,3	77,9	85,3
2007-08-28	B735	D	77,8	82,5	91,0
2007-08-29	B734	D	81,7	87,1	95,1
2007-08-29	B733	D	79,7	84,9	93,3
2007-08-29	B734	D	80,2	85,7	93,9
2007-08-29	B734	D	80,3	85,3	93,5
2007-08-29	E145	D	74,1	76,5	84,1
2007-08-29	E170	D	79,5	84,0	92,9
2007-08-29	B734	D	78,7	84,0	91,7
2007-08-29	B735	D	79,3	84,6	92,6
2007-08-29	E170	D	76,5	80,3	90,2
2007-08-29	E170	D	76,5	80,4	90,8
2007-08-29	B737	D	75,3	81,1	91,1
2007-08-29	B738	D	81,1	85,8	94,1
2007-08-29	AT72	D	72,8	76,0	84,3
2007-08-29	SF34	D	74,5	76,1	82,9
2007-08-29	E170	D	77,1	80,7	90,9
2007-08-29	SF34	D	73,7	74,2	82,1
2007-08-29	SF34	D	74,2	76,8	83,2
2007-08-29	AN26	D	83,7	89,8	97,7

2007-08-29	SF34	D	74,2	76,5	82,6
2007-08-30	B738	D	83,6	88,7	95,6
2007-08-30	B738	D	81,1	86,3	94,3
2007-08-30	B735	D	79,1	84,1	92,5
2007-08-30	E170	D	77,6	81,2	91,0
2007-08-30	E170	D	77,1	80,8	91,0
2007-08-30	A320	D	78,0	81,8	92,3
2007-08-30	B733	D	80,6	85,9	94,0
2007-08-30	B733	D	79,6	85,4	94,4
2007-08-31	B734	D	84,1	89,8	96,9
2007-08-31	B763	D	79,2	83,8	94,0
2007-08-31	E145	D	75,7	79,1	86,5
2007-08-31	B735	D	78,7	83,1	92,4
2007-08-31	B735	D	79,0	84,2	92,4
2007-08-31	E170	D	75,1	78,7	88,9
2007-08-31	SF34	D	74,5	76,4	83,0
2007-08-31	E170	D	80,5	85,4	93,7
2007-08-31	AT72	D	72,6	74,4	82,6
2007-08-31	E170	D	77,5	81,8	91,6
2007-08-31	SF34	D	74,6	76,9	83,1
2007-08-31	SF34	D	71,6	72,9	80,0
2007-08-31	SF34	D	75,2	77,7	84,7
				Średnia L_{AE}	94,45
				Odchylenie stand. σ	5,26
				Przedział ufności Δ	0,64

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 59,85$ dB

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (marzec - sierpień):

$L_{Aeq, LT} = 59,86$ dB