

**WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU  
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE**

**Nazwa obiektu:**      **Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”**

Data wykonania pomiaru:

początek:                      01-06-2007

koniec:                         30-06-2007

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16

Układ współrzędnych:      WGS 84

Szerokość geograficzna:    N 52° 11' 27,9”

Długość geograficzna:      E 20° 53' 19,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]:    20

**Szkic sytuacyjny:**



**Metoda badań:**

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

**Aparatura pomiarowa:**

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.8/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu):

Brüel & Kjær; 4228.

**Oznaczenia:**

A - lądowanie

D - start

**Pora dnia**

Data	samolot	operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
04-06-2007	AT72	A	70,7	73,2	82,4
04-06-2007	B733	A	74,9	78,2	87,4
04-06-2007	E170	A	69,2	71,2	80,0
04-06-2007	E170	A	69,9	72,1	80,7
04-06-2007	E170	A	70,0	72,8	81,5
04-06-2007	E145	A	68,3	70,3	78,7
04-06-2007	B463	A	69,2	71,0	79,9
04-06-2007	B462	A	69,7	71,1	80,5
04-06-2007	A320	A	70,9	73,3	81,7
04-06-2007	AT72	A	67,9	69,6	79,1
04-06-2007	B734	A	72,5	76,3	85,3
04-06-2007	CRJ7	A	68,0	70,4	79,5
04-06-2007	B733	A	72,5	75,5	84,5
04-06-2007	B734	A	74,2	78,0	86,7
04-06-2007	B735	A	72,7	76,2	84,7
04-06-2007	B736	A	70,6	73,0	81,4
04-06-2007	B738	A	71,7	75,2	83,5
04-06-2007	RJ1H	A	69,7	70,9	80,1
04-06-2007	RJ85	A	69,6	71,6	80,7
04-06-2007	B735	A	72,8	76,8	86,1
04-06-2007	B763	A	72,7	75,8	85,7
04-06-2007	A320	A	68,7	70,6	79,1
04-06-2007	CRJ2	A	69,0	70,8	79,0
04-06-2007	A319	A	70,8	73,2	81,9
04-06-2007	AT45	A	68,9	71,4	80,7
04-06-2007	B762	A	71,7	74,5	85,0
04-06-2007	DH8D	A	68,8	71,2	79,9
04-06-2007	E170	A	69,5	71,2	79,9
04-06-2007	E145	A	68,7	70,0	79,5
04-06-2007	B734	A	72,7	78,0	86,7
04-06-2007	E170	A	69,3	71,6	80,4
04-06-2007	A320	A	71,0	73,4	82,4
04-06-2007	E170	A	70,1	73,9	82,7
04-06-2007	E170	A	69,9	72,8	81,1
04-06-2007	DH8D	A	68,2	70,5	78,7
04-06-2007	AT45	A	72,8	76,9	85,8
04-06-2007	E170	A	70,8	73,5	83,1
04-06-2007	RJ85	A	69,3	71,8	81,3
04-06-2007	AT72	A	69,4	71,5	79,8
04-06-2007	B734	A	73,2	76,9	85,8
04-06-2007	E170	A	70,3	72,2	81,4
04-06-2007	E170	A	70,4	73,1	81,6
04-06-2007	B763	A	74,7	78,4	88,7
04-06-2007	AT72	A	70,3	73,8	82,1
04-06-2007	B733	A	73,2	77,3	85,7
04-06-2007	B734	A	74,5	79,3	88,3

04-06-2007	B735	A	73,0	77,2	85,5
04-06-2007	AT72	A	68,7	70,6	79,1
04-06-2007	A320	A	71,1	74,0	83,6
04-06-2007	B738	A	72,4	75,8	84,2
04-06-2007	E170	A	69,1	71,4	81,1
04-06-2007	A320	A	70,7	73,5	82,4
04-06-2007	A320	A	70,5	73,8	83,3
04-06-2007	AT72	A	68,2	70,2	80,2
04-06-2007	E170	A	70,9	75,4	83,9
04-06-2007	A320	A	69,7	72,2	80,8
04-06-2007	A320	A	70,2	73,3	82,0
04-06-2007	E170	A	71,5	75,7	83,5
04-06-2007	CRJ2	A	69,5	72,7	80,7
04-06-2007	A319	A	72,3	75,3	83,8
04-06-2007	E170	A	70,3	73,2	82,1
04-06-2007	E170	A	70,5	72,2	80,9
04-06-2007	B733	A	72,4	75,7	84,7
04-06-2007	RJ85	A	70,9	73,4	82,3
04-06-2007	B738	A	72,9	78,1	86,3
04-06-2007	E170	A	69,5	72,6	81,3
04-06-2007	B733	A	72,5	76,0	85,0
04-06-2007	E170	A	69,0	70,7	79,8
04-06-2007	AT45	A	70,3	74,0	83,7
04-06-2007	B752	A	73,3	77,7	87,6
04-06-2007	B762	A	73,6	77,2	87,2
04-06-2007	AT45	A	69,6	72,3	81,1
04-06-2007	AT43	A	70,4	73,0	83,8
04-06-2007	B733	A	74,3	79,3	88,4
04-06-2007	MD83	A	71,7	76,6	85,9
04-06-2007	A319	A	71,1	74,6	83,4
04-06-2007	B733	A	71,8	76,7	85,2
04-06-2007	E170	A	69,9	73,6	81,9
04-06-2007	E170	A	66,7	70,5	77,5
04-06-2007	B763	A	72,1	75,5	86,1
04-06-2007	RJ1H	A	69,3	71,1	80,1
04-06-2007	E170	A	72,1	75,6	83,9
04-06-2007	E170	A	72,7	78,3	84,8
04-06-2007	B763	A	73,0	78,0	87,1
04-06-2007	DH8D	A	68,3	70,5	79,1
04-06-2007	E145	A	68,0	69,2	78,4
04-06-2007	A319	A	72,3	75,7	85,5
04-06-2007	A320	A	70,3	73,0	82,3
04-06-2007	E170	A	71,7	74,6	82,8
04-06-2007	E170	A	70,7	74,7	82,4
04-06-2007	E145	A	66,9	68,0	76,9
04-06-2007	AT72	A	71,8	74,9	83,9
04-06-2007	E170	A	70,0	73,4	81,8
04-06-2007	AT72	A	67,9	69,6	77,9
04-06-2007	B735	A	73,2	77,4	86,4
04-06-2007	B734	A	73,5	76,9	85,8
04-06-2007	AT72	A	69,0	71,3	80,1
04-06-2007	CRJ1	A	69,3	72,6	80,8
04-06-2007	DH8D	A	69,5	71,6	79,9
04-06-2007	E170	A	69,9	73,1	82,0
04-06-2007	E145	A	69,1	71,2	79,1
04-06-2007	A319	A	72,4	75,4	84,7

04-06-2007	RJ85	A	70,0	72,6	81,5
04-06-2007	AT72	A	69,7	71,4	81,2
04-06-2007	E170	A	69,1	72,2	80,8
04-06-2007	B734	A	73,2	77,0	85,8
04-06-2007	A319	A	69,6	73,5	82,1
04-06-2007	A320	A	70,4	72,4	80,8
04-06-2007	AT45	A	71,1	73,6	81,9
04-06-2007	E170	A	69,9	72,8	81,3
04-06-2007	B737	A	70,6	73,8	82,1
04-06-2007	B733	A	72,2	75,2	84,0
04-06-2007	E170	A	69,1	72,8	81,6
04-06-2007	A320	A	70,5	73,3	82,0
04-06-2007	B752	A	69,8	74,0	84,3
04-06-2007	A320	A	69,7	73,4	81,5
04-06-2007	B735	A	72,7	75,9	85,0
04-06-2007	RJ1H	A	68,4	71,0	80,5
04-06-2007	B733	A	74,8	78,6	87,8
04-06-2007	B737	A	69,2	72,3	81,5
04-06-2007	E170	A	70,1	72,7	81,6
04-06-2007	AT72	A	68,3	72,2	81,3
04-06-2007	T154	A	74,9	79,4	89,0
04-06-2007	B735	A	72,2	77,2	85,7
04-06-2007	B735	A	73,7	77,5	86,7
04-06-2007	DH8D	A	69,4	72,3	80,2
04-06-2007	E170	A	70,0	72,9	81,5
04-06-2007	RJ1H	A	69,8	72,9	83,0
04-06-2007	A320	A	71,0	73,4	82,8
04-06-2007	E170	A	71,4	74,5	82,9
04-06-2007	B735	A	72,1	76,3	85,1
04-06-2007	E170	A	70,1	72,6	80,9
04-06-2007	A318	A	71,2	75,5	84,2
04-06-2007	E170	A	69,8	73,0	82,1
04-06-2007	CRJ2	A	68,9	71,2	79,7
04-06-2007	A320	A	71,6	76,1	84,6
04-06-2007	B738	A	72,1	75,7	84,8
04-06-2007	E145	A	68,1	69,8	78,5
04-06-2007	AT72	A	70,7	74,5	83,5
04-06-2007	DH8D	A	70,6	72,8	80,6
04-06-2007	E170	A	70,6	73,6	82,4
04-06-2007	E170	A	69,9	73,6	82,4
04-06-2007	E145	A	68,2	70,0	78,7
04-06-2007	A320	A	72,3	76,7	84,8
04-06-2007	B737	A	71,6	75,3	83,9
04-06-2007	E145	A	67,8	69,4	77,8
04-06-2007	B733	A	73,2	76,9	85,7
04-06-2007	E170	A	70,3	73,4	81,8
04-06-2007	E170	A	69,9	73,0	82,9
04-06-2007	E170	A	69,1	71,6	81,7
04-06-2007	E170	A	70,5	73,8	82,6
04-06-2007	E170	A	70,2	72,8	82,5
04-06-2007	AT45	A	70,2	73,1	82,0
04-06-2007	B734	A	75,3	80,5	87,9
04-06-2007	E170	A	70,6	73,6	82,9
04-06-2007	B734	A	72,8	78,3	86,7
05-06-2007	SF34	A	66,7	69,4	78,5
05-06-2007	AT45	A	70,9	73,3	82,7

05-06-2007	E170	A	71,9	76,2	84,5
05-06-2007	E145	A	66,9	67,9	77,3
05-06-2007	E170	A	71,1	74,9	83,9
05-06-2007	B752	A	73,5	78,1	88,4
05-06-2007	E170	A	70,2	72,5	81,7
05-06-2007	E145	A	68,1	69,9	79,2
05-06-2007	AT45	A	69,8	72,4	80,6
05-06-2007	AT72	A	69,9	72,9	82,4
05-06-2007	AT43	A	69,4	72,4	81,2
05-06-2007	CRJ7	A	68,2	70,5	79,4
05-06-2007	C295	A	69,9	73,4	82,0
05-06-2007	B734	A	72,6	76,9	85,4
05-06-2007	F70	A	69,7	72,4	81,7
05-06-2007	CRJ2	A	69,1	72,2	80,9
05-06-2007	RJ85	A	69,0	72,2	80,5
05-06-2007	B763	A	74,4	78,4	88,7
05-06-2007	B733	A	74,1	78,8	87,3
05-06-2007	B762	A	71,5	73,9	85,5
05-06-2007	RJ1H	A	70,9	74,4	81,7
05-06-2007	B734	A	71,5	76,7	85,1
05-06-2007	DH8D	A	68,8	71,6	82,0
05-06-2007	B738	A	73,1	77,7	85,9
05-06-2007	E170	A	69,3	74,4	82,3
05-06-2007	A320	A	69,1	72,6	81,4
05-06-2007	E145	A	68,6	69,9	78,6
05-06-2007	E170	A	68,5	71,4	80,8
05-06-2007	E170	A	69,8	72,1	81,0
05-06-2007	B763	A	77,3	83,3	91,7
05-06-2007	B735	A	73,6	76,8	85,6
05-06-2007	B735	A	73,3	76,7	86,0
05-06-2007	E170	A	72,1	76,9	84,9
05-06-2007	DH8D	A	68,4	70,7	79,9
05-06-2007	A320	A	71,2	76,5	85,0
05-06-2007	B738	A	70,8	74,7	82,6
05-06-2007	AT72	A	69,3	71,1	80,1
05-06-2007	E170	A	71,1	76,3	83,4
05-06-2007	A320	A	71,3	74,8	83,9
05-06-2007	A320	A	69,3	72,7	82,7
05-06-2007	E170	A	71,5	74,5	81,9
05-06-2007	RJ85	A	70,9	74,3	82,4
05-06-2007	E170	A	72,0	77,3	83,7
05-06-2007	B735	A	72,0	74,6	84,0
05-06-2007	B737	A	70,7	73,7	81,8
05-06-2007	E145	A	66,9	68,4	77,7
05-06-2007	E170	A	70,4	74,5	82,7
05-06-2007	E170	A	70,3	74,1	81,8
05-06-2007	AT45	A	70,7	73,7	81,5
05-06-2007	E170	A	71,3	76,3	83,9
05-06-2007	B733	A	73,1	76,5	85,4
05-06-2007	A320	A	70,3	74,0	84,2
05-06-2007	B752	A	73,5	77,8	86,5
05-06-2007	E170	A	70,4	72,9	82,4
05-06-2007	RJ1H	A	71,7	75,2	83,2
05-06-2007	E170	A	70,8	72,9	80,8
05-06-2007	A319	A	72,3	75,8	84,3
05-06-2007	E170	A	69,7	72,3	79,7

05-06-2007	B737	A	72,5	75,2	84,0
05-06-2007	A320	A	70,6	73,3	81,0
05-06-2007	AT72	A	70,9	74,3	82,0
05-06-2007	RJ85	A	70,2	71,8	81,0
05-06-2007	B733	A	72,5	76,3	85,1
05-06-2007	AT45	A	69,3	71,7	80,8
05-06-2007	E170	A	69,8	72,6	80,6
05-06-2007	T154	A	82,3	88,3	96,2
05-06-2007	AT45	A	68,9	70,6	78,9
05-06-2007	E170	A	69,7	72,4	80,8
05-06-2007	E170	A	70,0	73,9	83,4
05-06-2007	B733	A	72,4	76,2	84,7
05-06-2007	B734	A	73,9	78,4	86,9
05-06-2007	YK40	A	71,6	75,7	83,9
05-06-2007	B763	A	72,7	79,0	87,3
05-06-2007	B733	A	71,9	75,5	84,4
05-06-2007	B762	A	72,0	74,2	85,0
05-06-2007	RJ1H	A	68,9	70,9	80,1
05-06-2007	B734	A	73,2	77,0	85,8
05-06-2007	B733	A	72,4	76,6	85,6
05-06-2007	E170	A	70,7	74,6	82,5
05-06-2007	B734	A	72,6	75,8	85,4
05-06-2007	AT72	A	70,4	72,6	81,2
05-06-2007	AT45	A	70,1	72,6	81,2
05-06-2007	B735	A	71,9	74,4	83,9
05-06-2007	A320	A	69,2	71,3	80,3
05-06-2007	F70	A	68,7	70,5	79,5
05-06-2007	A319	A	72,0	77,1	85,2
05-06-2007	E145	A	67,9	69,8	79,0
05-06-2007	B735	A	72,6	76,8	85,4
05-06-2007	B734	A	72,3	76,7	85,4
05-06-2007	AT72	A	68,6	71,7	80,4
05-06-2007	E170	A	69,6	72,6	80,7
05-06-2007	E170	A	69,3	71,9	80,8
05-06-2007	E170	A	70,6	73,7	81,8
05-06-2007	E170	A	69,1	71,0	80,9
05-06-2007	E170	A	70,1	72,9	80,9
05-06-2007	B733	A	74,1	77,9	85,9
05-06-2007	DH8D	A	68,8	71,4	79,6
05-06-2007	AT45	A	68,9	71,3	78,9
05-06-2007	E145	A	68,3	70,9	80,4
05-06-2007	A319	A	69,4	72,6	81,5
05-06-2007	E170	A	68,5	70,6	79,3
05-06-2007	AT45	A	69,7	73,3	81,5
05-06-2007	B733	A	73,5	77,1	84,9
05-06-2007	B737	A	70,0	73,2	81,4
05-06-2007	AT72	A	68,2	70,0	79,0
05-06-2007	A319	A	69,2	71,6	80,7
05-06-2007	AS3B	A	74,1	80,4	87,4
05-06-2007	E170	A	69,4	71,4	79,4
05-06-2007	B733	A	71,2	74,3	83,0
05-06-2007	T154	A	73,8	78,5	88,3
05-06-2007	FA50	A	69,5	72,7	81,2
05-06-2007	B462	A	69,7	71,6	80,1
05-06-2007	A318	A	71,2	73,9	82,9
05-06-2007	C295	A	67,9	70,4	78,3

05-06-2007	E190	A	69,5	71,3	80,6
05-06-2007	B735	A	70,6	74,6	84,0
05-06-2007	E170	A	70,5	73,9	81,7
05-06-2007	A320	A	69,5	72,7	81,2
05-06-2007	B735	A	73,9	77,6	86,2
05-06-2007	E170	A	70,0	72,6	81,2
05-06-2007	DH8D	A	68,9	71,3	79,4
05-06-2007	AT72	A	69,7	72,3	81,2
05-06-2007	E170	A	70,5	73,3	81,7
05-06-2007	E170	A	69,7	71,8	80,1
05-06-2007	B735	A	74,1	77,6	85,9
05-06-2007	F70	A	70,4	72,5	82,4
05-06-2007	RJ1H	A	70,0	73,0	81,7
05-06-2007	A320	A	71,2	74,6	83,5
05-06-2007	E170	A	69,1	71,3	79,1
05-06-2007	SF34	A	68,0	71,5	80,1
05-06-2007	B733	A	71,6	74,2	83,9
05-06-2007	AT45	A	70,1	72,6	81,3
05-06-2007	CRJ2	A	69,2	71,7	80,6
05-06-2007	E145	A	68,0	68,9	80,5
05-06-2007	A320	A	70,6	73,9	82,7
05-06-2007	A320	A	69,2	71,6	80,0
05-06-2007	B734	A	72,6	76,7	85,4
05-06-2007	B738	A	71,7	75,2	84,0
05-06-2007	MD83	A	70,0	71,5	81,4
05-06-2007	E170	A	70,5	73,0	81,3
05-06-2007	B737	A	71,9	74,7	83,3
05-06-2007	A320	A	67,2	69,2	78,6
05-06-2007	E170	A	69,5	71,8	81,0
05-06-2007	B752	A	72,4	75,8	85,4
05-06-2007	A320	A	70,4	74,8	83,8
05-06-2007	E170	A	71,4	74,4	83,1
05-06-2007	B734	A	73,2	76,9	85,7
05-06-2007	B738	A	72,7	76,7	85,0
05-06-2007	B734	A	74,2	77,6	86,5
05-06-2007	A320	A	70,0	73,0	82,1
05-06-2007	E170	A	69,9	72,5	81,4
05-06-2007	B734	A	73,0	76,5	85,6
05-06-2007	E170	A	71,2	74,5	83,2
05-06-2007	E170	A	70,3	74,0	82,0
05-06-2007	AT72	A	70,1	73,1	82,9
06-06-2007	A320	D	71,7	73,7	84,7
06-06-2007	A320	D	72,0	75,4	85,1
06-06-2007	AT72	D	67,8	69,0	78,2
06-06-2007	T154	D	76,4	81,2	89,0
06-06-2007	E170	D	69,1	72,1	83,1
06-06-2007	B733	D	76,1	80,4	88,9
06-06-2007	E170	D	74,0	77,6	88,2
06-06-2007	B738	D	72,5	75,3	87,2
06-06-2007	L410	D	69,5	71,3	82,5
06-06-2007	MD83	D	78,4	84,1	94,0
06-06-2007	E170	D	73,6	76,6	87,7
06-06-2007	AT43	A	69,6	72,1	82,0
06-06-2007	B734	A	73,2	76,9	85,5
06-06-2007	B463	A	69,9	71,9	81,3
06-06-2007	CRJ7	A	67,9	68,9	77,9

06-06-2007	A320	A	71,1	73,8	82,5
06-06-2007	T154	A	74,9	80,2	89,5
06-06-2007	B738	A	70,5	73,6	82,8
06-06-2007	A320	A	69,6	73,0	81,4
06-06-2007	B462	A	69,0	70,2	79,4
06-06-2007	CRJ2	A	69,1	71,9	79,5
06-06-2007	AT72	A	71,0	73,7	83,3
06-06-2007	CRJ1	A	69,0	71,4	79,8
06-06-2007	A320	A	70,8	73,0	81,2
06-06-2007	T154	A	73,4	78,0	87,7
06-06-2007	E170	A	70,2	73,4	81,0
06-06-2007	A319	A	70,6	74,8	83,4
06-06-2007	DH8D	A	69,1	71,5	79,5
06-06-2007	E170	A	70,2	72,9	80,6
06-06-2007	E170	A	69,1	70,8	79,5
06-06-2007	E170	A	70,5	74,1	82,2
06-06-2007	B763	A	75,5	82,0	89,5
06-06-2007	B763	A	72,7	75,9	86,8
06-06-2007	B763	A	71,7	75,2	85,8
06-06-2007	E170	A	69,3	71,0	80,1
06-06-2007	E145	A	67,5	69,5	77,9
06-06-2007	A320	A	70,7	75,2	84,1
06-06-2007	RJ85	A	68,7	71,6	80,1
06-06-2007	E170	A	70,6	74,6	82,3
06-06-2007	B735	A	73,5	76,4	85,2
06-06-2007	B734	A	73,5	76,5	85,6
06-06-2007	B737	A	72,3	80,1	88,6
06-06-2007	B733	A	74,4	78,2	86,2
06-06-2007	AT72	A	68,3	70,0	78,7
06-06-2007	E170	A	69,8	72,3	80,6
06-06-2007	E170	A	70,0	73,2	81,8
06-06-2007	B738	A	71,5	75,0	83,8
06-06-2007	E170	A	70,0	73,2	81,2
06-06-2007	A320	A	69,5	72,1	81,3
06-06-2007	E170	A	69,9	72,4	80,6
06-06-2007	E170	A	70,2	73,3	81,3
06-06-2007	A320	A	70,1	73,6	81,2
06-06-2007	B735	A	73,2	76,4	85,2
06-06-2007	E170	A	70,0	72,9	80,8
06-06-2007	A319	A	70,3	73,7	83,3
06-06-2007	B738	A	72,2	76,5	85,6
06-06-2007	AT72	A	70,9	74,5	83,2
06-06-2007	E170	A	69,8	71,6	79,8
06-06-2007	A320	A	71,1	73,4	81,8
06-06-2007	E170	A	69,7	72,9	80,4
06-06-2007	B733	A	71,5	75,6	83,8
06-06-2007	A320	A	71,6	74,6	83,4
06-06-2007	AT45	A	69,6	72,3	80,4
06-06-2007	RJ85	A	70,1	72,3	80,9
06-06-2007	A320	A	69,9	73,3	82,2
06-06-2007	B762	A	70,3	74,7	84,6
06-06-2007	AT72	A	70,7	72,6	81,5
06-06-2007	E170	A	70,0	72,4	80,0
06-06-2007	B752	A	70,6	73,5	83,6
06-06-2007	AT45	A	69,7	73,1	82,0
06-06-2007	B733	A	73,0	77,4	85,6



06-06-2007	E145	A	78,9	87,2	96,4
06-06-2007	B733	A	73,4	77,9	86,2
06-06-2007	AT45	A	69,1	71,9	81,1
06-06-2007	A319	A	69,9	72,4	81,0
06-06-2007	B733	A	73,7	77,6	86,7
06-06-2007	B763	A	74,9	79,5	87,9
06-06-2007	MD83	A	72,4	75,7	84,7
06-06-2007	C25A	A	68,7	70,4	79,1
06-06-2007	B734	A	73,6	78,5	85,3
06-06-2007	E170	A	70,4	74,8	83,1
06-06-2007	B735	A	72,4	76,4	85,2
06-06-2007	B763	A	72,1	75,8	85,5
06-06-2007	B752	A	70,6	74,4	83,1
06-06-2007	AT45	A	66,8	68,6	77,9
06-06-2007	B733	A	70,4	73,8	83,4
06-06-2007	A319	A	69,4	72,0	81,7
06-06-2007	E170	A	70,3	72,3	80,7
06-06-2007	F70	A	68,2	70,6	80,5
06-06-2007	A320	A	70,2	72,8	81,0
06-06-2007	E170	A	69,1	70,9	79,9
06-06-2007	B734	A	72,0	76,7	84,3
06-06-2007	B735	A	73,9	78,9	87,5
06-06-2007	E170	A	69,3	72,1	79,3
06-06-2007	E170	A	69,4	72,7	80,6
06-06-2007	E170	A	70,4	74,2	81,9
06-06-2007	AT45	A	67,2	69,8	78,3
06-06-2007	E170	A	70,8	74,3	82,5
06-06-2007	E170	A	70,9	74,2	82,9
06-06-2007	C25B	A	67,4	68,7	77,8
06-06-2007	DH8D	A	68,5	71,7	82,6
06-06-2007	B738	A	74,6	79,7	88,6
06-06-2007	E145	A	68,1	70,4	80,9
06-06-2007	LJ35	D	68,8	71,0	79,6
06-06-2007	A320	D	68,6	71,9	81,4
06-06-2007	FA50	D	77,5	82,2	91,3
06-06-2007	MD83	D	78,3	84,1	93,1
06-06-2007	AT72	D	70,7	72,3	80,7
06-06-2007	A319	A	69,8	72,9	82,5
06-06-2007	B752	A	72,0	75,5	84,3
06-06-2007	GLF4	A	70,9	74,0	82,9
06-06-2007	B734	A	73,2	77,0	86,2
06-06-2007	E170	A	69,8	72,0	80,9
06-06-2007	B737	A	73,3	76,4	85,3
06-06-2007	B733	A	74,5	78,7	87,9
06-06-2007	E170	A	70,1	73,0	82,9
06-06-2007	A320	A	76,8	81,8	92,0
06-06-2007	T154	A	75,2	79,8	89,3
06-06-2007	A319	A	73,4	76,6	85,4
06-06-2007	A318	A	69,9	73,8	83,1
06-06-2007	B734	A	75,5	80,4	89,1
06-06-2007	B735	A	73,0	76,2	85,6
06-06-2007	E170	A	68,5	70,6	79,7
06-06-2007	A321	A	73,6	77,5	86,8
06-06-2007	B735	A	72,8	75,8	85,1
06-06-2007	A320	A	68,9	71,2	80,4
06-06-2007	E170	A	69,6	71,6	80,4

06-06-2007	B738	A	69,8	73,1	82,9
06-06-2007	B462	A	70,7	72,9	82,8
06-06-2007	B735	A	72,7	76,2	85,0
06-06-2007	E170	A	70,7	73,7	82,8
06-06-2007	RJ1H	A	68,6	70,4	80,1
06-06-2007	B735	A	73,9	76,3	85,3
06-06-2007	A320	A	71,2	73,8	83,0
06-06-2007	B734	A	75,4	81,9	90,8
06-06-2007	A320	A	69,6	73,5	81,9
06-06-2007	A320	A	70,6	73,9	82,4
06-06-2007	B733	A	72,8	77,3	85,8
06-06-2007	A320	A	73,3	77,6	85,8
06-06-2007	CRJ2	A	68,9	71,2	79,6
06-06-2007	B738	A	70,8	73,9	82,5
06-06-2007	B734	A	73,0	77,0	85,6
06-06-2007	AT72	A	70,1	71,5	80,5
06-06-2007	E170	A	70,2	73,3	81,6
06-06-2007	A320	A	70,1	75,0	83,9
06-06-2007	AT45	A	71,5	73,5	81,9
06-06-2007	B738	A	71,9	75,3	84,2
06-06-2007	E170	A	69,1	71,7	79,9
06-06-2007	E170	A	70,4	72,9	81,9
06-06-2007	B735	A	73,5	77,8	86,3
06-06-2007	B733	A	72,4	76,6	85,0
06-06-2007	E170	A	69,8	72,7	81,5
06-06-2007	B734	A	74,6	77,7	86,4
06-06-2007	B734	A	72,1	76,5	85,5
06-06-2007	E170	A	70,3	73,2	81,7
06-06-2007	E170	A	70,7	74,3	82,8
06-06-2007	E170	A	71,2	74,5	84,0
06-06-2007	B734	A	74,5	78,4	86,8
06-06-2007	MD83	A	73,4	75,9	84,9
06-06-2007	B734	A	73,3	77,3	86,1
06-06-2007	B737	A	71,6	74,4	83,1
06-06-2007	B735	A	73,9	76,8	85,7
06-06-2007	E170	A	70,7	73,3	81,8
07-06-2007	A320	D	71,7	73,7	84,9
07-06-2007	A320	D	71,3	74,2	84,5
07-06-2007	YK40	D	77,1	81,6	90,5
07-06-2007	B733	D	76,3	80,7	88,6
07-06-2007	E170	D	72,5	75,8	86,5
07-06-2007	AT72	D	66,9	67,6	76,9
07-06-2007	E145	D	67,4	68,7	77,8
07-06-2007	B734	D	73,6	77,1	86,4
07-06-2007	E170	D	73,3	76,4	87,1
07-06-2007	AT45	A	68,8	71,4	79,2
07-06-2007	A321	A	74,0	78,4	86,8
07-06-2007	AT72	A	68,4	70,3	78,4
07-06-2007	B736	A	70,8	73,1	81,2
07-06-2007	B734	A	73,4	76,6	84,9
07-06-2007	F70	A	68,9	70,1	79,6
07-06-2007	B462	A	69,0	70,8	79,4
07-06-2007	B762	A	73,1	76,9	86,7
07-06-2007	B763	A	73,2	76,9	87,1
07-06-2007	A320	A	71,4	75,6	83,5
07-06-2007	RJ1H	A	69,6	71,5	80,4

07-06-2007	B733	A	76,5	80,9	90,3
07-06-2007	B738	A	72,4	75,7	85,2
07-06-2007	B733	A	72,1	75,5	84,7
07-06-2007	DH8D	A	69,9	72,0	81,3
07-06-2007	A320	A	70,0	72,3	80,5
07-06-2007	B735	A	72,0	75,9	84,3
07-06-2007	B737	A	70,0	72,6	81,5
07-06-2007	E170	A	69,3	71,7	80,0
07-06-2007	E170	A	69,5	72,9	80,7
07-06-2007	E170	A	69,2	72,2	80,0
07-06-2007	A320	A	71,5	74,0	82,6
07-06-2007	E190	A	72,2	75,3	83,3
07-06-2007	RJ85	A	68,8	70,7	79,5
07-06-2007	T154	A	74,9	79,0	88,2
07-06-2007	B735	A	71,6	76,3	84,6
07-06-2007	B738	A	71,5	75,9	83,3
07-06-2007	E170	A	68,5	70,4	79,3
07-06-2007	AT45	A	69,7	72,2	79,7
07-06-2007	B734	A	73,1	76,2	84,9
07-06-2007	A320	A	70,6	74,2	82,4
07-06-2007	E170	A	68,3	70,2	79,4
07-06-2007	B734	A	72,0	75,9	83,8
07-06-2007	AT72	A	70,1	72,3	80,9
07-06-2007	A320	A	71,2	74,2	82,0
07-06-2007	B735	A	71,3	76,5	84,1
07-06-2007	A319	A	71,0	74,8	83,5
07-06-2007	B752	A	69,3	72,5	81,6
07-06-2007	E170	A	69,3	71,5	80,1
07-06-2007	A320	A	69,8	73,0	81,5
07-06-2007	E170	A	67,7	69,8	78,5
07-06-2007	A320	A	70,4	73,2	80,4
07-06-2007	B752	A	72,1	75,1	84,2
07-06-2007	B733	A	71,8	75,4	84,1
07-06-2007	A320	A	69,7	71,6	80,5
07-06-2007	E170	A	71,1	73,5	81,9
07-06-2007	YK40	A	70,0	71,7	80,0
07-06-2007	AT45	A	70,0	72,6	80,5
07-06-2007	B763	A	72,5	77,1	85,0
07-06-2007	AT45	A	69,3	71,3	79,7
07-06-2007	B734	A	74,8	78,8	87,1
07-06-2007	B763	A	72,7	76,6	85,9
07-06-2007	B733	A	72,5	75,8	84,3
07-06-2007	B734	A	72,6	76,0	84,4
07-06-2007	E170	A	69,6	71,6	80,7
07-06-2007	B735	A	72,2	75,2	83,3
07-06-2007	B733	A	74,7	77,5	86,1
07-06-2007	CRJ2	A	80,3	87,9	95,5
07-06-2007	E170	A	70,8	73,2	81,2
07-06-2007	E175	A	69,2	71,0	80,0
07-06-2007	E170	A	70,5	73,2	80,5
07-06-2007	AT72	A	71,3	74,8	82,1
07-06-2007	A319	A	70,7	73,9	82,7
07-06-2007	E170	A	70,6	73,4	81,7
07-06-2007	E170	A	70,1	73,1	81,8
07-06-2007	B734	A	72,5	76,0	84,2
07-06-2007	E170	A	67,4	69,6	78,6

07-06-2007	E170	A	71,4	74,9	82,2
07-06-2007	B733	A	73,4	77,2	85,1
07-06-2007	A319	A	70,5	73,4	81,3
07-06-2007	A319	A	70,5	73,2	81,3
07-06-2007	E170	A	70,8	73,9	82,0
07-06-2007	AT72	A	69,5	71,4	79,5
07-06-2007	AT45	A	67,9	69,9	78,3
07-06-2007	B733	A	72,4	75,4	83,8
07-06-2007	B737	A	70,1	73,1	80,9
07-06-2007	B733	A	73,0	76,0	84,5
07-06-2007	B735	A	74,7	79,4	86,4
07-06-2007	E170	A	70,1	72,7	80,5
07-06-2007	A320	A	70,2	72,8	81,3
07-06-2007	B733	A	72,0	76,1	84,6
07-06-2007	A318	A	69,9	72,6	81,1
07-06-2007	E170	A	69,9	72,7	80,7
07-06-2007	B735	A	69,0	71,6	81,1
07-06-2007	A320	A	69,6	72,0	80,0
07-06-2007	E170	A	68,2	70,9	80,0
07-06-2007	E170	A	70,6	74,0	82,4
07-06-2007	B735	A	72,6	75,8	84,3
07-06-2007	T154	A	73,4	77,8	87,0
07-06-2007	B738	A	70,8	72,9	81,6
07-06-2007	B735	A	71,8	74,7	83,8
07-06-2007	B733	A	73,2	75,8	84,0
07-06-2007	RJ85	A	69,9	71,8	81,1
07-06-2007	AT72	A	69,8	71,6	79,8
07-06-2007	E170	A	68,6	70,3	78,6
07-06-2007	B738	A	71,4	74,5	82,8
07-06-2007	B738	A	71,3	75,1	82,8
07-06-2007	E170	A	70,2	71,8	80,6
07-06-2007	A320	A	70,4	73,2	81,5
07-06-2007	B734	A	72,0	75,1	84,3
07-06-2007	B738	A	71,6	74,8	83,4
07-06-2007	E170	A	69,8	72,5	81,2
07-06-2007	B737	A	71,5	74,5	83,5
07-06-2007	B733	A	73,5	77,4	86,5
07-06-2007	E170	A	70,3	72,4	80,7
07-06-2007	AT72	A	69,6	71,7	80,0
07-06-2007	AT72	A	71,4	73,3	82,9
07-06-2007	B734	A	73,4	76,7	85,2
07-06-2007	E170	A	70,1	72,5	81,3
07-06-2007	E170	A	69,9	72,1	80,3
07-06-2007	B734	A	73,1	76,2	84,5
07-06-2007	B735	A	72,3	75,4	84,6
07-06-2007	E170	A	69,2	71,0	79,2
08-06-2007	A320	D	71,2	73,0	84,7
08-06-2007	A320	D	70,3	72,7	83,7
08-06-2007	B733	D	73,1	76,0	87,1
08-06-2007	E170	D	68,4	69,7	82,0
08-06-2007	A320	D	72,1	74,6	86,4
08-06-2007	B733	D	75,5	79,6	88,7
08-06-2007	E170	D	71,0	73,8	84,2
08-06-2007	B734	D	72,5	75,4	86,1
08-06-2007	B734	D	73,2	76,1	87,1
08-06-2007	B734	D	73,0	76,5	86,8

08-06-2007	E170	D	69,0	70,2	82,9
08-06-2007	MD83	D	74,9	78,8	89,5
08-06-2007	B733	D	72,6	76,1	85,4
08-06-2007	A319	D	71,0	72,9	84,0
08-06-2007	AT72	D	67,2	67,9	77,6
08-06-2007	E170	D	71,6	73,9	84,2
08-06-2007	B734	D	71,5	74,1	84,9
08-06-2007	E170	D	66,9	68,0	79,4
08-06-2007	E170	D	69,8	71,9	83,5
08-06-2007	E170	D	70,9	73,3	84,5
08-06-2007	B735	D	70,6	73,6	84,4
08-06-2007	B733	D	73,4	77,1	87,4
08-06-2007	E170	D	73,6	77,7	86,9
08-06-2007	E170	D	70,3	72,5	84,1
08-06-2007	B734	D	72,5	76,0	85,9
08-06-2007	B737	D	68,5	70,5	81,0
08-06-2007	A320	D	65,8	67,2	76,6
08-06-2007	B735	D	67,5	70,2	79,8
08-06-2007	A320	D	70,5	72,9	83,5
08-06-2007	RJ1H	D	71,5	74,1	83,0
08-06-2007	A320	D	71,0	73,8	84,6
08-06-2007	E145	D	66,4	68,4	76,4
08-06-2007	E170	D	71,5	76,7	87,7
08-06-2007	RJ85	D	67,6	69,6	80,7
08-06-2007	B737	D	70,6	72,3	82,6
08-06-2007	B735	D	69,4	74,1	82,5
08-06-2007	A320	D	67,4	71,0	81,7
08-06-2007	E170	D	67,7	71,0	82,6
08-06-2007	E170	D	69,3	73,4	82,9
08-06-2007	B734	D	74,1	79,0	88,6
08-06-2007	E170	D	69,2	72,9	86,4
08-06-2007	E170	D	71,8	75,1	86,0
08-06-2007	T154	D	76,8	82,9	91,4
08-06-2007	B738	D	69,7	72,0	82,3
08-06-2007	B733	D	73,3	77,1	86,3
08-06-2007	E170	D	68,5	71,3	82,3
08-06-2007	AT72	D	67,5	69,1	77,9
08-06-2007	B734	D	71,5	75,4	85,6
08-06-2007	E170	D	70,8	74,4	85,2
08-06-2007	E170	D	68,5	72,3	82,7
08-06-2007	E170	D	71,3	74,3	85,5
08-06-2007	A320	D	68,2	71,0	82,6
08-06-2007	A320	D	71,1	73,1	83,9
08-06-2007	A320	D	70,4	73,5	83,2
08-06-2007	B734	D	67,0	68,9	77,4
08-06-2007	B734	D	72,2	75,9	86,0
08-06-2007	B735	D	70,6	73,3	84,0
08-06-2007	A320	D	72,5	74,7	85,0
08-06-2007	E170	D	70,6	73,9	84,8
08-06-2007	A320	D	68,7	72,0	81,5
08-06-2007	A319	D	69,2	72,2	83,5
08-06-2007	E170	D	71,3	76,4	86,5
08-06-2007	B733	D	72,9	78,2	86,8
08-06-2007	B738	D	71,6	76,5	86,4
08-06-2007	B733	D	71,9	75,5	85,9
08-06-2007	B733	D	71,3	75,6	84,9

08-06-2007	RJ85	D	68,3	70,8	79,8
08-06-2007	B734	D	70,0	72,3	81,8
08-06-2007	C551	D	68,2	70,5	79,6
08-06-2007	B733	D	70,4	72,6	84,2
08-06-2007	C295	D	72,0	75,2	82,4
08-06-2007	RJ1H	D	71,8	75,8	84,4
08-06-2007	A320	D	69,4	71,5	82,2
08-06-2007	B735	D	70,7	72,8	84,1
08-06-2007	E170	D	68,8	71,7	82,6
08-06-2007	A319	D	67,5	70,0	80,3
08-06-2007	B735	D	69,9	73,0	82,7
08-06-2007	E170	D	71,8	74,9	84,6
08-06-2007	A319	D	68,9	70,8	81,4
08-06-2007	B735	D	71,9	74,5	85,0
08-06-2007	B763	D	67,6	68,9	77,6
08-06-2007	E170	D	68,2	70,0	80,0
08-06-2007	E170	D	70,4	74,0	83,7
08-06-2007	E170	D	70,1	73,0	83,5
08-06-2007	E170	D	69,7	72,0	83,5
08-06-2007	E170	D	69,4	72,6	82,6
08-06-2007	RJ85	D	69,7	72,9	82,9
08-06-2007	B734	D	72,0	75,0	85,3
08-06-2007	E170	D	68,6	72,4	83,1
08-06-2007	B735	D	69,4	71,2	81,2
08-06-2007	A319	D	70,7	73,3	83,8
08-06-2007	A320	D	68,2	70,6	81,7
08-06-2007	B733	D	74,7	78,0	87,4
08-06-2007	E170	D	70,6	73,3	83,6
08-06-2007	A320	D	70,3	72,2	83,1
08-06-2007	B737	D	71,9	74,0	84,5
08-06-2007	B734	D	73,6	76,9	87,4
08-06-2007	A320	D	67,2	67,9	79,7
08-06-2007	E170	D	69,7	72,2	82,8
08-06-2007	E170	D	69,1	71,6	82,1
08-06-2007	B735	D	70,6	72,8	83,6
08-06-2007	B735	D	68,1	69,5	79,9
08-06-2007	T154	D	83,4	89,3	95,1
08-06-2007	B733	D	72,8	76,2	85,8
08-06-2007	E170	D	69,7	71,8	82,7
08-06-2007	A320	D	67,2	68,3	80,2
08-06-2007	RJ85	D	70,3	73,3	83,5
08-06-2007	E170	D	67,8	69,4	81,9
08-06-2007	B463	D	68,2	69,9	79,6
08-06-2007	B752	D	69,0	70,1	82,9
08-06-2007	B735	D	70,3	72,6	83,3
08-06-2007	A320	D	70,2	71,9	84,1
08-06-2007	E170	D	68,9	71,1	82,9
08-06-2007	A320	D	69,3	70,6	82,5
08-06-2007	B738	D	72,6	74,7	86,2
09-06-2007	A320	D	68,9	71,1	82,1
09-06-2007	E170	D	68,2	71,4	81,4
09-06-2007	B735	D	72,4	76,8	85,8
09-06-2007	E170	D	69,2	71,6	83,3
09-06-2007	B733	D	73,2	76,2	86,4
09-06-2007	B733	D	71,3	73,3	84,9
09-06-2007	B734	D	70,5	73,9	84,1

09-06-2007	E170	D	67,5	68,8	80,9
09-06-2007	B733	D	74,8	78,8	87,8
09-06-2007	A320	D	69,5	71,5	82,7
09-06-2007	A319	D	71,2	72,8	83,8
09-06-2007	E170	D	68,2	70,8	81,2
09-06-2007	E170	D	66,6	68,5	78,1
09-06-2007	B752	D	68,7	70,3	81,2
09-06-2007	B735	D	70,3	72,6	83,7
09-06-2007	B735	D	71,0	73,9	85,4
09-06-2007	B733	D	72,4	75,2	86,4
09-06-2007	B733	D	72,6	76,7	87,1
09-06-2007	B733	D	70,9	73,2	84,7
09-06-2007	E170	D	68,7	70,5	82,7
09-06-2007	CRJ7	D	69,0	70,9	81,8
09-06-2007	MD83	D	79,5	85,7	95,3
09-06-2007	A320	D	70,0	72,1	82,8
09-06-2007	RJ1H	D	69,3	72,2	82,9
09-06-2007	B734	D	73,5	77,8	87,4
09-06-2007	A319	D	68,8	71,7	83,1
09-06-2007	B735	D	71,9	75,4	84,9
09-06-2007	E170	D	68,2	70,6	83,2
09-06-2007	E170	D	66,5	69,4	79,1
09-06-2007	E170	D	70,9	74,1	85,2
09-06-2007	T154	D	76,6	82,7	91,6
09-06-2007	E170	D	71,7	75,1	86,2
09-06-2007	E170	D	71,4	75,1	85,2
09-06-2007	E170	D	70,6	73,6	83,9
09-06-2007	B734	D	71,6	74,3	85,2
09-06-2007	A320	D	71,2	73,6	84,6
09-06-2007	AT72	D	67,1	69,3	77,8
09-06-2007	E170	D	69,6	72,0	83,1
09-06-2007	A320	D	72,5	75,4	85,9
09-06-2007	A320	D	67,4	70,8	81,5
09-06-2007	E170	D	67,5	70,5	81,1
09-06-2007	B734	D	71,2	74,9	84,9
09-06-2007	A319	D	68,2	70,3	80,7
09-06-2007	B733	D	75,5	81,5	88,3
09-06-2007	RJ85	D	69,8	72,1	82,1
09-06-2007	E170	D	68,7	71,3	82,0
09-06-2007	E170	D	70,3	75,2	83,9
09-06-2007	A320	D	70,6	73,5	83,6
09-06-2007	E170	D	70,6	73,7	84,1
09-06-2007	B735	D	70,7	74,9	84,5
09-06-2007	E170	D	69,0	72,1	82,8
09-06-2007	RJ1H	D	70,6	73,8	83,8
09-06-2007	B733	D	71,3	76,3	85,2
09-06-2007	RJ85	D	69,6	72,1	82,8
09-06-2007	B735	D	71,9	75,4	85,3
09-06-2007	B733	D	71,7	74,5	84,9
09-06-2007	B752	D	68,9	71,2	82,4
09-06-2007	RJ85	A	69,9	72,3	80,3
09-06-2007	AT45	A	70,2	72,6	81,0
09-06-2007	A319	A	71,2	74,9	83,8
09-06-2007	A319	A	69,8	72,1	80,6
09-06-2007	A320	A	70,2	73,4	82,0
09-06-2007	B733	A	71,8	75,2	83,3

09-06-2007	GLF4	A	69,4	72,8	80,9
09-06-2007	E145	D	69,5	75,9	84,3
09-06-2007	E170	D	69,6	73,1	83,4
09-06-2007	AT72	D	68,0	70,1	79,5
09-06-2007	A319	D	69,9	73,7	83,2
09-06-2007	B763	D	74,6	78,9	89,3
09-06-2007	A320	D	71,4	74,9	84,6
09-06-2007	B762	D	75,2	79,0	88,8
09-06-2007	B733	D	70,9	74,5	84,2
09-06-2007	A320	D	69,4	71,2	81,4
09-06-2007	E170	D	70,3	74,0	84,6
09-06-2007	B735	D	70,4	73,4	84,6
09-06-2007	AT72	A	70,0	71,5	81,2
09-06-2007	RJ1H	A	69,9	72,0	80,7
09-06-2007	B735	A	72,7	75,5	84,7
09-06-2007	AT72	A	70,5	72,7	81,6
09-06-2007	B733	A	73,4	76,3	84,5
09-06-2007	B735	A	73,3	76,5	85,9
09-06-2007	MD83	A	76,5	78,8	88,6
09-06-2007	B738	A	71,0	74,6	83,0
09-06-2007	E170	A	69,9	72,0	79,9
09-06-2007	B738	D	72,8	76,2	87,0
09-06-2007	B735	D	71,3	74,2	85,0
10-06-2007	A320	D	68,9	71,3	81,4
10-06-2007	E170	D	69,0	71,4	83,8
10-06-2007	B733	D	71,6	73,8	85,2
10-06-2007	B733	D	72,1	75,4	85,7
10-06-2007	A320	D	71,1	73,7	84,5
10-06-2007	B733	D	71,6	75,8	85,9
10-06-2007	A319	D	72,9	75,8	86,5
10-06-2007	B733	D	74,8	78,8	88,0
10-06-2007	E170	D	71,9	75,5	84,7
10-06-2007	E170	D	72,0	75,9	86,3
10-06-2007	E145	D	66,3	67,9	76,7
10-06-2007	E170	D	70,6	74,2	85,6
10-06-2007	B734	D	72,7	76,0	85,5
10-06-2007	B735	D	71,8	76,2	85,5
10-06-2007	B733	D	73,6	78,0	87,8
10-06-2007	E170	D	73,0	76,6	86,8
10-06-2007	B735	D	71,2	74,5	84,8
10-06-2007	B734	D	72,5	75,6	85,5
10-06-2007	B737	D	70,7	73,3	84,1
10-06-2007	B733	D	75,1	79,6	89,0
10-06-2007	BE40	D	65,9	67,6	77,0
10-06-2007	A319	D	70,5	73,0	84,5
10-06-2007	E170	D	69,4	71,7	82,4
10-06-2007	E170	D	71,8	74,9	85,5
10-06-2007	E170	D	69,9	72,9	84,5
10-06-2007	E170	D	66,9	69,2	80,6
10-06-2007	E145	D	68,3	72,4	79,1
10-06-2007	E170	D	70,0	73,3	85,1
10-06-2007	B735	D	71,5	74,4	84,5
10-06-2007	E170	D	69,5	72,1	84,1
10-06-2007	B735	D	72,7	75,8	86,7
10-06-2007	A320	D	70,0	73,7	84,3
10-06-2007	A319	D	71,2	74,1	84,8



10-06-2007	A320	D	69,9	72,2	84,1
10-06-2007	B734	D	73,5	78,4	87,5
10-06-2007	A320	D	70,1	73,3	84,6
10-06-2007	A319	D	67,9	70,2	80,2
10-06-2007	RJ85	D	69,7	72,7	83,1
10-06-2007	E170	D	70,7	73,5	84,9
10-06-2007	AT72	D	70,1	72,0	80,1
10-06-2007	B738	D	70,9	73,7	85,6
10-06-2007	B733	D	73,0	76,0	86,0
10-06-2007	E170	D	70,7	72,7	83,3
10-06-2007	B735	D	70,1	74,0	84,8
10-06-2007	A320	D	73,3	75,6	86,0
10-06-2007	B733	D	68,4	72,3	82,4
10-06-2007	E145	D	67,5	71,0	77,9
10-06-2007	B733	D	74,3	78,3	87,3
10-06-2007	RJ1H	D	70,1	72,5	83,7
10-06-2007	B733	D	72,3	76,0	86,8
10-06-2007	B733	D	73,6	77,8	88,1
10-06-2007	A320	D	70,9	73,9	84,8
10-06-2007	B735	D	71,4	74,0	84,6
10-06-2007	B734	D	67,9	70,6	80,2
10-06-2007	E170	A	70,9	73,1	80,9
10-06-2007	E170	D	70,7	73,7	85,8
10-06-2007	AT72	D	67,2	68,2	77,2
10-06-2007	B738	D	73,3	76,2	88,0
10-06-2007	AT72	D	68,3	69,9	79,1
10-06-2007	A318	D	65,5	67,6	76,7
10-06-2007	E170	D	68,2	71,3	82,0
10-06-2007	H25B	D	65,3	67,3	75,7
10-06-2007	B763	D	68,4	70,8	83,1
10-06-2007	E170	D	70,6	75,5	84,9
10-06-2007	E170	D	70,8	75,8	85,5
10-06-2007	E170	D	71,0	74,1	84,4
10-06-2007	AT72	D	67,5	69,3	78,3
10-06-2007	F2TH	D	68,7	72,0	81,5
10-06-2007	A319	D	72,2	74,4	85,5
10-06-2007	E145	D	68,5	69,8	79,3
10-06-2007	RJ85	D	70,2	73,1	83,6
10-06-2007	E170	D	73,3	77,7	88,1
10-06-2007	E170	D	69,8	73,0	84,7
10-06-2007	B737	D	70,0	73,2	84,7
10-06-2007	A320	D	69,5	71,9	82,1
10-06-2007	B733	D	74,5	79,0	87,9
10-06-2007	B734	D	72,5	77,2	87,3
10-06-2007	B735	D	71,7	74,9	85,9
10-06-2007	B734	D	69,0	72,6	82,8
10-06-2007	RJ85	D	68,8	71,1	79,9
10-06-2007	AN26	D	71,0	75,0	86,5
10-06-2007	B737	D	67,4	69,0	81,7
10-06-2007	E170	D	69,9	72,7	84,1
10-06-2007	E170	D	70,6	73,1	83,6
10-06-2007	E170	D	71,4	73,7	86,2
10-06-2007	A319	D	71,3	74,0	85,1
10-06-2007	YK40	D	73,7	77,0	86,2
10-06-2007	A320	D	69,1	71,2	82,7
10-06-2007	B735	D	71,9	76,1	86,2

10-06-2007	E170	D	70,8	73,4	85,0
10-06-2007	B735	D	69,3	71,7	82,4
10-06-2007	A320	D	69,9	71,2	83,3
10-06-2007	B738	D	72,4	75,7	86,6
10-06-2007	E170	D	68,8	71,2	82,1
10-06-2007	B733	D	73,3	77,0	86,5
10-06-2007	RJ1H	D	68,8	71,7	83,0
11-06-2007	T204	D	71,4	73,0	85,4
11-06-2007	A320	D	71,2	73,3	84,4
11-06-2007	A320	D	69,5	71,0	83,2
11-06-2007	B734	D	73,7	77,4	87,3
11-06-2007	B733	D	72,6	76,3	87,0
11-06-2007	B734	D	73,1	76,9	87,3
11-06-2007	B735	D	72,4	75,6	85,6
11-06-2007	E170	D	69,5	73,0	83,8
11-06-2007	B733	D	73,9	78,4	87,3
11-06-2007	B734	D	73,9	77,6	88,3
11-06-2007	E170	D	70,5	73,7	85,5
11-06-2007	E170	D	70,3	72,5	84,6
11-06-2007	B733	D	73,9	78,4	86,9
11-06-2007	E170	D	70,5	74,3	85,0
11-06-2007	A319	D	72,6	75,2	86,0
11-06-2007	E170	D	71,0	75,0	85,2
11-06-2007	E170	D	70,2	73,5	85,7
11-06-2007	B752	D	69,0	71,5	82,6
11-06-2007	E170	D	71,0	74,0	84,6
11-06-2007	B735	D	71,7	75,9	86,2
11-06-2007	A320	D	68,6	70,9	82,7
11-06-2007	A320	D	71,1	73,6	85,2
11-06-2007	L410	D	67,4	70,0	81,0
11-06-2007	B734	D	72,4	75,9	86,0
11-06-2007	AT72	D	77,0	81,7	91,6
11-06-2007	B735	D	69,6	71,5	81,6
11-06-2007	B734	D	71,6	75,9	85,8
11-06-2007	B733	D	74,2	78,8	88,0
11-06-2007	RJ85	D	71,1	74,8	84,8
11-06-2007	B735	D	73,7	77,4	86,8
11-06-2007	B736	D	68,9	71,5	81,6
11-06-2007	B738	D	72,0	74,3	85,2
11-06-2007	A319	D	71,0	75,4	86,0
11-06-2007	H25B	D	67,2	69,0	78,3
11-06-2007	B733	D	72,4	76,6	87,3
11-06-2007	BE40	D	67,7	69,4	79,5
11-06-2007	B737	D	70,0	73,1	83,0
11-06-2007	E170	D	70,2	72,8	84,0
11-06-2007	B735	D	71,6	75,7	85,4
11-06-2007	E190	D	67,7	70,7	77,7
11-06-2007	A320	D	71,5	75,2	84,9
11-06-2007	MD83	D	73,7	79,3	89,2
11-06-2007	RJ85	D	70,0	75,0	84,7
11-06-2007	B734	D	69,9	72,8	81,9
11-06-2007	B735	D	70,3	74,8	83,9
11-06-2007	E145	D	66,1	67,4	76,9
11-06-2007	B733	D	72,8	75,9	85,8
11-06-2007	E145	D	66,8	69,3	77,6
11-06-2007	C25A	D	65,8	67,5	76,6

11-06-2007	A320	D	69,9	72,1	83,3
11-06-2007	E170	D	70,0	72,0	82,3
11-06-2007	A320	D	72,6	77,5	86,4
11-06-2007	E170	D	68,4	70,5	81,0
11-06-2007	B734	D	72,4	76,4	87,3
11-06-2007	E170	D	71,6	76,0	87,2
11-06-2007	A320	D	68,7	70,8	82,5
11-06-2007	A320	D	68,0	70,9	81,6
11-06-2007	A320	D	66,6	68,5	80,1
11-06-2007	E170	D	69,9	73,3	84,1
11-06-2007	B733	D	72,7	77,6	86,1
11-06-2007	B733	D	73,3	77,2	86,3
11-06-2007	A319	D	69,3	70,8	81,9
11-06-2007	B735	D	67,8	70,5	80,4
11-06-2007	B763	D	68,9	71,3	80,1
11-06-2007	RJ85	D	70,2	73,7	83,2
11-06-2007	E170	D	67,8	70,2	81,9
11-06-2007	B734	D	69,6	74,0	83,4
11-06-2007	E145	D	66,0	67,5	76,0
11-06-2007	AT72	D	69,4	71,1	79,4
11-06-2007	E170	D	69,0	71,9	84,4
11-06-2007	B752	D	67,6	70,1	80,6
11-06-2007	A319	D	71,3	73,4	84,4
11-06-2007	B733	D	71,8	75,6	85,8
11-06-2007	B734	D	73,6	78,6	88,4
11-06-2007	RJ1H	D	69,5	72,2	81,8
11-06-2007	B734	D	71,4	74,6	85,5
11-06-2007	A320	D	69,1	71,4	82,8
11-06-2007	E170	D	66,3	68,3	78,7
11-06-2007	B734	D	71,5	75,7	86,7
11-06-2007	E170	D	69,1	73,6	84,3
11-06-2007	B735	D	71,0	75,7	85,8
11-06-2007	E170	D	71,7	76,3	86,1
11-06-2007	E170	D	68,4	71,2	81,8
11-06-2007	YK40	D	77,1	82,1	91,3
11-06-2007	B735	D	70,3	73,4	83,9
11-06-2007	A319	D	69,0	71,8	82,6
11-06-2007	A319	D	68,0	70,2	81,2
11-06-2007	E170	D	69,7	74,0	84,8
11-06-2007	E170	D	68,5	71,1	83,1
11-06-2007	E170	D	68,8	71,6	83,6
11-06-2007	RJ85	D	68,7	72,1	81,8
11-06-2007	F100	D	67,5	69,2	77,5
11-06-2007	A319	D	72,5	75,2	85,7
11-06-2007	B734	D	71,9	74,7	85,9
11-06-2007	A320	D	70,8	72,5	83,8
11-06-2007	E170	D	69,7	73,0	84,3
11-06-2007	E170	D	69,4	72,1	84,8
11-06-2007	B733	D	73,7	78,3	87,2
11-06-2007	E170	D	69,3	72,6	84,2
11-06-2007	AT72	D	66,3	67,5	76,3
11-06-2007	E170	D	70,6	74,7	85,5
11-06-2007	A320	D	70,2	72,5	84,4
11-06-2007	A320	D	66,5	67,3	79,1
11-06-2007	B462	D	66,8	68,0	77,3
11-06-2007	B735	D	69,7	71,8	83,5

11-06-2007	B752	D	70,3	73,1	84,1
11-06-2007	B737	D	69,9	72,4	82,9
11-06-2007	B735	D	69,1	71,0	81,7
11-06-2007	E170	D	68,1	70,5	82,2
11-06-2007	T154	D	74,8	80,6	89,0
11-06-2007	RJ1H	D	69,5	73,2	82,7
11-06-2007	E170	D	69,1	72,2	84,0
11-06-2007	E170	D	68,5	70,6	83,4
11-06-2007	B735	D	68,6	70,7	82,4
11-06-2007	A320	D	68,2	69,6	81,8
11-06-2007	B735	D	67,8	69,6	79,8
11-06-2007	E170	D	68,0	70,2	81,8
11-06-2007	B738	D	71,8	75,0	87,4
11-06-2007	B735	D	69,7	72,1	83,3
11-06-2007	A320	D	68,9	70,3	81,9
11-06-2007	B762	D	67,5	68,9	79,3
11-06-2007	E170	D	67,9	69,6	81,7
11-06-2007	E170	D	68,3	70,6	83,9
11-06-2007	B737	D	67,1	68,4	77,9
12-06-2007	A320	D	69,8	71,2	83,0
12-06-2007	A320	D	70,4	71,9	83,4
12-06-2007	B733	D	70,9	73,0	84,3
12-06-2007	B733	D	72,6	76,5	85,8
12-06-2007	E170	D	70,2	73,5	84,6
12-06-2007	E170	D	68,9	71,2	82,9
12-06-2007	B735	D	70,0	71,6	83,2
12-06-2007	AT72	D	67,7	69,4	79,1
12-06-2007	B733	D	74,6	78,2	87,8
12-06-2007	B734	D	71,4	74,7	85,2
12-06-2007	B734	D	71,8	75,5	87,0
12-06-2007	E170	D	69,3	71,5	84,1
12-06-2007	E145	D	66,6	68,7	77,4
12-06-2007	A319	D	71,3	73,9	84,5
12-06-2007	E170	D	68,2	70,3	83,3
12-06-2007	E170	D	67,5	68,5	80,7
12-06-2007	E170	D	65,8	67,3	77,9
12-06-2007	B734	D	73,6	76,6	87,1
12-06-2007	B735	D	71,0	73,9	84,5
12-06-2007	B734	D	72,6	75,6	86,2
12-06-2007	A320	D	67,8	70,6	81,0
12-06-2007	RJ85	D	68,5	70,6	80,5
12-06-2007	B733	D	70,7	74,6	84,5
12-06-2007	RJ1H	D	71,7	75,2	84,5
12-06-2007	B737	D	69,1	71,4	81,7
12-06-2007	A320	D	67,5	68,7	79,2
12-06-2007	B738	D	71,6	74,3	84,8
12-06-2007	E170	D	69,2	72,9	83,0
12-06-2007	B735	D	69,3	73,1	82,6
12-06-2007	RJ85	D	67,9	70,3	80,9
12-06-2007	E170	D	67,0	69,0	79,1
12-06-2007	A320	D	70,1	74,1	84,6
12-06-2007	AT45	D	70,3	73,3	81,1
12-06-2007	E170	D	73,2	76,7	87,3
12-06-2007	E170	D	69,8	72,0	83,6
12-06-2007	B734	D	70,3	74,8	85,1
12-06-2007	E170	D	72,2	75,8	86,4

12-06-2007	E170	D	70,5	74,7	85,1
12-06-2007	B734	D	72,9	77,3	87,5
12-06-2007	B738	D	72,3	76,7	85,9
12-06-2007	A320	D	70,7	74,5	84,8
12-06-2007	E170	D	67,3	71,2	80,6
12-06-2007	E145	D	66,5	68,9	76,5
12-06-2007	A320	D	72,5	75,8	85,9
12-06-2007	AT72	D	68,5	70,4	80,0
12-06-2007	E170	D	70,9	74,7	84,9
12-06-2007	E170	D	68,3	72,6	82,6
12-06-2007	B734	D	69,5	73,5	84,4
12-06-2007	RJ1H	D	70,3	73,9	84,1
12-06-2007	AN26	D	69,5	73,2	83,5
12-06-2007	B735	D	70,7	73,2	84,1
12-06-2007	A319	D	69,3	72,0	83,3
12-06-2007	E145	D	66,3	67,4	77,7
12-06-2007	E170	D	70,3	73,3	85,3
12-06-2007	E170	D	68,7	71,9	82,1
12-06-2007	BE40	D	69,6	71,7	81,3
12-06-2007	RJ85	D	69,8	73,3	83,9
12-06-2007	B733	D	71,0	75,3	85,2
12-06-2007	E170	D	69,0	73,2	83,5
12-06-2007	E170	D	69,4	72,8	84,6
12-06-2007	B733	D	71,2	74,4	85,8
12-06-2007	A320	D	68,7	71,3	81,9
12-06-2007	B733	D	70,4	74,8	84,3
12-06-2007	E170	D	69,5	72,2	81,3
12-06-2007	B733	D	71,5	75,5	83,8
12-06-2007	B733	D	71,8	76,1	86,1
12-06-2007	B735	D	71,5	75,6	85,8
12-06-2007	RJ1H	D	72,2	75,3	85,4
12-06-2007	C551	D	67,6	69,1	77,6
12-06-2007	H25B	D	69,1	72,2	80,9
12-06-2007	AT72	D	70,3	72,0	80,7
12-06-2007	B734	D	70,9	74,2	84,4
12-06-2007	E145	D	67,2	68,6	77,2
12-06-2007	E170	D	67,9	70,7	82,4
12-06-2007	B734	D	73,1	76,2	87,4
12-06-2007	B735	D	66,8	69,4	78,8
12-06-2007	BE40	D	70,4	73,3	84,5
12-06-2007	E170	D	68,2	70,5	82,4
12-06-2007	A319	D	67,5	68,9	80,0
12-06-2007	E170	D	71,9	75,8	86,0
12-06-2007	MD83	D	74,0	80,3	89,0
12-06-2007	E170	D	65,0	66,2	75,4
12-06-2007	B733	D	69,1	72,1	83,2
12-06-2007	E170	D	70,6	74,4	82,9
12-06-2007	RJ85	D	69,9	72,6	83,1
12-06-2007	H25B	D	66,6	69,6	78,7
12-06-2007	A319	D	72,0	74,4	85,0
12-06-2007	B738	D	68,0	71,1	82,7
12-06-2007	A320	D	67,7	69,8	80,5
12-06-2007	GLF4	D	68,5	71,0	79,6
12-06-2007	B737	D	68,9	70,8	80,4
12-06-2007	E170	D	70,6	73,2	84,2
12-06-2007	B734	D	72,3	75,8	86,6

12-06-2007	B462	D	68,8	71,3	81,5
12-06-2007	B735	D	72,6	75,3	84,9
12-06-2007	A320	D	71,6	74,5	85,6
12-06-2007	AT72	D	68,1	69,1	79,2
12-06-2007	B735	D	70,6	72,8	84,0
12-06-2007	F70	D	70,5	73,4	82,8
12-06-2007	E170	D	67,9	69,3	79,3
12-06-2007	A320	D	68,5	70,1	80,6
12-06-2007	E170	D	70,6	72,3	85,0
12-06-2007	E170	D	70,0	72,3	83,4
12-06-2007	B752	D	69,4	70,6	83,6
12-06-2007	AT72	D	68,7	70,0	79,5
12-06-2007	B735	D	71,4	74,3	85,0
12-06-2007	E170	D	71,0	74,1	85,3
12-06-2007	RJ1H	D	71,3	74,7	83,6
12-06-2007	B738	D	73,4	76,5	88,0
12-06-2007	E170	D	71,2	73,7	85,4
12-06-2007	B752	D	72,4	74,5	85,4
12-06-2007	E170	D	69,7	71,7	83,5
12-06-2007	A320	D	71,1	73,2	84,7
12-06-2007	B737	D	70,8	72,6	84,2
13-06-2007	B733	D	71,3	74,4	85,1
13-06-2007	A320	D	70,1	73,4	82,9
13-06-2007	A320	D	71,4	74,2	85,0
13-06-2007	AT45	A	70,7	73,9	82,1
13-06-2007	B734	A	72,8	75,8	83,6
13-06-2007	E170	A	71,0	72,8	81,0
13-06-2007	AT72	A	71,5	73,9	82,2
13-06-2007	AT72	A	69,3	71,7	79,3
13-06-2007	AT72	A	70,7	72,5	80,7
13-06-2007	E170	A	69,2	71,8	79,7
13-06-2007	E170	A	71,1	73,6	81,5
13-06-2007	B735	A	73,0	75,6	83,8
13-06-2007	B752	A	73,2	76,1	85,8
13-06-2007	AT43	A	70,8	73,6	81,9
13-06-2007	B734	A	75,0	79,5	87,3
13-06-2007	A320	A	70,7	73,3	81,1
13-06-2007	B752	A	71,0	74,7	83,8
13-06-2007	AT72	A	72,3	76,5	84,0
13-06-2007	B738	A	70,9	74,6	83,7
13-06-2007	B735	A	72,8	76,7	84,8
13-06-2007	B735	A	73,1	77,4	84,2
13-06-2007	F70	A	68,9	70,9	78,9
13-06-2007	B462	A	68,4	70,0	78,4
13-06-2007	CRJ2	A	69,5	71,7	79,5
13-06-2007	B738	A	72,2	75,6	84,5
13-06-2007	CRJ7	A	68,9	71,3	79,3
13-06-2007	CRJ2	A	68,9	71,7	80,4
13-06-2007	A320	A	69,1	71,7	79,5
13-06-2007	RJ1H	A	70,8	73,1	81,5
13-06-2007	B737	A	70,8	73,5	82,3
13-06-2007	E170	A	69,1	70,9	79,5
13-06-2007	B733	A	72,5	76,2	84,0
13-06-2007	E170	A	69,8	72,6	80,2
13-06-2007	B752	A	70,3	72,6	82,0
13-06-2007	B762	A	71,1	74,9	84,1

13-06-2007	AN26	A	72,1	76,1	83,9
13-06-2007	A320	A	71,4	75,2	83,4
13-06-2007	B763	A	73,5	76,5	85,8
13-06-2007	E145	A	67,9	70,4	78,7
13-06-2007	AT72	A	73,2	75,4	84,3
13-06-2007	E170	A	68,7	70,2	79,1
13-06-2007	AT45	A	69,4	73,4	81,7
13-06-2007	B735	A	71,6	76,8	83,9
13-06-2007	E170	A	69,4	71,9	79,4
13-06-2007	B734	A	72,4	77,4	85,7
13-06-2007	C295	A	69,7	71,8	80,2
13-06-2007	B734	A	70,2	73,4	81,7
13-06-2007	B734	A	72,0	74,9	83,4
13-06-2007	B738	A	72,7	76,6	84,4
13-06-2007	E170	A	69,1	71,6	79,9
13-06-2007	AT72	A	69,8	73,3	82,6
13-06-2007	A320	A	71,5	74,8	83,0
13-06-2007	DH8D	A	70,3	72,9	81,0
13-06-2007	B733	A	71,4	75,0	82,9
13-06-2007	AT72	A	69,1	71,4	79,9
13-06-2007	A320	A	70,6	74,0	81,7
13-06-2007	E170	A	71,4	74,9	82,8
13-06-2007	A320	A	71,1	74,2	81,9
13-06-2007	A320	A	69,8	71,9	80,2
13-06-2007	AT72	A	70,0	73,3	82,3
13-06-2007	A319	A	71,6	73,8	82,4
13-06-2007	B735	A	74,3	78,7	85,5
13-06-2007	B735	A	72,7	77,8	85,8
13-06-2007	E170	A	69,0	71,1	79,4
13-06-2007	E170	A	69,6	73,5	80,0
13-06-2007	B733	A	71,3	74,3	83,1
13-06-2007	B733	A	71,5	74,1	82,7
13-06-2007	AT45	A	69,8	73,3	81,6
13-06-2007	B738	A	72,2	76,0	84,0
13-06-2007	E170	A	70,5	74,0	82,6
13-06-2007	B738	A	74,3	78,8	86,6
13-06-2007	A320	A	69,6	72,3	80,4
13-06-2007	E170	A	70,3	72,4	80,3
13-06-2007	AT72	A	71,4	75,3	83,7
13-06-2007	B763	A	71,6	75,4	85,2
13-06-2007	AT45	A	68,7	70,4	79,8
13-06-2007	E170	D	71,1	74,2	85,3
13-06-2007	B738	D	70,0	72,6	84,1
13-06-2007	E170	D	70,0	73,9	84,4
13-06-2007	RJ85	D	71,2	74,3	84,0
13-06-2007	C560	D	67,6	71,5	82,4
13-06-2007	E170	D	71,2	74,7	85,5
13-06-2007	YK40	D	76,2	81,7	91,4
13-06-2007	B733	D	72,9	77,1	86,5
13-06-2007	AT72	D	67,6	69,3	77,6
13-06-2007	B738	D	72,5	76,9	86,8
13-06-2007	A320	D	70,9	75,5	83,7
13-06-2007	MD83	D	74,8	81,1	91,2
13-06-2007	B733	D	72,7	75,8	86,3
13-06-2007	A319	D	70,2	72,6	84,1
13-06-2007	AN26	D	77,3	81,2	90,7

13-06-2007	E170	D	70,2	73,4	83,7
13-06-2007	RJ1H	D	72,2	76,2	85,2
13-06-2007	E170	D	70,5	73,3	84,7
13-06-2007	B752	D	68,5	70,7	81,7
13-06-2007	B733	D	74,2	77,8	87,8
13-06-2007	B735	D	72,7	76,2	85,7
13-06-2007	F70	D	69,3	71,4	81,3
13-06-2007	E170	D	67,8	70,1	81,8
13-06-2007	B733	D	73,2	75,9	85,5
13-06-2007	AT72	D	68,6	70,0	79,7
13-06-2007	E145	D	66,5	68,1	76,9
13-06-2007	E170	D	69,2	72,8	83,6
13-06-2007	B734	D	74,2	79,0	88,8
13-06-2007	E170	D	72,7	75,7	85,3
13-06-2007	E135	D	68,0	70,2	80,0
13-06-2007	GALX	D	67,8	71,0	79,9
13-06-2007	E170	D	65,1	65,9	75,9
13-06-2007	AT72	D	67,8	69,7	78,6
13-06-2007	B735	D	73,7	79,4	88,7
13-06-2007	E170	D	71,5	75,7	86,7
13-06-2007	A319	D	71,4	74,7	84,8
13-06-2007	E170	D	70,9	75,0	85,8
13-06-2007	B738	D	74,7	79,2	88,5
13-06-2007	E170	D	72,6	76,0	86,6
13-06-2007	A319	D	70,3	73,2	84,7
13-06-2007	RJ85	D	70,4	74,4	84,4
13-06-2007	AT45	D	68,5	70,4	78,9
13-06-2007	AT72	D	68,3	69,7	79,1
13-06-2007	E170	D	70,8	75,0	84,6
13-06-2007	E170	D	71,7	75,8	86,5
13-06-2007	B738	D	73,2	77,4	87,2
13-06-2007	B734	D	75,8	79,8	90,6
13-06-2007	B734	D	72,4	77,0	87,6
13-06-2007	C25A	D	66,9	68,3	77,3
13-06-2007	E145	D	68,5	69,9	78,9
13-06-2007	C525	D	66,1	69,4	79,3
13-06-2007	A319	D	72,1	74,0	85,1
13-06-2007	B752	D	69,5	71,6	81,8
13-06-2007	B733	D	70,9	74,7	85,3
13-06-2007	B735	D	73,0	76,8	87,5
13-06-2007	AT72	D	67,5	69,6	78,2
13-06-2007	A320	D	71,6	75,8	84,9
13-06-2007	E170	D	71,7	75,4	85,3
13-06-2007	A320	D	67,8	70,0	80,1
13-06-2007	A321	D	70,0	72,5	84,3
13-06-2007	B733	D	75,0	78,3	87,8
13-06-2007	AT72	D	66,4	68,2	78,1
13-06-2007	B733	D	73,8	77,1	87,1
13-06-2007	B735	D	70,2	72,8	84,0
13-06-2007	YK40	D	69,2	72,0	82,4
13-06-2007	A318	D	68,8	70,4	82,3
13-06-2007	E170	D	70,0	72,5	85,3
13-06-2007	E170	D	70,3	72,3	85,4
13-06-2007	B735	D	71,2	74,8	85,4
13-06-2007	B735	D	72,2	76,3	86,3
13-06-2007	B733	D	70,0	72,1	83,5



13-06-2007	B752	D	68,9	70,6	83,5
13-06-2007	E170	D	71,6	74,6	85,7
13-06-2007	E145	D	67,8	68,4	77,8
13-06-2007	RJ1H	D	71,1	73,8	83,9
13-06-2007	A320	D	69,4	71,0	83,0
13-06-2007	B734	D	70,1	72,5	84,5
13-06-2007	AT72	D	70,0	71,4	80,0
13-06-2007	E145	D	67,5	68,3	78,0
13-06-2007	B738	D	72,6	75,5	86,9
13-06-2007	B736	D	68,3	69,7	80,6
13-06-2007	E170	D	71,9	76,0	86,1
13-06-2007	B738	D	68,4	69,8	80,4
13-06-2007	E170	D	70,9	73,4	84,3
14-06-2007	A320	D	67,6	68,5	80,4
14-06-2007	A320	D	72,1	74,9	85,9
14-06-2007	B735	D	66,3	67,0	77,1
14-06-2007	E170	D	70,2	73,1	85,1
14-06-2007	B733	D	74,1	77,9	86,9
14-06-2007	B734	D	71,8	74,3	85,4
14-06-2007	B734	D	73,0	77,5	87,7
14-06-2007	E170	D	68,0	69,5	81,1
14-06-2007	A320	D	71,0	73,3	85,1
14-06-2007	E170	D	72,9	75,6	86,3
14-06-2007	T204	D	68,7	70,3	83,1
14-06-2007	AT72	D	67,9	69,5	79,0
14-06-2007	AT72	D	67,7	69,4	78,1
14-06-2007	A319	D	72,2	74,3	86,0
14-06-2007	E145	D	68,2	71,1	80,3
14-06-2007	E170	D	70,3	73,2	85,5
14-06-2007	E170	D	70,0	73,5	85,5
14-06-2007	B733	D	74,9	79,0	87,9
14-06-2007	E145	D	68,7	71,1	79,1
14-06-2007	A321	D	71,3	73,5	86,1
14-06-2007	B734	D	74,3	78,0	88,6
14-06-2007	B734	D	73,9	77,9	89,0
14-06-2007	B735	D	71,6	74,3	85,8
14-06-2007	E145	D	68,2	69,2	78,2
14-06-2007	E170	D	71,9	74,8	84,7
14-06-2007	AT72	D	66,2	67,4	76,2
14-06-2007	B733	D	69,8	73,7	82,1
14-06-2007	E170	D	68,5	72,4	82,1
14-06-2007	E170	D	68,9	71,7	83,2
14-06-2007	B752	D	69,6	72,6	82,8
14-06-2007	CRJ9	D	69,3	73,0	82,3
14-06-2007	H25B	D	67,9	71,3	79,4
14-06-2007	A319	D	71,1	73,7	84,9
14-06-2007	B736	D	69,9	72,4	83,9
14-06-2007	B735	D	68,7	72,8	82,5
14-06-2007	C650	D	71,5	75,0	84,9
14-06-2007	B735	D	72,2	76,1	87,0
14-06-2007	RJ85	D	66,8	69,0	77,9
14-06-2007	F70	D	70,4	75,2	82,7
14-06-2007	B738	D	73,3	76,6	86,7
14-06-2007	B733	D	71,4	74,8	85,4
14-06-2007	B737	D	69,9	72,2	82,9
14-06-2007	RJ1H	D	72,2	75,5	85,4

14-06-2007	A320	D	70,1	72,6	84,2
14-06-2007	A320	D	70,5	74,8	84,3
14-06-2007	B733	D	71,3	75,6	85,8
14-06-2007	GLF4	D	66,4	69,1	77,9
14-06-2007	E170	D	71,8	75,4	86,3
14-06-2007	A320	D	69,4	72,5	83,6
14-06-2007	B734	D	72,0	77,3	87,9
14-06-2007	B735	D	71,6	74,6	85,4
14-06-2007	E170	D	70,3	72,6	82,8
14-06-2007	B735	D	69,7	72,9	82,7
14-06-2007	E190	D	71,2	76,0	86,2
14-06-2007	E170	D	70,3	74,0	84,8
14-06-2007	AT72	D	67,1	68,2	77,1
14-06-2007	E170	D	69,2	72,0	82,4
14-06-2007	B735	D	72,1	75,7	85,9
14-06-2007	E170	D	68,0	70,7	82,5
14-06-2007	RJ85	D	67,6	70,0	82,1
14-06-2007	A320	D	71,0	73,5	84,6
14-06-2007	B738	D	70,2	72,3	83,2
14-06-2007	A320	D	71,8	75,4	84,8
14-06-2007	E170	D	70,2	73,4	84,1
14-06-2007	AT72	D	68,5	70,3	79,3
14-06-2007	J328	D	66,8	68,2	77,5
14-06-2007	E170	D	70,0	74,4	84,3
14-06-2007	B735	D	69,8	72,7	82,6
14-06-2007	A320	D	69,5	72,2	84,1
14-06-2007	RJ1H	D	71,2	74,7	84,4
14-06-2007	B734	D	72,4	75,5	87,3
14-06-2007	A320	D	71,5	74,8	85,5
14-06-2007	RJ85	D	71,2	73,7	84,2
14-06-2007	A320	D	69,9	72,7	83,3
14-06-2007	A320	D	70,4	73,1	83,7
14-06-2007	E170	D	72,2	75,4	86,9
14-06-2007	E170	D	68,3	72,2	81,6
14-06-2007	A320	D	70,4	74,7	83,9
14-06-2007	B733	D	73,6	76,8	85,7
14-06-2007	E170	D	70,7	73,7	85,9
14-06-2007	E170	D	71,9	75,5	84,7
14-06-2007	A320	D	71,6	74,2	84,3
14-06-2007	B733	D	73,1	77,5	85,9
14-06-2007	RJ1H	D	71,3	74,3	84,3
14-06-2007	AT72	D	66,8	67,8	76,8
14-06-2007	F2TH	D	66,2	69,5	76,2
14-06-2007	B734	D	72,8	75,8	87,3
14-06-2007	B734	D	68,8	72,3	82,2
14-06-2007	A319	D	69,4	72,8	81,7
14-06-2007	E170	D	68,1	70,4	81,8
14-06-2007	C550	D	66,9	71,5	77,3
14-06-2007	E170	D	71,5	75,1	85,9
14-06-2007	A320	D	69,9	73,4	83,6
14-06-2007	B736	D	70,4	72,8	82,9
14-06-2007	E170	D	70,9	74,2	84,7
14-06-2007	E145	D	67,3	68,9	77,7
14-06-2007	E170	D	65,8	66,9	76,2
14-06-2007	A319	D	67,9	69,9	81,1
14-06-2007	A320	D	69,4	72,1	79,4

14-06-2007	E145	D	68,4	70,1	79,2
14-06-2007	B734	D	72,3	75,8	87,0
14-06-2007	AT72	D	69,3	71,3	79,7
14-06-2007	E170	D	71,4	74,4	85,4
14-06-2007	A319	D	69,3	71,5	83,2
14-06-2007	B734	D	76,3	81,9	90,4
14-06-2007	B735	D	72,9	75,7	86,1
14-06-2007	A319	D	71,0	73,7	84,4
14-06-2007	B735	D	71,2	74,3	85,4
14-06-2007	E170	D	67,7	69,5	78,8
14-06-2007	E170	D	67,6	69,2	78,4
14-06-2007	E170	D	70,9	74,7	85,4
14-06-2007	RJ85	D	67,3	68,7	77,7
14-06-2007	AT72	D	68,3	69,6	78,7
14-06-2007	PRM1	D	69,0	70,9	79,8
14-06-2007	E170	D	68,2	71,4	83,0
14-06-2007	AT45	D	66,9	68,2	76,9
14-06-2007	B733	D	75,3	80,3	89,1
14-06-2007	E170	D	66,2	67,3	76,2
14-06-2007	A310	D	71,2	74,7	85,8
14-06-2007	B735	D	71,8	74,2	84,6
14-06-2007	A320	D	71,1	74,0	84,3
14-06-2007	A320	D	70,8	73,2	84,2
14-06-2007	B737	D	71,3	73,3	83,8
14-06-2007	AT72	D	67,8	69,2	78,9
14-06-2007	T154	D	79,0	83,6	93,1
14-06-2007	F70	D	68,8	71,4	81,1
14-06-2007	B733	D	72,9	76,4	86,7
14-06-2007	B735	D	69,9	72,2	83,3
14-06-2007	A318	D	69,8	72,0	82,6
14-06-2007	B735	D	70,3	73,4	83,3
14-06-2007	B752	D	69,2	70,9	83,9
14-06-2007	B735	D	71,2	75,2	85,1
14-06-2007	E145	D	69,4	71,0	79,8
14-06-2007	E170	D	68,0	70,2	82,0
14-06-2007	B735	D	71,8	73,8	85,0
14-06-2007	B463	D	68,7	71,3	82,4
14-06-2007	B738	D	73,6	76,7	88,1
14-06-2007	B752	D	66,6	67,1	77,8
14-06-2007	E170	D	73,4	77,1	87,9
14-06-2007	E170	D	66,5	67,6	78,0
14-06-2007	B738	D	72,5	75,1	86,3
15-06-2007	A320	D	70,1	72,7	82,9
15-06-2007	A320	D	72,0	75,0	85,2
15-06-2007	B733	D	72,3	75,1	86,5
15-06-2007	B733	D	73,0	79,8	89,6
15-06-2007	B734	D	71,7	75,6	86,7
15-06-2007	E170	D	70,9	74,1	85,0
15-06-2007	E170	D	72,3	75,8	86,6
15-06-2007	E170	D	69,0	72,3	83,6
15-06-2007	B734	D	72,5	75,3	85,9
15-06-2007	B733	D	72,8	76,0	87,3
15-06-2007	B734	D	74,1	77,3	88,6
15-06-2007	L410	D	68,2	69,8	80,7
15-06-2007	E170	D	67,4	69,2	81,1
15-06-2007	AT72	A	70,5	73,2	82,0

15-06-2007	B463	A	69,2	70,7	79,6
15-06-2007	A320	A	71,3	73,7	82,0
15-06-2007	CRJ7	A	69,6	71,9	80,7
15-06-2007	B734	A	75,7	79,8	88,9
15-06-2007	B734	A	72,2	77,7	84,6
15-06-2007	B734	A	73,4	77,1	85,4
15-06-2007	B736	A	69,9	72,6	81,4
15-06-2007	CRJ2	A	68,5	70,8	79,6
15-06-2007	RJ1H	A	70,3	72,8	81,1
15-06-2007	B733	A	73,1	76,4	84,2
15-06-2007	A320	A	70,0	72,2	80,4
15-06-2007	B762	A	73,7	77,3	87,2
15-06-2007	DH8D	A	69,2	71,1	79,6
15-06-2007	E170	A	69,8	71,9	80,9
15-06-2007	E170	A	69,9	72,6	80,3
15-06-2007	B735	A	72,7	77,5	84,5
15-06-2007	E145	A	67,9	69,3	77,9
15-06-2007	B737	A	71,7	74,7	82,9
15-06-2007	E170	A	71,0	74,1	81,8
15-06-2007	B734	A	73,0	77,1	86,2
15-06-2007	AT45	A	69,0	72,0	80,7
15-06-2007	B735	A	78,0	83,6	92,2
15-06-2007	E170	A	69,9	72,6	80,7
15-06-2007	A320	A	71,5	74,2	82,3
15-06-2007	B763	A	73,9	77,8	87,9
15-06-2007	E170	A	70,3	73,0	81,1
15-06-2007	E170	A	71,2	73,2	82,0
15-06-2007	B738	A	73,2	76,5	84,3
15-06-2007	B738	A	69,6	73,5	80,7
15-06-2007	B734	A	72,9	76,5	84,4
15-06-2007	AT72	A	70,1	73,6	82,6
15-06-2007	B733	A	72,7	75,9	84,1
15-06-2007	B763	A	73,1	76,6	85,6
15-06-2007	AT45	A	69,6	72,6	80,0
15-06-2007	B734	A	72,9	77,1	85,4
15-06-2007	A320	A	69,6	72,0	80,4
15-06-2007	A320	A	70,3	72,0	80,3
15-06-2007	E170	A	69,8	71,9	80,6
15-06-2007	E170	A	69,8	71,9	80,6
15-06-2007	B734	A	72,7	76,0	84,4
15-06-2007	B734	A	73,2	76,3	84,7
15-06-2007	E170	A	69,0	70,4	79,0
15-06-2007	A319	A	71,1	75,1	83,8
15-06-2007	E170	A	71,0	73,4	81,0
15-06-2007	A319	A	71,1	73,9	82,6
15-06-2007	DH8D	A	68,3	70,2	79,4
15-06-2007	T154	A	76,2	81,0	89,6
15-06-2007	A320	A	70,5	73,7	82,8
15-06-2007	B738	A	74,4	77,8	85,9
15-06-2007	B733	A	73,1	76,2	84,5
15-06-2007	E145	A	68,4	70,2	79,1
15-06-2007	AT72	A	71,4	75,9	83,4
15-06-2007	B734	A	74,8	79,0	86,9
15-06-2007	E170	A	70,9	73,2	80,9
15-06-2007	AT72	A	69,9	72,6	81,9
15-06-2007	E170	A	69,7	71,7	80,1

15-06-2007	GLF5	A	67,1	69,6	78,5
15-06-2007	B733	A	73,8	77,0	85,0
15-06-2007	B733	A	76,7	81,9	92,6
15-06-2007	AT45	A	68,6	71,3	79,7
15-06-2007	B763	A	71,6	75,3	85,0
15-06-2007	B735	A	73,0	76,9	84,5
15-06-2007	E170	A	69,4	72,0	80,1
15-06-2007	B735	A	70,3	73,8	82,8
15-06-2007	B763	A	73,7	76,9	86,5
15-06-2007	E170	A	71,4	74,8	82,5
15-06-2007	A319	A	70,6	73,4	81,7
15-06-2007	A320	A	70,4	72,6	80,8
15-06-2007	A320	A	69,4	73,8	82,2
15-06-2007	B734	A	72,3	75,0	84,1
15-06-2007	B734	A	73,3	78,6	86,8
15-06-2007	B735	A	73,9	78,5	84,7
15-06-2007	B735	A	80,3	86,3	95,0
15-06-2007	A310	A	74,9	79,0	87,7
15-06-2007	E170	A	70,3	71,8	80,3
15-06-2007	E170	A	69,3	72,5	80,1
15-06-2007	E145	A	69,6	72,1	79,6
15-06-2007	E145	A	72,5	75,6	83,7
15-06-2007	A320	A	69,4	73,1	80,2
15-06-2007	E170	A	69,4	71,6	80,5
15-06-2007	AT72	A	67,9	70,4	79,1
15-06-2007	RJ85	A	70,7	72,7	81,1
15-06-2007	B735	A	73,0	77,4	84,7
15-06-2007	AT45	A	69,2	72,6	80,3
15-06-2007	A319	A	71,6	73,7	82,0
15-06-2007	T204	A	72,2	74,7	84,0
15-06-2007	A319	A	69,8	72,5	81,0
15-06-2007	AT45	A	70,5	73,9	80,9
15-06-2007	B737	A	71,2	73,3	81,6
15-06-2007	B733	A	72,6	76,4	84,4
15-06-2007	E170	A	70,3	73,3	82,0
15-06-2007	A320	A	69,9	72,0	80,3
15-06-2007	B734	A	70,8	76,5	85,3
15-06-2007	YK40	A	70,8	73,9	82,5
15-06-2007	FA50	A	68,9	69,9	78,9
15-06-2007	E170	A	71,2	74,0	82,0
15-06-2007	E170	A	69,1	71,4	79,5
15-06-2007	B738	A	72,6	75,4	83,8
15-06-2007	A320	A	71,0	73,4	81,4
15-06-2007	B735	A	73,5	76,8	84,7
15-06-2007	YK40	D	72,3	75,8	84,6
15-06-2007	B735	A	72,9	77,1	85,0
15-06-2007	B462	A	70,1	71,7	80,1
15-06-2007	B735	A	73,6	76,7	85,1
15-06-2007	AT45	A	70,2	72,0	80,2
15-06-2007	DH8D	A	68,9	70,0	79,6
15-06-2007	A318	A	71,2	73,9	82,9
15-06-2007	A320	A	68,3	70,0	78,3
15-06-2007	A319	A	73,4	76,5	84,9
15-06-2007	F70	A	68,6	70,1	78,6
15-06-2007	A320	A	71,3	74,8	82,8
15-06-2007	E170	A	70,1	72,7	80,5

15-06-2007	AT72	A	69,1	71,4	79,1
15-06-2007	A320	A	71,0	72,9	81,4
15-06-2007	DH8D	A	68,4	70,2	78,8
15-06-2007	MD82	A	74,9	79,3	86,4
15-06-2007	E170	A	70,2	72,2	81,0
15-06-2007	B735	A	74,0	77,8	86,0
15-06-2007	E170	A	70,0	72,0	80,8
15-06-2007	CRJ2	A	69,1	71,2	79,1
15-06-2007	B737	A	71,9	74,1	82,7
15-06-2007	E170	A	70,2	73,0	81,9
15-06-2007	B738	A	72,0	75,3	83,4
15-06-2007	E170	A	70,0	72,6	81,5
15-06-2007	E170	A	70,9	74,0	82,4
15-06-2007	A320	A	70,9	75,4	84,0
15-06-2007	AT72	A	71,6	74,6	83,4
15-06-2007	B734	A	75,1	79,3	88,3
15-06-2007	B734	A	72,8	76,3	84,5
15-06-2007	E170	A	71,6	74,5	83,1
16-06-2007	A320	A	70,5	73,0	80,9
16-06-2007	E170	A	70,4	72,5	80,4
16-06-2007	B735	A	73,4	77,4	85,1
16-06-2007	E170	A	69,8	71,8	81,2
16-06-2007	B733	A	72,2	75,7	83,6
16-06-2007	AT72	A	70,3	72,0	80,3
16-06-2007	B752	A	72,4	75,5	85,0
16-06-2007	T204	A	72,8	75,7	84,8
16-06-2007	B734	A	73,3	76,5	84,0
16-06-2007	AT72	A	69,3	71,8	79,7
16-06-2007	B734	A	71,8	75,5	83,6
16-06-2007	MD83	A	71,1	74,4	82,6
16-06-2007	AT72	A	69,2	72,0	82,4
16-06-2007	AT45	A	69,2	72,1	80,7
16-06-2007	B734	A	74,1	77,5	85,3
16-06-2007	B733	A	73,9	77,3	85,1
16-06-2007	E170	A	69,5	71,5	80,6
16-06-2007	CRJ2	A	68,7	70,3	79,1
16-06-2007	E170	A	69,4	70,7	79,4
16-06-2007	E170	A	69,1	71,8	79,5
16-06-2007	E170	A	69,9	72,4	79,9
16-06-2007	B763	A	72,4	76,2	86,0
16-06-2007	E145	A	67,7	69,2	77,7
16-06-2007	CRJ7	A	69,4	71,9	79,4
16-06-2007	E170	A	72,1	74,8	82,5
16-06-2007	T154	A	75,0	80,0	88,6
16-06-2007	AT72	A	68,7	71,5	80,8
16-06-2007	B763	A	74,7	79,0	87,7
16-06-2007	E190	A	70,8	74,2	81,6
16-06-2007	AT72	A	70,0	72,6	80,0
16-06-2007	B735	A	74,4	78,2	85,5
16-06-2007	A320	A	70,7	73,8	81,1
16-06-2007	E170	A	72,6	75,2	83,4
16-06-2007	A320	A	70,7	72,9	80,7
16-06-2007	E170	A	71,8	75,2	82,9
16-06-2007	B735	A	72,5	77,4	84,3
16-06-2007	A320	A	70,7	73,0	80,7
16-06-2007	T154	D	74,1	80,5	88,1

16-06-2007	AT45	A	69,2	71,4	79,6
16-06-2007	B733	A	72,6	77,4	84,4
16-06-2007	A320	A	71,1	73,8	81,9
16-06-2007	B734	A	73,1	76,9	84,2
16-06-2007	E170	A	68,8	72,0	80,0
16-06-2007	B734	D	72,9	75,7	86,8
16-06-2007	B735	A	72,5	76,0	83,3
16-06-2007	B763	A	74,6	78,1	86,9
16-06-2007	B733	A	73,6	78,2	85,1
16-06-2007	B733	D	72,3	77,6	86,7
16-06-2007	E170	D	69,7	73,5	83,5
16-06-2007	E170	D	70,7	74,5	85,1
16-06-2007	A320	D	69,6	72,6	83,4
16-06-2007	B733	D	73,3	76,7	86,5
16-06-2007	RJ1H	D	71,4	76,2	86,0
16-06-2007	A320	D	70,5	74,5	84,1
16-06-2007	RJ85	D	67,1	68,9	79,6
16-06-2007	T154	D	81,4	87,5	94,8
16-06-2007	B734	D	72,3	76,9	86,4
16-06-2007	E170	D	69,4	72,5	82,6
16-06-2007	B752	D	67,7	70,4	81,5
16-06-2007	E145	D	80,8	87,5	95,8
16-06-2007	B737	D	69,8	72,5	83,6
16-06-2007	A318	D	67,9	69,9	82,4
16-06-2007	MD87	D	69,9	75,5	84,7
16-06-2007	AT45	D	66,6	68,0	77,3
16-06-2007	B733	D	73,5	77,1	86,3
16-06-2007	B734	D	70,5	73,2	83,7
16-06-2007	RJ85	D	71,0	73,5	84,6
16-06-2007	B735	D	68,2	70,5	79,6
16-06-2007	A319	D	66,3	67,6	77,5
16-06-2007	A319	D	69,2	71,8	82,3
16-06-2007	E170	D	65,7	67,7	75,7
16-06-2007	B733	D	68,8	70,5	81,8
16-06-2007	E170	D	70,8	73,2	84,8
16-06-2007	E170	D	70,0	73,5	84,3
16-06-2007	AT45	D	66,2	67,7	77,0
16-06-2007	A320	D	70,3	72,6	84,1
16-06-2007	A320	D	72,0	75,1	86,1
16-06-2007	A319	D	71,3	74,2	84,9
16-06-2007	E170	D	67,1	70,4	81,3
16-06-2007	T204	D	66,3	68,3	77,8
16-06-2007	A319	D	71,4	74,3	85,7
16-06-2007	B735	D	69,5	73,0	83,5
16-06-2007	RJ1H	D	69,7	73,7	84,5
16-06-2007	F70	D	67,6	69,3	80,1
16-06-2007	E170	D	68,1	71,1	82,1
16-06-2007	B734	D	72,5	76,8	89,0
16-06-2007	B735	D	68,4	73,1	82,9
16-06-2007	B735	D	69,5	73,2	85,2
16-06-2007	B738	D	71,3	74,6	86,3
16-06-2007	B733	D	68,0	70,2	82,0
17-06-2007	B734	D	72,5	75,2	86,9
17-06-2007	A320	D	71,0	73,6	84,2
17-06-2007	B733	D	74,8	78,9	88,6
17-06-2007	B733	D	73,0	76,2	87,3

17-06-2007	E170	D	69,9	72,6	84,6
17-06-2007	A320	D	71,5	75,0	85,1
17-06-2007	B734	D	73,2	76,5	87,5
17-06-2007	B734	D	72,8	76,1	87,1
17-06-2007	A319	D	71,8	74,4	85,5
17-06-2007	B735	D	72,2	74,5	85,6
17-06-2007	E145	D	67,7	68,4	78,5
17-06-2007	E170	D	70,6	74,4	85,2
17-06-2007	E170	D	68,4	69,8	78,8
17-06-2007	E170	D	70,6	73,5	85,0
17-06-2007	E170	D	71,3	75,1	86,3
17-06-2007	B734	D	74,3	78,4	88,9
17-06-2007	B734	D	73,9	78,2	89,4
17-06-2007	B733	D	74,7	78,6	88,1
17-06-2007	MD83	D	77,6	83,7	94,1
17-06-2007	B733	D	72,1	75,5	85,5
17-06-2007	RJ1H	D	72,2	75,9	86,0
17-06-2007	YK40	D	74,2	79,5	87,8
17-06-2007	B738	D	73,8	77,9	88,3
17-06-2007	BE40	D	67,8	70,9	78,5
17-06-2007	A320	D	70,5	74,8	85,2
17-06-2007	LJ60	D	66,5	68,4	77,2
17-06-2007	B735	D	69,8	73,4	83,7
17-06-2007	E170	D	73,1	76,8	86,5
17-06-2007	A319	D	71,2	74,4	85,3
17-06-2007	E170	D	72,0	76,7	87,1
17-06-2007	E170	D	69,9	73,7	85,2
17-06-2007	E170	D	69,4	72,1	83,2
17-06-2007	E170	D	74,8	78,0	87,1
17-06-2007	E170	D	73,1	77,2	86,5
17-06-2007	A320	D	70,6	73,4	84,7
17-06-2007	E170	D	69,0	73,8	82,8
17-06-2007	B734	D	70,4	76,8	85,8
17-06-2007	E145	D	67,1	68,5	77,5
17-06-2007	B735	D	70,0	74,1	84,0
17-06-2007	A230	D	71,9	74,7	85,1
17-06-2007	AT72	D	67,0	68,7	78,2
17-06-2007	E170	D	68,8	72,1	83,8
17-06-2007	AT72	D	66,0	67,9	76,4
17-06-2007	B734	D	73,2	76,9	87,5
17-06-2007	A320	D	73,0	76,4	86,6
17-06-2007	A320	D	70,3	72,7	83,7
17-06-2007	B733	D	73,1	76,9	85,1
17-06-2007	A319	D	66,9	69,4	78,3
17-06-2007	T154	D	79,0	85,0	93,9
17-06-2007	A319	D	69,2	72,5	83,6
17-06-2007	E170	D	68,2	71,1	82,2
17-06-2007	RJ85	D	70,0	72,8	83,4
17-06-2007	E170	D	70,7	74,5	85,0
17-06-2007	B735	D	71,8	75,2	85,4
17-06-2007	B735	D	71,5	75,0	84,3
17-06-2007	B733	D	69,7	72,4	83,7
17-06-2007	AT45	D	67,3	69,8	79,1
17-06-2007	B733	D	73,7	79,5	87,3
17-06-2007	B738	D	74,9	78,1	87,2
17-06-2007	E170	D	70,1	75,1	84,8



17-06-2007	B733	D	72,0	76,5	85,8
17-06-2007	E170	D	68,5	71,0	83,5
17-06-2007	RJ1H	D	69,6	73,0	82,1
17-06-2007	B734	D	72,5	76,6	87,1
17-06-2007	B734	D	74,0	77,7	88,4
17-06-2007	A320	D	71,4	75,2	85,0
17-06-2007	AT72	D	68,3	69,3	78,7
17-06-2007	E170	D	68,9	72,2	83,6
17-06-2007	B733	D	71,7	76,1	85,5
17-06-2007	F2TH	D	67,3	69,5	79,3
17-06-2007	A318	D	66,8	68,6	78,9
17-06-2007	B734	D	72,0	76,2	87,8
17-06-2007	AT72	D	67,9	69,9	78,3
17-06-2007	B738	D	71,8	75,6	86,6
17-06-2007	B735	D	71,5	73,9	85,6
17-06-2007	E170	D	68,1	71,4	82,0
17-06-2007	AT72	D	67,2	68,9	78,4
17-06-2007	E170	D	71,0	74,1	83,8
17-06-2007	E170	D	69,8	73,1	84,4
17-06-2007	E170	D	70,6	73,6	84,9
17-06-2007	A319	D	70,9	74,2	85,2
17-06-2007	RJ85	D	70,7	73,5	83,7
17-06-2007	E170	D	69,6	72,0	84,3
17-06-2007	E170	D	65,9	67,5	78,0
17-06-2007	E170	D	69,6	74,1	84,7
17-06-2007	E170	D	75,2	80,3	90,0
17-06-2007	B733	D	71,8	75,0	86,1
17-06-2007	E170	D	72,4	75,1	85,0
17-06-2007	B733	D	68,9	72,5	82,5
17-06-2007	AT45	D	67,2	69,2	78,0
17-06-2007	B733	D	74,5	79,2	88,5
17-06-2007	B737	D	70,0	72,7	83,0
17-06-2007	B735	D	70,1	73,1	83,5
17-06-2007	E170	D	70,5	73,8	84,5
17-06-2007	A320	D	71,0	74,2	84,4
17-06-2007	A320	D	70,1	73,8	84,1
17-06-2007	RJ85	D	68,8	73,3	83,2
17-06-2007	A319	D	73,4	76,0	86,4
17-06-2007	A318	D	68,3	70,7	81,7
17-06-2007	AT72	D	69,6	72,2	79,6
17-06-2007	B733	D	72,5	75,9	85,7
17-06-2007	B735	D	68,7	70,7	82,2
17-06-2007	AT72	D	69,0	70,3	79,0
17-06-2007	E170	D	70,5	73,8	84,1
17-06-2007	B735	D	71,6	75,7	85,8
17-06-2007	E170	D	70,0	73,2	84,4
17-06-2007	E145	D	67,6	68,5	78,0
17-06-2007	E170	D	69,0	71,9	83,8
17-06-2007	B735	D	71,3	73,8	85,2
17-06-2007	E170	D	71,0	73,8	85,3
17-06-2007	A320	D	69,6	71,5	83,7
17-06-2007	E170	D	71,6	74,4	86,2
17-06-2007	B735	D	67,0	68,7	79,6
17-06-2007	B738	D	72,5	75,0	87,1
17-06-2007	A320	D	69,3	70,3	82,7
17-06-2007	AT72	D	68,8	70,6	79,2

17-06-2007	B737	D	69,5	70,9	83,8
17-06-2007	E170	D	67,3	68,1	78,1
18-06-2007	A320	D	70,3	71,8	83,9
18-06-2007	A320	D	70,6	73,0	83,8
18-06-2007	B734	D	73,6	76,2	87,3
18-06-2007	B733	D	72,9	75,9	87,1
18-06-2007	L410	D	71,1	74,1	83,9
18-06-2007	E170	D	71,7	74,4	85,6
18-06-2007	B733	D	76,1	79,8	89,1
18-06-2007	E170	D	71,6	75,7	85,8
18-06-2007	B734	D	73,7	77,6	87,8
18-06-2007	E170	D	70,3	73,6	83,9
18-06-2007	B734	D	73,0	76,5	88,3
18-06-2007	E170	D	69,6	72,8	84,3
18-06-2007	AT72	A	72,3	76,0	84,0
18-06-2007	E170	D	69,0	72,2	81,1
18-06-2007	L101	A	75,3	80,4	88,7
18-06-2007	B734	A	72,3	76,4	84,4
18-06-2007	B734	A	74,3	78,5	87,3
18-06-2007	B734	A	73,1	77,2	84,2
18-06-2007	B736	A	70,6	73,8	82,7
18-06-2007	CRJ2	A	68,6	70,8	79,7
18-06-2007	B738	A	70,7	73,6	82,8
18-06-2007	A319	A	73,0	75,8	84,4
18-06-2007	AT72	A	73,8	76,5	86,3
18-06-2007	B735	A	73,6	77,2	84,8
18-06-2007	A320	A	68,9	72,1	80,7
18-06-2007	B733	A	72,0	75,3	84,8
18-06-2007	B737	A	70,7	74,4	82,7
18-06-2007	B735	A	70,3	72,5	82,3
18-06-2007	E170	A	69,5	71,5	80,0
18-06-2007	DH8D	A	70,6	73,5	81,4
18-06-2007	E170	A	70,0	72,3	80,8
18-06-2007	DH8D	A	69,4	72,4	82,7
18-06-2007	E170	A	70,3	73,8	81,1
18-06-2007	E170	A	72,4	75,2	83,2
18-06-2007	E145	A	67,3	69,0	77,7
18-06-2007	AT72	A	69,7	71,7	79,7
18-06-2007	A320	A	71,1	74,6	82,8
18-06-2007	B735	A	72,0	74,6	83,4
18-06-2007	E170	A	70,5	73,6	81,3
18-06-2007	RJ85	A	69,7	73,0	81,7
18-06-2007	E170	A	69,1	72,6	80,5
18-06-2007	E170	A	69,2	71,8	79,6
18-06-2007	B762	A	71,3	75,2	84,7
18-06-2007	AT72	A	68,9	70,6	80,4
18-06-2007	B733	A	72,9	77,3	84,9
18-06-2007	B763	A	72,8	76,5	86,2
18-06-2007	A320	A	70,8	73,7	82,0
18-06-2007	B734	A	73,7	77,9	85,4
18-06-2007	A320	A	69,8	72,4	80,9
18-06-2007	E170	A	70,3	73,1	80,3
18-06-2007	E170	A	71,1	73,3	81,5
18-06-2007	A320	A	71,6	74,7	83,1
18-06-2007	B734	A	74,5	79,7	87,8
18-06-2007	A320	A	73,9	77,5	87,9

18-06-2007	AT72	A	71,7	74,7	83,1
18-06-2007	E170	A	70,2	74,7	83,9
18-06-2007	AT72	A	70,0	73,8	82,8
18-06-2007	A319	A	72,1	75,9	83,3
18-06-2007	E170	A	70,0	73,1	80,8
18-06-2007	E170	A	69,2	71,8	80,3
18-06-2007	AT72	A	70,7	73,0	80,7
18-06-2007	B733	A	70,8	72,5	81,6
18-06-2007	B738	A	74,0	77,6	85,1
18-06-2007	B733	A	74,0	77,0	84,8
18-06-2007	A320	D	72,6	75,2	85,4
18-06-2007	B733	D	67,4	69,5	78,2
18-06-2007	E170	D	70,5	73,8	85,3
18-06-2007	B735	D	66,3	67,7	77,1
18-06-2007	RJ85	D	69,3	72,2	82,9
18-06-2007	A319	D	69,8	72,3	84,0
18-06-2007	B735	D	69,9	71,9	83,9
18-06-2007	B733	D	73,2	76,2	87,0
18-06-2007	AT72	D	68,1	69,1	79,2
18-06-2007	E170	D	73,4	77,3	86,7
18-06-2007	E170	D	69,8	71,8	84,3
18-06-2007	B738	D	69,6	71,2	84,2
18-06-2007	A320	D	71,1	73,0	84,7
18-06-2007	B763	D	76,7	80,2	90,5
18-06-2007	E170	D	69,6	72,1	83,8
18-06-2007	E170	A	71,3	74,7	82,8
18-06-2007	B752	D	67,9	70,4	80,9
18-06-2007	E170	D	68,2	70,9	83,3
18-06-2007	A319	D	70,7	73,2	85,0
18-06-2007	B733	D	72,1	76,4	87,3
18-06-2007	A320	D	69,1	72,2	83,5
18-06-2007	RJ1H	D	73,1	77,0	86,6
18-06-2007	B734	D	73,0	78,3	88,8
18-06-2007	B733	D	69,1	71,3	82,2
18-06-2007	B762	A	72,5	76,1	85,8
18-06-2007	DH8D	A	71,0	73,9	83,1
18-06-2007	E170	A	70,1	72,1	80,1
18-06-2007	CRJ1	A	69,8	71,5	80,2
18-06-2007	E170	A	71,1	74,0	81,9
18-06-2007	A320	A	70,7	73,4	81,8
18-06-2007	A319	A	71,2	73,4	82,0
18-06-2007	A319	A	71,1	73,7	81,8
18-06-2007	P180	A	71,2	74,5	84,7
18-06-2007	B734	A	71,8	76,1	84,8
18-06-2007	A319	A	69,3	72,2	80,5
18-06-2007	B737	A	70,7	73,5	81,5
18-06-2007	E170	D	70,3	72,3	85,0
18-06-2007	E170	D	69,3	71,2	84,2
18-06-2007	E170	D	71,0	73,9	85,6
18-06-2007	E170	D	67,3	68,5	78,1
18-06-2007	E170	D	66,0	67,4	78,7
18-06-2007	E170	D	67,4	68,9	78,9
18-06-2007	B735	D	71,0	74,2	84,9
18-06-2007	E170	D	73,5	76,9	86,9
18-06-2007	A319	D	71,8	73,9	85,5
18-06-2007	E170	D	68,2	69,9	83,0

18-06-2007	A319	D	69,7	71,5	83,3
18-06-2007	MD83	D	75,8	81,0	92,7
18-06-2007	LJ55	D	67,7	69,0	78,5
18-06-2007	AT72	D	66,6	67,3	77,0
18-06-2007	AT72	D	67,7	68,5	78,1
18-06-2007	B737	D	70,6	72,4	83,2
18-06-2007	B733	D	74,7	78,5	89,0
18-06-2007	A320	D	69,9	71,4	83,7
18-06-2007	A320	D	67,6	68,5	80,6
18-06-2007	E170	D	70,5	72,6	84,8
18-06-2007	E170	D	69,8	73,0	85,7
18-06-2007	B462	D	66,1	66,9	76,1
18-06-2007	A318	D	67,9	69,5	81,1
18-06-2007	A320	A	73,0	78,5	85,8
18-06-2007	AT72	A	71,5	75,4	84,9
18-06-2007	B738	A	71,7	75,0	83,2
18-06-2007	DH8D	A	69,0	70,5	80,1
18-06-2007	AT72	A	72,5	74,9	85,0
18-06-2007	T154	A	77,0	81,6	90,6
18-06-2007	E170	A	69,6	72,3	80,0
18-06-2007	B733	A	72,0	76,7	84,8
18-06-2007	E170	A	70,5	73,0	80,9
18-06-2007	B737	A	71,5	74,7	83,3
18-06-2007	E170	A	70,5	72,3	80,5
18-06-2007	AT72	A	70,1	72,8	82,9
18-06-2007	A320	A	71,6	74,3	82,7
18-06-2007	B734	A	73,2	77,7	85,7
18-06-2007	YK40	A	73,8	77,3	86,4
18-06-2007	B734	A	73,8	77,4	85,5
18-06-2007	E170	A	69,8	71,6	79,8
18-06-2007	E170	A	69,1	71,1	79,1
18-06-2007	E170	A	72,9	77,0	84,7
18-06-2007	B734	A	72,4	75,5	84,5
18-06-2007	AT72	A	70,0	72,0	80,0
19-06-2007	A320	D	71,0	73,6	84,6
19-06-2007	B733	D	70,5	72,9	84,1
19-06-2007	A320	D	71,7	74,1	85,3
19-06-2007	B733	D	72,3	75,4	87,0
19-06-2007	E170	D	68,2	70,1	82,8
19-06-2007	B733	D	70,8	72,9	83,1
19-06-2007	E170	D	71,4	73,7	85,0
19-06-2007	B752	D	69,7	71,7	82,5
19-06-2007	E145	D	66,3	67,1	76,3
19-06-2007	B733	D	74,5	78,6	88,6
19-06-2007	B734	D	72,7	76,3	86,9
19-06-2007	B735	D	71,6	74,4	85,6
19-06-2007	E170	D	69,5	73,2	85,6
19-06-2007	B734	D	73,7	77,7	88,7
19-06-2007	A320	D	69,0	72,2	83,9
19-06-2007	A319	D	71,9	75,5	86,4
19-06-2007	E170	D	70,3	73,4	84,9
19-06-2007	E170	D	71,6	75,7	85,4
19-06-2007	E170	D	71,7	76,9	86,6
19-06-2007	AT72	D	68,6	70,8	79,4
19-06-2007	E145	D	67,4	69,0	78,5
19-06-2007	AT72	D	66,9	69,2	77,7

19-06-2007	E170	D	70,6	75,0	85,8
19-06-2007	E170	D	69,0	72,3	82,8
19-06-2007	B734	D	72,7	76,3	87,2
19-06-2007	B734	D	72,6	76,3	87,9
19-06-2007	E170	D	68,7	72,1	83,9
19-06-2007	AT72	D	68,4	70,8	80,2
19-06-2007	CRJ7	D	70,7	73,9	83,9
19-06-2007	E170	D	66,5	68,6	80,7
19-06-2007	B734	D	71,1	76,4	85,8
19-06-2007	AN26	D	72,4	75,8	86,0
19-06-2007	RJ85	D	69,4	72,0	84,0
19-06-2007	CRJ2	D	67,5	71,1	81,1
19-06-2007	CRJ2	D	66,5	68,7	79,3
19-06-2007	RJ1H	D	70,6	74,5	85,1
19-06-2007	B733	D	72,8	75,7	86,8
19-06-2007	B737	D	70,7	73,1	84,3
19-06-2007	A320	D	71,4	74,6	85,4
19-06-2007	A320	D	71,3	74,7	86,1
19-06-2007	B738	D	71,4	74,3	84,4
19-06-2007	H25B	D	68,4	72,0	81,5
19-06-2007	E170	D	66,7	69,5	82,0
19-06-2007	E170	D	67,6	69,0	78,0
19-06-2007	B734	D	72,5	75,9	86,3
19-06-2007	B735	D	69,2	73,3	84,1
19-06-2007	B734	D	72,1	77,0	89,2
19-06-2007	A320	D	69,1	73,8	86,5
19-06-2007	B733	D	70,0	73,1	85,3
19-06-2007	E170	D	66,5	68,6	76,5
19-06-2007	E170	D	66,2	69,1	77,0
19-06-2007	E170	D	67,7	70,1	82,6
19-06-2007	RJ85	D	67,9	69,9	81,9
19-06-2007	B733	D	71,6	75,2	85,2
19-06-2007	E170	D	67,8	71,3	84,5
19-06-2007	E170	D	68,1	70,7	78,5
19-06-2007	E145	D	66,3	68,0	76,3
19-06-2007	AT72	D	65,3	66,9	77,6
19-06-2007	B733	D	71,0	75,5	85,5
19-06-2007	T154	D	79,1	84,9	93,1
19-06-2007	A320	D	71,3	73,9	85,6
19-06-2007	RJ1H	D	69,0	72,0	83,9
19-06-2007	B733	D	71,0	74,1	85,3
19-06-2007	B734	D	70,7	74,4	83,3
19-06-2007	B735	D	70,9	76,1	86,5
19-06-2007	F100	D	67,9	70,2	82,5
19-06-2007	B734	D	71,0	75,0	85,7
19-06-2007	B734	D	69,3	72,1	83,1
19-06-2007	B734	D	67,3	70,2	80,9
19-06-2007	E170	D	69,4	73,1	85,6
19-06-2007	B734	D	72,9	78,5	88,6
19-06-2007	B735	D	69,4	71,6	83,4
19-06-2007	MD83	D	69,9	74,4	84,5
19-06-2007	E170	D	81,9	87,2	97,5
19-06-2007	A319	D	71,0	74,3	85,3
19-06-2007	AN26	D	70,9	74,3	83,4
19-06-2007	E170	D	68,2	70,3	83,2
19-06-2007	E170	D	69,1	73,0	83,8

19-06-2007	E170	D	66,5	69,6	78,5
19-06-2007	C25A	D	67,3	69,6	79,3
19-06-2007	E170	D	67,6	70,3	79,7
19-06-2007	B733	D	70,2	73,6	84,3
19-06-2007	B734	D	70,7	75,0	86,3
19-06-2007	A319	D	71,6	75,3	86,2
19-06-2007	B733	D	73,3	77,4	88,6
19-06-2007	E170	D	69,9	74,5	85,1
19-06-2007	A320	D	68,3	70,7	82,6
19-06-2007	B735	D	70,4	75,5	85,6
19-06-2007	E145	D	67,5	69,6	77,5
19-06-2007	A318	D	68,6	70,7	82,8
19-06-2007	B733	D	72,4	75,6	85,8
19-06-2007	B735	D	68,1	70,6	82,6
19-06-2007	RJ1H	D	69,2	71,8	82,6
19-06-2007	E145	D	66,6	67,4	77,4
19-06-2007	E145	D	68,0	69,7	79,5
19-06-2007	E170	D	72,5	75,7	85,7
19-06-2007	A320	D	71,1	74,1	84,7
19-06-2007	E170	D	69,9	72,2	85,2
19-06-2007	B752	D	66,8	67,7	77,6
19-06-2007	E170	D	70,9	74,2	87,0
19-06-2007	B738	D	72,0	74,9	87,0
19-06-2007	E190	D	68,5	70,8	82,0
19-06-2007	E170	D	70,0	72,2	84,1
19-06-2007	B734	D	73,9	78,3	89,1
19-06-2007	A320	D	69,9	72,1	83,8
19-06-2007	E170	D	68,6	71,2	82,4
19-06-2007	B738	D	72,1	74,8	87,0
19-06-2007	T204	D	68,8	70,1	82,8
19-06-2007	B737	D	70,3	72,2	83,5
20-06-2007	A320	D	71,7	75,1	85,5
20-06-2007	A320	D	71,1	73,1	85,1
20-06-2007	B734	D	69,8	73,0	84,5
20-06-2007	AT72	D	67,0	67,9	77,4
20-06-2007	B733	D	75,3	80,3	89,6
20-06-2007	E170	D	71,9	75,9	87,4
20-06-2007	MD83	D	77,5	83,5	94,0
20-06-2007	L410	D	65,6	66,5	75,6
20-06-2007	B734	D	73,3	77,9	88,4
20-06-2007	E170	D	71,2	75,2	86,8
20-06-2007	B733	D	73,5	76,9	86,5
20-06-2007	B734	D	73,4	77,9	87,0
20-06-2007	AT72	D	67,6	69,2	79,0
20-06-2007	B752	D	66,5	67,5	76,9
20-06-2007	E145	D	67,5	69,0	77,9
20-06-2007	A319	D	69,2	73,5	82,8
20-06-2007	E170	D	69,1	71,6	83,7
20-06-2007	A320	D	70,5	73,9	85,0
20-06-2007	E170	D	68,0	69,7	81,6
20-06-2007	E170	D	71,7	75,0	87,6
20-06-2007	E170	D	74,0	77,8	87,0
20-06-2007	A320	D	71,2	74,1	85,7
20-06-2007	B735	D	71,8	76,4	87,0
20-06-2007	B735	D	71,8	76,4	86,5
20-06-2007	B733	D	74,1	80,1	88,1

20-06-2007	E170	D	70,2	75,2	85,6
20-06-2007	C295	D	68,4	70,6	78,9
20-06-2007	B734	D	72,3	75,8	85,9
20-06-2007	B733	D	72,7	79,5	88,0
20-06-2007	B734	D	72,3	77,1	86,8
20-06-2007	B734	D	72,5	77,7	87,0
20-06-2007	B734	D	71,1	74,4	84,5
20-06-2007	F70	D	68,4	71,2	81,0
20-06-2007	A320	D	66,9	69,5	79,2
20-06-2007	RJ1H	D	70,9	73,2	83,6
20-06-2007	B733	D	71,1	73,9	84,7
20-06-2007	B737	D	70,1	72,9	83,6
20-06-2007	A320	D	70,3	74,0	83,7
20-06-2007	B738	D	73,0	77,1	87,3
20-06-2007	E170	D	72,6	76,7	86,7
20-06-2007	E145	D	67,7	69,5	78,1
20-06-2007	B735	D	70,5	74,1	84,6
20-06-2007	E170	D	73,4	77,0	87,7
20-06-2007	RJ85	D	69,6	71,8	82,2
20-06-2007	AT45	D	67,6	69,6	85,4
20-06-2007	A320	D	70,8	74,5	88,6
20-06-2007	T154	D	74,7	82,1	92,5
20-06-2007	B752	D	72,2	76,0	89,7
20-06-2007	B735	D	67,4	70,2	78,2
20-06-2007	B734	D	72,5	76,0	84,2
20-06-2007	B733	D	74,0	78,6	87,0
20-06-2007	A319	D	67,9	71,2	85,7
20-06-2007	E170	D	69,6	73,1	86,7
20-06-2007	E145	D	68,4	71,7	82,3
20-06-2007	B734	D	75,2	80,9	89,9
20-06-2007	E170	D	68,0	71,0	83,4
20-06-2007	A320	D	69,8	73,2	85,6
20-06-2007	B734	D	68,2	71,3	81,4
20-06-2007	A320	D	71,7	75,8	86,9
20-06-2007	B735	D	71,0	75,9	85,6
20-06-2007	E170	D	71,7	75,7	87,1
20-06-2007	A320	D	72,4	75,5	86,3
20-06-2007	AT72	D	68,5	69,9	79,6
20-06-2007	B735	D	71,3	75,3	84,7
20-06-2007	B734	D	75,0	80,9	89,4
20-06-2007	A320	D	69,2	73,8	83,5
20-06-2007	RJ85	D	71,3	74,5	84,8
20-06-2007	E170	D	71,6	75,5	87,3
20-06-2007	E170	D	70,9	74,9	85,4
20-06-2007	A320	D	71,5	74,5	85,1
20-06-2007	E170	D	69,7	73,7	84,5
20-06-2007	B733	D	76,2	81,7	89,8
20-06-2007	B733	D	73,5	77,3	87,5
20-06-2007	A320	D	70,4	72,3	83,6
20-06-2007	JS32	D	65,2	68,0	75,7
20-06-2007	E170	D	70,4	75,1	84,0
20-06-2007	B738	D	72,4	76,4	87,1
20-06-2007	A320	D	73,2	76,6	86,8
20-06-2007	MD83	D	76,0	80,4	92,4
20-06-2007	FA50	D	70,3	74,7	85,8
20-06-2007	AT72	D	68,6	70,0	79,4

20-06-2007	B733	D	72,9	76,2	86,1
20-06-2007	A319	D	70,8	74,2	84,6
20-06-2007	E170	D	71,4	74,1	86,1
20-06-2007	C560	D	71,3	75,2	82,4
20-06-2007	E170	D	69,7	73,6	85,1
20-06-2007	C25A	D	65,5	67,2	77,6
20-06-2007	A319	D	70,8	73,5	84,6
20-06-2007	BE40	D	72,8	76,8	86,8
20-06-2007	B734	D	72,7	77,7	86,7
20-06-2007	B752	D	71,2	74,5	84,9
20-06-2007	A320	D	72,0	76,1	85,2
20-06-2007	A319	D	70,7	73,0	85,0
20-06-2007	E170	D	70,7	73,3	85,7
20-06-2007	E170	D	69,1	71,5	83,4
20-06-2007	B734	D	73,7	77,5	88,1
20-06-2007	E170	D	71,5	75,2	85,6
20-06-2007	B735	D	72,3	76,1	86,1
20-06-2007	A319	D	70,0	73,9	83,2
20-06-2007	B738	D	73,8	79,2	88,8
20-06-2007	B734	D	75,0	78,0	88,4
20-06-2007	B735	D	66,2	69,7	78,8
20-06-2007	E145	D	67,9	70,2	78,7
20-06-2007	E170	D	72,4	76,3	87,4
20-06-2007	E170	D	70,0	74,4	85,4
20-06-2007	H25B	D	70,5	73,8	83,5
20-06-2007	C560	D	68,0	71,4	79,8
20-06-2007	E170	D	67,9	70,8	81,7
20-06-2007	RJ85	D	71,0	74,8	84,3
20-06-2007	B738	D	73,7	75,8	87,1
20-06-2007	AT72	D	69,3	71,4	80,0
20-06-2007	E145	D	67,1	69,4	77,5
20-06-2007	AT72	D	70,0	71,8	81,1
20-06-2007	B735	D	72,1	76,0	86,3
20-06-2007	B733	D	72,9	77,6	87,6
20-06-2007	B734	D	71,9	75,3	85,5
20-06-2007	P180	D	69,9	73,4	81,7
20-06-2007	A320	D	71,7	74,4	85,2
20-06-2007	F70	D	70,8	74,0	83,8
20-06-2007	A319	D	72,2	74,8	85,6
20-06-2007	E170	D	72,0	74,6	84,8
20-06-2007	B733	D	72,3	75,5	85,9
20-06-2007	RJ1H	D	70,4	73,4	83,2
20-06-2007	E170	D	68,1	70,4	82,4
20-06-2007	E145	D	68,4	70,3	78,8
20-06-2007	B735	D	72,1	74,9	85,7
20-06-2007	E170	D	68,6	70,1	81,2
20-06-2007	B463	D	67,8	69,6	80,6
20-06-2007	A320	D	70,3	71,8	83,7
20-06-2007	B752	D	69,6	71,7	84,2
20-06-2007	E145	D	68,3	70,3	79,4
20-06-2007	C525	D	67,3	68,3	77,3
20-06-2007	E170	D	72,5	75,5	87,1
20-06-2007	F70	D	71,0	73,6	84,5
20-06-2007	B733	D	72,7	76,3	87,0
20-06-2007	B738	D	74,0	77,2	88,3
20-06-2007	B735	D	72,8	75,8	86,2



20-06-2007	AT72	D	67,4	68,8	77,8
20-06-2007	AT72	D	68,4	69,6	79,6
20-06-2007	B734	D	75,5	79,3	89,1
20-06-2007	A320	D	67,0	68,0	78,5
20-06-2007	B737	D	70,8	72,6	84,9
20-06-2007	A320	D	70,5	72,0	84,1
20-06-2007	AT72	D	67,7	68,9	78,9
20-06-2007	E170	D	72,6	75,6	86,2
21-06-2007	A320	D	71,7	74,1	84,9
21-06-2007	A320	D	72,5	75,7	85,6
21-06-2007	B733	D	74,0	77,1	87,5
21-06-2007	B733	D	74,2	78,0	87,6
21-06-2007	B734	D	73,6	77,4	87,2
21-06-2007	E170	D	71,5	73,9	85,5
21-06-2007	C550	D	70,4	73,2	81,5
21-06-2007	E170	D	72,1	75,5	85,7
21-06-2007	AT72	D	69,9	73,6	81,7
21-06-2007	A319	D	72,4	75,9	85,7
21-06-2007	B734	D	74,4	79,2	88,3
21-06-2007	A320	D	70,0	73,7	84,4
21-06-2007	E145	D	67,7	71,2	81,8
21-06-2007	E145	D	67,4	68,4	77,8
21-06-2007	E170	D	68,3	71,6	81,6
21-06-2007	E170	D	74,9	78,8	88,9
21-06-2007	B734	D	73,9	78,0	87,9
21-06-2007	AT72	D	68,2	69,9	79,9
21-06-2007	E145	D	68,7	70,9	79,5
21-06-2007	AT72	D	66,7	68,2	77,5
21-06-2007	B733	D	78,0	82,7	90,6
21-06-2007	B734	D	74,7	78,8	88,5
21-06-2007	E170	D	71,7	76,5	86,0
21-06-2007	B735	D	74,1	78,8	88,3
21-06-2007	E170	D	71,8	78,2	87,3
21-06-2007	B752	D	72,0	74,8	85,4
21-06-2007	B734	D	75,4	80,0	89,3
21-06-2007	E145	D	68,4	70,2	78,4
21-06-2007	A321	D	73,9	77,0	87,5
21-06-2007	E170	D	70,5	74,2	84,1
21-06-2007	AT72	D	68,1	69,4	78,9
21-06-2007	B735	D	70,9	76,9	88,7
21-06-2007	CRJ7	D	67,6	69,8	82,1
21-06-2007	A319	D	72,7	77,4	88,3
21-06-2007	A319	D	68,0	69,6	80,3
21-06-2007	B736	D	70,2	73,5	83,0
21-06-2007	B752	D	72,0	74,7	85,0
21-06-2007	B733	A	72,7	76,7	84,7
21-06-2007	B763	A	75,4	79,5	90,3
21-06-2007	A320	A	71,1	74,3	82,6
21-06-2007	B733	A	73,5	76,7	85,0
21-06-2007	E170	A	71,3	74,6	81,7
21-06-2007	E170	A	68,6	71,8	80,9
21-06-2007	E170	A	69,7	73,6	80,8
21-06-2007	B735	A	73,7	78,7	86,9
21-06-2007	B752	A	71,3	75,3	84,1
21-06-2007	E170	A	73,2	77,4	84,0
21-06-2007	E170	A	71,2	74,4	82,4

21-06-2007	A319	A	70,7	73,6	82,7
21-06-2007	YK40	D	69,0	71,8	80,4
21-06-2007	A320	A	70,0	73,6	82,3
21-06-2007	E170	A	69,6	72,8	81,7
21-06-2007	B736	A	69,6	73,0	82,2
21-06-2007	B734	A	74,6	80,6	88,2
21-06-2007	E170	A	68,3	71,3	79,4
21-06-2007	E170	A	70,9	74,4	81,7
21-06-2007	E170	A	68,8	71,9	80,3
21-06-2007	RJ1H	A	69,9	72,5	82,0
21-06-2007	B734	A	74,9	78,7	86,7
21-06-2007	B734	A	67,2	69,6	80,4
21-06-2007	A319	A	70,2	73,9	82,6
21-06-2007	B735	A	72,3	75,8	84,6
21-06-2007	E170	A	70,0	73,3	81,5
21-06-2007	B733	A	71,7	74,5	83,7
21-06-2007	AT72	A	69,9	71,8	79,9
21-06-2007	B733	A	73,1	76,8	85,4
21-06-2007	A319	A	71,5	74,7	83,3
21-06-2007	AT72	A	70,1	72,8	81,6
21-06-2007	E170	A	71,2	73,8	81,2
21-06-2007	RJ85	A	69,5	71,9	80,7
21-06-2007	E170	A	69,3	72,0	80,1
21-06-2007	B733	A	73,1	76,7	86,1
21-06-2007	AT72	A	68,6	70,3	78,6
21-06-2007	AT45	A	69,7	72,5	81,2
21-06-2007	B733	A	73,9	78,1	86,4
21-06-2007	A319	A	70,5	73,5	82,0
21-06-2007	B737	A	70,7	73,2	81,8
21-06-2007	B735	A	73,8	77,2	85,9
21-06-2007	E145	A	66,6	67,7	77,0
21-06-2007	A320	A	69,8	72,7	81,2
21-06-2007	A318	A	70,6	73,2	82,0
21-06-2007	E190	A	69,1	72,3	80,6
21-06-2007	C56X	A	68,2	70,9	78,7
21-06-2007	B735	A	71,8	75,2	84,8
21-06-2007	T154	A	73,7	79,7	88,5
21-06-2007	E170	A	70,4	72,8	81,5
21-06-2007	B735	A	71,4	75,8	83,7
21-06-2007	E170	A	70,6	73,9	81,8
21-06-2007	E170	A	71,8	75,2	82,2
21-06-2007	A320	A	70,2	75,1	83,0
21-06-2007	B462	A	69,2	71,2	81,0
21-06-2007	B735	A	73,6	77,5	86,1
21-06-2007	E170	A	68,8	72,7	81,2
21-06-2007	SF34	A	67,2	69,7	77,2
21-06-2007	B735	A	72,9	76,6	86,1
21-06-2007	E145	A	67,4	68,6	77,4
21-06-2007	SF34	A	67,1	70,3	77,6
21-06-2007	E145	A	66,9	68,8	77,3
21-06-2007	B733	A	72,6	76,8	85,4
21-06-2007	B738	A	72,1	75,0	83,9
21-06-2007	CRJ2	A	68,4	71,3	80,9
21-06-2007	E170	A	71,2	74,1	82,3
21-06-2007	E170	A	70,4	73,7	82,5
21-06-2007	B738	A	71,1	74,2	83,9

21-06-2007	DH8D	A	70,1	72,3	80,5
21-06-2007	AT72	A	69,9	72,7	80,3
21-06-2007	E170	A	69,7	72,8	81,2
21-06-2007	E170	A	71,0	74,5	82,8
21-06-2007	MD83	A	74,2	79,5	86,9
21-06-2007	B738	A	73,5	78,2	85,8
21-06-2007	B734	A	75,0	78,4	86,5
21-06-2007	E135	A	68,0	70,5	78,8
21-06-2007	B737	A	71,1	74,4	83,9
21-06-2007	E170	A	71,2	75,3	84,0
21-06-2007	A320	A	71,2	74,9	84,0
22-06-2007	AT72	A	71,3	74,2	83,0
22-06-2007	B733	A	72,7	76,2	84,2
22-06-2007	B735	A	74,1	77,8	86,1
22-06-2007	E170	A	69,6	71,5	80,4
22-06-2007	AT72	A	71,2	74,1	82,0
22-06-2007	E170	A	69,1	71,5	79,6
22-06-2007	AT45	A	70,8	73,2	80,8
22-06-2007	B752	A	72,3	74,5	84,4
22-06-2007	E170	A	69,1	71,0	79,1
22-06-2007	B734	A	73,3	77,0	85,1
22-06-2007	AT45	A	70,4	72,8	80,8
22-06-2007	A320	D	69,0	71,3	82,0
22-06-2007	B734	D	71,4	75,2	85,3
22-06-2007	B733	D	72,6	75,7	85,1
22-06-2007	B735	D	66,5	67,8	79,7
22-06-2007	B733	D	70,2	72,9	83,6
22-06-2007	E170	D	67,8	70,2	80,6
22-06-2007	B733	D	68,4	71,6	82,9
22-06-2007	E170	D	67,0	69,8	80,3
22-06-2007	A319	D	68,1	69,4	79,3
22-06-2007	MD83	D	74,6	79,8	89,7
22-06-2007	B734	D	70,6	74,7	85,5
22-06-2007	B735	D	70,7	74,5	84,3
22-06-2007	B734	D	68,9	71,6	82,3
22-06-2007	B734	D	70,2	74,6	84,2
22-06-2007	E170	D	68,2	70,6	81,8
22-06-2007	B734	D	65,9	68,1	77,4
22-06-2007	E170	D	67,0	68,6	83,8
22-06-2007	A320	D	66,0	68,9	77,5
22-06-2007	RJ1H	D	68,8	71,7	81,8
22-06-2007	E170	D	66,5	68,6	78,2
22-06-2007	B737	D	67,5	69,7	81,3
22-06-2007	E170	D	66,7	68,1	78,4
22-06-2007	B738	D	70,5	73,2	83,0
22-06-2007	E170	D	68,2	70,7	82,7
22-06-2007	A319	D	68,7	72,5	82,9
22-06-2007	A320	D	72,0	76,6	84,7
22-06-2007	E170	D	66,8	68,7	76,8
22-06-2007	B733	D	72,0	74,7	82,0
22-06-2007	A320	D	72,9	75,8	86,3
22-06-2007	A320	D	69,0	72,1	82,4
22-06-2007	B734	D	70,3	76,7	84,5
22-06-2007	C650	D	70,9	73,6	83,7
22-06-2007	B735	D	69,1	71,1	81,4
22-06-2007	A320	D	66,6	70,1	80,7

22-06-2007	B733	D	71,1	75,4	82,5
22-06-2007	E170	D	66,1	68,4	78,6
22-06-2007	B733	D	69,5	73,6	82,5
22-06-2007	B733	D	72,3	75,0	84,8
22-06-2007	RJ1H	D	69,8	73,3	84,3
22-06-2007	B735	D	71,4	76,0	87,6
22-06-2007	B734	D	72,3	77,3	86,3
22-06-2007	E170	D	69,0	71,8	83,1
22-06-2007	E170	D	70,2	74,3	84,8
22-06-2007	E170	D	68,3	72,0	82,1
22-06-2007	YK40	D	66,7	68,7	77,5
22-06-2007	A320	D	66,5	69,3	80,0
22-06-2007	E145	D	68,0	69,8	78,4
22-06-2007	B734	D	74,1	78,9	89,6
22-06-2007	A319	D	70,2	72,7	84,5
22-06-2007	C550	D	66,8	69,1	77,2
22-06-2007	E170	D	67,8	70,6	82,5
22-06-2007	B763	D	67,7	70,5	80,9
22-06-2007	B735	D	70,6	73,6	85,8
22-06-2007	E170	D	70,3	74,1	86,6
22-06-2007	AT72	D	69,9	72,0	81,0
22-06-2007	AT72	D	69,3	71,2	80,1
22-06-2007	E170	D	66,2	67,5	77,0
22-06-2007	B735	D	70,5	74,5	84,3
22-06-2007	E170	D	70,8	75,0	86,9
22-06-2007	E170	D	69,7	72,2	84,3
22-06-2007	B739	D	71,5	75,3	87,5
22-06-2007	A320	D	70,6	74,2	86,2
22-06-2007	E170	D	68,9	71,8	83,8
22-06-2007	C650	D	71,4	76,0	87,0
22-06-2007	B735	D	69,9	73,8	84,6
22-06-2007	B733	D	72,9	75,9	86,7
22-06-2007	E170	D	68,1	70,6	82,2
22-06-2007	B737	D	68,5	69,8	82,1
22-06-2007	A320	D	69,8	72,3	84,0
22-06-2007	B734	D	69,8	72,4	84,0
22-06-2007	B462	D	69,2	71,2	83,2
22-06-2007	AT72	D	67,8	69,4	78,6
22-06-2007	B735	D	69,2	72,0	84,3
22-06-2007	B733	D	69,4	72,6	83,6
22-06-2007	A319	D	69,2	71,1	81,8
22-06-2007	E170	D	72,0	74,8	85,9
22-06-2007	B735	D	71,6	74,6	86,6
22-06-2007	E170	D	69,3	72,1	84,3
22-06-2007	E170	D	71,3	75,0	86,3
22-06-2007	A320	D	68,9	70,7	83,2
22-06-2007	E170	D	67,4	69,5	81,2
22-06-2007	B734	D	73,1	76,8	88,1
22-06-2007	B738	D	71,3	73,7	86,2
22-06-2007	E170	D	67,6	69,0	81,4
22-06-2007	B752	D	65,9	66,3	77,1
22-06-2007	MD82	D	74,5	78,8	90,0
22-06-2007	B737	D	70,3	72,0	83,5
22-06-2007	T204	D	72,0	74,5	86,5
23-06-2007	A320	D	69,1	69,9	82,1
23-06-2007	A320	D	70,0	71,4	83,2

23-06-2007	MD83	D	71,2	74,5	86,4
23-06-2007	E145	D	67,6	68,6	78,0
23-06-2007	E170	D	71,1	73,3	85,7
23-06-2007	B734	D	73,1	76,5	87,4
23-06-2007	B734	D	72,8	76,1	87,6
23-06-2007	E170	D	69,1	70,8	83,1
23-06-2007	B463	D	72,4	75,8	86,5
23-06-2007	A320	D	73,1	77,0	87,7
23-06-2007	B733	D	72,9	75,9	86,2
23-06-2007	E170	D	70,2	73,7	85,1
23-06-2007	B733	D	75,3	80,8	90,2
23-06-2007	B735	D	69,8	72,2	83,4
23-06-2007	E170	D	70,2	73,7	85,1
23-06-2007	E170	D	70,0	72,5	85,3
23-06-2007	B734	D	74,1	78,1	89,3
23-06-2007	E145	D	66,5	67,7	77,9
23-06-2007	E170	D	68,1	70,4	78,1
23-06-2007	B733	D	72,6	76,6	87,3
23-06-2007	E145	D	66,4	67,4	77,2
23-06-2007	B735	D	72,7	76,1	87,2
23-06-2007	AT72	D	68,5	71,1	79,3
23-06-2007	B735	D	71,3	75,7	87,0
23-06-2007	B735	D	69,2	75,6	85,9
23-06-2007	CRJ7	D	69,7	72,6	82,5
23-06-2007	YK40	D	73,0	78,7	87,5
23-06-2007	E145	D	67,1	69,1	78,2
23-06-2007	GLF4	D	69,5	72,4	80,6
23-06-2007	B752	D	70,8	73,8	85,2
23-06-2007	MD83	D	76,2	81,9	91,0
23-06-2007	B733	D	70,1	73,5	84,4
23-06-2007	B734	D	72,3	75,7	86,4
23-06-2007	B735	D	71,0	73,9	84,8
23-06-2007	RJ1H	D	71,1	74,8	84,4
23-06-2007	E170	D	69,1	72,8	84,8
23-06-2007	B738	D	70,4	74,0	86,2
23-06-2007	B734	D	73,9	78,6	88,9
23-06-2007	E170	D	71,4	74,6	86,0
23-06-2007	E170	D	71,8	74,9	86,7
23-06-2007	T154	D	79,3	84,9	94,8
23-06-2007	E170	D	70,7	73,9	85,5
23-06-2007	E170	D	70,8	74,3	86,2
23-06-2007	B735	D	71,2	74,1	85,7
23-06-2007	B735	D	71,3	74,7	85,9
23-06-2007	B734	D	72,0	75,3	87,3
23-06-2007	L410	D	68,2	69,7	80,7
23-06-2007	A320	D	72,2	74,9	86,5
23-06-2007	AT72	D	68,6	70,5	79,7
23-06-2007	A320	D	72,4	76,1	86,4
23-06-2007	AT72	D	67,8	69,7	77,8
23-06-2007	B733	D	74,5	79,4	87,5
23-06-2007	E170	D	71,7	75,7	86,4
23-06-2007	E170	D	71,1	75,3	86,8
23-06-2007	E170	D	71,4	75,0	85,6
23-06-2007	B763	D	67,1	70,3	81,4
23-06-2007	A320	D	69,0	71,9	83,2
23-06-2007	E145	D	67,9	70,1	78,7

23-06-2007	A320	D	70,5	73,3	85,0
23-06-2007	AT72	D	67,2	69,0	77,6
23-06-2007	B735	D	72,7	76,7	87,5
23-06-2007	E170	D	67,6	71,2	82,6
23-06-2007	E170	D	67,1	70,5	79,1
23-06-2007	E170	D	70,3	74,2	85,1
23-06-2007	E170	D	70,8	75,9	85,2
23-06-2007	A320	D	70,5	72,8	84,1
23-06-2007	RJ1H	D	71,4	75,2	85,6
23-06-2007	B733	D	72,5	76,2	86,7
23-06-2007	RJ1H	D	69,7	72,2	82,5
23-06-2007	L101	D	80,3	86,3	97,6
23-06-2007	F100	D	67,7	71,0	83,1
23-06-2007	B733	D	72,6	76,3	87,0
23-06-2007	B735	D	72,6	75,9	87,0
23-06-2007	E170	D	69,9	74,3	84,4
23-06-2007	B734	D	74,0	78,1	88,0
23-06-2007	B734	D	72,8	76,8	88,0
23-06-2007	E170	D	69,1	71,7	82,6
23-06-2007	B737	D	70,5	73,7	84,0
23-06-2007	B734	D	72,4	76,6	86,6
23-06-2007	RJ85	D	70,5	74,0	83,9
23-06-2007	E170	D	73,3	77,1	86,5
23-06-2007	B733	D	74,1	78,0	87,2
23-06-2007	E170	D	70,5	73,7	85,7
23-06-2007	A319	D	69,6	72,5	83,9
23-06-2007	E170	D	68,7	71,3	80,8
23-06-2007	B733	D	70,2	72,8	84,3
23-06-2007	E170	D	68,7	71,5	83,7
23-06-2007	A320	D	71,1	74,8	84,7
23-06-2007	A320	D	73,2	76,0	86,4
23-06-2007	A320	D	71,1	74,1	85,1
23-06-2007	E170	D	68,3	70,3	82,4
23-06-2007	RJ1H	D	70,9	74,1	85,0
23-06-2007	GLF4	D	68,5	71,5	80,0
23-06-2007	AT72	D	68,1	69,3	78,9
23-06-2007	E170	D	70,2	72,6	85,9
23-06-2007	B733	D	72,2	76,8	86,5
23-06-2007	B735	D	70,7	74,1	85,5
23-06-2007	B735	D	70,7	73,5	84,7
23-06-2007	B738	D	72,2	75,1	86,7
23-06-2007	MD83	D	83,4	89,7	98,1
24-06-2007	E170	D	71,4	75,4	85,6
24-06-2007	A319	D	71,9	75,0	85,9
24-06-2007	B734	D	71,3	74,9	85,6
24-06-2007	A320	D	71,3	73,8	84,3
24-06-2007	B734	D	66,7	69,5	79,0
24-06-2007	B735	D	69,4	74,0	83,0
24-06-2007	E170	D	67,6	70,8	81,0
24-06-2007	MD83	D	74,4	80,4	91,7
24-06-2007	E170	D	71,6	76,0	85,4
24-06-2007	E170	D	72,3	75,7	86,7
24-06-2007	A320	D	69,0	71,8	82,3
24-06-2007	E170	D	67,7	72,2	82,3
24-06-2007	A320	D	72,8	76,2	86,4
24-06-2007	LJ55	D	68,2	70,9	79,4

24-06-2007	A320	D	68,7	71,6	83,0
24-06-2007	L101	D	76,3	80,5	90,4
24-06-2007	T154	D	76,0	82,1	91,9
24-06-2007	A319	D	72,4	75,2	86,0
24-06-2007	A319	D	65,8	66,9	76,6
24-06-2007	RJ85	D	70,9	74,2	84,5
24-06-2007	B733	D	72,3	76,3	86,3
24-06-2007	B734	D	73,2	77,3	87,7
24-06-2007	E170	D	69,5	73,0	84,6
24-06-2007	E145	D	66,9	67,9	76,9
24-06-2007	B733	D	73,6	77,2	86,6
24-06-2007	B738	D	69,1	71,5	81,1
24-06-2007	AT45	D	66,9	68,8	77,7
24-06-2007	B733	D	72,3	75,4	86,8
24-06-2007	RJ1H	D	68,6	71,8	80,7
24-06-2007	B734	D	73,5	77,9	88,0
24-06-2007	A320	D	71,6	74,8	85,4
24-06-2007	B735	D	72,2	75,5	87,4
24-06-2007	B734	D	69,6	73,5	83,8
24-06-2007	AT45	D	67,2	69,5	78,7
24-06-2007	A318	D	68,5	70,6	81,9
24-06-2007	B733	D	72,3	76,3	87,0
24-06-2007	B738	D	72,0	75,6	86,3
24-06-2007	AT72	D	69,5	72,1	80,3
24-06-2007	B734	D	74,0	79,3	88,7
24-06-2007	E170	D	70,2	75,0	85,5
24-06-2007	B735	D	70,9	74,7	85,1
24-06-2007	AT72	D	67,4	69,0	78,2
24-06-2007	E170	D	72,5	75,7	86,3
24-06-2007	E170	D	71,9	75,6	85,6
24-06-2007	MD83	D	77,5	83,1	94,1
24-06-2007	A319	D	70,6	74,7	84,0
24-06-2007	E170	D	67,9	71,5	78,3
24-06-2007	E170	D	69,7	73,1	84,4
24-06-2007	E170	D	68,1	70,6	83,2
24-06-2007	E170	D	68,0	70,4	82,1
24-06-2007	E145	D	67,1	68,7	77,1
24-06-2007	AT72	D	67,8	68,7	78,2
24-06-2007	B737	D	67,3	70,2	78,1
24-06-2007	A320	D	72,0	75,1	86,0
24-06-2007	B735	D	69,3	71,4	83,8
24-06-2007	A320	D	72,2	75,1	85,8
24-06-2007	A319	D	71,6	73,8	85,2
24-06-2007	B735	D	69,0	70,9	82,6
24-06-2007	B735	D	70,0	72,0	84,1
24-06-2007	A318	D	67,9	69,3	80,9
24-06-2007	E170	D	68,8	70,4	81,6
24-06-2007	AT72	D	68,3	70,0	78,3
24-06-2007	B736	D	68,1	69,4	81,3
24-06-2007	B735	D	70,9	72,8	85,4
24-06-2007	B734	D	73,7	76,8	88,7
24-06-2007	E170	D	69,9	72,3	84,8
24-06-2007	E170	D	66,8	67,6	78,8
24-06-2007	E145	D	68,0	68,8	79,1
24-06-2007	E170	D	67,8	68,7	79,6
24-06-2007	A320	D	69,1	70,8	83,3

24-06-2007	T154	D	75,3	79,5	88,5
24-06-2007	AT72	D	69,6	71,1	79,6
24-06-2007	E170	D	71,4	74,4	87,0
24-06-2007	B737	D	71,4	74,3	84,8
24-06-2007	A320	D	69,4	72,3	83,9
24-06-2007	B734	D	73,7	77,8	88,7
25-06-2007	E170	D	70,8	73,5	84,9
25-06-2007	E145	D	67,1	68,7	77,9
25-06-2007	E145	D	67,7	69,5	78,8
25-06-2007	A320	D	71,6	75,1	85,2
25-06-2007	B735	D	72,8	76,5	86,6
25-06-2007	BE40	D	68,1	71,3	81,1
25-06-2007	E170	D	74,0	77,4	87,0
25-06-2007	B734	D	72,4	76,3	85,8
25-06-2007	E170	D	72,2	75,4	86,6
25-06-2007	AT72	D	68,4	69,6	79,2
25-06-2007	E170	D	73,5	76,3	86,8
25-06-2007	B735	D	70,4	73,0	82,9
25-06-2007	B733	D	72,5	75,9	85,8
25-06-2007	A320	D	69,8	72,3	83,6
25-06-2007	E170	D	71,5	74,1	83,8
25-06-2007	E170	D	70,6	73,6	85,7
25-06-2007	B734	D	73,0	76,9	87,9
25-06-2007	E170	D	68,4	71,5	81,4
25-06-2007	A321	D	69,3	72,0	83,7
25-06-2007	A320	D	72,5	76,4	86,7
25-06-2007	RJ85	D	71,3	75,1	84,7
25-06-2007	B733	D	72,4	76,2	85,7
25-06-2007	B733	D	74,6	78,4	87,4
25-06-2007	E145	D	66,9	69,8	79,0
25-06-2007	E170	D	70,9	74,3	84,7
25-06-2007	E145	D	67,8	70,2	77,8
25-06-2007	AT72	D	66,8	67,9	76,8
25-06-2007	A321	D	70,1	72,0	83,9
25-06-2007	E170	D	70,5	74,3	85,1
25-06-2007	A319	D	68,2	70,4	80,5
25-06-2007	E170	D	68,6	70,2	78,6
25-06-2007	B752	D	71,8	74,7	84,6
25-06-2007	RJ1H	D	69,5	72,3	82,9
25-06-2007	T204	D	71,7	74,4	85,7
25-06-2007	B734	D	74,8	78,4	89,1
25-06-2007	B734	D	74,4	78,3	89,1
25-06-2007	A320	D	73,2	76,6	86,0
25-06-2007	JS32	D	68,7	73,1	79,5
25-06-2007	B734	D	74,6	78,1	88,6
25-06-2007	E170	D	72,8	76,6	85,6
25-06-2007	AT72	D	69,0	70,8	79,8
25-06-2007	B733	D	69,6	72,2	81,9
25-06-2007	E170	D	70,0	74,0	85,2
25-06-2007	B735	D	70,6	75,1	85,8
25-06-2007	A319	D	70,6	73,0	84,1
25-06-2007	B735	D	71,6	75,3	85,6
25-06-2007	E170	D	70,1	74,9	84,5
25-06-2007	E170	D	69,0	71,1	81,7
25-06-2007	B735	D	71,8	75,0	85,0
25-06-2007	E170	D	69,6	72,4	83,4



25-06-2007	E170	D	71,4	74,7	85,9
25-06-2007	E170	D	72,2	75,1	85,7
25-06-2007	AT72	D	69,0	72,1	79,8
25-06-2007	E145	D	66,9	69,0	77,3
25-06-2007	E145	D	69,6	71,1	80,0
25-06-2007	A319	D	71,8	74,7	85,0
25-06-2007	E170	D	70,2	73,0	83,7
25-06-2007	B734	D	73,9	77,2	87,7
25-06-2007	E170	D	68,0	71,2	80,3
25-06-2007	E170	D	71,2	75,0	86,5
25-06-2007	A320	D	72,0	75,4	85,0
25-06-2007	E170	D	73,8	76,9	85,5
25-06-2007	B733	D	74,8	78,5	88,2
25-06-2007	B737	D	72,1	74,4	84,6
25-06-2007	E190	D	68,5	70,1	81,3
25-06-2007	A320	D	70,1	71,8	83,7
25-06-2007	E170	D	71,8	74,3	85,1
25-06-2007	A320	D	71,5	73,6	84,3
25-06-2007	E145	D	68,5	73,1	80,0
25-06-2007	RJ85	D	71,8	75,5	83,6
25-06-2007	A318	D	69,4	70,8	82,4
25-06-2007	B735	D	70,8	73,5	84,1
25-06-2007	AT72	D	68,5	69,3	78,5
25-06-2007	B735	D	72,7	75,5	86,3
25-06-2007	MD83	D	74,6	79,6	91,0
25-06-2007	RJ1H	D	73,3	76,6	85,4
25-06-2007	E170	D	69,8	71,9	83,6
25-06-2007	MD83	D	78,2	83,6	94,2
25-06-2007	B735	D	72,2	75,0	85,6
25-06-2007	B752	D	67,4	68,8	81,5
25-06-2007	A320	D	70,4	72,6	83,4
25-06-2007	B738	D	74,0	77,1	88,3
25-06-2007	AT72	D	70,3	72,1	81,1
25-06-2007	B735	D	72,8	75,9	86,6
25-06-2007	B734	D	72,1	75,4	85,9
25-06-2007	E145	D	67,5	69,1	77,5
25-06-2007	T154	D	79,4	84,3	93,0
25-06-2007	A320	D	72,4	74,5	85,8
25-06-2007	B752	D	66,3	66,8	78,0
25-06-2007	GLF4	D	68,0	69,6	78,8
25-06-2007	E170	D	75,4	78,9	88,2
25-06-2007	E170	D	71,9	75,4	85,4
25-06-2007	B737	D	71,7	74,0	85,1
25-06-2007	E170	D	72,1	76,5	86,4
26-06-2007	B733	D	72,5	75,5	87,1
26-06-2007	A320	D	71,2	73,6	85,2
26-06-2007	B733	D	74,0	76,8	88,0
26-06-2007	B733	D	75,4	79,3	89,0
26-06-2007	E170	D	70,9	73,9	85,4
26-06-2007	E170	D	73,8	77,0	87,3
26-06-2007	L410	D	67,6	68,6	78,4
26-06-2007	E170	D	72,8	76,7	87,0
26-06-2007	B734	D	72,2	75,3	86,3
26-06-2007	B734	D	74,5	78,7	88,3
26-06-2007	B733	D	76,1	81,1	89,9
26-06-2007	E145	D	66,8	68,3	77,2

26-06-2007	E170	D	72,7	76,8	87,0
26-06-2007	AT72	D	68,1	69,8	79,5
26-06-2007	B734	D	73,5	76,8	88,0
26-06-2007	E170	D	70,2	74,4	85,4
26-06-2007	E145	D	65,8	66,7	76,6
26-06-2007	E170	D	74,9	77,7	86,9
26-06-2007	B734	D	73,9	78,2	88,5
26-06-2007	E170	D	68,6	71,1	83,3
26-06-2007	B752	D	70,5	73,4	84,2
26-06-2007	E170	D	67,4	69,9	81,2
26-06-2007	B735	D	72,0	76,2	86,3
26-06-2007	RJ85	D	69,3	72,4	82,6
26-06-2007	A320	D	70,1	73,1	84,6
26-06-2007	F70	D	71,6	73,2	83,3
26-06-2007	B733	D	71,3	73,9	84,9
26-06-2007	B734	D	71,8	74,7	85,3
26-06-2007	E170	D	71,7	75,5	86,2
26-06-2007	RJ85	D	66,8	68,6	77,2
26-06-2007	AT72	D	67,4	70,6	82,8
26-06-2007	B734	D	72,3	76,4	87,0
26-06-2007	A320	D	72,3	75,8	86,7
26-06-2007	B733	D	70,9	75,4	86,3
26-06-2007	B735	D	69,2	72,4	84,1
26-06-2007	E190	D	70,2	74,0	85,2
26-06-2007	YK40	D	74,8	80,4	92,5
26-06-2007	E145	D	65,8	67,4	78,4
26-06-2007	B738	D	70,5	74,4	84,8
26-06-2007	E170	D	69,2	71,0	84,6
26-06-2007	AT72	D	66,1	67,8	77,8
26-06-2007	E170	D	70,4	74,5	85,2
26-06-2007	A320	D	72,7	76,6	86,7
26-06-2007	B735	D	68,8	72,5	83,6
26-06-2007	A320	D	72,1	75,5	85,9
26-06-2007	AT45	D	67,9	70,4	77,9
26-06-2007	B738	D	74,0	76,9	87,8
26-06-2007	E170	D	68,4	71,8	83,0
26-06-2007	RJ1H	D	71,1	75,1	86,7
26-06-2007	E170	D	68,5	71,2	84,3
26-06-2007	B734	D	71,7	76,3	87,0
26-06-2007	RJ85	D	70,8	74,4	84,9
26-06-2007	A320	D	70,5	73,7	83,7
26-06-2007	B733	D	68,7	72,8	82,3
26-06-2007	B735	D	69,9	73,4	84,7
26-06-2007	B737	D	70,0	74,0	85,5
26-06-2007	A320	D	69,7	72,8	85,3
26-06-2007	E145	D	66,4	68,7	76,8
26-06-2007	E170	D	72,1	76,6	86,0
26-06-2007	B738	D	78,5	86,4	94,3
26-06-2007	E170	D	69,6	72,5	83,4
26-06-2007	E170	D	67,3	71,0	78,8
26-06-2007	B733	D	72,3	76,7	86,0
26-06-2007	E145	D	67,3	70,0	79,1
26-06-2007	B735	D	72,4	75,1	86,0
26-06-2007	B752	D	71,2	73,9	85,2
26-06-2007	A320	D	72,7	75,9	87,0
26-06-2007	RJ1H	D	70,6	76,2	85,7

26-06-2007	AT72	D	66,5	68,1	78,0
26-06-2007	F70	D	68,4	71,6	82,0
26-06-2007	B735	D	69,8	73,4	82,3
26-06-2007	B734	D	73,5	78,2	88,5
26-06-2007	A319	D	70,8	74,4	84,8
26-06-2007	AT72	D	68,4	69,8	78,8
26-06-2007	JS32	D	67,9	69,8	78,7
26-06-2007	C650	D	70,7	76,1	85,2
26-06-2007	B734	D	73,2	77,2	87,0
26-06-2007	E145	D	67,1	68,5	77,9
26-06-2007	GLF4	D	68,1	72,5	80,4
26-06-2007	MD83	D	76,7	81,9	92,4
26-06-2007	E170	D	69,9	73,7	84,4
26-06-2007	C560	D	70,2	73,9	86,4
26-06-2007	E170	D	69,8	73,3	84,4
26-06-2007	B735	D	72,2	77,5	87,3
26-06-2007	AT72	D	66,4	68,3	76,4
26-06-2007	E170	D	68,9	72,6	83,8
26-06-2007	AT45	D	67,4	69,3	78,5
26-06-2007	B734	D	73,1	77,0	87,3
26-06-2007	B734	D	71,8	78,1	86,1
26-06-2007	B733	D	72,4	75,9	87,7
26-06-2007	B733	D	75,3	79,7	88,6
26-06-2007	B733	D	69,9	73,5	84,6
26-06-2007	A320	D	72,1	74,9	86,6
26-06-2007	A320	D	71,5	73,4	86,1
26-06-2007	B735	D	69,8	73,1	84,8
26-06-2007	A319	D	69,6	72,3	83,1
26-06-2007	B462	D	67,5	71,3	81,3
26-06-2007	JS32	D	66,6	68,6	76,6
26-06-2007	E145	D	67,2	69,6	78,7
26-06-2007	E170	D	71,8	75,1	85,6
26-06-2007	E145	D	67,6	68,7	78,7
26-06-2007	RJ1H	D	70,5	72,7	84,8
26-06-2007	B735	D	72,0	75,4	86,8
26-06-2007	E170	D	69,2	72,0	84,4
26-06-2007	E170	D	71,0	75,1	85,8
26-06-2007	B733	D	73,8	78,1	89,0
26-06-2007	B463	D	66,7	67,7	78,1
26-06-2007	B752	D	68,1	70,1	82,9
26-06-2007	E170	D	70,6	73,1	86,4
26-06-2007	A320	D	71,5	73,7	85,2
26-06-2007	E145	D	67,9	69,5	79,6
26-06-2007	A320	D	66,8	68,1	80,0
26-06-2007	E170	D	71,4	75,3	87,0
26-06-2007	B737	D	68,0	69,5	81,6
26-06-2007	B733	D	67,9	70,8	83,1
27-06-2007	A320	D	72,7	76,8	85,9
27-06-2007	H25B	D	70,6	74,4	82,6
27-06-2007	E170	D	69,9	73,6	85,6
27-06-2007	E170	D	66,0	70,2	76,4
27-06-2007	C295	D	69,3	71,9	80,0
27-06-2007	MD83	D	77,9	84,7	95,5
27-06-2007	B733	D	74,8	80,5	89,4
27-06-2007	L410	D	67,4	69,6	81,9
27-06-2007	B734	D	71,2	76,4	87,1

27-06-2007	B734	D	73,7	81,4	89,7
27-06-2007	B733	D	73,7	77,5	87,5
27-06-2007	A320	D	68,8	73,9	85,1
27-06-2007	B752	D	70,8	73,8	84,6
27-06-2007	E170	D	70,1	74,9	85,8
27-06-2007	A320	D	71,2	74,2	85,5
27-06-2007	AT45	D	69,4	73,9	82,4
27-06-2007	B752	D	68,8	72,7	84,9
27-06-2007	B752	D	71,2	75,5	82,3
27-06-2007	B734	D	73,9	79,0	89,3
27-06-2007	E170	D	72,7	76,8	86,9
27-06-2007	E170	D	67,7	71,6	83,6
27-06-2007	B735	D	72,6	78,0	87,1
27-06-2007	E145	D	67,0	68,4	77,8
27-06-2007	B733	D	71,4	75,1	85,0
27-06-2007	B733	D	66,3	67,4	78,3
27-06-2007	RJ85	D	67,5	70,5	81,3
27-06-2007	B734	D	71,9	76,2	86,8
27-06-2007	B735	D	71,0	76,7	85,9
27-06-2007	B734	D	74,1	79,6	90,4
27-06-2007	B734	D	70,3	74,3	85,5
27-06-2007	B733	D	73,0	76,8	87,5
27-06-2007	B734	D	72,7	77,6	89,3
27-06-2007	B462	D	68,5	72,5	83,2
27-06-2007	RJ1H	D	70,4	74,1	84,7
27-06-2007	A320	D	73,8	76,8	86,6
27-06-2007	B738	D	72,4	76,2	87,8
27-06-2007	B733	D	73,1	78,0	87,9
27-06-2007	B737	D	70,3	73,1	84,1
27-06-2007	E170	D	72,0	77,6	87,4
27-06-2007	DHC6	D	66,1	69,6	79,1
27-06-2007	A320	D	69,2	73,2	81,8
27-06-2007	B735	D	72,3	76,5	87,2
27-06-2007	AT45	D	70,9	75,5	82,6
27-06-2007	RJ85	D	68,1	71,4	81,9
27-06-2007	E170	D	72,5	77,3	86,8
27-06-2007	E145	D	67,1	69,2	79,1
27-06-2007	E170	D	69,5	73,6	84,6
27-06-2007	E170	D	71,6	77,1	86,8
27-06-2007	GLF3	D	80,0	89,0	96,9
27-06-2007	E170	D	72,5	77,0	87,9
27-06-2007	A320	D	72,2	76,2	86,1
27-06-2007	B735	D	70,9	74,3	84,3
27-06-2007	E170	D	71,0	74,2	86,5
27-06-2007	E145	D	67,5	69,2	79,5
27-06-2007	A320	D	70,3	72,7	84,4
27-06-2007	AT72	D	67,7	69,8	79,5
27-06-2007	E145	D	66,7	69,7	77,4
27-06-2007	B734	D	72,3	77,1	88,1
27-06-2007	AT72	D	70,1	72,7	80,5
27-06-2007	A320	D	70,3	73,3	85,0
27-06-2007	RJ85	D	69,6	73,2	82,8
27-06-2007	B735	D	71,8	77,1	87,0
27-06-2007	B738	D	70,3	74,2	81,8
27-06-2007	B733	D	73,3	78,9	88,1
27-06-2007	A320	D	70,8	74,2	86,1

27-06-2007	AT72	D	69,0	71,6	80,1
27-06-2007	E145	D	66,1	68,7	79,1
27-06-2007	E170	D	69,8	72,6	82,8
27-06-2007	A320	D	70,6	74,9	86,2
27-06-2007	MD83	D	68,6	75,0	85,4
27-06-2007	AT72	D	67,2	68,8	77,6
27-06-2007	E170	D	69,8	72,5	83,4
27-06-2007	H25B	D	68,7	71,8	82,5
27-06-2007	A320	D	68,3	70,9	82,6
27-06-2007	A319	D	68,0	71,3	83,6
27-06-2007	RJ1H	D	70,9	75,8	84,7
27-06-2007	E170	D	70,1	74,7	83,8
27-06-2007	B734	D	73,7	78,2	88,9
27-06-2007	B734	D	71,9	78,4	87,8
27-06-2007	A319	D	69,1	71,9	82,9
27-06-2007	A320	D	70,9	75,1	85,1
27-06-2007	E145	D	66,0	67,3	77,1
27-06-2007	P180	D	70,2	76,0	84,9
27-06-2007	B735	D	71,6	75,9	86,5
27-06-2007	E170	D	70,3	75,1	86,3
27-06-2007	B738	D	72,1	76,1	86,6
27-06-2007	B752	D	70,2	71,8	83,8
27-06-2007	A320	D	69,8	73,8	84,6
27-06-2007	E170	D	70,5	73,8	85,2
27-06-2007	AN26	D	74,9	79,8	89,8
27-06-2007	AT72	D	67,9	69,6	79,3
27-06-2007	B735	D	70,7	74,2	85,0
27-06-2007	A319	D	69,8	73,5	83,4
27-06-2007	E145	D	67,7	69,9	78,8
27-06-2007	E170	D	68,2	72,9	83,3
27-06-2007	E145	D	65,9	67,7	77,0
27-06-2007	RJ85	D	68,3	73,1	82,1
27-06-2007	E170	D	69,1	72,2	84,4
27-06-2007	E170	D	71,6	75,2	84,4
27-06-2007	E145	D	68,3	71,7	79,1
27-06-2007	A319	D	72,1	75,7	85,9
27-06-2007	B735	D	71,2	74,4	85,8
27-06-2007	B737	D	71,5	74,6	84,1
27-06-2007	E170	D	69,4	72,2	84,9
27-06-2007	E170	D	69,5	72,3	84,0
27-06-2007	B738	D	71,7	75,6	86,6
27-06-2007	E170	D	69,1	73,8	82,7
27-06-2007	E170	D	68,5	70,4	82,4
27-06-2007	B738	D	72,0	74,2	85,0
27-06-2007	AT72	D	69,9	72,1	79,9
27-06-2007	B735	D	71,6	76,2	85,3
27-06-2007	B734	D	72,7	76,6	88,2
27-06-2007	RJ1H	D	69,3	73,0	83,1
27-06-2007	B735	D	70,7	76,4	85,0
27-06-2007	E145	D	67,3	68,8	79,6
27-06-2007	E145	D	74,4	80,3	88,7
27-06-2007	B733	D	70,4	73,4	85,4
27-06-2007	E170	D	71,2	74,5	85,8
27-06-2007	A320	D	70,1	72,6	84,5
27-06-2007	E145	D	66,4	67,1	77,2
27-06-2007	B736	D	66,6	68,3	78,0

27-06-2007	E170	D	69,9	72,6	85,1
27-06-2007	A320	D	68,8	71,0	82,6
27-06-2007	A318	D	67,4	69,5	81,2
27-06-2007	E170	D	68,8	71,2	83,6
27-06-2007	B752	D	66,5	67,4	78,8
27-06-2007	A320	D	69,9	72,3	84,8
27-06-2007	B735	D	71,4	75,6	86,1
27-06-2007	MD82	D	76,2	80,5	93,8
27-06-2007	MD82	D	69,1	68,3	69,1
27-06-2007	E170	D	71,6	75,4	85,7
28-06-2007	A320	D	71,8	76,8	86,4
28-06-2007	B752	D	68,7	72,3	83,1
28-06-2007	E145	D	64,9	67,2	75,3
28-06-2007	E135	D	68,5	71,4	79,3
28-06-2007	BE40	D	66,9	68,5	76,9
28-06-2007	BE40	D	66,8	68,9	76,8
28-06-2007	E170	D	68,6	72,7	84,4
28-06-2007	B733	D	70,0	74,2	86,6
28-06-2007	B734	D	73,0	78,1	88,0
28-06-2007	B734	D	68,8	73,7	80,3
28-06-2007	B735	D	70,0	72,6	84,6
28-06-2007	E170	D	68,0	71,4	83,7
28-06-2007	E170	D	68,7	74,0	84,3
28-06-2007	B734	D	72,9	77,6	88,5
28-06-2007	B735	D	67,3	70,2	78,7
28-06-2007	B735	D	71,9	75,6	87,2
28-06-2007	E170	D	70,2	73,4	85,4
28-06-2007	MD82	D	74,3	79,3	90,7
28-06-2007	B734	D	73,9	79,4	90,1
28-06-2007	B734	D	70,6	74,1	84,9
28-06-2007	A321	D	71,4	76,9	86,6
28-06-2007	B737	D	67,6	70,4	82,8
28-06-2007	DH8D	D	69,3	71,4	82,3
28-06-2007	RJ85	D	73,6	77,2	86,4
28-06-2007	B735	D	66,1	67,9	76,5
28-06-2007	E170	D	69,4	73,2	84,4
28-06-2007	AT72	D	71,4	78,0	86,5
28-06-2007	E170	D	69,4	73,2	84,2
28-06-2007	RJ85	D	69,6	74,4	86,0
28-06-2007	B350	D	67,0	69,5	79,0
28-06-2007	AN28	D	68,0	70,7	79,4
28-06-2007	C525	D	69,2	72,3	83,3
28-06-2007	B733	D	72,0	75,4	86,5
28-06-2007	F70	D	72,1	76,3	85,4
28-06-2007	JS32	D	72,3	76,9	85,6
28-06-2007	E170	D	72,8	78,0	86,8
28-06-2007	B734	D	67,0	68,7	77,0
28-06-2007	AT72	D	68,0	69,1	79,5
28-06-2007	C295	D	69,0	72,4	83,7
28-06-2007	AT72	D	69,9	73,5	84,4
28-06-2007	AT45	D	67,6	70,5	81,4
28-06-2007	B733	D	73,4	76,1	86,4
28-06-2007	B735	D	68,4	69,9	81,8
28-06-2007	DH8D	D	67,3	69,6	79,1
28-06-2007	JS32	D	67,0	68,7	77,4
28-06-2007	B733	D	68,0	71,3	82,8

28-06-2007	E145	D	70,7	74,7	85,5
28-06-2007	E170	D	71,4	74,0	85,9
29-06-2007	A320	D	73,3	76,9	87,3
29-06-2007	B733	D	69,0	72,2	82,2
29-06-2007	B734	D	72,3	76,4	87,0
29-06-2007	E170	D	67,1	69,8	81,8
29-06-2007	B735	D	69,9	73,0	84,8
29-06-2007	B733	D	74,3	80,1	89,5
29-06-2007	E170	D	66,2	67,8	78,0
29-06-2007	B734	D	72,5	76,6	88,3
29-06-2007	L410	D	68,4	70,6	82,0
29-06-2007	B734	D	72,7	75,8	86,9
29-06-2007	B735	D	69,3	72,8	83,6
29-06-2007	A320	D	65,9	67,4	77,7
29-06-2007	B733	D	73,5	77,1	87,3
29-06-2007	E145	D	67,4	69,4	78,8
29-06-2007	MD83	D	79,5	85,6	96,4
29-06-2007	E170	D	69,2	72,2	84,2
29-06-2007	E170	D	68,4	71,0	80,7
29-06-2007	E170	D	71,1	74,4	86,3
29-06-2007	E170	D	72,1	76,9	86,9
29-06-2007	B733	D	72,4	76,4	87,2
29-06-2007	AT45	D	65,7	67,0	76,5
29-06-2007	B735	D	72,4	75,5	87,5
29-06-2007	E170	D	70,5	73,4	85,2
29-06-2007	E170	D	69,3	72,3	82,5
29-06-2007	B734	D	71,8	76,2	87,9
29-06-2007	B733	D	72,9	78,5	88,4
29-06-2007	B734	D	73,5	76,9	87,3
29-06-2007	B752	D	71,9	75,0	85,9
29-06-2007	E170	D	71,4	74,4	86,0
29-06-2007	AT72	D	67,2	68,5	77,6
29-06-2007	B735	D	69,3	71,5	82,1
29-06-2007	AT72	D	67,5	68,5	79,5
29-06-2007	A319	D	72,3	75,3	86,4
29-06-2007	B735	D	72,6	76,4	86,0
29-06-2007	B734	D	74,4	78,0	89,1
29-06-2007	F70	D	69,1	72,7	83,4
29-06-2007	RJ85	D	70,9	75,2	85,5
29-06-2007	A320	D	70,3	74,3	84,2
29-06-2007	B736	D	70,1	74,2	84,0
29-06-2007	RJ1H	D	67,7	70,9	80,9
29-06-2007	A320	D	73,0	78,3	88,6
29-06-2007	A319	D	68,7	71,5	82,7
29-06-2007	A320	D	67,9	70,2	81,7
29-06-2007	H25B	D	67,4	70,1	80,2
29-06-2007	B752	D	71,1	73,0	85,1
29-06-2007	C650	D	73,8	78,6	87,5
29-06-2007	B737	D	71,1	73,6	84,9
29-06-2007	AT72	D	67,3	68,9	78,5
29-06-2007	E170	D	70,2	74,2	85,8
29-06-2007	B735	D	71,9	77,2	86,6
29-06-2007	E170	D	70,8	74,8	86,4
29-06-2007	E170	D	71,3	76,6	86,0
29-06-2007	RJ85	D	69,4	73,0	84,1
29-06-2007	E145	D	66,7	68,0	78,2

29-06-2007	B735	D	70,2	73,8	85,4
29-06-2007	E170	D	70,6	74,3	85,6
29-06-2007	E145	D	67,4	70,3	77,4
29-06-2007	B735	D	70,3	74,7	85,3
29-06-2007	E170	D	69,8	74,5	84,1
29-06-2007	E170	D	68,6	72,0	82,7
29-06-2007	IL96	D	75,3	79,9	92,0
29-06-2007	B733	D	71,8	76,0	85,8
29-06-2007	A319	D	69,8	72,7	83,4
29-06-2007	AT72	D	69,0	71,0	80,1
29-06-2007	B738	D	74,1	80,6	91,9
29-06-2007	B738	D	70,0	72,4	79,6
29-06-2007	E170	D	72,9	76,2	85,9
29-06-2007	E170	D	69,8	73,4	85,1
29-06-2007	AT72	D	67,7	69,4	78,1
29-06-2007	A320	D	66,5	67,6	78,0
29-06-2007	B733	D	71,8	75,3	87,0
29-06-2007	A320	D	70,0	74,2	85,1
29-06-2007	B752	D	72,3	76,3	85,9
29-06-2007	B734	D	72,5	77,0	87,5
29-06-2007	E170	D	71,6	75,9	87,3
29-06-2007	E170	D	68,8	72,9	84,5
29-06-2007	A319	D	67,9	70,5	79,1
29-06-2007	B734	D	71,8	75,4	86,4
29-06-2007	P180	D	69,7	72,2	82,5
29-06-2007	T154	D	75,8	79,5	88,6
29-06-2007	B733	D	71,6	74,4	84,2
29-06-2007	AT72	D	67,7	69,7	78,8
29-06-2007	E170	D	67,0	69,2	78,7
29-06-2007	B733	D	66,9	70,9	79,7
29-06-2007	B733	D	72,9	78,5	88,3
29-06-2007	T154	D	71,0	74,4	83,6
29-06-2007	B738	D	69,6	72,5	82,9
29-06-2007	RJ85	D	69,1	72,4	82,7
29-06-2007	E170	D	70,1	75,3	86,0
29-06-2007	E170	D	69,7	73,4	84,9
29-06-2007	E170	D	67,3	70,6	83,0
29-06-2007	B733	D	70,4	73,1	83,0
29-06-2007	AT72	D	67,9	70,1	80,5
29-06-2007	RJ1H	D	71,3	74,5	85,1
29-06-2007	B734	D	72,3	77,5	88,1
29-06-2007	H25B	D	70,5	74,0	80,9
29-06-2007	F2TH	D	68,3	70,5	81,7
29-06-2007	B734	D	71,6	75,0	86,8
29-06-2007	A320	D	70,4	73,8	84,7
29-06-2007	F70	D	68,7	72,4	83,2
29-06-2007	B734	D	72,9	77,7	88,3
29-06-2007	B734	D	72,8	77,2	88,2
29-06-2007	E170	D	70,8	73,6	84,4
29-06-2007	P180	D	71,0	74,3	85,8
29-06-2007	A319	D	69,8	72,9	84,8
29-06-2007	AT72	D	68,6	70,5	79,0
29-06-2007	E145	D	67,3	68,6	77,3
29-06-2007	B734	D	71,6	75,4	85,1
29-06-2007	B735	D	70,8	73,6	85,1
29-06-2007	B735	D	70,6	73,1	84,7



29-06-2007	E170	D	69,5	72,5	84,0
29-06-2007	RJ85	D	69,9	72,5	83,5
29-06-2007	E170	D	69,6	72,2	84,0
29-06-2007	E170	D	70,5	73,0	84,1
29-06-2007	E170	D	70,5	73,8	86,0
29-06-2007	E170	D	70,3	74,8	85,3
29-06-2007	AT45	D	67,1	69,6	77,9
29-06-2007	B735	D	72,4	78,7	87,3
29-06-2007	AT72	D	66,4	67,3	76,4
29-06-2007	E170	D	67,6	70,9	82,4
29-06-2007	B733	D	71,7	75,6	85,8
29-06-2007	E170	D	71,0	74,5	85,1
29-06-2007	B737	D	67,3	69,7	80,1
29-06-2007	A320	D	70,5	73,4	84,0
29-06-2007	E170	D	70,5	73,8	84,8
29-06-2007	A320	D	67,1	68,3	79,9
29-06-2007	A319	D	69,7	72,4	82,7
29-06-2007	B733	D	74,3	79,0	87,5
29-06-2007	A319	D	71,3	73,5	85,1
29-06-2007	B735	D	68,7	70,7	82,1
29-06-2007	B734	D	72,4	76,3	87,4
29-06-2007	F70	D	70,0	73,4	83,8
29-06-2007	B735	D	69,9	72,5	85,2
29-06-2007	E170	D	71,9	74,9	86,8
29-06-2007	E170	D	70,0	72,9	84,5
29-06-2007	E170	D	69,2	71,3	84,1
29-06-2007	B463	D	67,6	68,4	79,6
29-06-2007	AT72	D	67,9	69,1	79,1
29-06-2007	B752	D	67,3	68,0	81,1
29-06-2007	A320	D	70,0	71,8	83,6
29-06-2007	B734	D	71,5	74,6	86,2
29-06-2007	A320	D	72,0	74,3	85,8
29-06-2007	A320	D	72,4	74,9	86,5
29-06-2007	B735	D	71,7	75,2	87,4
29-06-2007	B738	D	72,3	75,0	86,8
29-06-2007	E170	D	69,8	72,1	84,4
29-06-2007	T154	D	79,4	85,2	92,9
30-06-2007	A320	D	70,8	73,2	84,5
30-06-2007	A320	D	70,9	72,6	84,3
30-06-2007	E170	D	72,1	75,5	86,5
30-06-2007	B733	D	67,3	69,4	79,6
30-06-2007	B734	D	69,0	71,6	82,4
30-06-2007	B733	D	73,4	76,1	86,2
30-06-2007	B733	D	75,5	78,9	88,7
30-06-2007	B734	D	70,6	72,9	84,6
30-06-2007	E170	D	68,0	70,1	78,4
30-06-2007	E170	D	70,6	74,8	86,0
30-06-2007	E170	D	66,9	69,9	79,7
30-06-2007	B734	D	69,5	75,1	85,8
30-06-2007	B735	D	69,9	73,0	83,9
30-06-2007	B735	D	69,4	74,1	83,4
30-06-2007	B734	D	70,8	74,8	82,9
30-06-2007	B752	D	65,7	68,1	78,3
30-06-2007	F70	D	71,9	76,2	85,1
30-06-2007	B733	D	72,2	79,2	87,4
30-06-2007	YK40	D	75,1	79,5	88,3

30-06-2007	B738	D	68,9	72,9	83,8
30-06-2007	AT72	A	68,4	70,0	78,9
30-06-2007	A320	D	70,7	73,3	84,6
30-06-2007	B734	D	70,1	72,7	82,7
30-06-2007	H25B	D	67,8	70,1	79,8
30-06-2007	B734	D	70,8	73,6	84,2
30-06-2007	E190	D	71,5	75,7	85,6
30-06-2007	E170	D	68,3	71,5	80,6
30-06-2007	E170	D	67,2	70,0	78,3
30-06-2007	E170	D	71,9	75,8	86,5
30-06-2007	B735	D	67,0	70,3	79,3
30-06-2007	E170	D	67,4	70,5	82,9
30-06-2007	E170	D	68,3	71,7	82,3
30-06-2007	B735	D	69,0	72,8	83,3
30-06-2007	T154	D	70,9	74,4	84,3
30-06-2007	E170	D	68,1	71,2	81,3
30-06-2007	A320	D	72,3	74,7	86,0
30-06-2007	E170	D	67,4	72,3	81,7
30-06-2007	B734	D	67,4	69,8	78,2
30-06-2007	A320	D	66,8	69,4	77,6
30-06-2007	AT72	D	67,4	68,8	77,4
30-06-2007	E170	D	71,1	74,7	85,4
30-06-2007	E170	D	67,6	70,7	81,9
30-06-2007	AT72	D	68,2	69,6	79,0
30-06-2007	B734	D	70,8	72,8	83,6
30-06-2007	B733	D	71,7	75,6	85,3
30-06-2007	E170	D	67,4	69,2	80,1
30-06-2007	E170	D	68,2	71,2	81,4
30-06-2007	A320	D	71,1	73,7	84,7
30-06-2007	B733	D	73,1	76,3	87,4
30-06-2007	E170	D	70,7	73,9	85,5
30-06-2007	B735	D	70,9	74,0	85,7
30-06-2007	B735	D	67,7	70,6	81,2
30-06-2007	A321	D	67,5	70,3	81,1
30-06-2007	B734	D	67,9	69,8	81,9
30-06-2007	B737	D	68,3	70,6	78,3
30-06-2007	B734	D	74,9	79,0	88,7
30-06-2007	B735	D	69,7	72,5	82,0
30-06-2007	B733	D	70,0	74,0	82,5
30-06-2007	B734	D	71,4	74,6	85,9
30-06-2007	E170	D	67,6	68,8	79,6
30-06-2007	MD87	D	75,5	80,0	91,4
30-06-2007	E170	D	68,8	72,1	83,7
30-06-2007	E170	D	69,3	72,0	83,7
30-06-2007	B734	D	69,0	71,0	82,2
30-06-2007	E170	D	73,1	75,6	85,4
30-06-2007	B735	D	72,0	74,9	87,0
30-06-2007	B734	D	67,7	69,6	82,2
30-06-2007	P180	D	72,5	77,2	86,3
30-06-2007	B738	D	69,6	70,9	83,4
				Średnie $L_{AE}$	84,88
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,55
				Przedział ufności $\Delta$	0,12

Poziom równoważny dla pory dnia:

L Aeq, LT= 56,96 dB - przy uwzględnieniu liczby zdarzeń akustycznych za okres 6 najmniej korzystnych miesięcy w 2006 r. ( maj - październik 2006 r.)

L Aeq, LT= 55,09 dB - przy uwzględnieniu liczby zdarzeń akustycznych za okres 6 miesięcy w 2007r. ( styczeń - czerwiec 2007 r. )

### Pora nocy

Data	samolot	operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
04-06-2007	B752	A	70,8	75,1	85,1
04-06-2007	B734	A	73,6	76,5	85,6
04-06-2007	E170	A	68,9	71,6	80,6
04-06-2007	B733	A	73,5	76,6	86,1
04-06-2007	AT72	A	67,9	69,4	78,3
04-06-2007	B734	A	73,9	77,8	85,7
04-06-2007	E170	A	70,2	73,4	82,2
04-06-2007	B733	A	73,8	78,9	86,6
04-06-2007	SF34	A	68,7	72,1	79,5
04-06-2007	E170	A	70,0	72,8	80,4
04-06-2007	E145	A	69,1	71,3	79,1
04-06-2007	AN26	A	73,8	77,2	85,5
04-06-2007	B733	A	74,0	77,4	86,0
04-06-2007	A319	A	69,6	73,3	82,2
04-06-2007	AN26	A	75,1	80,4	88,6
04-06-2007	A320	A	71,2	73,9	82,3
04-06-2007	T204	A	72,0	76,0	85,5
04-06-2007	E170	A	70,4	73,7	82,9
04-06-2007	B734	A	72,4	77,8	86,4
04-06-2007	A320	A	69,7	73,6	83,1
05-06-2007	COL3	A	73,8	77,3	85,8
05-06-2007	B734	A	74,4	78,5	86,9
05-06-2007	B734	A	74,6	78,2	87,6
05-06-2007	B752	A	70,2	73,9	84,7
05-06-2007	B752	A	70,7	74,0	84,7
05-06-2007	B738	A	72,0	74,8	83,5
05-06-2007	A321	A	71,1	75,6	84,3
05-06-2007	E170	A	70,2	72,2	81,0
05-06-2007	B733	A	74,0	78,7	87,8
05-06-2007	E170	A	69,9	72,4	80,7
05-06-2007	A319	A	70,3	73,7	81,7
05-06-2007	B735	A	72,3	76,1	85,1
05-06-2007	B733	A	74,0	77,3	87,0
05-06-2007	E170	A	69,5	71,4	79,9
05-06-2007	E145	A	67,7	69,0	76,7
05-06-2007	SF34	A	68,8	70,4	77,3
05-06-2007	AN26	A	72,1	75,4	84,4
05-06-2007	AN26	A	72,4	76,1	84,7
05-06-2007	B735	A	73,3	77,6	87,3
05-06-2007	A320	A	70,0	72,6	80,7
05-06-2007	E170	A	70,2	72,3	81,0
06-06-2007	A320	A	71,2	73,4	81,2
06-06-2007	B734	D	75,3	79,9	88,9
06-06-2007	E170	A	71,3	73,4	81,7

06-06-2007	B733	A	72,6	75,6	84,4
06-06-2007	B733	A	74,0	78,1	86,8
06-06-2007	B735	A	72,9	76,9	85,7
06-06-2007	A319	A	69,6	71,7	80,4
06-06-2007	E170	A	70,9	73,5	81,7
06-06-2007	A320	A	70,2	72,8	81,0
06-06-2007	A320	A	70,4	72,8	80,8
06-06-2007	E170	A	70,3	72,6	80,7
07-06-2007	B733	A	72,3	75,8	84,8
07-06-2007	B735	A	72,1	75,4	84,4
07-06-2007	B733	A	72,2	75,3	84,5
07-06-2007	B733	A	73,5	76,8	85,8
07-06-2007	A320	A	69,7	72,0	80,1
07-06-2007	A319	A	68,6	70,4	79,0
07-06-2007	E170	A	69,6	71,7	79,6
08-06-2007	A320	A	69,6	71,8	80,0
08-06-2007	CL30	D	67,2	68,3	78,3
08-06-2007	B733	D	74,1	77,5	87,9
08-06-2007	B735	D	70,5	72,6	83,1
08-06-2007	B735	D	71,4	74,0	85,0
08-06-2007	E170	D	72,7	75,8	85,5
08-06-2007	E170	D	69,7	71,2	83,1
08-06-2007	B737	D	70,1	71,9	83,5
08-06-2007	AT72	D	67,1	67,4	76,1
09-06-2007	A320	D	70,4	72,6	82,9
09-06-2007	MD83	D	76,6	81,1	91,2
09-06-2007	E145	D	67,4	68,5	76,4
09-06-2007	E170	D	69,9	72,2	82,9
09-06-2007	B734	D	72,4	75,2	85,8
09-06-2007	B735	D	68,5	70,5	79,6
09-06-2007	AT72	D	67,0	68,4	77,4
09-06-2007	B733	D	70,0	71,8	81,7
10-06-2007	B734	D	73,8	77,1	87,6
10-06-2007	B737	D	70,1	73,1	83,4
10-06-2007	E170	D	70,9	73,4	85,3
10-06-2007	A319	D	70,0	71,0	83,2
10-06-2007	B733	D	71,7	74,0	85,7
10-06-2007	B733	D	71,0	73,6	84,7
10-06-2007	E170	D	70,7	73,6	84,7
10-06-2007	B734	D	68,8	70,9	81,3
11-06-2007	B733	D	70,3	73,2	83,5
11-06-2007	E170	D	71,3	74,5	84,9
12-06-2007	AN26	D	72,2	74,0	81,7
12-06-2007	AT45	D	66,5	68,7	76,9
12-06-2007	A320	D	71,6	74,1	85,0
12-06-2007	A320	D	72,1	74,2	85,7
12-06-2007	B738	D	72,8	76,3	86,9
12-06-2007	E170	D	68,3	70,7	81,8
12-06-2007	F900	D	68,4	70,3	79,6
12-06-2007	B735	D	72,1	75,5	85,9
12-06-2007	B735	D	70,8	72,8	84,2
12-06-2007	B733	D	73,1	77,0	87,0
12-06-2007	B733	D	72,7	76,2	87,0
12-06-2007	AT72	D	68,9	69,8	78,9
12-06-2007	A321	D	71,5	74,7	85,5
12-06-2007	AT72	D	68,1	69,1	78,1

13-06-2007	AT45	A	69,0	70,9	78,6
13-06-2007	A320	D	69,3	71,1	82,9
13-06-2007	B737	D	70,3	72,0	84,1
13-06-2007	B735	D	70,0	72,2	83,2
13-06-2007	B734	D	74,0	77,6	88,6
13-06-2007	E170	D	65,8	68,1	77,3
13-06-2007	E145	D	66,8	68,4	77,6
13-06-2007	B734	D	71,6	74,1	85,5
13-06-2007	E170	D	65,9	66,9	75,0
13-06-2007	AT72	D	67,6	68,2	77,6
13-06-2007	E170	D	66,5	67,5	78,8
13-06-2007	E170	D	67,3	68,5	75,1
14-06-2007	B738	D	72,7	75,6	87,1
14-06-2007	E170	D	73,4	78,6	87,8
14-06-2007	B752	D	68,0	69,3	80,3
14-06-2007	E145	D	66,9	68,6	78,1
14-06-2007	E170	D	71,9	75,5	86,8
14-06-2007	B737	D	69,7	72,2	84,3
14-06-2007	B734	D	71,8	74,4	85,4
14-06-2007	B734	D	73,1	77,3	87,8
14-06-2007	E170	D	71,4	74,9	85,6
15-06-2007	A320	A	70,1	72,3	80,1
15-06-2007	YK40	A	73,0	76,4	84,4
15-06-2007	B733	A	74,5	78,9	87,7
15-06-2007	B734	A	74,2	78,1	86,0
15-06-2007	AT45	A	70,7	73,6	81,1
15-06-2007	E170	A	71,2	73,8	82,0
15-06-2007	B733	A	75,7	79,9	88,0
15-06-2007	E170	A	71,5	73,9	82,7
15-06-2007	B735	A	76,3	80,6	88,6
15-06-2007	T154	A	74,6	79,8	89,4
15-06-2007	E170	A	71,4	73,5	82,2
15-06-2007	B735	A	73,8	76,9	85,5
15-06-2007	E170	A	70,4	72,4	80,8
15-06-2007	E170	A	71,9	75,3	83,4
15-06-2007	MD83	A	72,5	76,7	86,1
15-06-2007	AN26	A	72,8	77,5	85,8
15-06-2007	AN26	A	72,5	76,5	84,5
15-06-2007	B733	A	73,4	76,2	84,9
15-06-2007	AT72	A	72,6	76,1	85,6
15-06-2007	B735	A	74,2	78,2	86,7
15-06-2007	B734	A	73,9	77,8	85,4
16-06-2007	AT45	A	67,9	69,4	76,9
16-06-2007	B734	A	69,0	70,1	78,0
16-06-2007	B734	A	73,3	76,7	84,8
16-06-2007	B733	A	73,1	76,5	84,6
16-06-2007	B734	A	74,8	79,4	86,8
16-06-2007	B733	D	73,3	76,5	87,6
16-06-2007	B734	D	68,4	70,5	81,8
16-06-2007	E170	D	69,0	72,4	84,3
16-06-2007	AT72	D	68,3	69,9	78,8
16-06-2007	E170	D	68,3	71,0	82,4
17-06-2007	B734	D	73,8	77,2	88,5
17-06-2007	E145	D	68,2	69,0	78,2
17-06-2007	B734	D	68,9	71,0	82,5
17-06-2007	AT72	D	67,6	68,8	78,0

17-06-2007	AT45	D	67,6	69,0	77,6
17-06-2007	E170	D	70,4	72,9	83,9
17-06-2007	B734	D	72,9	75,8	87,2
17-06-2007	B733	D	68,4	69,3	78,9
17-06-2007	AT72	D	68,0	69,4	76,4
18-06-2007	B737	D	70,8	72,9	84,6
18-06-2007	E170	D	70,5	73,0	85,8
18-06-2007	B737	D	69,1	71,1	83,9
18-06-2007	E170	D	71,6	74,8	86,8
18-06-2007	AT72	D	67,2	67,7	75,6
18-06-2007	E170	D	71,5	73,7	86,1
18-06-2007	B734	D	73,7	77,2	88,5
18-06-2007	E135	D	67,9	69,1	76,9
18-06-2007	JS32	D	66,0	67,3	74,5
18-06-2007	B734	D	71,3	73,6	85,3
18-06-2007	E170	D	68,9	71,0	83,4
19-06-2007	T154	D	77,3	82,5	91,3
19-06-2007	B735	D	71,8	75,1	86,0
19-06-2007	A320	D	69,7	72,3	84,4
19-06-2007	E170	D	70,9	73,5	84,6
19-06-2007	B735	D	70,1	72,0	83,7
19-06-2007	A320	D	70,5	72,6	84,8
19-06-2007	B733	D	69,3	70,8	81,6
19-06-2007	B735	D	70,4	73,8	84,7
19-06-2007	A321	D	69,8	71,6	83,2
19-06-2007	B734	D	71,2	74,3	84,2
19-06-2007	E170	D	66,8	68,2	75,3
19-06-2007	AT72	D	69,4	71,7	80,5
19-06-2007	AT72	D	69,3	71,1	80,1
20-06-2007	B734	D	72,0	75,1	86,4
20-06-2007	E170	D	71,5	74,5	84,1
21-06-2007	B735	A	73,6	79,7	86,9
21-06-2007	E170	A	72,1	76,4	85,1
21-06-2007	E170	A	70,0	73,9	84,5
21-06-2007	E170	A	69,8	73,1	82,1
21-06-2007	B733	A	73,5	78,0	86,3
21-06-2007	E170	A	71,1	74,9	83,4
21-06-2007	B733	A	73,3	78,0	85,7
21-06-2007	B734	A	72,5	76,7	85,5
21-06-2007	SF34	A	70,0	72,3	80,0
21-06-2007	E170	A	69,2	71,9	80,6
21-06-2007	E170	A	70,5	74,6	83,3
21-06-2007	B735	A	74,5	78,1	86,8
21-06-2007	E145	A	68,5	70,9	79,7
21-06-2007	B733	A	74,6	81,2	88,9
21-06-2007	B735	A	73,5	78,3	86,3
21-06-2007	AN26	A	72,8	76,1	84,8
21-06-2007	B734	A	73,6	78,1	85,9
21-06-2007	A319	A	71,1	74,5	82,8
21-06-2007	A320	A	71,4	75,3	83,7
22-06-2007	A320	A	71,2	75,8	85,8
22-06-2007	A320	A	66,4	67,0	80,0
22-06-2007	AN26	A	73,2	77,6	85,7
22-06-2007	SF34	A	69,8	72,1	79,4
22-06-2007	AT72	A	68,5	69,5	78,5
22-06-2007	B752	A	71,7	75,7	86,2

22-06-2007	B734	A	73,8	77,2	86,1
22-06-2007	B752	A	71,7	75,1	84,3
22-06-2007	SF34	A	68,7	71,2	78,3
22-06-2007	B733	A	71,2	74,2	82,4
22-06-2007	A320	D	69,7	71,6	83,9
22-06-2007	CRJ2	D	66,5	66,9	76,5
22-06-2007	AT72	D	67,6	68,4	78,7
22-06-2007	AN26	D	78,4	82,2	92,5
22-06-2007	B735	D	72,3	74,8	87,2
22-06-2007	E170	D	70,5	72,5	85,5
22-06-2007	B735	D	69,9	72,1	83,5
22-06-2007	E145	D	67,5	68,8	77,9
22-06-2007	E170	D	70,2	72,1	84,7
22-06-2007	GLF4	D	68,2	71,0	79,6
22-06-2007	AN26	D	74,7	79,4	87,0
22-06-2007	E170	D	71,0	72,9	85,8
22-06-2007	AN26	D	77,4	81,9	91,6
23-06-2007	B733	D	73,3	77,0	88,4
23-06-2007	E145	D	67,0	67,6	77,0
23-06-2007	B734	D	73,3	76,9	88,8
23-06-2007	JS32	D	66,5	67,9	76,5
23-06-2007	B463	D	69,9	72,8	85,1
23-06-2007	B733	D	76,0	80,5	89,9
23-06-2007	B734	D	75,3	79,8	89,5
23-06-2007	B734	D	72,4	76,1	87,7
24-06-2007	B733	D	72,6	75,7	87,7
24-06-2007	E170	D	71,7	74,0	85,7
24-06-2007	E170	D	69,3	70,9	83,7
24-06-2007	B733	D	71,4	74,3	86,7
24-06-2007	AT72	D	67,5	68,1	75,9
24-06-2007	E170	D	70,2	73,0	84,4
24-06-2007	B738	D	71,7	74,1	86,1
24-06-2007	B733	A	74,4	78,2	86,5
24-06-2007	AT72	D	65,7	66,2	74,2
24-06-2007	AT72	D	68,4	70,4	78,4
24-06-2007	E145	D	66,4	67,4	76,4
24-06-2007	B734	D	72,2	75,4	86,4
25-06-2007	B462	D	68,3	70,5	80,4
25-06-2007	AT72	D	66,6	68,4	76,6
25-06-2007	AT72	D	69,9	72,3	80,7
25-06-2007	B734	D	73,4	76,7	86,7
25-06-2007	B733	D	72,5	75,7	87,6
25-06-2007	E170	D	68,1	69,9	80,1
26-06-2007	E170	D	70,2	72,1	85,1
26-06-2007	T204	D	70,2	74,5	85,0
26-06-2007	B738	D	73,4	77,3	88,2
26-06-2007	B733	D	71,6	75,5	87,9
26-06-2007	E170	D	67,1	69,7	82,3
26-06-2007	B735	D	70,1	73,0	85,6
26-06-2007	E170	D	67,3	70,3	79,4
26-06-2007	B735	D	71,4	75,9	86,4
27-06-2007	B733	D	71,7	76,2	87,8
27-06-2007	T134	D	72,3	77,5	88,4
27-06-2007	B734	D	72,2	75,3	88,1
27-06-2007	E170	D	69,0	70,6	81,7
27-06-2007	B733	D	69,3	72,8	83,1

27-06-2007	B735	D	64,6	66,6	72,4
27-06-2007	E170	D	69,3	73,0	84,1
28-06-2007	A320	A	71,4	74,4	85,7
28-06-2007	B733	D	68,6	70,3	79,0
29-06-2007	E170	D	70,9	73,8	85,7
29-06-2007	MD83	D	78,4	83,9	95,4
29-06-2007	B737	D	70,8	72,7	84,4
29-06-2007	B733	D	74,2	77,3	88,9
29-06-2007	B752	D	72,3	74,8	86,1
29-06-2007	AT72	D	69,2	72,0	80,4
29-06-2007	B735	D	69,9	71,8	83,1
29-06-2007	E145	D	67,4	68,3	77,4
29-06-2007	E170	D	72,0	75,1	86,8
29-06-2007	E170	D	71,8	74,5	86,1
29-06-2007	B735	D	72,0	74,3	86,0
29-06-2007	E170	D	71,1	73,8	85,5
29-06-2007	B734	D	74,4	78,2	89,0
30-06-2007	B733	A	75,1	78,1	86,9
30-06-2007	AT72	A	70,7	73,0	82,5
30-06-2007	B734	A	73,0	76,1	84,5
30-06-2007	B738	D	71,9	75,0	85,1
30-06-2007	E170	D	68,7	71,3	83,5
30-06-2007	E170	D	65,8	67,2	74,8
30-06-2007	B734	D	68,2	70,9	82,5
				Średnie $L_{AE}$	84,96
				Odchylenie stand. $\sigma$	4,09
				Przedział ufności $\Delta$	0,47

Poziom równoważny dla pory nocy:

$L_{Aeq, LT} = 49,38$  dB - przy uwzględnieniu liczby zdarzeń akustycznych za okres 6 najmniej korzystnych miesięcy w 2006 r. ( maj - październik 2006 r.)

$L_{Aeq, LT} = 47,33$  dB - przy uwzględnieniu liczby zdarzeń akustycznych za okres 6 miesięcy w 2007r. ( styczeń - czerwiec 2007 r. )