

WYNIKI CIĄGLYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU  
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

**Nazwa obiektu:** Punkt pomiarowy nr 8 „Ursus”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01-11-2007

koniec: 30-11-2007

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 11' 27,9”

Długość geograficzna: E 20° 53' 19,9”

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 20

**Szkic sytuacyjny:**



**Metoda badań:**

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

**Aparatura pomiarowa:**

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo legalizacji nr 3830-LB12-431-450.8/1042/TW/06 wydane dnia 26.09.2006 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, ważne do dnia 30.09.2008 r.

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu) Brüel & Kjær; 4228.

**Oznaczenia:**

A - lądowanie

D - start

**Pora dnia**

Data	samolot	operacja	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
2007-11-01	B733	D	67,8	68,9	78,2
2007-11-01	A320	D	67,7	68,9	80,9
2007-11-01	E170	D	68,4	70,3	81,4
2007-11-01	B734	D	68,9	70,6	82,7
2007-11-01	B733	D	68,4	70,5	81
2007-11-01	B733	D	66,5	67,4	78
2007-11-01	E170	D	66,6	67,3	80,6
2007-11-01	B733	D	71,9	75,2	85,7
2007-11-01	B735	D	67,4	69,4	81,4
2007-11-01	E170	D	65,5	66,3	75,5
2007-11-01	B734	D	66,5	67,9	78,3
2007-11-01	A319	D	67,4	70,3	77,4
2007-11-01	A319	D	68,4	70,5	82
2007-11-01	B734	D	67,8	70,5	82,1
2007-11-01	MD82	D	73,5	79,7	90,6
2007-11-01	A319	D	70,2	73,6	84,3
2007-11-01	B733	D	65,9	67	76,7
2007-11-01	B735	D	66,4	69,6	76,8
2007-11-01	RJ85	D	67	69,8	81
2007-11-01	E170	D	71,2	74,4	86,5
2007-11-01	E170	D	67,4	69,8	79,9
2007-11-01	E170	D	66	67,8	77,5
2007-11-01	E170	D	69,3	71,9	85,4
2007-11-01	T154	D	73,3	77,6	89,1
2007-11-01	E170	D	67,9	72	80,4
2007-11-01	B738	D	68,4	71,1	81,2
2007-11-01	E170	D	67,1	70	81,5
2007-11-01	B733	D	72,2	76,1	85,8
2007-11-01	A319	D	72	74,6	85,8
2007-11-01	B735	D	68,3	69,8	79,8
2007-11-01	E170	D	66,1	68,7	78,7
2007-11-01	B735	D	68	71,2	83,3
2007-11-01	B735	D	64,1	66,9	74,6
2007-11-01	B733	D	72,2	75,8	86,6
2007-11-01	B735	D	70,2	73,8	85,5
2007-11-01	MD82	D	73,8	78,9	88,8
2007-11-01	E170	D	69,5	73,4	83,3
2007-11-01	B735	D	66,8	68,1	76,8
2007-11-01	E170	D	66,4	68,2	78,7
2007-11-01	B734	D	67,2	71	79,2
2007-11-01	B733	D	72	75,1	83,5
2007-11-01	B736	D	65,6	68,2	78,8
2007-11-01	B733	D	71,5	74,7	84,9
2007-11-01	B738	D	66,9	69,6	81,9

2007-11-01	AT72	D	67,2	68,7	78,7
2007-11-01	T154	D	71,4	75,4	87,4
2007-11-01	B737	D	65,5	67,9	76,7
2007-11-01	A320	D	67,7	70	80,5
2007-11-01	A320	D	65,5	67,6	75,5
2007-11-02	A320	D	69,2	70,7	82,4
2007-11-02	B734	D	66,9	70,3	79,7
2007-11-02	B734	D	67,6	68,8	77,6
2007-11-02	B738	D	68,3	70,5	81,7
2007-11-02	B737	D	66,5	67,7	77,3
2007-11-02	E190	D	69,3	73,6	83,3
2007-11-02	B735	D	68,6	72,7	81,8
2007-11-02	E170	D	70	73,8	85,4
2007-11-02	E170	D	68,6	70,2	80,6
2007-11-02	T154	D	74,8	80,3	91,4
2007-11-02	MD82	D	75,3	79,9	92,5
2007-11-02	E170	D	70,5	75,9	85,6
2007-11-02	A320	D	71,6	74,1	86
2007-11-02	B763	D	66,7	70,2	80,1
2007-11-02	RJ85	D	68,3	70,8	80
2007-11-02	E170	D	68,9	72,8	85,1
2007-11-02	A321	D	68,9	71,7	83,2
2007-11-02	B734	D	67,6	69,6	80,8
2007-11-02	E170	D	65,6	68,1	79
2007-11-02	B735	D	68,4	72,4	82,6
2007-11-02	E170	D	69,1	71,8	84,6
2007-11-02	A320	D	71,1	74,2	85,7
2007-11-02	B734	D	68,4	70,1	82,9
2007-11-02	B733	D	74,3	79	88,1
2007-11-02	E170	D	68,2	70,6	83,4
2007-11-02	B735	D	66,7	68,8	78,2
2007-11-02	E170	D	67	68,4	80,6
2007-11-02	B733	D	71,5	74,7	85,1
2007-11-02	AT45	D	67	68	80,6
2007-11-02	E170	D	67,7	69,7	81,5
2007-11-02	B752	D	67,9	70,3	83,6
2007-11-02	B738	D	68,6	71,7	82,2
2007-11-02	E170	D	66,3	69,7	80,6
2007-11-02	B762	D	67,9	70,3	82,4
2007-11-03	B734	D	69,3	71	83,6
2007-11-03	A320	D	66,5	67,5	77,9
2007-11-03	B734	D	69,4	71,5	83,2
2007-11-03	E170	D	67,1	68,4	81,6
2007-11-03	B733	D	70,2	72,3	83,8
2007-11-03	B733	D	74,2	77,2	87,4
2007-11-03	E170	D	70	72,4	84,3
2007-11-03	B752	D	67,7	70	81,5
2007-11-03	B733	D	66,1	67,3	78,7
2007-11-03	A320	D	70,3	73,6	86,2
2007-11-03	E170	D	67,2	68,3	79
2007-11-03	B733	D	74,1	77,6	87,9
2007-11-03	MD82	D	73,6	79,2	91,1
2007-11-03	B737	D	65,9	68	75,9
2007-11-03	B735	D	67,3	70,4	80,5
2007-11-03	E170	D	70,2	75,1	85,9
2007-11-03	E190	D	70	74,1	85,2

2007-11-03	B735	D	67,8	71,3	82,3
2007-11-03	T154	D	75,7	80,9	92,4
2007-11-03	E170	D	67,1	69,3	80,5
2007-11-03	A320	D	71,3	74,3	85,4
2007-11-03	B734	D	66,3	69,6	80,7
2007-11-03	B733	D	67	69,3	77
2007-11-03	E170	D	69,5	72,1	80,6
2007-11-03	B735	D	69,1	72,1	81,1
2007-11-03	E170	D	66,8	70,5	80
2007-11-03	A320	D	71,3	75,4	85,8
2007-11-03	E170	D	67,5	69,2	82
2007-11-03	B763	D	75	78,6	89
2007-11-03	A320	D	67,5	69,5	79,2
2007-11-03	E170	D	67,9	71,2	80,5
2007-11-03	A320	D	66,9	69,5	79,9
2007-11-03	B735	D	69,9	72,9	82,6
2007-11-03	B738	D	67,4	70,5	82
2007-11-03	E170	D	68	71,3	79,5
2007-11-03	E170	D	67,1	69,3	79,4
2007-11-03	B733	D	70,6	75,5	86,5
2007-11-04	B733	D	67,9	70,1	79,4
2007-11-04	A320	D	71,7	75,5	85,3
2007-11-04	B733	D	67,3	69,9	80,4
2007-11-04	B734	D	68,2	73,5	82,3
2007-11-04	B735	D	66,9	68,7	79,4
2007-11-04	E170	D	69	71,8	84,1
2007-11-04	B733	D	67,2	69,5	78,9
2007-11-04	B735	D	70,5	74,5	84,7
2007-11-04	B734	D	68,9	72,7	81,9
2007-11-04	B738	D	66,4	69,6	77,9
2007-11-04	B733	D	67,3	70,9	80,9
2007-11-04	BE40	D	68,3	72,8	82,8
2007-11-04	B734	D	70	73,7	83,4
2007-11-04	B735	D	68,5	71,2	81,3
2007-11-04	E170	D	67,1	70,3	77,6
2007-11-04	E190	D	71,8	75,4	87,4
2007-11-04	E170	D	77,3	83,2	93,3
2007-11-04	E170	D	67,3	69,5	80,9
2007-11-04	E170	D	66,6	68,7	78,9
2007-11-04	E170	D	68,5	73,5	84,2
2007-11-04	B734	D	69,1	72,8	81,8
2007-11-04	T154	D	76,8	82,9	94,6
2007-11-04	B735	D	70,5	74	84,3
2007-11-04	B735	D	67,5	70,2	80,8
2007-11-04	AT72	D	68,4	69,8	79,2
2007-11-04	MD82	D	77,8	85,8	94,7
2007-11-04	B733	D	69,6	72,2	81,4
2007-11-04	A320	D	66,8	69,3	76,8
2007-11-04	E170	D	67,8	69,7	79,3
2007-11-04	B738	D	66,5	69	76,9
2007-11-04	E170	D	66,8	69,4	77,9
2007-11-04	B762	D	74,7	79,7	90
2007-11-04	A320	D	67,8	71,2	81,6
2007-11-04	A319	D	71,7	77,6	86,3
2007-11-04	E170	D	67,8	72,2	82
2007-11-04	B763	D	70,3	77,1	85

2007-11-04	B735	D	66,9	70,6	79,5
2007-11-04	B738	D	66,1	69,4	77,9
2007-11-04	E170	D	67,2	70,9	82,5
2007-11-04	A320	D	72,9	76,8	87,1
2007-11-04	E170	D	67,9	71,1	78,3
2007-11-04	E170	D	70,5	74,4	85,8
2007-11-04	A319	D	68,6	71,7	80,9
2007-11-04	B735	D	68,3	71,2	81,3
2007-11-04	E170	D	67,7	71,8	81,5
2007-11-04	C550	D	68	69,8	79,1
2007-11-04	E170	D	71,3	74,4	85,8
2007-11-04	B734	D	72,7	76,6	87,3
2007-11-04	B735	D	67,8	71,1	78,6
2007-11-04	E170	D	66,1	68,6	77,6
2007-11-04	MD82	D	77,6	83,7	95,4
2007-11-04	E170	D	69,1	71,3	81,1
2007-11-04	E170	D	66,7	69,5	78,7
2007-11-04	A320	D	71,8	75	85,6
2007-11-04	E170	D	68,6	70,9	83,4
2007-11-04	E170	D	65,4	68,1	78
2007-11-04	E170	D	67,9	70,5	82,4
2007-11-04	B735	D	67,8	71	81
2007-11-04	B733	D	75,8	80,3	89,2
2007-11-04	E170	D	73,1	77	87,5
2007-11-04	B733	D	67,4	70,4	78,9
2007-11-04	E170	D	70,6	74,1	83,6
2007-11-04	T154	D	78,2	83,3	91,4
2007-11-04	B733	D	75	79,5	88,4
2007-11-04	B736	D	68,2	72	83,2
2007-11-04	E170	D	68	70,5	81,2
2007-11-04	E170	D	71,3	74,7	86,9
2007-11-04	B735	D	69,4	71,5	82,6
2007-11-04	AT72	D	68,7	69,9	78,7
2007-11-04	B735	D	68,4	70,9	79,2
2007-11-04	E170	D	72,1	76,7	85,7
2007-11-04	B738	D	67,3	69,5	80,3
2007-11-04	B735	D	65,9	68,3	77
2007-11-04	B737	D	66,8	70,2	80,3
2007-11-05	E170	A	70,6	73	81,4
2007-11-05	E170	A	70,6	74	81,7
2007-11-05	E145	A	66,7	68,2	76,7
2007-11-05	E170	A	70	72,9	80,8
2007-11-05	E170	A	68,9	72,3	81,2
2007-11-05	A320	A	70,9	73,9	81,3
2007-11-05	AT72	A	69,9	72,7	82,9
2007-11-05	B733	A	72,4	75,7	84,9
2007-11-05	CRJ7	A	67,9	70,1	78,3
2007-11-05	B462	A	67,6	70	78
2007-11-05	B762	A	71,8	75,9	85,1
2007-11-05	B763	A	72,6	75,5	86,4
2007-11-05	B738	A	71,7	75	83,2
2007-11-05	CRJ2	A	69,1	71,6	79,9
2007-11-05	B734	A	73,4	77,9	86,9
2007-11-05	B735	A	72,5	76,1	84,8
2007-11-05	CRJ2	A	68,9	71,5	79,7
2007-11-05	CRJ2	A	69,1	72,5	79,6

2007-11-05	F100	A	69,2	71,2	80,3
2007-11-05	MD82	A	71,1	73,2	83,4
2007-11-05	B735	A	72	77,6	85,2
2007-11-05	E170	A	69,7	72	79,7
2007-11-05	E170	A	71	75	84,6
2007-11-05	B737	A	70,3	73,7	82,3
2007-11-05	E170	A	68,5	71,6	80,8
2007-11-05	DH8D	A	67,9	70,3	78,7
2007-11-05	B735	A	71,9	76,2	83,3
2007-11-05	E190	A	71,4	75,4	83,9
2007-11-05	B737	A	70,7	73,7	82,4
2007-11-05	T154	A	74	78,8	87,4
2007-11-05	B735	A	73,6	77,5	86,4
2007-11-05	T154	A	74,1	78	86,9
2007-11-05	E170	A	69,5	72	79,9
2007-11-05	E170	A	69,2	71,4	80
2007-11-05	A320	A	70,5	74	82,8
2007-11-05	AT72	A	67,5	69,6	77,5
2007-11-05	B735	A	74,4	78,6	87,4
2007-11-05	A320	A	70,1	73	81,8
2007-11-05	B733	A	73,7	77	85,1
2007-11-05	E170	A	69,6	72,1	80,4
2007-11-05	A320	A	69,6	72,4	80,7
2007-11-05	E170	A	69,9	72,4	80,7
2007-11-05	E170	A	68,7	71,4	80,5
2007-11-05	A320	A	69,7	71,9	80,1
2007-11-05	E170	A	68,4	70,4	79,5
2007-11-05	A319	A	70,7	73,2	81,8
2007-11-05	AT72	A	70,2	72,9	81,7
2007-11-05	E170	A	69	71,7	80,1
2007-11-05	A319	A	71,7	74,5	82,1
2007-11-05	E170	A	69	71,4	79,8
2007-11-05	B733	A	72,6	75,5	84,4
2007-11-05	A319	A	68,8	70,5	78,8
2007-11-05	E170	A	69	70,7	81,6
2007-11-05	B738	A	72,3	76,2	85,1
2007-11-05	B733	A	73,6	76,8	85,4
2007-11-05	AT72	A	70	73,1	81,5
2007-11-05	A319	A	70,2	72,7	81,4
2007-11-05	A319	A	70,6	73,5	82,1
2007-11-05	B733	A	72,6	76	84,4
2007-11-05	E170	A	74,5	81,5	91,5
2007-11-05	B735	A	73,1	76,9	85,4
2007-11-05	B763	A	71,7	75,8	86
2007-11-05	E170	D	70,8	74,2	85,2
2007-11-05	E170	D	67,2	69,6	81,7
2007-11-05	B733	D	68,1	70,8	79,6
2007-11-05	A319	D	67,7	69,2	78,5
2007-11-05	B735	D	68,5	70,6	81,5
2007-11-05	AT72	D	68,2	70	78,6
2007-11-05	B737	D	67	68,7	79,6
2007-11-05	E170	D	69,5	72,4	85
2007-11-05	T154	D	75,5	79,1	88,7
2007-11-05	A320	D	71,6	73,6	85,3
2007-11-05	B735	D	68,8	72,5	82,8
2007-11-05	B735	D	69,8	73,7	82,4

2007-11-05	T154	D	77,7	83,2	92,3
2007-11-05	E170	D	69,6	72,4	83,6
2007-11-05	F100	D	68	70,5	81,8
2007-11-05	E170	D	65,8	67,5	77
2007-11-05	E170	D	68,2	69,6	82,2
2007-11-05	E170	D	67,1	69,2	80,1
2007-11-05	B734	D	73,6	78,5	88,7
2007-11-05	E170	D	71,1	75,4	86,5
2007-11-05	C25A	D	65,9	66,5	77,3
2007-11-05	E170	D	66,7	68,1	80,8
2007-11-05	E170	D	66,6	68,8	77,8
2007-11-05	B733	D	74,5	78,4	88,3
2007-11-05	E170	D	69,5	72,5	84,1
2007-11-05	AT72	D	67,8	68,9	78,6
2007-11-05	B733	D	74,2	77,8	87,2
2007-11-05	A319	D	66,9	68,4	78,7
2007-11-05	F100	D	68,6	71,8	78,6
2007-11-05	B733	D	67,4	70,1	80,7
2007-11-05	E170	D	66	69,5	80,9
2007-11-05	B735	D	69,1	71	82,3
2007-11-05	B735	D	69	72,6	84
2007-11-05	B752	D	69,8	72	83
2007-11-05	MD82	D	75,7	82,5	91,4
2007-11-05	B738	D	69,2	71,5	82,6
2007-11-05	T154	D	73,4	77,2	88,1
2007-11-05	A320	D	65,7	68,8	79,9
2007-11-05	E170	D	67,7	70	81,5
2007-11-05	E170	D	70,2	73,1	84,7
2007-11-05	E170	A	70	71,4	80
2007-11-05	E170	A	69,9	73,3	81,4
2007-11-05	AT72	A	69,3	70,9	79,3
2007-11-05	B733	A	74,2	77,4	85,3
2007-11-05	E170	A	70,4	74,1	83
2007-11-05	AT72	A	69,5	71,9	79,9
2007-11-05	A320	A	69,4	72	80,9
2007-11-05	B735	A	73,5	76,6	84,9
2007-11-06	MD11	A	77,4	83,7	92,9
2007-11-06	E170	A	70,8	74,2	82
2007-11-06	AT72	A	68,2	70	78,2
2007-11-06	E170	A	68,8	71,3	80,3
2007-11-06	E145	A	67,7	68,9	77,7
2007-11-06	AT72	A	72,4	76,6	86,2
2007-11-06	B735	A	73,5	78,6	86,3
2007-11-06	E170	A	70,1	72,3	80,1
2007-11-06	E145	A	68,3	71	78,7
2007-11-06	B752	A	72,5	76	86,3
2007-11-06	AT45	A	70	72,5	81,5
2007-11-06	B462	A	68,4	71,2	80,4
2007-11-06	AT43	A	68,5	71,7	81,5
2007-11-06	AT72	A	68	70,7	78,4
2007-11-06	BE20	A	73,6	79,3	85,4
2007-11-06	CL60	A	68,1	69,4	78,1
2007-11-06	B735	A	74,5	78,6	86,2
2007-11-06	F70	A	69,3	71,3	79,7
2007-11-06	PRM1	A	71,3	75,1	82,7
2007-11-06	B462	A	68,8	71,6	80,3

2007-11-06	CRJ2	A	69	71,1	79,7
2007-11-06	AT72	A	68,3	71,8	80,8
2007-11-06	A320	A	71,9	76,4	85,4
2007-11-06	F100	A	68,8	70,9	80
2007-11-06	B733	A	74,1	79,5	87,1
2007-11-06	E145	A	68,1	69,9	78,1
2007-11-06	MD82	A	74,6	79,7	86,9
2007-11-06	E170	A	69,2	72	80,7
2007-11-06	B735	A	73,8	77,8	85,6
2007-11-06	E170	A	69,8	72	81,2
2007-11-06	DH8D	A	69,1	73,1	83,3
2007-11-06	E170	A	70	72,7	80,4
2007-11-06	B737	A	71,4	74	82,9
2007-11-06	E145	A	67,5	69,1	77,9
2007-11-06	C56X	A	68	70	78,4
2007-11-06	B734	A	74,1	79	86,7
2007-11-06	AT72	A	69,3	71,1	79,7
2007-11-06	B737	A	72	74,4	82
2007-11-06	E170	A	71,6	76,4	86,1
2007-11-06	T154	A	76,6	81,2	89,8
2007-11-06	B735	A	74,3	77,8	85,7
2007-11-06	E170	A	70	72,2	80,4
2007-11-06	B738	A	72,7	76,3	84,4
2007-11-06	RJ85	A	70,2	72,5	80,2
2007-11-06	E170	A	68,8	71,2	79,2
2007-11-06	E170	A	69,4	70,8	79,4
2007-11-06	B735	A	74,2	79,5	87,7
2007-11-06	B735	A	73,7	78,2	86,2
2007-11-06	AT72	A	69,7	72,9	79,7
2007-11-06	E170	A	68,2	69,9	78,2
2007-11-06	E170	A	71,1	74,3	81,6
2007-11-06	RJ1H	A	69	72,8	81,5
2007-11-06	E170	A	70,9	74,6	83,2
2007-11-06	AT72	A	72,4	76,4	84,5
2007-11-06	E170	A	69	72	79,8
2007-11-06	A320	A	69,5	72,4	81,8
2007-11-06	B733	A	75,3	81,9	87,1
2007-11-06	A319	A	69,5	71,7	79,9
2007-11-06	B752	A	71,1	74,4	82,8
2007-11-06	RJ85	A	69,7	72,1	81,5
2007-11-06	AT45	A	68,9	72,2	81,2
2007-11-06	E170	A	69	71,5	80,5
2007-11-06	F900	A	70,2	73,3	82,5
2007-11-06	AT45	A	69,4	71,3	79,8
2007-11-06	A319	A	71	75,4	83,8
2007-11-06	B763	A	72,8	76,5	86,6
2007-11-06	AT45	A	67,7	70,4	79,7
2007-11-06	E145	A	69,4	70,8	79,8
2007-11-06	A320	A	70,9	75,2	84,2
2007-11-06	A319	A	70,2	73,4	82,2
2007-11-06	B738	A	72,3	75	84,1
2007-11-06	B733	A	74	78,5	85,5
2007-11-06	B733	A	72,6	76,3	85,2
2007-11-06	AT72	A	68,8	72,1	80,2
2007-11-06	E170	A	70,3	73,2	81,1
2007-11-06	E170	A	70,4	72,4	81,1



2007-11-06	E170	A	67,4	69,5	78,5
2007-11-06	E170	A	70,3	74,2	82
2007-11-06	B735	A	72,6	77	85,4
2007-11-06	RJ1H	A	69,6	70,8	80
2007-11-06	CRJ2	A	68,7	71,2	79,5
2007-11-06	DH8D	A	71,7	74,1	84,3
2007-11-06	AT72	A	69,1	71	79,1
2007-11-06	A319	A	71,2	74,5	83,3
2007-11-06	E170	A	69,7	72,7	80,8
2007-11-06	B733	A	73,3	77,2	85,8
2007-11-06	B734	A	73,8	78,8	86,9
2007-11-06	B735	A	72,5	75,3	84,5
2007-11-06	E170	A	70	72,5	81,7
2007-11-06	E170	A	69,9	72,1	80,3
2007-11-06	E170	A	70,1	72,1	80,5
2007-11-06	AT72	A	67,7	70,8	80,2
2007-11-06	E170	A	69,2	72,4	81
2007-11-06	E170	A	70,5	73,4	82,3
2007-11-06	A320	A	72,1	76,9	84,4
2007-11-06	RJ85	A	70,2	73,5	82,8
2007-11-06	F100	A	70,4	73,4	81,9
2007-11-06	E170	A	70,7	73,5	82,1
2007-11-06	A320	A	69,4	71,6	80,9
2007-11-06	AN26	A	72,8	78,6	87,1
2007-11-06	AT45	A	68,2	71,1	79,7
2007-11-06	A320	A	69	72,5	82
2007-11-06	RJ85	A	68,6	72	82,1
2007-11-06	B733	A	74,3	78,2	86,9
2007-11-06	A320	A	69,3	71,9	80,1
2007-11-06	T154	A	74,4	79	88,4
2007-11-06	A320	A	69,9	72,5	80,7
2007-11-06	A319	A	71,6	74,8	83,1
2007-11-06	B734	A	73,9	78,8	85,9
2007-11-06	B737	A	71,5	75,1	83,8
2007-11-06	E170	A	71,5	74,8	83,3
2007-11-06	AT72	A	74	77,8	86,4
2007-11-06	A320	A	69,2	71,5	80,7
2007-11-06	E170	A	69,4	71,5	79,8
2007-11-06	E170	A	69,8	72,5	81
2007-11-06	AT72	A	73,2	76,5	85
2007-11-06	B735	A	71,5	73,7	82,7
2007-11-06	B735	A	73,9	77,9	86,2
2007-11-06	AT72	A	68,3	70,6	79,1
2007-11-06	E170	A	70,1	73,1	81,9
2007-11-06	B733	A	73,9	78,1	85,3
2007-11-06	B738	A	73,5	77	85,2
2007-11-06	B738	A	72,8	76,6	85,4
2007-11-06	B735	A	73,8	77,9	85,5
2007-11-06	B733	A	73	75,9	84,1
2007-11-06	MD11	A	76,6	82,8	91,6
2007-11-06	B738	A	71,8	76,4	84,4
2007-11-06	SF34	A	70	72,3	80
2007-11-06	F100	A	69,4	71,2	80,2
2007-11-06	B738	A	72,5	76,3	84,5
2007-11-06	B733	A	72,6	76,3	84,3
2007-11-06	CRJ2	A	69,3	73,1	80,8

2007-11-06	B736	A	71,7	75,3	82,4
2007-11-06	A319	A	70,1	73,2	81,8
2007-11-06	B733	A	73,4	77,7	85,7
2007-11-06	MD82	A	75,3	79,2	86,7
2007-11-06	AT72	A	70,7	72,4	81,9
2007-11-06	E170	A	69,6	72	80
2007-11-06	AT72	A	72,7	76,1	84,5
2007-11-06	B737	A	71,8	75	82,6
2007-11-06	E170	D	70,2	72,7	84,5
2007-11-06	B735	D	68,9	72,9	83,2
2007-11-06	B733	D	72,7	76,6	85,7
2007-11-06	MD82	D	74,3	78,6	90,7
2007-11-06	B752	D	67	68,8	80,4
2007-11-06	B738	D	67,4	70,1	81,7
2007-11-07	A320	D	70,6	73,6	85
2007-11-07	E170	D	65,8	67	76,2
2007-11-07	E170	D	67,8	72	82,1
2007-11-07	B735	D	68,4	71,3	82,7
2007-11-07	B733	D	66,6	69,7	80,2
2007-11-07	B733	D	69,9	72,8	84
2007-11-07	B733	D	66,1	67,7	76,5
2007-11-07	B734	D	69,1	73	82,7
2007-11-07	L410	D	68,8	73,2	82,7
2007-11-07	B733	D	68	71,9	79,1
2007-11-07	A320	D	71,2	74,8	86,1
2007-11-07	A320	D	67,2	68,9	77,2
2007-11-07	B735	D	67,6	69,8	81,8
2007-11-07	E170	D	67,6	70,5	83,6
2007-11-07	B735	D	68,5	72,9	83,1
2007-11-07	E170	D	68,2	71,8	83,8
2007-11-07	B734	D	72	75,3	87,4
2007-11-07	E170	D	66,6	68,8	78,3
2007-11-07	MD11	D	69,7	73,3	86
2007-11-07	B738	D	69	72,4	83,4
2007-11-07	B735	D	67,3	68,7	77,3
2007-11-07	CRJ2	D	70,1	72,6	80,9
2007-11-07	AN26	D	71,8	76,7	85,4
2007-11-07	MD82	D	71,2	75,1	86,7
2007-11-07	B737	D	66	67,5	76,4
2007-11-07	B737	D	66	67,5	76,7
2007-11-07	B735	D	69,3	71,3	83,3
2007-11-07	E170	D	70,5	73,4	85,5
2007-11-07	E170	D	71,4	76,5	86,6
2007-11-07	RJ85	D	69,2	71,2	80,7
2007-11-07	E170	D	66,6	68,6	77
2007-11-07	E170	D	70,4	74	85,9
2007-11-07	E145	D	66,6	69,3	77,8
2007-11-07	T154	D	76	82,9	90,9
2007-11-07	B735	D	71,9	76,1	86
2007-11-07	E170	D	72,6	75,8	86
2007-11-07	A320	D	72,2	75,6	86,4
2007-11-07	E170	D	67,6	71,7	81,3
2007-11-07	E170	D	67,5	70,8	81,9
2007-11-07	B733	D	74,4	79,2	87,6
2007-11-07	E170	D	70,2	74,5	85,7
2007-11-07	A320	D	66,7	69,2	80,3

2007-11-07	A320	D	71,7	74,2	85,8
2007-11-07	B763	D	69	72,5	83,8
2007-11-07	B734	D	67,8	71,4	80,8
2007-11-07	E170	D	68,7	74,5	85,3
2007-11-07	A319	D	66,8	68,7	77,2
2007-11-07	A320	D	71,8	75	85,9
2007-11-07	E170	D	67,2	71	83,6
2007-11-07	A320	D	67,2	70,2	80,9
2007-11-07	E170	D	68,3	73,4	83,3
2007-11-07	B763	D	71,7	76,9	87,4
2007-11-07	E170	D	71,9	76,7	86
2007-11-07	E170	D	67,5	70,8	82,4
2007-11-07	B738	D	68,6	72,5	83,6
2007-11-07	A319	D	66,4	69,4	80
2007-11-07	RJ1H	D	69	72,4	81,5
2007-11-07	B734	D	71,9	76,6	86,7
2007-11-07	E170	D	68,8	73,1	80,3
2007-11-07	AT72	A	71	73,6	81
2007-11-07	L410	A	70,4	75,2	83
2007-11-07	MD87	A	75,6	80,6	87,9
2007-11-07	A320	A	70,4	74,4	82,7
2007-11-07	SF34	A	68,1	71,6	79,6
2007-11-07	B737	A	73	77,1	85,3
2007-11-07	PRM1	A	71,4	76,2	82,2
2007-11-07	AT72	A	71,9	75,5	83,1
2007-11-07	B734	A	74,4	78,4	86,7
2007-11-07	B734	A	74,3	78,3	86,3
2007-11-07	E170	A	70,2	72,8	81,3
2007-11-07	B734	A	72,1	74,9	83,6
2007-11-07	A320	A	70,7	73,6	81,9
2007-11-07	E170	A	70	72,6	82
2007-11-07	E170	A	70,4	72,8	80,4
2007-11-07	E170	A	69,9	73,3	80,7
2007-11-07	B734	A	74,7	79,3	86,7
2007-11-07	E170	A	70,3	73,2	81,4
2007-11-07	B735	A	73,1	76,3	84,2
2007-11-07	SF34	A	73,6	76,8	84,3
2007-11-07	E170	A	70,4	74,3	82,2
2007-11-07	B735	A	71,7	75,5	83,7
2007-11-07	B734	A	72,6	75,5	83,4
2007-11-08	B733	D	67,1	69,4	78,9
2007-11-08	B734	D	67,2	70,1	80,4
2007-11-08	B734	D	67,9	70,5	82,7
2007-11-08	B733	D	65,9	67,8	76,7
2007-11-08	B735	D	67,7	71,5	80,7
2007-11-08	B733	D	69,8	73,2	84,8
2007-11-08	B735	D	67,5	69,6	82,8
2007-11-08	B738	D	68,4	71,1	81,8
2007-11-08	B734	D	67,6	70	81,3
2007-11-08	E170	D	66,8	68,4	79,1
2007-11-08	B735	D	70	73,9	84,4
2007-11-08	E170	D	68,1	72	81,9
2007-11-08	MD11	D	67,5	69,5	78,3
2007-11-08	B733	D	67,4	68,9	77,8
2007-11-08	B734	D	67,4	70,8	82,1
2007-11-08	MD82	D	74,4	79,1	90

2007-11-08	B735	D	68,3	71,4	79,4
2007-11-08	B737	D	67,9	72,3	83,3
2007-11-08	E190	D	70,1	75,7	85,9
2007-11-08	E170	D	67,7	70,5	81,5
2007-11-08	B735	D	70,5	76,7	85,8
2007-11-08	E170	D	70,2	74,1	84,5
2007-11-08	E170	D	66,7	68,7	79,7
2007-11-08	T154	D	74,4	79,1	91,6
2007-11-08	B738	D	68,1	71,5	81,9
2007-11-08	B733	D	72,8	77	87,9
2007-11-08	A320	D	67,7	70	81,3
2007-11-08	E170	D	67,5	70,7	79,5
2007-11-08	E170	D	67	70	80,9
2007-11-08	E170	D	69,5	72,5	85,1
2007-11-08	E170	D	65,3	67,6	75,7
2007-11-08	B733	D	65,9	67,4	77,3
2007-11-08	B735	D	69,6	73,3	84,5
2007-11-08	C560	D	69,4	71,8	82,1
2007-11-08	B733	D	73,5	78,8	88,4
2007-11-08	E170	D	70,6	75,1	86,2
2007-11-08	E170	D	69,5	71,6	84,1
2007-11-08	E170	D	69,8	73,4	84,4
2007-11-08	B735	D	69,2	71,8	82
2007-11-08	E170	D	69,3	73	84,9
2007-11-08	B734	D	69	71,3	83,6
2007-11-08	E170	D	71,3	74,9	85,6
2007-11-08	E170	D	66,9	69,3	78,9
2007-11-08	E170	D	68,2	71,1	82,7
2007-11-08	B734	D	69,4	72,2	85,2
2007-11-08	A320	D	65,9	69,1	79,7
2007-11-08	B735	D	68,4	70,6	80,2
2007-11-08	F100	D	71,4	76,7	85,6
2007-11-08	E170	D	66,2	67,7	78,5
2007-11-08	E170	D	72,2	76,4	86,5
2007-11-08	B735	D	68,9	72,9	82,8
2007-11-08	B733	D	73,1	77,4	87,8
2007-11-08	E170	D	69,2	71,3	83,1
2007-11-08	B735	D	69,9	73,1	83,5
2007-11-08	B738	D	68,7	71,7	83,5
2007-11-08	B733	D	71,5	74	84,8
2007-11-08	E170	D	68,9	72,4	83,9
2007-11-08	T154	D	74,6	78	87,8
2007-11-08	E170	D	66,8	69,1	77,9
2007-11-08	T154	D	76,6	82,4	93,5
2007-11-08	A319	D	65,4	67	76,9
2007-11-08	B735	D	69,6	72,5	84
2007-11-08	B752	D	67,8	69,6	82,6
2007-11-08	AT72	D	69,6	71,7	80,4
2007-11-08	E170	D	71,4	73,9	84,8
2007-11-08	MD11	D	75,9	80,8	92,8
2007-11-09	A320	D	66,1	68,1	79,5
2007-11-09	AT72	A	71,3	74,6	83,8
2007-11-09	AT72	A	70,7	74,6	83,7
2007-11-09	E170	A	70,2	71,9	80,6
2007-11-09	E170	A	71,4	74	82,2
2007-11-09	AT72	A	70	73,8	84,2

2007-11-09	E170	A	70,4	73,6	81,1
2007-11-09	A320	A	71,3	76	84,1
2007-11-09	E170	A	71,3	74,4	82,8
2007-11-09	E145	A	68,6	71	79,4
2007-11-09	B752	A	73,6	78	87,1
2007-11-09	AT45	A	70,8	73,9	82,2
2007-11-09	A320	A	71,9	75,6	84,2
2007-11-09	AT43	A	74,4	80,4	88,6
2007-11-09	AT72	A	73	77,3	87
2007-11-09	B735	A	73	77,6	85,1
2007-11-09	B462	A	70,2	73,6	82
2007-11-09	F70	A	69,3	72,2	81,4
2007-11-09	B735	A	71,5	76,5	85,1
2007-11-09	B733	A	74,5	78,3	86,5
2007-11-09	B734	A	73,1	77,6	85,4
2007-11-09	CRJ2	A	69,7	73	80,5
2007-11-09	B752	A	69,8	72,8	83
2007-11-09	F100	A	67,2	68,6	77,6
2007-11-09	AT72	A	69,1	73	81,6
2007-11-09	B738	A	73	77,5	86,6
2007-11-09	MD82	A	71,4	75,2	84,2
2007-11-09	E170	A	71	73,9	81,4
2007-11-09	B735	A	74,2	78,7	86,2
2007-11-09	DH8D	A	69,1	71,5	80,5
2007-11-09	B735	A	72,6	77,6	85,1
2007-11-09	E170	A	70,5	72,6	80,9
2007-11-09	E170	A	71,6	76,3	83,7
2007-11-09	E145	A	67,3	68,8	77,3
2007-11-09	B763	A	73,6	77,6	87,4
2007-11-09	B737	A	71,3	76,3	84,8
2007-11-09	T154	A	75,7	81,7	90
2007-11-09	B735	A	74,1	78,5	86,1
2007-11-09	B734	A	73,4	76,9	85,4
2007-11-09	E190	A	71,1	74,4	82,8
2007-11-09	E170	A	78,2	85,1	94,7
2007-11-09	A320	A	72,5	76,4	84,5
2007-11-09	B734	A	74,6	80	87,6
2007-11-09	RJ85	A	70,4	73,4	81,8
2007-11-09	B735	A	73,9	76,9	85,4
2007-11-09	A320	A	70,6	74,2	82,9
2007-11-09	AT72	A	69,5	72,5	81,2
2007-11-09	E170	A	69,9	73,2	81,6
2007-11-09	E170	A	69,8	72,1	80,6
2007-11-09	MD83	A	74	76,9	86
2007-11-09	B733	A	71,4	75	83,7
2007-11-09	A320	A	70,8	74	81,2
2007-11-09	E170	A	71,1	74,5	82,5
2007-11-09	A319	A	70,2	73,2	80,6
2007-11-09	A319	A	70,9	74,5	83,5
2007-11-09	A320	A	70,3	73,8	82,6
2007-11-09	B735	A	75,9	81,1	87,9
2007-11-09	A319	A	70,6	74,7	84
2007-11-09	E145	A	68,9	70,7	78,9
2007-11-09	E170	A	68,8	71,7	79,6
2007-11-09	B733	A	71,7	76,5	85,5
2007-11-09	E170	A	69,2	72,2	81,5

2007-11-09	AT72	A	72,1	75,6	84,9
2007-11-09	A320	A	69,9	72,6	81,3
2007-11-09	RJ85	A	70,6	73,6	82
2007-11-09	B738	A	73,5	77	85,5
2007-11-09	AT45	A	68,1	70,8	79,8
2007-11-09	AT72	A	70,7	73,8	81,9
2007-11-09	E170	A	70,6	73,1	81,7
2007-11-09	B763	A	73,6	77,6	87,7
2007-11-09	AT45	A	70,6	72,7	81
2007-11-09	AT72	A	71	74	82,5
2007-11-09	E170	A	69,2	71,7	80,7
2007-11-09	A319	A	72,1	75,1	83,5
2007-11-09	A319	A	71,7	74,6	82,5
2007-11-09	B733	A	70,9	74	83,2
2007-11-09	A320	A	69,1	72,3	81,6
2007-11-09	B733	A	71,4	75,8	84,8
2007-11-09	RJ1H	A	69,9	72,4	80,7
2007-11-09	B735	A	72,3	77,2	86,3
2007-11-09	E175	A	71,3	75,4	83,4
2007-11-09	AT45	A	70,2	73,1	81,3
2007-11-09	CRJ2	A	68,7	72,1	81,2
2007-11-09	B734	A	75	78,9	86,2
2007-11-09	E170	A	70	72,1	80,4
2007-11-09	B735	A	73,7	78,4	86,2
2007-11-09	E170	A	70,5	73,9	82,2
2007-11-09	AT72	A	71,3	75,4	84,1
2007-11-09	DH8D	A	75,9	79,6	89,1
2007-11-09	B734	A	71,9	75,3	83,4
2007-11-09	B735	D	67,1	69,8	82,2
2007-11-09	E170	D	68,4	70,8	83,7
2007-11-09	E170	D	67,2	69,1	80
2007-11-09	A320	D	70,3	72,9	83,8
2007-11-09	B735	D	71,6	75	84,6
2007-11-09	T154	D	69,2	73,9	83
2007-11-09	MD82	D	74,1	79,4	91,1
2007-11-09	B735	D	71,3	74,1	85,9
2007-11-09	E170	D	70,2	72,2	84,5
2007-11-09	E170	D	68,6	71,3	83,6
2007-11-09	E170	D	66,4	68,7	77,2
2007-11-09	E170	D	67,7	70	83,7
2007-11-09	E170	D	65,7	68,6	80
2007-11-09	A320	D	66,4	68,7	80,6
2007-11-09	E170	D	66	69	81,1
2007-11-09	A310	D	67,2	70,3	81,5
2007-11-09	F100	D	67,8	72	82,2
2007-11-09	B733	D	73,3	78,9	86,9
2007-11-09	E170	D	66,2	67,5	79,5
2007-11-09	B735	D	68,7	71,6	83,2
2007-11-09	A320	D	67,6	70	78,4
2007-11-09	E170	D	69,5	73,8	85,5
2007-11-09	E170	D	65,4	66,8	75,9
2007-11-09	B733	D	71,9	75,6	85,5
2007-11-09	A320	D	69,1	72,1	84,2
2007-11-09	AT72	D	67,8	69	78,2
2007-11-09	B752	D	69	71,5	84,8
2007-11-09	F100	D	68,9	72,9	84,4

2007-11-09	B735	D	67,7	70,5	81,7
2007-11-09	MD82	D	75,4	82,7	92
2007-11-09	B737	D	66,4	69	76,8
2007-11-09	MD11	D	74,8	80,6	91
2007-11-10	A320	D	66,9	69,8	80,9
2007-11-10	A320	D	67,7	70,9	81
2007-11-10	B734	D	69,8	73	83,8
2007-11-10	B735	D	68,6	72,1	82
2007-11-10	B733	D	71	75,3	85,4
2007-11-10	B733	D	70	72,5	84,7
2007-11-10	B733	D	74,1	78,6	87,8
2007-11-10	E170	D	66,4	67,7	76,8
2007-11-10	E170	D	68,1	71,5	82,7
2007-11-10	B735	D	67,3	70,5	81,2
2007-11-10	B733	D	69,6	72,6	83
2007-11-10	B733	D	73,4	78	88
2007-11-10	T154	D	79,4	86,3	95,2
2007-11-10	B752	D	66	68,4	77,1
2007-11-10	B733	D	68,1	71,1	82,3
2007-11-10	MD82	D	73,5	78,3	90,8
2007-11-10	B737	D	66,5	68,5	78,9
2007-11-10	E190	D	68,7	73,7	83,1
2007-11-10	E170	D	70,6	73,7	85,4
2007-11-10	B735	D	67,6	72	81,7
2007-11-10	E170	D	67,5	70	83,3
2007-11-10	B735	D	67,8	72	82,6
2007-11-10	T154	D	78,6	86,5	94,5
2007-11-10	E170	D	66,3	68,9	78,6
2007-11-10	AT45	D	67,8	70,2	80,1
2007-11-10	E170	D	66,5	69,8	76,9
2007-11-10	A320	D	67	69,7	81,2
2007-11-10	A320	D	69,7	73	83,5
2007-11-10	B733	D	68,6	70,7	80
2007-11-10	B735	D	66,5	68,7	78
2007-11-10	E170	D	66,7	69,1	81,6
2007-11-10	RJ85	D	66,1	67,6	76,9
2007-11-10	E170	D	67,5	71	81,8
2007-11-10	B735	D	71	74,1	85,5
2007-11-10	E170	D	67,1	69,9	80,6
2007-11-10	E170	D	66,3	68,6	79,1
2007-11-10	B735	D	69,7	72,5	84,2
2007-11-10	B733	D	67,8	70,1	81
2007-11-10	B735	D	70,7	74,6	86,2
2007-11-10	E170	D	66,3	68,2	77,5
2007-11-10	E170	D	68,9	71,5	84,1
2007-11-10	B733	D	66,9	69,3	80,2
2007-11-10	A320	D	72,1	74,7	85,7
2007-11-10	E170	D	68,3	71,3	83,2
2007-11-10	E170	D	69,2	71,8	84,4
2007-11-10	E170	D	65,8	67,2	77,3
2007-11-10	B738	D	68,9	71,4	84,3
2007-11-10	B735	D	67,5	71,1	81,5
2007-11-10	E170	D	66,7	68,2	81,8
2007-11-10	AT72	D	67,5	69,9	79
2007-11-10	B733	D	73,7	77,3	86,5
2007-11-10	B752	D	68,7	70,3	82,1

2007-11-11	A320	D	68,9	71,9	83,5
2007-11-11	B734	D	64,9	67,5	77
2007-11-11	E170	D	68,1	70,3	79,3
2007-11-11	B734	D	67,3	69,3	77,7
2007-11-11	B734	D	64,9	66,9	74,9
2007-11-11	B738	D	68	70,6	80,5
2007-11-11	B735	D	69,4	71,8	81,7
2007-11-11	E170	D	66,6	68,2	78,4
2007-11-11	A320	D	67,8	70	79,5
2007-11-11	E170	D	72,6	75,9	86,9
2007-11-11	E170	D	66,5	69,2	78,8
2007-11-11	B735	D	67,5	70,9	78,9
2007-11-11	T154	D	68,9	73,1	83,1
2007-11-11	B735	D	71,2	75,1	84,6
2007-11-11	AT72	D	67,4	69,1	78,8
2007-11-11	E170	D	67,6	71,1	83
2007-11-11	A320	D	66	67,4	76
2007-11-11	MD82	D	77,8	83,6	94,7
2007-11-11	B738	D	66,1	67,9	79,3
2007-11-11	B735	D	71,7	76,8	85,1
2007-11-11	A320	D	71	74,6	85,5
2007-11-11	E170	D	66,9	70,7	82,2
2007-11-11	E170	D	66,5	69	79,9
2007-11-11	E170	D	68,4	71,4	83,7
2007-11-11	B735	D	66,3	67,6	77,7
2007-11-11	B738	D	66,4	68,4	79,1
2007-11-11	E170	D	67,1	68,8	79,9
2007-11-11	E145	D	66,7	68,1	77,8
2007-11-11	A319	D	67,2	68,7	78
2007-11-11	B735	D	69,1	71,4	83,3
2007-11-11	AT72	D	68	69,6	78,4
2007-11-11	MD87	D	73,4	77,4	90,4
2007-11-11	B735	D	70,3	72,5	83,5
2007-11-11	B738	D	67,7	68,9	78,1
2007-11-11	A320	D	72	75,1	85,6
2007-11-11	E170	D	67,6	70,5	80,4
2007-11-11	E170	D	67,3	69,6	81,9
2007-11-11	E170	D	66,4	67,9	77,2
2007-11-11	E170	D	71,4	74,7	86,6
2007-11-11	A320	D	66,7	68,6	80,1
2007-11-11	E170	D	67,2	69,9	82,5
2007-11-11	E170	D	69,9	71,8	84,4
2007-11-11	B733	D	74,9	79,1	88,1
2007-11-11	GLF4	D	69,5	71,4	81,3
2007-11-11	B735	D	69,2	71,5	83,2
2007-11-11	B733	D	74,5	78,7	88,2
2007-11-11	E170	D	71,8	74,5	86,3
2007-11-11	E170	D	69,6	71,8	85,3
2007-11-11	AT72	D	67,8	68,7	77,8
2007-11-11	E170	D	70,7	72,7	86,3
2007-11-11	B735	D	68	69,4	81,4
2007-11-11	B738	D	69,5	72,6	85,1
2007-11-11	B735	D	70,6	72,6	84,9
2007-11-11	E170	D	70,6	73,4	86,2
2007-11-11	MD87	D	74,9	80,3	91,5
2007-11-11	E170	D	67,3	69,4	81,5



2007-11-11	AT72	D	67,8	68,5	78,2
2007-11-12	A320	D	73,3	76,8	86,9
2007-11-12	L410	D	68,8	71,2	83
2007-11-12	B733	D	66,8	68,5	80,4
2007-11-12	B734	D	69,9	72,3	83,7
2007-11-12	E170	D	67	68,7	80,4
2007-11-12	B735	D	66,6	69,6	78,7
2007-11-12	B733	D	71,5	75,4	86,6
2007-11-12	B733	D	66,8	70,6	80,4
2007-11-12	B734	D	67,5	70,4	81,7
2007-11-12	B733	D	69,8	72,9	84,5
2007-11-12	B733	D	67,8	70,3	77,8
2007-11-12	A320	D	71,2	73,9	85,2
2007-11-12	A319	D	71,2	73,8	85,2
2007-11-12	E170	D	68	70,8	82
2007-11-12	B735	D	69,8	73,4	83,2
2007-11-12	E170	D	67	68,4	79,1
2007-11-12	E170	D	67,1	69,8	79,7
2007-11-12	B735	D	66,9	70,1	78,1
2007-11-12	B734	D	68,8	72,9	82,5
2007-11-12	MD87	D	73,8	79,2	90,3
2007-11-12	B738	D	67,3	69,4	78,7
2007-11-12	E170	D	69,1	71,2	81,1
2007-11-12	E190	D	67,5	70,3	79,8
2007-11-12	E170	D	66,7	68,7	80,9
2007-11-12	T154	D	76,1	81,7	91,7
2007-11-12	AT72	D	69,6	71,7	80,4
2007-11-12	AT72	D	68,3	70,2	78,7
2007-11-12	B733	D	68,8	71,8	81,6
2007-11-12	A320	D	68,9	72	82,5
2007-11-12	E170	D	66,4	69,1	79
2007-11-12	B735	D	67,3	70,8	81,1
2007-11-12	A320	D	71	73,7	85,4
2007-11-12	E170	D	67	70,1	78,5
2007-11-12	B763	D	68,4	71,8	81,4
2007-11-12	B763	D	65,8	67,4	76,6
2007-11-12	E170	D	70,6	74,1	86,6
2007-11-12	T154	D	72,1	76,3	85,8
2007-11-12	A319	D	66,2	67,9	79
2007-11-12	A320	D	68,9	72,5	81,9
2007-11-12	A319	D	66,9	69	81,5
2007-11-12	E170	D	68,8	71,4	82,6
2007-11-12	B735	D	67,7	71	81,9
2007-11-12	B734	D	72,1	76,7	87,7
2007-11-12	B735	D	69,1	72,7	83,6
2007-11-12	P180	D	69,8	72,5	84,1
2007-11-12	B735	D	67	68,3	77
2007-11-12	B735	D	68,7	71,4	82,2
2007-11-12	E170	D	66	68,1	76,8
2007-11-12	E170	D	69,9	72	82,2
2007-11-12	E170	D	69,4	72,4	83,6
2007-11-12	B733	D	71,9	76,2	85,3
2007-11-12	E170	D	67,7	70,6	82
2007-11-12	E190	D	67,9	72	81,9
2007-11-12	B733	D	68,3	71,3	81,3
2007-11-12	E170	D	68,2	70,1	81,8

2007-11-12	B735	D	67,5	70,7	82,1
2007-11-12	T154	D	76,3	82,2	93,4
2007-11-12	B738	D	68,9	72,6	84,4
2007-11-12	B735	D	66,8	69	77,2
2007-11-12	AT72	D	70,4	72,7	81,2
2007-11-12	B735	D	68,6	70,9	82,9
2007-11-12	E170	D	66,6	68,2	76,6
2007-11-12	MD82	D	71,3	76,9	88,1
2007-11-12	B737	D	66,4	68,7	78,1
2007-11-13	B735	D	67,4	70,8	81,9
2007-11-13	JS32	D	67,1	68,9	78,3
2007-11-13	L410	D	67,5	69,9	80
2007-11-13	E170	D	65,4	66,9	78,2
2007-11-13	AT72	D	67,1	69,1	79,1
2007-11-13	E170	D	67	69,1	80,6
2007-11-13	E170	D	68,9	70,9	80,1
2007-11-13	CRJ7	D	67,1	69,9	79,1
2007-11-13	MD11	D	70,1	75,5	86,5
2007-11-13	B738	D	67,5	71,9	83,1
2007-11-13	MD87	D	74,3	80,6	90,1
2007-11-13	B752	D	65,4	68,8	75,4
2007-11-13	E170	D	70,6	74,7	86,5
2007-11-13	E190	D	68	69,9	82,6
2007-11-13	E170	D	66,8	69,7	81,2
2007-11-13	RJ1H	D	68,4	73	83,8
2007-11-13	E170	D	67,6	70,5	82,2
2007-11-13	E145	D	66,7	68,8	77,5
2007-11-13	B734	D	67,9	70,4	83
2007-11-13	B735	D	68,7	72,5	82,7
2007-11-13	T154	D	75,4	82,3	93,2
2007-11-13	E145	D	66,5	69,1	76,5
2007-11-13	E170	D	66,2	68,2	78,3
2007-11-13	AT72	D	67,4	68,5	78,9
2007-11-13	B738	D	68,8	73	83,6
2007-11-13	A320	D	68,1	72,1	81,5
2007-11-13	B735	D	67,1	69	80,1
2007-11-13	A319	D	66,5	67,9	76,9
2007-11-13	A319	D	67,2	68,6	78,3
2007-11-13	B733	D	70,9	75	84,7
2007-11-13	A319	D	66,3	69,5	78,8
2007-11-13	B735	D	68,6	72,8	84,2
2007-11-13	B734	D	70	73,6	84
2007-11-13	T154	D	71,8	76,6	85,1
2007-11-13	B733	D	71,7	76,4	85,7
2007-11-13	B738	D	72,1	75,8	87,7
2007-11-13	B735	D	67,5	69,7	78,3
2007-11-13	B734	D	73,5	77,3	88
2007-11-13	E145	D	66,4	67,3	76,4
2007-11-13	E170	D	69,2	72,7	84,7
2007-11-13	E170	D	69,4	72,1	83,9
2007-11-13	E170	D	67,2	69,1	81,5
2007-11-13	A320	D	71	74,4	85,8
2007-11-13	E170	D	70	73,3	84,1
2007-11-13	E170	D	67,1	69,2	79,9
2007-11-13	F100	D	66,7	67,9	77,1
2007-11-13	B734	D	67,4	69,3	78,8

2007-11-13	E170	D	67,1	69,1	79,2
2007-11-13	B733	D	74	78,7	88,5
2007-11-13	P180	D	67,2	70,3	80,4
2007-11-13	E170	D	69,2	72,1	83,8
2007-11-13	E170	D	70,4	73,4	83,7
2007-11-13	B735	D	68,6	71,4	82,4
2007-11-13	B733	D	71,5	74,3	85,7
2007-11-13	E170	D	68,7	71,1	83,8
2007-11-13	E170	D	69,1	71,9	84,4
2007-11-13	B735	D	69,4	73,2	83,9
2007-11-13	B738	D	67,5	69,5	79,8
2007-11-13	A320	D	66,8	68,1	79,4
2007-11-13	E170	D	66,3	67,7	78,4
2007-11-13	AT72	D	68,2	70	79,7
2007-11-13	AT72	D	67,1	68,6	78,3
2007-11-13	MD87	D	74,4	77,7	90,5
2007-11-13	B737	D	66,7	69	81,3
2007-11-14	A320	D	67,6	68,7	79,9
2007-11-14	B733	D	67,2	71	81,5
2007-11-14	B733	D	68,5	70,4	83,4
2007-11-14	B734	D	70	72,9	83,8
2007-11-14	E170	D	67,6	69,6	79,3
2007-11-14	B733	D	67,4	70,5	81,7
2007-11-14	A320	D	71,1	72,9	84,7
2007-11-14	A320	D	66,2	67,6	77
2007-11-14	B733	D	68	70,6	81,8
2007-11-14	E170	D	68,3	70,8	82,3
2007-11-14	B735	D	68,1	69,9	82,3
2007-11-14	B735	D	68,8	72	83,1
2007-11-14	E170	D	69,3	71,7	84,3
2007-11-14	AT72	D	67,9	69,7	78,7
2007-11-14	B734	D	70,7	74,6	85
2007-11-14	A320	D	67,9	69,7	79
2007-11-14	MD11	D	71,5	75,4	87,9
2007-11-14	E170	D	67,3	70,1	79,6
2007-11-14	B734	D	68,5	70,9	83
2007-11-14	B738	D	68,5	71,2	83,8
2007-11-14	B735	D	68,5	71,6	81,3
2007-11-14	A320	D	72,7	75,8	86,5
2007-11-14	B733	D	69,1	72,6	83,3
2007-11-14	B735	D	67,5	70,4	79,6
2007-11-14	B737	D	67	68,8	79,1
2007-11-14	E170	D	70,6	74,2	86,3
2007-11-14	RJ85	D	66,9	69,2	78,9
2007-11-14	E170	D	69	72	83,3
2007-11-14	B735	D	71,9	75,3	86,2
2007-11-14	E170	D	69,7	73	87
2007-11-14	B735	D	71,4	73,5	84,6
2007-11-14	E170	D	67,7	70,7	82,8
2007-11-14	B733	D	68,9	71,7	83,3
2007-11-14	T154	D	77,5	84,1	94,5
2007-11-14	E170	D	71,7	79,4	86,5
2007-11-14	B733	D	74,1	78,1	88,9
2007-11-14	A320	D	72,2	75	86
2007-11-14	AT72	D	68,9	71,1	78,9
2007-11-14	A320	D	69,7	71,6	83

2007-11-14	E170	D	71,2	74,2	86,2
2007-11-14	E170	D	67,5	70	81,1
2007-11-14	E170	D	68,1	70,2	83
2007-11-14	B738	D	67,4	70,9	81,9
2007-11-14	B733	D	68,9	70,8	79,7
2007-11-14	E170	A	70,2	72	80,6
2007-11-14	E170	D	71,4	74,4	85,4
2007-11-14	A319	D	66,8	68,6	80,5
2007-11-14	RJ1H	D	74,2	79,8	88,2
2007-11-14	B735	D	68,3	70,7	81
2007-11-14	B734	D	72,3	75,1	86,7
2007-11-14	B735	D	69,2	72	82,4
2007-11-14	B734	D	73,6	78,2	89,3
2007-11-14	A320	D	71,9	75,3	86
2007-11-14	B737	D	66,8	68,7	79,8
2007-11-14	B735	D	69,2	72	83,8
2007-11-14	E170	D	67,8	69,2	80,6
2007-11-14	E170	D	70,2	72,9	84,5
2007-11-14	A320	D	67,2	68,3	77,6
2007-11-14	B735	D	68,5	69,6	78,9
2007-11-14	E170	D	70,5	73,2	86
2007-11-14	A320	D	67,2	68,8	80
2007-11-14	F100	D	67,9	69,8	82,5
2007-11-14	AT72	D	68,5	69,6	78,5
2007-11-14	E170	D	66,7	67,6	78,5
2007-11-14	E170	D	68,4	71,9	79,6
2007-11-14	B735	D	69,2	72,1	82,2
2007-11-14	E170	D	71,3	73,9	86
2007-11-14	B735	D	70,1	72,7	84,1
2007-11-14	B733	D	73,7	77,2	87,5
2007-11-14	E170	D	68,3	70,9	80,1
2007-11-14	B752	D	67	68,3	79,7
2007-11-14	E170	D	69,4	72,8	85,1
2007-11-14	E170	D	66,7	67,8	78,7
2007-11-14	B733	D	72,2	75,2	85,4
2007-11-14	P180	D	70,3	75,9	84,1
2007-11-14	B738	D	66,9	67,9	78,1
2007-11-14	A321	D	66,1	66,5	76,5
2007-11-14	E170	D	71,7	75,2	86,8
2007-11-14	AT72	D	67,6	68,2	78,4
2007-11-14	B735	D	69,3	71,4	82,9
2007-11-14	B738	D	67,9	71,1	81,5
2007-11-14	B735	D	68,3	70,7	81,8
2007-11-14	E170	D	72,6	75,9	86
2007-11-14	E170	D	67,2	68,3	77,2
2007-11-14	AT72	D	68,5	69,9	79,6
2007-11-14	A320	D	65,9	66,8	78,7
2007-11-14	MD11	D	76,2	81,6	93,1
2007-11-15	T154	D	77,8	82,6	90,1
2007-11-15	E170	D	67,7	71,4	80,5
2007-11-15	B735	D	67,3	69,4	79,1
2007-11-15	B738	D	67,8	70,4	80,4
2007-11-15	A320	A	69,9	73,4	82,2
2007-11-15	A320	A	70,8	74,7	83,8
2007-11-15	CRJ7	A	68,1	70,7	78,5
2007-11-15	B462	A	67,7	70,7	79,7

2007-11-15	CRJ2	A	69,4	71,7	79,4
2007-11-15	B738	A	72,1	76,9	85,4
2007-11-15	A320	A	71,6	74,1	82
2007-11-15	AN28	A	67,6	68,6	77,6
2007-11-15	B763	A	74,9	81,2	88,7
2007-11-15	B462	A	69,7	74,2	82,3
2007-11-15	F100	A	71,6	75,1	83,7
2007-11-15	B763	A	75,4	79,8	89,4
2007-11-15	B735	A	73,8	76,8	86,4
2007-11-15	E170	A	69,3	72,6	82,1
2007-11-15	E145	A	66,8	68,5	78
2007-11-15	E170	A	69,4	71,8	80,2
2007-11-15	E170	A	68,4	71,4	80,2
2007-11-15	E175	A	70,2	71,8	80,6
2007-11-15	MD87	A	75,8	79,6	87,3
2007-11-15	B735	A	73,1	77,5	85,4
2007-11-15	A320	A	69,8	73,9	82,3
2007-11-15	E170	A	70	74,3	83,2
2007-11-15	AT72	A	68,8	71	79,9
2007-11-15	DH8D	A	71,2	73,5	81,2
2007-11-15	RJ85	A	68,9	71,1	78,9
2007-11-15	E170	A	70	72,6	81,5
2007-11-15	B737	A	71,3	76,2	84,3
2007-11-15	E170	A	70,3	73,2	81,8
2007-11-15	E190	A	70,9	75,1	83,7
2007-11-15	B738	A	72,6	77,1	84,9
2007-11-15	E170	A	69,4	71,4	79,4
2007-11-15	B735	A	73,1	75,5	84,8
2007-11-15	AT72	A	69,3	72	81
2007-11-15	B735	A	73,8	78,4	87
2007-11-15	B735	A	71,7	76,8	85,5
2007-11-15	AT72	A	67,9	69,5	79,1
2007-11-15	AT72	A	71,2	74,8	83,9
2007-11-15	E170	A	68	70,4	80,3
2007-11-15	A320	A	71,2	74,7	83,5
2007-11-15	B733	A	73,5	76,8	86,1
2007-11-15	B735	A	71,9	75,7	85,3
2007-11-15	P180	A	74,7	80,5	91,3
2007-11-15	A320	A	70,7	74,7	83,7
2007-11-15	AT72	A	67,6	69,6	78,8
2007-11-15	B733	A	71,7	75,5	84,2
2007-11-15	T154	A	74,1	78,4	86,9
2007-11-15	A320	A	70	72,3	80,7
2007-11-15	E170	A	70,8	74,1	81,6
2007-11-15	B735	A	73,3	77,3	85,9
2007-11-15	RJ1H	A	69	70,2	80,1
2007-11-15	A319	A	68,9	72,5	81
2007-11-15	A319	A	71,3	74,6	83,1
2007-11-15	AT45	A	69	71,6	80,2
2007-11-15	E170	A	70,4	74,6	82,1
2007-11-15	RJ85	A	68,9	70,8	79,3
2007-11-15	E170	A	68,5	72,2	80,8
2007-11-15	H25B	A	66,5	67,5	78,2
2007-11-15	A319	A	70,2	74,8	83,9
2007-11-15	B752	A	68,6	71,6	82,7
2007-11-15	B733	A	71,1	75,3	83,4

2007-11-15	B735	A	72,3	75,6	84,9
2007-11-15	E170	A	71,3	74,6	82,8
2007-11-15	E170	D	66,9	68,9	79
2007-11-15	B733	D	67	68,2	77,8
2007-11-15	B735	D	69,6	72,7	81,9
2007-11-15	A319	D	66,6	68,6	77,4
2007-11-15	B733	D	72	76,1	85,4
2007-11-15	E170	D	66,4	68,9	80
2007-11-15	B734	D	73,2	78,8	88,4
2007-11-15	E145	D	67,9	70,2	78,3
2007-11-15	E170	D	67,9	70,3	80,2
2007-11-15	E170	D	66,4	68,6	79,6
2007-11-15	B735	D	67,4	69,9	78,2
2007-11-15	E170	D	67,1	68,6	78,3
2007-11-15	E170	D	68,3	71,1	80,6
2007-11-15	E170	D	69	71,8	83,3
2007-11-15	F100	D	67,2	72,2	81,2
2007-11-15	B734	D	68,6	71,4	80,9
2007-11-15	P180	D	69,7	73,6	81,7
2007-11-15	B733	D	75,6	79,1	88,1
2007-11-15	E170	D	70,8	73,5	85,5
2007-11-15	B735	D	68,1	71,1	78,1
2007-11-15	B733	D	70,2	73,2	83,9
2007-11-15	B735	D	68,8	70	79,9
2007-11-15	B735	D	69,1	72	80,3
2007-11-15	E170	D	69,1	71,9	82,1
2007-11-15	B738	D	69,4	73,1	81,9
2007-11-15	B735	D	71,1	75,8	85,3
2007-11-15	B752	D	69	70,8	83
2007-11-15	MD87	D	75,6	81,8	92,3
2007-11-15	T154	D	74,5	80,8	90,3
2007-11-15	E170	D	68,4	71,2	83,3
2007-11-15	B462	D	67,2	69,3	78
2007-11-15	E170	D	70,9	73,5	84,3
2007-11-15	F2TH	D	66,1	68,9	77,2
2007-11-15	MD11	D	79,9	84,7	95,4
2007-11-16	A320	D	70	72,3	83,5
2007-11-16	A320	D	68,4	70,6	80,1
2007-11-16	E170	D	67,2	69,7	81,9
2007-11-16	B734	D	68,3	70,4	80,9
2007-11-16	B735	D	69	72,2	81,8
2007-11-16	E170	D	68,3	69,8	80,6
2007-11-16	B733	D	66,7	67,6	76,7
2007-11-16	L410	D	66,4	67,6	78,4
2007-11-16	B734	D	69,4	72,6	83,2
2007-11-16	B733	D	67,6	70	79,1
2007-11-16	T154	D	78,6	83,7	90,6
2007-11-16	B735	D	68,4	70,8	81,2
2007-11-16	E170	D	69	70,7	83,4
2007-11-16	B734	D	69,2	72,6	83,3
2007-11-16	B733	D	71,1	76,2	85,8
2007-11-16	T154	A	70	73,4	81,7
2007-11-16	B752	D	72,1	74,8	85,3
2007-11-16	CRJ7	D	68,5	69,6	81
2007-11-16	B738	D	68,2	70,4	81
2007-11-16	B734	D	65,8	67,4	77

2007-11-16	MD82	D	75,5	80,8	93
2007-11-16	A320	D	66,5	68,5	81,6
2007-11-16	E170	D	69,5	72,1	83,5
2007-11-16	RJ85	D	67,3	69	79,6
2007-11-16	A319	D	69,6	72,2	83,4
2007-11-16	T154	D	74	79,3	90,3
2007-11-16	B735	D	68,2	69,6	79,7
2007-11-16	B735	D	68	69,9	81
2007-11-16	AT72	D	68,2	69,7	78,2
2007-11-16	T154	D	75	79,1	87,5
2007-11-16	MD82	D	74,8	79,8	92,1
2007-11-16	B734	D	72,2	76,3	87,4
2007-11-16	E170	D	66,8	68,8	79,8
2007-11-16	B737	D	66,6	67,5	78,4
2007-11-16	B734	D	71,6	73,9	85
2007-11-16	B763	D	66,1	67,7	78,7
2007-11-16	A320	D	70,1	72,3	83,1
2007-11-16	A310	D	69,4	72,5	82,7
2007-11-16	E170	D	68,7	70,5	82,6
2007-11-16	B735	D	67,8	70	80,6
2007-11-16	E170	D	69,6	72,4	83,2
2007-11-16	B733	D	67,1	68,7	79,1
2007-11-16	AT72	D	72,4	77,1	84,7
2007-11-16	A320	D	70,2	73,2	83,8
2007-11-16	B734	D	72,8	76,4	86,6
2007-11-16	E170	D	68,2	71,4	84,2
2007-11-16	FA50	D	69,4	72,6	83
2007-11-16	E170	D	67,4	69,4	80,4
2007-11-16	P180	D	70,1	73,6	82,9
2007-11-16	B733	D	70,8	74,4	83,1
2007-11-16	E170	D	67	69	80
2007-11-16	E170	D	68	70,4	81
2007-11-16	E170	D	68,7	71,8	82,7
2007-11-16	B752	D	68,5	71,3	83,1
2007-11-16	MD87	D	73	78,2	88,9
2007-11-16	B738	D	71,9	75,8	86,7
2007-11-16	E170	D	69,8	73	82,4
2007-11-16	B737	D	66,9	68,5	76,9
2007-11-16	GLF4	D	68,3	71,1	80,1
2007-11-16	B752	D	65,7	67,1	75,7
2007-11-17	B734	D	67,9	70,8	79,7
2007-11-17	B734	D	67,6	70,9	79,7
2007-11-17	B735	D	66,5	68,2	77,6
2007-11-17	A320	D	69,2	72,2	82
2007-11-17	B733	D	73,3	78	86,9
2007-11-17	B735	D	68,8	71,2	80,5
2007-11-17	E170	D	68,9	72,2	83,7
2007-11-17	E170	D	67,7	69,5	82
2007-11-17	E170	D	70	73,5	84,6
2007-11-17	B733	D	70,8	74,8	86
2007-11-17	B733	D	71,9	75,5	84,9
2007-11-17	MD87	D	74,9	79,6	91,5
2007-11-17	B733	D	66,6	68,3	76,6
2007-11-17	C295	D	67	68,6	77
2007-11-17	E170	D	66,4	68,3	77,9
2007-11-17	E190	D	69,6	72,7	84,2

2007-11-17	MD11	D	67,2	70,6	81
2007-11-17	E170	D	69,6	71,5	83,6
2007-11-17	AT72	D	67,8	70,1	77,8
2007-11-17	E170	D	66,8	70,2	82
2007-11-17	T154	D	76,1	81,4	93
2007-11-17	AT72	D	66,7	68,2	77,1
2007-11-17	E170	D	65,7	66,6	75,7
2007-11-17	T154	D	75,2	79,8	87,8
2007-11-17	E170	D	70,2	73	84,2
2007-11-17	B735	D	68,9	71,9	83,1
2007-11-17	B733	D	67,2	69,4	78,6
2007-11-17	E170	D	70,2	72,7	85,4
2007-11-17	B733	D	67,2	69,4	77,2
2007-11-17	E170	D	69,8	72,1	83,1
2007-11-17	E170	D	69,6	71,2	81,9
2007-11-17	B735	D	67,8	70,1	78,6
2007-11-17	E170	D	69,1	72,7	82,4
2007-11-17	E170	D	67	68,2	78,5
2007-11-17	B738	D	66,5	67,9	76,9
2007-11-17	B733	D	65,5	66,8	75,5
2007-11-17	E170	D	68,4	71,4	82,2
2007-11-17	B733	D	73,9	77,7	87,1
2007-11-17	B752	D	70,1	72,6	82,9
2007-11-17	B738	D	66,1	68,6	80,1
2007-11-18	A320	D	69,7	72,3	81,7
2007-11-18	B734	D	67,8	71,6	79,6
2007-11-18	E170	D	69,3	71,8	83,1
2007-11-18	E170	D	66,6	67,6	78,9
2007-11-18	E170	D	66,5	67,9	78,8
2007-11-18	B735	D	68	69,1	78,7
2007-11-18	T154	A	75,1	79,5	88,4
2007-11-18	E170	A	68,5	69,6	78,5
2007-11-18	B733	A	74,6	78,2	86,4
2007-11-18	A320	A	71,6	73,9	82,8
2007-11-18	E170	A	69	71,8	80,5
2007-11-18	A320	A	70	72,8	81,1
2007-11-18	B733	A	71,9	75,1	84,2
2007-11-18	MD82	A	73,8	77,3	87,1
2007-11-18	E170	A	70,6	73,8	81
2007-11-18	A320	A	70,8	73	80,8
2007-11-18	A319	A	70	72,2	80,4
2007-11-18	A319	A	71,7	74,4	83,5
2007-11-18	E145	A	67,7	69,4	79,1
2007-11-18	A318	A	71	74,7	83,8
2007-11-18	B738	A	73	78,2	86,4
2007-11-18	RJ85	A	69	71,3	79,8
2007-11-18	E145	A	67,3	69,3	78,1
2007-11-18	E170	A	70,1	72,7	81,3
2007-11-18	B752	A	71,4	74,5	84,4
2007-11-18	E170	A	68,8	71,3	80,3
2007-11-18	AT72	A	68,6	71,6	81,6
2007-11-18	B734	A	73,6	78	87
2007-11-18	A319	A	71,3	75,8	84
2007-11-18	A319	A	71,6	76	85
2007-11-18	B733	A	74	78,6	87,5
2007-11-18	RJ1H	A	70,4	72,5	81,5



2007-11-18	B763	A	74,4	78,3	87,8
2007-11-18	E170	A	70,2	73	82,2
2007-11-18	E175	A	70,5	73,1	82
2007-11-18	AT45	A	68,4	71,3	79,2
2007-11-18	B733	A	73,6	76,7	85,9
2007-11-18	B735	A	74,6	78,5	86,9
2007-11-18	DH8D	A	68,3	70,2	80
2007-11-18	A319	A	71	75,1	83,1
2007-11-18	AT72	A	68,5	70,8	80
2007-11-18	E170	A	70,8	73,4	81,9
2007-11-18	AT72	A	71,5	73,6	83,6
2007-11-18	E170	A	70,5	72,9	81,9
2007-11-18	B735	A	73,4	77,9	87
2007-11-18	B738	A	72,5	76,3	84,8
2007-11-18	FA20	A	70,6	74,2	82,7
2007-11-18	E170	A	69,5	73	82
2007-11-18	E145	A	67	68,5	77,8
2007-11-18	E170	A	70,4	73,2	81,5
2007-11-18	E170	A	69	71,8	81,7
2007-11-18	MD87	A	73,6	76	85,6
2007-11-18	E170	A	69,7	72,2	80,9
2007-11-18	A320	A	69	72,5	81,8
2007-11-18	AT45	A	66,8	68,7	78,3
2007-11-18	E170	A	69,6	71,2	79,6
2007-11-18	P180	A	74,6	79,8	91,9
2007-11-18	B737	A	71	73,9	82,8
2007-11-18	A320	A	70,3	72,2	80,7
2007-11-18	AT72	A	70,2	72,6	81
2007-11-18	B734	A	73,3	78	86,9
2007-11-18	E170	A	69,1	73	82,6
2007-11-18	H25B	A	68,5	69,7	79,3
2007-11-18	RJ85	A	70,6	72,6	82,1
2007-11-18	A319	A	69,8	72,9	82,3
2007-11-18	RJ85	A	69,2	72,3	81,8
2007-11-18	A320	A	70,4	73,6	81,9
2007-11-18	B733	A	73	76,5	85,3
2007-11-18	B734	A	72,3	76	86
2007-11-18	E170	A	69,9	72,7	82,2
2007-11-18	E145	A	68,4	69,9	79,5
2007-11-18	AT72	A	69,8	73,9	82,4
2007-11-18	AT72	A	75,7	79,7	85,7
2007-11-18	AT72	A	68,6	69,9	78,6
2007-11-18	AT72	A	66,9	67,9	76,9
2007-11-18	B733	A	73	78,9	87,5
2007-11-18	B735	A	73,5	78,9	87,1
2007-11-18	A320	A	72,4	77,2	85,2
2007-11-18	B735	A	73,5	77,6	87,2
2007-11-18	B735	A	75,1	79,6	88,9
2007-11-18	B737	A	72,2	76,1	85
2007-11-18	DH8D	A	70,3	72,7	81,4
2007-11-18	E170	A	70,7	74,2	83,3
2007-11-18	F100	A	73,9	79,1	87,3
2007-11-18	CRJ2	A	68,1	71,9	81,6
2007-11-18	A318	A	70,7	75,4	84,5
2007-11-18	B752	A	73	77,1	87,1
2007-11-18	A320	A	71,9	76	84,9

2007-11-18	E170	A	71,5	74,9	83,2
2007-11-18	E170	A	70,9	74,2	84
2007-11-18	B738	A	72,9	75,9	85,2
2007-11-18	E170	A	71,3	74,7	84,1
2007-11-18	A320	A	69,6	73,5	82,6
2007-11-18	B737	A	70,9	75,1	84,5
2007-11-18	B734	A	74,1	79,5	87,5
2007-11-18	E170	A	70,7	73,7	83
2007-11-18	E170	A	71	73,7	83,3
2007-11-18	B733	A	73,2	77,6	86,4
2007-11-18	A320	A	73	77	86
2007-11-18	E170	A	70,1	73,6	81,8
2007-11-18	E145	A	67,9	69,4	78,3
2007-11-18	E170	A	70,3	74,7	82,9
2007-11-18	B735	A	73,2	77,4	86,6
2007-11-18	B734	A	75	80,3	89,1
2007-11-18	E170	A	70,6	74,3	82,3
2007-11-18	E170	A	70,4	74,4	83,6
2007-11-18	E145	A	69,9	72,3	80,3
2007-11-18	B733	A	74,3	79,8	88,2
2007-11-18	E170	A	69,6	72,4	81,7
2007-11-18	B735	A	73,5	77,5	86,7
2007-11-19	B462	A	68,2	69,7	78,2
2007-11-19	B463	A	71,6	73,9	82,7
2007-11-19	B738	A	74,9	80,1	88,7
2007-11-19	E170	A	70,3	73,2	82
2007-11-19	E170	A	70,5	74	83,3
2007-11-19	E170	A	69,6	72,5	81,7
2007-11-19	A320	A	69,9	73,8	82,5
2007-11-19	AT72	A	69	70,8	79,4
2007-11-19	B734	A	71,6	77,3	85,3
2007-11-19	B734	A	74,2	79	87,2
2007-11-19	CRJ9	A	69,2	71	80,4
2007-11-19	F70	A	70,7	73,9	83,3
2007-11-19	B462	A	68,9	71,3	80
2007-11-19	AT72	A	68,5	69,6	78,5
2007-11-19	B734	A	74,2	79,1	86,5
2007-11-19	CRJ2	A	68,3	70	78,7
2007-11-19	B735	A	74,6	78,2	87,8
2007-11-19	B763	A	73,1	77	86,9
2007-11-19	B735	A	73,8	77,9	86,8
2007-11-19	E170	A	69	72,8	81,1
2007-11-19	B738	A	73	77,7	87,5
2007-11-19	E170	A	70,6	73,3	82,4
2007-11-19	B735	A	73,8	77,9	86,8
2007-11-19	DH8D	A	69,4	71,6	80,2
2007-11-19	A319	A	68,7	71,6	79,8
2007-11-19	AT45	A	69	71,4	79,8
2007-11-19	E170	A	70,1	73,8	82,9
2007-11-19	F100	A	69,7	72,7	82,3
2007-11-19	E170	A	70,5	73,9	82
2007-11-19	B737	A	72,2	75,9	86,2
2007-11-19	B763	A	73,8	77	87
2007-11-19	E190	A	71,5	74,7	84
2007-11-19	T154	A	75,4	80,1	88,9
2007-11-19	RJ85	A	70,1	72,4	80,9

2007-11-19	B735	A	73,7	78,3	87,9
2007-11-19	E170	A	70,5	73	82,5
2007-11-19	E170	A	69,8	73,7	82,1
2007-11-19	AT72	A	70	73,7	83,1
2007-11-19	B735	A	74,3	78,7	87,5
2007-11-19	B733	A	74,7	79,2	88
2007-11-19	B735	A	73,6	77,6	86,1
2007-11-19	E170	A	70,7	74,2	82,5
2007-11-19	A320	A	70,4	73,2	81,2
2007-11-19	A320	A	72,1	74,3	83,5
2007-11-19	A320	A	69,8	73,1	81,2
2007-11-19	C25A	A	68,7	70,2	78,7
2007-11-19	A319	A	69,5	72,7	81,8
2007-11-19	E170	A	70,1	71,9	80,9
2007-11-19	E170	A	68,3	70,6	80,1
2007-11-19	A319	A	71,5	75,7	84,3
2007-11-19	A320	A	70,1	73,4	82,1
2007-11-19	E170	A	70	72,6	81,2
2007-11-19	AT72	A	68,4	69,8	78,4
2007-11-19	CRJ2	A	69	70,7	79,8
2007-11-19	T154	A	73,3	79	88
2007-11-19	E145	A	68,1	70	78,9
2007-11-19	A319	A	70,8	75,5	84,1
2007-11-19	B738	A	73,7	77,3	86,7
2007-11-19	RJ85	A	70,4	72,6	81,5
2007-11-19	B733	A	72,9	76,9	84,9
2007-11-19	AT45	A	69,3	72,3	80,1
2007-11-19	E170	A	69,7	71,9	80,5
2007-11-19	E170	A	69,5	72,2	80,6
2007-11-19	E145	A	68,9	70,8	79,7
2007-11-19	B752	A	73,4	76,8	86,8
2007-11-19	B733	A	73,7	77,2	86
2007-11-19	A319	A	71,9	75,4	84,2
2007-11-19	A319	A	71	74,1	83,5
2007-11-19	A319	A	71,2	73,7	82,7
2007-11-19	B763	A	73,1	76,6	87,8
2007-11-19	RJ1H	A	70,1	72	80,9
2007-11-19	A320	A	69,7	71,6	80,1
2007-11-19	E170	A	70	72,8	81,7
2007-11-19	B735	A	73,7	77,3	86
2007-11-19	CRJ2	A	70,1	73,4	82,6
2007-11-19	AT72	A	69,4	71,3	79,8
2007-11-19	B734	A	72,9	77,9	85,4
2007-11-19	E170	A	70,7	73,4	81,8
2007-11-19	DH8D	A	68,3	70,3	79,7
2007-11-19	E170	A	69,7	71,2	79,7
2007-11-19	B734	A	73,8	77,5	85,5
2007-11-19	E170	A	70,7	73,3	82,2
2007-11-19	AT72	A	69,3	70,8	79,7
2007-11-19	B763	A	72,8	76,1	86,6
2007-11-19	E170	A	70,3	73,2	81,7
2007-11-19	E170	A	69,1	73	80,9
2007-11-19	AT45	A	67,9	69,7	78,7
2007-11-19	B763	A	72	75,5	85,7
2007-11-19	A320	A	69,4	72	80,5
2007-11-19	E170	A	68,8	70,9	80,6

2007-11-19	A320	A	71,8	75,2	83,6
2007-11-19	B735	A	72,8	76,1	85,1
2007-11-19	AT45	A	69,2	71,9	79,6
2007-11-19	A319	A	70,5	73,9	83,3
2007-11-19	E145	A	67,7	69,3	77,7
2007-11-19	B737	A	72,1	75,5	83,9
2007-11-19	F100	A	69,7	72,4	81,5
2007-11-19	RJ85	A	69,9	72,1	79,9
2007-11-19	E170	A	70,6	73,5	82,4
2007-11-19	A320	A	70,5	73,6	81,9
2007-11-19	RJ85	A	70,6	74	82,6
2007-11-19	E170	A	69,4	71,6	79,8
2007-11-19	E170	A	70,6	73,8	82,6
2007-11-19	C295	A	69,7	71,9	79,7
2007-11-19	A320	A	69,9	73	81,7
2007-11-19	B733	A	72,4	75,8	84,9
2007-11-19	A319	A	71,9	74,6	83,9
2007-11-19	E170	A	71,3	75,5	83,6
2007-11-19	AT72	A	69,8	72,4	81,2
2007-11-19	E175	A	70,2	73,4	81,7
2007-11-19	B733	A	74,3	80	87,1
2007-11-19	E170	A	70,3	71,1	80,3
2007-11-19	B735	A	73,6	77,4	85,1
2007-11-19	B735	A	73,5	77,4	86,5
2007-11-19	C295	A	70,9	74,4	82,6
2007-11-19	B733	A	73	77,1	85,5
2007-11-19	DH8D	A	69	70,3	79,4
2007-11-19	B733	A	73,8	78	86,8
2007-11-19	B735	A	73,3	77,5	86,1
2007-11-19	B735	A	72,5	76,6	85,2
2007-11-19	C295	A	67,3	70,3	79,8
2007-11-19	F100	A	69,3	71,2	81,3
2007-11-19	B737	A	71,3	74,8	83,6
2007-11-19	AT45	A	69,8	72,4	81
2007-11-19	CRJ2	A	69,4	71,7	79,8
2007-11-19	T154	A	74	78,3	87,8
2007-11-19	A320	A	71,4	74,3	83,4
2007-11-19	AT72	A	67,4	68,7	77,8
2007-11-19	B737	A	71,9	75,4	83,6
2007-11-19	B738	A	72	75,5	84,3
2007-11-19	E170	A	70	71,8	80,4
2007-11-19	B734	A	74,9	79,6	87,7
2007-11-19	B734	A	73,6	78	85,6
2007-11-19	E170	A	69,6	72,5	80,1
2007-11-19	B738	A	73,1	77,1	85,8
2007-11-19	B737	A	71,9	75	83,6
2007-11-19	E170	A	70,6	73,6	81,4
2007-11-19	A320	A	71,2	73,6	82
2007-11-19	B734	A	71,8	77,1	86,4
2007-11-19	B734	A	73	76,3	85,3
2007-11-19	AT72	A	70,1	72,4	81,3
2007-11-19	E170	A	69,4	71,6	80,2
2007-11-19	E170	A	70	71,9	80,8
2007-11-19	MD83	A	72,2	75	83,9
2007-11-19	B735	A	74	78,5	86
2007-11-19	B734	A	74,1	79	87,1

2007-11-19	E170	A	70	72,2	80
2007-11-19	B737	A	71,5	74	82,9
2007-11-19	E170	A	70,2	72,6	80,6
2007-11-19	E170	A	69,6	71,6	79,6
2007-11-19	AT72	A	73,2	76,5	86,4
2007-11-19	B735	A	73,6	77,2	85,3
2007-11-19	B738	A	73,3	77	85,3
2007-11-19	AT72	A	71,6	74,1	83,9
2007-11-19	B735	A	73,2	77,4	85,5
2007-11-20	B734	D	67,9	70,2	79,7
2007-11-20	B734	D	70,3	72,6	82,9
2007-11-20	E170	D	67,3	69,6	80,9
2007-11-20	E170	D	65,3	66,7	75,3
2007-11-20	B735	D	67,2	69,1	78,9
2007-11-20	L410	D	69,8	72,6	83,8
2007-11-20	AT72	D	67,8	69,5	79,8
2007-11-20	B733	D	67,3	70,7	79,6
2007-11-20	E170	D	67,5	70,3	77,5
2007-11-20	E170	D	69,3	72,2	84,9
2007-11-20	E170	D	69,2	71,5	83,5
2007-11-20	B734	D	67,4	70,3	82,6
2007-11-20	MD11	D	70,7	73,9	85,2
2007-11-20	E170	D	66,7	68,4	76,7
2007-11-20	B734	D	69,5	71,8	80,6
2007-11-20	B735	D	70,4	74,1	83,4
2007-11-20	B734	D	71,8	75,1	86,7
2007-11-20	B738	D	69,8	72,8	83,4
2007-11-20	B752	D	70,4	72,2	84
2007-11-20	MD83	D	68,7	71,2	83,8
2007-11-20	B734	D	71,7	74,2	85,5
2007-11-20	B735	D	69,1	71,2	80,6
2007-11-20	E170	D	69,9	71,8	84,5
2007-11-20	RJ1H	D	69	71,7	84,8
2007-11-20	B737	D	66,1	67	77,5
2007-11-20	E170	D	67,5	69,3	82,5
2007-11-20	E170	D	71	73,8	85,9
2007-11-20	B733	D	75,8	80,9	90
2007-11-20	AT72	D	69,1	70,2	79,5
2007-11-20	E170	D	67,9	70,5	82,1
2007-11-20	E170	D	68,3	71,1	82,2
2007-11-20	B735	D	71,9	74,9	86
2007-11-20	B735	D	68,1	70,7	80,4
2007-11-20	B738	D	70,7	74,1	84,5
2007-11-20	B735	D	72,4	75,7	86,7
2007-11-20	B763	D	68,6	72,9	81,6
2007-11-20	E170	D	67,8	68,9	80,3
2007-11-20	B734	D	70,6	72,9	84,6
2007-11-20	E170	D	71,1	73,7	85,4
2007-11-20	T154	D	71	73,6	83,8
2007-11-20	E170	D	67,2	69,1	81,8
2007-11-20	B735	D	68,4	70,6	81,6
2007-11-20	C560	D	67,7	69	79,8
2007-11-20	B735	D	71,1	75,1	85,2
2007-11-20	B737	D	66,7	67,7	78,8
2007-11-20	B733	D	73,2	76,3	86,6
2007-11-20	B734	D	68,8	71,1	82,4

2007-11-20	B738	D	66,7	68,7	79,7
2007-11-20	B737	D	67,8	69,6	80,8
2007-11-20	B734	D	73,6	77,6	88
2007-11-20	E170	D	70,6	73	85,6
2007-11-20	B735	D	67,7	69	77,7
2007-11-20	A320	D	65,9	67,3	76,3
2007-11-20	E170	D	67,7	69,5	78,5
2007-11-20	A320	D	70,9	73,3	84,5
2007-11-20	F100	D	69,4	70,9	79,8
2007-11-20	B735	D	67,8	69,4	79,8
2007-11-20	E170	D	71,5	75	87,3
2007-11-20	AT72	D	69,1	71,3	80,9
2007-11-20	E170	D	72,8	75,9	86,9
2007-11-20	B733	D	74,5	78,5	87
2007-11-20	E170	D	69,2	72,5	82,5
2007-11-20	E170	D	67,2	67,6	77,2
2007-11-20	B733	D	74,4	78	87,2
2007-11-20	B735	D	68,9	72,3	83,2
2007-11-20	B735	D	69,4	73	82,6
2007-11-20	B735	D	69,8	72,6	83,3
2007-11-20	F100	D	67,8	68,8	77,8
2007-11-20	E170	D	74,7	78,4	87,7
2007-11-20	B738	D	69,5	71,6	82,9
2007-11-20	MD82	D	78,5	83,4	94,3
2007-11-20	B752	D	71,7	73,8	84,9
2007-11-20	B737	D	66,7	68	79,7
2007-11-20	B752	D	67,1	69,4	80,6
2007-11-20	E170	D	65,8	67,2	78,6
2007-11-20	AT72	D	68,3	69,8	79,5
2007-11-20	B735	D	70,2	72,7	84,5
2007-11-21	E170	D	70,5	72,5	83,2
2007-11-21	B735	D	69,1	71,4	83,1
2007-11-21	E170	D	67,6	68,6	80,4
2007-11-21	B734	D	69,5	71,5	83,5
2007-11-21	A320	D	71,8	75,2	84,8
2007-11-21	B733	D	69,9	72,3	81
2007-11-21	B735	D	68,2	70,1	80,5
2007-11-21	B735	D	68,9	71,6	82,2
2007-11-21	E145	D	68,5	70,3	78,9
2007-11-21	MD11	D	70,7	74,4	85,7
2007-11-21	E170	D	73,4	76,9	85,4
2007-11-21	E170	D	66,4	68,7	78,1
2007-11-21	B734	D	72,9	75,7	86,5
2007-11-21	B738	D	69,1	72,3	84,4
2007-11-21	B733	D	67,4	68,9	79,4
2007-11-21	B752	D	67,6	69,3	78,4
2007-11-21	A320	D	71,1	73	83,9
2007-11-21	B735	D	68,6	70,6	80,7
2007-11-21	MD82	D	77,4	82,8	93,2
2007-11-21	B733	D	70,8	73,3	84,5
2007-11-21	E190	D	69,5	72,5	84,2
2007-11-21	B735	D	72,4	75,6	84,2
2007-11-21	B735	D	68,9	71,5	80,7
2007-11-21	E170	D	72,7	76	86,7
2007-11-21	B762	D	69,2	71,9	80,4
2007-11-21	E170	D	68,1	70,8	81,5

2007-11-21	E145	D	68,8	70,9	80
2007-11-21	E170	D	67,6	70,8	81,3
2007-11-21	E170	A	71,9	75,5	84,2
2007-11-21	A320	A	70,9	74,2	83,7
2007-11-21	E170	A	70,4	73	82,2
2007-11-21	AT72	A	69,6	72,3	82,2
2007-11-21	L410	A	67,4	69,6	79,9
2007-11-21	B733	A	73,1	77,1	85,9
2007-11-21	A320	A	71,2	75	83,7
2007-11-21	H25B	A	67	67,9	77
2007-11-21	B738	A	72,8	78,5	87,7
2007-11-21	B463	A	70,9	73,5	82,6
2007-11-21	CRJ2	A	68,4	70,4	80,2
2007-11-21	A319	A	70,8	74,4	83,8
2007-11-21	A319	A	70,9	74,5	82,9
2007-11-21	B763	A	73,5	76,6	87,7
2007-11-21	A320	A	70,7	73,1	81,8
2007-11-21	RJ1H	A	69,9	71,8	81,4
2007-11-21	AT72	A	68,4	70,6	79,9
2007-11-21	E170	A	70,1	73,7	82,9
2007-11-21	CRJ2	A	69,1	71,8	79,9
2007-11-21	B735	A	72,5	77	86,3
2007-11-21	AT45	A	69,8	71,8	79,8
2007-11-21	E170	A	69,5	72,4	81,2
2007-11-21	A319	A	71,9	75,1	84,2
2007-11-21	B734	A	73	77,5	86,2
2007-11-21	E145	A	68,9	70,1	80
2007-11-21	A319	A	71	75	84
2007-11-21	B735	A	73,6	77,3	86,4
2007-11-21	DH8D	A	68,4	70,9	80,7
2007-11-21	E145	A	67,3	68,9	77,8
2007-11-21	E170	A	69,8	72,8	81,9
2007-11-21	A320	A	72,9	77,4	85,9
2007-11-21	E170	A	69,6	72,8	81,9
2007-11-21	JS32	A	68,3	70,1	79,1
2007-11-21	B734	A	74	77,4	86,1
2007-11-21	E170	A	70,3	73,8	82,6
2007-11-21	E170	A	68,1	70,2	78,5
2007-11-21	A320	A	69,6	72,5	81,7
2007-11-21	AT72	A	71,7	75,3	85,1
2007-11-21	AT72	A	69,3	71	80,1
2007-11-21	F100	A	68,4	70,1	79,2
2007-11-21	B737	A	73,1	79,2	88,8
2007-11-21	AT45	A	69,7	73,5	82,5
2007-11-21	RJ85	A	69,4	71,6	81,4
2007-11-21	B734	A	73,6	78,5	86,6
2007-11-21	RJ85	A	69,8	72,3	80,9
2007-11-21	B734	A	72,9	77	86,1
2007-11-21	E170	A	70,3	72,7	81,5
2007-11-21	A320	A	70,2	73,9	83,2
2007-11-21	E170	A	69,6	73,6	81,9
2007-11-21	A320	A	69,9	73,3	81,7
2007-11-21	B738	A	72,7	77,3	86,5
2007-11-21	A318	A	71,9	74,2	83,4
2007-11-21	E170	A	70,2	72,8	82
2007-11-21	B763	A	75,1	79,5	89,8

2007-11-21	AT72	A	69,8	72,9	80,2
2007-11-21	E170	A	69,8	72,3	80,9
2007-11-21	B735	A	73,2	76,7	85,5
2007-11-21	B733	A	74	77,2	85,7
2007-11-21	E170	A	69,1	72,5	81,2
2007-11-21	B733	A	74,3	79,3	87,9
2007-11-21	B735	A	73	76,4	86
2007-11-21	DH8D	A	69,7	71,9	79,7
2007-11-21	RJ1H	A	69,1	71,6	80,2
2007-11-21	CRJ2	A	68,6	71,8	80,3
2007-11-21	E170	A	70,2	73,4	81
2007-11-21	B736	A	71,9	75,2	83,9
2007-11-21	E170	A	70	72,3	80,4
2007-11-21	B738	A	71,4	75,1	84
2007-11-21	A320	A	71	75,5	84
2007-11-21	B735	A	72,8	77,3	85,1
2007-11-21	AT72	A	69,6	72,3	82,4
2007-11-21	B733	A	73,3	77,7	85,8
2007-11-21	MD82	A	71,5	73,8	83
2007-11-21	B737	A	70,4	73,7	83,2
2007-11-21	SF34	A	72,3	75,6	83,1
2007-11-21	AT72	A	71,8	73,6	83
2007-11-21	B733	A	73,3	76,5	84,7
2007-11-21	B734	A	73,9	77,2	85,3
2007-11-21	E170	A	69,6	71,7	80
2007-11-21	E170	A	69,4	71,6	80,5
2007-11-21	B735	A	73,5	77,3	85,8
2007-11-21	E145	A	68,4	69,9	79,1
2007-11-21	B762	A	71,3	75,1	84,7
2007-11-21	B735	A	72,5	75,4	83,7
2007-11-21	A319	A	69,4	71,6	80,5
2007-11-21	E170	A	70,5	72,7	80,5
2007-11-21	AT72	A	66,7	68,5	77,8
2007-11-21	E170	A	69,9	72,4	80,3
2007-11-21	E170	A	69,6	72,4	80,4
2007-11-21	E170	A	70	73,1	81,4
2007-11-21	CL60	A	69,6	72	80
2007-11-21	B733	A	72	75,4	83,5
2007-11-21	AT72	A	69,1	71,2	82,5
2007-11-22	B733	D	69,9	72,1	83,2
2007-11-22	B733	D	66,6	67,8	78,1
2007-11-22	B734	D	68,7	71,6	82,7
2007-11-22	B733	D	69,5	72,8	81,8
2007-11-22	B462	A	68,2	70,1	79
2007-11-22	AT45	A	69,1	71,2	79,5
2007-11-22	AT72	A	71,2	73,6	83,3
2007-11-22	AT43	A	70,1	72,7	80,9
2007-11-22	B734	A	72,7	75,6	84,2
2007-11-22	FA20	A	69,9	71,6	79,9
2007-11-22	CRJ7	A	68,9	70,9	80,3
2007-11-22	CRJ2	A	68,9	70,9	78,9
2007-11-22	B738	A	72,7	76,4	85
2007-11-22	A320	A	70,3	72,5	81,8
2007-11-22	B762	A	71,3	76,1	85,9
2007-11-22	AT72	A	70,3	73,4	81,8
2007-11-22	B733	A	73,9	78	85,4



2007-11-22	F100	A	69,7	71,8	81,1
2007-11-22	E145	A	67,6	70,2	79,7
2007-11-22	E175	A	69,4	71,4	80,2
2007-11-22	E170	A	69,5	72,1	80,3
2007-11-22	PC12	A	72	75,6	83,8
2007-11-22	B735	A	73	77,2	85,6
2007-11-22	MD87	A	69,9	72,2	81
2007-11-22	A320	A	72,5	76,3	85
2007-11-22	E170	A	69,9	71,7	79,9
2007-11-22	DH8D	A	69,5	72,2	81,5
2007-11-22	E170	A	70,3	73	81,5
2007-11-22	B763	A	74,8	77,6	88
2007-11-22	E190	A	71,9	74,7	83,3
2007-11-22	B737	A	71,7	74,5	82,9
2007-11-22	B735	A	72,6	75,5	83,8
2007-11-22	T154	A	76,1	80,5	89,3
2007-11-22	AT72	A	70,2	73	81
2007-11-22	E170	A	70,6	73,1	81,3
2007-11-22	RJ85	A	69,5	71,4	79,9
2007-11-22	B738	A	72,7	75,6	84,2
2007-11-22	B737	A	70,5	75	83,9
2007-11-22	AT72	A	70	72,3	81,1
2007-11-22	E170	A	70,6	73,3	81
2007-11-22	A320	A	71,8	75,2	83,2
2007-11-22	A319	A	70,9	73,4	82
2007-11-22	A320	A	70,6	73,7	82,3
2007-11-22	B733	A	72,8	77,4	84,6
2007-11-22	B735	A	72	77,1	84,3
2007-11-22	B734	A	72,5	76,5	85
2007-11-22	AT72	A	71,8	73,9	83,5
2007-11-22	A320	A	70,8	73,4	81,2
2007-11-22	B733	A	71,2	73,6	82,9
2007-11-22	E170	A	69,5	71,6	80,3
2007-11-22	A319	A	71,1	73,9	81,9
2007-11-22	E170	A	71,1	73,9	82,6
2007-11-22	A319	A	69,9	72,6	80,7
2007-11-22	B734	A	73	76	85
2007-11-22	RJ1H	A	69,6	70,7	79,6
2007-11-22	E145	A	68	69,5	78
2007-11-22	GLF4	A	68,3	70,3	78,3
2007-11-22	AT72	A	70,1	72,1	83,3
2007-11-22	E170	A	69	71,8	80,4
2007-11-22	AT45	A	69,1	71	79,1
2007-11-22	RJ85	A	69,7	72,1	80,5
2007-11-22	AT72	A	69,5	73,7	83,5
2007-11-22	AT72	A	69	71,5	80,4
2007-11-22	B752	A	71,4	74,4	83,2
2007-11-22	A319	A	70,7	73,1	81,5
2007-11-22	RJ1H	A	68,8	70,1	79,3
2007-11-22	B733	A	70,9	74	82,9
2007-11-22	CRJ2	A	68,4	70,6	78,4
2007-11-22	B733	A	73	76,6	85,6
2007-11-22	E170	A	70,4	73	81,5
2007-11-22	E175	A	69,5	71,3	79,5
2007-11-22	AT72	A	73,1	76,2	86,1
2007-11-22	E170	A	70,1	72,4	80,8

2007-11-22	B733	A	72,9	76,3	84
2007-11-22	A319	A	70,5	73	82
2007-11-22	DH8D	A	69,5	72	81,5
2007-11-22	AT72	A	73,5	76,3	86,5
2007-11-22	AT72	A	70,6	74,5	83,6
2007-11-22	AT72	A	69,3	70,8	79,7
2007-11-22	AT72	A	70,9	73,8	82,3
2007-11-22	E170	A	70,8	73,3	81,6
2007-11-22	P180	A	75	79,2	90,7
2007-11-22	E170	A	70,8	73,5	83,1
2007-11-22	E170	A	70,1	72,3	80,9
2007-11-22	E170	A	69,8	72,3	80,9
2007-11-22	E170	A	70,1	72,1	80,6
2007-11-22	B735	A	74,2	78,4	87,2
2007-11-22	AT45	A	70,6	73,4	82,1
2007-11-22	B734	A	74,1	78	86,2
2007-11-22	A320	A	69,9	73,1	81,4
2007-11-22	F100	A	70,9	73,4	83,2
2007-11-22	AT72	A	68,6	71,6	82,2
2007-11-22	B462	A	70	73,6	81,8
2007-11-22	RJ85	A	70,2	72,2	81
2007-11-22	B737	A	70,1	73	82,1
2007-11-22	H25B	A	68,9	70,2	78,9
2007-11-22	E170	A	70,2	73,2	81,9
2007-11-22	B763	A	73,3	76,7	87,3
2007-11-22	A320	A	69,3	71,7	79,7
2007-11-22	B733	A	74,2	78,7	87,5
2007-11-22	B734	A	74,3	78	86,3
2007-11-22	B733	A	72,9	76,2	84,7
2007-11-22	A320	A	70,4	72,9	81,2
2007-11-22	E145	A	68,5	71,2	80
2007-11-22	A318	A	70,8	73,7	82,6
2007-11-22	E170	A	70,2	72,5	81,4
2007-11-22	AT45	A	70,4	73,2	82,1
2007-11-22	E170	A	69,1	71,7	79,9
2007-11-22	B736	A	71,8	73,9	82,6
2007-11-22	AT72	A	73,1	76,7	85,2
2007-11-22	A320	A	71,3	74,2	83,1
2007-11-22	E170	A	69	70,6	79,4
2007-11-22	B735	A	74,1	77,8	85,5
2007-11-22	MD11	A	76,5	81,6	90,6
2007-11-22	B735	A	72,6	77,5	86
2007-11-22	F100	A	69,7	72,4	81,2
2007-11-22	DH8D	A	72	75	84,3
2007-11-22	B733	A	72,4	75,5	84,4
2007-11-22	CRJ2	A	69,5	71,7	79,9
2007-11-22	A319	A	70,1	71,8	80,9
2007-11-22	B738	A	72,4	76,1	84,7
2007-11-22	B738	A	72,3	75,9	84,4
2007-11-22	B733	A	73,4	77	85,1
2007-11-22	T154	A	73,2	77,1	86,9
2007-11-22	AT72	A	71,2	73,3	82,4
2007-11-22	B737	A	70,7	73	81,9
2007-11-22	E170	A	70,5	72,8	81,3
2007-11-22	AT72	A	69,6	71,6	80,7
2007-11-22	E170	A	70,3	72,5	81,1

2007-11-22	E170	A	69,8	72,5	80,6
2007-11-22	A320	A	71,5	74,8	83
2007-11-22	E170	A	69,8	72,3	81
2007-11-22	E170	A	69,5	71,8	79,5
2007-11-22	B735	A	74,2	77,5	85,7
2007-11-22	AT45	A	69,5	71,9	80,7
2007-11-22	E170	A	69,6	71,9	80,4
2007-11-22	E170	A	69,5	72,1	79,5
2007-11-22	B734	A	74,2	77,7	85,9
2007-11-22	A319	A	70,2	72,1	80,6
2007-11-22	C295	A	70	72,5	81,7
2007-11-23	SF34	A	70,7	73,3	81,5
2007-11-23	A320	D	66,7	67,6	76,7
2007-11-23	A320	D	70,6	73,1	84,4
2007-11-23	A320	A	71,5	75,3	83,8
2007-11-23	E170	A	70	72,7	81,1
2007-11-23	AT72	A	69,8	72,5	82,1
2007-11-23	E170	A	69,7	71,8	81,2
2007-11-23	AT72	A	73,5	77,1	85,6
2007-11-23	E170	A	70,4	73,3	83,2
2007-11-23	A320	A	69,8	73,5	81,8
2007-11-23	E145	A	67,8	69,5	77,8
2007-11-23	B752	A	73,6	76,8	86,9
2007-11-23	AT72	A	70,4	72,5	81,6
2007-11-23	B734	A	73,9	77	85,3
2007-11-23	B462	A	69,1	70,9	79,5
2007-11-23	B734	A	74,5	79	87,3
2007-11-23	AT43	A	72	75,7	84,5
2007-11-23	AT72	A	72,4	76	84,7
2007-11-23	AT72	A	69,5	72,4	79,9
2007-11-23	B734	A	74,2	77,8	85
2007-11-23	B735	A	73,4	76,9	84,6
2007-11-23	CRJ2	A	69,2	72,4	80,9
2007-11-23	B733	A	72,5	76,2	84,3
2007-11-23	B762	A	72,7	75,5	85
2007-11-23	A320	A	71	74	82,5
2007-11-23	B752	A	72,5	76,6	84,8
2007-11-23	MD82	A	72,6	75,3	84,3
2007-11-23	E170	A	69,9	72,3	80,6
2007-11-23	E170	A	70,2	72,5	80,6
2007-11-23	E170	A	69,2	71	79,2
2007-11-23	DH8D	A	70,6	73,3	81,4
2007-11-23	B737	A	70,9	74,7	83
2007-11-23	B734	A	73,9	77,6	85,4
2007-11-23	AT72	A	69,7	71,6	81,2
2007-11-23	E190	A	69,6	72,5	81,1
2007-11-23	T154	A	75,9	80,5	89,5
2007-11-23	E170	A	69,2	70,6	79,2
2007-11-23	E170	A	69,9	72,1	80,7
2007-11-23	A320	A	70,7	74,6	83,3
2007-11-23	B735	A	73,3	78	86,9
2007-11-23	B733	A	72,4	76,6	84,7
2007-11-23	E170	A	69,7	71,1	79,7
2007-11-23	A320	A	70,7	73,5	82,2
2007-11-23	MD83	A	72,2	75,6	84
2007-11-23	AT72	A	68,8	70,9	78,8

2007-11-23	A320	A	70,4	72,9	80,4
2007-11-23	A320	A	70,2	73,1	81,7
2007-11-23	E170	A	70,7	72,7	81,1
2007-11-23	A319	A	71,2	75	83,2
2007-11-23	E170	A	70,2	72,9	81
2007-11-23	A319	A	69,2	70,8	79,6
2007-11-23	A310	A	75,1	80,2	88,8
2007-11-23	A319	A	70,7	74,3	82,5
2007-11-23	E170	A	70,4	72,6	81,2
2007-11-23	E170	A	68,5	70,4	79,3
2007-11-23	AT72	A	72,5	75,4	85
2007-11-23	B733	A	73,2	77,6	84,7
2007-11-23	AT45	A	70,2	73,9	82,5
2007-11-23	B738	A	73,2	77,1	85,2
2007-11-23	B763	A	73,3	77,1	86,3
2007-11-23	AT45	A	70,1	71,9	80,1
2007-11-23	E170	A	70	72,5	81,8
2007-11-23	RJ85	A	70,5	72,5	80,9
2007-11-23	B734	A	70	73,8	83
2007-11-23	AT72	A	72	74,8	84,7
2007-11-23	A319	A	70,4	72,7	81,8
2007-11-23	A319	A	69	73,2	81,5
2007-11-23	A320	A	69,6	72,5	81,6
2007-11-23	RJ1H	A	70,4	72,1	80,8
2007-11-23	P180	A	74,9	80,4	90,8
2007-11-23	B735	A	73,2	76,7	85,5
2007-11-23	CRJ2	A	69,5	71,5	79,5
2007-11-23	E170	A	70,9	73,7	82,3
2007-11-23	AT45	A	70,3	72,6	80,3
2007-11-23	B734	A	72,8	76,6	84,8
2007-11-23	E145	A	68	69,4	78
2007-11-23	B735	A	73,3	76,3	84,5
2007-11-23	E170	A	70,5	73	81,2
2007-11-23	A319	A	71,3	73,6	82,5
2007-11-23	B734	A	74,3	78,2	86,1
2007-11-23	A319	A	70	72,5	80,8
2007-11-23	B735	A	73,3	77	85
2007-11-23	DH8D	A	70,8	73,5	82,6
2007-11-23	AT72	A	69,6	71,5	80,8
2007-11-23	E170	A	70,7	73,1	81,1
2007-11-23	A320	A	69,8	72	80,2
2007-11-23	E170	A	69,4	72,3	80,9
2007-11-23	AT72	A	72,6	75,9	85,6
2007-11-23	AT45	A	69,7	71,5	80,5
2007-11-23	AT72	A	69,3	71,1	80,4
2007-11-23	A320	A	71,3	74,7	83,1
2007-11-23	E170	A	69,8	71,7	80,6
2007-11-23	A320	A	70,7	73,3	82,2
2007-11-23	F100	A	69,8	71,9	81,5
2007-11-23	RJ85	A	70,5	72,7	81,3
2007-11-23	B462	A	71,6	74	82,8
2007-11-23	E170	A	69,9	72,2	80,7
2007-11-23	B737	A	70,8	73,2	81,6
2007-11-23	E170	A	68,6	70,6	78,6
2007-11-23	A320	A	71,2	74,7	83
2007-11-23	A320	A	69	70,7	79

2007-11-23	B752	A	71,6	75	84,2
2007-11-23	A320	A	72,2	76,1	84,5
2007-11-23	A319	A	71,4	73,6	82,2
2007-11-23	E170	A	70,8	73,2	81,2
2007-11-23	B733	A	72,9	75,4	84,1
2007-11-23	C295	A	71	73,9	82,2
2007-11-23	E170	A	70,6	72,8	81
2007-11-23	AT72	A	69,9	72,2	81
2007-11-23	A320	A	72,1	75,7	83,8
2007-11-23	AT72	A	75,7	79,8	88,5
2007-11-23	E170	A	70,6	72,9	81
2007-11-23	E145	A	68	69,6	78
2007-11-23	B734	A	73,4	77,6	85,4
2007-11-23	MD11	A	77,5	83,3	92,1
2007-11-23	B733	A	72,7	76	85
2007-11-23	A320	A	71,9	74,3	82,7
2007-11-23	E170	A	69,6	71,5	79,6
2007-11-23	DH8D	A	70,4	73,7	83,4
2007-11-23	B733	A	74,2	78,3	87
2007-11-23	B733	A	71,4	74,6	83,4
2007-11-23	B737	A	70,9	74,6	82,1
2007-11-23	F100	A	69,7	71,6	80,5
2007-11-23	CRJ2	A	69,7	72,8	80,8
2007-11-23	B738	A	71,9	74,9	83,1
2007-11-23	B735	A	73,6	76,7	84,8
2007-11-23	CRJ2	A	68,7	71,8	80,5
2007-11-23	A320	A	71,9	74,5	83,1
2007-11-23	E170	A	70,4	72,3	80,8
2007-11-23	B733	D	72,6	75,2	85,8
2007-11-23	A320	D	67,7	69,4	81,9
2007-11-23	B752	D	67,8	68,7	79,5
2007-11-23	E170	D	67,8	70,3	82,4
2007-11-23	E170	D	67,3	69,7	81,3
2007-11-23	F100	D	68	68,8	78
2007-11-23	B738	D	69,1	71	84,6
2007-11-23	B752	D	69	70,6	83,1
2007-11-23	B735	D	69,8	72,4	84,3
2007-11-24	B734	D	67,4	69,4	78,9
2007-11-24	B734	D	66,3	67,5	78,8
2007-11-24	B733	D	69,5	72	84
2007-11-24	B733	D	72,9	77	86,5
2007-11-24	E170	D	67,6	69,9	81,9
2007-11-24	B735	D	67,2	69,1	78,7
2007-11-24	B733	D	72,4	77,1	85,6
2007-11-24	MD82	D	76	81	92,4
2007-11-24	E170	D	70,5	73,2	85,7
2007-11-24	A320	D	70	73,3	83
2007-11-24	T154	D	73,2	78,4	88
2007-11-24	E170	D	66,6	69	80,7
2007-11-24	E170	D	65,8	68	80,7
2007-11-24	A319	D	66	68	76,8
2007-11-24	E135	D	66	67,8	76,4
2007-11-24	B733	D	68,6	70,9	81,4
2007-11-24	E170	D	67,6	71,4	81,8
2007-11-24	A319	D	67,5	69,7	77,5
2007-11-24	C650	D	71,2	74,5	84,3

2007-11-24	E170	D	69,4	72,9	84,8
2007-11-24	B735	D	72,7	76,9	86,9
2007-11-24	MD11	D	71,1	75,4	86,8
2007-11-24	B734	D	68	70,8	82,4
2007-11-24	B737	D	68,5	71,2	82
2007-11-24	E170	D	65,6	67,1	75,6
2007-11-24	B735	D	71,8	75,9	86,3
2007-11-24	E170	D	66,1	68,7	76,1
2007-11-24	B733	D	67,5	68,9	77,9
2007-11-24	E170	D	68,6	72,1	83,2
2007-11-24	A320	D	71,1	74,5	86,1
2007-11-24	E170	D	65,8	67,4	76,2
2007-11-24	P180	D	69,2	71,6	83,5
2007-11-24	E170	D	67,1	70,1	81,9
2007-11-24	A320	D	66,6	68,5	79,6
2007-11-24	B735	D	70,4	72,6	83,6
2007-11-24	B738	D	68	71,6	83,4
2007-11-24	E170	D	69,2	72,8	83,4
2007-11-24	B733	D	72,7	76,1	85,3
2007-11-25	B733	D	67,8	70,2	80,3
2007-11-25	B734	D	71,2	74,7	86,4
2007-11-25	B734	D	69,3	71,9	83,3
2007-11-25	E170	D	68,9	70,5	80,9
2007-11-25	B735	D	67,4	70,5	78,2
2007-11-25	CRJ2	A	69,3	72,6	80,1
2007-11-25	A321	A	70,2	73,7	81,7
2007-11-25	F100	A	68,3	70,4	79,1
2007-11-25	B763	A	73	77	86,8
2007-11-25	B734	A	72,9	76,5	84,9
2007-11-25	F70	A	67,4	69,7	78,9
2007-11-25	B735	A	72,6	77,5	84,6
2007-11-25	B763	A	73	77,2	86,6
2007-11-25	AT72	A	69,9	71,9	79,9
2007-11-25	B735	A	73,9	78,3	85,9
2007-11-25	E170	A	72	76,2	84,6
2007-11-25	B752	A	71,4	75,2	83,7
2007-11-25	A320	A	71,9	74,4	83
2007-11-25	B738	A	71,5	75,9	84,1
2007-11-25	T154	A	74,5	79,7	88,3
2007-11-25	E170	D	66,9	69,7	79,9
2007-11-25	E170	D	65,9	67,9	80,3
2007-11-25	B734	D	71,9	77,2	87
2007-11-25	B735	D	69,4	72,9	82,9
2007-11-25	B735	D	66,8	70,3	81,3
2007-11-25	AT72	D	66,8	69	76,8
2007-11-25	T154	D	75,3	80,7	92,8
2007-11-25	A320	D	65,3	67,7	77,3
2007-11-25	E170	D	67,8	71,5	82,8
2007-11-25	MD82	D	76,7	84	93,1
2007-11-25	E170	D	66	66,9	76
2007-11-25	A320	D	70,3	73,3	83,9
2007-11-25	B734	D	66,4	69,4	79
2007-11-25	AT72	D	67,6	69,9	78,4
2007-11-25	E170	D	67,9	72	81,7
2007-11-25	B734	D	71,7	75,3	85,5
2007-11-25	MD82	D	72,1	77,1	87,9

2007-11-25	B735	D	68,2	71,6	82
2007-11-25	B733	D	69,4	72,3	82,7
2007-11-25	E170	D	69,9	72,1	80,7
2007-11-25	E170	D	66,4	67,8	76,4
2007-11-25	E170	D	67,5	69,5	80,9
2007-11-25	B733	D	73	77,2	87
2007-11-25	E170	D	67,6	68,7	79,3
2007-11-25	A319	D	66,7	69,3	78,7
2007-11-25	B733	D	70,9	74,6	84
2007-11-25	AT72	D	66,1	67,8	77,3
2007-11-25	T154	D	76,4	81,1	89,8
2007-11-25	E170	D	69,6	72,2	83,2
2007-11-25	E170	D	66,2	69,2	76,2
2007-11-25	B735	D	67,8	73,3	82,3
2007-11-25	B735	D	69,7	74,1	82,7
2007-11-25	AT72	D	67,9	69,2	78,7
2007-11-25	B738	D	69,9	74	85,2
2007-11-25	E170	D	69,6	72,3	83,4
2007-11-25	B735	D	67,8	70,3	78,2
2007-11-25	E170	D	67,9	70,7	82,1
2007-11-25	E170	D	67,4	70,8	83
2007-11-26	A320	D	70,5	75,3	86,1
2007-11-26	A320	D	66,3	69,5	77
2007-11-26	E170	D	66,2	68,1	76,6
2007-11-26	B734	D	69,1	73,5	83,4
2007-11-26	E170	D	66,1	67,4	76,1
2007-11-26	E170	D	67,3	69,7	82,7
2007-11-26	SF34	D	67,1	71	79,4
2007-11-26	L410	D	69,9	73,4	84,8
2007-11-26	B734	D	69,9	72,6	85,3
2007-11-26	B733	D	68,3	72,6	83,3
2007-11-26	B733	D	71	75,9	86
2007-11-26	B734	D	70,9	75,2	85,8
2007-11-26	B735	D	67,8	71,5	82,5
2007-11-26	B734	D	67,9	73	82,2
2007-11-26	B733	D	69,8	74,4	81,9
2007-11-26	A320	D	72,1	75,5	85,7
2007-11-26	E170	D	66,6	68,7	77,4
2007-11-26	B735	D	70,2	73,5	84,8
2007-11-26	E170	D	69	72,6	84,7
2007-11-26	B734	D	69	72,8	84,3
2007-11-26	E170	D	70,6	74,9	86
2007-11-26	B734	D	70,5	76,3	84,8
2007-11-26	B738	D	72,8	76,8	88,1
2007-11-26	B462	D	68,1	72,9	81,7
2007-11-26	T154	D	77,8	84,2	91,8
2007-11-26	B734	D	70,3	75,1	82,8
2007-11-26	B735	D	70,3	73,5	84,1
2007-11-26	F100	D	66,5	69,9	79,9
2007-11-26	MD81	D	74,6	81,3	92
2007-11-26	B735	D	65,3	69	79,1
2007-11-26	E145	D	67	70,1	79,8
2007-11-26	AT72	D	67,1	68,8	78,5
2007-11-26	E170	D	66,7	68,3	79,4
2007-11-26	B735	D	68,9	71,6	80
2007-11-26	E170	D	69,4	73,2	82,6

2007-11-26	T154	D	72,7	80,3	88,6
2007-11-26	AT72	D	68,3	71	82,1
2007-11-26	B735	D	67,6	69,8	79,9
2007-11-26	B734	D	67,7	69	78,1
2007-11-26	A320	D	67,1	69,8	82,3
2007-11-26	P180	D	68,5	71,4	81,1
2007-11-26	B733	D	68,1	72,1	80,2
2007-11-26	AT72	D	68,6	70,1	80,4
2007-11-26	A320	D	70	73	84,7
2007-11-26	AT72	D	67,8	69,6	79
2007-11-26	E170	D	68,4	72,1	80,1
2007-11-26	E170	D	68,7	72,1	85,6
2007-11-26	A319	D	66,9	69,3	78
2007-11-26	B735	D	67,5	71,4	82,9
2007-11-26	E170	D	65,6	67,6	75,6
2007-11-26	E170	D	67,7	70,8	82,1
2007-11-26	B735	D	67,5	72,3	82,5
2007-11-26	B734	D	71,6	76,2	88
2007-11-26	E170	D	66,1	68,4	77,3
2007-11-26	B737	D	66,7	68,1	78,4
2007-11-26	B737	D	65,9	67,7	75,9
2007-11-26	E170	D	67	69,9	80,2
2007-11-26	B735	D	69,9	74	83,4
2007-11-26	AT72	D	68,6	70,8	81,4
2007-11-26	BE20	D	67,9	70,3	79,1
2007-11-26	E170	D	69,8	73,6	84,7
2007-11-26	F100	D	66	67,8	76
2007-11-26	F100	D	66,7	68,5	77,5
2007-11-26	B762	D	67,4	70,6	81,5
2007-11-26	P180	D	68,8	72,4	82,8
2007-11-26	E170	D	68,3	71,5	83,5
2007-11-26	B733	D	72,4	77,3	87,7
2007-11-26	E170	D	66,6	69,3	79,4
2007-11-26	AT45	D	66,4	68,3	76,4
2007-11-26	B733	D	69,9	73,2	84,2
2007-11-26	E170	D	68	73,2	81,8
2007-11-26	E170	D	68,5	72,6	82,9
2007-11-26	B752	D	67,7	72,4	78,8
2007-11-26	B738	D	66,9	69,2	81,6
2007-11-26	B752	D	67,4	69,8	80
2007-11-26	T154	D	74,6	79,6	91,3
2007-11-26	AT72	D	66,6	68,3	77,4
2007-11-26	B735	D	66,4	68,5	78,7
2007-11-26	A321	D	68,6	71,5	83
2007-11-27	B734	D	68,4	71,5	82,2
2007-11-27	B733	D	66,3	68,2	80,1
2007-11-27	A320	D	66,1	68,6	80,1
2007-11-27	A320	D	67,5	71,3	81,1
2007-11-27	E170	D	67,8	70,5	78,9
2007-11-27	B735	D	68	69,5	79,4
2007-11-27	E170	D	66,8	69,2	77,2
2007-11-27	SF34	D	69,8	73,7	80,2
2007-11-27	AT72	D	67,2	68,6	78
2007-11-27	B762	D	67	70,3	81,5
2007-11-27	B733	D	67	69	78,5
2007-11-27	MD11	D	67,6	69,3	81,9



2007-11-27	B752	D	65,7	67,7	77,8
2007-11-27	MD82	D	73,3	78,5	90,8
2007-11-27	E170	D	70	76,2	84,8
2007-11-27	RJ85	D	66,5	69	80,1
2007-11-27	E170	D	65,3	67,3	75,3
2007-11-27	E170	D	68,7	71,7	84,5
2007-11-27	T154	D	70,3	74,5	85,2
2007-11-27	B735	D	68,2	71,8	81,2
2007-11-27	B733	D	67,1	68,8	78,3
2007-11-27	B738	D	65,8	68	77
2007-11-27	B733	D	71,7	74,6	85,3
2007-11-27	B735	D	69,2	73,3	83,5
2007-11-27	B763	D	67,3	70,6	81
2007-11-27	E170	D	67,9	70	81,9
2007-11-27	B738	D	66,3	68,6	80,1
2007-11-27	B735	D	70,1	75	85,3
2007-11-27	E170	D	69,8	74,4	86,9
2007-11-27	B734	D	66,6	69	79,9
2007-11-27	B733	D	71,4	77	87,1
2007-11-27	AT72	D	67	69	81,2
2007-11-27	E170	D	68,5	70,8	81,3
2007-11-27	B735	D	70,8	75,9	86,3
2007-11-27	B734	D	68,6	72,2	83,1
2007-11-27	E170	D	66,7	70,1	81
2007-11-27	E170	D	72,6	78,7	86,8
2007-11-27	E170	D	66,4	67,8	78,2
2007-11-27	E170	D	66,6	70,3	81
2007-11-27	RJ85	D	71,3	74,6	86,2
2007-11-27	E170	D	68,9	72,8	85,7
2007-11-27	B733	D	72,1	77,7	87,4
2007-11-27	B737	D	66,6	68,5	77
2007-11-27	B735	D	66,8	72	81,8
2007-11-27	E170	D	68,3	72,5	83,1
2007-11-27	A319	D	66,2	68,5	78,3
2007-11-27	B735	D	70,6	74,4	84,4
2007-11-27	B752	D	67,1	72,1	83
2007-11-27	E170	D	67,9	71,6	83,3
2007-11-27	MD11	D	70,9	75,3	86,4
2007-11-27	B738	D	66,5	70,2	81,5
2007-11-28	A320	D	65,9	68,4	76,7
2007-11-28	A320	D	66,4	68	78,5
2007-11-28	B733	D	68,2	70,9	79,9
2007-11-28	E170	D	67,1	68,8	78,6
2007-11-28	B733	D	69,2	72,5	82,2
2007-11-28	B734	D	70	73,4	84,6
2007-11-28	B735	D	69,2	71,8	82
2007-11-28	B734	D	68,9	71,2	82,6
2007-11-28	B733	D	66,9	68,9	79,2
2007-11-28	B733	D	67,6	70	79,4
2007-11-28	B735	D	66,4	69	78,8
2007-11-28	E170	D	67,3	69,6	81,1
2007-11-28	A320	D	69,3	72	82,9
2007-11-28	B733	D	68,7	71	81,7
2007-11-28	B735	D	68,3	70,3	81,1
2007-11-28	T154	A	69,5	73,2	81,6
2007-11-28	B734	D	70,1	74,2	85

2007-11-28	B462	D	66,7	69,4	81,3
2007-11-28	B735	D	68,7	71	81,3
2007-11-28	CRJ2	D	68,1	72	82
2007-11-28	B738	D	71,2	73,9	85,4
2007-11-28	B738	D	66,5	68,4	77,6
2007-11-28	F100	D	68,5	72,1	83,5
2007-11-28	A320	D	68,6	71,8	82,7
2007-11-28	B735	D	69,7	73	84
2007-11-28	MD82	D	75,3	80	91,4
2007-11-28	E190	D	67,7	68,8	80
2007-11-28	B735	D	65	67,1	75
2007-11-28	E170	D	69,3	73	84,2
2007-11-28	RJ85	D	67,5	72	79,8
2007-11-28	B737	D	69,1	72,3	82,5
2007-11-28	E170	D	69,4	72,1	84,9
2007-11-28	E170	D	67,2	70,9	82,2
2007-11-28	T154	D	76,8	85,2	93,9
2007-11-28	AT72	D	66,9	68,4	77,3
2007-11-28	B734	D	71,8	76,8	87
2007-11-28	A320	D	69	71,2	83,6
2007-11-28	B733	D	69,2	73,1	85
2007-11-28	B733	D	73,8	78,9	88,4
2007-11-28	P180	D	69,5	74	84,3
2007-11-28	B735	D	71,8	76,9	86,3
2007-11-28	A320	D	67,7	69,4	80,9
2007-11-28	A320	D	69,7	72,1	83,9
2007-11-28	A320	D	71	74,8	84,2
2007-11-28	C650	D	73,5	77,8	87,8
2007-11-28	B735	D	70,3	74	86,6
2007-11-28	A319	D	71,1	74,5	86
2007-11-28	RJ85	D	70,9	74,1	84,5
2007-11-28	AT72	D	67,7	69,5	78,1
2007-11-28	E170	D	67,2	70,1	79,7
2007-11-28	A319	D	69,4	71,4	82,1
2007-11-28	A320	D	67	70,5	77,4
2007-11-28	B733	D	67,2	70	81
2007-11-28	B733	D	67	69	77,8
2007-11-28	E170	D	69,3	72,2	85,9
2007-11-28	B734	D	72,1	75,4	86,8
2007-11-28	A320	D	68,2	70,5	82,2
2007-11-28	E170	D	66,6	68,8	80,6
2007-11-28	AT72	D	67,9	69,1	79,3
2007-11-28	A320	D	68,7	71,3	83
2007-11-28	B735	D	69,2	71,9	82,2
2007-11-28	B734	D	72,9	77,4	89
2007-11-28	E170	D	67,4	69,8	82
2007-11-28	B752	D	67,2	69,8	81,4
2007-11-28	B734	D	68,9	71,3	82,6
2007-11-28	B733	D	71,7	74,9	85,7
2007-11-28	E170	D	66,6	69,4	81,1
2007-11-28	FA50	D	67,6	71	79,4
2007-11-28	B735	D	66,8	68,9	81,1
2007-11-28	JS32	D	74,4	80,3	88,8
2007-11-28	B735	D	71,5	74,1	84,2
2007-11-28	B735	D	67,7	69,3	77,7
2007-11-28	B733	D	71,6	74,8	85,2

2007-11-28	B735	D	68,5	69,9	81,9
2007-11-28	B735	D	69,3	71,6	82,9
2007-11-28	E170	D	68,6	70,7	81,6
2007-11-28	B735	D	68,3	70,3	82,3
2007-11-28	E170	D	66,5	68,9	76,9
2007-11-28	B738	D	68	70,3	83,3
2007-11-28	E170	D	71,2	75,5	85,2
2007-11-28	AT72	D	68,5	70,8	78,5
2007-11-28	MD11	D	73,6	78,7	89,7
2007-11-29	B733	D	67,8	71,8	79,6
2007-11-29	B733	D	69	71,3	81,8
2007-11-29	B734	D	67,2	69,4	78,7
2007-11-29	E170	D	68,9	71,1	81,5
2007-11-29	B735	D	67,8	69,2	78,9
2007-11-29	B733	D	69,8	72,9	83,7
2007-11-29	MD11	D	76,1	82,2	92,3
2007-11-29	B734	D	67,3	69,6	78,5
2007-11-29	B734	D	69,5	72,5	83,5
2007-11-29	E170	D	65,9	67,6	75,9
2007-11-29	B737	D	67,4	69,2	77,4
2007-11-29	E190	D	67,9	70,2	82,4
2007-11-29	E170	D	68,6	71	82,2
2007-11-29	B734	D	67,2	68,7	78,4
2007-11-29	A321	D	67,3	70,4	77,7
2007-11-29	B733	D	68,6	71,1	82,1
2007-11-29	T154	D	68,4	71,2	81,7
2007-11-29	B738	D	65,8	67,7	77,3
2007-11-29	B733	D	72,1	75,3	85,5
2007-11-29	T154	D	68,6	71,6	80
2007-11-29	B735	D	65,7	68,3	76,9
2007-11-29	E170	D	65,7	68,1	79,2
2007-11-29	E170	D	71,2	75	85,3
2007-11-29	F2TH	D	67,4	68,9	79,5
2007-11-29	GLEX	D	66,5	68	76,9
2007-11-29	B735	D	67,5	69,3	81,1
2007-11-29	B735	D	69,4	71,4	82,9
2007-11-29	B737	D	66,9	69,2	76,9
2007-11-29	B734	D	72	75,6	87,1
2007-11-29	B733	D	73,6	76,8	86,9
2007-11-29	B734	D	69,4	73,2	84,3
2007-11-29	E170	D	67	68,5	79,6
2007-11-29	E170	D	69,1	73,2	83,4
2007-11-29	E170	D	67,2	69,9	80,6
2007-11-29	B734	D	69	73	83,6
2007-11-29	E170	D	67	69,2	80,4
2007-11-29	A320	D	65,6	66,6	76
2007-11-29	F100	D	67,9	70,4	79,7
2007-11-29	E170	D	69,1	71,4	83,7
2007-11-29	B735	D	69,2	72,1	82,2
2007-11-29	E170	D	66,1	69,2	80,3
2007-11-29	P180	D	72,2	76,6	85,8
2007-11-29	E170	D	70,8	74,9	85,4
2007-11-29	B735	D	67,1	68,7	78,6
2007-11-29	B735	D	70,5	74	85,4
2007-11-29	B735	D	66,4	68,7	80,1
2007-11-29	B752	D	67,4	69,1	80,8

2007-11-29	B738	D	68,1	70,9	82,4
2007-11-29	P180	D	68,9	71,6	82,7
2007-11-29	T154	D	75	79,8	89,8
2007-11-29	E170	D	67,2	70,3	81,9
2007-11-29	B735	D	66,2	68,4	77
2007-11-29	AT72	D	67,5	69,1	77,9
2007-11-29	MD82	D	71,8	77,3	88,1
2007-11-29	B733	D	72	73,8	84
2007-11-29	B733	D	69,3	72,4	82,7
2007-11-29	MD11	D	75,9	80,4	92,3
2007-11-30	B733	D	63,8	66,6	73,8
2007-11-30	B733	D	67,9	70,4	80
2007-11-30	E170	D	66,6	68,5	79,7
2007-11-30	B735	D	67,7	70,8	80,7
2007-11-30	E170	D	67	68,9	80,6
2007-11-30	B734	D	69,3	73	82,7
2007-11-30	B733	D	66,1	69	78,9
2007-11-30	B733	D	67,2	70,1	80,2
2007-11-30	SF34	D	68,5	70,1	78,5
2007-11-30	L410	D	67,3	70	81,1
2007-11-30	B734	D	68,4	73,5	82,8
2007-11-30	E170	D	67,1	68,8	80,6
2007-11-30	E170	D	66,5	69,2	82
2007-11-30	T154	D	77	84,2	92,7
2007-11-30	E170	D	66,8	69,1	79,6
2007-11-30	B734	D	69,6	74,9	83,4
2007-11-30	E170	D	66,4	68,2	80,4
2007-11-30	E170	D	67,3	69,3	80,7
2007-11-30	B735	D	68,2	71,2	81,3
2007-11-30	AN26	D	72,7	78,7	87,1
2007-11-30	B734	D	67	68,4	77,8
2007-11-30	B735	D	66,8	68,9	78,9
2007-11-30	MD11	D	66,7	70,3	79,3
2007-11-30	MD82	D	74,2	78,8	89
2007-11-30	B737	D	68,8	71,5	82,8
2007-11-30	RJ85	D	66,3	67,1	78,3
2007-11-30	E170	D	71,5	74,6	85,3
2007-11-30	B734	D	70,2	72,9	83
2007-11-30	B734	D	66,8	69	79,5
2007-11-30	E170	D	68,9	71,8	83,5
2007-11-30	E170	D	66,3	67,8	77,1
2007-11-30	A320	D	71,4	74,2	84,5
2007-11-30	A320	D	67,4	68,7	79,4
2007-11-30	B733	D	68,3	70,2	79,1
2007-11-30	MD83	D	73,9	78,3	90
2007-11-30	T154	D	76,4	82,7	90,9
2007-11-30	A320	D	69,5	72,2	82
2007-11-30	A319	D	67,6	69,6	80,9
2007-11-30	E170	D	68,1	71,1	83,4
2007-11-30	E170	D	69,1	72,8	84,5
2007-11-30	E170	D	66,4	67,3	76,8
2007-11-30	A319	D	68,3	72,6	82,3
2007-11-30	A319	D	68,7	73,6	86,4
2007-11-30	RJ1H	D	67,8	69,4	79,3
2007-11-30	A310	D	68,3	70,3	81,6
2007-11-30	B734	D	67,9	69,6	80,5

2007-11-30	B734	D	66,1	68,1	76,1
2007-11-30	E170	D	70,2	73	83,4
2007-11-30	A320	D	71	73,6	83,8
2007-11-30	F100	D	67,5	69,8	80,6
2007-11-30	BE20	D	68	69,5	78
2007-11-30	E170	D	66,9	69	81,2
2007-11-30	B733	D	72,8	76,4	86,8
2007-11-30	B735	D	67,1	69,3	82,5
2007-11-30	E170	D	69,1	72,3	83,7
2007-11-30	P180	D	67,5	70,2	80,9
2007-11-30	T154	D	69,8	73,3	81,8
2007-11-30	B733	D	70,6	74,5	84,2
2007-11-30	B738	D	67,2	71,1	83,1
2007-11-30	E170	D	70,8	75,4	84,6
2007-11-30	B735	D	67,7	70,9	81,3
2007-11-30	MD87	D	72,9	76,8	88,7
2007-11-30	AN26	D	73	78,2	89
2007-11-30	E170	D	66,4	68,6	76,8
2007-11-30	MD11	D	77,1	83,2	93,9
				Średnia $L_{AE}$	84,13
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,74
				Przedział ufności $\Delta$	0,15

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 56,21$  dB

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 56,61$  dB

### Pora nocy

Data	samolot	operacja	$L_{Aeq}$	$L_{Amax}$	$L_{AE}$
2007-11-02	E170	D	70,2	72,9	85
2007-11-02	E170	D	67	69,4	80,8
2007-11-02	E170	D	67,7	69,6	80,3
2007-11-02	AT45	D	67,4	68,5	76,9
2007-11-03	E170	D	66,5	69,1	75,5
2007-11-03	E145	D	65,3	66,9	74,9
2007-11-03	B734	D	68,3	71,4	81,1
2007-11-04	E170	D	68,2	71,8	82,2
2007-11-04	E170	D	72,2	75,6	87,2
2007-11-04	E170	D	68,1	70,3	83,2
2007-11-04	E170	D	69,3	73,2	83,3
2007-11-04	B734	D	70,8	75,1	83,3
2007-11-05	B738	A	72	76,1	84,6
2007-11-05	AT45	A	66,6	68	75,6
2007-11-05	AN26	A	75	80,4	87
2007-11-05	SF34	A	70,3	72,5	79,3
2007-11-05	AN26	A	74,3	78,3	85,7
2007-11-05	AT72	A	71,2	73,9	84,4
2007-11-05	SF34	A	68,6	70,3	77,6
2007-11-05	A319	A	69,3	70,9	79,3
2007-11-05	A320	A	70,5	72,8	80,9

2007-11-05	B734	A	74	77,7	86,6
2007-11-05	E170	A	70,5	73,1	81,6
2007-11-05	B733	A	72,9	76,6	85,2
2007-11-05	B733	A	73,5	77,8	85,6
2007-11-05	A320	A	69,5	72,1	80,3
2007-11-05	E170	A	70,2	72,7	80,2
2007-11-05	E145	A	67,3	68,3	78,7
2007-11-06	B734	A	75,4	80,8	89
2007-11-06	MD11	D	76,7	80,5	92,6
2007-11-06	B735	D	66,9	68,1	75,4
2007-11-06	E170	D	67,9	70,3	80,9
2007-11-06	E170	D	67,4	69,4	77
2007-11-07	SF34	A	71,5	75,6	82,6
2007-11-07	B735	A	71,4	74,1	82,6
2007-11-07	E170	A	70,4	72,4	79,9
2007-11-07	E170	A	70,7	72,4	80,2
2007-11-07	A320	A	69,8	72,3	79,3
2007-11-07	AN26	A	74,4	79,8	86,1
2007-11-07	SF34	A	70,1	72,1	78,6
2007-11-07	E145	A	66,4	67,9	75,4
2007-11-07	A320	A	70	71,6	79,6
2007-11-07	B733	A	73,3	77,2	84,1
2007-11-07	B735	A	75,3	79,3	86,5
2007-11-07	AN26	A	73,4	78,9	85,2
2007-11-07	A320	A	69,8	72,9	81,3
2007-11-07	E170	D	65,3	66,8	73,8
2007-11-07	B735	D	66,2	68,3	76,2
2007-11-07	E170	D	69,8	75,1	84,4
2007-11-07	AN26	D	68,8	72,2	80,6
2007-11-08	AT72	D	68,1	69,3	78,6
2007-11-08	B735	D	68,4	70,5	82,5
2007-11-08	B734	D	69,6	71,8	83,4
2007-11-08	E170	D	70,8	73,7	86,1
2007-11-09	E170	D	68,1	71,7	82,8
2007-11-09	A320	D	66,4	69,6	77,9
2007-11-09	B735	D	65,4	67,3	75,4
2007-11-09	E170	D	64,8	66,2	74,8
2007-11-11	E170	D	68	69,8	82,5
2007-11-11	B734	D	70,1	72,5	84,4
2007-11-11	E170	D	68,3	69,8	83,7
2007-11-12	E170	D	67,2	71,1	80,5
2007-11-12	AN26	D	68,2	69,6	77,8
2007-11-12	AT72	D	65,5	66,5	73,3
2007-11-13	MD11	D	75,8	81	92,8
2007-11-13	AT43	D	69,1	71,1	78,6
2007-11-13	E170	D	66,7	69	81
2007-11-13	E170	D	66,5	67,9	74,3
2007-11-13	E170	D	67,3	68,2	75,8
2007-11-13	E170	D	70,4	73,6	84,7
2007-11-13	B735	D	65,8	66,8	74,2
2007-11-13	AN26	D	75,1	79,2	89,7
2007-11-14	A320	D	70	72,8	83,2
2007-11-14	E145	D	67	68,4	77,4
2007-11-14	B735	D	66,9	67,8	76,4
2007-11-14	E170	D	68,9	70,3	82,7
2007-11-14	E170	D	72,7	75,5	86,8

2007-11-15	E170	D	66,4	68,3	80,2
2007-11-15	B734	D	69,5	73,7	82,5
2007-11-16	B735	D	70,4	74,9	82,7
2007-11-16	AT72	D	66,9	68,1	77,7
2007-11-16	B733	A	68	70	78
2007-11-16	E170	D	67,2	69	82,4
2007-11-16	E170	D	70,4	73,6	84,6
2007-11-16	AN26	D	68	71,2	81,8
2007-11-16	AT72	D	69,7	72	81,2
2007-11-17	A319	D	68	70	81,2
2007-11-17	E145	D	66,5	68	76,9
2007-11-17	E170	D	66,9	68	80,5
2007-11-17	B762	D	67,9	68,9	80,9
2007-11-18	A320	A	69,9	73,2	82
2007-11-18	AT72	A	66,9	69,9	78,4
2007-11-18	A320	A	69,8	73,6	84
2007-11-18	T154	A	74,1	77,9	88,1
2007-11-18	P180	A	73,8	77,4	89,7
2007-11-18	B733	A	73,6	79,1	86,8
2007-11-18	B733	A	73,9	79,7	86,9
2007-11-18	A319	A	70,6	74,2	82,6
2007-11-18	B735	A	74,3	78,7	87,1
2007-11-18	MD83	A	73	77	86,4
2007-11-18	E170	A	70,6	74,1	83,4
2007-11-18	E145	A	67,9	69,9	78,7
2007-11-19	B752	A	72,6	75,6	85,6
2007-11-19	E170	A	70,5	74,2	81,9
2007-11-19	AT72	A	69,1	72,6	80,6
2007-11-19	B733	A	71,6	74,3	82,7
2007-11-19	E170	A	70,8	73,1	81,2
2007-11-19	B733	A	71,6	74,7	82,7
2007-11-19	A319	A	69,5	71,5	79,5
2007-11-19	AT45	A	69,9	72	80,3
2007-11-19	A320	A	69,3	71,5	79,7
2007-11-19	E145	A	68,1	69,2	75,8
2007-11-19	E170	A	69,6	71,8	78,6
2007-11-19	AT45	A	72,9	76	84,6
2007-11-19	A320	A	69,5	71	78,6
2007-11-19	A320	A	68,2	69,7	76,7
2007-11-19	A320	A	69,2	70,9	78,3
2007-11-20	MD11	D	75,4	79,4	91,2
2007-11-20	B735	D	69,1	70,3	82,8
2007-11-20	E170	D	71,8	74,4	87,1
2007-11-20	E170	D	68	70,3	82,4
2007-11-20	AT72	D	68,3	69,6	79,1
2007-11-20	E170	D	68,5	70,2	83
2007-11-21	A320	A	72	75,2	84
2007-11-21	E170	D	70,5	74,1	85,4
2007-11-21	B734	D	67,7	70,1	80,2
2007-11-21	B733	A	73,8	77	84,9
2007-11-22	B734	A	73,5	77,4	85,6
2007-11-22	E170	D	68	69,8	83,2
2007-11-22	E170	D	68,1	69,6	81,9
2007-11-22	MD11	D	78,2	83,7	94,6
2007-11-22	E170	D	69,4	71,7	82,6
2007-11-23	T154	D	74,5	78,2	88,5

2007-11-23	E170	D	67,2	69	81,2
2007-11-23	B735	D	72,3	75,1	85,7
2007-11-23	SF34	D	68,9	69,6	78,5
2007-11-24	B734	D	70,8	73,7	82,6
2007-11-25	B734	D	68	71,6	82,3
2007-11-25	E170	D	67,6	71,2	80,8
2007-11-25	E170	D	71,4	74,1	84,8
2007-11-26	E170	D	68,8	71,7	82,4
2007-11-26	E170	D	65,9	67,7	75,4
2007-11-27	B737	D	65,9	67,6	75,5
2007-11-27	E170	D	65,4	67,5	77,9
2007-11-27	E170	D	66,9	68,5	79,9
2007-11-27	E170	D	68,2	71	82,4
2007-11-29	F2TH	D	65,6	66,6	74,6
2007-11-29	B734	D	71,1	75,3	84,3
2007-11-29	E170	D	69,3	71,2	83,4
2007-11-29	E170	D	65,5	66,6	75,5
2007-11-29	SF34	D	68,2	70,4	77,7
2007-11-29	B733	D	71,4	74,5	85,5
2007-11-30	A320	D	70,7	73,3	84,7
2007-11-30	T154	D	73,7	77,6	85,5
2007-11-30	E170	D	69,9	72,5	83,4
				Średnia $L_{AE}$	83,82
				Odchylenie stand. $\sigma$	3,63
				Przedział ufności $\Delta$	0,46

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2006 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 48,24$  dB

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 kolejnych najmniej korzystnych (pod względem liczby zdarzeń akustycznych) miesięcy w roku 2007 (maj - październik):

$L_{Aeq, LT} = 48,71$  dB