



D – start

**Pora dnia**

<b>Data</b>	<b>samolot</b>	<b>operacja*</b>	<b>L<sub>Aeq</sub></b>	<b>L<sub>Amax</sub></b>	<b>L<sub>AE</sub></b>
2008-08-01	B734	A	76,0	79,0	87,1
2008-08-01	B733	A	76,7	81,4	87,9
2008-08-01	E170	A	71,5	73,6	81,9
2008-08-01	AT72	A	71,8	73,1	83,0
2008-08-01	B752	A	73,2	76,3	85,5
2008-08-01	AT72	A	73,0	75,5	84,5
2008-08-01	AT72	A	74,4	76,8	85,2
2008-08-01	B734	A	75,7	79,3	87,7
2008-08-01	AT72	A	73,2	75,3	84,0
2008-08-01	B734	A	73,8	77,2	85,2
2008-08-01	B733	D	70,4	73,0	82,5
2008-08-01	B733	D	71,8	75,5	84,6
2008-08-01	B738	D	69,6	73,0	83,0
2008-08-01	B734	D	68,5	71,8	79,9
2008-08-01	B734	D	70,5	72,2	80,9
2008-08-01	YK40	D	69,6	70,8	80,0
2008-08-02	B734	D	68,2	69,1	79,7
2008-08-02	AN26	D	71,8	74,1	82,9
2008-08-02	B734	D	71,1	73,6	84,1
2008-08-02	B733	D	72,2	74,8	83,3
2008-08-02	E170	D	68,7	70,0	79,8
2008-08-02	B735	D	69,0	70,4	79,0
2008-08-02	A320	D	68,6	70,2	80,9
2008-08-02	A320	D	71,9	74,6	83,7
2008-08-02	A320	D	69,8	71,5	81,6
2008-08-02	T154	D	74,3	78,3	88,3
2008-08-02	E145	D	66,5	69,7	79,9
2008-08-02	B735	D	69,8	73,2	82,3
2008-08-02	AT72	D	68,1	69,7	78,5
2008-08-02	E170	D	71,9	74,0	83,1
2008-08-02	A320	D	66,1	68,7	78,6
2008-08-02	A320	D	68,3	72,3	83,9
2008-08-02	B763	D	74,0	78,3	87,5
2008-08-02	E170	A	70,1	71,9	81,3
2008-08-02	B734	A	73,7	76,5	84,8
2008-08-02	AT72	A	74,4	77,2	86,7
2008-08-02	E145	A	70,0	71,5	80,4
2008-08-02	AT72	A	73,6	76,6	85,4
2008-08-02	P180	A	73,3	77,0	85,6
2008-08-02	E170	A	71,5	74,0	83,3
2008-08-02	B733	A	72,4	74,7	83,5
2008-08-02	B734	A	74,1	77,7	85,2
2008-08-02	E170	A	70,3	72,0	81,1
2008-08-02	RJ85	A	70,4	72,0	80,8
2008-08-02	E170	A	71,1	73,7	82,6
2008-08-02	A320	A	70,9	72,4	82,1
2008-08-02	B734	A	72,2	74,0	83,3
2008-08-02	B734	A	73,8	78,8	85,8
2008-08-02	B734	A	73,4	76,0	84,8

2008-08-02	A319	A	71,6	73,7	83,3
2008-08-02	B735	A	71,2	73,4	82,6
2008-08-02	A320	A	70,7	72,1	81,1
2008-08-02	A320	A	74,5	78,4	87,1
2008-08-02	E170	A	72,1	74,4	83,5
2008-08-02	AT72	A	72,8	76,6	85,3
2008-08-02	RJ1H	A	72,1	74,9	83,3
2008-08-02	B735	A	73,6	77,3	85,1
2008-08-02	B734	A	75,8	79,4	87,8
2008-08-02	A320	A	72,0	74,4	83,7
2008-08-02	A319	A	72,7	75,3	84,5
2008-08-02	F100	A	70,7	72,0	81,5
2008-08-02	E170	A	70,8	72,5	81,6
2008-08-02	B734	A	73,5	76,9	85,0
2008-08-02	F70	A	70,0	70,8	80,0
2008-08-02	AT72	A	69,9	72,3	82,2
2008-08-02	A320	D	68,4	70,2	80,7
2008-08-04	B734	D	70,3	73,2	83,5
2008-08-04	B734	D	69,4	70,4	80,8
2008-08-04	B733	D	70,1	72,7	81,9
2008-08-04	B752	D	66,0	67,9	76,0
2008-08-04	B733	D	67,6	70,7	80,4
2008-08-04	E170	D	67,2	69,4	78,6
2008-08-04	B734	D	70,0	72,4	83,0
2008-08-04	B734	D	69,0	72,0	80,4
2008-08-04	B738	D	69,5	72,9	82,9
2008-08-04	B762	D	69,2	71,6	82,2
2008-08-06	B738	A	72,6	76,5	85,4
2008-08-06	B733	A	71,2	74,5	84,2
2008-08-06	A320	A	76,2	80,9	89,8
2008-08-06	AT72	A	72,4	75,1	83,8
2008-08-06	A320	A	72,5	74,9	84,6
2008-08-06	A319	A	72,2	75,3	84,5
2008-08-06	B763	A	75,0	78,7	89,2
2008-08-06	A319	A	72,8	76,2	84,8
2008-08-06	A320	A	71,9	75,8	84,9
2008-08-06	AT72	A	70,6	74,0	82,4
2008-08-06	B733	A	72,5	76,9	85,8
2008-08-06	F100	A	69,8	71,8	81,3
2008-08-06	B735	A	73,8	77,8	85,6
2008-08-06	B752	A	74,0	77,5	87,2
2008-08-06	E170	A	70,7	73,6	82,1
2008-08-06	E170	A	71,6	74,2	83,6
2008-08-06	B734	A	72,7	76,9	85,7
2008-08-06	MD82	A	73,6	76,7	85,6
2008-08-06	CRJ2	A	69,8	71,8	81,2
2008-08-06	AT45	A	72,2	75,0	84,0
2008-08-06	AT45	A	72,1	74,0	83,2
2008-08-06	B752	A	72,6	75,2	86,0
2008-08-06	AT72	A	70,4	72,8	82,4
2008-08-06	B733	A	73,9	76,9	85,7
2008-08-06	B734	A	73,1	75,6	84,6
2008-08-06	A319	A	72,6	74,7	84,6
2008-08-06	E170	A	71,1	74,5	84,1
2008-08-06	E170	A	71,6	74,3	83,4
2008-08-06	B752	A	73,7	75,9	86,3

2008-08-06	B734	A	76,7	83,4	89,9
2008-08-06	AT45	A	71,8	74,1	83,2
2008-08-06	AT45	A	68,5	72,0	78,5
2008-08-06	RJ85	A	70,4	72,7	81,5
2008-08-06	B738	A	74,6	77,7	86,9
2008-08-06	E170	A	71,1	73,6	83,4
2008-08-06	AT72	A	74,6	77,9	86,9
2008-08-06	B735	A	73,7	77,3	85,5
2008-08-06	B734	A	75,3	80,0	89,1
2008-08-06	E170	A	70,8	73,7	82,6
2008-08-06	MD87	A	73,2	76,4	85,0
2008-08-07	MD83	D	71,1	74,1	87,3
2008-08-07	B733	D	72,3	75,4	84,9
2008-08-07	B738	D	71,1	75,1	85,2
2008-08-07	MD11	D	74,9	80,2	90,0
2008-08-07	B737	D	67,9	70,4	78,3
2008-08-07	B734	D	69,4	71,6	80,6
2008-08-07	E170	D	68,5	70,7	81,7
2008-08-07	E170	D	67,6	71,1	78,0
2008-08-07	B735	D	70,9	75,9	83,2
2008-08-07	B733	D	71,8	76,4	85,8
2008-08-07	B738	D	69,9	71,9	81,6
2008-08-07	B738	D	69,4	72,7	82,9
2008-08-07	E170	D	69,0	71,8	80,1
2008-08-07	B734	D	68,5	69,6	78,5
2008-08-08	B733	D	68,9	70,3	79,3
2008-08-08	MD11	D	72,8	76,9	87,2
2008-08-08	A320	D	68,5	71,0	81,3
2008-08-08	B738	D	69,7	73,0	81,2
2008-08-08	E170	D	71,2	75,1	84,4
2008-08-08	B734	D	69,2	73,1	81,5
2008-08-08	B735	D	69,1	70,5	79,1
2008-08-10	E170	A	71,0	73,9	88,8
2008-08-10	B752	D	70,8	73,0	83,6
2008-08-11	B734	D	70,5	72,5	83,2
2008-08-11	B734	D	70,5	72,4	82,5
2008-08-11	T154	D	69,1	70,6	79,1
2008-08-11	B734	D	70,1	72,2	82,4
2008-08-11	B752	D	69,9	70,8	81,7
2008-08-11	B738	D	69,9	71,7	81,9
2008-08-11	B735	D	68,2	68,9	78,2
2008-08-11	B734	D	69,9	71,4	80,3
2008-08-11	E170	D	67,9	69,9	81,3
2008-08-11	E170	D	68,3	69,7	79,7
2008-08-11	B735	D	68,9	70,3	81,2
2008-08-11	B733	D	70,0	71,9	81,7
2008-08-11	B735	D	69,4	70,8	79,4
2008-08-11	B738	D	68,7	70,1	79,8
2008-08-11	MD82	D	71,4	76,8	85,6
2008-08-11	B738	D	68,7	70,1	80,1
2008-08-11	B733	D	69,1	72,9	80,8
2008-08-11	B734	D	72,8	76,3	86,6
2008-08-11	B735	D	67,8	69,6	79,3
2008-08-11	E170	D	68,0	69,9	79,5
2008-08-11	B763	D	72,5	75,5	85,5
2008-08-11	B762	D	71,8	74,3	83,8

2008-08-11	B733	D	70,5	71,9	81,3
2008-08-11	B734	D	71,9	74,8	85,3
2008-08-12	A320	D	70,1	71,8	82,4
2008-08-12	T154	D	73,8	77,4	86,8
2008-08-12	B733	D	69,9	71,8	81,0
2008-08-12	B734	D	69,3	70,7	80,7
2008-08-12	MD11	D	76,1	80,8	91,8
2008-08-12	B738	D	69,5	73,3	80,9
2008-08-12	E170	D	67,2	68,9	78,4
2008-08-12	B752	D	68,9	70,2	78,9
2008-08-12	B735	D	69,1	71,3	80,9
2008-08-12	A320	D	68,7	70,6	81,0
2008-08-12	E170	D	68,2	70,4	78,7
2008-08-12	T154	D	75,6	79,5	88,6
2008-08-12	B738	D	70,3	72,4	81,4
2008-08-12	B738	D	71,7	74,1	83,4
2008-08-12	B763	D	74,9	79,5	88,6
2008-08-12	B738	D	70,9	73,9	84,8
2008-08-12	B733	D	71,1	75,2	85,1
2008-08-12	B735	D	69,4	71,2	80,2
2008-08-12	B763	D	74,2	78,0	87,0
2008-08-12	E170	D	67,2	70,8	78,0
2008-08-12	H25B	D	68,8	71,5	79,6
2008-08-12	B735	D	68,7	70,0	79,1
2008-08-12	MD82	D	71,7	76,6	86,6
2008-08-12	B735	D	68,0	70,4	78,0
2008-08-12	B752	D	67,3	68,8	78,4
2008-08-12	B763	D	72,6	75,3	84,9
2008-08-12	B762	D	70,4	73,2	82,2
2008-08-12	B735	A	72,7	75,2	83,8
2008-08-12	B734	D	68,1	68,6	78,9
2008-08-13	B734	A	74,8	79,7	86,2
2008-08-13	AT45	A	73,3	77,8	84,7
2008-08-13	A320	A	75,2	78,8	87,5
2008-08-13	B734	A	74,0	77,0	85,8
2008-08-13	A320	A	73,3	76,8	85,4
2008-08-13	A320	A	74,1	77,0	86,9
2008-08-13	AT72	A	71,3	72,9	83,1
2008-08-13	B735	A	72,2	75,7	84,2
2008-08-13	B733	A	73,3	77,6	85,3
2008-08-13	RJ85	A	70,1	72,0	80,1
2008-08-13	C525	A	69,3	71,1	80,4
2008-08-13	B734	A	74,4	79,4	87,2
2008-08-13	B738	A	74,0	78,2	87,6
2008-08-13	B735	A	73,4	77,6	86,6
2008-08-13	CRJ2	A	69,9	71,9	81,6
2008-08-13	F100	A	69,3	70,6	79,3
2008-08-13	B735	A	72,2	74,8	83,7
2008-08-13	F70	A	68,5	69,8	78,5
2008-08-13	E190	A	72,0	74,2	84,1
2008-08-13	B752	A	75,0	78,9	88,2
2008-08-13	RJ85	A	70,5	72,0	81,7
2008-08-13	B735	A	74,4	79,7	87,8
2008-08-13	E170	A	71,2	74,4	84,0
2008-08-13	E170	A	70,5	73,2	82,0
2008-08-13	B737	A	72,9	76,2	85,4

2008-08-13	AT72	A	73,8	76,4	87,5
2008-08-13	DH8D	A	69,1	70,2	79,1
2008-08-13	B763	A	74,0	77,7	88,3
2008-08-13	A320	A	72,1	75,3	84,6
2008-08-13	B763	A	75,9	80,0	90,3
2008-08-13	B735	A	71,9	73,7	83,6
2008-08-13	AT72	A	70,4	72,1	83,6
2008-08-13	E170	A	70,9	73,7	82,9
2008-08-13	E170	A	72,3	75,4	84,6
2008-08-13	T154	A	77,1	82,5	91,2
2008-08-13	B735	A	72,7	76,3	84,8
2008-08-13	E170	A	70,6	72,8	82,0
2008-08-13	B735	A	72,1	74,7	84,4
2008-08-13	B733	A	73,8	78,7	87,2
2008-08-13	B734	A	74,1	79,2	87,5
2008-08-13	A320	A	72,6	75,4	85,8
2008-08-13	AT72	A	75,1	79,0	88,8
2008-08-13	AT72	A	74,3	78,0	86,1
2008-08-13	B763	A	74,6	78,5	88,8
2008-08-13	B734	A	73,1	77,8	85,9
2008-08-13	B738	A	72,7	75,9	85,5
2008-08-13	A320	A	73,1	76,1	85,4
2008-08-13	CRJ2	A	70,5	72,8	81,2
2008-08-13	AT72	A	72,6	75,2	84,6
2008-08-13	E170	A	72,6	75,6	84,9
2008-08-13	A320	A	74,1	76,9	86,1
2008-08-13	B738	A	73,3	77,6	86,5
2008-08-13	A319	A	73,5	77,0	86,3
2008-08-13	AT72	A	73,0	75,8	86,6
2008-08-13	A320	A	72,5	75,3	85,9
2008-08-13	E170	A	70,5	73,0	82,5
2008-08-13	T154	A	77,4	81,9	90,5
2008-08-13	MD82	A	76,1	81,1	89,1
2008-08-13	B734	A	75,2	80,0	87,5
2008-08-13	P180	A	74,6	79,8	90,5
2008-08-13	AT45	A	72,4	74,5	84,7
2008-08-13	AT72	A	74,2	78,6	87,0
2008-08-13	A320	A	72,8	75,6	84,9
2008-08-13	E170	A	70,9	73,3	82,6
2008-08-13	RJ85	A	70,6	72,7	82,9
2008-08-13	B733	A	71,9	75,8	85,3
2008-08-13	AT72	A	74,1	77,0	86,4
2008-08-13	B738	A	73,7	77,8	87,3
2008-08-13	B735	A	73,9	78,1	85,7
2008-08-13	B733	A	73,9	78,1	85,9
2008-08-13	B763	A	76,1	79,6	89,7
2008-08-13	AT72	A	71,2	73,1	83,5
2008-08-13	E170	A	71,9	73,9	83,1
2008-08-13	E170	A	70,7	73,2	82,5
2008-08-13	A320	A	73,5	76,3	85,3
2008-08-13	B762	A	74,7	79,5	87,9
2008-08-13	B763	A	75,1	78,5	87,9
2008-08-13	A319	A	71,9	74,1	83,6
2008-08-13	E190	A	71,8	74,8	82,6
2008-08-13	B733	A	73,5	77,0	84,9
2008-08-13	A319	A	72,3	77,4	84,4

2008-08-13	A320	A	73,1	75,8	84,8
2008-08-13	AT72	A	72,1	74,2	84,4
2008-08-13	F100	A	70,5	71,6	80,9
2008-08-13	A320	A	72,0	73,9	83,7
2008-08-13	GLF3	A	74,9	80,3	89,6
2008-08-13	B752	A	74,0	76,6	86,6
2008-08-13	B733	A	72,9	75,7	84,6
2008-08-13	B752	A	72,9	75,2	85,5
2008-08-13	E170	A	71,0	73,7	82,2
2008-08-13	AT45	A	70,3	71,6	81,4
2008-08-13	A320	A	72,8	76,2	84,9
2008-08-13	AT72	A	72,0	74,3	84,0
2008-08-13	B738	A	73,9	77,3	85,6
2008-08-13	B735	A	71,8	73,9	83,3
2008-08-13	B738	A	73,8	77,7	86,8
2008-08-13	T154	A	76,5	81,2	89,3
2008-08-13	E170	A	73,3	76,3	85,4
2008-08-13	AT45	A	72,8	75,0	84,6
2008-08-13	B734	A	72,9	77,6	85,7
2008-08-13	CRJ2	A	71,0	73,6	82,1
2008-08-13	AT72	A	72,9	75,2	84,9
2008-08-13	P180	A	75,3	80,7	90,8
2008-08-13	E170	A	70,8	73,3	81,6
2008-08-13	E170	A	71,6	73,8	82,4
2008-08-13	B734	A	75,9	80,3	87,7
2008-08-13	A319	A	73,7	77,1	86,2
2008-08-13	B735	A	74,5	78,2	86,2
2008-08-13	E170	A	73,4	76,8	84,5
2008-08-13	B733	A	73,5	77,1	85,0
2008-08-13	AT45	A	71,1	73,5	81,9
2008-08-13	B734	A	72,1	74,8	84,4
2008-08-13	E170	A	71,0	73,2	82,4
2008-08-13	DH8D	A	69,9	72,2	80,7
2008-08-13	RJ1H	A	69,5	71,9	79,5
2008-08-13	B735	A	73,2	77,0	85,0
2008-08-13	B738	A	73,2	76,1	85,3
2008-08-13	E170	A	70,4	72,2	81,2
2008-08-13	A320	A	72,2	74,4	83,3
2008-08-13	E170	A	71,8	75,0	83,3
2008-08-13	B734	A	74,3	78,7	86,4
2008-08-13	A320	A	72,4	76,6	84,5
2008-08-13	B734	A	73,7	77,7	84,8
2008-08-13	E170	A	71,2	73,8	82,4
2008-08-13	AT72	A	70,1	73,0	82,4
2008-08-13	MD81	A	72,5	75,4	84,0
2008-08-13	A319	A	70,9	72,8	82,6
2008-08-13	B752	A	74,7	77,6	87,9
2008-08-13	YK40	A	72,7	76,2	84,1
2008-08-13	E145	A	69,2	71,1	79,6
2008-08-13	B734	A	73,6	76,0	85,1
2008-08-13	A320	A	72,4	76,1	84,7
2008-08-13	RJ85	A	68,9	70,2	79,3
2008-08-13	B734	A	71,1	73,0	81,1
2008-08-13	A320	A	70,7	72,3	81,1
2008-08-13	B734	A	74,8	78,6	86,3
2008-08-13	E170	A	71,1	72,8	81,5

2008-08-13	B752	A	74,3	76,7	86,4
2008-08-13	AT72	A	73,0	76,2	85,3
2008-08-13	B733	A	73,6	78,8	85,0
2008-08-13	B733	A	71,7	74,3	83,2
2008-08-13	A320	A	71,1	73,1	81,6
2008-08-13	RJ1H	A	72,7	75,3	83,5
2008-08-13	YK40	A	71,8	75,5	82,2
2008-08-13	E170	A	69,4	71,7	80,2
2008-08-13	B744	A	78,7	83,7	92,5
2008-08-13	B735	A	73,0	75,5	84,1
2008-08-13	E170	A	71,3	73,5	82,8
2008-08-13	AT72	A	71,1	72,9	83,1
2008-08-13	A320	A	71,8	73,4	82,6
2008-08-13	MD11	A	79,3	84,0	92,7
2008-08-13	E170	A	70,2	73,4	81,9
2008-08-13	E170	A	71,6	74,5	82,7
2008-08-13	AT72	A	71,5	74,6	83,0
2008-08-13	B733	A	73,9	77,2	85,0
2008-08-13	E170	A	70,1	71,4	80,1
2008-08-13	B733	A	71,8	73,7	82,6
2008-08-13	AT72	A	72,2	74,8	84,5
2008-08-13	B735	A	74,6	79,4	86,6
2008-08-13	F100	A	70,3	71,9	81,1
2008-08-13	F70	A	69,8	71,1	79,8
2008-08-13	B734	A	75,7	79,9	87,8
2008-08-13	B734	A	74,4	78,0	85,8
2008-08-13	PRM1	A	71,5	74,2	82,6
2008-08-13	L410	A	71,3	73,9	81,7
2008-08-13	DH8D	A	70,8	73,1	82,0
2008-08-13	A124	A	76,8	81,6	90,8
2008-08-13	E170	A	70,5	72,7	81,3
2008-08-13	B738	A	74,2	76,7	85,0
2008-08-13	B734	A	72,3	74,8	83,1
2008-08-13	A321	A	73,3	76,5	84,7
2008-08-13	T154	A	74,4	78,7	87,2
2008-08-13	B735	A	72,7	76,3	83,8
2008-08-13	E170	A	70,9	73,0	81,3
2008-08-13	B737	A	72,3	74,5	83,1
2008-08-13	AT45	A	72,0	74,6	82,4
2008-08-13	AT72	A	70,9	72,5	82,7
2008-08-13	B734	A	71,4	73,9	83,2
2008-08-13	E170	A	71,4	72,6	81,9
2008-08-13	B752	A	71,5	73,9	82,9
2008-08-13	E170	A	70,8	73,3	81,6
2008-08-13	E170	A	73,7	77,4	86,3
2008-08-13	B733	A	73,2	75,6	84,6
2008-08-13	B735	A	71,2	73,2	82,3
2008-08-13	E170	A	70,8	73,2	81,2
2008-08-13	B752	A	72,7	75,4	84,5
2008-08-13	AT72	A	72,9	75,0	84,6
2008-08-13	B735	A	71,7	74,6	82,8
2008-08-13	AT72	A	72,1	74,5	82,9
2008-08-13	GL5T	A	70,4	72,6	80,9
2008-08-13	E170	A	71,0	73,9	81,8
2008-08-13	E170	A	71,6	74,8	83,3
2008-08-14	A321	D	70,0	72,1	81,5



2008-08-14	L410	A	70,7	74,3	82,8
2008-08-14	MD11	D	77,1	81,9	92,3
2008-08-14	A320	D	68,9	70,8	82,4
2008-08-14	T154	D	78,8	82,7	91,1
2008-08-14	CL30	D	68,5	70,5	78,9
2008-08-14	A320	D	69,2	71,1	81,0
2008-08-14	E170	D	67,2	70,0	79,0
2008-08-14	E170	D	68,2	72,2	79,0
2008-08-14	B733	D	72,3	76,8	85,5
2008-08-14	E170	D	69,5	72,9	82,9
2008-08-14	B736	D	67,7	69,5	77,7
2008-08-14	B735	D	70,4	72,9	83,0
2008-08-14	T154	D	73,5	79,9	88,9
2008-08-14	E170	D	68,7	70,5	79,5
2008-08-14	E170	D	68,3	72,5	80,9
2008-08-14	E170	D	67,8	70,6	80,6
2008-08-14	B738	D	72,1	74,8	84,1
2008-08-14	B763	D	75,0	78,3	88,2
2008-08-14	B738	D	70,2	71,5	81,0
2008-08-14	B738	D	70,2	71,7	82,3
2008-08-14	B763	D	73,6	77,0	87,3
2008-08-14	B762	D	72,3	76,0	85,7
2008-08-14	E170	D	70,2	72,9	81,4
2008-08-14	E170	D	68,9	74,2	81,9
2008-08-14	B733	D	71,0	73,4	82,5
2008-08-14	B733	D	69,9	71,2	79,9
2008-08-14	B735	D	69,7	72,3	80,1
2008-08-14	MD87	D	72,9	77,8	86,7
2008-08-14	A319	D	70,3	71,6	82,0
2008-08-14	E170	D	69,2	71,5	81,0
2008-08-14	B763	D	75,0	77,7	88,0
2008-08-14	A124	D	80,0	85,2	94,9
2008-08-14	B733	D	71,4	74,0	83,5
2008-08-14	B734	D	70,8	73,2	83,1
2008-08-14	E170	D	68,8	70,3	79,6
2008-08-14	B734	A	73,6	77,9	85,9
2008-08-14	E170	A	72,2	74,6	83,7
2008-08-14	B734	A	73,4	77,1	84,9
2008-08-14	AT72	A	73,1	75,2	84,6
2008-08-14	AT45	A	69,5	71,3	80,6
2008-08-14	E170	A	70,7	72,7	81,1
2008-08-14	AT72	A	71,7	74,0	83,2
2008-08-14	B738	A	73,2	75,6	84,6
2008-08-14	E170	A	73,5	75,8	84,7
2008-08-14	B735	A	73,3	76,7	84,5
2008-08-14	B735	A	73,4	77,0	84,5
2008-08-14	B734	A	72,9	76,5	84,4
2008-08-14	E170	A	70,7	72,6	81,5
2008-08-14	B733	A	72,3	74,6	83,1
2008-08-14	AT72	A	69,2	70,7	79,2
2008-08-15	B733	A	73,1	76,9	84,2
2008-08-15	E170	A	70,9	72,8	81,3
2008-08-15	AT72	A	74,2	76,5	86,0
2008-08-15	AT45	A	71,7	73,7	82,5
2008-08-15	E170	A	71,0	72,6	81,5
2008-08-15	E170	A	69,5	70,8	79,5

2008-08-15	AT72	A	73,4	75,4	84,2
2008-08-15	E170	A	70,7	72,7	81,5
2008-08-15	AT72	A	73,9	76,7	85,9
2008-08-15	AT45	A	71,7	73,1	81,7
2008-08-15	AT43	A	73,4	75,8	84,2
2008-08-15	AT72	A	73,7	76,5	86,2
2008-08-15	MD11	D	75,9	81,0	91,8
2008-08-15	B735	D	68,4	70,7	79,9
2008-08-15	A320	D	69,4	71,4	81,7
2008-08-15	A320	D	70,5	72,1	82,8
2008-08-15	B738	D	71,1	73,0	83,1
2008-08-15	B735	D	69,3	71,6	80,7
2008-08-15	B733	D	70,4	73,4	82,4
2008-08-15	A320	D	71,5	73,2	83,8
2008-08-15	B763	D	75,0	80,9	89,3
2008-08-15	E170	D	68,4	69,7	78,4
2008-08-15	B762	D	72,4	74,9	85,2
2008-08-15	E170	D	68,7	70,4	78,7
2008-08-15	B738	D	69,5	72,0	82,0
2008-08-15	B733	D	71,4	73,9	82,6
2008-08-15	B763	D	72,1	74,9	85,1
2008-08-15	A320	D	69,6	72,0	81,6
2008-08-15	B733	D	72,5	75,7	84,0
2008-08-15	A320	D	68,6	71,3	80,3
2008-08-15	B734	D	70,0	71,6	81,4
2008-08-15	MD82	D	73,7	77,4	87,3
2008-08-15	E170	D	67,7	69,1	77,7
2008-08-15	B763	D	72,3	76,8	86,7
2008-08-15	B762	D	72,0	76,2	84,3
2008-08-15	B763	D	74,3	78,0	87,0
2008-08-15	SF34	A	69,4	71,1	79,4
2008-08-15	A321	A	74,7	83,4	92,5
2008-08-15	E170	A	71,4	74,8	84,0
2008-08-15	E145	A	71,0	72,5	81,0
2008-08-15	A321	A	75,6	80,1	87,6
2008-08-15	E145	A	68,9	70,9	81,9
2008-08-15	E170	A	72,7	75,7	84,7
2008-08-15	AT72	A	75,0	78,4	87,5
2008-08-16	B735	A	73,8	79,0	86,2
2008-08-16	A320	A	73,0	76,4	85,5
2008-08-16	E170	A	70,7	73,2	82,2
2008-08-16	E170	A	68,1	69,8	78,5
2008-08-16	AT72	A	74,4	77,2	87,0
2008-08-16	E145	A	70,4	71,6	80,4
2008-08-16	AT72	A	74,6	77,6	86,4
2008-08-16	B733	A	71,6	73,8	83,3
2008-08-16	E145	A	69,2	70,0	79,2
2008-08-16	E170	A	71,9	73,3	83,0
2008-08-16	AT45	A	71,9	74,3	83,9
2008-08-16	B734	A	73,5	76,9	85,3
2008-08-16	B733	A	74,2	78,0	85,7
2008-08-16	RJ85	A	70,5	71,9	81,3
2008-08-16	F70	A	69,0	70,5	79,0
2008-08-16	B752	A	74,6	77,5	87,9
2008-08-16	B734	A	73,0	76,5	86,0
2008-08-16	AT72	A	72,2	75,7	85,5

2008-08-16	B735	A	73,0	75,6	84,5
2008-08-16	AT72	A	71,8	73,6	83,3
2008-08-16	CRJ2	A	69,2	71,0	80,3
2008-08-16	AT45	A	71,1	72,7	83,2
2008-08-16	CRJ2	A	70,0	72,6	81,1
2008-08-16	A320	A	72,8	75,3	84,2
2008-08-16	E190	A	72,5	74,6	83,6
2008-08-16	A320	A	71,4	74,0	82,9
2008-08-16	B734	A	75,7	79,4	87,4
2008-08-16	B763	A	74,7	77,8	88,0
2008-08-16	B733	A	72,3	76,1	84,3
2008-08-16	CRJ2	A	70,3	72,4	80,3
2008-08-16	E170	A	71,5	73,5	82,3
2008-08-16	E170	A	70,4	72,1	80,8
2008-08-16	B763	A	73,8	76,3	86,1
2008-08-16	E170	A	72,5	75,5	84,0
2008-08-16	B735	A	72,8	75,3	84,3
2008-08-16	T154	A	76,5	81,7	89,7
2008-08-16	AT72	A	71,7	73,8	83,5
2008-08-16	B735	A	71,6	74,1	83,1
2008-08-16	AT72	A	74,8	78,5	86,9
2008-08-16	E145	A	71,1	73,0	81,8
2008-08-16	B733	A	72,4	78,3	87,5
2008-08-16	AT45	A	71,8	73,9	82,2
2008-08-16	AT72	A	73,3	75,5	85,6
2008-08-16	B735	A	70,7	74,1	82,2
2008-08-16	B733	A	71,3	74,2	83,1
2008-08-16	B733	A	74,4	77,3	85,5
2008-08-16	E170	A	71,3	74,4	83,1
2008-08-16	E170	A	70,5	72,6	81,7
2008-08-16	B752	A	72,4	74,8	84,7
2008-08-16	AT72	A	72,0	75,5	84,4
2008-08-16	B733	A	72,6	75,3	84,3
2008-08-16	A319	A	72,3	75,0	83,8
2008-08-16	B733	A	73,3	76,9	84,8
2008-08-16	B733	A	72,1	74,8	84,1
2008-08-16	B734	A	74,0	78,9	86,3
2008-08-16	E170	A	71,1	73,1	82,3
2008-08-16	B734	A	73,6	77,5	85,0
2008-08-16	A320	A	71,6	73,6	82,8
2008-08-16	B734	A	73,9	77,7	85,4
2008-08-16	E170	A	70,5	72,4	81,7
2008-08-16	RJ85	A	70,4	71,5	80,8
2008-08-16	E170	A	72,7	75,5	84,1
2008-08-16	A320	A	72,4	74,7	83,5
2008-08-16	E170	A	70,7	73,1	81,8
2008-08-16	B763	A	74,7	77,6	87,7
2008-08-16	A320	A	72,4	74,8	84,1
2008-08-16	E170	A	69,1	72,0	80,9
2008-08-16	CL60	A	71,2	73,3	81,2
2008-08-16	A320	A	73,5	76,8	85,2
2008-08-16	AT45	A	72,0	74,1	83,2
2008-08-16	B735	A	74,2	77,3	85,6
2008-08-16	A319	A	71,2	74,0	83,0
2008-08-16	F100	A	71,5	74,1	82,6
2008-08-16	E170	A	72,0	74,4	83,5

2008-08-16	B735	A	72,5	74,7	84,8
2008-08-16	B735	A	73,2	76,5	84,6
2008-08-16	AT45	A	72,2	75,8	83,7
2008-08-16	DH8D	A	73,1	75,2	84,9
2008-08-16	AT43	A	70,7	72,9	83,0
2008-08-16	E170	A	72,0	74,6	83,7
2008-08-16	B763	A	74,9	79,3	88,3
2008-08-16	B735	A	72,7	75,8	84,1
2008-08-16	E170	A	71,6	74,0	83,0
2008-08-16	E170	A	71,5	74,1	82,6
2008-08-16	AT45	A	71,2	73,3	82,9
2008-08-16	E170	A	74,8	78,9	87,3
2008-08-16	E170	A	71,4	74,6	82,9
2008-08-16	B763	A	74,7	78,0	87,7
2008-08-16	E145	A	69,3	71,8	80,8
2008-08-16	E170	A	72,6	75,1	84,4
2008-08-16	B733	A	73,3	76,6	84,7
2008-08-16	B734	A	73,3	77,4	85,4
2008-08-16	B733	A	72,9	75,2	84,0
2008-08-16	E170	A	71,1	73,9	83,1
2008-08-16	AT72	A	73,0	76,2	85,1
2008-08-16	RJ85	A	71,3	73,7	82,7
2008-08-16	B734	A	72,8	75,7	84,6
2008-08-16	B737	A	71,4	74,0	83,5
2008-08-16	A319	A	71,7	74,0	82,9
2008-08-16	B735	A	72,7	77,0	84,8
2008-08-16	A320	A	72,0	75,1	84,0
2008-08-16	A320	A	71,5	73,7	83,5
2008-08-16	A320	A	71,9	75,1	83,9
2008-08-16	AT72	A	73,4	75,6	86,0
2008-08-16	B735	A	72,0	73,7	83,2
2008-08-16	RJ1H	A	70,0	71,6	80,0
2008-08-16	E170	A	72,2	75,3	84,3
2008-08-16	B733	A	73,4	77,3	86,2
2008-08-16	AT45	A	72,2	75,3	83,6
2008-08-16	DH8D	A	71,5	75,1	83,8
2008-08-16	E170	A	72,7	75,2	84,7
2008-08-16	F100	A	71,8	75,5	83,8
2008-08-16	B734	A	72,4	76,0	84,2
2008-08-16	CL30	A	68,6	70,6	79,4
2008-08-16	B734	A	76,0	80,4	88,8
2008-08-16	B733	A	72,5	76,3	84,5
2008-08-16	A320	A	77,5	81,3	90,0
2008-08-16	B733	A	73,6	78,0	84,8
2008-08-16	E170	A	70,7	73,2	82,1
2008-08-16	E145	A	69,2	70,4	79,2
2008-08-16	AT72	A	74,8	77,7	87,1
2008-08-16	E170	A	71,3	73,4	82,5
2008-08-16	B735	A	72,9	76,3	84,4
2008-08-16	E170	A	71,7	74,1	83,2
2008-08-16	B752	A	72,2	74,7	84,3
2008-08-16	E170	A	70,9	72,6	82,0
2008-08-16	E145	A	70,2	71,8	80,2
2008-08-16	B752	A	73,5	76,2	85,8
2008-08-16	E170	A	71,6	73,8	82,7
2008-08-16	AT45	A	72,8	75,3	84,2

2008-08-16	E170	A	74,6	77,9	85,7
2008-08-16	B735	A	73,0	77,1	85,0
2008-08-16	E170	A	72,2	74,4	83,0
2008-08-16	E170	A	70,7	73,0	81,5
2008-08-16	B738	A	74,0	77,7	86,3
2008-08-16	B735	A	73,2	76,9	84,7
2008-08-16	B733	A	74,5	78,9	87,5
2008-08-16	MD90	A	72,4	75,3	83,9
2008-08-16	AT72	A	71,3	74,7	84,1
2008-08-16	AT72	A	75,4	77,6	87,4
2008-08-16	B733	A	73,2	77,4	85,2
2008-08-16	B735	A	73,1	75,2	84,2
2008-08-16	B733	A	73,0	75,2	84,1
2008-08-16	E170	A	71,0	73,7	81,8
2008-08-17	B737	D	66,9	68,9	76,9
2008-08-17	B734	D	68,5	71,5	81,9
2008-08-17	B733	D	69,1	71,4	81,9
2008-08-17	B733	D	70,8	74,5	83,6
2008-08-17	B733	D	67,3	70,1	78,8
2008-08-17	B733	D	71,4	75,0	85,7
2008-08-17	B733	D	71,0	75,3	84,0
2008-08-17	B734	D	71,9	75,3	85,5
2008-08-17	B734	D	71,1	74,6	85,6
2008-08-17	A320	D	69,6	71,7	83,0
2008-08-17	A319	D	68,9	70,7	80,0
2008-08-17	B734	D	69,0	71,3	80,4
2008-08-17	E170	D	68,3	72,0	82,1
2008-08-17	B735	D	68,0	70,8	79,1
2008-08-17	E170	D	67,7	69,5	78,1
2008-08-17	B733	D	67,4	70,6	80,8
2008-08-17	B734	D	68,8	70,6	80,6
2008-08-17	B735	D	70,1	72,6	80,1
2008-08-17	B735	D	69,8	71,2	79,8
2008-08-17	B735	D	68,6	70,4	79,1
2008-08-17	E170	D	67,5	69,5	78,3
2008-08-17	B763	D	74,1	78,5	88,3
2008-08-17	B762	D	73,3	75,7	85,6
2008-08-17	A320	D	72,0	74,4	83,8
2008-08-17	RJ85	D	68,5	70,8	81,9
2008-08-17	A319	D	71,3	73,1	83,6
2008-08-17	B734	D	72,9	76,5	85,4
2008-08-17	MD82	D	75,5	80,7	90,0
2008-08-17	E170	D	68,9	72,9	80,4
2008-08-17	B735	D	70,7	72,7	81,5
2008-08-17	B735	A	73,2	77,2	84,7
2008-08-17	B762	A	74,7	77,3	86,7
2008-08-17	AT43	A	74,0	78,3	86,8
2008-08-17	B735	A	72,8	77,8	85,3
2008-08-17	P46T	A	70,4	73,3	81,2
2008-08-17	DH8D	A	70,9	73,0	82,0
2008-08-17	B734	A	74,3	77,9	86,1
2008-08-17	E170	A	73,3	75,4	84,4
2008-08-17	B734	A	74,5	77,3	85,3
2008-08-17	B735	A	73,5	76,8	84,6
2008-08-17	AT45	A	69,7	72,7	81,5
2008-08-17	E170	A	71,6	73,9	83,1

2008-08-17	B733	A	74,3	79,1	85,7
2008-08-17	E170	A	71,8	74,0	82,6
2008-08-17	E170	A	72,6	76,3	83,4
2008-08-17	E170	A	70,4	73,5	84,0
2008-08-17	E170	A	71,9	75,5	83,7
2008-08-17	B733	A	72,0	75,0	84,3
2008-08-17	A320	A	73,2	76,8	85,8
2008-08-17	AT72	A	73,5	76,5	85,3
2008-08-17	MD87	A	74,9	78,5	86,4
2008-08-17	B734	A	73,6	80,5	86,2
2008-08-17	E170	A	71,8	74,0	82,6
2008-08-17	E170	A	70,1	72,9	81,3
2008-08-17	B733	A	71,0	73,7	83,1
2008-08-17	B734	A	73,1	76,0	84,9
2008-08-17	A318	A	73,7	77,8	86,0
2008-08-17	B734	A	76,3	80,1	88,1
2008-08-17	A320	A	71,9	73,8	83,0
2008-08-17	B734	A	73,2	76,2	85,2
2008-08-17	E170	A	72,1	75,0	83,5
2008-08-17	B733	A	72,1	74,3	83,3
2008-08-17	RJ85	A	71,7	74,0	83,5
2008-08-17	B735	A	72,7	75,7	84,5
2008-08-17	A319	A	71,6	74,0	83,3
2008-08-17	AT72	A	73,0	78,5	89,0
2008-08-17	A320	A	71,3	73,9	83,0
2008-08-17	A320	A	71,0	72,6	82,1
2008-08-17	AT72	A	74,2	78,3	87,4
2008-08-17	E170	A	70,0	72,7	81,8
2008-08-17	AT72	A	72,3	75,5	84,6
2008-08-17	F2TH	A	70,2	71,5	80,2
2008-08-17	B735	A	72,2	76,0	83,7
2008-08-17	B735	A	73,1	76,5	84,6
2008-08-17	DH8D	A	73,8	76,1	85,0
2008-08-17	B733	A	73,5	77,1	85,0
2008-08-17	RJ1H	A	72,5	75,0	83,9
2008-08-17	B734	A	74,5	77,8	85,7
2008-08-17	E170	A	72,3	74,8	84,3
2008-08-17	AN26	A	72,1	75,6	83,3
2008-08-17	AT45	A	70,8	72,5	83,3
2008-08-17	AT72	A	73,0	74,8	84,1
2008-08-17	F100	A	70,9	73,2	82,0
2008-08-17	A321	A	72,6	75,0	84,0
2008-08-17	B735	A	75,0	80,5	86,7
2008-08-17	P180	A	75,8	80,8	90,7
2008-08-17	F70	A	69,1	70,7	79,5
2008-08-17	E170	A	72,1	74,6	83,8
2008-08-17	AT72	A	73,9	76,9	85,9
2008-08-17	E170	A	70,0	71,8	80,8
2008-08-17	B752	A	73,3	75,9	85,6
2008-08-17	B737	A	72,8	75,8	84,0
2008-08-17	E170	A	71,2	73,4	82,0
2008-08-17	AT45	A	71,0	74,4	83,0
2008-08-17	B734	A	74,7	79,3	87,0
2008-08-17	E170	A	70,2	73,8	82,7
2008-08-17	A321	A	73,3	76,2	85,0
2008-08-17	B734	A	73,6	76,7	84,4

2008-08-17	E170	A	71,3	73,5	82,1
2008-08-17	E170	A	71,4	74,0	83,1
2008-08-17	B735	A	73,6	78,2	85,4
2008-08-17	E145	A	68,0	68,9	78,4
2008-08-17	E170	A	70,9	73,2	82,6
2008-08-17	B735	A	73,3	77,9	85,8
2008-08-17	B738	A	73,6	76,9	84,4
2008-08-17	B734	A	76,2	80,7	89,2
2008-08-17	AT72	A	69,0	71,0	80,2
2008-08-17	E170	A	71,5	74,4	83,5
2008-08-17	AT72	A	72,1	75,1	84,9
2008-08-17	AT72	A	73,7	76,4	85,7
2008-08-17	B733	A	73,2	78,3	85,3
2008-08-17	E170	A	70,5	73,2	82,3
2008-08-17	E170	A	71,8	74,6	83,3
2008-08-17	CL30	A	69,3	71,3	79,3
2008-08-17	E170	A	70,9	73,3	82,0
2008-08-17	B734	A	73,6	75,8	85,1
2008-08-17	B733	A	73,6	76,9	85,3
2008-08-18	A320	A	72,0	74,8	84,1
2008-08-18	E170	A	70,9	73,5	82,3
2008-08-18	AT72	A	72,5	75,1	83,9
2008-08-18	E170	A	70,5	73,5	81,3
2008-08-18	AT72	A	73,9	77,0	86,9
2008-08-18	B734	A	75,8	79,6	87,3
2008-08-18	B733	A	74,0	78,8	87,0
2008-08-18	E170	A	71,2	73,6	82,4
2008-08-18	AT72	A	72,7	75,4	85,2
2008-08-18	AT72	A	72,8	75,8	84,9
2008-08-18	E170	A	71,8	74,1	83,0
2008-08-18	AT45	A	70,2	71,5	81,0
2008-08-18	B752	A	73,0	75,7	85,8
2008-08-18	AT72	A	75,0	78,0	87,0
2008-08-18	B752	A	72,4	75,2	85,2
2008-08-18	CRJ9	A	70,3	73,1	81,5
2008-08-18	F70	A	69,8	72,0	80,9
2008-08-18	B762	A	73,9	80,1	87,3
2008-08-18	B738	A	72,5	76,2	84,8
2008-08-18	B734	A	74,6	78,5	87,6
2008-08-18	E190	A	74,0	77,8	85,8
2008-08-18	CRJ2	A	70,3	73,2	82,1
2008-08-18	CRJ2	A	69,9	72,8	80,3
2008-08-18	F100	A	69,4	71,3	79,4
2008-08-18	AT72	A	72,9	76,1	84,9
2008-08-18	E145	A	69,1	69,9	79,5
2008-08-18	B735	A	74,1	79,0	86,1
2008-08-18	B735	A	73,4	76,2	84,9
2008-08-18	RJ85	A	69,9	75,6	80,7
2008-08-18	B734	A	72,8	74,8	84,6
2008-08-18	B735	A	73,4	78,0	85,7
2008-08-18	B737	A	72,8	75,3	84,3
2008-08-18	A320	A	72,0	74,4	83,4
2008-08-18	E170	A	71,5	73,2	82,7
2008-08-18	DH8D	A	75,5	78,4	86,6
2008-08-18	B735	A	74,3	79,0	85,7
2008-08-18	B763	A	74,6	78,5	88,2

2008-08-18	AT72	A	72,7	75,1	84,2
2008-08-18	AT72	A	70,8	72,6	82,3
2008-08-18	B736	A	74,4	77,5	86,2
2008-08-18	E170	A	70,4	72,8	81,2
2008-08-18	B735	A	70,7	72,8	82,4
2008-08-18	AN30	A	73,6	76,7	84,7
2008-08-18	T154	A	76,2	79,6	88,7
2008-08-18	B738	A	73,2	75,7	84,3
2008-08-18	B733	A	73,9	78,3	85,4
2008-08-18	AT45	A	70,2	73,8	83,2
2008-08-18	B734	A	75,0	79,0	87,3
2008-08-18	AT72	A	73,1	75,8	84,3
2008-08-18	B735	A	72,3	75,7	84,6
2008-08-18	AT72	A	70,5	72,0	81,7
2008-08-18	B733	A	75,5	79,5	86,9
2008-08-18	B733	A	73,9	77,3	84,7
2008-08-18	E170	A	72,2	75,9	84,0
2008-08-18	A321	A	73,0	76,9	85,3
2008-08-18	CRJ2	A	69,6	72,0	80,7
2008-08-18	E170	A	70,9	74,2	83,0
2008-08-18	AT72	A	71,5	73,8	84,1
2008-08-18	A320	A	70,4	71,8	81,2
2008-08-18	A319	A	70,5	73,3	82,5
2008-08-18	E170	A	74,7	79,2	86,1
2008-08-18	A320	A	71,9	74,2	83,0
2008-08-18	B733	A	73,8	76,0	84,9
2008-08-18	B734	A	73,8	77,8	85,6
2008-08-18	AT72	A	73,6	76,2	84,7
2008-08-18	MD82	A	71,8	74,2	83,6
2008-08-18	E170	A	71,8	74,0	82,9
2008-08-18	AT45	A	72,4	74,3	82,8
2008-08-18	AT72	A	74,0	77,9	86,1
2008-08-18	B735	A	72,6	74,4	83,4
2008-08-18	E170	A	70,8	72,7	81,2
2008-08-18	A320	A	75,5	78,9	87,6
2008-08-18	RJ85	A	70,3	72,1	80,8
2008-08-18	AT72	A	71,1	73,3	82,5
2008-08-18	E170	A	69,2	70,7	81,0
2008-08-18	E170	A	71,8	74,4	83,0
2008-08-18	B734	A	72,0	74,7	84,1
2008-08-18	B762	A	74,4	76,3	86,1
2008-08-18	AT72	A	70,5	73,1	81,7
2008-08-18	YK40	A	72,6	76,2	83,7
2008-08-18	B734	A	73,7	77,0	84,8
2008-08-18	B735	A	70,9	72,3	82,1
2008-08-18	B733	A	72,8	74,7	83,6
2008-08-18	A320	A	72,5	74,7	84,2
2008-08-18	AT45	A	71,6	73,0	82,0
2008-08-18	GLF4	A	71,9	74,1	83,1
2008-08-18	B733	A	73,5	75,0	83,9
2008-08-18	B735	A	72,7	75,0	84,4
2008-08-18	B733	A	72,8	75,2	84,2
2008-08-18	B735	A	73,8	77,5	85,8
2008-08-18	B763	A	73,6	76,5	85,7
2008-08-18	B734	A	73,2	77,6	84,3
2008-08-18	E170	A	70,2	72,5	81,0



2008-08-18	A319	A	71,9	75,9	82,3
2008-08-18	AT72	A	73,4	76,5	84,6
2008-08-18	B734	A	74,2	79,4	85,7
2008-08-18	AT72	A	73,0	75,8	84,1
2008-08-18	E170	A	70,4	72,1	81,2
2008-08-18	E170	A	71,7	73,0	82,5
2008-08-18	E170	A	69,8	71,6	79,8
2008-08-18	AT72	A	71,3	73,4	82,4
2008-08-18	E170	A	72,0	74,6	83,1
2008-08-18	B735	A	73,9	77,7	84,7
2008-08-18	A319	A	74,4	77,0	85,9
2008-08-18	A320	A	73,6	77,6	86,4
2008-08-18	A320	A	69,6	70,8	80,4
2008-08-18	A319	A	72,3	76,3	84,7
2008-08-18	RJ85	A	69,6	71,2	80,0
2008-08-18	B734	A	75,3	78,2	86,5
2008-08-18	MD87	A	68,6	69,9	79,0
2008-08-18	AT72	A	72,3	74,3	83,7
2008-08-18	E170	A	71,0	74,7	82,7
2008-08-18	AT45	A	68,8	70,0	79,2
2008-08-18	B734	A	73,0	76,9	84,7
2008-08-18	A320	A	71,0	73,7	82,1
2008-08-18	A320	A	69,2	70,7	80,0
2008-08-18	E170	A	71,3	73,3	82,1
2008-08-18	B735	A	71,9	75,3	84,5
2008-08-18	E170	A	71,7	74,7	82,5
2008-08-18	AT72	A	72,5	75,1	83,6
2008-08-18	E170	A	70,0	72,1	80,4
2008-08-18	B734	A	74,4	78,7	86,7
2008-08-18	A321	A	71,7	74,3	83,2
2008-08-18	A319	A	72,2	74,6	83,0
2008-08-18	AT72	A	73,3	75,6	84,8
2008-08-18	B735	A	73,5	76,7	84,7
2008-08-18	AT45	A	71,9	74,3	83,0
2008-08-18	F100	A	71,3	73,3	81,7
2008-08-18	F70	A	68,2	69,3	78,6
2008-08-18	B733	A	71,2	74,5	83,9
2008-08-18	DH8D	A	69,9	71,8	81,0
2008-08-18	AT72	A	71,5	73,5	83,0
2008-08-18	CRJ2	A	72,9	75,6	84,0
2008-08-18	B738	A	73,5	76,7	85,3
2008-08-18	F900	A	70,6	73,4	82,6
2008-08-18	E170	A	72,2	74,7	84,5
2008-08-18	E170	A	71,5	73,8	82,9
2008-08-18	AN26	A	72,1	75,0	82,5
2008-08-18	AT45	A	71,6	73,2	82,0
2008-08-18	A321	A	73,5	76,3	85,0
2008-08-18	B735	A	72,9	76,5	83,7
2008-08-18	B733	A	73,2	76,5	84,0
2008-08-18	B734	A	74,0	77,5	85,1
2008-08-18	B737	A	72,8	75,4	83,6
2008-08-18	E170	A	70,6	72,4	81,0
2008-08-18	E170	A	70,6	72,2	81,0
2008-08-18	YK40	A	68,7	69,9	79,1
2008-08-18	E170	A	71,7	73,8	82,5
2008-08-18	B734	A	74,0	78,2	84,8

2008-08-18	B752	A	73,4	75,7	85,1
2008-08-18	AT72	A	70,9	72,7	81,6
2008-08-18	E170	A	70,6	72,8	81,0
2008-08-18	AT72	A	72,8	75,4	83,6
2008-08-18	B735	A	71,6	73,4	82,7
2008-08-18	B735	A	71,1	72,6	81,5
2008-08-18	AT72	A	72,7	74,9	84,4
2008-08-18	B734	A	74,3	77,9	85,5
2008-08-18	E170	A	71,3	73,7	82,1
2008-08-18	E170	A	71,3	73,4	81,7
2008-08-18	B733	A	72,7	75,3	83,8
2008-08-18	E170	A	71,3	73,5	82,4
2008-08-18	AT72	A	71,7	72,9	81,7
2008-08-18	B733	A	73,5	76,9	84,7
2008-08-18	B733	A	73,5	77,9	84,3
2008-08-18	AT72	A	73,1	75,3	83,9
2008-08-19	AT72	A	70,1	71,7	81,6
2008-08-19	E170	A	71,1	72,7	82,5
2008-08-19	E170	A	69,9	73,3	82,4
2008-08-19	E145	A	68,4	70,1	78,4
2008-08-19	E170	A	71,1	73,1	81,9
2008-08-19	B752	A	75,1	78,2	87,7
2008-08-19	AT72	A	74,6	77,4	86,6
2008-08-19	AT43	A	72,1	75,6	84,7
2008-08-19	E170	A	70,6	72,8	81,4
2008-08-19	E170	A	70,3	72,5	82,4
2008-08-19	A320	A	72,5	75,7	84,3
2008-08-19	AT45	A	72,0	75,0	84,1
2008-08-19	B733	A	74,2	78,4	85,9
2008-08-19	A30B	A	76,6	80,2	89,6
2008-08-19	B462	A	74,4	78,1	85,9
2008-08-19	AT72	A	73,9	77,4	85,7
2008-08-19	B735	A	71,8	73,8	82,9
2008-08-19	B738	A	74,7	78,4	87,0
2008-08-19	RJ85	A	70,1	72,8	81,8
2008-08-19	CRJ2	A	69,0	71,1	80,1
2008-08-19	B763	A	73,4	76,9	87,2
2008-08-19	AT72	A	71,2	74,4	84,2
2008-08-19	E190	A	71,0	74,7	83,3
2008-08-19	B762	A	74,5	77,2	86,6
2008-08-19	F100	A	69,8	71,6	80,2
2008-08-19	B738	A	73,4	76,1	84,9
2008-08-19	B735	A	71,7	74,2	83,5
2008-08-19	B738	A	73,9	77,1	85,4
2008-08-19	RJ85	A	71,6	74,5	82,4
2008-08-19	E170	A	70,8	72,3	80,8
2008-08-19	B737	A	72,0	74,4	83,1
2008-08-19	E145	A	68,7	70,3	79,1
2008-08-19	MD87	A	72,6	74,6	83,7
2008-08-19	B738	A	73,7	76,5	84,9
2008-08-19	E170	A	69,9	71,6	80,7
2008-08-19	A319	A	71,3	73,9	82,1
2008-08-19	B763	A	75,1	80,6	88,4
2008-08-19	B735	A	71,4	73,9	83,5
2008-08-19	E170	A	70,7	72,5	81,1
2008-08-19	B735	A	72,9	76,3	84,4

2008-08-19	E170	A	71,2	72,8	81,6
2008-08-19	B735	A	71,9	75,1	83,1
2008-08-19	AT72	A	74,7	78,6	86,5
2008-08-19	AT72	A	74,1	76,6	84,9
2008-08-19	A320	A	71,6	74,5	83,7
2008-08-19	B763	A	74,7	78,4	87,9
2008-08-19	T154	A	75,7	80,4	88,5
2008-08-19	E170	A	70,6	71,8	81,0
2008-08-19	B733	A	74,1	78,6	84,9
2008-08-19	MD82	A	72,3	74,7	83,8
2008-08-19	AT72	A	73,9	77,9	85,7
2008-08-19	B738	A	73,6	75,8	84,4
2008-08-19	B738	A	71,9	75,3	83,4
2008-08-19	AT72	A	72,4	74,8	84,5
2008-08-19	B733	A	73,7	77,9	84,8
2008-08-19	B734	A	74,8	78,3	85,3
2008-08-19	B735	A	74,1	78,1	85,6
2008-08-19	E170	A	72,7	74,4	83,4
2008-08-19	E170	A	71,5	75,6	82,7
2008-08-19	B734	A	74,2	76,9	85,3
2008-08-19	A320	A	72,8	75,4	83,6
2008-08-19	A320	A	71,6	73,6	82,4
2008-08-19	A319	A	71,2	74,1	82,3
2008-08-19	RJ1H	A	69,3	70,2	79,3
2008-08-19	B733	A	71,6	73,8	82,7
2008-08-19	MD82	A	71,9	74,9	83,4
2008-08-19	B752	A	71,5	74,0	84,0
2008-08-19	E170	A	70,5	72,8	81,6
2008-08-19	AT72	A	70,5	72,9	81,7
2008-08-19	RJ85	A	71,5	73,5	82,3
2008-08-19	A320	A	71,9	74,7	84,2
2008-08-19	AT45	A	71,9	73,7	82,4
2008-08-19	E145	A	70,4	72,8	80,4
2008-08-19	A320	A	73,3	76,0	84,1
2008-08-19	B734	A	73,4	76,5	84,2
2008-08-19	A320	A	73,0	75,4	84,1
2008-08-19	E170	A	70,7	73,4	81,5
2008-08-19	AT72	A	70,2	72,9	81,4
2008-08-19	E170	A	72,0	74,4	82,8
2008-08-19	E170	A	71,4	73,9	82,2
2008-08-19	B733	A	74,0	75,7	84,0
2008-08-19	AT72	A	70,6	72,6	82,0
2008-08-19	B733	A	72,3	74,9	83,1
2008-08-19	MD83	A	72,8	75,0	83,6
2008-08-19	B762	A	73,5	75,4	84,7
2008-08-19	A319	A	72,0	74,7	84,3
2008-08-19	B735	A	71,6	75,6	84,8
2008-08-19	AT45	A	71,7	74,3	82,2
2008-08-19	AT72	A	71,9	74,0	82,3
2008-08-19	B734	A	74,1	77,1	84,9
2008-08-19	F100	A	70,3	71,8	80,7
2008-08-19	E170	A	69,2	71,2	79,6
2008-08-19	B763	A	74,1	77,5	86,4
2008-08-19	AT45	A	71,3	72,6	81,7
2008-08-19	AT45	A	70,4	72,1	81,2
2008-08-19	B734	A	73,0	77,2	84,5

2008-08-19	E170	A	70,3	72,3	81,1
2008-08-19	CRJ2	A	70,4	72,4	81,2
2008-08-19	A320	A	71,6	74,1	82,8
2008-08-19	B733	A	72,6	76,7	84,4
2008-08-19	E170	A	70,7	73,0	81,5
2008-08-19	B735	A	71,7	73,6	82,9
2008-08-19	B733	A	73,9	78,0	85,6
2008-08-19	E170	A	70,8	73,2	81,6
2008-08-19	A319	A	71,5	73,7	82,3
2008-08-19	E170	A	70,0	72,3	80,5
2008-08-19	AT72	A	73,4	75,9	85,2
2008-08-19	B738	A	74,4	77,2	85,5
2008-08-19	AT72	A	71,8	74,4	83,9
2008-08-19	B735	A	71,0	72,2	81,8
2008-08-19	E170	A	71,3	73,6	82,4
2008-08-19	E170	A	68,9	72,5	82,9
2008-08-19	E170	A	70,5	72,4	80,9
2008-08-19	B734	A	73,0	77,6	84,1
2008-08-19	B733	A	73,3	77,5	84,1
2008-08-19	B735	A	74,1	78,6	84,5
2008-08-19	E170	A	70,4	72,2	82,2
2008-08-19	AT72	A	73,9	75,9	84,7
2008-08-19	B734	A	72,0	74,0	82,8
2008-08-19	A319	A	70,5	73,0	81,7
2008-08-19	AT72	A	71,8	74,2	82,9
2008-08-19	RJ1H	A	69,7	71,4	79,7
2008-08-19	RJ85	A	72,6	76,5	84,4
2008-08-19	MD87	A	68,5	70,0	78,5
2008-08-19	AT72	A	71,7	73,4	82,1
2008-08-19	A320	A	70,2	73,9	82,3
2008-08-19	E170	A	72,2	74,3	83,0
2008-08-19	A320	A	71,0	73,6	81,4
2008-08-19	B733	A	72,5	75,5	83,6
2008-08-19	B734	A	73,6	77,3	84,8
2008-08-19	B752	A	70,6	72,7	82,1
2008-08-19	A320	A	71,0	73,1	81,5
2008-08-19	E170	A	71,7	74,2	82,1
2008-08-19	E170	A	71,9	74,2	82,4
2008-08-19	MD11	A	78,0	83,3	91,6
2008-08-19	C295	A	71,1	73,0	81,5
2008-08-19	B735	A	71,5	73,1	81,9
2008-08-19	AT72	A	73,3	75,5	84,4
2008-08-19	B733	A	72,8	75,1	83,6
2008-08-19	AT72	A	71,6	73,6	82,7
2008-08-19	PC12	A	70,7	72,9	81,5
2008-08-19	AT72	A	68,4	69,4	78,8
2008-08-19	DH8D	A	71,6	73,3	81,6
2008-08-19	B733	A	72,2	74,5	83,3
2008-08-19	B735	A	72,3	74,1	83,1
2008-08-19	B733	A	73,0	75,3	83,8
2008-08-19	E170	A	71,6	73,6	82,8
2008-08-19	B734	A	73,7	77,1	84,8
2008-08-19	AT45	A	71,1	73,2	82,2
2008-08-19	F100	A	70,8	72,3	81,2
2008-08-19	B734	A	74,1	77,7	85,9
2008-08-19	B735	A	72,6	75,7	83,4

2008-08-19	B734	A	72,1	74,3	82,9
2008-08-19	AT72	A	71,6	74,0	82,0
2008-08-19	B752	A	72,6	75,0	84,9
2008-08-19	YK40	A	72,9	76,1	84,4
2008-08-19	T154	A	75,8	80,1	88,3
2008-08-19	B738	A	73,1	75,9	84,3
2008-08-19	B752	A	74,0	76,1	86,5
2008-08-19	E170	A	70,5	73,3	81,3
2008-08-19	E170	A	69,3	71,5	79,3
2008-08-19	B738	A	73,6	76,5	85,1
2008-08-19	E170	A	71,2	72,9	82,0
2008-08-19	MD82	A	73,0	75,6	84,7
2008-08-19	B735	A	71,2	72,9	82,3
2008-08-19	B737	A	72,1	73,8	82,9
2008-08-19	B734	A	74,1	77,4	84,9
2008-08-19	A321	A	73,6	75,8	84,4
2008-08-19	E170	A	71,0	73,8	82,7
2008-08-19	B734	A	73,4	76,5	84,2
2008-08-19	B734	A	72,3	74,3	83,4
2008-08-19	E170	A	72,0	74,1	82,4
2008-08-19	E170	A	72,4	75,4	83,5
2008-08-19	AT72	A	70,7	72,4	80,7
2008-08-19	AT72	A	74,0	77,5	86,7
2008-08-19	B733	A	72,0	74,6	82,8
2008-08-19	AT72	A	73,7	76,8	84,9
2008-08-19	A320	A	72,5	74,9	84,0
2008-08-19	B734	A	72,7	74,7	83,1
2008-08-19	E170	A	70,0	72,7	81,1
2008-08-19	E170	A	71,9	73,6	82,7
2008-08-19	A321	A	73,3	75,9	84,5
2008-08-19	B735	A	72,1	74,3	83,6
2008-08-19	B735	A	72,6	75,1	83,4
2008-08-19	E170	A	70,5	72,6	80,5
2008-08-20	B733	D	71,7	74,4	84,0
2008-08-20	MD11	D	76,3	80,4	91,4
2008-08-20	T154	D	76,2	80,7	88,5
2008-08-20	B734	D	72,2	76,7	85,5
2008-08-20	A320	D	68,6	71,3	81,4
2008-08-20	MD87	D	73,4	78,1	88,1
2008-08-20	A320	D	70,9	73,3	82,6
2008-08-20	RJ85	D	66,6	68,3	76,6
2008-08-20	YK40	A	71,2	74,1	83,0
2008-08-20	B738	A	72,4	76,2	84,7
2008-08-20	A321	A	73,7	76,6	85,2
2008-08-20	AT72	A	70,1	71,9	81,3
2008-08-20	A320	A	71,9	74,0	82,3
2008-08-20	E170	A	69,6	71,6	80,4
2008-08-20	YK40	A	72,5	75,8	83,3
2008-08-20	E170	A	69,9	72,5	81,0
2008-08-20	B734	A	73,8	77,3	84,6
2008-08-20	A319	A	70,6	72,5	82,0
2008-08-20	AT72	A	73,7	75,9	84,8
2008-08-20	B733	A	72,5	74,8	83,3
2008-08-20	E170	A	70,9	72,7	81,7
2008-08-20	MD82	A	72,8	76,2	84,0
2008-08-20	AT45	A	69,6	74,3	84,5

2008-08-20	AT45	A	72,8	75,8	85,1
2008-08-20	RJ85	A	71,5	73,1	81,5
2008-08-20	B738	A	76,0	79,2	88,0
2008-08-20	B735	A	72,4	75,1	83,9
2008-08-20	P180	A	75,1	80,3	90,2
2008-08-20	AT72	A	72,7	75,9	85,0
2008-08-20	E170	A	69,6	71,8	79,6
2008-08-20	B763	A	73,6	77,2	87,1
2008-08-20	E190	A	72,1	75,2	83,3
2008-08-20	E170	A	70,2	72,8	81,6
2008-08-20	B733	A	74,5	78,3	85,6
2008-08-20	B763	A	74,4	77,7	87,2
2008-08-20	B733	A	76,0	78,6	86,8
2008-08-20	B763	D	70,9	73,8	83,9
2008-08-20	B733	D	71,3	74,5	83,1
2008-08-20	B762	D	74,3	78,9	87,8
2008-08-20	B733	D	72,5	77,8	84,8
2008-08-20	E170	D	67,1	70,2	77,6
2008-08-20	B738	A	73,4	76,1	84,6
2008-08-20	B752	A	72,7	75,5	85,3
2008-08-20	B735	A	72,8	76,8	84,3
2008-08-20	E170	A	71,1	74,2	82,2
2008-08-20	B734	A	72,5	74,8	83,6
2008-08-20	B734	A	72,7	77,8	85,3
2008-08-20	B735	A	72,3	76,4	85,3
2008-08-20	A320	A	74,2	76,7	86,2
2008-08-20	A318	A	71,8	73,7	83,2
2008-08-20	B734	A	73,4	77,2	85,4
2008-08-20	RJ1H	A	70,9	71,9	80,9
2008-08-20	E170	A	73,5	76,7	84,7
2008-08-20	E170	A	71,2	73,4	82,0
2008-08-20	P180	A	75,4	80,5	89,9
2008-08-20	A320	A	72,3	76,4	85,4
2008-08-20	AT45	A	71,5	74,1	83,3
2008-08-20	AT72	A	73,3	76,5	85,6
2008-08-20	B734	A	73,7	77,7	84,9
2008-08-20	B738	A	72,0	76,1	85,0
2008-08-20	AT72	A	74,3	78,0	87,0
2008-08-20	A320	A	75,3	78,9	87,3
2008-08-20	E170	A	70,5	73,5	83,1
2008-08-20	E170	A	75,0	79,2	87,1
2008-08-20	B735	A	71,7	74,7	83,5
2008-08-20	A319	A	72,9	75,3	84,9
2008-08-20	RJ85	A	71,0	72,5	81,0
2008-08-20	A320	A	72,5	75,2	84,8
2008-08-20	AT72	A	73,0	76,1	85,0
2008-08-20	A320	A	74,5	77,6	87,3
2008-08-20	MD87	A	72,2	75,0	83,6
2008-08-20	B733	A	72,9	76,3	84,9
2008-08-20	AT72	A	72,2	74,6	84,8
2008-08-20	B752	A	73,0	75,5	85,8
2008-08-20	A320	A	70,8	73,7	83,1
2008-08-20	RJ85	A	69,6	71,3	80,4
2008-08-20	A320	A	72,4	74,7	84,5
2008-08-20	B733	A	72,5	75,3	84,3
2008-08-20	E170	A	71,5	74,5	83,5

2008-08-20	E170	A	72,2	73,9	83,4
2008-08-20	MD11	A	79,7	84,5	93,3
2008-08-20	AT72	A	71,1	73,3	83,4
2008-08-20	B735	A	73,0	75,7	84,7
2008-08-20	B734	A	74,2	78,3	86,7
2008-08-20	AT72	A	74,7	78,2	86,8
2008-08-20	E170	A	72,8	75,0	84,2
2008-08-20	F100	A	70,7	72,5	81,5
2008-08-20	B735	A	73,1	76,4	85,2
2008-08-20	B736	A	71,5	74,1	83,3
2008-08-20	AT45	A	72,0	74,4	83,5
2008-08-20	AT72	A	74,1	77,2	85,8
2008-08-20	B733	A	72,7	77,4	86,1
2008-08-20	E170	A	71,0	74,5	82,8
2008-08-20	E170	A	70,2	73,0	82,5
2008-08-20	F100	A	71,2	73,9	83,2
2008-08-20	AT72	A	70,7	72,3	82,2
2008-08-20	A320	A	70,1	71,3	80,1
2008-08-20	B734	A	75,0	79,1	86,5
2008-08-20	B738	A	74,0	76,4	85,2
2008-08-20	E145	A	68,1	69,3	78,1
2008-08-20	E170	A	71,3	73,9	82,5
2008-08-20	A321	A	74,7	77,8	87,0
2008-08-20	B735	A	72,4	75,9	83,8
2008-08-20	B737	A	71,9	74,3	83,4
2008-08-20	B734	A	76,2	80,3	88,7
2008-08-20	MD83	A	74,0	76,9	86,0
2008-08-20	B734	A	74,1	77,9	86,2
2008-08-20	E170	A	71,2	73,6	82,3
2008-08-20	B734	A	73,4	77,1	84,8
2008-08-20	E170	A	70,8	73,0	81,9
2008-08-20	MD90	A	71,0	73,3	82,1
2008-08-20	E170	A	72,0	74,2	83,2
2008-08-20	C25B	A	69,3	70,9	79,8
2008-08-20	E170	A	70,2	72,3	81,3
2008-08-20	E170	A	71,6	74,1	83,1
2008-08-20	AT72	A	74,0	77,0	86,3
2008-08-20	B752	A	74,2	77,7	87,3
2008-08-20	AT72	A	73,9	76,7	85,9
2008-08-20	B735	A	71,0	73,2	83,0
2008-08-20	AT72	A	73,8	76,4	85,6
2008-08-20	B734	A	74,2	78,0	86,0
2008-08-20	B735	A	73,8	77,2	85,3
2008-08-20	E145	A	69,5	70,8	79,9
2008-08-20	B733	A	72,0	73,8	83,5
2008-08-20	AT72	A	73,3	75,4	85,1
2008-08-20	E170	A	70,7	72,7	81,8
2008-08-20	B733	A	73,7	76,8	84,8
2008-08-21	B734	A	73,4	77,0	85,5
2008-08-21	B752	A	74,3	77,0	87,7
2008-08-21	E170	A	71,6	74,4	83,3
2008-08-21	E170	A	71,3	73,6	83,0
2008-08-21	AT72	A	74,2	76,9	86,5
2008-08-21	E170	A	71,0	73,5	81,8
2008-08-21	AT72	A	72,4	74,9	85,0
2008-08-21	AT72	A	73,0	75,6	85,6

2008-08-21	B733	A	72,5	75,7	84,6
2008-08-21	E145	A	69,5	71,5	80,6
2008-08-21	E170	A	70,5	72,3	80,9
2008-08-21	E170	A	71,0	74,1	83,0
2008-08-21	A320	A	72,2	75,8	86,0
2008-08-21	AT43	A	72,2	75,5	85,2
2008-08-21	A320	A	74,0	76,7	87,0
2008-08-21	AT45	A	72,5	75,4	84,8
2008-08-21	B738	A	73,2	76,5	85,8
2008-08-21	B462	A	68,3	69,5	78,7
2008-08-21	B736	A	71,8	75,2	84,8
2008-08-21	B752	A	72,2	74,3	84,5
2008-08-21	A320	A	72,2	75,2	85,0
2008-08-21	AT72	A	74,5	78,3	86,3
2008-08-21	A319	A	72,1	75,1	84,2
2008-08-21	A319	A	71,8	73,3	83,6
2008-08-21	RJ85	A	69,9	71,3	80,3
2008-08-21	B752	A	72,3	74,7	85,4
2008-08-21	F70	A	69,3	70,7	79,7
2008-08-21	A320	A	72,1	74,7	84,1
2008-08-21	B763	A	74,8	79,4	89,1
2008-08-21	A320	A	72,8	76,2	85,6
2008-08-21	AT72	A	69,7	71,3	80,1
2008-08-21	F100	A	70,2	71,6	81,0
2008-08-21	E175	A	70,4	73,1	81,9
2008-08-21	B763	A	75,3	78,8	88,9
2008-08-21	A320	A	72,2	75,3	84,9
2008-08-21	E170	A	71,0	72,5	82,7
2008-08-21	RJ85	A	69,3	70,5	79,3
2008-08-21	B733	A	73,8	77,6	85,0
2008-08-21	B735	A	73,4	77,6	84,9
2008-08-21	DH8D	A	69,7	71,5	80,2
2008-08-21	MD87	A	71,1	74,2	83,4
2008-08-21	E170	A	70,7	73,0	81,5
2008-08-21	B737	A	72,8	77,2	85,1
2008-08-21	A319	A	72,5	74,9	84,0
2008-08-21	B763	A	75,0	78,1	87,6
2008-08-21	AT72	A	74,3	77,0	85,8
2008-08-21	B736	A	75,3	79,7	88,1
2008-08-21	B735	A	72,2	74,1	83,9
2008-08-21	AT72	A	73,4	77,5	86,9
2008-08-21	T154	A	78,0	83,3	90,3
2008-08-21	E170	A	72,9	75,7	85,3
2008-08-21	E170	A	70,1	72,7	81,8
2008-08-21	AT45	A	70,1	72,2	82,9
2008-08-21	B738	A	75,4	79,1	86,2
2008-08-21	AT72	A	71,6	74,6	83,7
2008-08-21	B738	A	72,7	75,4	85,0
2008-08-21	B734	A	74,1	77,9	85,6
2008-08-21	AT72	A	73,6	75,7	85,3
2008-08-21	B733	A	72,7	77,3	84,8
2008-08-21	B734	A	73,7	77,0	85,5
2008-08-21	E170	A	70,1	74,5	85,0
2008-08-21	AT72	A	74,8	78,1	86,9
2008-08-21	B733	A	73,8	77,3	85,2
2008-08-21	A320	A	70,8	72,5	82,2



2008-08-21	A321	A	73,6	76,9	85,4
2008-08-21	B735	A	72,2	74,6	84,0
2008-08-21	A320	A	70,8	72,6	81,9
2008-08-21	A319	A	70,3	72,3	82,0
2008-08-21	RJ1H	A	71,1	73,0	82,2
2008-08-21	E145	A	69,9	71,6	80,7
2008-08-21	P180	A	73,5	77,6	85,5
2008-08-21	E170	A	71,3	73,3	83,1
2008-08-21	E170	A	70,7	72,9	81,9
2008-08-21	AT72	A	72,3	75,0	84,3
2008-08-21	AT72	A	71,7	74,7	84,7
2008-08-21	A320	A	70,9	73,9	83,4
2008-08-21	B734	A	74,0	78,2	85,8
2008-08-21	AT45	A	71,7	74,3	82,5
2008-08-21	E170	A	72,1	75,1	83,9
2008-08-21	MD82	A	72,9	74,7	83,7
2008-08-21	B752	A	72,6	75,5	85,6
2008-08-21	E170	A	70,9	72,5	82,0
2008-08-21	RJ85	A	69,2	70,8	79,6
2008-08-21	B733	A	73,3	75,8	84,1
2008-08-21	AT72	A	74,4	76,9	86,7
2008-08-21	E170	A	70,3	72,6	80,3
2008-08-21	E190	A	71,1	73,4	81,5
2008-08-21	AT72	A	73,0	75,2	84,8
2008-08-21	B752	A	72,6	75,8	85,4
2008-08-21	B734	A	73,7	77,7	84,9
2008-08-21	B733	A	74,5	77,2	85,6
2008-08-21	A319	A	72,4	75,2	84,1
2008-08-21	A320	A	74,8	78,1	86,9
2008-08-21	B752	A	72,5	75,5	84,3
2008-08-21	AT45	A	72,3	74,8	83,7
2008-08-21	AT72	A	74,9	77,6	87,2
2008-08-21	E170	A	71,3	74,2	83,1
2008-08-21	F100	A	71,1	72,9	81,1
2008-08-21	B735	A	72,0	75,9	83,7
2008-08-21	P180	A	75,0	79,3	88,0
2008-08-21	AT45	A	69,5	72,1	79,5
2008-08-21	B735	A	73,7	77,9	85,2
2008-08-21	AT45	A	71,0	73,5	82,7
2008-08-21	B752	A	73,1	76,6	85,9
2008-08-21	AT45	A	70,6	72,7	82,4
2008-08-21	B733	A	72,0	74,6	83,7
2008-08-21	AT45	A	71,5	73,6	81,9
2008-08-21	E170	A	71,7	74,7	82,1
2008-08-21	B733	A	74,0	77,3	85,1
2008-08-21	A319	A	71,8	75,6	84,4
2008-08-21	B735	A	74,4	77,4	86,7
2008-08-21	E170	A	71,6	73,6	82,4
2008-08-21	E170	A	70,9	73,1	82,6
2008-08-21	AT72	A	73,0	77,5	86,5
2008-08-21	B736	A	72,2	74,2	83,6
2008-08-21	E170	A	70,8	72,7	81,9
2008-08-21	B734	A	71,2	74,4	83,5
2008-08-21	E170	A	72,6	74,5	83,0
2008-08-21	B752	A	72,3	74,1	84,8
2008-08-21	E170	A	70,7	72,9	82,5

2008-08-21	A320	A	74,0	77,0	85,5
2008-08-21	F2TH	A	70,7	72,1	80,7
2008-08-21	B733	A	72,1	74,4	83,6
2008-08-21	A320	A	71,9	75,9	85,0
2008-08-21	B735	A	72,9	75,7	84,3
2008-08-21	E170	A	73,2	75,7	85,2
2008-08-21	E170	A	71,5	74,2	83,5
2008-08-21	B734	A	73,1	76,2	84,6
2008-08-21	A319	A	70,9	73,5	82,6
2008-08-21	RJ1H	A	70,5	72,5	80,9
2008-08-21	AT72	A	72,5	74,5	84,5
2008-08-21	AT45	A	71,3	73,4	82,5
2008-08-21	RJ85	A	70,9	73,1	82,7
2008-08-21	A319	A	71,7	75,0	84,2
2008-08-21	AT72	A	72,4	74,2	84,5
2008-08-21	A320	A	72,0	74,7	83,8
2008-08-21	B752	A	72,6	74,6	84,4
2008-08-21	MD82	A	71,4	73,4	82,9
2008-08-21	YK40	A	72,9	75,7	83,3
2008-08-21	AT45	A	72,0	74,7	84,3
2008-08-21	E170	A	71,8	73,9	82,9
2008-08-21	B735	A	72,3	74,7	84,1
2008-08-21	AT43	A	70,2	71,5	80,6
2008-08-21	A320	A	71,0	73,1	82,5
2008-08-21	A320	A	72,4	75,2	84,7
2008-08-21	RJ1H	A	73,9	77,3	86,0
2008-08-21	A320	A	71,5	73,8	82,6
2008-08-21	E170	A	70,7	74,2	83,7
2008-08-21	B735	A	72,0	74,6	83,5
2008-08-21	A319	A	72,3	75,8	85,1
2008-08-21	B733	A	70,8	72,6	82,2
2008-08-21	B735	A	73,3	77,7	85,4
2008-08-21	B734	A	74,1	78,0	85,9
2008-08-21	B735	A	71,2	73,2	82,7
2008-08-21	MD11	A	79,0	84,5	93,0
2008-08-21	DH8D	A	69,6	71,1	79,6
2008-08-21	E170	A	71,8	74,3	83,5
2008-08-21	A319	A	72,0	75,0	83,5
2008-08-21	E170	A	72,3	74,3	83,7
2008-08-21	AT72	A	74,2	77,0	85,9
2008-08-21	B734	A	73,3	77,1	85,6
2008-08-21	A320	A	72,6	75,5	84,1
2008-08-21	B734	A	73,5	76,2	84,6
2008-08-21	B733	A	77,8	82,0	91,0
2008-08-21	F100	A	69,4	70,4	79,4
2008-08-21	AT72	A	73,2	75,4	85,0
2008-08-21	CRJ2	A	69,0	71,3	79,8
2008-08-21	B738	A	73,2	76,1	85,5
2008-08-21	E170	A	70,3	72,4	81,1
2008-08-21	E170	A	71,2	73,3	82,7
2008-08-21	AT45	A	70,6	71,9	81,0
2008-08-21	E170	A	70,5	72,3	81,6
2008-08-21	A321	A	73,6	77,2	85,7
2008-08-21	AT45	A	72,5	74,9	84,2
2008-08-21	B737	A	73,3	77,3	85,1
2008-08-21	CL30	A	69,0	72,9	83,9

2008-08-21	CL30	A	66,3	71,1	77,8
2008-08-21	E170	A	70,8	72,9	82,3
2008-08-21	B752	A	73,4	76,0	85,7
2008-08-21	AT45	A	69,6	71,1	79,6
2008-08-21	E170	A	70,5	73,0	82,0
2008-08-21	AT72	A	74,6	77,4	86,6
2008-08-21	AT72	A	73,1	75,4	84,6
2008-08-21	E170	A	70,7	73,4	82,8
2008-08-21	B734	A	73,1	76,3	84,5
2008-08-21	B738	A	73,2	76,2	85,5
2008-08-21	E170	A	71,7	73,7	82,8
2008-08-21	AT72	A	73,2	75,8	85,5
2008-08-21	B734	A	73,5	78,5	85,3
2008-08-21	E170	A	70,8	73,1	82,0
2008-08-21	E170	A	72,6	75,3	84,1
2008-08-21	YK40	A	71,6	74,1	82,7
2008-08-21	B735	A	73,2	76,6	85,2
2008-08-21	B735	A	73,6	77,4	85,0
2008-08-21	B733	A	73,3	77,2	85,6
2008-08-21	B738	A	72,9	75,6	85,0
2008-08-22	MD11	A	78,7	83,3	92,2
2008-08-22	E170	A	70,2	72,9	81,0
2008-08-22	B734	A	73,5	76,9	84,6
2008-08-22	AT72	A	74,2	76,6	86,2
2008-08-22	E170	A	70,1	72,2	80,9
2008-08-22	B734	A	74,5	78,6	86,0
2008-08-22	E170	A	71,2	73,4	81,6
2008-08-22	E170	A	70,6	72,8	81,0
2008-08-22	AT72	A	73,0	75,3	85,3
2008-08-22	AT72	A	72,4	74,5	83,8
2008-08-22	E170	A	70,1	72,4	81,3
2008-08-22	AT72	A	71,4	73,3	82,8
2008-08-22	AT45	A	72,0	74,3	83,8
2008-08-22	AT43	A	69,9	71,5	80,6
2008-08-22	B462	A	71,4	73,9	82,2
2008-08-22	A320	A	72,7	75,2	84,5
2008-08-22	RJ85	A	72,3	74,9	83,1
2008-08-22	MD11	D	76,3	80,9	92,0
2008-08-22	A320	D	68,1	69,7	81,3
2008-08-22	A320	D	68,8	70,4	81,3
2008-08-22	B738	D	71,4	75,1	84,2
2008-08-22	MD87	D	74,9	79,8	89,2
2008-08-22	A320	D	70,7	73,2	83,3
2008-08-22	T154	D	80,7	86,1	93,0
2008-08-22	T154	D	73,1	77,1	88,3
2008-08-22	E170	D	68,8	71,1	80,3
2008-08-22	A320	D	71,5	74,0	85,3
2008-08-22	E170	D	68,9	71,6	80,4
2008-08-22	B735	D	71,1	73,4	83,6
2008-08-22	B734	D	69,7	72,6	83,5
2008-08-22	YK40	A	70,4	75,1	82,9
2008-08-22	B735	D	68,7	71,0	80,4
2008-08-22	B734	D	70,9	74,1	83,2
2008-08-22	B763	D	72,9	76,4	86,5
2008-08-22	A320	D	72,0	75,3	82,8
2008-08-22	B763	D	74,5	78,8	87,7

2008-08-22	YK40	A	72,3	77,2	84,4
2008-08-22	B733	D	72,1	76,3	83,9
2008-08-22	E190	D	68,1	71,8	80,7
2008-08-22	E170	D	66,7	67,9	77,1
2008-08-22	B734	A	72,7	75,2	84,2
2008-08-22	B734	A	73,0	76,6	84,7
2008-08-22	E170	A	70,4	72,0	81,2
2008-08-22	AT45	A	70,3	72,5	80,7
2008-08-22	B752	A	73,7	76,6	85,4
2008-08-22	B735	A	74,5	78,2	85,3
2008-08-22	B734	A	71,6	74,2	83,3
2008-08-22	AT72	A	73,9	76,8	85,0
2008-08-22	E170	A	71,3	73,6	82,8
2008-08-22	DH8D	A	71,5	73,6	81,9
2008-08-22	E170	A	71,2	74,0	81,6
2008-08-22	A319	A	71,2	75,6	82,3
2008-08-22	A320	A	73,3	77,0	84,4
2008-08-22	B735	A	74,2	79,1	85,4
2008-08-22	A320	A	72,9	77,5	84,4
2008-08-22	B734	A	73,5	78,9	84,9
2008-08-22	AT72	A	73,4	77,0	85,7
2008-08-22	E170	A	71,0	73,4	81,4
2008-08-22	E145	A	69,7	71,7	80,1
2008-08-22	E170	A	70,1	71,4	80,1
2008-08-22	B733	D	70,3	73,4	82,1
2008-08-22	B734	D	68,2	71,2	79,7
2008-08-22	E170	D	68,4	70,0	78,4
2008-08-22	B763	D	73,6	78,2	88,1
2008-08-22	E170	D	67,8	70,3	77,8
2008-08-22	B763	D	73,0	76,2	86,2
2008-08-22	B763	D	74,0	77,9	86,8
2008-08-22	B735	D	70,2	71,2	80,2
2008-08-22	B733	D	70,9	74,1	83,7
2008-08-22	B734	D	71,8	74,6	85,2
2008-08-23	A320	D	69,8	71,9	81,8
2008-08-23	A320	D	69,1	71,7	82,1
2008-08-23	A320	D	70,8	74,2	82,8
2008-08-23	B733	D	69,7	71,5	81,5
2008-08-23	A320	A	73,6	76,4	85,1
2008-08-23	A320	D	68,9	70,0	81,7
2008-08-23	CRJ7	A	71,7	74,8	82,8
2008-08-23	B735	A	74,9	78,3	85,7
2008-08-23	B734	A	74,0	76,5	85,7
2008-08-23	B736	A	72,9	75,5	84,6
2008-08-23	AT72	A	73,1	75,6	83,9
2008-08-23	AT45	A	70,5	73,6	81,6
2008-08-23	AT72	A	74,5	77,3	86,2
2008-08-23	B734	A	75,4	79,6	87,2
2008-08-23	CRJ2	A	69,2	71,8	80,4
2008-08-23	F100	A	71,8	73,3	81,8
2008-08-23	E170	A	71,3	73,9	82,7
2008-08-23	A320	A	72,2	74,7	84,2
2008-08-23	CRJ2	A	70,0	72,2	80,4
2008-08-23	E190	A	72,7	75,9	84,5
2008-08-23	B735	A	70,6	73,3	82,9
2008-08-23	E170	A	70,7	73,1	82,2

2008-08-23	B763	A	75,4	78,6	88,0
2008-08-23	B763	A	75,1	78,4	88,1
2008-08-23	B734	A	74,3	79,0	86,1
2008-08-23	B735	A	72,4	76,3	84,2
2008-08-23	E170	A	74,0	76,5	85,4
2008-08-23	AT72	A	75,0	77,5	86,5
2008-08-23	AT72	A	72,5	76,5	83,9
2008-08-23	B735	A	73,6	76,7	84,8
2008-08-23	T154	A	78,0	82,4	90,0
2008-08-23	AT45	A	71,7	75,3	83,2
2008-08-23	AT72	A	70,1	72,9	83,7
2008-08-23	B734	A	75,2	78,9	87,2
2008-08-23	AT72	A	72,3	74,8	83,8
2008-08-23	MD90	A	71,7	73,9	82,8
2008-08-23	B733	A	73,7	77,1	85,1
2008-08-23	B735	A	73,6	78,5	87,1
2008-08-23	AT45	A	72,3	74,9	84,6
2008-08-23	E170	A	72,4	75,1	83,5
2008-08-23	A320	A	70,8	73,0	82,2
2008-08-23	B733	A	73,8	78,2	85,6
2008-08-23	B733	A	73,4	77,5	84,9
2008-08-23	A320	A	72,5	76,4	84,2
2008-08-23	B733	A	72,6	74,3	83,3
2008-08-23	A319	A	73,1	75,9	84,2
2008-08-23	E170	A	71,2	74,1	82,4
2008-08-23	E170	A	69,4	72,2	81,5
2008-08-23	B734	A	73,3	77,2	85,6
2008-08-23	MD82	A	76,7	80,8	89,1
2008-08-23	E145	A	71,1	72,6	81,1
2008-08-23	B734	A	74,1	77,0	85,2
2008-08-23	E170	A	72,1	75,5	83,8
2008-08-23	E170	A	70,8	73,1	82,3
2008-08-23	E170	A	70,4	72,7	81,2
2008-08-23	A320	A	71,5	75,0	83,5
2008-08-23	AT72	A	71,7	74,6	84,7
2008-08-23	F2TH	A	68,1	71,2	78,9
2008-08-23	E170	A	72,3	74,7	84,1
2008-08-23	B763	A	76,0	78,6	89,5
2008-08-23	RJ85	A	72,3	74,7	83,5
2008-08-23	B772	A	74,0	77,6	87,7
2008-08-23	B763	A	75,3	79,7	88,7
2008-08-23	AT45	A	72,1	74,4	83,6
2008-08-23	B762	A	73,1	76,0	86,3
2008-08-23	TBM7	A	69,4	71,2	79,9
2008-08-23	F100	A	73,4	76,5	84,5
2008-08-23	B735	A	72,6	76,5	84,7
2008-08-23	A320	A	73,2	76,5	85,2
2008-08-23	A319	A	70,3	72,4	82,4
2008-08-23	E170	A	70,8	73,0	81,9
2008-08-23	B734	A	74,3	77,6	86,1
2008-08-23	AT45	A	71,4	73,7	83,4
2008-08-23	AT45	A	69,8	72,6	82,6
2008-08-23	B735	A	73,1	77,5	84,5
2008-08-23	E170	A	71,5	74,7	83,0
2008-08-23	DH8D	A	69,9	72,8	81,1
2008-08-23	B735	A	73,3	77,2	84,8

2008-08-23	E170	A	72,8	75,4	84,0
2008-08-23	AT45	A	72,5	75,4	83,3
2008-08-23	E170	A	70,3	72,8	81,5
2008-08-23	E170	A	70,1	72,3	81,9
2008-08-23	B735	A	71,3	73,8	82,4
2008-08-23	AT72	A	73,6	76,9	86,1
2008-08-23	E170	A	71,7	74,8	83,2
2008-08-23	B737	A	72,3	74,9	83,5
2008-08-23	B733	A	74,0	76,1	85,5
2008-08-23	E170	A	70,8	73,7	82,2
2008-08-23	E170	A	70,5	72,9	82,2
2008-08-23	B734	A	74,6	79,1	86,4
2008-08-23	T154	A	76,5	82,1	89,0
2008-08-23	AT72	A	74,1	76,0	85,6
2008-08-23	A319	A	70,6	73,9	82,4
2008-08-23	RJ85	A	71,2	73,4	82,3
2008-08-23	B734	A	73,3	77,9	86,3
2008-08-23	A320	A	71,5	74,1	84,1
2008-08-23	B734	A	70,7	73,7	83,7
2008-08-23	E170	A	72,4	75,3	84,1
2008-08-23	B735	A	73,8	78,7	86,1
2008-08-23	A320	A	71,7	75,0	83,8
2008-08-23	A320	A	71,1	72,9	81,9
2008-08-23	T154	A	74,1	78,3	86,6
2008-08-23	RJ1H	A	71,7	74,7	82,8
2008-08-23	P180	A	76,3	81,2	89,9
2008-08-23	AT72	A	70,5	72,9	81,3
2008-08-23	B734	A	73,0	77,0	86,2
2008-08-23	F70	A	69,1	70,4	79,9
2008-08-23	A319	A	71,6	74,5	83,9
2008-08-23	B734	A	74,6	78,6	86,9
2008-08-23	E170	A	71,9	74,4	82,3
2008-08-23	B734	A	74,2	79,7	86,5
2008-08-23	AT45	A	72,3	74,6	84,1
2008-08-23	B733	A	74,9	78,5	86,3
2008-08-23	B752	A	72,5	75,2	85,0
2008-08-23	E170	A	71,4	73,8	82,5
2008-08-23	F100	A	70,6	72,9	81,7
2008-08-23	B735	A	72,8	74,9	84,3
2008-08-23	A320	A	72,2	75,7	85,7
2008-08-23	MD83	A	71,1	73,2	82,6
2008-08-23	AT72	A	72,0	73,3	83,8
2008-08-23	B733	A	71,9	75,1	84,2
2008-08-23	E170	A	71,0	73,7	82,1
2008-08-23	E145	A	68,3	69,1	78,7
2008-08-23	E170	A	69,8	72,2	80,9
2008-08-23	AT72	A	69,5	71,5	81,0
2008-08-23	E170	A	70,9	73,5	82,4
2008-08-23	E145	A	71,2	73,5	82,9
2008-08-23	AT45	A	71,3	73,2	83,3
2008-08-23	B738	A	74,5	77,3	86,0
2008-08-23	B735	A	74,6	78,5	86,4
2008-08-23	E170	A	71,5	74,0	83,2
2008-08-23	B752	A	74,8	78,2	87,8
2008-08-23	B733	A	73,4	76,3	84,9
2008-08-23	MD90	A	71,0	73,2	82,4

2008-08-23	E145	A	69,2	70,9	81,0
2008-08-23	B735	A	72,0	74,5	84,1
2008-08-23	AT72	A	73,1	74,8	84,8
2008-08-23	B733	A	72,0	74,4	83,8
2008-08-23	E170	A	70,7	72,7	82,1
2008-08-23	E170	A	70,6	73,1	82,4
2008-08-23	E170	A	70,6	73,5	82,3
2008-08-23	B752	A	73,1	75,8	86,1
2008-08-23	E170	A	70,6	73,5	82,1
2008-08-23	B738	A	72,6	75,4	85,2
2008-08-23	B735	A	73,2	76,5	84,4
2008-08-23	AT72	A	72,6	74,9	84,4
2008-08-24	B734	A	73,7	77,5	85,5
2008-08-24	E170	A	72,2	74,3	83,7
2008-08-24	B733	A	73,5	77,0	85,3
2008-08-24	AT72	A	72,0	73,9	83,8
2008-08-24	E170	A	71,6	73,7	83,0
2008-08-24	E170	A	70,9	73,2	82,1
2008-08-24	A320	A	75,0	78,2	87,5
2008-08-24	RJ85	A	71,7	73,8	82,8
2008-08-24	AT72	A	75,7	78,7	88,2
2008-08-24	B462	A	71,7	74,0	82,9
2008-08-24	F100	A	70,5	73,4	82,3
2008-08-24	F70	A	70,5	72,1	80,9
2008-08-24	E190	A	72,0	74,5	83,5
2008-08-24	B734	A	73,2	76,3	85,3
2008-08-24	B735	A	73,4	77,2	85,2
2008-08-24	C295	A	72,3	74,6	83,1
2008-08-24	B736	A	75,1	78,9	87,6
2008-08-24	AT72	A	70,6	72,7	82,4
2008-08-24	T154	A	77,8	81,6	90,1
2008-08-24	B735	A	72,6	74,7	83,8
2008-08-24	A319	A	72,1	74,0	83,5
2008-08-24	AT45	A	72,4	74,7	83,2
2008-08-24	E170	D	68,8	70,7	79,3
2008-08-24	E170	D	69,5	73,4	83,1
2008-08-24	B734	D	72,1	76,1	85,9
2008-08-24	T154	D	74,5	80,1	89,3
2008-08-24	B735	D	68,7	71,5	80,1
2008-08-24	B736	D	68,2	70,2	78,2
2008-08-24	B735	D	70,7	73,6	81,5
2008-08-24	B735	D	70,3	74,2	83,5
2008-08-24	B763	D	74,7	79,2	87,8
2008-08-24	AT72	A	74,1	77,0	85,9
2008-08-24	A319	A	71,7	74,4	83,1
2008-08-24	B763	A	74,6	78,5	87,4
2008-08-24	A320	A	72,6	74,8	84,4
2008-08-24	B762	A	74,6	78,7	87,1
2008-08-24	AT72	A	73,9	77,8	86,4
2008-08-24	F100	A	70,6	72,2	81,0
2008-08-24	B735	A	72,3	74,3	84,3
2008-08-24	B735	A	72,6	76,2	84,3
2008-08-24	B734	A	72,0	74,8	83,7
2008-08-24	B735	A	69,1	70,4	79,6
2008-08-24	B733	A	72,5	74,9	83,7
2008-08-24	AT45	A	71,9	74,7	83,1

2008-08-24	B735	A	72,2	76,3	84,0
2008-08-24	E170	A	70,8	72,9	81,6
2008-08-24	B734	A	73,2	79,6	91,0
2008-08-24	B734	A	72,2	79,6	90,0
2008-08-24	A319	A	73,3	76,2	91,1
2008-08-24	A319	A	67,5	69,8	78,0
2008-08-24	AT72	A	72,2	77,2	90,0
2008-08-24	AT72	A	71,9	76,5	89,7
2008-08-24	E170	A	72,9	76,6	90,6
2008-08-24	E170	A	72,6	77,3	90,4
2008-08-24	AT45	A	71,1	73,3	82,8
2008-08-24	E170	A	72,5	77,0	89,4
2008-08-24	AT72	A	72,2	76,2	85,2
2008-08-24	B733	A	72,6	75,5	83,4
2008-08-24	E170	A	70,9	73,1	82,4
2008-08-24	B734	A	75,2	78,5	86,3
2008-08-24	B733	A	72,2	75,2	83,7
2008-08-24	E170	A	71,3	73,6	82,7
2008-08-24	A320	A	73,4	76,0	84,9
2008-08-24	C56X	A	70,7	73,3	81,5
2008-08-24	RJ85	A	68,7	69,3	78,7
2008-08-24	A319	A	71,7	74,2	83,1
2008-08-24	E170	A	71,2	75,1	82,7
2008-08-24	A320	A	72,5	75,0	84,6
2008-08-24	AT72	A	71,3	73,1	82,5
2008-08-24	B733	A	72,9	75,7	84,7
2008-08-24	B735	A	73,0	75,6	84,8
2008-08-24	A320	A	71,1	73,6	82,3
2008-08-24	RJ85	A	70,2	71,4	80,2
2008-08-24	A320	A	71,1	73,2	82,3
2008-08-24	B733	A	72,2	74,4	83,3
2008-08-24	AT72	A	74,9	77,4	87,0
2008-08-24	E170	A	71,2	73,7	82,0
2008-08-24	AT72	A	74,4	77,4	86,7
2008-08-24	B733	A	74,8	78,5	85,9
2008-08-24	B735	A	74,2	78,7	86,2
2008-08-24	AT45	A	71,5	73,8	82,3
2008-08-24	AT72	A	74,4	77,6	87,2
2008-08-24	E170	A	71,5	75,3	84,5
2008-08-24	AT45	A	71,0	73,0	83,0
2008-08-24	B734	A	73,7	78,5	86,9
2008-08-24	A321	A	73,3	76,1	85,6
2008-08-24	E145	A	70,8	72,3	81,9
2008-08-24	F70	A	69,8	71,1	80,6
2008-08-24	F100	A	70,4	72,4	81,8
2008-08-24	AT72	A	70,9	73,5	83,7
2008-08-24	B735	A	73,2	78,4	85,5
2008-08-24	E170	A	71,8	74,0	83,3
2008-08-24	B734	A	73,8	78,9	87,0
2008-08-24	PC12	A	71,3	74,8	83,9
2008-08-24	CRJ2	A	71,1	73,6	82,9
2008-08-24	E170	A	71,0	73,4	82,8
2008-08-24	E170	A	70,9	73,9	83,5
2008-08-24	B752	A	74,1	76,9	87,7
2008-08-24	B737	A	71,9	74,4	84,0
2008-08-24	AT45	A	71,4	73,1	82,6



2008-08-24	E170	A	71,3	73,7	82,7
2008-08-24	B738	A	73,4	76,9	85,9
2008-08-24	A320	A	72,1	75,3	85,1
2008-08-24	B734	A	74,7	78,9	87,0
2008-08-24	B735	A	67,4	68,0	77,4
2008-08-24	B734	A	74,2	77,8	85,7
2008-08-24	E170	A	72,2	74,7	83,3
2008-08-24	B734	A	73,9	78,0	86,0
2008-08-24	AT45	A	72,0	74,4	84,3
2008-08-24	MD83	A	73,2	75,9	85,3
2008-08-24	E170	A	72,1	74,9	83,3
2008-08-24	E170	A	71,3	73,4	83,1
2008-08-24	E170	A	72,0	74,5	83,8
2008-08-24	B733	A	73,9	77,1	85,4
2008-08-24	AT72	A	71,1	72,6	83,9
2008-08-24	E170	A	72,2	74,0	83,0
2008-08-24	E170	A	72,1	74,8	83,8
2008-08-24	E170	A	70,2	72,4	81,0
2008-08-24	AT72	A	74,2	76,9	86,5
2008-08-24	AT72	A	73,6	75,9	85,4
2008-08-24	B733	A	74,2	77,9	86,0
2008-08-24	B733	A	74,5	78,3	86,5
2008-08-24	B735	A	73,7	77,2	85,1
2008-08-24	AT72	A	73,8	76,6	86,4
2008-08-25	AT72	A	72,1	76,3	84,4
2008-08-25	B733	A	72,4	76,4	83,8
2008-08-25	AT72	A	72,6	74,9	84,0
2008-08-25	E170	A	70,6	72,7	81,4
2008-08-25	E170	A	70,5	72,2	81,3
2008-08-25	E170	A	71,7	74,7	83,7
2008-08-25	E170	A	70,7	73,1	81,1
2008-08-25	AT72	A	72,8	75,2	84,6
2008-08-25	B733	A	74,3	78,6	85,8
2008-08-25	B752	A	73,2	76,6	86,2
2008-08-25	AT72	A	70,4	73,3	83,0
2008-08-25	AT45	A	71,8	74,8	83,5
2008-08-25	AT72	A	70,4	72,3	82,1
2008-08-25	RJ85	A	70,0	71,3	80,0
2008-08-25	B735	A	72,7	77,1	82,7
2008-08-25	B733	A	73,3	75,9	84,1
2008-08-25	B763	A	72,4	76,1	85,2
2008-08-25	B752	A	72,6	74,6	84,0
2008-08-25	B738	A	73,8	76,9	85,6
2008-08-25	AT72	A	72,8	76,1	84,8
2008-08-25	F100	A	69,3	70,7	79,3
2008-08-25	B735	A	71,7	74,0	82,8
2008-08-25	B763	A	75,5	80,4	88,0
2008-08-25	B734	A	73,5	77,3	85,2
2008-08-25	B733	A	74,3	77,6	85,4
2008-08-25	E190	A	72,4	75,4	83,5
2008-08-25	B734	A	73,6	77,2	84,7
2008-08-25	A320	A	70,5	72,8	81,9
2008-08-25	MD82	A	72,6	74,7	83,4
2008-08-25	DH8D	A	68,9	70,8	78,9
2008-08-25	E170	A	70,9	74,0	82,0
2008-08-25	B737	A	72,1	75,2	83,9

2008-08-25	E170	A	71,6	73,8	82,7
2008-08-25	AT72	A	71,4	73,6	82,9
2008-08-25	E170	A	71,0	73,6	82,8
2008-08-25	AT72	A	70,4	72,1	82,4
2008-08-25	B735	A	73,0	75,6	84,8
2008-08-25	B735	A	72,5	75,4	84,0
2008-08-25	E170	A	69,5	71,9	81,9
2008-08-25	T154	A	76,6	82,2	90,3
2008-08-25	B738	A	73,0	76,0	85,6
2008-08-25	F2TH	A	70,5	72,5	81,0
2008-08-25	B733	A	72,4	75,1	84,2
2008-08-25	B733	A	72,6	75,7	84,4
2008-08-25	AT45	A	70,8	74,6	84,0
2008-08-25	B734	A	74,0	79,6	87,0
2008-08-25	E170	A	70,7	73,2	82,2
2008-08-25	B735	A	72,1	73,8	83,8
2008-08-25	C295	A	72,6	76,5	84,4
2008-08-25	B734	A	73,2	75,8	84,9
2008-08-25	E170	A	71,5	74,1	83,0
2008-08-25	CRJ2	A	70,1	73,2	81,9
2008-08-25	E170	A	71,6	73,6	83,1
2008-08-25	AT72	A	73,9	77,3	85,7
2008-08-25	A320	A	71,2	74,3	84,4
2008-08-25	A319	A	71,2	74,2	84,0
2008-08-25	A321	A	74,1	76,6	86,1
2008-08-25	A320	A	70,8	72,9	83,3
2008-08-25	B734	A	74,3	79,9	86,1
2008-08-25	E170	A	73,5	75,4	85,6
2008-08-25	MD82	A	72,2	75,6	85,0
2008-08-25	E145	A	68,6	69,5	78,6
2008-08-25	B735	A	74,1	79,3	85,9
2008-08-25	AT72	A	74,1	76,8	85,3
2008-08-25	B762	A	73,3	77,1	87,0
2008-08-25	B733	A	73,1	76,7	84,9
2008-08-25	AT72	A	74,2	78,4	88,0
2008-08-25	E170	A	70,6	72,7	81,8
2008-08-25	B734	A	73,1	77,3	85,9
2008-08-25	RJ85	A	71,2	74,4	82,6
2008-08-25	A320	A	73,4	76,2	86,2
2008-08-25	E170	A	71,8	74,9	83,6
2008-08-25	AT72	A	74,4	76,9	86,1
2008-08-25	E170	A	72,9	75,7	83,7
2008-08-25	AT72	A	74,8	77,4	86,0
2008-08-25	E170	A	70,8	73,6	83,8
2008-08-25	B752	A	73,5	75,9	87,3
2008-08-25	AT72	A	72,5	76,9	86,5
2008-08-25	B763	A	75,7	79,8	89,1
2008-08-25	B733	A	74,2	77,9	86,0
2008-08-25	A320	A	71,1	73,2	82,2
2008-08-25	A320	A	72,7	75,3	85,0
2008-08-25	B733	A	72,9	75,3	83,7
2008-08-25	B733	A	72,5	75,0	83,9
2008-08-25	A319	A	72,3	76,3	84,8
2008-08-25	B762	A	73,4	77,4	87,6
2008-08-25	F100	A	70,5	72,8	83,1
2008-08-25	AT45	A	71,7	73,6	82,4

2008-08-25	B734	A	74,1	77,6	85,8
2008-08-25	AT72	A	73,8	76,5	85,8
2008-08-25	E170	A	71,1	73,6	82,8
2008-08-25	AT45	A	71,9	74,2	84,2
2008-08-25	AT45	A	72,1	75,2	85,6
2008-08-25	AT45	A	71,5	73,5	84,1
2008-08-25	B735	A	73,6	77,4	85,9
2008-08-25	E170	A	72,9	75,7	84,7
2008-08-25	B734	A	73,3	76,8	84,8
2008-08-25	DH8D	A	72,5	76,0	85,0
2008-08-25	B733	A	72,5	75,1	84,5
2008-08-25	E170	A	71,8	74,2	83,2
2008-08-25	B735	A	71,4	73,9	83,5
2008-08-25	E170	A	70,5	73,2	82,2
2008-08-25	A320	A	72,5	76,8	87,1
2008-08-25	GL5T	A	70,1	73,3	83,5
2008-08-25	AT72	A	72,4	75,1	85,0
2008-08-25	E170	A	70,9	73,3	81,7
2008-08-25	AT72	A	72,6	74,6	85,2
2008-08-25	GLF4	A	70,9	72,9	82,3
2008-08-25	B733	A	73,5	77,0	85,0
2008-08-25	T154	A	76,9	81,9	90,4
2008-08-25	E170	A	71,2	73,2	82,4
2008-08-25	A320	A	71,6	74,1	82,7
2008-08-25	AN30	A	72,8	76,5	84,6
2008-08-25	CL30	A	68,4	69,9	78,8
2008-08-25	E170	A	71,0	72,9	81,4
2008-08-25	AT72	A	74,3	77,3	86,6
2008-08-25	B735	A	74,3	77,6	86,1
2008-08-25	A319	A	71,0	73,4	83,1
2008-08-25	RJ1H	A	68,4	69,2	79,2
2008-08-25	B763	A	75,4	80,1	89,2
2008-08-25	RJ85	A	71,2	73,2	82,0
2008-08-25	A319	A	72,3	76,1	85,3
2008-08-25	AT72	A	73,4	77,1	85,9
2008-08-25	B734	A	74,9	80,0	87,7
2008-08-25	B734	A	74,3	79,4	88,3
2008-08-25	A320	A	71,4	74,7	84,9
2008-08-25	AT45	A	70,1	72,0	82,6
2008-08-25	A320	A	72,5	75,5	84,8
2008-08-25	E170	A	72,6	74,6	84,0
2008-08-25	B735	A	72,8	78,0	84,9
2008-08-25	A318	A	71,4	74,3	83,2
2008-08-25	B735	A	72,2	74,5	84,0
2008-08-25	AT72	A	70,9	73,3	83,7
2008-08-25	B735	A	72,4	76,4	85,2
2008-08-25	B733	A	72,3	75,0	84,3
2008-08-25	E170	A	71,4	74,3	83,1
2008-08-25	E170	A	71,2	74,4	83,3
2008-08-25	A319	A	72,5	75,0	84,3
2008-08-25	B735	A	72,4	76,1	84,5
2008-08-25	DH8D	A	71,8	73,7	82,2
2008-08-25	AT45	A	70,9	73,5	82,7
2008-08-25	F100	A	68,8	69,6	80,5
2008-08-25	A320	A	73,6	77,1	85,9
2008-08-25	AT72	A	74,5	77,5	86,6

2008-08-25	B736	A	72,0	76,7	86,3
2008-08-25	AT72	A	69,4	72,2	82,6
2008-08-25	AT72	A	68,9	72,7	82,0
2008-08-25	AT72	A	73,1	77,0	86,1
2008-08-25	B735	A	71,6	74,2	83,4
2008-08-25	B734	A	75,0	78,8	87,5
2008-08-25	SF34	A	70,8	72,5	80,8
2008-08-25	E170	A	71,6	74,4	83,6
2008-08-25	B738	A	73,6	76,1	84,7
2008-08-25	E170	A	70,3	72,9	82,4
2008-08-25	E170	A	70,8	73,9	83,1
2008-08-25	A320	A	73,3	77,1	85,8
2008-08-25	B737	A	71,5	74,5	84,5
2008-08-25	B752	A	72,8	75,9	86,4
2008-08-25	B733	A	72,3	75,0	84,9
2008-08-25	E170	A	70,6	73,2	82,4
2008-08-25	E170	A	70,4	72,6	81,5
2008-08-25	B734	A	74,3	77,9	86,0
2008-08-25	AT45	A	72,2	73,9	83,7
2008-08-25	B735	A	74,0	77,5	85,8
2008-08-25	B734	A	73,9	78,2	86,9
2008-08-25	AT72	A	71,8	74,3	83,2
2008-08-25	E170	A	71,7	74,6	84,0
2008-08-25	E170	A	71,7	74,5	83,5
2008-08-25	AT72	A	72,5	75,1	85,1
2008-08-25	E170	A	71,0	73,1	82,1
2008-08-25	E170	A	71,6	74,8	82,4
2008-08-25	E170	A	71,5	73,9	83,0
2008-08-25	B734	A	72,3	75,1	84,3
2008-08-25	AT72	A	72,1	74,3	84,9
2008-08-25	MD83	A	73,7	76,6	85,8
2008-08-25	SF34	A	69,1	71,6	79,5
2008-08-26	B733	A	75,2	79,2	87,5
2008-08-26	B734	A	72,6	75,2	84,4
2008-08-26	E170	A	70,5	73,0	82,2
2008-08-26	AT72	A	73,4	76,0	85,5
2008-08-26	E170	A	71,0	73,0	82,2
2008-08-26	E170	A	71,3	72,7	82,1
2008-08-26	E170	A	71,0	73,2	82,8
2008-08-26	E145	A	68,7	69,7	78,7
2008-08-26	E170	A	70,8	74,2	82,9
2008-08-26	AT45	A	71,4	73,5	83,7
2008-08-26	AT43	A	71,2	72,5	81,2
2008-08-26	B752	A	73,7	76,6	86,7
2008-08-26	A320	A	73,5	76,5	85,8
2008-08-26	B463	A	70,2	72,5	81,9
2008-08-26	AT72	A	74,0	76,7	85,8
2008-08-26	B735	A	73,1	75,5	84,9
2008-08-26	RJ85	A	70,6	72,1	81,4
2008-08-26	AT72	A	72,0	74,0	83,8
2008-08-26	B763	A	74,9	78,2	88,1
2008-08-26	A320	A	72,7	75,1	85,0
2008-08-26	CRJ2	A	70,1	72,5	82,1
2008-08-26	B738	A	74,9	78,5	87,5
2008-08-26	F100	A	69,5	71,5	81,3
2008-08-26	C560	A	70,6	72,3	80,6

2008-08-26	CRJ2	A	70,0	72,3	81,5
2008-08-26	E170	A	70,7	73,0	82,4
2008-08-26	RJ85	A	69,5	71,3	80,6
2008-08-26	B735	A	71,8	73,8	83,3
2008-08-26	DH8D	A	69,8	71,1	79,8
2008-08-26	E190	A	71,3	74,4	83,3
2008-08-26	B735	A	73,1	77,3	85,2
2008-08-26	MD82	A	72,7	75,0	84,2
2008-08-26	B738	A	73,3	76,6	85,9
2008-08-26	B737	A	72,8	76,1	84,2
2008-08-26	E170	A	70,8	72,5	81,9
2008-08-26	A320	A	70,9	73,6	83,7
2008-08-26	B738	A	73,3	76,0	85,8
2008-08-26	B735	A	74,0	77,3	85,1
2008-08-26	A319	A	71,5	74,1	83,0
2008-08-26	E170	A	70,9	73,5	82,6
2008-08-26	AT45	A	70,9	73,2	82,9
2008-08-26	E145	A	67,5	68,2	77,5
2008-08-26	B737	A	72,1	74,4	84,1
2008-08-26	B734	A	75,4	79,8	88,4
2008-08-26	T154	A	76,8	81,5	89,4
2008-08-26	E170	A	70,3	72,0	81,1
2008-08-26	B734	A	75,1	79,3	87,4
2008-08-26	A320	A	72,8	75,8	84,8
2008-08-26	B762	A	73,8	77,8	87,2
2008-08-26	AT45	A	72,1	75,5	84,6
2008-08-26	AT72	A	72,4	75,1	85,2
2008-08-26	B735	A	73,9	78,3	86,2
2008-08-26	B738	A	73,4	76,3	85,4
2008-08-26	B738	A	73,9	76,9	85,7
2008-08-26	C56X	A	71,9	74,7	83,0
2008-08-26	MD83	A	73,9	76,8	85,0
2008-08-26	E170	A	70,1	72,1	81,2
2008-08-26	A320	A	72,0	73,7	83,5
2008-08-26	B734	A	73,2	75,3	84,7
2008-08-26	AT72	A	75,0	78,2	87,8
2008-08-26	B738	A	73,2	76,3	85,2
2008-08-26	TBM7	A	70,8	73,2	81,6
2008-08-26	E170	A	71,9	74,1	83,4
2008-08-26	AT72	A	73,9	76,8	86,9
2008-08-26	A320	A	71,8	74,3	83,0
2008-08-26	B733	A	72,7	75,9	84,5
2008-08-26	A320	A	71,7	74,0	82,8
2008-08-26	B735	A	72,3	73,9	83,8
2008-08-26	B733	A	74,8	80,1	85,9
2008-08-26	RJ1H	A	69,0	70,8	80,8
2008-08-26	A319	A	71,9	75,7	83,9
2008-08-26	A320	A	71,1	73,8	83,4
2008-08-26	B734	A	73,8	77,6	85,5
2008-08-26	E170	A	71,1	74,0	82,9
2008-08-26	AT45	A	74,1	77,7	86,4
2008-08-26	AT72	A	73,5	76,7	86,1
2008-08-26	RJ85	A	69,3	71,2	80,1
2008-08-26	E170	A	71,7	75,1	83,7
2008-08-26	B762	A	73,6	78,1	87,2
2008-08-26	E170	A	73,0	75,4	84,8

2008-08-26	B733	A	72,1	74,7	83,5
2008-08-26	AT72	A	70,8	74,5	82,6
2008-08-26	E170	A	71,2	72,9	82,0
2008-08-26	P180	A	75,7	80,6	90,4
2008-08-26	AT45	A	70,0	72,5	81,4
2008-08-26	B734	A	72,4	76,7	85,8
2008-08-26	B763	A	75,7	78,1	88,7
2008-08-26	B734	A	73,2	75,2	84,0
2008-08-26	B735	A	73,8	77,2	84,9
2008-08-26	AT72	A	72,6	75,4	84,6
2008-08-26	B733	A	72,8	75,8	84,9
2008-08-26	F100	A	70,1	71,4	81,5
2008-08-26	E170	A	70,3	72,6	82,0
2008-08-26	AT45	A	72,6	74,7	84,1
2008-08-26	A319	A	73,6	76,9	91,4
2008-08-26	A319	A	69,0	71,4	79,0
2008-08-26	B735	A	72,8	80,4	90,2
2008-08-26	B735	A	73,1	77,1	85,1
2008-08-26	E170	A	71,6	73,7	82,7
2008-08-26	CRJ2	A	67,8	69,1	78,2
2008-08-26	AT45	A	71,3	73,3	82,8
2008-08-26	AT43	A	71,9	74,4	83,7
2008-08-26	AT72	A	73,8	77,2	86,8
2008-08-26	B735	A	72,7	74,6	83,9
2008-08-26	E170	A	71,2	73,5	82,0
2008-08-26	AT72	A	74,6	78,3	87,4
2008-08-26	B735	A	73,3	76,1	84,8
2008-08-26	E170	A	72,1	74,0	83,5
2008-08-26	B734	A	75,1	79,4	87,4
2008-08-26	E170	A	70,9	73,1	82,4
2008-08-26	B752	A	71,2	74,2	84,0
2008-08-26	A320	A	72,2	75,2	84,8
2008-08-26	AT72	A	71,4	73,7	83,4
2008-08-26	E170	A	71,9	74,4	83,4
2008-08-26	B738	A	73,2	77,0	85,3
2008-08-26	E170	A	69,2	71,4	80,0
2008-08-26	B733	A	72,8	77,1	84,3
2008-08-26	YK40	A	72,1	74,9	83,5
2008-08-26	E170	A	71,4	73,4	83,2
2008-08-26	AT72	A	71,2	73,7	83,0
2008-08-26	B734	A	73,4	77,0	85,2
2008-08-26	E145	A	67,3	68,9	77,3
2008-08-26	RJ1H	A	68,8	71,0	79,6
2008-08-26	A319	A	70,1	72,4	82,4
2008-08-26	E170	A	70,1	72,2	81,6
2008-08-26	B734	A	73,8	77,3	85,8
2008-08-26	AT72	A	71,9	73,8	83,4
2008-08-26	A320	A	72,1	75,2	83,9
2008-08-26	RJ85	A	70,0	71,9	80,8
2008-08-26	A320	A	73,7	77,3	87,1
2008-08-26	B734	A	73,7	76,7	84,4
2008-08-26	MD81	A	71,6	73,7	83,1
2008-08-26	E170	A	73,7	77,2	86,5
2008-08-26	AT72	A	73,9	77,2	86,5
2008-08-26	LJ45	A	70,3	72,5	81,5
2008-08-26	AT45	A	71,1	73,4	83,7

2008-08-26	RJ85	A	69,7	71,1	80,1
2008-08-26	B735	A	73,1	75,8	84,8
2008-08-26	A320	A	71,0	73,2	82,8
2008-08-26	E170	A	71,7	74,1	83,5
2008-08-26	B735	A	72,1	76,1	84,1
2008-08-26	A318	A	71,3	75,2	85,1
2008-08-26	MD11	A	78,7	84,2	93,2
2008-08-26	AT72	A	73,4	75,7	85,4
2008-08-26	AT72	A	73,2	77,1	85,8
2008-08-26	E170	A	71,1	73,3	82,8
2008-08-26	B734	A	74,2	78,0	85,9
2008-08-26	B733	A	73,1	76,4	84,8
2008-08-26	MD83	A	72,4	75,0	84,4
2008-08-26	B733	A	73,5	77,2	84,9
2008-08-26	E170	A	71,4	74,0	82,8
2008-08-26	B733	A	73,6	78,2	86,4
2008-08-26	AT72	A	73,4	76,3	85,2
2008-08-26	A320	A	72,2	75,5	85,0
2008-08-26	AT45	A	71,5	74,0	82,2
2008-08-26	B734	A	72,6	75,4	84,1
2008-08-26	B735	A	73,4	77,3	85,7
2008-08-26	DH8D	A	71,6	75,0	84,1
2008-08-26	F100	A	71,8	73,6	82,9
2008-08-26	B752	A	73,3	75,8	86,1
2008-08-26	CRJ2	A	70,3	72,2	81,1
2008-08-26	AT72	A	74,1	76,6	85,6
2008-08-26	B738	A	73,5	76,0	85,0
2008-08-26	E170	A	70,4	73,0	81,5
2008-08-26	AT45	A	72,7	75,0	84,1
2008-08-26	E170	A	71,7	74,0	84,5
2008-08-26	A320	A	73,1	75,2	85,1
2008-08-26	A320	A	72,6	75,2	84,3
2008-08-26	E170	A	71,0	73,4	82,2
2008-08-26	A320	A	72,5	75,1	84,3
2008-08-26	B737	A	72,2	74,7	83,9
2008-08-26	E170	A	71,2	73,2	83,0
2008-08-26	B735	A	72,9	76,0	84,6
2008-08-26	B734	A	73,4	76,8	85,1
2008-08-26	E170	A	70,4	72,9	81,6
2008-08-26	B738	A	73,2	76,0	85,0
2008-08-26	LJ40	A	67,7	69,0	78,8
2008-08-26	E145	A	68,5	69,6	78,9
2008-08-26	E170	A	70,1	72,0	80,9
2008-08-26	T154	A	77,1	81,4	90,5
2008-08-26	E170	A	71,0	73,1	82,8
2008-08-26	B735	A	71,8	73,8	83,3
2008-08-26	E170	A	71,0	73,4	82,2
2008-08-26	E170	A	70,7	72,6	81,9
2008-08-26	B752	A	73,3	76,9	87,6
2008-08-26	AT72	A	73,0	75,5	85,6
2008-08-26	E170	A	70,7	72,8	82,2
2008-08-26	B734	A	74,3	78,6	86,3
2008-08-26	AT72	A	72,4	74,3	84,7
2008-08-26	E170	A	70,8	73,1	82,2
2008-08-26	B735	A	72,9	76,8	84,7
2008-08-26	B733	A	73,8	77,6	85,6

2008-08-26	B734	A	74,4	78,2	86,2
2008-08-26	B733	A	72,8	77,1	85,1
2008-08-26	AT72	A	73,1	75,7	84,6
2008-08-26	B738	A	72,9	76,0	85,2
2008-08-27	B752	A	73,2	75,2	86,6
2008-08-27	B734	A	74,5	78,6	86,5
2008-08-27	B735	A	71,8	73,9	83,5
2008-08-27	B752	A	73,3	76,2	85,9
2008-08-27	E170	A	71,3	73,6	82,7
2008-08-27	E170	A	71,2	73,6	82,7
2008-08-27	AT72	A	73,6	76,0	86,6
2008-08-27	E170	A	70,7	72,5	81,1
2008-08-27	E170	A	70,4	72,6	81,2
2008-08-27	AT45	A	73,0	75,4	85,3
2008-08-27	B734	A	73,9	77,3	85,7
2008-08-27	AT45	A	72,0	75,1	84,0
2008-08-27	AT43	A	72,6	75,9	84,6
2008-08-27	A320	A	73,5	76,5	85,5
2008-08-27	B463	A	70,4	71,9	81,1
2008-08-27	A320	A	72,2	74,6	83,9
2008-08-27	SF34	A	71,2	73,3	81,6
2008-08-27	AT72	A	75,0	78,1	87,3
2008-08-27	AT72	A	74,3	77,0	86,3
2008-08-27	A320	A	72,4	75,1	83,9
2008-08-27	RJ85	A	70,6	72,1	81,4
2008-08-27	B735	A	72,7	76,6	85,1
2008-08-27	B734	A	75,3	79,5	88,1
2008-08-27	CRJ2	A	69,3	70,6	79,7
2008-08-27	B738	A	72,8	75,4	84,8
2008-08-27	AT72	A	73,8	77,5	86,8
2008-08-27	B752	A	72,1	75,0	84,9
2008-08-27	E190	A	71,9	73,9	83,9
2008-08-27	B734	A	74,1	78,4	86,4
2008-08-27	B733	A	74,1	77,5	85,5
2008-08-27	AT72	A	71,9	73,9	84,5
2008-08-27	F70	A	69,4	71,1	79,8
2008-08-27	B735	A	74,1	76,9	85,9
2008-08-27	F100	A	70,2	71,8	81,0
2008-08-27	B763	A	73,9	78,2	88,3
2008-08-27	E170	A	71,1	73,4	82,6
2008-08-27	E170	A	70,9	73,1	82,4
2008-08-27	E170	A	72,1	75,9	83,3
2008-08-27	B752	A	73,7	77,1	86,2
2008-08-27	B733	A	73,4	77,2	85,4
2008-08-27	DH8D	A	70,3	72,3	80,7
2008-08-27	A320	A	70,9	73,7	82,9
2008-08-27	B735	A	73,8	77,6	85,3
2008-08-27	B763	A	75,6	78,3	89,2
2008-08-27	E170	A	70,5	72,9	81,3
2008-08-27	B737	A	72,0	75,2	84,6
2008-08-27	AT72	A	73,9	75,8	85,3
2008-08-27	MD87	A	72,2	74,9	83,6
2008-08-27	B733	A	73,9	76,9	85,4
2008-08-27	AT45	A	72,2	74,4	85,0
2008-08-27	B737	A	73,8	77,3	85,9
2008-08-27	T154	A	74,8	78,4	87,6



2008-08-27	E170	A	70,3	73,6	82,1
2008-08-27	A320	A	72,3	74,4	84,3
2008-08-27	B763	A	76,5	79,6	89,7
2008-08-27	E170	A	71,1	74,1	83,2
2008-08-27	B734	A	74,9	78,2	86,3
2008-08-27	AT72	A	74,3	76,3	86,1
2008-08-27	AT45	A	72,1	74,9	83,5
2008-08-27	B738	A	74,4	77,0	85,8
2008-08-27	PC12	A	71,1	73,4	81,5
2008-08-27	B735	A	73,4	76,7	85,4
2008-08-27	E170	A	72,1	75,0	83,6
2008-08-27	B735	A	74,0	79,1	85,8
2008-08-27	A321	A	73,2	76,4	85,8
2008-08-27	AT72	A	72,5	76,5	85,0
2008-08-27	AT72	A	74,3	77,1	86,1
2008-08-27	A320	A	71,4	73,7	82,2
2008-08-27	MD90	A	71,2	72,9	81,9
2008-08-27	A320	A	73,6	76,4	85,3
2008-08-27	A319	A	72,1	75,9	83,8
2008-08-27	E170	A	71,0	73,6	82,5
2008-08-27	E145	A	69,1	71,0	79,1
2008-08-27	B738	A	74,3	77,5	86,1
2008-08-27	B734	A	73,8	77,7	85,6
2008-08-27	AT72	A	72,3	74,8	84,3
2008-08-27	P180	A	75,8	80,3	91,1
2008-08-27	B733	A	73,1	76,7	85,2
2008-08-27	A320	A	71,2	73,8	82,7
2008-08-27	MD82	A	72,7	76,2	85,5
2008-08-27	E170	A	70,6	72,2	81,7
2008-08-27	AT72	A	73,8	76,7	85,9
2008-08-27	RJ85	A	70,6	73,1	81,7
2008-08-27	AT45	A	71,0	72,8	83,0
2008-08-27	B763	A	75,2	79,7	89,2
2008-08-27	E190	A	72,3	74,5	84,1
2008-08-27	B733	A	73,4	75,1	84,5
2008-08-27	F2TH	A	71,1	73,0	81,1
2008-08-27	B738	A	73,9	76,3	85,6
2008-08-27	E170	A	71,3	73,8	82,7
2008-08-27	AT72	A	73,3	75,6	85,4
2008-08-27	B763	A	76,0	81,6	88,5
2008-08-27	AT72	A	71,1	74,0	84,6
2008-08-27	B733	A	72,5	75,9	84,8
2008-08-27	E170	A	70,0	72,3	82,0
2008-08-27	B738	A	73,2	76,8	86,2
2008-08-27	A320	A	75,0	78,8	86,5
2008-08-27	B733	A	73,2	77,1	84,3
2008-08-27	A320	A	71,5	74,5	81,9
2008-08-27	B752	A	72,5	75,1	85,6
2008-08-27	B762	A	71,9	75,0	85,1
2008-08-27	A319	A	72,6	76,2	84,6
2008-08-27	F100	A	70,7	72,6	81,4
2008-08-27	A320	A	73,1	76,5	84,5
2008-08-27	A319	A	72,1	74,4	83,8
2008-08-27	A320	A	69,9	71,7	81,6
2008-08-27	AT45	A	71,6	73,8	82,7
2008-08-27	YK40	A	74,5	78,7	87,9

2008-08-27	AN30	A	72,1	75,6	83,8
2008-08-27	B752	A	72,2	75,3	85,6
2008-08-27	E170	A	70,7	74,2	82,1
2008-08-27	AT45	A	71,2	74,1	83,0
2008-08-27	B734	A	73,7	76,5	85,1
2008-08-27	B734	A	74,7	78,3	87,0
2008-08-27	AT43	A	71,5	74,3	82,6
2008-08-27	B735	A	72,9	75,3	84,0
2008-08-27	DH8D	A	72,1	74,4	84,4
2008-08-27	B734	A	73,9	78,8	86,2
2008-08-27	AT72	A	73,5	76,7	85,9
2008-08-27	B738	A	73,2	76,8	84,7
2008-08-27	E145	A	69,3	70,3	79,8
2008-08-27	CRJ2	A	70,1	73,0	80,6
2008-08-27	B735	A	74,6	79,2	86,4
2008-08-27	E170	A	70,9	74,0	82,1
2008-08-27	E170	A	69,8	73,0	82,6
2008-08-27	AT45	A	71,8	73,7	83,6
2008-08-27	A320	A	73,3	76,2	84,7
2008-08-27	E170	A	71,1	73,4	82,5
2008-08-27	A320	A	72,3	75,5	84,4
2008-08-27	C525	A	69,5	72,4	80,9
2008-08-27	AT72	A	72,1	74,9	84,1
2008-08-27	A320	A	74,5	78,1	86,2
2008-08-27	E170	A	71,4	73,6	82,5
2008-08-27	B735	A	73,4	76,8	84,9
2008-08-27	B735	A	73,0	75,9	83,8
2008-08-27	E170	A	70,9	73,1	82,3
2008-08-27	A320	A	71,5	75,0	83,8
2008-08-27	E170	A	71,6	74,3	83,1
2008-08-27	B733	A	72,9	77,0	84,1
2008-08-27	B733	A	72,7	75,3	83,5
2008-08-27	B733	A	75,2	77,6	86,4
2008-08-27	A320	A	72,1	74,6	83,6
2008-08-27	B734	A	72,7	75,3	83,8
2008-08-27	AT72	A	70,5	72,5	80,9
2008-08-27	A320	A	73,4	76,0	85,2
2008-08-27	AT72	A	73,0	75,4	85,3
2008-08-27	B734	A	74,5	78,8	85,9
2008-08-27	B734	A	73,4	75,7	84,8
2008-08-27	RJ85	A	72,0	75,3	83,8
2008-08-27	B752	A	73,3	76,0	85,6
2008-08-27	B738	A	72,5	76,3	85,1
2008-08-27	E170	A	70,7	73,1	81,8
2008-08-27	MD82	A	74,4	77,2	86,2
2008-08-27	LJ40	A	70,3	74,1	81,8
2008-08-27	AT72	A	73,8	76,1	86,1
2008-08-27	C56X	A	70,4	73,0	81,5
2008-08-27	A320	A	71,0	74,1	82,8
2008-08-27	A320	A	73,1	76,4	85,2
2008-08-27	RJ85	A	70,9	72,6	81,3
2008-08-27	A319	A	72,1	74,7	83,9
2008-08-27	MD11	A	78,9	84,2	94,6
2008-08-27	A320	A	71,5	74,1	83,6
2008-08-27	C525	A	68,9	70,9	79,3
2008-08-27	B733	A	72,9	77,2	84,3

2008-08-27	E170	A	72,2	74,4	83,9
2008-08-27	E170	A	74,4	77,8	86,7
2008-08-27	A318	A	70,6	73,3	82,1
2008-08-27	B735	A	71,6	73,7	83,0
2008-08-27	AT72	A	71,7	73,2	83,2
2008-08-27	AT72	A	70,9	72,2	82,7
2008-08-27	B735	A	72,4	76,4	84,5
2008-08-27	E170	A	70,5	72,5	81,6
2008-08-27	E170	A	71,6	73,9	82,7
2008-08-27	B733	A	72,9	76,1	84,0
2008-08-27	DH8D	A	70,8	73,7	82,3
2008-08-27	AT72	A	70,5	72,6	82,0
2008-08-27	B738	A	72,4	74,7	84,2
2008-08-27	B734	A	73,4	76,8	84,5
2008-08-27	F100	A	71,1	72,6	81,1
2008-08-27	AT45	A	72,7	74,8	83,8
2008-08-27	C56X	A	69,4	72,3	79,8
2008-08-27	CRJ2	A	70,2	72,4	81,6
2008-08-27	E170	A	70,6	72,5	81,7
2008-08-27	AT72	A	74,1	76,7	86,1
2008-08-27	SF34	A	70,6	72,6	80,6
2008-08-27	B738	A	73,8	76,2	85,2
2008-08-27	E145	A	70,0	71,5	80,4
2008-08-27	B734	A	74,0	77,2	85,5
2008-08-27	AT45	A	72,0	73,9	83,7
2008-08-27	B735	A	73,3	76,9	85,0
2008-08-27	B734	A	73,6	76,6	85,4
2008-08-27	B737	A	72,6	75,2	84,1
2008-08-27	E170	A	71,5	73,9	82,9
2008-08-27	MD83	A	75,1	78,2	86,9
2008-08-27	B733	A	73,1	76,5	84,5
2008-08-27	B735	A	73,6	77,3	85,1
2008-08-27	A320	A	73,3	75,7	85,1
2008-08-27	B734	A	73,6	76,8	85,6
2008-08-27	E170	A	70,7	73,3	81,5
2008-08-27	E170	A	71,1	73,1	82,5
2008-08-27	E170	A	70,6	73,1	82,0
2008-08-27	E170	A	71,2	73,6	82,4
2008-08-27	B735	A	73,4	76,8	84,9
2008-08-27	B735	A	73,4	77,8	84,8
2008-08-27	B733	A	72,7	76,2	84,4
2008-08-27	E170	A	71,1	73,7	81,9
2008-08-27	AT72	A	74,5	77,0	86,3
2008-08-27	AT72	A	72,8	75,8	84,0
2008-08-27	E170	A	71,3	73,2	82,1
2008-08-27	AT72	A	72,4	74,5	85,2
2008-08-27	B734	A	72,1	74,1	83,2
2008-08-27	AT72	A	73,7	75,4	84,8
2008-08-27	SF34	A	70,9	72,8	80,9
2008-08-28	DC87	A	77,2	81,0	90,2
2008-08-28	E170	A	71,1	73,8	82,2
2008-08-28	B735	A	74,4	78,0	86,2
2008-08-28	B752	A	74,2	77,2	86,2
2008-08-28	B734	A	73,6	77,0	85,4
2008-08-28	E170	A	70,7	72,7	81,5
2008-08-28	MD82	A	73,2	75,5	84,9

2008-08-28	B752	A	74,8	78,3	87,6
2008-08-28	E170	A	70,6	72,5	82,1
2008-08-28	E145	A	68,5	70,4	78,5
2008-08-28	AT72	A	74,6	77,9	86,9
2008-08-28	AT72	A	73,0	75,5	86,0
2008-08-28	E170	A	71,0	73,5	82,2
2008-08-28	E170	A	71,6	73,8	83,1
2008-08-28	AT72	A	74,5	78,2	87,5
2008-08-28	A320	A	74,5	77,8	86,5
2008-08-28	AT43	A	73,4	76,7	85,7
2008-08-28	AT45	A	71,8	73,5	82,9
2008-08-28	C25A	A	71,7	74,0	82,1
2008-08-28	B736	A	72,3	75,3	83,4
2008-08-28	B463	A	70,6	72,6	81,7
2008-08-28	B752	A	72,9	75,2	85,2
2008-08-28	B738	A	74,0	77,2	86,6
2008-08-28	AT72	A	73,8	78,1	86,6
2008-08-28	A320	A	72,3	74,8	84,1
2008-08-28	B735	A	72,4	75,0	84,1
2008-08-28	A320	A	71,2	73,5	82,0
2008-08-28	B738	A	73,4	76,8	85,1
2008-08-28	CRJ2	A	69,3	71,2	80,4
2008-08-28	C295	A	73,8	76,4	84,6
2008-08-28	B763	A	73,9	77,2	86,9
2008-08-28	AT72	A	70,0	71,8	81,5
2008-08-28	F100	A	71,4	73,3	82,5
2008-08-28	E190	A	71,6	74,5	83,9
2008-08-28	A320	A	73,4	75,7	85,2
2008-08-28	E170	A	70,9	73,2	82,7
2008-08-28	B733	A	73,5	77,0	84,9
2008-08-28	A319	A	72,1	75,0	83,6
2008-08-28	MD82	A	72,3	74,7	83,8
2008-08-28	F100	A	69,1	71,0	81,2
2008-08-28	P180	A	73,1	77,3	86,9
2008-08-28	RJ85	A	71,1	73,8	82,6
2008-08-28	E170	A	70,8	73,6	82,0
2008-08-28	E170	A	70,4	72,1	81,2
2008-08-28	B762	A	74,7	78,8	87,7
2008-08-28	B734	A	73,0	76,0	84,7
2008-08-28	B737	A	72,5	75,4	84,0
2008-08-28	B736	A	73,7	76,9	86,7
2008-08-28	T154	A	76,5	82,1	89,3
2008-08-28	AT72	A	73,5	76,7	85,8
2008-08-28	A319	A	71,7	74,0	83,7
2008-08-28	AT72	A	74,0	78,4	87,0
2008-08-28	B735	A	71,4	73,5	82,9
2008-08-28	B752	A	73,9	79,4	87,3
2008-08-28	B738	A	73,3	77,2	85,8
2008-08-28	B763	A	74,9	78,3	88,1
2008-08-28	E170	A	70,2	72,9	81,6
2008-08-28	B738	A	74,0	77,5	85,8
2008-08-28	B734	A	74,5	77,2	86,0
2008-08-28	AT45	A	71,6	73,9	83,0
2008-08-28	B735	A	72,6	74,4	83,4
2008-08-28	AT72	A	71,7	74,9	85,1
2008-08-28	E170	A	70,2	71,8	80,6

2008-08-28	B738	A	71,2	75,1	84,2
2008-08-28	E170	A	69,7	72,4	81,5
2008-08-28	AT72	A	73,2	77,2	86,8
2008-08-28	A320	A	71,4	74,5	83,4
2008-08-28	CRJ2	A	70,6	72,9	81,4
2008-08-28	B735	A	73,9	77,7	85,0
2008-08-28	A320	A	72,5	75,0	84,0
2008-08-28	A321	A	73,2	76,1	84,7
2008-08-28	MD83	A	72,5	75,4	83,6
2008-08-28	A319	A	73,2	77,5	85,5
2008-08-28	RJ1H	A	69,0	72,1	81,5
2008-08-28	AT72	A	71,7	75,3	83,8
2008-08-28	AT72	A	73,6	76,0	85,4
2008-08-28	A320	A	70,8	74,2	83,3
2008-08-28	MD82	A	73,0	75,8	85,0
2008-08-28	E170	A	71,8	74,4	83,0
2008-08-28	B734	A	72,2	75,1	84,0
2008-08-28	AT45	A	71,1	74,4	83,4
2008-08-28	E170	A	72,2	74,7	83,6
2008-08-28	RJ85	A	70,8	73,0	81,2
2008-08-28	T154	A	75,9	81,3	89,1
2008-08-28	E170	A	71,0	74,3	81,8
2008-08-28	B733	A	72,9	75,1	84,0
2008-08-28	C550	A	69,8	71,8	79,8
2008-08-28	B733	A	72,8	75,3	84,5
2008-08-28	E170	A	71,7	74,5	82,9
2008-08-28	E190	A	71,2	74,7	83,8
2008-08-28	AT72	A	71,4	74,9	84,4
2008-08-28	B734	A	73,6	75,8	84,7
2008-08-28	B752	A	73,8	77,3	86,3
2008-08-28	B752	A	72,0	74,5	85,0
2008-08-28	F100	A	72,1	75,1	83,9
2008-08-28	B734	A	75,7	81,6	87,5
2008-08-28	A319	A	71,8	74,4	83,6
2008-08-28	AT45	A	75,4	81,9	87,4
2008-08-28	E170	A	71,3	75,2	83,1
2008-08-28	AT45	A	70,3	73,4	82,9
2008-08-28	B735	A	70,2	72,0	82,0
2008-08-28	B735	A	72,0	74,4	83,4
2008-08-28	AT45	A	71,3	73,5	82,8
2008-08-28	AT72	A	70,2	74,4	83,4
2008-08-28	A320	A	72,4	75,6	84,9
2008-08-28	B752	A	73,9	76,2	86,2
2008-08-28	CRJ2	A	69,6	72,5	81,1
2008-08-28	B735	A	74,5	78,7	86,0
2008-08-28	B733	A	71,4	76,3	84,2
2008-08-28	CL30	A	69,2	71,0	79,6
2008-08-28	B733	A	73,4	76,5	84,9
2008-08-28	CRJ2	A	69,1	70,3	79,5
2008-08-28	E170	A	71,4	74,5	83,9
2008-08-28	B735	A	71,1	75,4	83,9
2008-08-28	E170	A	70,7	72,6	82,7
2008-08-28	B733	A	71,9	75,1	84,7
2008-08-28	E170	A	71,9	75,0	83,1
2008-08-28	E170	A	71,2	75,0	84,8
2008-08-28	RJ1H	A	70,1	73,5	81,5

2008-08-28	AT72	A	73,8	77,5	86,8
2008-08-28	A320	A	73,1	75,8	85,7
2008-08-28	A320	A	72,6	75,6	84,6
2008-08-28	E170	A	71,7	73,3	82,8
2008-08-28	B736	A	72,4	74,9	84,2
2008-08-28	B734	A	73,0	77,2	85,3
2008-08-28	E145	A	70,9	75,0	85,2
2008-08-28	A320	A	73,9	77,6	86,0
2008-08-28	E170	A	72,2	75,4	84,7
2008-08-28	E170	A	71,4	74,0	83,2
2008-08-28	AT72	A	69,8	72,6	82,3
2008-08-28	AT45	A	71,1	73,9	83,4
2008-08-28	B733	A	71,7	73,9	83,5
2008-08-28	A320	A	69,8	71,5	81,6
2008-08-28	A319	A	70,9	73,4	82,9
2008-08-28	AT72	A	72,7	75,3	85,9
2008-08-28	GL5T	A	69,4	71,5	80,9
2008-08-28	MD82	A	72,9	75,9	85,7
2008-08-28	RJ85	A	71,6	74,5	83,6
2008-08-28	A320	A	71,2	73,6	83,2
2008-08-28	B734	A	74,5	78,4	86,0
2008-08-28	AT72	A	72,1	75,2	84,4
2008-08-28	AT45	A	71,7	73,2	82,9
2008-08-28	B737	A	71,4	73,3	83,2
2008-08-28	B737	A	66,9	69,8	81,3
2008-08-28	A319	A	73,7	77,6	86,5
2008-08-28	B735	A	73,0	77,3	85,8
2008-08-28	A319	A	73,2	75,9	85,5
2008-08-28	C525	A	70,7	72,1	80,7
2008-08-28	MD83	A	75,2	80,0	87,7
2008-08-28	RJ1H	A	70,1	71,6	80,5
2008-08-28	E170	A	71,9	73,9	83,7
2008-08-28	B735	A	72,7	75,3	84,1
2008-08-28	B752	A	73,4	76,9	87,0
2008-08-28	MD11	A	78,7	84,0	93,3
2008-08-28	AT72	A	73,4	76,7	85,7
2008-08-28	A320	A	72,8	75,8	84,8
2008-08-28	AT72	A	74,5	77,6	86,5
2008-08-28	B733	A	73,1	76,9	84,6
2008-08-28	A318	A	70,5	75,0	82,6
2008-08-28	A319	A	71,9	75,1	83,7
2008-08-28	B735	A	73,7	78,9	86,0
2008-08-28	E170	A	71,0	72,6	81,8
2008-08-28	A320	A	72,8	75,5	84,8
2008-08-28	B733	A	73,9	77,6	85,7
2008-08-28	A320	A	72,3	75,9	84,8
2008-08-28	B735	A	73,3	77,8	85,6
2008-08-28	AT45	A	72,0	74,8	83,1
2008-08-28	E170	A	72,1	75,2	83,5
2008-08-28	B752	A	73,1	75,5	86,1
2008-08-28	B734	A	74,4	78,5	85,6
2008-08-28	DH8D	A	70,0	72,1	81,8
2008-08-28	B734	A	74,9	79,4	87,2
2008-08-28	SF34	A	68,3	70,6	78,3
2008-08-28	F100	A	69,5	71,2	82,0
2008-08-28	CRJ2	A	70,1	72,6	80,9

2008-08-28	E170	A	70,6	73,1	82,7
2008-08-28	B736	A	71,6	73,6	83,0
2008-08-28	AT72	A	73,7	75,7	85,4
2008-08-28	E170	A	70,7	74,5	84,5
2008-08-28	E170	A	71,0	73,0	82,1
2008-08-28	SF34	A	70,0	71,2	80,0
2008-08-28	B738	A	73,8	77,3	86,6
2008-08-28	AT45	A	72,3	74,5	84,6
2008-08-28	B735	A	74,7	79,6	86,8
2008-08-28	E145	A	68,3	69,8	78,7
2008-08-28	A320	A	72,7	76,0	84,5
2008-08-28	B737	A	72,4	74,9	83,5
2008-08-28	E170	A	71,4	74,0	82,8
2008-08-28	B734	A	73,9	78,6	86,4
2008-08-28	B752	A	73,1	75,8	86,3
2008-08-28	B734	A	73,7	78,8	87,1
2008-08-28	E170	A	71,1	73,8	82,5
2008-08-28	B738	A	73,9	77,4	86,2
2008-08-28	AT72	A	71,0	72,7	83,5
2008-08-28	E170	A	70,0	73,2	83,0
2008-08-28	B735	A	71,5	73,9	83,0
2008-08-28	B734	A	73,5	76,2	85,0
2008-08-28	E170	A	70,8	73,4	81,9
2008-08-28	AT72	A	73,4	77,1	86,4
2008-08-28	AT72	A	73,9	77,3	87,5
2008-08-28	E145	A	68,5	70,0	79,3
2008-08-28	B733	A	73,5	76,5	85,0
2008-08-28	E170	A	71,6	74,6	82,8
2008-08-28	AT72	A	72,1	74,2	83,5
2008-08-28	E170	A	71,8	74,3	83,5
2008-08-29	B752	A	75,6	79,9	88,9
2008-08-29	E170	A	70,0	72,3	81,1
2008-08-29	E170	A	70,8	73,2	82,0
2008-08-29	AT72	A	71,6	72,7	83,4
2008-08-29	AT45	A	71,6	74,1	83,6
2008-08-29	AT72	A	72,6	75,0	85,1
2008-08-29	E170	A	71,7	74,9	83,8
2008-08-29	E170	A	70,8	72,8	82,2
2008-08-29	B733	A	74,3	78,2	86,0
2008-08-29	B734	A	74,5	79,5	87,3
2008-08-29	AT72	A	72,9	75,8	85,5
2008-08-29	AT43	A	73,6	77,1	85,6
2008-08-29	B462	A	68,9	70,1	79,7
2008-08-29	AT72	A	73,1	77,4	86,1
2008-08-29	A320	A	73,4	76,8	85,7
2008-08-29	B734	A	72,2	74,6	83,6
2008-08-29	A320	A	72,0	75,0	84,5
2008-08-29	RJ85	A	71,6	74,4	83,4
2008-08-29	A320	A	73,4	76,6	85,7
2008-08-29	B733	A	72,2	75,2	85,2
2008-08-29	F70	A	69,0	71,3	79,8
2008-08-29	B763	A	76,1	80,4	90,3
2008-08-29	YK40	A	76,0	80,3	87,5
2008-08-29	DC87	A	76,0	80,6	89,8
2008-08-29	B738	A	75,6	79,0	88,4
2008-08-29	B763	A	75,0	79,1	88,8

2008-08-29	AT72	A	71,4	74,0	83,1
2008-08-29	E190	A	72,9	75,8	84,6
2008-08-29	CRJ2	A	69,9	71,8	80,7
2008-08-29	B762	A	74,6	77,8	88,1
2008-08-29	MD82	A	72,7	74,9	84,5
2008-08-29	F100	A	71,7	74,6	83,4
2008-08-29	E170	A	71,4	74,0	83,7
2008-08-29	B737	A	73,0	77,4	85,8
2008-08-29	DH8D	A	72,8	76,8	84,9
2008-08-29	E170	A	71,5	74,0	83,3
2008-08-29	A320	A	73,8	77,1	86,6
2008-08-29	B735	A	74,1	78,5	86,4
2008-08-29	AT72	A	70,8	73,7	83,8
2008-08-29	E170	A	71,4	74,0	83,1
2008-08-29	AT45	A	73,0	75,5	83,8
2008-08-29	B736	A	74,6	79,5	87,6
2008-08-29	W3	A	72,0	75,4	85,0
2008-08-29	B734	A	73,1	76,0	85,4
2008-08-29	B735	A	74,3	78,7	86,3
2008-08-29	B733	A	74,9	79,9	86,7
2008-08-29	AT72	A	72,9	77,0	84,7
2008-08-29	E145	A	68,4	69,7	78,4
2008-08-29	T154	A	77,4	82,3	90,2
2008-08-29	B735	A	73,5	78,6	86,6
2008-08-29	AT72	A	71,0	72,7	82,1
2008-08-29	H25B	A	68,4	69,8	78,8
2008-08-29	AT72	A	73,6	77,4	85,1
2008-08-29	C25A	A	71,1	74,6	82,5
2008-08-29	B734	A	74,1	78,8	87,4
2008-08-29	C550	A	67,8	69,6	78,2
2008-08-29	E170	A	71,2	74,2	82,9
2008-08-29	CRJ2	A	70,7	73,0	82,7
2008-08-29	B738	A	73,5	77,7	86,5
2008-08-29	A321	A	74,0	77,7	86,1
2008-08-29	A320	A	71,2	73,8	83,7
2008-08-29	E170	A	70,8	73,0	82,8
2008-08-29	A320	A	73,5	76,5	85,5
2008-08-29	A319	A	73,1	75,7	85,1
2008-08-29	AT72	A	71,6	76,6	85,0
2008-08-29	E170	A	70,5	72,8	82,2
2008-08-29	B733	A	73,3	77,5	85,6
2008-08-29	B735	A	75,4	81,6	87,1
2008-08-29	AT45	A	72,4	76,0	84,2
2008-08-29	AT72	A	72,4	75,4	85,2
2008-08-29	AT45	A	70,4	74,0	82,7
2008-08-29	B734	A	71,7	75,2	84,7
2008-08-29	RJ85	A	72,2	75,0	83,6
2008-08-29	E170	A	72,3	76,1	84,3
2008-08-29	MD82	A	72,4	75,9	85,2
2008-08-29	E170	A	71,8	75,7	84,3
2008-08-29	B738	A	73,5	76,7	86,3
2008-08-29	AT72	A	71,4	74,7	83,4
2008-08-29	E190	A	73,0	76,1	85,5
2008-08-29	E170	A	70,7	74,6	83,0
2008-08-29	B762	A	75,7	78,7	89,1
2008-08-29	B733	A	72,1	74,6	83,9



2008-08-29	B752	A	73,8	76,9	87,0
2008-08-29	A320	A	72,3	76,0	84,8
2008-08-29	B733	A	73,8	78,2	85,8
2008-08-29	AT72	A	72,8	76,9	86,1
2008-08-29	AT72	A	74,2	77,4	87,0
2008-08-29	A321	A	72,5	76,3	85,3
2008-08-29	B763	A	76,1	80,4	91,1
2008-08-29	A320	A	73,7	77,1	86,0
2008-08-29	E170	A	73,3	77,6	85,0
2008-08-29	B734	A	74,1	78,7	86,8
2008-08-29	F100	A	73,6	77,2	84,4
2008-08-29	AT45	A	70,5	72,7	82,6
2008-08-29	AT72	A	73,5	77,7	86,5
2008-08-29	MD83	A	72,0	73,9	83,8
2008-08-29	CRJ2	A	69,9	71,8	81,4
2008-08-29	E170	A	71,0	73,9	83,3
2008-08-29	B733	A	74,5	78,7	86,6
2008-08-29	F70	A	68,2	69,6	79,3
2008-08-29	E170	A	72,0	74,6	84,6
2008-08-29	B734	A	75,5	80,8	88,3
2008-08-29	A320	A	72,7	75,3	85,3
2008-08-29	E170	A	72,3	76,1	84,3
2008-08-29	E145	A	70,5	73,0	81,3
2008-08-29	AT45	A	72,7	76,3	84,8
2008-08-29	AT72	A	74,2	79,0	86,2
2008-08-29	E170	A	72,2	75,9	85,0
2008-08-29	B734	A	73,4	77,3	85,5
2008-08-29	AT72	A	70,0	74,4	83,4
2008-08-29	B735	A	73,2	77,6	85,8
2008-08-29	E170	A	70,5	74,3	82,6
2008-08-29	A320	A	73,9	77,8	86,9
2008-08-29	B734	A	75,1	80,5	87,9
2008-08-29	B735	A	74,2	78,3	86,8
2008-08-29	AT72	A	75,0	78,7	87,8
2008-08-29	E170	A	71,1	73,5	83,2
2008-08-29	RJ1H	A	68,7	71,3	81,0
2008-08-29	E170	A	71,4	73,6	82,9
2008-08-29	A320	A	73,1	76,7	86,4
2008-08-29	A319	A	72,7	76,4	85,5
2008-08-29	B735	A	73,3	77,0	86,3
2008-08-29	RJ85	A	70,7	72,2	81,5
2008-08-29	A320	A	73,6	76,9	86,1
2008-08-29	C25A	A	69,5	72,4	83,7
2008-08-29	PZ3T	A	69,5	71,5	80,3
2008-08-29	B733	A	73,5	77,3	86,3
2008-08-29	AT72	A	74,9	77,5	87,2
2008-08-29	C295	A	71,7	74,7	83,5
2008-08-29	A319	A	73,1	75,9	86,1
2008-08-29	MD87	A	73,6	78,2	87,4
2008-08-29	AT72	A	70,0	72,7	83,0
2008-08-29	PC12	A	71,5	74,6	82,0
2008-08-29	E170	A	70,5	73,3	83,1
2008-08-29	A320	A	72,7	76,2	85,9
2008-08-29	H25B	A	70,9	73,9	82,4
2008-08-29	RJ85	A	70,7	73,5	82,5
2008-08-29	C295	A	71,7	74,5	83,2

2008-08-29	E145	A	69,2	70,2	79,6
2008-08-29	B752	A	73,4	76,6	86,7
2008-08-29	A320	A	72,9	75,6	85,9
2008-08-29	E170	A	72,8	77,2	86,3
2008-08-29	E170	A	72,4	76,0	85,2
2008-08-29	JS32	A	68,5	69,2	78,5
2008-08-29	B735	A	73,4	77,2	86,0
2008-08-29	AT72	A	74,9	78,1	87,0
2008-08-29	A318	A	72,0	74,9	85,0
2008-08-29	B733	A	73,6	78,3	86,4
2008-08-29	B735	A	74,5	78,7	87,0
2008-08-29	E170	A	71,3	73,4	83,4
2008-08-29	AT45	A	72,7	75,8	85,3
2008-08-29	B733	A	73,6	77,6	86,7
2008-08-29	B735	A	73,7	77,7	86,0
2008-08-29	B734	A	74,9	79,0	86,9
2008-08-29	SF34	A	69,4	70,7	80,2
2008-08-29	F100	A	72,0	74,8	84,3
2008-08-29	F70	A	71,2	74,4	84,0
2008-08-29	B733	A	73,4	77,0	85,7
2008-08-29	E170	A	72,0	74,4	84,3
2008-08-29	AT72	A	71,9	74,1	84,5
2008-08-29	GLEX	A	69,2	72,5	84,0
2008-08-29	C560	A	69,2	71,7	79,6
2008-08-29	CRJ2	A	70,1	74,3	82,9
2008-08-29	AT72	A	72,6	75,5	86,0
2008-08-29	F70	A	69,2	70,8	80,6
2008-08-29	CRJ2	A	69,1	70,8	80,3
2008-08-29	SF34	A	69,4	71,6	80,5
2008-08-29	E145	A	69,2	70,4	79,2
2008-08-29	E170	A	71,6	74,5	84,4
2008-08-29	B738	A	73,5	76,6	86,5
2008-08-29	E170	A	71,4	74,5	84,0
2008-08-29	A320	A	73,7	77,2	86,9
2008-08-29	B735	A	74,1	77,9	86,9
2008-08-29	AT72	A	70,5	72,9	82,5
2008-08-29	B737	A	72,3	76,5	85,3
2008-08-29	MD83	A	74,7	78,7	88,1
2008-08-29	B735	A	72,6	76,4	85,6
2008-08-29	E170	A	70,5	73,9	83,7
2008-08-29	B734	A	73,5	78,5	87,4
2008-08-29	B734	A	75,3	80,7	89,9
2008-08-29	E170	A	70,6	74,0	83,6
2008-08-29	E170	A	70,6	73,0	83,3
2008-08-29	E170	A	72,5	76,0	85,0
2008-08-29	AT72	A	72,6	75,4	85,6
2008-08-29	E170	A	72,2	75,9	84,2
2008-08-29	AT72	A	70,1	72,2	82,1
2008-08-29	B735	A	72,9	78,5	87,3
2008-08-29	SF34	A	69,1	71,6	79,5
2008-08-29	E170	A	72,2	75,6	85,2
2008-08-29	AT72	A	74,6	77,7	87,1
2008-08-29	B733	A	74,7	79,4	87,5
2008-08-30	SF34	A	69,7	72,3	80,9
2008-08-30	A320	A	73,8	76,9	86,4
2008-08-30	B752	A	74,2	77,5	88,7

2008-08-30	E145	A	68,2	70,6	79,6
2008-08-30	AT72	A	73,1	76,7	87,3
2008-08-30	E145	A	69,8	71,3	81,3
2008-08-30	E170	A	71,0	74,5	83,8
2008-08-30	AT72	A	72,8	75,4	85,3
2008-08-30	E170	A	70,6	73,3	82,9
2008-08-30	E170	A	71,7	75,1	84,9
2008-08-30	AT45	A	71,7	74,8	84,3
2008-08-30	E170	A	70,6	73,9	82,9
2008-08-30	A320	A	72,7	76,8	86,9
2008-08-30	AT72	A	76,5	79,7	89,0
2008-08-30	B734	A	74,1	79,2	86,7
2008-08-30	RJ85	A	71,2	73,5	82,9
2008-08-30	B736	A	72,2	75,5	85,6
2008-08-30	AT72	A	73,1	77,1	87,2
2008-08-30	AT45	A	69,9	72,3	82,7
2008-08-30	E170	A	71,8	74,8	84,6
2008-08-30	B734	A	74,3	78,8	86,6
2008-08-30	CRJ2	A	68,9	70,9	80,0
2008-08-30	AT45	A	70,5	74,0	83,7
2008-08-30	CRJ2	A	71,4	73,4	81,8
2008-08-30	CRJ2	A	68,6	70,6	78,6
2008-08-30	F100	A	71,5	73,4	83,2
2008-08-30	B763	A	75,4	80,2	90,1
2008-08-30	MD82	A	71,9	73,6	83,9
2008-08-30	E170	A	71,2	74,5	82,4
2008-08-30	B735	A	74,1	78,9	85,9
2008-08-30	B735	A	71,3	74,6	83,8
2008-08-30	E170	A	71,0	73,9	83,1
2008-08-30	E170	A	71,7	75,2	83,7
2008-08-30	B763	A	73,8	78,1	88,1
2008-08-30	A320	A	70,3	73,4	83,9
2008-08-30	B735	A	72,6	76,8	85,1
2008-08-30	E170	A	72,5	74,4	84,6
2008-08-30	MD83	A	72,8	75,5	85,3
2008-08-30	T154	A	77,9	83,5	90,9
2008-08-30	B735	A	74,9	79,7	87,2
2008-08-30	AT72	A	71,1	73,6	83,4
2008-08-30	AT72	A	71,1	73,0	83,6
2008-08-30	AT45	A	70,7	73,7	83,9
2008-08-30	AT72	A	73,3	76,7	86,1
2008-08-30	MD90	A	71,2	74,7	82,7
2008-08-30	B735	A	73,9	77,8	85,3
2008-08-30	E170	A	71,3	73,3	82,8
2008-08-30	AT72	A	74,3	78,2	87,3
2008-08-30	B733	A	73,5	76,6	85,2
2008-08-30	B752	A	73,1	76,0	86,1
2008-08-30	AT45	A	71,1	73,1	82,5
2008-08-30	A319	A	72,4	75,8	85,5
2008-08-30	E170	A	70,1	72,4	82,9
2008-08-30	A320	A	72,3	74,9	84,9
2008-08-30	A320	A	70,9	72,7	83,2
2008-08-30	E145	A	68,5	71,1	80,6
2008-08-30	A320	A	71,3	73,1	83,3
2008-08-30	AT43	A	71,8	73,6	83,2
2008-08-30	B734	A	72,5	75,3	85,1

2008-08-30	B733	A	72,1	75,3	84,6
2008-08-30	MD82	A	72,6	75,9	86,0
2008-08-30	B734	A	73,5	78,1	86,7
2008-08-30	RJ85	A	72,6	75,0	84,4
2008-08-30	E170	A	71,6	74,8	83,9
2008-08-30	E170	A	71,8	74,3	83,9
2008-08-30	E170	A	70,9	73,0	82,3
2008-08-30	B762	A	73,7	77,6	88,2
2008-08-30	B734	A	74,5	80,8	88,8
2008-08-30	B734	A	73,7	77,1	85,8
2008-08-30	E170	A	70,4	72,1	82,5
2008-08-30	B735	A	72,4	75,0	84,2
2008-08-30	AT45	A	72,3	74,6	84,4
2008-08-30	E170	A	70,1	72,0	82,7
2008-08-30	F100	A	70,1	71,7	81,6
2008-08-30	B734	A	75,1	79,5	87,4
2008-08-30	B735	A	72,8	77,2	85,4
2008-08-30	B763	A	73,1	75,7	86,5
2008-08-30	E170	A	73,3	77,2	86,1
2008-08-30	B733	A	72,9	75,8	85,0
2008-08-30	B763	A	76,7	82,4	91,6
2008-08-30	AT45	A	72,3	73,9	83,4
2008-08-30	AT45	A	71,2	73,6	82,6
2008-08-30	E170	A	69,6	71,6	81,9
2008-08-30	E170	A	72,1	75,5	84,2
2008-08-30	DH8D	A	71,3	73,7	84,1
2008-08-30	E145	A	69,6	71,1	80,0
2008-08-30	AT72	A	72,1	74,6	84,2
2008-08-30	B735	A	67,1	70,6	77,6
2008-08-30	E170	A	70,3	73,5	82,9
2008-08-30	A318	A	71,2	74,2	84,0
2008-08-30	E170	A	71,6	73,6	83,6
2008-08-30	E170	A	72,2	75,5	84,0
2008-08-30	B733	A	74,6	79,9	86,7
2008-08-30	E145	A	69,1	70,9	79,6
2008-08-30	E170	A	70,3	72,1	80,7
2008-08-30	B734	A	74,5	78,9	86,3
2008-08-30	E170	A	70,6	73,1	82,9
2008-08-30	B734	A	74,1	77,7	87,1
2008-08-30	B737	A	72,3	75,5	84,9
2008-08-30	E145	A	68,8	69,7	79,2
2008-08-30	RJ85	A	71,9	74,4	82,6
2008-08-30	F2TH	A	71,1	72,2	81,1
2008-08-30	AT72	A	72,2	74,0	84,0
2008-08-30	A319	A	71,7	74,6	84,3
2008-08-30	A320	A	70,4	72,6	82,7
2008-08-30	A320	A	71,6	74,3	84,4
2008-08-30	B734	A	73,7	77,7	86,0
2008-08-30	A320	A	72,1	74,2	84,2
2008-08-30	GLEX	A	70,6	73,9	84,2
2008-08-30	E170	A	72,7	75,1	84,5
2008-08-30	AT72	A	70,2	72,3	83,0
2008-08-30	A320	A	72,2	74,5	84,2
2008-08-30	A319	A	72,9	76,0	85,7
2008-08-30	RJ1H	A	70,6	73,9	82,7
2008-08-30	A319	A	73,3	76,2	85,4

2008-08-30	P180	A	75,0	79,7	90,4
2008-08-30	B735	A	73,5	76,8	85,2
2008-08-30	B734	A	76,1	80,6	89,3
2008-08-30	E170	A	70,7	71,8	81,8
2008-08-30	B735	A	74,1	78,4	86,4
2008-08-30	A319	A	72,4	75,2	84,4
2008-08-30	E170	A	70,4	72,9	82,4
2008-08-30	B733	A	73,5	77,2	85,6
2008-08-30	B733	A	74,4	78,6	86,7
2008-08-30	F100	A	72,4	74,7	84,1
2008-08-30	T154	A	73,5	77,4	87,7
2008-08-30	B734	A	74,2	78,8	86,8
2008-08-30	B733	A	74,1	78,6	86,4
2008-08-30	AT72	A	72,0	73,7	84,1
2008-08-30	B734	A	75,1	78,6	88,4
2008-08-30	E170	A	71,6	74,5	83,4
2008-08-30	AT45	A	70,9	73,1	82,0
2008-08-30	B738	A	72,5	75,8	85,5
2008-08-30	B734	A	72,1	73,8	83,6
2008-08-30	E170	A	70,8	73,0	82,5
2008-08-30	B735	A	74,1	77,9	86,1
2008-08-30	E170	A	71,4	74,3	84,4
2008-08-30	E170	A	70,9	73,4	82,4
2008-08-30	MD90	A	71,1	73,3	82,9
2008-08-30	AT72	A	70,9	72,4	82,6
2008-08-30	AT72	A	74,9	78,0	88,0
2008-08-30	E170	A	70,8	73,4	82,6
2008-08-30	AT72	A	73,4	76,1	85,7
2008-08-30	E170	A	70,7	72,9	82,2
2008-08-30	E145	A	68,9	69,6	78,9
2008-08-30	E175	A	71,3	73,2	83,3
2008-08-30	B752	A	74,7	78,0	88,4
2008-08-30	B735	A	72,6	74,7	84,1
2008-08-30	B734	A	74,3	78,1	86,0
				Średnia L <sub>AE</sub>	84,73
				Odchylenie stand. σ	2,6
				Przedział ufności Δ	0,09

Poziom równoważny dla pory dnia określony dla 6 najmniej korzystnych ( pod względem liczby zdarzeń akustycznych ) miesiący w roku 2007 ( maj – październik):

L<sub>Aeq, LT</sub> = 57,80 dB.

#### Pora nocna

Data	samolot	operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
2008-08-01	A320	A	68,2	68,9	76,0
2008-08-01	MD11	A	77,6	82,0	90,6
2008-08-01	B752	A	73,4	75,5	84,5
2008-08-01	SF34	A	68,6	69,4	76,4
2008-08-01	B733	A	73,5	76,3	84,3
2008-08-01	B734	D	69,2	70,5	80,6

2008-08-01	B735	D	68,9	70,0	79,3
2008-08-04	B734	D	70,7	72,9	82,7
2008-08-07	B733	D	69,3	70,6	81,1
2008-08-08	B734	D	68,8	70,1	80,3
2008-08-08	B735	D	69,3	72,3	82,4
2008-08-08	B733	D	71,3	74,5	84,9
2008-08-10	B734	D	70,8	73,5	83,6
2008-08-10	B735	D	66,4	67,2	76,8
2008-08-10	B734	D	70,9	73,6	84,1
2008-08-10	B734	D	71,0	73,1	83,8
2008-08-11	B735	D	70,5	74,0	83,3
2008-08-11	E170	D	67,5	68,1	77,9
2008-08-12	B752	A	73,3	75,7	85,1
2008-08-12	B738	D	70,6	74,5	84,6
2008-08-12	B734	D	70,8	72,9	82,8
2008-08-13	B734	A	72,2	73,8	83,0
2008-08-13	AN26	A	71,2	75,2	82,4
2008-08-13	B733	A	70,4	73,0	81,9
2008-08-13	B733	A	72,5	74,0	82,9
2008-08-13	A320	A	71,3	73,4	82,1
2008-08-13	B735	A	71,4	73,9	83,2
2008-08-13	B734	A	72,6	76,4	84,0
2008-08-13	AT72	A	74,4	77,3	85,8
2008-08-13	AN26	A	71,1	74,4	82,5
2008-08-13	B734	A	73,5	77,1	85,0
2008-08-13	E170	A	71,7	73,9	83,2
2008-08-13	B733	A	72,6	75,1	84,4
2008-08-13	A320	A	70,6	73,0	82,1
2008-08-13	A320	A	71,7	74,4	83,2
2008-08-13	E170	A	70,8	72,6	80,8
2008-08-14	B733	A	75,0	78,6	86,4
2008-08-14	B734	A	73,4	76,3	85,2
2008-08-14	B734	D	68,5	69,4	79,6
2008-08-14	B752	A	74,0	77,2	86,3
2008-08-14	B734	A	74,7	80,2	86,2
2008-08-14	B752	A	73,5	76,1	86,5
2008-08-14	B735	A	73,6	77,1	84,8
2008-08-14	A320	A	72,0	74,4	83,1
2008-08-14	E170	A	70,5	72,3	81,0
2008-08-14	A320	A	71,1	73,3	82,2
2008-08-14	YK40	A	71,6	73,9	81,6
2008-08-14	B733	A	73,1	75,8	84,6
2008-08-15	B734	A	73,2	75,2	84,0
2008-08-15	MD11	A	77,4	81,0	90,2
2008-08-15	B733	A	73,3	75,5	84,1
2008-08-15	B734	A	71,8	74,1	83,0
2008-08-15	B734	A	73,9	78,6	85,0
2008-08-15	E170	A	71,7	74,5	83,7
2008-08-15	E170	A	71,8	74,3	83,3
2008-08-15	AT72	A	73,7	75,7	86,3
2008-08-15	AT45	A	72,7	74,6	85,2
2008-08-15	B734	A	74,0	78,5	87,3
2008-08-15	E170	A	71,4	74,0	83,4
2008-08-15	P180	A	73,4	77,2	88,4
2008-08-15	B734	A	73,5	77,1	86,1
2008-08-15	AT72	A	73,2	77,2	86,8

2008-08-15	B734	A	74,4	79,6	86,4
2008-08-15	B735	A	72,6	75,9	84,9
2008-08-15	E170	A	71,9	74,6	83,7
2008-08-15	B735	A	72,6	75,5	84,9
2008-08-15	B733	A	74,7	78,9	86,4
2008-08-15	A320	A	72,0	74,6	84,3
2008-08-15	B734	A	73,0	77,3	85,8
2008-08-15	A320	A	72,9	75,9	84,4
2008-08-15	A320	A	72,5	75,3	84,0
2008-08-15	B733	A	74,2	77,4	85,3
2008-08-15	AT72	D	67,0	70,2	77,0
2008-08-16	B734	D	71,9	74,4	85,1
2008-08-16	B734	D	70,8	73,6	83,6
2008-08-16	B734	D	70,9	73,9	84,1
2008-08-16	B752	A	72,8	74,8	85,1
2008-08-16	AT72	A	71,6	75,2	85,0
2008-08-16	B752	A	73,0	75,7	85,3
2008-08-16	YK40	A	74,2	77,9	85,0
2008-08-16	B734	A	75,1	80,0	86,5
2008-08-16	B735	A	72,8	76,2	83,9
2008-08-16	B733	A	72,8	76,7	85,1
2008-08-16	A320	A	72,4	74,6	83,9
2008-08-16	A320	A	72,2	74,8	84,2
2008-08-16	B734	D	70,8	73,8	84,4
2008-08-17	A320	A	70,3	72,8	81,1
2008-08-17	YK40	A	72,5	76,5	84,0
2008-08-17	B734	A	74,2	78,2	86,2
2008-08-17	B733	A	74,0	77,6	85,2
2008-08-17	AT43	A	73,0	75,6	84,8
2008-08-17	B733	A	73,4	76,6	84,8
2008-08-17	AT72	A	72,4	76,4	86,0
2008-08-17	B734	A	73,4	77,5	86,0
2008-08-17	A320	A	71,3	73,4	82,7
2008-08-17	B733	A	71,8	74,5	84,1
2008-08-17	B735	A	72,5	75,5	84,6
2008-08-17	B733	A	74,5	77,1	85,7
2008-08-17	B734	A	74,7	79,1	86,7
2008-08-17	A320	A	69,0	70,2	79,0
2008-08-17	A320	A	71,6	73,4	82,7
2008-08-18	B752	A	75,6	79,0	88,6
2008-08-18	B734	A	74,1	77,1	85,6
2008-08-18	B733	A	73,3	77,6	85,1
2008-08-18	B752	A	73,7	76,0	86,1
2008-08-18	B733	A	76,1	80,8	88,7
2008-08-18	B735	A	74,2	78,1	86,0
2008-08-18	B462	A	70,1	71,9	81,5
2008-08-18	MD83	A	75,0	78,5	87,8
2008-08-18	AN26	A	73,0	76,8	83,4
2008-08-18	B733	A	72,6	74,8	83,4
2008-08-18	A320	A	70,9	73,7	81,7
2008-08-18	A320	A	71,2	73,1	82,0
2008-08-18	E170	A	70,5	73,1	81,3
2008-08-18	A320	A	71,9	74,4	83,0
2008-08-18	B734	A	72,5	75,7	84,3
2008-08-18	B733	A	72,8	75,9	83,5
2008-08-19	B733	A	73,7	77,3	84,9

2008-08-19	B734	A	70,9	73,4	82,7
2008-08-19	B735	A	70,1	72,4	83,1
2008-08-19	B735	A	73,1	75,4	84,2
2008-08-19	MD11	A	78,1	81,7	91,3
2008-08-19	B734	A	73,5	77,3	84,6
2008-08-19	B752	A	71,6	73,6	83,4
2008-08-19	SF34	A	68,2	69,9	77,2
2008-08-19	B735	D	69,9	71,8	81,4
2008-08-20	B733	A	72,9	75,2	84,1
2008-08-20	B733	A	73,7	76,9	84,8
2008-08-20	B734	A	73,6	78,4	85,1
2008-08-20	B752	A	73,1	75,4	84,9
2008-08-20	MD11	A	76,3	80,1	89,5
2008-08-20	SF34	A	68,7	70,1	77,2
2008-08-20	B735	A	73,0	76,7	84,1
2008-08-20	A320	A	73,5	76,7	85,3
2008-08-20	B734	A	73,3	75,9	84,8
2008-08-20	SF34	A	71,3	74,4	81,3
2008-08-20	B733	A	72,7	75,1	83,8
2008-08-20	B734	A	73,4	76,6	85,2
2008-08-20	SF34	A	70,9	72,7	80,9
2008-08-20	B734	A	74,5	77,5	86,0
2008-08-20	A320	A	72,2	74,6	83,7
2008-08-20	B733	A	74,2	77,1	85,7
2008-08-20	C17	A	77,9	83,3	93,3
2008-08-20	AN26	A	71,8	76,3	84,6
2008-08-20	B735	A	71,6	73,4	83,3
2008-08-20	T154	A	76,7	81,6	89,5
2008-08-20	B734	A	71,6	73,6	83,1
2008-08-20	A320	A	71,7	73,8	83,2
2008-08-20	B734	D	72,0	74,6	84,3
2008-08-20	E170	A	72,6	77,0	84,3
2008-08-20	A320	A	70,9	73,6	83,2
2008-08-20	B735	D	68,0	68,4	77,0
2008-08-21	MD11	A	77,7	83,7	93,1
2008-08-21	B735	A	72,7	76,9	85,7
2008-08-21	SF34	A	69,5	71,8	77,9
2008-08-21	B752	A	73,7	77,0	86,9
2008-08-21	T154	A	76,4	80,4	88,7
2008-08-21	B733	A	72,4	74,4	83,9
2008-08-21	AN26	A	72,8	75,7	83,2
2008-08-21	B735	A	72,9	76,0	84,4
2008-08-21	B752	A	72,6	75,1	85,7
2008-08-21	B733	A	71,5	73,1	83,5
2008-08-21	B734	A	73,5	78,3	86,0
2008-08-21	A320	A	71,8	74,0	83,3
2008-08-21	A320	A	72,1	74,2	83,8
2008-08-21	A320	A	70,7	72,4	81,9
2008-08-21	B734	D	73,0	76,5	86,8
2008-08-22	B733	A	73,9	77,7	85,1
2008-08-22	B752	A	71,9	74,2	83,3
2008-08-22	B733	A	72,7	74,5	83,8
2008-08-22	B734	A	73,0	76,6	84,7
2008-08-22	AN28	A	71,9	74,3	82,6
2008-08-22	B734	A	74,3	77,6	85,4
2008-08-22	B752	A	73,3	75,6	85,8



2008-08-22	B734	D	71,3	74,1	83,9
2008-08-22	B734	D	71,4	74,4	85,4
2008-08-22	B734	D	72,0	75,3	85,6
2008-08-23	B734	A	74,7	78,7	87,0
2008-08-23	B733	A	72,2	74,3	83,7
2008-08-23	B733	A	72,6	75,2	84,6
2008-08-23	B734	A	74,1	78,1	86,6
2008-08-23	B735	A	72,7	74,9	84,4
2008-08-23	A320	A	71,4	73,2	83,1
2008-08-23	A320	A	72,0	74,9	84,3
2008-08-23	E145	A	64,7	69,7	75,1
2008-08-23	E145	A	68,5	69,8	79,3
2008-08-23	A320	A	71,8	74,2	83,8
2008-08-23	B734	D	74,2	78,6	88,1
2008-08-24	B734	A	74,6	78,1	86,4
2008-08-24	AT43	A	71,8	74,2	83,8
2008-08-24	MD83	A	73,4	76,1	84,8
2008-08-24	B735	A	73,5	76,9	84,9
2008-08-24	C25B	A	70,5	71,8	80,5
2008-08-24	B733	A	73,2	75,4	84,6
2008-08-24	B752	A	73,5	76,0	85,8
2008-08-24	B734	A	74,0	79,1	85,8
2008-08-24	B733	A	73,9	77,2	85,4
2008-08-24	B735	A	73,4	77,1	85,1
2008-08-24	A320	A	73,4	76,6	86,2
2008-08-24	E145	A	69,1	70,4	79,1
2008-08-24	A320	A	71,8	73,9	83,3
2008-08-24	A320	A	72,0	74,4	84,1
2008-08-24	B734	A	74,3	79,0	87,3
2008-08-25	B752	A	72,9	75,9	86,1
2008-08-25	B734	A	72,8	76,7	85,1
2008-08-25	B752	A	72,6	75,2	85,1
2008-08-25	B735	A	73,8	77,7	85,2
2008-08-25	B733	A	73,8	78,1	86,1
2008-08-25	SF34	A	71,0	73,4	82,2
2008-08-25	AN26	A	71,6	74,0	83,0
2008-08-25	A320	A	71,7	75,3	85,0
2008-08-25	B733	A	72,1	74,2	83,8
2008-08-25	B733	A	73,4	77,6	85,7
2008-08-25	B734	A	74,7	78,9	86,7
2008-08-25	E170	A	71,2	74,1	83,2
2008-08-25	A320	A	71,6	74,8	84,2
2008-08-25	E145	A	69,9	71,9	80,3
2008-08-25	AN26	D	75,5	79,0	87,6
2008-08-26	B734	A	75,4	79,0	87,9
2008-08-26	B752	A	73,1	75,5	85,8
2008-08-26	MD11	A	77,6	82,7	92,1
2008-08-26	SF34	A	70,6	72,5	81,4
2008-08-26	A310	A	74,4	78,5	88,2
2008-08-26	AN26	A	71,6	74,3	82,7
2008-08-26	B733	A	73,4	76,9	84,9
2008-08-26	SF34	A	69,9	71,7	80,3
2008-08-26	A320	A	71,5	73,6	82,9
2008-08-26	P180	A	75,7	79,7	91,0
2008-08-26	B734	A	73,7	77,3	85,2
2008-08-26	B733	A	73,3	76,2	84,8

2008-08-26	B735	A	72,3	74,6	84,1
2008-08-26	AT72	A	72,4	75,3	84,4
2008-08-26	A321	A	71,8	75,5	85,4
2008-08-26	A320	A	71,2	73,4	82,3
2008-08-26	A320	A	72,1	74,3	83,6
2008-08-27	B763	A	74,4	77,6	87,9
2008-08-27	B733	A	73,7	76,5	84,8
2008-08-27	B752	A	73,5	75,6	86,0
2008-08-27	B734	A	74,0	77,9	86,5
2008-08-27	MD11	A	77,9	82,7	92,2
2008-08-27	B733	A	73,1	75,5	84,6
2008-08-27	B735	A	71,8	73,9	83,6
2008-08-27	B733	A	73,0	76,0	84,8
2008-08-27	AN26	A	72,8	75,6	83,2
2008-08-27	B733	A	72,7	75,1	84,2
2008-08-27	B733	A	74,1	78,7	85,3
2008-08-27	B735	A	74,9	80,1	86,7
2008-08-27	A320	A	72,2	75,2	84,5
2008-08-27	AT72	A	71,5	73,2	83,5
2008-08-27	B734	A	72,8	77,2	85,6
2008-08-27	B752	A	73,8	76,3	86,8
2008-08-27	A320	A	71,0	73,3	82,5
2008-08-27	E170	A	70,6	72,8	81,8
2008-08-27	B734	A	74,4	78,0	86,4
2008-08-27	A320	A	71,5	74,2	83,2
2008-08-28	MD11	A	78,8	83,9	92,6
2008-08-28	SF34	A	68,4	69,6	76,2
2008-08-28	AT72	A	71,9	74,8	84,4
2008-08-28	B735	A	73,3	77,9	85,8
2008-08-28	SF34	A	69,9	71,8	80,3
2008-08-28	B733	A	73,9	76,9	85,0
2008-08-28	B733	A	73,9	77,3	85,0
2008-08-28	B734	A	73,5	77,5	85,6
2008-08-28	AN26	A	73,4	77,2	84,6
2008-08-28	A320	A	72,7	75,1	84,4
2008-08-28	B735	A	72,8	76,9	84,9
2008-08-28	A320	A	69,8	72,9	82,3
2008-08-28	A320	A	72,4	74,8	84,7
2008-08-28	B752	A	73,5	76,2	86,9
2008-08-28	AN26	D	78,8	84,1	91,1
2008-08-29	T154	A	76,7	81,7	90,1
2008-08-29	SF34	A	68,0	69,1	77,0
2008-08-29	MD83	A	73,9	76,4	85,7
2008-08-29	MD11	A	77,8	82,0	92,0
2008-08-29	B735	A	72,7	74,7	84,4
2008-08-29	B733	A	74,0	77,3	85,5
2008-08-29	B734	A	72,5	75,3	84,5
2008-08-29	SF34	A	70,0	72,1	80,8
2008-08-29	AN26	A	72,9	76,8	85,0
2008-08-29	YK40	A	74,0	76,5	85,8
2008-08-29	SF34	A	69,4	71,7	79,8
2008-08-29	B733	A	73,5	76,9	86,8
2008-08-29	B733	A	73,8	77,3	85,9
2008-08-29	B733	A	73,9	78,5	86,5
2008-08-29	A320	A	72,9	76,5	86,7
2008-08-29	B734	A	75,0	78,9	87,8

2008-08-29	B735	A	73,4	79,0	86,8
2008-08-29	B733	A	74,7	79,5	88,1
2008-08-29	PC12	A	73,6	77,8	85,6
2008-08-29	AT72	A	71,9	74,3	85,3
2008-08-29	A320	A	72,9	77,5	87,5
2008-08-29	B734	A	74,7	78,9	87,2
2008-08-29	T154	A	76,8	80,4	90,4
2008-08-29	A320	A	73,2	76,4	86,2
2008-08-30	B734	A	74,0	79,8	88,4
2008-08-30	B733	A	74,4	78,6	87,2
2008-08-30	B735	A	74,2	78,5	87,2
2008-08-30	B752	A	73,6	76,4	87,1
2008-08-30	B734	A	73,9	78,0	87,6
2008-08-30	B752	A	73,1	75,6	86,7
2008-08-30	B733	A	73,2	76,5	85,3
2008-08-30	AT72	A	71,8	74,6	85,4
2008-08-30	B733	A	74,8	78,8	87,4
2008-08-30	E170	A	71,6	74,2	83,9
2008-08-30	B735	A	73,5	77,8	85,6
2008-08-30	A320	A	71,6	73,7	83,9
2008-08-30	B734	A	74,0	77,7	86,0
2008-08-30	B734	A	73,7	78,3	87,1
2008-08-30	E145	A	69,0	69,8	79,0
2008-08-30	B733	A	74,2	78,3	86,5
2008-08-30	A320	A	72,3	74,6	84,6
2008-08-30	A320	A	71,8	74,3	84,1
				Średnia L <sub>AE</sub>	85,45
				Odchylenie stand. $\sigma$	2,97
				Przedział ufności $\Delta$	0,33

Poziom równoważny dla pory nocy określony dla 6 najmniej korzystnych ( pod względem liczby zdarzeń akustycznych ) miesięcy w roku 2007 ( maj – październik):

L<sub>Aeq</sub>, LT = 52,63 dB.